

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**Наманган мухандислик-педагогика
институти**

Электроэнергетика кафедраси

Джурабаев М.

**ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ ВА УНИНГ ҚУРИЛМАЛАРИ
(муаммоли маърузалар курси)**

Наманган – 2003
Электротехнология ва унинг қурилмалари фанидан маърузалар курси Ўзбекистон Республикасининг Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг «Касб таълими давлат стандарти»га биноан «Электроэнергетика» таълим йўналишининг бакалаврлар тайерлаш учун тузилган ўқув режа ва дастур асосида 60 соатга мўлжаллаб тузилган.

Муаллиф т.ф.д., доцент М. Джурбаев

Тақризчи т.ф.д., проф. +. Гафуров

Маърузалар курси «Электроэнергетика» кафедрасининг
2003 йил йиғилишида муҳокама қилинган ва институт
илмий-методик кенгашига кўриб чиқиб, тасдиқлаш учун тавсия
қилинган, баеннома № .

Маърузалар курси институт илмий-методик кенгаши-
нинг 2003 йил йиғилишида кўриб чиқилган ва фойдаланиш
учун тавсия қилинган, баеннома № .

Маърузалар курси институт илмий кенгашининг 2003
йил 30.12.03 даги № 125 сонли қарори билан чоп этишга рухсат
берилган.

Мавзу: Кириш. Электротехнологик жараёнларни қўллаш соҳалари.

Маъруза 1.

Кириш. Ҳозирги вақтда принципиал янги прогрессив технологиялар қаторига электрон нурли, плазмали, импульсли, биологик мембранали, кимевий ва бошқа технологиялар киради. Улар меҳнат унумдорлигини оширишга, ресурслардан фойдаланиш эффективлигини оширишга, ишлаб чиқаришда энергия ва материал-ларни сарфланишини камайтиришга имкон беради. Электр технологиялар ҳам шу прогрессив технологиялар қаторига киради. Электротехнология тушун-часида электр токи, электр еки магнит майдонни тўғридан-тўғри ишлатилиши кўзда тутилади, яъни уларни энергиясини технологик объектга тўппа-тўғри келтирилиб, уни иш зонасида энергияни бошқа турларига айлантирилади (иссиқликка, кимёвий, механик энергияга ва бошқаларга). Бу жараён берилган технологик вазифани бажаришни таъминлайди. Электротехнология халқ хўжалигини деярли ҳамма соҳа-ларида илмий-техника тараққиетини белгилайди. Электротехнологик усулларини қўллаш кўп холларда меҳнат унумдорлигини оширишга, маҳсулотни сифа-тини яхшилашга, буюмларни ишончлилигини оши-ришга, меҳнат сарфларини камайтиришга, ишчи жараёнларни автоматлаштиришга, олдиндан белгилаб олинган хусусиятларга эга янги материаллар ва маҳсу-лотларни олишга, технологик жараёнларни жадаллашга, меҳнат ва материалларни яхшилашга ва ишлаб чиқа-ришни атроф муҳитга зиёнли таъсирини камайтиришга олиб келади.

Электротехнологияни 1800 йилда Вольта деган олим электр кимё генераторлари яратишидан бошласа бўлади. Бу билан электр токини иссиқлик ва маг-нитавий таъсири топилган. Шу йилни ўзида Англия-ликлар сувни электролиз қилишди ва хоказо. Масалан академик Петров 1802 йилда 1700 вольтлик ва қуввати 85 ватт бўлган батарея ясад, электр ёйи ходисасини топди ва уни металларни эритишига, электр билан ёритиш ва металларни оксидлардан тиклаш учун ишлатиш мумкинлигини

асослади. Кейин электроосмос, ишқорий металларни олишни электролитик услуби, галванопластинка, галваностегия ходисалари кашф этилди, электрокимё манбалар кашф этилганлиги электротермия ва электрокимё дейилдиган электротехнологияни сохаларини пайдо бўлишига олиб келади. Электротехникини тез ривожланиши ва етарли арzon электр энергияни ишлаб чиқилиши энергияни кўп истеъмол қиласидан электротехник жараёнларни ривожланишига олиб келади. Булар алюминий ишлаб чиқиш (натижада алюминий қимматбаҳо материал бўлмай қолади), карборунд ва кальций карбитини ишлаб чиқиши ва юқори сифатли пўлатларни ишлаб чиқилишидир. 19 асрни 60 йилларида электросварка кашф этилган, аммо бу амалда яна 20 йилдан кейин ишлатила бошлади. 19 аср охирида электрометаллургия, яъни металларни рудадан электр ёй печларида олиш, мис ва цинкни саноат масштабларида олиш, юқори частотали токни ишлов берилаётган материалларни ўзида иссиқлик чиқариш учун ишлатиш бошланган.

Кўп электротехнологик жараёнлар энергияни кўп сарфлайди (жадвал 1). МДХ-да ишлаб чиқарилгаётган энергияни 30%-и электр жараёнларга сарфланади (жадвал 1).

Жадвал –1.

| Махсулот | Электр энергияни со-лиштирма сарфи, минг.кВт·с/т | Махсулот | Электр энергияни со-лиштирма сарфи, минг.кВт·с/т |
|------------------|--|---------------------|--|
| Электрпулат | 0,7-0,9 | Кобальт | 29,3 |
| Ферроқо-тишмалар | 2,1-12,3 | Литий | 66 |
| Алюминий | 17,0-21,0 | Мис | 25 |
| Шиша тола | 5,8-6,0 | Электроли-тик амиак | 13,6-15 |
| Синтетик тола | 11,5-12,5 | Фосфор | 14,3 |
| | | Каучук | 1-21 |

МУАММО: 1. Электротехнология фан сифатида нимани ыргатади ва ишлаб чи=аришда тутган ырни нимадан иборат?

Муаммо ечимини 1-чи маъruzани ди==ат билан ы=иб чи=иб топасиз.

Электротехнологик жараёнларни кўллаи соҳалари. Халқ хўжалигига топилган электромагнитик ходисаларни деярли ҳаммаси ишлатилади. Модда ва буюмларга электр ва магнит майдонларида, ўзгармас ва ўзгарувчан саноат ва юқори частота токлар билан, инфракизил ёргулар ва ултрабинафша нурланиш билан, рентген ва γ нурлар билан, лазер ва электрон нур билан, плазма билан ишлов бериш мумкин. Ишловни энг кўп тарқаган усуллари ва таъсир этувчи факторлари 2-жадвалда келтирилади.

Жадвал 2.

| Таъсир этувчи факторлар | Частота, Гц | Ишлов бериш турлари |
|----------------------------------|-------------|--|
| 1) Электро-статик майдон | - | Электростатик бўяш, электрофильтрлаш ва тозалаш, бўлакларга бўлиш, ҳимояловчи (консервацияловчи) моддаларни қоплаш, балиқ ва гўшт маҳсулотларини электр дудлаш. Ферромагнитик қўшилмалардан тозалаш, иссиқ алмашув аппаратлари сувига магнитавий ишлов бериш, моддани кристалл таркибини ўзгартириш, буюмларга магнитавий импульс ишлов бериш. |
| 2) Ўзгармас магнит майдон | - | Электротермик ишлов бериш, электрпайвандлаш, электркимёва электрофизик ишлов бериш, пишириш, пастерлаш, электр плазмолиз ва бошқалар. |
| 3) Саноат частотадаги ўзгарувчан | 0-50 Гц | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| ва ўзгармас ток | | | |
| 4) Ўрта ва юқори частотали токлар | 10^2 - 10^{10} Гц | Индуктив ва диэлектрик қиздириш, куритиш, консервалаш, стерилизация-лаш ва пастерлаш, дефект топиш ва бошқалар. +издириш, куритиш, қовуриш, қайнатиш, пишириш, дезинфекциялаш. Ёруғ нурли, шунинг ичидаги лазер ишлов бериш. | |
| 5) Инфрақизил нурлар | | | |
| 6) Нурлантириш | 10^{12} - 10^{14} Гц | Стериллаштириш, биология жараёнлари ва кимёвий реакцияларни рағбатлантириш ва секинлаштириш, микрофлорани бузиш-парчалаш. | |
| 7) Ультрабинафша (фиолет) нурлар | 10^{15} Гц | 7-пунктдагидай | |
| 8) Рентген нурлари | 10^{15} - 10^{17} Гц | 7-пунктдагидай | |
| 9) γ -нурлар | | +издириш, эритиш, металларни тиклаш ва бошқалар. | |
| 10) Электрон нурлар ва плазма | 10^{17} - 10^{18} Гц 10^{20} Гц - | | |

Назорат саволлари:

1. Электротехнология нима? Таърифланг.
2. Электротехнологиянинг ривожланишига нима сабаб бўлган?
3. Электр энергиясини энергияни бошқа турларига ўзгартириш усулларини айтинг.
Электростатик майдон қандай ишловларда қўлланилади?
Ўзгармас магнит майдон қандай ишловларда қўлланилади?
Ўзгармас ва саноат частотасидаги ўзгарувчан ток қандай ишловларда қўлланилади?
Ўрта ва юқори частотали токлар қандай ишловларда қўлланилади?
Инфрақизил нурлар қандай ишловларда қўлланилади?
Ёруғ нурланиш қандай ишловларда қўлланилади?
Ультрабинафша нурлар қандай ишловларда қўлланилади?
Рентген нурлари қандай ишловларда қўлланилади?
Гамма-нурлари қандай ишловларда қўлланилади?
Электрон нурлари ва плазма қандай ишловларда қўлланилади?
13. Электротехнологик жараёнлари деганда нимани тушунасиз?
14. Электротехнологик қурилмаларни қандай тасаввур этасиз?
15. Электротехнологиянинг афзалликлари нималарда намоён бўлади?
16. ЭТ+-лар қандай тартибда турларга бўлинади?
17. Иссиқлик ишлови бериш ЭТ+-ларининг ишлаши нимага асосланган?
18. Электрокимёвий ишлов бериш қурилмаларининг ишлаши нимага асосланган?
19. +андай қурилмалар электромеханик қурилмалар дейилади?
20. Электроқинетик қурилмалар ишлаш принципи нимага асосланган?

Мавзу: Электростатик қурилмалар

Маъруза 2.

Электростатик қурилмалар. Электрон-ион технологиялар. Электротехнологик жараенларни турлари. +урук тўкилувчи аралашмаларни ажратадиган электростатик қурилмалар. Атмосферага саноат чиқарб ташлайдиган чиқиндилар. Ионли электрлаштириш. Тож разряд. +урук ва хўл электрофильтрлар.

Электростатик қурилмалар. Электрон-ион технологиялар. Ҳаракатсиз электр жисмларни (электродларни) электр майдони ишлов берилайтган моддаларни микрозаррачаларига таъсир қиласидиган ускуналар электро-статик дейилади. Бунда албатта моддаларни кимёвий таркиби ўзгармайди, газсимон ёки суюқ муҳитда материалларни зарядланган заррачалари муаллах турганида, уларга ҳаракатини тартиблаш учун (маълум технологик жараённи бажариш мақсадида) электр майдонларни таъсирига асосланган технология *электрон-ион ёки аэрозол технологияси* дейилади.

Электрон-ион технологияни характерли хусу-сиятлари - бу усулни универсаллиги: ҳар қандай материаллар (ўтказувчи ҳамда изоляцияловчи) электрлантимилиши мумкин ва зарядланган холда электр майдон таъсирига қўйилиши мумкин. Бундан ташқари, материаллар майдалангандан (дисперланган) холатда ишлатилади, бу эса узлуксиз жараённи мослаб бошқариш ва ташкил этишга имкон беради.

Электротехнологик жараенларни турлари. Электро-статик қурилмаларда кечадиган электротехнологик жараёнларни 4 гурӯхга бўлиш мумкин:

1. Электросепарациялаш - тўкилувчи аралашмаларни компонентлар ва фракцияларга ажратиш.
2. Электрофильтрлаш - бегона заррачаларни ажратиш ва чўктириш.
3. Электрофорез - электрлантриилган заррачаларни электр майдонда ҳаракатга келтириш.

4. Электросмос - суюқликнинг капиллярлар ёки диафрагмалардан ўтиш учун ҳаракатланиши.


Асосан электрлаштиришни 2-усули ишлатилади.

1. *Контактлаб электрлаштириши* - ишлов берилаятган моддани ҳаракатланаётган заррачаларини бир-бирига тегиш ва ишқаланиш натижасида содир бўлади, модда материал ўtkазувчидан ҳаракатланади. Масалан, буғдой тортиш, руда ва кукунсимон аралашмаларни махсулотини узатишдаги ҳаракати.

2. *Ионли* (контактсиз) *электрлаштириши* - газда ёки суюклиқда муаллах турган заррачаларни ичига олган ташки электростатик майдон томонидан содир этилади.

Баъзи бир электростатик қурилмаларни тузилиши ва иш принципини кўриб чиқамиз.

+уруқ тўкилувчи аралашмаларни ажратадиган электростатик қурилма




Расм 1. +уруқ тўкилувчи аралашма-ларни ажратадиган электростатик қурилмани схемаси:
1-Бункер, 2- Лоток, 3- Эксцентрик, 4, 5- Электродлар, 6- +абул қилувчи жихоз, 7-Сақлагич, 8- Тўғри-лагич, 9- Кучланишни кўпайтирувчи трансформатор.

Тўкилувчи аралашма бункердан тушиб келиб, ҳаракатланаятганда заррачалар зарядланади ва электр майдонга тушиб, майдон таъсирида миқдори ва ишорасига қараб, пастга тушиш йуналиши ўзгаради, натижада қабул қилувчи жихозни бўлимлари фракцияларга ажратилган заррачалар билан тўлади. Электродлар орасидаги кучла-ниш 25-30

кВ. Шунга ўхшаш электр сепараторлари ҳар қандай, заррачаларни сирпаниша зарядланадиган, түкилувчини сортлаш учун ишлатилади. Сепараторнин унумдорлыги лотокни кенглиги ва оралиғига боғлик.

Электр сепараторларда ва бошқа ускуналарда заррачаларни электрлаштириш учун электростатик индукция усули дейиладиган усул ишлатилиши мүмкін, бунда заррачалар электрод билан контактланганда зарядланади ёки электрод енидан ўтганда зарядланади. Бу усулда ўтказувчи кукунлар бошқа усулларга қара-ғанда каттароқ заряд олади. Диэлектрик материаллар эса уни тескариси. Бу усул суюқ материалларни, масалан, эмульсия ва краска ва бошқаларни электрлантириш учун күлланилади.



Расм 2. Контактлаб электрлантирувчи курилма: 1-бункер, 2-қия сирт, 3-цилиндрсімон электрод, 4-металл түр, 5-сиртсімон электрод.

+аттық ва суюқ заррачаларни чүктірувчи электростатик қуралмалар-электрофільтрлар.

Атмосферага саноат чиқарыб ташлайдиган чиқин-дилар. Улар катта ҳажмдаги газларни юқори эффективлик билан тозалаш учун ишлатилади. Күп саноат корхоналари (металлургия, кимё, цемент, қурилиш материаллари заводлари, қозонхоналар ва бошқалар) атроф мұхитни ифлословчи манбалардир. Улар атмосферага катта миқдорда чанг-қурум томчиларини чиқарыб ташлайдилар. Бу заррачаларни ҳаводаги таркиби (ҳавода муаллах туриши) ҳар хил дисперсликка әга. Катта дисперсли заррачалар (ўлчамлари 1 мик-рометрдан катта) газ оқимидан механик фільтрлар билан олиб ташланиши мүмкін, бу фільтрлар циклон дейилади. Майда дисперсли заррачалар аэрозоллар дейилади. Аэрозоллар газ қаралатини кичик тезлик-ларидан ҳам муаллах холатда бўлишади. Бундай заррачаларни газ оқимидан


электр фильтрлари билан олиб ташлаш энг эффективдир. Электростатик сеператорлардаги каби бу ердаги жараён иккى босқичга эга: заррачаларни электр-лаштириш ва уларни электростатик майдон ёрдамида йуналишини ўзгартириш.

Заррачалар газ оқимида муаллах холатда бўлган-лиги сабабли уларни қайсиdir сирт билан туқнаштириш иложи йўқ, шунинг учун бу ерда контактли электрлаштириш усули ишлатилмайди.

Ионли электрлаштириши. Электр фильтрларда ионли электрлаштириш усули қўлланилади, бу усулда чиқариб ташланаётган газ оқимидаги зарядланган заррачалар аэрозоллар билан туқнашиб, уларга электр зарядларини беришлари мумкин ва улар билан тескари кутбли электродларга электр майдон кучи билан тортилишлари мумкин. Аммо бу жараёнда ҳосил буладиган ток (заррачаларни электродлар томон оқими) газдаги зарядланган заррачаларни озлиги сабабли жуда кичик. *Тож разряд.* Ионлашган заррачаларни сонини кўпайтириш учун тож разряд ҳосил қилинади ва у электрон оқимини кескин кўпайтиради. Тож разряд ҳосил қилган шу электронлар газ оқимидаги аэрозоллар билан туқнашиб, уларга электр зарядларини беради.

Тож разряд кескин бир жинсли бўлмаган электр майдонда ҳосил бўлади. Бунинг учун электродларни бири (тожланувчи) иккинчисидан анча кичик, масалан, иккита концентрик цилиндрлар тизимида, уларни радиусларини нисбати 10-дан юқори бўлса ёки сим-сирт тизимида. Бу холда кичик электродни яқинидаги электр майдонни кучланганлиги катта ва кучланганлик 15 кВ/см ва юқорироқ миқдорга етганда, кичик радиусли электрод атрофида газни интенсив

ионланиши бошланади. Бу зона нурлана бошлайди - тож разряднинг бошланиши.



Расм 3. Электрофильтрда заррачаларни электрлаштириш ва чўқтириш схемаси: 1-ўзгармас ЭЮК манбаси, 2-газдаги чангни заррачалари, 3-тож чегаралари, 4-тожланувчи электрод, 5-чўқтирувчи электрод, 6-электронлар, 7-мусбат ионлар, 8-манфий зарядланган ионлар.

Одатда тожланувчи электрод 4-га манфий потенциал келтирилади, ташки (чўқтирувчи) электрод 5-га - мусбат потенциал. Бу холда аэрозоль 2-лар чўқтирувчи электродга тортилади. Тожнинг зонаси нисбатан кичик бўлгани учун ифлосланган газни асосий қисми тож 3 ва чўқтирувчи электрод 5 орасидан ўтади. Шунинг учун ифлосларни энг кўп қисми ташки электродга чўқади.


+уруқ ва ҳўл электрофильтрлар. Электр фильтрларни конструкциялари ҳар хил бўлиши мумкин. Газлар оқимларини йўналишига қараб вертикал ва горизонтал электр фильтрлар мавжуд. Чўқтирувчи электрод конструкциясига қараб трубкали ва пластинкалилар мавжуд. Электродларга чўқтирилган заррачаларни олиб ташлаш усулига қараб электр фильтрлар қурук ва ҳўл бўладилар. +уруқ электр фильтрларда электродларга

ўтирган заррачалар силжитиш йўли билан олиб ташланади, яъни улар оғирлик кучи таъсирида бункерга тушадилар ва кейин аппаратдан чиқарадилар. Ҳул фильтрларда электродларга ўтирган заррачалар сув билан ювиб ташланади.

Маъруза 3.

Трубкали ва пластинкали электрофильтрлар. Электрофильтрларни электродлари. Электрофильтрлашдаги заряд-разряд жараенлари. Абсорбция. Адсорбция. Электрофорез. Ҳар хил ишлаб чиқаришларни газларини тозалаш.

Трубкали ва пластинкали электрофильтрлар. Расм 4,а-да вертикаль трубкали электрофильтр чизилган.



Расм 4. Трубкали (а) ва пластинкали (б) электрофильтрларни тузилиши.

Фильтрга кўпайтирувчи трансформатор-2 ва тўғрилагич 3-дан кучланиш берилади. Трансфор-маторни кучланиши ва, демак, фильтрни харак-теристикаларини ростлагич-1 ёрдамида ўзгартириш мумкин. Расм 4,б-да пластинкали горизонтал фильтрни тузилиш схемаси берилган, унда тожланувчи қатор электродлар-5 иккита чўқтирувчи 4-электродлар оралиғига осиб кўйилган. Пластинкали электрофильтрларда электр майдон трубкалилардагига қара-ганда қувватсизрок, аммо уларни тайёрлаш осонроқ ва электродларни силкитилишини таъминлаш осонроқ.

Электрофильтрларни купайтирувчи трансфор-маторлари кўп холларда 380 В-га мўлжалланган бир фазали қилиб тайёр-

ланади. Чиқиш кучланиш 80 В-гача етиш мумкин. Ҳозирги замон электр фильтрларда, махсулдорлигига қараб, 0,25 дан 2,5 ампергача токга мұлжалланган тиристорли кучланиш ростлагчлари ўрнатилади. Электродлар оралиғидаги тож ҳосил қилувчи кучланиш (кВ)-ларда, эмпирик формуладан тахминан топилиши мумкин:

$$U_k = \pi \rho \left(1 + \frac{0,308}{\sqrt{\rho r_0}} \right) r_0 \ln \frac{2h}{r_0}, \quad (1)$$

бунда: ρ -тозаланаётган газни зичлиги, кг/м³;
 r_0 -тожланувчи электродни радиуси, мм;
 h -электродлар орасидаги масофа, мм.

Тозаланиш даражаси (%) заррачаларни газдаги дрейфи-ни тезлигига (v_r , см/с), чўқтирувчи электрод-ларни сиртига (S , м²) боғлиқ ва қуийдаги ифодадан топилади:

$$\eta = (1 - e^{-\chi v_r S / V}) \cdot 100\%, \quad (2)$$

χ -заррачаларни электрофильтр кесимида тақсимланишини но-текислигини коэффициенти; S -чўқтирувчи электродларни сирти, м², V -газни ҳажмий сарфи, м³/с.

Электр фильтрларда газни тозаланиш даражаси энергияни сарфини озлигига (0,3 кВт/соат/минг м³) ва фильтрда газни босимини деярли йўқотмай 99%-гача етиши мумкин. Заррачаларни чўқтирувчи электрод томон ҳаракатини тезлиги уларни ўлчамлари ва электр майдон кучланганигини квадратига про-порционалдир. Демак, электр фильтрда биринчи навбатда катта заррачалар чўқади. Дрейфни тезлигини майдон кучланишига боғлиқлигини квадратик характеристидан келиб чиқадики, жараённи максимал мумкин бўлган кучланиш, яъни учқун раз-ряд чегарасида олиб бориш фойдалидир.


Газларни электр фильтрларда тозалаш сифатига чўкти-рилган чангни электроддан олиб ташланиши таъсир қиласи. Газни оқимига чўктирилган чангни жуда оз қисмини қайтарилиши тозаланишини сезиларли ёмонлаштиради. Электродларни силкитилишида заррачаларни ажратиб газ оқими уларни қайта олиб кетишида, уларни чўктирилган қатламдан янги заррачалар ўрнашишида уриб чиқарилишида содир бўлади. +айта олиб ке-

тишга электродларни конструкцияси ва бошқа факторлар таъсир қиласи.

+айта олиб кетиши камайтириш учун газни бир оз турбулентлик ва оқимни текис тақсимланиши билан маълум тезлигини таъминлаш керак, силкитишда чангни катта блоклар шаклида ташлаш ҳам таъсир қиласи.

Электрофильтрларни электродлари. Газни тозалаш даражаси тожланувчи электродларни конструкциясига боғлиқ, улар силлиқ ва белгиланган тожланувчи нукталар билан бўлиши мумкин.

Типик силлиқ электродлар: диаметри 2-4 мм-ли думалоқ, томонлари 3-4 мм-ли квадрат ва штиксимон томонлари 4-5 мм квадратга сифадиган кесимли буладилар. Узунлиги бўйлаб тожланувчи нукталари



Расм 5. Электрофильтрларни электродлари: а-силлиқ тожланувчи, б-разряд нукталари белгиланган тожланувчи, в-чўқтирувчи.

белгиланган электродлар энг куп таркалган: тиканли сим, арасимон ва йигнали электродлар. Йигналар орасидаги қадамни тўғри танланса (40-80 мм) йигнали электродлар тож разрядда истеъмол килинадиган энг катта қувватни таъминлайдилар ва, демак, тозалашни ҳам энг катта даражасига эришилади.

Электрофильтрлашдаги заряд-разряд жараенлари.
Электрофильтр иши жараенида чанг тўпламида заряд тўпланди, чунки чанг катта солиширмада қаршиликка эга, ва зарядни чанг қатламидан чўқтирувчи электродга оқиб тушиши жуда се-

кин кечади. Электрофильтр зонасида бу холда мусбат ионлар пайдо бўлади, улар ишора буйича тож разрядда хосил бўлаётган ионларга тескари. Юқори омли чанг қатламидаги разряд жараёнлари тескари тож дейилиб, газларни тозалаш даражасига сезиларли таъсир килади. Тескари тожни кучсизлантириш учун тозаланаётган газга майда пуркалган сув, аммиак ёки бошқа реагентлар киритилади, булар газ оқимини конденсациялади. Бу эса чанг қатламини сиртки ва солиштирма электр қаршилигини камайтиради ва чангни қайта олиб кетилишини олдини олади. Асосий тож разрядни тожланувчи электродларни параметрларини тўғри танлангандаги токини зичлигини пасайтириш ҳам мусбат эффектга олиб келади.


+атор холларда электрофильтрдан олиб ташла-наётган чанг қиммат компонентларга эга. Хусусан, металлургия печлари чиқараётган чангда кумуш, цинк, суръма, қўрғошин, магний ва бошқалар мавжуд. Бу элементларни бирикмалари соғлик учун зарар. Электрофильтрлар ёрдамида уларни ушлаб қолиш эса атроф муҳитни ифлос қилмасликдан ташқари иқтисодий фойда беради. Масалан, катта цемент заводида электрофильтр ўрнатилса, бир суткада битта фильтрда 120 тонна цемент чангни қайта тикланади (энергия сарфи 1,9 кВт·соат/т, бу эса бир тонна цемент ишлаб чиқаришга сарфланадиган энергиядан унлаб марта оз).

Абсорбция. Адсорбция. Кимёвий қўшилмалардан газларни тозалаш учун асосий усуслар: абсорбция - газларни суюқликлар билан ювганда ютилиши; адсорбция - қаттиқ жисмлар билан ютилиши; кимёвий бирикмаларнинг газ холатидан қаттиқ ёки суюқ холатига ўтиши ва кейин ҳосил қилинган махсулотларни чиқариб ташлаш. Бу усусларда электр ва магнит ходисалари ишлатилиши мумкин. Масалан, катоддаги сорбция эффектлари - қаттиқ жисмларни адсорбция хусусиятларини юқори частотали электр разрядини электронлар оқимини таъсирида оширилиши - жуда тоза газларни олиш учун, цеолитлар ва бошқа адсорбентларни сифимини анча ошириш учун қулланилади. Юқори частотали разрядларни электронлар оқими таъсирида адсорбентларда адсорбцияни радиацион марказлари фақат

ташқи сиртда эмас, ичида ҳам ҳосил бўлади. Бу эса уларни адсорбция хусусиятларини кўпайтиради.

Электрофорез. Адсорбентларни ютиш хусусиятларини электрофорез ёрдамида ошириш мумкин. Электрофорез - бу тозаланаётган газни электр разряди таъсирига қўйиш. Электр майдон таъсирида газдаги қўшилмалар катод томон силжитилади. Натижада катод зонасида қўшилмани юқори концентрацияси ҳосил бўлади. Агар бу зонага қайсиdir адсорбент қўйилса, газдан олинаётган қўшилмалар миқдори кўпаяди.

Электрофорез ходисаси амалга ошириладиган қурилмани принципиал схемаси расм 6-да келтирилган.



Расм 6. Газни то-
залийдиган қурилмани
схемаси.

Тозаланаётган газ идиш 1-дан разряд трубкаси 2-га узатилади. Трубкада разряд ҳосил қилингандан кейин қўшилма компонентларини катод томон ҳаракати бошланади. Уларни идишдаги концентрацияси адсорбтив ва адсорбат 3 орасида мувозанат ҳосил бўлгунча пасайиб боради.

Ҳар хил ишилаб чиқаришларни газларини тозалаши.

Газ таркибидаги суюқ холатдаги кимёвий қўшилмалар (туман ёки конденсацияланган парлар шаклида) электрофильтрлар ёрдамида олиб ташланади. Масалан, цинк заводларини куйдирувчи печларидан чиқадиган газларда SO_2 , O_2 ва N_2 -лардан ташқари пар холатида мишъякни бирикмалари (As_2O_3), селен бирикмалари (Se ва SeO_2), олтингугурт ангидриди SO_3 бўлади. Сульфат кислотасини туманини ва бу билан бир қаторда мишъяк ва селени қўшоксидидан конденсацияланган парларини ушлаб қолиш учун газларни ювиладиган мино-радан хўл электрофильтрларга юборилади. Электро-фильтрларни иккинчи поғонасидан кейин газлар таркибида амалда мишъяк қолмайди,

сульфат кислотани туманини миқдори эса 0,005 г/м³ гача пасаяди.

Мис эритувчи заводларни күйдирувчи печларини газлари аввал механик фильтрларда тозаланади, кейин эса қуруқ горизонтал электр фильтрларда (300-400°C) да тозаланади.

Мис-олтингугурт заводларини газлари (таркибида SO_2 , олтингугурт ва унинг ҳар хил бирикмалари- COS , CS_2 , H_2S бўлади) юқори ҳароратга эга бўлади (400-500°C) ва қўпол чанглардан каме-раларда тозалангандан кейин қуруқ электрофильтрларда тозаланади. Бу электрофильтрларни чўқтирувчи ва тожланувчи электродлари юқори хромланган (Cr 25-26%) пўлатдан тайерланади, улар юқори ҳароратдаги элементар олтингугуртни таъсирига дош берадилар.

Алюмин ва магний ишлаб чиқаришларининг газларида қўп заарли қўшилмалар мавжуд. Масалан, алюминийни электролитик усулда олишда ванналардан чиқадиган анод газларида фторли водород, олтин-гугуртли газ, углерод оксиidi ҳамда чанг ва қатронли погонлар мавжуд. Охиргиларида канцероген модда бўлган бензопирен мавжуд.

Электролизерларни газлари чанг ва қатронли моддалардан қўшкамерили горизонтал электрофильтрларда тозаланади ва кейин кучсиз сода эритмасида ювилади.

Шундай қилиб, газларни электр усулларида тозалаш саноатни ҳамма соҳаларида газ оқимларидан муаллаҳ холатдаги чанг ва қўшилмаларни юқори самара билан тозалашга имкон беради.

Маъруза 4.

Суспензия ва коллоид эритмаларни сувсизлантириш. Электрофорез ва электроосмос. Сувни электроосмос билан тозалаш. Каолинни электроосмос билан тозалайдиган машина. Каучукни чўқтирадиган аппарат. Электростатик бўяш усули. Озиқ овқатларни электр дудлиш ва балиқни панировкалаш учун электростатик қурилмалар.

Суспензия ва коллоид эритмаларни компонентларга бўладиган электростатик қурилмалар.


Суспензия ва коллоид эритмаларни сувсизлантириши.

Яхши титрланмайдиган коллоид эритма ва суспензияларни сувсизлантириш учун қўлланилади: сувни ва мева шарбатлари-ни тозалаш, мойли-сувли эмуль-сияларни ажратиш, каучукни латексдан чўқтириш, терини мустаҳкамлаш, газмолларга ҳар хил эритмалар шимдириш, каолинни сувсизлантириш ва бошқалар.

Электрофорез ва электроосмос. Электростатик майдонга қўйилган коллоид эритмаларда коллоид заррачаларни электродларни бири томон ва суюқликни оқимиға тескари томон ҳаракати кузатилади. Коллоид заррачаларни электростатик майдонда силжитиш ва ажратиш жараёни электрофорез дейилади. Коллоид эритмани ҳажмини заррачаларни ўтишига халақит бўладиган, аммо суюқликни ўтказадиган тўсик билан бўлинса, электроосмос ходисаси кузатилади. Бу холда суюқлик электростатик майдонга қўйилган эритмани бир қисмидан иккинчи қисмига ўтади.

Электроосмос ва электрофорезни электростатик ходисалари қўйидагича тушунтирилади. Икки хил фаза - қаттиқлик ва суюқлик чегарасида, ёки аралашмайдиган суюқликлар, ёки суюқлик ва газ чегарасида кўш электр қатлам ҳосил бўлади. +аттиқ суюқ ёки газсимон фазани сиртида молекулалар ёки ионлар адсорбцияланади ва электролитда катионлар ёки икки қутбли молекулалар қатламини ҳосил қиласди. Заряд-ланган заррачалар электр майдонда тескари қутбли электрородлар томон ҳаракатлана бошлидилар.

Сувни электроосмос билан тозалаши. Электроосмотик тозалаш сувдан эриган тузлар, коллоид заррачалар ва суспензияларни чиқариш учун қўлланилади.



Бу усул билан бир литрда бир неча юз миллиграмм курук қолдиқга эга сувни тозалаш ва жуда оз аралашмали тоза сувни олиш мумкин.

Расм 7. Сувни электроосмос усули билан тозалайдиган курилмани алоҳида катакчасини схемаси.

Сувни электроосмотик усулда тозалайдиган курилма ўнта ва ундан кўпроқ кетма-кет уланган алоҳида ячейкалардан иборат.

Ҳар бир ячейкани анод 1, катод 2 ва ўрта 3 бўлимларга ажратадиган иккита диафрагма 8-га эга. Тозалаш учун мўлжалланган сув 4 қувурлардан биринчи ячейкани уч бўлимининг пастки қисмига келади. Ўрта бўлимдан сув 5 чи қувурдан курилманинг иккинчи ячейкасига узатилади ва хоказо. +урилманинг охирги ячейкасидан сув тозаланиб чиқади. Эритма таркибидағи Na_2SO_4 , CaSO_4 , CaHSO_3 ва бошқа тузлар H^+ , Ca^+ , Na^+ катионларга ва OH^- , SO_4^{2-} , HCO_3^- анионларга диссоциацияланади. Катионлар катод томон ҳаракатланади, анионлар – анод томон. Катод бўлимларида сув ишқорланади, анод бўлимларида эса шўрланади. Катод ва анод бўлимларидан сув 6 ва 7-чи қувурлардан чиқарилади. +урилма учун диафрагмалар керамикадан, пергаментдан, замшадан ва шунга ўхшаш нарсалардан тайёрланади.

Сувни электроосмотик тозалайдиган курилмалар соатига 20, 80 ва 200 литр сувни тозалашга мўл-жалланган бўлади. Ячейкаларга кучланиши 110 ва 220 вольт бўлган электр токи келтирилади. Ўнта ячейкадан иборат қурилмада кучланиш


қуидагыча тақсимланади: түрт ячейкадан иборат биринчи гурхда 55 В кучланиш пасаяди, уч ячейкали иккинчи гурхда – 70 В, иккى ячейкали учинчи гурхда – 110 В ва бир ячейкадан иборат түртінчи гурхда – 220 В. Ҳар гурхда ячей-калар кетма-кет уланадилар, гурхлар эса – параллел. Электр энергиясина сарфини ($\text{kVt}\cdot\text{s}$) эмпирик формула билан тахминан ҳисоблаш мүмкін:

$$W = 2,5qU \cdot 10^{-3}, \quad (3)$$

бунда: q -куруқ қолдықни міндері, тозаланаятган сувни 1 литрига мг міндеріді; U -битта ячейкадаги кучланиш, В.

Бир кубометр сувни тозалаш учун сувни қаттықлигига қараб 15 $\text{kVt}\cdot\text{соат}$ гача энергия сарфланади. 200 л/с қувватга эга сувни электроосмотик тозалаш қурилмасининг ўлчамлары $2,5 \times 2,0 \times 1,5$ м.

Каолинни электроосмос билан тозалайдын машина. Саноатда каолинни тозалаб, сувсизлантириш учун электрофорез кенг құлланилади. Каолинни кварц, слюда, пират ва бошқа құшилмалардан тозалаш учун суюқ шиша ёки күчсиз ишқор құшилади, тиндирилгандан кейин қўпол заррачаларни олиб ташланади. Ҳосил қилинган суспензияни осмос машина электродлари орасидан ўтказилади.




Расм 8. Каолинни тозалайдын осмос-машина схемаси.

Каолинни заррачалари машинада манфий заряд оли-шади ва анодга ўтишади. Кварц ва бошқа құшилмалар мусбат заряд олиб, катодга ўтишади.

Ўзгармас ток таъсирида каолинни коллоид заррачалари анод сирти қопланған фільтрловчи тасмага ўтиради. Сув эса құшилмалар билан катод ҳавзасидан чиқарыб юборилади. Анодға қопланған тасмада намлиги 35%-гача бўлган тоза каолин йифилади. Бир тонна каолинни тозалаш учун 15-дан 40-гача $\text{kVt}\cdot\text{соат}$ энергия сарфланади.

Каучукни чўқтирадиган аппарат. Каучукни эмульсияларидан (латексидан) электрофоретик йўл билан чўқтириш усули кенг қўлланилади. Электр майдонда каучук манфий заряд олади ва электрофорез жараёнида анод томон ҳаракатланади. Каучукни электрофоретик чўқтириш маҳсус конструкцияли аппаратларда ёки осмос машинада бажарилади.

Латекс тўлдирилган биринчи ваннада роликларда чек




Расм 9. Каучукни чўқтирадиган аппаратни схемаси.

сиз металл тўр (сетка) ҳаракатланади. У аноддир. Катод 2 ванна куйи қисмида жойлаштирилади. Тўрга чўқтирилган каучук сув оқимлари 3 билан ювилади ва қуритувчи стол 4-да қўритилади ва қуритилган каучук 5 тўрдан пичоқ 6 билан олинади.

Электрофорез ёрдамида сувга бардош газмоллар тайёрланади, металл буюмларни каучук билан қопланади ва хоказо.

Металл буюмларни буяйдиган электростатик қурилмалар. Электростатик бўяш усули. Буяшни ёки эмаллашни электростатик усули қуйидагидан иборат. Буяшга мўл жалланган металл буюмлар ерга уланган конвейерга осиб қўйилади (расм 10).



Расм 10. Металл буюмларни тож разряд электр майдонида автоматик бўяйдиган қурилмани схемаси:

1-юқори вольтли трансформатор; 2-мойғли автоматик узгич; 3-тўғрилагич; 4-тожланувчи электродлар; 5-

изоляторлар; 6-бүёкни пневматик чанглаткичини учи; 7-конвейердаги буя-лаётган буюм; 8-конвейер; 9-ҳаво сўриш жиҳозили чанглаткич камера.

Конвейер чанглатувчи камерадан ўтади, унда тожланувчи электрод-рама 4-лар жойлаштирилган бўлади. Бу электродлар юқори кучланиш манбасини (150 кВ-гача) манфий қутбига уланади, мусбат қутб эса ерга уланади. Электродларда юқори кучланганлик градиенти ҳосил қилинади ва, демак, симлар атрофида нурланувчи тож ҳосил бўлади, бу ионлар интенсив ҳосил бўлишини кўрсатади. Мусбат ионлар манфий электрод томон силжийди, манфий ионлар эса буялаётган буюмлар томон ҳаракатланади, чунки улар электр майдонида мусбат заряд қабул қилишади. Электродлар ва кичик тезликда ҳаракатланаётган буюмлар орасига майда чанглатилган материал (буёк, эмал, глазур ва бошқалар) оқими йўналтирилади. Бу материални майда заррачалари ионлар билан тўқнашиб, уларни адсорбциялантиради ва ион зарядини ишорасига мос заряд қабул қилишади. Буёвчини зарядланган заррачалари электростатик майдон кучлари таъсирида буюмларни сирти томон ҳаракатланади, чунки улар ерга уланган конвейерга осилган. Бу заррачалар олинган зарядни топшириб, буюмларга ёпишадилар ва уларни зич қатлам билан қоплайдилар.

Озиқ овқатларни электр дудлии ва балиқни панировкалаши учун электростатик қурилмалар. Иш принципи ва тузилиши бўйича буюмларни бўйайдиган электростатик қурилмаларга ўхшаш. Аммо озиқ-овқатларга ишлов бериш технологик жараёнлари мураккаброқ ва ўз ичига бошқа электротехнологик операцияларни олади, хусусан маҳсулотни инфрақизил нурлар билан иситиш, қуритиш ва димлаш. Бунга қарамай, анъанавий жараёнларга қараганда ишлаб чиқариш жараёни 10-лаб марта тезлашади, маҳсулотни сифати яхшиланади ва қайта ишлашда сарфлар камаяди.

Назорат саволлари:

Электростатик қурилма нима?

Электрон-ион ёки аэрозол технология нима?

Электросепарация нима?

Электрофилтрация нима?

Электрофорез нима?

Электроосмос нима?

Контактли электрлаш нима?

Ионли (контактсиз) электрлаш нима?

Электростатик сепараторни иш принципини тушунтириинг.

Саноат корхоналарини газли чиқиндиларига тушунтириш беринг?

Электрофильтрни иш принципини тушунтириинг.

Тож разряд нима?

Электрофильтрларни конструкцияларини таснифланг.

Трубкали вертикал электрофильтрни иш принципини тушунтириинг.

Пластинкали электрофильтрни иш принципини тушунтириинг.

Электрофильтрларни электродларини таснифланг.

Электрофильтрларда зарядланиш-разрядланиш жараёнларини тушунтириинг.

Электрофильтрларда йиғилган чанг таркибида қандай қиймат компонентлар бўлиши мумкин?

Абсорбция нима?

Адсорбция нима?

Газни тозаловчи қурилмани иш принципини тушунтириинг.

Ҳар хил ишлаб чиқаришларда ажрайдиган газларни то залашга тушунча беринг.

Коллоид модда нима?

Суспензия нима?

Электроосмос ва электрофорез дейиладиган электростатик ходисаларга тушунча беринг.

Сувни электроосмотик усул билан тозалайдиган қурилмани иш принципини тушунтириинг.

Каолинни тозалайдиган осмос-машинани иш принципини тушунтириңг.

Каучукни чўқтирадиган аппаратни иш принципини тушунтириңг.

Металл буюмларни бўяш ёки эмаллаш усули нимадан иборат?

Озиқ-овқатларни электр билан дудлаш принципи нимадан иборат?

Мавзу: Магнит ва магнитли импульслар билан ишлов бериш қурилмалари

Маъруза 5.

Магнит қурилмалар ва уларни қўллаш.


Магнит қурилмалар ва уларни қўллаш. Электромагнит сепараторлар. Сувга магнит ишлов бериш қурилмалари.

Магнит қурилмалар ва уларни қўллаш. Магнит қурилмалари озиқ-овқат ва бошқа материалларни ферромагнит қўшилмалардан тозалаш, сувга магнит билан ишлов бериш, магнитоабразив силлиқлаш ва текислаш, иссиқлик алмашадиган аппаратларни чўқмалардан тозалаш ва бошқа ишлар учун кенг қўлланилади. Материалларга магнитли импульслар билан ишлов бериш интенсив киритилмоқда: деталларга шакл бериш, уларни қисиши, йиғиши, тешикларни чопиши, электр пайвандлаш ва бошқалар.

Материалларни ферромагнит қўшилмалардан тозалаш юқори сифатли маҳсулот олиш учун ва техника ҳавфсизлиги талабларини бажариш учун, металл қисмларни ишлов бериш машиналарини ишчи органларига тушишини олдини олиш, портлаш ҳавфи бор муҳитларда учқун бўлишини олдини олиш ва бошқаларга имкон беради. Бу максадларда озиқ-овқат, кимё, тўқимачилик, тоғ ва саноатни бошқа соҳаларидаги хомашъё ва маҳсулотларни узатадиган транспорт ва оқим линияларида магнит ушловчилар ўрнатилади, улар доимий магнитлар ёки доим ишлайдиган магнит сепараторлардир. Конструкция бўйича доимий тақасимон магнитли магнит ушловчилар энг оддийдир. Ушловчи қисм қатор тақасимон магнитлар шаклида бўлиб материал узатувчиларга, мустақил оқизадиган трубалар, дозаторлар тагидаги конуслар ва бошқаларда ўрнатилади.

Магнит ушлагичлар қатор камчиликларга эга, масалан, магнитларга ёпишган ферромагнит қўшилмаларни қўлда тозалашга тўғри келади. Доимий магнитларни тортиш кучи етарли эмас, бу куч ишлаган сари камайиб боради. Шунинг учун магнитларни даврий текшириш ва юк кўтариш имконини тиклаш учун магнитлаш зарур бўлади.

Электромагнит сепараторлар. Улар анчагина катта унумдорликка эга, ферромагнит қүшилмаларни олиб ташлаш жараёнини механизациялашга имкон беради ва ишда ишончлироқ. Электромагнит сепараторларни конструкцияси хар хил бўлиши мумкин. Масалан, 11 расмда электромагнит сепараторларни мумкин бўлган схемаларидан биттаси



Расм 11. Лентали электромагнит сепараторни принципиал схемаси.

кўрсатилган. У лентали транспортер билан бирга тайерланган. Берилган

махсулот бункер 1-дан транспортёр 2-ни лентасига берилади. Транспортер асинхрон электродвигателдан айланадиган ичи бўш юпқа диамагнит материалдан тайёrlанган барабан 3 томонидан юргизилади. Барабан ичидаги харакатланмайдиган электромагнит 4 жойлашган. Электромагнит ғалтаги ўзгарувчан тармоғига уланган ярим ўтказгичли тўғрилагичдан ўзгармас ток энергиясини олади. Электромагнитни маълум холатда тўхтатиб туриш учун червякли механизм кўзда тутилган.


Махсулот лента билан харакатланганда электромагнит таъсиридаги худудда ферромагнит қўшилмалар барабангага тортилади ва транспортер лентасида магнит таъсир худудидан чиққунча ушланиб туради, кейин эса чиқариб ташлаш учун 6-чи ўзи ташловчига тушади. Лентага ёпишган майдага металл зарражалар чўтка 7 билан олиб ташланади, тозаланган махсулот эса бункер 5-га тушади.

Магнит билан тозалаш усууллари мойловчи-совитувчи суюқликларни тозалаш учун ҳам кенг кўлланилади.

Сувга магнит ишлов берии қурилмалари. Сувга магнит ишлов бериш сувни физик хусусиятларини ўзгартириб, бу билан иссиқлик алмашиб аппаратларини қотишмаларини камайтириш учун ишлатилади. Магнит ишловдан кейин сув кимёвий таркибини саклаб, сиртқи тортилиш, қовушқоқлик, зичлик, электр

ўтказувчанлик каби физик хусусиятларини ўзгартиради. Натижада сувдаги калций, магний ва бошқа тузлари кейинги иситилишда камроқ микдорларда иссиқлик алмашуви аппаратларини деворларга ёпишади ва оқим билан муаллах заррачалар - шлам таркибида чиқиб кетадилар. Аппаратларда ҳосил бўлган чўқмалар эса кучсиз кристалл структурада бўлиб, идиш ва труба деворлардан осон кўчади.

Сувга магнит ишлов бериш аппаратлари мураккаб бўлмай, кўп холларда трубалар оралиғига монтаж қилинади. Улар кўп қутбли ўзгармас ёки ўзгарувчан ток электромагнит тизими-лари 2 бўлиб, латун гильза 3 билан герметик беркилади. Сув, аппаратдан $0,2\text{--}0,5 \text{ м}/\text{с}$ тезлик билан оқиб, тескари йўналишдаги магнит майдонларни кесиб ўтади. Аппаратни унумдорлиги соатига $100 \text{ м}^3/\text{соатига}$ бўлиб, энергияни солиштирма сарфи $0,03 \text{ кВт}\cdot\text{соат}/\text{м}^3$. Магнит ишловдан кейин сув чўкма қотишма ҳосил қилишга қарши хусусиятларини бир суткагача сақлайди, кейин бу хусусиятлар йўқолади. Шунинг учун сувга магнит майдонда ишлов бериш даврийлиги 6-8 соат бўлиши керак. Саноатни кўп соҳаларида сувга



Расм 12. Сувга ишлов берадиган кўп қутбли электромагнит аппаратнинг схемаси: 1-пўлат корпус, 2-электромагнитлар, 3-латун гильза, 4-электромагнит чулғамларини қисқичлари. магнит ишлов бериш иссиқ алмашув аппаратларини даврий то- залаш муддатларини 2 марта узайтиришга имкон беради. Сув

кам ишлайдиган корхоналарда сувга магнит майдонда ишлов бериш киймат турадиган ион-алмашув моддалар билан кимёвий ишловни ўрнини босади. Бу мухимдир, чунки кимёвий ишловда мураккаб қурилмалар ва юқори малакали ходимлар керак бўлади.


Маъзуа 6.

Магнитли импульс қурилмалари. +урилмани принципиал схемаси ва иш принципи. Магнитли ишлов бериш турлари.

Магнитли импульс қурилмалари. Ток ўтказувчи материаллардан тайёрланган буюм ва заготовкаларда кучли даврий магнит майдонларни импульслари таъсирида пластик деформациялар ҳосил қилиш учун ишлатилади. Магнитли импульс штамповка, трубаларни қисиши ва кенгайтириш, йиғиши ишлари, тешиклар ҳосил қилиш, импульсли пайвандлаш ва бошқалар учун ишлатилади.

+урилмани принципиал схемаси ва иш принципи. Магнитли импульсли қурилмаларни иш принципи магнит майдонларини қувватли импульслари ва заготовкаларида ҳосил бўладиган уорма токларни ўзаро таъсирига асосланган.

Ток ўтказувчи заготовкани индукторга қўйилса (расм 13) ва ундан катта амплитудали ток импульси



Расм 13. Магнитли импульслар билан ишлов берувчи қурилмани принципиал схемаси: 1-индуктор, 2-заготовка, 3-сифимли йиғувчи (конденсаторлар батареяси), 4-кўпайтирувчи трансформатор, 5-тўғрилагич, 6-автотрансформатор, 7-разрядник.

Ўтказилса, индуктор атрофида магнит майдон кучланганлигини қувватли импульсли ҳосил бўлади. Унинг энергияси ғалтакнинг индуктивлиги ва ундаги токни квадратига пропорционал:

$$W_m = \frac{LI^2}{2}. \quad (4)$$

Бу магнит майдон заготовкада уорма токни импульсини индукциялантиради, бу токни магнит майдони индукторни ташки магнит майдонига қарши ҳаракат қиласди. Магнит майдонларни импульслар билан ишлов берувчи қурилмани принципиал схемаси таъсирига асосланган.

донларни бундай ўзаро таъсири натижасида электромагнит кучлар ҳосил бўлади, уларни йўналишлари «чап қўл» қоидасидан топилади - магнит индукция B ва ток I векторларига перпендикуляр, яъни заготовка сиртига босим ҳосил қилинади (стрелкалар билан кўрсатилган). Кучли магнит майдонларида бу босим заготовкани сиртини 1 квадрат сантиметригага ўнлаб тонна бўлиши мумкин. Ичи бўш заготовкани ичидаги мувозанатловчи босим йўқ ва майдон энергияси механик ишга (заготовкани деформациялашга) ва уни қизитишга сарфланади. Заготовкани сиртига таъсир этувчи босим (МПа):

$$p = \frac{B_1^2 - B_2^2}{2\mu_0} \cdot 10^{-6} \quad (5)$$

Бу ифодада B_1 ва B_2 заготовкани индуктор томонидаги сирти ва заготовкани орқасидаги магнит майдон индукцияси, Тл; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-6}$ Гн/м магнит доимиини.

Заготовкада сиртини ҳароратини ошишини топиш мумкин:

$$\Delta t = B^2 / 8C_v \quad (6)$$

Бу ерда C_v -заготовкани солишишторма иссиқлик сифими.

Заготовкани деформацияланиш тезлиги:

$$V = 10B / 4\sqrt{\rho\pi} \quad (7)$$

ρ -ишлиов олаётган материални зичлиги, кг/м³.

Разряд импульсини давомийлиги шундай танла-надики, магнит майдонни деформацияланувчи деталга кириш чуқурлиги уни деворини қилинлигидан кичикроқ бўлиши керак. Кўрилаётган схема учун импульс давомийлиги 10-20 мкс.

Импульсни қисқа муддатли бўлгани учун катта кучларни ҳосил қилиш мақсадида катта зичлиқдаги токларни ўтказиш мумкин (10^{10} А/м² гача), чунки жуда қисқа муддатда ўтказгичлар уларни мустаҳкамлик хусусиятлари йўқоладиган дараҷагача қизишга улгуришмайди. Шунинг учун индукция 80 теслагача етади, бир марта ишлайдиган индукторлар учун эса - 200 теслагача. Бу қийматлар ферромагнит материалларни тўйиниш индукциясидан бир неча марта ошади, шунинг учун улар кучли майдонлар техникасида ишлатилмайди. Токнинг бундай юқори

зичликларини (магнит индук-цияни ҳам) нисбатан осон ва содда конденсаторларни разрядлаб олинади.

Манба қувватини күйидаги ифодадан топиш мумкин:

$$W_{m\delta} = W_{c\eta} = \frac{U^2 C}{2t} \cdot \eta, \quad (8)$$


W_c -заряд контурида түпленадиган қувват; t -разрядлар оралиқларидағи вақт, c ; η -заряд контурини **ФИК**-и (одатда **ФИК** тахминан 0,5 бўлади); U -конденсаторларни зарядлаш кучланиши, 5÷20 кВ.

Разрядниклар сифатида ҳаволи разрядниклар, электродлар яқинлаштирилганда ишлайдиган механик коммутаторлар ёки игнитронлар (разрядни бошқари-лиши мавжуд) ишлатилиди. Зарядловчи контурлари (йиғувчи) юқори доимий кучланиш манбасидан зарядланади, бу манба кўпайтирувчи трансформатор, тўғрилагич, зарядловчи кучланишни ростловчи жихоз, ерга улаш ва бошқалардан иборат.

Магнитли ишлов беришни турлари. Ишлов беришни магнитли импульс усули анча прогрессивdir. Инерцияли мухитни йўклиги (мухит орқали деталга босим ўзатилади) ҳамда электродинамик кучларни заготовка хажмига тақсимланиши ва аниқ ростланиш бундай қурилмаларни қўллашга кенг имконият яратади.

Расм 14-да магнитли импульслар билан ишлов беришни оддий мисоллари кўрсатилган. Заготовка 1 тўғридан-тўғри разряд занжирига киритилиши мумкин (расм 14,а). Бу холда электродинамик кучлар (стрелкалар билан кўрсатилган) заготовкалардаги ток ва заготовка ёнидаги қайтган симда ҳосил бўлган магнит майдон билан ўзаро таъсир натижасида ҳосил бўлади. Индуктор 2 детал 1 ичига киритилганда (расм 14,б)

Расм 14. Магнитли импульслар билан ишлов беришни турлари:
1-ишлов оляйтган деталь, 2-индуктор, 3-магнит майдонни мұжассамлантирувчиси.



трубани кенгайиш эффициенти ҳосил бўлади. Мураккаб шаклии деталларга ишлов бериш учун матрицалар қўлланилади. Агар маҳаллий деформация ҳосил қилиш керак бўлса, индуктор ва заготовка оралиғига металл концентраторлар 3 (майдон ўзгартиргичи) киритилиб, магнит майдон қайта тақсимланади ва детал 1-ни қисмларида юқори босимлар ҳосил қилинади (расм 14,в-даги стрелкалар).

Назорат саволлари:

Магнит қурилмаларини қўллаш соҳаларини айтинг.

Магнитли ушлагичларни иш принципини тушунтиринг.

Электромагнит сепараторларни иш принципини тушунтиринг.
Сувга магнит ишлов бериш нимага олиб келади?

Сувга ишлов берадиган электромагнитли қурилмани иш принципини тушунтиринг.

Магнитли импульслар ишлаб чиқадиган қурилмалар қандай мақсадларда ишлатилади?

Магнитли импульслар билан ишлайдиган қурилмани иш принципини тушунтиринг.

Магнитли импульслар билан ишлов бериладиган усулни афзаликларини санаб ўтинг.

Магнитли импульслар билан ишлов бериш турларини санаб ўтинг.

Мавзу: Инфрақизил ва ультрабинафша нурланиш қурилмалари

Маъруза 7.

Инфрақизил нурлар. Инфрақизил нурланиш манбалари ва уларни қўллаш соҳалари. Ультрабинафша нурлар. Ультрабинафша нурланиш манбалари ва уларни қўллаш. Мехнат муҳофазаси.

Инфрақизил нурлар. Инфрақизил нурлар тўлқин узунлиги $10^{-4} \div 10^{-2}$ см бўлган электромагнит тебранишлардир. Улар спектрнинг қўринадиган қизил қисми ёнида бўлиб, одам кўзига қўринмайдилаор. Инфрақизил нурлар амалда фазода тарқамайдилар ва, жинслар ичига кириб, уларни қиздирадилар. Ичига кириш чуқурлиги қиздирилаётган материал хусусиятлари, унинг таркиби, сиртни характерига боғлиқ ва мм-ни бўла кларидан бир неча мм-ларгача бўлиши мумкин.


Ҳар қандай модда учун инфрақизил нурланишни энг эфектив қиздирадиган тўлқин узунлиги мавжуд. Ҳаво инфрақизил нурлар учун деярли тиниқ, шунинг учун инфрақизил нурланиш манбасидан қиздирилаётган обьектга иссиқлик деярли сарфсиз узатилади.

Инфрақизил нурланиши манбалари ва уларни қўллаши соҳалари. Инфрақизил нурланишни энг оддий манбалари – бу қиздирилувчи лампаларидир. Бунинг учун уларга кучланишни пасайтириб берилади. У холда улар асосан қўринмайдиган инфрақизил нур чиқаришади ва бир оз қўринадиган ёруғлик нурлари бўлади.

Саноат ҳар хил турдаги нурланувчиларни ишлаб чиқади. Ҳар бир турнинг энг эфектив ишлатиш соҳасини тайинлайдиган белгилар - бу ишчи ҳарорат, максимал нурланишни тўлқин узунлиги ва нурланишни текис зичлик зонасидир. Инфрақизил нурларни асосий манбалари - бу ойнали қайтаргичга эга ЗС турдаги лампали нурланувчилар (максимал нурланишни тўлқин узунлиги 1,05 мкм), кварцли трубкасимон (2-3 мкм), рефлекторли нометалл стерженсимон қиздиргичлар (6-8 мкм) ва трубкали электр қиздиргичлар.

Махсулотларга ишлов берувчи қурилмаларни лойихалашда ишлов бериладиган материалларни ишловдан олдинги ва ишлов жараёнидаги оптик хусусиятларини, технологик жараёни хоссаларини билиш керак ва буни асосида энергия сарфлар бўйича рационал бўлган нурланувчини турини танлаш керак.

Инфракизил нурланиш қурилмалари бўялган буюмларни қуритиш, нометалл материалларни пай-вандлаш, қиздириш (мустахкамлаш, пишириш ва қиз-дириб совутиш печларида) учун ишлатилади. Озиқ-овқат саноатида қиздиришни бу тури гўшт ва балиқ махсулотларини қовуриш, дудлаш, қайнатиш ва қури-тиш учун ҳамда консерваларга ишлов бериш, буғдой, ун ва дон махсулотларини қуритиш, сут, пиво, мева шарбатларини пастеризациялаш учун кенг қўлланилади. Расм 15-да кичик қалинликдаги текис махсу-лотларни пиширадиган, термо-радиация лампали печни кўндаланг кесими берилган. Печенье пишириш учун ишлатилганда махсулдорлик бир сменада 5 тоннагача, пишириш муддати эса 2,5-3,5 минутгача. Печни иссиқлик режими бошқарув пултидан терморадиация лампалари ни алоҳида секцияларини ёқиши-ўчириш билан созланади. Электр энергияни солишишторма сарфи 0,5-2 кВт·соат/кг тайёр махсулотга.



Расм 15. Кичик қалинликдаги ясси махсулотларни пиширишга мўлжалланган печни кўндаланг кесими: 1-терморадиацион лампалар; 2-конвейер; 3- қиздириладиган махсулотлар. Инфракизил нурланишни қувватлироқ қурилмаларида кварцли нурланувчилар ишлатилади. Улар осон алмаштириладиган нихром ёки вольфрам спиралли трубка шаклида бўлади. Кварц лампаларни, масалан, йод парлари еки бошқа газлар билан тўлдирилганда, истеъмол қилиниятган энергияни 85%-дан юқоригоини ўзгартирилиши-

га эришилади. Бундай нурланувчиларни қуввати 4,5 кВт-га етади, иш муддати эса – 1,5 йилга.

Инфрақизил нурлар манбалари сифатида трубкали электр қиздирувчилар, керамик нурланувчилар ва бошқалар ҳам ишлатылади. Нурланиш қуввати бүйича улар терморадиация ва кварц лампалардан кичикроқ, аммо лампали нурланувчилардан ишончлироқ. Нур оқимини концентрациялаш учун нурланувчиларни кўпи рефлекторлар билан таъминланади ёки колбани бир қисми ойнали аралашма билан қопланади.

Ультрабинафша нурлар. Ультрабинафша нурлари (частотаси 10^{15} -дан 10^{17} -гача Гц бўлган электромагнит тебранувчилар) спектрининг кўринадиган қисмини бинафша қисми ёнида бўлади ва ҳавони кучли ионлаштиради, шиддатли фотоэлектрик ва кимёвий ҳодисаларни ҳосил қиласи, бактерияларни ўлдирувчи ва ҳилма-ҳил биологик таъсирларга эга.

Ультрабинафша нурланиши манбалари ва уларни қўллаш.

Ультрабинафша нурларни манбаълари – бу симобли-кварц ва газразрядловчи лампалардир.

Симобли-кварц лампалар юқори босимли бўлиб, 1 квт-гача номинал қувватга, 220 еки 127 В кучланишга ва 50 Гц частотага тайёрланади. Улар кварц ойнасидан тайёрланган трубка бўлиб, спектрининг максимал нурланиш тўлқини 0.365 микрометр бўлади. Кўринадиган нурларни тўхтатиб қолиш учун баъзи холларда қора увиол ойнадан фильтрлар қўйилади, бу ойна ультрабинафша нурларни яхши ўтқазади.

Газ разрядли бактерицид лампалар 15-30-60 Вт номинал қувватга, 220 ва 127 В номинал кучланишга ва

50 Гц частотага чиқарилади. Улар увиол ойнадан тайёрланади ва тузилиши, иш принципи ва улаш схемалари бўйича паст босимдаги люминесцент лампалардан фарқ қилмайди, фақат ойна ички сирти люминофор билан қопланмайди. Энг кўп тарқалган **БУВ** турдаги лампалар энг кучли бактерицид таъсирга эга, нур оқимини якин 80%-и тўлқинни 0.254 микрометр узунлигига нурланади. Бу лампаларни иш муддати 1500 соат, бундан кейин бактерицид таъсири икки марта камаяди. Бактерицид таъсирини кўтариш учун улар полировка қилинган нур қайтарувчи сирт

(алюминийдан) билан таъминланади. Бу ультрабинафша нурланиши ярим сферани тепа ёки паст қисмига тақсимланишини таъминлади.

Ултърабинафша нурланиш лампалари стерил-лаштириш, биологик жараёнлар ва кимёвий реак-цияларни рағбатлантириш ва қийинлаштириш учун, хоналарни, ҳавони, сувни, иш столларини, идишларни, асборларни, кийимларни ва ҳоказоларни дезинфек-циялаш учун ишлатилади. Бу мақсадлар учун қисқа тўлқинли диапазондаги (тўлқин узунлиги 0.20-0,28 микрометргача) ултрабинафша нурлар энг эффек-тивдир. Уларни газ разрядли бактерицид лампалар нурлантиради. Бунда нурланиш доzasи биологик жараёнга салмоқли таъсири қиласи. Масалан, кичик дозалар пўпанакни ривожланишини рағбатлантиради. Узоқроқ нурлантирилиш озиқ-овқат, мева ва сабза-вотларда пўпанак бўлиш эҳтимолини камайтиради. Гўштни даврий нурлантириб турилса, уни музламаган холда, оддий ҳароратда сақлашга имкон бўлади ва гўшт янгидек туради. +исқа тўлқинли диапазондаги ультра-бинафша нурлар омборхона хоналарни дезинсек-циялаш учун, омбор зааркуннадаларини ўлдириш учун ва бошқаларга ишлатилади. Ҳавони бактериялардан ва пўпанакдан тозалаш эффективлиги 99%-га етади.

Тўлқин узунлиги 0.28-0.32 мкм-гача бўлган ултрабинафша нурланиш медицинада ва ветери-нариядада кенг қўлланилади. У тери қопламаларини куйдиради, инсон ва ҳайвон организмида Д витаминини ҳосил бўлишига ва сут, ҳамиртуруш, ун каби озиқ-овқатларда уни сақланишига ёрдам беради.

Узун тўлқинли диапазондаги ултрабинафша нурлар (0,32-дан 0,40 мкм-гача) сигнал қурилмала-ридаги нурланувчи ва флюоресцирланувчи моддаларни уйғотиш учун ишлатилади, масалан, робототехникада ва люминесцент анализ қурилмала-рида. Шундай қилиб янги оқ тухумлар қизил ранг билан флюоресцирланади, эскилари эса ҳаворанг билан товланади.

Меҳнат муҳофазаси. Ултрабинафша нурлантирувчилар билан ишлаганда эҳтиётлик чоралари кўрилиши керак: тери қопламалари куйишидан, кўзни атрофида манжетаси мавжуд қора ойнали кўзойнак билан ҳимоя қилиш керак. Буюмларни ва хона-

ларни бактерицид ультрабинафша лампалар билан нурлантириш фақат одамлар йўқлигига бажарилади.

Назорат саволлари:

+андай нурлар инфрақизил дейилади?

+андай манбалар инфрақизил нурларни ҳосил қиласди?

Инфрақизил нурланиш қурилмалари қандай жараёнларда ишлатилади?

+андай нурлар ультрабинафша дейилади?

Ультрабинафша нурларни хусусиятлари нимада?

Ультрабинафша нурланиш манбаларини айтинг.

Ультрабинафша нурланиш лампалари нима учун ишлатилади?

Ультрабинафша нурланишни медицинада ва ветеринарияда қўлланишишини тушунтиринг.

Ультрабинафша нурларини сигнал жиҳозларида қўлланишишини тушунтиринг.

Ультрабинафша нурланувчилар билан ишлаганда қандай хавфсизлик қоидаларини бажариш керак?

Мавзу: Ток ўтказувчи материалларга электр учқунлар билан ишлов бериш

Маъруза 8.


Электр учқунлар билан ёки электр эрозия ишлов бериш усули.

Электр эрозия қурилмаларини электр жиҳозлари.

Электр учқунлар билан ёки электр эрозия ишлов бериш усули.

Ток ўтказувчи материалларга электр учқунлик еки электрэрозия ишлов бериш усули – бу электр учқунлар таъсирида электродлар материалларида эрозия (бузилиш) содир бўлади. Бунда ишлов зонасида заготовка материали эрийди еки буғланиб, суюқ еки газ холатида чиқариб ташланади.

Электродларни эрозияси мустақил разрядни ҳамма турларида содир бўлади, аммо учқунли электр разрядда энг катта эфектга эриши-



лади. Суюқ еки газ мұхит билан ажратылған электродлар орасидаги кучланиш тәшилиш кучланиши дейиладиган критик қийматта етгандың учқун разряд ҳосил бўлади. Натижада электродлар орасида ионлашиш содир бўлади, кескин (10^{-7} с вақт мобайнида) разряд оралиғини қаршилиги ўзгаради (мегаомни бирларидан ўнлар ва бирлар омгача) ва токни қувватли импульси пайдо бўлади. Учқунли разрядни давомийлиги кичик ($10^{-2} \div 10^{-7}$ с), шунинг учун металлни эриган томчиларини ажраб, чиқиб кетиши портловчи (импульсли) характеристерга эга. Бунда разряд зонасида металл ва суюқлик буғларидан газли пуфак пайдо бўлади ва металл томчисига буғлар ва динамик кучлар таъсири


Расм 16. Электр эрозия раз-рядини ривожланишини схемаси: 1-электрод-асбоб; 2-элек-трод-буюм; 3-ишчи суюқлик; 4-газли пуфакча; 5-эриган металл; 6-эриган металлни шарчалари. Натижасида у чиқарип ташланади ва ишчи суюқликда шарчалар кўринишида қотиб қолади (расм 16).

Эриган томчи ажрагандан кейин анод сиртида (заготовка, буюм) пиёласимон чуқурлик қолади; пиелани ўта қизиб турган таги разряд каналини плазмаси билан ўзаро таъсирга киришади ва янги кимевий бирикмаларни ҳосил қилади, улар эса анод ичига диффузияланади. Ишлов олаётган материални сиртий хусусиятларини ўзgartириш усули шу ходисасини ишлатишга асосланган (деталларни электр учқунлар билан мустаҳкамлаш).

Электр эрозия қурилмаларини электр жиҳозлари

Электр эрозия қурилмаларини электр жиҳозлари таркибиға манба - импульслар генератори, ишчи аъзоларини силжитиш электр юритмалари (электрод-асбоб, электрод-буюм, ишчи стол), ишчи аъзоларини узатишларини созловчилари, ишчи суюқлик билан таъминлаш системаси, бошқариш ва химоялаш схемалари киради.

Импульс генератори электр эрозия қурилмасини энг муҳим звеносидир, ишлов беришни сифати унинг характеристикасига боғлиқ. Энг оддий ва кенг тар-қалган генератор - бу **RC**-генераторидир (расм 17).



Расм 17. RC-генератор схе-маси
(а), разряддаги кучланиш (б) ва
ток (в) импульслари.

кучланиш кескин пасаяди ва электродлараро масофадан ток импульси ўтади (расм 17, в). Кучланиш ей кучланишидан пасайганда разряд тўхтайди. Кейин цикл қайтарилади.


Бу турдаги импульслар генераторини (**RC**-схемани) камчилиги - ток чегараловчи қаршиликда энергияни катта сарфлари ва икки қутбли импульслар олиш мумкин эмаслиги. Расмдан (17, в) кўриниб турибдики, баъзи вақтларда кичик бўлса ҳам тескари қутбли ток бўлади. Аммо тескари қутбли бу токлар тўғрилагичлар улаб йўқотилиши мумкин.

Генераторларни мукаммалроқ схемаларида коммутацияловчи жиҳозлар ва бошқа схема ечимлари кўзда тутилган. Хусусан, лампали ва тиратронли импульслар генераторлари юқори кучланиш тармоғига конденсатор батареяси ва электродлар орасига пастлатувчи импульс трансформаторларини ўрнатиб, уланишлари мумкин. Коммутацияловчи жиҳозлар сифатида тиристорлар ва транзисторлар ишлатилади. Давомийлиги узунроқ импульслар олиш учун (масалан, деталларга хомаки ишлов бериш учун) маҳсус ўзгарувчан ток генераторлари ишлатилади. Икки қутбли импульслар берадиган **МГИ-3** турдаги генераторлар ишлаб чиқилган. Улар **ПН-290** турдаги ўзгармас ток машинаси асосида яратилган ва катта токларга (100-лар ва

Генератор токни чегараловчи қаршилик орқали энергия тўпловчи конденсаторлар батареяси С-ни таъмин-лайдиган ўзгармас ток манбаси 1-дан иборат. Электрод 2-лар батареяга параллел уланади. Батарея конденсаторларидаги кучланиш электродлараро масофа тешилгунча экспонента қонуни билан ўсади (расм 17, б). Бу онда кучланиш кескин пасаяди ва электродлараро масофадан ток импульси ўтади (расм 17, в). Кучланиш ей кучланишидан пасайганда разряд тўхтайди. Кейин цикл қайтарилади.


1000-лар А) ва частотаси 1000 Гц-гача паст күчланишларга мүлжалланган. Бундан ташқари, **ОПИ-8/100** турдаги ташқи түгрилагичли электр машина индукторлы генератор ишлаб чиқылған ва ҳоказо.

Электр эрозия ишловни ишлатилишини асосий турлари расм 18 ва 19-ларда көлтирилген.



Расм 18. Электр эрозия ишловда бажариладиган технологик операциялар: а-в-тешеклар ҳосил қилиш; в-бүшликларни ҳажмий шакллаш: 1-электрод-асбоб; 2-заготовка.

Механик ишлов бериш мүмкін бўлмаган қаттиқ аралашмалар ва мустаҳкамланган пўлатдан тайерланган буюмларни шаклини ўзгартиришда электр эрозия усули жуда эффектив-дир. Бунда асбобга кучли таъсир йўқ, бу эса усулни асосий афзаллигидир.



Расм 19. Профилланмаган (сим) асбоб билан электр эрозия ишловни схемаси: 1-импульслар генератори; 2-заготовка; 3-ингичка мисеки вольфрам сим (электрод-асбоб); 4-тепадаги қалтак; 5-кесилаятган детални (профили) шакли; 6,7-з ва у ўқлар бўйича силжитиши юритмалари.

Назорат саволлари:

Электр учқунлар билан ёки электр эрозия ишлов бериш усулни мазмунини тушунтиринг.

Эрозия нима?

Суюқ ёки газсимон муҳит билан ажратилган электродлар орасида қачон учқунли разряд ҳосил бўлади?

Учқунли разрядга тушунтириш беринг.

Ўтказувчи материалда учқунли разряд таъсирида қандай ходисалар бўлади?

Электр учқунли разряд ёрдамида қандай ишлар бажарилади?

Электр эрозия қурилмасини иш принципини тушунтиринг.

Электр эрозия ишлов ёрдамида қандай технологик операцийлар бажарилади?

Импульслар генераторлари тўғрисида тушунча беринг.

Мавзу: Материалларга ишлов беришни электр киме усуллари

Маъруза 9-10.

Электролит-электролиз. Гальванопластика. Гальваностегия. Гальваностегия ванналари. Аноддаги электрокимё ишлов. Электрокимёвий тозалаш. Электрокимёвий силлиқлаш ва ялтиратиш.

Электролит-электролиз. Бу усуллар электр токининг суюқликларни ток ўтказувчи эритмалари-электролитлардан ўтганда ҳосил бўладиган ходисаларга асосланган. Эритмалардан ўзгармас ток ўтганда-электролиз жараенида-электролитда ва ўтказгичлар сиртида (электродлар сиртида) ҳар хил ходисалар содир бўлиши мумкин: электролитдан модда заррачаларини ажралиши ва электродларга қўниши; металл электрод (ток манбасини мусбат қутбига уланган анод)-ни сиртини эриши; катод сиртида водород гази ва анод сиртида кислород газини ажраши ва бошқалар.

Катод жараенлари (катодда моддани ажраши) гальванопластикада, гальваностегияда ва бошқаларда кенг қўлланилади. Анод жараенлари (анодни эриши) ҳар хил электрокиме ва комбинацияланган ишлов бериш усулларида (электрокиме травленияси-ишлов бериш еки чизиқлар ҳосил килиш, силлиқлаш, полировка килиш-ялтиратиш, ялтироқ қоплама килиш, шакл бериш, электрокиме тамғалаш, чархлаш, анод- механик ишлов бериш, анод-абразив ишлов бериш ва бошқалар) кенг қўлланилади.

Гальванопластика - бу металл ва нометалл буюмларни сиртига электрокимё йўли билан металларни ёпишириш. Гальванопластика буюмларни аниқ нусхаларини гальванонусхаларини олиш учун ишлатилади, масалан: типографик клишеларни типик штампларини тайёрлаш, мусика пластинкаларини, аниқ штампларни ишлаб чиқиши. Бунинг учун буюмдан оттиск-тескари нусха олинади, унинг номи матрица бўлиб, у металл, қўрғошин, мис ёки нометалл бўлиши мумкин.


Нометалл (гипс, ёгоч, пластмасса ва х.) матрицаларга оввал металл кукун, графит ёки алюминий фольга қопланади ва бу билан уларни сиртида электр ўтказувчанлик ҳосил қилинади. Матрицани асл нусхадан осон ажратиш учун унинг сиртига скрипидар, керосин суртилади ва гальваник жараёндан олдин матрица сиртини тозаланади. Кейин матрицани гальваник ваннага солинади ва буюмнинг ичи бўш аниқ нусхасини олинади.

Гальваностегия деб металл буюмни юқори механик мустаҳкамлик ва коррозияга бардошлигини ошириш ёки ташқи кўринишини яхшилаш учун сиртига электрокимёй ўли билан метал қоплашга айтилади. Гальваностегияга никеллаш, хромлаш, мислаш, кадмийлаш, сиртни цинқ, қўрғошин, кўмиш, олтин билан қоплаш каби жараёнлар қарайди.

Катодга қопланган металл гальваник қоплашда майда кристал таркибга эга бўлиши керак, сиртга текис тақсимланган, таркибида бўшликлар йўқ ва асосий металл билан мустаҳкам боғланган бўлиши керак. Механик мустаҳкамлик ва коррозияга бардошликини ошириш учун углеродли пўлат сиртига гальванодиффузия усули қўлланилади: гальваник қоплама берилгандан кейин иссиқлик ишлов берилади ва бу билан диффузион қатлам ҳосил қилинади. Пўлат буюмларни никель ёки хром билан қоплашдан олдин қатор холларда деталларни мислаб олинади, кейин эса никелланади ёки хромланади. Баъзида уч қаватли қоплама хам яратилади (мис, никель, хром). Бундай қопламалар буюмларни $480\text{-}500^{\circ}\text{C}$ -гача қиздирилгандан ҳам оксидланишдан сақлайди.

Кумушлаш ва олтинлаш – асосан декоратив мақсадларда қўлланилади. Олтинлаш, кумушлаш ва мислашда қоплама яхшироқ ёпишиши учун электролитга циан бирикмалари қўшилади.

Гальваностегия ванналари. Гальванотехник қоплаш учун ванналар одатда пўлатдан тайёрланади, тузли эритма ишлатиласа уларни пластмасса, резина, эбонит билан изоляцияланади ёки кислота ва иссиқликка қарши лаклар билан бўялади (расм 20). Катод (К) ва анод (А) шиналари изолятор



Расм 20. Гальваностегия ваннани схемаси.

(И)-ларга ўрнатилади. Катод шина-ларига илмоқлар ўрнати-либ, уларга буюмлар осиб қўй-йилади. Анод шиналари (элек-тродлар) катодга ко-планадиган металлдан полоса шаклида та-йёргланади. +атор холларда (масалан, хромлашда) қўрғошиндан еки қўрғошин-сурма аралашмадан эримай-диган анод тайёргланади. Бу холда электролитга доим қопланадиган металл тузларини қўшиб турилади. Электролиз жараёнини тезлаштириш учун электролит иситиб турилади.

Гальваностегия ванналари одатда ўзгармас ток генераторлари ёки яrim ўтқазгичли ўзгартиргичлардан энергия олади. Электродлардаги кучланиш 6-24 В, ток эса жараённи параметрлари ва ишлов берилётган сиртни ўлчамларига караб ростланади. Токни зичлиги $100-1000 \text{ A/m}^2$ -гача ва ундан юқорироқ. Ток зичлигини кўпайтирилса электролиз тезлашади, аммо қопламани сифати пасаяди. Анод сиртидан олинаётган металлни миқдорини Фарадейни биринчи қонунига биноан топиш мумкин:

$$Q_m = K_s I t$$

Бу ифодада: K_s -массали электрокиме эквиваленти, г/(А·соат); I -ток, А; t -ишлов бериш вақти, соат. М. Фарадей топганки, ҳар қандай металлни бир грамм-эквивалентини эритиш учун 96500 А·с еки 26.8 А·соат бир хил электр миқдори керак бўлади.

Юқоридаги ифодадан фойдаланиб, ҳар қандай металлни электркиме эквивалентини ҳисоблаш мумкин, яъни электролитдан 1 А·соат электр ўтганда аноддан ажрайдиган металлни миқдорини (г) ҳисоблаш мумкин:

$$K_s = \frac{A_m}{26,8n}, \quad (9)$$

бу ерда: A_m -анод металлини атом массаси; n -металлнинг валентлиги.

Бу ифода тўғри бўлиши учун келтирилаётган энергияни ҳаммаси металлни эритишга сарфланиши керак. Аммо, энергиянинг бир қисми сувни электролизлаш ва анодда кислород ва озон газларини ажратиш учун сарфланади. Шунинг учун, берилган энергия микдорида ажраган металлни массаси m_ϕ хисобланган m_x -дан оз бўлади. Бу массаларни нисбати ток бўйича чиқиш дейилади,

$$\eta = \frac{m_\phi}{m_x} \text{ еки } \eta = \left(\frac{m_\phi}{m_x} \right) 100\%. \quad (10)$$

Гальваностегиянинг жараёнларини кўпчилиги учун ток бўйича чиқиш анчагина катта (90-дан 100-гача). Фақат хромлашда ток бўйича чиқиш 12% ёнида бўлади, чунки бу жараёнда электроэнергияни асосий қисми қўшимча реакцияларга сарфланади. Ток бўйича чиқиш электр энергиясини фойдали ишлатишни кўрсаткичидир. η -қанча кичик бўлса, энергия сарфлари ва электр энергияни солиштирма сарфи катта бўлади.

Аноддаги электр кимё ишлов электролитга чўк-тирилиб, мусбат электродга уланган деталь сиртини эритиш ходисасига асосланган. Анод жараёнлари Фарадей қонунларига бўйсунади, бу қонунлар ажра-тилган модда микдори ва ўтқазилган электр микдори ўртасидаги алоқани белгилайди. Ток бўйича чиқишни хисобга олган холда тоза металларни анодда эритилиш микдорини куйидаги ифодалардан топиш мумкин.

$$Q_{ym} = \frac{It}{S} \cdot \frac{A}{n} \eta \text{ ёки } Q_{ym} = Q_{sol} It, \quad (11)$$

бу ерда I -заготовкадан ўтадиган ток, А; t -токни ўтиш вақти, мин; S -заготовкани сирти, см^2 ; A -буюмларни металлининг атом массаси; η -аноддан ток бўйича чиқиши, $0 < \eta < 1$; $Q_{sol} = \frac{1}{S} \cdot \frac{A}{n\rho} \cdot \eta$ - металлнинг хажмий ажратилишини солиштирма микдори, $\text{см}^3/\text{мин}$; ρ -заготовка металлини зичлиги, $\text{г}/\text{см}^3$.

Электр кимё ишловини жараёни ҳамма усуслар учун бир хил ва ягона схема бўйича бажарилади. Аммо, электродлар материалыни ва электролит таркибини, реакция содир бўладиган


ҳажм ва ўлчамларини (электролит ва ўзаро таъсир махсулотлари билан түлдирилган электродларо ҳажмни), ҳамда жараённи ўтишини шароитларини (харорат, ток зичлиги, реакция махсулларини чиқариш тезлигини, электролитни оқишини ва реакцияни бошқа параметрларини) ўзгартириб, электр кимё ишловини вариантларини катта сонини олиш мумкин. Улар ичида деталлар ва буюмларни сиртини хусусиятларини ва холатини ўзгартирадиган пардоз операциялар усулларини гурухи мухим ўрин тутади.

Электркимё (аноддаги) тозалаши - сирт ифлосликларини, оксидларини, ўсмаларини, зангни, белгиларни олиб ташлаш ва қирраларни ва метални кесувчи зарраларини текислаш учун ишлатилади. Электркимё текислаш металларини эришини етарли катта тезликларида ($50\text{-}500 \text{ mm}^3/\text{мин}$) бажарилади, шунинг учун бундай текислашдан кейин сирт силлиқ бўлмайди. Жараённи тезлиги кенг диапазонда ток зичлигини ва электролит хароратини ўзгартириб ростланади.

Электрокимё (аноддаги) силлиқлаши ва ялти-ратиши - паст ток зичлигига бажарилади ва металлнинг макро ва микро-рельефини ҳосил қилувчи ғадур-ғудурларини эритишдан иборат. Натижада сиртни микрогоеметрияси яхшиланади, у силлиқланиб ойна каби ялтирайди. Бу усулда сиртнинг ғадирбудирлиги механик силлиқлаш ёки ялтиратишдаги миқдорларига тенг бўлади.

Электрокимё силлиқлаш ёки ялтиратиш жараёни ишлов олаётган сиртни чуқурчакларида (анод) элек-тролиз жараёнида эритишни махсулотлари йигилади. Улар катта электр қаршиликка эга ва шунинг учун ток зичлиги камаяди (расм 21).

Расм 21. Стационар электролитда электрокимё силлиқлаш-



ялтиратиш схемаси: а-детални сиртини ишлов бошланишидаги микрогоemetрияси ва токни чизиклари; б-ўшани ўзи ишлов охирида: 1-ишловдаги деталь; 2-электролит; 3-ванна; 4-катод; 5, 6-ишлов бошланишидаги ва охиридаги ток чизиклари; 7-манба.

Сиртнинг баландликларида электр майдон концентрацияланади ва ток зичлиги кўпаяди. Шунинг учун баландликларни эриш жараени кўп марта тезлашади ва металлни микросиртини кетма-кет текисланиши содир бўлади.

Текислаш ва ялтиратиш операциялари одатда электролит таркибини ўзгартирмай битта ваннада ба-жарилади. Бунинг учун секин аста ток камайтирилади, бу текислашга характерли бўлган ($R_a = 0,16 \div 2,5$ мкм) сиртни микрогоemetриясидан текис ялтироқ сиртга ($R_a = 0,025 \div 0,4$ мкм) ўтишга олиб келади. Металлнинг солиштирма ҳажми текислашда 50-100 мкм/мин бўлади, ялтиратишда 0,5-5,0 мкм/мин бўлади. Электролитни таркиби ва режимни параметрлари металлни физик-кимё хусусиятларига боғлиқ. Масалан, **ВМ-1** аралашмани текислаш ва ялтиратишни биргаликда бажариш сулфат кислотани 85% эритмасида, токни зичлиги ($1\text{-}4$) 10^4 А/м² амалга оширилади. Бунда ваннадаги кучланиш 20-30 В ва харорат 20-40°C бўлади. Текислаш жараёнини муддати 5-6 мин, ялтиратишники 15-30 мин.

Электрокимё ишловда энергия манбаси сифатида ўзгармас ток генераторлари ёки кучланиши 6-24 В ва ток кучи 12,5 кА-гача бўлган ярим ўтказгичли туғрилагичлар бўлади. Мехнат ҳавфсизлиги шартларига биноан тўғрилагичга берилган кучланиш трансформатор оркали пасайтирилади. Ванналар ерга улануб, вентиляция билан таъминланган бўлиши керак. Ванналар оралари резина гиламчалар ёпилган ёғоч пол бўлиши керак.

Маъруза 11.


Ўлчамли электрокимё ишлов.

Ўлчамли электрокимё ишлов. Асбоб-катодни шаклини анод-заготовкада нусхалашдан иборат, заготовка токни махаллий зичлигига қараб эрийди. Бу эффектга эришиш учун электродларни ораси (реакция зонаси) миллиметрдан озроққача камайтирилади ва реакция махсулларини олиб кетувчи электролитни ўтиш тезлиги катта қилинади. Натижада буюмнинг сиртини дастлабки микрогометрияси ва электролитни таркиби доим тикланиб туради, бу эса ток зичлигини минг мартагача оширишга (текислашда Ампернинг бўллакларидан бир неча минг A/m^2 -гача) имкон беради. Жаъмида жуда юқори унумдорликка эришилади (эриётган металлни 10000-лаб mm^3/min). Ишчи асбоб-катоднинг сарф бўлмаслигига нусхалашнинг юқори аниқлиги ва анод-заготовкани сиртини тозалиги таъминланади. Катта ўлчамли буюмларга ишлов берилганда, заготовкадан кўп металл олинаетганда ҳамда қаттиқ қотишмалардан ва чиниқтирилган деталларга берилаетганда айниқса юқори унумдорликка эришилади ва ҳоказо.

Заготовкага талаб қилинган шаклни ва ўлчам-ларни ҳаракатсиз электрод-асбоб (нусхалаш усули) ва ҳаракатланувчи (масалан айланувчи) асбоб ёрдамида бериш мумкин. Иккинчи холда ўхшаш механик опера-цияларни (шилиш, кесиш, текислаш ва бошқалар) ки-нематикасини қайтариб натижага эришилади. Бирин-чисида асбобни ишлов олаётган буюм билан контакти мавжуд эмас, чунки оралиққа босим билан электролит берилади. Шу сабабли асбоб юмшоқ, ток ўтқазувчи материалардан тайерланиши мумкин.

Ўлчамли электрокимё ишлов қўлланилади: механик усулда қийин ишланадиган материаллардан тайерланадиган, юқори аниқликка эга бўладиган штамплар, пресс-шаклларни ишлаб чиқишида (расм 22, а); мураккаб шаклли сиртларни ҳосил қилиш учун, мураккаб шаклдаги бўшлиқларни кесиш, калибрлаш ва ўлчамларини аниқ миқдорларга етказиш учун (расм 22, б); буюмларга белги қўйиш ва тамғалаш учун (расм 22, в); кат-

тиқ аралашмалардан кесувчи асбобларни чархлаш учун; күп сонли тешикларни (юмалок, түғри бурчакли, фасонли ва бошқ.) ҳосил қилиш учун;



Расм 22. Ўлчамли электр киме ишловни қўлланилиши: а-пресс-шакллар тайерлаш; б-тешикларни ҳосил қилиш; в-деталларни тамғалаш ва белги қўйиш; г-заготовкаларни кесиш; 1-элек-трод-асбоб; 2-заготовка.

ларда тоза кесим ҳосил қилишда кесиши учун (расм 22, г); сиртлар ва қирраларни тозалаш, фасонли бўшлиқларни текислаш учун ва ҳоказо.

Айтиб ўтилгандан ташқари ўлчамли ишловни кўп сонли комбинацияланган усуллари мавжуд. Булардан анодлий-механик, электр-абразив, электр-олмос усуллари оддий, фақат бир оз ўзгартирилган металл қиркувчи ва текисловчи дастгоҳларда бажарилиши мумкин.

Ўлчамли электрокимё ишловни энергия истеъмол ҳажми анъанавий жараёнлардан 100 мартагача кўп ва электр эрозия усулларидан 10-15 марта кўп. Электр энергияни солишишим сарфи электродлар орасидаги масофага, электролитни электр ўтказувчанилигига ва ҳароратига боғлиқ. Оралиқни кенгайиши билан металл ажратилиши камаяди ва нусхалашни ҳатолари пайдо бўлади. Шунинг учун энг тежамкор режим ва нусхалашни аниқлиги электродлараро оралиқни минимал-лигига содир бўлади. Аммо бунда реакция махсулларини чиқариб

ташлаш мураккаблашади. Ишловни оптимал режими келишув ечимга асосланган.

Электр энергиясини тежаш учун электролитни ўтказувчанлигини ошириш ва энергия манбасини куч-ланишини пасайтириш керак. Электролитни солиш-тирма ўтказувчанлиги ҳарорат ва концентрация кўпайиши билан ортиб боради. Жараённи оптимал параметрлари ишлов олаётган материалга, ишлов турига боғлиқ ва маълумотномаларда келтирилади.

Жараённи энергия сарфини камайиши ва иш-ловни юқори аниқлиги ва сиртни тозалигини таъмин-лаш энергияни узлуксиз келтиришдан комбинация-ланган усулга ўтишда содир бўлади: ишловни биринчи этапида аниқлик ва тозалик ҳали муҳим эмаслигига энергияни узлуксиз келтириш мумкин. Иккинчи ва якуний этапларда энергияни импульс-циклли усулда импульсли манба-тиристорли **ВАК** тўғрилагичдан келтириш маъқул. Бунда энергияни импульсли келтириш тиристорли **ВАК** ўзгартиргичдан бўлади, цикллик эса электродларни махсус цикл бўйича яқинлаштириш ва узоқлаштиришда содир бўлади, бунда оралиқни энг минимал қийматларга келтириш мумкин.

Назорат саволлари:

Электрокимё нимани ўргатади?

Материалларга электрокимё усуллар билан ишлов бериш қандай ходисаларга асосланган?

Электролизни мазмунни нимада?

+андай қурилмалар электролизерлар деб аталади?

Электролиз жараёнида ток ва кучланиш, ток зичлиги қандай қийматларга эга?

Электролиз қурилмалари электр таъминоти тўғрисида нималарни биласиз?

Электролитик диссоциация деганда нимани тушунасиз?

Электролит нима?

Ионнинг металлдан чиқиш иши деганда нимани тушунасиз?

Гидратация энергияси нима?

+андай ионлар катионлар дейилади?

+андай ионлар анионлар дейилади?

Электрокимёвий эквивалент ўзидан нимани ифодалайди?

Токка ва энергияга кўра модда чиқиши деганда нимани тушунасиз?

Электролитлардан электр токини оқиши хусусиятларини тушунтириш.

Молизация жараёни қандай жараён?

Алюминий ишлаб чиқаришидаги электролиз жараёнини ёритинг.

Мис электролизи қандай тартибда амалга оширилади?

Мис электролизи жараёнида анод электроди ўзидан нимани ифодалайди?

Мис электролизи жараёнида катод электроди ўзидан нимани ифодалайди?

Мис электролизи жараёнида анод ва катод электродларининг жойлашув тартиби қандай?

Катод ва анод жараёnlари қандай мақсадларда ишлатилиши мумкин?

Гальванопластика нима?

Гальваностегия нима?

Гальваностегия ваннасини иш принципини тушунтириңг.
Аноддаги электрокимё ишловга тушунча беринг.
Электрокимё ишловни турларини санаб ўтинг.
Электрокимё (анодда) тозалаш (травление) нима?
Электрокимё (анодда) силлиқлаш ва ялтиратиш нима?
Электрокимё усулида ўлчовли ишлов беришни принципини тушунтириңг.
Электрокимё ўлчовли ишлов бериш қандай мақсадларда ишлатилиши мүмкін?
Мультиполь системаси деганда нимани тушунасиз?
Серий системаси ўзидан нимани ифодалайди?


Мавзу: Ультратовуш қурилмалари

Маъруза 12-13.

Ишловни ультратовуш усуллари. Ультратовуш қурилмасини асосий вазифаси. Ультратовуш частотасини манбалари. Магнитострикция. Пьезоэлектрик ўзгартиргичлар. Ультратовушни технологик жараенларда ишлатишни уч асосий соҳалари. Ультратовуш ердамида технологик жараенларни тезлаштириш. Саноат қурилмалари. Ультратовушни озиқ-овқат ва бошқа саноатларда қўллаш. Ультратовуш ердамида технологик жараенларни назорат қилиш.

Ишловни ультратовуши усуллари бошқа усулларга қарандада қатор афзалликларга эга: бошқа усулларда бажариб бўлмайдиган ишлов ва технологик опера-цияларни бажариш, унумдорликни сезиларли ошириш ва тўла автоматлаштириш ва механизациялаш имконият туғилиши. Шунинг учун улар кенг қўлланилиб келмоқда.

Ультратовуши қурилмани асосий вазифаси - саноат частотасидаги электр энергияни ультратовуш энергиясига айлантириш. +уримла (расм 23) қуйидаги асосий қисмлардан иборат: саноат частотасидаги энергияни ультратовуш ($2 \cdot 10^4 \div 10^8$ Гц)



энергиясига айлантирувчи генератор 1; электромагнит энергиясини эластик ультратовуш тебранишларга айлантирувчи вибратор 2; вибраторни кичик

Расм 23. Деталларга электротовуш билан ўлчамли ишлов берадиган қурилмани схемаси.

ишлов берилаётган детал 6-ни иш зонасига суюклик амплитудадаги тебранишларини асбоб 4-ни тебранишларини анча катта амплиту-

дасига айлантирувчи концентратор 3; келтирувчи эгилувчан шланг ва тўғрилагич 7-дан иборат.

Ультратовуш частоталар манбалари сифатида ўз-үзини уйғотувчи генераторлар (юқори частоталиларга ўхшаш), узлуксиз ишлайдиган тиристорли ва транзисторли ўзгартиргичлар, машина генераторлари хизмат қиласди.

УЗГ-10 (куввати 10 кВт ва иш частотаси 18-24 кГц) турдаги лампа генератори энг кўп тарқалган.

Магнитострикцион (илгарилаб қайтиб тебранув-чи) ва пъэзоэлектрик (радиал тебранувчи халқали) электрик тебранишни ўзгартиргичлари энг кўп кўл-ланилиб келмоқда.

Магнитострикция. Баъзи бир металлар (темир, никел, кобальт ва бошқалари) стерженлар шаклида бажарилиб, магнит майдон таъсирида ўз узунлигини (ҳажмини ўзгартирмай) ўзгартиради. Бу ҳодиса магнитострикция дейилади. Магнитострикция мусбат бўлиши мумкин (стержен узаяди) ва манфий бўлиши мумкин (стержен калталанади). Юқори частотали манбадан энергия олувчи индуктив фалтакни ичига никел стержен қўйилса, у магнит оқимнам ўзгаришини (фалтакдаги токни) частотасига пропорционал частота билан узунлигини ўзгартира бошлайди. Бундай ультратовуш механик тебранишлар манбаси вибратор-тебранишларни кичик амплитудасига эга. Тебранишлар амплитудасини катталашибтириш учун вибраторга ўзгармас ток оладиган кўшимча чулғам киритиб, магнитланади.

Пъезоэлектрик ўзгартиргичларни иш принципи баъзи бир кристалларни электр майдон таъсирида ўз ўлчамларини (қалинлик ва ҳажмни) ўзгартириш хусу-сиятига асосланган. Ультратовуш частотали юқори частота майдон таъсирида кристалл деформацияланади

ва бу билан атроф мұхитда шу частота тебранишлар ҳосил қиласы. Бундай хусусиятта кварц, сегнет түзи, титан, барий, құрғошинни цирконат титанатларини бирикмалари эга. **ФИК** ва тебранишлар амплитудасини күтариш учун ўзгартиргичлар күп қатламли қилиб тайерланади. Ўзгартиргичларни тебранишларини мак-сimal амплитудаси 10 мкмдан ошмайды, технологик мақсадлар учун эса анча катта амплитуда керак. Ўзгартиргичларни параметрларини юк билан келиш-тириш ва ультратовуш тебранишларни иш зонасига узатыш учун концентраторлар ёки тезликни акустик трансформаторлари хизмат қиласы.

Манба ишлаб чиқаётган тебранишларни қуввати $P = \Delta WS$, бу ерда ΔW -товуш энергиясини зичлиги- энергия оқимины уни йұналишига перпендикуляр бўл-ган сиртни бирлигига нисбати; S -тебранишлар манбасини ўраб олган берк сирт.

Концентраторни ҳамма кесимларида тебранишлар қуввати бир хил бўлгани учун товуш интенсивлигининг катта кесимдаги қиймати ΔW_1 (вибратор енида) кичик кесимдаги (иш асбобида) ΔW_2 қийматига нисбати концентраторни бошланиши ва охирини кесимларига тескари пропорционалдир $\Delta W_1/\Delta W_2 = S_2/S_1$. Концен-траторни кесимларини вибратор енида катта ва асбоб енида кичик деб, товушнинг катта интенсивликларини (энергияни мужассамлашганини) олиш мумкин.

Материалга ишлов берилаетганда асбоб 4-ни учиға (расм 23) шланг 5 орқали ишчи суюқлиги ва абразивни заррачаларидан (олмос, карбит, бор ва кремний, электрокорунд) иборат суспензия берилади. Ультратовуш тебранишлар таъсирида абразивни зар-рачалари юз минглаб ва хаттоқи миллион марта оғирлик тезланиш кучидан каттароқ тезланиш билан ҳаракатлады. Улар ўз оғирлигидан бир иеча минг марта катта куч билан деталга урилади. Ишлаётган заррачаларни сони жуда катта ва улардан ҳар бири

секундига 20 дан 40 мингача зарба қиласы (магнитострикцион ўзгартиргичлари 46 кГц-гача частоталарда ишлайди), шунинг учун ишлов тезликлари катта.


Ультратовуш энергиясини оқимини зичлиги бирнеше гида сувдаги босим ҳаводагидан 58 марта катта, бу эса технология.

гик жараёнларда ишлатиладаган қатор эффектларга олиб келади. Улардан бири кавитация. Унинг мазмуни шундаки, товуш энергиясини маълум зичлигида суюқ мухитда пулфакчалар ёки узилишлар ҳосил бўлади. Улар эса сиқишидаги катта босим худудига тушиб, парчаланади ва натижада 10^7 -дан 10^8 -гача Н/м² катта маҳаллий оний босимлар ҳосил бўлади. Шунинг учун одатда деталларга ишловни суюқлик мавжудлигидаги берилади.

Ультратовушини технологик жараёнларда ишила-тишини учта асосий тури мавжуд: материалларга куч билан таъсир этиш, жараёнларни интенсивлаш ва назоратни ультратовуш усуслари.

Материалга кучли таъсир ёки ультратовуш билан мўрт материалларга ўлчамли ишлов (ойна, шиша, кварц, олмос, керамика, кремний ва бошқалар), цементланган ва азотланган пўлатлар, титанли қотишмаларга ишлов бериш энг эффективдир. Бу материалларга бошқа усусларда ишлов бериш ёки жуда қийин ёки иложи йўқ. +овушқоқ материалларга ультратовуш билан таъ-сир қилиш мақсадга мувофиқ эмас.

Пайвандлаш техникасида ультратовуш ишлов усули катта истиқболга эга. Бу усул нуктали ва чокли пайвандлаш, устмавуст пайвандлаш, жисплаштириб пайвандлаш, пресслаб пайвандлашда ишлатилиши мумкин. +урilmани конструктив тузилиши пайванд-лашни турига боғлиқ. Расм 24-да нуктали пайвандлаш қурилмаси келтирилган.



Расм 24. Металларни ультратовуш билан пайвандлайдиган қурилмани схемаси.

+урилмани асосий қисми пермендюрдан тайер-ланган магнитострикция ўзгартыргичи 1 ва концен-тратор 2-дир. Уни учида ишчи аъзо 3 мавжуд. Пайвандланадиган буюм 4 ишчи аъзо ва босим механизми 5 орасига қисилади, пайвандлаш вақтида босим ҳосил қилиш учун бу механизмга катта бўлмаган куч **F** берилади.

Ультратовуш тебранишлар табиий ва сунъий плёнкаларни (оксидланган, лок қопламалари ва бош-қалар) бузиб ташлайди. Шунинг учун сиртларни олдиндан тозалаш керак эмас. +ийин эрийдиган ва актив металлар яхши пайвандланади (молибден, цирконий, титан ва бошқалар) ҳамда турли ҳар хил металлар, масалан, мис, алюминий, никель.


Ультратовуш усуллари қалайлаш ва нометалл сиртларни (чинни, радиокерамика, ойналар ва иссиқ-бардош пластмассалар) металлаш учун ишлатилади.

Металл эритмасига ультратовуш билан таъсир қилинса, унинг асосий физик-кимё хусусиятлари ўзгаради: қовушқоқлик, шакл ва эритма ва эритма ва қаттиқ фаза орасидаги сирт тортилиши, ҳарорат; газга тўйиниши камаяди; қотган эритмаларни механик ҳарактеристикалари яхшиланади. Юқори эритувчанлик шароитлари яратилади ва бунда янги, илгари ноъмалум бўлган қотишмалар пайдо бўлади. Улар дисперсли дейилади (алюминий ва қўрғошиндан, алюминий ва кремний диоксидидан, дура-люминий ва пўлатдан).

Ультратовуш ердамида технологик жараенларни тезлаштириши. Ультратовушни амалда ишлатилишини энг кенг худуди - технологик жараёнларни интенсивлаш, масалан хромлаш жараёнида электролитга ультратовуш тебранишлар берилса жараён 5 марта тезлашади, кумушлашда эса 15 марта тезлашади. Деталларни ифлосликлардан (мойли, оксид плёнка, коррозия маҳсуллари, флюслар ва бошқалар) тозалаш айниқса эффектли.

Саноат қурилмалари. Тозаловчи саноат қурилмалари УЗУ ва УН турдаги стол устига қўйиладиган кичик габаритли, қуввати 0,1-0,4 кВт-гача бўлган қурилмалар ва УЗВ турдаги ультратовуш ванналарга (расм 25) бўлинади. Майда деталларни тозалашда 25 кГц-гача частоталар иш-латилади, катталарида эса

1600 кГц-гача. Тозаланадиган буюмлар ваннага занжирили транспортер 5 ёрдамида узатилади. Ювадиган суюқлик насос 1 билан фильтр 2 орқали берилади. Ультратовуш теб



Расм 25. Деталларни тозалайдиган ультратовуш қурилмани схемаси: 1-насос; 2-фильтр; 3-юкори частота генератори; 4-ультратовуш ўзгартиргичлари; 5-транспортер.

ранишлар генератори 3 ва ўзгартиргичлари 4 ваннада ультратовуш тебранишларни ҳосил қиласи. Кавитацияни майдалаш таъсири ва суюқликни ультратовуш тебранишлар ҳосил қилган турбулент ҳаракати натижасида аслида аралашмайдиган моддаларни мустаҳкам эмулсияларини ҳосил бўлиши кузатилади, масалан сув-мой, сув-симоб, сув-бензин ва бошқалар.

Ультратовушни озиқ-овқат ва бошқа саноатларда қўллаш. Ультратовуш озиқ-овқат саноатида хам истиқболга эга. Уни таъсирида микроорганизм ва бактериялар ҳалок бўлади. Буни сут, мева шарбатлари ва бошқа озиқ-овқатларни пастерлаш учун ишлатилади. Жараёнларни тезлашишини вино тайёрлаш мисолида қўриш мумкин. Ундан вино тоши, бўевчи ва азотли оқсил моддаларини чиқариб ташлаш керак. Одатда бу жараён икки ойча давом этади. Ультратовуш ишловда эса вино тошини олиб ташлаш ва уни рангини очиш жараёни вино ҳидини ва таъмини бузмай 80 марта тезроқ кечади. Кимё ва енгил саноатида ультратовуш, масалан каучук ва целянолоза ишлаб чиқаришда юкори молекулали бирикмаларни майдалаш жараёнларини, матоларни бўяш ва терига ишлов жараенларини тезлаштириш учун ишлатилади.

Тұқимачилик саноатида жун ёғини совунлаш учун спирт мухитида 15 соат қайнатилади. Ультратовушларда эса 40-50 минутда бажарилади.

Ультратовуш ердамида технологик жараенларни назо-рат қилиши. Ультратовуш ёрдамида намуна олмасдан технологик жараённи узлуксиз назорат қилиш мүмкін. Ультратовушни тарқалиш тезлиги мұхитни физик-кимё ҳарактеристикаларига боғлиқлиги туфайли тез-ликни ўлчаб мұхитни таркиби ва хусусиятларини ўзгаришини билиш мүмкін, унинг концентрациясини назорат қилиш, күшилмалар мавжудлигини аниқлаш ва технологик жараённи кетишини кузатиш мүмкін.

Шундай қилиб, ультратовуш қурилмаларни иш-латиш имкониятлари кенг ва хилма-хил. Бунга қарамай бу қурилмалар қатор камчиликларга ҳам әгадирлар: құп жараёнларни катта энергия талаблиги ва қурилмаларни маңсус тайёргарликдан ўтган ходимлар томонидан ишлатилиши. Шунинг учун, қайсиdir ультратовуш усулни ишлатилишини мақсадға мувофиқлиги техник-иктисодий ҳисоб-китоблардан келиб чиқиши керак.

Назорат саволлари:

Ишловни ультратовуш усуллари нимадан иборат?

Деталларга ўлчовли ишлов бериш қурилмасини ишини түшунтириңг.

Ультратовуш частотасини манбаларини түшүнтириңг.

Магнитострикция нима?

Пеззозелектрик ўзгартиргичларни иш принципига түшүнча беринг.

Концентратор нима?

Нимага сувда ультратовуш билан ишлов беришни эффективлиги юқори.

Ультратовушни технологик жараёнларда ишлатилишини уч асосий сохаларини айтинг.

Ультратовуш ишлов беришни пайвандлаш техникасида күллаш имкониятларини айтинг.

Ультратовуш тебранишлари ёрдамида яна қандай ишларни бажариш мумкин?

Ультратовуш ёрдамида технологик жараёнларни тезлаштириш имкониятларини санаб ўтинг.

Ультратовушни озиқ-овқат ва бошқа соха саноатларида күллаш имкониятларини түшүнтириңг.

Ультратовуш ёрдамида технологик жараённи назорат қилиш принципини түшүнтириңг.

Ультратовуш қурилмаларини камчиликларини санаб ўтинг.

Мавзу: Тұғридан тұғри қиздирувчи электротермик қуилмалар

Маъруза 14.

Электротермик қуилмалар. Электротермик қуилмаларни таснифланиши. Ишлатиш сохалари. Электрик характеристикалар. Металл заготовкани тұғридан-тұғри қиздирувчи қуилма. Озиқ-овқат саноатида құлланилиши. Электроплазмолиз. Тұғридан-тұғри қиздирувчи электр печләри.

Электротермик қуилма - электр билан қиздириш жиһозлари, улар энергия манбалари ва қиздириш жараёнини бошқарадиган аппаратлардан иборат комплексдир.

Электротермик қуилмаларда электр энергияси иссиқлик энергиясiga айланади. Оддий конструкция ва юқори **ФИК**-га эга бўлганлиги туфайли (электр энергия тўла иссиқликка айлантирилса **ФИК** = 1 бўлади), улар саноатни ҳамма сохаларида, транспортда, қурилишда, қишлоқ ҳўжалигига, майший ҳаётда кенг қўлланилади.

Электротермик қуилмаларни таснифланиши. Электротермик қуилмаларни конструкцияларини жуда кўп турлари мавжуд. Улар қиздириш тури, ўлчамлари ва қуввати бўйича ажратилади, аммо таснифлаш анча мураккаб.

Электр энергиясини иссиқликга айлантириш усулига қараб электротермик қуилмаларни шартли равишда 5 гурӯхга булиш мумкин:

1. +аршилик билан қиздириш.
2. Электр ёй билан қиздириш.
3. Индукцион қиздириш.
4. Диэлектрик қиздириш.
5. Конбинацияланган усуллар.

Ҳар бир гурӯхга ҳар хил принципда ишлайдиган, тузи-лиш ва вазифаси ҳам ҳар хил қуилмалар киритилади. Масалан, қаршилик билан қиздириш қуилмалари бевосита ва билвосита қиздирадиганлардан иборат.


Бевосита қиздирувчи электротермик қурилма-ларда қиздириладиган ток ўтказувчи буюм (материал) электр занжирига түғридан-түғри ёки пасайтирувчи трансформатор орқали уланади.

+издираётган буюмдан ток ўтганда (унинг қаршилиги 0-эмас) электр энергия иссиқлик энергиясига айланади. Жоуль-Ленц қонунига биноан ток ўтганда ажрайдиган иссиқлик $Q = I^2RT$, бу ерда I -ток, А; R -қаршилик, Ом; T -вакт, с; Q -иссиқлик, жоульда ўлчанади.

Ишлатили соҳалари. Бевосита қиздириш қурилмалари штамплаш ва шакл бериш, қатор буюмларни мустаҳкамлаш, сим ва лента ишлаб чиқаришда, баъзи юқори ҳароратли кимё термик жараёнларда (кўмир электродларни графитлаш, карборунд ишлаб чиқиш), озиқ-овқат, шиша пишириш саноатларида, музлаган трубаларни эритишида ва бошқаларда кенг қўлланилади. Бевосита қиздириш қурилмаларига иситиш ва қайноқ сув билан таъминлашга хизмат қиласидиган электродли сув иситиш ва пар ҳосил қилиш қозонлари киради.

Электрик характеристикалар. Одатда бевосита қиздирилувчи буюмни қаршилиги оз шунинг учун керакли қувватни ($P = U^2/R$) нисбатан паст кучланишларда – бирлардан ўнларгача В-ларда олиш мумкин. Ундан ташқари ишлов олаётган буюмлар ва материалларни электр қаршилиги ташки шароит, шакл ва геометрик ўлчамларга боғлиқ бўлиши мумкин. Шу сабабли бевосита қиздириш қурилмаларида ўзгарувчан ток ва трансформаторлар кўлланилади. Бу билан иккиласми кучланишни ростлаш диапазони кенг бўлади. Бундай трансформаторларни иккиласми чулғамлари катта токлар туфайли битта ўрам шаклида бўлиши мумкин.

Металл заготовкани түғридан-түғри қиздирувчи қурилма. Расмдаги бевосита қиздириш схемасида қиздирилаётган заготовка 3 қисувчи қурилма ёрдамида 2 контактларга уланади, улар эса трансформатор 1-га уланган. Контактлар юқори ўтказувчаникка ва мустаҳкамликка эга материалдан оғир вазнили қилиб



Расм 26. Металл заготовкани түғридан-түғри қиздирувчи қурилмани принципиал электр схемаси.

тайерланади. Күпинча уларни ичини бўш қилинади ва сув билан совутилади.

Түғридан-түғри қиздирувчи жиҳозларни афзалликлари куйидагилар:

заготовкани тезда (бир неча ёки ўнлар секундда) қиздирилиши таъминланади, бу эса юқори унумдор-ликни, иссиқликни оз сарфларини ва катта **ФИК**-ни таъминлайди ($\eta = 70\text{-}75\%$);

металлни деярли оксид плёнкага сарфланмаслиги;

қурилмани кичик габаритлари ва иш шароитини яхшиланиши.

+урилмалар камчиликларига мураккаб шаклли деталларни ҳар хил кесимларда ток зичлиги бир хил бўлмаганлиги сабабли бир хил қиздирилишини таъ-минлаб бўлмаслигини киритиш мумкин.

Ўтказгични кесимида ток зичлиги сирт эфекти, яъни токни сирт қатламларига чиқазиб юборилиши туфайли ўзгариб туради. Бу иссиқликни текис ажрамаслигига ва заготовка материалини актив қаршилигини ўзгаришига олиб келади. Металлни сирт қатламида сингиш чуқурлиги δ ,-га teng қалинликда энергияни 86,8%-зи ажрайди. Тахминий ҳисобларда иссиқликни ҳаммаси сирт (актив) қатламда ажрайди деб ҳисобланади. Шуларни ҳисобга олиб, қизийдиган қалинликни тахминий ифодадан топилади:

$$\delta_a = 503 \sqrt{\rho \mu_r f} \quad (12)$$

бу ерда μ_r -заготовка материални нисбий магнит сингдирувчалиги; ρ -солиштирма қаршилик, Ом.м; f -ток частотаси, Гц.

Озиқ-овқат саноатида қўлланилиши. Бевосита қиздириш усули озиқ-овқат саноатида нон пиширишда, хамирни иситишда, муз-

лаган майда балиқни музини эритишда ва бошқаларда ишлатилади.

Хамир ва бошқа сув билан ун аралашмалари ярим дисперс таркибида бўладилар ва ионли ўтказувчаникка эгадирлар. Бу аралашмалардан ўзгарувчан ток ўтказилса, аралашма текис қизийди, бу эса массани ҳаммасини бир жинсли бўлишини таъминлайди, тепа қатламларни ўта қизишига ва қотган қисмларни хосил бўлишига йўл қўймайди.

Электр контакт усулида нон пиширишда электр токи ди-электрик қолипга металл пластинкани элек-тродлар орқали келтирилади. Электродлар қолипни ён сиртидир, ток ўтганда хамирда иссиқлик ажрайди ва унинг ҳажми тез ва текис қизийди. Бу нон пиширишни электр контакт усулини асосий афзаллигидир. Нон юкори сифатли, силлиқ куйдирилмаган, узилиш ва ажунгларсиз чиқади, юмшоқ эластик ва текис тақ-симланган ҳаво пуфакчалари ва намлик билан чиқади. Пишириш вақти бир неча марта камаяди, 127 В кучланишда яқин 10 минутни ташкил қиласди. Нон вазнини камайиши анча кичиклашади. Электр контакт усул иссиқлик режимини осон ва аниқ созлашга ва жарабённи тула автоматлаштиришга имкон беради. Электр энергияни солиштирма сарфи нон пишириш усулини қиздиришни анъянавий радиацион-конвектив усулига қараганда 2-2,5 марта оз. Камчилиги - нон сиртларида қотган қатлам йўқлигидир. Шунинг учун электр контакт усул бисквитлар, сухарилар тайёрлаш ва қотган қатламсиз нон пишириш учун ишлатилади. Бу камчилик пиширишни комбинацияланган усулида бартараф этилиши мумкин.


Частотаси 50 Гц-ли ўзгарувчан ток билан бево-сита қиздириш балиқни қайта ишлаш корхоналарида музлатилган майда балиқни блокларини муздан туши-риш учун ишлатилади. Электр контакт усули билан саноат корхоналарида мева ва сабзавотларни консер-валашда ишлов бериш (электроплазмолиз) учун ишла-тилади.

Электроплазмолиз. Электроплазмолиз жараени озиқ-овқатларни тез айланайтган электродлар орасидаги оралиқдан

үтқазылдан иборат. Электродларга 100 В ўзгарувчан кучланиш берилган бўлади.

Бу усулда махсулотларни ҳужайралари бузилади ва шарбатни чиқиши кўпаяди.

Бевосита қиздириши электр печлари. Бевосита қиздириш электр печлари ҳар хил технологик жараенлар учун ишлатилади: сортили ва махсус шиша массаларини қайнатиш, кўмир буюмларни графитлаш, карборунд ишлаб чиқариш ва бошқалар.



Шиша қайнатиш печ (расм
27) ичи юқори гли-

Расм 27. Шиша қайнатувчи электр
печни схемаси.

нозёмлик, магнезитлик ёки бошқа ўтга қарши материаллардан тайёрланган блоклар билан қопланган ва бир неча бўлимлардан иборат ваннадир. Бўлимлар шихтани эритиш учун, шишани қўшилмалар билан қайнатиш учун ва тайёр масса учун бўлинади. Шиша массасидан ўзгарувчан ток ўтганда ажрайдиган иссиқлик ҳисобига ҳар бир бўлимда белгиланган ҳарорат ушлаб турилади. Ток девор ёнидаги ва ваннанинг паст қисмидаги электродлар 2 орқали келтирилади. Шишани сортига қараб электродлар темирдан, молибдендан ёки графитдан цилиндр симон, тўғри бурчак шаклида ёки пластинка шаклида тайёрланади. Электродларга энергия пасайтирувчи бир ва уч фазали иккиласми кучланиши ростланадиган (50-200 В) трансформаторлардан келтирилади. Электродлар бир ёки уч фазали гурухларни ташкил қилишади. Трансформаторларни куввати бир неча минг киловольтамперга етиши мумкин.

Газда қиздириладиганларга қараганда электр би-лан бевосита қиздириувчи шиша пиширувчи печлар қўйидаги афзаликларга эга:

- шиша массасини ёнилгини ёниб бўлган қолдиқлари билан ўзаро таъсирини йўқлиги, бу шишани сифатини анча оширади;
- пиширишни жараёни тезлашади ва печни термик **ФИК**-и кўтарилади;

-печни ўлчамлари кичраяди ва иш жойини санитария-гигиена шароитлари яхшиланади.

Назорат саволлари:

Электротермик қурилма нима?

Электротермия деганда нимани тушунасиз?

+андай жараёнлар электротермик жараёнлар тоифасига киради?

+андай қурилмалар электротермик қурилмалар деб аталади?

+андай иссиқлик алмашув усулларини биласиз?

Электротермик қурилмаларда электр энергияси қандай усулларда иссиқлик энергиясига айланади?

Иссиқлик ўтказувчанлик усулини қандай тушунасиз?

Конвектив иссиқлик алмашувини қандай усул?

Нурли иссиқлик алмашувини тушунтириб беринг.

Тұғридан-тұғри қиздириш қурилмасини иш принципи?

Бевосита қиздириш қурилмалари қайси ишлаб чиқаришларда ишлатилади?

Бевосита қиздириш ускуналарини трансформаторлари?

Бевосита қиздириш усулини афзалліктері ва камчиликтері.

Бевосита қиздириш усулини озиқ-овқат саноатини қайси жабхаларыда ишлатилади ва бунинг афзалліктері?

Электроплазмолиз нима?

Бевосита қиздириш печларини тузилиши, иш принципи ва түрлери?

Мавзу: +аршиликда билвосита қиздирилувчи электр печлар

Маъруза 15-16.

Билвосита қаршилиқда қиздирувчи электр печлари. Таснифлаш. Камерали печ. Шахтали печ. Печларни электр ускуналари. Печлардаги ҳароратни, кувватни ростлаш.

Билвосита қаршилиқда қиздирувчи электр печлари.

Билвосита қиздирилувчи электр печларда электр энергияси маҳсус қиздирувчи элементларда иссиқликка айланади. Улардан эса иссиқлик қиздирилалатган материялга конвекция, нурланиш ва иссиқлик ўтказув-чанлиги йўли билан узатилади. Шунинг учун ишлов олаётган материални электр хусусиятлари қурилмани ишига таъсир қилмайди.

Билвосита қиздириш электр печлар ва ванналарда (тузли, мойли, селитра, қўроғшин тўлдирилган ва бош-қалар), электр калориферларда, сув иситтичларда ва бошқаларда энг кўп қўлланилади.

Таснифлаш. Билвосита қиздириш электр печлари энг кўп тарқаган электротермик қурилмаларdir ва улар бўлинади:

қиздириши усулига қараб - даврий ёки узлуксиз ишлайдиганларга;

технologик вазифа бўйича - металларга, шишага, маҳсулотларга, керамикага, пластмассаларга ва бошқа материалларга термик ишлов бериш учун, эритувчи, қуритувчи ва бошқаларга;

ҳарорат режими бўйича - паст ҳароратли (700°C -гача), ўрта ҳароратли (1250°C -гача) ва юқори ҳароратли (1250°C -дан юқори).

Даврий ишлайдиган печлар камерали, ажраб чи-кувчи листли, шахтали ва қалпоқли бўлади. Улар ме-талларга термик ва кимё-термик ишлов бериш учун, каттиқ кавшарлар билан кавшарлаш учун, корхона лабораторияларида (муфель печлар, вакуумли қуритувчи шкафлар, термостатлар ва бошқалар) қуритиш, озиқ-овқат маҳсулотларини пастерлаш, нон ва кондитер маҳсулотларини пишириш учун ишлатилади. Улар тузилиши

бўйича оддий ва ихчамдир. Бу печларни хусусияти шуки, қиздирилаётган буюм ёки материал печда ишлов бериш жараёнида ҳаракатсиздир.

Оммавий конвейерли ишлаб чиқаришда узлуксиз ишлайдиган печлар қўлланилади ва ишлов олаётган буюмлар ҳарорат зоналарига илгарилама-бўйлаб сил-житиб турилади. Силжитиш механизмини турига қараб конвейер печлари (буом печ ичида конвейер лентасида силжитилади), сурувчи (деталлар сургич билан силжи-тилади), каруселли, барабанли (буомлар винтли бўш-лиққа эга иссиқ бардош барабанга қўйилади), торти-лувчи (ишлов олаётган сим еки лента ўралувчи еки ечишувчи жиҳозлар ердамида силжитилади) ва ҳоказо.


Узлуксиз ишлайдиган печлар жуда унумдор ва термик цехларда деталларни уриб шакллаш, штамплаш еки термик ишлов бериш учун ва кимевий, шиша ишлаб чиқариш, нон пишириш, кондитер цехлар ва бошқа корхоналарда қўлланилади.

Кўп технологик жараёнларда печни ишчи зона-сида вакуум ҳосил қилиш ёки уни инерт газ билан тўлдириш керак бўлади. Шунга қараб қаршиликли печлар вакуумли, газ тўлдирилган ёки вакуум-комп-рессли дейилади.

Электр печларда иссиқлик алмашув жараёни катта миқдорда ишчи ҳароратга боғлиқ. Паст ҳароратли печларда асосий роль конвектив усулдаги иссиқ алмашувда бўлади. Шунинг учун уларни номи конвек-тив печлар. Ўрта ва юқори ҳароратли печларда нурли иссиқ алмашув бўлади ва улар радиацион дейилади.


Футерланган камера бўлган *камерали электр печ* тузилиши расм 28-да кўрсатилган. Камера деворлари иссиқ бардош ғишт 2 билан ва иссиқлик изоляцияси 3 билан қопланган, ташқаридан эса листли еки профилланган пўлатдан ясалган қапқоқ 4 билан ёпилган.

Расм 28. Камерали печни тузилиши.



Камерани ички сиртларида қиздирувчи элемент 1-лар ўрнатилган. Улар иссик бардош, катта қаршиликка эга аралашмалардан симли спираль ёки лентали түлкінлар шаклида тайерланади. Буюмлар эшикча орқали киритилади ва чиқарилади. Кичик печларни эшикчалари педалли еки пневматик, катта печларники эса электромеханик юритмага эга.

Бу печларни асосий камчилиги - ишлов бериладиган буюмларни киритиб-чиқарилишини қийинлиги. Бу операцияни механизациялаш учун печлар тагига под дейиладиган махсус футерланган, буюмни печга киритувчи-чиқарувчи аравачалар қўйилади, бундай печлар ҳаракатланувчи подли еки элеваторли печлар дейилади. Уларда аравачалар печ камерасига гидравлик еки электромеханик юритмали махсус кўтарувчи стол ёрдамида кўтарилиади.



Шахтали печлар (расм 29) ўлчови узун, катта габаритли ҳамда

Расм 29. Шахтали электропечни схематик кесими: 1-корпус; 2-иссиқлик изоляцияси; 3-иситгичлар; 4-ишлов берилаетган буюм.

корзиналардаги майда буюмларга термоишлов бериш учун қўлланилади. Шахтаси доира ёки квадрат кесимли бўлиб, иш зонаси турли ўлчамли ва турли хароратда ишлашга мўл-жалланади. Буюмларни тушириб-чиқариш печ тепасидаги қапқоқ орқали кран ёки тельфер билан бажарилади. +апқоқ пневматик ёки электромеханик юритма билан очилади.

Печларни электр ускуналари. Печларни электр жиҳозлари техно-логик вазифа ва қувватга боғлиқ. Уларни конструкциялари хилма-хил. Кичик қувватлилари одатда бир фазали қилинади, ўрта ва катта қувватлилари - уч фазали қилиниб, тўғридан-тўғри 220/380 В тармоғига уланади еки махсус пасайтирувчи ва иккиласми кучланиши кенг диапазонда ростланадиган электропечли трансформаторлардан энергия оладилар. Токлар катта



бўлгани учун симларда сарф катта бўлади, шунинг учун трансформаторлар печ яқинига ўрнатилиди.

Электр печларни бошқариш учун: иситгичларни дистанцион ёки, иссиқлик зонасини ҳароратини назорат қилиш ва ростлаш учун мўлжалланган бир зонали маҳсус бошқарув шчилари чиқарилади.

Бошқарув шчилари кучли занжирдаги ток кучи (коммутация аппаратлари), иссиқлик назорати асбобини тури ва қўшимча аппаратурани мавжудлиги билан фарқ қиласди.


Шчитни кучли жиҳозлари (расм 30) уч қутбли автоматик ўчиригич **QF** ва уч қутбли кучли контактор **KM1**-дан иборат. **QF** қисқа туташтириш токларидан химоя қиласиган электромагнитли ажратувчи ва ўта юкланишдан химоя қилувчи иссиқлик ажратувчисига эга. Шчитни назорат-ростловчи қисми қуидагилардан иборат: иссиқлик назорати асбоби (штрих пунктир чизик билан ажратилган), автоматик ёки ноавтоматик иш режимига иситгичларни улайдиган универсал қайта улагич **SM**, бошқарув занжирларини автоматик ўчирувчи **SF** ва сигнал лампалари (**HL₁**-сариқ рангли, **HL₂**-қизил, **HL₃**-яшил).

Иссиқлик назорати асбоби (**ПТК** еки **ИНА**) икки холатли ростлагич бўлиб, ҳарорат берилган (τ_n) микдордан пасайганда ўрта холатли контактор **KM₂**-ни



Расм 30. Печ зонасини бошқариш схемаси: а-ёрдамчи занжирлар; б-кучли занжирлар.

улайди ва печдаги ҳарорат (τ_b) юқори қийматга етганда – ўчиради (расм 31, **в**). Ўрта холатли контактор кучли



Расм 31. Икки позицияли ҳарорат ростловчисини схемаси (а) ва печни улаш графиги (б).

контактор **КМ1**-ни бошқа-ради, у эса печни иситувчи элементларни улайди ёки ўчиради.

Печни ўрта қуввати (расм 31, **б**) иш режимига, берилган ҳароратга, қиздирилаётган материални массасига, иссиқлик ишловни

давомийлигига, киритиб-чиқариш вақтига ва бошқа факторларга боғлиқ. Икки холатли ростлашда бу - керакли ҳароратни ушлаб туриш учун керак қувват деб тушунилади.

Ўлчов асбоблари (амперметрлар) занжирга ток трансформаторлари (**ТТ**) орқали уланади.

Печлардаги ҳароратни, қувватни ростлаши.

Хозирги замон иссиқлик ростловчилари жуда кичик носезгирлик зонасига эга бўлишлари мумкин- $0,1\div0,2^{\circ}\text{C}$ -гача. Аммо электр печлардаги ҳароратни хақиқий ўзгаришлари к ўпинча бу қийматлардан кўп маротаба катта бўлади, бунга сабаб-ростлагич - печ системасидаги динамик кеч қолиш, чунки датчик-термопаралар инерцияга эгадирлар. Бу кеч қолиш қанча катта бўлса, электр печенаги ҳарорат тебранишлари шунчалик катта бўлади. Бундан ташқари, ҳарорат теб-ранишлари иситгичларни қувватини ўрта қувватдан анча катталиги туфайли ҳам содир бўлади.

Ҳароратни тебранишлари катта массадаги жинс-ларга ишлов бериш сифатига деярли таъсир қилмайди, чунки массив

жинслар иссиқликни интенсив қабул қилиб, уни аккумуляторлари бўладилар. Кичик массали жинсларга ишлов берилаётганда (юпқа лента, сим, кимёвий тола, нон махсулотлар), ҳарорат тебранишлари минимал бўлиши керак. Тебранишларни камайтириш учун юқорироқ сезгирли ростловчи асбоблар қуиши керак, датчик инерциясини (вақт доимийсини) камайтириш керак ва иситгичларни қувват бўйича захи-расини хам камайтириш керак.

Иситгичларни қувватини қуидагича йўллар би-лан ўзгартириш мумкин:

- печларни иситгичларини ҳар хил кучланишларга ўтказиши имконини берадиган ростловчи трансфор-маторлар орқали озуқалаб;


- иситувчи элементларни уланиш схемасини ўз-гартириб, масалан учбурчакдан юлдузга ўтказиб;

- пек билан кетма-кет қаршиликлар ёки реактив ғалтаклар улаб.

Биринчи ва иккинчи усуллар қувватини фақат погоналаб, қўпол ростлашга имкон беради, чунки қувват кучланишни квадратига пропорционал (масалан, Δ -дан Y -га ўтказилганда қувват уч марта камаяди). Учинчи усул эса қувватни катта сарфлари ёки қувват коэффициенти $\cos \phi$ -ни пасайиши билан боғлиқ.

Энг прогрессив ростлаш - бу ярим ўтказгич асбоблар - тиристорлар билан фазавий ростлаш, ти-ристорларини уланиш бурчагини бошқарув системаси билан ўзгартирилади, бу холда минимал сарфлар билан қувватни текис ростлашга эришилади. Аммо тиристорли ростлаш мураккаб ва персонални юқори малакалигини талаб қиласди.

Бир хил гурух иситгичларни улаш схемасини ўзгартириш энг оддий усуудир ва ҳар хил печлардаги ҳароратни поғонали ростлашда қўлланилади. Масалан, (расм 32, а)-да Δ -дан Y -га ўтилса, нисбати 1:0,33




Расм 32. Иситувчи элементларни қайта улаш схемаси.

билин қувват ростланади. Y -дан учбурчакка ўтиш электр пе-
чларда уларни совуқ холатда уланганда токни кескин ўзари-
шини олдини олиш учун қўлланилади. Бунинг учун **KM2** кон-
тактор уланган, **KM1** ўчирилган бўлиши керак. Печ қизигандан
кейин **KM2** ўчирилади, кейин **KM1** уланади. **KM1** ва **KM2**-
ларни бир йўла уланишларини олдини олиш учун (яъни қисқа
туташувни олдини олиш учун), контакторларни бошқарув зан-
жирларида албатта блокировкалар кўзда тутилган бўлиши ке-
рак.

Нисбати 1:0,75 билан икки поғонали ростлаш жуфт юл-
дуздан учбурчакка ўтқазишда бажарилади (расм 32, б). Бу холда
KM контактор уланган холат-далигига иситувчи элементлар
жуфт юлдуз усуудида 220 В-га уланган бўлади. Агар **KM**-ни
ўзилса, иситувчи элементлардаги кучланиш 190 В-га тушади.

Баъзи бир электр печларда иситиш элемент-ларини кўрилганидан ҳам мураккаброқ уланиш схема-лари қўлланила-ди ва бу билан қувватни уч ва ундан кўпроқ погона 1:0,67:0,50:0,33 нисбат билан ростлаш мумкин бўлади (расм 33).



Расм 33. Иситувчи элементларни қувватни тўрт погонасига қай-
та улаш схемаси ва контакторларни контактларини уланиш
жадвали.

Маъруза 17.

Электр иситгич элементлари. Иситгич элементларини хисоблаш.

Электр иситгич элементлари. Электр иситгич элементлари бильвосита қиздирув қурилмаларида энг муҳим жиҳозлариdir. Талаб қилинаётган технологик режимни ва печни ишончли ишлшини таъминлаш уларга боғлиқ. Иситгич элементларга жиддий талаблар кўйилади:

-юқори қиздирув бардошлиқ, оксидланмаслик, юқори ҳароратларда кесимни, физик ва механик ҳусусиятларини сезиларли ўзгартирмасдан узоқ муддатларда ишлаш қобилияти;


-катта солиштирма электр қаршилик, иситгич-ларнинг узун бўлмаслигига ҳам 220/380 В кучланишга улаш мумкинлигини таъминлаш учун;

-электр қаршиликни ҳарорат коэффициентини кичикилиги.

Иситгичлар учун маҳсус қиздирув бардош аралашмалар (1200°C)-гача, карборунд (кремний карбити) 1350°C -гача ҳароратда ишлайдиган печлар учун, ҳамда молибден, вольфрам, кўмир, графит, молибденни дисилицити-юқори ҳароратли печлар учун қўлланилади.

Паст ва ўрта ҳароратли печларни иситгичлари учун энг кўп нихромлар (никел ва хром ёки никел, хром ва темир аралашмалари) ишлайди. Энг яхши ҳусусиятларга 20% хром ва 80% никелли аралашма эга.

Никелсиз, алюминийли аралашмалар (масалан, **ОХ23Ю5А**, **ОХ27105П**) яхшироқ қиздирув бардошликка эга, аммо улар нихромларга қараганда мўртроқ. Улардан тайерланган электр иситгич элементлари симли спирал (расм 34, а) ва симли ёки лентали тўлкинлар



Расм 34. Электр иситгич элементларини асосий турлари.

(расм 34, б) шаклида бўлиб, очик, ярим берк ва берк бўлишлари мумкин. Охирги холда иситгич электр изоляцияловчи ва қийин эрувчи материалдан тайерланган экран билан ҳимояланган.

Билвосита электр қиздиришда трубкали электр иситгичлар (расм 34, в) энг кўп тарқаган: метал трубка ичида иситувчи спирал бўлади. Трубка қиздирув бардош диэлектрик билан тўлдирилади: магнийни эритилган оксиди (периклаз), кварцли кум ёки корунд. Тўлдирувчи ишончли изоляцияни таъминлайди ва катта иссик ўтқазувчанликка эга. Уларни бошқа иситгичларга қарагандаги афзаликлари: электр хавфсизлилик (трубкани ерга улаб қуйилса), керакли шакл бериб сувга, тузларга ва пресс-шаклларига қўйиш мумкинлиги, иш муддатини катталиги, тебранишларда ҳам ишини ишончлилиги.

Иситгич элементларини берилган температура режимида, қувватда ва кучланишда **ҳисоблаши** - элемент тайёрлаш учун материални танлаш, элемент узунлигини ва уни кесимини топишдан иборат.

Мос материалдан тайерланган иситгични ишини ҳарорат шароитлари иситгични бузмасдан, унинг сиртини бирлигидан олиш мумкин бўлган қувват p_{ryx} билан белгиланади. Бу қувват иситгични руҳсат этилган солиштирма сиртий қуввати дейиласди ва у иситгични материалини ҳусусиятларига, унинг ҳароратига ва конструктив бажарилишига боғлиқ. p_{ryx} -ни тўла исиклик техникавий ҳисоб-китоби етарлича мураккаб ва амали-

ётда уни қийматини маълумотномалардан олинади. Очиқ турдаги металли иситгичлар учун қийматлар $p_{pyx} = 1 \div 3 \text{ Вт}/\text{см}^2$.

Иситгич элементини S кўндаланг кесимини сиртини ва унинг бир бўйини икки тенгламани биргаликда ечиб топилади:

$$P_\phi = U^2/R = U^2 S / \rho_{rop} l, \quad (13)$$

$$P_\phi = p_{pyx} h l, \quad (14)$$

бу ерда: ρ_{rop} -иситгични материалини қизиган хола-тидаги солиширима электр қаршилиги, $\text{Ом}/\text{м}$; p_{pyx} -руксат этилган солиширима сиртий қувват, $\text{Вт}/\text{м}^2$; h -кесимнинг периметри, м; l -узунлик, м; P_ϕ -фаза қуввати, Вт; S -кўндаланг кесим юзаси, м^2 .

Бу тенгламалардан $Sh = P^2 \rho_{rop} / U^2 p_{pyx}$ кўпайтмани топамиз, у ҳар қандай геометрик шаклдаги иситувчи элемент учун ўзгартирилиши мумкин. Масалан, тўғри бурчакли кесимга эга иситгич учун, томонларини нисбатини $m = b/a$ белгилаб олиб, топамиз:

$$a = \sqrt[3]{\frac{P_\phi^2 \rho_{eh}}{2m(m+1)U_\phi^2 p_{pyx}}} \quad (15)$$

Одатда лентали иситгичлар учун чиқарилаятган лентани сорта-ментига боғлик холда $m = 5 \div 15$. Лента еки стер-женни бир фагага узунлиги (м):

$$I_\phi = \frac{R_{ab}}{\rho_{eh}} = \frac{U_\phi^2 m a^2}{P_\phi \rho_{eh}}, \quad (16)$$

R_{ab} -лентали иситувчи элементнинг қаршилиги.

Юмалоқ кесимли (спирал, симли тўлқин, стержен) иситгични ҳисобланган диаметри (м) куйидаги ифодадан топилади:

$$d = \sqrt[3]{\frac{4P_\phi^2 \rho_{eh}}{\pi^2 U_\phi^2 p_{pyx}}} \quad (17)$$

Сим спиралли иситгични ўрта диаметри механик мустаҳкамлик шартларидан танланади:

X23Ю5, X27105Т хромалюминийли аралашмалар ва
X13Ю4 фехрал учун $D = (4 \div 6)d$;

XH70Ю, XH60Ю3 никром ва аралашмалар учун
 $D=(7\div10)d$.

Спиралнинг қадами $t_k \geq 2d$ шартга жавоб бериши керак,
симли түлқинсимон иситгич учун эса $t_k \geq 5d$. Лентали түлқин-
симон иситгични қадами (расм 34, **б**) механик мустахкамлик
шартга қараб $t_b \geq 2b$ олиш тавсия этилади, сиртмоқни баландли-
ги $h_n \leq 100a$.

Назорат саволлар

+андай электр иситиш ва электр қиздириш қурилмаларини биласиз?

Электрокалорифер қандай қурилма, унинг белгиланиши ва асосий параметрларини айтинг.

+аршилик усулида ишлов беришнинг моҳияти нимада?

+аршилик усулида электр қиздиришни иш принципини тушунтириинг.

Саноатда қаршилик электр печларини кўллаш тўғрисида айтинг.

Э+П-лар қандай кўрсаткичларга кўра турларга бўлинади? Турларини санаб ўтинг.

Даврий ишлайдиган печларни ишини ва қўлланилишини тушунтириинг.

Даврий режим Э+П-лари ишлаш принципига кўра хусусиятлари ва турлари бўйича характеристикалари.

Узлуксиз режим Э+П-ларининг хусусиятлари, турлари бўйича характеристикалари.

Узлуксиз ишлайдиган печларни ишини ва қўлланилишини тушунтириинг.

Бевосита ишловчи Э+П-лар ишлаш принципи нимага асосланган?

Билвосита қиздирувчи печларни иш принципини тушунтириинг.

Билвосита қиздириш печларини таснифланг.

+андай Э+П-лар билвосита ишловчи Э+П-лар дейилади?

Шахта типидаги Э+П-нинг тузилиши ва параметрлари қандай?

+ўлқоп типидаги Э+П қандай тоифа Э+П-ларига мансуб?

Унинг тузилиши ва асосий параметрлари.

Элеватор типидаги Э+П-га тегишли тушунтириш беринг?

Туннель типидаги Э+П қандай тоифа Э+П-ларига мансуб?

Вакуумли, газ тўлдирилган ёки вакуум-компрессион печларни ишини ва қўлланилишини тушунтириинг.

Радиацион печни иш принципини тушунтириинг.

Камерали электропечни тузилишини ва иш принципини тушунтириинг.

Электр иситгич элементларини тузилиши ва хусусиятларига тушунча беринг.

+андай ўтказгичлар биринчи тартибли ўтказгичлар дейилади?

+андай ўтказгичлар иккинчи тартибли ўтказгичлар дейилади?

Электр қаршилик ва ҳарорат ўртасидаги боғланишни тушунтириңг?

Иссиқлик назорати принципини тушунтириңг.

+издирувчи элементлар ва улар қандай турларга бўлинади?

Очиқ конструкциядаги қандай +Э-ларни биласиз?

ТЭН-лар қандай тузилган ва уларнинг асосий параметрларини айтинг.

+Э-лар қандай материаллардан тайёрланади?

Электр печларни бошқарувчи шчитларини схемасини ва иш принципини тушунтириңг.

Ҳароратни тебранишлари иссиқлик ишлов сифатига қандай таъсир қиласи?

Иситгичларни кувватини қандай қилиб ўзгартириш мумкин?

Иситгич элементларини қайта улаш схемаларини тушунтириңг.

Иситгич элементларини ҳисоблаш принципини тушунтириңг.

Маъруза 18.

Электр ёйи.

Электр ёйи тўғрисида умумий тушунчалар. Ўзгармас ва ўзгувчан ток ёйининг асосий хусусиятлари.

МУАММО: +андай физик жараённи электр ёй разряди дейиш мумкин? Электр ёйининг бар=арор ёниши нима учун талаб =илинади ва ёйнинг бар=арор ёниши =андай таъминланади?

Муаммо ечимини 18-чи маърузани ди==ат билан ы=иб чи=иб топасиз.

Электр ёйи тўғрисида умумий тушунчалар. Катта микдордаги иссиқлик энергиясининг талаб қиладиган қатор электротермик жараёнларни амалга оширишда органик ёқилғи хисобига эришиб бўлмайдиган юқори ҳароратлар, электр ёй разряди ёки оддий қилиб айтганда электр ёйи ёрдамида эришилади. Маълумки, электр ёйи тўғрисидаги қатор физик тушунчалар 1802 йилда рус физиги В. В. Петров томонидан ёритиб берилган ва ҳозирги даврда, электр ёйининг турли жабхаларда кенг фойдаланилиши муносабати билан, ёй тўғрисидаги тушунчалар атрофлича ўрганилган ва бойитилган.

Электр ёйи, электр токининг газ, пар ва вакуумдан ўтиши оқибатида намоён бўлувчи холатларнинг биридир. Электр ёйининг асосий хусусиятлари қуйидагилардир;

1) ёй разряди электр токининг нисбатан катта қийматларида намоён бўлади, масалан металлар учун бу кўрсатгич 0,5 Ани ташкил қиласди;

2) ёй марказий қисмининг ҳарорати $6000 - 18000^{\circ}\text{K}$ -ни ташкил қиласди;

3) катоддаги токнинг зичлиги катта бўлиб, $10^2 - 10^3 \text{ A/mm}^2$ -га тенг;

4) ёйининг катод олди қисмидаги кучланишнинг тушиши 10 - 20 В-га тенг бўлиб, амалда токка боғлиқ эмас.

Электр ёй разряди уч бўлакка бўлинади деб қабул қилинган бўлиб, булар - ёйнинг **катод олди бўлаги, анодолди бўлаги ва ёй устуни бўлаги** деб юритилади.

Ёйнинг катодолди бўлаги бор йўғи 10^{-6} м-ни ташкил этади, ундаги кучланиш тушиши 10-20 В-ни ташкил этади, катодолди электр майдон кучланганилиги 10^7 В/м-ни ташкил этади. Катодолди бўлакдаги ўтказучанлик асосан электрон ўтказувчаникга эгадир.

Ионизация жараёнини ҳосил қилиш учун электронлар томонидан маълум энергияни олиш учун етарли ҳисобланган, “хайдаш” кучланиши U_i **ионизациялаш потенциали** деб аталади. Газлар учун унинг катталиги, жумладан, гелий учун $U_i = 24,58$ В; водород учун $U_i = 13,3$ В; металлар учун ундан ҳам кичик қийматга, масалан мис парлари учун $U_i = 7,7$ В-га tengdir.


Электр ёйнинг уччала бўлагида ҳам ёй разряди шу муҳитни ионизациялаш ва деионизациялаш жараёнлари оқибатида намоён бўлади.

Агар электр ёйнинг катодолди бўлагида ионизациялаш электронлар эмиссияси оқибатида амалга ошса, ёй устунида эса зарядланган заррачалар энергияси жуда кичиклиги оқибатида ионлар ва электронларнинг ҳаракатланиши асосан иссиқлик ионизацияси тъсирида амалга оширилади. Бунда кўплаб икки атомли газлар ионизацияси ҳароратининг $6 \cdot 10^{30}$ К микдорида бошланса, металлар парлари нисбатан кичикроқ, яъни 3000 – 4000°K-га teng ҳароратларда бошланади.

Ёйнинг анодолди бўлаги ўзидаги кичик кучланиш тушиши (5 - 10 В) билан характерланиб, кучланиш токка боғлиқ холда ўзгаради.

Ёй ҳосил бўлаётган электродларнинг учидаги ёй таянган нукталари **катод ва анод дөғи** деб юритилиб, ушбу нукталар юқори микдордаги ҳароратга ва ток зичлигига эга.

Ўзгармас ва ўзгарувчан ток ёйнинг асосий хусусиятлари.
Электр токининг турига кўра электр ёйи **ўзгар-**



35 – расм. Электр ёйининг вольт-ампер характеристикаси.

мас ток электр ёйи ва ўзгарувчан ток электр ёйига бўлинади.

Ўзгармас ток электр ёйининг асосий характеристикаси - унинг вольт - ампер характеристикини хисобланиб, у ўзидан ёй кучланиши ва токи ўртасидаги боғланишни ифодалайди.

Электр ёйи - балласт қаршилик - электр манбааси тизимининг вольтампер характеристики (ВАХ) 35 - расмда келтирилган.

Электр ёйининг узок муддатда баркарор (турғун, ўчмай) ёнишини таъминлаш учун унинг **ВАХ**-ини электр манбаасининг характеристикаси билан уйғунлаштириш талаб этилади. Агар электр ёйи чексиз қувватга эга бўлган манбаага уланган бўлса, унинг токи ёйининг ёниш шароитига кўра белгиланиб, токи ёй **ВАХ**-и манбанинг ташки характеристикини билан кесишмагунча ортиб бориши мумкин ёки бошқача айтганда ёй токи чексизга қараб интилади.

Ёй токининг қийматини чеклаш мақсадида, ёй занжирига, унга кетма-кет қилиб қаршилик уланади (35 - расм). Бунда чекланган қийматдаги қувватга эга манбаанинг кучланиши қўйидаги тенглама билан аниқланади.

$$\boxed{\text{[Equation Box]}} , \text{B} \quad (18)$$

бү ерда: **U_d**-ёйдаги күчланиш, **B**; **I_d**-ёй токи, **A**; **R**-қаршилик, **Ом**; **L**-индуктивлик, **Гн**.

(**U_{ист}**-**I_d**·**R**) түғри чизикли **BAX**-ни **A** ва **B** нүкталарда кесиб ўтади. Ушбу нүкталардаги токлар қиймати **I_a** ва **I_b**-ларга түғри келади. **BAX**-нинг **A** нүктадан чап томони ёйни батамом ўчириш зонаси, характеристиканинг **A** ва **B** нүкталари ўртасидаги қисми - ёйнинг ёниш зонаси ва **B** нүктадан ўнгдаги қисми - ёй токини чеклаш зонаси ҳисобланади. Ёй токнинг **I_b** қийматидагина барқарор ёниши мумкин, **A** нүктада токнинг кичик қийматга эга эканлиги сабабли ёй бекарор ёнади, **I_k**-занжирнинг қисқа туташуви холатидаги токини күрсатади.

Маъруза 19.


Электр ёйининг асосий характеристикалари.

Электр ёй қувватини бошқариш усуллари. Ёйининг барқарор ёнишини таъминловчи тадбирлар.

МУАММОЛИ ВАЗИЯТ: Электр ёйининг узунлиги ортди, бунда ёйининг вольт-ампер характеристикасида =андай ызгариш рый беради? Амалдачи, бунда ёйининг бар=арор ёниш ну=таси =андай ызгаради?

Муаммо ечимини 19-чи маърузани дигер ат билан ы=иб чи=иб топасиз.

Электр ёй қувватини бошқарши усуллари. Электр ёйининг қувватини бир неча усул билан бошқариш мумкин. +уйидаги расмда ёй қувватини манбаа кучланишини ўзгартириш орқали (а) ва балласт қаршиликни ўзгартириш орқали бошқариш оқибатида олинган ВАХ-лар келтирилган (36-расм).



36-расм. Ёй қувватини манбаа кучланишини ўзгартириш орқали (а) ва балласт қаршиликни ўзгартириш орқали бошқариш оқибатида олинган ВАХ-лар.

1. Ёй қувватини манбаа кучланиши орқали бошқаришда (бунда балласт қаршилик ўзгармас қийматга эга) бошқариш I_1 , I_2 , I_3 токлар ва уларга мос U_1 , U_2 , U_3 кучланишини ўзгартириш орқали амалга оширилади. Бунда манбаа кучланишини, масалан, трансформатор чулғамидаги ўрамлар сонини ўзгартириш

ёки генератор қўзғатиш чулғами занжиридаги қаршиликни ўзгартириш орқали бошқариш мумкин (36-расм, а).


2. Манбаа кучланишини ўзгартирмаган холда балласт қаршиликни ўзгартириш орқали бошқаришда занжирга босқичма-босқич ўзгартирилувчан қаршилик улаш мақсадга мувофик (36-расм, б).

3. Ўзгармас манбаа кучланиши ва балласт қаршилигининг қийматларида ёйга таъсир этувчи бошқа факторларни ўзгартириш орқали ёй қувватини бошқариш усули, бунга ёй ёнаётган муҳит босимини ўзгартириш орқали ёки ёй узунлигини ўзгартириш орқали бошқариш усулларини мисол қилиш мумкин.

ТЫХТАНГ! Электр ёйининг узунлиги ортиши, ёй занжиридаги актив =аршиликни ызгартириш холатлари учун ёйининг вольт-ампер характеристикасини =уринг ва тегишили хуносалар чи=аринг.

Ўзгарувчан ток электр ёйи ўзгармас ток электр ёйидан фарқли ўлароқ вақт давомида ўзгарувчи кучланиш ва токка эга. Бунда ёй разрядининг ток ва кучланиши бир давр мобайнида икки марта ноль қийматдан ўтиб, йўналишини ўзгартиради ва электродлардаги кутблар ўзгаради. Бундай ўзгариш жараёнинг ҳар бирида ёйининг ўчиши ва қайта ёниши кузатилади. Ёйининг ўчиши эса электродлар орасидаги муҳитда икки жараёнинг ҳосил бўлишига олиб келади, яъни электродлар орасидаги муҳит деионизацияси (ёки муҳитнинг диэлектрик бикирлиги ортади) ва электродлардаги потенциалнинг ортишига олиб келади.

37,а- расмда занжирига фақат актив қаршилик уланган электр ёйининг токи ва кучланишининг осцилограммаси келтирилган. Бунда ёй токи i ва манбаа кучланиши U_c бир хил фазада ўзгаради. Расмда кўрсатилганидай ёй кучланишнинг U_1 қийматида ҳосил бўлади ва кучланишнинг U_2 қийматида ўчади. Электродлар кутби ўзгаргандан сўнг U_1 кучланиш агар қолдиқ плазманинг диэлектрик бикирлигидан катта бўлса, ёй қайта



37 - расм. Занжирига фазат актив =аршилик уланган электр ёйининг токи ва кучланишининг осцилограммаси.

қўйидаги шарт бажарилса амалга ошади:

$U_g = U_m \cdot \sin \phi$ ёки $\phi = \arcsin U_g / U_m$ (19)
бу ерда U_m - манбаа кучланишининг амплитуда қиймати.

+уийдагини инобатга олсак:

$$\sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi}, \text{ лекин}$$

ёнади ва ушбу жараён кейинги даврларда ҳам шундай қайтарилади.

Ёйининг барқарор ёнишини таъминловчи тадбирлар. Ёйни қайта ёндириш ва барқарор ёнишини таъминлаш учун ёй занжирига кетма-кет қилиб **индуктивлик** улаш тавсия қилинади. Ёй токи ва манбаа кучланишининг ёй занжирига индуктивлик уланган хола-тидаги осцилограммалари 37, 6 расмда. Ушбу расмдаги графикларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, манбаа кучланиши ёйдаги кучланиш U_d -дан камайгандан сўнг ёйининг ўчмай ёнишини индуктивликда тўпланган электромагнит энергия кўллаб кувватлайди. Бу эса

$$\cos \varphi = (\pi/2) U_g / U_m \quad (20)$$

унда

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - [(\pi/2) U_g / U_m]^2}$$

(19)-даги қийматни (20)-га қўйсак,

$$U_g / U_m \leq 0,54 \text{ ва}$$

$$\cos \varphi = (\pi/2) (U_g / U_m) \leq (\pi/2) \cdot 0,54 = 0,85$$

Шундай қилиб, агар U_g / U_m нисбат 0,54-га teng ёки ундан кичик бўлса ва $\cos \varphi$ 0,85-га teng ёки кичик бўлса, ёйнинг барқарор ёниши таъминланади.

Маъруза 20.

Электр ёй печлари.

Электр ёй печларининг турлари ва ишлаш принципи.

Электр ёй печларининг электр жиҳозлари ва уланиш схемалари.

МУАММО: Электр ёй печларида асосан =андай технологик жараёнлар амалга оширилади? Айтайлик, жисмни маълум щароратгача =издириш, тоблаш, юзларни =уритиш жараёнларида шам электр ёй печларини =ыллаш мумкинми?

Муаммо ечимини 20-чи маъruzани ди==ат билан ы=иб чи=иб топасиз.

Электр ёй печларининг турлари ва ишлаш принципи. Электр ёй печлари (ЭЁП) металлургия, кимё, машинасозлик ва саноатнинг бошқа жабхаларида қўлланиладилар. Улар қўйидаги турларга бўлинадилар:

1. **Билвосита ишловчи ЭЁП-лари** - уларда электр ёйи иссиқлик ишлови берилаётган (эритилаётган) металл устида жойлашган электродлар ўртасида ҳосил қилинади ва бунда электр ёйи ва металл ўртасидаги иссиқлик алмашуви - нурли иссиқлик алмашуви усули орқали амалга оширилади.


2. **Бевосита ишловчи ЭЁП-лари** - уларда электр ёйи электродлар учи билан металл ўртасида ёнади ва бунда ёйдаги иссиқлик металлга нурли иссиқлик алмашуви, конвекция ва иссиқлик ўтказувчанлик орқали узатилади.

3. **+аршилик электр ёй печлари** - бундай печларда ёй электр ўтказувчан шихта қатлами остида ёнади, бунда иссиқлик қисман ёй разрядида ва қисман шихта орқали ток оқиб ўтиши оқибатида эритилаётган материалда ажралиб чиқади ва печ ҳажмига узатилаётган иссиқлик, иссиқлик ўтказувчанлик, нурли иссиқлик алмашуви ва қисман конвекция усулларида амалга оширилади.

4. **Вакуум ёй печлари** - уларда электр ёйи инерт газларда ёки электрод ва суюқ металл ваннаси ўртасида кичик босим

остида эритилган материал (металл) парларида ҳосил қилинади (ёнади).

5. Плазмали печлар ва плазмали ёй эритиш қурилмалари - бундай қурилмаларда металларга иссиқлик ишлови бериш, электр ёйи ва у билан бириктирилган инерт газининг плазма оқими ёрдамида амалга оширилади.



Билвосита ишловчи ЭЁП-лари. Билвосита ЭЁП-нинг схемаси 38 - расмда келтирилган. Бир фазали билвосита ЭЁП-ларнинг асосий қисмлари

38-расм. Билвосита ЭЁП-нинг схемаси.

қуидагилардан иборат: 1-ички қисми юқори ҳароратларга (ўтга) чидамли материал билан футеровкаланган горизонтал ванна; 2-горизонтал ваннанинг қарама-қарши деворларига ўрнатилган электродлар. Электродлар сарф бўлиб бориши мобайнида маҳсус механизм ёрдамида бир-бирига қараб силжитиб борилади; 3-эртилаётган (38-расм) материал. Ушбу материал ваннага печ корпуси 5-нинг ён дарчаси орқали юкланди; 4-электр ёйи.

Электродлар кучланиш манбаасига улангандан сўнг маҳсус механизм ёрдамида учлари бир-бирига туташтирилади ва бунинг оқибатида электродлар занжирида ток ҳосил бўлгач, бир-биридан узоқлаштирилади ва натижада ёй ҳосил бўлади. Ёйда ҳосил бўлган иссиқлик энергияси ўзлаштирилиши ҳисобига металларга иссиқлик ишлови берилади ёки эритилади. Металл эритиб бўлингач, оғдариш механизми ёрдамида печ оғдарилади ва эритма маҳсус идишларга тўкилади. Печ қуввати манбаа токини ва электродларни яқинлаштириш ёки узоқлаштириш натижасида ёй узунлигини ўзгартириш ҳисобига бошқарилади.

Печнинг асосий электр жиҳозларини печ трансформатори, бошқариш реактори ва электродларни узатиш механизмининг электр юритмаси ташкил этади.

Билвосита ЭЁП-лари 0.25 т ва 0.5 т сифимига эга. Улар мос равишида куввати 175 - 250 ва 250 - 400 кВ*А-га тенг трансформаторлар билан таъминланган бўлиб, бундай печларда графитлаштирилган электродлар кўлланилади.


Бевосита ишловчи ЭЁП-лар. Бевосита ЭЁП-лар асосан кейинчалик прокат цехларида қўйма ёмби олиш учун мўлжалланган пўлат эритиш учун белгиланган. Шунингдек, олинган пўлат маҳсулоти машинасозлик заводларида фасонли қўйиш орқали металлургик хом ашё олиш учун ишлатилиди.

Бевосита ЭЁП-ларининг тузилиши ва ишлаш принципи-ни пўлат эритиш ёй печлари мисолида кўрамиз. Пўлат эритиш ёй печи (ПЭЁП)-нинг схемаси 39-расмда келтирилган.

Печнинг тузилиши :

1-пўлат кожух; 2-юқори ҳароратга (ўтга) чидамли футеровка; электродлар-4; ўтадиган печнинг свод қисми-3 ; 5-электродларни кўтариш механизми; 6-электр ёйи.

ПЭЁП-лари, шунингдек, металлни кимёвий таркибини ростлашга мўлжалланган электромагнит усулда қоришириш қурилмаси, эритмани тўкиш учун мўлжалланган печни одариш механизми, печ своди (қопқоғи)-ни кўтариш ва буриш ҳамда электродларни узатиш ва кўтариш механизмлари билан таъминланган.



39 – расм.
Пўлат эри-
тиш ёй печи
(ПЭЁП)-нинг
схемаси.

Электротех-
ник пўлатни
эртиш жа-

раёни қуйидаги жараёнлар кетма - кетлигидан иборат:


- металлом (руда, скрап)-ни эритиш;
- қориshmани турли қүшилма ва газлардан тозалаш;
- металл раскислениеси;
- қориshmага легирловчи компонентлар қўшиш;
- рафинация жараёни;
- эритмани аввал махсус чўмичга (ковшга) ва ундан тегишли формаларга қўйиш.

Катта ҳажмдаги печларда эритиш жараёни 4-6 соат давом этиб, ундан 1,5-2,5 соати эритишга, 2-4 соати металлни осидлаш ва рафинация қилиш учун сарфланади.

Электр ёй печларининг электр жиҳозлари ва улании схемалари.

ПЭЁП-нинг электр таъминоти бош занжирининг схемаси қўйида 40-расмда келтирилган.

Ушбу схема **бош занжир ва ёрдамчи занжирлардан** (бошқариш, ўлчов асблолари, химоя қилиш ва автоматика занжiri)-дан иборат.



трансформаторларининг бирламчи чулғами ташкил қиласи.

Иккиласи занжирни эса ўзаро кетма-кет уланган печ трансформаторининг иккиласи чулғами, қисқа тармоқ үтказгичлари, электродлар ва электр ёйи ташкил этади.

Бунда печ трансформаторининг иккиласи чулғамидан электродларгача бўлган үтказгичлар **қисқа тармоқни** ташкил этади. 40 - расмда келтирилган белгиланишлар, булар, 1-юқори кучланиш шиналари; 2-разъединитель (ажратгич); 3-вўклочательлар; 4-реактор; 5-печ трансформатори (кучланиши 6, 10, 35 кВ ва қувватли катта печлар учун 110 кВ); 6-қисқа тармоқ (ток қиймати 110 кА ва ундан юқори); 7-**ПЭЁП**.

ПЭЁП-га, жумладан унинг электр таъминоти тизимида қуйидаги талаблар қўйилади:

- печ қувватини равон бошқариш имконияти;
- печ сигимида тикланувчи муҳитни ҳосил қилиш имконияти;
- печ электр жиҳозларининг печда тез-тез такрорланувчан эксплуатацион қисқа тулашувларини тез ва аниқ бартараф этиш имкониятига эга бўлиш кабилардир.

ДИ++АТ! Бевосита ва билвосита ишловчи ЭЁП-ларнинг белгиланишига алоцида ЭЪТИБОР БЕРИНГ ва бундай печларда =андай технологик жараёнлар амалга оширилишини ызлаштиринг!

ПЕЁП-ларининг асосий қўрсаткичларини қуйидаги мисолда кўрамиз:

- печни типи - ДС-0.5.....ДСП-200;
- номинал қуввати - 400.....45000 [кВ.А];
- бирламчи кучланиш - 6; 10.....35 [кВ];
 - иккиласи кучланишни ростлаш чегараси - 213-110.....591,5 - 164,1 [В];
 - иккиласи чулғамдаги ток - 1,085.....43.9 [кА];
 - электр энергиясининг солиштирма сарфи - 650.....400 [квт.соат/т].

Маъзуа 21.

Пўлат эритувчи ёй печлари.

МУАММО: Пылат эритиш ёй печлари =андай ишчи режимларда ишлаш учун мылжалланган? Бундай печларнинг асосий характеристикалари деб =андай характеристикаларга айтилади? Печнинг =андай оптималь иш режимларини биласиз?

Муаммо ечимини 21-чи маърузани ди==ат билан ы=иб чи=иб топасиз.

Пўлат эритувчи ёй печларининг иш режимлари ва характеристикалари. Пўлат эритиш ёй печларининг оптималь иш режими ни танлаш.

Пўлат эритувчи ёй печларининг иш режимлари ва характеристикалари. Печдан, хусусан электродлар занжиридан оқаётган ток кучининг миқдорига кўра ПЭЁП-ларининг қўйидаги иш режимларида ишлайди деб юритилади:


- а) салт юриш режими (электр ёйи мавжуд эмас, $I = 0$);
- б) нормал (номинал) иш режими ($I = I_{\text{ном}}$);
- в) эксплуатацион қисқа туташув режими ($I = I_{\text{ж.т.}}$).

Печнинг тўла қуввати P тўла, ёйда сарф бўлаётган қуввати P ёй, йўқолаётган (бехуда сарф бўлаётган) электр қуввати $P_{\text{эл.й.}}$, йўқолаётган иссиқлик қуввати $P_{\text{исс.й.}}$, печнинг фойдали иш коэффициенти η ва печнинг қувват коэффициенти $\cos\phi$ каби катталиклари билан печ токи ўртасидаги боғланиш характеристикалари ПЭЁП-ларнинг **энергетик характеристикалари** деб юритилади (яъни энергетик характеристикаларни ифодаловчи боғланишлар - $P_{\text{тхла}} = f(I)$; $P_{\text{ёй}} = f(I)$; $P_{\text{эл.й.}} = f(I)$; $P_{\text{исс.й.}} = \eta = f(I)$; ва $\cos\phi = f(I)$ -лардир).

ПЭЁП томонидан сарф бўлаётган электр энергияси N , печнинг ишлаб чиқарувчанлиги q , печнинг тўла фойдали иш коэффициенти η ва 1 тонна махсулотни эритиш учун кетган вакт t каби катталиклар билан печ токи ўртасидаги боғланиш харак-

теристикалари печнинг технологик ёки ишчи характеристикалари деб юритилади (ишчи характеристикалар – $N = f(I)$; $q = f(I)$; $\eta_p = f(I)$; ва $t = f(I)$; - боғланишлар билан ифодаланади).

Пўлат эритиши ёй печларининг оптимал иш режими танлаши. Печнинг энергетик ва ишчи характеристика-ларини тахлил қилиш орқалигина, барча кўрсаткичлар бўйича оптимал иш режимини белгиловчи ток қийматини белгилаш мумкин. Ушбу характеристика-ларни **ПЭЁП**-нинг алмаштириш схемаси ёрдамида назарий хисоблаб чиқилади (41 - расм). Алмаштириш



41 - расм. ПЭЁП-нинг алмаштириш схемаси.
схемасида печ электр занжирининг элементлари мос равища индуктив ва актив қаршиликлар билан алмаштирилади, электр ёйи эса актив қаршилик сифатида қабул қилинади.

41 - расмда қуйидаги белгилашлар амалга оширилган:
 r_{T2}, x_{T2} - трансформатор иккиласми чулғамининг актив ва индуктив қаршилиги;
 r_{KT}, x_{KT} - мос равища қисқа тармоқнинг актив ва индуктив қаршилиги;
 R_g - электр ёйининг қаршилиги;
 r'_p, x'_p - реактор актив ва индуктив қаршиликларининг келтирилган қийматлари;
 r'_T, x'_T - трансформатор бирламчи чулғами актив ва индуктив қаршиликларининг келтирилган қийматлари;
 U_Φ - манбаадаги фаза кучланиши;

U_g - электр ёйидаги кучланиш. Алмаштириш схемасини тузишда қаршиликтарни келтирилган қийматлари қуйидаги тартибда аникланади. Трансформаторнинг иккиласи занжирига келтирилган ва хақиқий занжирлардаги йўқолаётган қувват бирбирига тенг бўлишидан келиб чиқиб, мисол учун r'_1 қуйидаги тенгламадан топилади:

$$I_1^2 \cdot r_1 = (I_1')^2 \cdot r_1' = I_2^2 \cdot r_1' \quad (21) \text{ дан}$$

$$r_1' = (I_1/I_2)^2 r_1 = r_1/k^2 \quad (22)$$

бу ерда $k = I_2/I_1$ - трансформациялаш коэффициенти.

Шундай қилиб, r'_1 қийматини аниклаш учун r_1 қийматини трансформациялаш коэффициенти квадратига тескари пропорционал равиша ўзгартириш талаб қилинади. Худди шундай тартибда x'_1, r'_p ва x'_p қийматлари аникланади. Занжирнинг тўла қаршилиги алмаштириш схемасидан, тегишли ўзгартиришлар киритиш орқали аникланади (41, б расмда тўла қаршиликлар орқали ифодаланган алмаштириш схемаси келтирилган). +иска туташув токининг трансформатор икиласи чулғамига келтирилган ($R_g = 0$) қуйидагича аникланади:

$$I_2 = \frac{U_{2\Phi}}{\sqrt{r^2 + x^2}} \quad (23)$$

ПЭЕП-ларнинг энергетик характеристикалари қуйида келтирилган тенгламалар ердамида аниқланади ва уларга асосан қурилади.

$$P_{исс.й} = 3I_2^2 \cdot r \quad (24)$$

$$P_{фойда} = 3I_2^2 R_g = 3U_g I_2 \quad (25)$$

$$P_{тула} = P_{фойда} = P_{исс.й} \kappa 3I_2^2 (R_g + r) \quad (26)$$

$$\mu_{эл} = \frac{P_{фойда}}{P_{тула}} \quad (27)$$

$$S = 3U_2 \cdot I_2 \quad (28)$$

$$\cos \phi = \frac{P_{тула}}{S} \quad (29)$$


ПЭЁП-нинг технологик (ишчи) характеристикалари эса қуйидаги тенгламалар ёрдамида аниқланади.

$$N_1 = \frac{P_{тула}}{g} \quad (30)$$

$$g = \frac{P_{тула}}{N_1} = \frac{P_{фойда} + P_{исс.й}}{N_1} \quad (31)$$

$$\eta = \eta_{эл} \cdot \eta_{исс} = N_1 / N \quad (32)$$

Бу ерда q - бир соатдаги печ ишлаб чиқарувчанлиги; N_1 -бир тонна пўлат ишлаб чикиш учун сарф бўладиган электр энергиясининг назарий қиймати; N - бир тонна пўлат ишлаб чиқариш учун сарф бўладиган электр энергия-сининг амалдаги қиймати. 42 - расмда печнинг энергетик ва ишчи характеристикалари келтирилган. Характеристикалар тахлили шуни кўрса-тадики, токнинг ошиши билан $P_{эл}$ токнинг квадратига



пропорционал рационалда ортиб боради, ёйдаги қувват P ёй ва актив қувват ўз қийматларининг максимумигача ортиб боради ва ундан сўнг (токнинг ортиб боришига қарамай) камайиб боради.

42 – расм. ПЭЁП печнинг энергетик ва ишчи характеристикалари.

Токнинг I' қийматида энергия сарфи ўз қийматининг минимумига, фойдали иш коэффициенти эса ўз қийматининг максимумига тенг. Шундай килиб, токнинг I' қиймати печнинг минимум электр энергияси сарф қилиш оптималь режимини белгилайди.

ПЭЁП-ларнинг асосий характеристикалари уларнинг технологик (ишчи) ва электр характеристикалари эканлигига ЭЪТИБОР БЕРИНГ, ушбу характеристикаларнинг математик ифодаларини ва график ифодаларини тыли= ызлаштиринг щамда ушбу характеристикаларга кыра печнинг оптималь иш режимларини ани=лашни ЙИЗЛАШТИРИНГ!

Токнинг **I**” қийматида ёйдаги қувват **P_е** ўз қийматининг максимумига, ишлаб чиқарувчанлик ўзининг максимум қийматига ва 1 тонна пўлат ишлаб чиқиш учун кетган вақт **t** ўз қийматининг минимумига teng. Шундай қилиб, **токнинг I” қиймати печнинг максимал ишлаб чиқарувчанлик бўйича оптималь режимини белгилайди**. Одатда **I”>I'**

Печ ўзининг оптималь энергетик режимига оптималь ишлаб чиқарувчанлик режимидаги токдан кичик бўлган ток қийматида эришар экан.

Шундай қилиб, агар корхона электр энергиясини дефицити шароитида ишлаётган бўлса, унда печ оптималь энергетик режимда ишлаши мақсадга мувофик. Агарда максимал ишлаб чиқарувчанлик талаб қилинса, унда печнинг **I”** катталиқдаги ток режимида ишлагани мақсадга мувофиқдир.

ПЭЁП-лари электр энергияси истеъмолчиси сифатида электр таъминоти ишончлилиги бўйича иккинчи гурух категория истеъмолчиси ҳисобланади. Уларнинг бирламчи қуввати катта бўлиб, 0,4-80 МВА-га, қувват коэффиценти **cosφ = 0.85-0.89** (**ДСП-5**) ёки **cosφ = 0.7** (**ДСП-200**)-га teng. Печнинг иш режими - даврий кескин ўзгарувчан ва сутка давомида сурункали.

Электр ёйи начизиқли актив қаршилик ҳисобланиб, ёниш шароитига боғлиқдир.

Маъруза 22. Вакуумли ёй печлари

МУАММО: Вакуум ёй печларини рангли металлар, чыян ва пылат эритиш учун =ыллаш мумкинми? Бундай печлар =андай технологик жараёнларни амалга ошириш учун =ылланилади? Улар =андай электр манбааларига эга?

Муаммо ечимини 22-чи маърузани ди==ат билан ы=иб чи=иб топасиз.

Вакуумли ёй печларнинг қўлланиш соҳалари. Печ конструкциясида киравчи асосий элементлар. Вакуумли ёй печларининг электр жихозлари.

Вакуумли ёй печларнинг қўлланиши соҳалари. Бошқа кўринишдаги печ ёки қурилмаларда (масалан, ПЭЁП-ларида) олинган металлар сифатини ошириш мақсадида, махсулот кичик босим остида вакуум ёй печларида (ВЁП-ларида) қайта эритилади ва бунинг натижасида металл таркибидаги зарарли қўшилмалар ва қоришиб кетган газлар металл таркибидан чиқариб юборилади (маълум миқдорда тозаланади). **ВЁП**-лари асосан юқори реакцион ҳисобланган металлар, яъни титан, ниобий, вольфрам, цирконий, тантал, молибден кабилар ва шунингдек, юқори сифатли пўлатларнинг қўйма ёмбирларини қайта эритиш учун ишлатилади. Печ ишчи камерасида босим 1.0 - 0.001 Па-ни ташкил қилиб, замонавий **ВЁП**-ларида вазни 50 кГ-дан 60 тоннагача бўлган қўйма ёмбирлар олинади.

ДИ++АТ! ВЁП-ларнинг =андай технологик жараёнларни амалга ошириш учун белгиланганликларини яна бир бор ЭЪТИБОР БИЛАН +АЙТАРИНГ!

Печ конструкциясида киравчи асосий элементлар.

Печнинг асосий элементларини - ишчи камера, шток-электрод ушлагич, сарфланувчи электродлар, кристаллизатор, поддон ва соленоидлар ташкил этади.

Ишчи камера - ўзидан цилиндр шаклидаги сув билан совутилувчи пайвандланган конструкцияни ифода этади. Унинг юқори қисмида ёйнинг ёниши ва эритиш жараёнини кузатиб бориши учун махсус ёритиш қурилмаси ва кузатиш дарчаси мавжуд. Масофадан туриб кузатувчилар учун ишчи зонадаги жараён махсус перископ ёрдамида экранга тушириб берилади. Ишчи камеранинг пастки фланецига кристаллизатор қотирилади.

Шток – электрод ушлагич сарфланувчи электродни унга қотириш, электродни ҳаракатга келтириш ва электродни ток билан таъминлаш учун хизмат қиласди.

Сарфланувчи электродлар штокка пайвандлаш ёки махсус қисқичлар билан турли усуулларда қотирилади. Шток ва электродларни ҳаракатга келтириш электр ёки гидравлик юритма ёрдамида амалга оширилади.

Кристаллизатор ички гильза ва ташқи пўлатдан ясалган, магнитсизлантирилган (номагнит) кожухдан иборат. Уларнинг орасида совитувчи сув учун бўшлиқ мавжуд.

Поддон кристаллизатор тубини беркитган холда қисман гильза ичигача киради. Поддоннинг асосини мисдан ясалган катта массадаги диск ташкил этиб, унинг устига сув билан совутилувчи пўлат қатлами юритилган.


Соленоид кристаллизаторнинг ён қисмига ўрнатилади. У кристаллизатор билан биргаликда аксиал магнит майдони ҳосил қиласди. Соленоид майдони ёйдаги ток ва ваннадаги металлдан оқаётган ток билан таъсирлашиб ёй кучланишини ортишига олиб келади (пўлат учун 19-19.5-дан 24-25 В-гача), ёй ёнишини стабиллаштиради ва ёйни кристаллизатор деворларига ўтиб кетишининг олдини олади.

Вакуумли ёй печларининг электр жиҳозлари.

ВЁП-ларининг электр жиҳозлари. ВЁП-ларнинг (куч) бош занжири таркибига қуйидагилар киради: электр энергия манбааси, манбаадан печгача ток тармоғи, печ конструкцияси-

даги ток тармоқлари, ток узатувчи шток, электрод ушлагич, сарфланувчан электрод, куйма ёмби, кристаллизатор, вакуум камераси.

ВЁП-ларнинг принципиал электр схемаси ва унинг алмаштириш схемаси 43 - расмда келтирилган.



43 - расм. ВЁП-ларнинг
принципиал электр ва ал-
маштириш схемалари.

Печ куч занжири-
нинг тўла қаршилиги:

$$r = r_{ш} + r_{гк} + r_{к} + r_{т} \quad (33)$$

ЭЁП-ларнинг
электр манбаалари
куйидаги хусусиятларга
эга:

1. Зарур бўлган иссиқлик кувватини таъминловчи, ўнлаб килоампер токнинг катталигини белгиловчи ёйнинг

кичик қийматдаги қаршилиги.

2. +увватни кенг диапазонда (1 : 8) бошқариш имконияти.

43 - расмда:

1 - шинали ток ўтказгич, $r_{ш}$; 2 - вўключатель; 3 - балласт қаршилик, $r_{б}$; 4 - эгилувчан кабель, $r_{гк}$; 5 - вакуум ёй печи, $r_{д}$; 6 - кристаллизаторга уланувчи шинали ток ўтказгич, $r_{т}$;

3. Печь қувватини белгилангандаражада ва юқори стабиллик билан ушлаб туриш имконияти (2 фоиздан ошмаган холда).

4. Юқори ишончлиликтага эга бўлишнинг муҳимлиги, чунки печнинг кутилмагандан узилиши эритилаётган маҳсулотдан маълум бўлишга олиб келади.

Бугунги кунда ЭЁП-ларининг манбааси сифатида **ГПН** - 550 типидаги машинали ўзгартиргичлар қўлланилиб келинмокда. қуввати 645-675 кВт, номи-нал токи 6500 ва 14000 А, салт кучланиши 85-40 В.

Янги чиқарилаётган қурилмалар таркибига қуйидаги типдаги агрегатлардан бири киради: бошқарилмайдиган вентиллардан тузилган тўғрилагич; тиристорлар асосидаги тўғрилагичлар; параметрик ток манбаалари.

Агрегатларнинг биринчи тури, **бошқарил-майдиган вентиллар асосидаги тўғрилагичлар** (мисол тарикасида **ВАКП** сериядагиси учун) ишлаш принципи вентилларга кетматек уланган дросселлар ёрдамида токни бошқарган холда стабиллаштириш принципига асосланган. Бундай агрегатлар 12.5; 25.0; 37.5 кА токларда, 75 В кучланишда ишлашга мўлжалланган бўлиб, ёйдаги кучланиш 25 - 35 В ва қуввати 940-2800 кВтга тенг.

Тиристорлар асосидаги тўғрилагичлар 6 ёки 10 кВ кучланишдаги манбаага уланиб, трансформаторнинг бирламчи чулғами **РПН** билан жиҳозланган. Номинал ток қиймати 12.5 - 50 кА ва қувват коэффициенти 0.6-га, иккиламчи кучланиш 75 - 115 В-га тенг.

Параметрик ток манбаалари асосан юмшоқ пасаювчан (крутопадаюҳая) ва вертикал **ВАХ**-ларда ишлаш талаб қилинганда қўлланилади. Таққослаш ва тасаввур этиш учун қўйида икки типдаги параметрик

ток манбааларининг асосий параметрларини келтирамиз:

Манбаа типи **ПИТ** - 12; 5/7 ПИТ- 50/150.

Асосий параметрлар:

- номинал ток, А - $12500 \div 50000$;
- номинал түғриланган кучланиш, В - $75 \div 150$;
- манбаа кучланиши, В - 6; 10;
- номинал қувват, кВт - $940 \div 7500$;
- токни бошқариш диапазони, % - $6 \div 100; 5 \div 100$;
- номинал режимдаги қувват коэффициенти - $0.96 \div 0.91$;
- **ФИК**, % - $93 \div 96$;
- совутиш учун сув сарфи, $\text{м}^3/\text{соат}$ - $1.5 \div 6.0$.

Назорат саволлар

Электр ёйи нима? Унинг ҳосил бўлиши учун шарт шароитлар?
Электр ёйининг ёй устуни ва электродлар олди бўлакларининг хусусиятларини тушунтириб беринг.

Электр ёйининг вольт-ампер характеристикаси тўғрисида тўлиқ тушунча беринг.

Ёй **BAX**-ининг қайси қисми ёйнинг ёниш зонасини кўрсатади?
Ёй **BAX**-ининг А нуқтасидаги чап тарафи қандай зона ҳисобланади?

Ёйнинг ёниш зонасини ёй **BAX**-ида кўрсатинг.
Ёй **BAX**-ининг В нуқтасидан ўнг томони қандай зона ҳисобланади?

Ёйнинг **BAX**-ининг қайси нуқтаси ёйнинг бекарор ёниш нуқтаси дейилади?

BAX-ининг қайси нуқтаси ёйнинг барқарор ёниш нуқтаси ҳисобланади?

Ёй токини чеклаш учун қандай чора белгилаш мумкин?
11. Ёйнинг барқарор ёнишини таъминлаш учун қандай шарт бажарилиши керак?

12. Ёйнинг барқарор ёнишини бошқаришнинг қандай усулларини биласиз?

Ёй узунлигини орттириш (камайтириш) нимага олиб келади?
15. Ўзгарувчан ток электр ёйининг барқарор ёнишини таъминлаш учугун қандай чора кўрилади?

16. Ёй занжиридаги актив қаршилик ўзгариши ёйнинг ёнишига қандай таъсир кўрсатади?

17. Ёйнинг ёнишга манбаа кучланишининг ўзгаришининг таъсирини тушунтиринг.

18. Ёйнинг барқарор ёниш нуқтасини ўзгартирувчи яна шарт ва шароитларни биласизми?

19. Ўзгарувчан ток электр ёйининг асосий хусусиятларини тушунтиринг.

Ўзгарувчан ток электр ёйининг ёнишига ёй занжиридаги индуктивлик таъсири қандай?

Ёйнинг турғун (барқарор) ёнишига таъсир этувчи бошқа факторлар қайсилар?

Электр ёйли қиздириш принципи тұғрисида айтинг.

Электр ёйли қиздиришни құллаш тұғрисида айтинг.

ЭЁП-ларнинг қандай турларини биласиз?

Билвосита ва бевосита ишловчи **ЭЁП**-ларнинг тузилиши ва ишлаш принципи қандай?

ЭЁП электр таъминотининг бош занжири ва унинг улаш схемасини тушунтириңг.

ЭЁП-лари қайси соҳаларда ишлатиш учун белгиланған?

Ёйли печни электр ускуналарига қандай талаблар қўйилади?

Пўлат эритиш ёй печларида технологик жараён қандай амалга оширилади?

ЭЁП электр таъминотига киругчи бирламчи ва иккиламчи занжирлари ўзларидан нимани ифодалайди?

ЭЁП-лари электр таъминоти тизимиға қандай талаблар қўйилади?

Эксплуатацион қисқа туташув деганда нимани тушунасиз?

ЭЁП-лари қандай кучланишларга мўлжалланган?

ЭЁП-ларнинг номинал қувватлари миқдорини айтинг.

Ёйли печда пўлатни эритиш тұғрисида айтинг.

ПЭЁП-ларнинг қандай характеристиқ иш режимларини биласиз?

ПЭЁП-ларнинг қандай энергетик характеристика-ларини биласиз?

ПЭЁП-ларнинг қандай ишчи (технологик) характеристикаларини биласиз?

ПЭЁП-ларнинг оптималь режимлари қандай катталикларга кўра аниқланади?

ПЭЁП-ларнинг алмаштириш схемаси қандай тузилган?

Актив қувват, фойдали иш коэффициенти, қувват коэффициенти каби катталиклар печининг қандай характеристикаларини ифодалайди?

Печнинг ишлаб чиқарувчанлиги катталиги унинг қандай характеристикагага мансуб?

Печнинг минимум электр энергияси сарф қилиш оптималь режими қайси катталик (параметр) билан ифодаланади?

Печнинг максимал ишлаб чиқарувчанлик бўйича оптималь режими қайси катталик билан ифодаланади?

ПЭЁП-лари электр энергияси ишчанлиги бўйича қайси гурху категорияси истеъмолчиси ҳисобланади?

ВЁП-лар қандай соҳаларда қўлланилади?

ВЁП-лар қандай тузилган?

ВЁП-ларнинг электр жиҳозлари ва уланиш схемаси қандай?

ВЁП-ларнинг қандай электр манбааларини биласиз?

ВЁП конструкцияларини қандай асосий элементларини биласиз?

ВЁП конструкциясидаги ишчи камера қандай тузилган?

ВЁП-лар электр манбаалари қандай асосий хусусиятларга эга?

Бошқарилмайдиган вентиллар асосидаги тўғрилагичларнинг асосий белгилари нимада?

Тиристорлар асосидаги тўғрилагичлар қандай асосий параметрларга эга?

Параметрик ток манбааларининг асосий параметрлари қандай?

Мавзу: Электр пайванд қурилмалари

Маъруза 23-24.

Электр пайвандлаш ва уни турлари. Пайвандлаш трансформаторларини схемалари. Ўзгармас ток пайвандлаш генератори-нинг мисоли. Контактли пайвандлаш. Тўқнаштириб пайвандлаш ва нуктали пайвандлаш. Роликли (чокли) пайвандлаш.


Электр пайвандлаши ва уни турлари.

Электр пайвандлаши-бу металларни ток ўтқазиб эриган ёки юмшаган холатга келтириб бир-бирига бириктириш жараёнидир.

Ёйли ва контактли пайвандлашлар мавжуд.

Ёйли пайвандлашида асосий металл ва эриб кета-диган металл электрод орасида пайдо бўладиган ёй ис-сиқлик манбасидир. Пайвандлаш ёйини ҳарорати $5000\text{-}8000^{\circ}\text{K}$ -гача бўлиши мумкин.

44-нчи расмда (эгри чизиқ 1) ҳавода ёнаётган электр ёйни статик характеристикаси кўрсатилган.



Расм 44. Очик (1) ва ҳимояланган (2) ёйни статик вольт-ампер характеристикалари.

Токнинг қийматлари кичиклигига ёй кучланиши кескин пасайди. Ток кўтарилилган сари (таксминан 1000 А-гача) характеристика токка боғлиқ бўлмай қаттиқ бўлиб қолади. Токнинг қиймати катталигида ёй кучланиши кўпаяди. Ҳимояланган ёй (расм 44-даги чизиқ 2) токни анча кичик қийматларида кўтарилаётган характеристикага эга, бунга сабаб – ноавтоматик пайвандлашдаги электродларни қопламаси ва автоматик ва ярим автоматик ёйли пайвандлашдаги флюслардан фойдаланиш. Электрод қопламаси ва флюсларда ионланиш потенциали кичик бўлган элементлар мавжуд, бу ёйни турғун ёнишига ёрдам беради, айниқса ўзгарувчан токда.

Хар бир манба пайвандлаш токини номинал қиймати ва уни ростланиш диапазони, салт ишлаш ва юқдаги күчланиш, **ФИК**, қувват коэффициенти, уланиш давомийлиги ва ташқи характеристика билан харак-терланади. Ёй турғун ёниши учун манбани ташқи характеристикасини шакли ёйни статик характеристикасини шаклига түрі келиши керак. Манбани ташқи характеристикаси шундай бўлиши керакки, ёйни узунлиги ўзгарганда ток қиймати рухсат этилган чегарадан чиқмаслиги керак.


Пайвандлаш ўзгармас еки ўзгарувчан токда баражилиши мумкин. Ўзгарувчан ток манбаси – пай-вандлаш трансформатори, арzon, оддий ва тежамкор, шунинг учун у амалда кенг қўлланилади.

Пайвандлаш трансформаторларини схемалари.

Пайвандлаш трансформаторини иккита схемаси мавжуд:

1) кўпайтирилган магнит тарқатишли – трансформаторни магнит ўтқазувчисида ҳаракатланувчи магнитли шунт бўлади (винтлар ёрдамида силжитилади), ёки шунтни қўшимча магнитлайдиган чулғам мавжуд, ёки ҳаракатланувчи чулғамлар мавжуд бўлади;

2) нормал магнит тарқалувчили ва қўшимча реактив ғалтакли-ростловчи дросселли, у трансфор-маторлардан ташқарида бўлади ва ёй занжирига кетма-кет уланади ёки трансформатор ичida бўлиши мумкин. Трансформаторларни бир корпусли бажарилишида пўлат сарфи пасаяди, **ФИК** ва қувват коэф-фициенти кўтарилиди. Дроссел трансформаторларни ичига жойлашганда (расм 45) пайванд токини текис ростлаш учун магнит ўтқазувчини ҳаволи оралиғи δ ўзгарилилади. δ -ни ноллигига пайванд токи минимум, чунки реактив чулғамни магнит оқими ва ҳосил бўлган ўзиндукция ЭЮК-си максимал бўлади. δ максимал-лигига ток ҳам максимал қийматга етади.



Расм 45. Ичига қурилган дросселли пайвандлаш трансформаторини принципиал электр схемаси: 1-ўзак; 2-бирламчи чулғам; 3-дросселни иккиласи чулғами;

4-дросселни бирламчи чулғами; 5-пайвандланаетган деталлар;
6-дросселни ҳаракатланувчи қисми.

Электродлардан бирида иссиқликнинг катта миқдорини ажралиш кераклигига, масалан, қалин листлар пайвандлашда ёки металлни эритиб бирик-тиришда, ўзгармас токдаги пайвандлаш қўлланилади. Ўзгармас ток ёйни турғунроқ ёнишини таъминлайди. Энергия манбаси сифатида тўғрилагичлар ва ўзгармас ток генераторлари ишлатилади. Пайвандлаш тўғрилагичлари унификациялаштирилган ва иккита асосий элементлардан иборат: ростловчи жиҳозли трансфор-маторлар ва вентиллар блоки. Трансформаторларни конструкцияси олдин кўрилганга ўхшаш, аммо асосан уч фазалидир. Пайвандлаш тўғрилагичлари асосан уч фазали Ларионов кўприк схемасида йигилади. Вентиллар селенли ёки кремнийли бўлади, охиргилари қим-матроқ, аммо **ФИК** каттароқ.

+ўлда ушлаб пайвандлашда селенли ёки крем-нийли тўғрилагичлар ишлатилади, автоматик пайвандлашда крем-нийли тўғрилагичлар ишлайди. Тўғрилаш ускунаси энергия манбаси, стабиллаштириш блоки (дроссел ва трансформатор) ва бошқарув элементлардан иборат (қайта улагичлар, контакторлар).

Автоматик, ярим автоматик ва қўлда пайвандлашга мўлжалланган универсал тўғрилагичлар мавжуд. Ускуна тўғрилаш блоки, уч фазали пасайтирувчи трансформатор ва туйинтириш дросселига эга. Дроссел энергия манбасини ташқи характеристикасини шакллашга имкон беради.


Ҳимояловчи газларда механизациялаштирилган пайвандлашда, флюс қатлами остида, кукунли симда, очик ёйда ҳамда қўлда пайвандлашда **ВД** ва **ВДУ** тиристорлардаги тўғрилагичлар кенг қўлланилади.

Ўзгармас ток пайвандлаши генераторининг мисоли.

Ташқи характеристика шаклига қараб ўзгармас ток пайванд генераторлари қия тушувчи, қаттиқ ва қиялиги кичик характеристикалиларига ажратилади.

+ия түшувчи характеристикали генераторлар қўлда, ярим автоматик ва автоиатик усулда, флюс остида пайвандлаш учун мўлжалланган. Уйғотиш усули ва ташқи характеристикаларини шакллаш усулларига қараб пайвандлаш учун мўлжалланган ўзгармас ток генераторлари кетма-кет магнитсизловчи чулғамли, параллел магнитловчи ва кетма-кет магнитсизловчи чулғамли, бўлинган қутбли ва кўндаланг майдонли мустақил уйғотилувчи генераторларга бўлинади.


Мисол сифатида расм 46,а-да кетма-кет магнитсизловчи чулғамли мустақил уйғотилувчи гене-раторни принципиал электр схемаси келтирилган.



Расм 46. Мустақил уйғотилувчи генераторни принципиал электр схемаси ва ташқи характеристикалари: 1-реостат тўла чиқарилганда, 2-реостат тўла киритилганда, 3-реостат қисман киритилганда.

Мустақил уйғотувчи чулғам ярим ўтказгич тўғрила-гичига уланган, чулғам токи реостат билан ростланувчи Φ_n оқимни уйғотади. Магнитсизловчи чулғам пайвандлаш занжирига кетма-кет уланган, унинг пайвандлаш токи I -га пропорционал бўлган Φ_p оқими Φ_n оқимга қарши йўналган. Ёйдаги кучланиш $U_e = c(\Phi_n - \Phi_p) - IR_a$; салт режимда $I = 0$, $\Phi_p = 0$ ва $U_e = c \Phi_n$. Пайвандлашда $I > 0$ ва $\Phi_p > 0$, шунинг учун ёйдаги кучланиш камаяди (расм 46, б). +исқа туташув токи I_{kt} магнитсизловчи чулғамни ўрамлар сонини ўзгаририб ростланади.

+аттиқ ва қия характеристикалы генераторлар күпинча күп постли манбалар сифатида ишлатилади (расм 47). Бундай генератор аралаш уйғотиши ўз-



Расм 47. Балластлы реостатларга эга күп постли пайвандлаш қурилмасини схемаси.


гармас ток машинасидир. Битта пайвандлаш

постины иккинчисига таъсирини йўқотиш учун генераторни ташқи характеристикаси юкланишини диапазонида қаттиқ бўлиши керак. Шунинг учун параллел 3 ва кетма-кет 1 уйғотиши чулғамларни магнит оқимлари бир хил йўналганлар. Салт иш кучланиши реостат 2 ёрдамида ўрнатилади. Ҳар бир пост машинага балластли реостат 4 орқали уланади, у пайвандлаш режимини кенг микёсда ростлашга имкон беради.

Ташқи характеристикалари ростланувчи универсал пайванд генераторлари ҳам мавжуд. Масалан, аралаш уйғотиши схемасида бажарилган генераторда тушувчи характеристикадан қаттиғига кетма-кет чулғамни қарши уланишдан бир йўналишда уланишга ўтказиш ва унинг ўрам сонларини ўзгариши билан ўтказилади; занжирдаги дроссел керакли динамик хусусиятларни олишга имкон беради.

Контактли пайвандлаш пайвандлашни пластик турига қарайди ва босим билан бажарилади. Контактли пайвандлашда иссиқлик энергия элементлар kontaktланган жойда концентрацияланади, босим туфайли эса бири-кишни мустаҳкамлиги ва тўлалиги таъминланади. Кон-тактли пайвандлашни уланувчи, нуқтали ва роликли (чокли)-лари бўлади.

Уланишили пайвандлашда (расм 48, а) деталлар контактланган сирт бўйича тўла пайвандланади. Пай-




Расм 48. Контактли пайвандлашни турлари.

вандлашни бу тури, ўз навбатида, қаршилик билан пайвандлаш ва биргаликда эритиш билан пайвандлашга бўлиниши мумкин. +аршилик билан пайвандлашда маҳкам қисилган деталларни учлари ток билан эритмай қиздирилади, кейин эса пластикли деформацияланади ва пайвандланади. Биргаликда эритиб пайвандлашда деталлар секин контактланганча яқинлаштирилади (трансформаторни уланган холатида), аммо пайванд-ланаетган қисмлар бир бирига босим билан бирик-тирилмайди. Катта қаршиликли контакт ҳосил бўлади ва у ерда кўп микдорда иссиқлик ажрайди. Металлни эриши содир бўлади. Етарли қизишидан кейин деталлар ўқ бўйлвб F куч билан қисилади, металл деформацияланади ва пайвандланади.

Нуқтали пайвандлашда (расм 48, б) деталлар контактланган сиртни керакли нуқталарида пайванд-ланади. Пайвандлаш бир, икки ва кўп нуқтали бўлиши мумкин.

Роликили (чокли) пайвандлашда (расм 48, в) деталлар узлуксиз еки узилувчи чок билан бириктирилиб, айланувчи роликлар орқали келтирилалаган ток ўтиши натижасида бажарилади.



Контактли пайвандлаш қурилмаларини схемалари деярли бир хилдир (расм 49). Трансфор-

маторни

Расм 49. Контактли пайвандлаш қурилмасини схемаси.

бирламчи чулғами 4 секцияланган ва кучланиши 380 В тармоққа уланади. Шинасим 2-ни бир томони ток ўтказувчи 3 орқали трансформаторни иккиламчи ўрами билан уланади, иккинчи томони мис ва қисувчи электродлар 1 еки роликлар билан уланади. Одатда электр занжирни қаттиқ элементлари (1, 2) мис прокатдан тайерланади. Эгилувчан қисмлар (3) мис фольга еки кўп сонли ингичка симлардан тишкел топган эгилувчан симлардан тайерланади. Иккиламчи контурни ўлчамлари ва конструкцияси технологик имкониятлар ва пайвандлаш аппарата ни энергетик кўрсаткичлари билан белгиланади.

Контактли пайвандлаш импульс токи билан ба жарилади, импульсни давомийлиги секундани қисмла-ридан бир неча секундларгача ўзгариши мумкин. Шу-нинг учун иккиламчи ўрамлар кўпинча оқар сув билан совутилади. +урилма дастурлаштирилган вақт ростловчиси томонидан бошқариладиган контактор билан ёқилади ҳамда электромагнит (кичик токли), игнитрон ва тиристорли контакторлар билан ҳам ёқилади.

Назорат саволлари:

Электр билан пайвандлаш мазмунини тушунтиринг.
+андай пайвандлаш турларини биласиз?
Пайвандлаш жиҳозларининг қандай иш режимларини биласиз?
Эритмай ва эритиб пайвандлаш жараёнларини қандай тушунасиз?
Ёйли пайвандлаш нима?
Контактли пайвандлаш нима?
Контактли пайвандлашнинг қандай усулларини биласиз?
Контактли пайвандлашда пайвандланувчи юзаларни айтиб ўтинг.
Электрод ва флюс нима?
Электр пайвандлаш қурилмаларининг электр манбаалари, уларга талаблар.
Электр пайвандлаш манбасини қандай катталиклар характерлайди?
Пайвандлаш қурилмалари ток манбаасининг ташқи характеристикасини тушунтиринг.
Пайвандлаш қурилмалари ток манбаасининг статик характеристикаси қандай боғланишни ифодалайди?
Ионизациялаш потенциали деганда нимани тушунасиз?
Ўзгарувчан ток манбалари ва пайвандлаш трансформаторларини схемаларини тушунтиринг.
Пластик пайвандлаш деганда қандай усул тушунилади?
Ўзгармас токда пайвандлаш қачон ишлатилади?
Ўзгармас токда пайвандлашни энергия манбалари?
Механизациялаштирилган пайвандлашни турлари ва ишлатиладиган тўғрилагичлар.
Ўзгармас ток генераторлари ва улардан мисол келтиринг.
Уланишли пайвандлашни тушунтиринг.
Нуқтали пайвандлашни тушунтиринг.
Нуқтали пайвандлашнинг қандай хусусиятларини биласиз?
Роликли (чокли) пайвандлашни тушунтиринг.
Пайвандлаш қурилмаларининг белгиланишига кўра чокли пайвандлаш турларини айтинг.

Роликли усулда қандай махсулотлар пайвандланади?

Пайвандлаш трансформаторлари (агрегатлари)-нинг қандай турларини биласиз?

Үзгарувчан ток пайвандлаш агрегатларини ишлаш принципи, асосий хусусиятлари?

Пайвандлаш генераторларининг ташқи характеристикасини тушунтиришинг?

Үзгарувчан ток пайвандлаш агрегатларининг афзалликлари нималардан иборат?

Дросселли пайвандлаш трансформаторидан Никитин трансформатори нималар билан фарқ қиласи?

Бир постли ва кўп постли пайвандлаш қурилмалари ўртасидаги фарқларни айтинг.

Кўп постли пайвандлаш агрегатларининг тузилиши, ишлаш принципи?

Бир постли пайвандлаш генераторларининг ишлаш принципи?

Балласт реостатининг вазифасини айтинг.

Ток кучи 40×260 А бўлган 5 та параллель секцияли балласт реостатнинг схемасини тушунтиришинг.

+айси усулда пайвандлашда ўтиш қаршилиги ҳисобга олинади?

Пайвандлашнинг ривожланиш одимларини айтинг.

Мавзу: Индукцион қиздириш қурилмалари

Маъруза 25-26.

Индукцион қиздириш қурилмалари. Саноат частотасида ишлайдиган қурилмалар. Ўрта частотали қурилмалар. Юқори частотали қурилмалар. Термоишловдаги қиздириш индукторлари.

Индукцион қиздириши қурилмалари. Иш принципи бўйича тўғридан-тўғри бевосита қиздириш қурилмаларга қарайди. Бу ерда электр энергияси магнит майдон энергиясига айлантирилади, кейин эса қиздирилладиган жисмга узатилади ва унда иссиқлик сифатида ажрайди. Энергияни қиздирилувчи обьектга узатиш учун контактланувчи жиҳозларни кераги йўқ. Бу қиздирувчиларни конструкциясини соддалаштиради, қурилмани компактлигини оширади ва технологик жа-раённи автоматлаширишга имкон беради. Одатда, ин-дукцион қиздиришда унумдорлик ошади, буюмларни сифати яхшиланади ва ишлаб чиқаришни санитария гигиена шароитлари яхшиланади.

Ўзгарувчан магнит оқим қиздирилаётган металлда **ЭЮК** хосил қиласди.

$$E = 4,44w\Phi_0 \cdot 10^{-8}, \quad (34)$$

бу ерда w -индукторни ўрамларини сони; f -индуктор токини частотаси; Φ_0 -индукторни магнит оқими, Вб. **ЭЮК** уюрма ток I -ни хосил қиласди, ток эса матери-ални қиздиради. Металлда иссиқликка айланаётган қувват:

$$P = I^2 R_m, \quad (35)$$

бу ерда R_m -металл қаршилиги, Ом.

Икки тенгламани солиширсак, кўрамизки, материалда ажralаётган қувват ток частотаси ва магнит оқимга боғлик.

Ўзгарувчан ток манбасига уланган индукторда ўзгарувчан магнит майдон ҳосил қилинади. Сиқиб чиқариш эфекти туфайли ток зичлиги қиздирилаётган жинс кесимида бир хил эмас: сирт қатламда каттароқ, ичидаги кичикроқ. Токни қиздири-

лаятган детални қалинлигига сингиши даражаси (демак, электромагнит түлкінни) сингиши чуқурлығи билан харakterланади

$$\Delta = \sqrt{2\rho/\omega\mu_a} = 503 \sqrt{\rho/\mu_r f}, \quad (36)$$

бу ерда ρ -материални солишиштірмә қаршилиги, Ом/м; $\mu_a = \mu_0\mu_r$ -магнит сингдирувчанлық; $\mu_0 = 0,4\pi \cdot 10^{-6}$ Гн/м-магнит доимийсі; μ_r -металлнинг нисбий магнит сингдирувчанлиги; $\omega = 2\pi f$ -бүрчак частотаси.

Металлни сиртидан Δ масофада электромагнит энергияни **86,5%** ажрайди. Амалда эса энергияни ҳаммаси Δ қалинликдаги қатламда ажрайди деб ҳисобланади.

Энергия манбаси қувватини, қиздириш частотаси ва вақтими ўзgartириб, керакли ҳароратгача детални ҳаммасини ёки маълум қалинликдаги қатламни қизди-риш мумкин. +издириш частотаси курилмани конструкциясини белгилайди. Индукцион қурилмалар конструкциясига қараб саноат, ўрта ва юқори частоталиларга бўлинади.

Саноат частотасидаги қурилмалар деталларни прокаткада, шакл беришда, штамплашда, пресслашда, қалайлаш учун, деталларни ҳар хил мақсадлар билан қиздириш учун ва ҳоказолар учун қўлланилади. Бу қурилмаларда токни частотаси электромагнит энергияни қиздирилаётган қатламга максимал сингдириш шартидан топилади. Пўлат цилиндрсизон заготовка учун:

$$f = 3 \cdot 10^6 / d^2, \quad (37)$$

d -заготовкани диаметри, мм.

Пўлат заготовкаларни диаметри 150 мм-дан кам бўлмагандан саноат частотаси 50 Гц-ни ишлатиш мумкин. Бу холда қурилмада частота ўзgartиргичи бўлмайди. Фақат алмаштирилувчи индукторларга эга индукцион иситгич керак холос.


Мустаҳкамловчи қурилмаларни токини частотаси мустаҳкамлаш керак бўлган қалинликни чуқурлигига қараб танланади. Ўрта углеродли пулатдан ясалган де-талларда Δ_m (мм) қалинликда мустаҳкамланадиган қатлам олиш учун оптималь частота (Гц) қуйидаги эмпирик формулалардан топилиши мумкин: $f = (3 \div 5) \cdot 10^4 / \Delta_m^2$; мураккаб шаклини деталлар учун $f \approx 5 \cdot 10^5 / \Delta_m^2$.

Вазифаси бўйича индукцион қурилмалар эритувчи печлар, миксерлар ва қиздирувчи қурилмаларга бўлинади. Индукцион печлар қора ва рангли металлар ва аралашмаларни эритишга хизмат қиласиди. Миксерлар - металлни куйиш ҳароратигача иситиш ва керакли ҳароратни таркибни текислаш мақсадида ушлаб туриш учун ишлатилади. +издирувчи индукцион қурилмалар деталларни иссиқ холатда ишлов бериш ҳароратигача ёки металлни қиздириб деформациялаш, яъни металлни эриш ҳароратидан камроқ ҳароратгача қиздиради.

Кичик ва ўрта қувватли индукцион қурилмалар одатда кучланиши 380 В манбадан энергия оладилар. Тармоққа тўғри уланиш имконияти йўқлигига ва ис-төъмол қилинаятган қувватни ростлаш зарурлигига поғоналари қайта уланадиган электропечли трансфор-маторлар еки тиристорли ўзгартиргичлар ишлатилади.

Саноат частотадаги индукцион печлар (каналли, катта тигелли) сифатли пўлатлар ва рангли металлар олиш учун кенг ишлатилади. Ўзаксиз индукцион тигелли печни тузилиши расм 50, а-да кўрсатилган.

Печни иш принципи эриган металл 2 томонидан электромагнит энергияни ютишга асосланган, тигель 3 индуктор 1 ҳосил қиласидиган ўзгарувчан магнит майдонга қўйилган. Печларни индукторлари сув билан совутиладиган мис трубкадан еки ҳаво билан совутиладиган мис симдан тайерланади. Магнит оқим ҳаво оралиқ, кожухни металл конструкциялари ва металл юклама (шихта) орқали ўтади. Шихтада



Расм 50. Ўзаксиз индукцион тигел печи.

индуцирланган ток металлни қиздириб әритади. Сирт эффект туфайли шихтани ташқи қатламлари энг интенсив қизийдилар. Шихтадаги токлар индуктор токи билан ўзаро таъсирда бўлиб, натижада электродинамик кучлар ҳосил бўлади. Бу кучларни йўналишлари қарама-қаршидир. Натижада эриган металл чеккадан ўртага ўтади ва интенсив аралашади ва унинг сирти кўпчиyди.

Саноат частотадаги индукцион печни уланишини принципиал схемаси (расм 50, 6) трансформатор 4, контактор 5, дроссел 6, конденсатор батареялари 7 ва 7а, бир фазали печ 8, печни энгиштириш учун ишлайдиган гидро- ёки электр юритма механизми 9, бошқарув шкафи 10 ва индукторни совутиш қурилмаси 11-дан иборат. Дроссел ва батарея 7 тармоқни 3 та фазасини юкини балансировкалаш учун хизмат қиласди.


Катта магнит тарқатиш туфайли тигел печларни қувват коэффициенти жуда паст ($0,05 \div 0,25$). Шунинг учун ремктив қувватни компенсациялаш учун ҳамма тигел печларга сифими ростланадиган конденсатор батареялари 7а ўрнатилади.

Ўрта частотали қурилмалар деталларни тоблаш, заготовкаларни босим билан ишловдан олдин ва заго-товкани кичик қисмларини (масалан, трубани эгиш учун) иситиш, лак бўёқ қопламаларни қуритиш, металл листларни пайвандлаш ва бошқалар учун ишлатилади. Бу қурилмалар ўрта (юқори) частота ўзгартиргичи, генератор ва индуктор орасидаги пасайтирувчи транс-форматор, индукторли индукцион қиздирувчи, конденсаторлар батареяси, сув билан совитиш тизими, буюмларни юклаш ва тушириш механизми, шчитлар, пультлар ва бошқарув шкафларидан иборат бўлади. Ўрта частота манбаси сифатида оддий кутблари яққол кўринмайдиган синхрон машиналар хизмат қиласди (500 Гц-гача). Катта частоталарда (10000 Гц) индуктор турдаги генераторлар хизмат қиласди. Уларни иш чулғами ва уйғотиш чулғами статорда бўлади. Тишли ротор айланисиб, асосий магнит оқимни пульсланишини ҳосил қиласди. Пульсланиш эса иш чулғамида частотаси

$$f = \frac{zn}{60} \quad (38)$$

бўлган ЭЮК-ни ҳосил қиласи, бунда z -роторни тишларининг сони; n -айланиш частотаси, мин⁻¹.

Тиристорли ўзгартиргич юқори **ФИК**-га эга, кучланиш ва частотани текис ростлашга имкон беради, шунинг учун частотаси юқорироқ индукцион қурил-маларда кенг қўлланилади. Расм 51-да тиристорли частота ўзгартиргичга эга индукцион қурилмани принципиал схемаси келтирилган. **СЧИ** ва **ТПЧ** турдаги




Расм 51. Частотани тиристорли ўзгартиргичига эга индукцион қурилмани принципиал электр схемаси.

тиристорли улаш жихози 2-га эга тиристорли ўз-гартиргичлар ишлаб чиқилади. Тўғрилаш блоки 1-дан кейин тўғриланган ток текисловчи реактор 3-да те-кисланади. Инвертор 4 ўзгармас ток энергиясини ке-ракли частотадаги ўзгарувчан ток энергиясига айлан-тиради. Бу холда чиқиш частотаси юкланган тебранувчи контур 5 частотаси билан белгиланади. Контур қиз-дирувчи индуктор ва параллел уланган конденсаторлар батареясидан иборат, батарея тиристорларни комму-тациялаш ва қувват коэффициентини ошириш учун хизмат қиласи.

Металлни ички қатламларини қовушқоқлигини сақлаб, деталнинг сирт қатламида максимал қувват ажратиш зарурлигига юқори частотали қурилмалар ишлатилади (частота 10 кГц-дан юқори). Уларни қиздириш ва эритиш (кичик ҳажмдаги ўзаксиз печлар), трубалари пайвандлаш, кичик диаметрдаги кўп

сонли деталларни сиртини мустаҳкамлаш, паст ҳароратли плазма олиш учун ва бошқа мақсадларда ишлатилади.

Юқори частотали қурилмалар махсус, қуввати 600 кВт-гача етадиган лампали генераторлардан энергия олади (расм 52). Уларни асосий элементлари: кучланишни 380 В-дан 7,5-10 кВ-гача күтәрадиган уч фазали анод трансформатори 1; ўзгарувчан токни ўз- гармас токка айлантирадиган түғрилаш блоки 2; ўзгар- мас ток энергиясини юқори частотали ўзгарувчан ток



Расм 52. Лампали генераторни принципиал электр схемаси.


энергиясига айлантирувчи уч электродли лампалардан иборат генератор блоки 3; конденсаторлар батареяси C_k ва қиздирувчи индуктор L_k -га эга трансформатордан иборат тебраниш конткри 4. Генераторларнинг саноат намуналари одатда ўз ўзини уйғотиш схемасида йиғи-лади, схемага генераторни уйғотишга ва унинг ишини бошқаришга қарашли элементлар киради: тескари алоқа контури; қиздириш кучланишини стабилизатори; дросселлар L , ажратувчи конденсаторлар C_a . +издирувчи индуктор, қоидадек, паст кучланишга (15-120 В) мўлжалланади. Совутиш учун қурилма лампаларни ва индукторни сув билан совутиш системаси билан таъминланади.

+издирувчи индукцион қурилмалар деталларни сиртини мустаҳкамлаш учун тезда қиздириш керак-лигига, тоблаб, қўйиб юборишда, машиналар йиғишдаги қиздириб ўтқазишда ва бошқаларда энг кўп тарқалган. Термик ишлов бериш жараёни бунда газ печларда, қаршилик печларида ёки тузли ванна-

ларда қиздиришга нисбатан 10-лаб марта тезлашади. Бунда энергия маълум узунлик ва чукурлиқдаги қатламда концентрацияланади, бу эса ўз-ўзини қўйиб юбориш ходисасини деталлардаги ички ҳароратли кучланишларни олиб ташлаш учун ишлатишга имкон беради.

Термоишловдаги қиздириши индукторлари. Термик ишловдаги ҳар хил индукцион қиздириш индукторларни эскизлари расм 53-да кўрсатилган.

Индукторларни шакли детал сиртини шаклига боғлиқ. Улар ўзакли ажралувчи (**ФИК**-ни яхшилаш учун), кўп ўринли (бир неча детални жойлаштириш учун) ва ҳоказо бўлиши мумкин. Деталларни тўғри бурчакли кесимдаги сирт ости тоблаш учун индуктор ўрамлари детал шаклига мослаб тайёрланади, ясси деталларни қиздиришда ўрамлар ясси ёки тўғри бурчакли спирал шаклига эгилади. Деталларни совитиш учун кўпинча сувли душ ёки совитувчи суюқликли ванна



Расм 53. Термик ишловдаги қиздириш индукторларини эскизлари: а-навбатли сиртий тоблаш; б-детални силжитиб узлуксиз-

кетма-кет тоблаш; в-олдингидай, фақат индукторни силжитиб; г-ясси детални қиздириш; д-подшипникни ўтқазиш учун қиздириш; 1-детал; 2-индуктор; 3-сув билан совитиш.

ишлатилади. Тоблаш учун қиздиришдаги токни частотаси детал диаметрига боғлиқ ва тахминан $f \approx (1-2) \cdot 10^7 / d$ ифодадан топила-ди, мустаҳкамланган қатлам чүкүрлиги Z эса $(0,007 \div 0,15)d$ че-гараларда белгиланади, бу ерда d -детал диаметри, мм.

Индукцион қурилмалар катта энергия истеъмол-чилариidir, шунинг учун уларни **ФИК**-и мухим характеристикаларидан бири. Индукторни тўла **ФИК**-и $\eta_e = \eta_e \eta_t$, бу ерда η_e -индукторнинг электр **ФИК**-и; η_t -термик **ФИК**.

Индукторни электр **ФИК**-и

$$\eta_e = P_2 / (P_2 + \Delta P_e), \quad (39)$$

бу ерда: P_2 -заготовкада ажрайдиган тўла қувват; ΔP_e -индукировчи симдаги сарфлар.

Термик **ФИК**

$$\eta_t = P_t / (P_t + \Delta P_t), \quad (40)$$

бу ерда: P_t -заготовкада битта цикл қиздиришда аж-райдиган фойдали қувватни ўрта қиймати; ΔP_t -атроф мухитга ўтадиган иссиқлик сарфи.

Агар оралиқ иссиқлик изоляцияси билан тўлди-рилган бўлса, оралиқ қатлам кенгайиши билан электр **ФИК** пасаяди, термик **ФИК** эса кўпайди.

Тажриба кўрсатадики, максимал тўла **ФИК**-га $D_1/D_2 = 1,332$ нисбатда эришилади, бунда D_1 -индукторни ички диаметри; D_2 -детал диаметри.

Шамотли изоляцияга эга цилиндрсиз индукторларни иссиқлик исрофлари (киловатт) қўйидаги ифодадан топилади:

$$\Delta P_t = 3,74 \frac{a_1}{\lg(D_1 / D_3)}, \quad (41)$$

бу ерда: a_1 -индукторни узунлиги, м; D_3 -иссиқлик изоляциясини ички диаметри.

$f = 3 \cdot 10^6 / d^2$ ифодадан етарли даражадаги юқори электр
ФИК олиш мүмкін бўлган ва энергияни исрофлари камаядиган
энг кичик частотани топиш мүмкін: $f_{min} = 6 \cdot 10^8 \rho / (d^2 \mu_a)$.

Назорат саволлари:

Индукцион қиздириш принципи нималардан иборат?

Индукцион қиздиришни афзалликлари.

Индукцион қиздиришни назарияси.

Юза ва тўлиқ индукцион қиздириш тушунчаларини изохланг.

И++-ларининг актив қувватини аниқлаш тартиби.

+урилма сарф қилган фойдали қуввати қандай катталикларга боғлиқ?

Индукцион қиздириш қурилмасини иш принципини тушунтириング.

Индукцион қиздириш қурилмаларининг қандай турларини биласиз?

Пўлат ўзакли индукцион печларининг тузилиши, ишлаш принципини тушунтириинг?

Индукцион каналли печни (**ИКП**) ишини ҳоссалари нимадан иборат?

ИКП-лар қандай электр манбааларига уланади?

ИКП-ларнинг қандай уланиш схемаларини биласиз?

Бир фазали алюминий эритиш учун белгиланган **ИКП** схемасининг асосий жиҳозлари қайсилар?

ИКП-ларнинг асосий электр ва ишчи параметрлари қандай аниқланади?

ИКП уланиш схемасида автотрансформатор нима учун белгиланган?

ИКП уланиш схемасидаги конденсаторлар батареясининг вазифаси нимадан иборат?

ИКП актив қувватининг қиймати қандай аниқланади?

Конденсатор батареяси сифими тенгламасидан қайси холларда фойдаланилади?

ИКП-ларнинг қувват коэффициентини қийматлари қандай катталикларга эга?

Конденсатор батареясининг қуввати қандай аниқланади?

ИКП-нинг тузилиши қандай?

ИКП-конструкциясига кирувчи асосий қисмлари қайсилар?

ИКП индукторининг вазифаси қандай?

ИКП «канал» қисмининг вазифаси қандай?

ИКП билан куч трансформаторининг ўртасидаги принципиал фарқларни тушунтиринг.

+исиш, уюрма ва иссиқлик эфектларининг моҳиятини тушунтиринг.

Саноат частотали қурилмалар нимага ишлатилади ва уларни тузилиши?

Вазифаси бўйича индукцион қурилмаларни таснифланг.

Ўзксиз индукцион тигел печни тузилиши, электр схемаси ва иш принципини тушунтиринг.

Индукцион тигел печни ишини ҳоссалари нимадан иборат?

ИТП-лар қандай тузилишга эга?

ИТП конструкцияси геометрик ўлчовлари ўртасида қандай муносабатлар мавжуд?

ИТП-ларнинг қандай турлари мавжуд?

ИТП-ларнинг асосий параметрларини келтиринг.

ИТП-ларнинг уланиш схемалари.

Частотасига кўра **ИТП**-лар қандай турларга бўлинади?

Белгиланган қалинликда индукцион қиздириш учун зарур оптимал частота қандай аниқланади?

Белгиланган чуқурликда индукцион қиздириш учун оптимал частотани аниқлаш қандай амалга оширилади?

+издирилаётган деталь диаметрига кўра оптимал частота қандай аниқланади?

+айси турдаги **ИТП** электр манбаасига машинали частота ўзгартиргич орқали уланади?

+айси турдаги **ИТП**-лар лампали генераторлар орқали манбаага уланади?

Юқори частотада ишловчи **ИТП** уланиш схемасининг асосий жиҳозларини айтинг.

ЮЧИ++-лар учун оптимал частота қандай аниқланади?

Схемадаги конденсатор батареяси қандай вазифани бажаради?

Ўрта частотали қурилмалар нималар учун ишлатилади?

Ўрта частотали қурилмалар таркибига қандай жиҳозлар киради?

Тиристорли частота ўзгартиргичига эга индукцион қурилмани электр схемасини тушунтириңг.

Индукцион қиздириш учун ишлайдиган генераторни электр схемасини тушунтириңг.

Манбаага улаш генераторининг қуввати қандай аниқланади?

Юқори частотали қиздирувчи индукцион қурилмалар қандай мақсадларга ишлатилади?

Термоишлов учун қиздирадиган индукторларни тузилишини ва иш принципини тушунтириңг.


Индукцион қурилмаларни электрик, термик **ФИК**-ларига баҳо беринг.

Мавзу: Юқори частотали диэлектрик қиздиришни қурилмалари

Маъруза 27-28.

Диэлектрик қиздириш. Диэлектрик қиздириш ускуналарини таснифлаш. Юқори частотали генераторни схемасини мисоли. Юқори частотали диэлектрик қиздиришни қўллаш соҳалари.

Диэлектрик қиздириши. Диэлектриклар токни ёмон ўтказувчилирдир, шунинг учун ўтказувчанлик токларидан чиқадиган сарфлар улардан кам. Аммо, диэлектрикни металл пластиналар орасига қўйиб, унга ўзгарувчан кучланиш уланса, силжиш жараёнлари натижасида диэлектрик исрофлар ҳосил бўлади. Бундай сарфлар ва ўтказувчанликни кичик токларини сарфлари диэлектрикни қиздиради. Бу ходиса саноатда нометалл материалларни қиздириш учун қўлланилади (расм 54). +издириладиган материал 1 конденсаторни металл қатламлари 2 орасига қўйилади (ишчи конденсатор ҳосил бўлади) ва тебраниш контурини сиғимий шахобчасига уланади. Эслатамиз, индукцион қиздиришда қиздирилаётган детал индуктор билан контурни индуктив шахобчасига киради. (Эквивалент электрсхемаларида ишчи конденсатор резистор билан



Расм 54. +издириладиган материални жойлаштириш вариантлари.

кетма-кет уланган конденсатор кўринишида кўрсатилади.)

Яси параллел электродли ишчи конденсаторда ажрайдиган кувват

$$P = UI\cos\phi = U^2 \cdot 2\pi\cos\phi, \quad (42)$$

С-иши конденсатор сиғими, Φ ; f -юқори частотали генераторни частотаси, Гц.

Диэлектрик қиздириш курилмаларда кучланиш ва ток орасида фаза силжиш бурчаги $\pi/2$ -га яқин, шунинг учун $\cos\phi \approx \operatorname{tg}\delta$ деб ҳисоблаш мүмкін, δ -ф бурчакни $\pi/2$ -гача түлдирдиган диэлектрик истрофлар бурчаги. Натижада ифода ўзгаради:

$$P = 2\pi f C U^2 \operatorname{tg}\delta = 2\pi f U^2 \epsilon_a (S/l) \operatorname{tg}\delta, \quad (43)$$

$\epsilon_a = \epsilon_0 \epsilon$ -қиздирилаётган материални абсолют диэлектрик сингдирувчанлиги, Ф/м ; S -иши конденсаторни қатламларини сирти, м^2 ; l -конденсатор пластиналари орасидаги масофа, м ; $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12}$ Ф/м -электр доимийси; ϵ -қиздирилаётган материални нисбий диэлектрик сингдирувчанлиги.

Диэлектрик (конденсатор)-ни ҳажм бирлигіда ажраятган кувват ($\text{kВт}/\text{м}^3$) қуидады ифодадан топилиши мүмкін:

$$P_0 = 5,55 \epsilon_a f E^2 \operatorname{tg}\delta, \quad (44)$$

бунда $E = U/l$ -конденсатордаги электр майдонни кучланганлиги, kВ/м .

Агар $K = \epsilon_a \operatorname{tg}\delta$ белгиланса ва бу катталик материал хусусиятларыга боғлиқлигини ҳисобға олинса, солиширма кувват $P_{\text{сол}} = AU^2 K f$, A - доимий.

Кучланиш танлашда иккі омилни ҳисобға олиш керак бўлади: кучланишни кўпайтирилиши, бир томондан, каттароқ солиширма кувватларни (қиздириш тезлигини), иккинчи томондан тешилишга ва ишдан чиқишга олиб келади. Таъкидлаш жоизки, фақат бир жинсли материалда (р. 54, а) қиздириш ҳажмни ҳаммасида бир текисда кечади. Агарда материал бир жинсли бўлмаса, яъни ҳар хил ϵ ва $\operatorname{tg}\delta$ -ларга эга ҳудудлар мавжудлигига, ундаги қизиш бир хил бўлмайди. Бу хусусиятдан танлаб қиздиришда фойдаланилади.

Иккі ходисани кўриб чиқамиз. Биринчисида (расм 54, б) ϵ ва $\operatorname{tg}\delta$ -лари ҳар хил материалларни ажралиш чегараси электр майдонни куч чизиқлари бўйлаб ўтади. Солиширма кувватлар нисбати:

$$\frac{P_{1\text{сол}}}{P_{2\text{сол}}} = \frac{\epsilon_1 U_1^2 \operatorname{tg}\delta_1}{\epsilon_2 U_2^2 \operatorname{tg}\delta_2} = \frac{K_1 U_1^2}{K_2 U_2^2}, \quad (45)$$

бу ерда: U_1 ва U_2 -биринчи ва иккинчи материалларни конденсаторларини кучланишлари; K_1 , K_2 -доимий катталиклар.

$U_1 = U_2$ бўлгани учун $p_{1\text{сол}}/p_{2\text{сол}} = K_1/K_2$, яъни солиширма қувватлар сарфлар факторларига тўғри пропорционал тақсимланади.

Иккинчи ходисада (расм 54, в) $\operatorname{tg}\delta < 0,5$ -лигидаги $U_1/U_2 \approx \epsilon_2/\epsilon_1$ деб ҳисоблаш мумкин, шунинг учун:

$$\frac{p_{1\text{сол}}}{p_{2\text{сол}}} = \frac{U_1^2 \epsilon_1 \operatorname{tg}\delta_1}{U_2^2 \epsilon_2 \operatorname{tg}\delta_2} \approx \frac{\epsilon_2 \operatorname{tg}\delta_1}{\epsilon_1 \operatorname{tg}\delta_2}, \quad (46)$$

яъни солиширма қувватларни нисбати диэлектрик сарфларни бурчакларини тангенсларини нисбатига тўғри пропорционал ва диэлектрик сингдирувчан-ликларни нисбатига тескари пропорционал.

+атор холларда буюмни шакли ёки материални таркиби сабабли ишчи конденсаторни қатламлари билан жисп контакт яратиш иложи бўлмайди (масалан, қўйма стерженлар, мураккаб шаклли ёғоч буюмлар, ўралган пряжа, пресс-порошок). Шунинг учун, конденсаторни қатламларини орасида ҳаво бўшлиқ пайдо бўлади. Ҳаволи бўшлиқни мавжудлиги (расм 54, г) ишчи конденсаторни кучланишини янгидан тақсимланишига олиб келади. Ҳаволи бўшлиқни диэлектрик сингдирувчанлиги $\epsilon_v = 1$ -лигини ҳисобга олсак, $U_v/U_m = \epsilon_v$ ва материал қатламидаги кучланиш U_m ишчи конденсаторни қатламларини орасидаги кучланиш U -дан кичик, шунинг учун:

$$U_m = U/(1 + \epsilon_v), \quad (47)$$

бунда ϵ_v -материални диэлектрик сингдирувчанлиги. Материал қатламидаги кучланишини пасайиши солиши-тирма қувватни камайишига олиб келади. Сарфлар факторини частотага қаттиқ боғлиқлигини ҳам кўрса-тиш керак. Ҳар бир диэлектрик учун сарфлар фактори энг катта бўладиган частота мавжуд.

Диэлектрик қиздириши ускуналарини таснифлаш.

Токни частотасига боғлиқ холда диэлектрик қиз-диришни қўйидаги қурилмаларини ажратилади.

Ўрта тўлқин диапазондаги қурилмалар ($f = 0,3 \div 3$ МГц), уларни **ФИК**-и 0,5-0,6. Сарфлар фактори катта, юқори намликли ва

нисбатан катта массага эга бўлган материаллар учун қўлланилади. Бундай материалларни қизиш вақти бир неча соат, солиширима қувват - бир куб см-га ваттни қисмлари, кучланиш эса-15 кВ-гача.


+иска тўлқин диапазондаги қурилмалар ($f = 3 \div 30$ МГц), уларни **ФИК**-и 0,55-0,4. Ўрта тўлқин диапазонидаги қурилмалардагига қараганда сарфлар фактори кичикроқ, ишчи конденсаторни қатламлари орасидаги материални массаси ҳам кичикроқ (ўнлар куб дециметр) материалларни қиздириш учун қўлланилади. Аммо, қиска диапазондаги қўрилмаларда қиздириш тезлиги юкорироқ, солиширима қувват эса бир куб см-га ўнлар ваттни ташкил қиласди. Бунда қиздиришни конвейер усули қўлланилиши мумкин.

Ультракиска диапазондаги қурилмалар ($f = 30 \div 300$ МГц), уларни **ФИК**-и 0,4-0,3. Улар сарфи оз ма-териалларни қиздириш учун ишлатилади. +издириш тезликлари солиширима қувват бир куб см-га киловаттларлигига бир неча секунддир.

Материалга термоишлов бериш жараёнида, унинг сарфлар фактори ўзгаради, шунинг учун иш конденсаторини сигими ўзгаради ва демак, тебраниш контуруни иш режими ва генераторни частотаси ўзгаради. Контурни қаршилигини стабиллигини таъминлаш учун махсус келиштириш схемалари қўлланилади.

Юқори частотали генераторни схемасини мисоли. Расм 55-да диэлектрик қиздириш учун ишла-тиладиган юқори частотали генераторни схема-ларидан бири келтирилган, у асосан металл буюмларни индукцион қиздирадиган лампали ёки транзисторли генераторларни элементларидан ташкил топган.

Фарки шундаки, юк бу ерда ишчи конденсатор, унинг қатламларини орасига қиздирилаётган материал



Расм 55. Диэлектрик қиздириш учун (а) юқори частотали генераторни принципиал электр схемаси ва

юк контурини ўриндош схемаси (б): L_p -ажратувчи дроссел; C_p -ажратувчи конденсатор; L -алоқа ғалтаги; C_n -ишчи конденсатор. қўйилади. Генераторни тебраниш контурини частотасини ($\Gamma_{\text{ц}}$) ифодаси:

$$f \approx 1/2\pi\sqrt{LC_n} \quad (48)$$

Расм 55-да келтирилган схема бир контурли дейилади. Бир контурли схемалар, одатда, частотаси 1 МГц-гача бўлган тебранишларни ҳосил қилиш учун ишлатилади. Юқорироқ частоталар олиш учун автоге-нераторларни кўп контурли схемалари ишлатилади, улар кенг чегараларда тебраниш контурини эквивалент қаршилигини ростлашга - юкни келиширишга имкон берадилар. Ишчи конденсатор одатда генераторга коаксиал кабель ёрдамида уланади.

Юқори частотали диэлектрик қиздиришини қўллаш соҳалари. Юқори частотали диэлектрик қиздиришни қўллаш соҳалари ва усулини имкониятлари жуда кенг. Диэлектрик қиздиришини юқори частотали қурилмалари қўйма стерженлар ва шаклловчиларни, ёғоч толали массаларни, жунни, қофозни ва бошқа материалларни қуритиш учун, ёғоч ва пластмасса буюмларни, қобиқловчиларни, фанерани, картонни ёпишириш учун ва ҳоказо ишлатилади.

Озиқ-овқат саноатида бу қурилмалар махсузлотларни юқори сифатли ва тез қуритиш учун, балиқни, гўштни, сабзаботларни, меваларни ва бошқаларни муздан тушириш учун ишлатилади. Технологик жараён учун керак вақт кўп эмас (одатдаги ишлов бериш усуулларидағи вақтга қараганда). +издиришни бир текислиги таъминланади ва махсулотни сирти бузилмайди. +урималар хар хил озиқ-овқат махсулотларини стериллаштириш, пастерлаш, консервалаш ва дезинсекциялаш учун ишлатилиши мумкин. Озиқ-овқатлар ўзларини табиий таъм сифатларини ва витаминларини сақлайдилар. Масалан, бир неча минут мобайнида юқори частотали токлар майдонида пиширилган нон ранги тиниқ, текис ва юмшоқ холда пишган ва ёқимли хидга эга бўлади. Овқатни пишириш ва иситиш учун юқори частотали печ ишлаб чиқилган. Тайёрлаш тезлиги ми-

нұтлардан иборат, печ қызиган сиртларга эга әмас, бу эса ишловчиларни иш шароитларини анча енгиллаштиради.

Юқори частотали қиздириш қурилмалари термо пласт-массаларни ва бошқа материалларни пайвандлаш учун (пласт-массалардан деталлар тайёрлашда, пласт-массадан ўровчилар тайёрлашда, труба ишлаб чиқишида, каучукни вулканизациялашда ва бошқаларда) машинасозлиқда, фармацевтик, полиграф, тикувчилик, енгил ва саноатни бошқа сохаларидан ишлатылади.

Юқори частотали қиздириш усулини яққол афзалликлири (асосий материалларни тежалиши, бу-юмларни сифати яхшиланиши, унумдорликни ва фойдаланиш муддатини ошиши, махсулотни таннархини пасайиши, меңнат шароити яхшиланиши, ишларни автоматлаштириш ва механизациялаш ва бошқалар) билан бирга камчилик ҳам мавжуд: қурилманинг **ФИК**-и пастлиги, демак энергияни сарфини катталиги. Бу усулни қўлланилишини фойдалилиги аниқ техник-иқтисодий ҳисобкитоблар натижасида топилади. +урилмани ишини тежамкорлигини кўтариш учун, биринчи навбатда, лампали генераторни **ФИК**-ини қўпайтириш керак, чунки у қурилмани **ФИК**-ини белгилайди. Лампали генераторни **ФИК**-и частотага боғлиқлиги учун частота танлашда пастроқ частота ишлатиш мумкинлигини кўриб чиқиши керак. Сарфланадиган энергияни нархини камайтиришни иккинчи йўли-қиздиришни оддий усулларини (энергияни нархи паст) юқори частотали билан комбинациялашдир.

Лампали генераторлар юқори кучланишда (5-15 кВ) ишлайдилар, шунинг учун уларни қўллашда доимий назорат зарур ва хавфсизлик техникасига эътибор кучли бўлиши керак. Бунинг учун: блокларни ҳамма қобиқлари ишончли заминланиши керак; ҳамма эшиклар блокировкаланиши керак ва тўсиқлар бўлиши зарур; совутиш суви келмай қолса, қисқа туашувларда, ўта юкланишда, ўта кучланишларда ва бошқаларда қурилмани ўчирадиган релели ҳимоя бўлиши шарт; қурилмани экранланиши ва радио халақитларни босиш усун юқори частотали тебранишларни фильтрлаш ҳам зарур ва ҳоказо.

Назорат саволлари:

Диэлектрик қиздириш принципи нимадан иборат?

Диэлектрикларни Д++-ларда қиздириш моҳиятини қандай тушунасиз?

Диэлектрик йўқолиш қуввати қандай катталикларга боғлиқ?

Д++-нинг қуввати, ишчи частотаси ва ишчи конденсатор сифими қандай аниқланади?

Д++-лар қандай электр манбааларига уланади?

Диэлектрик қиздириш қурилмасини иш принципини тушунтириңг.

+издириладиган материални конденсатор пластиналари орасига жойлаштириш вариантынини санаб утинг.

Диэлектрик қиздиришда ажрайдиган қувват ифодаларини келтириңг.

Диэлектрик қиздиришда ишлов кучланишини қандай танланаdi?

Биринчи кўриниш Д++-ларнинг хусусиятларини айтинг.

Иккинчи кўриниш Д++-лари қандай маҳсулотларга иссиқлик ишлови беради?

Учинчи кўриниш Д++-лари қандай маҳсулотларга иссиқлик ишлови беради?

Конденсатор пластиналари орасидаги ҳаво бўшлиғи кучланишини тақсимланишига қандай таъсир қиласи?

Д++-лар қандай частотадаги иссиқлик ишлови бериш қурилмалари тоифасига киради?

Диэлектрик йўқолиш қуввати деганда нимани тушунасиз?

Иссиқлик ишлови бериладиган маҳсулот Д++-нинг қайси қисмига ўрнатилади?

Ток частотасига қараб диэлектрик қиздириш қурилмаларини таснифланг.

Диэлектрик қиздиришга ишлайдиган юқори частотали генераторни ва уни тебранувчи контурини хусусиятларини тушунтириңг.

Юқори частотали диэлектрик қиздириш қурилмалари қандай технологик жараёнлар учун ишлатилади:

-озиқ-овқат саноатида;
-пластмассаларни пайвандлашда;
-машинасозлиқда;
-фармацевтика, кимё, полиграфия, тикувчилик,
енгил саноат ва бошқаларда.

Юқори частотали қиздиришни афзалликларини санаб утинг.

Юқори частотали қиздиришни камчиликларини санаб утинг.

Юқори вольтли қурилмаларда ишлаш учун қандай техник хавфсизлик тадбирларини бажариш керак.

Мавзу: Электротехнологиядаги янги йўналишлар

Маъруза 29-30.

Лазер нури билан ишлов бериш. Плазма билан ишлов бериш.


Прогрессив технологиялар қаторига материал ва буюмларга ёруғлик-нурли ва плазмали ишлов бериш киради.

Лазер нури билан ишлов берниши. Жуда катта қувватга эга лазер томонидан генерацияланадиган когерент нур модда билан ўзаро таъсир натижасида интенсив иссиқлик таъсирини кўрсатишга қодир. Нурни фокусланадиган нуқтасида моддани деярли бир онда эриши ва парланиши содир бўлиши мумкин, бу технологик мақсадлар учун ишлатилади: ҳар қандай қаттиқлик ва қовушқоқликга эга листли материалда кўп сонли тешиклар ва тешикчалар ҳосил қилиш, буюмларни бичишида материалларни кесиш ва ҳоказо. Ёруғ нурли (лазерли) ишлов берниши қўлланилиши кўп холларда унумдорликни кўп марта оширади, технологик жараёнларни тўла автоматлаштиришга имкон беради, меҳнат шароитларини яхшилайди.

Когерент нурлар оптик актив муҳитларда яратиладилар, муҳит атомлари осон қўзғатилади ва юқорироқ энергетик сатхга ўтишади, кейин эса ўз-ўзларидан паст сатхга қайтишади ва бунда олдин олинган энергияни конкрет материалга хос маълум тўлқин узунлигидаги нурланиш сифатида тарқатишади. Когерент ёруғлик оқими ҳосил бўлишдаги жараёнлар кечеётган муҳитга боғлиқ холда қаттиқ жисмли, газли ва суюқли лазерлар мавжуд.

+аттиқ жисмли лазерларда актив муҳит сифатида рубин (0,5% 3 валентли хром қушилган алюминий оксида), неодим (5%-гача) қушилган шиша, неодим қушилган алюмоиттрийли гранат ва бошқалар, газли лазерларда-азот ёки карбонат ангидрид гази ишлатилади.

56-расмда рубин кристаллидаги лазерни тузи-лишини схемаси көлтирилган. Рубинли стержен 2 ички сирти күзгүли полировка-ланган эллиптик қайтарувчи 4 ичига жойлаштирилган.



Расм 56. Рубин кристаллида тайерланган лазерни тузилиши.

Эллипсни фокал ўқида стерженга параллел импульсли ксенон лампа 3 (дамлаш лам-паси) жойлашган, у импульсли энергия манбаси 1-га улан-ган. Энергия манбаси сиғимли йиғувчы билан бирга давомийлиги миллисекундани қисмлардан ўнларигача бўлган ва амплитудаси 10^5 Агача бўлган токни электр импульсларини шакллайди, улар разряд блоки орқали дамлаш лампасига берилади. Лампани ёндирилиши конденсатор занжиридаги автоматик калитдан амалга оширилади. Рубинда ҳосил бўлаётган нурлар 5 күзгүли линза 6-лардан қайтадилар ва натижада фокусловчи линзалар 7 тизимидан ўтиб ишлов олаётган буюм 8-га чиқадилар. Оптик линзалар 7 ёрдамида лазер нурларини битта нуқтага ёки чизикга фокуслаш мумкин. Биринчи холда заготовкада юмалоқ тешиклар ҳосил бўлади, иккинчи холда-чизикли тешиклар. Лазерни нурланиш импульсини давомийлиги 0,2-5 мс, частотаси 1-10 Гц. Бундай режим импульсда катта бўлмаган ўрта қувватда энергияни юкори концентрациясини (бир неча 10 кВт) олишга имкон беради.

Лазерни ўрта чиқиш қуввати асосан актив эле-ментларни (айниқса рубинни) қиздирилишга юкори сезгирилиги билан чегараланган. Чиқиш қувватни кўй-пайтириш учун сув билан соvuтиш ишлатилади.


+аттиқ жисмли лазерлар кичик энергия сиғимли технологик жараёнларда қўлланилади: юпқа матери-алларни нуктали пайвандлаш, кимё ва енгил саноатда юпқа плёнкаларга ишлов

бериш. Энергосигимли жараёнларни, масалан, қалин диэлектрик материаллар ва матоларни кесиш, чокли пайвандлаш ва бошқаларни амалга ошириш учун азотдаги ёки карбонат ангиридиддаги құватлироқ газли лазерлар құлланилади. Газ қизи-маслиги учун уни узлуксиз ҳайдалади ва сову-тилади. Карбонат ангиридиддаги лазерлар бошқаларға қараганда юқоригоқ ФИК-га эга, аммо уларни нур-ланиши инфрақизил диапазондалиги (10,6 мкм) камчи-лигидир. Күп материаллар инфрақизил нурла-нишни күчсиз ютадилар.

Ютилишни күпайтириш учун уларни графит ёки фосфатлар асосидаги ютишни юқори коэффициентига эга сувоқ билан қопланади.

Плазмали ишлов деб технологик мақсадлар учун маълум тартибда құватли (плазма) шаклланган ион-лаштирилған газ оқими ишлатиладиган операциялар гурхига айтилади. Оқим ишлов олаёттан материал билан түқнашған жойда юқори ҳароратлар ҳосил қиласы (бир неча мингдан ўнлаб минг градуслар-гача). Плазма шаклланадиган жиҳозлар плазмотронлар номини олишган. Плазмотронда электр ёйи (кучли электр за-ряди) газ мұхит билан ўзаро таъсирда юқори ҳароратлы плазмани ҳосил қиласы. Иш принципига қараб плазмотронлар иккى асосий турға бүлинади: ёйини ўтказадиган (бивосита таъсир этувчи ёйли) (расм 57, а, б) ва ёйни ўтказмайдиган (бевосита таъсир этувчи ёйли) (расм 57, в). Биринчи турдаги плазмотронда ёй 4 қийин эрувчи материал (вольфрам, графит)-дан тайёрланған электрод 1 ва сув 3 билан совутилятған сопло 2 ёки электрод 5 орасида ёнади, электрод 5 ҳам соплодир,

аммо каналдан ажратылған ёйдан ўтаётган газ ионла-



Расм 57. Плазмотронларни тузилиши.

шади ва сопладан плазмани оқими (машъала) шаклида чиқади. Иккинчи турдаги плазмотронда ёй 4 вольт-фрамли электрод 1 ва ишлов берилеётган буюм 7 орасида ёнади. Плазмани оқими бу холда ёйни устуни билан түгри келади. Плазмотронни турғун ишлаши ва соплони иш муддатини ошириш учун электр ёйни газни қўшимча оқими билан ихчамлаштирилади (уидирмали стабиллаштириш) ёки бошқа усулларни ишлатилади.

Ишчи газлар сифатида аргон, гелий, азот, уларни араплашмалари ва ҳаво ишлатилади. Плазмани қуввати ва ёйни кучланишини канал 2-дан электрод 1-ни тушириш ёки қутариш билан ростланади.

Кесишни одатдаги усулларига дош берадиган (кислородли, ёйли ёки газ флюсли) материалларни кесиш учун плазма энг кенг қўлланилади: зангла-майдиган пўлат, алюминий, мис, керамика, ҳамда металларни, нометалл буюмларни ва уларни бир-бирлари билан пайвандлаш учун. Бундан ташқари плазмотронлар ва плазмали қиздириш қурилмалари юқори энталпли технологик жараёнларда қўлланилади. Улар кенг миқёсда термодинамик режимларни ростлашга имкон берадилар.

Плазмали технологик қурилмалар юқори унум-дорлик, кичик ўлчамлар билан фарқланиб туради ва саноатни кимёвий

металлургик сохаларида кўп технологик жараёнларни амалга оширишга имкон беради.

Назорат саволлари:

Лазер нури нима?

Нур фокусланган нүктада модда билан нима бўлади ва бу қандай мақсадларда ишлатилиши мумкин?

Когерент нурларни ҳосил қилиш принципини тушунтириңг.
+аттиқ жисмли, газли ва суюқ лазерларга баҳо беринг.

Рубин кристаллида тайёрланган лазерни тузилишини ва иш принципини тушунтириңг.

Лазерлар қандай операциялар бажариш учун ишлатилади.
Плазма нима?

Плазматронларни иш принципини ва турларини тушунтириңг.

Плазма оқими қандай иш бажариш учун ишлатилади.

Асосий адабиётлар

Болотов А.П., Шепель Г.А. Электротехнологические установки.- М.: Вўсшая школа, 1988.-113-123 бетлар.

Евтукова И.П. и др. Электротехнологические промўшленнёе установки.-М.: Энергоиздат, 1982.- бетлар.

Попилов Д.Я. Электрофизическая и электрохимическая обработка материалов.-М.: Машиностроение, 1982.-400 с.

Фомичев Е.П. Электротехнологические промўшленнёе установки.-Киев: Вихў школа, 1979.-334 с.

Электротехнологические промўшленнёе установки. Под.ред. А.Д. Свенчанского.-М.: Энергоиздат, 1982.-40 с.

Ястребов П.П. Эксплуатация электрооборудования зерноперерабатўваюҳих и хлебоприемнўх предприятий.-М.: Колосов, 1979.-320 с.

Донской А.В., Келлер О.Г., Кратўш Г.С. Ультразвуковўе электротехнологические установки.-Л.: Энергоиздат, 1982.

Лившиц А.Л., Отто М.А. Импульсная электротехника.-Л.: Энергоиздат, 1983.

П.П. Ястребов, И.П. Смирнов. Электрооборудование. Электротехнология.-М.: Вўсшая школа, 1987.

М.М. Матбобоев. Электротехнологик курилмалар.- Фарғона, Фар.ПИ, 1999 й.

+ўшимча адабиётлар

Иванов А.А. Электрооборудование пиҳевўх предприятий.-Киев: Техника, 1969.-386 с.

Басов А.М. и др. Электротехнология.-М.: Агропромиздат, 1985.

Справочная книга по светотехнике под.ред. Ю.Б. Айзенберга.- М.: Энергоиздат, 1983.

Таянч сўз ва иборалар

1. Электротехнология
2. Электротехнологик қурилмалар
3. Электротехнологик усуллар
4. Токни кимёвий таъсири
5. Токни иссиқлик таъсири
6. Токни магнит таъсири
7. Электролиз
8. Сувни электролизи
9. Электр ёйи
10. Электр осмос
11. Электродренаж
12. Галванопластика
13. Галваностегия
14. Электротермия
15. Электр кимё
16. Электр пайвандлаш
17. Электр металургияси
18. Инфрақизил нурлар
19. Ультрабинафша нурлар
20. Рентген нурлар
21. α -нурлар
22. Лазер нури
23. Электрон нури
24. Плазма
25. Электрон-ион технологияси
26. Электро сепараторлаш
27. Электро фильтрлаш
28. Электро форез
29. Контактли электрлаш
30. Ионли контактсиз электрлаш
31. Электростатик индукция
32. Электростатик сепараторлаш
33. Тож разряд
34. Трубкали электр фильтр

35. Пластиинкали электр фильтр
36. Газ тозалаш - абсорбия
37. Газ тозалаш - адсорбция
38. Газ тозалаш - бирикмаларини қаттиқ ёки суюқ холатига
 ўтқазиш
39. Катодсорбция эффектлар
40. Газ тозаловчи электрофорез қурилмаси
41. Суспензия
42. Коллоид эритма
43. Электро осмос қурилмаси
44. Каолин тозаловчи осмос машина
45. Каучук чўқтирувчи аппарат
46. Металл буюмларни электр майдонда бўяш
47. Магнит ишлов бериш
48. Магнит импульс ишлов бериш
49. Электромагнит сепаратор
50. Сувга магнит ишлов бериш қурилмаси
51. Магнит ишлов бериш импульс қурилмаси
52. Электро термик қурилма
53. +аршилик билан қиздириш
54. Электр ёй қиздириш
55. Индукцион қиздириш
56. Диэлектрик қиздириш
57. Комбинацияланган қиздириш
58. Бевосита қиздириш қурилмалари
59. Электро плазмолиз
60. Шиша пишириш печи
61. Билвосита қиздириш қурилмалари
62. Камерали печ
63. Шахтали печ
64. Печ ишини бошқариш
65. Электр қиздирув элементлари
66. Электр пайванд қурилмалари
67. Пайванд трансформаторлари
68. Контактли пайвандлаш
69. Нуқтали пайвандлаш

70. Чокли пайвандлаш
71. Индукцион қиздириш
72. Диэлектрик қиздириш қурилмалари
73. Инфрақизил нур қурилмалари
74. Ультрабинафша нур қурилмалари
75. Электр учқун ишлов бериш
76. Материалларга ишлов бериш электр кимё усуллари
77. Ультратовуш қурилмалари
78. Ультратовуш билан пайвандлаш
79. Ультратовуш билан тозалаш
80. Электр кимё силлиқлаш
81. Ёй разряди.
82. Ёйнинг катодолди ва анодолди бўлаклари.
83. Электр ёйнинг устуни.
84. Ёйнинг вольт-ампер характеристикаси.
85. Ёйнинг ионизациялаш потенциали.
86. Ёйнинг катод ва анод доги.
87. Ўзгармас ток электр ёйи.
88. Ўзгарувчан ток электр ёйи.
89. Ёйнинг ёниш зонаси.
90. Ёйнинг батамом ўчиш запаси.
91. Ёй токини чеклаш зонаси
92. Ёйнинг барқарор ёниш нуқтаси
93. Ёйнинг барқарор ёнишини ёй узунлигини ўзгаришиш
94. Актив қаршиликни ўзгаришиш ва манбаа кучланишини ўзгаришиш орқали бошқариш
95. Балласт қаршилик
96. Ўзгарувчан ток электр ёйининг хусусиятлари
97. Ўзгарувчан ток электр ёйи занжирида индутивлик
98. Ёйнинг барқарор ёнишига таъсир қилувчи бошқа факторлар
99. Билвосита ишловчи ЭЁП-лар
100. Бевосита ишловчи ЭЁП-лар
101. +аршилик ЭЁП-лари
102. Вакуум ёй печлари

103. Плазмали печлар ва плазмали-ёй эритиш қурилмалари
104. ЭЁП-ларнинг электр таъминоти бош занжири ва унинг схемаси
105. ЭЁП-ларнинг электродлари
106. +исқа тармоқ эксплуатацион қисқа туташув
107. ПЭЁП-ларининг энергетик характеристикалари
108. ПЭЁП-ларининг ишчи (технологик) характеристикалари
109. ПЭЁП-ларининг минимум электр энергияси сарф килиш оптималь режими
110. ПЭЁП-ларининг максимал ишлаб чиқарувчанлик оптималь режими
111. ПЭЁП-ларининг иш режими
112. ЭЁП-ларнинг фойдали қуввати
113. ЭЁП-ларнинг тўла қуввати
114. ЭЁП-ларнинг қувват коэффициенти
115. ЭЁП-ларнинг ишлаб чиқарувчанлиги
116. Печни ишчи камераси
117. Печни шток-электроди ва ушлагичи
118. Печни сарфланувчи электродлари
119. Кристаллизатор
120. Поддон
121. Соленоид
122. ВЁП-ларнинг белгиланиши
123. ВЁП-ларнинг электр жиҳозлари ва уланиш схемаси ВЁП-ларнинг электр манбаалари.

Мундарижа

| | |
|---|----|
| Мавзу: Кириш. Электротехнологик жараёнларни қўллаш соҳалари..... | 3 |
| Маъруза 1..... | 3 |
| Мавзу: Электростатик қурилмалар..... | 8 |
| Маъруза 2..... | 8 |
| Маъруза 3..... | 14 |
| Маъруза 4..... | 20 |
| Мавзу: Магнит ва магнитли импульслар билан ишлов бериш қурилмалари | 27 |
| Маъруза 5..... | 27 |
| Маъруза 6..... | 31 |
| Мавзу: Инфрақизил ва ультрабинафша нурланиш қурилмалари | 36 |
| Маъруза 7..... | 36 |
| Мавзу: Ток ўтказувчи материалларга электр учқунлар билан ишлов бериш..... | 40 |
| Маъруза 8..... | 40 |
| Мавзу: Материалларга ишлов беришни электр киме усуллари | 45 |
| Маъруза 9-10..... | 45 |
| Маъруза 11..... | 51 |
| Мавзу: Ультратовуш қурилмалари | 56 |
| Маъруза 12-13..... | 56 |
| Мавзу: Тўғридан тўғри қиздирувчи электротермик қурилмалар | 64 |
| Маъруза 14..... | 64 |
| Мавзу: +аршиликда билвосита қиздирилувчи электр печлар..... | 71 |
| Маъруза 15-16..... | 71 |
| Маъруза 17..... | 79 |
| Мавзу: Электр ёйи ва ёй печлари..... | 85 |
| Маъруза 18..... | 85 |
| Маъруза 19..... | 89 |
| Маъруза 20..... | 93 |

| | |
|--|-----|
| Маъруза 21..... | 98 |
| Маъруза 22..... | 104 |
| Мавзу: Электр пайванд қурилмалари..... | 112 |
| Маъруза 23-24..... | 112 |
| Мавзу: Индукцион қиздириш қурилмалари..... | 121 |
| Маъруза 25-26..... | 121 |
| Мавзу: Юқори частотали диэлектрик қиздиришни қурилмалари..... | 133 |
| Маъруза 27-28..... | 133 |
| Мавзу: Электротехнологиядаги янги йўналишлар | 142 |
| Маъруза 29-30..... | 142 |
| Асосий адабиётлар..... | 148 |
| Таянч сўз ва иборалар | 149 |

ТАСДИКЛАЙМАН

Кафедра мудири _____

«____» _____

**Электротехнология фанидан якуний назорат
учун билетлар варианлари**

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 1 | 17 | 25 | 41 | 49 | 73 |
| 2 | 2 | 18 | 26 | 42 | 50 | 74 |
| 3 | 3 | 19 | 27 | 43 | 51 | 75 |
| 4 | 4 | 20 | 28 | 44 | 52 | 76 |
| 5 | 5 | 21 | 29 | 45 | 53 | 77 |
| 6 | 6 | 22 | 30 | 46 | 54 | 78 |
| 7 | 7 | 23 | 31 | 47 | 55 | 79 |
| 8 | 8 | 24 | 32 | 48 | 56 | 80 |
| 9 | 1 | 9 | 25 | 33 | 49 | 57 |
| 10 | 2 | 10 | 26 | 34 | 50 | 58 |
| 11 | 3 | 11 | 27 | 35 | 51 | 59 |
| 12 | 4 | 12 | 28 | 36 | 52 | 60 |
| 13 | 5 | 13 | 29 | 37 | 53 | 61 |
| 14 | 6 | 14 | 30 | 38 | 54 | 62 |
| 15 | 7 | 15 | 31 | 39 | 55 | 63 |
| 16 | 8 | 16 | 32 | 40 | 56 | 64 |
| 17 | 9 | 17 | 33 | 41 | 57 | 65 |
| 18 | 10 | 18 | 34 | 42 | 58 | 66 |
| 19 | 4 | 19 | 35 | 43 | 59 | 67 |
| 20 | 12 | 20 | 36 | 44 | 60 | 68 |
| 21 | 13 | 21 | 37 | 45 | 61 | 69 |
| 22 | 14 | 22 | 38 | 46 | 62 | 70 |
| 23 | 15 | 23 | 39 | 47 | 63 | 71 |
| 24 | 16 | 24 | 40 | 48 | 64 | 72 |

МУАММО: 1. Электротехнология фан сифатида нимани ўргатади ва ишлаб чиқаришда тутган ўрни нимадан иборат?

МУАММО: Электротермия тушунчаси ишлаб чиқаришда қандай технологик жараёнлар ўрнини эгаллаган?

МУАММО: Ўтказгичларнинг электр қаршилиги ва ўтказгич харорати ўртасида қандай боғлиқлик мавжуд? +издиришнинг электр қаршилиқ усулининг асил моҳияти нимада?

МУАММО: Даврий қиздириш ва узлуксиз қиздириш жараёнлари, бевосита ва билвосита қиздириш қурилмаларининг қандай тасаввур қиласиз?

ДЕМАК даврий ва узлуксиз қиздириши жараёнлари иши режисмига кўра печларни гурухларга бирлаштирса, бевосита ва билвосита қиздириши қурилмалари электр энергиясини иссиқлик энергиясига аллантириши усулига кўра печларни гурухларга бирлаштиради.

МУАММО: Электр майдон энергияси иссиқлик энергиясига қандай тартибда ўзгаради? Индукцион қиздириш усулини физик моҳиятини тушунтиринг.

ДИ++АТ! Мавзуни ўрганишда электромагнит индукцияси қонунини яна бир бор эслаб ўтиши мақсадга мувофиқдир.

МУАММО: Индукцион канал печларининг ва тигель печларининг ишлаш принциплари нимага асосланган? Металларнинг магнит қоришуви деганда нимани тушунасиз?

МУАММО: Индукцион канал печларининг электр схемаси қандай асосий хусусиятларга эга ва уларнинг таркиби қандай асосий жиҳозларни ўз ичига олади?

МУАММО: Индукцион канал печларининг ва тигель печларининг ишлаш принциплари нимага асосланган? Металларнинг магнит қоришуви деганда нимани тушунасиз?

ДИ++АТ! Мавзуда келтирилган электр схема ва унинг тузилишини ёритувчи матнни ўзаро солиштирган холда диққат билан қайтаринг ва ўзлаштиринг!

МУАММО: Индукцион тигел печлари электр манбааларининг асосий хусусиятлари нимада ва индукцион канал печларининг электр манбааларидан қандай принципиал фарқ қиласди?

ИКП-лар фақат ток частотаси 50 Гц бўлган электр манбаасига уланса, ИТП-лар саноат частотасидаги, баланд ва юқори частотадаги электр манбаасига уланишига алоҳида ЭЪТИБОР БЕРИНГ!

МУАММО: Индукцион усулда юза ва тўлиқ қиздириш жарайёнларини қандай тушунасиз? Ушбу усулларда ишлов беришнинг қандай жараёнларини биласиз?

МУАММОЛИ ВАЗИЯТ: Ток ўтказиш хусусиятига эга бўлмаган диэлектрик материални электр энергиясидан фойдаланган холда, шунинг билан бирга диэлектрикда ток хосил қилиш орқали иссиқлик ишлови бериш талаб қилинмоқда. Диэлектрик қиздириш усулини қўллаган холда буни қандай амалга оширилади?

ДЕМАК, диэлектрикларда электр энергиясининг иссиқлик энергиясига айланиши диэлектриклар поляризацияси (кутбланиши) ва тез ўзгарувчан электр майдонига киритилган диэлектрикларда диэлектрик йўқолиши натижасида ҳосил бўлаётган силжииш ва ўтказувчаник токлари ҳисобига амалга ошишига алоҳида ЭЪТИБОР БЕРАМИЗ!

МУАММО: +андай физик жараённи электр ёй разряди дейиш мумкин? Электр ёйининг барқарор ёниши нима учун талаб қилинади ва ёйининг барқарор ёниши қандай таъминланади?

МУАММОЛИ ВАЗИЯТ: Электр ёйининг узунлиги ортди, бунда ёйининг волт-ампер характеристикасида қандай ўзгариш рўй беради? Амалдачи, бунда ёйининг барқарор ёниш нуқтаси қандай ўзгаради?

ТЎХТАНГ! Электр ёйининг узунлигини ортиши, ёй занжиридаги актив қаршиликни ўзгартириши холатлари учун ёйининг вольт-ампер характеристикасини куринг ва тегишли хуносалар чиқаринг.

МУАММО: Электр ёй печларида асосан қандай технологик жараёнлар амалга оширилади? Айтайлик, жисмни маълум ҳароратгача қиздириш, тоблаш, юзаларни қутиши жараёнларида ҳам электр ёй печларини қўллаш мумкинми?

ДИ++АТ! Бевосита ва билвосита ишловчи ЭЁП-ларнинг белгиланишига алоҳида ЭЪТИБОР БЕРИНГ ва бундай печларда қандай технологик жараёнлар амалга оширилишини ўзлаштиринг!

МУАММО: Пўлат эритиш ёй печлари қандай ишчи режимларда ишлаш учун мўлжалланган? Бундай печларнинг асосий характеристикалари деб қандай характеристикаларга айтилади? Печнинг қандай оптимал иш режимларини биласиз?

ПЭЁП-ларнинг асосий характеристикалари уларнинг технологик (иичи) ва электр характеристикалари эканлигига ЭЪТИБОР БЕРИНГ, ушбу характеристикаларнинг математик ифодаларини ва график ифодаларини тўлиқ ўзлаштиринг ҳамда ушбу характеристикаларга кўра печнинг оптимал иш режимларини аниқлашини ЎЗЛАШТИРИНГ!

МУАММО: Рудотермик печларнинг пўлат эритиш ёй печларидан принципиал фарқи нимада? Бундай печларнинг асосий хусусиятларини тушунтиринг?

МУАММО: Вакуум ёй печларини рангли металлар, чўян ва пўлат эритиш учун қўллаш мумкинми? Бундай печлар қандай технологик жараёнларни амалга ошириш учун қўлланилади? Улар қандай электр манбааларига эга?

ДИ++АТ! ВЁП-ларнинг қандай технологик жараёнларни амалга ошириш учун белгиланганликларини яна бир бор ЭЪТИБОР БИЛАН +АЙТАРИНГ!

МУАММО: Электр пайвандлашнинг қандай турлари мавжуд? Эритиб пайвандлаш қурилмаларининг ўрни қандай ва қандай афзалликларга эга?

ДИ++АТ! Пайвандлаш жараёнигин ривожи, электр пайвандлаш жараёнларини турларга бўлиши тартибидан келиб чиққан холда эритиб пайвандлаш жараёнигин аҳамияти тўғрисида ХУЛОСА ЧИ+АРИНГ!

МУАММО: Ўзгармас ток ва ўзгарувчан ток ёрдамида электр ёйи билан пайвандлашнинг асосий хусусиятлари нимада? Иккала усулни бир хил пайвандлаш қурилмаларида амалга ошириш мумкинми?

ДИ++АТ! Талаб қилинган пайвандлаши сифатини таъминланган холларда ўзгарувчан токда пайвандлаши ўзгармас ток агрегатларида пайвандлашига нисбатан қатор афзаликларга эгалигини ЭСДА ТУТИНГ!

МУАММО: Контактли (қаршилик усулида) пайвандлаш усулининг асосий хусусияти нимада? Бундай усулнинг қандай турларини биласиз?

МУАММО: Электрокимёвий ишлов бериш электр токининг қандай пировард таъсирида амалга ошади? Электролитлар диссоциацияси, молизация, гидратация энергияси тушунчаларига изох беринг.

ДИ++АТ! Электролитлардан электр токи оқиб ўтиши натижасида уларда содир бўладиган жараёнларни ТЎЛИ+ ЎЗЛАШТИРИНГ!

МУАММО: Токка ва энергияга кўра модда чиқиши деганда нимани тушунасиз? Электролиз жараёнининг моҳиятини тушунтиринг.