

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС


ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ




Бабаджанов Собит Хусанович,  
Ахмедов Алишер Миракбари ч

Аллимов Миралам Анварович  
Журабекова Нурира Раҳимбековна



“ТАРМОҚ МАШИНАЛАРИНИ ТЕХНИК ДИАГНОСТИКАСИ ВА  
ТАДҚИҚОТ АСОСЛАРИ”

ДАРСЛИК



5A320310 – “Тўқимачилик ва енгил саноати машиналари ҳамда  
аппаратлар”,

5A320315 – “Нафасий машиналари ва яхшислари”

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС  
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ТОШКЕНТ ТҮҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ**

**Бабаджанов Собит Хусанович,  
Ахмедов Алишер Миракбарович  
Алламов Миралам Анварович  
Джурабекова Нодира Рахимбековна**

**“ТАРМОҚ МАШИНАЛАРИНИ ТЕХНИК ДИАГНОСТИКАСИ ВА  
ТАДҚИҚОТ АСОСЛАРИ”**

**ДАРСЛИК**

**5A320310—“Тўқимачилик ва енгил саноати машиналари ҳамда  
аппаратлари”,  
5A320315—“Пахта саноати машиналари ва жихозлари”**

**ТОШКЕНТ**

**2019 й**

Тақризчилар:

1. М. Яхшиев-“Industrial technological lines” МЧЖ раҳбари.
2. А.А. Исмоилов -Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти,  
“Технологик машиналар ва жиҳозлар” кафедраси доценти, т.ф.н.

Муаллифлар:

1. Бабаджанов Собит Хусанович
2. Ахмедов Алишер Миракбарович
3. Алламов Миралам Анварович
4. Джурабекова Нодира Рахимбековна

Ушбу дарслик “Тармоқ машиналарини техник диагностикаси ва тадқиқот асослари” ўқув фани учун 25.08.2018 йили ОЎМТБ томонидан тасдиқланган дастур асосида тайёрланган. Ушбу дарслик тўқимачилик, енгил ва пахта тозалаш технологик машиналарини ва жиҳозларни тайёrlаш ва улардан фойдаланишдаги олиб бориладиган техник диагностика ва муҳандислик илмий тадқиқот ишлари уларни бажариш усуллари, фан тарихи ва ривожининг тенденсияси истиқболи, республикамиздаги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар натижалари ва машинасозликни истиқболига таъсири масалаларини қамрайди. Дарслик “Технологик машиналар ва жиҳозлар” 5A320310-“Тўқимачилик ва енгил саноати машиналари ҳамда аппаратлари” таълим йўналиши ва 5A320315-“Пахта саноати машиналари ва жиҳозлари” мутахассислигида таҳсил олаётган магистрантлар учун мўлжалланган бўлиб, соҳа муҳандислари ҳам фойдаланишлари мумкун.

## **Аннотация**

Тармоқ машиналарини техник диагностикаси ва тадқиқот асослари фанидан дарслик ТТЕСИнинг 5A320310 ”Тўқимачилик ва енгил саноати машиналари ҳамда аппаратлари” ва 5A320315 “Пахта саноати машиналари ва жиҳозлари” мутахассисликлари учун мўлжалланган бўлиб Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган наъмунавий фан дастури асосида тузилган.

Бу фанда техник ҳолатини аниқлашнинг асосий усувларини ва диагностиканни математик назарияси асосларини кўриб чиқилади, назорат қобилияти масалалар ва диагностик параметрларини ўлчаш усувларни ўрганиб чиқилади.

## **Аннотация**

Учебник по курсу «Техническая диагностика машин отрасли и основы исследований» подготовлен в соответствии с утвержденным учебным планом Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан для специальностей 5A320310 «Машины и аппараты текстильной и лёгкой промышленности» и 5A320315 «Машины и оборудования хлопковой промышленности» ТИТЛП.

В учебнике изложены современные способы применения и организация диагностики оборудования при проведении сервисных услуг на предприятиях текстильной и легкой промышленности. Рассмотрены механизмы применяющих вспомогательных устройств и приспособлений для организации диагностических услуг, влияния диагностики на качество работы систем и технологических машин. Приведены примеры по применению диагностического оборудования в организация ремонта работ.

## **Annotation**

The textbook on the course "Technical Diagnostics of the Industry and the Basics of Research" was prepared in accordance with the approved curriculum of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the Republic of Uzbekistan for the specialties 5A320310 "Machines and Appliances of Textile and Light Industry" and 5A320315 "Machines and equipment of the cotton industry" of TITLI

The textbook outlines the modern methods of application and organization of equipment diagnostics during the conduct of services at enterprises of textile and light industry. The mechanisms of using auxiliary devices and devices for the organization of diagnostic services, the impact of diagnostics on the quality of systems and technological machines are considered. Examples are given on the use of diagnostic equipment in the organization of repair work.

## **Кириш.**

Республика тўқимачилик ва енгил саноати олдида, ҳозир кунда турган асосий вазифа – талабгорлиги юқори бўлган юқори сифати турли – туман маҳсулотларни чиқариш вазифаси қўйилган. Бу вазифа илмий – техник тарққиётни жадаллаштиришни, ишлаб чиқаришни қайта жиҳозлаш, яратилган ишлаб чиқаришни қайта жиҳозлаш, яратилган ишлаб чиқаришни потенциалидан самарали фойдаланиш, хўжалик бошқаруви тизимини такомиллаштириш негизида соҳа иқтисодиётини ривожлантиришни суръатлари ва самарасини ошириш ҳисобига бажарилиши мумкин.

Ҳозирги вақтда, замонавий юқори унумдорли дастгоҳлар, асбоблар, технологик жиҳозлар, механизациялаш ва автоматлаштириш воситаларини қўллаган ҳолда маҳсулот тайёрлаш муҳимдир. Қабул қилинган ишлаб чиқариш технологияси бевосита чиқарилаётган машиналарни ишлаш муддатлари ва пухталиги ҳамда уларни эксплуатация қилишдаги тежамкорлигига боғлик бўлади.

Бу йўналишдаги ишларни давом эттириш мақсадида “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Президент Ш.М.Мирзиёев фармони қабул қилинган ва уни учинчи йўналишдаги иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган. Унга кўра 2017-2021 йилларда умумий қиймати 40 миллиард АҚШ доллари миқдоридаги 649 та инвестиция лойиҳасини назарда тутувчи тармоқ дастурларини рўёбга чиқариш режалаштирилмоқда. Натижада кейинги 5 йилда саноат маҳсулотини ишлаб чиқариш 1,5 баравар, унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 33,6 фоиздан 36 фоизгacha, қайta ишлаш тармоғи улуши 80 фоиздан 85 фоизгacha ошади. Бу инвестицияларни салмоқли улушини тўқимачилик саноатини янада ривожлантиришга, Республикамизда етиштирилаётган пахта толасини асосан ўзимизда тайёр маҳсулотгacha қайta ишлаш машиналарига тўғри келади [1].

Техник диагностика замонавий техникани эҳтиёжларидан келиб чиқсан ва охирги ўттиз йил ичida шаклланган ёш фандир. Саноатни турли соҳаларида, жумладан машинасозликда, тўқимачилик ва енгил саноатида,

мураккаб ва қимматбаҳо техник тизимлар аҳамиятини, хафсизлик, ишончли, инкорсиз ва узоқ ишлашига бўлган талабларни ошиб бориши тизимни ҳолатини ва ишончлигини баҳолашни жуда муҳим даражага кўтаради. Техник диагностика – ахборатларни олиш ва баҳолаш билан боғлиқ муаммолар доирасини ўз ичига олган ҳолда техник тизим ҳолатини англаш тўғрисидаги фандир. Ўқув қўлланма техник диагностикани назарий асосларини ёритишга бағишлиланган. Диагностикани англаш усуллари ва математик назарияларни ўрганиш диагностикалашни усуллари ва уларга мос келадиган ечимлар қоидаларини янада асосланган ҳолда танлаш имконини беради. Диагностика назарияларни ёритишида муҳандислардан алоҳида математик тайёргарлик кўриш талаб этилади, ва ҳоланки баъзи келтирилган математик материаллар, биринчи қарашда, қийин кўриниши мумкин. Муҳандислик билимларини математикалаштириш техникани ривожи билан боғлиқ бўлган зарурӣ жараёндир, аммо доимо эсда тўтиш керакки, ҳисоблаш мақсади сон эмас, балки тушунишdir. Диагностикалаш назариясини математик масалаларини ёритиш қатъйликни муҳандислик даражасида берилган ва бу кўпчилик ҳолларда ёритишни нисбатан оддий ва равshan бўлишига имкон беради. Техник диагностикалашни муҳандислик масалалари қисқа кўрилган. Ўқув қўлланма механик тизимлар (машиналар, двигателлар ва ҳоказо) диагностикасига йўналтирилган, шунингдек тармоқ машиналари (тўқимачилик ва енгил саноати машиналари ва аппаратлари) техник диагностикаси масалалари ҳам кўрилган.

## **1-БОБ. ТЕХНИК ДИАГНОСТИКАЛАШ ЖАРАЁНЛАРИ**

### **1.1. Техник диагностикани мақсади**

«Диагностика» сўзи грекларни «диагнозис» сўзидан ҳосил бўлиб аниқлаш маъносини билдиради.

Диагностика жараёнида техник системани диагнози ёки ҳолати аниқланади.

Техник диагностика мазмунини киска кўриб чикамиз. Техник диагностика диагностик маълумотларни қўлга киритиш ва уларни баҳолаш усулларни, диагностик моделларни ва ҳал қилиш алгоритмларни ўрганади. Техник диагностикани мақсади техник системаларни пухталигини ва чегаравий ҳолатигача бўлган ишлаш муддатини ошириш. Пухталикни энг муҳум кўрсаткичи техник системани ишлов вақтида ишламай колишнинг йўқлиги. Техник системани ишламай қолиши маҳсулот ишлаб чиқарадиган корхонага зарар ва бир хил ҳолатларда оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.

Техник диагностика ёрдамида деффектларни ва бузулушларни олдиндан топилиши бу ходисаларни олдини олиш, ишлатиш эффициентини ошириш, ҳамда системанинг ҳолатига жавобгар ходимларни тайинлаш имкониятини беради. Техник система ҳолати бўйича ишлатиш машиналар нархини умумий нархига нисбатан 30%-гача эквивалент фойда келтириши мумкин.

### **1.2. Техник диагностикани асосий масалалари**

Техник диагностика ёрдамида кенг масалалар ечилади, улардан кўплари бўшқа илмий йўналиш масалаларга қўшни масалалари бўлиб боғланадилар. Техник диагностикани асосий масалалари чегараланган маълумот шароитида техник системанинг ҳолатини аниқлаш.

Техник диагностикани бир хил ҳолатларда сочимсиз (яхлит) диагностика дейилади, яни маҳсулот сочилмасдан диагностикаланди.

Техник системани ҳолатини аниқлаш ишлатиш шароитида ўтказилади ва сабабли маълумотни қўлга киритиш жуда мурракабланади.

Кўпинча қўлга киритилган маълумот бўйича бир маъноли хulosчиқариш кийин, шу сабабли статистик усуллардан фойданалишга тўғри келади.

Техник диагностика масалаларни ечими хамиша ишлатиш муддатини бўшланғич даврида пухталикни прогнозлаштириш билан боғланган. Бу ҳолда ечимлар пухталик назарияси бўйича бузулишлар моделларга асосланиши лозим.

Техник диагностикани иккинчи муҳим йўналиши-назорат қобилияти назарияси.

Назорат қобилияти деб маҳсулотни ҳакиқий техник ҳолатини аниқлаш амалга ошириши ва ўз вақтида бўлишларни пайқashi айтилади.

Назорат қобилияти маҳсулотни конструкцияси ва кабул килинган техник диагностика орқали яратилади.

Назорат қобилияти назариясини масалалари бу диагностик маълумотларни қўлга киритишга мўлжалланган ускуналар ва усулларни ўрганиш.

### **1.3. Техник диагностикани структураси**

Техник диагностикани структураси 1.1 расмда кўрсатилган. Техник диагностика икки йўналиш бўйича характерланади: аниқлаш назарияси ва назорат қобилияти назарияси.

Аниқлаш назарияси аниқлаш алгоритмларни кўриш, ҳал этувчи қоидалар ва диагнозли моделлар бўлимлардан иборат.

Назорат қобилияти назарияси диагностик маълумотларни қўлга киритиш усулларни ва ускуналарни ишлаб чиқиш, бўзилишларни қидириш ва автоматлаштирилган назорат бўлимлардан иборат.

Техник диагностикани умумий пухталик назариясини бўлими сифатида кўриш керак.



1.1-расм.

#### **1.4. Тўқимачилик ва енгил саноати машина ва жиҳозлари диагностикалаш объекти сифатида**

Тўқимачилик ва енгил саноатидаги технологик жиҳозлар бир қатор ўзига хос диагностика масалалари қўйишда ва ечишда уларга таъсир қилувчи хуссусиятларга эга. Уларни ичидаги томонидан техник ҳолатлар орасидаги боғликлар, иккинчи томонидан унумдорлик ва ишлаб чиқариётган махсулотни ўрасидаги боғликлар. Хусусан, веретенони ёки йигирив камераларни тўқимачилик корхонанинг ярим-ҳомашё ишлаб чиқаришда муҳим омилларга катта таъсир этади – хомаки ипнинг (пряжа) узилишига ва нотекислигига.

Бошқа ўзига хос хуссусияти – машиналар ишлов органларнинг кинематик ҳаракатларни юқори муракаблиги ва уларнинг ишлаш режимларни динамик зўриқиши.

Шу сабабли факт бўйича ва конструктив берилган ҳаракат қонунлар бир бирига тўғри келиши машиналарни ва механизmlарни ишлаш хуссусиятини ҳосил қиласди.

Диагностик аломатлари сифатида силжишлар ва ишчи органларни ҳаракат тезлиги, машиналарни алоҳида элементларни тезланишлар, ҳамда кўрсаткичларни толиқ йигими, тебраниш ходисаларни тавсифловчи гармоник тебранишни амплитудаси ва частотаси ва мураккаб тебранишлар жараёнларини спектрал зичлиги. Кўрсатилган диагностик аломатларидан

эффектли фойдаланиш учун бузилмай ишлашнинг толиқ кинематик ва динамик кўриниш тасавурига эга бўлиш шарт.

Бу тасавур конструкцияга киритилган ўзгаришлар инкорлар ва бузилишларга олиб келмаслигини инобатга олиши лозим, жуфтликларда рухсат этилган тирқишлир, ейилиш ва ҳоказо.

Шунинг учун, диагностик масалалар ечимини зарур погонаси бўлиб нормал функцияланаётган машиналарни назарий ва экспериментал усуллар ёрдамида чуқур ўрганиш билан боғлиқ.

Тоифали, кўпинча ишлатадиган назарий тадқиқот усули машиналар ва улар қисимларини математик моделлар бўлади, дифференциал тенгламалар системалар билан тавсифланади.

Реал обьектга математик модел тузилишида дифференциал тенгламалар системалари, мажбурий оддийлаштиришига қарамасдан, одатдан начизиқликга катта оғиши билан ажлалиб туруши, характеристикаларни начизиқлиги, параметрларни ўзгарувчанлиги ва ҳоказо ҳисобга олган ҳолда боғланган. Бундай тенгламаларни ечими мустақил шаклга эга бўлиб, диагностикани умумий муоммо масаласи билан яқин (тесно) боғланади.

Масалан, виброокустик диагностика масалалари машиналар ва механизмлар ишлашида динамик ходисалар ҳосил бўлишини ўрганишда асосланади. Бу саволларни назарий тадқиқоти машиналар динамикасини математик моделлаштиришни талаб қиласди, дифференциал тенгламалар системаларни кўриб чиқишига таъсир қиласди, механизмлар ва улар элементларнинг ҳаракатини тавсифлайди.

## **1.5. Техник диагностика масалаларни кўйиш**

Масалан ишлатиш шароитида редукторнинг валлар шлицли йигимининг ҳолатини аниқлаш талаб килинаётган бўлсин. Шлицлар анча ейилганда қийشاишлар ва толиқиб парчаланишлар ҳосил бўлади. Шлицларни бевосита кўрикни амалга ошириб бўлмайди, чунки бу редуктор

ишлашини тўхтатиб уни сочишини талаб қилади. Шлицили брикмани бузиклиги редуктор корпуси тебраниш спектрига, окустик тебранишларга, мойни таркибида темир заррачалар микдори ва бошқа параметрларга таъсир этиши мумкин.

Техник диагностикани мақсади шлицларни, ўлчаш маълумотлар бўйича, ейилиш даражасини (юза қатламнинг бузилиш чуқурлигини), ва бир қатор (косвенные) билвосита параметрларни аниқлашдан иборат.

Системани ҳолати уни аломатлар тўплами билан тавсифланади. Аниқлаб берадиган аломатлар ҳар-хил бўлиши мумкин, биринчи навбатда, таниш масала алоқасида. Масалан, машинанинг шлицили брикма ҳолатини таниш учун қандайдир кўрсаткичлар грухи кифоя қилади, лекин у тўлдирилган бўлиши керак, agar бошқа деталларни диагностикаси ўтказилаётган бўлса.

Система ҳолатини аниқлаш – бу система ҳолатини бирдан бир мумкин бўлган синфга (диагнозга) келтириш. Диагнозлар (синфлар, турлий ҳолатлар, эталонлар) сони масалаларни ва тадқиқот мақсадларни ўзига хос хусусиятларига боғлиқ.

Кўпинча икки диагнозлардан (дифференциал диагноз ёки дихотомия) биттасини танлаш талаб қилинади, масалан «соз ҳолат» ва «бузуқ ҳолат». Бошқа ҳолларда бузуқ ҳолат, шлицларни оширилган ейилиши, лопаткалар тебранишини ошиши ва ҳоказоларни батафсилроқ тасвирлаб бериш зарур. Техник диагностика масалаларни кўпчилигига диагнозлар (синфлар) олдиндан ўрнатилади, ва бу шароитларда аниқлаш масаласини кўпинча класификация масаласи дейилади.

Техник диагностикани катта ҳажм маълумотларни ишлаш кўпинча ЭХМ ўтказилади.

Аниқлаш жараёнида ҳамма кетма-кет ҳаракатлар аниқлаш алгоритми дейилади. Аниқлашни аҳамиятли қисм системани ҳолатини тасфирловчи кўрсаткичларни танлаш бўлмоқ. Диагноз сонлари кабул килинган ҳолда аниқлаш жараёнини амалга оширилиши учун тасфирловчи кўрсаткичлар етарли маълумотларга эга бўлиши шарт.

## **2-БОБ. ТЕХНИК ДИАГНОСТИКА НАЗАРИЯСИ АСОСЛАРИ**

### **2.1. Асосий атамалар ва тушунчалар**

Техник диагностика – илмий-техникавий билимлар соҳаси, мазмуни назария, усул ва топиш воситалар (средства) ва объектларнинг техник нуқсонларни (дефектларни) излашдан иборат.

Нуқсон (дефект) деганда объектнинг хусусияти берилганга нисбатан ҳар қандай нолойиқликни тушуниш керак.

Дефектни топиш бу объектда уни борлиги ёки йўқлиги фактни аниқлаш бўлади.

Дефектни излаш бу уни объектда урнашган жойини белгиланган аниқлик билан кўрсатиб бериш.

Техник диагностикани вазифаси объектни излаш даврида пухталигини ошириш, ҳамда маҳсулотни ва уни таркибига кирадиган қисмларнинг ишлаб чиқариш даврида нуқсонни (бракни) юзага келишини олдини олиш. Пухталикни ошириш ( $K_r$ ,  $K_{ti}$ ,  $K_p$ ,  $T_b$ ) тайёрлик коэффициенти, техник фойдаланиш коэффициенти, ишга лаёқотли ҳолатини тикланиш вақти, ҳамда ресурс ёки хизмат муддати ва инкоргача ишлаб бериш ёки тикланиш билан резервланган объектлар инкоргача ишлаб бериш кўрсаткичларни яхшилаш билан таъминланади. Ундан ташқари, диагностик таъминлаш объектларни тўғри функцияланишини юқори ишончлиликга эга кўрсаткичларни олиш имкониятини беради. Нуқсони олдини олиш маҳсулотлар тўлиқ тўпламларини ва материалларни кириш назорат операцияларда ва объектларни ишлаб чиқариш технологик жараёнини назоратлаш, охиридагиларни чиқиш назоратини қўшган ҳолда диагностикалашни тўғри ташкил қилиш билан амалга оширилади.

Ҳар қандай объект лоиҳалашдан кейин «хаётини» иккита асосий даврдан ўтади – тайёрлаш ва ишлатиш.

Тайёрлаш даврида техник диагностикани маҳсулотлар тўлиқ тўпламларини ва материалларни қабул қилиш даврида, ишлаб чиқариш жараёни, созлаш ва объектни ТНБ-га (ОТК) ёки буюритмачи вакилига

топширишларга ажратиш лозим. Ишлатиш даврида – объектни вазифаси бўйича қўллаш, тузатиш, ташиш ва сақлашларга ажратиш лозим.

Техник-норматив ҳужжатларни талабларига жавоб берадиган объект соз ҳисобланади. Объектни ишлаб чиқаришдан кейин ва тузатишдан кейин созлигига ишонч ҳосил қилиш зарур.

Ишлатиш шароити учун объект ишга қобилиятли бўлиши лозим.

Топиш ва излаш «диагностикалаш» жараёни бўлиб ҳар қандай объектнинг техник ҳолатини у ё бу диагностик воситалари билан амалга оширилади. Диагностик воситалари аппаратурали ёки программали бўлиши мумкин.

Диагностик восита вазифасини инсон ҳам бажариш мумкин – оператор, назоратчи, созвучи. Диагностикалаш обьекти ва воситалар ўзаро боғланиб диагностикалаш системани ҳосил қиласидилар.

Диагностикалаш системалар тестли ва функционалли бўлиши мумкин.

Тестли диагностикалаш системаларда обьектга маҳсус ташкил қилинган тестли таъсирлар берилади.

Функционалли диагностикалаш системаларда, қайси обьектни вазифаси бўйича қўллаш жараёнида ишлаётканда, тестли таъсирларни узатиш уни функцияланиш алгоритмига лойиқ бажарилади.

Системаларни иккала диагностикалаш воситалар обьектнинг жавобларини қабул ва таҳлил қилиб чикиш (тестли ёки ишчи) таъсирларни ва диагностикалаш натижасини беради, яни «соз», «нносоз» ёки обьектда қандайдир кисими бузилганини билдиради ва ҳоказо.

Тестли диагностикалаш системаси ишга яроқлигини текшириш ва обьектни ишлаш қобилиятини издан чиқарадиган дефектларни излаш учун зарур.

Функционалли диагностикалаш системалар тўғри ишламоқлигини текшириш ва тўғри ишламоқлигини издан чиқарадиган дефектларни излаш учун зарур.

Элементар текшириш натижалари тегишли назорат нұқталардан олинган жавоб сигналларни аниқ сонлари бўлади. Диагноз қолга киритилган элементар текшириш натижалар йиғими бўйича қўйилади.

Хар қандай диагностикалаш система ўзига хос (специфик) бошқариш ёки назорат система бўлмоқ.

«Бошқариш» деб объектга аниқ бир максадга каратилган таъсирлар ишлаб чиқариш жарён тушунилади. Назорат бу ходисаларни (назорат кўрсаткичларни) аниқлаш мақсадда маълумотларни йиғиш ва ишлаб чиқиш.

Тестли диагностикалаш системалар асосан бошқариш система вазифасини бажаради. Функционалли диагностикалаш системалар назорат система вазифасини бажаради. Диагностикалаш системаларни лойиҳачиси буни билиши ва ҳисобга олиши жудаям муҳим.

Системалар, нобузувчи назорат номига эга системалар тестли диагностикалаш система синфига киради, функционалли диагностикалаш системалар синфига эса - техник ҳолатини назорат қилиш учун виброакустик системалар.

Объектнинг расмий модели – бу уни аналитик, график, жадвал ёки бошқа шаклда тавсифлаш. Оддий объектлар учун ошкора (яққол явными) ном қўйилган моделлардан фойдаланиш қулай. Бундай моделлар объектни соз ҳолатини тавсифлаш билан бирга унинг ҳар қандай носоз модификацияларини тавсифлашга эга бўлмоқлар. Объектнинг ноошкора диагностикалаш модели факт битта тавсиф борлигини кўзлайди, масалан соз объектни, дефектларни расмий моделларни ва объектни ҳамма носоз модификациялар тавсифларини қўлга киритиш қоидаларни.

## **2.2. Объектларни диагностикалаш учун моделлар**

Объектларни моделлари функционал ва структурали бўлиши мумкин. Биринчиси факат объектнинг бажара оладиган функцияларни (отражают) тақлид қиласи, иккинчиси эса, бундан ташқари, объектнинг ички ташкили ва уни структураси тўғрисида маълумотга эга.

Диагностикалаш объектларни моделлари детерминирланган ва эҳтимолланган бўлиши мумкин. Эҳтимолланган моделлардан кўпинча объектнинг ўзини тутишини детерминирланган шаклда тавсифлашни иложиси йўқлиги ёки тавсифлашни бажара олмасликда фойдаланилади.

Диагностикалаш объектларни моделлари расмий усуллар билан диагностикалаш алгоритмларни кўриш учун керак.

Диагностикалаш алгоритмларни кўриш элементар назоратларни шундай йифимини танлашдан иборатки, уларни натижалари бўйича дефектлар топиш масалаларида соз ёки ишга яроқлик ҳолат, ёки объектнинг тўғри функционаллиш ҳолати унинг носоз ҳолатларидан, ҳамда дефектларни излаш масалаларида носоз ҳолатларини ажратиш.

Тестли диагностикалаш масалаларида объектнинг назорат нуқталар таркиби кўпинча олдиндан аниқланади ва у ҳамма элементар назоратлар учун бир хил бўлади. Бундай ҳолатларда элементар назоратларни фақат кириш таъсирлари танланади – бу тестларни созлаш масаласи.

Функционал диагностикалаш масалаларида, тескари, элементар назоратларни кириш таъсирлари олдиндан объектнинг функционаллиши ишчи алгоритм билан аниқланган бўлади ва фақат назорат нуқталар таркиби танланалади.

Функционал диагностикалаш алгоритмларни кўриш, шу алгоритмларни амалга оширадиган воситаларни ишлаш шароитини аниқлашдан иборат. Функционал диагностикалаш воситалари асосан диагностикалаш объектни ичига жойлашган бўлади ва ички назорат воситалари деб аталади. Объектни ичига жойлашган назорат воситалар уни функционаллишини издан чиқиши тўғрисида сигналлар беради ва тўғри функционаллаш учун уларни кийматини ўзгартиради.

Бу принципда кўрилади солиштириш схемар, модуль бўйича назорат схемалар ва ҳоказо.

Диагностикалаш жараёнларни эфекти диагностикалаш вакти, аппаратларни сақлаш ва диагностикалаш алгоритмларни амалга ошириш

сарфлар бўйича баҳоланади. Сўзсиз, диагностикалаш сифати воситалар сифатига ҳам боғлик.

Оптимал алгоритмларни диагностикалаш унумдорлигини ошириб кўришга интилиш лозим, яъни носозликни топиш ва йўқотиш ва уларни амалга оширишда вақт сарфини минималлаштириш лозим.

Диагностикалаш воситалар аппаратли ёки программали, ташқи ва ички, кўлдан ишлайдиган, автоматлаштирилган ёки автоматли, специализациялаштирилган ёки универсал бўлиши мумкин.

Тестли диагностикалаш воситаларни танлаш ёки ишлаб чиқиш кўп факторларни хисобга олиб амалга ошириш шарт: талабга кўра воситаларни сериялаб ишлаб чиқариши, объектни ишлаб чиқариш корхонада керакли воситаларни борлиги, объектни ишлаб чиқаришнинг оммавийлиги ва уни мураккаблиги, талаб қилинган воситаларни унумдорлиги ва ҳоказо.

Функционал диагностикалаш воситалари, асосан, объектни ичига жойлашган бўлади ва объект билан бирга лоиҳаланади ва яратилади.

Диагностикалаш воситаларни лоиҳаланишда объектни мураккаблиги, диагностик воситаларни жорий қилишда (при внедрении) тежамлилигини ва ҳоказоларни хисобга олиш лозум

Кўшимча аппаратлар объектларнинг бир қанча пухталик кўрсаткичларни пасайтиради ва улар диагностикаланиши шарт.

Объектнинг назоратга яроқлигини лоиҳалаш даврида, кўшимча тестли диагностикалаш аппаратуруни киритиб, хисобга олиш лозим. Объектнинг назорат нуқталарни тўғри тайинлаш, қаердан тўғри чизикдан чиқкан элементни топиш мумкунлигини таъминлаш ва объектнинг структурасини ўзгартириб уни ишлаш режимида қолдириш лозим.

### **2.3. Техник диагностика ва прогнозлаштириш**

Объектни техник ҳолатини аниқлашда З хил масала бор.

1. Диагностикалаш масала.
2. Прогнозлаштириш масала.
3. Генезис (происхождение) масаласи.

Техник диагностиканы масаласи бу объектнинг келажак даврда техник ҳолатини олдиндан билдириш.

Техник генетика (генезис) масаласи пайдо бўлади, масалан, аварияларни ва уларни сабабларини ўрганишда, қачонки объектни техник ҳолати текширилаётган вақтида ўтмиш вақтидаги ҳолатидан фарқ қилиши, бош сабаб пайдо бўлиш натижада аварияни юзага келтирганда.

Объектнинг диагностик таъминлаш яхши ташкил килинганлиги ҳамма илгари диагностикалаш натижаларни сақлаш билан фойдали ва объектив маълумотни бериши мумкин, объектнинг техник хусусияти ўзгариш жараёни ривожланиш динамикасини ифодалаши, прогнозни системали яхшилаш ва уни аниқлигини ошириш учун фойдаланиш мумкин.

Объектга диагноз ёки прогноз қўйиш учун битта  $S_o$  ёки  $S_1$  гурӯҳ объект нусҳаларини техник ҳолати тўғрисида априорли маълумоти бўлиши зарур. Бу маълумотлар объектни диагностикалашда бир каррали  $t_o$  вақт пайтда ёки Кўп карали  $T_1$  вақт оқимида ҳосил бўлади.

Техник ҳолати тўғрисида маълумотларни « $e$ » ҳарф билан белгилаб, олинган априор маълумотни тўртта ҳажмга ажратамиз:

- 1)  $e (S_1, T_1)$  -  $T_1$  вақт оқимида объектни  $S_1$  гурӯҳ нусҳалари кўп карра диагностикалашган;
- 2)  $e (S_o, T_1)$  -  $T_1$  давр оқимида объектни  $S_o$  нусхаси кўп карра диагностикалашган;
- 3)  $e (S_1, t_o)$  -  $t_o$  вақт пайтда объектни  $S_1$  гурӯҳ нусҳалари бир карра диагностикалашган;
- 4)  $e (S_o, t_o)$  -  $t_o$  вақт пайтда объектни  $S_o$  нусхаси бир карра диагностикалашган.

Биринчи вазият энг кўп, тўртинчи эса энг кам априорли маълумотни олишга тўғри келади. Иккинчи ва учинчи вазиятлар маълумот ҳажмидан ўртасидаги жой эгаллаган, аммо бу вазиятлар орасида улар нисбатсиз.

Шунга ўхшаш априорли маълумотни 4 та ишлов бериш кўринишга ажратиш мумкин аниқлаш мақсадда:

$e(S_2, T_2)$  -  $T_2$  келажак вақт даврда объектни  $S_2$  гурух нусхаларни техник ҳолатини;

$e(S_o, T_2)$  -  $T_2$  келажак вақт даврда объектни  $S_o$  бир нусхаси техник ҳолатини;

$e(S_2, t_o)$  -  $t_o$  ҳозирги вақт даврда объектни  $S_2$  гурух нусхаларни техник ҳолатини;

$e(S_o, t_o)$  -  $t_o$  ҳозирги вақт даврда объектни  $S_o$  бир нусхаси техник ҳолатини.

Келтирилган 4 – хил ишлов берилған 1 ва 2 априорли маълумотлар прогнозлаштириш масалаларга түғри келади (1 жадвал), 3-чи ва 4-чи эса диагностикалаш масалалариға.

## 2.4. Прогнозлаштириш ва диагностикалаштириш масалалар классификацияси

2.1 жадвал

Априорли маълумотни ҳажми	Прогнозлаштириш		Диагностикалаш	
	Грухли.	Индивид.	Грухли.	Индивид.
$e(S_1, T_1)$	ГП	ИП		
$e(S_o, T_1)$		ИП		
$e(S_1, t_o)$			ТТ	
$e(S_o, t_o)$				КД

Белгилар ГП- грухли прогнозлаштириш;

ИП- индивидуал прогнозлаштириш;


ТТ- танлаб текшириш;

КД- “классик” диагностикалаш.

Объектни прогнозлашда кўп омилларни (факторы) ҳисобга олиш лозим. Масалан, объектни техник ҳолатига таъсир қилувчи омиллар – аппаратларни физик-кимиёвий хусусиятлари (эскириш, ейилиш ва бошқалар), қайсиларини  $X$  вектор билан белгилаймиз (2.1 расм):

- тасодифий ички ва ташқи ҳалақитлар ( $\bar{Y}$  вектр);

- объект параметрларни йиғими ( $\bar{\varepsilon}$  вектор), қайсилар  $\bar{X}$  векторга жиддий боғланган ва объектни келажак техник ҳолатини олдиндан билиш имконини беради.



2.1. расм.

Прогнозлаштириш системани бирчизиқли схемаси, объектни  $S_i$  нусхаси, УВ ўлчаш воситалар ва ПВ прогнозлаштириш воситалар.

Бу параметрлар прогнозлаштирувчи дейилади. Параметрларни ўлчашда ўлчаш хатоликлар бўлиши мумкин ( $\bar{Z}$  вектори), шу сабабли  $\bar{\varepsilon}$  векторни ўрнига  $\bar{\varepsilon}^* = \bar{\varepsilon}$  вектор келиб чиқади. Прогнозлаштириш натижаларига прогнозлаштириш хатоликлар ( $W$  вектори) таъсир қилиши мумкин. Шундай килиб, келажакдаги объектнинг техник ҳолати бир неча аргументларга боғлиқ:

$$e = f(\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}, \bar{W}) \quad (2.1)$$

(2.1) боғлиқлик прогнозлаштириш жараёнини модели бўлади ва эҳтимоллий хусусиятга эга, чунки  $\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}, \bar{W}$  аргументлар тасодифий функциядир. (2.1) боғлиқликни аналитик шаклда олиш жуда муракаб, шунинг учун амалиётда умумий масалани ва прогнозлаштиришни парчалаш йўли билан оддийлаштирилган моделлар қўлланади.

$$\bar{\varepsilon}^* = \varphi_l(\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}), l = 1, 2, \dots, n \quad (2.2)$$

$$e = \Psi(\bar{\varepsilon}^*, \bar{W}) \quad (2.3)$$

Бу моделлар «идеал модель» дейилади, қайсиларга математик усуллар ёрдамида ишлов берилади.

Прогнозлаштириш параметрларни танлаш учун расмий усуллар бўлмайди ва улар ихтиёрий равишда танланади объектларни функционал, структур, физик-кимиёвий ва бошқа хусусиятларини билиш асосида, ишлатиш шароитини ҳисобга олиб ва ҳоказо.

Мураккаб объектларни прогнозлаштириш ҳақида эса – улар ўзининг чекланганлигига ва қийинчиликларга учрайди – прогнозлаштириш усулларни ва воситаларни амалиётда бўш қўлланиши шу билан изоҳланади.

Объектни функционал ва тестли диагностикалаш функцияни ўзгариш динамикасини графиклар шаклда аниқлаш имконини беради. Улар бўйича яроқлилик мезонини (критерий) эмпирик танлаш мумкин ва унинг чегарали қийматини тайинламоқ ва объктни алоҳида прогнозлаштириш, унинг ҳолати бўйича хизмат қилиш.

Яроқлиликни энг осон мезони бўлиши мумкин – инкор жадалликларни абсолют кийматлари, ёки эксперт баҳолаш усуллари.

## **2.5. Техник диагностикани пухталиқ ва сифат билан алоқаси**

Принциплар, аниқлаш усуллар ва воситалар ва дефектларни излаш йигими ёки бошқа сўз билан айтганда – объктни диагностик таъминлашни ташкил қилиш уларни ишлаб чиқаришда ва ишлатишда диагностик жиҳатдан (аспект) пухталиқ асосини ташкил этади. Объектларни ишлаб чиқариш ва ишлатиш жараёнида техник ҳолатини аниқлаш масалалар диагностик жиҳат чегараларида ечилиши зарур.

Диагностик таъминлашни, пухталиқни ошириш бўйича, объктни лойихалаш даврида қўйиш лозим, ишлаб чиқариш даврда таъминланади ва ишлаш даврда кўтариб туриш керак.

Диагностикалаш системаларни сифатини асосий күрсаткичи дефектларни излаш чуқурлигини ва аниқлаш түлиқлигини улар кафиллик бериши бўлади. Диагностикалаш системаларни «иккиласмчи» сифат кўрсаткичлар ҳисобига аппаратлар сарфи, вакт, энергия, ҳамда диагностикалаш воситаларни пухталик кўрсаткичлари, бу ҳисобдан диагнознинг аниқлигини киритиш мумкин.

Бир хил ҳолатларда кўрсатилган сарфлар шартли чеклаш бўлиши мумкин. Бу ҳолатларда дефектларни исталган излаш чуқурлигини ва аниқлаш түлиқлигини мажбурий пасайтириш мумкин.

Объектларни пухталик кўрсаткичларини ва диагностикалаш системалар хусусиятларини бир қатор варианtlарни кўриб чиқиши йўли билан мақсадга мувофиқлаб келиштириш керак. Шу ҳолларда машинали пухталикни моделлаштириш системалар эфектли бўлади.

## **2.6. Тестли диагностика**

Техник диагностикада икки синф объектлар қабул килинган: дискретли ва аналоги.

Дискретли объектлар учун техник диагностикани бирдан бир асосий масаласи тестларни кўриш масаласи бўлган ва қолади.

Техник диагностика ривожланишини биринчи даври учун оптимал ечимларни кўлга киритиш характерли (ўзига хос) бўлади. Дефектларни асосий модели доимий носозликлар синфи бўлади, ва тестлар кўриш асосий усуллар – варианtlарни саралаш усуллари (қопламани олиш усуллари, автоматлар устидан тажрибаларни назарий усуллари).

Ривожланишни иккинчи даври учун дискретли обьектларни структур-аналитик ва структурли моделларга ишлов беришда янги усулларга ўтиш, тестларни оптимизациялашдан воз кечиши.


Ривожланишни учинчи даври катта интеграл схемалар пайдо бўлиши билан боғлиқ, ва дискретли обьектларни функционал кўрсатмоқ зарурлигига олиб келди.

Аналоги объектларни диагностик моделларини уларни логик моделлар ва сабаби-бинобарин алоқалар (причинно-следственные связи) жадваллари (графики) сифатида күрсатиш мумкин. Диагностикалаш ташкили объектлар параметрларини ижозатли (допусковый) назорат принципида асосланади.

Динамик системаларни тестли диагностикалаш масалаларини ечиш учун қуидаги усуллар натижалари асосида сезирлик назариясидан, дешифровка усулларидан, интеграл диагностика усулларидан фойдаланадилар.

Диагностикалаш системаларни яратиша танлаш ёки тестларни амалга ошириш воситаларни ишлаб чиқиш мухим масла бўлади.

Тестли диагностикалашни бир неча бирчизиқли схемаларини кўриб чикамиз.



2.2. расм.

Г – генератор;

А – анализатор;


ДО – диагностикалаш обьекти;

Д – диагноз.

Генератор Г функцияси (2.2 расм) ситетани ишлаш жараёнида сақлаш ёки тестларни ишлаб чиқариш (генерация) ва уларни диагностикалаш обьектга ДО узатишдан иборат. Анализатор А тестли таъсирларга обьектнинг кутилаётган жавобларни сақлаш, ҳақиқий жавобларни кутилаётганлар билан солиштириш ва диагноз Д чиқарив бериш учун мўлжалланган.

Мумкин бўлган жойда ва мақсадга мувофиқли бўлса, диагностикалаш обьект ва уни (ишга яроқли) копияси Э эталон билан йигимини ва


солишириш схема СС шаклда анализаторни ишлаб чиқариш мумкин (2.3 расм).



2.3. расм.

Кўрсатилган схемада диагностикалаш объектнинг кутилаётган жавобларни сақлаш хожати қолмайди, аммо эталонни яратиш ва уни соз ҳолатини таъминлаш зарурлиги пайдо бўлади.

Дискретли объектларни сохта тасадифий (псевдослучайными) тестлар билан диагностикалашда тескари алоқалари бор силжиш регистор **P<sub>2</sub>** (2.4 расм) шу тестларни ишлаб чиқаради (генерация), бу тест ишлаб чиқариш генераторни амалга ошириш учун аппаратга кетган сарфни анча қисқартиради, чунки тестларни сақлаш вазифасини бажарадиган хотирани зарурияти бўлмайди.



2.4. расм.

Дискретли диагностикалаш объектларни узун кетма кет чиқиши жавобларини олиш учун сигнатур анализаторлар **СА**, одатдан тескари алоқалари бор регистрлар ёки ҳисоблагичлар кўринишида кўлланади (2.5. расм).




2.5. расм.

Дискретли объектлар учун сохта тасадифий теслар генераторини ва сигнатур анализаторни битта регисторда бирлаштириш **P<sub>2</sub>-СА** мумкин ва кўп

ҳолларда ишлаб чиқарған (генерация) тестларни сифатини ошириб беришни таъминлаш мақсадида күшимча электрон блок **КЭБ** кўлланади (2.6 расм).

Автоматлаштирилган диагностикалаш системаларда тестлар генераторни ёки жавоблар анализаторни функцияларини қисми операторга юкланди., Алмашувчи программа (ЭХМ) бўйича ишлаётган диагностикалаш объектлар учун тестлар генераторлари ва жавоблар анализаторлари тўла ёки қисман программали амалга оширилиши мумкин.



2.6. расм.

Функционал тестлар ёрдамида диагностикалаштиришда тестларни махсус генераторларда зарурлик бўлмайди. Жавоблар анализаторлари чиқариладиган зондлар ва адаптерлар билан жиҳозланиши мумкин, объектни ички назорат нуқталаридан ҳосил бўлган тестлар таъсирларига объект жавобларини олиш имконини берадилар, бу эса дефектларни излашда катта аҳамиятга эга.

## 2.7. Функционал диагностикалаш

Дискретли ҳамда аналогли функционал диагностикалашни ташкил қилиш объектнинг ўзига хос хусусиятига боғлиқк бўлади.

Дискретли диагностикалаш объектларни функционал воситалари кўпинча объектнинг ичига ўрнатган ўзини-ўзи текширадиган назорат воситалар система бўйича лойиҳаланади:

- локалли диагностикалаш система билан;
- функционал диагностикалашни умумий системаси билан.

Ўзини-ўзи текширадиган назорат воситалар – қайсиниси назоратланаётган объектларни носозликлари билан бир қаторда ўзини

носозликларни энг содда тестлаш йўли билан топиш хусуситга эга. Бу ҳолатда уни ҳар бир қисмига ўзини локалли системаси яратилади.

Локалли системалар «жойида» кўлланиши мумкин, маслан, бузилган функционал битирилган қисмларни индикациялаш учун, шунингдек объектнинг техник ҳолати тўғрисида уммуний функционал диагностикалаш система ишлаб чиқараётган умумлашма сигнал олиш учун.

Тескари алоқа системалари бор аналогли объектларни функционал диагностикалаш масалаларни ечиш учун, қўшимча (керагидан ортиқ) кўлланилган сигналлар константли кийматларни маҳсус ташкил килинган назорат нукталарга киритишида асосланган усуллар қўлланадилар. Уларга шовқинли объектлар ва объектлар айланишли қисмлари билан техник ҳолатини функционал диагностикалашни виброокустик усуллари киради.

Функционал диагностикалаш тўхтовсиз, ҳамда такрорланиб ёки ҳар замонда амалга оширилиши мумкин.

Объектларни лойихалашда ва модернизациялашда диагностик таъминлашни муҳокама қилиш саволларни натижалари эскизли ва техникавий лойихаларда «Техник диагностика» бўлимида ифодалаш лозим. Шу билан қуидагиларни аниқлаш лозим бўлади:

- Ишлаб чиқарилаётган лойихалар циклларини;
- диагностикалаштиришга мўлжалланган созлик, объектни тўғри функцияланиши, дефектлар рўйхати тушунчалар;
- дефектларни излаш масалаларни тақсимлаш (распределение);
- диагностикалашни мақсадга мувофиқ турлари (тестлий, функционаллий), ҳамда локаллий диагностикалаш сисиемалар таркиби;
- диагностикалашни ҳар бир масаласи учун диагностикалаш алгоритмлар;
- тестлий ва функционаллий диагностикалашни воситалари (аппаратурлий, программалий, автоматли, қўлда бажараладиган, специализациялаштирилган, универсаллий, ташқи ва ичига ўрнатилган).

Лойихаларни бошқа бўлимларида ишлаш принципи ва диагностикалаш воситаларни тузулиши, диагностикалаш воситалар ва объектни тайёрлашига тегишли талаблар бўйича, диагностикалаш натижаларини безатиш тўғрисида

ва бошқа маълумотлар бўлиши керак, хизмат килувчи ходимларга эса диагностикалашни ташкил қилиш ва ўтказиш учун зарур.

## **2.8. Аналогий объектларни функционал диагностикалашда математик моделлаштириш**

Аналогий объектларни функционал диагностикалашда математик моделлаштириш – бу объект элементларида жараёнларни, шу хисобдан носозликларни ривожланиш жараёнини, яни объектнинг математик моделларини (ММ) тавсифлаб берувчи (описывающих) тенгламалардан фойдаланиш йўли билан зарур маълумотни қўлга киритиш усувлардан биридан бири.

Система элементни математик моделлари (ММ) – бу дифференциал ва алгебраик тенгламаларни, эмпирикний формулаларни, жадвалларни, элементни (агрегат, узел) хусусиятларини, яни ички ва ташқи бўшқарув параметрлар орасидаги алоқалар графикларини тавсифлаб берувчи йигими:

$$F = (x, y, z) = 0 \quad (2.4.)$$

Бу ерда:  $x$  – объектнинг параметрлар вектори;

$y$  – бошқарув таъсирларни вектори;

$z$  – кузгатмоқ таъсирларни вектори.

ММ тузулишини усувлар бўйича аналитикий, эмпирикний ва яримэмпирикнийларга бўлиш мумкин. Фойдаланаётган тенгламаларни ёзув бўйича, аниқроги жараённи тавсифлашда, ҳамма ММ чизик ва ночизиқ шаклдагиларга бўлинади.

Эмпирикний (экспериментал) моделлар етарли аниқликга эга буладилар, бироқ объектни ичдиа параметрлар орасидаги функционалний алоқаларни ташқи қўзгатувчи ёки бошқарувчи параметрлари билан олиш учун экспериментларни катта ҳажми зарур бўлади.

Амалиётда аралаштирилган ярим эпирекий ММ энг кўп қўлланилган, кайсиниси тузилишида умумий физикавий қонуниятлар, ҳамда экспериментлар натижалари фойдаланилади ва улар аналитикавий ММ

хисобга олмаган жараённи күп деталларини хисобга олиш имкониятини берадилар.

Эмпириккий ва ярим эмпириккий ММ тузулиш ҳолатларда тенгламаларни қулайрок шаклини танлаш ва уларни коэффициентларини аниклаш учун идентификация усуллар ишлатилади. Ҳамма айтилган ММ турлари техник диагностикалаш воситаларни (ТДВ) яратиша қўлланади.

Ночизиқкий тенгламаларда математик моделлаштиришда ёзиш кўрсатилган формула бўйича оборилади  $F = (x, y, z) = 0$ .(2.4.)

Бу ерда ўзгарувчанликлар  $x, y, z$  ва уларни ҳосил миқдори (производные), кўпайтмалар, даражалар, функциялар ва ҳоказо шаклда, тенгламага киради.

Чизиқли тенгламалрда ММ тенглама кўрсатилган шаклга эга:

$$A(s)x = \varphi(y, z) \quad (2.5)$$

Бу ерда:  $A(s)$  иккинчи даражали матрица, кайсини коэффициенти  $S$  бўйича кўп сонли;

$$S = \frac{d}{dt} \quad (2.6)$$

(оператор дифференцирования) дифференциаллаш оператори (2.6.).

## 2.9. Техник диагностикалаш воситаларни лойиҳалаш

ТДВ лойиҳалашда тўртта даврни ажратиш мумкин. Ҳар бир давр, шу даврга тегишли деталлаштириш даражаси билан тўғри келган, ТДВ структура характеристикасини ва хусусиятини кўрсатади.

**Биринчи давр**, дастлабки (предварительный) деб номланган, лойиҳалаётган воситаларга талабларни асослаш мўлжалланади. Бу давр ҳамма кейинги даврлар учун ҳал килувчи аҳамиятга эга. Берилган давр ТДВ лойиҳалашга техник топшириқни ишлаб чиқиш билан якунланади.

**Иккинчи давр** – техник диагностикалаш воситалар яратишни асосий принциплари ишлаб чиқарилади, умумий структура ва асосий элементлар, ТДВ сифатига ва оператор функциясига кўйилган талаблар, ҳамда талаб

киланган сарфлар аниқланади ва назоратланади. Даврнинг охирида ТДВ эффектлиги ва пухталиги тахминан баҳоланади, шу эса лойиҳалашда қўпол хатоликларга йўл қўймасликга ёрдам беради.

**Учинчи давр** – техник лойиҳалашга тўғри келади, кайсинасида элементлар базаси танланади, ва принципиалли, монтажли ва бошқа техник ҳужжатлар ишлаб чиқарилади.

**Туртинчи давр** – техник воситаларни ва алоҳида блокларни лойиҳалаш масалаларини ечиш мўлжалланади.

Қабул қилинган техник ечимлар стендли ва давлат синовларни бажариш жараёнида экспериментал текширилади.

## **2.10. Диагностик параметрларни ўлчаш усуллари**

Маҳсулотни ишлаш қобилиятини аниқлаш, машина ҳолатини прогнозлаштириш ва (дефектларни) нуқсонларни излаш учун диагностик параметрларни ўлчаш зарур. Диагностик параметрлар номенклатураси энг оммавий маҳсулотларга ГОСТлар билан регламентга солинади.

## 3-БОБ. ДИАГНОСТИКАДА МАТЕМАТИК МАСАЛАНИ КҮЙИШ

### 3.1. Математик масалани күйиш

Диагностика масалаларида системани ҳолати күпинча аломатлар ийғими ёрдамида тасвирланади:

$$k = (k_1, k_2, \dots, k_j, \dots, k_v) \quad (3.1)$$

Бу ерда:  $k_j$  -  $m_j$  разрядларга эга алмат.

Дейлик  $k_j$  уч разрядли алматни ( $m_j=3$ ) ифодаламоқ, турбинадан кейин газни ҳароратига баҳо бермоқ: пасайган, нормал, күтарилигандын  $k_j$  алматни ҳар бир разряди (интервали)  $k_{j3}$  қилиб белгиланади масалан, турбинадан кейин ҳарорат  $k_{j3}$ . Факт бўйича қўзлаётган ҳолат алматни маълум амалга оширилишига реализацияга тўғри келади, Ушбу тепадаги индекс билан белгиланади. Масалан, күтарилигандын ҳароратда алматни амалга оширилиши  $k_j^* = k_{j3}$ . Умумий ҳолатда системани ҳар бир нусхаси алматларни қандайдир амалга оширилишига тўғри келади:

$$K^* = (k_1^*, k_2^*, \dots, k_j^*, \dots, k_v^*) \quad (3.2)$$

Кўп кўриб чиқиши алгоритмларда системани,  $v$ -ўлчамли вектор ёки  $v$ -ўлчамли маконда (пространство)  $x_j$  алматлар билан баҳолаш қулай:

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_j, \dots, x_v) \quad (3.3)$$

Кўп ҳолларда  $x_j$  параметрлари тўхтовсиз тақсимлашга (распределение) эга. Масалан, деяйлик  $x_j$  - турбинадан кейин ҳароратини билдирувчи параметр. Тахмин қиласылар,  $x_j$  ( $C^0$ ) ва  $k_j$  уч разрядли алматни параметрлар орасидаги лойиқлик шунака:

3.1. жадвал

$< 450$	$k_{j1}$
$450 - 550$	$k_{j2}$
$> 500$	$k_{j3}$

Бу ҳолатда  $k_j$  аломат ёрдамида дискрет ифодалаш ҳосил бўлади, ўшандаки  $x_j$  параметр лўнда тасвир беради. Ҳисобга оламиз шунингдек, тўхтовсиз тасвирлашда одатдан катта ҳажмда дастлабки (предварительный) маълумот талаб қилинади, аммо тасвирлаш анча аниқроқ чиқади. Агар параметрлар тақсимлашни статистик қонунлари маълум бўлса, унда зарур бўлган дастлабки маълумотни ҳажми қисқартилади.

Юқоридагидан маълум бўлади нима аломатлар ёки параметрлар ёрдамида системани ифодалашда принципиал фарқи йўқ, ва келажакда шу икки тур ифодаланишлар қўлланадилар.

Техник диагностика масалаларида бўлиши мумкин системани ҳолатлари -  $D_{ij}$  диагноз – маълум ҳисобланади.

Аниқлаш масаласини ечишда иккита асосий йўли бор – эҳтимолий ва детерминистлий.

### **3.2. Аниқлашда эҳтимолий усуллар масалаларни қўйиш**

Система бўладики, қайси  $n$  тасодифий  $D_{ij}$  ҳолатларда бўлади. Аломатлар (параметры) йиғими маълумки, улардан ҳар биттаси система ҳолатини маълумлий эҳтимоллик билан таърифланади (характеризует). Ҳал қилувчи қоидани яратиш талаб қилинади, уни ёрдами билан диагностикалаштирилаётган аломатлар йиғими мумкин бўлган биридан бир ҳолатларга (диагнозларга) ўтказилиши бўларди. Қабул қилинган ечимни шубҳасиз тўғрилигини ва нотўғри ечимни хавф даражасини баҳолаш ҳам маъқул бўлади.

### **3.3. Аниқлашда детерминистлий усуллар масалаларни қўйиш**

Детерминистлий усуллар билан аниқлашда маслани геометрик тилида шакллантириш қулай. Агар система  $v$  – ўлчамли вектор  $x$  билан таърифланса (характеризуется), унда системани ҳар қандай ҳолати параметрлар

$v$ -ўлчамли маконида (пространство) ўзини нуқта шаклда ифодалайди. Диагноз  $D_i$ -ни бир канча кўриб чикилаётган аломатлар макон зонасига тўғри келиши тахмин қилинади. Талаб қилинади ҳал қилувчи қонунни топиш, ва шунга биноан  $x^*$  векторни (диагностикалаштирилаётган объект) диагнозни маълум зонасига ўтказилиши. Шундай қилиб, масалани ечиш аломатлар маконни диагноз зоналарга тақсимлашдан (разделение) иборат.

Эҳтимолли ва детерминистли усулларда принципиал фарқи йўқ. Эҳтимолли усуллар умумийроқ бўладилар, аммо улар дастлабки (предварительный) маълумотни катта ҳажмда талаб қиласи. Детерминистли усуллар аниқлаш жараён мавжуд томонларини қисқароқ тасвирлайди, ортиқча ва арзимас маълумотдан камроқ боғлик бўлади, инсонни логик фикрлашига копроқ тўғри келади.

### 3.4. Аниқлашнинг статистик Байес усули

Техник диагностика усуллар орасида, Байесни умумлаштирилган формуласига асосланган усул оддийлиги ва эфектлилиги туфайли алоҳида жой эгаллаган.

Байес усулида камчиликлар ҳам бор: дастлабки маълумотни катта ҳажми, камдан-кам учрайдиган диагнозларни «эзиш» ва бошқалар.

Байес усули оддий формулада асосланган. Агар  $D_i$  диагноз ва  $k_j$  оддий (признак) аломат, шу диагнозда учрайдиган бўлса, унда ходисалар биргаликда пайдо бўлиш эҳтимоли:

$$P(D_i k_j) = P(D_i)P(k_j / D_i) = P(k_j)P(D_i / k_j) \quad (3.4).$$

Бу тенгламадан Байес формуласи чиқади:

$$P(D_i / k_j) = P(D_i) \frac{P(k_j / D_i)}{P(k_j)} \quad (3.5).$$

Жуда муҳим шу формулага киритилган ҳамма ўлчамлар маъносини аниқлаш:  $P(D_i)$  -  $D_i$  диагнозни эҳтимоли, статистик қийматлар (диагнознинг априорли эҳтимоли) бўйича аниқланадиган.

Шундай қилиб,  $N$  объектлар олдиндан текширилган ва  $N_i$  объектларда  $D_i$  ҳолати бор бўлса, унда

$$P(D_i) = N_i / N \quad (3.6).$$

$P(k_j / D_i)$  -  $D_i$  ҳолатдаги объектларда  $k_j$  аломатлар пайдо бўлиш эҳтимоли.

Агар  $D_i$  диагнози бор  $N_i$  объектлар орасида,  $N_{ij}$  ларда  $k_j$  аломат пайдо бўлса, унда

$$P(k_j / D_i) = \frac{N_{ij}}{N_i} \quad (3.7).$$

$P(k_j)$  - ҳамма объекларда  $k_j$  аломат пайдо бўлиш эҳтимоли, объектни ҳолатига (диагнозга) бўғлик бўлмаган ҳолда. Агар  $N$  объектларни умумий сонлар ичida  $k_j$  аломат  $N_i$  объектларда топилган бўлса, унда:

$$P(k_j) = \frac{N_j}{N} \quad (3.8).$$

Диагноз кўйиш учун маҳсус ҳисобланган  $P(k_j)$  зарурияти йўқ. Келажакдан аниқ бўладики, ҳамма мумкин бўлган ҳолатларга маълум бўлган  $P(D_i)$  ва  $P(k_j / D_i)$  кийматлари  $P(k_j)$  кийматини аниқлайади.

$D_i$  диагнознинг эҳтимоли (3.7) тенгламада, кўриб чиқарилаётган  $k_j$  объекни аломатини (диагнозни апостериорли эҳтимоли) борлиги маълум бўлгандан кейин.

### 3.5. Байеснинг умумлаштирилган формуласи

Умумлаштирилган формула, қачонки,  $k_1, k_2, k_3, \dots, k_v$  аломатларни ўқушувчи  $K$  аломатлар комплекси бўйича текшириш ўтказиладиган ходисага тааллуқли бўлади. Ҳар бир  $k_j$  аломатлар  $m_j$  разрядларга ( $k_{j1}, k_{j2}, \dots, k_{jmj}$ ) эга. Текшириш натижасида аломатларни ва  $K^*$  аломатлар комплексни ҳаммаси амалга оширилиши маълум бўлиб қолади.

$$k_j^* = k_{js} \quad (3.9)$$

Индекс (\*), илгаридек, аломатларни конкретли кийматини билдиради.

Байес формуласи аломатлар комплекси учун күйидаги күришишга эга:

$$P(D_i / K^*) = P(D_i) \frac{P(K^* / D_i)}{P(K^*)} \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (3.10),$$

Бу ерда:  $P(D_i / k_j)$  -  $K$  аломатлар комплекс бўйича текшириш натижалари маълум бўлгандан кейин  $D_i$  диагнозни эҳтимоли;

$P(D_i)$  -  $D_i$  диагнозни дастлабки (предварительный) эҳтимоли (олдинги статистика бўйича).

Формула (3.10) системани (диагнозларни) мумкин бўлган  $n$  ҳолатлардан ҳар қанақасига тегишли. Тахмин қилинади, система факат биттадан битта кўрсатилган ҳолатда бўлади ва шунинг учун:

$$\sum_{s=1}^n P(D_s) = 1 \quad (3.11) 7,8$$

Амалий масалаларда кўпинча бир неча  $A_1, \dots, A_r$ , ҳолатлар бўлиши мумкин, ҳамда улардан баъзилари бир бири билан комбинацияда бўлиши мумкин. Унда ҳар хил  $D_i$  диагнозлар сифатида айрим  $D_i = A_1, \dots, A_r$  ҳолатларни ва улар  $D_{r+1} = A_1 \wedge A_2 \dots$  комбинацияларни ва ҳоказоларни кўриб чиқиш лозим.

$P(K^* / D_i)$  аниқлашга ўтамиш. Агар аломатлар комплекси  $V$  аломатлардан иборат бўлса, унда

$$P(K^* / D_i) = P(k_1^* / D_i)P(k_2^* / k_1^* D_i) \dots P(k_v^* / k_1^* \dots k_{v-1}^* D_i), \quad (3.12)(7.9),$$

Бу ерда:  $k_j^* = k_{js}$  - ўрганиш натижасида маълум бўлган аломат разряди.

Диагностик мустақил аломатлар учун:

$$P(K^* / D_i) = P(k_1^* / D_i)P(k_2^* / D_i) \dots P(k_v^* / D_i). \quad (3.13) (7.10).$$

Амалий масалаларни кўпчилиги, айниқса аломатлар сони кўплигига, аломатлар мустақиллиги шартини қабул қилиш мумкин, хатто уларни орасида жиддий алоқалар бўлса ҳам.

Аломатлар  $K^*$  комплекси пайдо бўлиш эҳтимоли

$$P(K^*) = \sum_{s=1}^n P(D_s)P(K^* / D_s) \quad (3.14) (7.11).$$

Байеснинг умумлаштирилган формуласи қўйидагича ёзилиши мумкин:

$$P(D_i / K^*) = \frac{P(D_i)P(K^* / D_i)}{\sum_{s=1}^n P(D_s)P(K^* / D_s)} \quad (3.15) (7.12),$$

Бу ерда  $P(K^* / D_i)$  аниқланади тенглама (3.12) ёки (3.13) билан.

Ўзаро нисбатдан (3.15) келиб чиқади

$$\sum_{s=1}^n P(D_s / K^*) = 1 \quad (3.16) (7.13),$$

ушбу шундай бўлиши керак, чунки диагнозлардан бири албатта амалга оширилади, икки диагнозлар эса бир вақтда амалга оширилиши мумкин эмас.

Шуни инобатка олиш керакки, Байес формуласини маҳражи ҳама диагнозларга бир хил. Бу аломатлар комплекси амалга оширилишини бошида аниқлаш имконини беради:

$$P(D_i K^*) = P(D_i)P(K^* / D_i) \quad (3.17) (7.14)$$

ва ундан кейин диагнозни апостериорли эҳтимолини

$$P(D_i / K^*) = \frac{P(D_i K^*)}{\sum_{s=1}^n P(D_s K^*)} \quad (3.18) (7.15).$$

Баъзан (3.15) формулани дастлабки (преварительно) логарифмлашдан фойдаланиш мақсадга мувофиқли бўлади, чунки (3.13) формулада кичик қийматларни кўпайтмалари бор.

Агар баъзи  $K^*$  аломатлар комплексини амалга оширилиши  $D\rho$  диагноз учун детерминистлаштирувчи бўлса, унда бошқа диагнозларда бу комплекс учрамайди:

$$P(K^* / D_s) = \begin{cases} 0 & \text{при } s \neq \rho; \\ \neq 0 & \text{при } s = \rho. \end{cases} \quad (3.19)$$

Үндай бўлса (3.15) тенгламага биноан:

$$P(D_s / K^*) = \begin{cases} 0 & \text{при } s \neq \rho; \\ 1 & \text{при } s = \rho. \end{cases} \quad (3.20)(7.16).$$

Шундай килиб, диагноз аниқлашни детерминистли логикаси эҳтимолий логикани айрим бир ҳоли бўлади. Байес формуласидан фойдаланиш мумкин қачонки, аломатларни бир қисми дискретли тақсимлашга эга бўлса, бошқа қисми – тўхтовсиз тақсимлашга эга бўлса.

Тўхтовсиз тақсимлаш учун тақсимлашни зичлигидан фойдаланадилар. Бироқ ҳисоблаш режада кўрсатилган аломатларни фарқи муҳим эмас, агар тўхтовсиз функцияни топшириғи дискретли билимлар йигими ёрдамида бажарилса.

### 3.6. Диагностик матрица

Байес усули бўйича диагнозлар эҳтимолликларини аниқлаш учун диагностик матрицани тузиш зарур (3.2 жадвал), қайсиниси дастлабки статистик материал асосида тузулади.

3.2 жадвал

Диаг- ноз $D_i$	$k_j$ аломат									$P(D_i)$ .	
	$k_1$			$k_2$				$k_3$			
	$P(k_{11} / D_i)$	$P(k_{12} / D_i)$	$P(k_{13} / D_i)$	$P(k_{21} / D_i)$	$P(k_{22} / D_i)$	$P(k_{23} / D_i)$	$P(k_{24} / D_i)$	$P(k_{31} / D_i)$	$P(k_{32} / D_i)$		
$D_1$	0,8	0,2	0	0,1	0,1	0,6	0,2	0,2	0,8	0,3	
$D_2$	0,1	0,7	0,2	0	0	0,3	0,7	0,1	0,9	0,1	

Бу жадвалда ҳар хил диагнозларда аломатлар разрядларини эҳтимолли кўрсатилган. Агар аломатлар икки разрядли бўлса (оддий аломатлар «ҳайёқ»), унда жадвалда  $P(k_j / D_i)$  аломатни пайдо бўлиш эҳтимолини кўрсатиш етарли бўлади.  $P(\bar{k}_j / D_i) = 1 - P(k_j / D_i)$  аломат йўқлигини эҳтимоли.

Бироқ бир хилли шаклни ишлатиш жуда қулай, тахмин қилиб, маслан, икки разрядли аломт учун:

$$P(k_j / D_i) = P(k_{j1} / D_i); \quad (3.21)$$

$$P(\bar{k}_j / D_i) = P(k_{j2} / D_i). \quad (3.22)$$

Белгилаймиз, қайсики

$$\sum_{s=1}^m P(k_{js} / D_i) = 1 \quad (3.23)$$

Бу ерда:  $m_i$  -  $k_i$  аломатни разрядлар сони.

Аломатни ҳамма мумкин бўлган амалга ошишлигини йиғиндиси бирга тенг.

Диагностик матрицага диагнозларни априорли эҳтимолликлари киритилган. Ўрганиш жараёни Байес усулида диагностик жараёнида жадвални аниқлаш эҳтимолликларини тузилишидан иборат. Шунинг учун ЭҲМ хотирасида  $P(k_j / D_i)$  сақлаш билан, қуйидаги катталикларни ҳам сақлаш лозим:

$N$  – диагностик матрицани тузиш учун ишлатилган объектларни умумий сони;

$N_i$  -  $D_i$  диагнозли объектлар сони;

$N_{ij}$  -  $k_j$  аломат бўйича шартли  $D_i$  диагнозли объеклар сони.

Агар  $D_\mu$  диагнозли янги объект чиқса, унда диагнозларни олдинги априорли эҳтимолликлар корректировкаси ўтказилади қуйидаги кўринишда:

$$P(D_i) = \begin{cases} \frac{N_i}{N+1} = P(D_i) \frac{N}{N+1}; & i = 1, 2, \dots, n; \quad i \neq \mu \\ \frac{N_\mu + 1}{N+1} = P(D_\mu) \frac{N}{N+1} + \frac{1}{N+1}; & i = \mu \end{cases} \quad (3.24) (8.1)$$

Үндән кейин аломатлар эҳтимолликларга тузатишлар киритилади. Бүлсинки  $D_\mu$  диагнозли янги объектда  $k_j$  аломатда  $r$  разряд аниқланган. Үнда кейинги диагностика учун  $D_\mu$  диагноз ёнида  $k_j$  аломат интерваллар эҳтимолликларини янги қийматлари:

$$P(k_j / D_\mu) = \begin{cases} P(k_{js} / D_\mu) \frac{N_{\mu i}}{N_{\mu i} + 1}; & s \neq r_i \\ P(k_{jr} / D_\mu) \frac{N_{\mu j}}{N_{\mu j} + 1} + \frac{1}{N_{\mu j} + 1}; & s = r \end{cases} \quad (3.25) (8.2)$$

Аломатларни шартли эҳтимолликлари бошқа диагнозларда корректировкани талаб килмайди.

### 3.7. Байес усули бўйича мисоллар ечими

Бўлсинки газтурбинали двигателни кузатиб боришда икки аломати назоратланаяпти:  $k_1$  - турбинадан кейин газни иссиқлиги  $50^\circ\text{C}$  дан кўпроқ кўтарилиши.

Тахмин қиласиз, ушбу двигатель турига шу аломатларни пайдо бўлиши ёниғликни ростлагичини носозлиги билан боғланган ( $D_1$  ҳолати), ёки турбинадаги радиал тирқиши кенгайиши билан боғланган ( $D_2$  ҳолати).

Двигательни нормал ҳолатида ( $D_3$  ҳолати)  $k_1$  аломатлар кузатилмаса,  $k_2$  аломат эса 5% ҳолатларда кузатилади. Статистик маълумотлар асосида маълумки 80% двигателлар нормал ҳолатида ресурсини ишлатиб бўладилар, 5% двигателлар эса  $D_1$  ҳолатида бўлади ва 15% -  $D_2$  ҳолатида. Маълумки  $k_1$  аломат  $D_1$  ҳолатида 20% да учрайди,  $D_2$  ҳолатида эса 40% ҳолларда,  $k_2$  аломат  $D_1$  ҳолатида 30% да,  $D_2$  ҳолатида эса 50% ҳолларда. Шу маълумотларни диагностик жадвалига (3.3 жадвал) киритамиз.

$D_i$	$P(k_1 / D_i)$	$P(k_2 / D_i)$	$P(D_i)$ .
$D_1$	0,2	0,30	0,05
$D_2$	0,4	0,50	0,15
$D_3$	0,0	0,05	0,80
...	...	...	...

Бошидан,  $k_1$  ва  $k_2$  аломатлар топилганда, двигателлар ҳолатлари эҳтимолликларини топамиз. Шунинг учун, аломатларни мустақил ҳисоблаб, (3.15) формуладан фойдаланамиз

Ҳолатни эҳтимоли

$$P(D_1 / k_1 k_2) = \frac{0,05 \cdot 0,2 \cdot 0,3}{0,05 \cdot 0,2 \cdot 0,3 + 0,15 \cdot 0,4 \cdot 0,5 + 0,8 \cdot 0 \cdot 0,05} = 0,09$$

Шунинг сингари қабул қиласиз

$$P(D_2 / k_1 k_2) = 0,91$$

$$P(D_3 / k_1 k_2) = 0$$

Двигатель ҳолати эҳтимолини аниқлаймиз. Агар аниқлаш натижасида ҳароратни кўтарилишини кузатилмаса ( $k_1$  аломат йўқ), унда максимал айланиш частотага чиқиш вақт кўпаяди ( $k_2$  аломат кузатилади).  $k_1$  аломатни йўклиги  $\bar{k}_1$  аломат (қарама-қарши ходисалар) борлиги бўлади, (прочём) шу билан  $P(\bar{k}_1 / D_i) = 1 - P(k_1 / D_i)$ .

Ҳисобат учун (3.15) формула ҳам ишлатилади, аммо  $P(k_1 / D_i)$  қийматини диагностик жадвалда  $P(\bar{k}_1 / D_i)$  (3.16) га алмаштирилади. Шу ҳолатда

$$P(D_1 / \bar{k}_1 \cdot k_2) = \frac{0,05 \cdot 0,8 \cdot 0,3}{0,05 \cdot 0,8 \cdot 0,3 + 0,15 \cdot 0,6 \cdot 0,5 + 0,8 \cdot 1 \cdot 0,05} = 0,12$$

ва (аналогично) шунинг сингари

$$P(D_2 / \bar{k}_1 \cdot k_2) = 0,46$$

$$P(D_3 / \bar{k}_1 \cdot k_2) = 0,41$$

Қачонки аломатларни иккови ҳам йўқ бўлганида ҳолатлар эҳтимоллигини ҳисоблаб чиқамиз. Юқоридаги сингари кабул киламиз:

$$P(D_1 / \bar{k}_1 \cdot \bar{k}_2) = \frac{0,05 \cdot 0,8 \cdot 0,7}{0,05 \cdot 0,8 \cdot 0,7 + 0,15 \cdot 0,6 \cdot 0,5 + 0,8 \cdot 1 \cdot 0,15} = 0,03$$

$$P(D_3 / \bar{k}_1 \cdot \bar{k}_2) = 0,05; \quad P(D_3 / \bar{k}_1 \cdot \bar{k}_2) = 0,92.$$

$D_1$  ва  $D_2$  ҳолатлар эҳтимолликлари фарқ қилишини белгилаймиз, чунки кўриб чиқилаётган аломатлар улар учун датерминирлаштирадиган эмас. Келтирилган ҳисботлардан аниқлаш мумкин, двигателда  $k_1$  ва  $k_2$  аломатларни борлиги 0,91 эҳтимоллик билан  $D_1$  ҳолатига эга, яни радиал тирқиши кўпайиши. Аломатларни иккови йўқ бўлса уларни нормал ҳолати ҳаммасидан кўра кўпроқ эҳтимол (0,92 эҳтимоллик).  $k_1$  аломатни йўқлигига ва  $k_2$  аломатни борлигига  $D_2$  ва  $D_3$  ҳолатларни эҳтимоли тахминан тенг (0,46 ва 0,41) ва двигателни ҳолатини аниқлаш учун бир хил текширишларни ўтказиш талаб қилинади.

Ҳал килувчи қонун – бу шундай қонунки, кайсинаси билан диагноз тўғрисида мослик ечимлар қабул қилинадилар. Байес усулида объект  $K^*$  аломатлар комплекси билан энг кўп (апостериорли) эҳтимолликга эга бўлган диагнозга тўғри келади.

$$\begin{aligned} K^* \in D_i, \quad \text{если} \quad P(D_i / K^*) > P(D_j / K^*) \\ \left( j = 1, 2, \dots, n; \quad i \neq j \right) \end{aligned} \quad (3.26)(8.3).$$

Функционал анализда ишлатиладиган  $\in$  символ Кўпайтмага тегишлигини билдиради.  $K^*$  аломатлар комплексни амалга оширилишига эга бўлган объект қисқароқлигини (3.26) шарт дарак беради,  $K^*$  амалга оширилиши  $D_i$  диагнозга (ҳолатга) тегишли.

Одатда (3.26) қонун диагнозни эҳтимоллик учун остона (порогового) қийматини киритиш билан аниқланади:

$$P(D_i / K^*) \geq P_i \quad (3.27)(8.4),$$

Бу ерда:  $P_i$  -  $D_i$  диагноз учун олдиндан танланган аниқлаш даражаси. Шу билан энг якин йўналтирувчи диагнозни эҳтимоли  $P_i$  балан эмас. Одатда  $P_i \geq 0.9$  кабул қилинади.

$$P(D_i / K^*) < P_i \quad (3.28)(8.5)$$

(3.28) шартга биноан диагноз бўйича ечим кабул қилинмайди (аниқлашдан воз кечилади) ва қўшимча маълумотни тушиши талаб қилинади.

Байес усулида ечим кабул қилиш жараёни ЭҲМда ҳисбот оборилганда етарли тез бажарилади. Масалан, 24 ҳолатлар учун диагноз куиши 80 кўп разрядли аломатларда секундига 10-20 минг операцияли тез ишлашлига эга ЭҲМда ҳаммаси бўлиб бир неча минут ташкил қиласди.

Байес усулини камчиликлари – камдан-кам учрайдиган диагнозларни аниқлашда хатоликлари.

Амалий ҳисобатларда тенг эҳтимоллийлик диагнозлар ходиса учун диагностика ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлади, қабул қилиб

$$P(D_i) = \frac{1}{n} \quad (3.29)(8.6).$$

Унда апостериорли эҳтимолликни энг кўп қиймати  $D_i$  диагнозга тўғри келади, қайсинасига  $P(K^* / D_i)$  максимал бўлади:

$$K^* \in D_i, \quad \text{если} \quad P(K^* / D_i) > P(K^* / D_j) \quad \left( j = 1, 2, \dots, n; \quad i \neq j \right) \quad (3.30)(8.7).$$

Бошқа сўз билан айтганда,  $D_i$  диагноз ўрнатилади агар  $D_i$  диагнозда берилган аломатлар йифими бошқа диагнозларга нисбатан кўпроқ учраса. Бундай ҳал килувчи қонун максимал ҳақиқатга ўхшашиблик усулга тўғри келади. Аввалдигидан келиб чиқади, ушбу усул диагнозни бир хил априорли эҳтимолликларда Байес усулини айрим бир ҳоли бўлади. Максимал ҳақиқатга ўхшашиблик усулда «зич» (тез-тез учрайдиган) ва «сийрак» диагнозлар тенг ҳуқуқли.

Аниқлашнинг пухталиги учун (3.30) шарти остона (пороговый) қиймати билан тўлдирилиши лозим:

$$P(K^* / D_i) \geq P_i \quad (3.31)(8.8),$$

Бу ерда:  $P_i$  -  $D_i$  диагноз учун олдиндан танланган аниқлаш даражаси.

### 3.8. Кетма-кет анализ усули

Вальдом таклиф килган кетма-кет анализ усули дифференциал диагностика учун қўлланади (икки ҳолатларни аниқлашда). Байес усулидан фарқи шундаки, текширишлар сони олдиндан ўрнатилмайди, улар хавф даражаси аниқланган ечимни кабул қилиш учун қанча зарур бўлса, шунча марта ўтказилади.

#### Усулни асослари.

Байес усулини қўллашда  $D_1$  ва  $D_2$  ҳолатларни аниқлаш учун нисбатларни (мустақил аломатлар учун) тузиш лозим:

$$\frac{P(D_2 / K^*)}{P(D_1 / K^*)} = \frac{P(D_2)}{P(D_1)} \cdot \frac{P(k_1^* / D_2)}{P(k_1^* / D_1)} \dots \frac{P(k_v^* / D_2)}{P(k_v^* / D_1)} \quad (3.32)(9.1).$$

Агар

$$\frac{P(D_2 / K^*)}{P(D_1 / K^*)} > 1 \quad (3.33)(9.2)$$

ёки

$$\frac{P(k_1^* / D_2)}{P(k_1^* / D_1)} \dots \frac{P(k_v^* / D_2)}{P(k_v^* / D_1)} > \frac{P(D_1)}{P(D_2)} \quad (3.34)(9.3),$$

унда  $K^* \in D_2$  ечим қабул қилинади.

Кетма-кет анализ усулида кўриб чиқилаётган аломатлар эҳтимолликларини нисбати (ҳақиқатга ўхшашлик нисбати) кетма-кет тузилади, шунинг учун, қонундек, текширишларни камроқ сони талаб қилинади. Усулни маъносини мисолда тушунтирамиз.

**Мисол.** Шундай бўлсин  $D_1$  диагнозда  $k_1$  оддий аломат  $P(k_1 / D_1)$  эҳтимоллик билан тўқнашади ва  $P(\bar{k}_1 / D_1)$  эҳтимоллик билан йўқ бўлади,  $D_2$  диагноз учун  $P(k_1 / D_2)$  ва  $P(\bar{k}_1 / D_2)$  мос равишда (соответственно). Агар  $K^*$  объектда  $k_1$  аломат кузатилса ва  $D_2$  диагнозда у кўпроқ учратилса, унда  $D_2$  диагноз фойдасига хулоса чиқариш мумкин.

$$\frac{P(k_1 / D_2)}{P(k_1 / D_1)} > A \quad \text{ёнида} \quad K^* \in D_2 \quad (3.35)(9.4),$$

Бу ерда:  $A$  – ечимни қабул қилишни эҳтимолли чегараси.

Қарама-қарши ходисада, қачонки  $k_1$  аломат  $D_1$  диагнозда анча кўп учраса, ечим  $D_1$  диагноз фойдасига қабул қилинади:

$$\frac{P(k_1 / D_2)}{P(k_1 / D_1)} < B \quad \text{ёнида} \quad K^* \in D_1 \quad (3.36)(9.5),$$

Бу ерда:  $B$  – ечимни қабул қилишни пастки чегараси.

Агар эҳтимолликлар нисбати, қайсики ҳақиқатга ўхшашлик нисбат сифатида тез-тез учратилса:

$$B < \frac{P(k_1 / D_2)}{P(k_1 / D_1)} < A, \quad (3.37)(9.6),$$

унда ечим учун кўшимча маълумот талаб қилинади. У ҳолда  $k_2$  аломат бўйича текшириш ўтказилади ва шундай бўлсин, масалан, диагностикалаштиралиётган обьектда бу аломат йўқ.

Ҳақиқатга ўхшашлик икки нисбатларни кўпайтируви тузилади ва

$$\frac{P(k_1 / D_2)}{P(k_1 / D_1)} \cdot \frac{P(\bar{k}_2 / D_2)}{P(k_2 / D_1)} > A \quad \text{ёнида} \quad K^* \in D_2 \quad (3.38)(9.7),$$

объектни  $D_2$  диагнозга ўтказилиши тўғрисида ечим қабул қилинади. Ўхшаган кўринишда ечим қабул қилишни пастки чегараси ҳисобга олинади. Агар аломатлар бир бирига боғлиқ бўлса, унда  $P(\bar{k}_2 / k_1 D_2) / P(\bar{k}_2 / k_1 D_1)$  нисбат кўлланади, қайсида  $k_2$  аломат йўқлигини эҳтимоли ҳисобга олинади,  $k_1$  аломат борлиги шарти билан.

Кўшимча текшириш  $A$  ва  $B$  танланган чегаралар бўйича аниқланган ечимни қабул қилиш мумкин бўлганга кадар ўтказилади.

Кўпинча ҳақиқатга ўхшашлик нисбатни эмас, шу нисбатни натурал лагорифмни кўриб чиқиш кулай бўлар экан. Унда (3.38) шарти шундай бўлади:

$$\ln(P(k_1 / D_2) / P(k_1 / D_1)) + \ln(P(\bar{k}_2 / D_2) / P(\bar{k}_2 / D_1)) > \ln A$$

Ўхшаш формула сонли аломатларни нормал тақсимлашда кўлланади.

### 3.9. Усулни умумий жараёни(процедураси)

Қисқалик учун аломатлар мустақил деб ҳисоблаймиз. Шундай бўлсинки  $v-1$  текширишлар ўтказилди, қайсилар ечимни қабул қилиш имкониятини ҳали бермаганлар,

$$B < \frac{P(k_1^* / D_2)}{P(k_1^* / D_1)} \dots \frac{P(k_r^* / D_2)}{P(k_r^* / D_1)} < A; \quad r = 1, 2, \dots, v-1 \quad (3.39) (9.8)$$

аммо  $v$ -чи текширишдан кейин

$$\frac{P(k_1^* / D_2)}{P(k_1^* / D_1)} \dots \frac{P(k_v^* / D_2)}{P(k_v^* / D_1)} > A \quad (3.40) (9.9).$$

Унда объектни  $D_2$ :  $K^* \in D_2$  диагнозга тегишлиги тўғрисида ечим қабул қилинади. Агар  $v$ -чи текширишдан кейин

$$\frac{P(k_1^* / D_2)}{P(k_1^* / D_1)} \dots \frac{P(k_v^* / D_2)}{P(k_v^* / D_1)} < B \quad (3.41) (9.10).$$

унда объект  $D_1$  диагнозга тегишли бўлади. Текшириш хажмини қисқартириш учун аввалига ҳаммасидан кўра информатив аломатларни текшириш лозим.

Шундай қилиб, тўхтовсиз тақсимланган диагностик параметрлар  $x_1, x_2$ , учун бу яроқли аммо аломатлар эҳтимолликлар ўрнига (3.39), (3.40) ва (3.41) нисбатларга аломатлар эҳтимолликларни зичлиги кирадилар.

### 3.10. Ечим қабул қилиш чегаралари билан биринчи ва иккинчи хатоликлар эҳтимолларини алоқаси

Аниқлашда иккилама турли хатоликлар бўлиши мумкин.

$D_1$  дианозга тегишли хатолик ( $D_2$  диагноз борлиги қабул қилинади, қачонки объект ҳақиқатда  $D_1$  диагнозга тегишли бўлса), биринчи турли хатолик дейилади.  $D_2$  дианозга тегишли хатолик ( $D_1$  диагноз фойдасига қабул қилинади, қачонки  $D_1$  диагнозга ҳаққоний бўлса), иккинчи турли хатолик дейилади.

$D_1$  ҳолатини соз деб ҳисоблаб,  $D_2$  ҳолатини эса дефектли деб, биринчи турли хатолик «қалбаки хавотирлик» бўлади, иккинчи турли хатолик эса «дефектни ўтказвориши» бўлади.

Биринчи турли хатолик эҳтимолини  $\alpha$  билан, иккинчи турли  $\beta$  билан белгилаймиз. (3.39) ва (3.40) шартлар борлигини фараз килиб,  $D_2$  диагноз фойдасига ечим қабул қилинди. Шу ечим ҳаққоний бўлиш эҳтимоли  $1-\beta$  тенг. Аломатларни берилган амалга оширилиши билан объектни  $D_1$  диагнозга қарашли бўлиш эҳтимоли  $\alpha$ -дан иборат. Бошқа тарабдан, (3.40) ўзаро нисбат қучига,  $D_2$  диагноз эҳтимоли, ҳеч бўлмаса,  $A$  марта кўп  $D_1$  диагноздан, яни

$$\frac{1-\beta}{\alpha} \geq A \quad (3.42)(9.11).$$

Шундай қилиб кейинги баҳолашни олиш мумкин:

$$B \geq \frac{\beta}{1-\alpha} \quad (3.43)(9.12).$$

Амалий ҳисобатларда кўпинча қабул қилинади  $\alpha = \beta = 0,05$  ёки  $\alpha = \beta = 0,10$ .

### 3.11. Кетма-кетлик анализни ҳисобий мисоллари

#### Двигатель ҳолатини баҳолаш учун

Мисол. Соз газотурбинли двигателда ўзгарувчан кучланиш (переменное напряжение) ўрта қиймати  $\bar{X}_1$  ташкил этади, дефектли двигателда бу қиймат анча баланд  $\bar{X}_2$ , аммо дисперсиялар кам фарқ қиласидилар  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma$ . Алоҳида лопаткалар бўйича ўзгарувчан кучланишларни ўлчаш йўли билан диагностика амалга оширилади. Алоҳида лопаткалар бўйича кучланишларни тақсимланиши нормал қонун бўйича қабул қилинади.

Аввал биринчи лопаткада ўлчамлар ўтказилади, ва нисбатлар тузилади

$$\frac{f(X_{(1)} / D_2)}{f(X_{(1)} / D_1)} = \frac{e^{-\frac{(X_{(1)} - \bar{X}_2)^2}{2\sigma^2}}}{e^{-\frac{(X_{(1)} - \bar{X}_1)^2}{2\sigma^2}}} = e^{\frac{1}{2\sigma^2}[(X_{(1)} - \bar{X}_1)^2 - (X_{(1)} - \bar{X}_2)^2]}. \quad (3.45)$$

$n$  – текширишлар үтказилғандан кейин (яни 1, 2, …  $n$  лопаткаларда кучланишларни ўлчашдан кейин) нисбатни логарифми

$$\ln \frac{f(x_{(1)} / D_2) \dots f(x_{(n)} / D_2)}{f(x_{(1)} / D_1) \dots f(x_{(n)} / D_1)} = \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n [(x_{(i)} - \bar{x}_1)^2 - (x_{(i)} - \bar{x}_2)^2] = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sigma^2} \left[ \sum_{i=1}^n x_{(i)} - \frac{\bar{x}_2 + \bar{x}_1}{2} n \right]. \quad (3.46)(10.1)$$

Агар двигателни соз ёки носоз ҳолати бўйича қарор қабул қилишга етарли асос бўлмаса, унда (3.46) нисбатлар чегараларда жойлашади:

$$\ln B < \frac{\bar{X}_2 - \bar{X}_1}{\sigma^2} \left[ \sum_{i=1}^n X_{(i)} - \frac{\bar{X}_2 + \bar{X}_1}{2} n \right] < \ln A \quad (3.47)$$


Охирги шартга биноан чиқади:

$$b + an < \sum_{i=1}^n X_{(i)} < b_2 + an \quad (3.48) (10.2)$$

$$\text{Бу ерда: } b_1 = \frac{\sigma^2}{x_2 - x_1} \ln \frac{\beta}{1 - \alpha}; \quad b_2 = \frac{\sigma^2}{x_2 - x_1} \ln \frac{1 - \beta}{\alpha}; \quad a = \frac{\bar{x}_2 + \bar{x}_1}{2} \quad (3.49)$$

$n$  текширишлар сони ҳар хил бўлганда (3.48) шарти икки параллел чизиқ оралиғига тўғри келади (3.1. расм).

Агар  $\sum_{i=1}^n X_{(i)}$  чизиқлар орасида бўлса, текширишлар давом этилади, агар у чизиқлар орасидан чиқса, унда диагноз тўғрисида қарор қабул қилинади.



3.1. расм. Тензометрлаш натижалари бўйича двигатель ҳолатини баҳолаш учун кетма-кет анализини қўллаш.

Белгилаймиз, қайсики  $b_1 < o_1$  чунки  $\frac{\beta}{1-\alpha} < 1$ .  $\alpha$  ва  $\beta$  қийматлари қанча кам, ўрта қийматлар фарқи қанча кам ва дисперсия қанча балан бўлса, «коридор эни шунча кўп бўлади. Ҳамма бу ҳоллар аниқлаш жараёни тўғрисида ихтиёрий тасаввур этишга тўғри келади. 8 расмдан кўриниб турибти, олтинчи лопаткани синовидан кейин двигателни носоз ҳолати бўйича қарор қабул қилинди.

Белгилаймиз, ҳар хил вақт пайтида кучланишлар анализи учун бундай процедура қўлланиши мумкин.

### **3.12. Статик ечимлар усули. Битта диагностик параметр учун статик ечимлар**

Ечим қоидалари. Газотурбинли двигатель ҳолати мойни таркибида қанча темир борлиги ( $x$  параметр) бўйича диагностика ўтказилиши керак. Қўйилган масалани мазмуни  $x_o$  қийматини шундай танлаш керакки,  $x > x_o$  бўлган ҳолда двигательни ишлатиши тўхтатиш тўғрисида қарор қабул қилинади,  $x < x_o$  двигатель ишлашини давом этиши мумкин.


Агар система битта параметрга эга бўлса, унда у бир ўлчамли аломатлар бўшлиғига (пространство признаков) эга бўлади. Бўлиниши икки синфга қилинади (дифференциал диагностика ёки дихотомия).

Шартларни ҳисоблаш:  $D_1$  – соз ҳолат ва  $D_2$  – дефект борлиги. Унда кўрсатилган қоида:

$$x < x_o \quad \text{ёнида} \quad x \in D_1; \quad x > x_o \quad \text{ёнида} \quad x \in D_2 \quad (3.50)(10.3)$$

Мойни таркибида темир борлиги подшипник ҳолатини тўлик баҳоламайди (мойга бошқа ишқаланаётган деталлардан (тишли ғилдираклар, шлицлар ва ҳоказо) темир заррачалар тушиб қоладилар). Бир қатор (факторы)

омилларга боғлиқ дефектли ва ишга яроқли подшипникларни  $x$  тақсимланиши 9 расмда күрсатилган.



3.2 расм.  $X$  диагностик параметр зичлигини статистик тақсимланиши  $D_1$  соз ва  $D_2$  дефектли ҳолатлар учун.

$D_1$  соз ва  $D_2$  дефектли ҳолатларни зоналари ўзаро кесишиб ўтади ва шунинг учун  $x_0$  қийматини танлаб бўлмайди – (3.50) қоида бўйича ечимлар хатоларга эга бўлади.

Масалан энг кам хатоли ечимлар берадиган  $x_0$  танлашдан иборат.

Ечимни қабул қилишда бўлиши мумкин хатоликларни кўриб чиқамиз.

### 3.13. Калбаки хавотирлик ва дефектни ўтказвориши

Калбаки хавотирлик деб шундай ходиса айтилади, қачонки система соз ҳолатда бўлла туриб, дефект бор деб ( $D_1$  ўрнига  $D_2$  қабул қилинади) қарор қабул қилинганда.

Дефектни ўтказиб юбориш деб шундай ходисага айтилади, қачонки системада дефект бўлса, система соз деб ( $D_2$  ўрнига  $D_1$  қабул қилинади) қарор қабул қилинганда.

Назорат назариясида бу хатолар таъминловчини ва буюртмачини ҳавф-хатари дейилади. Шуҳасиз бу иккила хатоликлар хар ҳил оқибатларга ёки нархларга олиб келиши мумкин.

Белгилаш  $N_{ij}$  ( $i, j = 1, 2$ ) (3.50) қоидаси бўйича мумкин бўлган ечимлар (биринчи индекс тасодифий диагнозга тўғри келади, иккинчи индекс

системани хақиқий ҳолати). Унда  $H_{12}$  - дефектни ўтказвориш ва  $H_{21}$  - қалбаки хавотирлик ( $D_1$  – соз ҳолат,  $D_2$  – дефектли ҳолат),  $H_{11}$  ва  $H_{22}$  тўғри ечимлар.

Қалбаки хавотирлик  $P(H_{21})$  эҳтимолликни (3.50) қоидани қўллаган ҳолда кўриб чикамиз (ходиса, қачонки  $x > x_o$  объект соз ҳолатда бўлади, аммо (3.50) қоида бўйича дефектли деб кўрилади).

Соз ҳолат зичлиги асосидаги майдони  $x > x_o$  тўғри келиб соз маҳсулотлар учун  $x > x_o$  (ситуацияни) вазиятни шартли эҳтимолини билдиради:

$$P(x > x_o / D_1) = \int_{x_o}^{\infty} f(x / D_1) dx. \quad (3.51)(10.4)$$

Қалбаки хавотирлик эҳтимоллиги икки ходиса кўпайтмасини эҳтимоллигига тенг: ҳолати соз ва киймати  $x > x_o$  бўлса. Унда:

$$P(H_{21}) = P(D_1)P(x > x_o / D_1) = P_1 \int_{x_o}^{\infty} f(x / D_1) dx \quad (3.52)(10.5)$$

Бу ерда:  $P_1 = P(D_1)$   $D_1$  априорли эҳтимоллик (дастлабки (предварительных) статистик маълумотлар асосида маълум ҳисобланади). Ўхшаш кўринишда дефектни ўтказиб юбориш эҳтимоли топилади:

$$P(H_{12}) = P(D_2)P(x < x_o / D_2) = P_2 \int_{-\infty}^{x_o} f(x / D_2) dx \quad (3.53)(10.6)$$

Ўрта ҳавф-хатари. Хато ечим қабул қилиш эҳтимоли қалбаки хавотирлик ва дефектни ўтказиб юбориш эҳтимолликлардан йигилади. Агар бу хатоликларга «нархларни» кўшимча равишда ёзсан, унда ўрта ҳавф-хатар учун математик ифодага (выражение) эга бўламиз.

$$R = C_{21}P_1 \int_{x_o}^{\infty} f(x / D_1) dx + C_{12}P_2 \int_{-\infty}^{x_o} f(x / D_2) dx \quad (3.54)(10.7)$$

Шубҳасиз, хатоликни нархи шартли қийматга эга, аммо у қалбаки хавотирликни ва дефектни ўтказиб юборишни тахминли оқубатларини ҳисобка олиш керак.

Пухталик масалаларида дефектни ўтказиб юборишни нархи қалбаки хавотирликни нархидан одатдан анча кўп ( $C_{12} >> C_{21}$ ), баъзан тўғри ечимларни

$H_{11}$  ва  $H_{22}$  нархи киритилади, қайсики, йүқотишилар (хатоликлар) нархи билан солишириш учун, манфий (отрицательный) қабул қилинади.

Умумий ҳолда ўрта ҳавф-хатар (йүқотиши кутиладиган қиймати) қўйидаги тенглама билан ифодаланади:

$$R = C_{11}P_1 \int_{-\infty}^{x_o} f(x/D_1) dx + C_{21}P_1 \int_{x_o}^{-\infty} f(x/D_1) dx + \\ + C_{12}P_2 \int_{-\infty}^{x_o} f(x/D_2) dx + C_{22}P_2 \int_{x_o}^{-\infty} f(x/D_2) dx. \quad (3.55)(10.8)$$

Аниқлаш учун келтирилган  $x$  қиймати тасодифий бўлади ва шунинг учун (3.54) ва (3.55) тенгламалар ҳавф-хатарни ўрта қийматини (математик кутилишини) ифодалайди.

### 3.14. Минимал ҳавф-хатар усули


Ўрта ҳавф-хатарни минимал шартидан (3.50) қоидадан чегарали қийматини топамиз. (3.55)  $x_o$  дифференциялаштириб ва нолга микдорни (производная) тенглаштириб, аввалги экстремум шартини чиқарамиз.

$$\frac{dR}{dx_o} = C_{11}P_1 f(x_o/D_1) - C_{21}P_1 f(x_o/D_1) + \\ + C_{12}P_2 (x_o/D_2) - C_{22}P_2 f(x_o/D_2) = 0 \quad (3.56)(11.1)$$

Ёки

$$\frac{f(x_o/D_1)}{f(x_o/D_2)} = \frac{(C_{12} - C_{22})P_2}{(C_{21} - C_{11})P_1}. \quad (11.2)$$

Бу шарт қўпинча  $x_o$  икки қийматини аниқлайди, биттаси минимумга тўғри келади, иккинчиси – ҳавф-хатарни максимумга (10 расм).



3.3. расм. Хатоли ечимларни ўрта ҳавф-хатарини экстремум нуқталари.

Үзаро нисбат (11.2) зарурий, аммо минимумга етмайдиган (недостаточный) шарти бўлади.  $x = x_0$  нуқтада  $R$  минимуми бўлиши учун иккинчи ҳосил миқдор (производная)  $\frac{d^2R}{dx_o^2} > O$  мусбат (положительный)


бўлиши керак. Бу ҳолатда тақсимланишни нисбатли ҳосил миқдор зичлиги қуидагича ёзилади:

$$\frac{f'(x_o/D_1)}{f'(x_o/D_2)} < \frac{(C_{12} - C_{22})P_2}{(C_{21} - C_{11})P_1}. \quad (11.3)$$

Агар  $f(x/D_1)$  ва  $f(x/D_2)$  тақсимланишлар одатдай бир моделли бўлса, унда

$$\bar{x}_1 < x_0 < \bar{x}_2 \quad (11.4)$$

бўлса (11.3) шарт бажарилади. Хақиқатда, тенгламани ўнг томанида мусбат қиймат туради,  $x > \bar{x}_1$  бўлганда эса ҳосил миқдор  $f'(x/D_1) < O$ , унда  $x < \bar{x}_2$  бўлганда  $f'(x/D_2) > O$  қиймат. Икки ўркачли тақсимланишлар учун (11 расм) (11.3) шарти хар бир экстремум нуқтасида текширилиши керак.



3.4. расм. Икки ўркачли тақсимланишлар учун экстремум нуқталари.

Бундан кейин  $x_0$  (10.3) қоида бўйича минимал ўрта ҳавф-хатарни таъминлайдиган диагностик параметрни чегаравий қиймати деб тушунамиз. Ҳамда  $f(x/D_1)$  ва  $f(x/D_2)$  тақсимлашни бир моделли («бир ўркачли» («одногорбых»)) (8 расм) деб ҳисоблаймиз.  $X$  обьектни  $D_1$  ёки  $D_2$  ҳолатига ўтказиш тўғрисида (11.2) шартидан келиб чиқсан холосани хақиқатга

ўхшашлик нисбатини қиймати (икки ҳолати бўйича  $X$ -ни тақсимланиш эҳтимолликлар зичликларни нисбати хақиқатга ўхшашлик нисбати дейилади) билан боғлаш мумкин.

Минимал ҳавф-хатар усули бўйича (10.3) қоидага мувофиқ (в соответствии),  $X$  параметрни берилган қийматига эга бўлган объектни ҳолати тўғрисида қуйидаги ечим қабул қилинади:

$$x \in D_1 \quad \text{агар} \quad \frac{f(x/D_1)}{f(x/D_2)} > \frac{(C_{12} - C_{22})P_2}{(C_{21} - C_{11})P_1}; \quad (11.5)$$

$$x \in D_2 \quad \text{агар} \quad \frac{f(x/D_1)}{f(x/D_2)} < \frac{(C_{12} - C_{22})P_2}{(C_{21} - C_{11})P_1}. \quad (11.6)$$

Бу шартлар (10.3.) ва (11.2) ўзаро мунособатлардан келиб чиқадилар. (11.5) шарти  $x < x_o$  тўғри келади, (11.6) шарти эса  $x > x_o$  тўғри келади.

$\lambda = \frac{(C_{12} - C_{22})P_2}{(C_{21} - C_{11})P_1}$  қиймат ўхшашлик нисбати учун бошланғич қиймати бўлади.

Эслатамиз,  $D_1$  диагноз соз ҳолатига тўғри келади,  $D_2$  – дефектли ҳолатга,  $C_{21}$  - қалбаки хавотирликни нархи,  $C_{12}$  - дефектни ўтказворишни нархи (биринчи индекслар – қабул қилинган ҳолат, иккинчи – (действенное) амалий натижа берадиган);  $C_{11} < 0$ ,  $C_{22} < 0$  – тўғри ечимларнинг нархи (шартли ютуқлар). Амалий масалаларни кўпчилигига шартли ютуклар тўғри ечимлар учун киритилмайдилар ва унда:

$$\lambda = C_{12}P_2 / C_{21}P_1. \quad (11.7)$$

Энди (3.50) қоида хақиқатга ўхшашлик нисбати ёрдами билан ифодаланади ва ечимни қабул қилиш учун хатто  $X_o$  параметрни критик қийматини аниқлаш талаб қилинмайди. Бу хаққоний баъзи чекланишларда, масалан, етарли равонлар (достаточно плавных) таксимланишлар учун («бир ўркачли») («одногорбых»).

Кўпинча хақиқатга ўхшашлик нисбатини эмас, балки бу нисбатни логарифмини кўриб чиқиш қулай бўлади. Бу натижани ўзгартирмайди, чунки логарифмли функция ўзини аргументи билан монотон кўпаяди.

Нормал ва баъзи бошқа тақсимланишларда хақиқатга ўхшашлик нисбат логарифмни қўллашда ҳисобат бир неча оддийрок бўлади. Минимал ҳавф-хатар шартини бошқа фикрлардан олиш мумкин, баъзилари келажакда мухим бўладилар.

$R$  учун математик ифодани (выражение) шу шаклда ёзиб кўямиз:

$$\begin{aligned} R = & C_{11}P \int_{-\infty}^{\infty} f(x/D_1)dx + (C_{21} - C_{11})P_1 \int_{x_0}^{\infty} f(x/D_1)dx + \\ & + C_{12}P_2 \int_{-\infty}^{\infty} f(x/D_2)dx + (C_{22} - C_{12})P_2 \int_{x_0}^{\infty} f(x/D_2)dx. \end{aligned} \quad (11.8)$$

Ёки, аниқ (очевидный) тенгламаларни  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x/D_1)dx = 1$ ,  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x/D_2)dx = 1$ , ҳисобга олганда чиқади:

$$R = C_{11}P_1 + C_{12}P_2 + \int_{x_0}^{\infty} [(C_{21} - C_{11})P_1 f(x/D_1) - (C_{12} - C_{22})P_2 f(x/D_2)]dx. \quad (11.9)$$

Чунки икки қўшилувчи доимий бўлган учун,  $x_0$  дан  $R$  қарамлиги интеграл қиймати билан аниқланади. Кичик  $x_0$ -ларда (9 расм) интеграл тегидаги математик ифода мусбат (положительно)  $f(x/D_1)$  (тақсимланиш)  $f(x/D_2)$  чапроқ жойлашган, катта  $x_0$ -ларда у салбий (отрицательно).  $R_1$  минимал қийматига тўғри келадиган  $x_0$ -ни танлаш учун  $x = x_0$  кесимидан интеграллаштиришни бошлаш керак, баъзи интеграл тегидагилари  $x > x_0$  ёнида бўлганда.

Интеграл тегидаги ифодани математик белгиси ўзгариши  $x_0$  кесимида содир бўлади, шу билан бирга (причем):

$$(C_{21} - C_{11})P_1(x_0/D_1) - (C_{12} - C_{22})P_2 f(x_0/D_2) = 0,$$

ёки

$$\frac{f(x_0/D_1)}{f(x_0/D_2)} = \frac{(C_{12} - C_{22})P_2}{(C_{21} - C_{11})P_1}. \quad (11.10)$$

Ечим қоидани аввалгиси қолади [(10.3) тенглама], (11.2) кучида қолади.

**Мисол.**  $D_1$  соз ва  $D_2$  носоз ҳолатларда, қачонки  $x$  параметр нормал тақсимланишга эга бўлган ходисани кўриб чикамиз. Параметрни ёйилиши (ўрта квадратли четга чиқиш қиймати) бир хилда колланади.

Кўриб чиқалаётган ходисани тақсимлаш зичлиги:

$$f(x / D_1) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x - \bar{x}_1)^2}{2\sigma^2}};$$

$$f(x / D_2) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x - \bar{x}_2)^2}{2\sigma^2}}.$$

Шу ўзаро нисбатларни (11.2) тенгламага киритиб логарифмлашдан кейин қуидаги ифода келиб чиқади:

$$\ln \frac{f(x_o / D_1)}{f(x_o / D_2)} = -\frac{1}{2\sigma^2} [2x_o(\bar{x}_2 - \bar{x}_1) + \bar{x}_1^2 - \bar{x}_2^2] = \ln \frac{(C_{12} - C_{22})P_2}{(C_{21} - C_{11})P_1}$$

Бу тенгламадан:

$$x_o = \frac{1}{2} (\bar{x}_1 + \bar{x}_2) - \frac{\sigma^2}{(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)} \left( \ln \frac{P_2}{P_1} + \ln \frac{C_{12} - C_{22}}{C_{21} - C_{11}} \right)$$

$$x < x_0 \text{ ёнида } x \in D_1; \quad x > x_0 \text{ ёнида } x \in D_2.$$

### 3.15. Хатоли ечимларни минимал сони усули

Ҳал қилувчи (3.50) қоида учун хатоли ечимни эҳтимоли:

$$P_{out} = P_1 \int_{x_0}^{\infty} f(x / D_1) dx + P_2 \int_{-\infty}^{x_0} f(x / D_2) dx \quad (12.1).$$

Бу эҳтимолни экстремум шартидан чиқади:

$$\frac{dP_{out}}{dx_0} = -P_1 f(x_0 / D_1) + P_2 f(x_0 / D_2) = 0 \quad (12.2).$$

Минимум шартида:

$$\frac{d^2 P_{out}}{dx_0^2} = P_1 f'(x_0 / D_1) + P_2 f'(x_0 / D_2) > 0 \quad (12.3)$$

ёки

$$f'(x_0 / D_1) / f'(x_0 / D_2) < P_2 / P_1 \quad (12.4).$$

Күрсатылғандай, (12.4) тенгсизлик (11.4) шартига биноан бир қийматли тақсимланишлар учун бажарилади, ва (12.2) ўзаро нисбатдан хатоли ечимни минимал эхтимоли келиб чиқади:

$$f(x_0 / D_1) / f(x_0 / D_2) = P_2 / P_1 \quad (12.5),$$

Бу ерда, илгаридек  $P_1 = P(D_1)$ ,  $P_2 = P(D_2)$  - дианозларни априорли эхтимоликлари.

Ечим  $x \in D_1$  қабул қилинади қачонки

$$f(x / D_1) / f(x / D_2) > P_2 / P_1 \quad (12.6)$$

ва  $x \in D_2$  қачонки

$$f(x / D_1) / f(x / D_2) < P_2 / P_1 \quad (12.7).$$

Аниқ, (12.5) - (12.7) ўзаро нисбатлар минимал ҳавф-хатар шартини айрим бир холи бўлади, агар ечимлар нархи бир хил бўлса. Чегаравий кийматини (12.5) танлаш шартини Зигерт – Котельников (идеал кузатувчи шарти) шарти деб ҳам айтилади. Байес усули хам шу шартга олиб келади.

Ечим  $x \in D_1$  қабул қилинади қачонки

$$P(D_1 / x) > P(D_2 / x)$$

ёки

$$f(x / D_1) / f(x / D_2) > P_2 / P_1 \quad (12.8),$$

бу (12.6) тенгламага тўғри келади.

Пухталик масалаларда кўриб чиқилган усул кўпинча «эхтиётсизлик ечимларни» беради, чунки хатоли ечимлар оқубатлари ўзаро анча фарқ қиласди.

Минимакс усули шундай вазиятга аталганки, қачон  $D_1$  ва  $D_2$  диагнозлар эхтимоли тўғрисида дастлабки статик маълумотлар йўқ бўлганда. «Энг ёмон» ходисани кўриб чиқамиз, яни  $P_1$  ва  $P_2$  энг кам мувофиқ (благоприятный) қийматларини ҳавф-хатарнинг энг катта миқдорига олиб келиши.

Энди ҳавф-хатар катталиги  $x_0$  ва  $P_1$  лардан (иккинчи диагнозни эхтимоли  $P_2 = 1 - P_1$ ) боғлик деб ҳисоблаймиз. Ўзаро нисбатдан (10.8) келиб чиқади

$$P(x_0, P_1) = C_{11} P_1 \int_{-\infty}^{x_0} f(x / D_1) dx + C_{21} P_1 \int_{x_0}^{\infty} f(x / D_1) dx + \\ + C_{12} (1 - P_1) \int_{-\infty}^{x_0} f(x / D_2) dx + C_{22} (1 - P_1) \int_{x_0}^{\infty} f(x / D_2) dx \quad (12.9)$$

Экстремумни топиш учун  $x_0$  и  $P_1$  бўйича шахсий ҳосилаларни нолга тенглаштирамиз. Шарти

$$\frac{\partial R}{\partial x_0} = 0 \quad (12.10)$$

беради

$$\frac{f(x_0 / D_1)}{f(x_0 / D_2)} = \frac{(C_{12} - C_{22})(1 - P_1)}{(C_{21} - C_{11})P_1} \quad (12.11).$$

Ўзаро нисбатдан

$$\frac{\partial R}{\partial P_1} = 0 \quad (12.12)$$

Келиб чиқади

$$C_{21} \int_{x_0}^{\infty} f(x / D_1) dx + C_{11} \int_{-\infty}^{x_0} f(x / D_1) dx = \\ = C_{12} \int_{-\infty}^{x_0} f(x / D_2) dx + C_{22} \int_{x_0}^{\infty} f(x / D_2) dx \quad (12.13).$$

Энди (12.11) ва (12.13) тенгламаларга коникирувчи  $x_0$  ва  $P_1$  аниқлаш талаб қилинади. Агар  $x_0^*$  ва  $P_1^*$  кўрсатилган тенгламаларни илдизи бўлса, унда  $R(x_0^* P_1^*)$  нуқта экстремалли бўлади.

Бир моделли тақсимлашлар учун, ҳавф-хатар катталиги максимал бўлишини (яни  $P_1$  «ноқулай» катталиги билан кўзғатилганлар максимал қийматлар орасида минималли бўлишини) кўрсатиш мумкин.  $P_1=1$  ва  $P_1$  хато ечим қабул қилиш ҳавф-хатари бўлмайди, чунки бу ҳолат ноаниқлиги йўқ.  $P_1$

= 0 бўлганда (максулотни ҳаммаси носоз) (11.2) шартидан  $x_0 \rightarrow -\infty$  бўлиб чиқади, қайсиинисида обьектларни ҳаммаси носоз,  $P_1 = 1$  ва  $P_2 = 0$  бўлганда  $x_0 \rightarrow \infty$  ва шу ҳолатга биноан ҳамма обьектлар соз ҳисобланадилар.

Оралиқ қийматлар  $0 < P_1 < 1$  учун ҳавф-хатар кўпаяди ва  $P_1 = P_1^*$  максималлашади. Кўрсатилган усул билан  $x_0$  катталиги шундай танланадики,  $P_1$  қийматлари энг кам мувофиқли бўлганда хам, хатоли ечимлар билан боғланган йўқотишлар минимал бўлишини таъминланган ҳолда.

Тенгламалар (12.11) ва (12.13) ечим жараёнини кўриб чикамиз. Аввал (12.13) тенгламадан  $x_0$  қийматини топамиз, қайсиинисини куйидаги кўринишда бажариш мумкин.

(12.13) тенгламани қуйидаги ўзаклда кўрсатамиз

$$\varphi(x_0) = 0 \quad (12.14),$$

бу ерда:

$$\begin{aligned} \varphi(x_0) = & (C_{21} - C_{11}) \int_{x_0}^{\infty} f(x / D_1) dx - \\ & - (C_{12} - C_{22}) \int_{-\infty}^{x_0} f(x / D_2) dx + C_{11} - C_{22}. \end{aligned} \quad (12.15).$$

Охирги тенгламани тақсимлаш функцияси ёдамида ёзиб кўйиш мумкин:

$$\begin{aligned} \varphi(x_0) = & (C_{21} - C_{11}) [1 - F(x_0 / D_1)] - (C_{12} - C_{22}) F(x_0 / D_2) + C_{11} - C_{22}; \\ F(x_0 / D_1) = & \int_{-\infty}^{x_0} f(x / D_1) dx; \quad F(x_0 / D_2) dx. \end{aligned} \quad (12.16)$$

## **4- БОБ. ДИАГНОСТИКАЛАШ ПАРАМЕТРЛАРИ**

### **4.1. Диагностика параметрлари**

Махсулотни ишлаш қобилиятини аниқлаш, дефектларни излаш ва машина ҳолатини прогнозлаштириш учун диагностик параметрларни ўлчаш зарур.

Ўлчанлаётган диагностик параметрларни бирмунча чегараланган микдорда принципиал мумкин бўлган параметрлар, шу параметрлар бўйича шакллаштирилган тўпламлардан танланади, аломатларни ахборот учун берилганлигини ўрганиш учун. Аломатларни ахборот учун берилганлиги асосида ўлчанлаётган физикавий параметрларни охирги таркиби аниқланади, қайсиниси кейинчалик носоз ҳолатларни диагностикалаш учун қўлланади. Энг кўп оммовий махсулотлар диагностик параметрлар номенклатураси давлат стандартлар (ГОСТ) билан регламентга солинади.

Дефектларни хилма-хилликлигини металлни яхлитлигини мумкин бўлган бузулиши мисолида кўриб чиқиш мумкин, қайсиниси унинг структураси такомиллашмаганлиги сабаб бўлади ва технологик жараёнини хар хил даврда пайдо бўладилар. Нозик структурани дефектларига дислокациялар киради – атом панжарасини хатоликларини махсус зоналари. Субмикроскопик дарзлар (бир неча микрометр ўлчамида) деталга ишлов бериш жараёнида хосил бўладилар ва унинг мустахкамлигини кескин пасайтирадилар. Металлнинг энг кўпал дефектлари макроскопикили бўлади.

Замонавий жиҳозларни мураккабланиши, унинг пухталигига талабларни ошиши билан назоратлантиришли структурли параметрларни сони кўпаяди, шундай экан, зарур бўлган ўлчовли воситалар ҳам кўпаяди.

Диагнозни логик процедурасини асоси физик катталиклар йифимидан иборат, уларни ўлчаш йўли билан диагностикалаш объектларни структурли параметрлари аниқланади.

Физик параметрлар қуйидаги групкаларга бўлинади: кинематик, геометрик, статик, динамик, иссиқлиқ, окустик, электрик ва магнитлик,

механик ва молекуляр, физикани атом нурланишлари, универсал физикавий доимийлар (4.1 жадвал).

Физик катталиклар сони чегараланган ва 200 дан ошмайди.

Объектларни диагностикалаш учун синовлаш техникани кенг номенклатураси кўлланади, шу ҳисобдан қаттиқликни ва материалларни эластик константини аниқлаш учун асбоблар, иқлим омиллари таъсирини ўрганиш, материалларни чўзишга ва сиқишга, эгишга, зарбага, қирқимга, бурилишга ва синовлаш учун машиналар.

Энг жиддий ва машиналарни техник диагностикалаш амалиётида кўпинча учрайдиган қуйидаги ўлчамларни турлари бўлади: электрометрия, виброакустика, дефектоскопия, структуроскопия, интроскопия, механик хусусиятларни, моддалар таркибини, катталикларни, кучларни, деформацияларни, босимларни, иссиқликларни, вақтни, массаларни, намликтини, сарфни ва сатхини (уровня) ўлчаш.

#### 4.1 жадвал

##### 1. Диагностикалаш параметрлари

Параметрлар грухлар	Параметрлар
Кинематик	Вақт, тезлик, тезланиш, бурчак тезлиги, бурчак тезланишлар, давр, такорий жараёнини частотаси, фаза, ҳажмли сарф, ҳажмли сарф зичлиги, тезлик градиенти.
Геометрик	Узунлик, майдон, ясси бурчак, жисмоний бурчак, чизиқни қийшиқлиги, юзани қийшиқлиги, ясси шаклни қаршилик моменти, ясси шакл майдонини ўқли, мусбат ва манфий қутуб (полярный) инерция моменти.
Статик ва динамик	Масса, куч, кучни импульси, характеристикинг сони, босим, босимни градиенти, иш, энергия, ҳажмий зичлик, энергия, кувват, ишқаланиш коэффициенти, қаршилик коэффициенти, эластиклик коэффициенти, куч моменти, инерция моменти, оммовий сарф, оқимнинг оммовий тезлиги, сўниш (затухание), сифатлилик (добротность).

Механик ва молекуляр	Зичлик, солиширирма (удельный) хажм, солиширирма оғирлик, моддалар сони, нисбатли молекуляр массаси, молекуляр хажм, бўйлама чўзилиш коэффициенти, бўйлама эластик модули, ҳамма томондан сиқиш коэффициенти, қаттиқлик, зарбор ёпишқоқлик (ударная вязкость), динамик ёпишқоқлик, оқувчанлик, кинематик ёпишқоқлик, юзаки таранглик коэффициенти, концентрация, диффузия коэффициенти, тақсимланиш функцияси.
Иссиқлик	Иссиқлик, иссиқлик сони, ҳарорат градиёти, иссиқлик оқим, иссиқлик оқимни юзаки зичлиги, энтропия, хажмли ва солиширирма (удельная) иссиқлик сигими (теплоемкость), фазали ўзгаришларни иссиқлиги, ёқилғини ёниш иссиқлиги, иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, ўтказишилик коэффициенти, ҳарорат ўтказувчанлик коэффициенти, ҳароратли коэффициентлар.
Окустик	Товуш босими, хажмли тезлик, товуш энергияси, товуш энергиясини зичлиги, товуш жадаллиги, окустик қаршилик, солиширирма окустик қаршилик, механик қаршилик, товуш баландлиги, товуш тембри, товуш катталиги, қайтишнинг окустик коэффициенти, юткичнинг окустик коэффициенти, пардадеворнинг окустик ўтказувчанлиги, реверберации вақти.
Электрик ва магнитли	Электрик заряд, зарядни юза зичлиги, электро майдон кучи, электрик силжиш, электрик силжишнинг оқими, потенциал, дипольнинг электрик моменти, сигим, поляризацияланги, диэлектрик ўтказувчанлиги, диэлектрик қабул қилувчанлиги (восприимчивость), токни кучи, токни зичлиги, электрик қаршилиги, электрик ўтказувчанлик, солиширирма электрик қаршилиги, солиширирма ўтказувчанлик, магнитли индукция, магнитли оқим, магнитли майдон кучи, магнитли момент, магнит ҳаракатлантирувчи куч, магнит қаршилиги, индуктивность, ўзаро индуктивность, магнитланиш, магнитли

	ўтказувчанлик.
Нурланишлар	Нурли оқим (лучистый поток) (поток излучения), нурланиш күвватини юза зичлиги, ёритилгандык, нурли экспозиция, ёруғлик кучи, энергетиклы ёруғлик, нурланиш энергияси, түлқин узунлиги бүйича нурланиш энергиясини спектрал зичлиги, нурли энергияни спектрал зичлиги (частота бүйича), нурли энергия, ёритилгандык, ёруғлик, ёруғли экспозиция, нисбатли ёруғли эффектлиги, ёруғлик кучи, йұналишини үзгартыриш коэффициенти (коэффициент преломления), қайтариш коэффициенти (отражения), сингиш коэффициенти (поглощения), үтказиш коэффициенти (пропускания).
Атом физика	Харакат сонини моменти, дипольнинг моменти, поляризацияланиши, ютилган нурланишни дозаси, экспозиционли нурланишни дозаси, радиоактивланиш, рекомбинацияни коэффициенти.
Универсал физик доимийлар	Ваакумдаги ёруғликни тезлиги, гравитацияли доимийлик, электронни тинч ҳолатини массаси, протонни тинч ҳолатини массаси, нейтронни тинч ҳолатини массаси, Фарадей сони, Планкни доимийлиги, нозик структурани доимийлиги, комптоновли түлқинни узунлиги, Ридберг доимийлиги, боровский радиуси, Борнинг магнетони, электрон магнитли момент, универсал газ доимийлик.

#### 4.2. Диагностик маълумотларни асосий турлари

Системани ўзини тутиш түғрисида маълумотни катта қисми диагностик аҳамиятга эга, чунки у система ҳолатини билдиради. Махсулот билан мухитни (среда) ҳолати ва таркиби ўзаро таъсирланиши (хаво, сув, мой, ёқилғи, ёниш махсулоти (продукты сгорания), жараённи ишчи параметри (айланиш частотаси, ҳарорат, бўсим ва хоказо), тебраниш, окустик ва иссикли нурланиш ва хоказо, диагностик маълумотларга эга. Кўп ҳолларда

машина элементлар ҳолатини оптик трубкалар (бороископ) ёрдамида, дарзларни, ортиқча қизиб кетишини, қийшаиб кетиш ва хоказоларни бевосита (непосредственно) күз билан кузатиш жуда фойдали бўлади.


Диагностик маълумотларни асосий турларига киради: конструкция элементларини тебраниш спектри, окустик тебранишни спектри, система функцияланишини аниқловчи параметрлар қиймати, бир-бирига тегишли мухитларни ҳолати, күз билан кузатиш, дефектоскопия маълумотлар.

Берилган вақт дақиқадаги параметрлар қиймати билан уларни вақт ичидаги ўзгариши хам (маълумотли параметрлар кинетикаси) диагностик аҳамиятга эга.

### 4.3. Тебранишларни ўлчаш

Ишлаш жараёнида машина элементлари вақт ичидаги ўзгарадиган силжишларга (вибрационли силжишлар) эга бўладилар. Вибрационли силжишлар пайдо бўлишни сабаблари бўлиши мумкин машинани ишлаш вақтида такрорланиш жараёнлари (роторларни айланиши, даврий юкланишлар ва хоказо), конструкция элементларини хусусий тебранишлар ва бўшқалар.

Умумий ҳолларда конструкцияни хар бир нуқтаси маконли (пространственные) силжишга эга бўлади, қайсинаси ўзини учта силжиш компонентларни  $u(t)$ ,  $v(t)$ ,  $w(t)$  йигимини ифодалайди. Хар бир вақт дақиқасида тебранма силжишлар, уларга хар хил частота ва амплитуда билан меёрий тебранишлар кўшилган (наложенный) шаклда ифодаланиши мумкин. Одатда техник диагностика масалаларида 30000 Гц-гача (кўпинча 10000 Гц-гача) частотадаги  $1000 \text{ м/с}^2$ -гача тебранма тезланишлар ўлчанади.



4.1 расм. Ўлчашларни структурли схемаси:


$\mathcal{D}$  — датчик;  $P$  — преобразователь;  $Y$  — кучайтиргич;  $R$  — регистратор

Үлчашларни умумий структурли схемаси (4.1 расмда) күрсатилган. У хусусан (в частности) тебранишларни үлчаш учун күлланади.

Датчик  $\mathcal{D}$  ноэлектрли катталикларни (механик силжишларни, бўсимларни ва хоказоларни) электрли сигналга айлантиради. Преобразователь  $P$  сигнални дастлабки (первичный) айлантиришларни (фильтрация ва хоказо) амалга оширади. Кучайтиргич  $Y$  ва регистратор  $R$  сигнални кучайтиради ва магнитли ёки коғозли тасмага ёзиб боради. Үлчаш занжири регистратор билан якунланиши мумкин, аммо замоновий системаларда сигнал ишлов бериш ва анализлаш учун ЭҲМ-га киритилади.

Тебранишлар датчиклар сифатида индукционли ва пьезометрикли датчиклар қўлланилади. Охиргисини эфектлилиги баландрок бўлади, чунки ўлчамлари ва массаси кичик, тебранишга ва иссиқликга ( $500^{\circ}\text{C}$  –гача) барқарорлиги баланд бўлади. Вибродатчиклар деталга фланец ёрдамида ўрнатилади ёки резьбали тешикга бўраб кўйилади.

Пьезометрикли датчикни конструктив схемаси (4.2 расмда) кўрсатилган. Датчикни корпусида иккита пьезоэлементлар 6 ўрнатилган ва ток олинадиган пластина 3 билан бири-биридан ажратилган. Пьезоэлементда механик кучланишлар таъсирида потенциалларни айирмаси (разность) ишлаб чиқади.



4.2 расм. Пьезометрикли датчикни схемаси.

Пьезоэлементни юзасида инерцияли масса 2 билан босим яратилади, унда эластик элемент 7 билан қисилган. Датчик резьбали дум қисми 5 билан күтирилган, сигнал электротказгичга 4 боради.

Динамик хатоликларни йўқотиш учун датчикни биринчи хусусий частотаси ўлчанадиган частотасидан 4-6 марта катта бўлиши зарур.

#### **4.4. Окустик тебранишларни ўлчаш**

Машиналар элементларини тебраниши, ишлаш жараёнида, хусусий тебранишлар, ўзаро зарбаланишлар ва шунга ўхшаш натижасидан келиб чиқиб атроф мухитни (хавони) тебранишига олиб келади, яни окустик тебранишларни манбаи сифатида хизмат қиласи. Бир хил машиналарда, масалан авиация двигателларда, реактив қувирлардан чиқадиган газ оқими, компрессорни лопаткалар окустик нурланиши ва бўшқалар, окустик тебранишларни (шовкунни) қучли манбаи бўлади.

Окустик тебранишлар айрим дискрет таркиб ҳосил қилувчиларни (составляющими) кенг тўхтовсиз спектр билан тавсифланади (характеризуются). Окустик тебранишлар стохистик жараённи ифодалайди, қайсини амплитуда ва частотаси тасодифий характерга эга.

Спектр таркиби, унинг амплитудали-частотали характеристикаси (эхтимолли ёки детерминистли аспектда) машина ҳолати учун катта диагностик аҳамиятга эга. Маълумки, тажрибали механиклар кўпинча двигательни, турбинани ва бўшқаларни бузулиш характеристини қулоқ солиш ўюли билан аниқлаб беришлари мумкин.

Табиий, окустик тебранишларни ўлчашлар, уларни спектрли анализи окустик дагностика аҳамиятини кўтаради. Ўлчаш учун микрофонлар кўлланади, электрик ёки пьезоэлектрик эффектларга асосланган 5-дан 100-гача кГц («эштиладиган» товуш частотаси 20 кГц) частота диапазонида ўлчаш.

Виброокустик усулларни қўллашда асосий қийинчилиги ҳалақит фонда фойдали сигнални ажратиш бўлади. Диагностик маълумотларга эга сигналларни топишда фильтрлар кўлланади.

Охирги пайтда аниқланган, дарз пайдо бўлганда интенсив равища 50-дан 500 кГц-гача частотали оқустик нурланиш ҳосил бўлади. Бу ходиса дарзларни топиш учун қўлланиши мумкин

#### **4.5. Доимий ва ўзгарувчан деформацияларни ва кучларни ўлчаш**

Ишлов шароитида конструкцияларни элементларида доимий ва ўзгарувчан деформацияларни ўлчаш диагностик аҳамият эга. Ўлчаш учун тензорезисторлар қўлланади 0,025-0,050 мм диаметрли ингичка симни зигзагли қисм кўринишида (симли тензометрлар). Чўзилишида симни кўндаланг кесими камаяди ва омилли қаршилиги кўпаяди, у эса потенциометрик схема ёрдамида ўлчанади. Тензорезисторлар қаршилиги кўпинча 100 Ом бўлади.

Тензорезисторлар деталга клейланади ва коғозли лента, фольга ёки цемент ёрдамида қотирилади. Доимий деформацияларни ўлчаща тензорезисторларни 400°C-гача бўлган иссиқликда қўлланади, чунки ундан баланд иссиқликда температурли хатоликларни компенсациялаш жуда қийин.

Ўзгарувчан кучланишларни ўлчаща тензорезисторлар 900°C-гача иссиқликда ишлай олади. Деформацияларни ўлчаш аниқлиги 1-5%-ни ташкил қиласи, деформацияни энг катта ўлчами симнинг механик хусусиятига боғлик бўлади (доимий деформацияларда у бир неча процентни ташкил қиласи, ўзгарувчан деформацияларда тахминан 0,1% яқин бўлади).

#### **4.6. Жараён параметрларини ўлчаш**

Бу ўлчамлар босимга, иссиқликга, айланиш частотасига ва бошқа параметрларга тегишли.

*Босим* хар хил машина бўшликларида манометрик трубкали, сильфонли ва хоказоли манометрлар ёрдамида ўлчанади. Тез ўзгарувчан жараёнларни ўлчаш учун пьезоэлектрик, индуктивли ва тензорезисторли элементлардан фойдаланган ҳолда босим датчиклар қўлланади.

Температура 200 дан 700°C-гача бўлганда қаршилик термометрлар билан ўлчанади. Уларни ишлиши омили қаршилиги температурага боғлиқлигига асосланган. 1600°C-гача бўлган температурани ўлчаш учун термоэлектрик пиromетрлар қўлланади, баъзиларида датчиклар сифатида термопаралар ишлатилади. Температура қийматини ўлчаш милливольтметрлар туридаги, ўзиёзарга ёзиб ёки ракамли шаклда, қурилмалар ёрдамида амалга оширилади. Диагностикалаш мақсадида конструкцияни қизитилган элементлар нурланишини, шу ҳисобдан тез айланадиган элементларни ўлчайдиган оптик ва бошқа пирометрлар хам ишлатилади.

*Айланиши частотаси* индукцион ва фотоэлектрик тахометрлар билан ўлчанади. Узоқ ишлатишда баланд пухталикга ва ўлчаш аниқликга эга бўлган индукцион тахометрлар амалиётда энг кўп тарқалган. Индукцион тахометрда датчик сифатида ўзгарувчан токни миниатюр генераторни айланувчи ротор ишлатилади, электрон частотомерлар ёки маҳсус вольтметрлар билан сигнални ёзиш бажарилади.

#### **4.7. Тўқимачилик машиналарни айrim механизmlar**

**ва қисмлар ҳолатини техник диагностикалаш**

##### **4.7.1. Йигирув камераларни диагностикалаш**

Умумий мулоҳазалар ва қўлланиладиган жиҳозлар. Йигирув камералар тебранишларини экспериментал ўрганиш В. П. Ногин номидаги йигирув-тўқиши фабрикада (Ленинград ш.) бевосита (непосредственно) БД-200-М69 ишлаб турган машиналарда ўтказилган. Камераларни айланиш тезлиги  $n = 30000$  айл./мин. ташкил килди. Ўтказилган экспериментлар вақтида 50 текс пахтадан йигирилган ип ишлаб чиқарилган.


Эксперимент максади йигирув камера ҳолатини техник диагностикалаш мумкинлигини аниқлашдан иборат эди, яни подшипник таянчларини ейилиш даражасини аниқлаш. Ишлаётган машинани йигирув қурилмани корпусида тезланишлар спектирини анализ қилиш йўли билан ўрганишлар ўтказилди.

Тезланишлар датчиклари (акселерометры) йиги्रув қурилмани корпусидаги учта нүктасида ўрнатилган (4.3 расм). Камерани тепа қисмини ўртасида 1 нүкта жойлашган, 2 ва 3 нүкталар эса - йиги्रув камерани 4 подшипник таянчи кўтирилган жойига яқин жойлашган. 1 ва 2 нүкталарда верикал, 3 нүктада эса корпусни горизонтал тебранишлари ўлчанган.

«Брюль ва Кьер» (Дания) фирмасини виброўлчаш аппаратура комплекти билан тебранишларни ўрганиш амалга оширилган.


Тебраниш датчик сифатида 8307 турида акселерометр танланган, 1...25000 Гц частота диапазонида ишлайдиган (ўрнатилган акселерометрни резонанс частотаси 75000 Гц, сезгирлиги 1,2 мВ/д, массаси 4 г.). Датчикдан олинадиган сигнал, 2203 турдаги шовкун ўлчагич (10...25000 Гц частота диапазони, ўлчаш даражаси 26-140 дБ) орқали, 7003 турдаги магнитофонни (частотали модуляцияси 26-140 дБ) магнитли лентасига ва 7003 турдаги микрофонни (ёзиладиган частота диапазони 0-15000 Гц, аниқлик  $\pm 1$  дБ, динамик диапазони 44 дБ, 1 кОм юкланишда чиқиш кучланиши 1 В) магнитли лентасига ёзилган.

Тебранишлар спектограммалар магнитли ленталардаги маълумотларни ўқишиш ва уларни 1/3-октавли 3347 турли спектр анализаторда (ўлчайдиган частота диапазони 12,5...40000 Гц, динамик диапазони 50 дБ) вақтни реал маштабида ишлов бериш йўли билан олинган. Тебраниш спектrogramмалар диаграммали лентага логарифмлик масштабда 2305 турли даражани ўзиёзар (частота диапазони 2-20000 Гц, динамик диапазони 50 дБ) билан ёзилган.



4.3 расм. Йигирудуктурынан көрсеткіштегінде датчиктардың орналасуының схемасы.

1000 соат ишлатылған йигирудуктурынан көрсеткіштегінде датчиктардың орналасуының схемасынан 1 нүктеде спектограмма 4.4 расмда күрсатылған.




4.4 расм. 1000 соат ишлаган йигирудуктурынан көрсеткіштегінде датчиктардың орналасуының схемасы.

#### **4.7.2. СТБ-4-330 станокни батан механизмни диагностикалаш**

**Умумий мұлохозалар.** СТБ түқишиңде батан механизмни газлама қосыл килувчи функцияни бажаради – түқиманы ҳалқумидан (зев) ўтказилған

арқоқли ипни газламага зичлайди. Ундан ташқари, микрочелнок учиб ўтиши учун йўналтирувчини вазифасини бажаради. СТБ тўқиши станокни батан механизми конструктив икки қисмдан иборат: батан ва юритма. Юритма ўз ичига станокни асосий вални *1* олади, унда учта жуфт қулачоклар *2* ва контрукулачоклар *3* (батан коробкалар сони бўйича) ўрнатилган (4.5 расм).

Батан ҳамма батан остидаги *4* валда кўтирилган қисмларни ўз ичига олади. Батан остидаги вал учта жуфтликлар икки елкали *5* рычаглар билан ягона бутундай ишлаб чиқарилган, у учларида *6* роликлар кўтирилган. Батан роликларни хар бири уларга тўғри келадиган юритмани қулачокларига ёки контрукулачокларига тақалади. Шу билан геометрик (кучли) туташув (замыкание) билан қулачоклар-роликлар комплект хосил бўлади. Қулачоклар-роликлар жуфтликлар ишлашини яхшилаш учун улар мой билан тўлдирилган ёпиқ батан *10* қутисида жойлашган. Асосий вал қулачоклар билан



4.5 расм. Батан механизмни коструктив схемаси.

бирга айланиши роликлар орқали батан остидаги *4* вал ҳаракатга келади ва лопастлар орқали бердо уни орқа четки ҳолатидан олдинги ҳолатига (газлама мўйнасига) ўтказади (к опушке ткани). Газлама мўйнасига арқоқли ипни бардо билан зичлаш олдинги ҳолатида амалга оширилади. Бердони орқа четки ҳолатидан олдинги четки ҳолатига ўткизиш асосий вални

0-50° бурчагига бурилишида, орқа четки ҳолатига қайтиши – 50-102° амалга оширилади, тўхтаб тўриши - 102-360°.

Батанли механизмлар элементларни кинематика, динамика ва мустахкамлигига бағищланган илмий ишларни сони кўп. Уларни ичидан мисол килиб қўйдагиларни келтириш мумкин:

1. «Технические средства диагностирования». Справочник. Под ред. акад. Клюева В.В. М. Изд. Машиностроение. 1989 г. (стр. 25-30).
2. Биргер И.А. «Техническая диагностика». М. Изд. Машиностроение. 1978 г. (стр. 8 - 14).
3. «Техническая диагностика машин текстильной и лёгкой промышленности» под ред. проф. д.т.н. В.А. Климова. М. Лёгкая и пищевая промышленность. 1982 г. (стр. 9 - 26).

СТБ ва «Зульцер» станоклар батан механизмни ишлаб чиқариш ва ийғиш хатоликларни рухсат этилган қийматларини аниқлаш бўйича ўрганиш натижалари [1] илмий ишда ифодаланган.

Желябова номидаги тўқиши-бўяш фабрикада СТБ-4-330 станокларни ўрганиш шуни кўрсатдики станок икки йил давомида қалин газламаларда ишлагандан кейин кулачоклар ва уларга тегишли роликлар орасида тирқишилар 0,5-06 мм. - ни ташкил қиласи, бу эса ишлаб чиқариш заводини тавсиясидан (0,03 мм) анча ошиб кетди.

Юқори тирқишилар батан механизмда динамик юкланишларни кўпайишига олиб келади, бу эса батанни нотекис зичлаш ходисаларни юзага келтириши мумкин ва бунинг натижасида тўлиқ зичланмаслиги, батанни тебраниши сабабли ўтказгични мўлжалга бориб етмасликги, ўрнашишни назорат эталонга зарбалар бўлишига, ўтказгични пружиналар тебраниш натижасида арқоқли ипни ишқаб узишига, элементларни ейилишини кўпайишига ва хоказоларга олиб келиши мумкин.

Бундан кўриниб турибдики, кулачок-ролик жуфтликларни назоратлаш жуда зарур. Ҳозирги вақтда ишлаб чиқариш шароитида кулачоклар-роликлар орасидаги тирқишилар этalon ёрдамида ўлчанади, шу ҳолатда станокни тўхтатиш талаб қилинади, газламани станокдан олиш, станокни узелларини


қисман сочиш. Шунингдек ўлчовлар назоратлаш жойларига кириш йўли мураккаблаши сабабли ўлчовлар ўтказиш қийинлашади.

СТБ-4-330 станокни батан механизм динамикасини ўрганиш натижалари келтирилган, кулачоклар орасидаги тирқишлиарни баҳолаш мумкинлигини аниқлаш мақсадида ва уларга тегишли роликлар билан батан қутиларида станокни тўхтатмасдан, тирқиши бевосита ўлчамастан, аммо диагностик кўрсаткичлар-катталикларни оғиш ўлчамлар натижалар бўйича, диагностик кўрсаткичларни танлови ўтказилган, станокда ўлчов нуқталар тавсия қилинган ва тирқишлиарни изланган катталиклардан диагностик боғлиқлик (зависимость) олинади. Олинган диагностик кўрсаткичлар ва нуқталар экспериментлар орқали текширилган. Олинган регрессионли боғлиқликлар, оғиш ўлчамлар натижалар бўйича кулачок-ролик жуфтликлардаги тирқишлиар қийматини баҳолаш имконини беради.

#### **4.7.3. СТБ-4-330 тўқиши станокни уриш механизмини диагностикалаш**

**Умумий мулохозалар.** СТБ тўқиши станокни уриш механизми арқоқ ипини ўтказувчи микрочелнокни тезлаштиришга мўлжалланган. Бу биридан бир энг маъсулиятли (ответственный) ва динамик юкланган механизмлардан бири. Олдиндан кулачок билан буралган торсионли валикни энергияси ҳисобига микрочелнок тезланади.

СТБ станокни уриш механизмни кинематик схемасини (4.6 расм) кўриб чиқамиз. Микрочелнок 12 ҳаракатни гонкадан 11 олади, қайсики ҳайдагич 1 билан уланган. Ҳайдагич торсионли валикни 13 учida каттик кўтирилган. Торсионли валикни қаршисидаги учи машинани станинасига кўтирилади. Поводок 2 билан ҳайдагич рычаг 3 га уланган, унда ролик 4 ва кулачокли қия 5 кўтирилган. Рычаг 3 айланиш ўқи O<sub>2</sub> нисбатан чайқаланади (качается). Шатун 6 орқали рычаг 3 демпфер 7 билан уланган.



**4.6 расм.** СТБ-4-330 станокни уриш механизмини схемаси.

Уриш механизмини ишлаш принципини күриб чиқамиз. Уриш механизмни ишга солиш учун (торсионли валикни  $\varphi = \varphi_0$  бурчакга бураш) кулачок 8 хизмат қилади, унда ролик 9 күтирилган. Кулачок 8 айланишида (соат стрелкасы бўйича) 4 роликга босади, ричаг 3 ва арқон 2 орқали торсионли валикни 13 бурайди, шунинг билан ҳайдагич 1 ни олдинги (орқа) ҳолатига келтиради. Бошланғич ҳолатида торсионли валикни буралиш бурчаги максималли ва  $\varphi_0 \approx 30^\circ$  ташкил қилади. Кулачокни профили шундайки, ҳайдагични бошланғич ҳолатида арқон 2 ва рычаг 3 тўғри чизик бўйича жойлашади (тинч ҳолат). Бу кулачок ва ролик 4 орасида кучли таъсир йўқлигига торсионли валик буровини ёзилишига йўл қўймайди. Кейинги буралишда ролик 9 кулачокли қияликка 5 етиб боради ва унга таъсир қилиб рычагни 3 ва арқонни 2 тиним ҳолатдан чиқаради. Озод бўлган торсионни бурови ёзилади, ҳайдагични 1 буради, кайси ўзини галида гонкни 11 ва микрочелнокни 12 тез ҳаракатга келтиради (шу вақт ичида кулачок 13 торсион валикни бурови ёзилишига ҳалақит бермаслиги учун уни юзасида профильни шунга тўғри келадиган пасайиши мўлжалланган). Ҳайдагич 1

билин рычаг 3 ҳаракатга келади, бунда шатун 6 орқали демпферни 7 поршени ҳаракатга келтирилади.

Демпфер шундай ташкил қилинганки, ҳайдагични олдинги ҳолатидан ҳаракати (олдинга) уни кучланиши катта эмас (суюқлик поршени тегидаги бўшлиғидан поршени тепасидаги бўшлиғига катта диаметрли тешиқдан оқиб ўтади), ундан кейин поршень торсионни бурулиш бурчаги  $\varphi = \varphi_{\Delta}$  тенг бўлганда катта диаметрли тешикни ёпади ва демпферни кучланиши кескин ошади. Демпфер торсинли валик тебранишини сўнишини (затухание) таъминлайди.

Тўкиш станокларни уриш механизмларни ўрганишига кўп илмий ишлар бағишланган. Айниқса А. П. Малышев [31], В. Н. Аносов, Я. И. Коритысский [19] ишларини белгилаш лозим, механизмлар назариясини ишлаб чиқаришган, динамикасини ўрганиб чиқиб ва синтез учун зарур бўлган асосий математик ифодаларни ишлаб чиқаришган. СТБ станокни уриш механизмни экспериментал ўрганишлар, вақт ўтиши билан торсинли валикни ва демпферни пухталик кўрсаткичлари ўзгаришини кўрсатди [34]. Бу ҳоллар станок ишлашига ва тайёр маҳсулотни сифатига номувофиқ таъсир қиласи.


Муаллифлар СТБ тўкиш станокини уриш механизмини соддалаштирилган математик моделлар бўйича диагностик нуқталар ва диагностик кўрситкачларини аниқлашган, механизмларни сочмaston ўз вақтида торсинли валикни ва демпферни характеристикаларини кўйилган талаблардан четга чиқишини пайкаш имконини яратганлар.

#### **4.8. R 923 машинасининг ишлаб чиқариш куввати оширилганлиги.**

Янги техналагик принциплар R 923 машинасининг дизайинида ўз аксини топган, унинг натижасида ишлаб чиқариш хажми сезиларли даражада ошди. Янги канцепцияга асосланиб машинада унча катта бўлмаган ўзгаришлар амалга оширилди. R923 машинасининг роторлар тезлиги 110 000 об/мин тезликга эришилганлиги ва калава ипни ўраш тезлиги 200 м/мин олиб чиқилганлиги машинанинг ишлаб чиқариш хажми кескин ошишига олиб

келди. Йиги्रув машинасида ишлаб чиқариш хажмини максимал даражага олиб чиқиш мақсадида йиги्रув камералар сонини 400 тагача ошириш мүмкин. Бошқа машиналарнинг ишлаб чиқариш кувватини солиширганимизда 10-15% ўзгаришни кўрамиз. Янги C120 пневма камераси роторлари хаво тешикларисиз технологик хавони маркази сўриш тизими орқали ишлашга асосланган бўлиб ва толани ротор канавкаси орқали транспартировка қилишини кўрамиз. Роторларнинг янги дизайннадиги подшивниклари механик зўриқишиш ва ейлишни камайтиради, юқори температурада ишлаш имкониятини беради ҳамда тебранишлар частотасини камайтиради.


Калава ипнинг ўраш тезлиги 200 м/мин цилиндр ва конуссимон ғалтаклар учундир. Ўраш механизми доимий равишда ипни ғалтакга бўш ўралмаслигини текшириб туради. Ипни ғалтакга бир хил зичликда ўралишини гидравлик амортизаторлар таъминлайди икки хил вариантда тақдим этилади стандарт материаллар учун ва синтетик материаллар учун янада юқори тезликда ўраш. Яримавтоматларда боғлаш жараёнини оператор амалга оширади, бу ерда асосий ролни оператор пневма камера орқали бажаради. Янги дизайннадиги сексиялар 230 мм оралиғида жойлашганлиги йигирув камералари катта тоғараларни ўрнатиш имконини беради. Шу билан бир каторда машинанинг ишлаш жараёнидаги баландлиги тоғора билан 1070 мм ташкил этади. Бундай шароитда операторга машина билан ишлаш жараёнида нарвон керак болмайди. R923 машинасининг камералари орасидаги оралиқни кенг бўлганлиги учун диаметри “18” бўлган тоғаралар жойлаша олади.




**4.7. расм.** Йигирув камераси.

«Rieter» фирмасининг тўқимачилик соҳасида қилинган янгилиги дунё мутахассислари томонидан юксак баҳоланди ва бу R923 машинасида ҳамда C120 пневма камерасида ўз аксини топди ва энг замонавий технологиялар билан жиҳозланган.

Лентани дискретлаш жараёнига юклаш жойлари ва йигириш жараёнидаги лента ҳолати оптималлаштирилган, бу эса лентани дискретлаш жараёнида максимал эфектга эришиш ва хар-хил нуқсонларга учрамаслиги учун ёрдам беради. Толадан майда чиқиндиларни ажратиб олуви канал шундай конструктив жойлаштрилганки у камерага кириб келаётган хаво патокини лентани транспортировка учун ҳамда ундаги майда чиқиндиларни ажратиб олишга мослаштирилган. R923 машинасида ишлаб чиқарилган калава иплар CV, IPI кўрсаткичларига эга бўши, уни ишлаб чиқариш жараёнида ип ортиқча чиқиндилардан ҳалос бўлади ва мустахкамлик даражаси юқори бўлади. Роторнинг янги қоплами емирилиш ва зўрикиши камайтиради. Роторларнинг янги керамик подшипниклари еймирилишга чидамли, юқори темпртурада ишлай оладиган, тебранишни камайтирадиган ва ишлаш даврилиги юқоридир. Бошқа турдаги йигирув маҳсулотига ўтиш учун C120 камерасини онсонлик билан ёйиб онсонлик билан йиғиш мумкин. Кўплаб оператсиялар инструмент талаб қилмайди.




**4.8. расм. Ип илгич тизими**



**4.9 расм. Бөглаш механизми**

R923 машинаси «AMI spring» энг замонавий қурилмаси билан жиҳозланган бўлиб, у боғлаш жараёнини электрон тизим орқали бошқариб туради. (4.8 расм) Ип илгич тизими бир турдаги ва бир меёрдаги боғлаш жараёнини кафолатлайди ва машинани ўз вақтида ишга туширилишини таъминлайди. Бу боғлаш усули олдинги ВТ 903 моделида (4.9 расм) кўлланган ва тажрибадан мувофиқиятли ўтган. Бугунги кунда яримавтомат машиналари ичida ип илгиш жараёнини сифати ва ишни тез амалга ошириш бўйича беллаша оладиган машина йўқ. Ип тайёрлаб бўлинганидан кейин ва роторлар тозаланганидан кейин ип илиш жараёни ёпиқ йигирув камералари ичida ишга тушади.



#### **4.10 расм. АМI spring тизимининг ишлаш принципи**

АМI spring тизими лентанинг бош қисимини ва калава ипнинг бош қисмини яхши аниқлайди. Бу икки жараённи амалга оширган тизим учинчи пазицанияни ҳам (боғлаш) жараёнини олдиндан созлаб қўйилган параметрлар орқали (махсулот турига қараб) амалга оширади. АМI spring тизими ишчи операторни механик операторга алмаштиради ҳамда боғлаш жараёни олдинги сифат даражасида қолишлигини кафолатлади. Боғлаш сифати операторга боғлиқ бўлмайди.

R923 машинаси ипни 200 м/мин тезликда ўраш жараёнида ипни сифатини ва боғлаш жараёнини такомилаштириш мақсадида чоклаш кампенсаторини ўрнатди. Бу эса машинанинг ишлаш жараёнида ортиқча ип қолдиқларини ташқарига чиқиб кетишига катта ёрдам беради. Чоклаш кампенсатори борлиги учун калава ипларнинг ўралиш жараёни нуқсонларсиз амалга ошади. Шу билан бирга жуда ингичка ипларни сифатли боғланишини таъминлайди. (4.8 расм) Ип илгич тизими калава иплардаги нуқсонларни титиш бўлимида пневматик усулда тозалайди.

«IQplus» тизими (4.11расм) Rieter фирмасининг толани оптик усулда тозалувчи энг охирги ишланмалари қаторига киради. У ўзида қатор қулийликларга эга бўлган IQclean тозалаш қурилмасининг тажрибасига

асосланган технологик чипни мужассамлаштирган. IQplus тизими аниқ ўлчамлар олиш имконини беради.



**(4.11 расм). Мичканинг узилишини аниқловчи датчик**

#### **4.9. Пневмомеханик йигирув машинасини диагностикалаш ва таъмирлаш жараёнини сервис хизмати тузилиши**


Йигирув қурилмасининг техник ҳолатини махсус мослама орқали ишлаётган машинада ёки махсус стенд орқали аниқланади. ЛИТЛП М.Кирова маълумотларига кўра машинанинг техник ҳолати тебраниш кўрсаткичларининг белгиланган чегаралардан чиқиши билан характерланади ва диагностикалаш кўрсаткичи сифатида танланган. Машинасинг эксплуатация оралиғи ортганда тезлик амплитудаси ортади. Шундай қилиб хар 5000 соатдаги эксплуатацияда, частота диапазонидаги амплитуда тезлиги 450-550, 900-1100, 2200-2500 ва 5500-7000 Гц 5дБ га ортади. Диагностик кўрсаткичлар йигирув камерасидаги ифлосланиш даражасига хам боғлиқ: 450-550 ва 900-1000 гц частота диапазонидаги кўрсаткичлар 15-17 дБ га ортади ва 2200-2500 ва 5500-7000 Гц частота диапазонидаги кўрсаткичлар 7-10 дБ га ортади. Пневма камеранинг техник ҳолатини диагнослаш учун хизмат қиласиган ЛИТЛП ўлчов қурилмаси учта асосий

блокдан ташкил топган: Пезоэлектрик ток ҳосил қилувчи ИС-З 13-А1 блок, индикатордан келаётган маълумотларни қайта ишловчи блок ва таъминлагич. Бу ўлчов қурилмаси Ленинград В.П. Ногина номидаги йигирув-тўқув фабрикасида ва Камишин шахрида жойлашган А.Н.Косигина номидаги пахтани қайта ишлаш комбинатида тажрибадан ўтказилган ва фаолияти йўлга қўйилган. Пневама йигирув қурилмасига сервис хизматини кўрсатиш учун аввало уни деталларга ажратиб олинади, яхшилаб тозалаб ювилади. Махсус механик чётка ёрдамида ва хавотортгич ёрдамида тозаланади ҳамда ултразвукдан фойдаланган ҳолда махсус ваннада ювилади. Тозаланган ва ювилган деталлар саралаб чиқилади. Шкастланган деталлар тузатилади ва яроксизлари алмашрилади.

#### **4.10. Пневмайигирув қурилмаси корпусини диагностикаси**

Эксплуатация жараёнида айрим ҳолларда йигирув қурилмасининг бурилиш ўқи остидаги тешигида овал шаклидаги еймирилиш ҳосил бўлади, бу ўқ йигирув қурилмасига техник хизмат кўрсатишни қулайлаштириш учун ўрнатилган. Бу дефектдан ҳалос бўлиш учун корпусга зенкирлаш усулида ишлов берилади ва унга чўяндан ёки бронздан ясалган қалинлиги 2мм бўлган втулка ўрнатилади. Яна бу ҳол қайтарилса втулкани алмаштириш билан чекланади. Зенкирлаш усули вертикал ҳолатда жойлашган фрезирлаш станокида амалга оширилади. Йигирув қурилмасининг корпуси 1(4.12 расм) махсус детал 2 устига ўрнатилади, стол 3 устига қотирилган станок устига болт 4 билан ва сикувчи планка билан қотирилган. Махсус детал ва плита шундай жойлаштирилади, унда плита юзаси қайта ишланаётган юза билан мос тушиши керак, шундан сўнгина зенкировка жараёни бошланади. Айрим ҳолларда йигирув камераси тўлик ремонт қилинмаганлиги сабабли ёки камерани нотўғри транспортировка қилиш жараёнида корпуснинг тормиз штивтининг тешиги орқали жиддий шкастланади. Бундай ҳолатда корпус алмаштирилади ёки корпус тешиги сварка қилинади ва бироз ишлов берилади.

## 4.11. Урчуқлар ишлаш қобилятини аниқлаш ва диагностикаси




**4.12 расм.** Корпусдаги еймирилган тешикни зенкирлаш жараёнидаги ҳолати.

**4.13 расм** Йигиув қурилмасининг ротори.

Урчиқ (4.13 расм) ўзида (чашка) шаклидаги камерани 3, ўқни 2, блочка (шкива) 1 ва ўқ айланиши учун жойлаштирилган шарикоподшипниклардан ташкил топган. Ўқ ва шарикоподшипниклар цилиндр шаклидаги халқада жойлашган урчуқнинг бу қисми ечилмайдиган қилиб ясалган. Захирада кўшимча урчуқ қолмаган корхоналарда урчуқнинг йигиув қурилмасидан ёйиш ва йигиши жараёни маҳсусу анжомлар билан амалга оширилади. Мисол тариқасида 4.13 расмда комплекс анжомлар келтирилган, бу анжомлар Корасноволжком пахтани қайта ишлаш комбинатида тажрибадан ўтказилган (автор К. Ф. Зайцев) урчуқни ечиш учун (пневмотурбинки) қурилмасидан фойдаланилади, (4.14 расм. Б) да кўрсатилган. У ечишувчи корпусга 7 эга, бўшатувчи 3, юқоридаги 5 ва пастги 9 халқаларига ва 4 стопор винтига эга. Урчуқ 8 ечувчи корпусга маҳкамланади сёмник 3 ҳаракати блочкалар 2 орасида жойлашган ва урчуқ подшипниклари ҳам. Бундан сўнг корпус 7 сиртига иккита маҳсус халқалар 5 ва 9 кийдирилади ва урчуқ ўрнатилган қурилма винт шаклидаги пресснинг плиталарига ўрнатилади, винтнинг кучи остига, у пуассон билан жиҳозланган. Винт шаклидаги пресс (4.14 расм. А) пуассон ўз навбатида урчуқ шпинделга 1 (4.14 расм. Б) боссим беради ва уни блокларидан 2 ажратади. Корпұсларни ажратиб олиш учун (чаши, ротора) урчуқ 2 (4.14расм. В) ва урчуқ шпинделидан урчуқ стакани 1 винт шаклидаги

пуассон 3 плитаси устига ўрнатилади ва босим берилади. Жараён тугаганидан сўнг подшипниклар текширилади ва яроқсизлари ташланади. Урчук таъминлангандан сўнг уни маҳсус йигиш қурилмасида йиғилади (4.14расм Г). У корпус ўрнатиладиган асос 1, унга урчук корпуси (чашу,ротор) 2, пуассон 4 йўллантирувчиси билан ва кузатув ойнаси 3 ўрнатилган. Урчук ўрнатилган қурилма пресс остига қўйилади ва унинг ёрдамида тескари жараён амалга оширилади.




4.14 расм. Йигирав қурилмаси урчуқни ечиш ва йиғиши мосламалари.

#### 4.12. Камера диагностикаси

Камеранинг ички юзасида пахта толасини таркибида учрайдиган каттик жисимлар урилиши натижасида шкастланиш ҳосил булади. Бундан ташқари камерани тозалаб турмаслик унда хар-хил тиқилишларга олиб келади. Сепаратор ва цапфи мустахкамлагичларини бўшашиб қолиши натижасида узилишлар хажми ошади. Камерани катта толаси билан тўлиб қолиши натижасида катта ишқаланишга ва чўғланишга олиб келади ва натижада камеранинг иш юзасида қуйқалар ҳосил бўлади ҳамда подшипникларга қуйилган мойлар эриб оқади. Бу йигирав қурилмасини иш жараёнини издан чиқишига сабаб бўлади. Майда нуқсонларга эга бўлган камералар юзаси майда қумқоғоз билан ишқаланади ва палировка қилинади. Айланма ҳаракат 3 ва 6 шкивидан двигателдан узатилади. Плитада устун 7 ўрнатилган қалдирғоч думи шаклида тирқиши бўйича ползун 10 ҳаракат қиласида. Ползун 10 ҳалқасига йигириш камераси 8 маҳкамланган. Пастьга

тушгач палзун камера шкив 5 ни тасмали узатма 4 ҳаракатга келтиради, шу сабабдан йигириш камераси тез айланма ҳаракат қилишни бошлайди. Шундай ҳолатда палзунни ступр винтлари билан муайянлаштирилади.




**4.15 расм.** Йигирув камерасини ва урчуқни тозалаш ва силлиқлаш учун мосламалар.

Айлана ҳаракатдаги камерага йўналтиргич 9 киритилади унга чарм ва кигиздан ясалган ҳалкалар қотирилган ва юзаси силлиқланади, силлиқликни ошириш учун ГОЙ пастасини ишлатиш лозим. Бошқа нуқсонлар камерада мавжуд бўлганида бутун механизмни алмаштириш керак.

Таянч (подшивниклер). Урчуқни таъмирлаш мобайнида камеранинг подшипникларини эркин ҳаракатга ва люфтга текширилади. Люфт катталигига ва айланиш кийинлигига узелни алмаштириш керак. Ундан ташқари урчуқни уришига индикаторда текширилади. Урчуқни таянч А га призма 1 устига ўрнатилади. 2 ва 3 индикаторларни блочик В ва корпус Б га таянчлаб қўйилади. Урчуқни қўлда айлантириб туриб индикаторлар кўрсатгичлари кузатилади, рухсат этилган радиал ўриш 0.03 мм дан ортмаган ҳолда бўлиши шарт.

Ғалтакча юзасида тирналишлар ва нуқсонлар пайдо бўлади. Улар ғалтакчани тормоз алмашинувчи деталига ишқаланиши ҳисобига кам чиқади. Камерани ичи тола билан тўлиб қолса ва урчуқни айланиши қийинлашганда блокчада бошқа нуқсонлар ҳам вужудга келади. Блокчада шундай




**4.16 расм.** Йигирув қурилмаси урчуқни тепишини текшириш.

носозликлар бўлиши эвазига урчуқнинг мувоззанати йўқотилади, унинг кучли тебранишларига шовкин даражаси ўсиши ва тола узулишига хам олиб келади. Бундай нуқсонларга эга бўлган урчуқнинг ғалтакчasi янгисига алмаштирилади.


Тормаз. Алмашувчан деталнинг кўчиб кетиши туфайли тормоз ишдан чиқади. Бунинг сабаблари эътиборсиз эксплуатация қилиш, ишлаб чиқариш сифати ва таъмирлш ишларининг пастлиги. Алмашинучан деталнинг ишчи юзаси едирилиб кетиши сабаби билан уни алмаштириш керак.

#### **4.13. Зичлаш ҳалқаси ва қистирма диагностикаси**

Бу деталларнинг ишдан чиқиши сабаблари: Уларнинг эскириши ва резинкасининг деформацияланиши, ҳамда кўчиб кетиши. Асосан бу камчиликлар камеранинг қизиб кетиши унинг ичига тола тиқилиб қолиши ва ёниб кетиши туфайли келиб чиқади. Зичлаш ҳалқасининг шкастланиши камеранинг зичлигига, узилишлар кўпайишига ва бошқа носозликларга олиб келади. Носоз ҳалқалар ва қистирмалар йигириш механизми ичидан маҳсус асбоб ёрдамида олинади (4.17 расм). Тутқич 2 ни носоз зичлаш ҳалқанинг 4 тагига тушириб винт 3 курсус 1 га босиб туриб ҳалқа итариб чиқарилади. Носоз ҳалқанинг ўрнига янгиси қўйилади. Урчуқни созлаш вақтида унинг мувоззанатини созлаш керак (рухсат этилган дисбаланс 0.14 г.мм ). Тараш барабанчасининг тузилиши. Бу қисим ўқ 6, шарикли таянч 3, ҳалқа 4, барабанчанинг корпуси 2 игнали гарнитурадан ташкил топган.




**4.17. расм. Йигирув камерасида носоз зичловчи ҳалқаларни олиб ташловчи мослама.**



**4.18. расм. Тараш барабанининг узели.**


Тараш барабанчасининг гарнитурасининг тола турига қараб танлаб олинади.



**4.19. расм. Тараш барабанинг гарнитураларини текисловчи мослама**

Тараш барабанчаси учун универсал ЦМПЛ яратилган, бу асбоб толанинг 20-25 текс оралиғида қайта ишлишни таъминлайди, узунлиги 40 мм бўлган хар хил толалар учун. Ушбу гарнитура индекси ОП-1 бошқа гарнитурага (ОК-40) қараганда йирик қадамга эга, олди қирраси  $90^{\circ}$  остида жойлашган, пастдагиси  $135^{\circ}$  остида. Ушбу ЦМПЛ кичикроқ бошқа гарнитураларга нисбатан ва толаларни камроқ шкастлайди айниқса кимёвий толаларни.

Янги ўрнатилган гарнитураларни енгил чархлаш билан ишлов бериш керак (4.20. расм схема бойича). Устун 2 плита 1 да маҳкамланган, унда тараш барабанчаси 20 ўрнатилган, подшипникнинг ташқи ҳалкаси билан втулка 21 ичига кирган ҳолда устун 2 га прессланиб қўйилган. Винт 3 билан втулка 21 га барабанча маҳкамланган. Барабанча блочигига маҳовик 28 қотирилган 22 винт ёрдамида. Устун 2 га винт 5 ёрдамида йўналтириш скалкаси 17 ўрнатилган. Скалкада пружина билан зичлаштирилган таянч 4 жойлашган, уни ичига пўлат пластина 19 қўйилади. Ушбу асбоб тўғрилаш учун ишлатилади, унинг қалинлигини гарнитура масофасига боғлик. Пластина 19 ни ЦМПЛ ва маҳовик 19ни орқасига ўтказиб тараш барабанчасини 20 секин айлантиришни бошлайди. Суппорт 4 ни керакли холга ростлаш винти 6 билан амалга оширилади.



**4.20. расм. Тараш барабанинг гарнитураларини чархлаш ва тўғрилаш учун мослама.**


Таъмирлаш вақтида бир қўлда маҳовикни айлантириб бошқа қўлда ростлаш винтини 6 упор 18 га босим билан сиқилиб турилади. Супортнинг бўйлама ҳаракати асбоб билан автоматик ҳолда содир бўлади, гарнитурани винт шаклида жойлашганлиги эвазига. Гарнитурани чархлаш учун ускунани (20б расмидаги схема бўйича) алмаштирилади. Тараш барабанчасини шундай ўрнатиладики унинг блочиги эркин ҳолатда болиб қолсин. Блочикга ясси тасма 16 кийдирилади, электродвигателдан ҳаракат олади (куввати 0.12 квт, айланиш частотаси 2800 мин<sup>-1</sup>) шу устунда скалка 10 маҳкамланган иккита бўйлама кесмада мавжуд. Скалкага иккита кесими бор йўналтирувчи втулка 14 ўрнатилган. Втулкани устида суппорт 12 жойлашган пружина 11 билан жипслашган образзив бруска 13 маҳкамланиб қўйилган. Супорт йўналтирувчи втулка бўйлаб ҳаракат қиласи, иккита винтлар 9 эвазига силжиб кетмаслик учун ва улар шпонка вазифасини бажаради. ЦМПЛ ни чархлаш вақтида бир қўл билан ростлаш винтини 6 таянч 18 га сиқиб турилади, бошқа ҳолда штифт 7 ни ричак 8 билан босиб турилади, скалка 7 ни охирида жойлашган. Шуни эвазига суппорт билан образзив бруска чархланаётган гарнитура бўйича ҳаракат қиласи. Супорт пружинаси кучланиш винт 15 ёрдамида ростланади. Айрим ҳолларда тараш

барабанчасининг корпуси бурчаклари едирилиб кетади. Майда толалар ва чиқиндилар кириб қолиши натижасида, ҳамда барабанчанинг баландликдаги ҳолатини ўзгартириш сабаб. Шундай нуқсони бор барабанча керакли айланиш частотасига ета олмайди. Барабанчанинг едирилган бурчаги тозаланилади, чархланади ва силлиқланади, шундан кейин барабанчани йигириш мосламасини корпусини ичига жойлаштирилади. Барабанчанинг бурчаги 0.3 мм га курпус юзасига нисбатан чўқтирилган бўлиши керак. Шунда барабанчанинг ўзи 0.3 мм га чиқкан бўлиши керак.


Барабанчанинг подшипниклари эркин айланишига, люфт мавжудлигига ва ўриш даражасига текширилади. Қийин ва нуқсон билан айланиш ҳолларида ҳамда катта люфт бўлганида тараш барабанчасини янгисига алмаштириш лозим. Ўриш даражасини индикаторлар ёрдамида радиал урилиш даражаси Б ва В юзаларига текширилади, ҳамда бурчак остида урилиш Г юзаси А юзасига нисбатан 0.03 мм дан ошмастликлари шарт.

Йигириш қурилмасини таъмирлаш вақтида подшивникларни ва тараш барабанчасини мойи алмаштирилади, бунинг учун маҳсус мойловчи мослама қўлланилади.

Подшипниклар мойини алмаштириш вақтида йигириш камераси 8 (4.21. расм А) мойлаш стакани 4 ичига жойлаштирилади, иккита қистирма билан жиҳозланган ва устун иккига маҳкамланган. Йигириш камерасини ричаг 9 билан қотирилади спирал шаклига эга бўлган пружина 10 билан. Ричаг 9 кранштейн 7 да жойлашган ва шарнирли бармоқ ёрдамида уланган. Йигириш камерасини маҳкамлашда ричаг 9 кулуф ечилади. Стакан 4 га шланг 3 узатилган шприц 12 дан мойлаш мосламаси 1 дан. Босим остида юбориладиган мой шланг 3 дан ўтади. Тараш барабанчасининг подшипники мойи алмаштриши 94,6 расмдаги мослама ёрдамида бажарилади. Тараш барабанчасига 3 мойлаш қурилмасида жойлашган, шприц 2 ни вилка шаклидаги учлик 4 уланган, асос бешга мустахкамланган.



(4.21. расм. А) Подшипниклардаги мойларни алмаштириш учун маҳсус мослама.



(4.21. расм. Б) Тараш барабанинг мойларини алмаштириш учун маҳсус мослама.

Асосда кранштейн 1 бор, шприцни штокини ушлаб тўришга мўлжалланган мой қўйган вақтида. Мойланган йигириш камералари ва тараш барабанчалар бир вақтда обкаткадан ўтади, плитада қотирилган маҳсус электр юритгичда (айланиш частотаси 2800 мин<sup>-1</sup>). Йигириш камерасини 4 ва тараш барабанчаси 10 ташки ҳалқалари билан устунга қотирилади, винтлар ёрдамида. Электр юритгич 8 ни вали учида шкивлар 7 маҳкамланган. Устунлар 5 ва 9 гайкалар 3 ёрдамида қотирилади. Таъмирланган мойланган йигириш камераси қисимлари ва тараш барабанча йигириш қурилмага ўрматишдан олдин динамик мувозанатланади. БД-200ни машинаси йигириш камераларини ичидаги хаво босми йигириш сифатига ва ҳосил бўлишига катта таъсир этади. Йигириш камерасидаги хавонинг босими камеранинг айланиш частотаси, йигириш сифатига подшипникларни тебранишига ва юритма тасмасига боғлиқ.

#### 4.14. Таъминловчи механизим

Бу механизим (4.21. расм) таъминлаш цилинтри, стол туйниги билан, экцентрик ўқ, пружина ва винт, таъминловчи цилиндрга ҳаракатни червякли вал орқали олади, унга эса червякли шестерна ўрнатилган, электромагнитли муфта ва цилиндр вал билан уланган. Таъминловчи вал рифлек шаклдаги юзага эга. Айрим ҳолда тола таъминлаш валининг остига тиқилади ва унга

ўралиб қолади бу эса тўхташига олиб келади ва ҳатточи цилиндрни ишламай қолишига, йигириув қурилмасини умуман ишни тўхтатишига олиб келади. Бундай ҳолда вал ўрамлардан тозаланади. Айрим ҳолда ишқаланиш орқали тола таъминловчи валнинг рефлек шаклида юзасидан учади катта йилишга учраган цилиндрлар алмаштирилади.


Айрим ҳолларда таъминлаш цилиндр ишламай қолади. Сабаби муфтанинг уланмаганлиги. Бу жараённи содир бўлиши унинг электромагнит учмай қолади. Муфтанинг едирилиши сабабли муфта алмаштирилади ёки хромлаш ёрдамида қайта тикланади.

Таъминлаш столини пластмасс туйниги билан таъминланган бўлиб, бу оралиқдан лента цилиндр томон харакатланади. Туйникдан лента тўғри тараш барабанчасига ихчамлаштирилган ҳолда узатилади. Таъминлаш столида шкастланиши содир бўлса махсус винт шаклидаги асбоби билан қурилмасидан ечиб олинади, (4.22. расм А) йигириув қурилмаси корпусининг остида жойлашган винтли тешикга болт 2 буралади ва худди шундай ҳолда йигириув корпусига маҳкамланади ва гайка корпусининг олди қисмига ўтади 6. Куч остидаги винт охири шарикоподшипник 4 маҳкамланган, стол 5 га қотирилган ва винт 1 билан айланиши сабаби.

Айрим ҳолда стол юзасида нуқсонлар пайдо бўлади ва йигириш сифатига таъсир этади. Бундай нуқсонларни келиб чиқишига сабаб столни узатувчи цилиндрга нисбатан нотўғри жойлашганлиги ҳамда стол юзасини тирналишига олиб келадиган махсулот қаттиқлиги. Шкастланган столиклар яхшилаб тозаланади ва кигиз айлана билан силлиқланади. Айрим ҳолларда метал қисимларининг ҳаракати натижасида таъминлаш қисмига тушиб қолади ва натижада столни сиқишига олиб келади ва йигириш қурилмаси бутунлай ишдан чиқади.

Одатда бундай стол алмаштирилади, агар стол бўлмаса уни латун билан пайвантлаб тикланади ва яхшилаб тозаланиб юзаси силлиқланади ва туйник махсус асбоб орқали чиқариб олинади. (4.22. расм Б). Стол 4 штифтлар 5 ва 1 оралиғида жойлашган. Куч остидаги 3 чи винтни бураб унинг охирги қисмини туйнук учига тўғирланади ва уни столдан итариб

чиқарилади. Туйникнинг пластмасса қистирмаси айрим ҳолда толанинг тиқилиши сабабидан синиб кетади.



**4.22. расм. Йигирув қурилмасини ечиш ва йиғиши учун махсус мослама.**


Уни алмаштириш жараёнида бир нарсага катта аҳамият берилади бу унинг чиқиб турувчи тешигининг размерининг толанинг чизиқли зичлигига түғри келиши керак. Туйник ўз жойига махсус асбоб орқали ўрнатилади, бунинг учун стол 4 штифтлар 6 ва 1 ўртасига ўрнатилади (4.22. расм. А). Куч остидаги винт (4.22. расм. Б) бураб ва пластина ёрдамида туйник ўз жойига ўрнатилади. Бир меъёрда ЙК ни йигирувни билан таъминлаш учун 240-15 Н сикишини таъминлаш зарур. Стол ва цилиндрнинг ўзаро тўқнашиб кетмаслиги учун уларнинг ўзаро оралиқлари минимал 0.05 -0.1 мм ни ташкил этади. Максимал тирқиш йигирувни эркин ўтишини таъминловчи 1.4 мм дан кам бўлмаслиги зарур. Юритманинг таъминлаш қисмида асосан муфта вали ва полимеридли червякли тишли ғилдирак емирилади. ЙК ни таъмирлаш даврида вални хромлаш керак ёки янгисига алмаштириш. Тишли ғилдирак тишларининг емирилиши уларнинг червяк вали билан нотўғри айланиш хамда чиқинди кириб қолиши натижасида бўлади. Бу плита нотекис ва носоз узатилишга олиб келади. Бундан ташқари йигириш қурилмасини шовқини ошади. Таъмирлаш ишларида тишли ғилдиракни алмаштириш учун кўплаб тўқимачилик фабрикаларни устахоналарда тайёрлашади.

#### **4.15. Йигириш камераси созланиши ва диагностикаси**


Таъмирлаш ва йиғишиш ишларидан сўнг йигириш қурилмаси созланади ва обкатка қилинади. Йигириш қурилмаси созлашга юқори талаблар

қўйилади чунки йигирма сифати ва йигириш жараёнини бир меъёрида бўлиши қисимларининг аниқлигига боғлик.

Таъмирлаш қисмida устун билан таъмирлаш цилинтри орасидаги масофа 0,05-0,1мм (йигирувсиз) ва 1,4мм лента билан бу размерларни махсус шаблонлар ёрдамида созланади, таъмирловчи цилиндр устунчани орасига қўйган ҳолда бўлади. Устунча 241,5 Н кучида таъмирлаш цилиндрга босиб турилади. Стол сурилиши таъминловчи цилиндрга қараганда 1,4мм ни ҳосил қиласди (махсус шаблон билан текширилади). Стол вилкачаси ва қарамақарши томондаги тараш барабанчасининг орасидаги масофа ( $A$ ) 0,1мм дан ошмаслиги керак. Бу масофани ўлчаш воситасида (4.23. расм) ўрнатилади, тараш барабанчаси эркин айланиши учун унинг тепа юзаси ЙК корпусининг тепа юзасиниг тагидан 0,3мм да жойлашиши керак (4.24 расм). Йигириш камерасини таъмирлашда камеранинг ички юзасидан қисмигача бўлган масофа 10,4мм га teng бўлиши керак.



**4.23. Тараш барабанчаси ва қарамақарши тарафда жойлашган стол орасидаги масофани ўлчайдиган махсус мослама.**




**4.24. расм.** Тараш барабанчасининг тепа юзаси билан йигирув  
курилмасининг корпуси орасидаги оралигини ўлчаш шаблони

#### 4.1. жадвал

Махсулот тури	Штапел узунлиги мм	A, мм
Тоза ҳолатдаги пахта ва бошқа толалар билан аралашмаси	25-32	69,2=0,1
	32-36	69=0,1
Вискоз толаси тоза ҳолатда ва бошқа толалар билан аралашмаси	35 гача	68,8=0,1
	35-40	68,5=0,1
Суний, полиамид, полителин, полипропилин толалари.	35 гача	68,8=0,1
	35-40	58,5=0,1

Таъмирлаш ва текшириш учун индикаторли мослама қўлланилади (4.25. расм. А). Бу мослама текис асос 1 кранштейн 3 га индикатор 2 маҳкамланган қисимлардан ташкил топган, индикаторни керакли (10.4 мм) масофага тўғирлаб олиш керак, шаблон 4 бўйича (4.25. расм. Б). Буровчи механизмда кейинги масофаларни таъмирлаш зарур: калора билан сепараторни пастги қисми ораси 7+0.3 мм, сепараторни ён томони билан сепараторни пастги қисми 2.6мм. 7+0.3мм масофани ЙК ишхолатида созлаш индикатор мослама ёрдамида ўрнатилади (4.25. расм. А). Шаблонни қўллаб туриб (4.25. расм. Б). 2,6мм ўлчов Йк ни ишсиз ҳолатида ўрнатилади (4.25. расм.А), хамда индикаторни шаблон бўйича созланади (4.25. расм.Б) микрометр ёрдамида.



4.25. расм. Ўлчам оловчи индикатор  $7^{+0,3}$  мм

Оралиқни текшириш ва созлаш ишлари электромагнитга ток ёкилиб турғанда махсус эталон ёрдамида қилинади. Йиғилған ва созланған йигириш курилмалари машинага ўрнатышдан олдин стендда мослаш керак. Йигириш курилмасини мослаш стенддига ўрнатылғандан сұнг пилта қўйилади. Мослаштириш бажарилаётганда ғалтакни түғри хосил бўлиши, хом-ашёни түғри ўтиши, электр тўхтатгични ўз вақтида ишга тушиши, шовқин ва тебранишларни мавжуд эмаслиги кузатилиб бориши керак.

Хулоса:


1. Амалий назорат қилиш ва диагностикалаш усуллари пневмойигириш машиналарини таъмирлаш даврида тадбиқ этилган диагностикалаш усуллари ҳозирги замон талабларига жавоб бермаслигидан далолат беради.
2. Кўп ҳолларда назорат қилиш ва носозликни аниқлаш механик ускуна ёрдамида амалга оширилади.
3. Машина бўлмалари ва қисимларни назорати аниқлик жиҳатидан техник талабни қониқтирмайди. Сервис хизмати ташкил қилишда янги технология ва ускуналирни қўллаш мақсаддага мувофиқ.
4. Диагностикалаш жараёнида замонавий электрон тизимлардан унумли фойдаланиш ва техник хизмат кўрсатишида тезкор электрон мосламалардан фойдаланиш корхонани келжакдаги истиқболини таъминловчи восита сифатида катта ахамиятга эга.

5. Камера таъмирлаш жараёнида диагностика системаси қурилмаси яратиш ва тизими аниқлигини ошириш керак. Бу тизим ёрдамида урчуқлар ишлаш қобиляти ва техник кийматлари аниқланиши мумкин.


#### **4.16. Пневмо ип йигириув машинаси урчуғларига ҳаракат узатувчи қайиш таранглигини диагностикаси**

Пневмо ип йигириув машинаси урчуқларига ҳаракат узатувчи қайиш таранглигини назорат қилиш учун қўлланувчи мослама ёрдамида таранглик диагностикаси олиб борилади, бу ускуна механик асбоблар туркимига киради. 4.26. ва 4.27. расмларда кўрсатилган мослама ёрдамида қайиш таранглиги дойим назорат қилиб турилади. Кўрсатгичлар асосан маълум вақтда диагностика маълумоти сифатида йиғиб борилади.

Таранглик кучи шкала бўйича аниқланади.



**4.26. расм. Қайиш таранглигини диагностикалаш мосламаси**



**4.27. Рasm. Харакат узатувчи механизм қайиши таранглигини диагностикалаш мосламаси.**


#### **4.17. Кайиш таранглигини назорати**

Пневмо йигириув машинаси иши даврида ипни тортиб олувчи мослама 4.28. расмда кўрсатилган бўлиб, унинг диагностикаси машина ишчи қисмига ўрнатилган сезгир элемент ёрдамида кузатилади. Икки валик ўртасида ипнинг борлигини сезгир датчик ёрдамида аниқланади агарда узилиш содир бўлган бўлса оптик элемент машинага айнан шу ип йигириш ўрнида ишни тўхтатади ва хизмат кўрсатиш ишчига сигнал берилади. Конструкцияси жиҳатидан бу тизим 3-А ва 3-В расмларда кўрсатилган бўлиб, компакт бўлимни ташкил қиласи ва ип ўтиш жойида 1 зангламас метал ўрнига ўрнатилади. Сезгир элемент 2 электрон қурилмаси мослама 3 ички қисмига жойлаштирилган ва бошқарув 2 тутма ёрдамида амалга оширилади. Ипни чиқишини камайтириш учун икки 4 -йўналтирувчи ёнига ушлагич 9 бириктирилган. Яна енгил хизмат кўрсатиш учун 9- ушлагич билан таъминланган бўлиб 10 ва 11 керамик йўналтирувчилар ёрдамида 1-ипни назарат қилинади. 11-ип ушлагич яна ипни улаш даврида ёрдам


беради. 12- йўналтирувчи ипни босиб туриш учун хизмат қилади ва ипни ип назорати 5- ёруғлик диодлари ёрдамида амалга оширилади ва олди қисмида икки лампа жойлашган бўлиб улар қизил 6 ва кўк 7 -ёруғлик тарқатиш имконига эга. Датчиклар 8- сим билан уланган бўлиб, йигириув машинаси бош компьютерига боғланган.

#### **4.18. Таранглик назорати датчиги**

Датчиклар асосий вазифаси ип узилишини аниқлайди ва маълумот беради. Ип узилишида ипни узатишни тўхтатади ва алоҳида улаш имконини беради.



**4.28. Рasm. Ипни назорат датчиклари схемаси. А расм.**



**4.29. Расм. Ипни назорат датчиғи схемаси .В расм.**

## **5-БОБ. ДИАГНОСТИКАЛАШ КАТТАЛИКЛАРИНИ ЎЛЧАШ УСУЛЛАРИ, ДИАГНОСТИКАЛАШ МОДЕЛЛАР.**

Мақсад: Ўлчаш усулларини ўрганиб чиқиш.

### **5.1 Ўзгартиргични асосий турлари.**

Ўлчашда ўзгартиришларни бевосита (непосредственно) амалга ошириш мүмкин, шу билан сезгир элемент ўлчанаётган физик катталикни кейинги ишлаб чиқаришга яроқли катталикка ўзгартиради (масалан, пьезоэлектрик усул билан кучларни ўлчашда). Бошқа ҳолларда сезгир элемент ишлаб чиқарған силжишлар кейинчалик электрикавий ёки пневматик катталикка ўзгартирилади. Бу холда механо-электрикавий ўзгартиришдан олдин ўлчанаётган физик катталикни механо-механикавий ўзгартириш бўлади. Конкрет ўлчаш усулларини кейинчалик таърифлашда бу масалалар тўлароқ ёритилади.

### **5.2 Механик чиқиш сигналли сезгир элементлар.**

Кўп ҳолларда механо-электрикавий ўлчайдиган ўзгартиргичдан олдин масштабни ёки катталик турини механо-механикавий ўзгартиргични кўйиш лозим.

Температурани ўлчашда қўпинча температурани силжишга ўзгартирадиган сезгир элемент қўлланади (иссиқлик таъсирида чўзилиш ҳисобига), кейинчалик электрик усулда ўлчанади. Мисол сифатида биметалли ва манометрикавий температурани сезадиган элементларни келтириш мумкин.

Кучланишлар ва чўзилишлар, уларни механикавий вибратор частотасига таъсири бўйича аниқланиши мумкин (симли тензометр ва босимни симли ўлчагич). Ушбу принципда газларни зичлигини ўлчаш асосланган (зичликни камертонли ўлчагич).

### **5.3 Пневматик чиқиш сигналли сезгир элементлар.**

Сув сатхини гидростатик (пезометрик) усули билан ўлчаганда сувнинг ичидан тўхтовсиз газ пуфланади. Газнинг босими сув сатхини ўлчови бўлади.

Бу ўзгартиргичда кириш катталиги сув сатҳи бўлади, чиқиш катталиги эса газнинг босими бўлади. Улар механик ёки электрик усуллар ёрдамида ўлчанадилар.

Газлар ва суюқликлар сарфи босимларини фарқланиш усули ёрдамида ўлчашда ростлаш қурилманинг олдида ва кетида бўлган босимларнинг фарқи сарф ўлчами бўлади. Ўзгартиргични кириш физикавий катталиги муҳитни сарфи бўлади, чиқиш - босимни аниқлашда хар қандай усуллар ёрдамида ўлчаш мумкин бўлган босимларнинг фарқи.

#### **5.4 Электрон чиқиш сигналли сезгир элементлар**

Актив сезгир элементлар. Пезоэлектрон сезгир элементлар.

Пезоэлектрон сезгир элементларни ишлаш принципи эластик деформация таъсирида бир хил кристалларнинг юзаларида электростатик зарядлар ҳосил бўлишига асосланган. Ушбу пезо-S<sup>°</sup>КТ номли заряд кварц, турмалин, сегнетли туз, титан барияси ва бошқа моддалар кристаллида ҳосил бўлади. Пезоэлектрон сезгир элементлар тез ўзгарадиган жараёнларни назорат қилиш имконини беради, чунки зарядлар ҳосил бўлиши инерциясиз бўлади. Ўлчаш ишлари учун кўпинча паст температурали сезгирликка ва юқори эластиックка ( $8\text{-}10^{10}$  Н/м<sup>2</sup>) эга кварц қўлланади, жуда кичик силжишларни ўлчаш имконини беради.

#### **5.5 Пезоўзгартиргични хусусиятлари**

Кириш катталиги: куч, босим. Чиқиш катталиги: электрон заряд.

Реостат датчикларни хусусиятлари.

Кириш катталиги: тўғри чизиқли ёки бурчакли силжишлар.

Чиқиш катталиги: электрон қаршилигини ўзгариши.

Ўлчаш оралиғи: тўғри чизиқли 60 мм гача, бурчакли 355°.

Ўлчаш хатоликлари: 0,1-0,3 %.

Динамик хусусияти (частота оралиғи) потенциометр олдидан ўрнатилган механикавий ўзгартиргичнинг параметрларига боғлиқ. Түғри чизиқли ўлчамларда 5 гц гача ва бурчакли ўлчамларда 1000 гц гача.

Афзаллиги: ўлчашларни кичик хатолиги, ўлчашларда юқори ижозатга эгалиги, ҳисоблаш тизимларда қўлланилиши.

Камчилиги: мослаш билан ползунни ейилиши, электрон контактни бузилиши.

## 5.6 Тензорезисторларни хусусияти

Кириш катталиги: силжишлар.

Чиқиш катталиги: электрон қаршилигини ўзгариши.

Ўлчаш оралиғи: 5 мкм (эластик элементнинг механикавий чозилиши ёки сиқилиши).

Ўлчаш хатоликлари: 0,05 %.

Частотали диапазони: 0-10 гц.

Афзаллиги: ўлчаш хатоликларини кичикилиги, қўлланилишининг универсаллиги, нархи пастлиги, тебранишларга барқарорлиги.

Камчилиги: сезирлигини пастлиги, катта юкланишларни талаб этиши, температура ва намлик ўзгаришига сезирлиги, клейлаш ишларни пухта бажаришни талаб этиши.

## 5.7 Электрон қаршилиги намлик ўзгаришига боғлиқ сезир элементлар

Намликни ўлчашда қаттиқ ва газсимон моддаларни намлиги аниқланади. Қаттиқ ва газсимон материалларни электрўтказувчанлиги уларнинг намлигига боғлиқ. Электрўтказувчанлигини ўлчашда электрон қаршиликни ўлчаш усуллари қўлланиши мумкин. Масалан, икки электродлар орасига текширилаётган мухитни жойлаштириб намликни ўлчайдиган мослама қўлланади.

Газ намлигини ўлчашда хлор-литийли сезгир элементли намлик ўлчагич ўзини яхши қўрсатади. Унинг ишлаш принципи шабнам (роса) нуқтасини аниқлашга асосланган.

### **5.8. Намлик ўлчагични хусусияти.**

Кириш катталиги: намлик таркиби.

Чиқиш катталиги: электрон қаршилигини ўзгариши.

Ўлчаш оралиғи: 0-30 % намлика нисбатан.

Ўлчаш хатоликлари: нисбатли намликни бир неча фоизи.

Афзаллиги: тез ҳаракатлиги, хизмат қўрсатиш оддийлиги.

Камчилиги: ўлчамларни натижалари ва уларни тасвирлаш назоратланаётган материални ҳолатига ва мухит ҳароратига боғлиқлиги.

### **5.9. Фототранзисторни ва фотодиодни хусусияти.**

Кириш катталиги: ёритилганлик.

Чиқиш катталиги: электрон қаршилик.

Сезгириги: 30 мА/лм (фотодиод) ва 130 мА/лм (фототранзистор).

Частотали диапазони: 0-50<sup>3</sup> гц (диод) ва 0,3-10<sup>3</sup> гц (транзистор).

Афзаллиги: кичик инерциялиги.

Камчилиги: ҳаракатсизлик токни температурага боғлиқлиги, спектрал хусусиятини салбийлиги (неблагоприятная характеристика).

### **5.10. Терморезисторлар**

Температурани ўлчашда яримўтказгични қаршилиги температурага боғлиқлигини температурани ўлчашда қўлланади. Металли (симли) қаршилик термометр вазифасини бажариши мумкин. Қаттиқ легирланмаган металлар қаршилигини температура коэффициенти терморезисторлар хусусиятини белгилайди.

## **5.11. Қаршилик терморезисторларни хусусияти**

Кириш катталиги: температура.

Чиқиши катталиги: қаршилик.

Үлчаш оралығи: никелли сезгир элементларни (-200) (+150)

Үлчаш хатоликлари: үлчаш схемасига боғланған ҳолда  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  дан  $\pm 6^{\circ}\text{C}$  гача.

Афзаллиги: үлчаш аниқлигини юқори даражада таъминлаш имкони борлиги.

Камчилігі: катта инерцияга әгалиғи.

Қаршиликтарни яримүтказгичли термометрлар (терморезисторлар).

Яримүтказгичларни Ом қаршилигини катта манфий (отрицательнқй) температурали коэффициентга әгалиғи ажралиб турадын хусусият бўлади. Температура кўтарилиганда терморезисторни қаршилиги камаяди.

## **5.12. Қаршилиги ўзгарувчан бошқа сезгир элементлар**

Босимни үлчаш учун кўмирли сезгир элементлар (контактли қаршиликни сезгир элементлар). Бу сезгир элементлар устунчага йиғилган кўмирли дисклардан иборат. Дискларга таъсир қилувчи босим ўзгарса уларнинг орасидаги контакт қаршилиги хам ўзгаради. Қаршиликни юкланишга боғлиқлиги гистерезисни 1 % дан 3 % гача ўзгариши орқали аникланади.

Кўмирли сезгир элементларни кострукцияси оддий, катта юкланишларда ишлай олади ва қувватли чиқиши сигналга эга, шу сабабли сигнални кетинги кучланишини талаб этмайди ва яхши динамик хусусиятларга эга (чегаравий частотаси~30 кГц). Үлчаш хатолиги 3-5 % ташкил қиласи, шу сабабли бу сезгир элементлар оддий үлчаш масалаларни ечиш учун қўлланалади.

Электр ўтказгич  $R$  қаршиликга эга бўла туриб  $J$  токни ўтказиб вақт бирлигига стационар шароитида  $Q=PR$  (Дж/с, Вт) га teng иссиқлик қувватини тарқатади.

Хаво электр ўтказгич атрофидан доимий тезликда оқиб ўтишида электр ўтказгич ва атрофдаги мухит орасидаги температурани маълум фарқи ўрнатилади. Хаво оқимининг тезлиги ва мухит температураси ўзгариши электр ўтказгични температураси ва унинг қаршилигини ўзгаришига олиб келади. Термоанемометрли сезгир элементлар оқимлар тезлигини ўзгаришини ва уларни йўналишини ўлчашда, ҳамда температурани динамик ўзгаришини ўлчашда қўлланади.

### **5.13. Термоанемометрлар**

Термоанемометрларни хусусиятлари.

Кириш катталиги: чизиқли силжиш, оғиш бурчаги.

Чиқиши катталиги: ўзгарувчан кучланишли токни индуктивлигини ўзгариши.

Ўлчаш диапазони: ғалтак узунлигини 80 %.

Ўлчаш хатоликлари: 1-3 %.














Частотали диапазони: 0-10 гц.

Афзаллиги: юқори сезгирлиги, конструкцияни оддийлиги, ейилишини йўқлиги, катта силжишларида қўлланиши.

Камчилиги: хусусиятларини нозиклиги, ташқи магнит майдони таъсирларига сезгирлиги.

Узунлик	Бурчак	Узунник	Бурчак	Хажм	Вакт
Юзағадир будурлиги	Ри查г	Резба	Тишли гиддирек	Айлдануучи парраклар	Майатник
Күч	Күч	Босим	Босм	Температура	Температура
Ясси пружина	Сикувчи пружина	Шарсымон пружина	Халкали дифманометр	Дилатометрик стержень	Биметал пластина

2-rasm. Бирламчи механик ўлчам ўзгартиргичлар

Үзүнлик	Гезлик	Айланиш частотаси	Күч (узунлик)	Күч (узунлик)	Температура
					
Бурчак	Ички брунча			Дроселли насослар	Пластик пружина
Узунлик	Узунлик			Бурчак(узунлик)	Механик кучланиш
					
					
					
					
					
					

3-рasm. Бирламчи пневматик, гидравлик ва оптик ўлчам үзгартиргичлар

Күч	Айланышлар частотаси	Айланышлар частотаси	Тезлик	Температура	Ёргөлжик оқими
Позо-крестал	Реукцион тахометр	Генератор	Харакатланувч и галтак	Температура	Фотоэлемент
	Үзүүлник	Күч	Электторли (Магнитли индукция)	Температура	Ёргөлжик оқими
Потенциометр	Тензаметрик ўзгартырғич	Бурчаклы пластина	Холл генератори	Термо резистор	Фоторезисто р

4-расм. Бирламчи пассив ва актив электрик ўлчам ўзгартырғичлар.

Назорат саволлари.

1. Диагностикалаш схемаларини танлаш усуллари.
2. Датчикларни танлаш қандай амалга оширилади ва кайси критерияга улар түғри келади?
3. Датчикларни турларини изоҳлаб беринг.
4. Датчикларни ишлаш принципи.

### **5.14 ИТИ да датчиклар ва мосламаларни қўллаш**

Режа:

1. Электрон бўлмаган катталикларни электрон усулларда ўлчаш.
2. Ўлчашнинг блок-схемаси.
3. Кучни, босимни, титрашни, тезланишни, температурани ва бошқаларни ўлчовчи датчиклар.
4. ИТИларида кучайтириб берувчилар ва осциллографлар.

Енгил саноатда кўпинча масалалар мураккаб кўп факторли тажрибаларни амалга оширишни, бунда технологик жараёнларни аниқ бажариб сифатли катталикларни ҳамда технологияни етарлича аниқ бажарувчи жиҳозлар ва машина-ускуналарни оптимал (муқобил) тузилишни ва созланганлигини талаб қиласди.

Кўпинча илмий ишларни ҳамда лозим бўлган масалаларни аниқ ва кам харажатлар билан амалга ошириш керак бўлади. Бу эса математик режалаш усулларини ва математик таҳлил усулларини қўллашни талаб қиласди.

Бунда тажриба ўтказиш назарияси экспериментатордан (тажриба ўтказувчидан) қуйидаги саволларга жавоб олишни талаб қиласди:

1. Қўйилган муаммони ечиш учун тажрибани қандай ташкил қилиш ва ўтказиш керак.
2. Текширилаётган обьект ҳақида энг кўп ахборот олиш учун, қандай қилиб тажриба натижаларини ишлаш ва таҳлил қилиш керак.
3. Тажриба натижалари асосида текширилаётган обьект, ҳақида қандай хулоса чиқариш керак.

Бу масалаларни ҳал қилиш учун тажриба ўтказувчи тажриба техникаси ва уни ўтказиш назариясини яхши билиши керак.

Демак, бу фан керакли ахборотни йиғиши ва таҳлил қилиши, илмий изланиш масаласини қўйиши ҳамда уни ўтказиш, олинган натижаларни ишлаш, умумий хулоса чиқариш, натижада илмий иш ҳисоботини ёзиш, унинг асосида журналларда ахборот ва мақолалар эълон қилиш каби масалаларни ҳал қилишни ўргатади.

## 2. Ўзгартириб берувчи ва сезувчи датчиклар

Тажриба ўтказилаётганда ўлчаниши, текширилиши, кузатилиши лозим бўлган катталикларни кўриш, кузатиш, ўлчаш ва ёзиш учун мослама ва сезувчиларни қўллаш керак.

Сезувчилар (датчиклар) ёрдамида тажриба сигналлари ўлчаниши мумкин бўлган катталикка айлантириб кузатилади, ёзилади ва ўлчанади. Тажриба ўтказишда кенг тарқалганлардан ноэлектрик катталикларни электрик усуллар билан ўлчашдир.

Бунда тензорезисторлар (тензорезисторлар) кенг қўлланилади. Уларга симли, фальгали ёки ярим ўтказгичли ўзгартиргичлар киради. Тажриба ўтказилаётганда уларда механик деформация таъсирида актив қаршилик ўзгаради.

Тензорезисторларни асосий характеристикиси бўлиб, нисбий тензосезиши коэффиценти ҳисобланади, яъни

$$K = (\Delta R/R)/(\Delta l/l) \quad (1)$$

бу ерда  $R = p \frac{l}{S}$  - симнинг қаршилиги;

$p$  - симнинг солиштирма зичлиги;

$l$  - симнинг дастлабки узунлиги;

$S$  - симнинг дастлабки кесим юзи;

$\Delta R$  - сим қаршилигини ўзгариши;

$\Delta l$  - сим узунлигининг ўзгариши.

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta \rho}{\rho} - \frac{\Delta S}{S} \quad (2)$$

Агар  $\frac{\Delta S}{S} = -2\mu$  эканлигини хисобга олсак (1) тенглама қуйидагича ёзилади.

$$K = 1 + 2\mu + \frac{\Delta \rho / \rho}{\Delta l / l} \quad (3)$$

бўлганлиги учун  $K = 1 + 2\mu$

$\mu = 0,24-0,4$  - ўзгартириб берувчи тайёрланган материали учун Пуассон коэффициенти. Унда сезирлик коэффициенти  $K = 1,48-1,8$  бўлади. Кўпгина

металлар учун нисбий чўзилиш қиймати  $\frac{\Delta l}{l} \approx 2,5 \cdot 10^{-3}$  ва сезирлик

коэффициенти  $K = 0,5-4$  бўлганлиги учун қаршиликнинг нисбий ўзариши


$\frac{\Delta R}{R} = (1,25 - 10)10^{-3}$  дан ошмайди. Қуйида симли ва фальгали ўзгартириб

берувчиларни схемаларини келтирилган (Расм-1 а, б). Улар 1 асос, уларни орасидаги симли панжаралар 2 ва уларга қалайлаб бириттирилган 3 улагичлардан ташкил топган.

Расм-1а даги симли ўзгартиргичнинг кўндаланг кесими  $d = 20-35$  мкм бўлиб, панжарасининг узунлиги  $l_6 = 1-100$  мм атрофида бўлади.

Расм-1б да келтирилган фальгали ўзгартириб берувчининг кесими тўрт бурчак қўринишида бўлиб,  $a \times b = 5-25$  мкм атрофида, панжара симининг узунлиги эса  $l_6 = 0,4-25$  мм атрофида бўлади.

Симларнинг қаршилиги 20-500 Ом орасида бўлиб, ўзгартириб берувчиларнинг ўлчашдаги хатоси 0,1-0,2%, ярим ўтказгичлиларнинг хатоси эса 0,5-1% атрофидадир, ҳар турли тензорезисторлардан ўтадиган ишчи ток катталиги 15-80 мА оралиғида бўлиб, уларни паспортида келтирилади.



3

Расм-1.

Үзгартыриб берувчилар тадқиқ қилинадиган объект ёки буюмга махsus технология билан енимланади. Бунда Бф-2 ёки Бф-4 еимлари ишлатилади.

Үзгартыриб берувчилар қуидагича маркаланади:

2ПКП-5-50Г, 2ПКБ-10-100Х, 2ФНПА-10-200Х(Г) ва ҳакозо.

Бунда ҳарфли белги олдида келтирилган рақами 2 асоснинг сонини, ҳарфли белгиларни биринчиси П эса материал номини (симли “проволка” ф-фальгали), иккинчиси К - қандай металдан қилинганигини (К-константан, Н - нихром), учинчиси эса П - асос материали турини (П - плёнка, Б - бумага) билдиради. Улардан кейинги рақамлар: 5-симли панжара узунлигини  $L_\delta = 5\text{мм}$ , 50- симнинг номинал қаршилигини  $R = 50 \text{ Ом}$  ва  $\Gamma(x)$  - эса үзгартыриб берувчи тадқиқ қилинадиган юзага елемлаш жойини ва температурасини ( $\Gamma = 180^0$  гача термо шкафда,  $x = 18-30^0$  гача хонада) билдиради. Нормал ишлаш ва керакли сезгирликни таъминлаш учун үзгартыриб берувчиларни материаллари қуидаги талабларга жавоб беришлари керак:

- 1) ўлчанаётган деформациялар оралиғида қаршиликни ўзгариши ва деформация катталиги чизиқли қонуниятни таъминлаши лозим;
- 2) катта нисбий қаршиликка эга бўлиши керак;
- 3) гистерзис кузатилмаслиги лозим;
- 4) иссиқликка унча таъсирchan бўлмаслиги лозим.

Бу талабларга мис-никелли қотишма, константан, хром-никелли қотишма, нихром, платина-иридийли қотишма ва бошқалар жавоб беришади.


### **5.15. Электрик бўлмаган катталикларни электр усуллари билан ўлчаш.**

#### **Ўлчашдаги блок схемалар**

Тадқиқот вақтида ўлчаниши лозим бўлган катталикларни билиш учун, аввал ўзгартириб берувчилар маълум қонуният билан объект ёки буюмларга елимланадилар. Қуйида ўзгартириб берувчиларни объектларга елимлаб маҳкамлаш схемалари келтирилган.


Объектдаги чўзилиш (Расм 2а.), сиқилиш (Расм 2б.), эгилиш (Расм 2с), буралиш (Расм.2д) деформацияларини ўлчаш учун схемаларда кўрсатилгандек ўзгартиргичларни елимлаб маҳкамлаш лозим.

Ўлчаш, кузатиш ва тадқиқот натижаларини тензометрик усуллар билан ўрганиш учун қуйидагидек блок схемалар йиғилиши лозим.



Расм-2.

Қуйида келтирилган Рasm-3 да: 1-қаршиликлар күпрги, 2- электр кучайтиргич, 3-вақтни белгиловчи блок, 4-түғрилагич (манба) ҳамда 5- осциллограф.



Расм. 3.

Бу ерда  $R_1$  - ўлчовчи ўзгартириб берувчи (симли ўзгартиргич),  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$  - мувозанатловчи таъминловчи қаршиликлар.

### 5.16 Кучни ва босимни ўлчаш

Игна буюмни тешиб ўтаётганида маълум миқдордаги куч сарфланади, агар машина тепкиси буюмни рухсат этилган катталиқда игна пластинкасига босиб турмаса сурилиши нотекс ҳамда чок катталиги созланган қийматга эга бўлмайди. Тепкини босиш кучи жуда катта бўлса буюм яхши сурilmайди тишли рейка-тепки системаси тез ишдан чиқади, буюм эса деформацияланади.

Игнани буюмни тешиб ўтиш кучини билиш, игна механизмини куч хисобини бажаришда қўл келади, лойихаланган механизм оптимал бўлиши ва узоқ муддат ишлаши керак.

Игнага таъсир қилаётган кучни шунингдек, тепкини босиш кучини тензометрик сезгирили-ўзгартириб берувчилар ёрдамида ўлчанади. Бунда симли ўзгартиргичлар игна пластинкаси остига, тепкида эса уни асоси устига елимланади. Сигнал эса кўприк схемаси орқали кучайтиргич ва

осциллографга узатилади. Сигнал осциллографда ультрафиолетли Уф-67 фотоқоғозига ёки киноплёнкага ёзиб олинади.


### 5.17 Титрашни ва тезланишни ўлчаш

Тикилаётган буюмларнинг сифати машина, аппарат ва машина автоматларининг нормал, аниқ, шовқинсиз, титрашсиз ишлашига боғлиқ. Кўпинча машинани яратиш билан боғлиқ бўлган масалаларни ҳал қилганда юқорида таъкидланган катталиклар хам тадқиқ қилинади.

Бунда турли хил асбоблар ва мосламалар ишлатилади (тензометрик усул ҳамда механик усул). Оддий йўллардан бири титрашни ВР-5 қўл вибрографи билан ёзиш ва ўлчашдир. ВР-5 ёрдамида частотаси  $f = 5-100$  Гц, амплитудаси  $A = 0,05-1,5$  мм бўлган тебранишлар ўлчанади. Ўлчаш хатоси  $f = 4-8\%$  атрофида.

Қўл вибрографи (5-Расм) 1 икки елкали айрисимон ричагдан, унинг ўнг елкасига маҳкамланган перодан, 5 стержен, 4 ролик стержен билан 7 ҳалқача орасида жойлашган 6 пуржинадан ҳамда 5 стержннинг пастига маҳкамланган 8 қадалгичдан ташкил топган.

Агар машина танаси вертикал йўналишда тебранма ҳаракат қиласа 8 қадалгич орқали 5 стержен 1 икки елкали ричагни “О” ўқи атрофида гоҳ соат стрелкаси бўйича гоҳ соат стрелкасига қарши йўналишида буради. Натижада 3 перо ёрдамида 10 лентада 11 виброграмма ёзилиб қолади.



5-Расм.


Ёзилган виброграмма асосида титраш амплитудасини “ $A$ ” хисоблаш учун қуидаги формуладан фойдаланилади:

$$A = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5}{5 \cdot K} \quad (1)$$

бу ерда  $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ , - виброграмманиң 5 та нүктасида ёзилган титраш катталиги, мм.;

$K = 6$  - вибрографни катталаштириш коэффиценти.

Илмий тадқиқот ишларида назарий изланишлар асосида жараённи математик тенгламалари келтириб чықарилади. Бу тенгламаларда инерция кучлари хисобга олинади. Маълумки инерция кучи жисм тезланиш билан ҳаракат қилаётганда юзага келади. Тезланишни акселерометрлар (6-Расм) ёрдамида ўлчанади. Оддий бир инерцияли акселерометр 1 балка, уни учидағи, “ $m$ ” массали 2 қўрғошин шар, 3 кронштейн ҳамда 1 балка томонларига елимланган 4 симли тензометрик ўзгартириб берувчилардан ташкил топгандир.



6-Расм.


### Маълумки инерция кучи

$$F = -mx \quad (2)$$

бу ердан тезланиш

$$\ddot{X} = \left| \frac{F}{m} \right| \quad (3)$$


Тезланишни ўлчашдан аввал симли кўприк қурилма ва ўлчаш блок схемаси йифилади. Кейин 6 - Расмдаги акселерометр тарировка қилинади. Бунинг учун акселерометр горизонтал ҳолда тискига маҳкамланиб шарли қисмига маълум куч ( $P_i$ ), билан таъсир этилади, натижада  $P_i$  кучга пропорционал бўлган  $X_i$  балкани эгилишлари қайд қилинади ва қуйидаги график (7а- Расм ) чизилади.



7-Расм.

Сўнгра (3) формула ёрдамида тезланишлар қиймати ҳисобланади. Бунда  $F = P_i$  деб қабул қилинади. Натижалар асосида 7б- Расмдаги график чизилади. 7а ва 7б-Расмлардаги графиклар тарировка графиклари дейилади. Сўнгра йифилган тажриба стендида қуйидаги кўринишдаги (8-Расм) осциллографма ёзиб олинади.

Тадқиқот графиги



Расм . 8. Вақт белгиси

Ундан  $X_0$  катталик ўлчаниб, 7а - Расмдан унга мос келадиган  $P_0$  куч топилади,  $P_0$  эса 7б-Расмни абсциссаси ўқига қўйилиб унга мос бўлган  $X_0$

тезланиш топилади. Тезлик ва силжишни топиш учун эса тезланиш натижаси бир ва икки маротаба интегралланади, яъни


$$\int \ddot{x} dt = \dot{x} + c, \quad \int \int \ddot{x} dt dt = x + c$$

5. Қаттиқ жисмларни ва иссиқлиги секин ўзгарувчан суюқликларни температурасини ўлчаш усуллари.

Термопаралар тикув машиналарини идишдонларидағи мойларни қизиш температурасини, машиналардаги подшинкаларни қизишини, игна юритгичларни ва игналарни қизиш катталигини ўлчаш учун ишлатилади. Мис-константан қотишимасидан тайёрланган термопаралар  $400^{\circ}\text{C}$  гача бўлган, хромел- копелли эса  $800^{\circ}\text{C}$  гача бўлган, хромель-алюмелли- $1200^{\circ}\text{C}$  гача бўлган, платина ёки платина-родийли эса- $1600^{\circ}\text{C}$  гача бўлган температураларни ўлчашда ишлатилади. Ўлчашдан аввал термопара тарировка қилиб олинади. Бунинг учун 1 идишга 2 муз парчалари тўлдирилади, у ерга 3 термопараларнинг қалайланган учи жойлаштирилади ва уни икки чизиги орасига эса 4 гальванометр уланади (13а- Расм ).

Сўнгра идишни тагига 5 спирт лампаси ёки бошқа иситгич қўйилиб, муз эритилади. Бунда термопаранинг қаттиқ қалайланган учи қизиб, уни симларда ЭЮК юзага келади, токнинг катталиги гальванометр ёрдамида ўлчанади.

Бунда музнинг эриш температураси эса 6 термометр билан ўлчанади. Натижалар асосида 13б -Расмда келтирилган ток катталигини температурага боғлиқлик графиги чизилади. Сўнгра 3 термопара температураси ўлчаши керак бўлган тадқиқ қилинадиган обьектга маҳкамланади (Масалан, тикув машинасини бош валиподшипнигига). Машина ишлагандан бош вал билан подшипник орасидаги ишқаланиш ҳисобига подшиник қизийди ва ўзига маҳкамланган термопара учини хам қиздиради.



Расм . 13.

ЭЮК хосил бўлиб, гальванометр қандайдир  $I_1$  токни кўрсатади. Сўнгра ток қиймати 13б-расмдаги графикни ординатасига қўйилиб, унга мос келадиган  $t_a$  температура абсцисса ўқидан топилади. Бу температура асосида подшипник бош вали орасидаги реакция кучи ҳисобланади. Бу катталик подшипникка материал танлаш учун асос бўлади.

Назорат соволлари:

1. Симли ва фальгали ўзгартириб берувчиларни бир-биридан фарки нимада?
2. Фальгали сезгичларни розеткали, мемранали ва бошқа турларини схемаларини чизинг.
3. Ўзгартириб берувчиларни маркаларини ёзинг ва ташкил этувчиларини шарҳлаб беринг.
4. Датчикларни сезувчанлик коэффициенти қандай формула билан ҳисобланади?
5. Номинал қаршилик деганда нимани тушунасиз?
6. Ўлчаш асбобларини ўрганишдан мақсад нима?
7. Қандай қилиб аскар кийимини иситиш температурасини ўлчаш мумкин?
8. Термопаралар нима учун икки хил материалдан қилинади?

### 5.18. Кучайтиргичлар ва осциллографлар

1. Ток ва частотани кучайтирувчи асбоблар.
2. Тажриба графикларини ёзувчи ва кўрсатувчи асбоблар.

## **Ток ва частотани кучайтирувчи асбоблар**

Кучайтиргичлар тажриба вақтида манба энергияси ҳисобига электр тебранишлар амплитудасини ошириб берадилар. Кучайтиргичлар маълум частотали ўзгармас токни ҳамда товуш частотасини кучайтириб берувчиларга бўлинадилар.

Биринчи кучайтиргичларда манба токи 3-35 кГц атрофида бўлиб, илмий тадқиқот ишларида кенг қўлланиладилар. Товуш частотасини кучайтирувчилар эса 20 Гцдан юқори сигналли частотани кучайтириб берадилар. Тензометрик ўлчашларда 8 АНЧ-7м, 8 АНЧ-10м, ТА-5, УТС-1,УТ-4-1 ва бошқа маркали кучайтиргичлар ишлатилади. Бундан ташқари ихчам енгил ва арzon бўлган ярим ўтказгичли кучайтиргичлар ҳам ишлатилади. Буларда энергия билан таъминлаш ўзгарувчан ток манбаидан ҳамда аккумулятордан бўлиши мумкин. Қуйидаги жадвалда кучайтиргичларнинг техник таърифлари келтирилган.

**Жадвал-2.**

т/р	Номлари	ТА-5	УТ-4-1
1.	Бир пайтда ўлчанадиган катталиклар сони	4	4
2.	Кучайтириш частотаси, Гц	7	-
3.	Ўлчанадиган частота оралиғи, Гц	0-1000	0-2000
4.	Ўлчанадиган деформация оралиғи, мкм/м	1-10000	1-5000
5.	Тензорезисторлар қаршилиги, Ом	100-400	50-500
6.	Чиқувчи токнинг максимал қиймати,	35	100
7.	Гальванометрлар қаршилиги, ом	$\leq 100$	2,5
8.	Ўлчамлари, мм: Узунлиги; Эни; Баландлиги	300 225 160	362 245 245
10	Оғирлиги, кг	15	16

## **5.19. Тажриба графикларини ёзувчи ва кўрсатувчи асбоблар**

Уларга ёруқ нур билан ишловчи (магнит-электрик, шлейфли) ва электрон осциллографлар киради. Тадқиқот ишларида уларни Н115, Н117, Н117/1, К121, Н145, НО43, Н700, ЭО-7 ва бошқа маркалари ишлатилади. Ҳар турли ўзгартириб берувчилар билан бирга осциллографлар ипларни таранглигини, чокнинг мустаҳкамлигини буюмларни деформацияланиш хоссаларини, машиналардаги титрашни, деталлардаги кучланишни, тезланиш ва бошқа катталикларни ўлчаш ва тадқиқ қилишда ишлатилади. Бу осциллографларда тадқиқот графиклари фотоқоғоз, фотопленка ёки яримўтказгичли қоғозларга ёзилиши мумкин.

Осциллографларда илмоқли ёки ромли гальванометрлар ишлатилиб, ёзиш материали кассеталарда бўлади. Ёриқ нур билан ишловчи осциллографлар қўйидаги элементлардан ташкил топган:

Ўлчаш мосламаси (ойнали гальванометр), оптик тизим, ёзиш қоғозини сўриш механизми, шунт ва қаршиликлар.

Портатив 12-каналли К-115 магнит-электрик осциллографи электрик жараёнларни (турли механик, физик, кимёвий, биологик ва бошқаларни ток ёки кучланишга айлантириб) 0 дан 15000 Гц частота орасида ёзигб олиш учун ишлатилган.

### **K-115 Осциллографининг техник таърифи**

1. Умумий магнит блокида йифилган МО10, МО14, МО17,МО1015 турли 12 та гальванометрлар жойлашган ёки 11 та ишчи гальванометр ва 1 дона ноль, яъни базис чизигини чизувчи гальванометр.
2. УФ-67-120 осциллограф қоғози.
3. Иккта кассета 25 м. дан фотолента захиралиси.
4. Фотолентани сурилиш тезлиги 0,5-10000 мм/с.
5. Ёзиш тезлиги:
  - 2000 мм/с, агар УФ-67 фотоқоғозига рухли лампа билан ёзилса;
  - 2600мм/с, агар фотоқоғозга рухли лампа билан ёзилиб, кейин кимёвий йўл билан очилса;

-180мм/с, агар фотоқоғозга чүгланиш лампаси билан ёзилиб, кейин химик йўл билан очилса;

6. Вақт белгилари оралиғи: 2; 0,2; 0,02; 0,002 сек.

7. Ёзиш натижаларини кузатиш учун экран, графикни ёювчи мослама билан.

8. Манба, ўзгарувчан ток, 127;220 в.

9. Ўлчамлари, 535 x 290 x 320 мм;


10. Оғирлиги, 35кг

Тизимга осиллографдан ташқари П 133 манба блоки, стол, шунт магазинлари ва қўшимча қаршиликлар киради. Шунт магазинлар ва қаршиликлар уч турли қилиб чиқарилади:

P115 тури учта шунт секцияси ва учта қаршиликлар секциясидан ташкил топса, P156 тури олти шунт секциясидан, PP157 тури эса олти қаршиликлар секциясидан ташкил топган.

#### К 115 осциллографини оптик схемаси.

Осциллограф металл қутича холида бўлиб, уни чап тарафига ичиде плёнка ёки фотоқоғози бўлган кассета жойлаштирилади (14-Расм). Қутича ичиде ўнг тарафда гальванометрлар блоки, уни олдида вақтни белгилаш мосламаси, юқорида кузатиш экранни жойлашган.



14-Расм .


14- Расмда: 1. Ртутли лампа, 2. Ярим сферик линза, 3. Ойна, 4. Вақт белгилагици ойнаси, 5. Айланувчи дифрагма, 6. Ойна, 7. Йиғувчи яримсферик линза, 8. Кассета, 9. Ролик, 10. Фотоқоғоз, 11. ғалтаклар, 12. Доимий магнит блоки, 13. Гальванометр. 14. Гальванометр ойнаси, 15. Ойна, 16. Ойнали айланувчи барабан, 17. Кузатиш экраны.

Гальванометрлар блоки доимий магнит тизими, ўзгарувчан ҳалқа ва ойнадан ташкил топган.

## 5.20 Электрон осциллографлар

Тез юз берувчи ва қайтарилиувчан жараёнларни ЭО-7 осциллографи билан тадқиқ қилиш осон ва қулай. Унинг асосий элементи электр-нур трубкаси ЭНТ бўлиб, экрани люминофор, яъни электронлар урилганда чақновчи модда билан қопланган.

ЭНТ вакуум балони бўлиб, ичида электронлар чиқарувчи катод  $K$  ва уларни тортувчи мусбат анодлар  $A_1$  ва  $A_2$  жойлашган. (15-Расм). Улар электронлар нур чизигини йиғиб экранга узатади ва экранда доғ ҳолида чақнаш юз беради. Бошқарувчи электрод Б доғнинг чақнаш ёруғлигини ростлайди. П1, П2, П3, П4, пластиналар ўзаро жуфт ва перпендикуляр жойлашган бўлиб, ёруғ нурни экранда вертикал ва горизонтал йўналиш бўйлаб оғдириш вазифасини ўтайди.



15-Расм

Тадқиқ қилинаётган катталикка мос кучланиш ўзгартириб берувчидан электр занжири орқали кириш  $Y$  га узатилади, сўнгра вертикал кучайтиргич ВОК дан П1 ва П2 нурни вертикал оғдирувчи ( $Y$  бўйлаб) пластинкаларга узатилади, ўзгартирилаётган катталикка мос кучланиш эса кириш  $X$  га узатилиб, горизонтал кучайтиргич ГОК орқали П3 ва П4 нурни горизонтал оғдирувчи пластиналарга узатилади.

Асосий кириш  $X$  узиб қўйилади, кучланиш горизонтал ёйиш генератори орқали нурни бир текис узатувчи П3 ва П4 пластиналарга узатилади. Шундай қилиб тадқиқ қилинаётган катталик осциллограф экранида вақтга боғлиқ ҳолда кўрилади.

Электрон осциллограф ЭО-7 асосан тебраниш каби бир текис қайтарувчи жараёнларни, шунингдек секин ва нотекис ўзгарувчи жараёнларни кузатиш учун ишлатилади (масалан, тикув машиналари деталларини харакат траекториясини, ипни узатишдаги графикни ўзгариш қонуниятини ва бошқалар. Графикларни экрандан расмга олинади ёки маҳсус кинокамера билан расмга олинади.

#### Назорат соволлари:

- 1.“Физика” ва “Электротехника” фанларини ўрганганда танишган ўзингиз билан кучайтиргичларни схемаларини чизиб беринг?
2. Кучайтиргичларнинг вазифалари нимадан иборат?
3. Ёруғлик- нур билан ишловчи осциллографни ишлаш принципини тушунтириб беринг?
4. Ёруғлик-нур билан ишловчи К 115 осциллографидаги гальванометр тадқиқ жараёни учун қандай танланади?
5. Қандай масалаларни ҳал қилиш ва тадқиқотнинг қайси турларида электрон осциллографлар қўлланилади?

## **6-БОБ. ИЛМИЙ ТАДҚИҚОД ИШЛАРИНИ ТУРЛАРИ ВА БОСҚИЧЛАРИ**

1. Илмий тадқиқот турлари ва мақсади.
  2. Тадқиқот ишларининг босқичлари.
  3. Фоя, тажриба, муқобиллик меъзони.
- 
1. Илмий тадқиқот турлари ва мақсади ИТИ қуидагиларга бўлинади:
    1. Назарий.
    2. Назарий тажрибавий.
    3. Тажрибавий (лабораторияда ва саноатда қўлланувчан).

Ҳал қилиниши лозим бўлган масала бўйича ИТИ қуидагиларга бўлинади.

1. Буюмни ишлаш йўлини ёки механизмни ишлаш тамойилини очиб берувчи назарий тажрибавий ишлар.
2. Янги яратилган кийимнинг ёки машинанинг структураси, хоссалари, қўлланиш шароитини ўрганишга бағишлиланган ишлар.
3. Дастребаки (априор) тажрибалар.
4. Кийим, маҳсулот ёки машина сифатини аниқлашга ва стандартларни яратишга бағишлиланган ИТИ.
5. Илмий ишлар усулини яратишга бағишлиланган ИТИ (мосламалар, ўзгартириб берувчиларни яратиш).

### **2. Тадқиқот ишларининг босқичлари.**

- У қуидаги кетма-кетликда амалга оширилади:
1. Мавзуни танлаш ва асослаш.
  - 2 Тайёрланиш босқичи.
  3. Технологик жараённи назарий таҳлили.
  4. Дастребаки (априор) тажрибани ўтказиш.
  5. Асосий тажрибани ўтказиш.
  6. Назарий ва тажрибавий тадқиқотлар натижасини таҳлил қилиш.
  7. Илмий тадқиқот ҳисботини ёзиш ва фикр муроҳазаларни баён этиш.

### 3. Тадқиқот ҳисоботининг структураси.

Илмий ишни бажарилаётганда услубий дастур асосида унинг режаси келтирилган бўлиши керак. Ёзилган ҳисобот ДАВСТ 19600-74 асосида рўйхатланган бўлиши лозим. Бунда ҳисоботда математик формулалар, жадваллар, статистик ва тажрибавий натижалар, графиклар, схемалар, расмлар, осциллограммалар, диаграммалар, саноатда қўлланиши ва қўлланилганлиги хақида далолатномалар бўлиш керак.

Ҳисобот албатта қуйидаги қисмлардан ташкил топган бўлиши лозим:

1. Ҳисоботнинг юзи.
2. ИТИ ни бажарувчилар рўйхати.
3. Иш реферати.
4. Мундарижа.
5. Кириш.
6. Адабиётлар, диссертациялар, журналлар, мақолалар, патентлар ва аввал бажарилган ИТИ лар таҳлили.
7. Танланган ишнинг йўналиши тасдиқи.
8. Ҳисоботнинг асосий қисми (тажрибанинг мазмуни ва олинган натижалар).
9. Хотима (хулоса ва таклифлар).
10. Ишлатилган патент материаллар рўйхати.
11. Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.
12. Иловалар.
13. Қисқартмалар, символлар ва махсус терминлар рўйхати.

## 6.1 Тажрибани дастурлаш ва ўтказишдан мақсад

Тажрибани ўтказишдан ва режалашдан мақсад қуйидагилар:

1. Унинг математик моделини қўриш, бу модел регрессия модели дейилади;
2. Кузатилаётган тажрибада ёки объектда юз берадиган ходисаларни ўрганиш;
3. Тадқиқ қилинаётган жараённи ёки объектни муқобиллаш (оптималлаш);


4. Тажриба ўтказиш учун лозим бўлган ўлчамларни танлаш.

Бу вазифалар амалга оширилгач, тажрибани кибернетик модели курилади.

## 6.2 Тажрибани кибернетик модели (Эшби қутичаси)

Технологик жараённи маъносини ёки янги яратилаётган машина механизими ёки ускунани ишлаш ва тамойилини асослаш мақсадида, шунингдек яратилаётган объектнинг муқобил ўлчамларини аниқлаш учун жараённи математик моделини қўриш лозим бўлади.

Математик модельни қўришда қора қутича, яъни Эшби қутичасидан фойдаланилади (16-Расм ).



Расм . 16.

Математик модел қуидаги қўринишида бўлади  $y = A \{x_1; x_2\}$ .

Бу ерда  $x_1; x_2; x_3; \dots; x_n$ - кирувчи, таъсир қилувчи факторлар;

$y_1; y_2; y_3; \dots; y_n$ - чиқувчи факторлар;

$A \{ \dots \}$  - кирувчи факторларни чиқувчи факторларга айлантириш оператори.

Тажриба ўтказилгандан сўнг унинг математик регрессион формуласи ишлаб чиқилади ва унинг асосида фактор юзи ва сиртларининг графиклари курилади, сўнгра муқобиллаш (оптималлаш) катталиги ҳақида фикр юритилади.

## 6.3. Тажрибанинг турлари.

Икки турли тажрибалар маълум, яъни суст ва жадал тажрибалар. Суст тажриба, бунда тажриба ўтказувчи тажриба нихоялангунча унинг боришига хеч қандай ўзгартириш киритмайди.

Жадал тажриба, бунда тажриба ўтказаётган шахс уни тамом бўлишини кутмасдан уни боришига ўзгартириш киритади ёки бутунлай тажриба стратегиясини ўзгартиради. Тажрибада кўпинча бир факторли ва кўп факторли режалаш қўлланилади. Мураккаб жараёнларни тадқиқ қилишда кўп факторли режалаш қўл келади, чунки бунда кам тажриба ўтказилиб аниқ натижага эга бўлинади. Тажрибанинг боришига номаълум катталиклар ва жараёнларни таъсирини бекор қилиш учун унда рандомизация (эҳтимоллаш) кўзда тутилади, яъни эҳтимолли рақамлар жадвалига асосан тажриба эҳтимолий кетма-кетликда ўтказилади.

Факторли дастурлаш қуйидаги турдаги тажрибаларни ўтказишида ишлатилади:

1. ТФТ - тўлиқ факторли тажриба.
2. БФТ - бўлиқ факторли тажриба.
3. ЭМУ - эҳтимолий мувозанат усули.
4. ЖКУ - жадал кўтарилиш усули.
5. МКТ - марказий композицион тажриба.
6. ДТ - дисперсион таҳлил.
7. ГУ - градиент усул.
8. НГУ - ноградиент усул.

#### **6.4. Кирувчи ва чиқувчи факторлар, уларга талаблар**

Дастурлашнинг хар бир турида тадқиқотчи кирувчи ва чиқувчи факторларни белгилаб олиши керак.

Чиқувчи фактор (жавоб, оптималлаш катталиги) аввалдан маълум бўлиши мумкин, ёки мутлақо маълуммас, ёки қисман маълум бўлиши мумкин. Гоҳида яхши натижа олиш учун бир нечта чиқувчи факторлар бўлиши керак. Оптималлаш катталиги қабул қилингач, бошқарилувчи - ўзгарувчи (кирувчи) факторлар қабул қилинади. Бунда кирувчи факторларга қуйидаги талаблар қўйилади:

- а) факторларни хар бири бошқарилувчи бўлсин, яъни уларни ўзгартериш мумкин бўлиши керак;
- б) фактор бир қийматли ва юқори аниқликка эга бўлиши керак;
- в) факторлар корреляцияланмаган, яъни бир-бирига боғлиқ бўлмаслиги керак;
- г) факторларни қадамини ўзаро ўзгартериш мумкин бўлиши керак.

### **6.5. Тажриба матрицалари**

Асосан тажриба ўтказишдан аввал уни матрицаси қурилади. Бунда матрицанинг турига ва ўтказилиши лозим бўлган тажрибанинг шартига асосан кирувчи факторларнинг қиймати ва уларни ўзгартериш катталиги танланиб, тажриба учун лозим бўлган катталиклар жадвали. (Масалан, жадвал №3) тўлдирилади.

Жадвал-3.

Ўзгартериш даражаси	$X_n$	$X_a$	$X_{io}$	Ўзгартериш қадами, $\Delta$
Кирувчи факторлар	-1	0	-1	
$x_1$ -чокнинг узунлиги, мм	1	3	5	2
$x_2$ -тепкининг босиши, Н	2	6	10	4
$x_3$ -бош валнинг айланышлар сони, ай/мин	2500	4000	5500	1500

Ўзгартериш қадами ( $\Delta$ ) деб, шундай катталикка айтиладики, уни асосий даражага ( $X_a$ ) қўшилса, факторни юқори қиймати ( $X_{io}$ ), олинса факторни пастки қиймати ( $X_n$ ) ҳосил бўлади, яъни;

$$X_{io} = X_a + \Delta, \quad X_n = X_a - \Delta$$

Агар  $\Delta$  қиймати жуда кичкина бўлса, у унча чиқувчи факторга таъсир қилмасада, чиқувчи факторни хатосидан кам бўлади. Агар  $\Delta$  жуда катта бўлса, чиқувчи фактор, яъни оптималлаш катталигини чизиқли модель билан

ёзиб бўлмайди. Шунинг учун хар бир аниқ ҳол учун  $\Delta$  ни қиймати алоҳида қабул қилинади, бунда экспериментаторни тажрибаси, интуицияси - хусусий сезгиси ва жараён хақидаги дастлабки маълумотлар ҳисобга олиниши керак.

$X_0$  ва  $\Delta$  ларни қабул қилингач тажриба матрицасини қўришга киришилади. Матрицадаги факторларни даражасини қиймати кодланади (сирланади) тажриба шартларини ёзишни соддалаштириш, ҳар хил изланишларда матрицани унификациялаш ҳамда тажриба натижаларини енгил ишлаб таҳлил қилиш учун матрицадаги факторларни даражаси қиймати кодланади (сирланади). Бунинг учун қуйидаги формуладан фойдаланилади:

$$X_i = \frac{X_i + X_{oi}}{\Delta_i}$$

Бу ерда  $X_i$ -i факторни кодланган қиймати;

$X_i$ -i факторни ҳақиқий қиймати.

$X_{oi}$ -i- факторларни асосий даражасининг ҳақиқий қиймати;

$\Delta_i$  - ўзгартириш қадами.

Масалан (жадвал учун):

$$X_{oi} = \frac{X_{oi} + X_{ni}}{2} = \frac{1+5}{2} = 3,$$

$$\Delta_i = \frac{X_{oi} - X_{ni}}{2} = \frac{5-1}{2} = 2,$$

$$X_{ioi} = \frac{5-3}{2} = +1(+),$$

$$X_{ni} = \frac{1-3}{2} = -1(-).$$

Адабиётларда тажриба матрикаларида факторларни юқоридаги қиймати +1 ёки (+), пастки қиймати эса - 1 ёки (-) деб белгиланади. Қуйида типик тажриба матрицаси келтирилган.

Жадвал-4.

Таж қайт.	Кирувчи факторлар			У
	$x_1$	$x_2$	$x_3$	
1	+	+	+	$y_1$

2	-	+	+	$y_2$
3	+	-	+	$y_3$
4	-	-	+	$y_4$
5	+	+	-	$y_5$
6	-	+	-	$y_6$
7	+	-	-	$y_7$
8	-	-	-	$y_8$

Бизнинг мисол учун жадвал-4 қўйидагича бўлади.

Жадвал - 5

Таж қайт.	Кирувчи факторлар			$y$
	$x_1$	$x_2$	$x_3$	
1	5	10	5500	$y_1$
2	1	10	5500	$y_2$
3	5	2	5500	$y_3$
4	1	2	5500	$y_4$
5	5	10	2500	$y_5$
6	1	10	2500	$y_6$
7	5	2	2500	$y_7$
8	1	2	2500	$y_8$

Назорат соволлари:

- ИТИ нинг мақсади нима?
- Назарий тадқиқотлар билан тажрибавий тадқиқотларнинг фарқи нимада?
- Тадқиқот ишларини босқичларини шархлаб беринг.
- Тадқиқот ҳисоботи қандай қисмлардан ташкил топган?
- Дастлабки тажриба билан асосий тажриба ўртасида қандай фарқ бор?
- Кирувчи ва чиқувчи факторлар қандай танланади?
- Факторларга қандай талаблар қўйилади.
- Тажриба матрицалари нима?
- Қора кути деганда нимани тушунасиз?

10. Эхтимолий сонлар жадвали нима учун керак?

## 6.6. Бир факторли ва кўп факторли тажриба

1.  $N=2^n$  кўринишдаги чокнинг мустахкамлигини текшириш учун тўлиқ факторли тажрибани ўтказиш.
2. Регрессия тенгламаларини қўриш.


Юқорида таъкидлагандек бир факторли тажрибани дастурлаш ва ўтказиш экспериментатордан оптималлаш катталигини топишда анча вақт талаб қиласди. Бунинг акси, кўп факторли тажрибада эса кутилаётган ва қидирилаётган натижага тез эришилади. Шунинг учун биз иккинчи йўл масаласини мисол тариқасида қўриб чиқамиз.

1.  $N=2^n$  - кўринишдаги чокнинг мустахкамлигини текшириш учун тўлиқ факторли тажрибани ўтказиш.

Тажриба ўтказишидан аввал кирувчи факторларни аниқлаймиз. Бунинг учун биз ечаётган муаммога бағишлиланган илмий журналлар, адабиётлар, хисоботлар, рефератлар, патентлар билан танишиб чиқамиз.

Шунингдек бу масала бўйича тикув корхоналардаги мутахассислар фикрини хам билишимиз керак. Сўнгра аниқланган факторларни саралаш (ранжирование) процедурасини амалга оширамиз. Бунда факторлар мажмууси диоаграммасини (психологик тажриба) курамиз, абсцисса ўқи бўйлаб кирувчи факторларни (расм -17), ордината ўқи бўйлаб эса ҳар бир факторни чиқувчи факторга (жавоб, натижа оптималлаш катталиги) таъсир қилиш даражаси қийматини жойлаштирамиз.

Сўнгра булардан текшириладиган жараёнга кўпроқ таъсир қилувчи факторлар танлаб олиниб, тажрибани ўтказишида қўлланилади.



Расм. 17.

Фараз қилайлик назарий йўл билан чокнинг мустахкамлигини характерловчи қўйидаги тенгламани келтириб чиқардик:

$$P_4 = K \frac{l \cdot n \cdot t \cdot F}{\Psi_N} \quad (1)$$

Бу ерда  $l$ -чокнинг узунлиги;  $n$ - машина бош валининг айланишлар сони;  $t$ -игна ишининг таранглик кучи;  $\Psi_N$ -игнанинг номери,  $K$  - пропорционаллик коэффиценти.

Энди биз гипотезанинг тўғрилигини ёки назарий йўл билан келтириб чиқарилган формулани тўғрилигини тасдиқлаш учун тажрибани дастурлашимиз ва ўтказишимиш лозим. Бунинг учун биз 5 - маърузадаги матрица асосида  $N=2^n=2^3=8$  кўринишидаги матрица қуриб, тажриба ўтказамиз ва тажриба натижаларини 6 - жадвалга ёзамиз.

Жадвал 6

Таж. қайт. рақами	Факторлар			Уч <sub>j</sub> қайтарилиш қийматлари			$y_j$	$S_j^2$
	x	x	x	1	2	3		
1	+	+	+	8	11	8	9	3
2	-	+	+	13	15	11	13	4
3	+	-	+	14	16	12	14	4

4	-	-	+	20	18	16	18	4
5	+	+	-	16	15	14	15	1
6	-	+	-	22	20	18	20	4
7	+	-	-	17	18	13	16	7
8	-	-	-	21	19	17	19	4

$$\sum S_j^2 = 31$$

Матрицадаги

$Y_j$  - чок мустаҳкамлигини ўртача қиймати.

$S_j^2$  - чиқувчи факторни дисперсияси.

$m=3$  - тажрибани қайтарилиш сони.

Дисперсиянинг тикланиш даражаси Кохрен ( $G_p$ ) катталиги асосида текширилади:

$$G_p = \frac{S_j^2}{\sum S_j^2} m a x , \quad (2)$$

$$S_j^2 = \frac{1}{m-1} \sum_1^m (Y_{uj} - Y_j)^2 , \quad (3)$$

$$S_j^2 = \frac{1}{3-1} [(8-9)^2 + (11-9)^2 + (8-9)^2] = 3 ,$$

$$G_p = \frac{7}{31} = 0,226 .$$

Кохрен катталигини жадвалдаги (3;5) қиймати.

$$G_{jk} \{P_g=0,95; f=m-1=2, N=8\} = 0,516$$

Агар  $G_p < G_{jk}$  бўлса, тажриба дисперсияси бир хил ҳамда тикланувчан хисобланади. Бизда  $0,516 > 0,226$ , демак тажриба тўғри ўтказилган.

## 2. Регрессия тенгламаларини қуриш.

Тажриба натижалари асосида қуйидаги кўринишдаги регрессия тенгламасини қуриш керак.

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_{12} x_1 x_2 + b_{13} x_1 x_3 + b_{23} x_2 x_3 + b_{123} x_1 x_2 x_3, \quad (4)$$

бу ерда  $b_0; b_1; b_2; b_i; b_{12}; \dots; b_{123}; b_{iek}$  регрессия тенгламаларининг коэффициентлари.  $x_1; x_2; x_3$  - киравчи факторлар. Коэффициентлар қийматлари қуйидаги формулалар асосида ҳисобланади:

$$B_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i \quad (5)$$

$$B_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N X_{ij} Y_j \quad (6)$$

$$B_{ieK} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N X_{ij} X_{ej} X_{Kj} Y_j \quad (7)$$

$$B_{iek} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N X_{ij} X_{ej} X_{Kj} Y_j \quad (8)$$

Бизнинг мисол учун;  $b_0 = \frac{1}{8}(9+13+14+18+15+20+16+19) = 15,5$  Худди шундай:  $b_1; b_2; b_3; b_{12}; b_{23}; b_{123}$  коэффициентлар қиймати топилгач (4) тенглама қуйидаги кўринишга келади:

$$Y_p = 15,5 + 2x_1 + 1,25x_2 + 2x_3 + 0,25x_1x_2 - 1,25x_2x_3 - 0,25x_1x_2x_3 \quad (9)$$

Энди дисперсиянинг тикланиши қийматини ҳисоблаймиз;

$$S_{tik}^2 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N S_j^2 = \frac{1}{8} 31 = 3,88. \quad (10)$$

Унинг ўртacha қиймати эса

$$S^2\{y\} = \frac{1}{m} S_{tikS}^2 = \frac{1}{3} 3,38 = 1,29 \quad (11)$$

Регрессия коэффициентларининг дисперсиядаги ўртacha қиймати:

$$S^2\{b_i\} = \frac{1}{N} S^2\{y\} = \frac{1}{8} 1,29 = 0,161 \quad (12)$$

$$S\{b_i\} = \sqrt{0,161} = 0,4 \quad (13)$$

Энди (9) тенгламадаги коэффициентларнинг аниқлигини Стыодент катталиги ( $t_p$ ) асосида ҳисоблаймиз:

$$t_p = \left| \frac{b_1}{S\{b_1\}} \right| \quad (14)$$

Бунда

$$t_p\{b_1\} = \frac{2}{0,4} = 5; \quad t_p\{b_{13}\} = 0;$$

$$t_p\{b_2\} = \frac{1,25}{0,4} = 3,1; \quad t_p\{b_{23}\} = 3,1$$

$$t_p\{b_3\} = 5; \quad t_p\{b_{123}\} = 0,62$$

$$t_p\{b_{12}\} = 0,62$$

Стыодент катталигини жадвалдаги қиймати /1,3,5/:

$$t_{\text{ж}} \{ P_g = 0,95; f = N(n-1) = 8(3-1) = 16 \} = 2,12$$

Агар Стыодент катталигининг ҳисобланган қийматлари унинг жадвалдаги қийматидан катта бўлса, регрессия коэффицентлари аниқ деб ҳисобланади, яъни  $t_p > t_{\text{ж}}$ .

Натижада (9) регрессия тенгламаси қуидаги холга келади:

$$Y_p = 15,5 + 2x_1 + 1,25x_2 + 2x_3 - 1,25x_2x_3 \quad (15)$$

## 6.7. Регрессия тенгламасини адекватлигини

### Регрессия тенгламасини адекватлигини (мослигини) текшириш.

Ҳосил қилинган (15) регрессия тенгламасининг назарий йўл билан келтириб чиқарилган тенгламага мослигини Фишер ( $F_p$ ) катталиги асосида текширилади:

$$F_p = \frac{S^2 ag}{S^2 \{Y\}} \quad (16)$$

Бу ерда адекватлик дисперсияси

$$S_{ad}^2 = \frac{m}{N - M} \sum_{Y=1}^N (y_Y - y_{PY})^2 \quad (17)$$

$N = 8$  - тажрибалар сони;

$m = 3$  - тажрибаларни қайтарилиш сони;

$M = 5$  - регрессия тенгламасини коэффицентлари сони;

$Y_{pj}$  - чиқувчи факторларнинг ҳисобланган қийматлари;

Жадвал - 6 ва (15) тенглама асосида  $Y_{pj}$  ни қийматларини ҳисоблаймиз ва қуидаги 7 - жадвалга ёзамиз.

7 - жадвалдаги натижани (17) тенгламага қўйсак:

$$S^2 ag = \frac{3}{8 - 5} \cdot 1 = 1$$

Сўнгра Фишер катталигини ҳисоблаймиз.  $F_p = \frac{1}{1,29} = 0,75$

Жадвал-7

j	$Y_{pj}$	$Y_j$	$Y_j - Y_{pj}$	$(Y_j - Y_{pj})^2$
1	$15,5 - 2 - 1,25 - 2 - 1,25 = 9$	9	0	0
2	$15,5 + 2 - 1,25 - 2 - 1,25 = 13$	13	0	0
3	$15,5 - 2 + 1,25 - 2 + 1,25 = 14$	14	0	0
4	$15,5 + 2 + 1,25 - 2 + 1,25 = 18$	18	0	0
5	$15,5 - 2 - 1,25 + 2 + 1,25 = 15,5$	15	-0,5	0,25
6	$15,5 + 2 - 1,25 + 2 + 1,25 = 19,5$	20	+0,5	0,25
7	$15,5 - 2 + 1,25 + 2 - 1,25 = 15,5$	16	+0,5	0,25
8	$15,5 + 2 + 1,25 + 2 - 1,25 = 19,5$	19	-0,5	0,25
				$\Sigma = 1$

Агар  $F_p \leq F_k$  бўлса (15) тенглама (1) тенгламага адекват ҳисобланади.

Фишер катталигини жадвалдаги қиймати /1, 3, 5/:

$$F_k = P_d = 0,95; f_l = N - M = 8 - 5 = 3,$$

$$f_2 = N(m - 1) = 8(3 - 1) = 16; F_t = 3,24.$$

$0,75 < 3,24$  бўлганлиги учун (15) регрессия тенгламаси (1) тенгламага адекватdir, яъни ўtkазилган тажриба натижалари назарий йўл билан олинган натижаларни тасдиқлади.

Адабиётлар: [1,3 (43-130 бетлар, 391-435 бетлар), 5, 7, 10, 12, 13, 15].

Назорат соволлари:

1. Чок мустаҳкамлигини қандай факторларга боғлиқлигини аниқланг.
2. Кохрен катталиги нима учун ишлатилади?
3. Стъюдент катталигини тенгламасини ёзинг ва маъносини тушунтириб беринг.
4. Дисперсиянинг адекватлиги деганда нимани тушунасиз?
5. Фишер катталиги қандай ҳисобланади ва нима учун ишлатилади?

## 6.8. Тажриба натижаларини график тасвирлаш

1. Тажрибанинг регрессия тенгламасини каноник ҳолга келтириш.
2. Математик моделни кўриниши ва маҳсус сиртларни кўриш.

1. Тажрибанинг регрессия тенгламасини каноник ҳолга келтириш.

Иккинчи даражали ротатабел режалаш асосида қуйидаги чок мустаҳкамлигини шархловчи регрессия тенгламаси келтириб чиқарилган бўлсин:

$$y=47,64+10,33x_1+3,91x_2-5,06x_1^2-0,41x_2^2+1,22x_1x_2 \quad (1)$$

Бу тенглама асосида графиклар кўриш ва уни таҳлил қилиш учун каноник ҳолга келтирилади. Натижада янги координаталар марказини топамиз.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx_1} &= 10,33 - 10,12x_1 - 1,22x_2 = 0 \\ \frac{dy}{dx_2} &3,91 - 0,82x_2 + 1,22x_1 = 0 \end{aligned} \quad (2)$$

Бу тенгламалар биргаликда ечиб, сирт маркази координаталарини жавобини топамиз.  $x_{s1}=1,94$ ;  $x_{s2}=7,66$ .

Бу натижаларни (1) га қўйсак, сирт марказидаги чокнинг мустаҳкамлиги жавобини топамиз:

$$y_s = 47,6+10,33-1,94+3,91*7,66-5,06*1,94^2-7,66^2 + \quad (3)$$

$$+ 1,22 * 1,94 * 7,66 = 72,66.$$

Жавоб сиртнининг (тажриба графигининг) маркази янги координата системасига ўтказилади, бунда

$$\begin{aligned} y &= 47,64 + 10,33(x_1+1,94) + 3,91(x_2+7,66) - \\ &- 5,06(x_1+1,94)^2 - 0,41(x_2+7,66)^2 + 1,22(x_1+1,94)*(x_2+7,66) = \\ &= 72,66 - 5,06x_1^2 - 0,41x_2^2 + 1,22 x_1x_2 \end{aligned} \quad (4)$$

Координата ўқларининг оғиш бурчаги қўйидаги формуладан топилади:

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{b_{12}}{b_{11} - b_{22}} \quad (5)$$

Бунда (4) га асосан:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 2\alpha &= \frac{1,22}{-5,06 + 0,41} = -0,263 \\ \alpha &= -7^{\circ}21' \end{aligned} \quad (6)$$

Умумий кўринишда каноник тенглама

$$Y - Y_s = B_{11}X_1^2 + B_{22}X_2^2 + B_{12}X_1X_2 \quad (7)$$

Энди каноник кўринишдаги регрессия тенгламаси коэффициентлари топилади:

$$\begin{aligned} B_{11} &= b_{11} \cos^2 \alpha + b_{12} \sin \alpha \cos \alpha + b_{22} \sin^2 \alpha \\ B_{22} &= b_{12} \sin^2 \alpha - b_{12} \sin \alpha \cos \alpha + b_{22} \cos^2 \alpha \\ B_{12} &= (b_{22} - b_{11}) \sin \alpha \cos \alpha + \frac{1}{2} b_{12} (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = 0 \end{aligned} \quad (8)$$

Бунда:

$$\begin{aligned} B_{11} &= -5,06 * \cos^2(-7^{\circ}21') + 1,22 * \sin(-7^{\circ}21') * \cos(-7^{\circ}21') - \\ &- 0,41 * \sin^2(-7^{\circ}21') = -5,14. \\ B_{22} &= -0,331; \quad B_{12} = 0. \end{aligned} \quad (9)$$

(9) даги B11, B22 ва B12 нинг (3) даги Ys нинг қийматини (7) га қўйсак (1) тенгламанинг каноник ҳолдаги кўринишига эга бўламиш:

$$y - 72,66 = 5,14 X_1^2 + 0,331 X_2^2 \quad (10)$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$  лар  $x_1, x_2, \dots, x_n$  факторлар учун чизиқли функцияларнинг каноник ўзгарувчилари.

## 6.9. Математик моделни күришиши ва маҳсус сиртларни қуриш

(10) тенгламадаги каноник коэффициентлар бир турли бўлганлиги учун жавоб сирти эллиптик параболоид кўринишида бўлиб, унинг юқори нуқтаси (чўққиси) максимум бўлади. Бунда /  $B_{11} > B_{22}$ / бўлганлиги учун эллипс X бўйлаб чўзилгандир.

Унинг қиймати 50,60 ва 70 Гр/мм бўлган ҳоллар учун эгри чизиқлар контурини чизамиз. Бу қийматларни (10) тенгламага қўйсак:

$$y = 50 \text{ Г/мм}, \quad 1 = x_1^2/4,41 + x_2^2/68,5;$$

$$y = 60 \text{ Г/мм}, \quad 1 = x_1^2/2,46 + x_2^2/38,2;$$

$$y = 70 \text{ Г/мм}, \quad 1 = x_1^2/0,518 + x_2^2/8,04$$


ёки

$$x_1^2/2,12 + x_2^2/8,28^2 = 1;$$

$$x_1^2/1,57^2 + x_2^2/6,18^2 = 1; \quad (11)$$

$$x_1^2/0,72^2 + x_2^2/2,84^2 = 1;$$

(11) тенгламалар асосида бир хил тақсимланишли эгри контур чизиқларини чизамиз (18-Расм ).



18-Расм

18-Расмдан кўриниб турибдики, эллипсларни марказига яқинлашган сари чокнинг мустаҳкамлиги ошиб боради.

Назорат соволлари:

1. Қандай регрессия тенгламалари каноник ҳолга келтирилиб кейин уларни графиклари чизилади?
2. Фактор сирти ва фактор юзаси деганда нимани тушунасиз?
3. Қайси ҳолларда, яъни  $B_{11}$  ва  $B_{22}$  коэффицентларнинг қандай нисбатида жавоб сирти эллиптик параболоид, гиберболик параболаид ёки парабола кўринишида бўлади?
4. Регрессия тенгламаларини графикларини чизишдан мақсад нима?
5. Математикадаги хусусий дифференциал ибораси нимани билдиради?

## **7-БОБ. ТҮҚИМАЧИЛИК ЖИХОЗЛАРИНИ ОБЪЕКТ СИФАТИДА ДИАГНОСТИКАЛАШ.**

### **7.1. Машиналарни диагностикалаш тизими ва усуллари**

Машиналарнинг деталлари ишлаш давомида ейилади. Деталларни ишқаланаётган юзаларининг шакли ўзгаради. Туташган деталлар орасидаги тиркишлар катталашиб, ўқларо масофалар ўзгаради, қайишишлар содир бўлади, макон бўйича майдон ва деталлар маҳкамланиши ўзгаради. Шу бу сабабли деталларнинг ишлаши ёмонлашади, двигателларни қуввати пасаяди, энергия сарфи кўпаяди, машиналарни бошқариш ва мосламалар элементларини биргаликда ишлаш сифати пасаяди ва ҳоказо.

Жихозларни техник ҳолати – бу ишлаш жараёнида ўзгаришларга дучор бўлган техник хужжатларда белгиланган хусусиятлар ва параметрлар.

Техник ҳолати структурли ва диагностик параметрларига ажратилади. Структурли параметрлари (детални ўлчами, ейилиш, тиркиш, жуфтликдаги таранглиги, материални физик-кимёвий хусусиятлари) жихозни техник ҳолатини таъминлайди.

Жихозларни техник ҳолатини аниқлашда ишлатиладиган техник диагностикани параметрлари (температура, тебраниш, герметикланишини даражаси, босим, шовқин ва бошқалар) билвосита (косвенно) структуравий параметрларини, шу билан жихозларни ва йигғим қисмларини техник ҳолатини таърифлайди.

1-жадвал.

Диагностикалаш моделлари.

№	Физикавий характеристикаси	Математик моделлар
1	2	3
1	Диагностикалаш объектлари	Структураси, функцияланиши, пухталик, объектни назоратга яроқлиги.
2	Диагностикаланаётган объектлар	Техник ҳолатини тўхтовсиз ва дискрет ўзгаришларини тавсифлаш.

	параметрларининг техник ҳолатини ўзгариши	
3	Диагностик параметрларнинг ўзгариши	Диагностик параметрларини ва техник ҳолат параметрларини ўзгаришини тавсифлаш.
4	Норматив қўрсаткичлари	Диагностик параметрларни норматив катталикларини аниқлаш ва ресурсни прогнозлаштириш.
5	Диагностикалаш воситалари	Диагностикалаш воситаларини техникиқтисодий сифатини баҳолаш.
6	Диагностикалаш технологияси	Диагностикалаш алгоритмлари.

Ишлаб чиқарилаётган махсулотни сифати кинематик параметрларини тўғри белгилашга боғлик бўлади.

Диагностикалашнинг кинематик параметрларига қуидагилар киради: вақт, тезлик, бурчакли тезлик, бурчакли тезланиш, давр, жараённи такрорланиш частотаси, фаза, ҳажмли сарф, ҳажмли сарфни зичлиги, тезлик градиенти.

Бу параметрларни ўлчашлар учун ўлчаш схемасини тўғри танлаш зарур. Ўлчаш схемаси иложи борича оддий, пухта ва аниқ бўлиши лозим.

Кинематик параметрларни кўпинча ишлатиладиган ўзгартиргичлари 2П, 3П, 4П-расмларда кўрсатилган.

Диагностикалаш объект сифатида ҳалқасимон планка ҳаракатини кўриб чиқамиз, чунки ҳалқасимон планкани нотўғри ишлашида почкани нотўғри ишлаб чиқиши ўраб чиқиш сифатига ёмон таъсир этади.

Ҳалқасимон планкани ҳаракат механизми мураккаблиги туфайли, механизмни кулачокгacha деталларини ажритамиз. Кулачокни шакли нотўғри бўлса калава (початок) уяси пасайиб қолади.

Диагностикалаш учун машинани техник паспортидан талаб қилинган ҳалқасимон планкани ҳаракатини олиб, кимограф ёрдамида амалиётидаги

харакатни ўлчаб, уларнинг фарқини солиштириб ва аниқлаб, хатога олиб келадиган қулачоқдаги жойини аниқлаб ва бу нуқсонни пайвандлаш йўли билан ёки қулачокни алмаштириш билан тузатиш керак. Тузатиш ишларни бажариб бўлиб машинани янгидан диагностикалаш керак.

## **7.2 Диагностикалашни органолептик усуллари.**

Мақсад: П75 ҳалқа йигириш машинасини органолептик назорат қилиш усуллари билан танишиб чиқиш.

### **Машиналарни диагностикалаш тизими ва усуллари.**

Диагностикалаш тизими обьект ва диагностикалаш воситаларни орасидаги ўзаро таъсирларни, зарурият бўлганда ижрочиларни хам ўз ичига олади. Диагностикалаш натижасида диагноз кўйилади. Диагнознинг аниқлиги диагностикалашни чукурлигига ва назоратни тўлиқлигига бўғлиқ.

Техник диагностикалаш тестли бўлиши мумкин, бунда машинага тестли таъсирлар киритилади, ва машина ишлаб турганда функционал бўлиши мумкин, бу ҳолда машинага ишчи таъсирлар киритилади.

Ҳисоблаш техникасини, мосламаларни ва датчикларни электрик занжирларини назорат қилиш тестли диагностикалашда айниқса қулай. Одатда у машинани ишлашига тўсқинлик қилувчи нуқсонларни излашда, технологик тизимни бикрлигини назорат қилишда ва металлқирқиши дастгоҳларни тебранишлар шаклини органишда қўлланилади. Тебранишларни аниқлаш учун тестли таъсир вибратор ёрдамида ёки кесиш кучларини ўзгартириш йўли билан амалга оширилади. Вибраторли тизимни афзаллиги материални экономияси ва амплитуда-фазали частотали хусусиятини автоматик кўриш имкони борлиги. Ташқи таъсирларни кетма-кетлиги ва малумотни олиш диагностикалаш алгоритми билан аниқланади.

Машиналарни функционал диагностикалаш ишлатиш шароитида қулай, чунки кўп ҳолларда диагностикалашни технологик жараёнини бузмай ўтказиш мумкин. Диагностикалаш усулларини танлаш машинани турига ва уни вазифасига боғлиқ.

Автоматлаштирилган жихозларни диагностикалаш учун қуйидаги усуллар қўлланилади.

### Органолептик усуллар.

Органолептик усуллар: кўз билан кузатиш, эшитиш, хид билиш қобилияти ва сежиш органлар ёрдамида амалга оширилади. Ушбу эски диагностикалаш усуллари кенг тарқалган ва улар ёрдамида машиналарни асосий қисмларини текшириш бошланади. Махсус воситаларни ва оддий аппаратураларни қўллагандага қўлга киритилган натижаларни объективлиги ошади. Масалан, махсус краскалар, термоэталонлар ёрдамида йўл қўйиб бўлмайдиган температура кўтарилиши пайкалади, кучланишни кўтарилиши – мўрт қопламаси ёрдамида, тирқишлир катталагандага шовқин пайдо бўлиши – стетоскоп ёрдамида, дарз пайдо бўлиши магнитли чизиқлар ўзгариши бўйича, бир қатор назоратланаётган параметрлар кўз билан кузатиш ва стрелкали мосламаларни кўрсатишини йиғиб олиш (манометрлар, амперметрлар, вольтметрлар, тахометрлар ва ҳоказо).

Органолептик усуллардан фойдаланишда диагностикалаш алгоритмларни тўғри қўриш катта аҳамиятга эга. Малакали ходимларда алгоритмларни тўғри қўриш қобилияти йиллар бўйича шаклланади, аммо кўпинча хужжатларда кўрсатилмайди. Бу алгоритмларни фақат элементлари инкорларни тузатиш инструкциялари, жихозлар ишлаб чиқарадиган корхоналарда ёки конструкторлик бюросида яратилади. Мураккаб автоматик жихозлар учун инкор жадваллар ва диагностикалаш алгоритмларини график шаклда ишлаб чиқариш лозим. Бу материаллар шу жихозлар тури бўйича тажрибага эга бўлмаган ишчиларни ўқитишини осонлаштиради ва уларни қўлланиши диагностикалаш даврини қисқартиради.

Диагностик бўлимни қуролланганлик даражасига қарамли қўз билан кузатилган усуллари мосламали усулларга алмаштирилади. Масалан, тўқув дастгоҳининг тормоз механизмида босимни ўлчашда манометр ўрнига рўйхатга оладиган ўзиёзар мослама ўрнатилганда унинг ёзиғи бўйича жойланишини анча юқори аниқлик даражада ростланади. Назорат кетма-кетлигини механизмлар инкорлари статистикасига биноан аниқлаш мумкин.

Масалан, П75 йигириш машинани кўз билан кузатилаётган инкорларини кўриб чиқамиз.

### БЎЛИШИ МУМКИН ИНКОРЛАР ВА УЛАРНИ ЙЎҚОТИШ УСУЛЛАРИ.

Йигириш нуқсонларининг номлари	Эҳтимолли сабаби	Тузатиш усули
1. Чўзиш мосламасини олдида пилтали рамка зонасида хом ипни узилиши	Илгичларни тиқилиши ёки таранг айланиши	Илгичларни алмаштириш
	Тормознинг тиқилиши	Бузукликни тузатиш
	Йўналтирувчи тутамларни нотўғри ўрнатилганлиги	Тутамларни керак бўлган жойига ўрнатиш
	Калавадаги ўрамлар	Ўрамларни йўқотиш
	Машинани бўйламаси бўйича илгичларни нотўғри ўрнатилганлиги, натижада катушкаларнинг бир-бирига тегиб туриши	Илгичларни тўғри ўрнатиш
2. Чўзиш зонасида пиликнинг узилиши	Разводка нотўғри ўрнатилган	Разводкани тўғри ўрнатиш
	Тасмалар, босувчи валиклар, рифцилиндрда ўрамалар пайдо бўлиши	Ўрамаларни ечиш
	Тасмаларни узилиши ёки дарз кетиши	Тасмани алмаштириш
3. Чўзиш приборни юритмасида тишли фиддиракни алмаштиришда чўзиш зонасида пиликнинг узилиши	Чўзиш приборни юритмасида собачка храповик билан илашманганлиги	Собачкани храповик билан контактини, айланиш эркинлигини таъминлаш
	Храповикни тишлари уваланди	Храповикни алмаштириш
	Собачкани тиши синди	Собачкани алмаштириш

4. Калава танасининг қиррали	Ўрама эксцентрикни юзаси ейилди	Эксцентрикни алмаштириш
	Ўрама ричаг каточканинг юзаси ейилди	Каточкани алмаштириш
	Эксцентрикларни қистирмаси бошаб қолиши	Бирикмадаги тирқишларни йўқотиш
5. Калавада “погона” пайдо бўлиши. Калавани нотўғри шакли	Ҳалқали планкани осилиб қолиши	Ҳалқали планкани ростлаш
	Колонкаларни ҳаракатини тиқилиши	Тиқилишни йўқотиш
	Тизимни мувозанатини нотўғри ростлаш	Тизимни мувозанатини тиклаш
6.1. Калава ингичка	Храповик тишлар сони нотўғри терилган	Тишлар сонини камайтириш
Йигириш нуқсонларининг номлари	Эҳтимолли сабаби	Тузатиш усули
6.2. Қалин юмшоқ калава	Жуда енгил бегунок ўрнатилган	Оғирроқ бегунок ўрнатиш
	Урчуқлар тезлиги кичик	Урчуқлар тезлигини оширинг
	Бир неча урчуқларнинг тормозланиши	Ёмон айланаётган урчуқларни мойлаш ёки алмаштириш, тормозни ростлаш
	Храповик тишлар сони нотўғри терилган	Тишлар сонини камайтириш
6.3. Тўмтоқ конусли калава	Ҳалқали планкани кенглиги кичикроқ	Ҳалқали планкани кенглигини қўпайтириш
6.4. Ўткир конусли	Ҳалқали планкани катта	Ҳалқали планкани

калава	кенглиги	кенглигини камайтириш
6.5. Тик уяли калава	Иккиланган блокдаги кулачок нотұғри ўрнатилган	Кулачокни занжирга бүлган таъсирини камайтириш
6.6. Жуда қия конуссимон калава	Занжирга кулачокни таъсири камайган	Занжирга кулачокни таъсирини қўпайтириш
6.6. Туширилган уяли калава	Эксцентрик ариқасини нотұғрилиги	Эксцентрикни алмаштириш
	Халкали планкани паст жойланиши	Кулачокни микроток ўтказгичга SQ11 таъсирини ростлаш
	Патронлар баланд ўрнатилган	Патронларни чуқурроқ ўрнатиш ёки патронни алмаштириш
7. Узилган калавалар	Урчуқларни нотұғри марказланиши	Урчуқларни ростлаш
8. Йигирилган ипни қалинлиги хархил бўлиши	Қалинлиги ҳар хил ровница	Ровницани сифатини ошириш
	Илгичларни айланиши қийинланиши	Қийин айланишни йўқотиш ёки илгичларни алмаштириш
	Босувчи валикларни <b>қўтирумаси</b> ейилган	Қўтирумани жилвирлаш
	Босувчи валикларни тиқилиши	Босувчи валикларни тозалаш ва мойлаш
	Валикларни диаметрлари ҳар хил	Валикларни жилвирлаш
	Чўзувчи жуфтликлар орасидаги разводкасини катталаниши	Разводкани камайтириш

9. Йигирилган ипни маълум масофада қалинлиги ҳар хил бўлиши	Рифцилиндрлар тепишини кўпайиши	Рифцилиндрларни тўғрилаш ёки алмаштириш
	Чўзиш приборини юритмасида тишли ғилдирак тишларининг синиши	Синган тишли ғилдиракларни алмаштириш
	Чўзиш мосламасини юритмасида чукур илинтириш	Нормал илинтиришни ўрнатиш
10. Краксалар (марказ толани ўраб олган қалинлашган толалар)	Олдинги босувчи валикни ейилиши	Босувчи валикни кўтирмасини алмаштириш
	Чўзиш жуфтликлар орасидаги разводкаси кичиклиги	Чўзиш жуфтликлар орасидаги разводкасини катталаштириш
	Олдинги босувчи валикда юкланишни пасайиши	Олдинги босувчи валикда юкланишини қўтариш
11. Йигирилган ипни қалинлашган жойлари	Ровницада қалинлашган қисм. Присучкани узунлиги. Пряжага момик кириб қолиши.	Машинага хизмат кўрсатишни яхшилаш
12. Буралмаган йигирилган ип	Урчуқлар ёмон мойланган	Мойни алмаштириш
	Урчуқларда патронлар бўш қотирилган	Патронларни алмаштириш
13. Ҳалқали планка тепа иш жойида тўхтамасдан тепага ҳаракатини давом этиши	Кулачок нотўғри созланган	Кулачок жойлашини ростлаш
	Ток йўналишини микро ўзгартиргич SQ 6 бузик	Ток йўналишини микро ўзгартиргични алмаштириш

14. Узилган мичкани илинтириши ёмон	Хаво ўтказгични қисмларини уланган жойидан ҳаво сўриши	Хаво сўришини йўқотиш
	Хаво ўтказгични бош қисмида қопқоғининг йўклиги	Қопқоқни ўрнатиш
	Толайифувчининг камераси чиқиндига тўлган	Камерани тозалаш

### Амалий қисм

- Синалаётган машинани ишлаш принципини ўрганиш.
- Машинани паспорти бўйича содир бўлган нуқсонларни кўриб чиқиши.
- Инкорлар бўйича хulosса чиқариш.
- Баённома тузиш.
- Машинани созлаш.

### Баённома таркиби

- Аниқланган нуқсонлар бўйича хulosалар.
- Нуқсонларни йўқотиш усули.
- Машинани созлагандан кейин тўғриланадиган нуқсонлар тўғрисида хulosса бериш.

### Назорат саволлари.

- Органолептик усул деб нима айтилади ва қаерда қўлланилади?
- Тестли ва функционал диагностикани изохлаб беринг.

## 7.3. Вақтли интерваллар усули

Мақсад: вақтли интерваллар усули билан ташиб чиқиши.

### Назарий қисм.

Вақтли интерваллар усули унумдорлик ва пухталик кўрсаткичларни аниқлаганда, жиҳозларни ва тизимни ишлаш режимларини назорат қилганда, механизmlарни кинематик параметрларини аниқлаганда, автоматни ёки

технологик тизимни циклограммасини олишда қўлланилади. Бу усул амалга оширилишини оддийлиги билан ажралиб туради, шу сабабли кенг таркалган, айниқса оммовий корхоналар шароитида.


Кўлга киритилган маълумотларни бошқа мақсадлар учун ишлатиш мумкин: жиҳозларни унумдорлигини назоратлашда, хизмат қилувчи ишчилар ҳаракатини баҳолашда. Баъзи ҳолларда жиҳозларни бекор тўхтаб туришини ва узоқ вақт давомида ишлашини регистрация қилиш учун, циклограммалар тузиш учун ўрнатилган датчикларни маълумотлари, чекли қўшиш тугмаси, релелар ва ҳоказолар ишлатилади.

Агар булар етали бўлмаса, маҳсус электросекундомерлар, силжишлар, тезликлар, тезланишлар, босимлар ва кучланишлар датчиклар қўлланилади. Маълумотлар ўзиёзар мослама ёрдамида, тезюар механизмларда осциллограф ёрдамида қайд қилинади. Бир неча датчикларни ишлатганда вақтли интерваллар, ҳамда диагностикалашни бошқа усуllibарига зарур бўлган параметрлар тўғрисида маълумотлар олинади.

Автоматлаштирилган ишлаб чиқариш тизимларда олинган маълумотларга ишлов бериш ЭҲМда бажарилади. Яъни маҳсулотни сифатига кинематик параметрлар таъсирини қўлга киритиш керак. Масалан, урчуқ тезлигини маҳсулот сифатига бўлган таъсири. Чунки унумдорликни ошириш билан ипни узулиши қўпаяди.

### Тебранишни механик ўлчашнинг усуllibари.

Тебранишларни ўлчашда асосан замоновий электрик ўлчаш приборлар қўлланиши билан, бироқ ҳозирга вақтгача ўзини яхши кўрсатган механик ўлчаш асбоблар хам қўлланилади. Ушбу механик приборларни ишлаш принципи ўлчаш объектни тебраниши бевосита (непосредственно) эталонга ёки қўпайтирувчи ричагли тизимга таъсир қилиб ҳаракатланувчи лентага тебранишлар ёзилади (4-расм). Бу мосламалар ҳар хил, асбобларни имкониятини кенгайтирадиган, мосламалар билан таъминланган бўлиши мумкин.



4 расм . Механик вибрографнинг схемаси:  $C$  - пружина;  $G$  - корпус;  $M$  – ўлчанаётган объект;  $R$  - регистрация лентаси;  $S$  – ёзадиган перо;  $T$  – эталон.

Амалий қисм.

1. Аста-секин урчук тезлигини 1000 айл./мин. дан ҳар 100 айл./минутига 3000 айл./мин. гача ошириб, ҳар ўтимга 10 минут сарфлаб, тебранишни ўлчаш.
2. Узулишлар сонини белгилаш.
3. Ишламасдан туриши ва ишлаб беришини ҳисоблаш.
4. Натижаларни протоколга киритиш.

Назорат саволлари.

1. Вақтли интервал деб нимага айтилади?
2. Вақтли интервал усулини мазмунни нимада?
3. Инкорлар сонини ҳисоблаш формуласи.

#### **7.4. Эталонли модуллар усули.**

Мақсад: эталонли модуллар усули, диагностикалаш усули ва қувватни ўлчаш усуллари билан танишиш.

Назарий қисм.

Эталонли модуллар усули тажриба йўли билан аниқланган ёки ҳисоботлар (математик моделлар асосида олинган) орқали олинган параметрлар сифат қўрсаткичларни (қувват, ФИК, зўриқишилар, бурама моментлар, босимлар, тезланишлар, сурилишлар, тебраниш амплитудаси ва хоказо) уларнинг паспорт миқдорлари ва техник шартлари нормалари билан

солиширишдан иборат. Бу усул кенг қўлланадиган усулларга киради. Унинг афзалиги кўлга киритилган маълумотни ҳар тарфлама ишлатиш имконга эгалиги (механизмлар деталларини аниқланган ҳисботи, улар ресурсини прогнозлаштириш, энергетик кўрсатқичларни аниқлаш учун ва хоказо).

Кўп ҳолларда этalonli модуллар усулини амалга ошириш учун мураккаб аппаратура талаб этилмайди, ЭҲМ ёрдамида диагностикалашда эса факат оддий программали таъминлаш зарур, масалан, тажриба натижаларини статистик ишлаб чиқиш учун.

Йигирув машинани сарфланган қувватини двигател қуввати билан солишириш мумкин. Бунинг учун двигател фазасидаги токни ва кучланишни ўлчаш мумкин.

$$P = UJ \cos(F)$$


Шунингдек валдаги бурама моментни ўлчанади ва бурчакли тезликга кўпайтирилади.

Бурама моментни индуктив ўзгартиргичлари.

Тензорезисторли ўзгартиргичлари қўлланиладиган ҳолларда бурама моментни индуктив ўзгартиргичлари (датчиклар) ҳам тўлиқ қўлланиши мумкин. Улар юқори сезгирик билан ажралиб турадилар ва уларнинг ўлчаш диапазони 0,1 Н/см дан 100 кН/м гача бўлиши мумкин.

Кострукциясининг асосий турлари.

Бурама моментни индуктив ўзгартиргичлари торсионли стерженнинг асосий элементи бўлади, унинг буралиши индуктив ўзгартиргич билан қабул қилинади. Шу билан бирга тортувчи якор катушкалар ичida силжийди (5-расм), бу эса мостли схемани баланснинг бузилишига олиб келади, ёки трансформаторли схемада катушкалар бири-бирига нисбатан силжийди. Бу икки ҳолда тизимнинг клеммаларида стержени буралишига, яъни бурама моментга, пропорционал электр токни кучланиши ҳосил бўлади.



5. расм . Бурама моментни индуктив ўзгартыргични ишлаш схемаси.

1 - торсионли вал; 2 - дифференциалли индуктивли ўлчаш тизим; 3 - кириш трансформатори контактсиз электр токни (10 В, 8 кГц) етқазиб бериш учун; 4 –контактсиз ўлчанаётган сигнални ечиш учун чиқиши трансформатори.

Бурама моментни индуктив ўзгартыргичлар күтариб турувчи частотасида ишлаганлиги ўлчанаётган кучланишларни контактсиз киритиш ва ечиш имконини беради.

Баъзи ўзига хос хусусиятлари.

1. Ўлчаш диапазонини кенглиги, айниқса жуда кичик бурама моментлар орасида (максус ишлаб чиқарилганда  $10^4$  Н см гача).
2. Турига қарамаған айланиш частотаси 2000 айл./мин. дан 30000 айл./мин. гача (максус ишлаб чиқарилганда 45000 айл./мин. гача).
3. Турига қараб буралиш бурчаги -  $0,3^\circ$  дан  $1^\circ$  гача.
4. Статикили ва динамикли катталикларни ўлчашларга яроқли.
5. Контактсиз энергияни таъминлаш ва энергиясиз сигналларни ечиш, индуктив ўзгартыргичларларни узлуксиз ишлатиши имконини беради.
6. Аниқлик синфи 0,25-0,5 %.

#### Амалий қисм.

1. Йиги्रув машинасидаги двигателни қувватини ўлчаш турини танлаш.
2. Схемани йиғиши.
3. Ҳисоблаб аникланадиган схемасига кўйиб маълумотларни олиш.

4. Сарфланган қувват бўйича хулоса чиқариш.
5. Агар сарфланган қувват электродвигателни номинал қувватидан кичик бўлса электродвигателни параметрларини кўрсатиб бериш.

## **7.5. Диагностикалашни эталонли боғлиқликлар усули**

Мақсад: диагностикалашни эталонли боғлиқликлар усули билан танишиш. Тебранишлар ва кучларни ўлчаш усуллари билан танишиш.

Эталонли боғлиқликлар усули текширилаётган қурилмани тажриба орқали олинган параметрларини функционал боғлиқликларини ҳисобот ёки тажриба йўли билан топилган эталонли боғлиқликлари билан солиштиришга асосланган. Бу усул хусусий бикрлик ва барқарорлик сарфини баҳолаш учун амплитуда-фазали частотали характеристикаларни қўллашга мисоли бўлади. Баъзи бир ҳолларда бир параметрли бошқаси билан боғлиқлиги тажриба орқали аниқланади ва функционалли диагностикалаш усулларида ҳам, жиҳозларни ҳар хил ишлаш режимларга созлашини ўзгартиради. Масалан, ушбу йўл билан нотекисликни номинал коэффициенти ҳисобидан боғлиқлиги аниқланади.

Мисол учун ҳалқайигирав машинада толаларни ўзиёзиш ва чизиш асбобларининг қисмларини тўғри ишлашини қўриб чиқамиз. Тебранишларни ўлчаш усули қўйида кўрсатилган.

## **7.6. Кучланишларни аниқлаш учун мосламалар ва усуллар**


### **Ровницали ва йигириш машиналарини босувчи валикларга таъсир этувчи юкланишларни ўлчаш.**

Ўзиёзиш жараёнига йигирав ва ровницали машиналарни ўзиёзувчи асбобларни юкланишлари катта таъсир этадилар. Кўп ҳолларда машиналарда фактли юкланишлар ҳисоботидан анча фарқ қилиши мумкин, айниқса машиналарда ўзиёзувчи асбоблари пружина ёрдамида юкландиган бўлса, қайсилари охирги пайтда оғирлик орқали юкланишли приборлар ўрнини эгалламокда.

Йиги्रув машиналарни ўзиёзувчи асбобларни юкланишлари динамометрлар билан ўлчанади. Цилиндр ва босувчи валикни орасидаги қисқичга ипни битта учи жойлаштирилади, иккинчи учиға эса қармоқтош осиб қўйилади. Ундан кейин динамометр орқали босувчи валикга аста-секин кўпаядиган юкланишлар асосий ишчи юкланишига қарама-қарши томонига тўғри чизик бўйича қўйилади. Ипни қисқичдан сирпаниб чиқсан моментида динамометрнинг кўрсатиши белгиланади. Ушбу кўрсаткич ишчи юкланишга тўғри келади. Бу усул ўзиёзувчи асбобларни ишлаб чиқарадиган қорхонада ийғилишида ва уларни фабрикаларда ремонт ва текшириш ишлари бажарилганда қўлланилади.

Улардан бири динамометрли валик 6-расмда аниқ кўрсатилган. Цинзер турли ўтказмаларни юкланиш тизимиға эга машиналарда ва босувчи ричаглани тизимиға эга машиналарда қўлланади. Мослама мичка ўтадиган жойда динамометрли валикни эластик элементини деформациясини (таъсир этувчи кучга пропорционал бўлган) ўлчашга асосланган. Приборнинг конструкциясида ўқ з ўрнатилган. Ўкнинг икки томонида иккита шарикоподшипниклар 1 маҳкам ўрнатилган. Ўкнинг ўлчамлари ҳар хил машиналар учун урчуқнинг қадами ва унинг конструкцияси бўйича аниқланади.

Динамометрли валик ўзиёзувчи приборлардаги рифцилиндрнинг юзасига суюниб босувчи валикларга таъсир этувчи юкланишларни ўлчашга мўлжалланган. Унинг корпуси 2 ўзининг арикчаси билан рифцилиндрни тепасига тифиз (плотно) ўрнатилади. Корпуснинг паст қисмида иккита фрезерланган юзаларга пўлатли эластик пластина 8 ўрнатилган. Шарикоподшипникни ташқи ҳалқаси 1 корпуснинг ички овалли тешигига ўрнатилган ва вертикал йўналишда бир неча марта силжиши мумкин. Корпуснинг тепа қисмига втулка 6 ўрнатилади ва винт 5 билан индикатор 7 штокини йўналтирувчиси кўтирилади. Индикаторнинг штоки шарикоподшипнинг ташки ҳалқасига тақалиб туради. Иккинчи шарикоподшипнинг ташки ҳалқасига йиги्रув машинани босувчи валикдаги эластик втулкаси ўрнатилади (расмда кўрсатилмаган).



6 расм . Босувчи валикларга таъсир қилувчи юкланишларни ўлчаш учун мослама.

Динамометрли валик босувчи валикни ўрнига юклантирувчи мосламани босувчи ричагига ўрнатилади ва юкланишларни ўлчаш учун ишга туширилади. Босувчи ричагни ўқ 3 га таъсир қилувчи кучи натижасида шарикоподшипник 1 пластинани 8 озгина эгади. Корпус 2 га босим қанча кўп бўлса, пластинани деформацияси хам шунча кўп бўлади ва индикаторнинг стрелкасини кўрсатиши хам кўпроқ бўлади. Пластина 8 нинг бикрлиги шундай танланганки, унинг деформацияси босувчи валикни эластик втулкасини деформациясига, бир хил юклантирилганда, тенг бўлишини таъминлайди.

Босувчи валикларга таъсир қилувчи юкланишларни ўлчовчи динамометрли валик назорат қилинаётган механизмни тасмаларига босимни амалга ошириш учун корпус 2 га қўшимча втулка 9 ўрнатилган, ўқ 3 нинг бошқа учига втулка 4 ўрнатилган. Шундай қилиб, динамометрли валик билан ҳар қандай босувчи валикларга таъсир қилувчи юкланишларни ўлчаш мумкин.


Асбобнинг тарировкаси қўйидагича бажарилади.

Ўқ 3 нинг ўртасига аста-секин 8-10 кг гача юкланиш қўйилади. Бир вақтнинг ўзида таъсир қилувчи юк ва индикаторнинг стрелкасини силжиши белгиланади.

Юқорида кўрсатилган асбоб ёрдамида “Комавангард” фабрикада П-76-5 йигириув машиналар созланганди. Тажрибада асбоб билан ишлаш уни ишлатиш оддийлигини, конструкциясини пухталигини, ўрнатиш ва юкланишни ўлчаш тезлигини кўрсатади.

Шу усул асосида ровницали машиналарнинг босувчи валикларига таъсир қилувчи юкланишларни ўлчаш учун асбоб ишлаб чиқариш мумкин. Шунингдек, В.К. Макаровнинг электротензометрикли асбоб конструкцияси ҳам бор (7-расм). Асбоб ўлчовчи валиқдан 2, мувозатлантирадиган 4 мосламадан, тўртканалли 5 асбобдан, тўғрилагичдан 6, белгилаш 3 асбобидан ва ўлчовчи валикларни тарировкалловчи мосламадан 1 иборат.

Ўлчовчи валик ўлчанаётган юкланишларни бевосита қабул қиласи. Уни ишлаб чиқариш учун йигириув машинасининг босувчи валиги ишлатилади. Ўлчовларни ўтқазишда ўлчовчи валикни йигириув машинада босувчи валик ўрнига ўрнатилади.



7-расм. Босувчи валикларга таъсир қилувчи юкланишларни ўлчаш учун электротензометрикли асбоб.


Ўлчовчи валикни ўқи босувчи валикни ўқидан ишлаб чиқарилади ва унинг ўртасида диаметрнинг ярмигача текислик ҳосил қилинади. Бу текисликга битта қаршилиги актив базаси 13 *мм* симли тензодатчик карбиноолли клей билан ёпиштириб қўйилади. Яна учта тензодатчиклар ўлчовчи мосламанинг учта пўлатли мувозанатли, созловчи винтлар билан, пластинкаларга ёпиштириб қўйилади. Шунинг билан, тўртта тензодатчиклар электрли ўлчовчи валга йигилади. Созловчи винтлар ёрдамида учта пўлатли балансли пластинкаларни эгилиши билан ўлчовчи вал балансга келтирилади.

Тўртканалли мослама ўлчовчи валнинг диагоналидан олинган кучланишни керак бўлган даражага ошириб беради. Ушбу мослама ўзгарувчан токни кучайтиргичидан, кўтариб турувчи частота генераторидан, фазосезгир детектордан ва паст частотали фильтрдан иборат. Мослама 220 вольти ўзгарувчан токда ишлайди. Ўлчов катталикларини рўйхатдан ўtkазиш учун доимий токли, (шкаласи 100-150 *mA* гача бўлган), миллиамперметр хизмат қиласди.

Тарировкалаш учун мослама пўлатли асосдан, иккита кронштейндан ва иккита кўтирилган ўқлардан иборат. Ўқларга иккита ползушкалар ўрнатилган, уларнинг орасидаги масофаси асос габаритлари бўйича ўзгариши мумкин. Бу мослама йигирув машиналарини кўпчиликларида ўлчовли валикларни тарировкасини бажариш имконинни беради.

Силлиқлашда ўлчовчи валикни юклантириш учун илгак хизмат қиласди, унинг тепа қисми ўлчовли валикни ўртасига ўқнинг бўйнига жойлаштирилади, паст қисмiga эса тарировкалаш юк осиб қўйилади. Ползушкалар тиқинига ўлчовчи валик ўрнатилади ва мосламани тепа ўқига суянади. Шундай қилиб, мосламада ўлчовли валикни юкланиш жараёни йигирув машинада босувчи валикни юкланишига тамоман тўғри келади.

Силлиқлаш учун мосламанинг илгагига 8-10 *кг* юк осиб қўйилади. Илгакдан юкни олиб ташлаганда мосламанинг стрелкаси нолга қайтиб келиши керак, бу томонларнинг балансировкаси тўғрилигини гувоҳи бўлади. Бундан кейин илгакга бошқа, 2 баробар кичик юк осиб қўйилади. Ушбу ҳолатда приборнинг кўрсатиши хам икки баробар кичик бўлиши керак.



8-расм. Босувчи валиклардаги юкланишларни ўлчаш учун электрон мосламанинг схемаси:

1 – ўлчовчив алик, датчик; 2 – регистрация қиладиган прибор; 3 – випрямител; 4 – тўрт каналли кучайтиргич; 5 – кучайтиргичнинг клемалари; 6 – генератор клемалари; 7 – мост; 8 – экран.

Аниқловчи коэффициент  $k$  мосламанинг кўрсатишини юкланишларни килограммга айлантириш қўйидаги формула бўйича топилади.

$$k = \frac{P}{z},$$

Бу ерда  $P$  – илгакга осиб кўйилган юкни оғирлиги,  $\text{kg}$  да;

$z$  – мосламанинг шкаласи бўйича бўлиниш сонига стрелкани оғиши.

Йигирув машинадиги юкланиш катталигини қўйидаги формула бўйича килограмм орқали хисобланади.

$$P = Kz.$$

Силлиқ юклантиришда мосламани кўрсатишлари етарли барқарор ва ўзгариши 5 %дан ошмайди.

Мослама, хизмат кўрсатадиган ишчиларни малакаси етарли бўлганда, ишлатиш кулай ва осондир. Уни ишлатишда икки ишчи зарур, биттаси электротензометрикли аппаратурани тўғри ишлашини таъминлайди ва регистрация қиладиган мосламани кўрсаткичларини ёзиб туради, иккинчиси эса ўлчовчи валикни бир ўлчайдиган жойдан бошқа жойга ўтқазади.

Амалий қисм.

1. Ўзиёзувчи прибордаги валикни күрсаткичларини ёзиб олиш.
2. Ўзиёзувчи прибордаги валикни күрсаткичларини бошқа параметрлар билан ёзиб олиш.
3. Максудотни текислигига валиклар тебранишини таъсири түғрисида холоса чиқариш.
4. Баённома тузиш.

Назорат саволлар.

1. Диагностикалашни эталонли боғлиқликлар усулини изохланг.
2. Юқори күрсатилган диагностикалаш усули кайси параметрларни аниклайды?
3. Күрсатилган усуллар қандай асос бўйича қурилган?

## 7.7. Диагностикалашни эталонли осциллограммалар усули

Мақсад: Диагностикалашни эталонли осциллограммалар усулини ва силжишларни ўлчаш усуллари билан танишиш.

Назарий қисм.

Эталонли осциллограммалар усули эталонли боғлиқлик усулини хусусий ҳолини ифодалайди, унинг ёрдамида параметрларни вақтга боғлиқлигини ўрганилади. Бу усул диагностикалашни оддий ва самарали усули бўлиб машиналар дефектларини, ўзига хос динамик жараёнларни, аниклаш учун кенг қўлланилади. Осциллограммаларни анализ қилишда вақтли интерваллар ва эталонли модуллар усуллари ҳосил бўлади. Бу усулни хисобот ва экспериментал йўли билан амалга оширишда ишга яроқли машинага тўғри келадиган эталон осциллограмма яратилади ва машинани ҳар хил дефектли ҳолатларини осциллограммалар банки ҳосил бўлади. Бу усулда параметрларни, дефектлар картасида күрсатилган қийматлар допускларини аниклаш анча кийинчилик туғдиради.

Бошқа сўз билан айтганда, яхши созланган машинада, технологик жараёни нормал ҳолатда бўлганида, осциллограмма ёзилади. Бу усул машинани стендли синовларда қўлланади. Мисол сифатида ҳалқали йигирув

машина планкасини күтарилиши ва пасайиши диаграммасини келтириш мумкин. Бунинг учун машинани шундай даражагача созлаш керакки, махсулотни шакли техник талабларга жавоб берадиган бўлиши керак ва келиб чиқсан диаграммани ёзиб олинади.

Назорат саволлари:

1. Эталонли осцилограммаларни маъноси нимада?
2. Эталонли осцилограммалар кайси усулга тўғри келади?

## **7.8. Осцилограммаларни солиштириш ёки устига қўйиш усули**

Мақсад: Осцилограммаларни солиштириш ёки устига қўйиш усули билан танишиш.

Назарий қисм.

Осцилограммаларни солиштириш ёки устига қўйиш усули механизмни ҳар хил элементлари ўзаро ҳаракатланишида параметрни худди ўзини ёки ҳар хил параметрларни осцилограммаларини бир вақтда ёзилган таҳлилига (анализига) асосланган. Бу усулни икки асосий турга ажратиш мумкин.


Биринчи турида параллел ишлаётган механизmlарни ҳар хил узеллар чиқсан таркибий қисмларини кинематик параметрлари ёзилади. Улар ёрдамида автоматик жиҳозларни динамик циклограммаси таҳлил қилинади, бу механизmlарни ўзаро динамик ҳаракатланишини ва бошқарув тизимларни ростлаш аниқлигини кўрсатади.

Иккинчи тури битта қурилманинг битта ёки бир неча кетма-кет ишлаётган механизmlар юритмасини ҳар хил нуқталарида кинематик, қучли ва бошқа параметрлари ёзилади.

Осцилограммаларни солиштириш йўли билан инкор бўлган жойи аниқланади. Бу диагностикалаш усулда маълумотларга ишлов бериш ва таҳлил қилиш этalonли осцилограммалар усулидан мураккаблирок. Автоматик жиҳозларни тўхтаб-тўхтаб ҳаракатланувчи механизmlарини

ишилашига хос паст частотали жараёнлар параметрларини аналогли ёзувларини таҳлил қилиш усули етарлича самаралидир.

Сферикли мальтийский крестни (9 $a$ -расм) саккизта кетма-кет буралишида ёзилган барабан 2-ни бурчак тезлигини, поводок валида  $M_{av}$  бураш моментни осциллограммалари 9 $b$ -расмда келтирилган. Буралиш тезлигини фарқи буралиш бошида ( $A$   $B$  қисм) крестни белгиланган жойланиш аниқликсизлигини билдиради.  $BC$  қисмда момент чўққилар жойларини фарқи крестни ўйилган жойлар кенглигини ҳар хиллигини билдиради.



9 расм . Сферикли мальтийский механизмни схемаси (а) ва динамик параметрларини (б) устига қўйилган осциллограммалари.

Ҳалқасимон планка ҳаракатини диагностикалаш объекти сифатида оламиз, чунки унинг нотўғри ишилаши сабабли ўраб чиқишига ёмон таъсир

қилювчи початкани нотұғри ишлаб чиқариш нүқсонлари (дефектлари) пайдо бўлади.

Халқасимон планка ҳаракатини механизми жуда мураккаб бўлганлиги сабабли, механизмни қисмларга ажратишни кулачокгача олиб борамиз. Кулачокни шакл ҳатоликларидан уяси пасайган початоклар келиб чиқади.

Диагностик текшириш учун машинани техник паспортида ҳалқасимон планка ҳаракатини олиш мумкин, кимограф ёрдамида уларни оралиқдаги масофани ўлчаш ва солишириш, идеал эгри чизиқдан ҳаракатни оғиши қайси жойда кузатилаётганлиги, ундан кейин қулачокда бу жойини аниқлаш ва суюқлантириб пайвандлаш (наварка) йўли билан нүқсонни тўғрилаш, ёки қулачокни алмаштириш амалга оширилади. Механизмни тузатгандан кейин ҳалқасимон планка ҳаракатини янгидан диагностикалаймиз.

Назорат саволлари:


1. Эталонли осцилограммани маъноси нима?
2. Эталонли осцилограмма қайси усулга тўғри келади ва нимага?

## 7.9. Қисмлар ишлаш чидамлилигини прогнозлаштириш

Мақсад: урчук (веретено) динамикасини тадқиқотлаш ва аниқлаш

Назарий қисм.

Урчуқни (веретено) блочокига тасмани улаб тикилган жойини кириш моментни белгилайди, урчук динамикасини тадқиқотлашда урчуқни ишлашига тасмани тикилган жойи зарбаларини таъсири қизиқишига эга бўлади. Бу мақсадга эришиш учун тасмани тикилган жойига белгиловчи кўллаш зарур. Белгиловчилардан бирини схемаси 10-расмда Я. И. Коритысский тақдим қилган. Белгиловчини асосий қисми импульсли индукцион датчик бўлади. Тақасимон 1 магнитни битта шохига 2 сердечник ингичка симни кўп ўрамига эга 3 ғалтак билан қотирилган. Магнит кронштейнда ўрнатилган ва тасма ғалтакни ўзаги магнитни бошқа шохи орасидаги тирқишдан ўтади. Тасмани ишлатиш пайтида магнитни шохларига тегмаслиги учун тирқиши етарли катта қилиб ишлаб чиқарилган.



10-расм. Урчуқни блочокига тасмани тикилган жойини кириш моментини белгиловчи схемаси.

Тасмани тикилган жойига ингичка металли пластинка 5 ўрнатилган. Ғалтак ўрамасини учлари осциллографни сезгир шлейф 4-га уланади. **Урчуқни** айланиши ва тасма ҳаракатланишида тикилган жойи тиркишдаги магнитли оқимни кесиб ўтади ва ғалтакни ўрамида электр ҳаракатлантирувчи куч пайдо бўлади. Ғалтак ўрамни учларида пайдо бўлган кучланиш шлейфдан ўтадиган токни ўзгаришига олиб келади. Шлейф учларида кучланиш қисқа вақт давомида ўзгаради ва осцилограммада ўткир бурчакли импульс ёзилади.


КФ-75-Н ва ВН-45-НШ маркали тажрибали урчуқларни тебранишлари ёзилган осцилограммалари ва урчуқни блочокига тасмани тикилган жойини кириш моментини белгилари 11-расмда кўрсатилган.

Тасмани тикилган жойи блочокга кириш моментида ёзилган осцилограммаларни таҳлили ва тебраниш ўзгаришларини солиштириш **урчуқни** тебранишига тикилган жойни зарбалари таъсирини, шпинделдаги кучланишларни, таянчлардаги реакцияларни ва ҳоказоларни тадқиқот қилишга имкон беради.

Масалан, нормал ишлайдиган мосламада урчуқларни комплекс механик тадқиқотлар ўтқазганда тасмани тикилган жойини блочокдан ўтишда урчуқни тебранишини ўзгаришига олиб келмайди. Бироқ тажрибали

тиклайдиган мосламада тасмани тикилган жойини блочокдан хар битта ўтишида урчуқни күшимча тебранишлар пайдо бўлдилар.

Маълумки доимий циклик юкланишлар эластик деформацияларга олиб келадилар, улар эса урчуқни ишдан чиқишига олиб келади. Урчуқда пайдо бўлган юкланишни аниқлаб, унинг ишлаш муддати тўғрисида хulosса чиқариш мумкин. Агар бошланғич моментда тикилган жойни таъсири ўлчанса, унда ёпиштирилган жойини сифати тўғрисида хulosса чиқариш мумкин.



11-расм . Тажрибада урчуқларни тебраниш осциллограммалари ва урчуқни блочокига тасмани тикилган жойини кириш моментини белгилари:

*a* – 3000 айл./мин-даги тўла ғалтакли урчуқ ВН-45-НШ,

*b* – 5000 айл./мин-даги тўла ғалтакли урчуқ КФ-75-Н.

Чидамлилигини ҳисоблаш учун оддий ҳисоботдан фойдаланамиз.

Олдин минимал ва максимал  $\sigma_{uz}$  аниқлаймиз:

$$\sigma_{uz} = \frac{P}{W} \quad (1)$$

Бу ерда  $W$  – инерцияни мусбат ва манфий моменти.

Ҳисоблаймиз

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} \quad (2)$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \quad (3)$$

Энди циклни асимметрия коэффициенти хисоботини бажарамиз. Чидамлиликни ўтқазиш коэффициенти бўйича 1-жадвалдан [5] сонни оламиз.

$$K = \frac{\sigma_{-1}}{\sigma_{\max}}, \quad (4)$$

Шу жадвал бўйича циклар сони  $5*10^6$  teng бузилишдан олдин уни коэффициентига қўпайтирамиз ва тебраниш даврига қўпайтирамиз.

$$L = 5 * 10^6 * K * T \quad (5)$$

Бу ерда:  $L$  – ҳизмат қилиш вақти, сек;

$K$  – чидамлиликга ўтқазиш коэффициенти;

$T$  – тебраниш даври.

## **8-БОБ. ЭХМ ДА ДИАГНОСТИКАЛАШ ТИЗИМЛАРИНИ КҮРИШ:**

Тармок машиналарига қўлланиладиган ЭХМлар тури. Текшириш жараёнлари ва системалари ҳақида тушунча, системаларни технологик жараён билан боғлиқлиги диагностика усуллари ва ускуналари. Кузатиш жараёнида олинган малумотларни қайта ишлаш ва технологик жараёнга ўзгартериш киритиш усуллари. ЭВМ билан машина ўртасидаги боғловчи системалар. Тармоқ машиналарида диагностикалаш системаларини тузиш усуллари (корхона турлари буйича). Кузатиш қийматларини танлаш ва бошқариш тизимларини ихтиро қилиш.

### **8.1. ЭХМ ёрдамида бошқариш**

Ҳозирги кунда технологик жараёнларни бошқариш ва малумотларни ийғиши учун ракамли ЭХМ ва ташки қўшимча мосламалардан фойдаланилади. Малумотни қайта ишлаш учун ва ЭХМ ўрнига аналог машинасидан фойдаланиш кўпроқ ўрин эгаллаган .

Лекин Кўп ҳолларда уларни куллаш чекланган чунки маълумот ва қийматлар хардоим тўғри келмайди.

Шунинг учун кўп ҳолларда рақамли аналог кўринишидаги мосламалардан фойдаланилади.

Рақамли ҳисоб машиналари маълумотларни кўп вақт саклаш имконини, малумотларни қайта ишлашни, программа тузиш ва маълумот талабга қараб ўзгартерилишини тамиnlайди. Ҳозирги кунда кўп технологик малумотлар ЭВМ ёрдамида қайта ишланяпти ва бошқариляпти.

Назорат қилинаётган маълумот ЭХМ ёрдамида онлайн ҳолатда ва реал вақтда кузатилиши мумкин ёки маълум вақтда саклаиб қайта ишланиши , талабга нисбатан солиширилиши керак бўлса бошқарилиши мумкин. Бу ҳолдаги услубнинг афзаллиги шундан иборатки, олинган маълумот тезда ЭВМ орқали текширилади ва қайта ишланади, тезлик ЭВМ тезлиги билан ўлчанади. Агарда текширлаётган нуқталар узоқ жойлашган бўлса бир-бирига нисбатан, бу ҳолда мини ва микро ЭХМ лардан фойдаланиш мумкин маълумот бирламчи кўринишида қайта ишланади.

Кўйилган масала мураккаб бўлса агарда ечими бир нечта микро процессорлар ёрдамида ҳал килинса, бошқарув системасида ЭВМ қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. ЭВМ қўлланилган машинани ишга тушириш қийин бўлади, лекин кўп муаммолар ҳал этилади. масалан ;

## **БИР ТУРДАН ИККИНЧИ ТУРГА ЎТИШ ОСОНЛАШАДИ.**

Созлаш осонлашади, куввати кўпаяди, қўшимча мосламалар ва ёрдамчи блокларни қўпайтириш мумкин. ЭҲМ ёрдамида ишлаётганда кўпроқ ўлчовчи мосламаларга эътибор бериш керак (интерфесларга), нега деганда улар ҳар тоифада бўлади ва стандартлаштирилмаган.

Иш жараёнида асосий муаммо программалаштириш чунки ҳар доим янги масала ечими керак бўлади, мураккаб масала ечими кўп харажат талаб қиласи, баъзи ҳолларда унинг киймати ЭҲМ қийматидан кўп бўлиши мумкин. Шунга қарамай саноатда бошқарув ЭҲМ ёрдамида бўлса кўп фойда келтиради.

### **8.2. Тармоқ машиналарида қўлланиладиган ЭҲМлар тури**

Режа:

1. ЭҲМ турлари.
2. Назорат даврида қўллануви ЭҲМ турлари.
3. Микро ЭҲМ лар.

Олдинга қўйилган масалага қараб ЭҲМ турлари турлича бўлиши мумкин. Енгил программалашувчи бошқарув системалари. Ҳисоблаш системалари асосан факат бир йўналишда ишлатилиши мумкин, энг содда код типидаги маълумотлар ечимини топади. Маълумот код тарикасида киритилади ва логин системалар бирлигига ишлайди.

Программалашувчи ЭҲМ бу типдаги ҳисоблаш системалари маълумотни қабул қилишга ва қайта ишлашга онлайн ҳолатида ишлайди ва энг янги турларига киради. Улар кўп турдаги ўлчаш асбобларига уланиши мумкин ва клавиш ёрдамида программа тузиш имконини беради.

ЭХМ кайта килинган сигнални тез ва осон қабул қиласы, қайта ишлайди, бунинг учун программаси бузилиши керак. Күп холларда улар алфabit-сонли мослама билан таъминланган .

Микро –ЭХМ бу турдаги ЭХМлар машина ишлаб чиқарувчи корхона томонидан ишланади ва марказий бўлимга эга хотира қисми ва маълумотни киргазиш ва чиқариш бўлимларига эга бўлиши керак.

Шуни айтиш керакки бу система авзаллиги машина ва технология билан тўлиқ мослашган бўлади.

Кўпчилик ЭХМлар ҳозирги кунда бир нечта машинани бошқариш имконига эга, лёки н бу ҳолат маълумотларни қайта ишлашда вақтни кўп сарифлашга ва аниқликни камайишига сабаб бўлади. Фақат кам ЭХМлар ўз хотирасига эга бўлади, чунки уларда асsemблер ва капиляторлар ўрнатилмаган. Хотира асосан программада сақланади ва кам миқдордаги маълумот сақланади. Хотира асосан кичик яримўтказгичда сақланади агар қувват узилса хотира ўчади, шуниг учун программа бир кўринишда сақланиб ёзилган бўлади. Бу эса ЭХМ турини фақат шу машина ва технология учун қўллаш мумкинлигидан далолат беради.

Назорат олиб бориш даврида ўлчанаётган қийматлар асосан келтирилган ёки ўзгартирилган, яни физик ва механик кўринишга келтирилган ҳолда олиб борилади. Бир грухх ҳолларда қийматни ўлчаш учун кимёвий ёки механик эфектлар асосида амалга оширилади. Яна шуни ҳисобга олиш керакки икки хил қиймат назорати амалда алоҳида ёзилади ва қайта ишланади. Бу ўзгартиришлар икки йўналиш бўйича бўлиши мумкин. Агарда қийматлар назорат даврида қўшилса, олинган маълумот нотўғри чиқади ва қайта ишлашни талаб этади

Асосан қийматларни ўлчаш даврида ўзгартиргичларни электрон қийматга айланишини таъминлаш мақсадга мувофиқ, яни ток кучига қаршилик ва кучланиш.

Иккинчи томондан босим кучи ёки ўзгарувчан ток кучигамас балки акси бўлиши мумкин, бу ҳолларда алтернатив муқобил ўзгартиргичлардан фойдаланилади. Ҳозирги кунда янги ўлчаш

усулларини ихтиро қилиниши билан олинаётган сигнал кучайтирилгани ҳисобига ва янги ўзгартиргичлар қўлланилгани кўп ҳолларда қийматларни аниқ ва тез ўлчаш имконига эга бўлади. Бундан ташқари янги материалларни қўлланиши физик қийматларни юқори аниқликда ўлчаш имконига эгамиз. Яримўтказгичларни электроникада қўлланиши ўлчаш усулини такомиллаштиришни таъминлади. Буни тензодатчик ўрнига яримўтказгич қўллаш мумкин яни ташқи кўриниши жуда кичик ва аниқлиги юқори. Олинган маълумотни қайта ишлаш ЭҲМ ёрдамида амалга оширилади.

Бошқарув системасида ЭҲМ аналог машиналари ўрнига асосий ўринни эгаллаган. Фақат уларга рақамли ўзгартиргичлар қўлланиши керак.

Рақамли машиналар маълумотни қайта ишлашдан ташқари хотирада сақлаш имконига хам эга, бу эса маълумотни тахлили ва унга қараб бошқарув системасига ўзгартириш киритиш имконини беради.

Назорат даврида қўлланувчи ЭҲМ турлари.

Олдинга қўйилган талаб ва муаммога қараб ЭҲМ турлари қўлланилиши мумкин. Шу турдаги ЭҲМ грухлари билан танишиб чикамиз.

Эркин программалаштирувчи бошқарув системалари.

Бу турдаги системалар олдиндан масалани ечимини билган ҳолда танланади ва маълум йўналишларда қўлланиш кўзда тутилган. Уларда команда бериш соддалаштирилган ва аниқ масалани ҳал қилишга асосланган. Бундай ҳолларда система жуда сёки н ишлайди. Масалан фақат ип таранглигини назорат қилиши мумкин. Кўп ҳолларда қиймат олинади ва бошқарилади. Бошқарув системаси асосан логик қисимдан иборат ва ҳисоблаш учун вақт йўқ яни солишириш йўли билан масалани ечими топилади.

Программалаштирувчи ЭҲМ турлари он-лайн усулида қийматни қабул қилиши ва қайта ишлаши ҳозирги кунда кўп тарқалган. Улар ёрдамида стандарт алоқа канали орқали турли хил ўлчаш асбобларини улаш

имконига эга бўламиз ва турли программалар ёрдамида машина билан алоқада бўламиз. Улар стандарт алоқа канали орқали хар турдаги ўлчаш асбоблари билан алоқа қилишлари мумкин, уларга клавиш қўллаши кераги йўқ. Ноутбук системасидаги ЭҲМ турлари ҳам назорат қилинувчи сигнални қайта ишлашлари мумкин фақат уларда мулоқат қилиш тили фақат керакли функционал режимда ишлайди.

Кўп ҳолларда улар алфавит –рақамли ёки ёзиш имкониятига эга.

Микро ЭҲМ лар.

Бу турдаги ЭҲМ ларни одатда истеъмолчи ўзи йифиши керак, чунки амалда қўлланувчи ЭҲМ хотираси, имкониятлари ва маълумотни киргазиш ва қайта ишлаш аниқлашади.

Бунда истеъмолчи муаммони ҳал қилишда тўғридан тўғри машина имкониятлари ҳисобга олган ҳолда ЭҲМ имкониятларини аниқлайди.

Ҳозирги кунда ЭҲМ машина билан 16 бит сифимда ишлаши 4% масалани ҳал қиласди. Агарда қайта ишлаш даврида қилинган хатоликни ҳисобга олинса бу қўрсатгик икки баробар камаяди. Факат кам турдаги ЭҲМлар хотирага асосий программаларни ёзиш имконига эга. Хотира асосан программа учун ишлатилади. Маълумотни сақлаш учун асосан ярим ўтказгичлардан фойдаланилади ва тўғридан тўғри алоқа қилиш имконига эга бўлиб, фақат электр энергияси узулган ҳолда алоқа тўхтайди. Программаси алоҳида маълум муаммони ҳал қилиш учун ёзилади ва истеъмолчи томонидан олдиндан берилган масала ечими бўлади, бу ЭҲМ лойиҳалаштириш даврида амалга оширилади, яни микросхема махсус ҳисобланади.

Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкунки кичик ЭҲМ хотирасига кичик ва сода программалар ёзилади.

Программалар юкори даражали тилларда машинага киритилади ва кросс-компиляторлар орқали керак бўлганда ўзгартериш имконига эга.

Келтирилган маълумотларга қараганда микро ЭҲМ турлари фақат кичик сифимли масалаларни ечишда ишлатилади. Катта

хажмдаги маълумот учун ЭҲМ имкониятини микро процессорларни қўшиш йўли билан ҳал қилинади.

Мини –ЭҲМлар бу Кўп ҳолларда қўлланувчи ҳисоблаш машиналари туркимиға кирада ва асосий компьютер билан биргаликда ишлайди.

Мини ЭҲМлар асосан хотира блоги 8-256 К сифимли қилиб олинади ва ассаблаер тилида ишлайди ёки юқори тиллардан фойдаланилади.

Кўп ҳолларда сўз узунлиги 32 бит сифимни ташкил қиласди.

Катта ва кучли ЭҲМ турлари кўп ҳолларда катта сифимдаги маълумотларни ишлашга мўлжалланган ва бошқарув системасида машина кампьютери билан биргаликда ишлайди. Қўлланиш даврида яна қўшимча маълумотлар билан таъминланиши керак. Масалан маълумотлар тўплами яъни библиотека, методик программалар ва техник маълумотлар.

Назорат саволлари:

1. Машиналарни диагностикасида ЭҲМ роли.
2. Қандай ЭҲМ турлари назорат учун қўлланилади?
3. ЭҲМ сифими қанча бўлиши керак?

### **8.3. Текшириш жараёнлари ва системалари хақида тушунча**

Режа:

1. Автоматик созловчи тизимлар ишлаши
2. Хато бўйича созлаш

Назорат қилинаётган қиймат микдорини ўлчаш вақти ЭҲМ ёрдамида аниқланади ва бошқарилади. Программалаштириш усулида энг сода кўринишда қийматларни аниқлаш хамма каналларни **сурқ** усулида амалга оширилади. Сигналлар ўзгариш частотасига қараб сўров вақти турлича бўлиши мумкин. Шу каторда сигнални ўлчаш билан

биргаликда олинган маълумот кайти ишланади ўлчаш вақти ва ҳисоблаш ички соат билан назорат қилинади қайта ишлаш вақти ўлчаш вақтига таъсир килмайди. Ўлчаш интервали хар доим бир хил бўлиши керак. Назорат килувчи мослама ёрдамида ташка улчанетган қиймат маълумоти ва ҳисоблаш вақти орасидаги доим мосланиб турилади.

Вақтини доимий созлш қаютер ёрдамида амалга оширилади.

Қийматларни ўлчаш даврида хар доим қиймат миқдорини ва тузилишини аниқлаш имконига эга бўлмаслиги мумкин. Маълум сабабларга кўра ўлчагич имкониятларига боғлиқ ёки таннархи қиммат бўлиши мумкин. Бу ҳолларда бошқа усуллар тадбиқ этиб ёки қўшимча моделларни қўллаб масалани ечимини топиш мумкин.

Агарда қийматни ўлчаш даврида ва қайта ишлаш даврида фарқи катта бўлса динамик аниқлик киритиш даркор. Баъзи ҳолларда маҳсулот ишлаб чиқариш билан назорат қилиш вақти мос келмайди ва уларга ўзгартириш киритиш учун динамик боғлиқлик коэффициенти киритилади. Масалан лента машинасида лента нотекслигини ўлчаш маҳсулот олингандан сўнг амалга оширилади ва механизмни созлаш кеч бажарилади. Аниқлик олдин киритилса бу ходиса рўй бермайди.

#### **8.4. Автоматик созловчи тизимлар ишлаши**

Исталган автоматик созловчи мослама созловчи обьектига маълум ўзгариш қонунлари билан таъсир этади. Созловчи обьект ва созланувчи маҳсулот автоматик созловчи тизим (АТС) деб номланади. Пилтани созлаш схемаси тезликни ўзгариши чиқарувчи таъминловчи. Автоматик созловчи схемаси ташқи таъсир остида расмда кўрсатилган.

Ўлчовчи мосламани сезувчи элементи ИУ (чўзувчи приборни киришида ўрнатилган) тўхтовсиз пилтани қалинлигини ўлчаб туради. Сигналлар пилтани қалинлиги бўйича пропорционал бўлади. Ўлчовчи мосламадан кўпайтирувчи мосламага узатиб беради. Кўпайтирилган сигнал эслатувчи мослама ЗУга юборилади. ЗУ сигнални  $\tau$  вақтгача камайтириб беради, яъни сигнал олинган жойидан то ўзгартирилган жойигача олиб

борилади. Вақт бўйича сурилган сигнал эслатувчи мосламадан ўзгартиргич Пга узатиб берилди. Ўзгартиргич сигнални бошқа қулай шаклга (электр сигнал, босим ва х.к) ўзгартириб беради.

Ўзгартирилган сигнални кўпайтирувчи У2 мосламага йўналтиради ва сервомеханизм СМга узатилади ва бу сигнал сурулишга ўзгартирилади. Сервомеханизмдан сигнал бажарувчи ИМ механизмга узатилади ва (3) ёки (4) функционал боғлам орқали  $V_2$  ёки  $V_1$  тезликларни ўзгартириб беради.

Биринчи боғлам бўлса таъминловчи орган двигатель Д орқали ҳаракатга келтирилади, иккинчи боғлам бўлса чиқарувчи органлар доимий частота билан ҳаракат қиласи, ишчи органлар эса ўзгарувчан ҳаракат қилишади. Созлашни таъминловчи органлар орқали бажарилса унинг битта камчилиги бор, бажарувчи механизми ишлаб чиқиш анча мураккаб бўлади. Гиперболали қонунни амалга ошириш қийин бўлади. Шунинг учун иккинчи усул нисбатан қулайроқ.

Автоматик созлаш тизими ташқи таъсирда ишлайдиган бўлса, хатолари қўйидагича бўлади: кўпинча бошқа ташқи таъсирлар (структурани нотёки слиги, толаларни чўзиш майдонида ностационар ҳаракати ва х. к.) регулятор орқали назорат қилинмайди.

АСТни яна бир камчилиги шундаки  $g_2$  параметрини ўлчаш мумкин эмас. Тизим бўлинган бўлади. Шунинг учун уни бўлинган ёки очиқ тизим дейилади. Бу усулни афзаллиги-тузилишини соддалиги.


Хато бўйича созлаш

$g_2(t)$ -созланувчи параметри.

$g(t)$ -созланувчи параметри вақт ичида ўзгаради, у ҳолда АСТ ни вазифаси қўйидагича ифодаланади:

$$g_2(t) = g(t) \quad (6)$$


АСТни бажариш -демак  $x(t)=0$ . Умумий ҳолда хато бўйича созлашда 3 элемент мавжуд бўлиши шарт: берувчи, сезувчи ва солиштирувчи. Берувчи элемент  $g(t)$  параметрини шакллантиради. Сезувчи элемент  $g_2(t)$ ни ҳақиқий ўлчамини ўлчайди. Солиштирувчи элемент  $x(t)=g_0-g_2(t)$  хатони ўлчайди.



АСТни ишлеш сифати  $g(t)$  билан  $g_2(t)$  ни фарқи.

$$x(t) = g(t) - g_2(t) \quad (7).$$

$x(t)$  функция АСТ ни хоссасини ифодалайди.



Үлчовчи элемент ИУ чўзувчи приборни чиқарувчи цилинтридан кейин ўрнатилади ва чиқарилаётган толани массасини ўлчайди. Сигнални солиштирувчи элементга узатиб беради. Солиштирувчи СЭ элемент иккинчи жойига берувчи таъсирни сигнални киритилади.

Солиштирувчи С7 элементни чиқарувчи жойида хато сигнални ишлаб чиқилади. Бу сигнал преобразавател П ўзгартирилади ва уни кўпайтирувчи У элементда кўпайтирилиб уни сервомеханизм СМга туширилади ва кейин бажарувчи ЧМ механизмга етказиб берилади.

Агар киравчи пилтани массаси ўрта (номинал) сигналдан фарқ қилинса у ҳолда бажарувчи ЧМ механизмдан чиқарувчи жуфтли тезлигини ўзгартириш, шундай бўлиши керакли сигнални хатоси иложи борича кам бўлиши талаб қилинади. Хато бўйича ишлайдиган АСТ тизимлари афзаллиги қанча бўлмасин кўп сигналлар киритилса хам тизим уларни қабул қиласи ва

уларга тегишли сигнални ишлаб чиқаради. Таşқи таъсир бу тизимда фақат хатони ўлчайди ва  $x \neq 0$  регулятор созловчи сигнални ишлаб чиқаради. Тизимга хато киритилса, унга тезда жавоб беради ва хатони камайтиради. Регулятор объектига таъсир қиласы, объект ўз навбатида регуляторга таъсир қиласы. Шу туфайли бу тизимлар ёпиқ тизимлар дейилади.

Ёпиқ тизимларда камчиликлар ҳам мавжуд чўзувчи прибордаги ўзгариш датчик ўлчаган кесимидағи ўзгариши АСТ орқали тўғирланмайди. Агар тўлқинли узунлигини сезувчи элементдан чўзувчи прибордаги ўзгарадиган кесимиғача бўлса, уни созлай олмайди. Бу вазифани фақат узун тўлқинли бўлса созлаш мумкин.

Бу система ЭХМ билан боғланган ҳолда бошқарув осон бажалиши мумкин.

Назорат саволлари:

1. Созловчи механизмлар ишлаш принципи қандай?
2. Хатолик қандай аниқланади?

## **8.5. Системаларни технологик жараён билан боғлиқлиги, диагностика усуллари ва ускуналари**

Режа:

1. Рақамли кўринишга келтириш бўлимлари.
2. «VOS» - Бошқарув маълумот системаси
3. Мониторнига чақириш

Махсус бўлимлардан ташкил топган аналог сигналини рақамли кўринишга келтирувчи ўзгартиргичлар технологик жараён қийматларини назорат қилиш даврида ЭХМ имкониятларини кенгайтириш учун тадбиқ этилган. Агарда узатиш учун сақланган маълумот бир неча разрядли рақамлардан ташкил топган бўлса уни машина тилидан компьютер тилига махсус мослама ёрдамида ўзгартирилади . Бу олинган маълумотни қайта ишлашга имкон беради ва бошқарув системасига хабар берилади.

Масалан тензодатчик ёрдамида ўлчанаётган куч ип таранглиги бўлса уни назорат қилиш даврида олинган маълумот ҳисобига таранглик микдорига қараб созловчи ёрдамида ўзгартириш киритиш мумкин. Бу ҳолда иш бажарувчи механизм билан компьютер орасида боғловчи бўлиши керак.

Ташқи маълумот ЭҲМ га турли йўллар билан узатилиши мумкин.

Буларни ичида энг кўп тарқалгани ЭҲМ ёрдамида ташқи мосламаларни кетма кет сўроқлаши ва маълумотни ёзиб олиши мумкин. Асосан маълумот рақамли қўринишида шакилланади ва уни компьютер хотирасига киритиш учун маълум ўзгартиришлар амалга оширилиши керак.

Асосий кўрсатгич ўлчаган маълумотни тарировка қилиш ва куч ёки тезлик ёки тезланиш ёки бошқа турдаги маълумотлар қаторида сақланиши керак.

Боғловчи системалар асосан ташқи ёки ички ҳолда учрашиши мумкин. Ташқиси алоҳида ишланган ва системага уланади. Ички ўзгартиргичлар система ичида жойлашган яни чип программаси иштирокида ишни амалга оширада.

Оператор орқали мулоқат асосан клавиш орқали ва монитор ёрдамида амалга оширилади.

Махсус клавишили ва индекацияли системалар автоматлашган ўлчас системаларида масалани ечимини топиш учун ишлатилади. Маълумотни киритиш учун тайёр кийматлаи шаблонлардан фойдаланилади, масалан: Кнопка босилгач ЭҲМ координатлар орқали экранга керакли операцияни тахлал киласида ва 25-50 мс вқдда масала ечими келтирилади.

Хозирги кунда махсус дисплей экранида матин ва масала ечими келтириши мумкин. Диагностика тести ва тест маълумотлари кайт этилади. Дисплей энг тез ишловчи учун хозирги кунда машиналар дисплейлар билан таъминланган.

Электрон система ўрнига плазма турида ишловчи ойначалар ёки катта экранли қурилмалардан фойдаланилади.

Бошқарув системалари фабрика ва заводларда бирлаштирилган бўлса хамма маълумотни бир ерга йиғиш ва асосий бошқарув системасидан назорат килиш имконига эга бўлинса, машина системасидан мулокат учун фойдаланиш керак бўлмайди.

Масалан ип ўраш машинаси системасида дисплей машина бошқаруви вазифасини бажаради.

## 8.6. VOS- Бошқарув маълумот системаси

Жуда қулай ва интелектуал марказлашган система

Бу бошқарув системаси кўп қийматли параметрларни қайта ишлашга асосланган. OS системаси эгулувчан ва ўраш машинаси билан боғлиқ бошқарув тизимида эга.

Катта ва енгил суюқ-кристалли экранга эга, экранда турли оператив қийматларни кўрсатиш имконига эга, ип ўраш циклидан тортиб то ортиқча босим ва ип таранглигигача. Графиклар ёрдамида анализ қилиш ва масала ечимини аниқлаш ва бошқариш системасига тузатишлар киритиши мумкин.

VOS системаси марказий бошқарув пултига маълумот бераб тўриш имконига эга.

Расмда пулт умумий кўриниши келтирилган.




## **Мониторниг чақириш**

Икки усулдан бирини танлаш мумкин.

1 –экран клавиатураси орқали

2- маълум тугмачани босиш йўли билан (**F1 - F8**).



## **Бирчи босишда.**

Тугмачага керакли маълумотни сақлаб қолиш мумкин ва чақириш имконига эга.



## **Экран формати талабга қараб танланади.**

Экран формати талабга қараб бўлиниши мумкин .

Масалан ишлаб чиқариш унумдорлиги, ип таранглиги, хизмат кўрсатиши сифати, ва бошқалар. Хар бир оператор учун боғланиш имконини беради.

Дисплей хар қандай тилда гаплаша олади.

Назорат саволлари:

1. Дисплейлар турлари қанақа танлагади?
2. Мониторинг усуллари нимадан иборат?

## **8.7. Кузатиш жараёнида олинган маълумотларни қайта ишлаш**

### **Режа;**


- 1.Параллел қайта ишлаш.
- 2.Кетма-кет қайта ишлаш усуллари.
3. Олинган маълумотни ўқиши.

Ип ўраш машинаси бошқарув тизими .

Аналог кўринишидаги маълумотларни ЭҲМ ёрдамида қайта ишлаш асосан қуйидаги босқичлардан бошланади: фильтрлаш жараёни, ҳисоблаш жараёни, сақлаш бўлими, фиксация бўлими ва рақамли ўзгартиргич орқали амалга оширилади.

Масалани доимийлигига қараб бу бўлимларнинг баъзилари керак бўлмаслиги мумкин.

Асосий бўлимлар 1-расмда келтирилган.



Расм келтирилсин. Расм-1

Ишлаб чиқилган модуллар ёрдамида олинган сигнал қайта ишланади ва кейинги босқичга узатилади. Алоҳида ҳолларда сигнал тозаловчи філтрлардан ўтказилади. Філтирловчи қисимлар керакли блоклардан ийғилади ва керакли техник талабларга жавоб бериши керак.

Ташқи таъсирни камайтириш учун ўлчаётган сигнал частотали модулятор орқали модуляция қилинади ва узатилади. Бу ҳол масалани ечимини кенгайтиради. Кўп ҳолларда сигнал аналог кўринишида узатилади бу эса сигнални қайта рақамли кўринишига келтиришни талаб қиласди. 2-Расмда кўрсатиган сигнал қиймати рақамли кўринишига келтирилиши мисол тариқасида берилган.

### **Сигнални узатиш .**

Амплитудаси кучайтирилган сигнал ташқи мухит таъсирига учрамаслиги учун узоқ масофаларга узатиш сигнал миқдорини камайтиришга олиб келади ва унинг формаси ва характерига ўзгартириш киритада. Шунинг учун ракам тариқасида узатилган сигналга ташқи таъсир бўлмаслигини таъминлаш керак. Бунинг учун ЭҲМ тизимида назорат этувчи система бўлиб, уни рақамли кўринишида узатилишини таъминлайди.

Олинган маълумотни тез узатишни таъминлаш учун кўп учрайдиган хатоликларга аҳамият берилади. Хатоликни код тариқасида корректировка қилиш мумкин. Бузилиш фарқини тузатиш учун хар бир кодга бир разряд қўшиш мумкин яъни тоқ ва жуфт сонлар кўринишида.

### **Олинган маълумотни ўқиши ва ҳисоблаши.**

Аналог күренишида олинган сигнал олдин ўқилади ва дискрет күренишига келтирилади. Тұғридан-тұғри аналог сигнални ҳисоблаш фақат сигнал частотаси дикретлаш частотасидан катта бўлса.


Шенон теоремасига асосан ҳисоблаш даври сигнал ўтиш вақтидан икки баробар кам бўлиши керак.

Агарда бу қиймат миқдори фарқ қилса бошқа турдаги ҳисоблаш усулларидан фойдаланилади. Мултиплексорлар ва квантлаш усуллари.

Мултиплексорлаш бу бир неча сигнални алоҳида-алоҳида ажратиб ҳисоблаш.

Квантлаш - бу қабул қилинган сигнални кодланган рақамли чиқиш сигналига айлантириш. Бунинг учун рақамли ўзгартиричлардан фойдаланилади .

Ўлчанаётган сигнал турига қараб ўзгартиргичлар қабул қилиниши мумкин. 3- расмда ўрнатиган ўзгартиргичлар жойлашиши келтирилган.



3-расм . Датчиклар жойлашиши.

«VOS» – системаси фақат назорат системаси бўлмасдан яна технологик жараённи бажарувчи система хам ҳисобланади. Хизмат кўрсатувчи ишчилар учун маълумот беради ва керак бўлганда топшириқни амалда бажаради. «VOS» доим кузатув натижасида монторинг олиб боради. Технологик жараёнга ўзгартериш киритиш даркор бўлганда маълумотни дисплейга ёки назорат сигнал лампочкасига хабар беради. Бу сигнал ҳар-бир ишчи ўрнида алоҳида назорат пулти орқали кузатилади.

Машина ишлеш жараёнида бундай тизим ишчи меҳнатини енгиллаширади.

Масалан.

Ип ўраш машинаси бошқарув тизими .

Машинани бошқаришдан ташқари хар бир машинада керакли технологик жараён камчилиги кўрсатилади ва лампочка ёнади.. Технологик жараён тугашини кўк лампочка кўрсатади.

Қизил ранг лампочка ишчини хизмат кўрсатиш учун огоҳлантиради.

Сарик ранг лампочка операторга хабар беради ва дисплей экранидаги носозлик тўғрисида маълумот кўрсатилади.

Бу ип ўровчи машина ишчига осон ват ёзда камчиликни топиш имконини беради ва меҳнат унумдорлигини оширади.

### **Дисплей «VOS» и индикатори**

Ишчи хизматчи учун чақиравлар кўриниши.

- > Автоматни ёчиш
- > Ғалтак ва ип сифати
- > Ип ўраш жараёни камчилигини аниқлаш
- > Ўраш жараёни камчиликлари
- > ғалтак
- > барабанча
- > назорат элементлари камчиликлари
- > Ип таранглиги носозлиги
- > Ўраш трапверсаси носозлиги
- > Электр энергия таъминлаш носозлиги ва бошқалар

Бошқарув операторини чақириш

- > Ғалтак билан ишлеш
- > Ўралган ғалтакни алмаштириш

- >Ип ўраш жараёни камчиликлари ва ғалтак сифати
- > Ифлосликлардан тозалаш кераклиги
- > Патронларни алмаштириш ва назорат қилиш ва бошқалар.

Келтирилган хамма мисоллар ЭХМ хотирасида ёзилган ва керак вақтда экранга узатилади ва ишчи назорат вақтида хизмат күрсатади.

Назорат саволлари:

1. Маълумотлар қандай рақамли кўринишга келтирилада?
2. Хатолик нимага таъсир қиласди?

## **8.8. ЭВМ билан машина ўртасидаги боғловчи системалар**

**Режа:**

1. Қийматларни ўлчаш мосламалари.
2. Механикавий чиқиш сигналли сезгир элементлар.
3. Пневматикавий чиқиш сигналли сезгир элементлар
4. Электрикавий чиқиш сигналли сезгир элементлар.

### **8.8.1. Ўзгартиргични асосий турлари**

Ўлчайдиган ўзгартиришларни бевосита (непосредственно) амалга ошириш мумкин, шу билан сезгир элемент ўлчанаётган физик катталиктини кейинги ишлаб чиқаришга яроқли катталика ўзгартиради (масалан, пьезоэлектрик усул билан кучларни ўлчашда). Бошқа ҳолларда сезгир элемент ишлаб чиқарган силжишлар кейинчалик электрикавий ёки пневматикавий катталика ўзгартирилади. Бу ҳолда механо-электрикавий ўзгартиришдан олдин ўлчанаётган физик катталиктини механо-механикавий ўзгартириш бўлади. Конкрет ўлчаш усулларни кейинчалик таърифлашда бу масалалар тўларок ёритилади.

### **8.8.2. Механикавий чиқиш сигналли сезгир элементлар**

Кўп ҳолларда механо-электрикавий ўлчайдиган ўзгартиргичдан олдин масштабни ёки катталиктини механикавий ўзгартиргични қўйиш лозим.

Температурани ўлчашда кўпинча температурани силжишга ўзгартирадиган сезгир элемент қўлланади (иссиқлик таъсирида чўзилиш хисобига), кейинчалик электрик усулда ўлчанади. Мисол сифатида биметалли ва манометрикавий температурани сезадиган элементларни келтириш мумкин.

Кучланишлар ва чўзилишлар, уларни механикавий вибратор частотасига таъсири бўйича аниқланиши мумкин (симли тензометр ва босимни симли ўлчагич). Ушбу принципда газларни зичлигини ўлчаш асосланган (зичликни камертонли ўлчагич).

### **8.8.3. Пневматикавий чиқиш сигналли сезгир элементлар**

Сув сатҳини гидростатик (пъезометрик) усули билан ўлчаганда сувнинг ичидан тўхтовсиз газ пулланади. Газнинг босими сув сатҳини ўлчови бўлади. Бу ўзгартиргични кириш катталиги сув сатҳи бўлади, чиқиш катталиги эса газнинг босими бўлади. Улар механик ёки электрик усуллар ёрдамида ўлчанадилар.

Газлар ва суюқликлар сарфи босимларини фарқланиш усули ёрдамида ўлчашда ростлаш қурилмасининг олдида ва кетида бўлган босимларнинг фарқи сарф ўлчами бўлади. Ўзгартиргични кириш физикавий катталиги муҳитни сарфи бўлади, чиқиш - босимни аниқлашда хар қандай усуллар ёрдамида ўлчаш мумкин бўлган босимларнинг фарқи.

## **8.9. Электрикавий чиқиш сигналли сезгир элементлар**

### **8.9.1. Актив сезгир элементлар.**

Пъезоэлектрикавий сезгир элементлар.

Пъезоэлектрикавий сезгир элементларни ишлаш принципи эластик деформация таъсирида бир хил кристалларнинг юзаларида электростатик зарядлар ҳосил бўлишига асосланган. Ушбу пъезо-S<sup>°</sup>КТ номли заряд кварц, турмалин, сегнетли туз, титан барияси ва бошқа моддалар кристаллида ҳосил бўлади. Пъезоэлектрикавий сезгир элементлар тез ўзгарадиган жараёнларни назорат қилиш имконини беради, чунки зарядлар ҳосил бўлиши инерциясиз бўлади. Ўлчаш ишлари учун кўпинча паст температурли сезгирликга ва

юқори эластиклигга ( $8 \cdot 10^{10}$  Н/м<sup>2</sup>) эга кварц қолланади, жуда кичик силжишларни ўлчаш имконини беради.

Пьезо ўзгартиргични хусусиятлари.

Кириш катталиги: куч, босим. Чиқиш катталиги: электрикавий заряд.

Реостатли датчикларни хусусиятлари.

Кириш катталиги: түғри чизиқли ёки бурчакли силжишлар.

Чиқиш катталиги: электрикавий қаршилигини ўзгариши.

Ўлчаш диапазони: түғри чизиқли 60 мм гача, бурчакли 355°.

Ўлчаш хатоликлари: 0,1-0,3 %.

Динамик хусусияти (частотали диапазони) потенциометр олдидан ўрнатилган механик авий ўзгартиргичнинг параметрларига боғлик. Түғри чизиқли ўлчамларда 5 гц гача ва бурчакли ўлчамларда 1000 гц гача.

Афзаллиги: ўлчашларни кичик хатолиги, ўлчашларда юқори ижозатга эгалиги, ҳисоблаш тизимларда қўлланиши.

Камчилиги: обмотка билан ползунни ейилиши, электрикавий контактни бузилиши.

Тензорезисторларни хусусияти.

Кириш катталиги: силжишлар.

Чиқиш катталиги: электрикавий қаршилигини ўзгариши.

Ўлчаш диапазони: 5 мкм (эластик элементнинг механик авий чозилиши ёки сиқилиши).

Ўлчаш хатоликлари: 0,05 %.

Частотали диапазони: 0-10 гц.

Афзаллиги: ўлчаш хатоликларини кичикилиги, қўлланишининг универсаллиги, нархи пастлиги, тебранишларга барқарорлиги.

Камчилиги: сезирлигини пастлиги, катта юкланишларни талаб этиши, температура ва намлик ўзгаришига сезирлиги, клейлаш ишларни пухта бажаришни талаб этиши.

## **8.9.2. Электрикавий қаршилиги намлик ўзгаришига боғлиқ сезгир элементлар**

Намликни ўлчашларда каттиқ ва газсимон моддаларни намлиги аниқланади. Каттиқ ва газсимон материалларни электр ўтказувчанлиги уларнинг намлигига боғлиқ. Электротказувчанигини ўлчашда электрикавий қаршиликни ўлчаш усуллари қўлланиши мумкин. Масалан, икки электродлар орасига текширилаётган мухитни жойлаштириб намликни ўлчайдиган мослама қўлланади.

Газ намлигини ўлчашда хлор-литийли сезгир элементли намлик ўлчагич ўзини яхши кўрсатмоқ. Унинг ишлаш принципи шабнам (роса) нуктасини аниқлашга асосланган.

**Намлик ўлчагични хусусияти.**

Кириш катталиги: намлик таркиби.

Чиқиши катталиги: электрикавий қаршилигини ўзгариши.

Ўлчаш диапазони: 0-30 % намликга нисбатан.

Ўлчаш хатоликлари: нисбатли намликни бир неча проценти.

Афзаллиги: тез ҳаракатлиги, хизмат кўрсатишни оддийлиги.

Камчилиги: ўлчамларни натижалари ва уларни тасвирилаш назоратланаётган материални ҳолатига ва мухит ҳароратига боғлиқлиги.

## **8.9.3. Фототранзисторни ва фотодиодни хусусияти**

Кириш катталиги: ёритилганлик.

Чиқиши катталиги: электрикавий қаршилик.

Сезгирилиги: 30 мА/лм (фотодиод) ва 130 мА/лм (фототранзистор).

Частотали диапазони:  $0-50^3$  гц (диод) ва  $0,3-10^3$  гц (транзистор).

Афзаллиги: кичик инерциялиги.

Камчилиги: ҳаракатсизлик токни температурага боғлиқлиги, спектрал хусусиятини салбийлиги (неблагоприятная характеристика).

**Терморезисторлар.**

Температурани ўлчашда яримўтқазгични қаршилиги температурага боғлиқлигини температурани ўлчашда кўлланади. Металли (симли) қаршилик термометр вазифасини бажариши мумкин. Қаттик легирланмаган металлар қаршилигини температурали коэффициенти терморезисторлар хусусиятини белгилайди.

#### **8.9.4. Қаршилик терморезисторларни хусусияти**

Кириш катталиги: температура.

Чиқиши катталиги: қаршилик.

Ўлчаш диапазони: никелли сезгир элементларни (-200) (+150)

Ўлчаш хатоликлари: ўлчаш схемасига боғланган ҳолда  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  дан  $\pm 6^{\circ}\text{C}$  гача.

Афзалиги: ўлчаш аниқлигини юқори даражада таъминлаш имкони борлиги.

Камчилиги: катта инерцияга эгалиги.

#### **Қаршиликларни яримўтқазгичли термометрлар (терморезисторлар).**

Яримўтқазгичларни омли қаршилигини катта манфий (отрицательний) температурали коэффициентга эгалиги ажралиб турадиган хусусият бўлади. Температура кўтарилиганда терморезисторни қаршилиги камаяди.

Қаршилиги ўзгарувчан бошқа сезгир элементлар.

Босимни ўлчаш учун кўмирли сезгир элементлар (контактли қаршиликни сезгир элементлар). Бу сезгир элементлар устунчага йиғилган кўмирли дисклардан иборат. Дискларга таъсир қилувчи босим ўзгарилса, уларнинг орасидаги контактли қаршилик хам ўзгаради. Қаршиликни юкланишга боғлиқлиги гистерезисни 1 % дан 3 % гача ўзгариши орқали аниқланади.

Кўмирли сезгир элементларни конструкцияси оддий, катта юкланишларда ишлай олади ва қувватли чиқиши сигналга эгалар, шу сабабли сигнални кетинги кучланишини талаб этмайди ва яхши динамик хусусиятларга эгалар (чегаравий частотаси~30 кГц). Ўлчаш хатолиги 3-5 % ташкил қиласи, шу сабабли бу сезгир элементлар оддий ўлчаш масалаларни ечиш учун қўлланадилар.

Термоанемометрлар.

Электрүтқазгич  $R$  қаршиликта эга бўла туриб  $J$  токни ўтқазиб вақт бирлигига стационар шароитида  $Q=PR$  (Дж/с, Вт) га тенг иссиқлик кувватини тарқатади.

Ҳаво электр ўтқазич атрофидан доимий тезликда оқиб ўтишида электр ўтқазич ва атрофдаги мухит орасидаги температурани маълум фарқи ўрнатилади. Ҳаво оқимининг тезлиги ва мухит температураси ўзгариши электр ўтқазгични температураси ва унинг қаршилигини ўзгаришига олиб келади. Термоанемометрли сезгир элементлар оқимлар тезлигини ўзгаришини ва уларни йўналишини ўлчашда, ҳамда температурани динамик ўзгаришини ўлчашда кўлланади.

Термоанемометрларни хусусиятлари.

Кириш катталиги: чизиқли силжиш, оғиш бурчаги.

Чиқиши катталиги: ўзгарувчан кучланишли токни индуктивлигини ўзгариши.

Ўлчаш диапазони: катушка узунлигини 80 %.

Ўлчаш хатоликлари: 1-3 %.

Частотали диапазони: 0-10 Гц.

Афзаллиги: юқори сезгирлиги, конструкцияни оддийлиги, ейилишини йўқлиги, якорнинг катта силжишларида кўлланиши.

Камчилиги: хусусиятларини нозиклиги, ташқи магнит майдони таъсирларига сезгирлиги.

Назорат саволлари:

1. Ўзгартиргичлар маълумотни қандай ўлчайди?
2. Диагностика системасида ўзгартиргич вазифаси нимадан иборат?
3. Ярим ўтказгичли сезгир элемент турлари .

## **8.10. Рақамли ўзгартиргичлар**


Режа:

1. Паралел ва кетма-кет улаш .
2. Тензометрик модуль LTR212

## **Ишлеш усулига қараб рақамли ўзгартиргичлар иккى хилга бўлинади :**

Параллел ўзгартиргичлар ва кетма –кет ўзгартигичларга. Параллел ўзгартиргичлар ҳамма коэффициентларни баравар ўзгартиради. Кетма-кет ўзгартиргичларда ҳамма коэффициентлар олдинма кейин аниқланади. Бу жараённи сёки н амалга оширилади параллел ҳолга нисбатан факат схемалада камроқ элементлар иштирок этади. Бу камчиликларни камайтириш учун икки системани қўшиш усулидан фойдаланиш мумкин. Аналогли ўзгартиргичлар асосан олинган маълумотга қараб боғланишга эга ва назорат қийматини кузата олади.

Расмларда икки усулдаги улаш схемаси келтирилган.



. 2.1- Рasm. Параллел ҳолат учун.

Параллел усул учун сарф харажатларни ва кам сифимга эгалигини хисобга олиб назорат даврида бу тизимдам кам фойдаланилади .

Асосан кетма-кет усулда ва уларнинг қўшилмаси тариқасида системалар кўп тарқалган бўлиб, масала ечимини топишда ва маълумотларни тез рақамга айлантиришда кўп қўлланилади.

Бу турдаги тизимлар тезлиги агарда 10 разрядли ишланган бўлса бир секундда 100 минг дан ортиқ операцияни амалга ошириши мумкин.

### **8.10.1. Тензометрик модуль LTR212**

#### **Мослама вазифаси**

LTR212 модули тензометрия усулида қўлланилади. Бюо модуль LTR212 ҳар хил шароитларда тензометрик ўлчаш усулида 8 та йўналиш бўйича маълумотларни ЭҲМ базаси билан боғлайди ва динамик ҳамда статик қийматларни ўлчашга ёрдам беради.

Рақамли филтрлаш процессор ёрдамида амалга оширилади уни базаси ADSP-2185M элементидан ташкил топган.

Бу модул аналог –рақам алмаштиргич тизими асосида қурилган бўлиб тўртта сигма-дельта бўлимдан иборат. АЦП бошқарув қисми интерфейс ЛТР модулидан ташкил топган. Бу бўлимда асосан маълумот қайта ишланади ва бошқарув бўлими ҳисобланади. Назорат қилинувчи сигнал тўғридан – тўғри АЦП кириш қисмига узатилади .Асосий кучланиш АЦП учун тензадатчиклар кучланиши ҳисобланади. Яна шуни айтиш керакки, бошқарув асосий компьютер ёрдамида амалга оширилади. Интерфейс асосида хамма йўналишлар учун қўшиш ва бошқариш имконияти га эга.

Назорат саволлари:

1. Параллел ва кетма-кет ўлчашни фарқи нимада?
2. АЦП системаси нега керак?
3. ЛТР системаси қандай ишлайди?

## **9-БОБ. ТАРМОҚ МАШИНАЛАРИДА ДИАГНОСТИКАЛАШ СИСТЕМАЛАРИНИ ТУЗИШ УСУЛЛАРИ**

### **9.1. Технологик машиналарда ЭХМ ёрдамида бошқарув тизимлариға мисоллар**

Режа:


1. Автоматик созловчи системалар туркими.
2. Назорат қилувчи ЭХМ турлари.

Пилик машинаси технологик жараёнларидан бири бу пилик ўраш вақтида унинг таранглигини назорат қилиш. Созловчи механизм 3 алоқасиз датчикдан иборат бўлиб, у чўзувчи механизм олди қисмига ўрнатилган ва рогулька орасида жойлашган. Датчик пилик жойлашиш ҳолатини назорат қиласи бу билан уни таранглигини кузатади. Агарда таранглик меъёридан ўзгарса датчик бошқарув бўлимига сигнал беради ва уни асосида ғалтаклар тезлиги ўзгаради.


1- расмда кўрсатиган пилик машинаси бошқарув системаси кинематик схемаси берилган. Бу ерда пилик машинаси чўзувчи механизми 6 ,рогулка 3 ва 2-шпинделга ўрнатилган бобиналардан ташкил топган. Ҳаракатни асосий мотордан олади. Ғалтакларга ҳаракат 7-ва 9-коноидлар орқали кайиш 8 ёрдамида узатилади. 22 – храповик ёрдамида ғалтак тезлиги созланади. Сигнал датчиклардан олинниб микро ЭВМга узатилади, қайсики ғалтак диаметрини хисоблайди ва параметр  $K=(N_B/N_F-1)*D_B$ , билан солиширади К нинг қиймати фарқ қилса созловчи сигнал ҳосил қилинади ва бошқарув 23-электродвигателига узатилади.

Бу ўз-ўзидан тишли узатмалар орқали қайишни керакли жойга суради, натижада ғалтак тезлигига ўзгартириш киритилади.


Қуйида келтирилган расмларда шу каби системалар ва тизимлар кўрсатилган, буларда ҳам бошқарув ва тизимга ўзгартириш тезликни созлаш усулида амалга оширилади.



1.1-Расм. Пилик машинаси бошқарув системаси кинематик схемаси.




1.2-Расм. Коноидларда тезликни созлаш тизими.



1.3-Расм. ЭХМ ёрдамида бошқарув тизими.

Тарангликни назорат қилиш учун оптик датчик ўрнатилган. Пилик таранглиги ўзгаришини назорат қилиш натижасида олинган маълумот ЭХМ ёрдамида қайта ишланади ва танланган буйруқ иш бажарувчи механизмга узатилади. ЭХМ ёрдамида бошқарув системаси яна бир турида умумен коноид барабанлари қўлланилмайди, улар ўрнига бошқарув системаси электродвигателлар ёрдамида пилик ўраш ва йигириш жараёни амалга оширилади. Бундай машиналар туркимига F 15 ва F 35 гурухлари киради.

1.4-Расмда шу гурух машиналарида қўлланувчи тизим кинематикаси келтирилган. Бу тизимда ишловчи машиналарда хамма иш бажаручи механизmlар ЭХМ ёрдамида бошқарилади ва керак бўлса ўзгартериш киритилади. Булардан чўзувчи механизм, рогулькалар тезлиги, бурамлар сони, ғалтак кўриниши яъни конус бурчаги ва урчуқлар тезлигини мисол қилиб олиш мумкин.



1.4- Рasm. Алоҳида ҳаракат узатувчи механизмили пилик машинаси кинематик схемаси.

Бу системада ишловчи машиналар асосан катта имкониятга эга ЭХМ системалари билан таъминланган ва назорат қилиш ва бошқариш тизими бир-бирга боғлиқ ишлайди.

Узлукли технологик жараён билан ишловчи машиналарда ЭХМ системаси билан бошқариш жуда катта рол ўйнайди. Масалан тўқув машиналари ва трикотаж, тикув машиналари имкониятларини кенгайтиради ва бошқариш, диагностикалиш системалари баравар ишлайди. Тўқув машинасида мато тўқиши усулини бошқарса тикув машинасида гул тикиш ва ип рангини танлашдек вазифаларни бошқариш имконини беради.

Диагностикалаш системаларини тадбиқ қилиш учун тўқув дасгоҳларининг бир гурӯҳи технологик тизимлари билан танишиб чиқамиз.

Назорат саволлари:

1. Созлаш нега керак?
2. Кузатувчи система қандай ишлайди?
3. Иш бажарувчи система нимадан ташкил топган:


## 9.2. Тўқув дастгохининг асосий механизмлари диагностикаси

Режа:

1. Тўқув машинаси турлари.
2. Тўқув машинаси асосий қисмлари ишлаш принципи ва уларни диагностикаси.
3. Ўлчагичлар туркими.

Мавжуд тўқув дастгоҳлари технологик амалларни бажариш тартиби ва усулига кўра альтернатив – муқобил гурухларга қуидагича ҳам бўлиниши мумкин.

1. а) даврий, кетма-кет бажарувчи ва б) узлуксиз, параллел бажарувчи;
2. а) фронтал, мато бутун энида битта ҳомузали ва б) тўлқинли, кўп ҳомузали;
3. а) мокили ва б) мокисиз;
4. а) арқоқни мато бутун қирғоғи бўйича, фронтал жипсловчи ва б) нуқтавий урувчи.




1-Расм. АТПР мокисиз дастгоҳларининг конструктив технологик тахтлаш схемаси.

1 – танда ғалтаги; 2 – танда иплари; 3 – скalo; 4 – шода рамалари; 5 – бердо (тиф); 6 – мато тортувчи; 7 – мато валиги.

Тўртала гурухнинг биринчи “а” турларида ҳомузга очиш, арқоқ отиш, арқоқни мато қирғоғига уриб ўрнатиш дастгоҳ иш цикли – даврининг маълум улушларида кетма-кет бажарилади. Булар мокили, пневматик, рапирави, микроснаряд – арқоқташлагич дастгоҳлар (1-расм).

Шу гурухнинг иккинчи “б” турларида барча асосий технологик амаллар дастгоҳ иш давраси давомида узлуксиз ва параллел бажарилади. Булар кўп ҳомузали ва юмалоқ тўкув дастгоҳларидир (2-расм).




2-Расм. “Сажем” юмалоқ тўкув дастгоҳининг технологик тахтлаш схемаси.

1 – танда ғалтаги; 2 – танда иплари; 3 – йўналтирувчи скалкалар; 4 – сепаратор; 5 – компенсатор; 6 – скalo; 7 – ламеллар; 8 – ғўла; 9 – юмалоқ бердо (тиф); 10 – моки; 11 – жипсловчи дисклар; 12 – ҳалқа-кўкрак; 13 – мато; 14 – мато тортувчи; 15, 17, 18 – тарангловчи валлар; 16 – мато қутиси.

Технологик жараён даврий ва кетма-кет бўладиган дастгоҳларда мато шакллантирувчи арқоқни ўриш амали иш даврининг фақат озгина қисмида бажарилади.

Технологик амаллар параллел бажарилганда дастгоҳнинг назарий иш унумдорлиги арқоқни ўриш нуқталарининг сонига мутаносиб тарзда ошади. Бу дастгоҳларда ҳомузга тўлқин ёки поғона кўринишида ҳосил қилиниб ҳомузга тармоғидаги ҳар бир танда ипи ёки кичикроқ иплар гуруҳи кетма-кет кўтарилиб ёки тушиб тандага кўндаланг узлуксиз ҳаракатланадиган тўлқин ҳосил қиласди. Жентилини-Рипомонти каби баъзи дастгоҳларда ҳомузга тўлқини танда иплари бўйлаб ҳам ҳаракатланиши мумкин (4-расм).



4- Расм. Жентилини-Рипомонти кўп зонали тўқув дастгоҳининг тахтлаш схемаси.

1 ва 2 – кўпбурчакликлар кўринишидаги ҳомузга очувчи дисклар; 3 – жипсловчи дисклар; 4 – мато тўпи; 5 – скало; 6 – танда ғалтаги.


Тўқув дастгоҳларининг тахтлаш технологик схемаларининг фазовий жойлашувига кўра тўрт хили фарқланади: горизонтал, қия, вертикал ва ёй бўйича.

Тахтлаш схемасининг горизонтал жойлашуви энг кўп қўлланилади ва бунга мисол қилиб АТПР пневморапирави дастгоҳни кўрсатиш мумкин (2-расм).

Тахтлаш схемасининг қия жойлашуви мисол қилиб Чехиянинг Ково пневматик тўкув дастгоҳини кўрсатиш мумкин (5-расм).

Тахтлаш схемасининг вертикал турига мисол қилиб Швециянинг Максбо фирмасининг пневматик дастгоҳини келтириш мумкин (6-расм).


Тахтлаш схемасининг ёй бўйича жойлашуви мисол қилиб Италиянинг Жентилини-Рипомонти фирмасининг дастгоҳини кўрсатиш мумкин (4-расм).



5-Расм . Ково пневматик тўкув дастгоҳининг технологик тахтлаш схемаси:

1 – танда ғалтаги; 2 – харакатли скalo; 3 – ламеллар; 4 – нарх чивифи; 5 – шода; 6 – тиф; 7 – кўкрак; 8 – мато тортувчи; 9 – мато йўналтирувчи вал; 10 –

тарангловчи қурилма; 11 – мато тўпи; 12 – тортиш механизми юритмаси занжири.




6- Расм . Максбо пневматик тўкув дастгоҳининг технологик таҳтлаш схемаси: 1 – танда ғалтаги; 2 – танда иплари; 3, 4, 5 – йўналтирувчи валиклар; 6 – скала; 7 – ламеллар; 8 – шодалар; 9 – тиф; 10 – мато тортувчи; 11 – йўналтирувчи чивиқлар; 12 – мато тўпи.

Замонавий тўкув дастгоҳларининг асосий механизмлари тўкув дастгоҳларида мавжуд бўлиб нисбатан содда тузилишга эга. Шу сабабли тўкув дастгоҳининг асосий механизмларини диагностикалаш уларнинг конструкциясига қараб танланади.

Тўкув дастгоҳининг механизмлари амалда учта гурухга бўлинади:

- Дастгоҳни юритиш ва тўхтатиш механизми;
- Дастгоҳнинг бажарувчи механизмлари;
- Технологик жараённи назорат ва автоматлаш механизмлари.

Тўкув дастгоҳининг асосий механизмлари билан танишиш учун дастгоҳнинг умумлашган фазовий схемасидан фойдаланамиз (7-расм).



7 – Расм. Тўқув дастгохининг фазовий схемаси.

### **Тўқув дастгохининг юритиш ва тўхтатиш механизми (6-расм).**

Тўқув дастгохининг юритмаси таркибига электромотор 20, тишли ёки понасимон тасмали узатма 19, фрикцион илашиш муфтаси 16, тормоз 17 ва механик ёки электромагнит уланиш механизми (расмда кўрсатилмаган) киради.

Уланиш механизми тормоз 17 ни бўшатиш ва илашиш муфтаси 16 ни улашга хизмат қиласди. Тормоз ва муфта дастаклар ёрдамида юритиш дастаси билан бирлашади. Тормоз дастгоҳни зарур ҳолатларда қўлда ёки автоматик тарзда тез тўхтатишга хизмат қиласди. Фрикцион илашиш муфтаси 16 бошвал 14 дан ҳаракатни шкив 18 га ўтказишга хизмат қиласди.

СТБ каби баъзи дастгоҳлар хусусиятлари уларнинг таркибида механизмларнинг тескари айланиб кетишига йўл бермайдиган (блокировка) механизми бўлишини тақозо қиласди.

### **Тўқув дастгохининг иш бажарувчи механизмлари.**

Бу гурух механизмлари тўқиши жараёнида бевосита қатнашадилар. Уларга арқоқ ташлаш механизми, ҳомуза ҳосил қилиш механизми 5, батан

механизми 15, тандани бўшатиш механизми 21, мато ростлагич 9 ҳамда милк ҳосил қилиш механизми.

Мазкур механизмларни бирма-бир кўрайлик.

### **Арқоқ ташлаш механизми (расм-8).**

Ҳомузага арқоқ ташлашнинг мокили усули анъанавий ҳисобланади. Бу усулнинг асосий камчилиги зарба механизми бўғинларида ҳосил бўладиган инерцион юкламаларга боғлиқ муаммолардир. Арқоқ отишнинг кейинги пайтларда кенг қўлланиш олаётган ташлагичли (Зулцер-Рути, СТБ), бикр ва эгилувчан рапирали (DSL-Драйпер, Универсал Ивер), пневматик (Р-10, Мурата-Максбо MY-S), гидравлик (G-105) ва пневморапирали (АТПР) усулларда бу муаммолар у ёки бу тарзда ҳал қилинган.

### **Ҳомуз ҳосил қилиш механизми (расм 7).**

Ҳомуз механизми 5 танда ипларини алоҳида ёки гурухлаб қўндаланг йўналишда маълум кетма-кетлиқда силжитиб уларнинг орасида арқоқ ипи ташланадиган бўшлиқ – ҳомуз ҳосил қилишга хизмат қиласди.

### **Батан механизми (расм-7).**

Батан механизми 15 нинг асосий вазифаси ташланган арқоқ или 6 ни тиф ёрдамида мато қирғоғи 7 га жипслашдир. Бундан ташқари мокили ва ташлагичли дастгоҳларда у моки ёки ташлагичнинг арқоқ ташлашида йўналтирувчи бўлиб хизмат қиласди. Пневматик дастгоҳларда эса батандা ҳаво билан биргалиқда арқоқ или ҳаракатланадиган конфузорлардан иборат йўл ҳосил қилинади.

### **Танда бўшатиш механизми (7).**

Шаклланган мато ўраб олинишига мос равища танда ипларини бўшатиб беришга хизмат қиласдиган танда узатиш механизми танда ғалтаги 1 ва тандани узатувчи механизм 21 дан иборат.

### **Мато ростлагич (7).**

Бу механизм танда ипларининг бўйлама ҳаракати ва тайёр матони мато валигига ўрашга хизмат қиласди. Унга мато тортувчи 9, мато валиги 12, босувчи валик 11, мато тортувчи ва мато валигини ҳаракатлантирувчи механизм киради.

## **Милк ҳосил қилиш механизми.**

Мокили ва Нойман системасида тўқув дастгоҳларида мато милки тўқиши жараёнида ўз-ўзидан ҳосил бўлса мокисиз дастгоҳлардаги технологик жараён хусусиятлари алоҳида милк ҳосил қилувчи механизм бўлишини талаб қиласди.

### **9.3. Технологик жараённи назорат қилиш ва автоматлаштириш механизмлари**

**Ламел асбоби.** Ламел асбоби 4 (расм-7) ёки танда кузаткич танда ипи узилиши натижасида брак ҳосил бўлишининг олдини олади. Танда кузаткичлар механик ёки электрик бўлади иккала ҳолда ҳам ҳар бир танда ипи ўтказилган енгил юпқа пўлат пластина ип пастга силжиб сигнал беради.

**Шпарутка** (кергич) 13 (расм-7) матони кериб, унинг милкини тўқиши эни ва унинг жойлашув баландлиги белгиланган чегараларда бўладиган қилиб тутиб туради.

**Арқоқсизлик (недосека) механизми** ҳомузага арқоқ ташланмай қолиб (арқоқ етишмаслиги нуқсони ҳосил бўлишида) мато ва тандани орқага қайтариб бракни олдини олишга ҳамда шундай нуқсонли ҳомузани қайтаришга (“Разни топиш”) хизмат қиласди.

**Арқоқ айричаси** механизми арқоқ тугаганда ёки дастгоҳни тўхтатиши ёки мокида арқоқ найчасини алмаштиришга сигнал беради.

**Тўқув дастгоҳининг давр (цикл) диаграммаси.** Дастгоҳдаги барча механизmlар ишини бош валнинг айланиш бурчаклари бўйича ўзаро мувофиқлаштиришга хизмат қиласди. Турли дастгоҳларда бош вал айланиш бурчагининг ҳисоби турлича бўлишини назарда тутиш керак бўлади.

Асосий вал айланишига қараб назорат қилиш кўп тарқалган усул ҳисобланади. Лёки н ҳозирги кунда тўқув машиналари ЭҲМ системаси ёрдамида бошқариш амалда тадбиқ этилган, шу жумладан диагностика системаси ҳам бор. Юқорида келтирилган механизмлар асосан диагностика системаси ёрдамида назорат қилинади.

Назорат саволлари:

1. Тұқув дастгоҳларини диагностикаси бошқа машиналардан қандай фарқ қиласы?
2. Назорат системалари қандай танланады?

#### **9.4. Тараш машиналари диагностикаси**

Режа:

1. Тараш машинаси диагностикаси .
2. Назорат қилувчи элементлар туркуми.

Тараш машиналарини назорат қилиш асосан тест контрол асосида амалға оширилади. Асосий афзалликларидан бири уни машина иш жараёнида амалға ошириш мүмкін. Бу усулда машина ишчи органларига зарар етказилмайды .

Бу усулда машина компьютерида расмда күрсатилганидек ҳамма узеллар алохидә назорат қилинади. 1-расмда назорат даври көлтирилген.




1-расм. Тараш машинаси диагностикаси вақты.

Ишчи диагностика даврида ёрдамчи нотбук диагностика системасидан фойдаланади.

Масалан шляпкалар орасидаги масофани назорати ўрнатилган датчик ёрдамида амалга оширилади .2- Расмда бу датчикнинг умумий қўриниши келтирилган.

Шляпкалар орасидаги масофани ўлчовчи датчик ва созлаш механизми.





Созловчи мослама ёрдамида талаб қилинган қиймат ўрнатилади ва ЭХМ малумотлари билан солиштирилади.

Назоратдан ташқари машина ЭХМ системаси доим барабан билан шляпкалар орасидаги иссиқлик даражасини кузатади бу тараш жарани бориши түғрисида асосий маълумот ҳисобланади. Расмда тараш машинасига ўрнатилган датчик умумий кўриниши келтирилган.



Агарда машина мониторига қаралса система түғрисидаги маълумот экранда расмдагидек ифода этилади.



Тараш машинаси асосий барабани атрофига ўрнатилган датчиклар ўрнатилган бўлимлари аниқ кўрсатилган.

Бундай системаларга кўп мисоллар келтириш мумкин. Ҳар турдаги машина учун турли параметрлар назорат қилиши керак .Улар ЭХМ системаси учун асосий ўлчагич ҳисобланади.

Назорат саволлари:

1. Тараш машинаси қайси қисмлари назорат қилинмайди?
2. Шляпкалар орасидаги иссиқлик ўлчагич нега керак?

## **9.5. Урчуқларни ишлаш жараёнида шовқин чиқариш сабабини ЭХМ тадқиқоти**

1. Тўқимачилик корхоналарида шовқин чиқарувчи механизмлар ва шовқин миқдори.

Илмий изланишлар натижаларини таҳлили шуни кўрсатадики тўқимачилик корхоналарида машиналар ишлашидан ҳосил бўлган шовқин гигиеник нормалардан ошиқлигини ва баъзи бир ҳолларда 10-15 дБ ни бутун спектор бўйича кўрсатади.

Тўқимачилик корхоналари шовқин чиқариш баландлиги бўйича уч гурухга бўлинади: юқори яъни 10дБ баланд, ўрта 5-10дБ ва паст 5 дБ ташкил .


Гигиеник нормалардан баландлари асосан юқори частотали шовқинлар туркумiga киради ва 500 Гц ташкил қилади.

Шовқин чиқариш күрсатгичларини таққослаш натижасида шундай хулоса чиқариш мумкин, асосан корхоналарди ишлаётган машиналар юқори шовқинли машиналар туркумiga киради.

Айланиш жараёнида шовқин чиқарувчи механизmlарни таҳлили. Бу күринищдаги шовқин чиқарувчи генераторлар туркумiga йиги्रув машинаси урчуқларини киритсак бўлади. Брус ўрнатилган урчуқ кострукцияси 1- расм да келтирилган.

Йиги्रув машинаси урчуғи бруса гайка ёрдамида ўрнатилган. Бу ерда 1- урчуқлар бруси ,2- урчуқ уячаси, 3-ҳаракат узатувчи блокча, 4- патрон ўрнатиш учун насадка, 5- урчуқ шпиндели, 6- сирғалиш подшипники, 7- ғилдираш подшипники ва 8- марказлаш учун прокладкадан ташкил топган.

Машиналар грухларига караб урчуқлар факат конструктив қийматлар ва ўрнатилган ғалтак тури билан фарқ қилади.



Расм 1. Йиги्रув машинаси урчуғи умумий күриниши.

Урчуқлар брусига ўрнатилган шпиндел айланишлар сони  $3000 \text{ мин}^{-1}$  тезликда эгилувчан система ҳисобланади. Бу тизимга ғалтак ўрнатилган бўлиб айланиш жараёнида шовқин чиқаради.

Бу система акустик модели, ўзи ўки атрофида айланувчи шпиндел учун  $a$  — радиусли ва  $\tau$  — узунлик учун аниқланиши мумкин. Бу цилиндр қўшимча шовқин чиқарувчи тўғри диафрагма ҳисобида олинади ва чексиз бўшлиқда тебранади

Овоз тарқатиш қаршилиги  $R_s = pcS\sigma$  тенг деб олинади (1):

$$R_s = pck^4 / (12\pi) [M_s / (p + \tau)]^2 \quad (1)$$

Бу ерда  $M_s$  — ташқи муҳит алоқадорлиги, кг;

$m$  — танача эффектив хажми,

$\text{м}^3$ ;  $p$  — муҳит зичлиги,  $\text{кг/м}^3$ .

овоз тарқатиш коэффиценти

$$\sigma_s = K_x / (pc5) \quad (2)$$

поршень туридаги диафрагма учун  $\tau = 0$ , ва эффектив массаси

$$M_s = Sm_s$$

Бу ерда  $m_s$  — диафрагма юзасининг нисбий қаршилиги  $S$ .

Бу тенглама ёрдамида паст частотали тебранишларни ҳисоби  $\omega_0 = \sqrt{p_e / 16}$ , қийматни ғалтак билан бирга беради ва  $S = 4al$  қисмини ташкил қиласди

$$M_s = Sm_s \cong 3,5pa^2b$$

Бунда (11) ва (12) тенгламалар ёрдамида копса учун овоз тарқатиш коэффициентини аниқлаш мумкин

$$\sigma_b = k^4 a^3 b / 12 \quad (3)$$

3- тенглама ёрдамида аниқланган  $a_b$  тарқатилаётган шовқин қувватини аниқлаш имконини беради. Агарда юзаси  $S = 2\pi ab$ , га тенг бўлган ва  $\omega_0$  бурчак тезлиги билан айланаётган  $\varepsilon$  эксцентритетли урчуқни ҳисобга

олинса унинг тебранма тезлиги тенглама ёрдамида хисобланади  
 $v_e = \omega_0 \varepsilon / \sqrt{2}$ :

$$P = pcS\sigma bv_e^2 = p\omega^6 a^4 b^2 \varepsilon^2 / (4c^3) \quad (4)$$

Ишни бажаришда фойдаланилган тенглама (12) ёрдамида шовқин босими аниқланиши мумкин

$$p = -\frac{pc}{4\pi} k^2 v_0 \left( \frac{M_s}{p} + \tau \right) \cos \theta \left( 1 + \frac{1}{jkr} \right) \frac{e^{-jkr}}{r}$$

Бу ерда  $v_0$  — тебранма тезлик амплитудаси айланиш ўқига нисбати;  $\theta$  — кузатиш нуқтаси билан тебранишлар йўналиши орасидаги бурчак;  $r$  — шовқин ўлчаш нуқтасигача бўлган масофа. м.

Бизнинг ҳолат учун тенглама қуидаги кўринишга эга бўлади (агарда  $v_0 = \omega_0 \varepsilon$ ):

$$p = -pck^2 / (4\pi r) \omega_0 \varepsilon \cdot 3,5a^2 l \cos \theta$$

Узоқликдаги овоз тарқалиш кучини аниқлаймиз:

$$I = \frac{|p|^2}{2pc} = \frac{p\omega_0^6 a^4 b^2 \varepsilon^2}{26c^3 r^2} \sin^2 \psi \quad (1)$$

Бу ерда  $\psi = (\pi/2) - \theta -$  айланиш ўқи билан кузатиш нуқтаси орасидаги бурчак, рад.

4 – ва 5- тенгламалар урчук овоз чиқариш қувватини ўрнатилган нуқтага нисбатан қўшимча тармоқ хисобида аниқлайди.


Соннинг  $m$  гармоникаси учун тарқалиш такрорлиги  $I_m$  қувватга нисбати маълум айланишлар  $\omega_0$  учун тенглама билан аниқланади

$$\gamma_m = I_m / I_1 = m^4 J_m(mM) / J_1(M) \quad (6)$$

Бу ерда  $M = \omega_0 a / c$  — Махлар сони ёки айланишлар сони учун;

$I_m(z) = \sqrt{z_m / m! 2^m}$  — Бессел функцияси билан  $m$ . Катор учун аниқланади.


10- расм да ҳисобий ва тажриба натижалари келтирилган.



Расм 10. Урчук учун овоз йўналиши диаграммаси кетирилган мисол тариқасида .

1 ва 2 – Амалий ва ҳисобий натижалар графиги.

3- расм да келтирилган системалар учун шовқин чиқарувчи ҳолат аниқлансан ва тажриба усулида шовқин йўналиши графиги қурилсин.




3-расм . Ҳалқа ва югурдак орасидаги кучлар жойлашуви чизмаси (а) ва тарангловчи системага таъсир қилувчи кучлар .

Тажриба П-75-А йигирив машинасида ўтказилади.

Натижалар ЭХМ ёрдамида ҳисобланади ва назорат қилинади.

## 9.6. Джин вали динамикасини ЭХМ ёрдамида текшириш

Аррали цилиндр валига қуидаги құчлар таъсир этади:  $q_1$ -арпа, қистирма ва валнинг оғирлигидан ҳосил бўлувчи қуч; ўқ бўйича йўналган  $A_0$  қуч; буровчи момент  $M_k$ ; валнинг консол қисмининг оғирлиги, шкивнинг оғирлиги ҳамда ременнинг тортиш кучи- $G_K$ . Валнинг ҳисоб схемасини тузамиз ва унга таъсир этувчи барча құчларни кўрсатамиз.



1-расм . Валнинг ҳисоб схемаси.

Валнинг энг хавфли кесимлари 1-расм да кўрсатилган I-I, II-II, III-III кесимлар ҳисобланади. Жадвалда шу кесимларда ҳосил бўлувчи күчланиш концентратлари берилган.

Жадвал 1.

Күчланиш концентратлари	Кесимлар		
	I-I	II-II	III-III
$K_\sigma$	2,46	1,46	1,0
$K_\tau$	1,88	1,0	1,0

Критик тезлик миқдори аниқлашда Релея методидан фойдаланамиз. Фараз қиласиз, валнинг ўрта чизиги қуидаги қонунга бўйсунади (синусоидал қонуният):

$$y = f \cdot \sin \frac{\pi x}{l} \quad (1)$$

у-х ўқида валнинг эгилиш системанинг айланма тебранишнинг частотаси –  $P$

$$P = \sqrt{\frac{2U_0}{l}} \quad (10.15)$$

$U_0$ -валнинг кўчиши учун сарф этилган потенциал энергия миқдори.

$$U_0 = \frac{1}{2} \int_0^l E J_{\text{екб}} \left( \frac{d^2 y}{dx^2} \right)^2 dx = f^2 \frac{E J_{\text{екб}} \pi^4}{2l^4} \int_0^l \sin^2 \frac{\pi x}{l} dx = f^2 \frac{\pi^4 E J_{\text{екб}}}{4l^3} \quad (2)$$

у ҳолда  $i$ -та массанинг кўчиши

$$y_i = f \sin \frac{\pi x_i}{l} \quad (3)$$

$$\text{Айланиш эса, } \theta = \left( \frac{dy}{dx} \right)_{x=x_i} = \frac{\pi}{l} f \cos \frac{\pi x_i}{l} \quad (4)$$

У ҳолда кўчишнинг амплитудаси ва айланиш валининг хусусий оғирлигини ҳисобга олган ҳолда,

$$L = \sum m_i y_i^2 + \int_0^l q_{\text{екб}} y^2 dx + \sum J_i \theta_i^2 = f^2 \left[ \sum m_i \sin^2 \frac{\pi x_i}{l} + \frac{q_{\text{екб}} l}{2} + \frac{\pi^2}{l^2} \sum J_i \cos^2 \frac{\pi x_i}{l} \right] \quad (5)$$

У ҳолда  $U_0$  ни қийматини (1) ва  $L$  ни (5) формуладан (2) га қўйсак,

$$P = \sqrt{\frac{2 \frac{\pi^4 E J_{\text{екб}}}{4l^3}}{\frac{q_{\text{екб}} L}{2} + \sum m_i \sin^2 \frac{\pi x_i}{l} + \frac{\pi^2}{l^2} \sum J_i \cos^2 \frac{\pi x_i}{l}}} \quad (6)$$

(10.20) формуладан фойдаланишни соддалаштириш учун қуйидаги белгилашлар киритамиз

$$\begin{aligned} \mu_i &= \frac{m_i}{q_{\text{екб}} \cdot l}; & x_i &= \frac{J_i}{q_{\text{екб}} \cdot l^3}; \\ J_{\text{екб}} &= (J_1 - J_2) \phi\left(\frac{a_2}{l}\right) + \dots + (J_{n-1} + J_n) \phi\left(\frac{a_{n-1}}{l}\right) + J_n \\ q_{\text{екб}} &= (q_1 - q_2) \phi\left(\frac{a_1}{l}\right) + \dots + (q_{n-1} + q_n) \phi\left(\frac{a_{n-1}}{l}\right) + q_n \end{aligned}$$

Ушбу ўзгаришлар (10.20) га қўйсак, у ҳолда


$$P = \pi^2 \sqrt{\frac{J_{\text{екб}} \cdot E}{ql^4}} \sqrt{\frac{1}{1 + 2 \sum \mu_i \sin^2 \frac{\pi x_i}{l} + 2\pi^2 \sum x_i \cos^2 \frac{\pi x_i}{l}}} \cdot \sqrt{1 + \frac{A_0}{P_k}} \quad (7)$$

Бу ерда  $A_0$ -валнинг ўқи бўйича йўналган куч,  $P_k$ -валнинг тебранма ҳаракат йўналиши бўйича таъсир этувчи критик куч.

Джин вали тебранма ҳаракати ва уни тебранишга ҳисоблаш.

Лаборатория ишини бажариш учун топширик.

1- расм да аррали вал динамикасини назорат қилиш



Расм 1. Аррали вал динамикасини назорат схемаси.

1-аррали вал; 2-арраа; 3-қистирмалар; 4-гайка; 5-шайба; 6-подшипник; 7-подшипника; 8-втулка; 9-стопар винти; 10-пъездодатчик; 11-пъездодатчик чап таянч учун; 12- бурчак ўлчагич; 13- ракамли ўзгартиргич; 14- ЭХМ;

Тажриба ўтказиш тартиби.

1. Аррали вал конструкцияси камчиликлари ўрганилсин.
2. Вал тебранма ҳаракатга келтирилган усулда ҳисоблансин, бунинг учун геометрик қийматлар ўлчансин ва рўйхатга олинсин.
3. Қурилмага ўрнатилган вал динамик кўрсатгичлари ЭХМ ёрдамида аниқлансан.
4. Икки усулда олинган маълумотлар таққослансан ва изоҳ берилсан.

Назорат саволлари.

1. Тебранма ҳаракат вал ишлашида нимага таъсир қиласи?
2. Тебранишларини камайтириш учун қандай чоралар кўрилиши керак?
3. Критик тезлик нима?

## **9.7. ЭХМ ёрдамида назорат қийматларини сақлаш ва қайта ишлаш**


Лаборатория ишини ўтказишдан мақсад ҳалқали ип йигириш машинали урчуқларни ишлаш жараёнида содир бўлувчи тебранма ҳаракат миқдорини келиб чиқиш сабабларни ўрганишдан ва диагностикалаш системалари асосида ЭХМ ёрдамида тадқиқот ишларини олиб боришдан иборат.

Лаборатория ишини ўтказиш тартиби:

1. Йигирув машиналари урчуқларини ишлаш жараёнида содир бўлувчи тебранишлар миқдорини назарий ҳисоблар асосида олинган маълумотлар асосида аниқланади ва келиб чиқиш сабаблари келтирилади.
2. Олинган назарий ва амалий натижалар солиштирилади.
3. Ишни аниқ ва тез бажариш учун баъзи ишлар ЭХМ ёрдамида амалга оширилши керак .

Ип йигирувчи машиналарнинг меҳнат унумдорлиги урчуқлар айланиш тезлигига боғлик бўлади. Ҳозирги кунда корхоналарда тадбиқ қилинган машиналар урчуқлари тезлиги  $12\ 000—14\ 000\ \text{мин}^{-1}$  ташкил қиласа, баъзи ҳолларда урчуқлар тезлиги  $20\ 000\ \text{мин}^{-1}$ . етган. Айланишлар сони ошган сари урчуқларга таъсир килиувчи динамик кучлар ошиб боради, бу эса уз ҳолида машина ишоччилигини камайтиради ва иш вақтини чеклайди. Иш вақтини камайтирувчи омиллардан бири таянч подшипникларига тушувчи динамик кучлар бўлиб улар подшипниклар ишонччилигини камайтиради. 1- Расм да келтирилган курилма ёрдамида урчуглар динамикаси текширилади. Мослама имкониятлари асосан ЭХМ ёрдамида назорат қилиш мумкин булган кийматлар ўрнатиган ва уларни ёзиб олиш ва кузатиш мумкин.

Урчуқлар бруси 1, созланувчи электродвигатель 2, ҳаракат шкиви 3, қайишли узатма 4, йигирув урчуғи 5, 6- X ва У ўқлари бўйича кузатувчи элементлар, 7- тўғирлагич, кучланиш созловчи 8, айланишлар сонини аниқловчи мослама 9.



Расм . 3. Урчуқлар тебранма ҳаракатини диагностикалаш қурилмаси  
электрик чизмаси.

Тажриба асосан икки усулда олиб борилади .

1. «Урилмага ўрнитилган урчуқлар маълум тезликда ишлатилади ва кузатиш асбоблари ёрдамида натижалар ёзиб олинади.
2. Тажриба қайтарилади, лёки н натижалар рақамли ўзгартиргич ёрдамида ЭҲМ орқали қайта ишланади ва хотирада сақланади.
3. Икки усулда олинган натижалар таккосланади.

Назорат саволлари.

1. ЭҲМ диагностикалаш афзаллиги нимада?
2. ЭҲМ ёрдамида олинган маълумотлар қайси усулда қайта ишланади?
3. Урчуқлар динамикасини ўрганиш нима учун керак?

## **10. ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР**

1. Аугамбаев М. и др. Основы планирования научно – исследовательского эксперимента. Т. 1993г. (658/ А-27).
2. Закин Я.Х., Рашидов Н.Р."Основы научного исследования". 1979\1983 (001/3-389).
3. Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента. М., 1974 (677.6\т-462).
4. Мухамедов Б.Э. Метрология, технологик параметрларни ўлчаш усуллари ва асбоблари. Т. 1991. (389/ М-96).
5. Бородюк В.П. и др. Статистические методы в инженерных исследованиях (лабораторный практикум). М, 1983.
6. Айзенберг Л.Г. и др. Технологические измерения и контрольно измерительные приборы в тёки стильной и легкой промышленности. Уч. пос. М, 1990 (67/А-361).
7. Алявдин Л.А. Планирование и анализ исследовательского эксперимента применительно легкой промышленности. М, 1969. (67\А-608).
8. Шкатов Е. Ф. Технологические измерения и КИП на предприятиях химической промышленности. Уч. пос. М., 1986. (66/Ш- 663).
9. Петров И.К. Технологические измерния и приборы в пищевой промышленности. М., 1985, 681/П-305).
- 10.Туричин А.М. Электрические измерения неэлектрических величин. М, 1966, (621,31/ Т-879).
- 11.Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. /Пер. с анг. М, 1972.
- 12.Хикс Ч.Р. Основные принципы планирования эксперимента. Пер с анг. М., 1970 (001/Х-448).
- 13.Куликовский К.Л. и др. Методы и средства измерений. Уч. пос. М., 1986 (681/К-903).
- 14.Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента. М., 1969 (519/Н-74).
- 15.Тиль Р. Электрические измерения неэлектрических величин. Пер с нем. М., 1987 (621/Т-409).

16. Новицкий П.В., Левшина Е.С. Электрические измерения физических величин. М., 1983 (621.3/Л-382).
17. Севастьянов А.Г. Методы и средства исследования механико-технологических процессов текстильной промышленности. М., 1983. (677/С-281).
18. Артамонов В.М. и др. Светолучевые осциллографы. Л., 1982.
19. Боднер В.А. и др. Измерительные приборы. Т., 2 М., 1986 (681/Б-752).
20. Новицкий Л.А. Лабораторно-оптические приборы. Уч. пос. М., 1979 (681.4/Л-125).
21. Мансуров Х.М. Автоматика ва ишлаб чиқариш процессларини автоматлаштириш. Т., Ўқитувчи. 1987. - 296 б.
22. Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. М. 1989. - 383 с. (621.3/а-92).
23. Евтихиев Н.Н. и др. Измерение электрических и неэлектрических величин. М., 1990. - 349 с. (621.3/И-374).
24. [www.fips.ru/ ipc6/d/d01h](http://www.fips.ru/ ipc6/d/d01h).
25. [WWW.RITM-MAGANE.RU](http://WWW.RITM-MAGANE.RU)
26. [www.electronics.ru](http://www.electronics.ru)
27. [www.photonics.su](http://www.photonics.su)

## МУНДАРИЖА.

	<b>КИРИШ.....</b>	<b>5</b>
<b>1-БОБ</b>	<b>ТЕХНИК ДИАГНОСТИКАЛАШ ЖАРАЁНЛАРИ</b>	
1.1.	Техник диагностикани мақсади .....	7
1.2.	Техник диагностикани асосий масалалари .....	7
1.3.	Техник диагностикани структураси .....	8
1.4.	Тұқимачилик ва енгил саноати машина ва жихозлари диагностикалаш объект сифатида .....	9
1.5.	Техник диагностика масалаларни қўйиш .....	10
<b>2-БОБ</b>	<b>ТЕХНИК ДИАГНОСТИКА НАЗАРИЯСИ АСОСЛАРИ</b>	
2.1.	Асосий атамалар ва тушунчалар .....	12
2.2.	Объектларни диагностикалаш учун моделлар .....	14
2.3.	Техник диагностика ва прогнозлаштириш .....	16
2.4.	Прогнозлаштириш ва диагностикалаштириш масалалар классификацияси .....	18
2.5.	Техник диагностикани пухталик ва сифат билан алоқаси .....	20
2.6.	Тестли диагностика .....	21
2.7.	Функционал диагностикалаш .....	24
2.8.	Аналоглий объектларни функционал диагностикалашда математик моделлаштириш .....	26
2.9.	Техник диагностикалаш воситаларни лойихалаш .....	27
2.10	Диагностик параметрларни ўлчаш усуллари .....	28
<b>3-БОБ</b>	<b>ДИАГНОСТИКАДА МАТЕМАТИК МАСАЛАНИ ҚЎЙИШ.....</b>	
3.1.	Математик масалани қўйиш .....	29
3.2.	Аниқлашда эҳтимолий усуллар масалаларни қўйиш .....	30
3.3.	Аниқлашда детерминистлий усуллар масалаларни қўйиш .....	30
3.4.	Аниқлашнинг статистик Байес усули .....	31
3.5.	Байеснинг умумлаштирилган формуласи .....	32
3.6.	Диагностик матрица .....	35
3.7.	Байес усули бўйича мисоллар ечими .....	37
3.8.	Кетма-кет анализ усули .....	41
3.9.	Усулни умумий жараёни (процедураси) .....	43
3.10.	Ечим қабул қилиш чегаралари билан биринчи ва иккинчи хатоликлар эҳтимолларини алоқаси .....	43
3.11	Кетма-кетлик анализни хисобий мисоллари .....	44
3.12.	Статик ечимлар усули. Битта диагностик параметр учун статик ечимлар .....	46
3.13.	Қалбаки хавотирлик ва деффектни ўтказиш .....	47
3.14.	Минимал хавф-хатар усули .....	49
3.15.	Хатоли ечимларни минимал сонли усули .....	53
<b>4-БОБ</b>	<b>ДИАГНОСТИКАЛАШ ПАРАМЕТРЛАРИ.....</b>	
4.1.	Диагностика параметрлари .....	57
4.2.	Диагностик маълумотларни асосий турлари .....	60
4.3.	Тебранишларни ўлчаш .....	61

4.4.	Окустик тебранишларни ўлчаш.....	63
4.5.	Доимий ва ўзгарувчан деформацияларни ва кучларни ўлчаш...	64
4.6.	Жараён параметрларини ўлчаш.....	64
4.7.	Тўқимачилик машиналарини айрим механизмлар ва қисмлар холатини техник диагностикалаш.....	65
4.7.1.	Йигирув камераларини диагностикалаш.....	65
4.7.2.	СТБ-4-330 станокни батан механизмини диагностикалаш.....	67
4.7.3.	СТБ-4-330 тўқишистанокни уриш механизмни диагностикалаш	70
4.8.	R 923 машинасининг ишлаб чиқариш куввати оширилганлиги	72
4.9.	Пневмомеханик йигирув машинасини диагностикалаш ва таъмираш жараёнини сервис хизмати тузилиши.....	77
4.10.	Пневмайигирув қурилмаси корпуси диагностикаси.....	78
4.11.	Урчуқлар ишлаш қобилиятини аниқлаш ва диагностикаси...	79
4.12.	Камера диагностикаси.....	80
4.13.	Зичлаш ҳалкаси ва қистирма диагностикаси.....	81
4.14.	Таъминловчи механизм.....	86
4.15.	Йигириш камераси созланиши ва диагностикаси.....	88
4.16.	Пневмо ип йигирув машинаси урчуқларига ҳаракат узатувчи қайиш тарапнаглигини диагностикаси.....	92
4.17.	Кайиш тарапнаглиги назорати.....	94
4.18.	Тарапнаглик назорати датчиги.....	95
<b>5-БОБ</b>	<b>ДИАГНОСТИКАЛАШ КАТТАЛИКЛАРНИ ЎЛЧАШ УСУЛЛАРИ, ДИАГНОСТИКАЛАШ МОДЕЛЛАР .....</b>	
5.1.	Ўзгартиргични асосий турлари.....	96
5.2.	Механик чиқиш сигналли сезгир элементлар.....	96
5.3.	Пневматик чиқиш сигналли сезгир элементлар.....	96
5.4.	Электрон чиқиш сигналли сезгир элементлар Актив сезгир элементлар .....	97
5.5.	Пезоўзгартиргични хусусиятлари.....	97
5.6.	Тензорезисторларни хусусияти.....	98
5.7.	Электрон қаршилиги намлик ўзгаришига боғлиқ сезгир элементлар.....	98
5.8.	Намлик ўлчагични хусусияти.....	99
5.9.	Фототранзисторни ва фотодиодни хусусияти.....	99
5.10.	Терморезисторлар.....	99
5.11.	Қаршилик терморезисторларни хусусияти.....	100
5.12.	Қаршилиги ўзгарувчан бошқа сезгир элементлар.....	100
5.13.	Термоанемометрлар. ....	101
5.14.	ИТИ да датчиклар ва мосламаларни қўллаш.....	105
5.15.	Электрик бўлмаган катталикларни электр усуллари билан ўлчаш. Ўлчашдаги блок схемалар.....	110
5.16.	Кучни ва босимни ўлчаш.....	110
5.17.	Титрашни ва тезланишни ўлчаш.....	111
5.18.	Кучайтиргичлар ва осциллографлар.....	115

5.19.	Тажриба графикларини ёзувчи ва кўрсатувчи асбоблар.....	117
5.20.	Электрон осциллографлар.....	119
<b>6-БОБ</b>	<b>ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИНИ ТУРЛАРИ ВА БОСҚИЧЛАРИ.....</b>	
6.1.	Тажрибани дастурлаш ва ўтказишдан мақсад.....	122
6.2.	Тажрибани кибернетик модели (Эшби қутичаси).....	123
6.3.	Тажрибанинг турлари.....	123
6.4.	Кирувчи ва чиқувчи факторлар, уларга талаблар.....	124
6.5.	Тажриба матрицалари.....	125
6.6.	Бир факторли ва кўп факторли тажриба.....	128
6.7.	Регрессия тенгламасини адекватлигини.....	132
6.8.	Тажриба натижаларини график тасвирлаш.....	134
6.9.	Математик моделни кўриниши ва маҳсус сиртларни қўриш....	136
<b>7-БОБ</b>	<b>ТЎҚИМАЧИЛИК ЖИХОЗЛАРИНИ ОБЪЕКТ СИФАТИДА ДИАГНОСТИКАЛАШ .....</b>	
7.1.	Машиналарни диагностикалаш тизими ва усуллари.....	138
7.2.	Диагностикалашни органолептик усуллари.....	140
7.3.	Вақти интерваллар усули.....	146
7.4.	Эталонли модуллар усули.....	148
7.5.	Диагностикалашни этalonli боғлиқликлар усули.....	151
7.6.	Кучланишларни аниқлаш учун мосламалар ва усуллар.....	151
7.7.	Диагностикалашни этalonli осцилограммалар усули.....	157
7.8.	Осцилограммаларни солиштириш ёки устига қўйиш усули...	158
7.9.	Қисмлар ишлаш чидамлилигини проңозлаштириш.....	164
<b>8-БОБ</b>	<b>ЭҲМ Да ДИАГНОСТИКАЛАШ ТИЗИМЛАРИНИ ҚЎРИШ.....</b>	
8.1.	ЭҲМ ёрдамида бошқариш.....	164
8.2.	Тармоқ машиналарида қўлланиладиган ЭҲМлар тури.....	165
8.3.	Текшириш жараёнлари ва системалари ҳақида тушунча.....	170
8.4.	Автоматик созловчи тизимлар ишлаши.....	170
8.5.	Системаларни технологик жараён билан боғлиқлиги, диагностика усуллари ва ускуналари.....	173
8.6.	VOS- Бошқарув маълумот системаси.....	175
8.7.	Кузатиш жараёнида олинган маълумотларни қайта ишлаш...	176
8.8.	ЭВМ билан машина ўртасидаги боғловчи системалар.....	180
8.8.1.	Ўзгартиргични асосий турлари.....	180
8.8.2.	Механикавий чиқиш сигналли сезгир элементлар.....	180
8.8.3.	Пневматикавий чиқиш сигналли сезгир элементлар.....	181
8.9.	Электрикавий чиқиш сигналли сезгир элементлар.....	
8.9.1	Актив сезгир элементлар.....	181
8.9.2	Электрикавий қаршилиги намлик ўзгаришига боғлиқ сезгир элементлар.....	183
8.9.3	Фототранзисторни ва фотодиодни хусусияти.....	183
8.9.4	Қаршилик терморезисторларни хусусияти.....	184
8.10	Рақамли ўзгартиргичлар.....	185
8.10.1	Тензометрик модуль LTR212.....	186

## **9-БОБ ТАРМОК МАШИНАЛАРИДА ДИАГНОСТИКАЛАШ СИСТЕМАЛАРИНИ ТУЗИШ УСУЛЛАРИ.....**

9.1.	Технологик машиналарда ЭХМ ёрдамида бошқарув тизимларига мисоллар.....	188
9.2.	Түқув дастгохининг асосий механизмлари диагностикаси.....	192
9.3.	Технологик жараённи назорат қилиш ва автоматлаштириш механизмлари .....	199
9.4.	Тараш машиналари диагностикаси.....	200
9.5.	Урчуқларни ишлаш жараёнида шовкин чиқариш сабабини ЭХМ тадқикоти.....	203
9.6.	Джин вали динамикасини ЭХМ ёрдамида текшириш.....	208
9.7.	ЭХМ ёрдамида назорат кийматларини саклаш ва қайта ишлаш.....	211
10.	Фойдаланилган адабиётлар.....	213

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Введение.....</b>	<b>5</b>
<b>1. ПРОЦЕССЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ .....</b>	
1.1 Цели технической диагностики. ....	7
1.2. Основные задачи технической диагностики.....	7
1.3. Структура технической диагностики.....	8
1.4. Машины текстильной и лёгкой промышленности в качестве объектов диагностирования .....	9
1.5. Постановка задач технической диагностики.....	10
<b>2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ.....</b>	
2.1. Основные понятия и определения.....	12
2.2. Модели для диагностирования объектов.....	14
2.3. Техническое диагностирование и прогнозирование.....	16
2.4. Классификация задач прогнозирования и диагностирования.....	18
2.5. Связь технической диагностики с качеством и надёжностью.....	20
2.6. Тестовая диагностика.....	21
2.7. Функциональная диагностика.....	24
2.8. Математическое моделирование аналоговых объектов при функциональном диагностировании.....	26
2.9. Проектирование средств диагностирования.....	27
2.10. Методы измерения диагностируемых параметров.....	28
<b>3. ПОСТАНОВКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ.....</b>	
3.1. Постановка математической задачи.....	29
3.2. Решение задач с применением вероятностных методов.....	30
3.3. Решение задач с применением детерминистских методов .....	30
3.4. Метод Байеса.....	31
3.5. Упрощённая формула Байеса.....	32
3.6. Диагностическая матрица.....	35
3.7. Примеры решения по методу Байеса.....	37
3.8. Метод последовательного анализа.....	41
3.9. Общий процесс метода.....	43
3.10. Связь вероятности ошибки первого и второго порядков с границами принятия решения .....	43
3.11. Примеры последовательного числового анализа.....	44
3.12. Метод статических решений. Статическое решение для одного диагностического параметра .....	46
3.13. Пропуск дефекта и ложная тревога.....	47
3.14. Метод минимального риска.....	49
3.15. Метод минимального числа ошибочных решений.....	53
<b>4. ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ.....</b>	
4.1. Параметры диагностирования.....	57
4.2. Основные типы диагностической информации.....	60
4.3. Измерение вибраций.....	61

4.4.	Измерение акустических вибраций.....	63
4.4.	Измерение постоянных и переменных деформаций и сил.....	64
4.6.	Измерение параметров процесса.....	64
4.7.	Техническое диагностирование некоторых частей и механизмов текстильных машин.....	65
4.7.1.	Диагностирование прядильных камер.....	65
4.7.2.	Диагностирование батанного механизма станка СТБ-4-330.....	67
4.7.3.	Диагностирование ударного механизма ткацкого станка СТБ-4-330.....	70
4.8.	Диагностика рабочей мощности машины R 923.....	72
4.9.	Диагностирование и ремонт пневмомеханической прядильной машины и составление процесса сервиса.....	77
4.10.	Диагностика корпуса пневмопрядильной установки.....	78
4.11.	Диагностика и определение работоспособности челнока.....	79
4.12.	Камера диагностирования.....	80
4.13.	Диагностика кольца прокладки.....	81
4.14.	Механизм подачи.....	86
4.15.	Диагностика и регулировка прядильной камеры.....	88
4.16.	Диагностика натяжения механизма передачи движения челнока пневмонитевой машины.....	92
4.17.	Контроль натяжения ремня.....	94
4.18.	Датчик контроля натяжения.....	95
<b>5.</b>	<b>МОДЕЛИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАГНОСТИРУЕМЫХ ВЕЛИЧИН.....</b>	
5.1.	Типы основных преобразователей.....	96
5.2.	Чувствительные элементы механических выходных сигналов.....	96
5.3.	Чувствительные элементы пневматических выходных сигналов...	96
5.4.	Чувствительные элементы электрических выходных сигналов.....	97
5.5.	Свойства пьезодатчиков.....	97
5.6.	Свойства тензорезисторов.....	98
5.7.	Чувствительные элементы сопротивления которых связаны с изменениями влажности.....	98
5.8.	Свойства измерителя влажности.....	99
5.9.	Свойства фототранзисторов и фотодиодов.....	99
5.10.	Терморезисторы.....	99
5.11.	Свойства терморезисторов сопротивления.....	100
5.12.	Другие чувствительные элементы с переменным сопротивлением.	100
5.13.	Термоанемометры.....	101
5.14.	Применение в научно-исследовательских работах датчиков и приборов.....	105
5.15.	Измерение неэлектрических величин электрическими методами Измерительные блок-схемы .....	110
5.16.	Измерение сил и давлений.....	110
5.17.	Измерение вибраций и ускорений.....	111
5.18.	Осциллографы и усилители.....	115
5.19.	Приборы регистрирующие и записывающие графики опытов.....	117
5.20.	Электронные осциллографы.....	119

<b>6.</b>	<b>ВИДЫ РАЗДЕЛЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.....</b>	
6.1.	Цель планирования и проведения эксперимента.....	122
6.2.	Кибернетическая модель эксперимента (коробка Эшби).....	123
6.3.	Виды экспериментов.....	123
6.4.	Входные и выходные факторы и требования к ним.....	124
6.5.	Матрица эксперимента.....	125
6.6.	Одно и много факторный эксперимент .....	128
6.7.	Адекватность уравнения регрессии.....	132
6.8.	Графическое представление результатов эксперимента.....	134
6.9.	Представление математической модели.....	136
<b>7.</b>	<b>ТЕКСТИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ.....</b>	
7.1.	Системы и методы диагностирования машин.....	138
7.2.	Методы органолептического диагностирования.....	140
7.3.	Метод временных интервалов .....	146
7.4.	Метод эталонных модулей.....	148
7.5.	Метод эталонных связей диагностирования.....	151
7.6.	Методы и приспособления для определения напряжений.....	151
7.7.	Диагностирование методом эталонных осцилограмм.....	157
7.8.	Метод наложения и сравнения осцилограмм.....	158
7.9.	Прогнозирование стойкости рабочих узлов.....	160
<b>8.</b>	<b>РАССМОТРЕНИЕ СИСТЕМ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НА ЭВМ.....</b>	
8.1.	Управление с помощью ЭВМ.....	164
8.2.	Типы применяемых в текстильном оборудовании ЭВМ .....	165
8.3.	Понятия о системах и процессах проверки.....	170
8.4.	Работа систем автоматического регулирования.....	170
8.5.	Диагностические методы и устройства, связь диагностических систем с технологическим процессом.....	173
8.6.	Система управляющей информации VOS.....	175
8.7.	Повторная обработка полученной информации в процессе наблюдения.....	176
8.8.	Связующие системы между машинами и ЭВМ.....	180
8.8.1.	Типы основных преобразователей.....	180
8.8.2.	Чувствительные элементы выходных механических сигналов.....	180
8.8.3.	Чувствительные элементы пневматических выходных сигналов....	181
8.9.	Чувствительные элементы электрических выходных сигналов....	
8.9.1.	Активные чувствительные элементы.....	181
8.9.2	Чувствительные элементы сопротивления которых связаны с изменениями влажности .....	183
8.9.3	Свойства фототранзисторов и фотодиодов .....	183
8.9.4.	Свойства терморезисторов сопротивления.....	184
8.10.	Цифровые преобразователи.....	185
8.10.1	Тензометрический модуль LTR212.....	186
<b>9.</b>	<b>МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМ</b>	

<b>ДИАГНОСТИРОВАНИЯ МАШИН ОТРАСЛИ.....</b>	
9.1. Примеры управляемых систем с помощью ЭВМ в технологических машинах.....	188
9.2. Диагностика основных механизмов ткацкого станка.....	192
9.3. Механизмы контроля и автоматизации технологического процесса.....	199
9.4. Диагностика чесальных машин.....	200
9.5. Исследование ЭВМ шума в процессе работы челнока.....	203
9.6. Проверка динамики вала джина с помощью ЭВМ.....	208
9.7. Хранение и повторная обработка показателей контроля с помощью ЭВМ.....	211
10. Использованная литература.....	213

## TABLE OF CONTENTS

<b>Introduction.....</b>	<b>5</b>
<b>1. TECHNICAL DIAGNOSTIC PROCESSES.....</b>	
1.1. Objectives of technical diagnostics.....	7
1.2. The main tasks of technical diagnostics .....	7
1.3. The structure of technical diagnostics .....	8
1.4. Textile and light industry machines as objects of diagnosis .....	9
1.5. Setting technical diagnostics tasks .....	10
<b>2. THEORETICAL BASES OF TECHNICAL DIAGNOSTICS....</b>	
2.1. Basic concepts and definitions .....	12
2.2. Models for diagnosing objects .....	14
2.3. Technical diagnostics and forecasting .....	16
2.4. Classification of the tasks of forecasting and diagnosing .....	18
2.5. Connection of technical diagnostics with quality and reliability.....	20
2.6. Test diagnostics .....	21
2.7. Functional diagnostics .....	24
2.8. Mathematical modeling of analog objects with functional diagnostics.....	26
2.9. Designing a diagnostic tool .....	27
2.10 Methods for measuring diagnosable parameters .....	28
<b>3. STATEMENT OF THE MATHEMATICAL PROBLEM DURING DIAGNOSIS .....</b>	
3.1. Formulation of a mathematical problem .....	29
3.2. Solving problems using probabilistic methods .....	30
3.3. Solving problems using deterministic methods .....	30
3.4. Bayesian method .....	31
3.5. Simplified Bayes Formula .....	32
3.6. Diagnostic matrix .....	35
3.7. Examples of solutions based on the Bayesian method .....	37
3.8. The method of sequential analysis .....	41
3.9. The overall process of the method .....	43
3.10. Connection of the probability of a first and second order error with... the decision making boundaries .....	43
3.11. Examples of sequential numerical analysis .....	44
3.12. The method of static solutions. Static solution for one diagnostic.... parameter .....	46
3.13. Defect miss and false alarm .....	47
3.14. Minimum risk method .....	49
3.15. The method of the minimum number of erroneous decisions .....	53
<b>4. DIAGNOSTIC PARAMETERS .....</b>	
4.1. Diagnosis parameters .. ...	57
4.2. The main types of diagnostic information .....	60
4.3. Measurement of vibrations .....	61
4.4. Measurement of acoustic vibrations .....	63
4.5. Measurement of permanent and variable deformations and forces ...	64

4.6.	Measurement of process parameters .....	64
4.7.	Technical diagnosis of some parts and mechanisms of textile machines .....	65
4.7.1.	Diagnosis of spinning chambers .....	65
4.7.2.	Diagnosing the batten mechanism of the machine STB-4-330 .....	67
4.7.3.	Diagnosing the percussion mechanism of the STB-4-330 weaving machine .....	70
4.8.	Diagnosis of the working capacity of the machine R 923 .....	72
4.9.	Diagnosis and repair of a spinning machine and compiling a service process .....	77
4.10.	Diagnostics of the body of the pneumatic spinning unit .....	78
4.11.	Diagnoses and determination of the serviceability of the shuttle .....	79
4.12.	Diagnostic camera .....	80
4.13.	Diagnosis of the gasket ring .....	81
4.14.	Feed mechanism .....	86
4.15.	Diagnosis and adjustment of the spinning chamber .....	88
4.16.	Diagnoses of the tension of the movement mechanism of the shuttle of the pneumonite machine .....	92
4.17.	Belt tension control.....	94
4.18.	Tension control sensor .....	95
<b>5.</b>	<b>DIAGNOSTIC MODELS, METHODS OF MEASURING DIAGNOSABLE VALUES .....</b>	
5.1.	Types of basic transducers .....	96
5.2.	Sensitive elements of mechanical output signals .....	96
5.3.	Sensitive elements of pneumatic output signals .....	96
5.4.	Sensitive elements of electrical output signals Active Sensors.....	97
5.5.	Properties of piezoelectric sensors .....	97
5.6.	Properties of strain gages .....	98
5.7.	Sensitive elements of resistance which are associated with changes in humidity .....	98
5.8.	Properties of the moisture meter .....	99
5.9.	Properties of phototransistors and photodiodes .....	99
5.10.	Thermoresistors .....	99
5.11.	Properties of resistance thermistors .....	100
5.12.	Other sensitive elements with variable resistance. ....	100
5.13.	Thermoanemometers .....	101
5.14.	The use of sensors and instruments in scientific research .....	105
5.15.	Measurement of non-electrical quantities by electrical methods Measuring Flowcharts.....	110
5.16.	Measurement of forces and pressures .....	110
5.17.	Measurement of vibrations and accelerations .....	111
5.18.	Oscilloscopes and amplifiers .....	115
5.19.	Devices recording and recording schedules of experiments .....	117
5.20.	Electronic oscilloscopes .....	119
<b>6.</b>	<b>TYPES OF THE SCIENTIFIC RESEARCH WORKS .....</b>	

6.1.	The purpose of planning and conducting an experiment .....	122
6.2.	The cybernetic model of the experiment (Ashby's box).....	123
6.3.	Types of experiments .....	123
6.4.	Input and output factors and requirements for them .....	124
6.5.	The matrix of the experiment .....	125
6.6.	One and many factorial experiment .....	128
6.7.	Adequacy of the regression equation.....	132
6.8.	Graphic representation of the results of the experiment .....	134
6.9.	Presentation of the mathematical model .....	136
<b>7.</b>	<b>TEXTILE EQUIPMENT AS A DIAGNOSTIC OBJECT .....</b>	
7.1.	Systems and methods for diagnosing machines .....	138
7.2.	Methods of sensory diagnosis .....	140
7.3.	The time interval method .....	146
7.4.	The method of reference modules.....	148
7.5.	The method of reference diagnostics links .....	151
7.6.	Methods and devices for determining stresses .....	151
7.7.	Reference waveform diagnostics .....	157
7.8.	The method of overlaying and comparing waveforms .....	158
7.9.	Prediction of durability of working units .....	160
<b>8.</b>	<b>CONSIDERATION OF DIAGNOSTIC SYSTEMS ON COMPUTERS .....</b>	
8.1.	Computer control .....	164
8.2.	Types of computers used in textile equipment.....	165
8.3.	Concepts about systems and verification processes .....	170
8.4.	The operation of automatic control systems .....	170
8.5.	Diagnostic methods and devices, the relationship of diagnostic systems with the process .....	173
8.6.	VOS control information system .....	175
8.7.	Reprocessing of the received information in the process of observation .....	176
8.8.	Linking systems between machines and computers .....	180
8.8.1.	Types of basic converters .....	180
8.8.2.	Sensitive elements of the output mechanical signals .....	180
8.8.3.	Sensitive elements of pneumatic output signals .....	181
8.9.	Sensitive elements of electrical output signals .....	
8.9.1.	Active Sensors .....	181
8.9.2.	Sensitive elements of resistance which are associated with changes in humidity .....	183
8.9.3.	Properties of phototransistors and photodiodes	183
8.9.4.	Properties of resistance thermistors.....	184
8.10.	Digital Converters .....	185
8.10.1.	Strain gauge module LTR212 .....	186
<b>9.</b>	<b>METHODS FOR MAKING SYSTEMS FOR DIAGNOSTIC MACHINERY INDUSTRY .....</b>	
9.1.	Examples of control systems with the help of computers in technological machines.....	188

9.2.	Diagnostics of the main mechanisms of the weaving machine .....	192
9.3.	Mechanisms of control and automation of the technological process	199
9.4.	Diagnosis of combing machines .....	200
9.5.	The study of the computer noise in the process of the shuttle .....	203
9.6.	Checking the dynamics of the shaft of a gin with the help of a computer .....	208
9.7.	Storage and re-processing of indicators of control with the help of a computer .....	211
10.	References .....	213