

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

НАМАНГАН МУҲАНДИСЛИК - ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ

**“Технологик машина ва
жиҳозлар” кафедраси**

**АСОСИЙ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР
ВА АППАРАТЛАР
фанидан**

**МАЪРУЗАЛАР МАТНИ
(I қисм)**

Наманган – 2006

Асосий технологик жараёнлар ва аппаратлар. Маъруза материаллари.

Маъруза материаллари 5140900 - Касб таълими (Озиқ-овқат технологияси) йўналиши бўйича таълим олаётган талабалар учун йўналишнинг Ўзбекистон Республикаси Олий таълим Стандарти талаблари ва ўкув режасига мувофиқ ҳолда ёзилди.

Маъруза материалларида фаннинг мазмуни, вазифаси, уни мутахассислар тайёрлашдаги ўрни, асосий тушунчалари, технологик жараёнларнинг асосий қонуниятлари, амалга ошириш услублари ва уларни амалга оширувчи жиҳозларнинг принципиал схемалари келтирилган. Технологик жараён ва аппаратларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш масалалари ёритилган.

Муаллифлар:

т.ф.н., доц. Худайбердиев А.А;
кatta ўқитувчи Н.М.Қурбонов;
ассистент З. Декқонов.

Такризчилар:

т.ф.д., проф. Фафуров К. (НамМПИ)
т.ф.н., доц. Юнусов И.И. (ТошКТИ)
к.ф.н., доц. Абдуллаев О.Г.(НамДУ)

Маъруза материаллари НамМПИ “Технологик машиналар ва жиҳозлар” кафедрасининг 2006 йил “___” _____ даги ___ -сонли йиғилишида муҳокама қилинган ва институт Илмий-услубий кенгашига кўриб чиқиш учун тавсия этилган.

Мазкур маъруза материаллари Наманган мухандислик-педагогика институтининг Илмий-услубий кенгашида кўриб чиқилган (2006 йил “___” _____, баён № ___, регистрация рақами _____) ва ўкув жараёнида фойдаланиш учун тавсия этилган.

Кириш

Фан, техника ва технология жадал суръатлар билан ривожланиб бораётган хозирги шароитда мустақил миллий иқтисодиётни барпо этиш кўп жиҳатдан тайёрланаётган мутахассисларнинг сифатига боғлиқ бўлади. Бозор иқтисодиёти шароитда мустақил ишлашга лаёқатли, юқори малакали ва рақобатбардош кадрларни тайёрлаш, уларни Ватанга фидойилик руҳида тарбиялаш олий таълимнинг асосий вазифасидир. Етарли билим даражасига ва амалий кўникмаларга эга бўлган мутахассисгина корхонада самарали ишлаши, ўз касбининг моҳир устаси бўлиши ва мустақил Ўзбекистонимиз тараққиёти учун муносиб ҳисса қўша олиши мумкин.

Ҳаётга жорий этилаётган «Таълим тўғрисида»ги қонун ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» Республикаизда таълим тизимини ислоҳ қилиш ва юқори касбий малакага эга бўлган кадрлар тайёрлашга қаратилган.

Озиқ-овқат саноати бугунги кунда янги техника ва технологиялар асосида тез ривожланаётган соҳа ҳисобланади. Замонавий технологик линиялар ва жиҳозлар билан таъминланган корхоналарда ишлаб чиқарилаётган сифатли маҳсулот турлари, аҳолининг кундалик талаб ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб, тобора кўпайиб бормоқда.

Озиқ-овқат саноати учун бакалавр даражасидаги кадрлар тайёрлаш тизимида «Асосий технологик жараёнлар ва аппаратлар» фани умумкасбий фанларни ихтисослик фанлари билан боғловчи маҳсус фан сифатида ўқитилади. Бу фан технологик жараёнларни мукаммалаштириш, уларни амалга оширувчи жиҳозларнинг иш унумдорлигини орттириш, маҳсулот сифатини яхшилаш, энергия сарфини камайтириш, иш шароитини яхшилаш ва атроф-муҳит муҳофазасини таъминлаш борасида талабаларда муҳандислик кўникмаларини шакллантиришга хизмат қиласди.

Мазкур фан ўз мазмунига кўра озиқ-овқат технологиясининг назарий асосларини ёритиб, асосий жараёнларни таҳлилий ташкил этиш, уларнинг оптимал режимларини аниқлаш ва ушбу жараёнларни амалга оширувчи жиҳозларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш масалаларини ўрганади.

Маъруза материаллари 5140900 - Касб таълими (Озиқ-овқат технологияси) ўйналиши бўйича таълим олаётган талабалар учун ўйналишнинг Ўзбекистон Республикаси Олий таълим Стандарти талабларига ва ўқув режасида белгиланган «Асосий технологик жараёнлар ва аппаратлар» фани дастурига мувофиқ ҳолда ёзилди.

1-мавзу: Асосий технологик жараёнлар ва аппаратлар фанининг мазмуни ва вазифалари

Аҳолини турли хилдаги юқори сифатли озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган кундалик эҳтиёжини физиологик меъёрлар асосида қондириш ҳар доим ҳам энг долзарб муаммо бўлиб келган. Ушбу муаммонинг ечими кўп жиҳатдан озиқ-овқат саноати корхоналари иш фаолиятини самарали ташкил этишни, этиштирилган кўплаб турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қисқа вақт ичida тежамкор усулларда қайта ишлаб, сифатли маҳсулотга айлантиришни тақазо этади. Бунинг учун эса замонавий технологиялар асосида ишловчи корхона ва цехларни қуриш, мавжуд корхоналарни эса илғор технологиялар, замонавий жиҳозлар ва технологик линиялар билан қайта жиҳозлаш зарур бўлади. Шунинг билан бирга, саноат чиқитларини қайта ишлаш асосида янги маҳсулот турлари ишлаб чиқариш, камчиқит, энергетик жиҳатдан тежамкор, инсон саломатлиги ва атроф-муҳитга безарап бўлган янги технологик жараёнларни яратиш борасида кенг кўламда ишлар қилиниши лозим.

Кейинги йилларда озиқ-овқат саноати интенсив ривожланмоқда. Озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш ва сақлаш технологияси жараёнларининг мазмуни (моҳияти) ҳақидаги тасаввурлар кенгайди. Саноат амалиётида фундаментал билимлар аҳамияти кўпроқ тан олинмоқда. Биокимё, биофизика, физика, иссиқлик ва масса ўtkазиш, физик-кимёвий механика ва амалий математика соҳаларида эришилган

фундаментал ютуқлар озиқ-овқат технологияси жараёнларининг кечиши механизмларини кимёвий ва биокимёвий реакциялар билан боғлиқ ҳолда ўрганиш ва миқдорий жиҳатдан кенгроқ тушунтириш имконини беради. Шу сабабдан, озиқ-овқат технологияси жараёнларини ишлаб чиқиш янги фундаментал босқичга кўтарилимоқда.

Ушбу муҳим йўналишларда бажариладиган кенг кўламли долзарб вазифаларни муваффақиятли хал этиш учун халқ хўжалиги, жумладан, озиқ-овқат, кимё ва биотехнология саноати корхоналари учун юкори малакали кадрларни тайёрлаш зарур. Принципиал янги илмий ғоялар ва юксак техник ечимлар яратишга лаёқатли бўлган кадрларни тайёрлашда «Асосий технологик жараёнлар ва аппаратлар» фани муҳим аҳамиятга эга.

«Асосий технологик жараёнлар ва аппаратлар» фани фундаментал, умумкасбий ва касбга йўналтирувчи фанларни ўзаро боғловчи маҳсус мухандислик фани бўлиб ҳисобланади. Ушбу фан ютуқлари саноат ва техника миқёсида кенг кўлланилади; унда асосий технологик жараёнлар назарияси, ушбу жараёнлар амалга ошириладиган машина ва қурилмаларнинг тузилиши, ишлаш принциплари ва уларни ҳисоблаш услублари ўрганилади.

Бу фан талабаларга таълим йўналишининг назарий асосларини чуқур эгаллашга, умуммуҳандислик фанларидан олган билимларини аниқ технологик жараёнларга кўллашга, технологик жиҳозларни оптимал лойиҳалаш ва улардан унумли фойдаланишга ўргатади.

«Асосий технологик жараёнлар ва аппаратлар» фани ҳақидаги асосий тушунчалар ва таълимотлар «физика», «олий математика», кимёвий фанлар туркуми, «амалий механика», «иссиқлик техникаси асослари», «электротехника, электроника ва электр юритмалар», «менежмент асослари» каби бир қатор мухандислик ва иқтисодий фанларнинг фундаментал қонунларига асосланади. Шу билан биргаликда «Асосий технологик жараёнлар ва аппаратлар» фанининг ўзига хос хусусияти, тажриба услублари, ҳисоблаш методикаси ва назарий қонуниятлари ҳам мавжуд. Мазкур фанни ўрганиш жараёнода саноат корхоналарида таннаҳи арzon ва экологик тоза маҳсулот ишлаб чиқаришнинг қулай йўллари, принципиал жараёнлари ва жиҳозлари умумий боғлиқликда кўриб чиқилади.

Саноат корхоналарида қўлланиладиган технологик жараёнлар, уларни амалга ошириш услубларидан қатъий назар, ўз табиатига кўра, умумий қонуниятлар билан тавсифланувчи бир турдаги физик ва физик-кимёвий жараёнлар туркумидан иборат бўлади. Бу жараёнлар турли соҳаларда қўлланиладиган, конструктив тузилиши ҳар хил, аммо ишлаш принциплари бир хил бўлган машина ва қурилмаларда олиб борилади. Ишлаб чиқариладиган маҳсулотни ўзига хос хусусияти, унинг сифатига кўрсатилган талаблар ва жараёнларни аппаратуравий-технологик шакллантириш тизими ушбу жараёнларни бошқа тармоқларнинг ўхшаш жараёнларидан фарқлаш имкониятини беради.

Шундай қилиб, озиқ-овқат технологиясининг турли соҳалари учун умумий бўлган жараёнлар ва қурилмалар **асосий жараёнлар ва аппаратлар** деб юритилади.

Замонавий ишлаб чиқариш жараёнларини лойиҳалашда ҳам ушбу фаннинг амалий аҳамияти катта. Мавжуд тадқиқот услубларига кўра, ўзлаштирилаётган жараён дастлаб лаборатория шароитида, сўнгра кичик ўлчамдаги қурилмада (моделда) ўрганилади. Шундан сўнг олинган тадқиқот натижалари катта ўлчамдаги саноат қурилмасига кўчирилиши мумкин. Кичик тизимда (системада) олинган тадқиқот натижаларидан катта тизимларда фойдаланиш қонуниятлари **моделлаштириш** деб юритилади.

Озиқ-овқат технологиясининг назарий ва амалий масалалари ечимини топиш жараёнода замонавий ҳисоблаш техникасидан фойдаланиш зарурияти жараёнларни **математик моделлаштириш ва системали таҳлил қилиш усусларини қўллашни тақазо этади**. Бу эса ўз навбатида, жараёнлар ва қурилмалар фани ютуқлари асосида, **кимёвий кибернетика** йўналишининг пайдо бўлишига олиб келди.

Шундай қилиб, ушбу фан ёрдамида жараёнларни системали таҳлил этиш, ишчи параметрлар қийматларининг оптимал чегараларини аниқлаш ва шу асосда оптимал конструкцияли жиҳозлар яратиш мумкин бўлади.

Технологик жараёнларнинг асосий турлари

Озиқ-овқат саноати корхоналарида кенг ассортиментдаги маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Ушбу ҳолат мазкур корхоналарда амалга ошириладиган технологик жараёнларнинг турларини сон жиҳатидан кўплиги ва уларни кечиши табиатига кўра хилманилди бўлишига сабаб бўлади. Ушбу ҳолат жараёнларни ўрганиш ва уларни давр талабларига мос ҳолда мукаммаллаштиришни қийинлаштиради. Шу сабабдан, бир қарашда ўзаро боғлиқ бўлмаган жараёнларни мальум бир қонуниятлар асосида гурухларга (турларга) мужассамлаш (классификациялаш) зарурияти пайдо бўлади. Мужассамлаш туфайли гурухларга ажратилган жараёнларни, улар учун умумий бўлган қонуниятлар ва мавжуд таҳлил услублари ёрдамида, ўрганиш имконияти юзага келади.

Илмий жиҳатдан классификациялаш шартларига биноан барча жараёнларни, қуйидаги учта асосий белгиларга кўра, туркумларга ажратиш мумкин:

- ташкил этилиш услугига кўра;
- жараён параметрларининг сон қийматларини вақт бўйича ўзгариши бўйича;
- кинетик қонуниятларга асосан.

Ташкил этилиш услугига кўра барча технологик жараёнлар даврий, узлуксиз ва комбинацияланган жараёнлар синфига ажратилади.

Даврий жараёнлар одатда битта қурилмада амалга оширилади. Бундай жараёнлар туркумiga биоёкимёвий ёки микробиологик жараёнларни (ачитқи ўстириш, ҳамир кўптириш, пиво ва вино тайёрлаш), буғ қозонида мураббо тайёрлаш ёки консерваланган маҳсулотларни автоклавда стериллаш каби жараёнларни мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Даврий жараёнларнинг асосий ва ёрдамчи босқичлари (қурилмага рецептуравий хомашёларни юклash, ишлов бериш, тайёр маҳсулотни қурилмага олиш, қурилмани ювиш ва бошқалар) аниқ кетма-кетликда, мальум вақт оралиғида (даврда) кечади.

Даврий жараёнлар мобайнида олинадиган маҳсулотнинг сифат кўрсаткичлари кўп жиҳатдан технологик жиҳозга хизмат кўрсатувчи ишчининг касбий малакасига боғлиқ бўлади; жараённи бошқариш мураккаб ва кўшимича меҳнат талаб этади. Даврий жараённи амалга оширувчи жиҳозларнинг ўлчамлари катта бўлиши сабабли, улар ишлаб чиқариш майдонининг кўп қисмини эгалгайди. Шунга қарамасдан саноат амалиётида биокимёвий жараёнлар, ўз табиатига кўра, фақат даврий режимда амалга оширилади.

Узлуксиз жараёнлар очиқ системаларда (қурилмаларда) амалга оширилади. Бу пайтда жиҳозга хом-ашёни киритиш, ишлов бериш ва ундан маҳсулотни чиқариб олиш узлуксиз кечади. Узлуксиз жараённинг барча таркибий босқичлари бир пайтнинг ўзида, аммо технологик жиҳоз ёки ускунанинг турли конструктив қисмларида амалга оширилади. Жиҳоздан стандарт талабларига мос келувчи маҳсулот чиққунга қадар бўлган даврда кечётган жараёнлар (операциялар) даврий жараёнларнинг кечишига айнан ўхшаш бўлади. Шундан сўнг, жиҳозга хом-ашёни киритилиши, асосий технологик жараённи кечиши ва тайёр маҳсулотнинг чиқиши узлуксиз бўлади. Узлуксиз жараёнларнинг ишчи параметрлари қийматларини автоматик тарзда ростлаш ва бошқариш мумкин бўлганлиги сабабли маҳсулот сифати кафолатланади.

Комбинацияланган (ёки аралаш структурали) жараёнларни кўплаб босқичлари узлуксиз, уларнинг айримлари эса даврий равища амалга оширилади. Мисол учун, турли хил консерва маҳсулотлари тайёрлаш жараёнларини кўрайлик. Хом-ашёни ювиш, унга дастлабки иссиқлик ишлови бериш, идишларга жойлаш, намакоб қувиш, қопқоқлаш каби қатор жараёнлар узлуксиз равища (конвейерда) бажарилади. Қопқоқланган маҳсулотни ёпиқ автоклавда, юқори ҳарорат остида, стериллаш жараёни эса даврий усулда амалга оширилади.

Ишчи параметрлар (харорат, босим, модда концентрацияси) қийматларини вақт бўйича ўзгаришига кўра жараёнлар турғун ёки нотурғун бўлиши мумкин.

Турғун жараёнларнинг ишчи параметрлари қиймати вақт бўйича ўзгармайди, уларнинг ўзгариши ишчи муҳитнинг система ичидаги ҳолатидан (курилманинг ишчи зонаси бўйлаб сурилишидан) боғлиқ бўлади. Умумий ҳолда, турғун жараён параметрларидан ихтиёрий бирининг (Π) ўзгаришини қуидагича ифодалаш мумкин

$$\Pi = f(x,y,z), \quad (1-1)$$

бу ерда x , y ва z - система координаталари.

Нотурғун жараёнларнинг ишчи параметрлари вақт ва фазо (ишчи ҳажм) бўйича ўзгарувчан қийматларга эга бўлади, яъни

$$\Pi = f(x,y,z,t), \quad (1-2)$$

бу ерда t - жараён даври.

Одатда, даврий тарзда кечадиган жараёнлар нотурғун бўлади. Узлуксиз ташкил этиладиган жараёнлар турғундир, чунки ихтиёрий вақт моментида қурилманинг ҳар бир аниқ нуқтасидаги жараён параметрлари ўзгармас қийматга эга бўлади.

Технологик жараёнларни уларнинг кинетик қонуниятлари бўйича классификациялаш принципи асосида қуидаги боғлиқлик ифодаланган: «жараён тезлиги унинг ҳаракатлантирувчи кучига тўғри ва қаршиликка тескари мутаносибдир».

Ушбу боғлиқлик барча жараёнлар учун умумий бўлган тенглама шаклида қуидагича ёзилади

$$J = \Delta x/R = k \cdot \Delta X, \quad (1-3)$$

бу ерда J - жараён тезлиги (интенсивлиги); Δx - жараённи ҳаракатга келтирувчи куч; R - жараённи амалга оширишга кўрсатиладиган қаршилик; k - ўтказувчанлик коэффициенти, қаршиликка тескари бўлган катталик.

Шундай қилиб, озиқ-овқат технологиясининг барча жараёнлари, уларни ҳаракатлантирувчи куч табиатига кўра, қуидаги асосий гурухларга мужассамланади:

- механик жараёнлар;
- гидромеханик жараёнлар;
- иссиқлик алмашиниш жараёнлари;
- модда алмашиниш жараёнлари;
- кимёвий жараёнлар;
- биотехнологик (биокимёвий, микробиологик) жараёнлар;
- электрофизик жараёнлар.

Механик жараёнлар мобайнида қаттиқ материалларга механик куч ёки босим кучи таъсирида ишлов берилади, масалан, қаттиқ материалларни майдалаш, сочилувчан материалларни саралаш, узатиш, аралаштириш, пресслаш ва x . Ушбу жараёнлар тезлиги қаттиқ жисм механикаси қонуниятлари билан тавсифланади. Жараёнларни ҳаракатлантирувчи куч вазифасини механик куч (босим кучи) ёки марказдан қочма куч бажаради.

Гидромеханик жараёнлар турқумига суюқлик ва газларни қувурлар бўйлаб узатиш, газларни сиқиши, суюқликларни механик мосламалар ёрдамида аралаштириш, суспензияларни ажратиш (чўқтириш, тиндириш, фильтрлаш, центрифугалаш ва б.) каби жараёнлар киради. Бундай жараёнларнинг тезлиги механика ва гидромеханика қонунлари билан аниқланади. Суюқликни гидростатик ёки гидродинамик босими жараённи ҳаракатга келтирувчи куч бўлиб хисобланади.

Иссиқлик алмашиниш жараёнлари асосида ҳароратлар фарки мавжуд бўлганда иссиқ жисмдан (муҳитдан) совуқ жисмга иссиқлик ўтказиш қонунлари ётади. Ушбу жараёнлар гурухига иситиш, совутиш, буғлатиш, буғларни конденсациялаш ва суный совуқ ҳосил қилиш каби жараёнларни киритиш мумкин. Иссиқлик алмашиниш жараёнлари тезлиги ишчи муҳитларнинг гидродинамик режимларига боғлиқ бўлади. Ишчи муҳитларнинг ҳароратлари ўртасидаги фарқ жараённи ҳаракатга келтирувчи куч хисобланади.

Модда алмашиниш жараёнлари моддаларнинг турлича агрегат ҳолатларида бир фазадан иккинчи фазага, уларни ажратувчи юза орқали, молекуляр ва турбулент диффузия туфайли ўтиши билан тавсифланади. Шу сабабли, ушбу жараёнлар диффузион жараёнлар деб ҳам юритилади. Абсорбция, адсорбция, суюкликларни ҳайдаш, ректификация, экстракция, эритиш, кристалланиш, намлаш, қуритиш, диализ ва ион алмашиниш каби жараёнлар ушбу гурухга киритилади. Модда алмашиниш жараёнлари тезлиги фазаларнинг гидродинамик режимларига боғлиқ бўлиб, масса ўтказиш қонуниятлари билан ифодаланади. Жараённи ҳаракатлантирувчи куч сифатида тарқалаётган модданинг фазалардаги концентрациялари ўртасидаги фарқ қабул қилинган.

Кимёвий жараёнлар пайтида моддаларнинг ўзаро таъсири натижасида янги кимёвий бирикмалар ҳосил бўлади. Бу пайтда иссиқлик ва моддалар алмашинуви ҳам юз бериши мумкин.

Кимёвий реакциялар тезлиги кимёвий кинетика қонунлари билан ифодаланади. Саноат миқёсида, катта ҳажмда ўтказиладиган реакциялар тезлиги реактордаги гидродинамик режимга, жараённи ҳаракатлантирувчи куч қиймати эса реагентлар концентрациясига боғлиқ бўлади.

Биотехнологик (биокимёвий) жараёнлар микроорганизмларни биологик ҳаёт фаолияти қонунлари асосида амалга оширилади. Бундай жараёнлар мобайнисида, ишлаб чиқариладиган маҳсулот турига кўра, микроорганизмлар ҳаёт фаолияти аниқ технологик мақсадларга йўналтирилади. Масалан, ҳамиртуруш ишлаб чиқариш, спиртли бижғиши каби жараёнлар тезлиги биомассанинг кўпайиш тезлиги билан ифодаланади.

Электрофизик жараёнлар (электролиз, материалга инфрақизил нур ёки юқори частотали ток ёрдамида ишлов бериш ва б.) электр токи таъсирида амалга оширилади. Бундай жараёнларни ҳаракатлантирувчи кучи потенциаллар айрмасидир.

Назорат саволлари. 1.«Асосий технологик жараёнлар ва аппаратлар» фанини ўрганиш натижасида қандай билим, кўникма ва малакага эга бўлиш мумкин? 2.«Асосий технологик жараёнлар ва аппаратлар» фани қай тариқа юзага келди, унинг ривожланиш тарихи ва истиқболлари ҳақида нималарни биласиз? 3. «Технологик жараён», «технологик режим» ва «жараён цикли» атамалари моҳиятини тушунтириб беринг. 4.«Технологик аппарат», «технологик система» ва «технологик линия» атамаларига таъриф беринг. 5. Технологик жараёнларни синфларга ажратиши принципини тушунтириинг. 6.Жараёнлар қандай белгиларга кўра туркумларга ажратилади? 7.Даврий ва узлуксиз жараёнларга таъриф беринг. 8.Қандай ҳолатларда аралаш структурали жараёнларни қўллаш мумкин? 9.Турғун ва нотурғун жараёнларга таъриф беринг. 10.Жараёнларнинг кинетик қонуниятлари бўйича класификациялаш принципини тушунтириб беринг. 11.Жараённи ҳаракатлантирувчи куч деганда нимани тушунасиз? 12. Жараён кинетикасини ўрганишдан мақсад нима? 13.Ҳаракатлантирувчи куч табиатига кўра технологик жараёнлар қандай асосий гурухларга мужассамланади? 14.Механик жараёнлар гурухи таркибига киритиши мумкин бўлган жараёнларни санаб ўтинг. 15. Гидромеханик жараёнлар гурухига кирувчи жараёнларга мисоллар келтириинг. 16.Иссиқлик алмашиниш жараёнларининг қандай турлари мавжуд? 17.Модда алмашиниш жараёнларининг асосий турларига таъриф беринг. 18.Биотехнологик жараёнларга мисоллар келтириинг. 19.Электрофизик жараёнлар моҳиятини тушунтириб беринг.

2-мавзу: Технологик жараёнларнинг асосий қонуниятлари

Ҳар бир фан аниқ назарий асосларга суннади, услубиёт бирлигига ва илмий материалларни тушунтиришнинг мантиқий кетма-кетлигига эга бўлади. «Асосий технологик жараёнлар ва аппаратлар» фанининг назарий асослари бўлиб, табиатни қуидаги учта асосий қонунлари саналади.

1. Модда, энергия ва импульснинг сақланиш қонунларига асосан система ичида субстанциялар (масса, энергия ва импульс) ўзгаришлари йифиндиси доимий катталиқдир. Субстанцияларни сақланиш қонунларидан жараёнларнинг иссиқлик ёки моддий баланси тенгламалари шаклида фойдаланилади. Баланс тенгламаларини тузиш ҳар қандай технологик жараённи таҳлил қилиш ва ҳисоблашнинг муҳим босқичини ташкил этади.

2. Термодинамик мувозанат қонунлари ҳар қандай субстанцияни ўтказиш жараёнларини ўз якунига етиши (тугалланиши) учун зарур бўлган шарт-шароитларни аниқлайди. Мувозанат шартлари асосида жараён йўналиши, амалга оширилиш чегаралари ва уни ҳаракатлантирувчи куч қиймати аниқланади.

3. Масса, энергия ва импульс (харакат микдори) ўтказиш қонунлари асосида субстанция оқими зичлигининг ўтказиш потенциалидан (градиентидан) боғлиқлиги аниқланади. Ўтказиш қонунлари асосида жараён интенсивлиги ва уни амалга оширувчи жиҳознинг иш унумдорлиги аниқланади.

Модданинг сақланиш қонуни

Модданинг (массанинг) сақланиш қонунида иккита чегаравий ҳолат мавжуд бўлиши мумкин.

1. Агар система битта фазадаги (масалан, суюқлик фазасидаги) бир неча н компонентдан иборат бўлса, у ҳолда модданинг сақланиш қонунига биноан, барча компонентлар массаларининг m_j йифиндиси системанинг умумий массасига M тенг бўлади:

$$m_1+m_2+m_3+\dots+m_n = \sum_{j=1}^n m_j = M, \quad (2-1)$$

бу ерда $j=1,2,3,\dots, n$ – компонентлар сони.

2. Агар система бир неча фазадаги (масалан, буғ, суюқлик ва қаттиқ жисм ҳолатидаги) битта компонентдан иборат бўлса, у ҳолда, модданинг сақланиш қонунига биноан, барча фазалар массаларининг $m_{\phi j}$ йифиндиси системанинг умумий массасига M тенг бўлади, яъни:

$$m_{\phi 1}+m_{\phi 2}+m_{\phi 3}+\dots+m_{\phi n} = \sum_{j=1}^n m_{\phi j} = M, \quad (2-2)$$

бу ерда $j=1,2,3,\dots, n$ - фазалар сони.

Юқорида кўриб чиқилган икки ҳолат бўйича жараёнда қатнашувчи ҳар бир фаза ва ҳар бир компонент учун моддий баланс тенгламаларини тузиш мумкин.

Технологик жараёнда қатнашувчи барча моддалар одатда узлуксиз ҳаракатда бўлади. Харакатдаги моддий оқим учун модданинг сақланиш қонуни, хусусий ҳолда, оқимнинг узлуксизлиги тенгламаси орқали ифодаланади:

$$Q_{кир} = Q_{чик} ёки G_{кир} = G_{чик}, \quad (2-3)$$

бу ерда Q ва G - оқимнинг ҳажмий ($\text{м}^3/\text{сек}$) ва массавий (кг/сек) сарфлари.

Курилмадаги кириш ва чиқиш қувурларининг кесим юзалари f_1 ва f_2 бўлса, улар бўйлаб ҳаракатланаётган оқим тезликлари v_1 ва v_2 бўлади. Ушбу ҳолат учун оқимнинг узлуксизлик тенгламаси қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$f_1v_1 = f_2v_2 \text{ ёки } f_1v_1\rho_2 = f_2v_2\rho_1, \quad (2-4)$$

бу ерда: $Q=fv$ ёки $G=fv\rho$; ρ_1 ва ρ_2 - оқимдаги моддаларнинг зичликлари, $\text{кг}/\text{м}^3$.

Шундай қилиб, модданинг сақланиш қонуни ўрганилаётган жараённинг моддий баланси тенгламалари шаклида ишлатилади.

Моддий баланс тенгламасини жараёнда қатнашувчи барча моддалар учун, битта компонент бўйича ва битта элемент учун (масалан, кислород баланси, углерод баланси ва х.) тузиш мумкин.

Махсулот ишлаб чиқариш турининг иерархиявий структураси бўйича моддий баланс тенгламалари қурилманинг бир қисмида кечётган жараён учун, қурилманинг

барча қисмларыда кечәётган жараёнлар учун, технологик ускуна (технологик босқич) ва технологик тизим бўйича қабул қилинаётган хом-ашёдан тортиб, то ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулотгача тузилиши мумкин.

Жараённинг моддий баланс тенгламаси “қурилмага рецептура бўйича киритилаётган барча моддаларнинг массавий йифиндиси $\Sigma M_{кир}$ қурилмадан қайта ишланаб чиқаётган моддаларнинг массавий йифиндисига $\Sigma M_{чик}$ тенг” лигини кўрсатади:

$$\Sigma M_{кир} = \Sigma M_{чик} . \quad (2-5)$$

Технологик жараёнларни амалга ошириш пайтида қайта ишланадиган моддалар (материаллар, хом-ашё) қисман йўқотилиши мумкин. Бундай технологик йўқотилишлар $\Sigma M_{йўқ}$ миқдорини ишлаб чиқариш чиқитлари, оқава сув ва газ ташламалари таркибида йўқотиладиган моддалар ҳамда жиҳозлар герметиклигининг бузилиши сабабли юзага келиши мумкин бўлган йўқотилишлар ташкил этади. Шунинг учун жараённинг моддий баланси умумий ҳолда қуйидагича ёзилиши мумкин:

$$\Sigma M_{кир} = \Sigma M_{чик} + \Sigma M_{йўқ} . \quad (2-6)$$

Даврий тартибда ишловчи катта ҳажмли қурилмаларда амалга ошириладиган ностационар жараёнлар учун моддий баланс тенгламасини тузиш пайтида маҳсулотни қурилманинг ишчи ҳажмида йиғилиб қолиши ҳам ҳисобга олинади

$$\Sigma M_{кир} = \Sigma M_{чик} + \Sigma M_{йиг} . \quad (2-7)$$

Моддий баланс тенгламалари асосида маҳсулотнинг чиқиши фоизи (концентрацияси), хом-ашё ва тайёр маҳсулот сарфлари ёки иш цикли учун уларнинг зарурий миқдорлари аниқланади.

Мисол тариқасида эритмаларни буғлатиб қуюлтириш жараёнларининг моддий балансини (2.1-расм) кўриб чиқамиз. Эритманинг дастлабки сарфи $G_0=10000$ кг/соат, унинг концентрацияси $a_0=10\%$ бўлсин. Буғлатиш жараёнида эритма таркибидан W кг/соат миқдорда сув буғлантирилади. Қуюлтирилган эритманинг охирги концентрацияси $a_1=95\%$ га тенг деб қабул қиласиз.

Жараённинг моддий баланси қуйидагича ифодаланади

$$G_0 a_0 = G_1 a_1 .$$

Ушбу тенглама асосида қуюлтирилган эритма миқдорини ҳисоблаймиз


$$G_1 = G_0 (a_0/a_1) = 10000 (10/95) = 1052.631 \text{ кг/соат.}$$

Жараён мобайнида ажralиб чиқсан иккиласч сув буғи миқдори W дастлабки ва қуюлтирилган эритма сарфларининг айирмасига тенг бўлади:

$$W = G_0 - G_1 = G_0 [1 - (a_0/a_1)] = 10000 [1 - (10/95)] = 8947.369 \text{ кг/соат.}$$

Текшириб кўрсак:

$$G_0 = G_1 + W = 1052.631 + 8947.369 = 10000 \text{ кг/соат.}$$



2.1- расм. Буғлатиш жараёнининг моддий баланси схемаси.

Энергиянинг сақланиш қонуни

Энергияни сақланиш қонунига асосан технологик жараёнларнинг иссиқлик баланси тузилади. Жараённинг иссиқлик балансини умумий ҳолда қуйидагича тавсифлаш мумкин: «жараёнга киритилаётган иссиқлик миқдори $\Sigma Q_{кел}$ уни амалга ошириш пайтида ажralиб чиқаётган иссиқлик миқдорига $\Sigma Q_{сарф}$ тенгдир»:

$$\Sigma Q_{кел} = \Sigma Q_{сарф} . \quad (2-8)$$

Жараёнга киритилаётган иссиқлик миқдори ташки энергия манбанинг (сув буғининг) иссиқлиги, қурилмага киритилаётган моддалар (материаллар) иссиқлиги ҳамда физик ёки кимёвий ўзгаришлар иссиқликлари йифиндисига тенг.

Жараённи амалга ошириш пайтида ажралиб чиқувчи иссиқлик миқдори қурилмалардан қайта ишланиб чиқаётган маҳсулотлар иссиқлиги, ишлатилиб бўлинган ишчи агент (сув буғи конденсати) иссиқлиги ва атроф-муҳитга йўқотилаётган иссиқлик миқдорларининг йифиндисидан иборат бўлади.

Қурилмага киритилаётган ва ундан чиқаётган моддалар, ўзларининг агрегат ҳолатларига кўра, маълум миқдордаги иссиқлик энергиясига эга бўлади.

Суюқликнинг иссиқлик энергияси унинг сарфи G (ёки массаси m), солиштирма иссиқлик сифими с ва ҳароратининг t ўзаро кўпайтмасига тенг бўлади

$$Q = m c t \text{ ёки } Q = G c t . \quad (2-9)$$

Сув буғи ва газ ҳолатидаги компонентларнинг иссиқлик энергияси (кВт)

$$Q = D i , \quad (2-10)$$

бу ерда D - буғ сарфи, кг/с; i - буғ энталъпияси, кЖ/кг.

Модданинг агрегат ҳолатини ўзгариши (масалан, сув бугини конденсацияланиши) пайтида ажралиб чиқаётган иссиқлик энергияси (кВт)

$$Q = W r_{kh} \quad (2-11)$$

бу ерда W - агрегат ҳолати ўзгараётган модда (сув буғи) сарфи, кг/с; r_{kh} - конденсацияланиш (ёки буғланиш) иссиқлиги, кЖ/кг.


Иссиқлик алмашиниш аппаратларининг ишчи ҳарорати атроф-муҳит ҳароратидан бир неча маротаба юқори бўлади. Шу сабабдан, жараённи амалга ошириш мобайнида иссиқлик энергиясининг бир қисми конвекция ва нур чиқариш йўли билан атроф-муҳитга бефойда тарқалади. Ушбу йўқотилаётган иссиқлик энергияси миқдори қўйидаги тенглама ёрдамида хисобланиши мумкин:

$$Q = \alpha_k F_a (t_a - t_x) , \quad (2-12)$$

бу ерда α_k - конвектив иссиқлик узатиш коэффициенти, Вт/(м² °C); F_a - қурилманинг ташқи юзаси (сирти), м²; t_a - қурилма сиртига қопланган иссиқликни ҳимояловчи қобиқнинг ташқи ҳарорати, одатда 40÷50°C; t_x - атроф-муҳит ҳарорати, 20÷30°C.

Иссиқлик баланси тенгламасидан жараённи амалга ошириш учун зарур бўлган иссиқлик ташувчи агентлар (сув буғи, совуқ сув ва б.) сарфи аниқланади.

Жараённинг иссиқлик балансини тузиш услубини эритмаларни буғлатиш жараёни мисолида кўриб чиқамиз (2.2-расм).



2.2- расм. Буғлатиш жараёнининг иссиқлик баланси схемаси.

Буғлатиш жараёнининг иссиқлик баланси, умумий ҳолда, қўйидаги кўринишда бўлади:

$$Q_o + Q_6 = Q_1 + Q_w + Q_{kh} + Q_y ,$$

бу ерда $Q_o=G_0c_0t_0$ - дастлабки эритманинг иссиқлиги; $Q_6=Di_6$ - сув буғининг иссиқлиги; $Q_1=G_1c_1t_1$ - қуолтирилган эритманинг иссиқлиги; $Q_w=Wi_w=G_0(1-a_0/a_1)i_w$ - жараён пайтида ҳосил бўлган иккиласми бутнинг иссиқлиги; $Q_{kh}=Di_{kh}$ - сув буғи конденсатини иссиқлиги; t_0 ва t_1 - эритманинг дастлабки t_0 ва охирги (қайнаш) t_1 ҳароратлари, °C; c_0 ва c_1 - эритманинг t_0 ва t_1 ҳароратлардаги солиштирма иссиқлик сифимлари, кЖ/(кг·°C); i_6 , i_{kh} ва i_w - сув буғи, конденсат ва иккиласми бутнинг энталъпияси, кЖ/кг.

Иссиқлик баланси тенгламасининг кенгайтирилган кўриниши

$$G_o c_o t_o + D i_\delta = G_1 c_1 t_1 + G_o (1 - a_o / a_1) i_w + D i_{kh} + Q_\delta.$$

Ушбу тенгламадан жараённи амалга ошириш учун зарур бўлган сув буғи сарфи D аниқланади:

$$D = (G_1 c_1 t_1 + G_o (1 - a_o / a_1) i_w + Q_\delta - G_o c_o t_o) / (i_\delta - i_{kh}).$$

Мувозанат қонунлари

Системалардаги термодинамик мувозанат қонунлари физик кимё ва термодинамика курсларида батафсил ўрганилади. Жараёнлар ва аппаратлар фанини ўрганиш пайтида бу қонунлар таҳлил этилаётган технологик жараённинг йўналиши ва уни ҳаракатлантирувчи куч қийматини аниқлаш мақсадида қўлланилади.

Мувозанат ҳолатидаги системани тавсифловчи параметрлар (масалан, ҳарорат, босим) қийматлари унинг барча қисмларида вақт бўйича ўзгармас бўлади. Аммо, технологик жараённинг асосий мақсади - ушбу жараёнда қатнашувчи моддаларнинг макроскопик хусусиятларини (агрегат ҳолати, таркиби ва б.) олдиндан белгиланган йўналишда ўзгаришиш, яъни системани мувозанатдан чиқаришидир. Бунинг учун системага бирон-бир ташқи куч таъсир эттирилади (масалан, буг билан қиздириш, босим остида фильтрлаш ва х.). Бундай ташқи таъсир остида субстанция (энергия, масса) ўтказиш жараёни кузатилади. Системанинг динамик (ўзгарувчан) мувозанати унинг чегаравий ҳолатини тавсифлайди. Системанинг чегаравий ҳолатларида, унинг мувозанат ҳолатидагидек, субстанция ўтказиш кузатилмайди.

Иккита ва ундан ортиқ фазалардан иборат бўлган ёпиқ системада бир фазадан иккинчи фазага масса узатиш жараёни табиий, ўз-ўзидан юзага келади. Ушбу жараён мавжуд шароитда (босим ва ҳароратда) фазалар аро ўзгарувчан мувозанат ўрнатилгунга давом этади. Бу пайтда, маълум вақт бирлиги ичida, бир фазадан иккинчи фазага қанча модда молекуласи ўтса, иккинчи фазадан биринчи фазага ҳам шунча миқдорда молекула тескари йўналишда ўтади. Шу тариқа мувозанатга эришган система жуда узоқ вақт, то бирон-бир ташқи куч таъсир этгунча, ушбу мувозанат ҳолатида бўлади.

Шундай қилиб, мувозанатдаги ёпиқ система ҳолати унинг ички шароитлари билангина тавсифланади. Шу сабабдан ҳарорат t ва босим P градиентлари ва улар таъсирида юзага келувчи оқимлар ҳаракати нулга teng бўлади:

$$dt = 0; dP = 0; dk = 0, \quad (2-13)$$

бу ерда k - ҳаракатлантирувчи куч, масалан, кимёвий потенциал.

Барча табиий, ўз-ўзидан юзага келувчи, жараёнлар мувозанатга интилади. Бунда система (жараён) мувозанат ҳолатидан қанчалик катта даражада четлаштирилса, унинг ҳаракатлантирувчи кучи ҳам шунчалик катта (интенсив) бўлади. Шу сабабдан, фазалар ўртасида субстанция ўтказиш жараёни ҳам шунга мос равишида тезлашади. Фазалар аро субстанция узатиш жараёнини мувозанатга интилишига йўл қўймаслик (асосий мақсад) учун системага модда ёки энергия (иссиқлик) берилади. Очиқ системаларда субстанция оқимларининг ўзаро нисбий ҳаракатини қарама-қарши, параллел ва бошқа комбинациялашган йўналишларда ташкил этиш туфайли бундай мақсадларга эришилади.

Термодинамикани иккинчи қонунига биноан табиий жараёнлар мобайнида системанинг энтропияси S ортиб боради. Системанинг кимёвий мувозанати шароитларида энтропия максимал қийматга эга бўлади. Шундан сўнг энтропия ўзгариши кузатилмайди, яъни:

$$dS = 0. \quad (2-14)$$

Шундай қилиб, $dt=0$, $dP=0$, $dk=0$, $dS=0$ тенгламалари ҳар қандай кимёвий технологик системанинг мувозанат шартларини белгилайди.

Фазалар қоидаси. “Фаза” тушунчаси кимёвий таркиби ва физикавий хоссалари бўйича бир жинсли бўлган модданинг термодинамик системадаги миқдорини билдиради. Фазалар газ, суюқлик ва қаттиқ жисм ҳолатида бўлади. Одатда фаза бир ёки бир неча компонентдан иборат бўлади. Система таркибида бирон-бир фазани ҳосил бўлиши ёки системадаги мавжуд фазаларнинг ўзаро мувозанати аниқ шароитлардагина мумкин

бўлади. Бу шароитларни ўзгариши туфайли системанинг мувозанат ҳолати бузилади. Натижада фазаларни силжиши ёки моддани бир фазадан иккинчисига ўтиши кузатилади.

Фазаларнинг ўзаро мувозанати фазалар қоидаси (Гиббснинг фазалар мувозанати қонуни) билан аниқланади

$$C + \Phi = K + n, \quad (2-15)$$

бу ерда C - эркинлик даражаси сони; Φ - системадаги фазалар сони; K - системанинг таркибий компонентлари сони; n - системанинг мувозанат ҳолатига таъсир этувчи ташки омиллар (кучлар) сони.

Эркинлик даражаси сони - системанинг мувозанат ҳолатини сақлаган ҳолатда, унинг ишчи параметрларини бир-биридан боғлиқ бўлмаган ҳолда ўзгартирилиши мумкин бўлган сонини кўрсатади.

Масса ўтказиш жараёнлари учун $n=2$, чунки жараён мувозанатига иккита ташки омил – ҳарорат ва босим ўз таъсирини кўрсатади. Бу ҳолда фазалар қоидасининг ифодаси куйидаги кўринишда бўлади

$$C + \Phi = K + 2$$

ёки системанинг эркинлик даражаси

$$C = K - \Phi + 2 \quad (2-16)$$

шаклида ифодаланади.

Охирги (2-16) тенгламага асосан, фазалар қоидаси системанинг фазавий мувозанат ҳолатини сақлаган ҳолда ўзгартирилиши мумкин бўлган параметрлар сонини аниқлашга имкон беради.

Айрим системаларнинг эркинлик даражасини аниқлашга доир мисолларни кўриб чиқамиз. Мисол учун, бир компонентли ($K=1$) икки фазадан ($\Phi=2$) иборат «газ-суюқлик» системасини эркинлик даражаси $C = K - \Phi + 2 = 1 - 2 + 2 = 1$ бўлади. Бундай системага яққол мисол қилиб маълумотномаларда келтириладиган тўйинган сув буғи ҳарорати ва босими ўртасидаги термодинамик боғлиқликни (жадвал шаклида) келтириш мумкин. Бунда буғ босими ёки ҳарорати маълум бўлса, унинг қолган барча параметрлари қийматларини аниқлаш мумкин бўлади. Сувнинг критик ҳолатдаги ($P=6 \cdot 10^6$ Па, $t=0.0076^\circ\text{C}$) мувозанати (муз-сув-буғ) учун ($K=1, \Phi=3$) эркинлик даражаси

$$C = K - \Phi + 2 = 1 - 3 + 2 = 0.$$

Этил спирти ва сув аралашмасини ректификация қилиш жараённада компонентлар сони $n=2$ (спирт ва сув), фазалар сони ҳам иккита $\Phi=2$ (буғ ва суюқлик). Бундай ҳолатда жараённинг эркинлик даражаси $C = K - \Phi + 2 = 2 - 2 + 2 = 2$.

Ушбу система ҳолатини тавсифловчи катталиклар қаторига спирт буғлари босими, суюқ ҳолатдаги спирт ҳарорати ва суюқликдаги спирт концентрацияси киради. Мазкур параметрлардан ихтиёрий биттасининг, масалан, ректификация колоннасидаги ишчи босимнинг, ўзгармас қийматида спирт концентрацияси ва жараён ҳарорати орасидаги боғлиқликка эга бўламиз. Бу пайтда ҳароратни бошқариш туфайли юқори қувватли спирт олиш мумкин бўлади.

Шундай қилиб, фазалар қоидаси (умумий ҳолда мувозанат қонунлари) физиковий, кимёвий, биологик ва бошқа системаларга ҳам тааллуклидир. Аммо мувозанат қонунлари турли системаларда турлича намоён бўлади.

Модда ва энергиянинг ўтказиш қонунлари

Озиқ-овкат маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнлари кўп ҳолларда газ, буғ ва суюқлик фазаларида, моддий оқимларни ҳаракатланиши ёки ўзаро аралашуви натижасида амалга оширилади. Бу пайтда модда ва энергия ўтказиш жараёнларининг тезлиги кўп жихатдан улар амалга ошириладиган технологик қурилмалардаги гидродинамик шароитларга боғлиқ бўлади. Гидродинамик шароитларни олдиндан билиш асосида қурилмада оптималь иш режимини ташкил этиш ва уни бошқариш мумкин.

Технологик жараён тезлигини ортиши қурилманинг иш унумдорлигини кўпайтиради. Жараён тезлиги хақидаги фан жараён параметрларининг (концентрация,

харорат ва х.) вақт бўйича ўзгариш қонуниятларини ўрганади. Жараёнлар кинетикасини ўрганиш асосида қўйидаги қонуниятни шакллантириш мумкин: «жараённинг кечиш тезлиги уни ҳаракатлантирувчи кучга тўғри ва қаршиликка тескари мутаносибликда бўлади» ёки бу қонуниятни бошқача шаклдаги талқини: жараённинг кечиш тезлиги унинг потенциалини кинетик коэффициентига кўпайтмасига teng. Ушбу таърифнинг математик қўриниши қўйидагида ёзилиши мумкин.

$$j = k x, \quad (2-17)$$

бу ерда j - жараён тезлиги; k - кинетик коэффициент (ўтказиш коэффициенти), жараёнга кўрсатиладиган қаршиликка тескари бўлган катталик; x - ҳаракатлантирувчи куч, яъни жараён потенциали.

Масалан, гидромеханик жараёнлар турқумига кирувчи фильтрлаш жараёнининг кинетик тенгламаси қўйидаги қўринишга эга:

$$\frac{dV}{Fd\tau} = \frac{1}{R_\Phi} \Delta P = K_1 \Delta P, \quad (2-18)$$

бу ерда V - фильтрат миқдори; F - фильтрловчи юза майдони; τ - вақт; R_Φ - фильтрловчи материал қаршилиги; ΔP - босимлар фарқи (жараённи ҳаракатлантирувчи куч); $K_1 = 1/R_\Phi$ - фильтрловчи материалнинг ўтказувчанлиги.

Термодинамика қонунларига асосан иссиқлик алмашиниши жараёнлари қўйидаги кинетик тенглама билан ифодаланади

$$\frac{dQ}{Fd\tau} = \frac{1}{R_2} \Delta t = K_2 \Delta t, \quad (2-19)$$

бу ерда Q - узатилган иссиқлик миқдори; F - иссиқлик узатиш юзаси; R_2 - термик қаршилик; $K_2 = 1/R_2$ - иссиқлик узатиш коэффициенти; Δt - жараёнда қатнашувчи муҳитларнинг ҳароратлари ўртасидаги фарқ (жараённи ҳаракатлантирувчи куч).

Модда алмашиниши (диффузия) жараёнларини ифодалаш учун қўйидаги кинетик тенглама тавсия этилган

$$\frac{dM}{Fd\tau} = \frac{1}{R_3} \Delta C = K_3 \Delta C, \quad (2-20)$$

бу ерда M - ўтказилган модда миқдори; F - фазаларнинг контакт юзаси; R_3 - модда алмашинишига бўлган қаршилик; $K_3 = 1/R_3$ - модда ўтказиш коэффициенти; ΔC - модданинг фазалардаги концентрациялари ўртасидаги фарқ (жараённи ҳаракатлантирувчи куч).

Юқорида мисол тариқасида келтирилган жараёнларнинг ҳаракатлантирувчи кучи ва кинетик коэффициенти қийматлари моддий оқимларнинг ҳаракат режимларидан боғлиқ бўлади.

Шундай қилиб, юқорида кўриб чиқилган жараёнларни ўрганиш пайтида бир турдаги дифференциал тенгламалардан фойдаланилади.

Назарий услубда олинган дифференциал тенгламалар ўхшашлик назарияси принциплари асосида қайта ишланиб, критериал тенгламалар шаклига айлантирилади. Сўнгра, тажриба натижалари бўйича, ҳисоблашлар учун қулай шаклдаги тенгламалар ҳолатига келтирилади. Жараённинг критериал тенгламалари бўйича аниқланган тезлик коэффициенти келгусида уни амалга оширувчи қурилмани ҳисоблаш учун ишлатилади.

Назорат саволлари. 1. Жараён кинетикасини ўрганишдан мақсад нима? 2. Технологик жараёнларнинг асосий қонуниятларини айтиб беринг. 3. Моддани сақланиши қонунининг амалий аҳамияти ҳақида нималарни биласиз? 4. Жараённинг моддий баланси қандай тузилади? 5. Бирон-бир ихтиёрий жараённинг моддий балансини тузишга оид мисол келтиринг. 6. Моддий баланс тенгламаларининг қандай турлари мавжуд? 7. Оқимнинг узлуксизлиги тенгламаси ва моддани сақланиш қонуни ўртасидаги умумийликни изохлаб беринг. 8. Даврий ёки узлуксиз жараёнларнинг моддий баланси тенгламаларини тузишга оид мисоллар келтиринг. 9. Жараённинг иссиқлик баланси моҳиятини тушунтириб беринг. 10. Жараёнларнинг иссиқлик баланси қандай мақсадларда тузилади? 11. Бирон-бир ихтиёрий суюқликни қиздириш ёки совутиш жараёни учун

иссиқлик баланси тұза оласизми? 12. Системанинг мувозанат ҳолатига таъриф беринг. 13. Фазалар қоидасини қандай мақсадлар учун құллаш мүмкін? 14. Асосий жараёнларнинг кинетик тенгламаларидан бирини шархлаб беринг.

3-мавзу: Технологик жараёнлар ва қурилмаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш асослари

Жараёнлар ва қурилмаларни ҳисоблаш тартиблари

Озиқ-овқат маҳсулотлари технологиясида янги жараёнларни яратиш ёки мавжуд жараёнларни мукаммаллаштириш пайтида ушбу жараёнларнинг кинетикаси ўрганилади.

Ўрганилаётган жараённинг кинетик қонуниятларини таҳлил қилиш натижасыда уни амалға оширишнинг оптималь шароитлари (ишли параметрлар қийматларининг оптималь чегаралари) аникланади. Шунга кўра, ушбу шароитга монанд бўлган жиҳоз танлаб олинади ёки лойиҳаланади.

Машина ёки қурилмани ҳисоблаш пайтида қайта ишланаётган хом-ашё ва материаллар оқимларининг сарфлари, зарурий энергия миқдори, қурилманинг ишли юзаси ёки ҳажмининг асосий ўлчамлари ҳамда жараён даври аникланади.

Жараёнлар ва қурилмаларни ҳисоблаш ишлари қўйидаги кетма-кетликда бажарилади.

1. Жараённи моддий ва иссиқлик баланси тузилади. Ушбу баланс тенгламаларига асосан қурилмага киритилаётган ва ундан чиқаётган моддий ва энергетик оқимлар сарфи (миқдори) аникланади.

2. Статик режимлар учун жараён йўналиши ва мувозанат ҳолатининг чегаралари аникланади.

3. Жараённи ҳаракатга келтирувчи куч (концентрация, ҳарорат ва босимлар фарқи) қиймати аникланади.

4. Жараён кинетикаси асосида унинг тезлиги ва даври аникланади.

5. Жараён параметрларининг оптималь қийматлари бўйича қурилмани ишли юзаси ёки ҳажми ҳисобланади.

6. Қурилмани ҳисобланган конструктив ўлчамларига кўра унинг барча элементларини геометрик ўлчамлари аникланади. Зарурий ҳолларда мустаҳкамлик ҳисоблари ҳам бажарилади.

7. Жараённи амалға ошириш пайтида қурилма ёки машинанинг ишли органларига таъсир этувчи кучлар қиймати ҳисобланади. Шундан сўнг, ишли орган ҳаракати учун зарур бўлган қувват миқдори аникланади.

8. Кинематик ҳисоблар асосида механик узатмаларни фойдали иш коэффициенти ва узатишлар сони аникланиб, технологик жиҳоз электродвигателининг истеъмол қуввати аникланади. Бу турдаги ҳисоблашларни бажариш услублари “Амалий механика” фани материалларида ўрганилган ва зарурий маълумотлар адабиётларда кенг ёритилган.

Озиқ-овқат маҳсулотлари ва хом-ашёларининг асосий хоссалари

Озиқ-овқат маҳсулотларининг кўплаб турларини шартли равища бир жинсли ва бир жинсли бўлмаган аралашмалар деб тавсифлаш мүмкин.

Бир жинсли (гомоген) системалар гуруҳига асосан эритмалар (шарбатлар, сут, қиёмлар, сув-спирт аралашмаси ва б.) киритилади. Бундай аралашмалар ўз таркибидаги эриган модда концентрацияси билан тавсифланади.

Қаттиқ модда заррачаларини суюқликлар билан аралашмаси (суспензия) ва бир-бирида эримайдиган суюқликлар аралашмалари (эмульсиялар) бир жинсли бўлмаган (гетероген) системалар гуруҳига киритилади. Бундай системалар аралашмадаги заррачаларнинг массавий ёки ҳажмий улушлари билан тавсифланади.

Барча моддаларнинг хоссаларини иккита асосий гурухга ажратиш мүмкин:

1. Физикавий хоссалар гурухи - зичлик, солишири мағниттік, қовушқоқлик, сирт таранглиги ва х.

2. Иссиклик табиатлы хоссалар гурухи - солишири мағниттік сиғими, иссиқлик ўтказувчанлик, ҳарорат ўтказувчанлик ва бошқалар.

Күйидә моддаларнинг айрим хусусиятларини күриб чиқамиз.

Зичлик. Бир жинсли моддани ҳажм бирлигидаги массаси унинг зичлигини белгилайди

$$\rho = m/V, \quad (3-1)$$

бу ерда ρ - зичлик, kg/m^3 ; m - масса, kg ; V - ҳажм, m^3 .

Зичликка тескари бўлган катталик (m^3/kg)

$$v = 1/\rho = V/m \quad (3-2)$$

солишири мағниттік дейилади. Ушбу катталик газларни тавсифлаш учун қўлланилади.

Бир модда зичлигини иккинчи модда зичлигига нисбати **нисбий зичлик** дейилади. Одатда моддаларнинг нисбий зичлиги ρ_h / ρ_{cub} ҳароратдаги дистилланган сувнинг зичлиги ρ_{cub} бўйича аниқланади

$$\rho_h = \rho / \rho_{cub}, \quad (3-3)$$

бу ерда ρ - модданинг зичлиги.

Икки хил моддадан ташкил топган аралашманинг зичлиги ρ_{ap} қўйидагича ҳисобланиши мумкин

$$\rho_{ap} = (m_1/p_1 + m_2/p_2)^{-1} = [m_1/p_1 + (1-m_1)/p_2]^{-1}, \quad (3-4)$$

бу ерда m_1 - биринчи моддани аралашмадаги массавий улуши, kg/kg ; $m_2 = 1-m_1$ - иккинчи моддани аралашмадаги массавий улуши, kg/kg ; p_1 ва p_2 - моддаларнинг зичликлари, kg/m^3 .

Суспензиянинг зичлиги ρ_{sp} қўйидаги тенглама бўйича ҳисобланиши мумкин

$$\rho_{sp} = \rho_k \Phi + \rho_c (1-\Phi), \quad (3-4)$$

бу ерда ρ_k - қаттиқ жисм заррачаларининг зичлиги; Φ - қаттиқ жисм заррачаларининг суспензиядаги массавий улуши; ρ_c - суюқликнинг зичлиги.

Дон, шакар, ун, қрахмал, мевалар, сабзавотлар ва бошқа донадор сочилиувчан маҳсулотлар уйма зичлиги (қатлам зичлиги) ρ_y билан тавсифланади

$$\rho_y = (1-\epsilon)\rho_x = (1-V_b/V_s)\rho_x, \quad (3-5)$$

бу ерда ϵ - сочилиувчан маҳсулотнинг ғоваклиги, $\epsilon = V_b/V_s$; V_b - эркин ҳолатда тўкилган материал қатламидаги бўшликлар ҳажми, m^3 ; V_s - эркин тўкилган материал ҳажми, m^3 ; ρ_x - материал заррачаларининг ҳақиқий зичлиги.

Газларнинг зичлиги ρ_g (kg/m^3) Клапейрон тенгламаси бўйича аниқланади

$$\rho_g = \rho_o (T_o P / T P_o) = (M/22,4)[(273.15 P / (T P_o)], \quad (3-6)$$

бу ерда $\rho_o = M/22,4$ - газнинг нормал шароитлардаги ($P_o = 1013$ Па, $T_o = 273.15$ K) зичлиги, kg/m^3 ; M - газнинг молекуляр массаси, $\text{kg}/\text{моль}$; P - газ босими, Па; t - газнинг ҳарорати, °C; T - абсолют ҳарорат, K; $T = 273.15 + t$.

Газ аралашмаларининг зичлиги

$$\rho_{ap} = n_1 \rho_1 + n_2 \rho_2 + \dots + n_j \rho_j, \quad (3-7)$$

бу ерда j - газ аралашмасининг таркибий компонентлари сони, $j = 1, 2, 3, \dots, N$; n_1, n_2, \dots, n_j - компонентларнинг аралашмадаги ҳажмий улушлари; $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_j$ - компонентларнинг зичликлари.

Ҳажм бирлигидаги модданинг оғирлиги **солишири мағниттік** дейилади

$$\gamma = G/V = mg/V = pg, \quad (3-8)$$

бу ерда G - модданинг оғирлиги (вазни, оғирлик кучи), Н; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ - эркин тушиш тезланиши.

Озиқ-овкат маҳсулотлари технологиясида қўлланиладиган бир қатор материаллар, хом-ашёлар, тайёр ва ярим тайёр маҳсулотларнинг зичликлари ҳакида маълумотлар, жадвал ёки эмпирик тенгламалар шаклида, соҳага оид адабиётлар ва маълумотномаларда [3,12-14] келтириллади.

Қовушқоқлик. Реал суюқлар ҳаракатланганда уларда оқим ҳаракатига қаршилик күрсатувчи ички кучлар пайдо бўлади. Бу қаршилик кучлари суюқликнинг бир-бирига нисбатан сурилаётган қўшни қатламлари орасида юзага келади. Суюқлик заррачаларининг нисбий кўчишига (қатламни сурилишига) сабаб бўлувчи ташки кучларга қаршилик кўрсатиш хусусияти суюқликни қовушқоқлиги дейилади.

Суюқлик қатламларини сурилиши учун ташки куч T қатламга нисбатан уринма йўналишда таъсир этади. Унинг қиймати суюқлик қатламларининг контакт юзасига F пропорционал бўлади.

$$T = \mu F(d\omega/dL), \quad (3-9)$$

бу ерда μ - пропорционаллик коэффициенти ёки қовушқоқликнинг динамик коэффициенти; $d\omega/dL$ - қатламлардаги тезлик градиенти; ω - оқим тезлиги (ёки қатламнинг сурилиш тезлиги), м/с; L - қатламлар орасидаги масофа, м.

Суюқлик ҳажмида юзага келувчи қаршилик кучи қиймат жиҳатдан T кучга тенг ва унинг таъсир йўналишига қарама-қарши йўналган бўлади. Ташки кучни қатламларнинг контакт юзасига F нисбати

$$\tau = T/F = -\mu(d\omega/dL), \quad (3-10)$$

ички ишқаланиш кучи τ ёки сурилиш кучланиши дейилади.

Тенгламадаги (-) ишораси нисбатан юқори тезлиқда ҳаракатлана-ётган қатламни τ кучланиши туфайли секинлашувини кўрсатади.

(3-11) тенглама Ньютоннинг ички ишқаланиш қонунини ифодалайди: “суюқликни оқиши пайтида унинг қатламлари орасида юзага келувчи ички ишқаланиш кучланиши тезлик градиентига тўғри пропорционалдир”.

Юқоридаги тенгламаларнинг ифодаларига кўра қовушқоқликни динамик коэффициенти

$$\begin{aligned} \mu &= (T/F)(d\omega/dL)^{-1} = (T/F)(dL/d\omega) = (H/m^2)[m/(m/c)] = \\ &= [Hc/m^2] = Pa\cdot s, \end{aligned} \quad (3-11)$$

Қовушқоқликнинг динамик μ ва кинематик v (m^2/c) коэффициентлари орасидаги боғлиқлик

$$v = \mu/r. \quad (3-12)$$

Одатда газлар учун μ ва v коэффициентларининг қийматлари ҳароратдан боғлиқ бўлади:

$$\mu_t = \mu_0 [(273.15 + C)/(T + C)](T/273.15)^{1.5}, \quad (3-13)$$

бу ерда μ_0 - қовушқоқликнинг 273.15K ҳароратдаги қиймати; C - Сатерлянд коэффициенти, масалан, ҳаво учун $C=124$; азот учун $C=114$; кислород учун $C=131$; T - газ ҳарорати, К.

Суюлтирилган суспензияларнинг қовушқоқлиги, улар таркибидаги қаттиқ жисм заррачаларининг ўлчамлари қандай бўлишидан қатъий назар, қуйидаги тенгламалар ёрдамида хисобланиши мумкин:

- заррачаларнинг ҳажмий улуши $\varphi \leq 10\%$ бўлган ҳолларда

$$\mu_{sp} = \mu_c(1+2.5\varphi); \quad (3-14)$$

- заррачаларнинг ҳажмий улуши $\varphi > 10\%$ бўлган ҳолларда

$$\mu_{sp} = \mu_c(1+4.5\varphi); \quad (3-15)$$

бу ерда μ_c - тоза суюқлик қовушқоқлигининг динамик коэффициенти.

Натурал ва қуолтирилган сут, шарбатлар ва қиёмларнинг турли ҳароратлардаги динамик қовушқоқлигини ($MPa\cdot s$) аниқлаш учун қуйидаги тенгламадан фойдаланиш тавсия этилади

$$\mu_t = 12.9 \mu_{20}/t^{0.85}, \quad (3-16)$$

бу ерда μ_{20} - маҳсулотни $t = 20^\circ C$ ҳароратдаги қовушқоқлиги; масалан сут учун $\mu_{20} = 0.7e^{(0.06+0.08x)}$; x - сут таркибидаги куруқ моддалар концентрацияси.

Ўсимлик ёғларининг қовушқоқлиги ($Pa\cdot s$)

$$\mu_t = 0.175/[10e^{(0.31+0.026t)}], \quad (3-17)$$

Томат маҳсулотлари (шарбат, паста) қовушқоқлигининг динамик коэффициенти (Па·с)

$$\mu_t = 0.0199 x^{2.94} t^{-1.17}, \quad (3-18)$$

Газ аралашмаларининг қовушқоқлигини қуйидаги тенглама бўйича аниқлаш мумкин

$$M_{ap}/\mu_{ap} = n_1 M_1/\mu_1 + n_2 M_2/\mu_2 + \dots + m_j M_j/\mu_i, \quad (3-19)$$

бу ерда $j = 1, 2, 3, \dots, N$ - компонентлар сони; M_{ap} , M_1 , M_2 , ..., M_j - газ аралашмаси ва унинг алоҳида компонентларини молекуляр массалари; μ_{ap} , μ_1 , μ_2 , ..., μ_j - газ аралашмаси ва унинг алоҳида компонентларини динамик қовушқоқлиги; n_1 , n_2 , ... n_j - компонентларни аралашмадаги ҳажмий улушлари.

Сирт таранглиги. Озиқ-овқат технологиясининг бир қатор жараёнларида (масалан, суюқликларни пуркаш, барботаж, абсорбция ва х.) ҳаракатдаги суюқлик газ (буғ) билан ёки унга нисбатан ўзаро аралашмайдиган бошқа бир суюқлик билан тўқнашуви мумкин. Бу пайтда тўқнашаётган фазалар ўртасидаги контакт юза суюқликнинг сирт таранглик кучлари таъсирида кичрайишга интилади. Шу сабабдан, газ оқимидағи суюқлик томчиси ёки суюқликдаги газ пуфакчалари, ташки кучлар таъсири бўлмаган ҳолатларда, шарсимон шаклга эга бўлади.

Фазалар ўртасидаги контакт юзани орттириш (ёки янги юзалар ҳосил қилиш) учун маълум бир миқдорда энергия сарфланиши лозим. Янги юза бирлигини ҳосил қилиш учун сарфланиши зарур бўлган иш қийматига тенг бўлган катталик сирт таранглиги σ дейилади.

СИ системасида сирт таранглигининг ўлчов бирлиги

$$\sigma = [\text{Ж}/\text{м}^2] = [\text{Н}\cdot\text{м}/\text{м}^2] = [\text{Н}/\text{м}].$$

Ушбу ифодага асосан, сирт таранглиги суюқлик ва унга тегиб турувчи муҳит ўртасидаги контакт юза бирлигига таъсир этувчи куч сифатида каралиши мумкин.

Ҳароратнинг ортиши билан сирт таранглиги камайиб боради. Қаттиқ материаллар юзасини суюқлик билан хўлланиши сирт таранглик қийматига боғлиқ бўлади. Ушбу ҳолат буғларни конденсацияланиши, абсорбция ва бошқа жараёнларнинг гидродинамик шароитига сезиларли таъсир кўрсатади.

Айрим суюқликларнинг 20°C ҳароратдаги сирт таранглиги қиймати ($\sigma \cdot 10^3 \text{ Н}/\text{м}$) қуйидагича: сув - 72.8; этил спирти - 22.6; сирка кислотаси - 27.8.

Иссиқлик сифими - бу катталик моддага берилган иссиқлик миқдорини унинг ҳароратини ўзгаришига нисбатидир. Масса бирлигидаги модданинг иссиқлик сифими солишишима иссиқлик сифими С [$\text{Ж}/(\text{кг}\cdot\text{К})$] дейилади

$$C = Q/(\Delta t m) = Q/[(t_1 - t_0)m], \quad (3-20)$$

бу ерда Q - моддани иситиш учун сарфланган иссиқлик миқдори, Ж ; m - модда массаси, кг ; t_0 ва t_1 - моддани дастлабки ва иситилгандан сўнгти ҳароратлари, К ; Δt - ҳароратлар айримаси.

Солишишима иссиқлик сифими модданинг иссиқлик энергиясини ўзида тутиш қобилиятини кўрсатади. Ҳисоблашларда массавий, ҳажмий ва моляр солишишима иссиқлик сифимларидан фойдаланилади. Массавий солишишима иссиқлик сифими бирлигининг қиймати массаси 1кг бўлган модда ҳароратини 1°C орттириш учун унга қанча миқдорда иссиқлик бериш кераклигини кўрсатади.

Суюқлик ва газларнинг иссиқлик сифими ҳароратни кўтарилиши билан ортади. Суюқликларнинг солишишима иссиқлик сифими [$\text{кЖ}/(\text{кг}\cdot\text{К})$] $0.8 \div 4.9$, газларни 0.5 $\div 2.2$ ва қаттиқ моддаларни эса $0.13 \div 1.8$ чегараларда ўзгариади.

Озиқ-овқат маҳсулотларининг турлари бўйича солишишима иссиқлик сифимининг тажрибавий қийматлари тегишли адабиётларда [3,12-14], жадвал ёки эмпирик тенгламалар шаклида, келтирилади.

Айрим маҳсулотларнинг солишишима иссиқлик сифимлари [$\text{Ж}/(\text{кг}\cdot{}^\circ\text{C})$] қуйидаги тенгламалар бўйича ҳисобланиши мумкин:

- томат маҳсулотлари учун

$$C = 4228,7 - 20.9x - 10.88t, \quad (3-22)$$

бу ерда x- қуруқ моддалар мөндөри;

- ҳамир учун

$$C = 1675(1 + 0.015W), \quad (3-23)$$

бу ерда W- намлык, % ;

- ўсимлик ёғининг экстракцион бензиндаги эритмаси (мисцелла) учун:

$$C = [229.2 - 0.624a + (0.588 - 0.00158a)t], \quad (3-24)$$

бу ерда: a- мисцелла концентрацияси, %; t- ҳарорат, °C.

Иссиқлик үтказувчанлик. Иссиқ ва совуқ жисмлар ҳарораттарининг фарқи Δt таъсирида, уларнинг контакт юзасидаги микрозаррачаларнинг тартибсиз ҳаракати туфайли, иссиқликни тарқалиши иссиқлик үтказувчанлик дейилади.

Қаттиқ материаллар, суюқликлар ва газларда иссиқлик үтказувчанлик жараёнининг интенсивлиги иссиқлик үтказувчанлик коэффициенти λ билан тавсифланади.

Қалинлиги δ (м) бўлган бир жинсли текис девор юзаси F (м²) орқали иссиқлик үтказувчанлик йўли билан узатилаётган иссиқлик мөндөри Q (Вт) қўйидаги тенглама бўйича аниқланади

$$Q = (\lambda/\delta)F\Delta t, \quad (3-25)$$

бу ерда Δt- ҳароратлар айрмаси, масалан, қиздирувчи сув буғи ва ишлов берилаётган маҳсулот ҳароратлари ўртасидаги фарқ, °C.

Ушбу тенгламадан λ коэффициентининг ифодаси

$$\lambda = (Q\delta)/(Ft), \quad (3-26)$$

λ коэффициенти қиймати [Вт/(м·К)] ҳароратга ва модданинг структуравий таркибига боғлиқ бўлиб, ҳароратлар айрмаси 1°C бўлганда 1м² юза орқали 1 соат мобайнида ўтаётган иссиқлик мөндөрини кўрсатади. Масалан, металлар ва уларнинг қотишмалари учун λ=15÷280, қаттиқ нометалл материаллар учун λ=0.02÷3.0, газлар учун λ=0.006÷0.06 ва x.

Турли моддалар ва жисмлар учун λ коэффициентининг қиймати [Вт/(м·К)] ёки уни ҳисоблаш учун тавсия этилган ифодалар [3,12-14] адабиётларда келтирилган. Масалан, шакарли сут, қиёмлар ва меваларнинг шарбатлари учун

$$\lambda_{20} = 0,593 - 0,025x^{0,53}; \quad (3-27)$$

$$\lambda_t = \lambda_{20} + 0.00068(t-20),$$

бу ерда λ₂₀- моддани 20°C ҳароратдаги иссиқлик үтказувчанлик коэффициенти; x- қуруқ моддалар концентрацияси.

Томат маҳсулотлари учун эса

$$\lambda = 0.001(528 - 4,04x + 2,05t). \quad (3-28)$$

Ҳарорат үтказувчанлик коэффициенти жисмнинг физик катталиги ҳисобланади ва унинг иссиқлик сиғимини (инерционлик хоссасини) кўрсатади. Жисм ҳароратини ўзгариш тезлиги ҳарорат үтказувчанлик коэффициенти a орқали ифодаланади.

$$a = \lambda/(c\rho) = \{[Вт/(м·К)][(кг·К)/Ж](м³/кг)\} = м²/с. \quad (3-29)$$

Технологик жиҳозларга кўрсатиладиган талаблар

Озиқ-овкат маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнларида қўлланиладиган технологик жиҳозларга, уларнинг конструктив тузилиши, ишлаш принципи, бажарадиган вазифалари ва ишлаш шароитларининг турли-туманлигидан қатъий назар, кўрсатиладиган бир қатор умумий талаблар мавжуд. Ўзаро узвий боғланган бундай талабларни қўйидаги бир неча асосий гурухларга ажратиш мумкин: технологик, эксплуатациявий, энергетик, конструктив, иқтисодий, эргономик, техника хавфсизлиги, атроф-муҳитга ва хизматларга нисбатан хавфсизлик ва бошқалар.

Технологик талаблар асосини жиҳозда қайта ишланаётган маҳсулот сифати белгилайди. Маҳсулотни жиҳозда бўлиш вақти қисқа бўлиши лозим. Айрим ҳолатларда, масалан, маҳсулотни узоқ вақт юқори ишчи ҳароратлар таъсири остида бўлиши унинг

таркибидаги табиий фойдали компонентларни йўқотилишига ёки уларни ўзгартирилган ҳолатга ўтишига сабаб бўлади. Бу эса тайёр маҳсулотнинг озуқавий қийматини пасайтиради.

Хизмат кўрсатувчи ходимлар учун қурилмаларни ишлатиш ва бошқариш қулай бўлиши ва бунинг учун катта жисмоний меҳнат талаб этилмаслиги лозим. Жиҳоз ишини масофадан туриб бошқариш мақсадга мувофиқ бўлади. Жиҳозларни таъмирлаш ишлари оддий, қулай ва юқори малака талаб этмаслиги керак. Аппаратларни ишчи юзалари маҳсулот қолдиқларидан осон тозаланиши, маҳсулот ва ювиш воситалари таъсирида емирилмаслиги ва узоқ вакт узлуксиз ишлаши учун механик жиҳатдан мустаҳкам бўлиши керак.

Технологик жараёнларни амалга ошириш учун қурилма истеъмол қиладиган энергия (электр, иссиқлик) сарфи минимал бўлиши лозим. Бу эса жиҳозларни энергетик жиҳатдан тежамкор бўлишини талаб этади. Бирлик ҳажмда тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш учун сарфланган энергия миқдори (кВт·с/тонна, кг буғ/кг) ва энергетик ф.и.к. (фойдали сарфланган энергия миқдорини жиҳозга берилган умумий энергия миқдорига нисбати) жиҳознинг **энергетик кўрсаткичлари** бўлиб ҳисобланади. Энергетик кўрсаткичларнинг қийматлари жараённи қай даражада ташкил этилганлиги, электр юритмаларни ф.и.к., атроф-муҳитга йўқотилаётган иссиқлик миқдори ва иссиқликни ҳимоя қилиш қобигининг сифати ҳақида таҳлилий хуносага келиш имконини беради.

Конструктив талаблар қурилмани лойиҳалаш, тайёрлаш, ташиш ва ўрнатиш билан боғлиқ бўлади. Қурилмалар таркиби унификацияланган қисмлардан, стандартлаштирилган ва ўзаро алмашинувчи деталлардан иборат бўлиши лозим. Ушбу конструктив элементлар арzon ва қайта ишланаётган маҳсулотга заарли таъсири кўрсатмайдиган материаллардан тайёрланади. Қурилма ва унинг деталлари минимал массага эга бўлиши, уларни тайёрлаш технологияси оддий, аммо мукаммал бўлиши лозим. Катта ўлчамили аппаратларни таркибий қисмларга ажралиши ва осон йиғилиши уларни ташиш ва монтаж қилишни ёнгиллаштиради.

Қурилмани лойиҳалаш жараённида **эргономик талаблар** ҳам ҳисобга олиниши лозим. Эргономика - жиҳоз ишини бошқариш жараённида меҳнат шароитларини инсон имконияти ва қобилиятига мослаш муаммоларини ўрганадиган фандир. Эргономик талаблар жиҳоз конструкциясига операторни самарали меҳнат қилиши учун ёрдам берувчи гигиеник шароит ва эстетик мухит яратиш талабларини белгилайди.

Гигиеник талаблар қаторига иш жойини ёритилганлиги, ҳарорати, намлиги, чанглар концентрацияси, шовқин ва вибрация даражаси каби кўрсаткичлар киритилади.

Машинага кўрсатиладиган **эстетик талаблар** унинг шаклини бажараётган вазифасига мослиги, оригиналлиги, ўлчамларнинг мутаносиблиги, ранги ва бошқа бир қатор параметрлар бўйича дизайннерлик ечимларининг асосини ташкил этади. Чиройли тайёрланган ва фойдаланишга қулай бўлган жиҳозни ишлатиш пайтида чарчоқ деряли сезилмайди.

Антрапометрик кўрсаткичлар жиҳознинг бошқарув органларини инсон гавдаси ва бошқаришда иштирок этувчи аъзолари ўлчамларига монанд бўлишини таъминлайди. Мисол учун, бошқарув дастаклари ва тутмачаларининг шакли, ўлчами ва жойлашуви инсон қўлининг узунлигига монанд бўлиши лозим. Ҳар бир бошқарув операцияси қўлнинг табиий ҳаракати туфайли, ортиқча эгилишлар ва зўриқишлирсиз бажарилиши керак.

Машинага кўрсатилган **физиологик, психофизиологик ва психологик талаблар** машина ва оператор ўртасидаги маълумот алмасиниш тезлиги инсонни кўриш ва эшитиш қобилиятига мос бўлишини, бошқариш усуулларининг соддалашувини ва бошқарув мосламаларини жисмоний кам куч билан сурилишини конструктив жиҳатдан таъминлайди.

Иқтисодий талаблар технологик жиҳозни тайёрлаш, монтаж қилиш, ишлатиш ва таъмирлаш жараёнларидағи сарф-ҳаражатларнинг минимал бўлишини ҳамда уларни тезда

қопланишини таъминлайди. Қурилмани конструктив жиҳатдан мукаммаллиги унинг техник-иқтисодий кўрсаткичлари - иш унумдорлиги, эксплуатациявий сарф-ҳаражатлар ва ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг таннархи билан тавсифланади.

Жиҳознинг иш унумдорлиги деганда унинг ёрдамида вакт бирлиги ичидаги қайта ишланган ёки тайёрланган маҳсулот миқдори ($\text{тн}/\text{соат}$, $\text{дона}/\text{соат}$, $\text{м}^3/\text{соат}$ ва х.) тушунилади. Жиҳознинг иш унумдорлигини унинг бирон-бир конструктив катталигига (масалан, ишчи ҳажмига, қиздириш юзасига ва х.) нисбати қурилманинг самарадорлигини кўрсатади. Мисол учун, қиздириш жиҳозларининг самарадорлиги 1м^2 иситиш юзаси орқали 1 соатда қиздирилган суюқлик миқдори билан ифодаланади.

Барча технологик қурилмалар **хавфсизлик техникаси** нуқтаи назаридан мукаммал бўлиши лозим. Қурилмаларнинг ҳаракатланувчи қисмлари (муфталар, очиқ ҳолатдаги тишли ва тасмали узатмалар, шнеклар ва х.) ҳимоя қобиги ёки тўри билан ўралиши лозим. Босим остида ишловчи аппаратлар пружинали ёки ричагли ҳимоя клапанлари билан таъминланган бўлиши керак.

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш билан боғлиқ талаблар муҳим аҳамиятга эга. Технологик жараёнлар пайтида ҳосил бўладиган газсимон, суюқ ва қаттиқ чиқиндилар тегишли тартибда қайта ишланиши, заарсизлантирилиши ва шундан сўнг ташлама шаклида корхонадан чиқарилиши мумкин.

Чиқиндиларни қайта ишлаш асосида иккиласми маҳсулотлар тайёрлашни йўлга қўйилиши хом-ашёдан самарали фойдаланиш ва ёпиқ технологик цикллар ташкил этиш имконини яратади.

Юқорида таърифланган барча талабларни технологик жиҳозларда ўзаро үйғунликда бажарилиши алоҳида аҳамиятга эга. Факат шу йўл билангина мукаммал конструкцияли қурилмаларни юқори техник савияда лойиҳалаш ва яратиш мумкин бўлади.

Қурилмалар яратиш жараёнининг асосий босқичлари

Янги қурилмалар яратиш жараёни унга бўлган эҳтиёжни туғилиши ва бу эҳтиёжни фан ва ишлаб чиқаришнинг ривожланиши даражаси асосида қондириш имконияти юзага келиши билан бошланади.

Янги технологик жараёнларни ишлаб чиқиши ва уларни амалга оширувчи қурилмаларни лойиҳалаш пайтида қўйидаги асосий шартларга амал қилиш тавсия этилади:

- қайта ишлаш жараёнларида хом-ашёни йўқотилиш миқдори минимал бўлиши, ишлаб чиқарилаётган тайёр маҳсулотнинг юқори сифати таъминланиши ва бунинг учун меҳнат сарфи кам бўлиши лозим;

- лойиҳаланаётган жиҳоз эксплуатация жараёнида ишончли, унга хизмат кўрсатувчиларга ва атроф-муҳитга безарар ҳамда юқори самарадорликка эга бўлиши керак;

- хом-ашёни комплекс қайта ишлаш, ҳосил бўлган чиқиндилардан иккиласми маҳсулотлар ёки ҳайвонлар учун омухта ем ишлаб чиқаришни таъминлаш.

Қурилмаларни лойиҳалаш ишлари, мавжуд мезонларга кўра, бир неча босқичда бажарилади. Бу босқичларда бажариладиган лойиҳа-конструкторлик хужжатлари таркибига лойиҳачи ташкилотнинг техник таклифи, қурилмани эскиз ва техник лойиҳалари, жиҳознинг тажрибавий наъмунаси (ёки туркуми) учун ишчи хужжатлар, серияда ёки оммавий тарзда ишлаб чиқариладиган жиҳознинг якуний ишчи хужжатлари жамланмаси киритилади.

Лойиҳа ишлари истеъмолчининг янги жиҳоз яратиш ёки мавжуд қурилмаларни мукаммаллаштириш бўйича техник топшириғи асосида амалга оширилади. Техник топшириқда мукаммаллаштирилаётган ёки лойиҳаланаётган жиҳознинг типи, тури, иш шароити, иш унумдорлиги, ишчи ҳажми, қиздириш юзаси, қуввати, ишчи органни

айланиш тезлиги каби бир қатор мухим техник параметрларнинг қийматлари ҳақида маълумотлар келтирилади.

Лойиҳаланаётган жараённинг биринчи босқичи техник таклифидир. Техник таклиф тасдиқланган **техник топшириқ**ка асосан ёки унга боғлиқ бўлмаган ҳолда, лойиҳачи ташкилотнинг ўз ташаббуси билан ишлаб чиқилади. Бу босқич уч этапда бажарилади.

Биринчи этапда янги қурилмани лойиҳалаш жараённинг техник- иқтисодий асослашга доир техник, технологик, илмий ва мезоний мазмундаги материаллар йифилади. Бу пайтда ўхшаш вазифаларни бажаришга мўлжалланган мавжуд жиҳозларнинг тузилиши, ишлаб принципи ва ишлаб чиқариш синовларининг натижалари батафсил ўрганилади; ўрганилаётган соҳага тегишли бўлган патентлар ва муаллифлик гувоҳномалари ҳам кўриб чиқилади. Шу тариқа техник ечимнинг турлича варианtlари ишлаб чиқилади.

Биринчи этапда бажарилган ишларнинг умумлаштирилган натижалари асосида **техник таклиф** ишлаб чиқилади (иккинчи этап). Бу пайтда жиҳозни танланган вариант бўйича принципиал схемаси, асосий қисмларининг жойлашуви ва унинг бирламчи умумий кўриниш чизмаси тайёрланади.

Учинчи, якуний, этапда техник таклиф тегишли илмий-техник кенгашларда, мутаҳассислик қўмиталарида кўриб чиқилади. Қизикувчи томонлар билан келишилади. Шундан сўнг техник таклиф буортмачи, лойиҳалаш бўлими ва лойиҳаланадиган жиҳозни тайёрловчи машинасозлик корхоналарининг ваколатли бошқарув органлари томонидан тасдиқланади.

Лойиҳалашнинг иккинчи босқичида қурилмани **эскиз лойиҳаси** яратилади. Эскиз лойиҳаси техник таклифни кўриб чиқсан илмий-техник кенгаш баённомаси ёки техник топшириқда жиҳоз лойиҳасининг эскиз варианти бажарилиши лозимлиги кўрсатилганда бажарилади. Эскиз лойиҳаси қурилманинг тузилиши ва ишлаб принципи ҳақида умумий тушунчалар берувчи принципиал конструктив ечимлар ва бўлажак жиҳознинг вазифаси, асосий параметрлари ва габарит ўлчамларини белгиловчи маълумотларни ўзида мужассамлаган конструктив хужжатлар тўпламидан иборат бўлади.

Технологик жиҳознинг эскиз лойиҳасини тайёрлаш жараёнида қуйидаги ишларни бажариш кўзда тутилади:

1. Лойиҳаланаётган жиҳознинг технологик схемаси, асосий ишчи органларнинг танланган шакли, ишчи камералар, маҳсулот кирадиган ва чиқадиган туйнукларнинг жойлашуви эскизларда тасвирланади.

2. Белгиланган иш унумдорлиги бўйича қурилманинг реакцион ҳажми, ишчи органларнинг ўлчамлари ва кинематик параметрларини аниқлаш бўйича технологик ҳисоблар бажарилади.

3. Технологик ҳисоблар натижаларига кўра жиҳознинг ишчи органларига таъсир этувчи кучлар қиймати аниқланади; ишчи органларнинг ўлчамлари (пухталик талаблари бўйича) ва зарурий қувват қийматлари ҳисобланади.

4. Лойиҳаланаётган жиҳознинг технологик схемасига асосан унинг кинематик ва структуравий схемалари ҳамда циклограммалари ишлаб чиқилади; кинематик занжир элементларининг параметрлари асосида электродвигателнинг истеъмол қуввати аниқланади.

5. Жиҳоз қисмлари эргономик ва эстетик талаблар асосида компоновкаланади.

6. Эскиз ишланмалари технологлар, дизайнерлар, электриклар ва тегишли соҳа мутаҳассислари ўртасида мухокама қилинади ва шу тариқа ишланмаларнинг рационал варианти танланади.

7. Лойиҳаланаётган жиҳоз ва унинг асосий қисмларини йиғма чизмалари, принципиал схемалари ва умумий кўриниш чизмаси чизилади.

8. Эскиз лойиҳасини ҳаракатдаги мезоний хужжатларда келтирилган талабларга монандлиги текширилади.

9. Лойиҳанинг ҳисоб-тушунтиришлар ёзуви тузилади ва буюртмачига топширилади.

Ушбу босқичда жиҳоз ёки унинг асосий қисмлари макети (модели) тайёрланиши ва синалиши мумкин. Моделда ўтказилган синов натижаларига кўра назариянинг тўғрилиги текширилади, жараённинг асосий параметрлари ва амалга ошириш режимлари аниқланади.

Эскиз лойиҳасини муҳокама қилиш ва тасдиқлаш тартиби техник таклифни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тартибига айнан ўхшаш бўлади.

Лойиҳалашнинг учинчи босқичида машина ёки қурилманинг **техник лойиҳаси** яратилади. Техник лойиҳа яратилаётган жиҳознинг тузилиши ҳақида тўла тасаввур берувчи якуний техник ечимларни ва ишчи конструкторлик хужжатлари ишлаб чиқилиши учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни ўз ичига олади.

Техник лойиҳани ишлаб чиқиш жараённида қўйидаги асосий ишлар бажарилади:

- конструктив ечимлар қайта ишланади ва жиҳознинг умумий қўриниши, йиғма бирликлар ва мураккаб деталларни (масалан, корпус, асос, ишчи органлар ва б.) чизмалари чизилади;

- дастлабки бажарилган кинематик, мустаҳкамлик ва энергетик ҳисоблар аниқлаштирилади;

- жиҳознинг принципиал схемалари (кинематик, гидравлик, электрик, автоматлаштириш схемалари ва б.) тузилади;

- жиҳоз конструкциясини тайёрлаш технологияси нуқтай назаридан қулайлиги, эргономик, хавфсизлик ва эстетик талабларга монандлиги қайта кўриб чиқилади;

- конструкцион материаллар, хомаки ва бутловчи қисмлар танлови қайта кўриб чиқилади;

- патент формуляри тузилади, зарурий ҳолларда патент учун сўровномалар расмийлаштирилади;

- зарурий ҳолларда, янги жараёнлар ва жиҳозларни яратиш пайтида, жиҳознинг макети ва тажрибавий намунаси тайёрланади; жараённинг оптимал ишчи параметрлари ва режимларини аниқлаш мақсадида уларда синовлар ўтказилади. Синов натижалари саноат қурилмасининг тажрибавий намунасини яратиш жараёнларида қўлланилади;

- жиҳоз конструкциясининг техник даражаси ва сифати картаси тузилади.

Юқорида санаб ўтилган ишлар ҳажми бажарилгач, техник лойиҳа тегишли тартибда (техник таклиф ва жиҳоз лойиҳаси каби) муҳокамадан ўтказилади ва буюртмачига топширилади.

Шундан сўнг, жиҳозни тайёрловчи корхона белгиланади ва **ложиҳанинг ишчи хужжатларини тайёрлашга киришилади** (тўртинчи босқич). Бу босқичдаги конструкторлик хужжатлари икки йўналишда

- жиҳознинг тажрибавий саноат намунасини тайёрлашга ва уни массавий тартибда ишлаб чиқаришга мўлжалланиб тайёрланади. Ушбу хужжатлар таркибига эксплуатация ва таъмирлаш хужжатлари ҳам киритилади.

Технологик жиҳознинг тажрибавий саноат намунасини бирламчи синовлари лойиҳалаш жараённинг барча босқичларида бажарилган ишларнинг тўғрилигини аниқлаш имконини беради. Синов натижаларига кўра, зарурат бўлганда, лойиҳага тузатишлар киритилиши мумкин.

Қабул қилиш синовлари пайтида буюртмачи, лойиҳачи, тайёрловчи ва синов ўтказиладиган корхона вакиллари катнашадилар. Ушбу турдаги синовлар ижобий якунлангач, технологик жиҳозни массавий тартибда тайёрлашга киришилади.

Технологик жиҳозларни лойиҳалаш жараённида давлат стандартлари, тармоқ нормативлари, техник шартлар, йўриқномалар ва бошқа меъёрий хужжатлардан фойдаланилади.

Назорат саволлари: 1. Жараёнлар ва қурилмаларни ҳисоблаш кетма-кетлигини тушунтириб беринг. 2. “Физик катталик” тушунчасига таъриф беринг. 3. СИ системаси

ҳақида нималарни биласиз? Ушбу системанинг афзаликлари нималардан иборат? 4. Зичлик ва солиштирма оғирлик, динамик ва кинематик қовушқоқлик ҳамда иссиқлик ўтказувчанлик ва ҳарорат ўтказувчанлик ўртасида қандай умумий фарқ бор? 5. Озиқ-овқат маҳсулотлари ва хом-ашёларнинг асосий хоссалари ҳақида нималарни биласиз? 6. Технологик қурилмалар тайёрлаш учун қўлланиладиган материалларга қандай талаблар кўрсатилади? Материалларни танлаш пайтида уларнинг қандай хусусиятларига эътибор берилади? 7. Озиқ-овқат машинасозлигида қўлланиладиган металллар ва қотишмалар ҳақида нималарни биласиз? 8. Нометалл материаллар ва уларни қўлланилиш соҳалари тўғрисида қандай маълумотларга эгасиз? 9. Металлар коррозияси ҳақида нималарни биласиз? Ушбу жараён жиҳозларни лойиҳалаш пайтида қай тарзда ҳисобга олинади? 10. Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи жиҳозларга кўрсатиладиган умумий талабларни санаб ўтинг. Уларни бажарилишидан қандай мақсадлар кўзланганлигини тушунтириб беринг. 11. Технологик қурилмаларни яратиш босқичлари ҳақида нималарни биласиз? 12. Технологик жиҳознинг техник лойиҳасини ишлаб чиқиш даврида бажариладиган асосий ишларни шархлаб беринг.

4-мавзу: Қаттиқ материалларни майдалаш

Умумий маълумотлар

Майдалаш пайтида материал бўлакларининг физик-кимёвий хусусиятлари ўзгармайди, уларнинг ўлчамлари кичраяди, сирт юзалари эса ортади. Натижада озиқ-овқат хом-ашёларини қайта ишлаш пайтида амалга ошириладиган биокимёвий ва диффузион жараёнларни тезлаштириш мумкин бўлади.

Корхоналарда хом-ашёларни ишлаб чиқариш жараёнларига тайёрлаш, уларга дастлабки ишлов бериш ва чиқиндиларни қайта ишлаш босқичларида турли хил услубларда амалга ошириладиган майдалаш жараёнларидан кенг фойдаланилади. Мисол тариқасида дон маҳсулотларини тозалаш, саралаш, қобигини арчиш, майдалаш, элаш; чигитни чақиш, мағзини пўстлоғидан ажратиш ва мағизни пресслаб ёғ олиш; мева ва сабзавотларни саралаш, кесиш, уруғлари ва пўстлоғини ажратиш; гўштни қиймалаш ва сукларни янчиб, омухта ем тайёрлаш каби қатор жараёнларни санаб ўтиш мумкин.

Қаттиқ материалларни майдалаш жараёни, шартли равища, икки турга бўлинади:

а) **янчиш** (материалларни майда бўлакларга бўлиш) - йирик, ўртача ва майда янчиш;

б) **майдалаш** - юпқа ва ўта юпқа майдалаш.

Майдаланган материал бўлакларининг ўлчамларига кўра майдалаш жараёнларини синфларга бўлиниши қўйидаги 4.1-жадвалда келтирилган.

Майдаланаётган материал бўлаклари ва уларнинг заррачалари одатда тўғри геометрик шаклларга эга бўлмайди. Шу сабабдан, улар «ўртача ўлчам» катталиги билан тавсифланади.

Материал бўлагининг дастлабки d_1 ва майдалангандан сўнги d_2 ўртача ўлчамларининг нисбати **майдаланиш даражаси** i дейилади

$$i = d_1/d_2. \quad (4-1)$$

Бу кўрсаткич қиймати жараённинг самарадорлигини кўрсатади.

Материал бўлакларининг ўртача ўлчами d_y қўйидаги ифодага кўра аниқланади

$$d_y = \sqrt[3]{bLh}, \text{ м} \quad (4-2)$$

бу ерда b - бўлакнинг кенглиги, L - узунлиги, h - баландлиги.

Агар бўлак шарсимон бўлса, уни тавсифловчи ўлчам сифатида диаметри қабул қилинади, куб шаклида бўлса - куб қиррасининг узунлиги олинади.

Майдалаш жараёнларини синфларга бўлиниши

Майдалаш тури	Бўлакларнинг ўртача ўлчами, мм		Майдаланиш даражаси
	майдалангунча	майдалангандан сўнг	
Йирик янчиш	1500÷300	300÷100	2÷6
Ўртача янчиш	300÷100	50÷10	5÷10
Майда янчиш	50÷10	10÷2	10÷50
Юпқа майдалаш	10÷2	2÷0,75	100
Ўта юпқа майдалаш	2÷0,75	$7,5 \cdot 10^{-2} \div 1 \cdot 10^{-4}$	

Майдаланган бўлакларнинг ўртача ўлчами сараловчи элаклар ёрдамида бир неча фракцияларга ажратилиб аниқланади. Ҳар бир фракциянинг ўртача ўлчами $d_{\bar{y}}$, ушбу фракциядаги энг катта d_{max} ва энг кичик d_{min} бўлаклар ўлчамига кўра, қуидагича аниқланади

$$d_{\bar{y}} = (d_{max} + d_{min})/2 . \quad (4-3)$$

Аралашма таркибидаги бўлакларнинг ўртача ўлчами қуидагича ҳисобланади

$$d_{\bar{y}} = \frac{d_{ypl} a_1 + d_{yp2} a_2 + \dots + d_{ypn} a_n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} , \quad (4-4)$$

бу ерда d_{ypl} , d_{yp2} , ..., d_{ypn} - ҳар бир фракциядаги бўлакларнинг ўртача ўлчами; a_1 , a_2 , ..., a_n - ҳар бир фракциянинг массавий таркиби, %.

Майдалаш усуллари

Майдалаш жараёни асосан қаттиқ ёки шартли равишда қаттиқ деб қабул қилинган материалларни эзиш, ёриш, синдириш, кесиш, арралаш, емириш (ейилтириш) ва зарба бериш каби усуллар билан амалга оширилади (8.1-расм). У ёки бу усулни танлаш материални ўлчамлари ва унинг физик-механик хоссаларига боғлик. Масалан, қаттиқ ва мўрт материаллар уриб ёрилади ёки эзилади, эластик ва қовушқоқ материаллар эса эзив ейилтирилади.

Материалларни янчиш одатда қуруқ усулда (сув ишлатмасдан), уларни юпқа майдалаш эса намлаб амалга оширилади. Намлаб янчиш жараёнида кам миқдорда чанг ҳосил бўлади. Шу сабабдан, мазкур услугуб атроф-мухитни муҳофаза қилиш талабларига мос келади.

Қўзғалувчи ва қўзғалмас плиталар орасида ташқи куч F таъсирида эзиш (4.1-расм, а-схема) пайтида материал ўз ҳажми бўйича тўла деформацияланади, ундаги ички кучланиш аста-секин ортиб боради. Ички кучланиш σ_i қиймати материални эзиш пайтидаги мустаҳкамлиги чегарасидан $[\sigma]_c$ ортиб кетса ($\sigma_i > [\sigma]_c$), материал турлича ўлчам ва шаклларга эга бўлган бўлакларга бўлиниб кетади.


Материални понасимон асбоблар билан ёриш жараёнида (4.1-расм, б- ва в-схемалар) материал ва таянч плитанинг (понанинг) контакт юзасида, ташқи куч таъсирида, катта ички кучланишлар юзага келади. Натижада материал бир неча бўлакларга бўлинади.

Синдириб майдалаш усулида (4.1-расм, г-схема) жараён материални эгувчи куч (момент) таъсирида амалга оширилади.

Юмшоқ тўқимали, пластик ёки аморф материаллар пичоқлар воситасида **кесиш** туфайли майдаланади (4.1-расм, д-схема). Кесилган материал бўлакларининг шакли ва ўлчами олдиндан белгиланиши ёки ихтиёрий бўлиши мумкин.

Материалларни **арралаш** йўли билан ҳам майдалаш мумкин (4.1- расм, ж-схема). Бунинг учун диск ёки лентасимон арралардан фойдаланилади. Бу пайтда арра ва пичоқларнинг ҳаракат йўналиши майдалаш юзасига параллел бўлади.

Қўзғалувчи ва таянч плиталар орасида материални сиқилиши ва плиталарни ўзаро қарама-қарши йўналишлардаги ҳаракати туфайли материаллар **емирилади**. Натижада юпқа ва ўта юпқа янчилган маҳсулотлар ҳосил бўлади (4.1-расм, з-схема).



4.1-расм. Материалларни майдалаш усуллари: а- майдаланадиган материални (2) күзгалувчи (3) ва күзгалмас таянч (1) плиталар орасида эзиш; б- понасимон ишчи орган (4) ёрдамида таянч плит юзасида ёриш; в- понасимон ишчи органлар орасида ёриш; г-таянч элементлари (5) ва понасимон ишчи органлар (4) воситасида бўлакларга бўлиш; д-пичоклар (6) ёрдамида кесиш; ж- арралар (7) воситасида арралаб майдалаш; з-эзувчи плиталар оралиғида ейилтириш; и-прессловчи мослама (8) ёрдамида зарба бериб майдалаш; к-материални ўз оғирлиги таъсирида уриб майдалаш.

Қаттиқ ва мўрт материаллар **зарба бериш** усулида майдаланади. Бу пайтда материал бирон-бир асбоб билан уриб майдаланади ёки ўзининг оғирлиги таъсирида таянч плитанинг юзаси билан эркин тўқнашади.

Майдалаш жараёнлари бир ёки бир неча босқичларда, очик ёки ёпиқ циклда, амалга оширилади.

Очиқ циклда материаллар йирик ва ўртача ўлчамларда, майдалаш машиналаридан бир маротаба ўтказиб янчилади.

Жараённи ёпиқ циклда ўтказиш пайтида майдалаш машинасидан чиқсан материал ундан кейин ўрнатилган жиҳозда сараланади. Ўлчами талаб даражасидан катта бўлган материал фракцияси ажратиб олинади ва майдалаш машинасига иккинчи маротаба қайта ишлов бериш учун қайтарилади.

Жараённинг асосий қонуниятлари

Механик куч таъсири остида амалга ошириладиган янчиш жараёнида қаттиқ материал дастлаб деформацияланади (сиқилади), сўнгра унинг сирт юзасида ҳосил бўлган катта ва кичик ёриклар бўйлаб емирилади (бўлакларга ажрайди). Шу тариқа янги юзалар ҳосил бўлади.

Янчиш пайтида материални ҳажмий деформациялаш учун сарфланган иш A_d емирилаётган бўлак ҳажмининг ўзгаришига ΔV мутаносиб бўлади

$$A_d = k \Delta V, \quad (4-5)$$

бу ерда k - мутаносиблик коэффициенти, жисмнинг бирлик ҳажмини деформациялаш учун сарф бўлган иш миқдори.

Янчиш пайтида янги юзалар ΔF ҳосил қилиш учун сарфланган иш A_{io} қўйидагича ҳисобланади

$$A_{io} = \sigma \Delta F, \quad (4-6)$$

бу ерда σ - мутаносиблик коэффициенти, қаттиқ жисмда янги юза бирлигини ҳосил қилиш учун сарфланган иш миқдори.

Янчиш учун сарфланадиган ташқи кучнинг тўла иши Ребиндер тенгламаси билан топилади

$$A = A_d + A_{io} = k \Delta V + \sigma \Delta F. \quad (4-7)$$

Йирик янчиш ($i \rightarrow \min$) пайтида янги юзалар ҳосил қилиш учун сарфланадиган иш A_{io} анча кичик қийматга эга бўлишини ва $\Delta V \cong d^3$ эканлиги ҳисобга олинса

$$A = k \Delta V = k_1 d^3, \quad (4-8)$$

бу ерда k_1 - мутаносиблик коэффициенти, d - бўлакнинг аниқловчи ўлчами.

Ушбу (4-8) тенглама Кук-Кирпичевнинг янчиш гипотезасини ифодалайди: “материални янчиш учун сарфланадиган иш янчилаётган бўлак ҳажмига (ёки массасига) мутаносибдир”.

Юпқа майдалаш жараёнида ($i \rightarrow \max$) ҳажмий деформациялаш учун сарфланган ишни ҳисобга олмаса ҳам бўлади ($A_d \rightarrow \min$). Бундай ҳолатда

$$A = \sigma \Delta F = k_2 d^2, \quad (4-9)$$

бу ерда k_2 - мутаносиблик коэффициенти.

Ушбу тенглама Риттенгер гипотезасини ифодалайди: “қаттиқ жисмни янчиш учун сарфланган иш янги ҳосил бўлган юзага мутаносибдир”.

Сарфланадиган ишнинг A_d ва A_{io} ташкил этувчилирини ҳисобга олиш зарур бўлган ҳолат учун (майдаланиш даражасининг ўртacha қийматлари учун) Бонд тенгламасидан фойдаланилади

$$A = k_3 \sqrt{d^3 - d^2} = k_3 d^{2.5}. \quad (4-10)$$

Бонд тенгламасига асосан битта бўлакни янчиш учун сарфланган иш унинг ҳажми (d^3) ва янги ҳосил бўлган юза (d^2) ўртасидаги ўртacha геометрик қийматга мутаносибдир.

Юқоридаги барча тенгламалар таркибига кирувчи k_1 , k_2 ва k_3 коэффициентларнинг қийматлари номаълум бўлганлиги учун ушбу тенгламаларни мухандислик амалиётида кўллаш доираси чекланган. Мазкур тенгламалар майдалаш жараёнларининг самарадорлигини ўзаро солиштириш (таққослаш) мақсадларида ишлатилади. Шунинг учун ҳам янчиш машиналарининг истеъмол қувватлари тажриба йўли билан, эмпирик тенгламалар ёрдамида, аниқланади.

Майдалаш машиналари ва уларни ҳисоблаш услублари


Майдалаш жиҳозлари шартли равишда икки гурухга бўлинади:

- материалларни йирик, ўртacha ва майда бўлакларга ажратувчи **янчиш машиналари**;

- материалларни юпқа ва ўта юпқа майдалайдиган **тегирмонлар**.

Ишчи циклига кўра очик ва чегараланган циклларда ишловчи машиналар мавжуд. Очик циклда ишловчи машиналарда материал бир маротаба майдаланади. Чегараланган циклда ишловчи машиналарда эса янчилган аралашма таркибидан материалнинг катта бўлаклари ажратиб олинади ва иккинчи маротаба майдалаш учун машинага қайтарилади.

Валикли янчиш машиналарида (4.2-расм) материал бир-бирига қарама-қарши йўналишда айланувчи валиклар орасида ўртacha, майда ва юпқа янчиш турларини тавсифловчи ўлчамларгача янчилади (эзилади).



4.2- расм. Валикли майдалаш машинаси: 1-корпус; 2- пружина; 3- қўзгалувчи валик; 4-бункер; 5- қўзғалмас валик.

Валикли янчиш машиналарининг кўплаб турлари буғдой донидан ун тайёрлаш, ўстирилган арпа дони солодини арчиш ва янчиш, кунжарани япроқсимон шаклда эзиш каби технологик мақсадларда кенг қўлланилади.

Валикларнинг диаметри ва айланиш тезликлари бир хил ($n_1=n_2$, $d_1=d_2$) ёки аксинча, ҳар хил ($n_1 \neq n_2$, $d_1 \neq d_2$) бўлиши мумкин.

Валиклар чўяндан қўйилади, сўнгра уларнинг юзаси бўйлаб ишқаланишга чидамли пўлат қоплама қопланади. Валиклар юзаси силлик, тарам-тарам каналли ёки тишли бўлиши мумкин. Валиклар сони биттадан саккизтагача, уларнинг чизиқли тезликлари эса $v=2\div4,5$ м/с гача (max 7 м/с) бўлади.

Валикли машиналарда мўрт материалларнинг майдаланиш даражаси $i=10\div15$, қаттиқ материаллар учун эса $i<(3\div4)$ оралиқларда бўлади. Валиклар диаметри $D>(20\div25)d$ ўрт чегараларда, маҳсулотни ушланиб қолиш бурчаги эса $\alpha<30^\circ$ бўлади. Шу билан бирга, лойиҳалаш жараёнларида ушбу бурчак қийматини қўйидаги ифодадан аниқлаш тавсия этилган

$$\operatorname{tg} \alpha/2 = f, \quad (4-11)$$

бу ерда f - ташқи ишқаланиш коэффициенти, дон маҳсулотлари учун $f=0.28\div0.37$.

Валикларнинг айланиш тезлиги (мин^{-1}) қўйидаги ифода бўйича ҳисобланиши мумкин

$$n = 616\sqrt{f/(\rho d_1 D)} \quad (4-12)$$

ёки

$$\omega = \pi D n / 60 \text{ м/сек}, \quad (4-13)$$

бу ерда d_1 - майдаланаётган материалнинг дастлабки ўлчами, м.

Агар $D_1=D_2=D$ ва $n_1=n_2=n$ бўлса, у холда валикли машинанинг иш унумдорлиги (кг/соат) қўйидаги tenglama ёрдамида ҳисобланиши мумкин:

$$Q = 60\pi\delta n D L \rho \mu, \quad (4-14)$$

бу ерда δ - валиклар орасидаги тирқиши кенглиги, м; L ва D - валикнинг узунлиги ва диаметри, м; n - валикнинг айланиш тезлиги, мин^{-1} ; $\mu=0.2\div0.3$.

Агар валиклар тезлиги турлича ($n_1 \neq n_2$) бўлса

$$Q = 3600\delta L v_m \rho \mu, \quad (4-15)$$


бу ерда v_m - маҳсулотнинг валиклар орасидан ўтиш тезлиги, $v_m=(v_1+v_2)/2$; v_1 - тез айланувчи (етакловчи) валикнинг тезлиги; v_2 - секин айланувчи (эрғашувчи) валик тезлиги.

Майдалаш машинасининг валидаги қувват (кВт) қиймати қўйидаги tenglama бўйича аниқланиши мумкин

$$N = (DLn/35300)(d_1/2 + D^2/24000). \quad (4-16)$$

Ушбу (4-22) tenglamадаги барча геометрик ўлчамлар бирлиги сантиметрларда олинади.

Болғали янчиш машиналарининг (4.3-расм) асосий ишчи органи пластинка шаклидаги пўлат болғачалардан 2 иборат бўлади. Болғачалар дискларга 3 ўтказилган ўқларга эркин холатда осилади. Бундай машиналарда материалга бериладиган оний зарба марказдан қочма кучлар таъсирида амалга оширилади.



4.3-расм. Болғали янчиш машинаси схемаси: 1- корпус; 2- болға; 3- диск; 4- вал; 5- зихрли плита; 6- колосникли панжара (элак).

Машинанинг ишчи органлари ўта тез ҳаракатланиши ($v=30\div55$ м/сек) сабабли материалга болғачалар воситасида зарба бериш вақти ўта қисқа бўлади. Махсулотни майдаланиш даражаси $i=10\div15$. Болғачалар зарбаси остида материал машина корпусига қопланган зихрли плитага 5 урилиб, элакка 6 ишқаланиши туфайли майдаланади. Турли диаметрли элакларни алмашлаб жойлаштириш йўли билан машинадан чиқаётган янчилма ўлчамлари (ёки і қиймати) танланади.

Болғали янчиш машинасининг иш унумдорлиги (тн/соат) қуидаги tenglamada ёрдамида хисобланади:

$$Q = 3600 kD^2 L n^2 / (i-1),$$

бу ерда D ва L- роторнинг диаметри ва узунлиги, м; n- роторнинг айланишлари сони, мин⁻¹, k=4÷6.2- эмпирик коэффициент.

Жиҳоз электродвигателининг қуввати (кВт) қуидаги эмпирик tenglamадан топилади

$$N = 0,15 Q i . \quad (4-17)$$


Болғали янчиш машиналари суякларни майдалаш, омухта ем ва дон ёрмаси тайёрлаш каби жараёнларда кенг қўлланилади.

Шарли тегирмонлар (4.4-расм) ўз ўқи атрофида айланувчи горизонтал барабан шаклида тайёрланади. Бундай машиналар маҳсулотни кукунсимон шаклда майдалаш учун фойдаланилади.

Барабан ҳажми диаметри 35÷175 мм бўлган металл ёки фарфор шарлар билан 30÷35% гача тўлдирилади. Барабан ичига хом-ашё ва шарлар бир пайтнинг ўзида юқланади.

Айланаётган барабанда материал ва шарлар маълум баландликка қўтарилигач, ўз оғирликлари таъсирида пастга, материалнинг асосий қатламига қулайди.

Майдаланаётган материал шарларнинг доимий зарбаси остида бўлади ва ўзаро тўқнашаётган шарлар орасида ишқаланиб эзилади.



4.4-расм. Шарли тегирмон схемаси. 1- барабансимон корпус; 2- зихрланган қоплама; 3- туйник; 4-етакланувчи тишли фидирак; 5- панжара; 6,9- қопқоқлар; 7- трубасимон цапфа; 8- ўйналтирувчи конус; 10- металл шарлар.

Барабаннинг критик n_{kp} ва ишчи n_{ish} айланишлари сони (мин⁻¹) қуидаги эмпирик tenglamалар ёрдамида аниқланади:

$$n_{kp} = 42.4 \sqrt{D}; \quad n_{ish} = 0,75 \pi_{kp} = 32 / \sqrt{D}. \quad (4-18)$$

Шарли тегирмон электродвигателининг қуввати (кВт) эса қуидаги ифода асосида хисобланади:

$$N = 6,1 M_{sh} \sqrt{D}, \quad (4-19)$$

бу ерда M_{sh} - шарларнинг умумий массаси, тн.; D- барабан диаметри, м.

Дискли янчиш машинаси - дисембратор корпус ичига жойлаштирилган құзғалмас ва тез айланувчи валга ўрнатылған құзғалувики дисклардан иборат бўлади. Дисклар юзаси трапециясимон тишли бўлиши ёки уларга калта қозиклар (палец) ўрнатылған бўлиши мумкин. Дисклардаги тишлар бир-бирига кириб турган ҳолатда бўлади.

Дисембраторлардан фарқли равишда дезинтеграторларнинг ҳар иккала ишчи дисклари тез айланувчи валларга ўрнатылған бўлади. Битта дискда жойлашган қозикларнинг концентрик айлана қатори иккинчи дискдаги қозиклар қаторига унча катта бўлмаган оралиқ тирқиши билан ўрнатилади.

Дисклар $200\div1200$ мин⁻¹ тезлиқда айланади, улар орасидаги тирқиши пружинали механизм ёрдамида ростланади.

Дискли янчиш машиналарида маҳсулот тез айланувчи қозиклар юзасига урилиши ва улар орасида эзилиши туфайли майдаланади. Бундай машиналарнинг бир соатлик иш унумдорлиги $0.5\div20$ тн.

Назорат саволлари: 1. Озиқ-овқат технологиясининг қайси бир йўналишларида майдалаш жараёнлари кенг қўлланилади? Уларни амалга оширишдан қўзланган мақсад нима? Жавобларингизни мисоллар асосида изохлаб беринг. 2. Майдаланиш даражасига таъриф беринг. 3. Майдалангандан материал бўлакларининг ўртача ўлчами қандай аниқланади? 4. Майдалаш жараёни қандай синфларга бўлинади? 5. Қаттиқ материалларни майдалашнинг қандай усуслари мавжуд? Ушбу усусларнинг қайси бирини тавсифлай оласиз? 6. Материалларни янчиш жараёни механизми ҳақида нималарни биласиз? Жараён мобайнида бажарилған ишни аниқлаш учун қандай тенгламалар мавжуд? Нима учун ушбу тенгламалар муҳандислик амалиётида кенг қўлланилмайди? 7. Майдалаш жихозлари қандай принципларга асосан гурӯхларга ажратилади? 8. Озиқ-овқат корхоналарида қандай типдаги майдалагичлар қўлланилади? Ушбу жихозларнинг тузилиши ва ишлаш принципи ҳақида нималарни биласиз? 9. Валикли майдалагичнинг ишлаш принципини тушунириб беринг. Бундай майдалагичдан озиқ-овқат корхоналарида қандай мақсадларни амалга ошириш учун қўлланилади? Мисоллар келтиринг. 10. Донни майдалаш учун қайси типдаги машиналарни қўллаш мумкин? Жавобингизни изохлаб беринг.

5-мавзу: Сочилувчан материаллар ва донали маҳсулотларни саралаш

Умумий маълумотлар

Сочилувчан аралашмалар ва донали маҳсулотларни (мева ва сабзавотларни) шакли, ўлчами, суюқлик ёки газ мұхитларида чўкиши ва бошқа хоссаларига кўра уларни алоҳида фракцияларга ажратиш жараёни **саралаш** (хиллаш) дейилади.

Ушбу жараён қуйидаги технологик мақсадларни амалга ошириш учун қўлланилади:

- маълум катталик ёки зичликка эга бўлган фракциялар олиш - **асосий жараён**;
- маҳсулот ёки хом-ашё таркибидан чиқитларни (чанг, қум, тупроқ, металл заррачалари, қипиқлар, пўчоқлар, тошчалар ва б.) ажратиш - **тозалаш жараёни**.

Саралаш жараёни механик услубда (элаклаш), гидравлик услубда (сув мұхитида) ва ҳаво мұхитида (сепарация) ўтказилади.

Озиқ-овқат саноати корхоналарида маҳсулот ёки хом-ашёни пневматик, гидравлик ва марказдан кочма кучлар майдонида саралаш, элаш ҳамда магнит майдонида улар таркибидан ферромагнит чиқитларни ажратиб олиш усуслари қўлланилади.

Материалларни элаш назарияси асослари

Элаш жараёни тўқилған ёки штамповкаланған элак (ёки ғалвир) тешикларидан материалларни ўтишига асосланган. Аралашманинг бир қисми элак юзасида қолади, бошқа қисми эса унинг тешикларидан ўтиб кетади. Элаш жараёнидан қўзланған

технологик мақсадларга кўра, материални элак юзасида қолган қисми чиқит, ундан ўтгани эса маҳсулот ҳисобланади (ёки аксинча).

Элаклар ипак ва капрон иплардан, пўлат, мис ёки латун симлардан тўқилган бўлиб, квадрат ёки тўғри тўртбурчак шаклига эга. Штамповкаланган элак тешикларининг шакли думалоқ ёки чўзинчоқ овал кўринишда бўлади.

Ҳар бир элак аниқ мезоний тартиб рақамига ва ўтказиш юзасига эга. Элакнинг тартиб рақами ундаги тешиклар ўлчамига (мм) teng. Масалан, N:4 элак тешикларининг ўлчамлари 4x4 мм бўлади.

Элакнинг ўтказиш юзаси ф қиймати элакдаги барча тешиклар юзасини Σf_o элакнинг умумий юзасига F_o нисбати орқали аниқланади

$$\phi = (\Sigma f_o / F_o) \cdot 100 \% = [(\pi n d_o^2 / 4) / (\pi D^2 / 4)] \cdot 100 \% , \quad (5-1)$$

бу ерда n - элак тешикларининг сони.

Одатда $\phi=50\div70\%$ бўлиб, унинг қиймати элак турига боғлиқ.

Элаклаш жараёнининг самарадорлиги (%) қуйидаги тенглама бўйича ҳисобланади

$$X = \frac{C}{Q\alpha / 100} \cdot 100 = \frac{C}{Q\alpha} \cdot 10^4 , \quad (5-2)$$

бу ерда Q - дастлабки материал (аралашма) массаси, кг; C - элакдан ўтган маҳсулот массаси, кг; α - элакдан ўтган фракциянинг дастлабки маҳсулотдаги микдори; $\alpha = C/Q$.

Эланган маҳсулотга нисбатан жараённинг моддий баланси тенгламаси қуйидаги кўринишга эга

$$\frac{Q^* \alpha}{100} = C + \frac{T^* \beta}{100} , \quad (5-3)$$

бу ерда T - элак юзасида қолган маҳсулот микдори, кг; β - элакдан ўтиши лозим бўлган маҳсулотнинг T даги қолдиқ микдори (чала эланганлик кўрсаткичи).

Жараён самарадорлигини

$$X = \alpha - \beta . \quad (5-4)$$

кўринишда хам ифодалаш мумкин.

Материал заррачаларини тавсифлаш учун (+) ва (-) белгилар ишлатилади. (-) белгиси заррача ўлчами элак тешиклари ўлчамидан кичик эканлигини билдиради, (+) эса - аксинча. Масалан, заррачанинг ўлчами 2 миллиметрдан катта ва 3 миллиметрдан кичик ($2 < d < 3$) бўлсин. Бундай заррача 3 миллиметрли элак тешигидан ўтиб кетади, 2 мм тешикли элак юзасида эса ушланиб қолади. Бундай заррачани -3+2 деб белгилаш қабул қилинган. Ўлчамлар бўйича фракцияларга ажратиш усули (элаклаб анализ қилиш) ушбу принципга асосланган. Унинг мақсади сочилувчан материал заррачаларининг дисперслигини (дисперсиявий таркибини) аниқлашdir.

Дисперслик ($1/d$) сочилувчан материалнинг технологик хоссаларини аниқловчи катталик бўлиб, у заррачаларнинг катталиги ёки солиштирма юзаси бўйича тақсимот функцияси билан ифодаланади.

Солиштирма юза деб маҳсулот зарралари сирт юзасини уларнинг массасига ёки ҳажмига нисбати тушунилади. Амалда сочилувчан материаллар таркиби қуйидагича тавсифланади:


- материал зарраларининг ўлчамлари бўйича (элаклар ёрдамида таҳлил қилиш);
- зарралар солиштирма юзасининг ўртача қиймати бўйича.

Корхона лабораторияси шароитида сочилувчан материал элаклар тўплами ёрдамида эланиб, бир неча фракцияларга ажратилади. Ҳар бир фракциядаги зарраларчанинг ўлчамлари элаклар тешикларининг ўлчами билан ифодаланади.


Тўпламдаги дастлабки элак тешиги ўлчамини d_{j-1} ундан кейинги элак тешиги ўлчамига d_j нисбати элаклар тўпламининг модули (доимий катталик, $m=d_{j-1}/d_j$) дейилади.

Маҳсулот дисперслигини таҳлил этиш учун элак тешикларидан катта ёки кичик бўлган барча фракцияларнинг умумий фоизларини ифодаловчи тақсимотнинг эгри чизиқлари (5.1- ва 5.2-расмлар) қурилади.

Ушбу графиклар қуидаги тартибда қурилади. Горизонтал ўқ бўйлаб кетма-кет жойлашган элаклар тешикларининг диаметрлари белгиланади. Вертикал ўқ бўйича эса элакда қолган фракциялар миқдори (материалнинг дастлабки ўлчангани вазнига нисбатан, %) белгиланади. Тегишли нукталар ўзаро туташтирилиб, элакларда қолган маҳсулот фракцияларининг тегишли элак тешиклари диаметри бўйича тақсимланишининг дифференциал эгри чизиги (10.1-расм) қурилади.



5.1 - расм. Тақсимотнинг дифференциал эгри чизиги $G_j/G_0 = f(d_j)$.



5.2-расм. Тақсимотнинг интеграл эгри чизиги $\Delta_j = f(d_y)$, бу ерда: 1- элакдан ўтган маҳсулот; 2- элак юзасида қолган маҳсулот.

Худди шу услубда элак тешикларидан ўтган маҳсулот фракцияларини тешиклар диаметри бўйича тақсимланишининг интеграл эгри чизикларини (10.2-расм) хам қуриш мумкин. Бунда вертикал ўқка тегишли элаклардан ўтган ёки уларда тутилиб қолган маҳсулотнинг умумий миқдорлари (материалнинг дастлабки вазнига нисбатан, %) белгиланади.

Элак ўлчамларидан катта ёки кичик бўлган барча фракцияларининг умумий фоизлари миқдори қуидаги нисбатлардан топилади

$$\Delta_0 = G/G_0; \Delta_j = (G_j/G_0)100\%, \quad (5-5)$$

бу ерда G_j - элак юзасида тутилиб қолган маҳсулот вазни, г; G - элак тешикларидан ўтган маҳсулот вазни, г.

Фракциялар бўйича маҳсулот заррачаларининг ўртача ўлчамлари қуидаги тенглама ёрдамида аниқланади

$$d_y = m_1 d_1 + m_2 d_2 + m_3 d_3 + \dots + m_j d_j = \sum m_j d_j, \quad (5-6)$$

бу ерда m_1, m_2, \dots, m_j - сочилиувчан маҳсулотнинг алоҳида фракциялари вазни (миқдори); d_1, d_2, \dots, d_j - заррачаларнинг алоҳида фракциялар бўйича ўртача ўлчамлари; $j = 1, 2, \dots, n$ - фракциялар сони.

Синов натижалари асосида маҳсулот тақсимотининг интеграл эгри чизигини (5.2-расм, 1-ва 2-чизиклар) ифодаловчи “фоизлардаги фракция миқдори Δ_j - ушбу фракция заррачаларининг ўртача ўлчами d_y ” графиги қурилади.

Четлашиш коэффициенти қуидаги тенглама ёрдамида ҳисобланади

$$K_q = [(d_{84} - d_{16})/(2 d_{50})]100\%, \quad (5-7)$$

бу ерда d_{84} - элакларда ушланиб қолган маҳсулот фракцияларини ифодаловчи интеграл эгри чизикнинг 84%- миқдорига мос келувчи элак тешикларининг ўлчами, мм; d_{16} ва d_{50} - ушбу эгри чизикнинг 16% ва 50% ларига мос келувчи элак тешикларининг тегишли ўлчамлари, мм.


Саралаш машиналари

Технологик мақсадларга қўра материаллар бир маротаба ва қўп маротаба эланиши мумкин. Ушбу жараёнлар - майдадан йирикка, каттадан кичикка ва аралаш услубларда амалга оширилади.

Кўп маротаба элаклаш услубларининг принципиал схемалари 5.3-расмда келтирилган.

«Майдадан йирикка» принципида ишловчи машиналардан фойдаланиш қулай, аммо элак тешикларини катта ўлчамдаги заррачалар билан тиқилиб қолиш ҳолатлари күп бўлиши сабабли уларнинг самарадорлиги паст.


Материални «йирикдан майдага» услубида эладиган машиналарда амалга ошириладиган жараён самарадорлиги анчагина юкори, лекин бундай жиҳозларга хизмат кўрсатиш мураккаб.



5.3- расм. Кўп маротаба элаш усуслари: а- “майдадан йирикка” усули; б- “йирикдан майдага” усули; в- аралаш усул; 1- юклаш бункери; 2- элаклар; 3- фракцияларни йиғувчи бункерлар.

Технологик жараёнларни аралаш услубларда ташкил этиш туфайлиги юкорида келтирилган ҳар иккала элаш услубларига хос бўлган кўплаб камчилликларни бартараф этиш мумкин.

Саралаш машиналари туркумига элаш машиналари (грохотлар), калибровкалаш мосламалари, дон тозаловчи триерлар, маҳсулотнинг зичлиги, магнит ва электр хусусиятлари бўйича ажратувчи турли хилдаги сепараторлар киритилади.



5.4-расм. Элаклаш

машиналарининг принципиал схемалари: а- силкинувчи ясси элакли машина: 1- эксцентрик; 2- корпус; 3- таянч тутқичлар; в- тебранувчи ясси элакли машина: 1- элак; 2- корпус; 3- дебаланс; 4- вал; 5- пружина.

Элаш машиналарининг асосий ишчи органи - элаклар ясси текис юзали, цилиндрик ёки конуссимон шаклда бўлиши мумкин.

Эловчи жиҳозларда ясси текис элаклар силкитма ҳаракатли ёки тебранма ҳаракатли бўлиши мумкин, цилиндрик элаклар эса айланма ҳаракат қиласиди.

Силкинувчи элакли грохотлар бир ёки бир неча ярусли типда ишлаб чиқарилади. Грохотлардаги ясси элаклар дебалансли вибратор ёки кривошип-шатунли механизмлар ёрдамида тебранади. Элакларни тебраниши грохотларнинг иш унумдорлигини аниқловчи асосий катталик ҳисобланади. Шунинг учун бу катталикни минимал n_{min} ва максимал n_{max} қийматлари элаклар ишининг таҳлили асосида аниқланади.

Кўзғалмас ясси элаклар горизонтгага нисбатан муайян бир қиялик бурчаги α остида ўрнатилгандагина унинг юзаси бўйлаб сочилиувчан материал ҳаракатини кузатиш мумкин. Бу пайтда материал оқимининг ҳаракат тезлиги v (м/сек) қўйидагича аниқланади

$$v = g \tau (\sin \alpha - f \cos \alpha), \quad (5-8)$$

бу ерда τ - ҳаракатланиш вақти, сек.; $g=9.81$ м/сек²- эркин тушиш тезланиши; f - ҳаракатдаги материални элак юзасига ишқаланиши пайтидаги қаршилик коэффициенти.

Ушбу тенгламадан күринаиди, материални қия юза бўйлаб силжиш вақтини чўзилиши билан унинг тезлиги ҳам мутаносиб равишда ортиб боради.

Материал оқими тезлигининг маълум қийматлари оралиғида ҳаракатдаги қатламни юқори қисмида бўлган заррачалар элак юзасига тегмаслиги мумкин. Шунинг учун, жараён сифатини ошириш мақсадида, маҳсулот қия элак юзаси бўйлаб юпқа қатламда ҳаракатланиши лозим. Аммо бу пайтда элакнинг иш унумдорлиги камаяди.

Ясси элакларнинг иш унумдорлигини ошириш учун уларни кичик қиялик бурчаги $\alpha=6\div14^\circ$ остида ўрнатилади. Материални элак юзаси бўйлаб ҳаракати элакни тебрантириш йўли билан амалга оширилади. Бунинг учун элак бикир пўлат пластиналар воситасида машина асосига ўрнатилади ва кривошип-шатунли механизм ёрдамида тебранма ҳаракатга келтирилади.

Горизонтал йўналишда тебранаётган элак юзасидаги материал оғирлик, инерция ва ишқаланиш кучлари таъсири остида бўлади.

Тебранишлар частотасининг юқори қийматларида, ишқаланиш кучлари таъсири ортиб, эланаётган маҳсулот ҳаракати тўхтаб қолиши мумкин. Ушбу ҳолатдан келиб чиқиб, элакнинг тебраниш частотасини минимал қийматлари аниқланади

$$n_{min} = 30[(\operatorname{tg} \varphi - \alpha)r]^{1/2}, \quad (5-9)$$

бу ерда φ - ишқаланиш бурчаги, $\operatorname{tg}\varphi = f$; r - кривошип радиуси, м.


Тебранишлар частотасининг юқори қийматларида инерция кучлари оғирлик кучларидан катта бўлади. Бу ҳолатда кия элакдаги маҳсулот оқими юқорига кўтарилиб, қарама-қарши оқимлар юзага келиши мумкин. Мазкур ҳолатнинг олдини олиш учун элаклар тебраниши, ҳаракатлантирувчи куч ва инерция кучлари тенглигидан келиб чиқиб, маълум бир максимал қийматдан ортмаслиги керак. Шундай қилиб, элакнинг тебранишлар частотасини максимал қиймати қўйидаги тенгламадан аниқланади

$$n_{max} = [(\operatorname{tg} \varphi + \alpha)r]^{1/2}. \quad (5-10)$$

Вибрацион грохот элагининг тешиклари кам тиқилиши сабабли унда турли хил материалларни, шу жумладан, ўта нам маҳсулотларни ҳам элаш мумкин. Грохотлар нисбатан кам энергия сарфлайди, уларни тузилиши содда ва ишлатишга қулай.

Цилиндрик ёки конуссимон шаклдаги айланувчан элакли машиналар буратлар деб аталади (5.5-расм).

Бундай машиналар таркиби маҳсулотни машинага узатувчи шнек 1, айланувчи рамага тортилган элак 3, эланган материал ёки чиқитларни машинадан чиқарувчи шнекли транспортёрлардан 4



- расм. Конуссимон бурат схемаси: 1-узатувчи шнек; 2- кожух; 3-конуссимон элак; 4- шнекли транспортер; 5- чиқитни чиқарувчи патрубка.

иборат бўлади. Цилиндрик буратнинг элаги 10° қиялик бурчаги остида ўрнатилади. Конуссимон элак тешикларининг ўлчамлари материални ҳаракат йўналиши бўйича катталашиб боради.

Буратларнинг иш унумдорлиги барабани айланыш частотасидан n_0 боғлиқ. Аммо n_0 қийматини маълум бир чегараларгача орттириш мумкин. Айланышлар частотасининг ўта юқори қийматларида материал эланмайди ва барабан билан бирга айланба бошлайди.

Барабанли элакни айланыш частотаси, унинг оптималь иш унумдорлиги қийматларидан келиб чиқиб, қўйидаги ифода бўйича аниқланади:

$$n_0 = 0.5[(g/\pi^2 R_y)]^{1/2}, \quad (5-11)$$

бу ерда R_y - конуссимон элакнинг ўртча радиуси, м; g - эркин тушиш тезланиши.

Буратлар дон, ун, шакар ёки кукусимон материалларни элаш учун мўлжалланган.

Саралаш машиналарининг ҳисоблари. Грохотларнинг иш унумдорлиги, 1 м² элак юзасидан 1 соат вақт ичида 8 тн тозаланмаган маҳсулот ўтиши ҳисобидан келиб чиқиб, қабул қилинади.

Грохотнинг электр юритмаси валини айлантириш учун зарур бўлган қувват (кВт) қуйидаги эмпирик tenglama бўйича ҳисобланади

$$N = k n^3 r^2 (G_s + G_m) 10^{-3} / 53430. \quad (5-12)$$

бу ерда $k=2\div2.5$ - тажрибавий коэффициент; n - кривошипни айланиш частотаси, мин⁻¹; G_s - элакнинг чайқалувчи қисмларини оғирлиги (одатда шатун оғирлигининг 2/3 қисми ҳам кўшилади), Н; G_m - элакдаги маҳсулот оғирлиги, Н.

Элакдаги маҳсулотнинг оғирлиги қуйидаги tenglama ёрдамида ҳисобланishi мумкин

$$G_m = F h \rho g, \quad (5-13)$$

бу ерда F - элак юзаси, м²; h - маҳсулот қатламининг баландлиги, м; ρ - маҳсулотнинг зичлиги, кг/м³; g - эркин тушиш тезланиши.

Айланувчан цилиндрик элакли бурат электродвигателининг қуввати (кВт) қуйидаги tenglama бўйича ҳисобланади

$$N = (N_1 + N_2) / \eta, \quad (5-14)$$

бу ерда N_1 - вал подшипникларидаги ишқаланиш кучларини енгиш учун сарфланадиган қувват, кВт; N_2 - барабаннинг бурилиш бурчагига тўғри келувчи баландликка маҳсулотни кўтариш учун сарфланадиган қувват, кВт; $\eta=0.5\div0.7$ - механик узатмаларнинг умумий ф.и.к.

N_1 қувват қиймати қуйидаги tenglama бўйича ҳисобланади

$$N_1 = (G_\delta + G_m) f_1 \pi d n 10^{-3} / 60, \quad (5-15)$$

бу ерда G_δ ва G_m - барабан ва ундаги маҳсулотни оғирликлари, Н; $f_1=0.15\div0.2$ - подшипниклардаги сирпаниш қаршиликлари коэффициенти; d - валнинг подшипник остида жойлашган бўғини диаметри, м; n - вални айланиш частотаси, мин⁻¹.

Цилиндрик барабандаги маҳсулотнинг оғирлик марказини кўтарилиш баландлиги $H=0.3R$ деб қабул қилинади. Бу ерда R - барабан радиуси. Маҳсулотни H баландликка кўтариш пайтида бажарилган иш миқдори (Ж)

$$A = G_m H = G_m \cdot 0.3 R. \quad (5-16)$$

Цилиндрик элакни $\alpha=45^\circ$ га бурилиши пайтида бу иш барабанин тўлиқ айланшининг 1/8 қисмida ёки $\tau = 60/(8n)$ вақт давомида бажарилади. У ҳолда 1секунд ичида бажарилган иш (Вт)

$$W = A/r = G_m \cdot 0.3 R \cdot 8n/60 = G_m R n / 25 \quad (5-17)$$

ёки N_2 қувват қиймати (кВт)

$$N_2 = W / 1000 = G_m R n / 25000. \quad (5-18)$$

Пневматик ва гидравлик услубда саралаш

Қайта ишлаш корхоналарига келтирилаётган қишлоқ хўжалиги экинларининг уруғлари (дон, чигит ва б.) таркибида зичлиги, ўлчами ва шаклига кўра улардан деярли фарқ қилмайдиган (барг ва поя парчалари, ёт ўсимлик уруғлари, қаттиқ минерал чиқитлар ва х.) бўлади. Бундай чиқитларни асосий хом-ашё таркибидан элаклаб ажратиш ҳар доим ҳам етарли даражада самара бермайди. Шунинг учун саноат корхоналарида бундай донадор материаллар пневматик услубда сараланади. Ўсимлик уруғлари ва чиқиндиларни аэродинамик хусусиятлари ўртасидаги фарқлар ушбу ажратиш услубининг принципиал асосини ташкил этади.

Ҳаво оқимидағи ҳар қандай моддий заррача оғирлик кучи G ва ҳаво муҳитининг қаршилик кучи P таъсири остида бўлади. Агар заррача оғир бўлса ($G>P$), у ҳаво оқими бўйлаб пастга қулайди ва аксинча, енгил заррача ($G<P$) ҳаво оқими бўйлаб юкорига кўтарилади.

Заррачанинг ҳаво мұхитидаги қаралатыннан көзінде оғындыктың түрлерін анықтауда көзделуінде көрсетілген критерийлердің негізгілерінде болады.

Ҳаво оқимининг заррача қаралатыннан көзінде оғындыктың түрлерін анықтауда көзделуінде көрсетілген критерийлердің негізгілерінде болады.

$$P = kFv^2 \rho_x, \quad (5-19)$$

бу ерда k - заррачанинг аэродинамик қаралатыннан көзделуінде көрсетілген критерийлердің негізгілерінде болады; F - заррачанинг ҳаво оқимига перпендикуляр бўлган текисликдаги кўндаланг кесим юзаси, m^2 ; v - заррачанинг ҳаво оқимидаги нисбий тезлиги, m/sec ; ρ_x - ҳавонинг зичлиги, kg/m^3 .

Ҳаво оқими тезлигини v_x маълум қийматларида заррачага таъсир этувчи кучлар мувозанат ҳолатга ($G=P$) келади. Бу пайтда заррачани абсолют тезлиги нулга, унинг ҳаво оқимига тескари бўлган йўналишдаги нисбий тезлиги эса мұхитнинг ҳақиқий тезлигига teng бўллади. Бундай ҳолатда заррача ҳаво мұхитида муаллақ туради. Ушбу ҳолатга тўғри келувчи ҳаво оқимининг тезлиги критик тезлик v_{kp} ёки заррачанинг муаллақ эркин учиб юриш тезлиги дейилади.

Ушбу критик тезлик қиймати $G = P$ тенглик асосидаги

$$P = kFv^2 \rho_x = G$$

тенгламадан қуйидагича аниқланади


$$v_{kp} = [G/(kF\rho)]^{1/2}. \quad (5-20)$$

Амалиётдан маълумки, дон маҳсулотлари (буғдой, арпа, сули) учун $v_{kp} = 8.5 \div 11.5$ м/сек, $k = 0.2 \div 0.22$.

Енгил чиқиндиларнинг муаллақ учиб юриш тезлиги доннинг шопирилиш тезлигидан анча кичик бўллади. Шунинг учун доннинг муаллақ учиб юриш тезлигидан кичик бўлган тезликларда дон оқимига ҳаво бериш туфайли уни енгил чиқитлардан тозалаш мумкин.

Дон, дуккакли экинлар, чигит ва бошқа донадор материалларни тозаловчи жиҳозлар (пневматик сепараторлар) таркиби вентилятор, тебранувчи ясси элаклар, аспирация каналлари, енгил чиқиндиларни чўқтириш камералари ва циклонлардан иборат бўллади.

Элаклар асосий материал массасидан ўлчамлари билан фарқланувчи, зичлиги катта бўлган чиқитларни ажратади; вентилятор жиҳоздаги материал қатламига ҳаво ҳайдаб, унинг таркибидаги енгил чиқитларни ажратади. Келгусида енгил чиқитлар чўқтириш камераларида тутиб қолинади. Жараён мобайнида ҳосил бўлган чанг ва майда чиқитлар аспирация тармоғи орқали циклонларга узатилади. Циклонлар воситасида тозаланган ҳаво жиҳозларга қайтарилади (ёпиқ системада) ёки атмосферага чиқариб юборилади (очик системаларда).




5.6- расм. Вейка схемаси: 1- ҳаво патрубкаси; 2- корпус; 3- юклош патрубкаси; 4- енгил фракцияни чиқариш патрубкаси; 5,6 ва 7- ажратилган фракцияларни йиғувчи бункерлар.

5.6-расмда энг оддий шопириш мосламаси бўлган вейканинг принципиал схемаси тасвирланган. Ҳаво оқимида ҳараланып келинган материалнинг оғын заррачалари вейканинг дастлабки бункерларида чўқади. Сўнгра, унинг қайси бир фракцияси нисбатан енгил (зичлиги кам) бўлса, шу фракция вейка узунлиги бўйича нисбатан узокроқда жойлашган бункерлардан бирига тушади. Энг енгил фракция (чиқит ёки чанг) ҳаво оқими билан аппаратдан чиқиб кетади.

Гидравлик услубда (сув мұхитида) **сарапаш** жараёнлари нұхот, мош, маккажүхори доналари ва бошқа майда ўлчамли хом-ашёларни фракцияларга ажратиши учун қўлланилади. Ушбу мақсадлар учун қўлланиладиган аппаратлар гидравлик сепараторлар ёки классификаторлар (5.7-расм) дейилади. Улар одатта оқин сувли металл желоб ёки чанлар сифатида тайёрланади.

Аппаратта маҳсус туйнук орқали ажратилиши лозим бўлган хом-ашё киритилади. Доначаларнинг зичлигига кўра, унинг оғир фракцияси (масалан, нұхот) аппарат тубига чўқади, енгил чиқит ва пучаклар эса сув юзасига қалқиб чиқади ва аппаратдан оқава сув билан бирга чиқарилиб юборилади. Гидротранспортёрда ювилаётган мева ва сабзавотлар таркибидан оғир чиқиндилар (кум, тош, тупроқ ва б.) ҳам худди шу принципда ажратилади.



5.7-расм. Гидравлик классификатор схемаси: 1- резервуар; 2- оғир фракция; 3- енгил фракция; 4 - юклаш бункери; 5- сув бериш патрубкаси; 6- енгил фракция учун лоток; 7- оғир фракцияни чиқарувчи лоток.

Назорат саволлари: 1. Дисперслик тушунчасига таъриф беринг. 2. Элаклар тўпламиning модули қандай катталик? 3. Элак тешикларининг ўтказиш юзаси қандай хисобланади? 4. Маҳсулот заррачаларининг ўлчамлари бўйича тақсимотнинг дифференциал ва интеграл эгри чизиқларини қуриш тартибини тушунтириб беринг. 5. Фракцияланган маҳсулот заррачаларининг ўртача ўлчами қандай аниқланади? 6. Маҳсулотларни саралашдан (элашдан) кўзланган технологик мақсад нималардан иборат бўлиши мумкин? 7. Элакларнинг турлари ҳақида нималарни биласиз? 8. Маҳсулотларни элаш услублари, уларнинг афзаллilikлари ва камчилликлари ҳақида нималарни биласиз? 9. Сочилувчан маҳсулот таркибини дисперсиявий таҳлил қилишдан кўзланган мақсад нима? 10. Сочилувчан материалларни ажратиши жараёнига таъриф беринг. Ушбу жараён турлари ва уларни амалга ошириш услублари ҳақида нималарни биласиз? 11. Элаклаш жараёнининг моддий баланси тенгламасини тузга оласизми? 12. Элаклаш машиналарининг қандай турлари мавжуд? Уларнинг ишлаш принципларини тушунтириб беринг. 13. Барабанли бурат ва грохотларнинг иш унумдорлиги ва қувватини аниқлаш учун қандай тенгламалар тавсия этилган? 14. Пневматик ва гидравлик саралаш услублари ўртасидаги умумийлик ва фарқларни изоҳлаб беринг. 15. Енгил заррачаларни муаллақ учеб юриш тезлигининг критик қиймати қандай аниқланади? 16. Мева ва сабзавотларни хиллашдан мақсад нима? Хиллаш машиналарининг қандай турлари мавжуд? Уларнинг иш принципларини тушунтириб бера оласизми? 17. Барабанли хиллаш машиналарининг иш унумдорлиги ва қувватини аниқлаш тенгламаларини ёза оласизми? Ушбу тенгламалар таркибига кирувчи катталикларни машинанинг иш унумдорлигига таъсирини изоҳлаб беринг.

6-мавзу: Гидромеханик жараёнлар ва аппаратлар. Гидростатика асослари

Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш тизимларида гидромеханик жараёнлар алоҳида ўрин тутади. Ушбу жараёнлар қаторига қуидагиларни киритиш мумкин:

- суюқликлар, газлар ва уларнинг аралашмаларини технологик кувурлар орқали узатиш;
- технологик жараёнларни амалга ошириш пайтида ҳосил бўладиган турли жинсли бирикмаларни ажратиш;

- суюқлик мұхитларини механик аралаштиргичлар ёрдамида, пневматик услубда ёки циркуляция қилиш туфайли аралаштириш;
- майдаланған қаттық материал заррачалари ёки сочилувчан хом-ашёларни сиқылған ҳаво ёрдамида узатиш (пневмотранспорт, аэрозвольтранспорт);
- хом-ашё, материаллар ва маҳсулотларга мавҳум қайнаш қатламида ишлов бериш ва бошқалар.

Технологик жараёнларнинг интенсивлиги гидромеханика қонунлари асосида аниқланади.

Озиқ-овқат технологияси жараёнлари ва аппаратларини ҳисоблаш пайтида қурилмалардаги гидродинамик шароитлар (оқимлар тезлиги ва гидродинамик структураси) ҳисобга олинади. Бундан ташқари, суюқликлар сарфини аниқлаш, технологик сифимларни түлдириш (бўшатиш) вақтини аниқлаш, насосларни танлаш каби бир қатор муҳандислик масалаларининг ечимини топиш учун гидромеханика қонунларини билиш зарур бўлади.

Гидромеханика суюқликнинг мувозанати ва ҳаракатини ҳамда суюқлик ва унинг таркибидаги қаттық жисм заррачалари ўртасидаги ўзаро таъсир жараёнларини ўрганилади. Гидромеханика қонунлари ва уларни амалиётда қўллаш усувлари гидравлика фани материаларида ёритилади.

Гидравлика гидростатика ва гидродинамика қисмларидан иборат. Гидростатикада суюқликларнинг мувозанат қонунлари ва тинч ҳолатдаги суюқликка тўла ёки қисман чўқтирилган жисмларга кўрсатиладиган таъсир (акс таъсир) қонуниятлари ўрганилади. Суюқликлар ҳаракати ва жисмни суюқлик оқими ювиб ўтиши пайтидаги ўзаро таъсир қонуниятлари гидродинамика бўлимида келтирилади.

Умумий маълумотлар

Гидравлика фанининг асосий атамаларидан бири **суюқлик** тушунчасидир. Суюқликлар оқувчан хусусиятга ва ҳажмга эга, аммо муайян шаклга эга эмас. Ташқи кучлар таъсири бўлмаган шароитларда, молекуляр кучлар таъсири остида, суюқлик шар шаклини олади.

Газлар суюқликлар каби шаклсиз, аммо муайян ҳажмга эга бўлмайди. Улар ҳар қандай идиш ҳажмини тўла эгаллайди. Суюқликларга нисбатан газларнинг қовушшоқлиги ва зичлиги анча кичик. Газлар катта босимлар остида суюлтирилади.

Технологик системалардаги суюқлик, буғ ва газларнинг ҳаракат тезликлари товуш тезлигидан анча паст бўлади. Шунинг учун ҳам уларнинг ҳаракатланиш қонунлари амалий жиҳатдан суюқликларнинг ҳаракат қонунлари билан деярли бир хил бўлади. Шу сабабдан, узлуксиз ҳаракатдаги барча оқувчан моддий мұхитлар (моддалар) гидравликада суюқлик сифатида кўрилади.

Гидромеханиканинг асосий қонунларини келтириб чиқариш ва ҳақиқий (реал) суюқликларнинг ҳаракат қонуниятларини ўрганишни осонлаштириш мақсадида идеал суюқлик тушунчаси киритилган. Босим ва ҳарорат таъсири остида ўз ҳажмини ўзгартиримайдиган, сиқилмайдиган, ўзгармас зичликка ва абсолют оқувчанликка эга (қовушшоқлиги йўқ) бўлган суюқликлар **идеал суюқликлар** деб таърифланади.

Суюқликларнинг физик хусусиятлари ҳақидаги дастлабки маълумотлар ушбу қўлланмани 3.3 бандида келтирилган.

Ташқи кучлар таъсири остида суюқликларнинг ўз ҳажмини ўзгартириш хусусияти сиқилувчанлик дейилади ва ҳажмий сиқилиш коэффициенти β билан тавсифланади

$$\beta = -(dV/dP)(1/V), \quad (6-1)$$

бу ерда, dV - ҳажмнинг нисбий ўзгариши, m^3 ; V - дастлабки ҳажм, m^3 ; dP - босимнинг ортиши, Па.

Сув учун $\beta = 0,5 \cdot 10^{-9} m^3/N$. Демак, сув деярли сиқилмайдиган суюқлик бўлиб, босим 40 МПа гача оширилса β қиймати атиги 2% га ортади.

Ҳажмий сиқилиш коэффициентига тескари бўлган катталик ҳажмий бикирлик модули Е дейилади:

$$E = 1/\beta . \quad (6-2)$$

Ушбу катталик пластик ва қовушқоқ маҳсулотларни (ҳамир, қийма, пюре, сироп ва б.) тавсифлаш учун кенг қўлланилади.

Хом-ашёни қайта ишлаш ва маҳсулот тайёрлаш жараёнларида суюқликларни юкори ҳарорат таъсирида кенгайиши кузатилади. Ушбу жараён ҳарорат таъсирида ҳажмий кенгайиш коэффициенти β_t билан тавсифланади:

$$\beta_t = (dV/dt)(1/V), \quad (6-3)$$

бу ерда dV - ҳароратнинг ортиши, ^0C .

Ушбу коэффициентнинг $0 \div 100^0\text{C}$ ҳарорат чегараларидағи сув учун аниқланган қиймати $\beta_t = 208 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.

Суюқликларнинг айрим хоссалари - қовушқоқлиги, сирт таранглиги ва капиллярлиги ички (молекуляр) кучлар таъсирида намоён бўлади.

Реал суюқликлар нисбий ва абсолют тинч ҳолатларда бўлиши мумкин. Суюқликнинг нисбий тинч ҳолати ҳаракатдаги идиш (жихоз) деворларига нисбатан кузатилади. Қўзғалмас идишдаги суюқликни тинч ҳолати ерга нисбатан абсолют тинч ҳолат деб ҳисобланади.

Реал суюқликларга таъсир этувчи кучлар

Ҳаракатсиз суюқлик сирт ва ҳажмий кучлар таъсири остида бўлади.

Сирт кучлари суюқликни атроф-мухитдан ажратиб турувчи юзага таъсир кўрсатади. Таъсир кучи юза майдонига пропорционал бўлади. Бундай кучлар қаторига босим кучлари ва ишқаланиш (ковушқоқлик) кучлари киради.

Ҳажмий (массавий) кучлар суюқлик ҳажми бўйича бир хилда тарқалган бўлади. Бу кучларнинг таъсири суюқлик массасига нисбатан пропорционал бўлади.

Оғирлик кучи, инерция кучлари ва марказдан қочма кучлар массавий кучлар гуруҳига киради.

Оғирлик кучининг G интенсивлиги суюқликни солиштирма оғирлиги (N/m^3) билан тавсифланади:

$$\gamma = \lim_{v \rightarrow 0} (G/V) = \lim_{v \rightarrow 0} (mg/V) = pg.$$

Суюқликнинг босим кучларини идиш тубига, деворларига, унга қисман ёки тўла чўқтирилган жисм сиртига кўрсатадиган таъсири гидростатик босим қиймати билан белгиланади

$$P_F = \Delta P / \Delta F \text{ ёки } P = \lim_{\Delta F \rightarrow 0} (\Delta P / \Delta F), \quad (6-4)$$

бу ерда ΔF - таъсир юзаси, m^2 ; ΔP - суюқлик сатхининг босим кучи, Па.

Тинч ҳолатдаги суюқликнинг ҳар қандай нуқтасидаги босим қиймати, барча йўналишлар бўйича бир хил ва ҳамма вақт нормал бўйича йўналган бўлади.

Босимни СИ системасидаги ўлчов бирлиги Па (ёки N/m^2). Амалиётда гидростатик босим кПа, МПа, техник атмосфера (ат), физик атмосфера (атм), мм симоб устуни, метр сув устуни ва бошқа ўлчов бирликларида ифодаланиши мумкин. Масалан, 1 атм=103300 Па =760 мм симоб устуни=10 м сув устуни; 1МПа= 10^3 кПа= 10^6 Па.

Агар суюқлик сиртига таъсир қилаётган атмосфера босими $P_{\text{атм}}$ ҳисобга олинса, у ҳолда абсолют (ёки тўла) $P_{\text{абс}}$ босим

$$P_{\text{абс}} = \rho g H + P_{\text{атм}}, \quad (6-5)$$

бу ерда $\rho g H$ - суюқликнинг босими; $g=9,81 \text{ m/s}^2$ - эркин тушиш тезланиши; H - суюқлик сатхининг баландлиги, м.

Атмосфера босимидан ортиқча (ёки манометрик) босим қиймати $P_{\text{ман}}$ суюқликдаги абсолют босим $P_{\text{абс}}$ ва $P_{\text{атм}}$ ўртасидаги айирмага teng


$$P_{\text{ман}} = P_{\text{абс}} - P_{\text{атм}}. \quad (6-6)$$

Сийракланиш (вакуум) шароитида амалга ошириладиган жараёнлар учун вакуум қыймати

$$P_{\text{вак}} = P_{\text{атм}} - P_{\text{абс}} = -P_{\text{ман}}; \quad P_{\text{вак}} < P_{\text{атм}}. \quad (6-7)$$

Мувозанатдаги суюқлик учун Эйлернинг дифференциал тенгламаси

Бирон-бир идишда тинч ҳолатда турган суюқликка оғирлик ва босим кучлари таъсир этишини юқорида айтиб ўтдик. Бу кучларнинг ўзаро таъсирини суюқлик ичида тақсимланиши Эйлернинг дифференциал тенгламаси билан ифодаланади. Ушбу тенгламани келтириб чиқариш учун идишдаги суюқлик ҳажмидан, ихтиёрий равишида, қирралари dx , dy ва dz бўлган параллелепипед шаклидаги элементар бўлакча ажратиб олинади (6.1-расм). Сўнгра фазовий



6.1- расм. Суюқликнинг мувозанат ҳолати учун Эйлернинг дифференциал тенгламасини келтириб чиқариш схемаси.

координаталар системасида суюқликнинг ушбу бўлаги мувозанатини сақловчи оғирлик ва гидростатик кучлар таъсири кўриб чиқилади.

Параллелепипед ҳажми $dV = dx dy dz$, унга таъсир этувчи оғирлик кучи эса

$$dG = g dm, \quad (6-8)$$

бу ерда dm - элементар бўлакчанинг массаси, кг.

Параллелепипедни ҳар бир томонига таъсир этувчи гидростатик босим кучлари қыймати гидростатик босимни p элементар бўлакча юзасига кўпайтмасига тенг бўлади. Гидростатик босим юзаларга ўтказилган нормаллар бўйича таъсир этиши сабабли ушбу босим барча координаталар ўқларининг функциясидир

$$p = f(x, y, z).$$

Параллелепипеднинг қарама-қарши томонларида гидростатик босимни ўзгаришлари қуидагида бўлади:

$$(\partial p / \partial z) dz; (\partial p / \partial y) dy; (\partial p / \partial x) dx.$$

Статиканинг асосий принципига биноан, мувозанатдаги суюқлик бўлакчасига таъсир этаётган кучларнинг координаталар ўқларига туширилган проекциялари йигиндиси нулга тенг, яъни:

$$\sum X_i = 0; \quad \sum Y_i = 0; \quad \sum Z_i = 0. \quad (6-9)$$

Кучларнинг Z ўқига нисбатан олинган проекциялари:

- оғирлик кучи Z ўқи йўналишига қарама-қарши йўналган бўлади

$$dG = -g dm = -g pdV = -pg dx dy dz;$$

- параллелепипеднинг юқори қиррасига таъсир қилувчи гидростатик босим кучи
- $[p + (\partial p / \partial z) dz] dx dy,$

- параллелепипеднинг қуий қисмига таъсир қилувчи босим кучи эса
 $pdxdy.$

Шундай қилиб, Z ўқига туширилган кучлар проекцияларининг йиғиндиши

$$\Sigma Z_i = 0; - \rho g dx dy dz - (p + \frac{\partial p}{\partial z} dz) dx dy + pdx dy = 0. \quad (6-10)$$

Қавс очилгач, ушбу ифодани соддалаштирилгандан сўнги кўриниши

$$- \rho g dx dy dz - \frac{\partial p}{\partial z} dx dy dz = 0. \quad (6-11)$$

$dx dy dz = dV \neq 0$ бўлганлиги сабабли

$$- \rho g - \frac{\partial p}{\partial z} = 0. \quad (6-12)$$

X ўқига туширилган кучлар проекцияларининг йиғиндиши

$$\Sigma X_i = 0; pdy dz - [p + (\partial p / \partial x) dx] dy dz = 0 \quad (6-13)$$

ёки

$$pdy dz - pdy dz - (\partial p / \partial x) dx dy dz = 0. \quad (6-14)$$

(12-14) тенгламани тегишли тартибда соддалаштирилган сўнгги кўриниши куйидагича бўлади

$$- \partial p / \partial x = 0. \quad (6-15)$$

Y ўқига туширилган кучларнинг проекциялари йиғиндиши

$$\Sigma Y_i = 0; -[p + (\partial p / \partial y) dy] dx dz + pdx dz = 0. \quad (6-16)$$

Ушбу (8-16) тенгламани юкорида келтирилган тартибда соддалаштирасак, унинг сўнгги кўриниши

$$- \partial p / \partial y = 0. \quad (6-17)$$

Шундай қилиб, элементар ҳажмли параллелепипеднинг мувозанат шарти (6-12), (6-15) ва (6-17) тенгламалар системаси билан ифодаланади:

$$\begin{cases} - \rho g - \partial p / \partial z = 0; \\ - \partial p / \partial x = 0; \\ - \partial p / \partial y = 0. \end{cases} \quad (6-18)$$

Ушбу (6-18) тенгламалар системаси суюқликнинг мувозанат ҳолати учун Эйлернинг дифференциал тенгламасини (6-18) интеграллаш туфайли тинч ҳолатдаги суюқликнинг исталган ихтиёрий нуқтасида гидростатик босим ва оғирлик кучларининг қийматларини аниқлаш мумкин.

(6-18) тенгламалар системасида $\partial p / \partial x = 0$ ва $\partial p / \partial y = 0$ эканлиги сабабли, $\partial p / \partial z$ хусусий ҳосилани dp / dz билан алмаштириш мумкин. У холда

$$- \rho g - dp / dz = 0. \quad (6-19)$$

Ўз навбатида (6-19) тенгламани

$$- dp - \rho g dz = 0$$

кўринишда ифодалаш мумкин.

Шундан сўнг, ушбу тенгламанинг ҳар иккала хадини ρg кўпайтмасига бўлиб, уларнинг ишораларини алмаштирамиз:

$$dz + dp \left(\frac{1}{\rho g} \right) = 0.$$

Сиқилмайдиган бир жинсли суюқликлар учун $\rho = \text{const}$ эканлиги сабабли

$$dz + d \left(\frac{p}{\rho g} \right) = 0 \quad \text{ёки} \quad d \left(z + \frac{p}{\rho g} \right) = 0.$$

Ушбу тенгламани интеграллаш натижасида қуйидаги ифодага эга бўламиз:

$$z + \frac{p}{\rho g} = \text{const}, \quad (6-20)$$

бу ерда z - нуқтанинг суюқлиқдаги ихтиёрий горизонтал текисликка нисбатан олинган баландлиги ёки геометрик напор (босим), м; $p/(\rho g)$ - статик (пъезометрик) босим ёки босим кучи, м.


(6-20) тенглама гидростатиканинг асосий тенгламаси дейилади. Ушбу тенгламага асосан, тинч холатдаги суюқликнинг ҳар қандай нуқтасида геометрик ва статик босим кучларининг йифиндиси ўзгармас микдорга тенг.

Умумий ҳолда гидростатиканинг асосий тенгламасини қуйидагича ёзиш мумкин

$$P = P_0 + \rho g H, \quad (6-21)$$

бу ерда P_0 - суюқлик юзасига таъсир қилаётган босим (атмосфера босими, вакуум ёки атмосфера босимидан ортиқ бўлган босим); H - суюқлик устуни баландлиги.

(6-21) тенглама гидростатик босим қиймати суюқлик устуни баландлигидан боғлиқ эканлигини кўрсатади.




6.2- расм. Гидростатиканинг асосий тенгламасини тушунтириш учун схема.

Гидростатиканинг асосий тенгламасидан амалиётда фойдаланишга доир мисоллар

Гидростатиканинг асосий тенгламаси бир қатор муҳим амалий иловаларга эга. Уларнинг айримларини кўриб чиқамиз.

Туташ идишлар принципи ва ундан фойдаланиш. Иккита очиқ туташ идишлар бир хил зичликдаги ($\rho_1=\rho_2=\rho$) суюқлик билан тўлдирилган бўлсин.



6.3- расм. Туташ идишларда мувозанат шартлари.

Ихтиёрий А нуқтадан ўтказилган О-О текисликка нисбатан гидростатиканинг асосий тенгламаси қуйидаги кўринишда бўлади:

$$P_{\text{атм}} + \rho g Z_1 = P_{\text{атм}} + \rho g Z_2.$$

Ушбу тенгламадан $Z_1=Z_2$ эканлиги аниқ кўринади. Шундай қилиб, бир хил босим остида бўлган ва бир хил зичликдаги суюқлик билан тўлдирилган очиқ ёки ёпиқ туташ идишлардаги суюқликлар сатҳи, идишларнинг кўндаланг кесим юзаси ва шаклидан қатъий назар, ўзаро тенг бўлади ва бир хил баландликда жойлашади.

Агар туташ идишлар турлича зичлиқдаги ($\rho_1 \neq \rho_2$) суюқликлар билан түлдирилган бўлса, у ҳолда суюқликларнинг геометрик босимлари (нивелир баландликлари) нисбати ушбу суюқликларнинг зичликлари нисбатига тескари пропорционал бўлади

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}. \quad (6-23)$$

Сигимли идишларга ўрнатиладиган суюқлик сатхини ўлчовчи трубкалар ва гидравлик затворлардан фойдаланиш принциплари туташ идишлар қонунларига асосланган.

Бир хилдаги суюқлик билан түлдирилган туташ идишларда суюқликлар юзасига таъсир этувчи босимлар қиймати турлича ($P_1 \neq P_2$) бўлиши мумкин. У ҳолда гидростатиканинг асосий тенгламаси қўйидаги кўринишда бўлади:


$$P_1 + \rho g Z_1 = P_2 + \rho g Z_2. \quad (6-24)$$

Ушбу тенгламадан идишлардаги суюқлик сатхлари айирмаси аниқланади;

$$Z_1 - Z_2 = (P_1 - P_2)/\rho g. \quad (6-25)$$

Мазкур тенглама U- шаклдаги дифференциал манометрлар ёрдамида босимни ёки турли нуқталардаги босимлар фарқини ўлчаш учун қўлланилади.

Гидравлик пресслар. Гидравлик прессларнинг ишлаш принципи (6.4-расм) ҳам гидростатиканинг асосий тенгламасидан фойдаланишга асосланган. Бундай пресслар узум, мева ва сабзавотлардан шарбат ажратиб олиш, сочиувчан маҳсулотларни брикетлаш ва бошқа мақсадларда қўлланилади.



6.4- расм. Гидравлик пресс схемаси: 1,2- цилиндрлар; 3- поршень; 4- маҳсулот; 5- қўзғалмас плита.

Гидравлик пресснинг асосий ишчи қисмлари d_1 диаметрли кичик ва d_2 диаметрли катта ишчи цилиндрлардан иборат бўлади. Кичик цилиндрдаги поршенга 3 нисбатан катта бўлмаган куч билан босилса, туташ системада Р босим ҳосил бўлади. Бу пайтда поршенларга кўрсатилаётган босим кучларининг қийматлари

$$P_1 = \rho \pi d_1^2 / 4; \quad P_2 = \rho \pi d_2^2 / 4. \quad (6-26)$$

Ушбу кучларнинг нисбати


$$P_1/P_2 = d_2^2/d_1^2. \quad (6-27)$$

Шундай килиб, катта диаметрлик поршенга кўрсатилаётган босим кучи

$$P_2 = P_1(d_2^2/d_1^2). \quad (6-28)$$

Демак, гидравлик прессларда куч нуқтай назардан эришиладиган ютуқ поршенлар диаметрлари квадратларининг нисбатига тўғри пропорционалдир.

Суюқликларни идиш деворига ва тубига кўрсатадиган босими. Ҳар қандай шаклдаги идишга (6.5-расм) қўйилган суюқликни унинг горизонтал тубига кўрсатадиган гидростатик босим кучи идишнинг шаклига ва ундаги суюқлик ҳажмига боғлиқ эмас.



6.5- расм. Гидростатик парадоксга доир схемалар.

Босим кучининг тўла қиймати суюқлик устунининг баландлиги H ва идиш тубининг юзаси S билан аниқланади:

$$F = PS = (P_0 + \rho g H)S. \quad (6-29)$$

Демак, ушбу ҳолатдан қуидагида холоса қилиш мумкин: ўзаро тенг юзали туб қопқоқли, аммо турлича шаклдаги идишларга бир хил сатхда суюқлик қуилса, бу идишлар тубига таъсир этувчи босим кучлари, идишлар шаклидан қатъий назар, бир хил қийматга эга бўлади. Бу ҳодиса Галилей томонидан аниқланган ва гидравлик парадокс деб номланади.

Суюқликнинг идиш деворига кўрсатадиган гидростатик босими қиймати унинг баландлиги бўйича ўзгаради:

$$P = (P_0 + \rho g H)F, \quad (6-30)$$

бу ерда F - девор юзаси; H - идишдаги суюқлик сатхи.

Агар идиш девори унинг вертикал ўқига нисбатан α бурчак остида бажарилган бўлса, у ҳолда

$$P = (P_0 + \rho g L \sin\alpha)F, \quad (6-31)$$

бу ерда L - деворнинг хўлланган қисми узунлиги.

Назорат саволлари: 1. Озиқ-овқат саноати корхоналарида қўлланиладиган гидромеханик жараёнларга мисоллар келтиринг. 2. Гидростатика ва гидродинамикада суюқликларнинг қандай қонунлари ўрганилади? 3. «Суюқлик», «газ» ва «идеал суюқлик» атамаларига таъриф беринг. 4. Реал ва идеал суюқликлар ўртасидаги фарқни тушунтириб беринг. 5. Суюқликларнинг физик хоссаларини санаб ўтинг, ушбу катталикларни тавсифлаб бера оласизми? 6. Абсолют ва нисбий тинч ҳолатлардаги суюқликларга қандай кучлар таъсир кўрсатади? 7. Гидростатик босимнинг хусусиятлари ҳақида нималарни биласиз? Босим қиймати қандай ўлчов бирликларида ўлчанади? 8. Идишдаги абсолют босимни қандай аниқлаш мумкин? 9. Эйлернинг дифференциал тенгламаси моҳиятини тушунтириб беринг? 10. Гидростатикнинг асосий тенгламаси қандай кўринишга эга? 11. Туташ идишлар принципидан фойдаланишга оид мисоллар келтиринг. 12. Гидравлик прессларда кучдан қай тартибда ютиш мумкин? 13. Идиш деворига ва тубига кўрсатиладиган босим кучлари қандай ҳисобланади? 14. Гидравлик парадоксга оид мисоллар келтира оласизми?

7-мавзу: Гидродинамика асослари

Умумий маълумотлар

Гидродинамика суюқлик оқими ҳаракатининг асосий қонунларини ўрганади. Суюқликни технологик қувур ёки канал бўйлаб ҳаракати асосан насослар воситасида амалга оширилади. Суюқлик сатхлари ёки зичликлари орасида фарқ бўлган ҳолатда хам оқим юзага келади.

Суюқликни ҳаракатланиш жараёни қуидаги кинетик тенглама билан тавсифлади:

$$dV/(Fdt) = (1/R)\Delta P, \quad (7-1)$$

бу ерда V - суюқлик ҳажми, m^3 ; F - қувурнинг кўндаланг кесим юзаси, m^2 ; t - жараён даври, с; R - оқимга кўрсатиладиган қаршилик; ΔP - босимлар фарқи, Па.

Гидродинамика қонунларига асосан берилган миқдордаги суюқликни ҳайдаш учун зарур бўлган босим қиймати ва энергия сарфи аниқланади, ёки аксинча, босимлар фарқи қийматига кўра суюқликнинг сарфи ва тезлиги ҳисобланади.

Гидродинамикани ўрганиш жараёнида ички, ташқи ва аралаш масалалар ажратилади. Ички масалада суюқликни қувурлар ва каналлар бўйлаб ҳаракати ўрганилади. Гидродинамиканинг ташқи масаласи (суюқликни механик услубда аралаштириш, қаттиқ жисм заррачаларини чўқтириш каби жараёнлар) турли жисмларнинг суюқлик мухитидаги ҳаракатига бағишлиланади. Суюқлик ва газларни қаттиқ жисм қатлами

орқали харакатини ўрганиш (мавхум қайнаш қатлами, фильтрация, адсорбция ва х.) гидродинамиканинг аралаш масаласига тегишли бўлади.

Суюқлик оқимининг асосий тавсифлари

Суюқлик оқимини тавсифлаш учун тезлик, сарф, оқим тури ва ҳаракат режими каби тушунчалардан фойдаланилади.

Оқимниң тезлиги ва сарфи. Вақт бирлиги ичида қувурлар ёки каналлар орқали оқиб ўтган суюқлик миқдори суюқлик сарфи деб юритилади. Суюқлик сарфи ҳажмий Q ($\text{м}^3/\text{сек}$) ёки массавий ($\text{кг}/\text{сек}$) бирликларда ўлчанади.

Суюқликнинг ҳажмий сарфи қўйидаги тенглама ёрдамида аниқланади

$$Q = \nu_y F, \quad (7-2)$$

бу ерда ν_y - суюқлик оқимининг ўртача тезлиги, $\text{м}/\text{с}$; F - оқимниң кўндаланг кесим юзаси, м^2 .

Суюқликнинг массавий сарфи

$$M = \rho \nu_y F = Q \rho, \quad (7-3)$$

бу ерда ρ - суюқликнинг зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$.

Суюқлик ҳаракати (оқими) унинг ҳар бир заррачasi тезлиги билан тавсифланади. Оқимниң кўндаланг кесим юзасидаги ҳар бир заррача вақт моменти бўйича турлича тезликка ва йўналишга эга бўлади.

Технологик қувурда ҳаракатланаётган суюқлик оқимининг тезлиги қувур марказида максимал қийматга эга бўлади. Қувур девори юзасининг нотекислиги сабабли, девор ва унга тегиб ҳаракатланаётган суюқлик қатлами ўртасида ишқаланиш кучи юзага келади. Натижада қувур девори яқинида оқим тезлиги кескин камаяди. Оқимниң кўндаланг кесим юзаси бўйлаб тезликлар тақсимоти номаълумлиги сабабли, мұхандислик ҳисобларида суюқликнинг ўртача тезлиги ν_y тушунчаси қўлланилади. Бу пайтда оқимдаги барча заррачалар бир хил тезликда ҳаракатланади деб ҳисобланади. Бундай шартли тезлик суюқликнинг ҳажмий сарфини оқимниң кўндаланг кесимига бўлган нисбати билан аниқланади:


$$\nu_y = Q/F. \quad (7-4)$$

Айрим ҳолларда суюқликнинг массавий тезлиги ν_m [$\text{кг}/(\text{м}^2\text{с})$] тушунчаси қўлланилади

$$\nu_m = \rho \nu_y. \quad (7-5)$$

Реал суюқликларнинг ҳаракат режимлари. Суюқликни қувурдаги ҳаракати инглиз олими Осборн Рейнольдс томонидан ўта содда қурилма (7.1-расм) ёрдамида тўлиқ ўрганилган.

Қурилма таркиби ишчи суюқлик идиши 1, унга бириктирилган шаффофф горизонтал қувур 2 ва рангли суюқлик (индикатор) учун идишчадан 4 иборат бўлган.



7.1-расм. Тажриба қурилмасининг тузилиши: 1- ишчи суюқлик идиши; 2- шаффофф қувур; 3,5- жўмраклар; 4- рангли суюқлик учун идишча; 6- капилляр найча.

Тажрибалар мобайнида 1 идишдаги ишчи суюқлик сатхини ўзгармас ҳолатда бўлиши таъминланган. Дастрлаб шаффофф қувурга ўрнатилган жўмрак 3 бироз очилиб, ундан суюқлик оқиб чиқади. Шундан сўнг, 4 идишдаги рангли суюқлик жўмрагини 5 очиш туфайли капилляр трубка 6 орқали шаффофф трубкага 2 индикатор юборилади. Индикатор зичлиги ва тезлиги ишчи суюқлик параметрларига монанд бўлади.

Тажрибалар пайтида, шаффоф қувурдаги ишчи суюқлик сарфи кичик бўлганда, рангли суюқликнинг ингичка оқими ип шаклида (аниқ горизонтал ҳолатда) бўлади. Бу пайтда индикатор ва ишчи суюқликларнинг ўзаро аралашуви кузатилмаган. Демак, ишчи суюқлик ва буёқ заррачаларининг йўллари тўғри чизикли бўлиб, улар ўзаро параллел траекториялар бўйича ҳаракатланади. Суюқликнинг бундай турғун оқими параллел оқимчали ёки ламинар (лот. lamina- қатлам) оқим деб номланган.

Келгусида, ишчи суюқлик сарфи оширилганда, шаффоф қувурдаги рангли суюқлик толаси дастлаб тўлқинлана бошлайди ва ниҳоят ишчи суюқлик массаси билан аралашиб, тўла ювилиб кетади.

Оқимнинг кўндаланг кесимида интенсив аралашувга сабаб бўладиган бундай тартибсиз ҳаракат турбулент (лот. turbulentus- тартибсиз, тез оқар) оқим деб белгиланган.

Рейнольдс ўз тажрибалари ёрдамида ҳаракатни ламинар режимдан турбулент режимга ўтиши нафақат оқим тезлигидан, балки суюқликнинг физик хоссалари (зичлиги, қовушқоқлиги) ва аниқловчи геометрик ўлчамдан (кувурнинг ички диаметридан) ҳам боғлиқ эканлигини аниқлади. Бу ўзгарувчан катталиклар асосида Рейнольдс қуйидаги ўлчамсиз комплексни келтириб чиқарди:

$$Re = \frac{\rho v d}{\mu} = \frac{\rho v d}{\nu}, \quad (7-10)$$

бу ерда ν - оқимни ўртача тезлиги, м/с; d - қувурнинг ички диаметри, м; ρ - суюқликнинг зичлиги, кг/м³; μ - қовушқоқликнинг динамик коэффициенти, Па·с; v - қовушқоқликнинг кинематик коэффициенти, м²/сек.

Ушбу ўлчамсиз комплекс Рейнольдс критерийси дейилади. Re критерийсининг сон қиймати ҳаракат режимини аниқлаш билан бирга оқим ҳаракатидаги қовушқоқлик ва инерция кучларининг ўзаро нисбатини ҳам аниқлади.

Суюқликни ҳаракат режими Рейнольдс критерийсининг критик қиймати Re_{kp} билан аниқланади. Тўғри ва текис юзали қувурлар учун $Re_{kp}=2300$. Агар $Re < 2300$ бўлса суюқлик оқими ламинар режимда, агар $Re > 2300$ бўлса - турбулент режимда бўлади. $Re > 10^4$ бўлганда суюқликнинг турғун турбулент режими юзага келади. $2300 < Re < 10^4$ чегаралар ўтиш соҳаси бўлиб, бу пайтда қувур девори ёнида суюқлик ҳаракати ламинар, унинг ўқи атрофида эса турбулент режимда бўлади.

Суюқликлар кесим юзаси думалоқ бўлмаган турлича шаклдаги каналларда ҳам оқиши мумкин. Бундай ҳолларда (7-10) тенгламадаги аниқловчи геометрик ўлчам - қувур диаметри ўрнига каналнинг эквивалент диаметри d_e (7-6) ишлатилади.

Турбулент оқимнинг тузилиши. Саноат корхоналарида бир қатор технологик жараёнлар моддий оқимлар ҳаракатининг турбулент режимларида амалга оширилади. Бундай шароитларда жараёнларнинг кечиш интенсивлиги кескин ортади. Турбулент оқим структураси суюқликнинг ҳаракат режими, физик хоссалари ва оқимни чегараловчи каналнинг шакли ва ўлчамлари билан аниқланади.

Хаотик (ностационар) тарзда ҳаракатланувчи уюрмалар оқимнинг алоҳида элементлари бўлиб ҳисобланади. Уюрмалар битта умумий оний ўқ атрофида бир хил бурчак тезлик билан айланувчи заррачалар гурухи деб талқин этилади. Турбулент оқим пайтида уюрмалар узлуксиз равишда юзага келади ва сўнади. Оқимнинг турбулентлик чегараси ташқи чегараловчи омиллардан, масалан, қувур диаметридан, боғлиқ бўлади. Уюрмаларнинг тартибсиз кўчуб юриши оқим кесими юзаси бўйлаб суюқликнинг интенсив аралашувига сабаб бўлади. Пульсация – уюрмалар турбулентлигини тўлароқ белгиловчи омил бўлиб ҳисобланади.


Ламинар режимда тўғри ва думалоқ қувур ўқи бўйлаб кузатиладиган энг юкори тезлик v_{max} ўртача тезликка нисбатан икки марта катта бўлади:

$$v_y = 0,5 v_{max}. \quad (7-11)$$

Турбулент режимда қувур кесими бўйича тезлик нисбатан текис тарқалади


$$v_y = (0,8 \div 0,9) v_{max}. \quad (7-12)$$

Оқим режимларида тезликлар тақсимотининг эгри чизиклари 7.2-расмда тасвирланган.



7.2-расм. Оқимнинг кесим юзаси бўйича тезликлар тарқалишининг эгри чизиклари:
а- ламинар режим учун; б- турбулент режим учун.

Турбулент оқим шартли равища оқим ядроси ва чегара қатлами соҳаларига ажратилади. Чегаравий қатламда турбулент оқимни ламинар оқимга айланиши кузатилади. Бу пайтда оқим тезлиги максимумдан (кувур ўқида) нулга (девор юзасида) қадар камаяди.



7.3-расм. Тезлик тақсимоти бўйича турбулент оқимнинг кўндаланг кесимини тузилиш модели: 1- қовушқоқ қатлам; 2- оралиқ (буфер) қатлам; 3- тўлиқ турбулент қатлам; 4- оқим ядроси; I- қовушқоқ оқим соҳаси; II- девор олди соҳаси; III- тўла турбулент оқим.

Турбулент оқимнинг кўндаланг кесими бўйича тезлик тақсимотининг назарий модели 7.3-расмда тасвирланган. Мазкур графикнинг таҳлили асосида думалоқ қувурлар ва каналлардаги оқимни бир неча соҳаларга ажратиш мумкин.

1 соҳа - қовушқоқ қатламда оқимнинг ўртача тезлиги молекуляр қовушқоқлик қийматидан боғлиқ бўлади, тезликни ўзгариши амалий жиҳатдан тўғри чизиқли (ламинар оқимдагидек). Ушбу қатлам қалинлиги оқим радиусининг деярли 1%-ини ташкил этади.

2 соҳа - оралиқ (буфер) қатлам қалинлиги ҳам оқим радиусининг деярли 1% ини ташкил этади. Бу зонада қовушқоқлик ва турбулентлик кучлари таъсирида юзага келувчи кучланишлар ўзаро тенглиги сабабли оқимнинг турбулентлиги кескин сўнади.

3 соҳа - тўлиқ турбулент қатламда девор юзасининг оқимга таъсири сезиларли ва турбулентлик даражаси юқорилиги сабабли қовушқоқлик кучланишларини ҳисобга олмаса ҳам бўлади. Оқимнинг ўртача тезлиги логарифмик қонуният асосида ўзгаради.

4 соҳа - турбулент оқим ядроси. Бу соҳада оқим тўла турбулент режимда бўлади, турбулентлик масштаби қувур ёки каналнинг аниқловчи геометрик ўлчами билан белгиланади.

1 ва 2 соҳа қатламлари умумлаштирилиб, қовушқоқ қатлам ёки қовушқоқ оқим соҳаси (I) деб юритилади. Бу соҳада ишқаланиш кучларини юзага келиши ва ҳаракат энергиясини узатилишида қовушқоқлик асосий роль ўйнайди. Қовушқоқ қатлам қалинлиги девор ғадир-будурликлари баландлигидан катта бўлган ҳоллардагина қовушқоқ оқим юзага келиши мумкин.

3 ва 4 соҳалар тўла турбулент оқим зonasини (III) ташкил этади. Бу зонада турбулентлик масштаби қовушқоқликдан боғлиқ бўлмайди.

1, 2 ва 3 соҳалар чегаравий (девор олди) зонани (II) ташкил этади. Бу зонада турбулент ҳаракат ламинар ҳаракатга айланади.

Юқорида кўриб чиқилган турбулент оқимнинг тўрт қатламли назарий модели реал оқимдан анча фарқ қиласди. Ҳақиқатда эса қатламларнинг оралари аниқ чегараланмаган. Шунинг учун $v=f(Re)$ чизигида (7.3-расм) ажратилган 1,2,3 ва 4 нуқталар шартлидир.

Назорат саволлари: 1. Суюқликларнинг қувурлар ва каналлар бўйлаб оқишига сабаб бўлувчи кучлар табиати ҳақида нималарни биласиз? 2. Суюқлик оқимининг тезлиги ва сарфи қандай аниқланади? 3. Суюқликнинг ўртача тезлиги тушунчасини кўллашдан мақсад нима? 4. Суюқликнинг турғун ва нотурғун харакатлари ўртасида қандай фарқ мавжуд? 5. Қандай ҳолатларда асосий аниқловчи ўлчам сифатида эквивалент диаметр кўлланилади? 6. Оқимнинг узлуксизлиги тенгламасининг моҳияти нимадан иборат? 7. Суюқлик оқими ҳаракатини ўрганиш учун Рейнольдс яратган тажриба қурилмасининг ишлаш принципини тушунириб беринг. 8. Ламинар ва турбулент оқим ўртасидаги фарқни изохлаб беринг. 9. Турбулент оқим структураси ҳақида нималарни биласиз? 10. Суюқлик ҳаракатини ифодаловчи қандай дифференциал тенгламалар мавжуд? Ушбу тенгламалар қандай кучлар ўртасидаги боғлиқликларни ифодалайди? 11. Бернуlli тенгламасини кўллаш асосида қайси бир турдаги муҳандислик масалаларини хал этиш мумкин? Жавобларингизни мисоллар асосида изохлаб беринг. 12. Технологик қувурлар системасининг гидравлик қаршилигини ҳисоблашдан кўзланган асосий мақсад нима? 13. Ички ишқаланиш кучлари ва маҳаллий қаршиликларни енгиш учун зарур бўладиган босим йўқотилишлари қандай ҳисобланади? 14. Технологик қувурнинг оптимал диаметрини аниқлаш услубини тушунириб беринг. 15. Суюқликнинг резервуардан оқиб чиқиш тезлиги, сарфи ва вақти қандай аниқланади? Ушбу катталикларни ҳисоблашдан мақсад нима? 16. Ньютон ва ноныютон суюқликлар ўртасида қандай фарқлар бор? 17. Аномал суюқликларнинг қандай турлари мавжуд? Уларнинг реологик хусусиятларини таърифлай оласизми? 18. Аномал суюқликнинг ҳаракат тезлиги ва сарфини аниқлаш учун қандай тенгламалар мавжуд?

8-мавзу: Суюқликларни насослар ёрдамида узатиш

Умумий маълумотлар

Саноат корхоналарида турли хил суюқликлар технологик қувурлар ёрдамида горизонтал ёки вертикал йўналишларда узатилади. Суюқликларни узатиш учун насослардан фойдаланилади.

Насос - бу гидравлик машина бўлиб, унда электродвигателнинг механик энергияси узатилаётган суюқлик оқими энергиясига (босимига) айлантирилади. Насос суюқликни қуий сатхдан юқори сатхга узатиш учун қўлланилади. Ушбу сатхлардаги суюқлик босимлари ўртасидаги фарқ (потенциал энергия, жараённи ҳаракатлантирувчи кучи) уни технологик қувурлар ёки қурилмалар бўйлаб ҳаракатлантиради.

Ишлаш принципига кўра ҳажмий, парракли (марказдан қочма типдаги), уюрмавий ва ўқли (пропеллерли) насослар мавжуд.

Ҳажмий насосларни ишлаш принципи маълум бир ҳажмдаги суюқликни ёпиқ камерадан, айланма ёки илгариланма-қайтма ҳаракат қилувчи ишчи орган ёрдамида, суриб чиқаришга асосланган. Ҳажмий насослар туркумига поршенили, диафрагмали, тишли ғилдиракли, винтли ва пластинали насослар киради.

Парракли насослар марказдан қочма типдаги ва пропеллерли (ўқли) насосларга ажратилади. Марказдан қочма типдаги насосларда суюқлик парракли ишчи ғилдирак марказидан насос корпуси деворига томон ҳаракатланади. Бу пайтда юзага келувчи марказдан қочма куч суюқлик босимини ҳосил қиласди. Пропеллерли насос ёрдамида узатилаётган суюқлик ишчи ғилдиракнинг ўқи йўналишида сурилади.


Уюрмавий ва ўқли насосларда суюқлик ишчи ғилдиракларнинг айланиси пайтида уюрмаларни интенсив ҳосил бўлиши ва парчаланиши натижасида юзага келувчи ишқаланиш энергияси ҳисобига узатилади.

Насосларнинг асосий ишчи параметрлари

Насос ишини тафсиловчи асосий катталиклар қаторига иш унумдорлиги Q ($\text{м}^3/\text{соат}$, л/сек), босими H (м) ва истемол қуввати N (кВт) киритилган.

Насос босими (напори) Н ҳайдалаётган суюқликнинг бирлик массасига берилган солиштирма энергия миқдори билан тавсифланади ва одатда метрларда ўлчанади.

Суюқликни бир идишдан (қурилмадан) иккинчи идишга (қурилмага) ҳайдаш ҳар қандай насоснинг асосий вазифаси эканлигидан келиб чиқиб, унинг принципиал схемасини (8.1-расм) ыўйидагича тасвирилаш мумкин.



8.1 - расм. Насос қурилмасининг схемаси: 1- қуйи сатхдаги идиш; 2- юқори сатхдаги идиш; 3-насос; 4- сўриш линияси; 5- ҳайдаш линияси; В- вакуумметр; М- манометр; h_a - вакуумметр ва манометр ўрнатилган нүкталар орасидаги вертикал масофа.

Насос қурилмасининг схемасига асосан унинг сўриш баландлиги H_c , ҳайдаш баландлиги H_x ва суюқликнинг геометрик кўтарилиш баландлиги H_r аниқланади. H_r катталик насоснинг тўла босими (напори) деб юритилади.

Қуйи сатхда жойлашган идишдаги суюқлик юзасидан то насос ўқигача бўлган баландлик насоснинг сўриш баландлиги H_c дейилади.

Насос ўқидан то юқори идишдаги суюқлик сатхигача бўлган масофа, вертикал ўқ бўйича, насоснинг ҳайдаш баландлиги H_x дейилади.

Суюқликнинг геометрик кўтарилиш баландлиги сўрилиш ва ҳайдаш баландликлари йигиндисига ($H_r = H_c + H_x$) ёки ҳар иккала идишдаги суюқлик сатхлари орасидаги масофага teng бўлади.

Насос ҳосил қиласидан тўла босимни аниқлаш мақсадида ҳайдаш ва сўриш линиялари учун Бернулли тенгламасидан фойдаланамиз. Бунинг учун насос ускунасининг схемаси шартли равища 3 та сатхга ажратилади: 0-0 - насос ўки орқали ўтадиган тақослаш сатхи, 1-1 - пастки идишдаги суюқлик сатхи ва 2-2- юқорида жойлашган идишдаги суюқлик сатхи.

Насоснинг сўриш линияси (0-0 ва 1-1 сатхлар) учун Бернулли тенгламаси қўринишда бўлади

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} = H_c + \frac{V_c^2}{2g} + \frac{P_c}{\rho g} + h_c. \quad (8-1)$$

Насоснинг ҳайдаш линияси (0-0 ва 2-2 сатхлар) учун Бернулли тенгламаси

$$P_x/(\rho g) + V_x^2/2g = H_x + V_2^2/2g + P_2/(\rho g) + h_x. \quad (8-2)$$

бу ерда P_1 - пастки идишдаги босим; P_2 - юқори идишдаги босим; V_1 ва V_2 - пастки ва юқори идишлардаги суюқликнинг тезлиги; V_c ва V_x - сўриш ва ҳайдаш қувурларидағи суюқликнинг ҳаракатланиш тезлиги; ρ - суюқликнинг зичлиги; g - эркин тушиш тезланиши; h_c ва h_x - сўриш ва ҳайдаш қувурларидағи гидравлик қаршиликларни енгиш учун сарфланадиган босим; P_c ва P_x - суюқликнинг сўриш ва ҳайдаш босими.

Идишлардаги суюқлик тезликлари, уни сўриш ва ҳайдаш қувурларидағи ҳаракатланиш тезликларига нисбатан ўта кичиклиги ($V_1 \ll V_c$, $V_2 \ll V_x$) сабабли, $V_1=0$ ва $V_2=0$

деб қабул қилинади. У ҳолда (8-1) ва (8-2) тенгламалар кўриниши бирмунча соддалашади:

$$P_1/(\rho g) = H_c + v_c^2/2g + P_c/(\rho g) + h_c; \quad (8-3)$$

$$P_x/(\rho g) + v_x^2/2g = H_x + P_2/(\rho g) + h_x. \quad (8-4)$$

Насос ҳосил қиладиган суюқлик босими H оқимнинг насосга киришдаги $P_c/(\rho g)$ ва ундан чиқишдаги $P_x/(\rho g)$ солиштирма энергиялари айрмасига тенг

$$H = (P_c - P_x)/(\rho g) \quad (8-5)$$

эканлигини ҳисобга олиб, (14-3) ва (14-4) тенгламалар айрмасидан

$$H = (P_c - P_x)/(\rho g) = (P_2 - P_1)/(\rho g) + (v_c^2 - v_x^2)/2g + H_c + H_x + h_c + h_x. \quad (8-6)$$

Насоснинг ҳайдаш ва сўриш қувурлари диаметри одатда бир хил бўлади. Демак бу қувурлардаги суюқлик тезликларининг қиймати ҳам бир хил, $v_x = v_c$ бўлади.

Бундан ташқари, 8.1-расмга биноан, $H_r = H_c + H_x$. Қувур тизимининг умумий гидравлик қаршилиги $h_{ym} = h_c + h_x$. Ушбу ҳолат учун насос ҳосил қиладиган умумий босим қуйидаги ифодага асосан аниқланади:

$$H = H_r + \frac{P_2 - P_1}{\rho g} + h_{ym}. \quad (8-7)$$

Демак, насоснинг умумий босими суюқликни аниқ бир геометрик баландликка H_r кўтариш, қуи ва юкори сатхларда жойлашган идишлардаги босимлар фарқини ($P_2 - P_1$) ҳамда қувур тармоғидаги гидравлик қаршиликларни h_{ym} енгиш учун етарли бўлиши керак.

Ушбу (14-7) тенглама иккита хусусий кўринишга эга бўлади:

- агар идишлардаги босимлар ўзаро тенг бўлса ($P_2 = P_1$), насос босими суюқликни маълум баландликка кўтариш ва қувурнинг гидравлик қаршилигини енгиш учун сарфланади:

$$H = H_x + h_{ym} = \frac{P_2 - P_1}{\rho g} + h_{ym}; \quad (8-8)$$

- агар суюқлик горизонтал қувурлар бўйлаб ҳайдалса ($H_r = 0$),
насос босими қувурнинг гидравлик қаршилигини енгиш учунгина сарфланади

$$H = h_{ym}.$$

Ишлаб турган насос напорининг сон қийматини сўриш ва ҳайдаш қувурларига ўрнатилган вакуумметр ва манометр кўрсаткичлари бўйича аниқлаш ҳам мумкин

$$H = H_m + H_b + h, \quad (8-9)$$

бу ерда h - ўлчов асбоблари ўрнатилган нукталар орасидаги масофа, м.

Насоснинг сўриш баландлиги (14-1)тenglama асосида аниқланади:

$$H_c = (P_{atm} - P_c)/(\rho g) + v_c^2/2g + h_c, \quad (8-10)$$

бу ерда P_{atm} - пастки сатҳда жойлашган идишдаги суюқликнинг эркин юзасига таъсир этувчи атмосфера босими, $P_a = P_1$.

Насоснинг сўриш баландлиги унинг техник имкониятидангина боғлиқ бўлмайди. Бунда атмосфера босими ва суюқлик ҳароратининг қийматлари асосий аниқловчи омиллар бўлиб ҳисобланади. Узатилаётган суюқлик уни сўриб олиш учун етарли бўлган сийракланиш ($P_a - P_c$) остида қайнаб кетиши мумкин. Бу пайтда суюқлик интенсив буғланади. Ҳосил бўлган буг пулфакчалари суюқлик билан бирга насоснинг юкори босимли зоналарига ўтгач ёрилиб, буғлар конденсацияланади. Натижада насос қобигида сийракланиш юз беради, шовқин ҳосил бўлади ва гидравлик зарбалар пайдо бўлади. Бу ҳодиса кавитация деб юритилади. Кавитация пайтида насоснинг иш унумдорлиги ва босими пасайиб кетади. Ушбу режимда узоқроқ ишлансанасос парраклари тез емирилиб, ишдан чиқиши мумкин.

Насоснинг мўътадил ишлаши учун унинг сўриш босими P_c узатилаётган суюқликнинг ишчи ҳароратидаги тўйинган сув буғи босимидан P_t юкори бўлиши керак. Бу пайтда насоснинг мўътадил иш шароити қўйидаги тенглама билан ифодаланади

$$P_c/(\rho g) = P_{atm}/(\rho g) - (H_c + v_c^2/2g + h_c) \geq P_t/(\rho g). \quad (8-11)$$

Ушбу (14-11) тенгламадан насоснинг сўриш баландлиги чегараси аниқланади:

$$H_c \leq P_{atm}/(\rho g) - [P_t/(\rho g) + v^2/2g + h_c]. \quad (8-12)$$

Ҳайдалаётган суюқлик ҳароратини ортиши билан унинг тўйинган буғи босими ҳам ортиб боради. Буғ босими суюқликни қайнаш ҳароратида ташқи атмосфера босимига тенглашади. Бу пайтда суюқликни насос билан тортиб олиш мумкин бўлмайди, чунки $P_{atm} - P_t = 0$ бўлганлиги сабабли $H_c=0$. Шу сабабдан, қовушқоқ ва юқори ҳароратли суюқликларни узатиш учун, насосни суюқлик билан узлуксиз таъминловчи идиш насосга нисбатан юқорироқ сатхда ўрнатилади.

Шундай қилиб, насоснинг сўриш баландлиги ҳайдалаётган суюқлик ҳарорати билан чегараланар экан. Буни қуйидаги 8.1- жадвалда келтирилган материаллардан ҳам кўриш мумкин.

8.1-жадвал.

Насоснинг сўриш баландлигини ўзгариши

Сувнинг ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$	10	20	30	40	50	60	65
Сўриш баландлиги, м	6	5	4	3	2	1	0

Суюқликни ҳайдаш учун фойдали сарфланган қувват N_ϕ (Вт) унинг массавий сарфи G ва босимини H ўзаро кўпайтмасига тенг:

$$N_\phi = GH = Q\rho g H, \quad (8-13)$$

бу ерда ρ - суюқликнинг зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$; $g=9,81\text{м}/\text{с}^2$ - эркин тушиш тезланиши; H- насоснинг тўла босими, метр сув устуни; Q- насоснинг ҳажмий иш унумдорлиги, $\text{м}^3/\text{сек}$.

Насос валидаги қувват N_b (ёки насос электродвигателининг истеъмол қуввати) қуйидагича аниқланади:

$$N_b = N_\phi / \eta_h, \quad (8-14)$$

бу ерда η_h - насоснинг фойдали иш коэффициенти ф.и.к.), энергиянинг йўқотилиш миқдорини ифодалайди.

η_h коэффициенти қиймати насоснинг конструктив жиҳатдан мукаммаллиги, ишлатиш жиҳатдан тежамкорлиги ва уни емирилиш даражасидан боғлик бўлиб, қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

$$\eta_h = \eta_v \eta_r \eta_{mech}, \quad (8-15)$$

бу ерда η_v - ҳажмий ф.и.к., насос иш унумдорлигининг камайишини (клапанлар, сальниклар ва системанинг герметиклигини бузилиши натижасида насос қобигидан суюқликнинг бир қисмини оқиб чиқиши сабабли) ҳисобга олади; $\eta_v = Q_x/Q_l$; Q_x ва Q_l- насоснинг ҳақиқий ва лойиҳавий иш унумдорликлари; η_r - гидравлик ф.и.к., насоснинг ҳақиқий босимини H_x унинг лойиҳавий босимига H_l нисбатини ифодалайди, $\eta_r = H_x/H_l$; η_{mech} - механик ф.и.к., подшипниклар, сальниклар ва насоснинг бошқа қисмларида ишқаланиш қаршиликларини енгиз учун қувватнинг йўқотилишини ҳисобга олади.

η_h ўртача қийматлари - поршенил насослар учун 0.8÷0.9, марказдан қочма типдаги насослар учун эса - 0.7÷0.95.

Насос қурилмасининг тўлиқ ф.и.к.

$$\eta_{um} = \eta_h \eta_m \eta_{dv} = N_b / N_{dv}, \quad (8-16)$$

бу ерда η_m - механик узатмаларнинг ф.и.к.; η_{dv} - электродвигателнинг ф.и.к.; N_{dv}- электродвигатель қуввати.

Насос учун двигатель танлаш пайтида унинг қувватини бирмунча катта қабул қилинади

$$N = K_N N_{\text{дв}}, \quad (8-17)$$

бу ерда K_N - насосни ишга тушириш пайтидаги зўриқишиларни ҳисобга оловчи қўшимча қувват коэффициенти, $K_N = 1,1 \div 2,0$.

Қувват ортиши билан K_N коэффициентининг кичик қиймати қабул қилинади (8.2-жадвал). 8.2-жадвал.

$K_N = f(N_{\text{дв}})$ боғлиқлигини ўзгариши

Насос двигателининг истеъмол қуввати $N_{\text{дв}}$, кВт	1	1.5	5÷50	50
Кўшимча қувват коэффициенти K_N қиймати	2÷1.5	1.5÷1.2	1.2÷1.15	1.1


Насосларнинг тузилиши ва ишлаш принципи

Поршенли насослар. Бу типдаги насосларнинг ишчи цилиндрларидағи суюқлик илгариланма-қайтма ҳаракатланувчи поршень ёки плунжер воситасида, кривошип-шатунли механизмлар ёрдамида, ҳайдаш қувурига сиқиб чиқарилади. Поршенли насослар турлари, тузилиши ва қўлланиш соҳалари бўйича гурухларга ажратилади. Поршенларнинг кўриниши бўйича поршенли ва плунжерли насослар гурухи мавжуд.

Поршенлар (плунжерлар) сонига кўра, бир ва ундан ортиқ поршенли (плунжерли) насослар мавжуд. Ишчи цилиндрларнинг насос қобигида жойлашувига кўра горизонтал ва вертикал цилиндрли насослар бўлади. Барча поршенли (плунжерли) насослар ишлаш принципига кўра оддий, икки босқичли ва кўп босқичли бўлиши мумкин. Ишчи босим қийматига кўра паст ва юқори босимли насослар туркуми мавжуд.

Оддий поршенли насосда (8.2-расм) суюқлик поршеннинг олдинги томони билан бир томонга (ишчи камерага) сўрилади ва ундан ҳайдалади.

Суюқликни сўриш жараёнида поршень 2 ишчи цилиндр 1 бўйлаб ўнг томонга суриласди. Бу пайтда ишчи камера ҳажми катталашади, ундаги босим атмосфера босимидан кичик (вакуум) бўлади. Натижада, суюқлик босими ва вакуум қийматларининг фарқи таъсирида клапан 3 очилиб, суюқлик ишчи камерани тўлдиради. Бу пайтда ҳайдаш клапани 4 ёпиқ бўлади. Поршень ўнг четки ҳолатни эгаллагач, унинг ҳаракат йўналиши тескари томонга (чапга) ўзгаради.




8.2-расм. Поршенли насос схемаси: 1-цилиндр; 2- поршень; 3- сўриш клапани; 4- ҳайдаш клапани; 5-ишчи камера; 6- кривошип-шатунли механизм.

Натижада камерадаги суюқликка босим берилади. Бу босим остида сўриш клапани ёпилади, ҳайдаш клапани эса очилади ва у орқали суюқлик ҳайдаш линиясига узатилади.

Суюқликни сўриш ва ҳайдаш қувурларидаги ҳаракат тезлиги ҳамда босимларнинг пульсацияланишини тенглаштириш мақсадида насоснинг ишчи камерасига ҳаво қалпоқчалари ўрнатилади.

Икки томонлама ишлайдиган плунжерли насоснинг ишчи схемаси -расмда тасвирланган. Ушбу насос цилиндрининг ҳар иккала томонида тегишлича сўриш ва ҳайдаш клапанлари бўлган биттадан мустакил ишчи камераси бўлади. Бундай насосни иккита оддий поршенли насослардан иборат техник комплекс деб қараш мумкин.

Плунжер 8 ўнг томонга қараб ҳаракатланганда суюқлик коллектор 3 ва клапан 4 орқали чап камерага сўрилади. Бу пайтнинг ўзида плунжер иккинчи (ўнг) камерадан суюқликни клапан 9 орқали коллектор 6 га сиқиб чиқаради. Плунжер чап томонга қараб ҳаракатланганда ўнг камерада сўрилиш, чап камерада эса ҳайдаш жараёнлари юз беради.



8.3- расм. Икки томонлама ишлайдиган горизонтал плунжерли насос схемаси: 1- сўриш патрубкаси; 2- ишчи цилиндр; 3,6- коллекторлар; 4,11- сўриш клапанлари; 5,9- ҳайдаш клапанлари; 7- ҳайдаш патрубкаси; 8- плунжер; 10- шток; А,В- чап ва ўнг камералар.

Поршенли насосларда поршень ва силлиқ деворли цилиндр орасидан суюқлик сирқиб чиқмаслиги учун поршеннинг ён сиртига металл ёки резинадан ишланган зичловчи ҳалқалар ўрнатилади. Плунжерда бундай ҳалқалар бўлмайди, унинг узунлиги диаметрига нисбатан анча катта бўлади.

Плунжерли насослар ёрдамида ифлосланган ва ўта қовушқоқ суюқликлар юкори босимларда ($5\div100$ МПа) ҳайдалади, уларнинг иш унумдорлиги кичик ($Q<15\text{m}^3/\text{соат}$), ўртача ($Q=15\div60\text{m}^3/\text{соат}$) ва юкори ($60<Q<150\text{m}^3/\text{соат}$) бўлиши мумкин. Кривошип-шатунли механизмни айланиш частотаси қийматларига кўра секин ($45\div60 \text{мин}^{-1}$), нормал ($60\div120 \text{мин}^{-1}$) ва тез ишлайдиган ($\geq120\div180 \text{мин}^{-1}$) насослар туркуми мавжуд.

Барча поршенли насослар учун суюқликни сўриш ва ҳайдаш цикли даврийdir. Шу сабабли уларда узатилаётган суюқлик пульсацияланади. Суюқликнинг бир маромда узатилишини таъминлаш учун кўп босқичда (2,4,6 ва ундан ортиқ) ишловчи насослар қўлланилади. Бундай насосларнинг иш унумдорлиги оддий поршенли насосларнинг иш унумдорлигига нисбатан, босқичлар сонига мутаносиб равишда, ортиқ бўлади.

Абразив модда заррачаларини тутган суюқликларни ҳайдаш пайтида поршенли насосларнинг клапан ва зичлаш ҳалқалари емирилиши сабабли улар тез-тез таъмирлаб турилади. Поршени ҳаракатга келтирувчи кривошип-шатунли механизм насоснинг габарит ўлчамларини ортишига сабаб бўлади ва уни оғир фундаментга ўрнатилишини тақозо этади. Шу билан бирга, поршенли кўчма электронасос агрегатлари ҳам мавжуд. Корхона шароитида кўчма насосларни турли мақсадларда қўллаш ўта қулай.

Насоснинг иш унумдорлиги. Поршеннинг бир маротаба бориб келиш вақти ичida узатилган суюқлик миқдори насоснинг иш унумдорлиги дейилади.

Поршенли (плунжерли) насоснинг ҳақиқий иш унумдорлиги ($\text{м}^3/\text{сек}$) қуйидаги тенглама ёрдамида аниқланади:

$$Q = \eta_v F s n z, \quad (8-18)$$

бу ерда η_v - ҳажмий узатиш коэффициенти, одатда $0.85\div0.95$; F - поршень ёки плунжернинг кўндаланг кесим юзаси, м^2 ; S - поршень (плунжер) йўли, м ; n - кривошип-шатунли механизмнинг айланиш частотаси, с^{-1} ; z - поршенлар (плунжерлар) сони.

Марказдан қочма типдаги насослар. Марказдан қочма типдаги насослар қовушқоқлиги кам бўлган ва нисбатан кўп миқдордаги суюқликни паст босимларда узатиш учун қўлланилади. Бу насосларнинг ишлаш принципи оқимнинг кинетик энергиясини (босимни) потенциал энергияга айлантиришга асосланган. Бундай турдаги насосларнинг спиралсимон қобиғи орасида жойлашган парракли ишчи ғилдиракнинг айланиши туфайли марказдан қочма кучлар пайдо бўлади. Бу кучлар таъсири остида суюқликни насосга сўрилиши ва ундан ҳайдалиш жараёнлари бир меъёрда узлуксиз боради.

Сўриш қувуридан кўтарилаётган суюқлик ишчи ғилдиракнинг ўқи бўйлаб корпусга йўналади. Ишчи ғилдирак суюқликни айланма харакатга келтиради. Айланиш натижасида юзага келувчи марказдан қочма куч таъсирида суюқлик корпус ва ишчи ғилдирак оралиғида ҳосил бўлувчи ўзгарувчан кўндаланг кесимли каналга ўтади. Ишчи ғилдиракнинг парраклари (кураклари) ва спиралсимон шаклда тайёрланган қўзғалмас қобиқ орасида ҳосил бўлувчи бу каналда суюқлик тезлиги аста-секин ҳайдаш қувуридаги тезликкача пасаяди, унинг босими эса ортиб боради. Бу босим таъсирида суюқлик насос каналидан ҳайдаш қувурига сиқиб чиқарилади. Бу пайтда ишчи ғилдиракка кириш зонасининг марказида босим пасайиб, сийракланиш ҳосил бўлади. Натижада, суюқлик оқими насосга узлуксиз равишда сўрилиб туради.

Суюқликнинг ҳайдаш қувуридаги муайян тезлигини бир меъёрда таъминлаш учун насос камерасига йўналтиргич ва диффузор ўрнатилади.


Насосни ишга тушириш олдидан ёки уни қисқа муддатларга тўхтатилганда ишчи ғилдирак суюқлик билан тўлдирилади. Бундай пайтда суюқликнинг оқиб кетишини олдини олиш учун сўриш қувурига тескари клапан ўрнатилади.

Ишчи ғилдираклар сонига кўра бир босқичли ва кўп босқичли марказдан қочма типдаги насослар мавжуд.

Бир босқичли насоснинг умумий босими 50, айрим ҳолларда эса 70 метр сув устуни баландлигидан ошмайди. Шунинг учун насос корпусидаги валга бир нечта (бештадан ошмаган) ишчи ғилдираклар ўрнатилиши мумкин. Кўп босқичли насоснинг умумий босими, унинг ишчи ғилдираклари сонига мутаносиб равиша, 20 МПа гача ортади.

Марказдан қочма типдаги насосларнинг иш унумдорлиги, умумий босими ва истеъмол қуввати қийматлари ишчи ғилдиракнинг айланишлар частотаси билан аниқланади.

Ишчи ғилдиракнинг айланишлар частотаси ўзгармас бўлганда ($n = \text{const}$) насоснинг босими H , фойдали иш коэффициенти η ва истеъмол қуввати N қийматларини унинг иш унумдорлигидан Q боғлиқлигини ифодаловчи график (8.4-расм) насоснинг ишчи характеристикаси деб юритилади.



8.4-расм. Марказдан қочма типдаги насоснинг ишчи характеристикаси.

Ишчи характеристика ҳайдаш линиясига ўрнатилган задвижканинг очиқлик даражаси турлича бўлган ҳолатларда насос ишини текшириш учун тузилади. Задвижка тўла берк бўлганда ($Q=0$) насос қуввати минимал бўлиб, унинг салт ишлаши учун зарур бўлган қувватга тўғри келади ($N_{\min} = N_{\text{салт}}$). Бу пайтда ф.и.к. қиймати ҳам $\eta_i = 0$. Задвижкани очиш туфайли насоснинг иш унумдорлигини орттирасак ($Q \rightarrow \max$) унинг босими пасаяди ($H \rightarrow 0$), истеъмол қуввати эса ортади.

8.4-графикнинг таҳлилига асосан қуйидаги хulosага келиш мумкин: насоснинг иш унумдорлигини ортиши билан унинг босими пасаяди, истеъмол қуввати эса ортади. Насоснинг фойдали иш коэффициенти, иш унумдорлигининг маълум чегараларида, дастлаб максимум қийматгача ортиб боради, сўнгра камаяди. Бу ҳол шуни кўрсатадики, насос ишчи ғилдирагини айланишлар частотаси ўзгармас бўлган ҳолатда, унинг характеристикасидан фойдаланиб, энергияни тежаш имконини берувчи рационал иш

режимларини аниқлаш мүмкін.

Насос двигателининг истеъмол қувватини N (кВт) қуидаги тенглама ёрдамида аниқлаш мүмкін

$$N = (Q\rho g H)/1000\eta_n , \quad (8-19)$$

бу ерда Q - насоснинг ҳажмий иш унумдорлиги, $\text{м}^3/\text{сек}$; ρ - суюкликтин зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$; H - насос ҳосил қилган босим, метр сув устуни; η_n - насоснинг ф.и.к.

Пропорционаллик қонуни. Ишчи ғилдиракнинг айланишлар частотаси n_1 қийматдан n_2 қийматгача ортса, насоснинг иш унумдорлиги Q_2 , босими H_2 ва истеъмол қуввати N_2 қийматларгача мутаносиб равишда ўзгаради. Ушбу ўзгаришлар қуидаги тенгламалар билан ифодаланади.

$$Q_1/Q_2 = n_1/n_2 ; \quad (8-20)$$

$$H_1/H_2 = (n_1/n_2)^2 ; \quad (8-21)$$

$$N_1/N_2 = (n_1/n_2)^3 ; \quad (8-22)$$

Демак, насос ишчи ғилдирагининг айланишлар частотаси ортиши билан унинг иш унумдорлиги биринчи даражада, босими иккинчи даражада ва истеъмол қуввати эса учинчи даражада, ушбу ўзгаришга пропорционал равишда ортади.

Юқорида келтирилган тенгламалар системаси пропорционаллик қонуни деб юритилади. Ушбу қонуниятлар $n_2/n_1 < 2$ бўлган чегараларда ўз кучини сақлайди.

Назорат саволлари: 1. Ишлаш принципига кўра насосларни қандай гурухларга ажратиш мүмкін? 2. Насослар ишини тавсифловчи қандай катталикларни биласиз? Уларга таъриф беринг. 3. Насос босимини қандай аниқлаш мүмкін? 4. Насоснинг сўриш баландлиги қандай ҳисобланади? 5. Ишлаб турган насос қурилмаси босимини қандай қилиб аниқлаш мүмкін? 6. Кавитация ҳодисасини тушунтириб беринг. Унинг салбий натижалари ҳақида нималарни биласиз? 7. Ҳайдалаётган суюқлик ҳароратини насоснинг сўриш баландлигига таъсирини тушунтириб беринг. 8. Насос электродвигатели қувватини қандай ҳисоблаш мүмкін? 9. Поршенли насоснинг ишлаш принципини тушунтириб бера оласизми? Ҳаво қалпоқчалари насоснинг ишига қандай таъсир кўрсатади? 10. Поршенли ва плунжерли насосларнинг асосий камчилликларини қандай изохлайсиз? Бу турдаги насослар ёрдамида суюқликларни бир маромда узатиш учун қандай тавсиялар мавжуд? 11. Марказдан қочма типдаги насосларнинг иш унумдорлиги, босими ва истеъмол қуввати ишчи ғилдиракнинг айланишлар частотасига боғлиқ эканлигини қандай изохлайсиз? 13. Суюқлик узатиладиган қувурлар тармоғининг гидравлик тавсифси маълум бўлса, танланаётган насоснинг ишчи нуқтаси қандай аниқланади? 14. Насосларнинг маҳсус турлари ҳақида нималарни биласиз? 15. Қандай турдаги насосларни қуидаги мақсадларда қўллаш мүмкін: а) юқори босимлар ҳосил қилиш; б) кўп миқдордаги суюқликларни узатиш. Жавобингизни жадвал маълумотлари шаклида ифодаланг.

9-мавзу: Газларни сиқишиш ва узатиш Умумий маълумотлар

Газларни ҳам суюқликлар каби босимлар фарки мавжуд бўлганидагина узатиш мүмкін бўлади. Сиқилган газ босимини P_2 унинг дастлабки босимига P_1 нисбати ($k=P_2/P_1$) газни сиқилиш даражаси деб юритилади. Газларни сиқишиш ва узатиш учун компрессор машиналари қўлланилади.

Газни сиқишиш даражаси катталигига кўра компрессор машиналар қуидаги турларга ажратилади:

- вентиляторлар ($k < 1,1$) - паст босимларда кўп миқдордаги газларни узатиш учун қўлланилади;

- газодувкалар ($1,1 < k < 3$) - узок масофаларга ўртача босимли газни узатувчи қувурлар системасида қўлланилади;

- компрессорлар ($k > 3$) - газларни юқори босимларгача сиқиши учун ишлатилади;
- вакуум-насослар - газларни ёпиқ системалардан атмосфера босимидан паст бўлган босимларда сўриб олиш учун қўлланилади.

Газларни сиқиши жараёнида уларнинг ҳажми V камаяди, босими P ортади ва ҳарорати T кўтарилади. Газнинг босими 1MPa гача бўлганда юқоридаги учта катталикларнинг ўзаро боғланиши идеал газларнинг ҳолат тенгламаси билан ифодаланади.

Юқори босимли газларнинг босими, ҳажми ва ҳарорати ўртасидаги боғланиш Вандер-Ваалс тенгламаси билан ифодаланади:

$$(P+a/b^2)(v-b)RT, \quad (9-1)$$

бу ерда v - газнинг солиштирма ҳажми, m^3/kg ; $R=8310/\text{M}$ - универсал газ доимийси, $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$; M - газнинг моляр массаси, $\text{kg}/\text{моль}$; P - газ босими, Pa ; T - газ ҳарорати, K ; a ва b -коэффициентлар, уларнинг қийматлари маълумотномаларда берилади ёки критик ҳарорат T_{kp} ва критик босим P_{kp} қийматларига асосан хисобланishi ҳам мумкин

$$a = 27R^2T_{kp}^2/(64P_{kp}); \quad b = RT/(8P_{kp}). \quad (9-2)$$

Газни сиқиши жараёни мобайнида иссиқлик ажralиб чикади. Агар ушбу жараёнда иссиқлик ташқи муҳитга тортиб олинса жараён изотермик дейилади. Бу пайтда жараён (газ) ҳарорати ўзгармайди.

Адиабатик жараёнда ташқи муҳит ва система ўртасида иссиқлик алмашинмайди.

Реал шароитда, газни сиқиши пайтида ажralадиган иссиқликнинг бир қисми ташқи муҳитга тарқалади, бир қисми эса газни иситиш учун сарфланади. Бу жараён политропик жараён дейилади.

Компрессор воситасида газларни сиқиши жараёнида бажарилган солиштирма иш микдори L «ҳарорат - энтропия» ($T-S$) диаграммалари орқали график услубда аниқланади ёки аналитик йўл билан хисобланади.

Агар сиқилаётган газнинг дастлабки P_1 ва охирги P_2 босимлари маълум бўлса, сиқиши жараёнида бажарилган ишнинг солиштирма микдори (J/kg) аналитик усулда, қуйидаги тенгламалар ёрдамида ҳисобланади:

- изотермик сиқиши жараёнида

$$L_{iz} = P_1 v_1 \ln(P_2/P_1); \quad (9-3)$$

- адиабатик сиқиши жараёнида

$$L_{ad} = k/(k-1) P_1 v_1 [(P_2/P_1)^{(k-1)/k} - 1]; \quad (9-4)$$

- политропик сиқиши жараёнида

$$L_{pol} = m/(m-1) P_1 v_1 [(P_2/P_1)^{(m-1)/m} - 1], \quad (9-5)$$

бу тенгламаларда v_1 - газнинг бошланғич шароитлардаги (P_1 ва T_1) солиштирма ҳажми, m^3/kg ; $k=C_p/C_v$ адиабата кўрсаткичи; C_p ва C_v - газнинг ўзгармас босим ва ҳажмдаги иссиқлик сиғимлари, J/kg ; m - политропик кўрсаткич; m қиймати газ хоссалари ва системани атроф-муҳит билан иссиқлик алмашиниш шароитларига боғлиқ бўлади.

Сиқилган газнинг ҳарорати T_2 қуйидаги тенгламалар ёрдамида аниқланади:

- изотермик жараён пайтида

$$T_2 = T_1; \quad (9-6)$$

- адиабатик жараён пайтида

$$T_2 = T_1 (P_2/P_1)^{(k-1)/k}; \quad (9-7)$$

- политропик жараён пайтида

$$T_2 = T_1 (P_2/P_1)^{(m-1)/m}. \quad (9-8)$$

Бир боскичли компрессор воситасида ҳавони сиқиши учун сарфланадиган назарий кувват микдори (kWt)

$$N = V\rho L = (GL)/(3600 \cdot 1000 \eta_k), \quad (9-9)$$

бу ерда: V - компрессорнинг ҳажмий иш унумдорлиги, $\text{m}^3/\text{сек}$; ρ - ҳавонинг зичлиги, kg/m^3 ; L - ҳавони сиқиши учун сарфланган солиштирма иш микдори, $(9-3)-(9-5)$ тенгламалар бўйича аниқланади, J/kg ; G - сиқилаётган ҳаво сарфи, $\text{kg}/\text{сек}$; η_k - компрессорнинг умумий ф.и.к.

Компрессор валидаги қувват қүйидаги тенгламадан аниқланади:

$$N_B = N_H / (\eta_{iz} \eta_{meh}), \quad (9-10)$$

бу ерда $\eta_{iz}=0,64\div0,78$ - изотермик ф.и.к.; $\eta_{meh}=0,8\div0,95$ - механик узатмаларнинг ф.и.к.

Компрессор двигателининг истеъмол қуввати

$$N_{dv} = K_n N_H / (\eta_{iz} \eta_{meh} \eta_{dv}), \quad (9-11)$$


бу ерда $K_n=1,1\div1,15$ - қўшимча қувват коэффиценти; η_{dv} - двигателнинг ф.и.к.

Вентиляторлар

Вентиляторлар газларни кичик босимларда ($P_2/P_1 < 1.1$) турли хил қурилмаларга узатиш, цехлардаги ҳавони циркуляция қилиш ва аспирация тизимларида чанг сўриш каби мақсадларда қўлланилади.

Ишлаш принципига кўра, марказдан қочма типдаги ёки ўқли (пропеллерли) вентиляторлар мавжуд.

Марказдан қочма типдаги вентиляторнинг (9.1-расм) асосий ишчи қисми спиралсимон корпус ичига ўрнатилган кўп парракли барабан (ишчи ғилдирак) ҳисобланади. Барабан консонли вал воситасида электродвигатель валига бевосита уланади.



9.1-расм. Вентилятор схемаси: 1-корпус; 2- ишчи ғилдирак; 3- сўриш патрубкаси; 4- ҳайдаш патрубкаси.

Вентиляторга ҳаво (газ) барабан ўқи бўйича сўриш патрубкаси 3 орқали киради ва ҳайдаш патрубкасидан 4 чиқариб юборилади.

Ишчи ғилдирак (барабан) айланганда ҳаво ёки газ парраклар билан бирга айланаб, ҳосил бўладиган марказдан қочма куч таъсири остида, парраклар юзаси бўйлаб спиралсимон корпусга, ундан эса ҳайдаш патрубкасига ўтади. Бу пайтда ғилдирак марказида сийракланиш вужудга келади ва газнинг янги оқими атмосфера босими остида, корпуснинг сўриш патрубкаси орқали ғилдиракнинг марказий қисмига киради. Шу тариқа газ узатиш жараёни узлуксиз давом этади.

Вентилятор ҳосил қилиши мумкин бўлган босим қиймати ишчи ғилдиракка ўрнатилган парраклар кенглигини уларнинг узунлигига нисбатидан боғлик. Юкори босимли ($3 \cdot 10^3 \div 10^4 \text{ Па}$) вентиляторларда бу нисбат қиймати кичик бўлади.

Паст босимли ($< 10^3 \text{ Па}$) вентиляторнинг ишчи ғилдирагидаги парраклар унинг айланиш йўналишига тескари томонга, орқага қайрилган бўлади. Юкори босимли вентиляторларда парраклар олд томонга эгилган бўлади.

Вентилятор корпуси, ишчи ғилдирак, паррак ва патрубкаларни шакли ва ўлчамлари гидравлик қаршиликларнинг минимал бўлиши заруриятидан келиб чиқиб, танланади.

Марказдан қочма типдаги вентиляторларнинг техник тавсифини белгиловчи катталиклар (иш унумдорлиги Q , босими H ва ғилдиракнинг айланышлар частотаси n) марказдан қочма типдаги насосларнинг ушбу турдаги параметрларига ўхшашиб бўлади. Вентиляторлар учун ҳам пропорционаллик қонуни ўз кучини саклайди.

Вентиляторларни танлаш услуби ҳам марказдан қочма типдаги насосларни танлаш услубига ўхшашиб бўлиб, газ узатиш тармоғининг гидравлик ҳисоблари натижаларига кўра амалга оширилади.

Вентилятор валидаги қувват N_B (кВт) қиймати қўйидаги тенглама бўйича ҳисобланиши мумкин:

$$N_B = VH\rho g / \eta_{dv} = V\Delta P / \eta_{dv}, \quad (9-12)$$


бу ерда V - вентиляторнинг ҳажмий иш унумдорлиги, $\text{m}^3/\text{сек.}$; H - вентилятор босими, Па ; ρ - газнинг зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$, $g = 9,81 \text{ м}/\text{с}^2$ - эркин тушиш тезланиши; ΔP - ҳавони узатиш пайтида вентилятор ҳосил қиласидиган босим, Па ; $\eta_v = \lambda_v \eta_r \eta_{\text{мех}}$ - вентиляторнинг ф.и.к.; λ_v - узатиш коэффициенти; η_r - гидравлик ф.и.к.; $\eta_{\text{мех}}$ - механик ф.и.к.

Ҳавони узатиш пайтида вентилятор ҳосил қилиши мумкин бўлган босим қиймати куйидагича аниқланади

$$\Delta P = (P_2 - P_a)/\rho g + \Delta P_c + \Delta P_x + v^2 \rho_x/2, \quad (9-13)$$

бу ерда P_2 - вентилятор узатётган ҳавонинг босими, Па ; P_a - вентилятор ҳаво сўраётган нуқтадаги (объектдаги) босим; v - вентиляция тармоғидан чиқаётган ҳавонинг тезлиги, $\text{м}/\text{сек}$; ρ_x - ҳавонинг зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$.

Ўқли (пропеллерли) вентиляторлар (9.2-расм) корпуси қисқа цилиндр шаклида бўлиб, унга ишчи ғилдирак ўрнатилган бўлади.



9.2- расм. Ўқли вентилятор схемаси: 1- корпус; 2- ишчи ғилдирак.

Ишчи ғилдиракка винтсизон юза бўйлаб эгилган куракчалар – пропеллерлар ўрнатилади. Ишчи ғилдиракнинг айланиши пайтида куракчалар газни қамраб олади ва уни ғилдирак ўқи бўйлаб узатади.

Парраклар юзасига газни ишқаланиш қаршилиги сезиларсиз ва вентиляторнинг газ оқимига кўрсатадиган қаршилиги кичик бўлганлиги учун ўқли вентиляторларнинг ф.и.к. юқори ($0.6 \div 0.9$) бўлади.

Ўқли вентиляторларнинг босими, марказдан қочма типдаги вентиляторларга нисбатан, $3 \div 4$ маротаба кичик. Шу сабабдан, ўқли вентиляторлар гидравлик қаршилиги кичик бўлган узатиш тармоқлари бўйлаб катта микдорлардаги газларни сўриш учун қўлланилади.

Ўқли вентиляторлар ихчам ва реверсив (икки томонлама йўналиш бўйича) айланиш қобилиятига эга.


Компрессорлар

Ишлаш принципига кўра компрессорлар марказдан қочма типда, роторли, поршенли ва ингичка оқимли турларга ажратилади. Уларнинг принципиал тузилиш схемалари худди шу типлардаги насосларнинг тузилиш схемаларига ўхшаш бўлади.

Поршенли компрессорлар. Ишчи цилиндр узунлиги бўйича поршенни бир маротаба бориб келиши туфайли амалга ошириладиган сўриш ва хайдаш (сикиш) цикллари сонига кўра бир томонлама ёки оддий (сўриш ва хайдаш цикли) ҳамда икки томонлама (иккита сўриш ва иккита хайдаш цикли) ҳаракатланувчи компрессорлар мавжуд. Поршенли компрессорлар, газни сикиш босқичлари сонига кўра, бир босқичли ва кўп босқичли бўлади.

Бир босқичли компрессорларда газ битта ёки параллел ишловчи бир нечта цилиндрларда сикилади. Шунга кўра, компрессорлар бир цилиндрли ёки кўп цилиндрли бўлиши мумкин.

Бир босқичли поршенли компрессор (9.3-расм) поршенли насос каби тузилишга эга бўлиб, унинг ишчи цилинтрида 1 кривошип-шатунли механизм 6 ёрдамида илгариланма-қайтма ҳаракат қиласувчи поршень 2 жойлашган.



9.3-расм. Поршенли компрессорларнинг тузилиш схемалари: а- бир цилиндрли бир томонлама сиқувчи компрессор; б- бир цилиндрли икки томонлама сиқувчи компрессор; в- икки цилиндрли икки томонлама сиқувчи компрессор; 1- ишчи цилиндр, 2- поршень; 3- сўриш клапани; 4- ҳайдаш клапани; 5- шатунъ; 6- кривошип; 7- маховик; 8- крейцкопф.

Поршень чапдан ўнг томонга ҳаракатланганда цилиндрда сийракланиш юзага келади ва сўриш клапани 3 очилиб, цилиндр 1 газга тўлади. Поршень орқага қайтганда эса, цилиндр ичидаги газнинг сиқилиши туфайли, сўриш клапани 3 ёпилади.

Цилиндрдаги босим маълум бир қийматларга етгач, ҳайдаш клапани 4 очилиб, газ ҳайдаш тармоғига узатилади. Шундай сўнг цикл қайтарилади.

Газ сиқилганда унинг ҳарорати кўтарилади. Юқори ҳарорат таъсирида “поршень-цилиндр” системасини ёғлаб турувчи мойнинг куймаслиги ва ушбу системанинг нормал ишлаши учун цилиндр девори ташқи томондан совутилиб турилади.

Бир босқичли компрессорнинг иш унумдорлиги унча юқори бўлмаганлиги сабабли саноат корхоналарида икки томонлама газ сиқувчи поршенли компрессорлар кўп ишлатилади (9.3-расм, б- схема).

Бундай компрессорларнинг ишчи цилинтрида газ поршеннинг ҳар иккала томони билан навбатма-навбат сиқилади. Поршеннинг цилиндр бўйлаб бир маротаба бориб келиши натижасида газни икки марта сўриб олиш ва икки марта ҳайдаш акти амалга оширилади.

Икки томонлама газ сиқувчи поршенли компрессорнинг иш унумдорлиги бир томонлама газ сиқувчи компрессорнинг иш унумдорлигидан деярли икки баробар юқори, ўлчамлари эса деярли бир хил, аммо мураккаброқ тузилишга эга.

Икки цилиндрли бир томонлама газ сиқувчи компрессор тузилиш жиҳатдан иккита шу тартибда ишловчи компрессорлар мажмуасидир (9.3-расм, в-схема). Компрессорнинг поршенлари тирсакли валга, бир-бирига нисбатан 90° ёки 180° бурчак остида ўрнатилган кривошип орқали ҳаракатга келтирилади.

Сиқиш жараёнида туртқиларни пасайтириш ва газ узатишни меъёрлаштириш мақсадида сиқилган газ дастлаб ресиверга, сўнгра эса ҳайдаш линиясига узатилади. Ресиверда газ мой ва намлиқдан тозаланади.

Вертикал цилиндрли компрессорлар горизонтал цилиндрли компрессорларга нисбатан бир қатор афзалликларга эга: улар горизонтал компрессорларга ($n=100\div240 \text{ мин}^{-1}$) нисбатан тез юрар ($n=300\div500 \text{ мин}^{-1}$) бўлгани учун иш унумдорлиги юқори, ихчамлиги сабабли ишлаб чиқариш майдонида кичик жой эгаллайди, цилиндр ва поршенларнинг емирилиш даражаси секин кечади.

Поршенли компрессорларнинг иш унумдорлиги вақт бирлиги ичиде узатилган газнинг ҳажми билан аниқланади.

Бир томонлама сиқувчи компрессорнинг ҳақиқий иш унумдорлиги ($\text{м}^3/\text{сек}$) қўйидаги тенглама ёрдамида хисоланади:

$$Q = \lambda F S n / 60, \quad (9-14)$$

бу ерда λ - узатиш коэффициенти; F - поршеннинг кўндаланг кесим юзаси, м^2 ; S - поршень йўлининг узунлиги, м; n - кривошиппнинг айланиш частотаси, мин $^{-1}$.

Узатиш коэффициентининг қиймати $\lambda = (0.8 \div 0.95) \lambda_0$ чегараларда қабул қилинади.

Компрессорнинг ҳажмий фойдали иш коэффициенти қўйидаги тенглама бўйича хисобланади

$$\lambda_0 = 1 - \varepsilon_0 [(P_2/P_1)^{1/m} - 1], \quad (9-15)$$


бу ерда $\varepsilon_0 = V_k/V_1 = 0.03 \div 0.08$; V_k - цилиндрдаги бўшлиқнинг қолдиқ ҳажми; V_1 - поршеннинг цилиндрда силжиши туфайли ҳосил бўладиган ишчи ҳажм; $m = 1.2 \div 1.35$ - қолдиқ ҳажмдаги сиқилган газнинг кенгайишини политропик кўрсаткичи.

Кўп босқичли компрессорларнинг иш унумдорлиги уларнинг биринчи босқичини иш унумдорлиги билан аниқланади.

Поршенли компрессорларнинг фойдали иш коэффициенти юқори бўлиб, улар ёрдамида газларни кенг интервалда, 100 МПа гача сиқиш мумкин. Мазкур машиналарнинг асосий камчилликлари - газларни бир меъорда узатиб бўлмаслиги, иш унумдорлигининг пастлиги ва клапанларнинг кўплигидир.

Роторли компрессорлар. Конструктив белгиларига кўра роторли компрессорлар пластинали, сув ҳалқачали, думалайдиган роторли, винтли, шестерняли ва бошқа турларга ажратилиши мумкин.

Пластинали компрессорлар ва пластинали насосларнинг тузилиши ва ишлаш принципи айдан ўхшаш бўлади (9.4-расм).



9.4- расм. Пластинали роторли компрессор схемаси: 1- ротор; 2- пластина; 3- ишчи бўшлиқ; 4- совутувчи сув камераси; 5- қобик; 6- ҳайдаш патрубкаси; 7- сўриш патрубкаси.

Компрессор корпусининг ички юзасига нисбатан унинг ротори муайян эксцентриситет билан жойлаштирилади.

Роторнинг ўйикларига (пазларига) радиал йўналишда эркин суриладиган пластиналар жойлаштирилган. Пластиналар ротор ва корпус орасидаги ўроқсимон конструктив бўшлиқни бир нечта ўзаро тенг бўлмаган, ўзгарувчан ишчи ҳажмларга ажратади.

Сўриш патрубкаси худудида пластиналар марказдан қочма куч таъсирида роторнинг ўйикларидан сурилиб чиқади ва корпус деворларига куч билан зичланади. Бу пайтда газ икки пластина орасидаги бўшлиқка киради. Ротор маълум бир бурчаккача бурилганда пластиналар энг юқори нуктага интилади. Бу пайтда бўшлиқнинг ишчи ҳажми аста-секин ортиб боради. Роторнинг келгуси бурчакларга бурилиши пазлардан тўла чиқкан пластиналарни ўйикларга қайта киришига сабаб бўлади. Натижада, пластиналар

орасидаги ишчи ҳажм аста-секин кичрайиб боради. Бу ҳажмни тўлдирган газнинг босими ортиб, ҳарорати кўтарилади.

Роторнинг кейинги бурилишлари давомида ишчи ҳажм ҳайдаш патрубкаси бўшлиғи билан туташади ва бу ердан сиқилган газ ресиверга, ундан эса ҳайдаш тармоғига ўтади. Шундан сўнг, иш цикли қайтарилади.

Роторли компрессорлар ихчам, енгил, айланишлар частотаси катта, тузилиши оддий, кривошип-шатунли механизми бўлмаганлиги сабабли тиник ва равон ишлайди. Ротор валини электродвигатель валига бевосита улаш мумкин. Шу билан биргаликда, бу турдаги компрессорларнинг ф.и.к. кичик, сиқилган газ босими юқори эмас, тайёрлаш технологияси мураккаб ва уларни тез-тез созлаб турилади.

Пластинали компрессорларнинг иш унумдорлиги ($\text{m}^3/\text{сек}$) қуйидаги тенглама ёрдамида хисобланishi мумкин

$$Q = 2Ln\lambda_v(\pi D - \delta z) \quad (9-16)$$

бу ерда L - пластиналар узунлиги, м; e - роторнинг эксцентриситети, м; n - роторни айланишлар частотаси, с^{-1} ; D - насос корпусининг ички диаметри, м; δ - пластина қалинлиги, м; $z=30\div40$ - пластиналар сони; λ - узатиш коэффициенти. Одатда $e/D=0,06\div0,07$.

Компрессорнинг узатиш коэффициенти қуйидагича хисобланади:

$$\lambda_v = 1 - K(P_2/P_1), \quad (9-17)$$

бу ерда K - коэффициент, кичик иш унумдорлигига ($Q<0.5 \text{ m}^3/\text{сек}$) эга бўлган компрессорлар учун $K=0.1$; иш унумдорлиги юқори бўлган ($Q>0.5 \text{ m}^3/\text{сек}$) компрессорлар учун эса $K = 0.05$.

Компрессор валидаги қувват қиймати қуйидаги тенглама бўйича аниқланади

$$N = QP_1\ln(P_2/P_1)/\eta. \quad (9-18)$$

Роторли компрессорлар бир босқичли ($P_2 \leq 2.5\div5 \text{ atm}$) ёки икки босқичли ($P_2 = 8\div15 \text{ atm}$) бўлади.

Назорат саволлари: 1. Газларни сиқиши даражасига кўра компрессор машиналари қандай туркумларга ажратилади? 2. Газларни изотермик, адиабатик ва политропик сиқиши жараёнларида бажарилган солиштирма иш миқдорини қандай ҳисоблаш мумкин? 3. Компрессор электродвигателининг истеъмол қуввати қайси бир катталиклардан боғлиқ бўлади? 4. Вентиляторларнинг ишлаш принципини тушунтириб бера оласизми? 5. Вентиляторлар қайси бир белгиларга кўра гурухларга ажратилади? Уларни танлаш услублари ҳақида нималарни биласиз? 6. Компрессорларнинг қандай турлари мавжуд? 7. Нима сабабдан поршени компрессорда сиқилган газ дастлаб ресиверга узатилади? Ресивернинг вазифаси нимадан иборат? 8. Пластинали компрессор қандай афзалликларга эга? Унинг ишлаш принципини тушунтириб беринг. 9. Вакуум-насосларни қўллашдан кўзланган асосий технологик мақсадни тушунтириб беринг. 10. Вакуум-насосларнинг турлари ва уларни қўлланиш соҳалари ҳақида нималарни биласиз? 11. Буғ эжекторли вакуум-насоснинг ишлаш принципини тушунтириб беринг. Қайси бир ҳолатларда кўп босқичли буғ эжекторли вакуум-насослардан фойдаланилади?

10-мавзу: Суюқлик мухитларини аралаштириш

Умумий маълумотлар

«Суюқлик-суюқлик», «суюқлик-газ» ва «суюқлик-қаттиқ жисм» системаларида аралаштириш энг мухим гидромеханик жараёнлардан бири бўлиб, асосан қуйидаги технологик мақсадларда қўлланилади:

- суспензия ҳосил қилиш, яъни қаттиқ жисм заррачаларини суюқлик мухитида ҳажман бир текисда тарқатиш;

- эмульсия ҳосил қилиш, яъни суюқлик заррачаларини берилган ўлчамларгача майдалаш ва уларни суюқлик мухити ҳажми бўйлаб бир текисда тақсимлаш;

- барботаж жараёнларида газ пуфакчаларини суюқлик ҳажмида бир хил тақсимланишига эришиш ёки суюқликларни газ билан түйинтириш (аэрация);
- суюқликларни иситиш ёки совутиш жараёнларини тезлаштириш;
- ўзаро аралашадиган системалардаги модда алмасиниш жараёнларини (масалан, тузни сувда эритиши) жадаллаштириш;
- биотехнологик жараёнларни амалга ошириш.

Аралаштириш жараёнида ташқи куч (механик аралаштиргичлар, газ ва суюқликнинг ингичка оқими) таъсирида мұхитта қўшимча импульс берилади. Натижада, курилманинг ишчи ҳажмидаги суюқлик мұхитининг макроскопик ҳажмдаги қатламлари бир-бирига нисбатан кўп маротаба силжийди.

Аралаштириш пайтида чегара қатламининг қалинлиги камаяди ва ўзаро таъсир этувчи фазаларнинг контакт юзаси доимо янгиланиб туради. Бунда мұхиттнинг турбулентлик даражаси ортиб, фазалар ўртасидаги иссиқлик ва модда алмасиниши шароитлари яхшиланади. Шу сабабдан, ишчи мұхитларни аралаштириш пайтида уларда кечадиган кимёвий, иссиқлик ва модда алмасиниш жараёнлари тезлашади.

Аралаштириш жараёни унинг интенсивлиги (тезлиги), қувват сарфи ва самарадорлиги билан тавсифланади.

Жараён интенсивлиги аралаштирилаётган суюқликнинг бирлик ҳажмига ү ёки массасига (ψ) сарфланыётган энергия миқдори (N/ψ ёки $N/\psi\rho$) билан аниқланади.

Курилмада аралаштирилаётган суюқликнинг ҳаракат режими жараён интенсивлигидан боғлиқ бўлади.

Аралаштириш интенсивлигининг ортиши ҳар доим қўшимча энергия сарфи билан боғлиқ бўлади. Жараён интенсивлигининг ортишидан эришиладиган технологик самарадорлик эса аниқ белгиланган чегараларда чекланган бўлади. Шунинг учун жараён интенсивлиги энергия сарфи минимал бўлган ҳолатда максимал технологик самарадорликка эришиш шароитларидан келиб чиқиб, аниқланади.

Аралаштириш самарадорлиги тушунчаси жараённинг сифатли амалга оширилишини тавсифловчи технологик самара деб талқин этилади. Технологик мақсадлардан келиб чиқиб, аралаштириш самарадорлиги турлича ифодаланиши мумкин. Мисол учун, суспензия ва эмульсиялар тайёрлаш жараёнларида аралаштириш самарадорлиги фазаларнинг маҳсулот ҳажми бўйича бир хилда тақсимланиши билан тавсифланади. Иссиқлик алмасиниш жараёнларини тезлатиш пайтида эса ушбу катталик иссиқлик бериш коэффициентини қанчага ортгани билан таърифланади.

Аралаштириш қурилмасининг ҳажми бўйича фазаларнинг араласиши даражаси қуйидаги тенглама ёрдамида ифодаланади

$$i = 1 - \left(\sum_1^m \Delta x_1 / (100 - x_c) + \sum_1^n \Delta x_2 / x_c \right) / (m + n), \quad (10-1)$$

бу ерда $x_c = 100V_k\rho_k / (V_c\rho_c + V_k\rho_k)$ - идеал (тўлик) араласиши пайтида қаттиқ заррачаларнинг аралашма ҳажмидаги концентрацияси; V_k - тарқалаётган қаттиқ жисм заррачаларининг асосий маҳсулотдаги ҳажми; V_c - курилмадаги асосий маҳсулотнинг (суюқликнинг) ҳажми; ρ_k ва ρ_c - қаттиқ заррачалар ва суюқликнинг зичликлари; x - аралаштириш қурилмасидаги заррачалар концентрацияси, ўзгарувчан қиймат; $\Delta x_1 = x - x_c$ - аралаштириш қурилмасидаги модда концентрация-ларининг мусбат фарқи; $\Delta x_2 = x - x_c$ - курилмадаги модда концентрация-ларининг манфий фарқи; m - мусбат ($\Delta x_1 > 0$) ўлчов натижалари олинган намуналар сони; n - манфий ўлчов натижалари ($\Delta x_2 < 0$) олинган намуналар сони.

Араласиши даражаси $0 < i < 1$ чегараларда ўзгариши мумкин.

Саноат корхоналарида суюқликлар механик аралаштиргичлар ва турбулизаторлар ёрдамида, пневматик ва циркуляцион усулларда аралаштирилади.

Механик аралаштириш усули механик аралаштиргичларни айланма ёки тебранма ҳаракати туфайли амалга оширилади. Аралаштиргичлар вертикал, горизонтал ёки қия жойлаштирилган валга ўрнатилган парраклар комбинациясидан иборат бўлади.

Суюқликни **пневматик аралаштириш** услубида унинг муайян қатлами орқали сиқилган инерт газ ўтказилади. Газни суюқликнинг қўндаланг кесими бўйлаб бир хилда тарқатиш учун барботёрлар қўлланилади. Барботёрлар перфорацияланган қувурдан ($d=10\div50$ мм) хочсимон ёки спиралсимон шаклларда тайёрланади. Саноат корхоналарида пластина ёки диск шаклида ишланган барботёрлар ҳам кенг қўлланилади.

Пневматик аралаштириш усули ишчи газни суюқликка таъсири натижасида маҳсулотнинг сифат кўрсаткичлари бузилмайдиган ҳолатлардагина қўлланилади.

Циркуляцион аралаштириш усулида аралаштирилаётган суюқлик «қурилманасос-қурилма» ёпиқ системаси бўйича, насос воситасида, маълум бир вақт мобайнида узлуксиз ҳайдалади.

Вақт бирлиги ичида насос ёрдамида узатиладиган маҳсулот миқдорини қурилмадаги суюқлик ҳажмига нисбати циркуляциянинг каррали сони дейилади. Ушбу қиймат катталиги жараённинг интенсивлигини белгилайди.

Турбулизаторлар ёрдамида аралаштириш усулида суюқлик турли хилдаги турбулизаторлар (масалан, винтлар, спираллар ва х.) орқали ҳайдалади. Турбулизаторлар қурилмаларнинг ишчи қисмларига (масалан, қиздириш трубкалари ичига) ўрнатилади.

Аралаштириш қурилмасидаги суюқликнинг ҳаракати


Механик аралаштириш мосламаси бўлган қурилмаларда ишчи органнинг айланма ҳаракати таъсирида суюқликнинг уч ўлчамли мураккаб оқими (тангенциал, радиал ва аксиал оқимлар) юзага келади. Агар суюқлик тезлиги v деб белгиланса, у ҳолда унинг тангенциал улуши v_t , радиал улуши v_r ва аксиал (ўқ бўйича) улуши v_z га teng бўлади.

Тангенциал оқим барча типдаги аралаштиргичларни ишлаши пайтида хосил бўлади. Қурилмадаги суюқликнинг тангенциал оқими аралаштиргични айланиш тезлигига параллел бўлган концентрик айланалар бўйича ҳаракатланади. Оқимнинг тангенциал v_t тезлигини ўртача қиймати радиал v_r ва аксиал v_z тезликларнинг ўртача қийматларидан деярли 10 марта катта бўлади. v_t қиймати қурилманинг баландлиги бўйича сезиларли даражада ўзгармайди ва амалий жиҳатдан аралаштириш баландлигидан боғлиқ бўлмайди.

Тангенциал тезлик аралаштиргич диаметри $d=0.75D$ бўлганда максимал қийматга эга бўлади.

Аралаштиргич катта тезликларда айланганда ($Re_m=100$) аралаштирилаётган суюқлик марказдан қочма куч таъсирида мослама парраклари юзасидан радиал йўналишда оқиб туша бошлайди. Радиал оқим аралаштиргичнинг айланиш ўқига перпендикуляр бўлган йўналишда суюқликнинг идиш девори томон ҳаракати билан тавсифланади. Бу оқим аралаштиргичнинг айланиш юзаси бўйлаб ҳаракат қилиб, идиш деворига етгандан сўнг, икки қисмга бўлинади.

Оқимнинг биринчи қисми идиш девори бўйлаб унинг тубига томон йўналади, иккинчи қисми эса юқорига қараб, суюқликнинг эркин юзасидан томон ҳаракатланади (10.1-расм). Шу тариқа радиал



10.1-расм. Қурилмадаги суюқликни циркуляциянеш схемаси.

оқимнинг юзага келиши натижасида аралаштиргич қамраб олган соҳа - паст босим зonasи пайдо бўлади. Бу соҳага суюқликнинг эркин юзасидан пастга ва идиш тубидан юқорига йўналган оқимлар интилади. Натижада, ушбу паст босим зonasида қурилманинг юзасидан

пастга, паррак томонга йўналган ва идиш тубидан юқорига йўналган суюқликнинг аксиал оқими юзага келади. Аксиал оқим йўналиши аралаштиргичнинг айланиш ўқига параллел бўлади.

Шундай қилиб, қурилмада суюқликнинг барқарор аксиал (меридиал) оқими ёки барқарор мажбурий циркуляция ҳосил бўлади.

Механик аралаштириш мосламалари

Озиқ-овқат саноати корхоналарида қўлланиладиган барча механик аралаштиргичларни шартли равишда секин ва тез айланувчи мосламалар гурухига ажратиш мумкин. Секин айланувчи мосламалар (якорли, рамали ва б.) парраги учининг чизиқли тезлиги тахминан 1 м/с бўлади. Тез айланувчи аралаштиргичларнинг (пропеллерли, турбинали ва б.) чизиқли тезлиги эса 10 м/с га яқин бўлади.


Саноатда энг кўп қўлланиладиган механик аралаштиргичлар тузилишига кўра парракли, пропеллерли ва турбинали синфларга ажратилади.

Ноњютон суюқликлари ва қовушқоқлиги ўта юқори бўлган пастасимон маҳсулотларни аралаштириш учун маҳсус турдаги аралаштиргичлар - винтли, шнекли, лентали, рамали, пичноқсимон ва бошқа мосламалар қўлланилади.

Айrim ҳолларда аралаштиргичлар суюқлик оқимининг асосий йўналишлари бўйича - тангенциал, радиал ва аксиал мосламалар гурухларига ҳам ажратилади.

Аралаштириш қурилмалари одатда аралаштиргич ўрнатилган вертикал идиш шаклида бўлиб, ишчи органнинг айланиш ўқи қурилманинг ўқига параллел, перпендикуляр ёки қия текисликда жойлашган бўлади.

Бундай қурилмалар таркиби корпус, электродвигатель, редуктор, узатмалар ҳамда валга ўрнатилган аралаштириш мосламасидан иборат бўлади .



10.2-расм. Якорли аралаштиргичи бўлган қурилма схемаси: 1-корпус; 2-ортиқча босим қувури; 3- якорь; 4- вал; 5 ва 9- подшипник; 6-таянч; 7- мотор-редуктор; 8- муфта.

Қурилма цилиндрик корпус, остики ва юқориги қопқоқлардан иборат бўлади. Қурилмадаги ишчи босим қийматига кўра қопқоқлар ясси, эллиптик ва сферик шаклларда ишланади. Катта диаметрли қурилмаларда қуйи қопқоқ корпусга пайвандланган бўлади.

Юқори қопқоқга ўлчов-назорат асбоблари, маҳсулот узатиш патрубкаси ва аралаштиргич ўрнатилади.

Қурилмага техник хизмат кўрсатиш учун цилиндрик корпусга катта ўлчамли туйнук пайвандланади. Қурилмада кечётган жараёнлар маҳсус фонарлар воситасида кузатилиши мумкин.

Қурилмага иссиқлик бериш ёки аралаштирилаётган суюқликни совутиш учун корпус гилофли бўлиши ёки унинг ичига змеевиклар ўрами ўрнатилиши мумкин.

Қурилма ичига ўрнатиладиган асосий ишчи орган - аралаштиргич тури ишлов бериладиган маҳсулотнинг қовушқоқлиги ва кўзланган технологик мақсадларга асосан танланади.


Аралаштиргичлар идиш диаметри D , аралаштиргич диаметри $d = f(D)$, парракнинг кенглиги b ва идиш тубидан аралаштириш мосламасигача бўлган масофа h каби конструктив параметрлар билан тавсифланади (10.1-жадвал).

10.1- жадвал.

Айрим аралаштиргич турларининг тавсифлари

Аралаштиргич тури	μ , Па с	n , мин ⁻¹	$d = f(D)$	$b = f(D)$	$h = f(D)$
Парракли	< 0,1	20÷80	(0,6÷0,9)D	(0,1÷0,2)D	$\leq 0,3 D$
Пропеллерли	< 6	150÷1000	(0,25÷0,33)D		(0,5÷1)D
Турбинали	< 500	200÷2000	(0,15÷0,6)D		
Шнекли	500	1÷4 с ⁻¹			
Лентали	3000				

Озиқ-овқат саноати корхоналарида кенг қўлланиладиган айрим аралаштиргичларнинг тузилиши қўйидаги 10.3 ва 10.4 -расмларда тасвиранган.



10.3-расм. Ўта юқори (а,б,в) ва ўртacha (г,д,е) қовушқоқликка эга бўлган суюқликларни аралаштириш учун мосламалар: а- тасмали; б- тароқли; в- шнекли; г- якорли; д- рамали; е- япроқли.

Парракли аралаштиргичлар бир ёки бир нечта парракдан иборат бўлади. Улар қовушқоқлиги кичик бўлган суюқликларни аралаштириш учун мўлжалланган. Қовушқоқлиги катта бўлган суюқликлар кўп парракли ёки маҳсус тайёрланган аралаштиргичлар (масалан, якорли) воситасида аралаштирилади.

Парракли аралаштиргич вертикал ёки қия валга ўрнатилган тўртбурчак кесим юзали бир ёки бир нечта парракдан иборат бўлади. Парракли аралаштиргичлар гурухига маҳсус тайёрланадиган якорли, рамали ва япроқли аралаштиргичлар ҳам киритилади (16.7-расм, г-, д- ва е- схемалар).

Парракли аралаштиргичларни тузилиши содда ва тайёрланиши осон. Бу турдаги аралаштиргичларнинг насос эффиқти паст бўлиши сабабли қурилма ҳажми бўйича суюқликни тўлиқ аралаштириш имконияти чегараланган. Аралаштирилаётган суюқлик ҳажми бўйича турбулентлик аста-секин ортади, циркуляция сони кичик. Шу сабабдан,

ушбу аралаштиргичлар қовушқоқлиги кичик бўлган суюқликларни даврий равишда аралаштириш учун қўлланилади.

Баландлиги диаметрига нисбатан катта бўлган қурилмаларда ($H/D > 1.5$) аралаштирилаётган суюқликнинг турбулентлигини ошириш учун вертикал валга икки парракли аралаштиргичлар бир-бирига нисбатан 90° га бурилган ҳолатда, бир неча қаторда ўрнатилиади. Парраклар қаторининг оралиғи $t = (0.3 \div 0.6)D$ чегараларда белгиланади.

Қовушқоқлиги $\mu \leq 10$ МПа с ва қиздирувчи юзали қурилмалардаги суюқликни аралаштириш учун **якорли ва рамали аралаштиргичлар** (10.7-расм, г- ва д-схемалар) қўлланилади. Бундай мосламаларнинг шакли ва ўлчамлари идишнинг ички юзаси ва ўлчамига монанд бўлади. Идиш девори ва ишчи орган орасидаги тиркиш кенглиги $3 \div 10$ мм дан ортмайди. Аралаштиргични ишлаши пайтида қурилма туби ва деворларига ёпишган маҳсулот заррачалари узлуксиз равишда тозаланиб туради.

Япроқсимон аралаштиргич (-расм, е-схема) парракларининг эни анча кенг бўлиб, аралаштирилаётган суюқликнинг тангенциал оқимини таъминлайди. Япроқсимон аралаштиргич парракларидаги тешиклар айланма ҳаракат пайтида қўшимча оқимлар ҳосил қиласи. Мосламанинг айланиш тезлиги ортган сари оқим ҳаракати ҳам мураккаблашиб, жараён интенсивлиги ортади.

Япроқсимон аралаштиргичларнинг ўлчамлари қўйидаги тавсиялар асосида аниқланади: $d = (0.3 \div 0.5)D$, $b = (0.5 \div 1.0)D$, $h = (0.2 \div 0.5)D$. Мухит қовушқоқлигининг ортиши ва паррак энини кенгайиши билан аралаштиргич тезлиги камаяди.

Пропеллерли аралаштиргичларнинг асосий ишчи органи бўлган пропеллер бир неча винтсимон суйри андозада бажарилган парракдан (қанотдан) иборат бўлади (10.4-расм, а-схема). Саноат корхоналарида уч парракли пропеллерлар кенг тарқалган. Аралаштиргичнинг вали вертикал, горизонтал ёки қия ҳолатда жойлашган бўлиши мумкин. Суюқлик сатхи баландлигига кўра валга бир ёки бир нечта пропеллер ўрнатилиши мумкин.

Пропеллер қанотлари суюқликда худди винт каби ҳаракат қиласи, катта тезлиқда ($n = 150 \div 1000 \text{ мин}^{-1}$) уни яхши аралаштиради, самарали, аммо жараённи амалга ошириш учун кўп энергия сарфланади.


Пропеллерли аралаштиргичлар асосан ўқ бўйича бўйлама оқимлар ҳосил қиласи. Шу сабабли, уларнинг насос эффиқти юқори бўлади. Бу эса жараён даврини сезиларли даражада қисқартиради. Шу билан бирга, пропеллерли аралаштиргичларнинг тузилиши мураккаб, уларнинг самарадорлиги ўрнатилиш ҳолати ва қурилма шаклидан боғлиқ бўлади.

Пропеллерли аралаштиргичлар қовушқоқлиги $\mu \leq 2 \text{ Па} \cdot \text{s}$ бўлган суюқликларни аралаштириш, эритмалар ва эмульсиялар тайёрлаш ва катта ҳажмдаги суюқликларни гомогенизация қилиш каби мақсадлар учун қўлланилади.

Пропеллерли аралаштиргичларнинг ўлчамлари ўртасида нисбатлар -жадвалда ифодаланган.

Турбинали аралаштиргичнинг асосий ишчи органи вертикал ўқга ўрнатилган яси, қия ва эгри чизик бўйича тайёрланган куракли (парракли) турбина ғилдирагидир (10.4-расм, г- ва д- схемалар). Турбинали аралаштиргич очиқ ёки ёпиқ типда бўлиб, асосан радиал оқимларни юзага келтиради. Суюқлик аралаштиргичнинг марказий тешикларидан кириб, у ерда марказдан қочма куч таъсирида тезланиш олган ҳолда, ғилдиракдан парраклар юзаси бўйлаб радиал йўналишда чиқиб кетади.

Агар турбина катта тезликларда айланса, идишдаги суюқликнинг радиал оқими билан бир қаторда тангенциал оқим ҳам юзага келиши ва гирдоб ҳосил бўлиши мумкин. Суюқликнинг айланма ҳаракатини ва гирдоб ҳосил бўлиш эҳтимолини камайтириш мақсадида қурилма деворига қайтарувчи тўсиқлар ўрнатилиади.



10.4-расм. Тез айланувчи аралаштиргичлар: а- пропеллерли; б- икки парракли; в- уч парракли; г- очиқ турбинали; д- ёпиқ турбинали.

Турбинали аралаштиргичларнинг самарадорлиги жуда юқори бўлиб, иссиқлик алмашиниш жараёнларини тезлаштириш, катта ҳажмдаги суюқликларни аралаштириш ($\mu \leq 500$ Па·с), таркибида катта ўлчамли ($d \leq 25$ мм) заррачалар тутган суспензияларни аралаштириш, эритиш жараёнларини амалга ошириш каби мақсадларда қўлланилади.

Суюқлик сатхининг идиш диаметрига нисбати $H/D < 2$ бўлган ҳолатлар учун турбинали аралаштиргичнинг диаметри $d = (0.15 \div 0.65)D$, айланишлари сони $n = 2 \div 5 \text{ c}^{-1}$ ва уларнинг чизиқли тезлиги $3 \div 8 \text{ м/сек}$ чегараларда бўлади.

Саноатда шнекли, лентали, планетар, вибрацион ва бошқа турдаги аралаштиргичлардан қовушқоқлиги ўта юқори бўлган суюқликларни ва пастасимон маҳсулотларни аралаштириш учун фойдаланилади (16.7- расм, а-, б- ва в-схемалар).

Назорат саволлари: 1. Озиқ-овқат маҳсулотлари технологиясида суюқликларни аралаштириш йўли билан қандай жараёнларни амалга ошириш мумкин? 2. Суюқликни аралаштириш жараёни механизмини тушунтириб беринг. 3. Аралаштириш жараёнини тавсифловчи қандай катталикларни биласиз? 4. Маҳсулотни аралаштирилиш даражаси қайси бир tenglama ёрдамида аниқланади? 5. Суюқликларни аралаштиришнинг қандай усууллари мавжуд? Ушбу усууллар моҳиятини изохлаб беринг. 6. Аралаштириш қурилмасида суюқлик қандай тартибларда харакатланади? Ушбу харакатни ифодаловчи қандай катталиклар мавжуд? 7. Суюқлик гирдобининг ҳосил бўлиш механизмини тушунтириб беринг. Ушбу ходисани механик аралаштириш жараёнига нисбатан ижобий ва салбий таъсири ҳақида нималарни биласиз? 8. Механик аралаштиргичларнинг қандай турлари мавжуд? 9. Аниқ бир жараённи амалга ошириш учун аралаштириш мосламаси қандай танланади? 10. Механик аралаштиргичли ихтиёрий бир қурилманинг схемасини чиза оласизми? Ушбу қурилманинг ишлаш принципи ва ундаги жараённинг кечиш тартибини тушунтириб беринг. 11. Механик аралаштириш жараёни учун энергия сарфи қандай аниқланади? 12. Циркуляцион аралаштириш усулининг моҳиятини қандай тушунасиз? 13. Аралаштиргичли қурилмаларда оқим тезлиги қандай тақсимланишини тасвирланг. 14. Аралаштиргичнинг насос эфекти деганда нимани тушунасиз? 15. Қандай мақсадлар учун аралаштириш қурилмаларида оқимни қайтарувчи тўсиқлар ўрнатилади? 16. Пневматик аралаштириш усули қандай мақсадларни амалга ошириш учун қўлланилади? 17. Барботаж жараёни механизмини тушунтириб беринг. Ушбу жараённи тавсифловчи қандай катталиклар мавжуд? 18. Барботаж жараёни учун газ сарфи қандай аниқланади?

11-мавзу: Турли жинсли системаларни ажратиш

Турли жинсли системаларнинг турлари

Барча суюқлик системаларини иккита катта гурухга - гомоген (бир жинсли) ва гетероген (турли жинсли) системаларга ажратиш мумкин.

Тоза суюқлик ва ундаги маълум бир модданинг эритмасини гомеген система дейиши мумкин. Гетероген суюқлик системасининг таркиби суюқлик ва унда эримайдиган қаттиқ модданинг майда заррачаларидан иборат бўлади. Гетероген системаларни дисперс системалар деб ҳам юритилади.

Технологик жараёнларни амалга ошириш пайтида «суюқлик-газ», «газ-қаттиқ модда» ва «суюқлик-қаттиқ модда» фазаларидан таркиб топган турли жинсли системалар ҳосил бўлади.

Кўриниб турибдики, ҳар қандай гетероген система таркиби икки ёки ундан ортиқ фазадан иборат бўлади. Заррачалари ўта майда бўлган фаза дисперс (ички) фаза, уларни ўраб олган фаза эса дисперсион (ташқи) фаза деб таърифланади.

Фазаларнинг физик ҳолатига кўра турли жинсли системалар суспензиялар, эмульсиялар, кўпиклар, чанглар, тутунлар ва туманлар гурухларига ажратилиади.

Суспензия суюқлик ва қаттиқ модда заррачаларидан иборат бўлади. Қаттиқ модда заррачаларининг ўлчамларига (d) кўра суспензиялар қўйидаги шартли гурухларга ажратилиши мумкин:

- дағал суспензиялар – $d > 100$ мкм;
- майин суспензиялар – $d = 0,5 \div 100$ мкм;
- лойқа суспензиялар – $d = 0,1 \div 0,5$ мкм;
- коллоид эритмалар - $d \leq 0,1$ мкм;

Икки хил суюқликни ўзаро аралаштирилиши туфайли **эмульсия**

ҳосил бўлади. Бунда биринчи суюқликнинг ичида иккинчи, унда эримайдиган суюқлик томчилари тарқалган бўлади. Эмульсиялар вақт ўтиши билан, оғирлик кучи таъсирида, қатламларга ажралиб қолиши мумкин. Бундай ҳолатнинг олдини олиш ва аралашма барқарорлигини ошириш мақсадида уларга стабилловчи моддалар қўшилиши ёки суюқлик томчиларининг ўлчамларини кичрайтириш ($d < 0,4 \div 0,5$ мкм) мақсадида гомогенизация қилиниши мумкин.

Суюқлик қатлами орқали газ аралашмаларини ўтказиш жараёнида **кўпиклар** ҳосил бўлади. Кўпиклар ўз таркибида газ пуфакчалари тутган суюқлик системалари сифатида тавсифланади, улар ўз хоссаларига кўра эмульсияларга яқин туради.

Ўз таркибида қаттиқ модданинг майда заррачаларини ($d = 5 \div 100$ мкм) тутган газ системалари **чанглар** дейилади. Чанглар қаттиқ моддаларни механик услубларда майдалаш ва уларни ҳаво ёрдамида узатиш пайтида ҳосил бўлади.

Тутун таркибида $0,3 \div 5$ мкм ўлчамли қаттиқ модда заррачалари бўлиб, одатда қаттиқ ва суюқ ёқилғиларни ёниши пайтида ҳосил бўлади.

Туман таркибан суюқлик ва газ фазаларидан иборат бўлиб, сув буғларини ҳаво ёрдамида совутиш ёки буғларни конденсацияланиши натижасида ҳосил бўлади. Туман таркибидаги суюқлик заррачалари ўлчами $0,3 \div 3$ мкм атрофида бўлади.

Чанг, тутун ва туманлар аэродисперс системалар ёки аэрозоллар деб ҳам юритилади. Турли жинсли системалар дисперс фаза концентрацияси ва уни ташкил этувчи заррачаларнинг ўлчамлари билан тавсифланади. Турлича ўлчамли заррачалардан иборат бўлган дисперс системалар **полидисперс системалар** дейилади. Бундай системалар фракциявий (дисперсиявий) таркиби билан тавсифланади. Агар системадаги заррачаларнинг ўлчамлари бир хил (ёки шунга яқин) бўлса, бундай системалар **монодисперс системалар** деб юритилади.

Кўплаб дисперс фазалар барқарор бўлмайди, уларнинг таркибий заррачалари катталашиш хусусиятига эга бўлади. Томчилар ёки газ пуфакчаларини ёпишган ҳолатда

ўзаро бирикиши (кattalaшуви) **коалесценция** дейилади. Қаттиқ заррачаларни бир-бирига зичлашуви туфайли катталашиш жараёни эса **коагуляция** деб номланади. Эмульсия ва кўпикларнинг дисперс фазаларини маълум бир концентрацияларида **фазалар инверсияси** юз беради. Бу пайтда ташки фаза ички фазага, ички фаза эса ташки фазага айланади.

Турли жинсли системаларни ажратиш усуллари

Озиқ-овкат маҳсулотлари технологиясининг бир қатор босқичларида турли жинсли системаларни ажратиш билан боғлиқ муҳандислик масалалари кўплаб учрайди. Масалан, хом-ашёларни ишлаб чиқаришга тайёрлаш, вино ва суслоларни тиниқлаштириш, (яъни улар таркибидан эркин сузиб юрувчи заррачаларни ажратиб олиш), ўсимлик мойини тиндириш ва фильтрлаш, ўстирилган товар ҳамиртурушни суюқлик муҳитидан ажратиб олиш, пиво таркибидан ачитқиларни ажратиш, дон маҳсулотларини қайта ишлаш жараёнларида ҳосил бўлувчи чангли ҳавони тозалаш, оқава сувларни тиндириш каби бир қатор операциялар гетероген системаларни ажратиш жараёнларига мисол бўлади.

Самарали ажратиш усулларини танлаш пайтида турли жинсли системаларни ташкил этувчи фазалар ҳолати, уларнинг ўлчамлари, зичликлари ўртасидаги фарқ ва муҳитнинг қовушқоқлиги эътиборга олинади.

Турли жинсли системаларни ажратиш учун қўйидаги гидромеханик усуллардан фойдаланилади:

- чўқтириш;
- фильтрлаш;
- центрифугалаш;
- суюқлик ёрдамида ажратиш.

Оғирлик кучи, инерция кучлари, жумладан марказдан қочма куч ва электростатик кучлар таъсирида суюқ ва газ системалари таркибидан суюқлик ёки қаттиқ жисм заррачаларини ажратиб олиш усули **чўқтириш** деб юритилади. Агар чўқтириш оғирлик кучи таъсирида амалга оширилса, бу жараён **тиндириш** дейилади ва ундан бирламчи ажратиш услуби сифатида фойдаланилади.

Суюқ ва газсимон аралашмаларни ғовак структурали материал (фильтровчи материал) ёрдамида ажратиш **фильтрлаш** деб аталади. Ушбу жараённи амалга ошириш пайтида суюқлик ва газ фильтровчи материал ғоваклари орқали ўтади, қаттиқ модда заррачалари эса материал юзасида ушланиб қолади. Фильтрлаш жараёни асосан суспензия ва чангларни босим остида ёки марказдан қочма куч таъсирида тўла тозалаш учун кўлланилади.

Суспензия ва эмульсияларни марказдан қочма кучлар таъсирида, яхлит ёки ғовакли тўсиқлар ёрдамида ажратилса, бу жараён **центрифугалаш** деб аталади. Ушбу жараён пайтида **чўқма** (қаттиқ фаза) ва **фугат** (тиник суюқлик фазаси) ҳосил бўлади.

Суюқлик ёрдамида ажратиш усули асосан газлар таркибидаги қаттиқ жисмнинг ўта майдо заррачаларини ушлаб қолиш учун кўлланилади. Жараён оғирлик ёки инерция кучлари таъсирида олиб борилади.

Ажратиш жараёнларининг моддий баланси

Турли жинсли системаларни ажратиш жараёнларининг моддий баланси тенгламаларини келтириб чиқариш учун қўйидаги белгилашларни қабул киласиз: $G_{\text{сп}}$, G_t , ва G_q - дастлабки аралашма (суспензия), тиндирилган (тозаланган) суюқлик ва чўкманинг массавий сарфлари, кг/сек; $x_{\text{сп}}$, x_t ва x_q - дисперс (қаттиқ) фазани суспензиядаги, тозаланган суюқликдаги ва чўкмадаги концентрацияси (массавий улуши), %.

Моддалар йўқотилишини ҳисобга олмаган ҳолда, ажратиш жараёнининг моддий баланси тенгламалари қўйидагича ёзилади:

- умумий ҳолда, барча моддалар учун

$$G_{\text{сп}} = G_t + G_q; \quad (11-1)$$

- дисперс фаза бўйича

$$G_{\text{сп}}x_{\text{сп}} = G_t x_t + G_q x_q. \quad (11-2)$$

Суспензия сарфи ва заррачалар концентрациясининг $x_{\text{сп}}$, x_t ва x_q қийматлари олдиндан маълум бўлса, у ҳолда тозаланган суюқлик сарфи

$$G_t = G_{\text{сп}}(x_q - x_{\text{сп}})/(x_q - x_t) \quad (11-3)$$

ва чўкма миқдори

$$G_q = G_{\text{сп}}(x_{\text{сп}} - x_t)/(x_q - x_t) \quad (11-4)$$

аниқланади.

Юқорида келтирилган тенгламалар чўқтириш ва фильтрлаш жараёнларининг барча турлари учун ҳам қўлланилиши мумкин.

Айрим ҳолатларда, ҳисоблаш жараёнида ҳажмий сарф V ($\text{м}^3/\text{сек}$) ва ҳажмий улушларда ифодаланган концентрациялардан a ($\text{м}^3/\text{м}^3$) фойдаланилади. Бу пайтда катталиклар қийматларини бир ўлчов системасидан иккинчисига ўтказиш учун гетероген аралашманинг шартли зичлиги ρ_{ap} тушунчаси киритилади:

$$\rho_{\text{ap}} = a_t \rho_t + (1-a_t) \rho = [x_t / \rho_t + (1-x_t) / \rho]^{-1}, \quad (11-5)$$

бу ерда ρ - суюқлик (ёки газ) муҳитининг зичлиги; ρ_t - дисперс (қаттиқ заррача) фазанинг зичлиги; a_t ва x_t - дисперс фазанинг ҳажмий ва массавий улушларда ифодаланган концентрациялари.

Турли жинсли системани ажратиш усуулларининг самарадорлиги газни ёки суюқликни тозаланиш даражаси η (%) билан баҳоланади

$$\eta = (C_1 - C_2)100/C_1, \quad (11-6)$$

бу ерда C_1 ва C_2 - газ ёки суюқлик таркибидаги дисперс заррачаларни ажратиш жараённига қадар (C_1) ва ажратилгандан кейинги (C_2) концентрациялари.

Чўқтириш жараёнлари

Тиндириш. Тиндириш жараёнида чангли газлар ёки суспензиялар таркибидаги қаттиқ модда заррачалари оғирлик кучи таъсирида ишчи қурилма тубига чўқади. Эмульсиялар оғирлик кучи ва ташқи омиллар (вакт, ҳарорат ва б.) таъсирида қатламларга ажралади.

Тиндириш жараёнининг ҳаракатлантирувчи кучи (оғирлик кучи) кичик бўлганлиги сабабли унинг тезлиги ҳам кичик бўлади. Шу сабабли, тиндириш бирламчи ажратиш усули сифатида қўлланилади. Тиндириш усули мавжуд гидродинамик ажратиш усуулларига нисбатан энг содда ва арzonдир. Шу билан бирга, тиндириш энг узоқ вакт давом этадиган жараён ҳамdir. Жараён самарадорлиги қаттиқ заррачалар ўлчамларидан (катталигидан) боғлиқ бўлади.

Чўқтириш тезлигини ва вақти тиндириш жараёнини тавсифловчи асосий катталиклар бўлиб ҳисобланади.

Чўқтириш тезлигини ифодаловчи тенгламани келтириб чиқариш учун шар шаклидаги заррачанинг суюқлик муҳитида эркин чўкишини кўриб чиқамиз.

Чўкаётган заррачага оғирлик кучи G , кўтариш (Архимед) кучи A ва муҳитнинг қаршилик кучи R таъсир этади (17.1-расм). Ушбу кучлар катталиги куйидагича ифодаланади:

- оғирлик кучи


$$G = (\pi d^3/6) \rho g; \quad (11-7)$$

- Архимед кучи

$$A = (\pi d^3/6) \rho_m g, \quad (11-8)$$

бу ерда d - заррачанинг диаметри, м; g - эркин тушиш тезланиши; ρ ва ρ_m - заррача ва муҳитнинг зичликлари, $\text{кг}/\text{м}^3$.

Муҳитнинг қаршилиги R заррачанинг ҳаракат йўналишига қарама-қарши бўлиб, унинг таркиби ишқаланиш ва инерция кучларидан ташкил топган бўлади.



11.1- расм. Эркин чўкаётган заррачага таъсир этувчи кучлар схемаси.

Жараённи ҳаракатлантирувчи омил сифатида оғирлик ва Архимед кучлари ўртасидаги фарқ ($G-A$) қабул қилинади:

$$(G-A) = (\pi d^3/6)\rho g - (\pi d^3/6)\rho_m g = (\pi d^3/6)g(\rho - \rho_m). \quad (11-9)$$

Чўктириш жараёни одатда жуда секин, ламинар режимда амалга оширилади. Чўкаётган заррачани ўлчами ва ҳаракатланиш тезлиги кичик бўлганда (ламинар режим) ёки муҳитни қовушқоқлиги юқори бўлганда заррача юзаси суюқликнинг чегара қатлами билан қопланган бўлади. Бундай ҳолатда оқим заррачани силлиқ айланиб ўтади, унинг энергияси асосан ишқаланиш кучлари қаршилигини енгиз учун сарфланади.

Ламинар оқимда ишқаланиш кучлари инерция кучларига нисбатан катта қийматга эга бўлади. Шунинг учун, Стокс қонунига кўра, шар шаклидаги заррачанинг чўкишига муҳитни кўрсатадиган қаршилик кучи қуидагича ифодаланади

$$R = 3\pi\mu d\omega, \quad (11-10)$$

бу ерда μ - муҳитнинг динамик қовушқоқлиги, $(N\cdot c)/m^2$; ω - заррачанинг эркин чўкиш тезлиги, m/c .

Заррача дастлаб тезроқ чўкади. Сўнгра, бироз вақт ўтгач, муҳитнинг қаршилик кучи жараённи ҳаракатлантирувчи кучига тенг бўлганда ($R=G-A$)

$$(\pi d^3/6)g(\rho - \rho_m) = 3\pi\mu d\omega, \quad (11-11)$$

заррача ўзгармас тезлик билан чўка бошлайди. Бу ўзгармас тезлик **чўкиш тезлиги** дейилади. Унинг қиймати (11-11) тенглама асосида қуидагича ифодаланади

$$\omega = d^2 g(\rho - \rho_m) / 18\mu. \quad (11-12)$$

Ушбу (11-12) тенглама Стокс тенгламаси дейилади ва ундан $R_c < 2$ бўлган ҳолларда заррачанинг чўкиш тезлигини аниқлаш учун фойдаланилади.

Оқимнинг турбулентлиги ортиши билан ($2 < Re < 500$) инерция кучларини таъсири орта бошлайди. Инерция кучлари таъсири остида заррача юзасидаги суюқликнинг чегара қатлами ундан ажралади. Натижада ҳаракатланаётган заррачанинг орқа томонида суюқлик босими камаяди ва уормавий оқимлар пайдо бўлади. Бу пайтда заррачанинг олди ва орқасидаги суюқлик босимлари фарқи ламинар режимдаги босимлар фарқидан катта бўлади. Бу ҳолат муҳитнинг қаршилигини ортишига сабаб бўлади. Натижада заррачанинг чўкиш тезлиги секинлашади.

Турбулент режимда ($Re < 500$) инерция кучлари ишқаланиш кучларидан катта бўлади. Ушбу ҳолатда, Ньютон қонунига биноан, муҳитнинг қаршилик кучи

$$R = \xi F \rho_m \omega^2 / 2, \quad (11-13)$$

бу ерда ξ - қаршилик коэффициенти; F - заррачани ҳаракат йўналишига перпендикуляр бўлган текисликка туширилган проекцияси, шар шаклидаги заррача учун $F = \pi d^2 / 4$.

Қаршилик коэффициенти қиймати Re критерийсининг сон қийматига кўра қуидагича аниқланади:

- ламинар режим учун, $Re \leq 2$ бўлганда, $\xi = 24/Re$;

- оралиқ режим учун, $2 < Re < 500$ бўлганда, $\xi = 18,5/Re^{0.6}$;

- тўлиқ турбулент (автомодел) режим учун, $500 < Re < 2 \cdot 10^5$ чегараларда, $\xi = 0,44$.

Турбулент режимда чўкаётган заррачанинг мувозанат ҳолати заррачани ҳаракатлантирувчи кучлар ва муҳитнинг қаршилик кучлари тенглиги билан ифодаланади

$$(\pi d^3/6)g(\rho - \rho_m) = \xi F \rho_m \omega^2 / 2, \quad (11-14)$$

Ушбу тенгламадан шарсимон заррачанинг чўкиш тезлиги

$$\omega = [4gd(\rho - \rho_m)/(3\xi\rho_m)]^{1/2}. \quad (11-15)$$

Шарсимон шаклга эга бўлмаган заррачалар учун қаршилик коэффициенти ξ қиймати Re критерийси ва шакл коэффициентидан k_1 боғлиқ бўлади. Шакл коэффициенти маълум ҳажмдаги шар юзасини $f_{ш}$ худди шу ҳажмдаги қаттиқ жисм заррачаси юзасига f бўлган нисбати билан ифодаланади

$$k_1 = f_{ш}/f < 1.$$

Шарсимон бўлмаган заррачаларнинг чўкиш тезлиги

$$\omega' = k_1 \omega, \quad (11-16)$$

бу ерда k_1 - шакл коэффициенти, унинг қиймати: шарсимон заррача учун $k_1=1.0$; думалоқ заррача учун $k_1=0.77$, учбурчак шаклдаги заррачалар учун $k_1=0.66$; узунчоқ заррачалар учун $k_1=0.58$ ва пластинкасимон заррачалар учун эса $k_1=0.43$.

Табиий шароитларда чўктириш жараёни муайян ҳажмларда ва бир-бири билан ўзаро ишқаланувчи заррачалар концентрацияси юқори бўлган шароитларда, яъни сиқилган ҳолатда, амалга ошади. Заррачаларни ушбу ҳолатдаги чўкиш тезлиги эркин чўкиш тезлигидан кичик бўлади. Заррачаларни бир-бирига ишқаланиши ва тўқнашувини ҳисобга олиб, сиқилган ҳолатдаги чўкиш тезлиги

$$\omega'' = 0.5\omega'$$

деб қабул қилинади. Бу пайтда нотўғри шаклга эга бўлган заррачаларнинг эквивалент диаметри

$$d_o = (6V_o/\pi)^{1/2}$$

ҳисоблануб, чўкиш тезлигига тегишли тузатишлар киритилади.

Барча режимлар учун, сиқилган ҳолатдаги заррачанинг чўкиш тезлигини аниқлаш учун қуидаги универсал ифодадан фойдаланиш тавсия этилган

$$Re = \frac{Ar\varepsilon^{.75}}{18 + 0.6\sqrt{Ar\varepsilon^{.75}}}, \quad (11-17)$$

бу ерда $Ar=d^3\rho g(\rho-\rho_m)/\mu^2$ - Архимед критерийси; $\varepsilon=(V_o-V)/V_{сп}$ - суюқликни суспензиядаги ҳажмий улуши; V_o - суспензиядаги суюқлик ҳажми, m^3 ; V - қаттиқ жисм зарраларининг суспензиядаги ҳажми, m^3 ; V_c - суспензия ҳажми, m^3 ; $Re = \omega''\rho_m d_o / \mu_m$ - Рейнольдс мезони.


Ушбу тенглама бўйича дастлаб Ar ва ε нинг қийматлари аниқланади, сўнгра тенгламанинг ўнг томони бўйича Re мезонининг сон қиймати ҳисобланади. Шундан сўнг Re мезони ифодасидан чўкиш тезлиги аниқланади

$$\omega'' = Re \mu_m / (\rho_m d). \quad (11-18)$$

Чўкиш жараёнини жадаллаштириш учун аралашмани қиздириш ёки унга коагулянтлар қўшиш мумкин. Ҳароратнинг кўтарилиши мухит қовушқоқлигини камайтиради. Коагулянтлар (бентонит, пектин моддалари, полиакриламид, карбоксиметилцеллюлоза ва б.) таъсирида майда заррачалар ўзаро бирлашиб, катта группалар (конгломератлар) ҳосил қиласи ва бунинг натижасида чўкиш тезлиги ортади.


Тиндириш қурилмалари. Оғирлик кучи таъсирида чўктириш жараёни содда тузилишга эга бўлган чўктирувчи ва қуйилтирувчи қурилмаларда олиб борилади. Бундай қурилмалар даврий, узлуксиз ва ярим узлуксиз режимларда ишлайди. Узлуксиз ишловчи қурилмалар бир, икки ва ундан ортиқ ярусли бўлиши мумкин.

Даврий ишлайдиган чўктириш қурилмаси (17.2-расм) конус асосли цилиндр шаклидаги идиш қўринишида бўлади. Унга суспензия юқоридан берилади. Аралашма таркибидаги фазаларнинг зичликлари ўртасидаги фарқ ($\rho - \rho_m$) туфайли суспензия маълум бир вақт ичida тиндирилади. Натижада қурилманинг юқори қисмida баландлиги h_1 бўлган тозаланган суюқлик сатхи ва идиш тубида h_2 қалинликдаги чўктирилган лойқа қатлами ҳосил бўлади. Тиниқ суюқлик (декантат) қурилманинг ён томонида жойлашган штуцердан, чўкма ва ювинди сувлар эса унинг тубидан туширилади. Жараён тугагач қурилма ювилади ва қайта юкланади.



Ажратилаётган заррачаларнинг зичлиги тиндирилаётган суюқлик зичлигидан кичик бўлса ($\rho \leq \rho_m$), у ҳолда чиқиндилар қурилманинг юқори қисмида, суюқлик фазасининг эркин юзасида тўпланади. Тиндирилган фаза қурилманинг кўйи қисмидан даврий равишда тушириб турилади.

Ушбу типдаги тиндириш қурилмаларининг айрим турлари аралаштирувчи мосламалар (тароқлар) билан жихозланади. Бундай қурилмани (-расм) самарадорлиги юқори, чўқиндиларни қурилма тубининг ўртасига йиғиши ва тушириш имконияти мавжуд.




11.3 -расм. Узлуксиз ишловчи чўқтириш қурилмаси: 1- ҳалқасимон тарнов; 2- аралаштириш мосламаси; 3- паррак (сурувчи тароқ); 4- чўкма тушириш мосла-маси; 5- конуссимон тублик; 6- цилиндрик идиш.

Тароқлар ҳаракати ўта кичик ($n=0,02\div0,05 \text{ мин}^{-1}$) бўлганлиги сабабли чўкиш жараёнига салбий таъсир кўрсатмайди.

Юқорида таърифи келтирилган қурилмаларнинг диаметрлари катта (бино ичida 12÷20 м, очиқ майдонларда ≤ 120 м), баландлиги эса анча кичик бўлади. Ажратилган чўкма таркибидаги намлик 60% гача бўлади.


Чўқтириш қурилмалари эгаллайдиган майдонларни қисқартириш мақсадида кўп ярусли қурилмалардан фойдаланилади (-расм).



11.4 - расм. Кўп ярусли чўқтириш қурилмаси: 1- корпус; 2- қия тўсиқ; 3- бункер.

Эмульсияларни узлуксиз равишда ажратиш учун қўлланиладиган тиндиргичнинг принципиал схемаси 11.5-расмда тасвирланган. Курилма перфорацияланган тўсиқли 2 горизонтал резервуар 1 шаклида бажарилган. Тўсиқнинг асосий вазифаси қурилмага берилаётган эмульсия оқими таъсирида идишдаги суюқлик аралашмасининг тўлқинланишини олдини олишдан иборатdir.

Фазаларнинг ўзаро аралашувини олдини олиш ва ажратиш жараёнини бир маромда олиб борилишини таъминлаш мақсадида қурилмадаги оқим режими ламинар бўлиши керак. Қатламларга ажralаётган суюқликлар тиндиргич панжарасининг қарама-қарши томонидан чиқарилади. Оғир фракция чиқариладиган куйи кувурда ҳавонинг тўпланишини олдини олиш мақсадида у тескари сифон шаклида ишланади ва атмосфера ҳавоси билан туташтирилади.



11.5-расм. Эмульсия ажратувчи қурилма схемаси: 1- корпус; 2- перфорацияланган тўсиқ.

Назорат саволлари: 1. «Гетероген система» атамасига таъриф беринг. Фазаларнинг физик ҳолатига кўра гетероген системалар қандай гурухларга ажратилиши мумкин? Уларга таъриф беринг. 2. «Коагуляция», «полидисперс система» ва «монодисперс система» атамаларига таъриф беринг. 3. Турли жинсли системаларни ажратишнинг қандай усуллари мавжуд? Ушбу усулларнинг моҳиятини тушунтириб беринг. 4. Ажратиш жараёнларининг моддий баланси тенгламаларидан қандай технологик мақсадларда фойдаланиш мумкин? 5. Тиндириш жараёни моҳиятини тушунтириб беринг. Ушбу жараённинг ҳаракатлантирувчи кучи қандай аниқланади? 6. Ламинар ва турбулент режимларда қаттиқ заррачанинг эркин чўкиш тезлиги қайси бир тенгламалар ёрдамида аниқланади? 7. Эркин ва сиқилган ҳолатларда чўкиш ўртасида қандай фарқлар мавжуд? Сиқилган ҳолатдаги заррачанинг чўкиш тезлиги қандай аниқланади? 8. Суспензияларни тиндирувчи қурилмаларнинг қандай турлари мавжуд? Уларнинг самарадорлигини таққослай оласизми? 9. Тиндиргичларни ҳисоблаш услубини тушунтириб беринг. 10. Марказдан қочма куч майдонида чўқтириш жараёни моҳиятини тушунтириб беринг. Ушбу усулнинг самарадорлиги қандай омилларга боғлиқ бўлади? 11. Гидроциклоннинг ишлаш принципини тушунтириб беринг. Гидроциклондаги суспензияни ажратиш омили қандай катталиклардан боғлиқ бўлади? Жавобларингизни ҳисоблашлар асосида изохлаб беринг. 12. Гидроциклонларни ҳисоблаш қайси тартибда олиб борилади? 13. Центрифугаларнинг қандай турлари мавжуд? Центрифугаларда амалга ошириладиган жараёнларни ҳаракатлантирувчи куч қандай ифодаланади?

12-мавзу: Суспензияларни фильтрлаш

Умумий маълумотлар


Суспензия ва чангли газларни фильтрловчи тўсиқлар орқали ўтказиш йўли билан тозалаш жараёни фильтрлаш дейилади. Жараён давомида суюқлик ёки газ фильтрловчи тўсиқ ғовакларидан ўтиб кетади, ғоваклар ўлчамидан катта бўлган заррачалар эса тўсиқ юзасига чўкма шаклида йигилади. Келгусида чўкманинг ўзи ҳам фильтрловчи материал бўлиб хизмат қиласи.

Фильтровчи материал сифатида майда тешикли түрлар, ипли газламалар, сочилувчан материаллар (кум, шағал, писта күмир, бентонитлар), керамика, жун, синтетик материаллар ва бошқалар ишлатилади. Ушбу материаллар ишчи муҳит (аралашма) таъсирига кимёвий жиҳатдан барқарор, пишиқ ва харорат таъсирига чидамли бўлиши керак.

Фильтраш жараёнида аралашманинг айрим майда заррачалари фильтровчи материал ғовакларини тўлдиради. Шунга кўра, фильтрашнинг қуидаги иккита услуби мавжуд:

- чўкма қатлами ҳосил қилиш йўли билан фильтраш;
- фильтровчи материал ғовакларини тўлдириш орқали фильтраш.

Суспензия таркибидан ажратиб олинадиган қаттиқ заррачаларни ўртача диаметри d_2 фильтровчи материал ғоваклари ўлчамидан d_n катта бўлган ҳолларда (12.1-расм, а-схема) фильтр тўсиқ юзасида чўкма ҳосил бўлади. Фильтрашнинг бундай услуби суспензия таркибидаги заррачаларнинг массавий концентрацияси 1% дан ортиқ бўлганда қўллашади.



12.1-расм. Фильтраш схемаси: а- чўкма ҳосил бўлиши; в- ғовакларни заррачалар (қора рангда) билан тўлиши.


Агар суспензия таркибидаги қаттиқ заррачаларнинг ўртача ўлчами фильтровчи материал ғоваклари ўлчамларидан кичик бўлса, у ҳолда заррачалар ғоваклар ичига кириб, уларни тўлдиради. (18.1- расм, в-схема). Ғовакларнинг тўлиб бориши билан суюқлик фазасини ўтиши қийинлашади. Бу эса фильтраш қурилмасининг иш унумдорлигини пасайтиради. Шу сабабдан, фильтровчи материал даврий равишда, тоза суюқликнинг тескари йўналишдаги оқими билан ювиб тозаланади.

Реал шароитларда фильтраш жараёнлари бир пайтнинг ўзида ғовакларни майда заррачалар билан тўлиши ва фильтровчи юзада чўкма қатламининг ҳосил бўлиши билан амалга оширилади.

Фильтраш жараёнининг интенсивлиги дастлабки технологик босқичлар пайтида ҳосил бўлган суспензия сифатига боғлиқ бўлади. Суспензия таркибидаги мумлар, шилимшиқ ва коллоид моддалар жараён боришини сустлаштиради. Шу сабабдан фильтраш жараёни суспензия заррачаларидан каттароқ ўлчамга эга бўлган ёрдамчи материаллар иштироқида амалга оширилади. Бундай материалларнинг маҳсус сувли аралашмаси жараён бошланишидан аввал фильтрга ҳайдалиб, фильтровчи тўсиқ юзасига қатлам шаклида қопланади.

Активланган кўмир, перлит, диатомит, кизельгур, фиброфло ва аксанит иккиламчи фильтровчи материал бўлиб ҳисобланади. Улар чўкма билан аралашиб, унинг ғоваклигини ошириади. Натижада чўкманинг гидравлик қаршилиги камаяди. Ушбу материаллар гурухи абсорбциялаш хусусиятига эга бўлганлиги учун фильтрат тиник бўлади. Аноатда чўкма ҳосил қилиш йўли билан фильтраш усули (12.2-расм) кенг тарқалган. Жараён мобайнида ҳосил бўлган чўкма, фильтрланаётган суюқлик хоссасига

кўра, сиқилувчан (босим остида деформацияланувчи) ва сиқилмайдиган бўлиши мумкин. Фильтрловчи материаллар тузилишига қўра сиқилувчан (бикир) ва сиқилмас бўлиши мумкин.



12.2- расм. Фильтраш жараёни схемаси:
1- корпус; 2- суспензия қатлами; 3-чўкма қатлами; 4- фильтровчи материал; 5- фильтрат.

Фильтраш жараёнининг ҳаракатлантирувчи кучи вазифасини фильтр-тўсиқдан олдинги ва ундан кейинги босимлар фарқи бажаради. Марказдан қочма куч майдонида фильтраш жараёнида эса бу куч суюқликнинг фильтрловчи юзага кўрсатадиган босими туфайли юзага келади.

Жараённи ҳаракатлантирувчи кучнинг турига қўра босим (босимлар фарқи) остида фильтраш ва марказдан қочма кучлар майдонида фильтраш (центрифугалаш) усуллари мавжуд.

Фильтр-тўсиқнинг ҳар иккала томонидаги босимлар фарқи саноат корхоналарида қуйидаги усуллар билан ҳосил қилинади:

- фильтр-тўсиқ юзасига кўрсатиладиган ортиқча босим ҳосил қилиш;
- суспензия устунининг массасидан фойдаланиш ($\Delta P \leq 0.05 \text{ MPa}$);
- фильтр-тўсиқ остида сийракланиш ҳосил қилиш ($\Delta P \leq 0.05 \div 0.09 \text{ MPa}$);
- фильтрланувчи суюқликни марказдан қочма типдаги насослар ёрдамида курилмага ҳайдаш ($\Delta P \leq 0.5 \text{ MPa}$);
- фильтрланувчи суюқлик сатхига сиқилган ҳаво бериш ($\Delta P \leq 0.05 \div 0.3 \text{ MPa}$).

Фильтраш жараёни уч хил режимда олиб борилади:

- доимий ўзгармас босимлар фарқи билан ($\Delta P = \text{const}$) фильтраш;
- доимий фильтраш тезлиги билан ($dV/dt = \text{const}$) фильтраш;
- босимлар фарқи ва фильтраш тезлиги бир вақтнинг ўзида ўзгариб турувчи ҳолатда фильтраш.

Фильтраш жараёни турли хил суюқликларни тозалаш ёки улар таркибидан тайёр маҳсулотни ажратиб олиш мақсадида амалга оширилади.

Суспензия ва эритмаларни тозалаш мақсадида фильтраш пайтида улар таркибидан ёт чиқитлар ажратиб олинади. Вино ва виноматериалларни тиниқлаштириш, сутни бирламчи тозалаш, пиво таркибидан ачитқиларни ажратиш каби операциялар ушбу жараёнлар туркумiga киради.

Биокимёвий маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларида ачитқи суспензиялари таркибидан ажратилган чўкма (нон маҳсулотлари учун ҳамиртуруш, озуқавий ачитқилар) якуний технологик маҳсулот ҳисобланади.

Жараённинг ҳаракатлантирувчи кучи ва тезлиги

Фильтрловчи материалнинг бирлик юзасидан F вақт бирлиги $d\tau$ ичидаги ўтган суюқлик (фильтрат) ҳажми dV фильтраш тезлиги ω ($\text{m}^3/\text{m}^2\text{c}$, m/c) дейилади.

$$\omega = dV/Fd\tau . \quad (12-1)$$

Фильтрловчи материал ва чўкма ғовакларининг ўлчами ўта кичикилиги ҳамда суюқликни ғоваклар орқали ўтиш тезлиги кичик бўлганлиги учун фильтраш жараёни асосан ламинар режимда амалга оширилади. Бу пайтда жараён тезлиги фильтр-тўсиқнинг ҳар иккала томонидаги босимлар фарқига ΔP тўғри, суюқликни қовушқоқлиги μ , чўкма ва

фильтровчи материалнинг гидравлик қаршиликларига (R_q , $R_{\phi.m}$) эса тескари мутаносиблигда бўлади.

$$\omega = \Delta P / \mu (R_q + R_{\phi.m}). \quad (12-2)$$

(12-1) ва (12-2) тенгламаларни ўзаро тенглаштирсак фильтрлаш жараёнининг асосий дифференциал тенгламасига эга бўламиз

$$dV / (F d\tau) = \Delta P / \mu (R_q + R_{\phi.m}) . \quad (12-3)$$

Фильтратни материал ғоваклари бўйлаб ўтишига тўсқинлик қилувчи гидравлик қаршилик ΔP (Па) Гаген-Пуазейл тенгламаси бўйича аниқланади

$$\Delta P = 32L\mu \omega/d^2, \quad (12-4)$$

бу ерда ΔP - босимлар фарки, Па; L - чўкма ва фильтр-тўсиқ каналларининг узунлиги, м; μ - фильтратнинг қовушқоқлиги, Па·с; ω - каналлардаги фильтрат тезлиги, м/с; d - каналларнинг диаметри, м.

Амалий жиҳатдан фильтровчи тўсиқнинг гидравлик қаршилиги деярли ўзгармайди $R_{\phi.m} = \text{const}$. Чўкманинг гидравлик қаршилиги жараён бошланишидан олдин нулга тенг ($t=0, R_q=0$), жараён якунида эса максимал қийматга эга бўлади. Жараён юқори босимлар фарки остида кечиши сабабли, чўкма ҳосил бўлишига оғирлик кучи остида чўкишининг таъсири хисобга олинмайди. Шунинг учун чўкма ҳажми V_q фильтрат ҳажмига V_ϕ тўғри мутаносиблигда бўлади

$$V_q = x_0 V_\phi, \quad (12-5)$$

бу ерда x_0 - суспензиядаги қаттиқ фаза концентрацияси ва чўкманинг структурасидан боғлиқ бўлган мутаносиблик коэффициенти.

x_0 қиймати тажрибалар асосида аниқланади ва 1m^3 фильтрат йиғиб олиш пайтида ҳосил бўлган чўкма ҳажми деб талқин этилади.

Фильтр-тўсиқ юзасида ҳосил бўлган h_q баландликдаги чўкма қатламининг ҳажми қуйидагича ифодаланади

$$V_q = h_q F. \quad (12-6)$$

У холда, (12-5) ва (12-6) тенгламаларни тенглаштириш асосида, чўкма қатламининг баландлигини аниқлаймиз

$$h_q = x_0 V/F. \quad (12-7)$$

Чўкма қатламининг суюқлик оқимига кўрсатадиган қаршилиги қуйидагича ифодаланади

$$R_q = r_0 h_q, \quad (12-8)$$

бу ерда r_0 - чўкма қатламининг ҳажм жиҳатидан олинган солиштирма қаршилиги, m^{-2} .

(12-7) тенгламадаги h_q ифодасини (18-8) тенгламага киритсанак, чўкма қатлами қаршилигининг фильтрат ҳажмига боғлиқлигини ифодаловчи тенгламага эга бўламиз

$$R_q = r_0 x_0 V/F. \quad (12-9)$$

R_q якуний ифодасини (18-9) хисобга олиб, жараённинг дифференциал тенгламасини (12-3) қуйидагича ёзиш мумкин

$$dV / (F d\tau) = \Delta P / [\mu (r_0 x_0 V/F + R_{\phi.m})]. \quad (12-10)$$

Ушбу дифференциал тенгламани ечиш асосида жараённинг бир қатор хусусий ҳолатлари учун фильтрлаш тенгламаларини келтириб чиқариш мумкин бўлади.

Фильтровчи қурилмалар

Фильтровчи қурилмалар ишлаш принципи, ишчи муҳит ва фильтровчи материалнинг турлари хамда ишчи босим қийматига кўра гурухларга ажратилади.

Иш режимига кўра даврий ва узлуксиз ишловчи фильтрлар мавжуд. Даврий ва узлуксиз режимда ишловчи фильтрларда жараён чўкма ҳосил қилиш йўли билан олиб борилади. Фильтровчи материал ғовакларини тўлдириш усулида ўтказиладиган

жараёнлар фақат даврий ишловчи қурилмалардагина амалга оширилади. Бундай қурилмаларда мавжуд фильтрлаш усулларининг барчасини ҳам амалга ошириш мумкин.

Узлуксиз ишловчи фильтрларда жараён босимлар фарқи ўзгармас бўлган режимларда олиб борилади.

Босимлар фарқини ҳосил қилиш усулига кўра вакуум-фильтрлар ва босим остида ишловчи фильтрлар мавжуд.

Фильтрлардаги ишчи босим суюқлик устунининг гидростатик босими, насос ёки компрессор босими, вакуум ва марказдан қочма куч таъсиrlари туфайли ҳосил қилиниши мумкин.

Технологик мақсадларга кўра суюқликларни ва газларни тозаловчи фильтрлар мавжуд.


Барча турдаги фильтровчи қурилмаларда фильтрлаш юзаси ҳаракатсиз (сочиувчан донадор материал қатламли, тўқима материалли, рамали ва камерали) ва кўзғалувчан (лентали, дискли ва барабанли) бўлиши мумкин. Ҳаракатланувчи ишчи юзага эга бўлган фильтрлар узлуксиз ишлайди, қўзғалмас юзали фильтрлар эса даврий режимда ишлайди.

Даврий ишловчи қурилмаларда чўкма жараён тугаллангандан сўнг, узлуксиз ишловчи фильтрларда эса қурилмани тўхтатмай (зарурий ҳолларда) туширилади.

Куйида саноат корхоналарида кенг тарқалган фильтрларнинг айrim турларини тузилиши ва ишлаш принципи билан танишиб чиқамиз.

Нутч-фильтр энг оддий тузилишга эга бўлган даврий ишловчи қурилма бўлиб, вакуум ёки ортиқча босим остида ишлаши мумкин.

12.3-расмда вакуум остида ишловчи нутч-фильтр схемаси тасвирланган. Фильтр очиқ резервуар 1 шаклида ишланган. Фильтрнинг қуий қисмида фильтровчи материални тутиб турувчи панжара 4 ўрнатилган. Қурилманинг юқори қисмидан унга суспензия қўйилади. Панжаранинг остки қисмидаги бўшлиқда эса вакуум ҳосил қилинади. Босимлар фарқи таъсирида суспензиянинг суюқлик фазаси фильтровчи тўсик 3 орқали сизиб ўтиб, қурилманинг тубида жойлашган патрубка 5 орқали фильтрат сифатида ажратиб олинади. Қаттиқ фаза фильтровчи материал юзасида йигилиб, чўкма қатлами ҳосил қиласди.



12.3- расм. Очиқ нутч-фильтр схемаси: 1- корпус; 2- суспензия; 3- фильтровчи материал қатлами; 4- панжара; 5- фильтрат патрубкаси.


Жараён тугагач, қурилма маълум бир вақт вакуум остида қолиши сабабли чўкма қатламининг сувсизланиши кузатилади. Қурилмадаги чўкма қўл кучи билан тозаланади. Зарурий ҳолларда нутч-фильтр тоза суюқлик билан тўлдирилиб, чўкма ювилади.

Жараённи ҳаракатга келтирувчи куч қиймати $P < 75$ кПа.

Ёпиқ нутч-фильтр (12.4-расм) 0.3 МПа гача бўлган босимлар остида ишлаши мумкин. Нутч корпусига 1 филоф 2 пайванд қилинган.

Қурилма корпусининг юқори қисмида жойлашган қопқоқ 8 маҳсус болтлар ёрдамида зичлаб ёпилади. Қурилманинг тубидаги сферик қопқоқ 4 алоҳида ўққа ўрнатилган бўлиб, очилгандан сўнг вертикал йўналишда (юқорига ва паастга) суриниши ёки корпусга 1 нисбатан маълум бир бурчакка бурилиб, четга суриниши мумкин. Бу эса ўз навбатида қурилмадан чўкма туширилишини осонлаштиради. Қурилманинг цилиндрик корпуси тубига таянч панжара 6 ўрнатилган бўлиб, унга фильтровчи материал (картон, бельтинг) тўшалади. Айrim ҳолларда фильтр-тўсик сифатида табиий ва синтетик тола

қатламидан фойдаланилади. Бу пайтда химоя сеткаси 7 ишлатилади. Фильтровчи материал устига ўрнатилган ҳалқасимон түсік 3 чўкма қатламини тушириш пайтида уни вактинча ушлаб туради.



12.4-расм. Ёник нутч-фильтр схемаси: 1-корпус; 2- буғ ғилофи; 3-халқасимон түсік; 4-сферик қопқок; 5-фильтровчи материал; 6- таянч панжара; 7-химоя тўри; 8-люк; 9- химоя клапани.

Курилмага суспензия, фильтрат ва сиқилган ҳаво учун патрубкалар ҳамда химоя клапани 9 ўрнатилади. Курилма ғилофига одатда сув буғи берилади. Бу пайтда ҳарорати кўтарилиган суюқликни қовушқоқлиги камайиб, фильтрнинг иш унумдорлиги ортади.

Нутч-фильтрнинг иш цикли қурилмани суспензия билан тўлдириш, сиқилган ҳаво босими остида фильтрлаш, чўкмани сувсизлантириш, фильтрни ювиш учун уни тоза суюқлик билан тўлдириш, чўкмани ювиш, чўкмани сувсизлантириш, чўкмани тушириш ва фильтр-тўсиқни регенерация қилиш босқичларидан иборат бўлади.

Фильтрда амалга ошириладиган жараённи ҳаракатлантирувчи куч қиймати катта, аммо чўкма қўл кучи билан туширилади. Нутч-фильтрнинг айрим конструкциялари чўкмани туширувчи парраклар билан таъминланади. Парраклар фильтрни ювиш жараёнларини ҳам тезлаштиради.


Фильтр-пресслар (12.5-расм) даврий ишловчи қурилмалар гурухига киради. Уларнинг тузилиши содда ва юқори босимлар ($0,3\div0,5$ МПа) остида ишлатиш мумкин бўлганилиги учун саноат корхоналарида кенг тарқалган.

Курилма таянч 1 ва қўзғалувчи 5 плиталар, рама 2 ва дренаж плиталари 3, иккита горизонтал ўқ 6 ва зичловчи механизмдан иборат бўлади.

Курилманинг фильтровчи блоки рама, дренаж плитаси ва улар оралиғига салфетка шаклида жойлаштириладиган фильтровчи материал 4 (бельтинг, картон) комплектидан иборат бўлади. Рама ва плиталар маҳсус кулоқчалар ёрдамида йўналтирувчи ўқларга осилган ҳолатда, таянч ва қўзғалувчи плита оралиғида, йигилади.

Қўзғалувчан плитага 5 винт 7 бириктирилган. Винт воситасида плита ва рамалар механик, гидравлик ёки электромеханик мосламалар ёрдамида таянч плита юзасига жиспланиб сиқилади. Шу тариқа қурилманинг герметиклиги таъминланади.

Таянч плитага суспензия, юувучи суюқлик ва сиқилган ҳаво бериш патрубкалари жойлаштирилган. Фильтровчи қурилма металл асосга 8 ўрнатилади.




12.5 -расм. Рамали фильтр- пресс схемаси: 1- таянч плита; 2- рама; 3-плита; 4- фильтр-ловчи материал; 5- қўзғалувчи плита; 6- йўналтирувчи ўқлар; 7- винт; 8- асос (станица); 9- фильтрат ийғувчи идиш.

Фильтровчи рама ва плиталарнинг ўлчамлари 315×315 , 630×630 , 820×820 ва 1000×1000 мм бўлиб, чўян, коррозияга барқарор пўлат, алюминий қотишмалари ва бошقا материаллардан тайёрланади.

Ҳар бир плита ва рамада суспензия ва юувчи суюқлик киритиладиган каналлар мавжуд (12.5-расм). Плиталарнинг ҳар иккала томони юзасида вертикал дренаж каналлари 6 (арикчалар) ўйилган бўлади. Бу каналлар фильтровчи материални 5 плита юзасига ёпишиб қолмаслигининг олдини олади ва фильтратни плита юзаси бўйлаб окиб тушишини таъминлайди. Ичи бўш рама иккита қўшни плиталар орасига жойлаштирилиши туфайли чўкма йиғувчи камера 4 ҳосил бўлади.

Плита ва рамалардаги 1,2 тешиклар ўки ва ўлчами бир хилда бўлгандиги учун улар қурилма йиғилганда ўзаро жипслашиб, яхлит каналлар ҳосил қиласди. Ушбу каналлар бўйлаб суспензия, фильтрат ёки юувчи суюқлик белгиланган тартибда ҳаракатланади.

Фильтрлаш боскичида суспензия 1 ва 3 каналлар орқали рама ичидаги камерага 4 босим остида ҳайдалади. Бу ерда суюқлик фильтровчи материал 5 орқали ўтиб, ариқчалар 6 бўйлаб пастга, 7 ва 8 каналларга окиб тушади. Фильтрат ушбу боскичда очик бўлган кран орқали қурилмадан чиқарилади.




12.6-расм. Фильтр-пресс схемаси: а- плита; б- рама; в- фильтровчи блок; 1- плита ва рамалардаги тешиклар (йиғилганда суспензия каналини ҳосил қиласди); 2- плита ва рамалардаги тешиклар(йиғилганда юувчи суюқлик канали ҳосил қиласди); 3- рамалардаги суспензия канали; 4- раманинг ички бўшлиғи(чўкма камераси); 5- фильтровчи материал; 6- дренаж канали(арикча); 7- плитадаги фильтратни чиқариш канали; 8- плитадаги фильтрат ёки юувчи суюқликни йиғиши каналлари; 9- фильтрат ёки юувчи суюқлик тармоғидаги кранлар.

Ишчи камера 4 чўкма билан тўлгандан сўнг, қурилмага суспензия бериш тўхтатилиди ва чўкмани тоза суюқлик билан ювишга киришилади. Юувчи суюқлик канал 2 бўйича ўтиб, чўкма ва фильтровчи материални ювади ва кран 9 орқали қурилмадан чиқарилади. Ювиш жараёни тугаши билан, суюқлик қолдигини чиқариб ташлаш мақсадида, ушбу тракт бўйича сиқилган ҳаво юборилади. Шундан сўнг плита ва плиталарнинг ораси очилиб, чўкма фильтр-пресс тубидаги идишга туширилади.

Шундай қилиб, фильтр-пресснинг ишчи цикли қўйидаги асосий ва ёрдамчи операциядан иборат бўлади: фильтрни йиғиб ишга тайёрлаш, суспензияни фильтрлаш, чўкмани ювиш, рама ва плиталарни ажратиш, фильтровчи материал юзасидан чўкмани тушириш.

Қумли фильтрлар (12.7-расм) сув, сув-спирт аралашмаси ва таркибида кам микдорда муаллақ сузуб юрувчи қуйка, чўкинди ва заррачалар бўлган суюқликларни фильтрлаш учун ишлатилади. Фильтрлаш босими $P \geq 0,05 \text{ МПа}$. Ифлосланиш даражасига кўра даврий равища ювиб турилади. Бунинг учун юувчи тоза суюқлик фильтрат йўналишига тескари бўлган йўналишда қурилмага ҳайдалади.




12.7-расм. Құмли фільтр схемасы: 1-цилиндрик корпус; 2- түрп; 3 - майин құтлами; 4 - газламали түсік; 5 - йирик құм құтлами.

Фільтр корпусында суспензия 0,2÷0,4 МПа босим остида берилади. У фільтрловчи материал ғовакларидан ўтиб, патрон юзасидаги тешиклар орқали унинг ички қисміга ўтади. Фільтрланган суюқлик босим таъсирида патрон баландлыги бўйича юқорига кўтарилиб, чамбарак устидаги камерага йифилади ва қурилмадан чиқарилади. Қурилмадаги патронлар бир сменада 2 мартағача сиқил-ган ҳаво билан, суспензия йўналишига тескари йўналишда, пулфланиб тозаланади.


Патронли фільтр (12.8-расм) вертикаль цилиндрик корпус ичига ўрнатилган бир нечта патрондан иборат бўлади. Патрон металл ёки керамик трубкалардан тайёрланиб, унинг очиқ томони маҳсус чамбарак - тутқичлар воситасида корпусга ўрнатилади. Металл патронларнинг перфорацияланган юзаси тўғри цилиндрик ёки хочсимон шаклда бўлиб, унга фільтрловчи материал (бельтинг) “пайпоқ” шаклида кийдирилиши ёки диатомит прессланиши мумкин.

Патронли фільтрларнинг ишчи юзаси 15 m^2 гача, самарадорлиги эса 99 % гача етади.



12.8-расм. Патронли фільтр схемаси: 1- корпус; 2- патрон; 3- фільтрловчи материал; 4- трубкалар чамбараги; 5- буғ (хаво) патрубкаси; 6- суспензия идиши; 7- насос.

Барабанли вакуум-фильтрлар (12.9-расм) ҳажмий концентрацияси $50 \div 150 \text{ кг}/\text{м}^3$ бўлган суспензияларни узлуксиз равишда ажратиш учун қўлланилади. Суспензия таркибидаги қаттиқ заррачаларнинг кўриниши кристаллар, ипсимон, аморф ва коллоидал шаклларда бўлиши мумкин.



12.9-расм. Барабанли вакуум-фильтр: а- фильтрнинг принципиал схемаси; б- тақсимлаш каллаги; в- тақсимлаш каллагининг кесими; I- фильтрлаш соҳаси; II- чўкмани сувсизлантириш соҳаси; III- чўкмани ювиш соҳаси; IV- чўкмани ҳаво билан пуфлаш ва юмшатиш соҳаси; 1- барабан; 2- цапфа; 3- сферик идиш; 4- чайкаувчи (тебранма) аралаштиргич; 5- ички цилиндр; 6- ташки цилиндр; 7- фильтровчий материал; 8- тўсиқлар; 9- секторлар; 10- тақсимлаш каллаги; 11- қувурлар; 12- тақсимлаш каллагининг кўзғалмас қисми; 13- форсунка; 14- пичоқ.

Назорат саволлари: 1. Фильтрлаш жараёни ҳақида нималарни биласиз? Фильтрлаш йўли билан қандай турли жинсли системаларни ажратиш мумкин? 2. Фильтрлаш жараёнини амалга оширишнинг қандай усуллари мавжуд? Ушбу усуллар моҳиятини тушунириб беринг. 3. Фильтровчий материалларнинг қандай турлари мавжуд? 4. Фильтрлаш жараёнини ҳаракатга келтирувчи кучга тавсиф беринг. Ушбу куч қандай ҳосил қилинади? 5. Озиқ-овқат технологиясида фильтрлаш жараёнлари қандай мақсадларни амалга ошириш учун қўлланилади? Мисоллар келтиринг. 6. Фильтрлаш тезлиги қандай аниқланади? 7. Чўкма ва фильтровчий материал хусусиятларини тавсифловчий қандай катталиклар мавжуд? 8. Фильтрлаш доимийлари ҳақида нималарни биласиз? 9. Марказдан қочма куч майдонида фильтрлаш усулининг моҳиятини тушунириб беринг. Ушбу усулининг афзалликлари нимада? 10. Озиқ-овқат саноати корхоналарида қандай турдаги фильтрлаш аппаратлари қўлланилади? 11. Нутч-фильтрнинг тузилиши ва ишлаш принципини тушунириб беринг. 12. Фильтр-пресснинг тузилиши, ишлаш принципи ва қўлланиш соҳалари ҳақида нималарни биласиз? 13. Даврий ишловчий фильтрларнинг ҳисоблаш услубини тушунириб беринг.

13-мавзуу: Турли жинсли газ системаларини тозалаш

Умумий маълумотлар

“Газ-қаттиқ жисм” ва “газ-суюқлик” фазаларидан иборат турли жинсли газ системаларини ажратиш пайтида аэрозол бирикмалар таркибидан дисперс фазанинг қаттиқ заррачалари ёки суюқлик томчилари ажратиб олинади. Ушбу жараёнлар атмосфера ҳавосининг ифлосланишини олдини олиш ва газ ташламалари таркибида йўқотилаётган маҳсулот заррачаларини тутиб қолиш мақсадларида амалга оширилади. Шу сабабдан, мавжуд экологик ва техник талабларга асосан, барча саноат корхоналарида, уларнинг иш

фаолияти хусусиятларидан келиб чиқиб, чанг тозалаш қурилмалари (тизимлари) бўлиши шарт.

Сочилувчан хом-ашёларни янчиш, элаш ва масофага узатиш каби бир қатор технологик жараёнлар пайтида ҳосил бўладиган газли аралашма чанглар дейилади. Чанг таркибидаги қаттиқ модда заррачаларининг ўлчамлари $5\div100$ мкм бўлади.

Технологик жиҳозларнинг аспирация тармоқларидан чиқаётган кўплаб миқдордаги чанг ҳавони тозалаш туфайли анчагина миқдордаги маҳсулотнинг йўқотилиши бартараф этилади. Шу тариқа хом-ашёдан тайёр маҳсулот чиқиш фоизи кўпаяди ва ишлаб чиқариш самарадорлиги ортади.

Саноат корхоналарида чанг тозалаш учун қуйидаги усуллардан фойдаланилади:

- оғирлик кучи таъсирида чўқтириш;
- марказдан қочма, электростатик ва бошқа кучлар майдонида чўқтириш;
- фильтрлаш;
- чангни намлаб тозалаш (газларни ювиш).

Чанг тозалаш қурилмалари сифатида чанг чўқтириш камералари, циклонлар, уюрмали чанг ушлагичлар, скрубберлар, фильтрлар, ротацион қурилмалар ва электрофильтрлар ишлатилади.

Муҳандислик амалиётида чанг тозалаш жараёнлари икки ва ундан ортиқ босқичларда амалга оширилади. Бирламчи босқичда чанг таркибидаги катта заррачалар оғирлик кучи таъсирида, чанг чўқтириш камераларида ажратилади. Сўнгра, якуний босқичда, майда заррачалар самарадор қурилмаларда тутиб қолинади.

Чанг тозалаш учун қўлланиладиган қурилмалар самарадорлиги ҳавони тозаланиш даражаси η (%) киймати билан тавсифланади

$$\eta = \frac{G_{\text{б}} - G_{\text{т}}}{G_{\text{б}}} \cdot 100 = \frac{V_{\text{б}} x_{\text{б}} - V_{\text{т}} x_{\text{т}}}{V_{\text{б}} x_{\text{б}}} \cdot 100 , \quad (13-1)$$

бу ерда $G_{\text{б}}$ ва $G_{\text{т}}$ - дастлабки (чанг) ва тозаланган газ аралашмаси (ҳаво) таркибидаги қаттиқ жисм заррачаларининг миқдорий сарфлари, кг/сек; $V_{\text{б}}$ ва $V_{\text{т}}$ - бирламчи чанг ва тозаланган ҳавонинг ҳажмий сарфлари, $\text{м}^3/\text{сек}$; $x_{\text{б}}$ ва $x_{\text{т}}$ - чангдаги ва тозаланган ҳаводаги заррачалар концентрацияси, $\text{кг}/\text{м}^3$.

Турли жинсли газ системаларини ажратиш жараёнларининг назарий асослари XVIII бобда баён этилган.

Оғирлик кучи таъсирида чанг чўқтириш

Оғирлик кучи таъсирида чанг тозалаш учун чанг чўқтириш камералари ва инерцион чанг ушлагичлардан фойдаланилади.


Чўқтириш қурилмаларида чанг таркибидан $5\div100$ мкм ўлчами қаттиқ заррачалар оғирлик кучи таъсирида чўқтирилади. Ушбу қурилмаларнинг ўлчамлари катта бўлиб, уларда ҳавонинг тозаланиш даражаси $40\div50\%$ дан ортмайди. Заррачаларни камерада яхши чўкиши учун чанг оқими тезлиги 3 м/сек дан ошмаслиги лозим. Чанг чўқтириш камераларининг мавжуд конструктив схемалари 13.1- расмда тасвирланган.

Энг оддий тузилишга эга чанг чўқтириш қурилмаси 13.1-расмнинг а-схемасида тасвирланган. Курилма катта ҳажмдаги бўшлиққа эга бўлиб, унинг тубига бир неча қатор чанг йиғувчи бункерлар ўрнатилган. Курилмадаги чанг оқими секин ҳаракатланади.

Натижада унинг таркибидаги қаттиқ жисм заррачалари оғирлик кучи таъсирида бункерлардан бирига, фракцияларга ажralган ҳолда, тушади. Дастлабки бункерларга энг катта ўлчами заррачалар йиғилади ва аксинча, ўлчами энг кичик бўлган заррачалар охирги секцияда чўқади. Мазкур типдаги чанг чўқтириш қурилмаларининг ўлчамлари катта бўлганлиги учун кўп жойни эгаллайди.

13.1-расмнинг б-схемасида тасвирланган кўп токчали чанг чўқтириш камерасининг бўшлиғи кичик қиялик бурчаги остида ўрнатилган горизонтал металл листвлар ёрдамида бир неча секцияларга ажратилган. Ростловчи мослама ёрдамида қурилмага берилаётган

чанг оқими камера канали орқали горизонтал токчалар оралиғи (тирқиши кенглигі 100÷400 мм) бўйлаб тақсимланади. Токчаларнинг асосий вазифаси чанг зарраларининг чўкиш йўлини қисқартириш ва чўктириш юзасини кўпайтиришдан иборатдир. Газ оқимини токчалар орасидаги тирқишилардан ўтиши пайтида унинг таркибидаги заррачалар металл юзаларга чўкиб қолади. Газ оқимининг камерадаги тезлиги чўктириш жараёни вақти билан чегараланади.



13.1- расм. Чанг чўктириш камералари: а- горизонтал камера; б- қўп токчали камера; в- вертикаль тўсиқли камера; г- пардали камера.


Чангдан тозаланган ҳаво оқими камеранинг чиқариш канали орқали аспирация қурилмаларига қўшимча тозаланиш учун йўналтирилади. Токчаларга чўккан чанг заррачалари ($d>100$ мкм) даврий равишда сув билан ювиб ташланади ёки бошқа бирон-бир усулда, масалан, токчаларни силкитиш йўли билан йигиб олинади.

Мазкур типдаги чанг чўктириш қурилмалари навбатма-навбат ишловчи икки бўлимга ажратилиши мумкин. Бундай ҳолатда камеранинг биринчи бўлими ишлайди, иккинчи бўлими эса чангдан тозаланади. Шу тариқа қурилманинг узлуксиз иш режими таъминланади.

Вертикал тўсиқлар ёрдамида бир неча қисмга ажратилган чанг чўктириш камераларида (13.2-расм, в-схема) ажратиш жараёнини амалга ошириш учун гравитация кучидан ташқари инерция кучидан ҳам фойдаланилади. Тасвирдан кўриниб турибдик, қурилма бўйлаб ҳаракатланаётган газ бир неча маротаба ўз йўналишини ўзгартиради. Ҳаракат йўналиши (тезлиги) бирдан ўзгарадиган жойларда (тўсиқлар атрофига) инерция кучининг камайиши сабабли заррачалар асосий газ оқимидан ажралиб қуига, бункерга чўқади. Оғирлик ва инерция кучларининг қўшма таъсири натижасида қурилманинг ф.и.к. ортади, унинг ўлчамлари эса анча кичиклашади.

13.2-расмнинг в-схемасида тасвирланган чанг чўктириш камерасининг сепарация бўшлиғида эркин осилиб турувчи парда (занжирили ёки симли) ўрнатилган бўлади. Газ оқимини бундай турдаги пардаларга урилиши натижасида фильтрланиш жараёни юз бераб, чанг ажралади. Пардалар қурилмада юзага келиши мумкин бўлган турбулент оқимларни ҳам парчалайди. Агар пардалар даврий равишда ҳўлланиб ёки мойланиб турилса, жараён самарадорлиги янада ошади, чунки чанг хўл ва мойли юзаларга тез ёпишади.

Инерцион чанг ушлагичларда (13.2-расм) ҳавони тозаланиш даражаси чанг чўктириш камераларига нисбатан анча юқори бўлади.



13.2-расм. Инерцион чанг ушлагичлар схемаси.

Бундай курилмаларга чанг марказий қувурдан (а-схема) ёки ён томондан (б- ва в-схемалар) берилиши мүмкін. Ушбу турдаги курилмаларнинг ишлаш принципи жуда оддий. Чанг кириш патрубкаси орқали катта тезликда (~ 10 м/сек) дастлаб курилма тубига томон йўналтирилади, сўнгра газ оқими бирдан юқорига бурилиб, орқага қайтади. Оқим йўналишининг ўзгариши натижасида газ тезлиги сусаяди (~ 1 м/сек), инерция кучлари қиймати ҳам камаяди. Бундай ҳолатда чанг заррачалари ($30 < d < 100$ мкм) газ оқимидан ажралиб, қурилманинг тубига чўкади.

Инерцион чанг ушлаш курилмаларида ҳавонинг тозаланиш даражаси $65\div 85\%$ бўлади.

Чангларни марказдан қочма куч майдонида тозалаш

Чанг таркибидан қаттиқ заррачаларни марказдан қочма куч майдонида ажратиб олиш учун циклонлардан кенг фойдаланилади.

Циклонлар цилиндрик ва конуссимон қисмлардан иборат бўлиб, концентрацияси 400 г/ $м^3$ гача бўлган чангларни марказдан қочма куч майдонида ажратиш учун мўлжалланган. Чанг қурилмага $20\div 25$ м/сек тезликда берилади, сўнгра қурилма тубига томон спиралсимон айланма ҳаракат билан йўналади. Айланма ҳаракат натижасида ҳосил бўлувчи марказдан қочма куч таъсирида чанг заррачалари қурилма ўқидан унинг девори томон йўналади. Чанг заррачаси жиҳоз деворига урилгач, ўз кинетик энергиясини йўқотади ва девор юзаси бўйлаб, оғирлик кучи таъсирида, пастга сурилиб тушади. Циклоннинг қуий қисмида газ оқими инерция бўйича спиралсимон ҳаракатини давом эттиради ва уни қайтиши натижасида юқорига йўналган оқим пайдо бўлади. Шу сабабдан тозаланган газ оқими марказий труба орқали, жиҳознинг юқори қисмидаги патрубкадан чиқиб кетади.


НИИОГАЗ циклонларида (13.3-расм) чанг киритувчи тўртбурчак кесим юзали патрубка қурилма корпусига қия уринма шаклида жойлаштирилган. Ушбу типдаги циклонларнинг қуийдаги учта тури кенг кўлланилади: ЦН-24 (қиялик бурчаги 24°), ЦН-15 (қиялик бурчаги 15°) ва ЦН-11 (қиялик бурчаги 11°).

ЦН-24 русумли циклонлар чанг оқимидағи катта ўлчамли заррачаларни тутади, уларнинг иш унумдорлиги юқори, гидравлик қаршилиги эса кичик.

ЦН-15 русумли циклонларнинг гидравлик қаршилиги кичик, ҳавонинг юқори тозаланиш даражасини таъминлайди.

ЦН-11 циклонлари энг самарали ва универсал чанг тутқич сифатида тавсия этилган.

Чанг оқими таркибидаги абразив ва ёпишувчан заррачалар вентиляторни ишдан чиқариши мумкинligини эътиборга олиб, аспирация тармоғига дастлаб циклон, сўнгра эса вентилятор ўрнатилади.



13.3-расм. НИИОГАЗ циклони

Циклонга кираётган чангли ҳаво таркибидаги сув бүллари конденсацияга учрамаслиги учун аралашма ҳарорати ҳавонинг шудринг (газ таркибидаги намликни конденсацияланиш) нуқтасидан $10 \div 25^{\circ}\text{C}$ юқори бўлиши лозим.

НИИОГАЗ циклонларининг диаметри $100 \div 1000$ мм бўлади. Мазкур циклонларда ҳавонинг тозаланиш даражаси чанг таркибидаги қаттиқ заррачалар ўлчамидан боғлиқ бўлади. Мисол учун, 5 мкм ўлчамли заррачалар тутган чанг муҳити учун ҳавонинг тозаланиш даражаси $30 \div 85\%$, агар заррачалар 10 ўлчами мкм бўлса $70 \div 85\%$ ва 20 мкм катталиқдаги заррачалар учун эса $95 \div 99\%$ ни ташкил этади.

Циклонлар воситасида ҳавонинг чангдан тозаланиш даражаси ажратиш коэффициенти K_a қиймати билан тавсифланади

$$K_a = \omega^2 / (Rg), \quad (13-2)$$


бу ерда ω - чанг оқимининг тезлиги, м/сек; R - циклоннинг цилиндрик қисми радиуси, м; $g=9.81$ м/сек².

Ушбу (13-2) тенглиқдан кўринадики, ҳавонинг чангдан тозаланиш даражасини ошириш учун оқим тезланишини орттириш ёки циклон радиусини кичрайтириш лозим. Чанг тезлиги орттирилса, циклонда кучли турбулент оқим ҳосил бўлади. Бу пайтда чанг таркибидаги заррачаларнинг чўкиш шароити бузилади, тозаланиш даражаси пасаяди ва қурилманинг гидравлик қаршилиги ортади. Циклон радиусини оптималь чегараларда белгиланган ўлчамлардан кичиклашуви натижасида унинг иш унумдорлиги камаяди. Шунинг учун катта ҳажмдаги газларни ($\sim 140 \text{ м}^3/\text{соат}$) тозалаш зарурурияти пайдо бўлса, у ҳолда битта катта диаметрли циклон ўрнига бир нечта кичик диаметрли циклон гурухлари - мультициклон батареялари ишлатилади (13.4-расм).

Батареяли циклон корпуси 1 цилиндр ёки тўғри тўртбурчак шаклида бўлиб, унинг ичига $10 \div 14$ дона циклон элементлари 3 чамбарак (тутқичлар) 4 воситасида жойлаштирилади. Натижада қурилма корпусида бир-бирига нисбатан герметик ҳолатда

бўлган учта алоҳида бўлимлар – чанг тақсимлаш камераси 2, чанг йиғиш бункери 5 ва тозаланган ҳаво камераси ҳосил бўлади.

Циклон элементлари юқори ва қуий чамбаракларга шундай жойлаштирилади, бунда ҳар бир элементнинг чанг кирадиган тирқиши (патрубкаси) газ тақсимлаш камераси билан, чанг туширувчи патрубкаси чанг йиғувчи бункер билан ва марказий чиқариш патрубкаси эса тозаланган ҳаво камераси билан туташади.



13.4- расм. Батареяли циклон (а) ва унинг элементлари: 1- корпус; 2- газ тақсимлаш камераси; 3- циклон элементининг корпуси; 4- чамбарак (тутқич); 5- чанг йиғиш бункери; 6- винтсимон паррак.

Чангли ҳаво қурилманинг кириш патрубкаси орқали газ тақсимлаш камерасига 2 узатилади. Бу ерда чангли аралашма циклон элементларига 3 тенг тақсимланади. Диаметри 40–250 мм бўлган ҳар бир элемент корпуси ва тозаланган ҳаво чиқарувчи трубкаси оралиғидаги ҳалқасимон тирқишига винтсимон паррак 6 ўрнатилган бўлади. Бу парракнинг асосий вазифаси мультициклонга берилаётган газ оқимини уюрмавий айланма ҳаракатга келтиришdir. Бундай ҳаракат натижасида марказдан қочма куч юзага келади ва унинг таъсирида ажратиш жараёни амалга оширилади. Ажратилган компонентлар корпуснинг тегишли чанг йиғиш ва тозаланган ҳаво камераларига узатилади ва қурилмадан чиқариб юборилади.

Циклонларнинг тузилиши содда, ҳаракатланувчи қисмлари йўқ, чангларни чанг чўқтириш камераларига нисбатан юқори тозаликда ажратади. Шу билан бир қаторда, уларнинг камчилликлари ҳам мавжуд: циклонга берилаётган газ сарфини (босимини) ўзгариши чанг ажратиш коэффициенти қийматини пасайтиради; абразив заррачалар корпус деворини кириб, уни сезиларли даражада юпқалаштиради ва маҳсулот таркибини металл ионлари билан бойитади; ўлчамлари 10 мкм дан кичик бўлган заррачаларни тутиб қолиш даражаси унча юқори эмас.

Назорат саволлари: 1. Аэрозол биримларни ажратишдан кўзланган асосий мақсад нималардан иборат? 2. Газ аралашмаларини (чангларни) тозалашнинг қандай усусларини биласиз? 3. Чанг чўқтириш камераларининг қандай турлари мавжуд? Уларнинг самарадорлигини қай тарзда ортириш мумкин? 4. Газларни чангдан тозаланганилик даражаси қандай аниқланади? 5. Циклонни ишлаш принципи ҳақида нималарни биласиз? 6. Батареяли циклонлардан қандай ҳолларда фойдаланилади? Уларнинг тузилиши ва ишлаш принципларини тушунтириб беринг. 7. Газ тозаловчи фильтрларнинг қандай турлари мавжуд? Газларни фильтрлаш жараёнининг ўзига хос

хусусиятлари ҳақида нималарни биласиз? 8. Енгли фильтрларнинг тузилиши ва ишлаш принципини тушунтириб беринг. Нима учун енгли фильтрларга мустахкамлик ҳалқалари ўрнатилади? 9. Патронли фильтрларнинг тузилиши ва ишлаш принципи ҳақида нималарни биласиз? 10. Газ фильтрловчи қурилмаларнинг ҳисоблаш услубини тушунтиринг. 11. Электр майдонида чанг чўқтириш жараёнининг моҳияти нимада? 12. Электрофильтрнинг тузилиши ва ишлаш принципини тушунтириб беринг. 13. Газларни намлаб тозалаш услубининг қандай ижобий ва салбий томонлари бор? 14. Газ ювиш қурилмалари - скрубберларнинг қандай турлари мавжуд? Скрубберларда газ ва суюқлик фазалари ўртасидаги контакт юза қай тарзда ҳосил қилинади? 15. Мавжуд газ ювиш қурилмаларининг самарадорлиги ва гидравлик қаршиликларини таққослай оласизми?

14-мавзу: Тескари осмос ва ультрафильтрация. Мавхум қайнаш жараёнлари

Умумий маълумотлар

Эритмаларни ярим ўтказгич мембраналар орқали босим остида фильтрлаб ўтказиш йўли билан ажратиш усули тескари осмос дейилади. Бундай мембраналар эритувчиларни ўтказади, аммо эриган модда иони ёки молекулаларини тутиб қолади.

Эритмаларни ярим ўтказгич мембраналар воситасида ажратиш, фракциялаш ёки қуолтириш жараёни ультрафильтрация дейилади. Ультрафильтрация жараёнида суюқлик мембрана устидаги бўшлиққа $0.1\div1.0$ МПа босим билан узлуксиз берилади.

Ультрафильтрация жараёнида дастлабки эритма принципиал жиҳатдан янги маҳсулот ҳисобланувчи қуий молекуляр фильтратга ва концентранган юқори молекуляр эритмага ажралади.

Мева ва сабзавот шарбатлари, сироплар ва экстрактлар одатда анъанавий буғлатиш ёки музлатиш (сублимация) усулида сувсизлантирилади. Ушбу жараёнларни амалга оширишда мембрана технологияларини қўллаш туфайли энергия сарфини қисқартириш, маҳсулот сифатини яхшилаш ва хом-ашёдан олинадиган маҳсулот фойизини орттириш мумкин. Мисол учун, ультрафильтрация пивони пастеризациялаш жараёни ўринини босиши мумкин. Бу пайтда пиво сифати ва унинг барқарорлигини пасайтирувчи ачитқилар ҳамда таркибий юқори молекуляр моддалар ажратиб олинади. Пивони ультрафильтрлаш жараёнини амалга ошириш учун ҳаражатлар пастеризациялашга нисбатан $2\div2,5$ маротаба кам бўлади.


Узум винолари барқарорлигини ошириш муаммоларини тескари осмос жараёнларини қўллаш туфайли **хал** этиш мумкин. Тескари осмос усулини қўллаш пайтида сув ва этил спирти мембрана орқали ўтади, калий ионлари ва вино тошини ҳосил бўлишига асос бўлувчи вино кислотаси эса концентрат таркибида қолади. Шундан сўнг, концентрат фильтрланиб тозалангач, уни фильтрат билан қўшиб аралаштирилади. Шу тариқа узоқ вакт ўз товар хусусиятларини тўла сақловчи вино тайёрлаш мумкин бўлади.

Тескари осмос ва ультрафильтрация жараёнларининг назарий асослари

Тескари осмос ва ультрафильтрация тушунчалари ўртасидаги фарқ амалий жиҳатдан қаралганда жуда кам. Ультрафильтрация юқори молекуляр моддаларни (молекуляр массаси 500 дан катта) қуолтириш ва бир вақтнинг ўзида уларни кичик молекулали компонентлардан тозалаш усули ҳисобланади. Тескари осмос эса муайян эритмани қуолтириш ёки ундан тоза эритувчини ажратиб олиш усулидир.

Эритмаларни тескари осмос усулида ажратиш жараёнлари эритувчини ярим ўтказгич хусусиятли мембрана орқали эритмага ўз-ўзидан ўтиши ҳодисасига асосланган. Ушбу жараённинг принципиал схемаси қуидаги 14.1-расмда тасвирланган.

Агар эритма устидаги босим Р унинг осмотик босими π қийматидан кичик бўлса ($P < \pi$), эритувчини (сувни) эритмага ўз-ўзидан ўтиши кузатилади (14.1-расм, а-схема). Бу жараён осмос жараёни дейилади. Ўтиш жараёни системадаги осмотик мувозанатга эришилгунча қадар давом этади (14.1-расм, б-схема). Жараён $P = \pi$ бўлганда тўхтайди.



14.1-расм. Эритмани тескари осмос усулида ажратиш схемаси:

а- осмос; б- осмотик мувозанат; в- тескари осмос; 1- идиш; 2- эритувчи (сув); 3- ярим ўтказ
Циклонга кираётган чангли ҳаво таркибидаги сув буглари конденсацияга

Осмотик мувозанатга эришилгандан сўнг, эритмага осмотик босимдан юқори (ортиқча) босим Р билан таъсир эттирилса, эритувчи тескари йўналишда, эритма таркибидан ажралиб чиқа бошлайди. Бу пайтда ($P>\pi$) тескари осмос ҳодисаси кузатилади (14.1-расм, в- схема). Ушбу жараёнда мембрана орқали ўтган эритувчини фильтрат деб юритилади.

Ишчи босим P_1 ва эритманинг осмотик босими π_1 ўртасидаги фарқ тескари осмос жараёнининг ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади

$$\Delta P = P_1 - \pi_1, \quad (14-1)$$

бу ерда P_1 - эритмага таъсир этувчи ортиқча (ишчи) босим.

Агар тескари осмос жараёни амалга оширилаётган пайтда мембрана орқали маълум бир микдор эриган моддани ўтиши кузатилса у ҳолда

$$\Delta P = P_1 - (\pi_1 - \pi_2) = P - \Delta\pi, \quad (14-2)$$

бу ерда π_2 - фильтратнинг осмотик босими.

Осмотик босим қийматини Вант-Гофф тенгламасидан ҳисоблаш мумкин. Ушбу тенгламага асосан: “эритманинг осмотик босими π унинг ҳарорати Т ва концентрациясига x тўғри пропорционал ва эриган компонентнинг молекуляр массасига M эса тескари пропорционалдир”

$$\pi = iRtx/M, \quad (14-3)$$

бу ерда $i=1+\alpha$ - Вант-Гофф коэффициенти: α - эриган модданинг диссоцияланиш коэффициенти; R- универсал газ доимийси; x- эриган модданинг ҳажмий концентрацияси, $\text{кг}/\text{м}^3$; M- эриган модданинг моляр массаси, $\text{кг}/\text{моль}$.

Турли модда эритмаларининг осмотик босими бир неча ўн МПаларни ташкил этади. Шу сабабдан, тескари осмос қурилмасидаги ишчи босим осмотик босимдан анча катта бўлиши лозим. Мисол учун, таркибида 35% туз тутган денгиз сувини осмотик босими 2.45 МПа, ушбу сувни тескари осмос усулида чучуклаштирувчи қурилмадаги ишчи босим 7,85 МПа бўлиши адабиётлардан маълум.

Мембранагача (ишчи) ва ундан кейинги (атмосфера) босимлар фарқи ультрафильтрация жараёнини ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб ҳисобланади. Ушбу фарқ одатда $0,1 \div 1,0$ МПа дан ортмайди.

Ультрафильтрация жараёнида ярим ўтказувчи ғовак мембраналар - целлюлоза ацетати, полиэтилентерефталот, нейлон ва поливинилхлорид плёнкалари ва бошқалар қўлланилади.

Мембраналар аралашмадаги компонентларни танлаб ўтказиш хусусиятларига эга бўлишлари, механик жиҳатдан чидамли, ўтказиш (ажратиш) кўрсаткичи K_a юқори

бўлиши, кимёвий жиҳатдан безарар, арzon, ишлатиш жараёнида техник характеристикаларининг доимий бўлиши ва юқори солиштирма иш унумдорлигига эга бўлишлари керак.

Мембранны танлаш қобилияти ва ўтказувчанлиги унинг муҳим технологик хусусиятларидан ҳисобланади. Мембрана ғоваклари эритувчи ўтиши учун анча кенг ва эриган модда учун эса тор (кичик) бўлиш лозим.

Мембранны танлаш қобилияти ϕ (%) қуйидагича ҳисобланади

$$\phi = [(x_1 - x_2)/x_1] \cdot 100 = (1 - x_2/x_1) \cdot 100, \quad (14-4)$$

бу ерда x_1 ва x_2 - эриган модданинг дастлабки аралашма ва фильтратдаги концентрациялари, %.

Пуазейл қонунига биноан, мембрана ғовакларининг ўртача диаметри d_y қуйидагитенглама ёрдамида ҳисобланиши мумкин

$$d_y = [32V_\phi \mu \delta / (\Delta P F \beta)]^{1/2}, \quad (14-5)$$

бу ерда V_ϕ - фильтрат сарфи, $m^3/\text{сек}$; μ - суюқликнинг динамик қовушқоқлиги, $\text{Па}\cdot\text{с}$; δ - мембрана ғовакларининг қалинлиги, m ; β - мембраннынг ғоваклиги, %; F - 1 m^2 майдондаги ғовакларнинг юзаси, m^2 ; ΔP - босимлар фарқи, Па .

Мембраннынг умумий ғоваклиги (%) зичликлар қиймати орқали аниқланади

$$\beta = [(\rho - \rho_1) / \rho] \cdot 100, \quad (14-6)$$

бу ерда ρ - мембрана материалининг зичлиги, kg/m^3 ; ρ_1 - мембраннынг (ғоваклари билан биргаликдаги) зичлиги, kg/m^3 .

Мембраннынг ўтказувчанлик хусусияти (яъни, иш унумдорлиги) кўп жиҳатдан ғоваклар шакли ва уларнинг ўлчамларидан боғлиқ бўлади.

Мембраннынг иш унумдорлиги M_1 бирлик ишчи юзадан F вакт бирлиги τ ичida ажратиб олинган фильтрат ҳажми V билан ифодаланади

$$M_1 = V/(F\tau), \quad (14-7)$$

бу ерда V - фильтратнинг ҳажмий сарфи; F - мембраннынг ишчи юзаси, m^2 ; τ - жараён даври, сек.

Одатда M_1 қийматлари $l/(m^2 \cdot \text{сек})$ ёки $kg/(m^2 \cdot \text{сек})$ бирликларда ўлчанади.

Тескари осмос ва ультрафильтрация жараёнларида фазавий ўзгаришлар кузатилмайди. Шу сабабли, ушбу жараёнлар мобайнида баҳариладиган иш A_m (Ж) суюқликни сиқиши A_c ва уни мембраннынг сурниб ўтказиш A_p учун босим ҳосил қилишга сарфланади

$$A_m = A_c + A_p. \quad (14-8)$$

Суюқлик амалий жиҳатдан сиқилмаслиги сабабли $A_c = 0$ деб ҳисоблаш мумкин.

Мембрана орқали суюқликни босим остида ўтказиш учун сарфланувчи иш миқдори қуйидагича ифодаланади

$$A_p = \Delta PV, \quad (24-9)$$


бу ерда ΔP - мембраннынг ҳар иккала томонидаги босимлар фарқи, Па ; V - мембраннынг ўтказиладиган суюқлик ҳажми, m^3 .

Эритмаларни ультрафильтрация ва тескари осмос усулида компонентларга ажратиш механизмининг бир нечта назарий моделлари мавжуд. Жумладан, Ю.И.Дытнерский томонидан ярим ўтказувчанлик механизмининг капиляр-фильтрация модели тавсия этилган. Ушбу моделга асосан, органик ва ноорганик моддалар эритмаларини ажратиш жараёнига суюқликнинг сирт қатламини таъсири катта бўлади.

Мембрана ва суюқликнинг контакт зонасида сирт кучлари - ёпишқоқлик, сирт таранглик ва молекуляр тортишув кучларининг таъсири катта бўлади. Шу сабабдан мембрана юзасидаги суюқликнинг чегара қатламини физик-кимёвий хоссалари унинг оқими ҳажмидаги физик-кимёвий хоссаларидан анчагина фарқ қилиши мумкин. Чегара қатлам қалинлигининг камайиб бориши билан ушбу фарқ сезиларли даражада ўсади.

Мембраннынг танловчанлик ва ўтказувчанлик қобилиятига эритма ионларининг гидратациялаш хусусияти катта таъсир кўрсатади. Эриган модда ионлари эритувчи (сув)

мухити билан ўралган бўлиб, унинг бир қисми билан таъсирашган ҳолатда ҳаракатланади. Эриган модда ионларига яқин жойлашган сув молекулалари молекулаларо тортишиш кучи туфайли гидрат қобиқ ҳосил қиласди. Шу сабабдан леофиль мембрана юзасида ва унинг ғовакларида боғланган сувнинг д қалинликдаги қатлами ҳосил бўлади. Боғланган сувнинг эритувчанлик хусусияти паст бўлади. Шунинг учун эритмадаги моддалар мембрана юзаси ва унинг ғовакларида боғланган сувда яхши эримайди. Натижада эритмадаги модда молекулалари мембрана ғовакларидан ўта олмайди. Агар мембрана ғоваклари (капиллярлари) диаметри $d < 2\delta + d_i$ бўлса, ундан факат сув ўтиши мумкин (14.2-расм). Шу билан бирга, мембрана



14.2-расм. Мембрана ёрдамида ажратиш механизми схемаси: δ - боғланган сув қатламининг қалинлиги; d_i – гидратланган ион диаметри.

турли ўлчамлардаги ғоваклардан иборат бўлиши ва боғланган сув бир қисм ноорганик тузларни эритиши мумкинлиги сабабли, мембранинг танлаб ўтказиш қобилияти 100% дан кам бўлади.

Капилляр-фильтрация моделига асосан тескари осмос ва ультрафильтрация жараёнларини қуидагича тасаввур қилиш мумкин. Ярим ўтказувчан гидрофиль мембрана юзаси ва унинг ғовакларида боғланган сув қатлами ҳосил бўлади. Эритмадаги моддаларнинг ҳаракатдаги ионлари мембрана юзасидаги сувни ўзига бириктириб олиб, гидрат қобиқ ҳосил қиласди ва уни шу тариқа эритма ҳажмига ташийди. Бу пайтда мембранинг суюқлик томонга қараган юзасида сув микдори (концентрацияси) камаяди. Ушбу концентрациялар фарқи тоза сувни мембрана орқали ўтиши билан компенсацияланади. Ушбу тарздаги ўтиш ҳодисаси сув молекуласини ионларга тортилиш кучлари ва эритманинг гидростатик босим кучлари ўзаро мувозанатга келгунча давом этади.

Мембранали қурилмаларнинг тузилиши

Тескари осмос ва ультрафильтрация жараёнларини амалга оширувчи мембранали қурилмалар даврий ва узлуксиз режимда ишлиши мумкин. Даврий ишловчи қурилмалар лаборатория амалиётида кенг кўлланилади. Саноат корхоналарида эса узлуксиз оқимда ишловчи қурилмалардан фойдаланилади.

Мембранали қурилмаларнинг солишириш ажратиш юзаси катта бўлиб, уларни йиғишиш ва ишлатиш осон. Юқори ишчи босим қурилмадаги қувур ва арматуралар герметиклигини оширишни талаб этади.

Мембранини жойлаштириш услугига кўра қурилмалар тўртта асосий турга бўлинади:


- ясси мембранали («камерали фильтр-пресс» типидаги) қурилмалар;
- трубасимон мембранали қурилмалар;
- ўрама мембранали қурилмалар;
- ғовак ипсимон мембранали қурилмалар.

Ушбу турдаги қурилмалар қобиқли ва қобиқсиз бўлиши мумкин. Мембранали элементни жойлашувига кўра қурилмалар горизонтал ёки вертикал ҳолатда бажарилиши, монтаж нуқтаи назаридан эса ажралувчи ва ажралмас қисмлардан (модуллардан) иборат бўлиши мумкин.

14.3-расмда тасвиirlанган яssi мембранали қурилма энг содда қурилмалардан бири бўлиб, унинг тузилиши рамали фильтр-пресснинг тузилишига ўхшаш бўлади.

Қурилманинг асосини ташкил этувчи мембранали элементлар зичловчи фланецлар 1 ўртасида болт-гайкалар 2 ёрдамида тортилиб зичланади ва герметик ҳолатга келтирилади.

Мембранали элементлар (модуллар) ғовак қистирма сифатида ишлатилувчи текис дренаж пластинасининг икки томонига жойлаштирилган мембранадан иборат бўлади. Дренаж пластинаси қалинлиги $0,5 \div 5$ мм бўлиб, улар таянч ҳалқа 4 юзасига йиғилгандан сўнг мембрана оралиғида камера ҳосил бўлади.



14.3 - расм. Мембранали фильтр-прес схемаси: 1-фланец; 2- зичловчи ҳалқасимон пластина; 3- тортувчи болт; 4- таянч ҳалқа; 5- дренаж пластина (қистирма); 6- яssi мембрана; 7- дренаж каналли; 8- кран; 9- коллектор.

Ажратиладиган эритма ушбу камералар бўйлаб дренаж каналлари 7 орқали кетмакет ўтади ва қуюлтирилган ҳолатда қурилмадан чиқарилади.

Мембраналар орқали ўтган фильтрат таянч ҳалқасига ўйилган канал орқали умумий коллекторга 9 узатилади. Фильтрат ҳар бир мембранали элементдан кранлар 8 воситасида алоҳида тарзда ажратилиб олиниши ҳам мумкин.

Дренаж пластинаси шаклига кўра мембранали элементлар тўғри тўртбурчак, эллиптик ёки думалоқ шаклларда бўлиши мумкин.


Ушбу типдаги қурилмаларнинг 1 m^3 ишчи ҳажмига тўғри келувчи мембраналар юзаси $60 \div 300\text{ m}^2$ ни ташкил этади.

Цилиндр шаклидаги фильтрловчи элементлардан ташкил топган мембранали қурилма 14.4-расмда тасвиirlанган. Қурилма алоҳида цилиндрик модуллардан йиғилади.

Цилиндр шаклидаги фильтрловчи модуль (-расм) мембрana 2 ва дренаж каркасидан иборат бўлади. Дренаж каркаси труба 1 ва ғовак қистирма материалдан 3 йигилади. Қистирма материал мембранинг дренаж каналларига босим остида зичлашуви сабабли ёпишиб қолишининг олдини олади.

Фильтрловчи цилиндрик модуллар уч турда – мембрana дренаж каркасининг ички юзасига (14.5-расм, а-схема), унинг ташқи юзасига (14.5-расм, б-схема) ва комбинацияланган ҳолатда (-расм, в- схемаси) жойлашган қўринишда тайёрланади.


Мемранаси дренаж каркасининг ички юзасига жойлаштирилган модуллардан иборат қурилмалар кенг тарқалган. Уларнинг юқори босимни ушлаб турувчи ташки корпуси бўлмайди.



14.4-расм. Цилиндрик фильтровчи элементлардан ташкил топган мемранали аппаратнинг умумий кўриниши

Ажратиладиган эритма цилиндрик мембрана 2 юзасига тўғридан-тўғри берилади. Мембрана 2 ва ғовак қистирма материал 3 орқали ўтган фильтрат трубка тешикларидан оқиб чиқади (14.5-расм, а-схема).

Мазкур типдаги қурилмалар бир қатор афзалликларга эга: юқори босимни ушлаб турувчи корпуси бўлмаганлиги сабабли материал сарфи кичик; фильтрат тракти бўйича дренаж каналларининг узунлиги унча катта бўлмаганлиги учун гидравлик қаршилиги кам; эритма оқимининг тезлиги юқори, шу сабабдан мембрани ишлаш шароити яхши; қурилманинг ўлиқ зоналари йўқ; мемранали элементлар пакетини қисмларга ажратмаган ҳолда ишчи юзадаги чўкмани механик услубда тозалаш мумкин; қурилма тез ва ишончли даражада жипслаб йиғиш учун қулай. Шу билан бирга, ушбу типдаги қурилмалarda мемрананинг бирлик ишчи юзаси кичик – $60 \div 200 \text{ м}^2/\text{м}^3$.



20.5-расм. Цилиндр шаклида ишланган фильтровчи мемранали элементлар: а- мембрана дренаж каркасининг ички юзасида жойлаштирилган вариант; б- мембрана дренаж каркасининг ташки юзасида жойлаштирилган вариант; в- мембрана комбинацияланган ҳолатда жойлаштирилган ҳолат; 1-дренаж трубкаси; 2-мембрана; 3-ғовак қистирма.


Дренаж каркасининг ташки юзасига жойлаштирилган мемранали модуллардан (14.5-расм, б-схема) ташкил топган қурилмаларнинг бирлик ишчи юзаси катта бўлади.

Бундай қурилмаларда суюқлик мембранали элементларнинг ташқи юзасидан берилиши сабабли фильтровчи пакет юқори босимларга чидамли корпус 4 ичига ўрнатилади. Фильтровчи элементларни механик услубда тозалашнинг деярли иложи йўқ.

Агар цилиндрик элементлар мембранаси комбинацияланган холатда (14.5-расм, в-схема) жойлаштирилса, уларнинг фильтровчи солиштирма ишчи юзалари юқорида кўриб чиқилган элементларга нисбатан деярли икки баробар катта бўлади. Бу пайтда фильтратни ҳаракатланиш йўли узайиши сабабли қурилмаларнинг гидравлик қаршилиги сезиларли даражада ортади.

Фильтровчи цилиндрик модулли қурилмалар эритмаларни ультрафильтрация ва микрофильтрация йўли билан ажратиш жараёнларида кенг қўлланилади. Мева шарбатларини ушбу усууда тиндириш жараёнида уларнинг таркибидан пектин, крахмал, юқори молекуляр дубил моддалар ва целлюлоза заррачалари ажратиб олинади. Тиндирилган шарбатдаги барча моддалар натурал таркибда сақланиб қолади.

Ўрама мембранали элементлардан ташкил топган қурилмаларни принципиал тузилиш схемаси 14.6-расмда тасвирланган. Ушбу қурилмалар трубасимон секциялардан иборат бўлади. Трубалар ичига бир нечта ўрама мембранали элементлар жойлаштирилади. Ҳар бир элемент дренаж кувурига $300\div800 \text{ м}^2/\text{м}^3$ зичлиқда ўралган пакетдан иборат бўлади. Пакет таркиби иккита мембрана ва ғовак қистирма материалдан иборат бўлади (14.6-расм). Мембраналар оралиғида бўшлиқ ҳосил қилиш учун тўр (сепаратор) ўрнатилади.



14.6-расм. Ўрама мембранали элемент схемаси: 1- трубка; 2- мембрана; 3- қистирма; 5- тўр (сепаратор).

Ажратиладиган эритма мембраналар оралиғида ҳосил бўлувчи каналлар орқали бўйлама йўналишда ҳаракат қиласи. Жараён пайтида ҳосил бўлган фильтрат ўрамнинг спирал шаклидаги дренаж қатлами бўйича ҳаракатланиб, ички дренаж трубасига 1 қўйилади ва қурилмадан ташқарига чиқарилади.

Ўрам зичлигини орттириш йўли билан мембраннынг ишчи юзасини кўпайтириш мумкин. Ўрамдаги мембрана пакетининг эни 900 мм гача бўлиши мумкин. Пакетдаги материаллар узунлиги, дренаж қатламининг гидравлик қаршилигидан келиб чиқиб, 2 метрдан ортмайди.

Мембраналарни тозалаш усуллари. Тегишли тартибда тозаланмаган эритмани қайта ишлаш жараёнида мембраналар юзаси ифлосланиши сабабли улар тезда ишдан чиқиши ёки ажратиш самарадорлиги кескин пасайиши мумкин.

Тескари осмос ва ультрафильтрация жараёнларини амалга ошириш пайтида мембрана деворлари юзасидаги чегара қатламда эриган моддалар концентрацияси ортади. Бу пайтда мембраннынг танловчанлик ва ўтказувчанлик хусусиятлари пасаяди, унинг хизмат муддати эса қискаради.

Эритмаларнинг бирламчи тозалаш усулларини (коагуляция, чўқтириш, фильтрлаш) танлаш пайтида мембрана тури, қурилманинг тузилиши ва ундаги гидродинамик режим каби бир қатор омиллар эътиборга олинади.

Кўриладиган чора тадбирларга қарамасдан мембраналарнинг ишчи юзаси қисман ифлосланиб, уларнинг технологик кўрсаткичлари ёмонлашади. Мембраналарнинг бирламчи хоссаларини тиклаш учун уларнинг ишчи юзаларини механик, гидромеханик, физик ва кимёвий усулларда тозаланади.

Механик тозалаш усулида трубкали мембраналарнинг юзаси совунли губка ёрдамида тозаланади.

Гидродинамик усулда мембраналар оралиғидаги бўшлиққа сув, юувучи эритма ёки газ-суюқлик эмульсияси юбориш, оқимнинг турбулентлигини ошириш, уни пульсациялаш, фильтрат йўналишига тескари йўналишда ҳаво ёки тоза суюқлик юбориш йўли билан мембраналар юзаси тозаланади.

Мембранага электр, магнит ва акустик майдонлар билан таъсир кўрсатиш физик тозалаш усуллари мажмuinи ташкил этади.

Кимёвий тозалаш пайтида кимёвий жиҳатдан барқарор мембраналар каустик сода ва айрим кислоталарнинг кучсиз эритмаларида ювилади.

Ультрафильтрация ва тескари осмос усуллари истиқболли усуллар ҳисобланади: қурилмалар содда, жараён оддий ҳароратларда олиб борилади, энергия сарфи кам. Шунинг учун ҳам иқтисодий жиҳатдан тежамли. Масалан, 1 м³ денгиз сувини чучуклаштириш учун тескари осмос усулида 7 кВт соат энергия сарфланади, агар бу жараён буғлатиш йўли билан амалга оширилса 80 кВт соат энергия сарф бўлади.

Мавхум қайнаш жараёнлари

Мавхум қайнаш ҳолати «қаттиқ жисм - газ» ёки «қаттиқ жисм - суюқлик» системаларида кузатилади. Ушбу жараён пайтида газ ёки суюқлик оқимидағи заррачалар муаллақ ҳолатда бўлиб, бир-бирига нисбатан бетартиб равиша эркин ҳаракат қиласи. Шунинг учун ушбу ҳолат адабиётларда мавхум қайнаш қатлами, донадор қатлами қайнashi ёки муаллақ қатлам ҳолати деб юритилади.

Мавхум қайнаш қатлами донадор материал қатламидан юкорига йўналган газ (ёки суюқлик) оқимини ўтказиш йўли билан ҳосил қилинади. Бу пайтда оқим тезлиги заррачаларни муаллақ ҳолатда тутиб туриши лозим.

Абсорбция, қуритиш, иссиқлик алмашиниши, экстракциялаш, сочилувчан материалларни аралаштириш ва узатиш каби жараёнларни амалга оширишда мавхум қайнаш қатламини қўллаш истиқболли усул ҳисобланади.

Мавхум қайнаш жараёнида қаттиқ заррачалар ва газ (суюқлик) фазалари ўртасидаги узлуксиз контакт юзаси катта бўлади. Бу пайтда барча заррачаларнинг контакт юзалари муҳит оқими билан ювилиб туриши сабабли жараён ҳарорати ва концентрацияси тез ростланади. Натижада амалга ошириладиган жараён тезлашиб, жиҳознинг иш унумдорлиги кескин ортади. Мавхум қайнаш қатламини гидравлик қаршилиги нисбатан кичик бўлганлиги учун технологик жараёнга сарфланадиган энергия миқдори кам бўлади.

Донадор маҳсулот қатламини тавсифлаш учун заррачаларни ўлчами, солиштирма юзаси, улар оралиғидаги бўшлиқ ҳажм улуши ва материал қатламини гидравлик қаршилиги каби катталиклардан фойдаланилади.

Донадор материал заррачалари орасидаги бўшлиқ ҳажм улуши ε қуйидагicha аниқланади

$$\varepsilon = (V - V_3)/V = V_b/V, \quad (14-10)$$

бу ерда V - маҳсулот қатламини умумий ҳажми; V_3 - қатламдаги донадор заррачалар эгаллаган ҳажм; V_b - қатламдаги заррачалар оралиғидаги бўшлиқ (эркин) ҳажм.

Агар маҳсулот зичлигини ρ_3 ва унинг эркин тўкилган ҳолатдаги зичлигини ρ_t деб белгиласак, у холда

$$\varepsilon = 1 - \rho_3 / \rho_t . \quad (14-11)$$

Диаметри d бўлган заррачанинг солиштирма юзаси

$$f_c = 6(1-\varepsilon)/d . \quad (14-12)$$

Махсулот заррачалари орасида ҳосил бўладиган каналларнинг эквивалент диаметри d_s , қўйидагича ифодаланади

$$d_s = (2/3) d \varepsilon/(1-\varepsilon) . \quad (14-13)$$

Ушбу каналлар узунлигини (L) қатlam баландлиги (H) орқали ифодалаш мумкин

$$L = \varphi H ,$$

бу ерда φ - тажрибавий коэффициент, $\varphi > 1$.

Донадор материал қатламидаги оқимнинг ҳақиқий тезлиги

$$\omega = \omega_0 / \varepsilon .$$

ω , d_s ва L катталиклар ифодаларини ҳисобга олган ҳолда, донадор материал қатламининг гидравлик қаршилиги ΔP тенгламаси қўйидагича ёзилади

$$\Delta P = 3\lambda\varphi H(1-\varepsilon)\omega_0^2 K_{sh}/(4d \varepsilon^3) , \quad (14-14)$$

бу ерда λ - қатламнинг қаршилик коэффициенти; K_{sh} - заррачалар учун шакл коэффициенти.

Ушбу (21-5) тенгламадан оқимнинг турли режимлари учун эмпирик ҳисоблаш тенгламалари ишлаб чиқилади.

Суюқлик ва газлар ҳаракатини донадор қатламдаги ламинар режими учун

$$\Delta P = 72(1-\varepsilon)^2 \varphi \omega_0^2 \mu H / (\varepsilon^3 d^2) . \quad (14-15)$$

Агар қатламдаги оқим режими турбулент бўлса, у ҳолда қатламнинг гидравлик қаршилиги

$$\Delta P = [150(1-\varepsilon)^2 \mu \omega_0 / (\varepsilon^3 d^2) + 1.75(1-\varepsilon) \rho \omega_0^2 / (\varepsilon d)] H K_{sh} . \quad (14-16)$$

Мавхум қайнаш қатламининг гидродинамикаси

Мавхум қайнаш қатлами қўйидагича ҳосил қилинади. Ихтиёрий шаклдаги вертикал идиш (масалан, цилиндр) тубига сим тўр ўрнатилиб, унинг юзасига муайян қалинликда сочишувчан донадор қаттиқ материал заррачалари тўклилади. Шундан сўнг аппарат тубидан юқорига, тўр орқали ҳаво (ёки суюқлик) оқими юборилади.

Дастлаб, ҳаво оқимини тезлиги (сарфи) кичик бўлганда, тўр устидаги материал қатлами қўзғалмас бўлади. Ҳавонинг тезлиги маълум бир қийматларга эга бўлганда қатламдаги материалнинг оғирлиги газ оқимининг гидродинамик босимига тенг бўлиб қолади. Натижада, гидродинамик мувозанат юзага келиб, заррачалар бир-бирига нисбатан турли йўналишлар бўйича силжий бошлайди.

Газ тезлиги янада оширилса, заррачалар ҳаракати тезлашади, қатлам кенгаяди ва у худди қайнаётгандек бўлиб қўринади. Қатламни бундай ҳолати мавхум қайнаш ҳолати дейилади.


Материал қатламини ўзгармас ҳолатдан мавхум қайнаш ҳолатига ўтиш жараёнiga тўғри келувчи ҳавонинг (суюқликнинг) тезлиги мавхум қайнашнинг бошланиш тезлиги ёки биринчи критик тезлик ω_{kp1} деб юритилади.

Келгусида, ҳаво тезлиги янада оширилса, гидродинамик босим кучлари қиймати материалнинг оғирлик кучлари қийматидан ортиб кетади. Бу пайтда материал доналари ҳаво оқими билан аппаратдан учиб чиқиб кетиши мумкин. Ушбу ҳолатга мос келувчи

оқим тезлиги материалнинг учиб чиқиб кетиши тезлиги ёки иккинчи критик тезлик ω_{kp2} деб юритилади.

Газ (суюқлик) оқимининг тезлигига кўра донадор материал қатламининг асосий ҳолатларини таҳлил қиласиз.

1. Оқим тезлиги $\omega_0 < \omega_{kp1}$ бўлганда донадор материал қатлами қўзғалмас ҳолатда бўлади (14.7-расм, а- схема). Бу пайтда қатламнинг гидравлик қаршилиги ортиб боради (14.7-расм, а-схемадаги АВ чизиқ), унинг бўшлиқ хажми ва баландлиги деярли ўзгармайди (14.7-расм, б-схемадаги АВ чизиқ). Оқимни қўзғалмас донадор қатламдаги ҳаракатининг асосий қонуниятлари 21.1 бандда кўриб чиқилган.



14.7-расм. Газ (суюқлик) оқимини қаттиқ заррачалар қатламида ҳаракатланиш схемаси: а- қўзғалмас қатлам; б- мавхум қайнаш қатлами; в- маҳсулот заррачаларининг қурилмадан учиб чиқиб кетиши.

2. Оқим тезлиги $\omega_0 = \omega_{kp1}$ бўлса қурилмада мавхум қайнаш қатлами юзага келади (21.1-расм, б-схема; 21.2-расм, а- ва б- схемалардаги С нуқта). Бу пайтда мавхум қайнаш қатламининг гидравлик қаршилиги

$$\Delta P = G/F, \quad (14-17)$$

бу ерда G - қатламдаги заррачаларнинг оғирлиги; F - қурилманинг кўндаланг кесим юзаси.


Донадор қатламдаги заррачаларнинг оғирлигини қўйидагича ифодалаш мумкин

$$G = FH(1-\varepsilon)(\rho_3 - \rho)g, \quad (14-18)$$

бу ерда H - заррачалар қатламининг баландлиги; ρ_3 ва ρ - қаттиқ заррачалар ва ишчи мухитнинг зичликлари; g - эркин тушиш тезланиши.

(14-8) тенгламага асосан

$$\Delta P = H(1-\varepsilon)(\rho_3 - \rho)g. \quad (14-19)$$



14.8-расм. Қаттиқ заррачалар қатламининг гидравлик қаршилиги ва қатлам баландлигини оқимнинг тезлигидан боғлиқлиги: а- қатламнинг гидравлик қаршилигини оқим тезлигидан боғлиқлиги $\Delta P=f(\omega)$; б- қатлам баландлигини оқим тезлигидан боғлиқлиги $H=f(\omega)$.

Мавхум қайнаш ҳолатида маҳсулот қатламидаги заррачалар турли йўналишлар бўйлаб силжиб, интенсив аралаша бошлайди (14.7- расм, б-схема). Қатламнинг эркин юзасида тўлқинланиш ва чайқалишлар кузатилади. Бу пайтдаги қатлам ҳолатининг манзараси худди қайнаётгандек куринади.

Мавхум қайнаш ҳолатида заррачалар қатламнинг баландлиги ўсади ва ундаги бўшлиқ ҳажм улуши ортади (14.8-расм, а-схемадаги ВС чизик). Ушбу тасвирдаги ВС чизик қаттиқ заррачалар ўртасидаги тортишиш кучларининг таъсирини ифодалайди.

3. $\omega_{kp1} < \omega_0 < \omega_{kp2}$ чегараларда оқим тезлигини ортиши туфайли заррачалар янада интенсивроқ аралашади, қатлам баландлиги (14.8-расм, б- схемадаги ВС чизик) ва ундаги бўшлиқ ҳажм улуши ҳам ортиб боради. Бу пайтда қатламнинг гидравлик қаршилиги деярли ўзгармайди (14.8-расм, а-схемадаги СД чизик).

4. Оқим тезлиги $\omega_0 \geq \omega_{kp2}$ бўлганда мавхум қайнаш қатлами бузилади. Қатламдаги заррачаларни оқим билан бирга курилмадан учиб чиқиб кетиш ҳолатлари кузатилади. Заррачаларнинг массавий равища қурилмадан учиб чиқиб кетиш ҳолати пневмотранспорт (гидротранспорт) жараёнларига монанд бўлади. Ушбу услубдан техникада сочилиувчан материалларни қувурлар бўйлаб узатишида фойдаланилади. Дон маҳсулотлари корхоналарида унни қопсиз ташиш ва силосларга юклаш каби жараёнлар бунга мисол бўла олади.

Қаттиқ заррачаларни қурилмадан чиқиб кетиш тезлиги ω_{kp2} эркин шопирилиш ω_0 тезлиги деб ҳам юритилади. $\omega_0 = \omega_0$ бўлган ҳолатда қаттиқ заррачалар қатламнинг бўшлиқ ҳажми жуда катта бўлади ($\varepsilon \approx 1$). Бу пайтда заррачаларнинг оғирлиги оқимнинг кўтариш кучи билан мувозанатда бўлиши сабабли улар бир-биридан боғлиқ бўлмаган ҳолатда ҳаракатланиб, эркин учиб юради, чўкмайди ва оқим билан қурилмадан чиқиб ҳам кетмайди (21.2-расм, а- ва б- схемалардаги Д нуқта). Шунинг учун заррачаларни ушбу ҳолатдаги тезлигини чўкиш жараёни учун тавсия этилдсан

$$Ar = \zeta(3/4)Re^2 \text{ ва } Re = Ar/(18+0.61Ar^{1/2})$$

тenglamalap ёрдамида аниқлаш мумкин.

Шундай қилиб, ишчи муҳит тезлигига кўра мавхум қайнаш қатламнинг уч хил режимлари мавжуд:

- фильтрлаш режими $\omega_0 < \omega_{kp1}$;
- мавхум қайнаш қатлами $\omega_0 > \omega_{kp1}$;
- пневмотранспорт режими $\omega_0 > \omega_{kp2}$.

5. Мавхум қайнаш жараёнидан сўнг, оқим тезлигининг сусайиши пайтида, қатламнинг гидравлик қаршилиги ВА чизик бўйича эмас, аксинча СЕ чизиги билан (14.8-расм, а-схема) тавсифланади. Ушбу гистерезис қўйидагича тушунтирилади: мавхум қайнаш қатламида бўлган заррачалар қатламнинг эркин бўшлиқ ҳажми жараёндан аввалги ҳолатга нисбатан катта бўлади. Шу сабабдан, жараён сўнгида ҳосил бўлган қатламнинг гидравлик қаршилиги ҳам кичик бўлади. Мавхум қайнаш қатлами иккинчи бор такрорланса, ушбу гистерезис ҳолати қайта кузатилмайди.

Шундай қилиб, мавхум қайнаш қатламидаги оқимнинг ишчи тезлиги $\omega_{kp1} < \omega_0 < \omega_{kp2}$ чегараларда бўлиши керак.

Мавхум қайнаш жараёни қатламдаги заррачаларнинг аралашиш интенсивлигини кўрсатувчи мавхум қайнаш сони K_ω билан тавсифланади


$$K_\omega = \omega_0/\omega_{kp1}, \quad (14-20)$$

бу ерда ω_0 - оқимни қурилманинг кўндаланг кесим юзасига нисбатан олинган ишчи тезлиги.

Тажрибалар ўтказиш йўли билан ҳар бир жараён тури учун K_ω қийматларининг оптималь чегаралари аниқланади. Одатда, $K_\omega=2$ бўлган ҳолларда заррачаларнинг интенсив аралашувига эришиш мумкинлиги аниқланган.

Мавхум қайнаш қатламнинг структураси ишчи муҳит туридан (газ ёки суюқлик) боғлиқ бўлади. Техникада мавхум қайнаш қатлами асосан газ оқимида ташкил этилади.

ω_{kp1} - ω_{kp2} тезликлар оралиғида донадор материалларнинг мавхум қайнаш ҳолати бир жинсли ёки турли жинсли бўлиши мумкин.



14.9-расм. Қурилмалардаги мавхум қайнаш қатламининг ҳолатлари: а- бир жинсли қатлам; б- сийраклашган турли жинсли қатлам; в- пуфакчали барботаж қатлами; г- поршенли қайнаш қатлами; д- каналли қайнаш қатлами; е- фавворали қайнаш қатлами.

Бир жинсли мавхум қайнаш қатламида (14.9-расм, а-схема) материал заррачалари қатлам баландлиги бўйича бир хилда тарқалган бўлади. Аксинча ҳолларда, заррачалар қатлам бўйича нотекис ҳолатда тарқалган бўлади. Бу пайтда заррачаларнинг ҳолати турли жинсли мавхум қайнаш қатлами кўринишида (14.9-расм, б-схема) бўлади.

Саноат қурилмаларида турли жинсли қатлам ҳолатларини ҳосил бўлиши қурилма ва заррачаларнинг шакли, ўлчами ва юзасига, заррачалар ва оқим зичликларининг нисбатига, оқим тезлиги ва газ тарқатувчи тўрнинг турига боғлиқ бўлади.

K_{ω} сони қийматини ортиши билан қатламнинг турли жинслилик даражаси ортади. Бу пайтда қатламдаги газ оқими нафакат узлуксиз оқим, балки пуфакча шаклида ҳам ҳаракатланиши мумкин (14.9-расм, в-схема). Ҳаракатдаги газ пуфакчалари қатламдаги заррачаларнинг аралашувини тезлаштиради. Келгусида, газ сарфининг ортиши билан пуфакчалар ўлчами қурилма диаметригача катталашуви мумкин. Бу пайтда газ пуфакчаси устидаги заррачалар қатламининг поршенли ҳаракати кузатилади (14.9-расм, г-схема). Бу пуфакчалар қатламдан чиқиш пайтида ёрилиб, қатлам баландлигини тўлқинланишига ва ундаги маълум бир қисм заррачаларнинг юқорига итқитилишига сабаб бўлади. Шу тариқа заррачаларнинг газ оқими билан қурилмадан чиқиб кетиш экҳтимоли ортади.

Поршенли қайнаш режимида газ оқими ва материал заррачалари ўртасидаги контакт юзанинг бир хиллиги бузилиб, қаттиқ фазани вертикал йўналишда аралашуви ёмонлашади, газ оқими ва заррачалар ўртасидаги контакт юза қисқаради. Поршенли режим қурилма диаметри кичик, заррачалар ўлчамлари катта ва газ оқими тез бўлган ҳолларда кузатилиши мумкин.

Ўта кичик ўлчамли (масалан, кукунсимон), намлиги юқори ва зичлашувчанлик хусусиятига эга бўлган материал заррачаларига мавхум қайнаш қатламида ишлов бериш жараёнида каналли қатлам ҳолати (14.9-расм, д-схема) кузатилиши мумкин. Бу пайтда газ оқимининг асосий қисми ҳосил бўлган каналлар орқали, қатламдаги маҳсулот заррачалари билан ўзаро контактга киришмасдан, эркин ўтиб кетади. Газ оқими тезлигининг ортиши билан бу каналлар тўла йўқолиши ёки газ тарқатувчи тўр устидаги қатламдагина қисман сақланиб қолиши мумкин.

Конуссимон тубли қурилмаларда каналли мавхум қайнаш қатлами фавворали қатламга айланади (14.9-расм, е-схема). Бундай режимда қурилманинг ўки бўйлаб ҳаракатланаётган газ оқими қаттиқ материал заррачаларини фаввора шаклида юқорига отади.

Хозирги кунда мавхум қайнаш қатламини ҳосил қилишнинг илмий жиҳатдан асосланган янги усувлари мавжуд. Бундай усувлар қаторига босим таъсиридаги юқори

хароратли қатлам, марказдан қочма күч майдонидаги қатлам, оқимни импульсли циркуляциясига эга қатлам, вибрация таъсиридаги қатлам ва уюrmавий қатлам ҳосил қилиш усулларини мисол қилиб келтириш мумкин.

Шарсимон ва унга яқин бўлган шакллардаги заррачалар қатламини мавҳум қайнаш ҳолатига келтирувчи оқимнинг биринчи критик тезлиги аналитик услубда, Re критерийсининг критик қиймати бўйича, аниқланани мумкин

$$Re_{kp} = Ar / (1400 + 5.22Ar^{1/2}), \quad (14-21)$$

бу ерда $Re_{kp1} = \omega_{kp1} d \rho_3 / \mu$; $Ar = (d^3 \rho^2 g / \mu^2) (\rho_3 - \rho_m)$; d - заррачаларнинг ўртача диаметри; μ - ишчи муҳитнинг динамик қовушқоқлиги.

Re_{kp} критерийсининг сон қиймати бўйича ω_{kp1} аниқланади. Шундан сўнг, (14-15) тенгламадан K_ω қийматлари учун оқимнинг ишчи тезлиги ω_0 хисобланади. ω_0 қийматлари бўйича қурилманинг диаметри аниқланади:

$$D = [4Q / (\pi \omega_0)]^{1/2}. \quad (14-22)$$

Махсулот заррачаларининг қатламда бўлиш вақти

$$\tau_{ypt} = m/G, \quad (14-23)$$

бу ерда m - қатламдаги қаттиқ материалнинг массаси, кг; G - материал сарфи, кг/сек.

Майда донадор материалнинг мавҳум қайнаш қатламини гидравлик қаршилиги қўйидаги тенглама асосида аниқланади

$$\Delta P = 150(1-\varepsilon)^2 \mu H \omega_0 (K_{sh} \varepsilon^3 d^2). \quad (14-24)$$


Мавҳум қайнаш қатламидан махсулот заррачаларининг учеб чиқиши тезлиги ω_{kp2} ҳам (21-12) тенгламадан аниқланани мумкин. Бунинг учун Re_{kp} ифодасидаги ω_{kp1} ўрнига ω_{kp2} қўйилади.

Мавҳум қайнаш қатламли қурилмалар

Жараённи амалга оширилиш шароитлари, махсулот сифатига кўрсатиладиган талаблар ва махсулот ҳамда ишчи муҳит ўртасидаги таъсирининг специфик хусусиятларини хисобга олган ҳолда, мавҳум қайнаш қатламли қурилмаларнинг кўплаб турлари яратилган.

Даврий ва узлуксиз режимда ишловчи бундай қурилмаларда махсулот газ оқими билан параллел, қарама-қарши ва кесишувчан йўналишларда контактда бўлади.

Мавҳум қайнаш қатламли айrim қурилмаларнинг принципиал тузилиш схемалари 14.10-расмда тасвирланган.



14.10- расм. Мавҳум қайнаш қатламли қурилмаларнинг принципиал схемалари:
а- узлуксиз ишловчи адсорбер; б- цилиндрик силос; в- аралаш-тиргичли қурилма; г- пневмотранспорт; 1- шлюзли затвор; 2- бункер; 3- қувур; 4- циклон; шартли белгилар: Г- газ оқими; М- лоналоғ материал.

14.10-расмнинг а-схемасида тасвиirlанган цилиндрик адсорбер узлуксиз режимда ишлади. Адсорбент қурилманинг юқори қисмидаги патрубкадан газ тақсимловчи панжара устига узлуксиз тўкилиб туради. Панжара остидан юқорига қараб йўналтирилган газ оқими материал қатламидан ўтиб, уни мавҳум қайнаш ҳолатига келтиради. Қурилмада ишлов берилаётган материал сатхи қуйилиш патрубкаси воситасида ростланади.

Ушбу типдаги қурилмадан газларни тозаловчи адсорбер ёки сочилувчан материаллар учун қуригич сифатида фойдаланиш мумкин.

Вертикал ҳолатда ўрнатиладиган цилиндрик силослар (14.10-расм, б-схема) кўп микдордаги дон маҳсулотдарини йиғиш, уларни сиқилган ҳаво ёрдамида аралаштириш ва мажбурий усулда шамоллатиш учун қўлланилади. Ушбу мақсадларни амалга ошириш учун силоснинг туби, думалок концентрик тўсиқ ёрдамида, иккита алоҳида қисмларга - ташки ва ички ҳалқасимон камераларга ажратилган. Ушбу қисмларга ўрнатилган патрубкалар орқали қурилмага ҳаво берилади. Ташки ҳалқага бериладиган ҳаво микдори, ички ҳалқага нисбатан, икки марта ортиқ бўлади. Шу сабабдан, силосдаги донни девор четидан унинг марказий ўқи томон йўналган циркуляциявий ҳаракати юзага келади. Дон қатламининг мавҳум қайнаш ҳолатидаги бундай ҳаракати технологик мақсадни тезда амалга оширилишига имкон беради.

Заррачаларининг ўлчамлари кичик, ёпишувчан ва электростатик хусусиятга эга бўлган материалларни аралаштириш, уларнинг зичлашган қатламларини бузиш ва бундай мухитда иссиқлик (модда) алмашини жараёнларини тезлаштириш учун пневмомеханик усулдан (14.10-расм, в-схема) фойдаланилади. Бу пайтдаги маҳсулотнинг мавҳум қайнаш қатлами механик аралаштиргичлар ёки вибраторлар ёрдамида қўшимча равища аралаштирилади.

14.10-расмнинг г-схемасида тасвиirlанган қурилма сочилувчан материалларни пневматик услубда масофага узатиш ёки уларни иссиқ ҳаво оқимида қуритиш учун қўлланиши мумкин. Қаттиқ материал заррачаларини ҳаво оқимидаги концентрацияси шлюзли затвор воситасида ростланади.

Умуман олганда, мавҳум қайнаш қатлами қурилмалар адсорбция ва қуритиш жараёнларини амалга ошириш учун кенг қўлланилади.

Назорат саволлари. 1. Тескари осмос ва ультрафильтрация жараёнларининг моҳиятини тушунтириб беринг. Ушбу жараёнларда қандай умумийлик ва фарқлар мавжуд? 2. Озиқ-овқат маҳсулотлари технологиясида тескари осмос ва ультрафильтрация жараёнлари қандай мақсадларни амалга ошириш учун қўлланилади? 3. Тескари осмос ва ультрафильтрация жараёнларини ҳаракатлантирувчи кучга таъриф беринг. 4. Ультрафильтрация анъанавий фильтрлаш жараёнидан нимаси билан фарқ қиласи? 5. Ультрафильтрация ва тескари осмос жараёнларида қандай турдаги мембраналардан фойдаланиш мумкин? 6. Мембраналарнинг технологик хусусиятлари ҳақида нималарни биласиз? 7. Мемброна орқали суюқликни ўтказиш учун сарфланган иш микдорини қандай аниқлаш мумкин? 8. Эритмани мемброна воситасида ажратиш жараёни механизмини биласизми? Ушбу механизмнинг капилляр-фильтрация моделини тушунтириб беринг. 9. Мембранали қурилмаларнинг қандай турларини биласиз? Уларнинг тузилиши ва ишлаш принципини тушунтириб беринг. 10. Мембранали қурилмаларни қай тартибда ҳисоблаш мумкин? 11. Донадор материалларни мавҳум қайнаш ҳолатига таъриф беринг. Мавҳум қайнаш қатлами қандай ҳосил қилинади? 12. Нима сабабдан мавҳум қайнаш қатламида амалга ошириладиган жараёнлар интенсив кечади? Сабабларини тушунтириб беринг. 13. Донадор қатламни тавсифловчи қандай катталикларни биласиз? 14. Донадор материал қатламининг бўшлиқ ҳажмини қандай аниқлаш мумкин? 15. Газ оқими тезлигининг биринчи ва иккинчи критик тезликлари ҳақида нималарни биласиз? 16. Қаттиқ заррачалар қатламининг газ оқимидаги қандай ҳолатлари мавжуд? 17. Газ оқимининг қандай тезлигига заррачалар қурилмадан учиб чиқиб кетади? Ушбу ҳолатни салбий ва ижобий томонларини изохланг. 18. Мавҳум қайнаш сони қандай катталик? 19. Саноат қурилмаларида мавҳум қайнаш қатламининг қандай ҳаракат режимлари мавжуд бўлиши

мумкин? 20. Газ оқимининг биринчи критик тезлиги қандай аниқланади? 21. Мавхум қайнаш қатламли қурилмаларнинг қандай турлари мавжуд? Улардан қайси бир технологик жараёнларни амалга ошириш учун фойдаланиш мумкин?

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. З. Салимов. Кимёвий технологиянинг асосий жараёнлари ва қурилмалари. Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик. Т.1. - Тошкент: Ўзбекистон,1994. - 366 б.
2. З. Салимов. Кимёвий технологиянинг асосий жараёнлари ва қурилмалари. Т.2. Модда алмашиниш жараёнлари. Олий ўқув юртлари учун дарслик. - Тошкент: Ўзбекистон,1995. - 238 б.
3. Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В. Процессы и аппараты пищевой технологии. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос,1999. -551 с.
4. Дитнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. Изд. 2-е. В 2-х кн.: Часть 1. Теоретические основы процессов химической технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты. - М.: Химия,1995. - 400 с.
5. Дитнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. Изд. 2-е. В 2-х кн.: Часть 2. Массообменные процессы и аппараты. - М.: Химия,1995. - 368 с.
6. Юнусов И.И., Артиков А.А., Исматуллаев П.Р. Кимё ва озиқ-овқат технологиясида ЭХМ қўллаш фанидан ўқув қўлланма. - Тошкент: ТошКТИ, 2000. - 145 б.
7. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Х.С., Исматуллаев П.Р. Кимё ва озиқ-овқат саноати жараёнлари ва қурилмалари фанидан ҳисоблар ва масалалар. - Тошкент: ТошКТИ, 1999. - 351 б.
8. Юсупбеков Н.Р., Нурмуҳамедов Х.С. ва б. Кимё ва озиқ-овқат саноатининг асосий жараён ва қурилмаларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш.- Тошкент: ТошКТИ, 2000. - 231 б.
9. Павлов К.Ф., Романков П.Г.,Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: Учебное пособие для вузов/Под ред. П.Г.Романкова. - 9-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1987. - 574 с.
10. Романков П.Г., Курочкина М.И. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. - Л: Химия, 1994. – 232 с.
11. Н.Юсуфбеков, Б.Мухамедов, Ш.Фуломов. Технологик жараёнларни бошқариш системалари.- Тошкент: Ўқитувчи,1997.-704 б.
12. Лунин О.Г., Вельтишев В.Н. Теплообменные аппараты пищевых производств. - М.: Агропромиздат,1987. - 239 с.
13. Стажеев И.В. Пособие к курсовому проектированию процессов и аппаратов пищевых производств. – Минск: Выща школа,1975. - 285 с.

Мавзу	Мундарижа	Сахифа
Кириш		3
1 «Асосий технологик жараёнлар ва аппаратлар» фанининг мазмуни ва вазифалари		3
2 Технологик жараёнларнинг асосий қонуниятлари	7	
3 Технологик жараёнлар ва қурилмаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш асослари	14	
4 Қаттиқ материалларни майдалаш	23	
5 Сочилувчан материаллар ва донали маҳсулотларни саралаш	29	
ГИДРОМЕХАНИК ЖАРАЁНЛАР ВА АППАРАТЛАР		
6 Гидромеханик жараёнлар ва аппаратлар. Гидростатика асослари	36	
7 Гидродинамика асослари	43	
8 Суюқликларни насослар ёрдамида узатиш	47	
9 Газларни сиқишиш ва узатиш	54	
10 Суюқлик муҳитларини аралаштириш	60	
11 Турли жинсли системаларни ажратиш	67	
12 Суспензияларни фильтрлаш	73	
13 Турли жинсли газ системаларини тозалаш	81	
14 Тескари осмос ва ультрафильтрация. Мавҳум қайнаш жараёнлари	87	
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати	101	