


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI

N. K. Dadaxonov

ELEKTR-GAZ PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI

Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma

2-nashri



«O'QITUVCHI» NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI
TOSHKENT—2013

UO‘K: 621.791(075)

KBK 30.61 ya 722

D-15

Taqrizchilar: Namangan MII dotsenti, texnika fanlari nomzodi A. MURODOV

Namangan MPI dotsenti, texnika fanlari nomzodi A. S. POLVONOV

Namangan SQXK oliv toifali o‘qituvchisi
M. MAMADIYEV

30.61

D-15

Dadaxanov N. K.

Elektr-gaz payvandlash texnologiyasi: kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma / H.K. Dadaxonov; O‘zbekiston Respublikasi Olyi va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi; O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi; 2-nashri. —T.: „O‘qituvchi“ NMIU, 2013. —96 b.

ISBN 978-9943-02-699-5

O‘quv qo‘llanmada „Elektr-gaz payvandlash texnologiyasi“ fanidan nazariy ma’lumotlar berilgan. U 060001—qishloq xo‘jaligi mashinalari va jihozlaridan foydalanish hamda ta’mirlash ta’limi yo‘nalishida va shu fanni o‘qiydigan boshqa yo‘nalishdagi o‘quvchilar uchun ham mo‘ljallangan.

UO‘K: 621.791(075)

KBK 30.61 ya 722

ISBN 978-9943-02-699-5

© „Ўқитувчи“ nashriyoti, 2002

© „O‘qituvchi“ NMIU, 2013



KIRISH


Hozirgi kunda mashinasozlik bilan birga payvandlash ham rivojlanib bormoqda. Payvandlash faqat mashinasozlikda emas, balki boshqa sohalarda ham keng yo'lga qo'yilgan. Uning yordamida yangi konstruksiyalar ishlab chiqiladi, buyum va jihozlar ta'mirlanadi va yana boshqa ishlar ham amalga oshiriladi. Payvandlash ishlarini zamonaviy usullar bilan yer ustidagi kabi suv ostida ham, kosmosda ham, har qanday fazoviy holatda bajariш mumkin.

Metallni eritishda „elektr uchqunlaridan“ amalda foydalanish g'oyasini, birinchi bo'lib, 1753-yilda rossiyalik olim G. V. Rixman atmosfera elektrini tekshirishda o'rta ga tashlagan edi. 1802-yilda Sankt-peterburglik olim V.V. Petrov elektr yoyi hodisasini kashf qildi va undan amalda foydalansa bo'ladigan sohalarni ko'rsatib berdi.

Metallarni elektr yoyi yordamida payvandlashni amalga oshirish uchun fiziklar va texniklar juda ko'п yillar birgalikda ish olib borishdi. Bu ishlar elektr generatorlar yaratishga qaratilgan edi. 1882-yilda N.N. Benardos elektr yoyi yordamida ko'mir elektrod bilan payvandlash usulini, 1988-yilda N.G. Slavyanov elektr yoyi yordamida metall elektrod bilan payvandlash usulini taklif qildi. Bu olimlar keyinchalik payvandlashdagi boshqa jarayonlarni va uning turlarini, jumladan, elektrodn ni yoyga mexanizatsiyalashgan tarzda uzatib turadigan qurilmalarni, payvandlash vannasini havodan himoya qilish uchun flus sifatidagi maydalangan shishadan foydalanish usulini ixtiro qildilar. 1907-yilda shvetsiyalik olim D. Kelberg payvandlash vannasini himoyalash va yoyni barqarorlashda elektrodlarning qalin qoplamasidan foydalanishni taklif qildi. Flus yordamida avtomatik

payvandlash prinsipini 1892-yilda N.G. Slavyanov ishlab chiqdi. 1927-yilda esa D.A. Dulchevskiy flus qatlami ostida elektr yoyi yordamida metallarni avtomatik payvandlash qurilmasini yaratdi.

Hozirgi kunga kelib qo'lda yoy yordamida payvandlash ancha rivojlandi, shu bilan birga, payvandlashning ko'plab turlari va usullari ishlab chiqildi. Endilikda payvandlash jarayonlari avtomatlashgan usulda va robotlar yordamida bajarilmoqda. Masalan, avtomobilarni ishlab chiqarish liniyalarida robotlar yordamida kontaktli payvandlash keng qo'llanilmoqda. Ko'plab mashinasozlik zavodlarida va ta'mirlash ishlarida yoy va gaz yordamida qo'lda payvandlash asosiy o'rinni tutadi. O'quv qo'llanma payvandlashning nazariy asoslarini va turli materiallarni payvandlash texnologiyasini o'rganishda yordam beradi.



I BOB. BIRIKMA HOSIL QILISH

1.1. Payvandlash tasnifi

Payvandlash — biriktirilayotgan qismlar o‘rtasida o‘zaro atom bog‘lanishini, qisman yoki umuman, qizdirib va plastik deformatsiyalab yoki ikkala usulni birgalikda qo‘llab, ajralmaydigan birikma hosil qilish jarayonidir. Payvandlashda biriktirilayotgan qismlar o‘rtasida qattiq jism yoki suyuqliklar atomi, ionlari va molekulalar uchun xarakterli bo‘lgan bog‘lanish o‘rnataladi. Elemen-tar zarracha va molekulalarning bog‘lanishi kovalentli, ionli, molekular va metalli bo‘lishi mumkin.

Kovalentli va ionli bog‘lanish tabiatan kimyoviy bog‘-lanish bo‘lib, metallarni metall bilan payvandlashda hosil bo‘ladi. Molekular bog‘lanish bo‘shtroq bo‘lib, plast-massalarni payvandlashda hosil bo‘ladi. Metalli bog‘lanish kristall jismlar uchun xarakterli bo‘lib, u metallarni payvandlashda hosil bo‘ladi. Ikkita qattiq jismni birikti-rish va bir butun ajralmas jism olish uchun ularning atomlari orasida bog‘lanishni o‘rnatish kerak. Metalli bog‘lanishni hosil qilish uchun ularning atomlarini kris-tallanish panjarasi parametriga teng masofaga keltirish kerak. Bunga metallning o‘ta qattiqligi, yuzasining note-kisligi, har xil gazlar va iflosliklarning borligi xalaqit berishi mumkin.

Metall yuzasiga tashqi bosim berib deformatsiyalandi, yuza g‘adir-budurligi tekislanadi, yuza har xil oksidlanish va iflosliklardan tozalanadi, natijada, atom-lar o‘zaro bog‘lanib, payvandlanish hosil bo‘ladi.

Payvandlashni tasniflash uchun quyidagi belgilar olingan: fizikaviy, texnikaviy, texnologik.

Fizikaviy belgisi bo‘yicha payvandlash uchta sinfga bo‘linadi: termik, termomexanik, mehanik. Termik sinfga

elektr yoki kimyoiy energiyani issiqlik energiyasiga aylantirib qo'llaniladigan payvandlash turlari: yoy yordamida, elektr-shlak usulida, plazma oqimi, yorug'lik nuri, induksion isitkich, gaz alangasi va lazer yordamida payvandlash kiradi. Termomexanik sinfga biriktirilayotgan qismni qizdirish uchun har xil manbalarni qo'lllovchi payvandlash: kontaktli, gaz-pressli, diffuziyali kabi payvandlash turlari kiradi. Mexanik sinfga mexanik energiya va bosimni qo'lllovchi payvandlash: sovuq holda, portlatib, ultratovushli, ishqalanish vositasida payvandlash kiradi.


Metallni himoya qilish havoda, vakuumda flus qatlami ostida, flus bo'yicha, ko'pik ichida va kombinatsiyalashgan himoyadan foydalanib payvandlash turlariga bo'linadi. Himoya muhiti sifatida aktiv gazlar (karbonat angidrid, azot, vodorod, suv bug'i, aktiv gazlar aralashmasi), inert gazlar (argon, geliy, argon va geliy aralashmasi), shuningdek, inert va aktiv gazlar aralashmasidan foydalanish mumkin.

Jarayonlarning uzluksizligi bo'yicha uzluksiz va uzlukli payvandlash turlari, mexanizatsiyalashganlik darajasi bo'yicha qo'lda payvandlash, mexanizatsiyalashgan, avtomatlashtirilgan va avtomatik payvandlash turlariga bo'linadi.


ASOSIY PAYVANDLASH TURLARI

1.2. Sovuq holda payvandlash


Metallarning ajralmas birikmasini olishning eng sodda yo'li sovuq holda payvandlashdir. Bunda ikkita payvandlanayotgan qismlarni ularni qizdirmasdan katta yuklanish ostida o'zaro deformatsiyalab amalga oshiriladi. Metallni sovuq holda payvandlashni suyuq azot haroratida ham amalga oshirish mumkin. Metallarga xos bo'lgan atomlar orasidagi metall bog'lanish, deformatsiya natijasida detallarni bir-biriga bir necha angstrem (10^{-8} sm) ga



1-rasm. Sovuq holda payvandlash usuli.



2-rasm. Sovuq holda payvandlash usuli.




yaqinlashtirganda, elektronlarning qo'shilishi sodir bo'ladi va atomlar orasida bog'lanish kuchi paydo bo'ladi. Nati-jada birikma hosil bo'ladi. Sovuq holda payvandlash (1, 2- a, b rasmlar) metallni plastik deformatsiyalab, P kuch ta'sirida amalga oshiriladi. P kuch biriktirish yuzasiga normal yo'naltiriladi, plastik deformatsiya esa yuzaga parallel bo'ladi. Deformatsiyalanishning bunday yo'nalihsida yuqori qatlamning atomlari oson surilib, metall ichiga chuqrur-oq kiradi.

Sovuq holda payvandlashga o'ta plastik bo'lgan metall va qotishmalar moyildir, jumladan: aluminiy, mis, kumush, oltin, nikel, platina, qo'rg'oshin, temir.

Payvandlashdan oldin detal yuzalaridagi yirik g'adir-budurliklar tekislanadi, maydalarini esa tekislash shart emas. Sovuq holda payvandlashning asosiy afzalliliklari: kam energiya sarflanadi, unumдорligi yuqori, sodda va plastik metallar yaxshi payvandlanadi.

1.3. Diffuziyali payvandlash

Diffuziyali payvandlash bosim ostida payvandlash turiga kiradi. Unda biriktirilayotgan yuzalardagi diffuziyali birikishda uzoq vaqt yuqori haroratda va kuch-sizroq plastik deformatsiyalab amalga oshiriladi. Biriktirilayotgan yuzalar siquvchi kuch ta'sirida, atomlararo kuchlarning ta'sirlashuvigacha yaqinlashtiriladi, metallni qizdirish esa plastik deformatsiyalanishiga yordam beradi.



3-rasm. Diffuziyali payvandlash jarayoni.

Diffuziyali payvandlash jarayonini quyidagi uchta bosqichda ko‘rish mumkin:

- birinchi bosqichda yuzalar orasida fizik kontakt hosil bo‘ladi (3-*a*, *b* rasm);
- ikkinchi bosqichda kimyoviy bog‘lanish hosil bo‘ladi (3- *d* rasm);
- uchinchi bosqichda kontakt zonasida hajmiy bog‘lanish hosil bo‘ladi(3- *e*, *f* rasm).

Uchinchi bosqichda metallning qayta kristallanishi sodir bo‘ladi. Ya’ni metallni qizdirish natijasida plastik deformatsiya ta’sirida mustahkamlangan donalar qaytadan kristallanadi. Yuzada har xil iflosliklarning bo‘lishi donalarning mustahkam birikishiga xalaqt beradi. Shuning uchun diffuziyali payvandlashda mayda donalarning yirik donalarga aylanishiga xalaqt beruvchi jarayonlarning oldini olish kerak. Uni vakuumda bajarilsa, yaxshi natija beradi.


Diffuziyali payvandlashning afzalligi shundan iboratki, biriktirish jarayonining hamma bosqichlarida birikish zonasiga oraliq materialni kiritish mumkin. Kiritilgan qo‘shimcha material biriktirish jarayonining o‘sha bosqichini osonlashtirish va tezlatishga yordam beradi yoki materialni chegaralab, hajmiy birikishini to‘xtatishi mumkin. Bu usul diffuziyali payvandlash imkonini kengaytiradi.

Diffuziyali payvandlash maxsus dastgohlarda amalga oshiriladi (4-rasm). Ventil 2 da ulanuvchi suv bilan sovitiladigan vakuum kamerasi 1 ga payvandlanayotgan detallar 6 qo‘yiladi. Nasoslar 3 yordamida vakuumdagi havo bosimi $10^{-2} - 10^{-5}$ mm simob ustuniga keltiriladi.


Havo so'rib olingandan so'ng yuqori chastotali generator 4 ga ulagan indikator yordamida detallar qizdiriladi. Detallarni siqish gidrosistema 5 yordamida amalga oshiriladi. Siqish jarayoni detalni kerakli haroratda qizdirib bo'lingandan so'ng amalga oshiriladi. Siqib turish vaqt materialning payvandlanish xususiyatiga, bosimga va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Payvandlangan detallar vakuumda sovitiladi.

Diffuziyali payvandlash jarayonining asosiy nazorat qilinadigan ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat: harorat, siqish bosimi, vakuum va detalni ushlab turish vaqt. Bir xil materiallarni diffuziyali payvandlashda biriktirish harorati metallni eritish haroratining 0,5—0,7 qismiga teng bo'ladi. Har xil tarkibdagi metallarni payvandlash harorati oson eruvchi metall harorati bo'yicha olinadi. Payvandlash jarayonida haroratni ko'tarish atomlar difuziyasini tezlatish va kontakt yuzaning plastik deformatsiyasini yaxshilash uchun zarurdir. Payvandlashda payvandlash (ushlab turish) vaqtini o'zgartirmay turib harorat ko'tarilsa, birikma mustahkamligi ortib boradi. Siqish bosimi ma'lum miqdorgacha ko'tarilsa ham birikma mustahkamligi ortadi, ma'lum chegaradan so'ng esa u kamayadi. Mo'rt metallarni juda ham ko'p vaqt ushlab turish birikish zonasida g'ovaklar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Diffuziyali payvandlashning afzalligi shundan iboratki, bunda payvandlash biriktirilayotgan detallar qalinligiga bog'liq emas. Diffuziyali payvandlashda metall bilan metallmas materiallarni oson va sifatli payvandlash



4-rasm. Diffuziyali payvandlash dastgohi.




5- rasm. Payvand choklarning asosiy turlari.

mumkin. Bu esa har xil uskuna detallarini, bimetallar va murakkab kompozit materiallarni payvandlash imkonini beradi (5- a, b, d rasm).


1.4. Portlatib payvandlash

Portlatib payvandlash usuli portlashdagi havo to‘lqini zarbasiga asoslangan. 1 atmosfera bosimi amplitudali to‘lqindagi havo tezligi (170 m/s) 100 atmosfera bosimli to‘lqin havoni 8 marta ortiq siqadi va u 3 km/s tezlikda tarqaladi. Siqilgan to‘lqin portlash yaqinida hosil bo‘lib, undan zarba to‘lqini kelib chiqadi. Zarba to‘lqini gazlardan tashqari qattiq jismni ham siqishi mumkin. Oddiy sharoitda vodorod yoki metan gazining kislorod bilan aralashmasi 10—20 m/s tezlikda yonadi. Lekin kuchli uchqun chiqishi yoki portlash natijasida esa boshqa hodisa — detonatsiya hosil bo‘ladi, ya’ni yonish tezligi 2000 m/s ga yaqin bo‘ladi.

Qattiq portlovchi moddalarning detonatsiyasi esa undan ham yuqori bo‘lib, gazga nisbatan ko‘proq buzishga olib keladi. Eng ko‘p zichlangan trinitrotoluol (trotil) ning $1,5 \text{ g/sm}^3$ ining detonatsiyasi $7-8 \text{ km/s}$ ga teng bo‘ladi. Undan hosil bo‘lgan bosim 200 ming — 300 ming $\text{kg} \cdot \text{s}/\text{sm}^2$, moddaning harakat tezligi detonatsiya tezligining $3/4$ qismiga teng bo‘ladi. Shuning uchun portlash hodisasidan payvandlashda foydalanish mumkin ekan. 6 va 7- rasm-



6- rasm. Plastinkalarning uni portlatib payvandlashdan oldingi ko‘rinish sxemasi.




7- rasm. Plastinkalarning uni portlatib payvandlangandan keyingi ko‘rinish sxemasi.

larda ikkita plastinkani portlatib payvandlash ko‘rsatilgan. Asos 5 ga birinchi plastinka 4 qo‘zg‘almas qilib o‘rnataladi (6-rasm). Ikkinci plastinka 3 birinchisining yuzasiga nisbatan h balandlikka o‘rnataladi. Portlovchi zaryad 2 ni plastinka 3 ustiga H qalinlikda joylashtiriladi. Payvandlashga tayyorgarlik tugagandan so‘ng portlovchi modda elektrodetonator 1 yordamida portlatiladi. Plastinka 3 yuzasi bo‘ylab hosil qilingan zarba to‘lqini yuqori bosim va tezlikka ega bo‘lib, uni v_n tezlikda ikkinchi plastinkaga uradi. Yuqori tezlik va bosimga ega bo‘lgan detonatsiya to‘lqini ikkinchi plastinka 3 ning bir tomonini birinchi plastinka 4 ga v_n tezlikda yopishtiradi (7-rasm). Payvand-


lash jarayonida irg'itilayotgan plastinka ikki marotaba egiladi: birinchi zona — bunda portlash moddasi ν_n tezlikda yuqorigi plastinkaning to‘g‘ri qismini qo‘zg‘almas qismiga uradi, egilgan qism esa portlash to‘lqini tezligida egiladi, bu vaqtida portlovchi moddaning bir qismi portlamagan bo‘ladi. Shuning uchun qo‘zg‘almas va yuqorigi plastinalar orasidagi portlashning farqi hisobiga burchak hosil bo‘lib, yopisha boshlaydi. Zarba bo‘lgan joyda 20 ming — 150 ming kg · s/sm² bosim hosil bo‘ladi.

Portlatib payvandlashning yaxshi tomonlari borligi uchun kengroq qo‘llanilmoqda: qisqa vaqt ichida (10^{-5} — 10^{-6} s) kerakli maydonni biriktirish mumkin; bir xil yoki har xil turdagи materiallarni payvandlash mumkin (metallar, bimetallar, tolali va kompozit materiallar, kukundan monolit metall olish).

Payvandlash jarayonini havoda, suvda va vakuumda amalga oshirish mumkin. Portlatib payvandlash yordamida uglerodli konstruksion po‘latlar, legirlangan po‘latlar, mis, aluminiy va ularning qotishmalari, niobiy, vana-diy, sirkoniy, palladiy va boshqalarning qotishmalari ham yaxshi payvandlanadi. Portlatib payvandlash, asosan, suv ostidagi uzatuvchi quvurlarni ulashda keng qo‘llaniladi (8-a, b, 9-a, b rasmlar). Yuqori sifatli payvand-



8- rasm. Quvurlarni portlatib payvandlash sxemasi.



9-rasm. Quvurlarni portlatib payvandlash sxemasi.


lash birikmasini olish, birikma chegarasida defekt qatlamining hosil bo‘lmashagini ta’minlash uchun payvandlashning quyidagi texnologik ko‘rsatkichlariga qat’iy amal qilinadi:

- berilgan oraliqqa;
- portlovchi moddaning zichligi va balandligiga;
- portlash tezligiga.

Portlashning optimal rejimini aniqlash uchun berilgan oraliqni o‘zgartirib, irg‘itish tezligi o‘zgartiriladi va bir necha marta portlatib tekshiriladi. Olingan chokning mexanik xossalari aniqlanadi va eng maqbuli qo‘llaniladi.

1.5. Ultratovushli payvandlash

Ultratovushli payvandlash, asosan, mikroelektrotexnika, asbobsozlik, plastmassadan mahsulot ishlab chiqarish, klinikada biologik to‘qimalarni biriktirishda keng qo‘llaniladi. Ultratovushli payvandlash yordamida yupqa va o‘ta yupqa plyonkalar o‘tkazgichlarga; yupqa folgalar har qanday qalinlikdagi detalga payvandlanadi; folga paketlari, sintetik to‘qimalar, plastmassa metallga payvandlanadi. Bu usul bilan yuzalarida har xil iflosliklar, qoplamlalar bo‘lgan detallarni ham payvandlash mumkin.



10- rasm. Ultratovushli boylama payvandlash sxemasi.

Biriktirilayotgan materiallarni erish nuqtasidan pastroq haroratgacha qizdirish kimyoviy aktiv materiallarni, tarkibi turlichcha bo'lgan qiyin payvandlanuvchi materiallarni payvandlash imkonini beradi. Ultratovushli payvandlash jarayoni yuqori chastotali tebranishlarni surish ta'sirida hosil bo'ladi, katta bo'limgan ezuvchi kuchlanish va issiqlik samarasi natijasida amalga oshadi. Shuning uchun birikish joyida detal yuzalarining plastik deformatsiyalanishi kuzatiladi. Bunda yuzaning ezilishi 5—15 % dan ortmaydi.

Ultratovushli payvandlash jarayonining mazmuni shundan iboratki, ultratovushli chastotaning va katta bo'limgan bosimning detalga birgalikdagi ta'siri ajralmas birikma hosil qiladi. Metallni bo'ylama tebranishli ultratovushli payvandlash sxemasi 10- rasmida keltirilgan. Generator ishlab chiqqan ultratovushli chastotaning 22—88 kHz elektr tebranishlari sterjen 3, qo'zg'aluvchan o'ram 7 ga beriladi va magnitli o'zgartiruvchi 1 tebranuvchi 2 yordamida mexanik tebranishga aylanadi. Tebranuvchi 2 ga payvandlash asbobi 4 o'rnatilgan bo'lib, detal 5 ga ta'sir etadi. Mexanik tebranishlarning bir qismi issiqlik energiyasiga aylanib, biriktirilayotgan de-


tallarning birikish oralig‘ini $700\text{--}800^{\circ}\text{C}$ gacha qizdirib yuboradi. Kontakt zonasida issiqlikning ajralib chiqishiga asosiy sabab ishqalanishning borligi va plastik deformatsiya natijasidir. Payvandlash jaronida qizish harorati, asosan, material xossasiga va payvandlash rejimiga bog‘liq bo‘ladi.

Payvandlash oralig‘ida mexanikaviy tebranishni bir xillashtirish va birkirtirilayotgan detallarning qizdirilgan yuzalarini jipslashtirish uchun detallarni payvandlash asbobi 4 va tayanch 6 orasida P kuch bilan eziladi.

Metallarni ultratovushli payvandlashda yuqori chastotali tebranishlar yuqori chastotali gorizontal mexanik siljish ko‘rinishida perpendikular holda ishchi asbobga beriladi. Plastmassani payvandlashda esa mexanik tebranishlar va bosim bir xil yo‘nalishda, ya’ni payvandalanayotgan yuzaga perpendikular yo‘nalishda beriladi (11-rasm). Bunda elektr tebranishlar magnitli tebratkich yordamida mexanikaviy tebranishlarga o‘zgartiriladi. Bu magnitning siljitch effektiga asoslangan. Bu effektning mazmuni shundan iboratki, ferromagnit materialdan tayyorlangan sterjenga qo‘zg‘atuvchi sim o‘rami o‘ralgan bo‘lib, undan $22\text{--}88\text{ kHz}$ chastotali o‘zgaruvchan tok o‘tkazilsa, shunday chastotada sterjen ham tebranadi.

Ultratovushli payvandlashning asosiy ko‘rsatkichlari quyidagilardan iborat bo‘ladi:

- tebratuvchi uchining tebranishlar amplitudasi — E ;
- tebranishlar chastotasi — ξ ;



11- rasm. Plastmassani ultratovushli payvandlash sxemasi.

— ultratovushni berish davomiyligi — payvandlash vaqtisi — t ;

— bosim kattaligi — P .

Ularning qiyimatini to‘g‘ri tanlab olish payvandlangan birikma mustahkamligiga ta’sir etadi. Tebranishlar amplitudasining optimaldan ortishi payvandlanayotgan materialning qizishiga, ezilishiga va defekt hosil bo‘lishiga olib keladi, natijada chokning mustahkamligi kamayadi. Tebranishlar amplitudasining optimaldan kamayishi esa chokning mustahkamligini kamaytiradi, bunda chokka yetarlicha energiya berilmagan bo‘ladi.

Ultratovushli payvandlashda ishchi bosqich, ya’ni payvandlash bosimini o‘rnatish, ultratovushni ulash, payvandlash, ultratovushni uzish, bosimni olish ketma-ketligini aniq bajarish asosiy rol o‘ynaydi.

Ultratovushli payvandlash jahozi quyidagilardan iborat: elektr tebranishlar generatori, uning tebranishlar quvvati va chastotasi detal turi va o‘lchamiga bog‘liq holda olinadi; tebratish tizimi, uning tarkibiga magnitli titrakich, tebratish transformatori, to‘lqin uzatuvchi asbob kiradi; siqish mexanizmi, u prujinali, yukli, pnevmatik, gidravlik bo‘lishi mumkin; impuls vaqtini boshqaruvchi — vaqt relesi; payvandlanayotgan detal va asbobni biriktiruvchi qurilma; nazorat qurilmasi. Payvandlash ultratovushli generatoring chiqish quvvati va chastotasining oraliq‘ida aniqlanadi, ya’ni 40—2,5 W va 18—88 kHz (mos ravishda).

Ultratovushli payvandlashda quyidagi plastmassalarini ham payvandlash mumkin: poliamid, qattiq va yumshoq polietilen, polipropilen, polistirol va h.k., plastmassalar, ya’ni 33% shisha tolasidan iborat bo‘lgan termoplastik materiallar. Ularni payvandlashda quyidagi ko‘rsatkichlarni tanlab olinadi: umumiy payvandlash vaqtisi $t = 0,15\text{--}6$ s (payvandlashning davomiyligi $t_s = 0,05\text{--}3$ s), uzlukli payvandlanadi; uzlusiz payvandlashda $v_s = 2\text{--}1500$ sm/min, umumiy vaqt $t = 0,15\text{--}1$ s (payvandlash davomiyligi $t_s = 0,1\text{--}0,5$ s).


1.6. Plazmali payvandlash

Yer sharoitida har qanday moddani uchta holatga (qattiq, suyuq, gaz) o'tkazish mumkin. Modda o'ta yuqori haroratgacha qizdirilsa, u plazma holatiga o'tadi. Modda 3000—5000 K haroratgacha qizdirilsa, uning atomining xossalari o'zgarib, yangi jarayon hosil qiladi.

Ma'lumki, modda atomlari yadroси atrofida aylanuvchi tashqi elektronlar yadroga ancha bo'sh tortilib turadi. Atomlar to'qnashishi natijasida tashqi elektronlar boshqa atomlarga o'tib ketadi, natijada atomlar musbat zaryadlangan zaryadlarga aylanadi, ya'ni ionlashish hodisasi sodir bo'ladi.

Plazma 10000 K va undan yuqori haroratdagi moddaning bir holati hisoblanadi va u past haroratli plazma deyiladi. Yuqori haroratli plazma uchun harorat 10^{10} K va undan yuqori bo'ladi.

Laboratoriya sharoitida past haroratli plazmani gazlarda har xil elektr razryadlaridan: chaqmoq razryadidan, elektr yoyidan, yorug'lik lampalari razryadidan olish mumkin. Payvandlash va qirqish uchun plazma-yoy olish qurilmasining sxemasi 12- a, b rasmlarda keltirilgan. Plazma oqimini olish uchun unda maxsus gorelka yoki plazmatron qo'llaniladi. Plazma oqimini to'g'ri ta'sir ettirib payvandlashda payvandlanayotgan mahsulot payvand zanjiriga ulanadi. Plazma oqimini urinma yo'nalishda ta'sir ettirib payvandlashda mahsulot zanjirga ulanmaydi. Bu




12- rasm. Plazma-yoy olish qurilmasi.

sxema bo'yicha payvandlashdan tashqari, boshqa turdag'i ishlov berishni ham amalga oshirish mumkin. Masalan, kesish, kavsharlash, termik ishlov berish. Bunda metall va qotishmalar bilan birga metallmaslarga, keramika va shishalarga ham ishlov berish mumkin.

Plazma oqimini to'g'ri ta'sir ettirib payvandlash usuli (12- a rasm) quyidagicha ishlaydi: plazmatronga plazma hosil qiluvchi gaz oqimi 3 yuboriladi. Volframli elektrod 2 va sopro 4 orasidagi yordamchi yoy yoqiladi (o'zgaruvchan tokli yuqori chastotali generator yordamida). Yordamchi yoyning tokini qarshilik 7 yordamida rostlash mumkin. Asosiy ishchi yoyi elektrod 2 va mahsulot 6 orasida hosil qilinadi. Yoyning siqilgan ustuni soploda gaz oqimini haydash orqali hosil qilinadi. Plazma hosil qiluvchi gaz sifatida argon, geliy, azon, vodorod va bu gazlar aralashmasi qo'llaniladi. Mahsulotni oddiy sharoitda va suvda qirqish uchun havo va suv bug'i qo'llaniladi.

Hozirgi vaqtida yangi texnologiyalar ishlab chiqarilmoqda. Shulardan biri mikroplazmali payvandlash texnologiyasidir. Uning sxemasi 13- rasmida keltirilgan. Volframli uchi o'tkir elektrod 1 (0,8—2 mm diametrda) uning diametriga mos keluvchi, suv bilan sovitiladigan sopro 2 ichiga o'rnatilgan. Elektrod soploga chiqish diametri masofasida aniq qilib o'rnatiladi. Elektrod va sopro orasidan plazma hosil qiluvchi gaz yuboriladi. Yordamchi manba 6 yordamida sopro va elektrod orasida doim yonib turuvchi kichik amperli yoy hosil qilinadi. Plazma hosil qiluvchi gazni haydash orqali sopro teshigida plazma oqimi chiqariladi. Mahsulot 4 ga 1—2 mm masofada gorelkani olib kelinib, asosiy tok manbayi 5 yordamida ishchi yoyi hosil qilinadi.

Erigan va qizdirilgan metallni himoyalash, ya'ni plazma ustuni ustuvorligini orttirish uchun kichik diametrli tirkish bo'yicha suv bilan sovitiluvchi sopro va keramik mushtuk 3 orasidan himoyalovchi gaz beriladi. Mikroplazmali payvandlash to'g'ri qutbli doimiy tok yoyida




13- rasm. Mikroplazmali payvandlash qurilmasi.

(uzluksiz yoki impulsli rejimda yonuvchi) amalga oshiriladi. Plazma oqimi yuqori konsentratsiyaga va issiqlik oqimini faol tarqatish xususiyatiga ega bo‘lib, uni keng oraliqda rostlash mumkin. Plazmatron yoyi, asosan, doimiy tok manbayidan tok oladi. Yoy ossillator yordamida paydo qilinadi. Plazma hosil qiluvchi yoyni ta’minalash uchun 20—120 V va undan yuqori bo‘lgan ishchi kuchlanishli tok manbayi kerak bo‘ladi.

Plazma oqimi hamma metall va qotishmalarni (qalinligi 0,1—60 mm gacha) payvandlaydi. Uning yordamida tutashuvchi burchakli, tavrli birikmalar hosil qilish va qalinligi 0,1—2 mm bo‘lgan detallarni ham biriktirish mumkin (14- rasm).

Yoyli plazma oqimida payvandlashning asosiy rejimi quyidagilar:

- ishchi yoyning tok kuchi va kuchlanishi;
- plazma hosil qiluvchi va himoya gazlarining tarobi, sarfi va tezligi;



14- rasm. Payvand birikmalari hosil qilishdagi asosiy o'lchamlar.

- soplodan mahsulot yuzasigacha bo'lgan masofa;
- payvandlash tezligi.

Kerakli rejimni tanlab olishda payvandlanayotgan material turiga va qalinligiga, birikma konstruksiyasiga, plazmatronning texnik ko'rsatkichlari va konstruksiya-siga, shu kabi boshqa ko'rsatkichlarga e'tibor beriladi.

Barcha turdagи gorelkalarda volfram sterjenlar suyuqlanmaydigan elektrodlar sifatida ishlataladi. Tarkibida 1—2% lantan oksidi bo'lgan volfram sterjenlar ancha chidamli hisoblanadi. Barcha turdagи simlar va kukunlar suyuqlantirilsa, qoplash materiallari bo'la oladi. Asosiy metallni minimal darajada aralashtirib, suyuqlantirib qoplangan yupqa qatlam va yaxshi sifatlari sirt hosil qilishga olib keluvchi plazma oqimining xususiyati qimmat bo'lsa-da, biroq yeyilishga chidamli materiallarni ishlatishga imkon beradi. Mexanik ishlov berish uchun qoldiriladigan minimal qo'yim (suyuqlantirib qoplangandan so'ng darhol jilvirlash) materialni ancha tejaydi. Shuning uchun plazma bilan suyuqlantirib qoplashda qimmat-

baho ПГ—СР2, ПГ—СР3, ПГ—СР4 nikel asosli kukunlar, qattiq qotishmali temir asosli ПГ—ФБХ-6—2, КБХ—ПГ—УС25 kukunlar, shuningdek, turli kukun aralashmalaridan foydalaniladi.


Plazma bilan suyuqlantirib qoplash jihozlari tok bilan ta'minlash manbayi, plazmaviy gorelka, boshqarish va nazorat qilish pulti, ballast reostatlar, drossel, kukun yoki simni uzatish mexanizmi, suvning sirkulatsiya-lanish sistemasi, plazma hosil qiluvchi va himoya gazlari solingan ballonlar, detal va plazmaviy gorelkani siljitim dastgohini o‘z ichiga oladi. Kukundan foydalanib, suyuqlantirilib qoplashda maxsus kukunli ta’minlagich-lardan, sim bilan suyuqlantirib qoplashda esa odatdagи payvandlash avtomatlarida simni uzatib turish mexanizmlariga o‘xhash mexanizmlardan foydalaniladi. Plazmaviy gorelkalar suv uzatish tarmog‘i orqali kamida 5 l/min suv bilan sovitiladi.

Silindrik va boshqa detallar qayta jihozlangan tokarlik dastgohi yoki yoy bilan payvandlash avtomatik dastgohlariga o‘xhash maxsus suyuqlantirib qoplash dastgohlarida suyuqlantirib qoplanadi. Vallar va o‘qlardagi podshipniklar o‘tkaziladigan yeyilgan joylarni, tashqi shli-tsalar, tirsakli vallar, avtotraktor dvigatellari klapanlanining faskalari, pluglarning tig‘lari va boshqa shu kabi ishchi detallarni tiklashda plazma oqimidan foydalanib, suyuqlantirib qoplanadi.

1.7. Lazerli payvandlash

Payvandlash, kavsharlash, qirqish, parmalash va boshqa jarayonlarda optik kvantli generator — lazer qurilmasi qo‘llaniladi. Lazerli payvandlashda metall qizdiriladi, eritiladi va bug‘lantirib yuboriladi. Bu jarayon qattiq jismli va gazli nurlantiruvchidan olingan kuchli yorug‘lik nuri yordamida amalga oshiriladi.

Impulslri ishlovchi kam quvvatli lazer qurilmasi 60-yillarda ishlab chiqlgan. Uzluksiz ishlovchi yuqori



15- rasm. Lazer qurilmasi.

reyalarining razryadiga ishlovchi impulsli lampa 7 ning yorug'i ta'siridan faol element — rubinning atomlari qo'zg'aladi. Faol element bu holatida aniq to'lqin uzunligidagi nurni kuchaytiradi. Olinayotgan energiyani diafragma 8 yordamida nur oqimi diametrini o'zgartirib va material yuzasiga nurning ta'sir qilish vaqtini o'zgartirib rostlash mumkin. Qizdirishning fokus izi linza 11 ni siljitib rostlanadi. Payvandlash uchun detal tekislikdagi ishchi stol 15 ga qo'yiladi. Payvandlanayotgan detalga nurni tushirishdan oldin u lampalar 14 yordamida yoritiladi. Payvandlash jarayonini okular 17, ko'zgu 12, himoya oynasi 16 va obyektiv 13 yordamida kuzatib turiladi. Fokus tekisligiga qo'yilgan panjara payvandlash zonasidagi o'lchamni tekshirib turishga xizmat qiladi.

quvvatlisi esa keyinroq ishlab chiqarilgan. Qattiq jismli nurlantiruvchi — rubin kristalli qurilmaning sxemasi 15- rasmda keltirilgan. OKG — aktiv element bo'lgan rezonatorli rubin 6 dan va optik yig'uvchi elementdan iborat. Aktiv element ma'lum o'lchamda tayyorlangan, aluminiy oksidining 5% xrom oksidi bilan pishirib olingan holda bo'ladi. Nurlanish manbayi kuchaytirish uchun aktiv element ko'zgular 4, 9 orasiga o'rnatiladi. Ular sterjen bilan birga linta rezonatori vazifasini bajaradi. Ko'zgularda chang qoplanishining oldini olish uchun himoya oynalari 2, 3, 10 mavjud. Rezonatordan nurlanishni chiqarish uchun ko'zgulardan biri yarimshaffof qilib tayyorlangan. Kondensator bata-

Impuls lampasi yoqilganda OKG nurlariga xalaqt bermasligi uchun ko'zgu 12 avtomatik ravishda olinadi.


Payvandlash jarayonida lazer nurining asosiy ko'rsatkichlari quyidagilar hisoblanadi: nurning chiqish quvvati, impuls berish vaqtini va payvandlanayotgan yuzadagi nur izining diametri (16-rasm). Qattiq jismli lazerda payvandlash, asosan, mikroradioelektronikada keng qo'llaniladi. 0,05 – 0,5 mm li mis, nikel, oltin, zanglamaydigan po'lat, tantalli yumaloq va yassi yarimo'tkazgichlar har xil birikmalar hosil qilib payvandlanadi.

Bu usulda quyidagi plastmassa materiallari: qattiq va yumshoq polietilen, polipropilen, poliamid, poliuretan va h. k., qalinligi 0,01–4 mm bo'lgan plastmassa materiallarini payvandlash, qalinligi 35 mm gacha bo'lgan penoplastlarni qirqish mumkin.

1.8. Elektron-nurli payvandlash


Elektron-nurli payvandlash turi har xil sanoat tarmoqlarida keng qo'llanilmoqda. Chunki u ba'zi bir afzaliliklari tufayli boshqa eritib payvandlash turlaridan farq qiladi. Elektron-nurli payvandlashning mazmuni shuki, bunda vakuumda tez harakatlanayotgan elektronlarning kinetik energiyasidan foydalaniladi. Metall yuzasi elektronlar bilan bombardimon qilinganda, uning kinetik energiyasi issiqlik energiyasiga aylanadi (jarayon vaqtida quvvatning 0,9–0,96 qismi).

Elektron-nurli payvandlash sxemasi 17- rasmida keltirilgan. Elektron-oqimi 3 elektron to'pidi hosil bo'ladi. Elektron to'pi katod 1 ga ega bo'lib, u yuqori haroratda qizdiriladi. Katoddan ma'lum bir masofada tezlatuvchi katodli elektrod (anod) 4 joylashgan. Katod 1 elektrondan 2 da joylashgan. Katodli va tezlatuvchi elektrodlar nurni d_{KR} (krossover) ning minimal diametriga fokuslovchi




16-rasm.

Lazer nuri sxemasi.



17- rasm. Elektron-nurli payvandlash sxemasi.



18- rasm. Payvand birikma turlari.


geometrik shaklga egadir. Payvandlash to‘pining tezlatuvchi elektrodidagi potensial energiya (tezlatuvchi kuchlanish) 10—200 kV ga yetishi mumkin. Shuning uchun elektronlar katoddan anodga yetib borguncha yetarli tezlik va quvvat oladilar. Payvandlash to‘pi doimiy tok manbayidan tok oladi. Tezlatuvchi elektroddan so‘ng elektronlar bir tekisda harakatlanib, bir xil zaryadga ega bo‘lgani uchun bir-biridan qochadi. Natijada nur diametri $d_p > d_{KR}$ ortib, nur quvvatining zichligi kamayib ketadi. Buni bartaraf qilish uchun birinchi anoddan elektronlarning chiqish joyida magnit maydonli linza 5 da fokuslanadi. Fokuslangan d_{FN} -nur mahsulot 7 yuzasiga tushadi. Bunda metall yuzasi qizib eriydi. Payvandlanayotgan chok bo‘ylab nurni magnitli og‘dirish tizimi 6 yordamida siljtiladi. Elektron-nur energiyasi yuqori zichlikka ega bo‘lib, uni keng oraliqda rostlash mumkin. Shuning uchun unda har qanday metall va qotishmani payvandlash mumkin. Payvandlanayotgan materialning qalinligi 0,01—100 mm bo‘lishi mumkin (18- rasm).

40—200 mm qalinlikdagi birikmalarni bir o'tishda payvandlash mumkin. Ensiz va chuqur qilib eritib payvandlangani uchun elektron-nurli payvandlashda energiya sarfi yoyli payvandlashdan 10—15 marotaba kamdir. Kam issiqlik kiritilishi esa mahsulotning deformatsiyalanishini ancha kamaytiradi.


1.9. Kontakthli payvandlash

Bu usulda payvandlash payvandlanayotgan detallarning kontaktlashadigan joyidan elektr toki o'tayotganda ajralib chiqadigan issiqlik ta'sirida birikadigan joylarning qizishi va erishidan iboratdir. Shu joyga siquvchi kuch bilan ta'sir etilsa, payvand birikma hosil bo'ladi. Payvand birikmaning shakliga qarab nuqtali, chokli, uchma-uch, relyefli, chokli-uchma-uch kontaktli payvandlashlar bir-biridan farq qiladi. Nuqtali payvandlash o'z navbatida bir, ikki va ko'p nuqtali payvandlashga bo'linadi. Uchma-uch payvandlash jarayoni o'tish xarakteriga qarab uzlukli va uzluksiz eritib payvandlashga hamda qarshilik yordamida payvandlashga bo'linadi.

Kontakthli payvandlashni o'zgarmas, o'zgaruvchan va pulslanuvchi tok bilan bajarish mumkin. Bu usul energiya manbayining turiga ko'ra kondensatorli, magnit maydonida to'plangan energiya yordamida va motor-generator sistemasida bajariladigan payvandlashga bo'linadi. Nuqtali payvandlashning sxemasi 19- rasmda keltirilgan. Elektrodlar 1, 4 orasiga payvandlanayotgan detallar 2, 3 o'rnatiladi. Elektrodlar 1, 4 ga transformator orqali U kuchlanish beriladi. Bu qurilmaning asosiy ko'rsatkichlari quyidagicha: payvandlash toki $I_s = 1-100 \text{ kA}$; yoyning kuchlanishi $U_s = 0,5-10 \text{ V}$; payvandlash vaqtqi $t_s = 0,04-2 \text{ s}$; yuklanish $P = 500-10000 \text{ N}$.



19- rasm. Nuqtali payvandlash sxemasi.




20- rasm. Chok hosil qilishdagi asosiy o‘lchamlar.

Payvandlash ishlaridan oldin detal har xil iflosliklardan, oksidlardan, yog‘lardan, bo‘yoqlardan yaxshilab tozalanadi va yuza iloji boricha silliq holatga keltiriladi. Detallarni yog‘sizlantirish uchun trixloretilen, multonlarni qo’llash mumkin. Oksid pardalarini mexanik usulda po’lat cho’tkalar, kvars sumi yordamida; kimyo-viy usulda esa oltingugurt, fosfor kislotalari bilan tozalash mumkin.

Nuqtali payvandlashda mahsulot qalinligining nisbati 3:1 bo‘lishi kerak. Boshqa hollarda ikki nuqtali payvandlash qo’llaniladi (20-rasm). Nuqtali payvandlashda mahsulot materiali va o‘lchamiga qarab payvandlash tokini, payvandlashning vaqtini, yuklanishni tanlab olinadi. Payvandlashning bu usuli mikrominiaturali texnikada, elektrotexnikada, elektronikada keng qo’llaniladi.


Relyefli payvandlash qalinligi 0,5—5 mm bo‘lgan materiallarni biriktirish uchun qo’llaniladi (21-rasm). Elektrodlar 1, 4 orasiga payvandlanayotgan detallar 2, 3 qo‘yiladi va P yuklanish beriladi. Elektrodlarga transformator orqali kuchlanish beriladi. Payvandlash ko‘rsatkichlari quyidagicha: payvandlash toki $I_s = 5-100$ kA; payvandlash vaqt $t_s = 3-50$ davrga teng; yuklanish $P = 0,5-40$ kN.




21-rasm. Relyefli payvandlash sxemasi.

Relyefli payvandlashda uning shaklini tanlab olish kerak (22-rasm). Bunda har xil qalinlikdagi detallar payvandlanayotganda relyefni qalinroq detalga qilinadi. Relyef o'lchami esa yupqa detal o'lchamiga qarab tanlanadi. Bu usulda uglerodli va legirlangan po'latlarni, rangli metallarni payvandlash mumkin, yana mayda va murakkab detallarni payvandlashda, mashinasozlikda keng qo'llaniladi.

Chokli payvandlash usulida 0,5—3,5 mm qalinlikdagi legirlanmagan va legirlangan po'lat, rangli metall va qiyin eruvchi metall materiallarni payvandlash mumkin. Uning sxemasi 23- rasmida berilgan. Bunda elektrodlar 1, 2 rolik ko'rinishida bo'lib, ular orasiga payvandlanayotgan material 3 qo'yiladi. Roliklarni gidravlik siq-qichlar yordamida P kuch bilan siqb, materialga harakat



22- rasm. Relyef o'lchamlari.



23- rasm. Chokli payvandlash sxemasi.



24- rasm. Chokli payvand birikmasi.

beriladi va payvandlash uchun elektrodlarga kuchlanish beriladi. Bunda payvandlash ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ladi: payvandlash toki $I_s = 40-50$ kA; yoyning kuchlanishi $U_s = 0,5-10$ V; payvandlash tezligi $v_s = 0,04-2$ s; yuklanishi $P = 0,5-10$ kN.

Bu usulda ham payvandlashdan oldin yuzalar yaxshilab tozalanadi. Payvand choklar mustahkam bo'llishi uchun 24-rasmdagi (1, 2, 3) kabi choklar qo'llaniladi. Chokli payvandlash ikki turda bo'ladi: uzluksiz tok berish va uzlukli payvandlash. Bunda payvandlash davomiyligini va payvandlash tezligini moslab olish kerak. Choklar orasidagi 1 masofani quyidagi formuladan hisoblab topish mumkin:

$$l = (1000 v_s) / (2f 60),$$


bu yerda: $v_s = d \pi n$, m/min; f — tokning chastotasi, Hz; d — rolik diametri, m; n — rolikning 1 minutdagi aylanishlari soni.

1.10. Yoy yordamida payvandlash


Bu usul eritib payvandlashga kiradi. Payvandlashning bu turida asosiy va qo'shimcha metallni elektr od hamda payvandlanayotgan metall orasida yonayotgan elektr yoyi eritadi. Eriqan asosiy va qo'shimcha metall (elektrod, sim yoki lenta) payvandlash vannasini hosil qiladi, bu vannadagi metallning kristallanishi natijasida payvand chok hosil bo'ladi. Payvandlanayotgan listlar qalin bo'lib, bir o'tishda eritishning iloji bo'lmagan hollarda, payvandlanayotgan qirralar to'la erishi uchun payvandlashga tayyorlab yig'ish oldidan qiyalatib kesiladi, ya'ni qirralarga ishlov beriladi.

Payvandlash yoyi gazlar, metall bug‘lari va elektrod qoplamlalari, flyuslar tarkibiga kiradigan komponentlarning ionlashgan aralashmasidagi elektr yoy razryadidan iborat. Payvandlashda yoy razryadini qo‘zg‘atish uchun boshlang‘ich ionlashishni vujudga keltirish maqsadida ikki elektrod (elektrod va detal) bir-biriga tekkiziladi, so‘ngra ularni tez bir-biridan ajratiladi. Tok yetarli-cha katta bo‘lganida elektrodlar bir-biriga tekkanida elektrodlarning uchlari oralig‘ida katta miqdorda issiqlik ajralib chiqadi va ularni erish darajasigacha qizdiradi. Elektrodlar bir-biridan tez ajratilganda erigan notekisliklar cho‘ziladi va ingichkalashadi, buning natijasida ularda tokning zinchligi ortadi va ularni bug‘ga aylantirib yuboradi. Metall bug‘larining harorati yuqori bo‘lganida oraliqning ionlashish darajasi shu qadar yuqori bo‘ladiki, elektrod uchlari orasidagi potensiallar farqi nisbatan kichik bo‘lishiga qaramasdan yoy razryadi hosil bo‘ladi. Agar yoy oralig‘ining ionlanishini saqlab turuvchi faktorlar saqlanib qolsa, razryad keyinchalik statsionar turg‘un yoy bo‘lib qolaveradi.

Ishlatilayotgan elektrodnинг turiga qarab yoy eriydigan (metall) va erimaydigan (ko‘mirli, volframli va boshqalar) elektrodlar hamda detal orasida uyg‘otilishi mumkin. Ishlash uslubiga ko‘ra bevosa, bilvosita va kombinatsiyalangan tarzda ta’sir qiluvchi yoyslar bo‘ladi (25-rasm). Elektrod bilan detal orasida sodir bo‘ladigan yoy razryadi **bevosa ta’sir qiluvchi yoy** deb ataladi (25- a rasm). Bilvosita yoy esa ikkita elektrod orasida hosil qilinadigan yoy razryadidan iborat (25- b rasm). Bu ikkala usul birgalikda qo‘llanilsa, kombinatsiyalangan usul bo‘ladi (25- d rasm).



25- rasm. Elektro payvandlash yoyini olish usullari.




26- rasm. Payvandlash sxemasi.

Yoy yordamida payvandlashning oddiy sxemasi 26-rasmda keltirilgan. Elektrod tutqich 1 ga elektrod 2 mahkamlab qistiriladi; manba 4 dan chiqayotgan kuchlanishning bir fazasining elektrod 2 ga, ikkinchisi esa detal 3 ga ulanadi. Qo'lda payvandlashda quyidagi uchta harakatga amal qilish kerak: kerakli yoy uzunligini olish uchun erib turgan elektrodnini bir tekisda tushirib borish kerak; payvand chokini hosil qilish uchun elektrodnini bir tekisda siljitim borish kerak. Payvandlashda quyidagi ko'rsatkichlar olinadi: payvandlash toki $I_s = 50-400$ A; yoyning kuchlanishi $U_s = 15-40$ V; payvandlash tezligi $v_s \leq 12$ sm/min. Bu usulda konstruksion po'latlarni, kam va yuqori legirlangan po'latlarni, kulrang cho'yanni payvandlash mumkin.

Uzluksiz payvandlash turida eruvchan elektroqli payvandlash qo'llaniladi (27-rasm). Bunda payvandlanayotgan detal 1 ning yuqori tomonidan elektrod sim 2 rolikli mexanizmlar 3 yordamida uzatib turiladi. Payvandlash zonasiga aktiv himoyalash gazi soplari 4 orqali berib turiladi. Manba 5 kuchlanishining bir fazasi elektrodgaga va ikkinchi fazasi detalga ulanadi.

Qisqa yoyli payvandlashda quyidagi kattaliklarni olish mumkin: payvandlanayotgan material qalinligi 0,8—3 mm;




27- rasm. Yoyda uzluksiz payvandlash sxemasi.

payvandlash toki $I_s = 40-200$ A; yoyning kuchlanishi $U_s = 16-21$ V; elektrod simi diametri 0,8–1,2 mm; himoya gazi — Ar + CO₂ gazlar aralashmasi.

Zamonaviy payvandlash usullaridan yana biri kukunli simda uzlusiz payvandlashdir. Uning sxemasi 27-rasmda berilgan. Payvandlanayotgan detal 1 ning yuqori qismidan kukunli elektrod 2 rolikli mexanizm 3 yordamida uzlusiz berib turiladi. Manba 4 dan kuchlanish elektrod va detalga beriladi (27- a rasm). Payvandlash quyidagicha amalga oshiriladi (27- b rasm): qobiq 1 ning ichki qismida kukunli elektrod 2 joylashadi. Detal 9 va elektrod 2 ga kuchlanish berilganda yoy 4 hosil qilinib, elektrod tomchilar 3 ko‘rinishiga o‘tadi va metall vanna 5 da to‘planib sekin-asta qatlam 7 ni hosil qiladi. Payvandlash sifatini oshirish maqsadida himoya gazi 8 berib turiladi, lekin qisman bo‘lsa ham shlak 6 hosil bo‘ladi. Payvandlashning asosiy ko‘rsatkichlari quyidagicha: payvandlash toki $I_s = 150-500$ A; yoyning kuchlanishi $U_s = 20-32$ V; payvandlash tezligi $v_s = 30-60$ V; sm/min; materialning qalinligi 5 — 30 mm. Bu usullardan mashinasozlikda keng qo‘llaniladi.

Aylanuvchi yoyda payvandlash usulini ko‘rib chiqqamiz (28- rasm): suv bilan sovitiladigan mis elektrodlar 1, 2 orasiga payvandlanadigan detallar 5 ni o‘rnatalidi. Payvandlash chokida aylanuvchi yoy 3 ga halqali elektromagnit g‘altak 4 yordamida aylanma harakat beriladi. Manba 6 dan g‘altakka magnitlovchi tok beriladi, manba 7 dan payvandlash toki beriladi.




28- rasm. Aylanuvchi yoyda payvandlash sxemasi.

Bu usul bilan 2 mm dan 300 mm gacha qalinlikdagi uglerodli va yuqori legirlangan po'latli, rangli metalli detallarni payvandlash mumkin. Uning asosiy ko'rsat-kichlari quyidagicha: payvandlash toki $I_s=100-1000$ A; yoyning kuchlanishi $U_s=25-35$ V; payvandlash davomiyligi 0,3 dan 10 s gacha; is gazi, argon, gazlar aralashmasi kabi himoya gazlari qo'llaniladi; magnitni harakatlantiruvchi kuch ≥ 1000 A; yoyning aylanish tezligi 50—300 ayl/s gacha.



Nazorat uchun savollar

1. Payvandlash nima?
 2. Payvandlashning asosiy turlarini ayting.
 3. Sovuq holda payvandlash nimaga asoslangan?
 4. Diffuziyali payvandlash qanday amalga oshiriladi?
 5. Portlatib payvandlash qanday bajariladi?
 6. Ultratovushli payvandlash nimaga asoslangan?
 7. Plazmali payvandlash qanday amalga oshiriladi?
 8. Lazerli payvandlash qanday bajariladi?
 9. Elektron-nurli payvandlashni tushuntiring.
 10. Kontaktli payvandlash qanday bajariladi?
 11. Yoy yordamida payvandlash nimaga asoslangan?
-



II BOB. PAYVAND BIRIKMALARI

Hozirda payvandlash yordamida listlardan har xil idishlar, truba va shaklli prokatlardan har xil konstruksiyalar, fermalar yig'iladi. Zamonaviy mashinasozlikda hozirgi vaqtida asos va bazaviy detallarni ham payvandlash yo'li bilan tayyorlanmoqda. Buning uchun murakkab shakllarni soddaroq bo'laklarda tayyorlanib, so'ngra ularni shtamplab yoki quyib payvandlash usullari bilan biriktiladi.

Payvandlash vaqtida materiallar turiga katta e'tibor beriladi. Kam uglerodli (< 25%), kam legirlangan va nikelli po'latlar yaxshi payvandlanadi. Yuqori uglerodli, o'rta va yuqori legirlangan po'latlar qiyin payvandlanadi. Rangli metallardan mis va aluminiy yuqori issiqlik o'tkazuvchan va oson oksidlanuvchanligi uchun flus bilan payvandlanadi.

Payvandlash vaqtida choklarga har xil iflosliklar tushsa, shlak va g'ovaklar hosil bo'lsa, uning mustahkamligi kamayadi. Shuni e'tiborga olish kerakki, payvandlash vaqtida chok havodagi azot bilan to'yinsa, uning plastikligi kamayib mo'rt bo'lib qoladi. Yana payvandlangan joy sovishi mobaynida kirishishi mumkin, natijada detal o'l-chamlaridan og'adi. Shuning uchun har xil holatlarning oldini olish, kimyoviy ta'sirlarni kamaytirish uchun maxsus sharoitlarda, flus va himoya gazlari yordamida payvandlash mumkin.

Payvand choklarning mexanik xossalari payvandlash texnologiyasi va rejimiga bog'liq bo'ladi. Qo'lda payvandlashda esa payvandlovchining mahoratiga va darajasiga bog'-liq bo'ladi. Payvand birikmaning mustahkamligi chok metali va chok atrofi zonasi metalining mexanik xossalari bilan belgilanadi.

Birikmaning tipi va konstruksiyaning ishslash sharoitlariga qarab chok metalining plastikligi va mustahkam-


ligiga qo‘yiladigan talablar turlicha bo‘ladi. Uchma-uch choklar uchun ko‘pchilik hollarda biriktiriladigan elementlarning to‘la payvandlanishi hamda asosiy metalldan chok metaliga o‘tishning ravon bo‘lishi ta’minlanishi lozim. Ravon o‘tish mavjudligi dinamik yuklanishlarda, egilishda, jo‘valash hamda to‘g‘rilash bilan bog‘liq bo‘lgan texnologik jarayonlarda payvand birikmaning mustahkamligiga yaxshi ta’sir qiladi. Burchak choklar uchun hisoblash yo‘li bilan aniqlangan chok o‘lchamlari yoki ishlab chiqarish sharoitlarida bunday chokni sifatli qilib tayyorlash imkoniyatlaridan kelib chiqadigan mulohazalar asosida belgilanadigan minimal o‘lchamlar saqlab qolinadi. Burchak chok yuzasining asosiy metallga ravon o‘tgan botiq yoki normal shakli optimal shakl hisoblanadi.

Payvand birikmalarining mustahkamligiga darzlar, chala payvandlanishlar, chok atrofi zonasida metallning mo‘rtlashuvi va payvandlashda hosil bo‘ladigan boshqa nuqsonlar katta salbiy ta’sir qiladi. Payvandlash natijasida hosil bo‘lgan deformatsiyalar oqibatida payvand birikma o‘lchamlari hamda shakllarning o‘zgarishi uning ishslash sharoitini tubdan o‘zgartirib yuboradi.


2.1. Yoy va gazda payvand birikma olish turlari

Yoy va gaz bilan payvandlashning quyidagi asosiy turlari bor: uchma-uch, burchakli, tavli va ustma-ust.


Uchburchak shaklidagi choklarni to‘g‘ri *a*, qavariqli *b* va botiq *d* qilib olish mumkin (29- rasm). Qavariq choklar detal devori bilan payvandlanmagan joylaridan yoriqlar hosil bo‘lishiga moyildir. Eng mustahkam chok botiq chokdir, lekin uni payvandlab hosil qilish qiyin. Burchakli choklar o‘lchamlarining asosiy tavsifi uning *K* katetini hisoblashdir. Agar ustma-ust payvandlashda



29- rasm. Payvand chok turlari.



30- rasm. Payvand chokka kuchlarning ta'sir etishi.



31- rasm. Choklarning qirralarini tayyorlash.


list qalinligi $S < 4$ mm bo'lsa, kateti S bilan teng olinadi; $S = 4-16$ mm bo'lsa, quyidagi formuladan hisoblab topish mumkin:

$$K = 0,4 S + 2 \text{ mm}.$$


Har xil qalinlikdagi detallarni payvandlashda chokni botiq qilish tavsiya etiladi. Burchakli va tavrli birikmalarda chokning kateti list qalinligi S ga teng bo'ladi (29- e rasm), bunda yupqa materialning qalinligi olinadi.

Har xil listlarni biriktirishda uchma-uch payvandlash eng sodda va mustahkam hisoblanadi (30- a rasm). Ustma-ust payvandlashda esa tortuvchi yoki siquvchi kuch ta'sirida chok eguvchi moment ta'siriga uchraydi va deformatsiya-lanadi (30- b rasm). Uni yo'qotish uchun har ikki tomonga list qo'yib payvandlash mumkin (30- d rasm), lekin u og'ir va kam texnologiyali bo'lib qoladi.


Qalinligi 3 mm dan kichik bo'lgan listlarning uchlari ajratib payvandlanadi (31- rasm). Qo'lda yoy bilan payvandlashda qalinligi <8 mm listlar, avtomatlashgan payvandlashda esa <20 mm listlarning uchlari to'g'riligicha olinadi. Bunda ularning oralig'ini $m = 1-2$ mm olinib, u erigan metall bilan to'ldiriladi (31- a rasm). Qalinroq materiallarni payvandlashda faska ochilib, vanna hosil qilish maqsadga muvofiqdir (31- b rasm). Bunda



32- rasm.



33- rasm.



34- rasm.

faska hosil qilingan material uchlari $h = 2-4$ mm qilib olinadi.

Payvand choklarning mustahkamligini har xil yo'llar bilan oshirish mumkin. Uni katta guruhga bo'lib, **konstruktiv va texnologik usullar** deb ataladi. Konstruktiv usulda choklar shunday tanlab olinadiki, ta'sir etayotgan kuch nisbatan unga ratsional joylashadi. Masalan, 32-*a* rasmida ko'rsatilgan payvand birikma o'rniiga 32-*b* rasmdagi kabi payvand birikma olinsa; 33-*a* rasmida ko'rsatilgan payvand birikma o'rniiga 33-*b* rasmdagi

kabi payvand birikma olinsa, choklar mustahkamligi bir necha barobar ortadi, shu bilan birga bu choklarni payvandlash qulaydir.

Payvand choklarning toliqishga qarshiligini mexanik ishlov berish yo'li bilan oshirish mumkin. Masalan, 34-rasmdagi choklarning ustiga qoldirilgan qo'yim (uzuq chiziq bilan ko'rsatilgan) olib tashlanadi. Sovuq holda choklarni plastik deformatsiyalab, uning mustahkamligini asosiy metallnikigacha yetkazish mumkin.

2.2. Kontakt payvand birikmasi


Kontaktli payvandlashda detalni tutashtirib biriktirish uchun detallar bir-biriga nisbatan markazlanadi (35- *a* rasm). Ularni maxsus qurilmaga o'rnatib, markazlab qisiladi, bunda biror-bir siqqich siljuvchan bo'lishi kerak. Agar egilishga chidamli birikma olish lozim bo'lsa, detal-larni konussimon uyachada payvandlash ma'quldir (35- *b* rasm).

Qalinligi 2 mm dan kam bo'lgan detallar kontakt-nuqtali va rolikli payvandlanganda, nuqtaning diametri va


chokning eni payvadlanayotgan materialning qalinligi S dan (kichigidan) 2—3 marotaba katta bo‘lishi kerak. Qalinroq materiallarni payvandlashda nuqta diametri chokning eniga nisbatan $d = S + 3$ mm dan olinishi mumkin. Payvand chok mustahkamligi va bikrligi nuqtali payvand orasidagi t qadamga bog‘liq. Buning uchun $t < 5d$ ni saqlash kerak (36-*a*, *b* rasm).

Detallarni ustma-ust qo‘yib payvandlashda birikayotgan detalning chetidan nuqtagacha bo‘lgan masofa C 36-*b* rasmda ko‘rsatilgandek bo‘lishi kerak.


Quvurlarni payvandlashda uning o‘lchamlariga qarab payvandlash turi va usuli tanlab olinadi. Bir xil o‘lchamdagagi quvurlarni uchma-uch qilib valikda payvandlash qulaydir (37-*a* rasm). Material qalinligi 8 mm dan ortiq bo‘lsa, chokka faska qilinib payvandlanadi (37-*b* rasm). Kontaktli payvandlashda mustahkam birikma olish mumkin, lekin uni yig‘ish vaqtida qo‘llab bo‘lmaydi. Quvurlarning biriktirilayotgan tomonini jo‘valab kichraytirib yoki kengaytirib payvandlashda ikkinchisi afzaldir



36- rasm. Choklarni hosil qilishdagi asosiy o‘lchamlar.



37- rasm. Payvand birikma hosil qilish.




38- rasm.



39- rasm.

(37-*d* rasm). Har xil muftalar yordamida quvurlarni biriktirishda muftani tashqari tomondan qo'yib payvandlash maqsadga muvofiqdir (37-*e* rasm). Har xil o'lchamli quvurlarni biriktirishda oraliq qistirmalarni qo'yib payvandlanadi. Bunda konussimon qistirmalarni qo'llash afzal va bikrligi yuqori bo'ladi. Gardishlarni quvurga payvandlash uchun uni zarur bo'lganda o'q bo'ylab va ko'ndalang yo'nalishda o'rnatib olish kerak (38- rasm). Gardishlarni quvurga kiygizib payvandlansa, chiqib qolgan qismi mexanik ishlov berish yo'li bilan olib tashlanadi. Uni gardishdan chiqarmasdan biriktirish uchun quvurning biriktiriladigan tomoni pog'onasimon qilib diametri kichraytililadi va unga gardishni o'rnatib biriktiriladi. Agar quvur ichiga rolikli elektrod kiritish mumkin bo'lsa, gardishning biriktiriladigan tomonini vtulkasimon qilib tayyorlab, uni quvurga kiydirib kontaktli payvandlash mumkin.


Tekis listlarga va quvurlarga har xil vtulkalarni payvandlashda uni markazlab o'rnatishga katta e'tibor




40- rasm.

beriladi (39- rasm). Vtulkalarni ularga yoy, gaz va kontakt payvandlash usullari bilan biriktirish mumkin. Vtulkalarni materiallarga biriktirishda ularning sirtiga markazlash yo‘li bilan biriktirishga to‘g‘ri keladi. Agar iloji bo‘lsa, biriktirilayotgan material sirtida teshik ochish yoki chuqurcha qilish yo‘li bilan payvandlansa, markazlash oson bo‘ladi. Vtulkalarni material sirtiga yoki ochilgan teshikka o‘tkazib payvandlansa, u markaziy o‘qda og‘ib qolishi mumkin (40-rasm).

Ramalarni har xil materiallardan payvandlab olish mumkin. Ugolnikdan rama tayyorlashda uning tashqi tomoni bir tekisda bo‘lishi uchun ugolnikning tomonlarini bir tomonga qilib payvandlanadi (41- rasm). Ko‘proq 1- ko‘rinishdagi kabi 45° da uchma-uch qilib payvandlash qo‘llaniladi, yana uning tomonlarini 2—4-ko‘rinishdagi kabi kesib, bir-biriga kiydirib payvandlash ham, 5- ko‘rinishdagi kabi yumaloq qilib payvandlash ham mumkin. Tomonlar 45° qilib kesib, 6- ko‘rinishdagi kabi biriktirilsa, mustahkam chok olinadi. Ugolnikning tomonlarini 7—12- ko‘rinishdagi kabi biriktirilsa, uning ko‘rinishi yaxshi chiqmaydi, lekin uni boshqa detallar bilan biriktirish oson bo‘ladi. Ugolnik tomonlarini aralash holda 13—18 ko‘rinishdagi kabi biriktirish mumkin. Ramalarning diagonalli birikmalarini 19—30- ko‘rinishdagi kabi biriktirish mumkin, 23- ko‘rinishdagi kabi biriktirish qiyin va mustahkam emas. 25—30- ko‘rinishdagi kabi ugolniklarni kesishtirib biriktirish biroz qiyinchilik tug‘diradi. 31—48- ko‘rinishda shvellerdan rama tayyorlash ko‘rsatilgan. Ular ham ugolnikdan biriktirib tayyorlanadigan ramalar kabi biriktiriladi.



41- rasm.




42- rasm.

Ramani quvurlardan ham tayyorlash mumkin (42-rasm). Bunda quvurlarni 45° burchak ostida kesib biriktirish keng qo'llaniladi (1—12- ko'rinish). Uning mustahkamligini oshirish uchun qo'shimcha elementlar, masalan, beldamcha plastinkalar, shtamplangan ugolniklar, sapfalar qo'yib biriktiriladi. Ramaning kesishgan qismida quvurni shakldor qilib kesib biriktiriladi (13—18- ko'rinish). Yana har xil mufta (16- ko'rinish), shakldor moslamalarni (17- ko'rinish) qo'llash mumkin.



Nazorat uchun savollar

1. Payvand birikma olishda nimalarga e'tibor beriladi?
2. Payvand birikma olish turlarini aytинг.
3. Payvand birikmaning mustahkamligi qanday oshiriladi?
4. Joy va gazda payvand birikma olishning o'ziga xos xususiyatlarini aytинг.
5. Kontakt payvand birikmasini olishda nimalarga e'tibor beriladi?
6. Har xil shakldagi materiallarni biriktirishning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsating.
7. Ugolnik va quvurlarda birikma olishda nimalarga e'tibor beriladi?



III BOB. PAYVANDLASH JIHOZLARI

3.1. Payvandlash yoyini ta'minlash manbalari

Payvandlash yoyini ta'minlash manbalaridan keng tarqalgani o'zgaruvchan tokda payvandlash manbalaridir. O'zgaruvchan tokda payvandlash uchun asosiy ta'minlash manbayi payvandlash transformatoridir. U ikki guruhga bo'linadi: magnit sochilishi normal va qo'shimcha reaktiv g'altak-drosselli transformatorlar (СТЭ tipidagi) va magnit sochilishi oshirilgan transformatorlar (ТД tipidagi). Induktiv qarshilikni rostlash usuli bo'yicha ikkinchi tipidagi transformatorlarni uchta asosiy guruhlarga bo'lish mumkin: magnit shuntli, qo'zg'aluvchan chulg'amli va o'ramli (pog'onali) rostlanadigan.


Magnit shuntlari bor transformatorlarga СTIII tipidagi transformatorlar kiradi, ular magnit sochilishi oshirilgan yurgizish vinti yordamida rostlanadigan qo'zg'a-luvchan shuntli qilib ishlangan.

Qo'zg'aluvchan chulg'amli payvandlash transformatorlari qo'lda yoy yordamida payvandlashda, 50 Hz chastotali bir fazali o'zgaruvchan tok bilan metallarni kesishda va eritib qoplashda elektr yoyini ta'minlash uchun mo'ljallangan. Bu tipidagi transformatorlar bir postli bo'ladi. Ularda magnit sochilishi birlamchi va ikkilamchi chulg'amlar oralig'ini o'zgartirish yo'li bilan rostlanadi. Transformatorlarning ikkilamchi kuchlanishi chulg'amlar orasidagi masofaga ma'lum darajada bog'liq: salt ishslash kuchlanishi bir-biriga yaqinlashtirilgan chulg'amlarda katta, uzoqlashtirilgan chulg'amlarda kichik bo'ladi. Transformatorning magnit o'tkazgichi sterjen tipida tayyorlangan. Birlamchi chulg'am qo'zg'almas, ikkilamchi chulg'am qo'zg'aluvchan bo'lib, yuqorigi yaridan o'tuvchi vint yordamida qo'lida yuqoriga va pastga surib qo'yish mumkin. Payvandlash toki chulg'amlar


yaqinlashganida ortadi va ular orasidagi masofa ortganida kamayadi. ТД tipidagi transformatorlarning og‘irligi va o‘lchamlari kichraytirilgan, konstruksiyasining texnologikligi, xizmat qilish qulayligi va ishonchli ishlashi oshirilgan. Uning og‘irligi va o‘lchamlari tokni ikki diapazonda ravon rostlash hisobiga kichraytirilgan: katta toklar diapazonida birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlar juft-juft qilib parallel ulanadi, kichik toklar diapazonida esa ketma-ket ulanadi. Kichik toklarga qayta ulanganda, birlamchi chulg‘am o‘ramlarining bir qismi uziladi va salt ishslash kuchlanishi ortadi, bu esa kichik toklarda yoyning barqaror yonishini ta’minlaydi. Ulash va uzish uchun transformator ichkarisiga o‘rnatilgan qayta ulagich xizmat qiladi.

O‘zgaruvchan tokli payvandlash apparatlari keng tarqalgandir. U, asosan, to‘rtta guruhga bo‘linadi: alohida drosselli, qo‘zg‘aluvchan magnit shuntli, qo‘zg‘aluvchan chulg‘amli.

Alohida drosselli payvandlash apparati (43- rasm) transformatoridan va Dr — drosseldan iborat bo‘lib, transformatorning o‘zagi 2 birlamchi 1 va ikkilamchi 3 chulg‘amlardan tashkil topgan. Birlamchi 1 chulg‘am 220 V yoki 380 V o‘zgaruvchan tok tarmog‘iga ulanadi. Ikkilamchi chulg‘am 3 drosselning chulg‘ami 4 ga ulanadi. Drossel o‘zagi qo‘zg‘almas 5 va qo‘zg‘aluvchan 6 qismlardan tashkil topgan. Dastak 7 ni soat mili bo‘yicha burab, qo‘zg‘aluvchan o‘zak 6 ni qo‘zg‘almasidan uzoqlashtiradi yoki aksincha. Hosil bo‘lgan tirqish a ortsasi, payvand toki ham ortadi, kamaysa kamayadi. Dastak bir



43- rasm. Aloida drosselli payvandlash apparati sxemasi.




44- rasm. Qator drosselli payvandlash apparati sxemasi.

marotaba to‘la aylantirilsa, payvandlash toki taxminan 20 A ga o‘zgaradi. Bu sxema bo‘yicha CT Θ tipidagi transformatorlar ishlab chiqariladi.

Qator drosselli payvandlash apparati (44-rasm) asosiy 1 va qo‘srimcha drossel o‘zaklari 4 dan tashkil topgan. Asosiy o‘zak 1 birlamchi 2 va ikkilamchi chulg‘amlar 6 dan, o‘zak 4, chulg‘am 5 dan iborat. Qo‘srimcha o‘zak vint 3 bilan boshqariluvchi qo‘zg‘aluvchan qismdan tashkil topgan. Bunda ham tirqish a ortsa, payvandlash toki ortadi va aksincha. Bu sxema bo‘yicha CTH va TCД tipidagi transformatorlar ishlab chiqariladi.

Qo‘zg‘aluvchan magnit shuntli payvandlash apparati (45-rasm) magnit o‘tkazuvchi butun zanjirdan tashkil topgan. Uning bir tomonidagi sterjenida birlamchi chulg‘am 4 va ikkilamchi chulg‘am 3 joylashgan, ikkinchi tomonidagi sterjenda reaktiv chulg‘am 1 joylashgan. Ular orasiga magnitli shunt 2 o‘rnatalgan. Magnitli shunt birlamchi va reaktiv chulg‘amlar hosil qilgan magnit oqimini tutashtiradi va uning sochilishiga olib keladi. Magnit shuntni magnit oqimi bo‘ylab siljittib payvand toki rostlanadi. Birlamchi va reaktiv chulg‘amlardagi



45- rasm. Qo'zg'aluvchan magnit shuntli payvandlash apparati sxemasi.

magnit oqimining sochilishi kamaytirilsa, payvand toki ham ortadi va aksincha. Bu sxema bo'yicha CTAH va CTIII tipidagi transformatorlar ishlab chiqiladi.

Qo'zg'aluvchan o'ramli payvandlash apparatida magnit o'tkazuvchi bo'lib, uning ikkala sterjenida ikkitadan g'altaklar joylashtirilgan. G'altaklardan biri birlamchi chulg'amdan, ikkinchisi ikkilamchi chulg'amdan iborat bo'ladi. Birlamchi chulg'amli g'altaklar o'zakning pastki qismiga qo'zg'almas qilib mahkamlangan, ikkilamchi chulg'amli g'altaklar sterjen bo'yicha vintsimon juftlik yordamida siljiy oladi. Payvandlash tokini rostlash uchun birlamchi va ikkilamchi chulg'amlar orasidagi masofa o'zgartiriladi. Bu masofa ortsa, payvandlash toki kamayadi va aksincha. Bu sxema bo'yicha TC, TCK va TD tipidagi transformatorlar ishlab chiqiladi.

Transformatorlarda nosozlik bo'lsa, u g'uvullab ishlaydi. Bunga ikkita sabab bo'lishi mumkin: magnit o'tkazgich va chulg'amlarni siljitimish mexanizmining mahkamlangan joylari bo'shab qolishi va birlamchi chulg'amda qisqa tutashuv bo'lishi (bunda transformator tarmoqdan katta tok oladi va kuchli qiziydi). Birinchi holda chulg'amlarni siljitimish qurilmasidagi qiyshayishlarni bartaraf qilish, shuningdek, shpilkalarini tortib qo'yish zarur. Ikkinci holda tarmoqdan uzilgan transformatorlarni qismlarga ajratib, o'ramlardagi qisqa tutashuv bo'lgan joyni to'g'rilash kerak. Agar zarur bo'lsa, chulg'amlar qaytadan o'raladi.

3.2. Payvandlash yoyini ta'minlash manbalariga qo'yiladigan talablar

Yoyning barqaror yonishi manba tashqi tavsifining shakli yoy statik tavsifining berilgan shakliga mos kelishiga bog'liq. Ta'minlash manbayining tashqi tavsifi yoyning tavsifi kabi pasayuvchan, o'zgarmas yoki o'suvchan bo'lishi mumkin. Yoy yordamida qo'lida payvandlash uchun (yoyning statik tavsifi o'zgarmas bo'ladi) ta'minlash manbayining tashqi tiksiz pasayuvchan bo'lishi kerak. Tashqi tavsifning pasayish tikligi qanchalik katta bo'lsa, yoyning uzunligi o'zgarganda tokning o'zgarishi shuncha kam bo'ladi. Bunday tavsiflarda ta'minlash manbayining salt ishslash kuchlanishi hamma vaqt yoy kuchlanishidan katta bo'ladi, bu esa yoyning dastlabki va takror yoqilishini, ayniqsa, o'zgaruvchan tokda payvandlashni osonlashtiradi. Yana tashqi tavsif shakli tik pasayuvchan bo'linda qisqa tutashuv toki cheklanadi, 1,25 — 2 ish toki chegarasida bo'ladi.

Payvandlash yoyini ta'minlash manbalari turli payvandlash rejimlarini sozlashga imkon berishi, ya'ni yoy kuchlanishi berilganda, tokning optimal kuchini qaror toptirishga imkon yaratishi kerak. Buning uchun ta'minlash manbayi ma'lum rostlash diapazonida berilgan kuchlanish va tokda yoyning barqaror yonishini ta'minlaydigan bir nechta tashqi tavsiflar olishga imkon bera-digan rostlash qurilmasiga ega bo'lishi zarur.

Payvandlash rejimini sozlashning eng keng tarqalgan usuli kombinatsiyalashgan rostlashdir, u shundan iboratki, rostlashning butun diapazoni tok bo'yicha to'rtta bosqichga bo'linadi va ularning har birining chegarasida ravon rostlash imkonibor. Bosqichlar o'zgarganda, ta'minlash manbayining salt ishslash kuchlanishi o'zgarmasdan qolishi yoki belgilangan payvandlash tokining qiymatiga qarab o'zgarishi mumkin. Bunda shu narsani hisobga olish kerakki, kichik tok kuchlaridan foydalainganda ta'minlash manbayining salt ishslash kuchlanishini pasaytirish uncha maqbul emas.

Har qaysi ta'minlash manbayi ma'lum yuklanishga mo'ljallanib, u shu yuklanishda yo'l qo'yiladigan me'yorlardan ortiq darajada qizimasdan ishlaydi. Manbaning ayni rejimda qizimasdan ishlayotganidagi toki va kuchlanishi nominal tok va kuchlanish deb ataladi.

Barcha ta'minlash manbalari uchun umumiy bo'lgan ko'rsatib o'tilgan talablardan tashqari, o'zgarmas tok payvandlash generatorlariga ularning dinamik xossalariga nisbatan maxsus talablar ham qo'yiladi. Dinamik xossalar deganda, manbaning o'zgargan tokning mos kuchlanishini yoy zanjirida tez tiklay olishi tushuniladi, ya'ni yoy uzilganida kuchlanish salt ishlash kuchlanishigacha tiklana olishi, elektrodlar qisqa tutashganda esa nolgacha kamaya olishi kerak. Kuchlanishning nol qiymatida yoening yonish kuchlanishigacha tiklanish uchun ketgan vaqt payvandlash generatorlarida 0,03 s dan oshmasligi kerak.

3.3. Payvandlash yoyi manbalarining tasnifi

Payvandlash yoyini ta'minlaydigan manbalar quyidagi belgilariiga qarab tasniflanadi:

1. Tok turi bo'yicha — o'zgaruvchan tok (payvandlash transformatorlari) va o'zgarmas tok (o'zgartirgichlar, aggregatlar va to'g'rilaqichlar) manbalar.
2. Tashqi tavsifi bo'yicha — tik pasayuvchan, o'zgarmas, o'suvchi va aralash volt-amper tavsifli.
3. Bir yo'la ta'minlaydigan postlari bo'yicha bir va ko'p postli manbalar.
4. Yuritmasining xarakteri bo'yicha elektr yuritmali va mustaqil yuritmali (ichki yonuv dvigatelidan ishlaydigan) manbalar.
5. Yoening yonish xususiyatlari bo'yicha — erkin yonuvchi va siqiq yoy bilan payvandlashga mo'ljallangan manbalar.
6. O'rnatilishi va montaj qilinish usullari bo'yicha — statsionar va ko'chma.
7. Ishlash uslubi va konstruktiv taxt qilinishi bo'yicha — magnit normal sochiladigan (alohida reaktiv chul-

g‘amli va umumiy magnit o‘tkazgichli) va magnit sochilishi oshirilgan (qo‘zg‘aluvchan magnit shuntli va qo‘zg‘aluvchan chulg‘amli) payvandlash transformatorlari; kreminiy yoki selenli ventillar bilan jihozlangan payvandlash to‘g‘rilagichlari; mustaqil magnitlovchi va ketma-ket ulangan magnitsizlovchi chulg‘amlari bo‘lgan ajratilgan o‘zgartirgichlar; ichki yonuv dvigatelli aggregat-generatorlar.

8. Vazifasi bo‘yicha — qo‘lda yoy yordamida payvandlash, flus qatlami ostida avtomatlashtirilgan va me-xanizatsiyalashtirilgan usulda, himoya gazlari muhitida payvandlash uchun mo‘ljallangan, plazma yordamida kesish va payvandlash, elektr-shlak usulida payvandlash uchun mo‘ljallangan manbalar va maxsus ishlarga mo‘ljallangan tok manbalari (uch fazali payvandlash, ko‘p yoy bilan payvandlash uchun).

Elektr-payvandlash jihozlarining belgilanishi yagona tuzilishiga ko‘ra jihozlarning belgilari harfli va raqamli qismlardan iborat bo‘ladi. Birinchi harf — buyumning tipi (B — to‘g‘rilagich, T — transformator, Γ — generator, Y — ustakovka); ikkinchi harf — payvandlash turi (Δ — yoyli, Π — plazmali); uchinchi harf — payvandlash usuli (Γ — himoya gazlari muhitida, Φ — flus qatlami ostida, Y — universal manbalar), uchinchi harf qo‘yilmagan bo‘lsa, elektrodlar bilan qo‘lda yoy yordamida payvandlashni bildiradi; to‘rtinchi harf — manbaning vazifasini bildiradi (M — ko‘p postli payvandlash uchun, H — impulsli payvandlash uchun). Harflardan keyingi ikkita yoki bitta raqam yuzlab amper hisobida nominal payvandlash tokini, keyingi ikkita harf buyumning registratsiya nomerini, keyingi harflar qaysi muhitga mo‘ljallab ishlanganligini bildiradi (T — tropik iqlimli zonalarda ishlatish uchun, Y — mo‘tadil iqlimli, $X\pi$ —sovuv iqlimli zonalarda ishlatish uchun); navbatdagi raqam joylashtirish kategoriyasini bildiradi (1 — ochiq maydonda, 2 — pritseplarda, avtomobil kuzovlarida, 3 — tabiiy shamollatiladigan xonalarda, 4 — majburiy sha-


mollatiladigan va isitiladigan xonalarda, 5 — o‘ta nam xonalarda. Masalan, ВДГМ—1601Т ning ta’minlash manbayi quyidagicha izohlanadi: himoya gazlari muhitida payvandlashda ishlatiladigan to‘g‘rilagich, ko‘p postli, payvandlash toki 1600 А, buyumning ro‘yxatga olingan nomeri 01, tropik iqlimli zonalarda ishlatish uchun mo‘ljallangan, joylashtirilish kategoriyasi 2, ya’ni pri-tseplarga yoki avtomobil kuzoviga o‘rnataladi.

3.4. Payvandlashda qo‘llaniladigan yordamchi jihozlar


Elektr payvandchining yuz va ko‘zlarini nurlanish va kuyishdan saqlash uchun shitchalar qo‘llaniladi. Ular 12.4.035—78 Davlat standarti bo‘yicha tok o‘tkazmaydigan, zaxarsiz va yonmaydigan materialdan tayyorlanadi. Bu standart qo‘l yetishi qiyin bo‘lgan joylarda, gaz ko‘p to‘planadigan xonalarda va boshqa o‘ziga xos ish sharoitlarida ishlatishga mo‘ljallangan ixtisoslashtirilgan shitchalarga tatbiq qilinmaydi.

Shitchalar va niqoblar korpuslarining ichki tomoni qora rangli, xira, silliq yuzaga ega bo‘lishi kerak. Shitchalarda 120 mm uzunlikdagi oval kesimli dasta bor, niqob esa uni boshlig‘da ikki qotirlган vaziyatda: tu-shirilgan (ish vaziyatida) va orqaga tashlangan vaziyatda tutib turuvchi qurilma bilan jihozlangan.

Boshga kiydiriladigan HP-C-701-Y1 shitchasi (46-rasm) asos 1 va boshlig‘ 2 dan iborat. Shit asosi bilan yaxlit qilib ishlangan ramka 7 ga himoya oynasi 6 va yorug‘lik filtri metall qisqichlar bilan o‘rnatilgan. Shitcha asosi boshliqqa amortizatorlar orqali bolt 4 va gaykalar bilan mahkamlangan. Balandlik bo‘yicha rostlash uchun boshlig‘da tasmalar 5 bor, ularda himoya oynasini payvandchi ko‘ziga nisbatan qulay vaziyatda vertikal bo‘yicha o‘rnatishga imkon beruvchi teshiklar joylashgan. Moslama 3 yordamida har xil o‘lchamdagи boshlar uchun boshlig‘ chambaragi 2 ni moslash mumkin.









46- rasm. Payvandchilar uchun HPI-C-701-YI shitchasi.



47- rasm. Payvandchilar uchun IIIEK-C-701YI shitchasi.

Asosiy payvandlash ishlari qurilish maydonlarida, har xil muhitda bajariladi. Shuning uchun payvandchingning xavfsizligini ta'minlash maqsadida qimoya bosh kiyimlariga oson o'rnatiladigan IIIEK-C-701YI shitchasi ishlab chiqilgan (47- rasm). Shitcha asos 1 va unga biriktilgan kronshteyn 2 dan iborat. Kronshteyn 2 yordamida uni himoya bosh kiyimiga kozirok 4 dan qarama-qarshi tomonga qilib mahkamlanadi. Shitchani qulay vazi-yatga rostlash cheklagich yordamida amalga oshiriladi.

Zararli nurlanishlardan himoya qilish uchun ishlab chiqarishda 12.4.080-79 Davlat standarti bo'yicha to'q yashil rangli C tipidagi yorug'lik filtrlari tavsija etiladi. Yorug'lik filtrlarining yashil rangi ko'rish organlariga yaxshi ta'sir etadi, ko'zlarni charchatmaydi. 13 — 900 A toklarda payvandlash uchun C tipidagi 13- klass filtrlar



48- rasm. Elektrod tutkichlar sxemasi.

tavsiya etiladi. Ular payvandlash toki va payvandlash turiga qarab yorug'lik filtrining zarur zichligini aniqroq tanlab olish hamda optimal ravshanlik kontrastini ta'-minlash, zo'riqib ishlashni va payvandchi ko'zining toliqishini kamaytiradi. Qo'lida yoy yordamida payvandlashda elektrodni mahkamlash va unga tok keltirish uchun elektrod tutkichlardan foydalaniladi. Ulardan keng qo'l-laniladigani 48- rasmda keltirilgan (14651-78 Davlat standarti bo'yicha). Elektrod tutkichlar qisish mexanizmining tuzilishiga qarab passatijli, vintli, prujinali, richagli, ekssentrikli, ponali va boshqa tiplarga bo'linadi.

ЭД tipidagi elektrod tutkichi quyidagicha tuzilgan (48- a rasm): kontakt plastina 2 elektrod tutkichning tok o'tkazuvchi qismi bo'lib xizmat qiladi. Plastinaning quyruq qismidagi teshikka tok manbayidan keluvchi simning uchlari kiritiladi va vint 12 bilan mahkamlanadi. Richag 10 o'q 4 da burila oladi va qizib ketmasligi uchun qalpoqcha 7 va 9 lar bilan himoyalangan silindrik prujina 8 ning yordamida elektrodni qisib turadi. Kontakt 2 plastina 2 da elektrodlarni 90—120° burchak ostida o'rnatish uchun ariqchalar qilingan. Ustqo'yma 1 va 5 lar payvandlovchini tok o'tuvchi qismlardan ajratib turadi. Ular vintlar 3 yordamida kontakt plastina 2 ga mahkamlangan, dasta 13 ham vintlar 11 yordamida unga mahkamlangan. Uning kamchiligi shundan iboratki, richag konstruksiyasi 10 qo'l yetmaydigan joylarni payvandlash imkonini bermaydi.

Hozirda yuqoridaq kamchilikni bartaraf etilgan ЭД-3104-У1 konstruksiyasi ishlab chiqildi (48- b rasm). Bu elektrod tutkichda dasta o'qiga nisbatan elektrodlarni 0°, 60° yoki 90° li burchak ostida mustahkamlash imkoniyati bor. Uning tuzilishi quyidagicha: kontakt plastinka 2 ga ustqo'ymlari 1, 4 vintlar 3 yordamida mahkamlangan. Richag 7 o'q 5 atrofida burala oladigan qilib o'rnatilgan va u elektrodni prujina 8 yordamida qisib turadi. Dastak 10 ichiga gayka 11 yordamida manbadan kelgan simni biriktiriladi.

Passatij tipidagi elektrod tutkichlarning chiqib turadigan richagi tufayli, ulardan qo‘l yetishi qiyin bo‘lgan joylarda foydalanish noqulayligi va qo‘srimcha statik yuklanishlar hosil bo‘lishini hisobga olib, vintli tipdagi (ЭБ) elektrod tutkichlari ishlab chiqilgan. Ularning uchta modifikatsiyasi bo‘lib, 125 A, 315 A va 500 A toklarda payvandlash uchun mo‘ljallangan (48- d rasm). Bunda elektrodnini polzun 2 bilan kontakt plastinka 3 ga 70° burchak ostida o‘rnataladi. Uni qalpoqcha 1, ustqo‘yma 4 va dasta 5 yordamida ishonchli izolatsiya qilingan. Manbadan keladigan simni kontakt 3 ga presslash yo‘li bilan biriktirilgan. Elektrod tutkich dastasining qizishini kamaytirish maqsadida radiator 6 dan foydalanilgan, u simdan ajralib chiqqan issiqlikni o‘ziga yaxshi oladi.

200 A va 315 A tok bilan payvandlash uchun ЭД-2001У1 va ЭД-3001У1 elektrod tutkichlari ishlab chiqilgan (48- e rasm). ЭД-200У1 elektrod tutkichidagi elektrodgaga kuchlanishni asosning quyruq qismidagi teshikka manbadan kelayotgan simni vint 13 yordamida biriktirilib beriladi. Elektrod asos teshigiga perpendikular ravishda yoki elektrod tutkich o‘qiga nisbatan 120° li burchak hosil qilib planka 2 ga tiralguncha kiritiladi va asosga prujina 9 kuchi bilan siqiladi. Bu prujina uning kerilishini chekllovchi shtift 11 dan qo‘yma 10 bilan ajratib qo‘yilgan bo‘ladi. Siqqichning ilgarilanma harakati mufta 8 yordamida amalga oshiriladi. Mufta burilganida siqqichning o‘qi 7 prujinaning kuchini yengib, muftaning shakldor ariqchalari bo‘ylab belgilangan vaziyatgacha sirpanib boradi va sterjenni shunday vaziyatga chetlatadiki, bunda asosdagagi teshik elektrod qo‘yish uchun ochiq bo‘ladi. O‘q 7 prujina kuchi ta’sirida mufta ariqchalari bo‘ylab sirpanadi va sterjenni oldinga surib, elektrodnining qisilishini ta’minlaydi.

Elektrod qoldig‘ini tashlab yuborish uchun muftani yana bir marta burash kifoya, elektrod qoldig‘i o‘z og‘irligi ta’sirida tushib ketadi va elektrodtutkich elektrodnini o‘rnatish uchun tayyor bo‘ladi. Elektrodnining

yaxshi qisilishini ta'minlash uchun sterjen toresida kesik qilingan bo'lib, u elektrotdni elektrotdtutkich o'qiga nisbatan yo'naltiradi. Tok o'tkazuvchi asosning yoki payvandlanayotgan buyumning payvandchi qo'liga tasodifan tegib ketishidan izolatsiya qilish uchun issiqbardosh va mexanik jihatdan izolatsiyalovchi materialdan tayyorlangan qalpoq 1 va vtulka 4 xizmat qiladi. Qalpoq korpusga shtiftlar 3 bilan, dasta 14 esa vint 12 bilan mahkamlanadi. Bu elektrotdtutkichi ishlatalishda ishonchlidir, qisuvchi qurilma elektrotdni puxta tutib turadi va elektrod qoldig'ini tashlab yuborish oson. Elektrotdtutkichlarda elektrotdning uchi uchun tirak borligi tufayli elektrod qoldig'ining uzunligi kamayadi, bu esa elektrod sarfini kamaytiradi.

ЭДС tipidagi elektrotdtutkich 125 A va 315 A toklar bilan choklarni vertikal vaziyatlarda payvandlash uchun mo'ljallangan. Bu elektrotdtutkich konstruksiyasining xususiyati shundan iboratki, elektrotdni mahkamlashga mo'ljallangan qurilma figurali chiqiqlarga ega bo'lgan buraladigan vtulka bilan jihozlangan, bu chiqiqlar siqvchi sterjenga ta'sir qiladi (bosib turadi). Qalpoqcha 2 silindrik asos 1 ning old qismida elektrotdni mahkamlash uchun pruijina ta'sir qilib turuvchi siqvchi sterjen 3 joylashgan (48-f rasm,). Muftaning ichida buriladigan vtulka 6 mahkamlangan, u bir toresi bilan qalpoqchaga tiralib turadi, ikkinchi chiqiq uchi bilan esa shtift 8 ga kiydirilgan roliklarga tegib turadi. Shtift bo'ylama pazlar va chiquvchi sterjenning teshigi orqali o'tadi, shtiftning uchiga silindrik pruijina 5 tayanib turadi. Elektrotdni almashtirish uchun mufta 4 ni burib, siqvchi sterjen 3 ni keyingi vaziyatga suradi. Mufta bilan qo'shilib buraladigan vtulka 6 ham aylanib, o'z chiqiqlari bilan roliklar 7 va shtift 8 ga ta'sir qiladi. Shtift 8 siqvchi sterjen bilan qo'shilgan bo'lib, uni teshikdan chetlatilganda elektrod qoldig'i tushib ketadi va uning o'rniga yangisi qo'yiladi. Bir qo'l bilan elektrotdni ushlab turib, ikkinchi qo'l bilan mufta

4 ni biroz burilsa, shtift 8 bo'shaladi va siquvchi sterjen 3 prujina 5 ning ta'sirida elektrodnii asos 1 ning silindrik qismiga siqadi. Mufta 4 ni xohlagan tomonga burab, elektrodnii siqish va elektrod qoldig'ini bo'shatish mumkin.

Yuqorida ko'rib o'tilganlardan tashqari payvandlash postida unga zarur bo'lgan qo'shimcha asboblar turadi. Ularga similarni payvandlanayotgan detallarga biriktirish uchun maxsus qisqichlar, payvandlash chocklarini tozalash uchun dastaki va mexanizatsiyalashtirilgan sim cho'tkalar, nuqsonlarni tozalash uchun zubilo va bolg'achalar hamda shu kabi asboblar kiradi.

3.5 Payvandlash simi

Yoy yordamida eritib payvandlashda eruvchi elektrodlar uchun sovuq holda cho'zib kalibrangan 0,3—12 mm diametrli sim, shuningdek qizdirib cho'zilgan yoki kukunli sim, elektrod lenta va elektrod plastinalar keng qo'llaniladi. Payvandlashda qo'llaniladigan po'lat sim kam uglerodli, legirlangan va o'ta legirlangan xillarga bo'linadi.

Payvandlash simi tarkibida qo'llaniluvchi legirlovchi elementlar quyidagicha yoziladi va ularning shartli belgilari jadvalda keltirilgan: simda 1% dan kam uglerod bo'lganda faqat shu elementning harfi qo'yiladi; agar legirlovchi elementning miqdori 1 % dan ortsa, u holda harfdan keyin shu elementning miqdori butun birliklar bilan ko'rsatiladi.

Sim markalarining shartli belgisi indeks — C_B va undan keyin qo'yiladigan raqamlar va harflardan iborat. Raqamlar uglerodning miqdorini yuzli ulushlarda ko'rsatadi, harflar esa sim tarkibiga kiruvchi elementlarni bildiradi. Kam uglerodli va legirlangan sim markalarining shartli belgilari oxiridagi A harfi metallning oltingugurt va fosfor miqdori bo'yicha o'ta tozaligini bildiradi. Sirtdan ko'rinishi bo'yicha kam uglerodli va legirlangan sim mislangan va mislanmagan xillarga bo'linadi.

Element	Kimyoviy belgisi	Shartli belgisi	Element	Kimyoviy belgisi	Shartli belgisi
Marganes	Mn	Г	Titan	Ti	Т
Kremniy	Si	С	Niobiy	Nb	Б
Xrom	Gr	Х	Vanadiy	V	Φ
Nikel	Ni	Н	Kobalt	Co	К
Molibden	Mo	М	Mis	Cu	Д
Volfram	W	В	Bor	B	Р
Selen	Se	Е	Azot	N	А
Aluminiy	Al	Ю	Sirkoniy	Zr	Ц
Bariy	Ba	Бр	Kumush	Ag	Ср
Temir	Fe	Ж			

Simlar turli xil bo'lib, ular quyidagi shartli belgi-larga ega: *Э*—elektrodlar tayyorlash uchun; *О*—mislangan; *И*—elektr-shlak usulida eritib olingan po'latdan olingan; *ВД*—vakuum-yoy usulida eritib olingan po'latdan olingan; *ВИ*—vakuum-induksion pechda eritib olingan po'latdan tayyorlangan.

Belgilashlarda quyidagi qisqartmalar qabul qilingan:

1) tayyorlash usuliga ko'ra: *Д*—sovuv holda cho'zilgan; *Г*—qizdirib deformatsiyalangan;

2) kesimning shakliga ko'ra: *KP*—dumaloq; 3) holatiga ko'ra: *M*—yumshoq; *T*—qattiq; 4) uzunligiga ko'ra: *БТ*—kalavada; *КТ*—g'altaklarda; *БР*—barabarlarda; *CP*—o'zaklarda; *НД*—o'lchanmaydigan uzunlikda.

Simlar quyidagicha markalanadi, masalan, АМЦ markali aluminiy qotishmasidan nagartovkalangan holatda cho'zib tayyorlangan (*B*), diametri 5 mm li, kalava o'ramidagi (*БТ*) payvandlash simi quyidagicha belgilanadi:

Sim B. СвАМЦ. Н 5,00ХБТ 7871-75 Davlat standarti.

Sovuq holda deformatsiyalangan, qattiq, diametri 2 mm li, kalava holdagi БР ОЦ-3 markali qotishmadan tayyorlangan payvandlash simi quyidagicha belgilanadi:

Payvandlash simi ДКРТ 2,0 БТБрОЦ4-3 16130—85 Davlat standarti.

3.6. Elektrodlar

Elektrod qoplamlari payvandlash yoyining turg'un yonishi va xossalari oldindan belgilangan (mustahkam, plastik, korroziyabardosh va boshqalar) chok metali hosil qilish uchun mo'ljallangan. Payvandlash yoyining turg'un yonishiga elektrod bilan payvandlanayotgan detal orasidagi havo oralig'idagi ionlashuv potensialini kamaytirish yo'li bilan erishiladi.

Elektrodlar quyidagi belgilariga qarab klassifikatsiyalanadi:

- tayyorlanadigan materiali;
- ma'lum po'latlarni payvandlash uchun mo'ljallanganligi;
- sterjenga qoplangan qoplama qalinligi;
- qoplama turi;
- qoplama eriganida hosil bo'ladigan shlakning xarakteri chok metalining texnik xossalari;
- payvandlash yoki eritib qoplash uchun yo'l qo'yiladigan fazoviy vaziyat;
- payvandlashda yoki eritib qoplashda qo'llaniladigan tok turi va qutbliligi.

Elektrodlar payvandlanadigan materiallariga qarab quyidagi guruhlarga bo'linadi (9466-75 Davlat standarti bo'yicha): uglerodli va kam uglerodli konstruksion po'-latlar — Y; legirlangan konstruksion po'latlar — L; legirlangan issiqbardosh po'latlar — T; o'ta legirlangan maxsus xossalni po'latlar — B; sirt qatlamlariga eritib yopish-tirish uchun mo'ljallangan maxsus xossalni po'latlar — H.

Qoplamaning qalinligiga va elektrod diametrining sterjen diametriga nisbati D/d ga qarab quyidagicha elek-

trodlar tayyorlanadi: yupqa qoplamlari — M ($D/d \leq 1,2$); o‘rtacha qoplamlari — C ($1,2 \leq D/d \leq 1,45$); qalin qoplamlari — \mathcal{D} ($1,45 \leq D/d \leq 1,8$); o‘ta qalin qoplamlari — Γ ($D/d > 1,8$). Qoplama yoy hosil qilishni osonlashtiradi, uning yonishini va chok sifatini yaxshilaydi.

Qoplama turiga qarab elektrodlar quyidagicha belgilanadi: *A* — tarkibida temir, marganes, kremniy va ba’zan titan oksidlari bo‘lgan kislotali qoplamlari. Chok metali oksidlanishi, zichligi yuqoriligi bilan farq qiladi va o‘zgarmas hamda o‘zgaruvchan toklarda (to‘g‘ri va teskari qutbli) payvandlashga imkon beradi; *B* — asos sifatida kalsiy ftor (plavik shpat) va kalsiy karbonat (marmar, bo‘r) bo‘lgan asosli qoplamlari. Bunday elektrodlar bilan payvandlash teskari qutbli o‘zgarmas tok bilan bajariladi. Chok metali kristallanish va sovuq darzlar hosil bo‘lishiga kamroq moyil bo‘lganligi sababli, bunday qoplamlari elektrodlar bilan katta kesimlarni payvandlashda foydalaniladi; *II* — selluloza qoplamlari elekthrodlar, uning asosiy komponentlari yowni gazdan muhofaza qiladi va eriganda yupqa shlak qosil qiladi. Ulardan yupqa po‘latli materiallarni payvandlashda foydalaniladi; *P* — rutil qoplamlari elekthrodlar, ularning asosiy komponenti — rutil (TiO_2). Shlak va gaz yordamida muhofaza qilish uchun bu turdagagi qoplamaga tegishli mineral va organik komponentlar, jarayonning unumdorligini oshirish uchun esa ba’zan temir kukuni qo’shiladi. O‘zgaruvchan va o‘zgarmas tokda payvandlashda metall juda kam sachraydi; *II* — qolgan barcha turdagagi qoplamlari.

Aralash turdagagi qoplamlarda tegishlicha qo’shaloq shartli belgilardan foydalaniladi.

Payvandlash yoki eritib yopishtirishda yo‘l qo‘yiladigan fazoviy vaziyatlar bo‘yicha elekthrodlar quyidagilarga bo‘linadi: 1) hamma vaziyatlar uchun; 2) yuqoridan pastga qaratib vertikal payvandlashdan tashqari hamma vaziyatlar uchun; 3) vertikal tekislikda pastki, gorizontal va pastdan yuqoriga qaratib vertikal vaziyatda payvandlash uchun; 4) pastki va pastki „qayiqcha“ vaziyati uchun.

Payvandlashda yoki eritib yopishtirishda foydalani-ladigan tokning turi va qutbligiga, shuningdek, payvandlash yoyini ta'minlovchi 50 Hz li o'zgaruvchan tok manbayi salt ishlashining nominal kuchlanishiga qarab, elektrodlar quyidagicha belgilanadi: 0 — faqat teskari qutbli o'zgarmas tok uchun; 1, 2, 3 — 50 ± 5 V li o'zgaruvchan tok manbayi (tegishlicha har qanday, to'g'ri va teskari qutbli) uchun; 4, 5, 6 — 70 ± 10 V li o'zgaruvchan tok manbayi uchun; 7, 8, 9 — 90 ± 5 V li o'zgaruvchan tok manbayi uchun.

Misol tariqasida konstruksion po'latlarni payvandlash uchun mo'ljallangan elektrodlarning shartli belgisini ko'rib chiqamiz:

Э46А-УОНИ-13/45-3,0-УД2

E 432 (5)-Б10

9466-75 Davlat standarti

Bu Davlat standartiga ko'ra u quyidagicha izohlanadi: Э46А elektrodnинг 9467-75 Davlat standarti bo'yicha turi (Э— yoy bilan payvandlashga mo'ljallangan; 46 — kg K/mm² hisobida chok metalining kafolatlangan minimal mustah-kamlik chegarasi — 469 MPa; А — chok metalining yuqori plastik xossalari kafolatlanadi); УОНИ 13/45 —elektrod markasi, 3,0 — diametr; У — uglerodli va kam legirlangan po'latlarni payvandlash uchun; Д2 — ikkinchi guruh qalin qoplama; Е — elektrod; 432(5) — shu Davlat standartiga ko'ra belgilangan indekslar bo'lib, eritib yopish-tirilgan va chok metalining tavsiflarini ko'rsatadi; 43 — uzilishga vaqtinchalik qarshiligi kamida 430 MPa; 2 — nisbiy uzayish kamida 22%; 5 — zarbiy qovushoqligi, kamida 34, 34,5 J/sm² (minus 40°C haroratda); Б — asosli qoplamlari; 1 — hamma fazoviy vaziyatlarda pay-vandlash uchun; 0 — teskari qutbli o'zgarmas tokda.

3.7. Elektrodlar yordamida chok hosil qilish

Elektrodlar bilan choklarni hosil qilishda choklarning sifati faqat payvandlash texnikasigagina bog'liq bo'libgina qolmay, yana foydalanilayotgan payvandlash materialllari-

ning tarkibi va sifati, payvandlanayotgan yuzalarning sifati, payvandlanayotgan qirralarni tayyorlash va yig'ish sifati kabi boshqa omillarga ham bog'liqdir.

Buyumning shakli va o'lchamlariga qarab choklarni turli fazoviy sharoitlarda hosil qilish mumkin: pastki, vertikal, ship va gorizontal choklar. Soat strelkasi bo'yicha olganda $0^\circ - 60^\circ$ oralig'ini pastki vaziyat, $60^\circ - 120^\circ$ oralig'ini vertikal vaziyat va $120^\circ - 180^\circ$ oralig'ini ship vaziyatlari deb olinadi. Gorizontal choklar vertikal tekislikda gorizontal yo'nalishda hosil qilinadi.

Qoplamali nometall elektrodlar bilan yoy yordamida payvandlash hozirgi vaqtida payvand konstruksiyalar tayyorlashda keng yo'lga qo'yilgan usullardan biri bo'lib hisoblanadi. Bunga sabab qo'llaniladigan jihozlarning oddiyligi va harakatchanligi, turli fazoviy vaziyatlarda va mexanizasiyalashgan usulda payvandlash qiyin bo'lgan joylarda payvandlashga imkon berishidir. Metall elektrodlar bilan qo'lda yoy yordamida payvandlashning eng asosiy kamchiligi uning unumdorligi kamlidigidir va payvand chok sifati faqat payvandchining malakasiga bog'liq bo'lishidir.

Yoyni yondirishdan oldin payvandlash tokining zaur qiymatini belgilab olish kerak, u elektrod markasiga, detalning fazoviy vaziyatiga, payvand birikma turiga va boshqalarga bog'liq. Yoyni ikki usulda yondirish mumkin: birinchisida, elektrod detal sirtiga perpendikular ravishda tekkunicha yaqinlashtiriladi va zarur uzunlikdagi yoy hosil qilinguncha yuqoriga ko'tariladi. Ikkinci usulda elektrod metall sirtida sirpantirilib „chirq“ etib chaqiladi.

Yoyning uzunligi elektrodnning markasi va diametriga, payvandlashning qanday fazoviy vaziyatda olib borilishiga, payvandlanadigan qirralarga ishlov berilishiga va boshqalarga bog'liq. Yoy uzunligi elektrod diametrining $0,5 - 1,1$ chegarasida bo'lsa, normal hisoblanadi. Yoy uzunligini oshirish chokka eritib qoplangan metall sifatini kamaytiradi, chunki bunda metall jadal oksidlanadi va azotlanadi, uning kuyishi va sachrashi hisobiga isrofi ko'payadi,

asosiy metallning erish chuqurligi kamayadi va chokning tashqi ko‘rinishi yomonlashadi.

Elektrod diametri va payvandlash toki to‘g‘ri tanlanganda yowni siljitish tezligi chok sifati uchun katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Tezlik katta bo‘lganida yoy asosiy metallni kam chuqurlikda eritadi va bunda chala payvandlangan joylar bo‘lishi ehtimolligi ortadi. Tezlik kichik bo‘lganda asosiy metallga yoyning ko‘proq issiqligi kirishi hisobiga u o‘ta erib ketadi va erigan metall vannadan oqib chiqadi.

Ba’zan payvandchiga elektrodnii chokning ustida ko‘ndalangiga siljitiib, bu bilan asosiy metallning talab etilgan chuqurlikda erishini va chokning kerakli enini hosil qilish uchun yoy issiqligining chok eni bo‘ylab taqsimlanishini rostlashga to‘g‘ri keladi. Asosiy metallning erish chuqurligi va chokning hosil bo‘lishi, asosan, elektrodnii ko‘ndalangiga tebratish turiga bog‘liq, bunday tebratishni, odatda, chok o‘qiga nisbatan doimiy chastota va amplituta bilan bajariladi. Elektrod uchining harakat trayektoriyasi payvandlashning qanday fazoviy vaziyatda olib borilishiga, qirralariga ishlov berilishiga va payvandching malakasiga bog‘liq.

Payvandlash tugaganda, yoy uzilgandan so‘ng kraterni to‘g‘ri eritib berkitish zarur. Kraterda metallning kristallanishi katta tezlikda sodir bo‘lganligi sababli, u zararli qo‘shilmalar eng ko‘p tarqalgan zona hisoblanadi, shuning uchun unda darzlar hosil bo‘lish ehtimoli ko‘proq bo‘ladi. Payvandlash tugaganidan keyin elektrodnii buyumdan tez chetlatib yowni uzib qo‘yish yaramaydi. Elektrodning har qanday siljishini to‘xtatish va yoy uzilguncha uning uzunligini asta-sekin oshirib borish zarur, bunda erigan elektrod metallkraterni to‘ldiradi. Kam uglerodli po‘latni payvandlashda ba’zan kraterni chokdan chetga — asosiy metallga chiqariladi. Yoy tasodifan uzilganda yoki elektrodnii almashtirishda yowni hali erimagan asosiy metallda krater oldida yondiriladi va shundan keyin metallni eritib kraterga tushiriladi.

Pastki fazoviy vaziyatda eng yuqori sifatli payvand choklar hosil qilishga imkon beradi, chunki payvandlash vannasidagi erigan metalldan nometall qo'shilmalar va gazlarning ajralib chiqish sharoitini yengillashtiradi. Bunda, shuningdek, chok metalining shakllanishiga eng qulay sharoit yaratiladi, chunki payvandlash vannasidagi erigan metallni erigan qirralari oqib ketishdan saqlab turadi. Uchma-uch choklar qirralarga ishlov berilmasdan yoki V-, X- va U- simon shaklda kesib payvandlanadi. Qirralarga ishlov berilmasdan payvandlanadigan uchma-uch choklar qalinligiga qarab bir yoki ikki tomonidan payvandlanadi. Bunda elektrod uchi chok eni uchun talab etilgan amplitudaga bog'liq ravishda ko'ndalang yo'nalishda tebrantiriladi. Payvandlanayotgan har ikkala qirraning butun qalinligi bo'yicha bir tekis erishi va ayniqsa, pastki qismida (chok tubida) ular oralig'inining bir tekis erishi e'tibor bilan kuzatib borilishi zarur.

Pastki vaziyatlardan farq qiluvchi vaziyatlarda (gorizontal va ship tekisliklarida) chok payvandlash erigan metallning og'irlik kuchi ta'sirida payvandlash vannasida oqib tushib ketishi yoki elektrod metali tomchilarining payvandlash vannasiga tushmasdan uning yonidan o'tib ketishi ehtimolligi borligi tufayli payvandchining yuqori malakali bo'lishini talab qiladi. Buning oldini olish uchun payvandlashni iloji boricha qisqa yoy bilan olib borish, ko'pgina hollarda esa elektrodni ko'ndalangiga tebratishdan foydalanish zarur. Payvandlash vannasidagi erigan metall oqib ketishdan, asosan, sirt tortish kuchlari hisobiga tutib turiladi. Shuning uchun vannaning o'lchamlarini kichraytirish zarur, buning uchun elektrodning uchi vaqt-vaqt bilan vannadan chetlatilib, uning qisman kristallanishiga imkon beriladi. Valiklarning enini ham elektrodning ikki-uch diametriga qadar kichraytiriladi. Kuchi 10 — 20% gacha kamaytirilgan tokdan va kichik diametrli elektrodlardan (vertikal va gorizontal choklar uchun ko'pi bilan 5 mm, ship choklar uchun ko'pi bilan 4 mm) foydalaniladi.

Vertikal choklarni yuqori tomon yoki pastki tomonga qaratib bajarish mumkin. Yuqori tomon payvandlashda pastki tomonda yotgan kristallanib bo‘lgan chok metali payvandlash vannasining erigan metalini tutib turishga imkon beradi. Bu usulda chok tubini va qirralarini payvandlash osonlashadi, chunki erigan metall ulardan payvandlash vannasiga oqib tushib, yoydan asosiy metallga issiqlik berilish sharoitini yaxshilaydi. Biroq, bunday chokning tashqi ko‘rinishi qo‘pol, qatma-qat bo‘ladi. Pastga tomon payvandlashda chokni erigan metall bilan sifatli to‘ldirish qiyin: shlak va erigan metall yoy ostiga oqib keladi va keyingi oqib ketishdan faqat yoyning bosim kuchi hamda sirt tortishish kuchlari yordamidagina tutib turiladi. Ba’zi hollarda bu kuchlar yetarli bo‘lmaydi va erigan metall payvandlash vannasidan oqib tushadi.

Gorizontal uchma-uch choklarni payvandlash, erigan metall payvandlash vannasidan pastki qirraga oqib tushishi tufayli, vertikal choklarni payvanlashga qaraganda ancha qiyindir. Natijada yuqorigi qirrada o‘yilmalar hosil bo‘lishi mumkin. Qalin metallni payvandlashda, odatda, faqat bitta yuqorigi qirrada qiya kesik qilinadi, pastki qirra payvandlash vannasidagi erigan metallni tutib turishga yordam beradi. Ustma-ust biriktiriladigan birikmalarda gorizontal burchak choklar payvandlash uchun qiyin emas va texnikasi bo‘yicha pastki vaziyatda payvandlashdan farq qilmaydi.

Ship vaziyatda payvandlash eng murakkab payvandlash turi bo‘lib, undan iloji boricha foydalanmaslik kerak. Payvandlash elektrod uchini payvandlash vannasiga tez-tez tekkizib olish yo‘li bilan bajariladi, bunday tutashtirishlar mobaynida payvandlash vannasining metali qisman kristallanib, natijada vannaning hajmi kamayadi. Ayni bir vaqtda elektrodning erigan metali payvandlash vannasiga qo‘shiladi. Yoy uzunlashib ketganda o‘yilmalar hosil bo‘ladi. Bunday choklarni payvandlashda payvandlash vannasidagi erigan metalldan shlak va gazlarning ajralib chiqish sharoiti yomonlashadi.

3.8. Elektrod yordamida po'latlarni payvandlash

Tarkibida 0,25% gacha uglerod bo'lgan kam uglerodli po'latlar elektrodlar bilan yaxshi payvandlanadi va hosil qilingan payvand choklarni mexanik ishlov berish yo'li bilan oson ishlanadi.

Kam uglerodli po'latlardan keng qo'llaniladigan 15ХСНД turi bo'lib, ularni payvandlashda toblangan strukturalar hosil qilish mumkin. Shuning uchun o'ta qizib ketishni va toblangan strukturalar hosil bo'lishining oldini olish uchun qatlamlarni payvandlash orasida katta vaqt intervali bilan ko'p qatlamlili payvandlash tavsiya etiladi. Qalinligi 2 mm va undan ortiq bo'lgan metallarni yoy yordamida payvandlash teskari qutbli o'zgarmas tokli УОНИ 13/45 va УОНИ 13/65 elektrodlari bilan bajiriladi.

O'rtacha legirlangan xrom-kremniy-marganesli po'latlar (20ХГСА, 25ХГСА, 30ХГСА, 35ХГСА) mustahkamligi oshirilgan konstruksion po'latlar turiga kiradi va ular payvandlash vaqtida toblangan strukturalar hosil qilishga moyil bo'ladi. Metallning qalinligiga qarab qatlamlarni payvandlash orasida kamroq interval bilan bir qatlamlili va ko'p qatlamlili payvandlash qo'llaniladi. Payvandlash uchun Св-18ХГС, Св-18ХМА markali sterjenli elektrodlar yoki НИАТ-3М, ЦЛ-18-63, ЦЛ-30-63, ЦЛ-14, УОНИ 13/85 tiplaridagi qoplamali kam uglerodli СВ-08А simlar qo'llaniladi. Issiqbardosh po'-latlar (12ХМ, 15ХМ, 20ХМ, 12Х1МФА, 15Х1М1Ф) ni payvandlash teskari qutbli o'zgarmas tokda ЦУ-2ХМ, ЦЛ-38, ЗИО-20, УОНИ 13ХМ elektrodlar bilan amalgalashda oshiriladi.

Kam uglerodli va kam legirlangan po'latlarni payvandlashda elektrodlar uchun tavsiya etilgan payvandlash tokining qiymatlarini, uning turi va qutbliligi elektrod pasportiga qarab tanlanadi, chunki unda payvandlash texnologik xossalari, chokning namunaviy kimyoviy tarkibi va mexanik xossalari keltiriladi. Kam uglerodli

po'latlardan tayyorlangan oddiy va mas'uliyatli konstruksiyalar Ә42 va Ә46 tipidagi elektrodlar bilan payvandaladi. Kam legirlangan po'latlardan tayyorlangan oddiy konstruksiyalarni payvandlash uchun Ә42A tipidagi elektrodlar, mas'uliyatli konstruksiyalarni payvandlashda Ә50A tipidagi elektrodlar qo'llaniladi. Bular kristallanuvchi darzlarga yetarli darajada chidamli, talab etilgan mustahkamlilik va plastiklik xossalariiga javob beruvchi metall hosil qilishni ta'minlaydi. Assosiy metallni uning tarkibiga kiruvchi legirlovchi elementlar bilan payvandlash hisobiga metall chokini legirlash va sovitishni katta tezlikda o'tkazish kam uglerodli po'latlarni payvandlashdagiga qaraganda mustahkamlilik ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan choc metali hosil qilishga imkon beradi.

Chokni to'ldirish texnikasi bilan belgilanadigan payvandlashning termik bosqichi po'latga oldindan termik ishlov berishga bog'liq. Qalin metallni kaskad tarzida payvandlash, choc metali va choc atrofi zonasining sovitilish tezligini kamaytirish ularda toblangan strukturalar hosil bo'lishining oldini oladi. Bunga oldindan 150 — 200°C gacha qizdirish yo'li bilan erishiladi. Shuning uchun bu usullar qizdirib puxtalanmagan po'latlarda yaxshi natija beradi. Termik puxtalangan po'latlarni payvandlashda choc atrofi zonasidagi metallning mustahkamligi kamayib ketmasligi uchun sovib ulgurgan oldingi choklar bo'yicha uzun choklar solib payvandlash tavsiya etiladi. Kam legirlangan va kam uglerodli, katta qalinligidagi po'latlardagi payvand choklarning nuqsonlarini kichik kesimli choklar solib tuzatishda payvandlanayotgan choc metali va choc atrofi metali sovitish tezligi kattaligi tufayli plastik xossalari past bo'ladi. Payvandlash rejimi ni kamroq energiya sarflanadigan qilib tanlash zarur. Bunda choc atrof zonasida mustahkamligi kamaygan metall zonasi uzunligining kamayishiga ham erishiladi. Shuning uchun nuqsonli uchastkalarning uzunligi kamida 100 mm bo'lgan normal choklar bilan payvandlash yoki oldindan 150 — 200°C gacha qizdirib olish zarur.

Tarkibida 0,3 — 0,5 % uglerod bo‘lgan po‘latlar o‘rtacha uglerodli, 0,5 — 1 % uglerod bo‘lganini ko‘p uglerodli po‘latlar deyiladi. O‘rtacha uglerodli po‘latlarni payvandlashda asosiy metallda ham, eritib qoplangan metallda ham darzlar hosil bo‘lishi mumkin. Yuqori sifatli birikmalar hosil qilish uchun payvandlash oldidan buyumni 200 — 350°C gacha qizdirib olish kerak. Payvandlashdan keyin detalni pechga joylanadi va uni 675 — 700°C gacha qizdiriladi, so‘ngra pech bilan birga 100 — 150°C gacha sekin sovitiladi. Detalni keyinchalik havoda sovitish ham mumkin. O‘rtacha uglerodli po‘latlarni payvandlashda УОНИ-13/55, УОНИ-13/65, УП-1/45, ОЗС-2, УП-2/45, ВСП-1, ОЗС-4 va boshqa shu kabi elektrodlar ishlatiladi. УОНИ-13/45, ОЗЭ-2, ВСП-3 elektrodlar bilan faqat teskari qutbli o‘zgarmas tokda payvandlash mumkin. ВСП-1, МГ-1, ОЗС-4 elektrodlarni har qanday tokdan foydalanib ishlatish mumkin. Payvandlashdan oldin elektrodlarni 150 — 200°C haroratda quritib olish zarur. Payvandlashda elektrod diametri bilan payvandlash toki qiymati orasidagi quyidagi nisbatga rioya qilish ma’quldir:

Elektrod diametri, mm	Payvandlash toki, A	Elektrod diametri, mm	Payvandlash toki, A
2	40—60	4	130—150
2,6	50—75	5	170—200
3	80—100	6	200—280

Ko‘p uglerodli po‘latlarni payvandlashda, ularni oldindan 350 — 400°C gacha qizdirib olinadi, ba’zan yo‘l-yo‘lakay qizdirish va keyin termik ishlov berish ko‘zda tutiladi. Payvandlash kichik-kichik qismlarda ensiz valiklar hosil qilib bajariladi. Kraterlarni, albatta, eritib berkitiladi yoki ularni texnologik plankaga chiqariladi. Atrof-muhit temperaturasi +5°C dan past bo‘lganda va yelvizaklarda payvandlash mumkin emas, chunki bunday

muhit bir xil xossali va tuzilishli metall chok olish uchun salbiy ta'sir etadi.

Temir asosidagi, 5 — 55 % miqdorida bitta yoki bir nechta legirlovchi element qo'shilgan po'latlar **o'ta legirlangan po'latlar** deyiladi. Bu po'latlarning mustahkamligi, qovushoqligi va plastikligi yuqori bo'ladi. Payvandlashda ularning elektr o'tkazuvchanligi va issiqlik o'tkazuvchanligi kamligi hisobga olinishi zarur, bular ancha katta tob tashlashga va kristallitlararo korroziyanishga sabab bo'ladi. Shuning uchun payvandlash rejimlariga rioya qilish, ayniqsa, muhimdir. Payvandlash ЗИО-3, ОЗЛ-8, ЦЛ-11, ЦТ-1 va boshqa shu kabi elektrodlar bilan mis ostquymalaridan foydalilanigan yoki choklarni suv yoxud siqilgan havo yordamida tez sovitishni qo'llagan holda teskari qutblilikdagi o'zgarmas tokda bajariladi.

O'ta legirlangan po'latlardan xromli po'latlarning havoda chiniqib martensitli struktura hosil qilishga moyilligi va termik ta'sir zonasida donalarning o'sishi bu po'latlarni payvandlashdagi asosiy qiyinchiliklarni tashkil etadi. Ularni payvandlashdan oldin 200 — 400°C gacha qizdirib olish zarur. Payvandlab bo'lingandan so'ng detalni havoda 150 — 200°C gacha sovitilib, so'ngra yuqori haroratda bo'shatiladi: pechda 720 — 750°C gacha qizdirilib, metallning 1 mm qalinligiga 5 minut hisobidan, biroq 1 soat mobaynida tutib turilib, keyin havoda sekin sovitiladi. Uni payvandlash ЦЛ-17-63, УОНИ-13/85 elektrodlar bilan teskari qutbli o'zgarmas tokda bajariladi. O'ta legirlangan po'latlar va qotishmalar qo'lda, odatda, konstruksion po'latlardek payvandlanadi. Shu bilan birga, ularda bir qancha o'ziga xos xususiyatlar ham bor, bulardan asosiyları: ko'proq asos qoplamlali elektrodlarning ishlatalishi; teskari qutblikdagi o'zgarmas tokda, elektrodlarni ko'ndalangiga tebratmasdan qisqa yoy bilan nisbatan qisqa elektrodlar bilan kichik toklarda payvandlash.

3.9. Elektrod yordamida cho'yanni payvandlash

Cho'yan tarkibida 2 % dan ortiq uglerod miqdori bo'lib, uning tarkibiga oz miqdorda marganes, kremniy qo'shib qotishmalar olinadi va uning xossalariini o'zgartirish maqsadida oltingugurt, fosfor, legirlovchi elementlar qo'shilishi mumkin. Cho'yan payvandlash texnologiyasi bo'yicha yomon material bo'lib hisoblanadi. Payvandlashdagi asosiy qiyinchiliklar uning oqarishga moyilligining yuqoriligi, ya'ni turli miqdorda u yoki bu shakldagi sementit ajralib chiqadigan uchastkalarning paydo bo'lishi va chokda hamda chok atrofi zonasida darzlar hosil bo'lishiga moyilligidir. Bundan tashqari payvandlash vannasidan jadal ravishda gaz ajralib chiqishi va buning kristallanish jarayonida ham davom etishi chok metalida g'ovaklar hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin, suyuq holda oquvchanligi yuqoriligi esa erigan metall oqib ketishining to'xtatilishini va chokning shakllanishini qiyinlashtiradi. Payvandlash vannasi yuzasida kremniyning oksidlanishi oqibatida qiyin eriydigan oksidlar hosil bo'lishi mumkin, bu esa chala payvandlanishga olib keladi.

Cho'yanni yoy yordamida metall yoki ko'mir elektrodlar bilan, gaz alangasida, termit yordamida, suyuq cho'yan quyib, kukunli sim bilan va boshqa usullarda payvandlash mumkin. Payvandlash usullarini detalning holatiga qarab yuqori haroratgacha qizdirib, biroz qizdirib va qizdirmasdan payvandlashga bo'lish mumkin.

Cho'yanni qizdirib payvandlashda, detalni 600 — 800°C gacha qizdiriladi. Texnologik jarayon mexanik ishlov berib payvandlashga tayyorlash, payvandlanadigan detalarni qoliplash, oldindan qizdirish, payvandlash va sekin sovitishdan iborat. Payvandlash uchun tayyorlash tuza tiladigan nuqsonga bog'liq bo'lib, nuqsonli joyni hamma hollarda iflosliklardan tozalash va elektrodlar bilan turli harakatlar qilishni ta'minlash maqsadida bo'shliqlar hosil qilish uchun ushbu joyni kesib ishlov berishdan iboratdir. Suyuq holida oquvchan metallning payvandlash vannasidan oqib ketishining oldini olish uchun, ba'zan eritib

qoplangan metallga tegishli shakl berish uchun payvandlanadigan joy qoliplanadi. Tuzatiladigan nuqsonning o‘lchamlari va qayerda joylashganligiga qarab qoliplash massasi bilan mahkamlanadigan grafit plastinkalar yordamida bajariladi, qoliplash massasi suyuq shisha yoki boshqa materialarga qorilgan kvars qumidan iborat bo‘ladi, shuningdek, qoliplashning quymakorlikda ishlatiladigan qoliplash materiallari bilan opokalarda bajariladi.

Qizdirib payvandlash katta payvandlash toklarida, katta payvandlash vannasi hosil qilib, nuqson batamom payvandlab to‘latilguniga qadar tanaffuslarsiz bajariladi. Payvandlashda elektrod diametri bilan payvandlash toki qiymati orasida quyidagi nisbatga rioya qilish ma’quldir:

Elektrod diametri, mm	Payvandlash toki, A	Elektrod diametri, mm	Payvandlash toki, A
8	600–700	12	1000–1200
10	750–800	16	1500–1800

Cho‘yanni payvandlash uchun ko‘mir elektrod bilan yoy yordamida payvandlashdan foydalanish mumkin, bunday payvandlash eriydigan elektrod va gaz alangasi yordamida payvandlash o‘rtasida oraliq vaziyatni olib, diametri 8 – 20 mm li elektrodlar bilan to‘g‘ri qutbli o‘zgarmas tokda olib boriladi. Payvandlashda elektrod diametri bilan payvandlash toki qiymati orasidagi quyidagi nisbatga rioya qilish ma’quldir:

Ko‘mir elektrod diametri, mm	Payvandlash toki, A	Ko‘mir elektrod diametri, mm	Payvandlash toki, A
8–10	280–350	12–16	350–500
10–12	300–400	16–18	350–600

Vannani himoya qilish va oksidsizlantirish uchun borat kislota asosidagi fluslar, ko‘pincha, suvsiz texnik buru (~400°C da qizdirilgan) qo‘llaniladi. Cho‘yanni qizdirib payvandlash ishi sermashaqqatdir.

Biroz qizdirib payvandlash usulida detalni 300 — 400°C gacha qizdirish chok metalining va uning atrofidagi zonalarning payvandlashdan keyin sekin sovishiga yordam beradi. Sekin sovitish oqargan zonalar hosil bo‘lishining oldini olishga juda katta yordam beradi, bu esa payvand birikmalarga mexanik ishlov berish imkonini yaratadi. Bu usulda payvandlashni qoplamlari MP-3, УОНИ-13 tipidagi kam uglerodli elektrodlar, maxsus qoplamlari po‘lat elektrodlar, cho‘yan elektrodlar bilan hamda qo‘srimcha chiviqlardan foydalanib, asetilen-kislorod alangasida bajarish mumkin. Teshiklarni payvandlab berkitishda yoki detal chetidagi nuqsonlarni payvandlab berkitishda grafit qoliplardan foydalanish kerak, payvandlashda ular suyuq metallning vannasidan oqib ketishining oldini oladi. Payvandlash vaqtida payvandlash vannasida suyuq metallning ancha katta hajmini saqlab turish va uni elektrodning yoki qo‘srimcha sterjenning uchi bilan yaxshilab aralashtirish kerak. Sekin sovishi uchun payvandlangan detallar mayda pista ko‘mir yoki quruq qumga ko‘mib qo‘yiladi.

Sovuq holda payvandlashning bir necha usullari mavjud: po‘lat elektrodlar bilan, maxsus qoplamlari po‘lat elektrodlar bilan, shpilkalar yordamida po‘lat elektrodlar bilan, cho‘yan elektrodlar bilan, mos elektrodlar bilan, monel metalidan tayyorlangan elektrodlar bilan, nikelli austenit cho‘yanidan tayyorlangan elektrodlar bilan payvandlash xillari mavjud.

Po‘lat elektrodlar bilan payvandlashda uncha muhim bo‘limgan kichik o‘lchamli, payvandlashdan keyin mexanik ishlov berishni talab qilmaydigan cho‘yan detallarni kam hajmda metall eritib qoplash yo‘li bilan ta’mirlashda foydalaniladi. Bunda payvand birikma strukturasini bo‘yicha bir jinsli bo‘lmaydi, ko‘pincha yetarli darajada zinch ham bo‘lmaydi, mustahkamligi esa kam bo‘ladi.

Himoyalovchi-legirlovchi qoplamlari elektrodlar bilan V simon yoki X simon shaklda ishlov berilgan qirralar payvandlanadi. Detalning notekis qizishining oldini olish uchun uni alohida uchastkalarga bo‘lib payvandlanadi.

Payvand chokning alohida eritib qoplangan uchastkalarining uzunligi 100 — 120 mm dan oshmasligi zarur. Alohida uchastkalar eritib qoplangandan keyin ular 60 — 80°C gacha sovitiladi. Qoplamali УОНИ-13/45 elektrodlar bilan teskari qutbli o‘zgarmas tokda payvandlashda eng yaxshi payvand birikmasini olish mumkin.

Shpilkalar yordamida payvandlash buyumni maxsus tayyorlashni talab qiladi. Bu usul bilan katta yuklanishda ishlaydigan va payvandlashdan keyin ishlov berishni talab qilmaydigan detallar (gidravlik va havo silindrлari, press dastgohlarning stanicilari va h.k.lar) ta’mirlanadi.

Cho‘yanni payvandlashda mis-temirli, mis-nikelli va temir-nikelli elektrodlar keng qo‘llaniladi. Ularning tiplari ko‘p bo‘lib, bulardan eng takomillashgani ОЗЧ-2 dir. Barcha tipdagi mis-temir elektrodlar bilan payvandlash payvandlanayotgan detallar juda qizib ketmaydigan tarzda bajariladi. Payvandlashdan so‘ng payvandlash kuchlanishlari darajasini kamaytirish, chok atrofi zonasida darzlar hosil bo‘lishini kamaytirish maqsadida eritib qoplangan metall issiq holida bolg‘alanadi. Mis-nikel elektrodlar, asosan, cho‘yan quymasiga ishlov berishda ish sirtlarida aniqlangan nuqsonlarni eritib berkitishda ishlatiladi. Bunday elektrodlarning yaxshi xossalari shundan iboratki, nikel va mis uglerodni eritmaydi va qizdirilganda hamda tez sovitilgandan keyin yuqori qattiqlikka ega bo‘lgan strukturalar hosil qilmaydi.

Kulrang va o‘ta mustahkam cho‘yanlardan tayyorlangan muhim vazifali quymalarning ishlov beriladigan sirtidagi ayrim nuqsonlarni, detalning mexanik ishlov berilgan sirtida aniqlangan kamchiliklarni eritib berkitishda va cho‘yan quymadan tayyorlangan jihozlarni ta’mirlashda sterjen tarkibida 40 — 60% Ni va 60 — 40% Fe bo‘lgan qotishmadan tayyorlangan temir-nikelli elektrodlaridan ham foydalaniladi. Bunday elektrodlar bilan payvandlashda chok metalining yetarlicha yuqori mustahkamligi va ma’lum darajadagi qovushoqligi ta’mirlanadi.

Cho‘yanni ПАНЧ-11 va ЦЧ-3А nikel asosidagi elektrodlar bilan payvandlash yuqori mustahkamlikni ta’minlaydi, darzlar bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaydi va suyuqlantirib qoplangan metallga ishlov berish samarasini oshiradi. ПАНЧ-11 tipidagi elektrodlar ПАНЧ-11 nikel simidan tayyorlanadi. Sim tarkibiga siyrak yer elementlari kiradi va ular payvandlash jarayonida o‘zini himoyalaydi. ЦЧ-3А tipidagi elektrodlar tarkibida nikel bo‘lgan Св-08Н50 simidan tayyorlanadi. Ushbu elektrod bilan suyuqlantirilgan metall tarkibida 48 — 50% nikel bo‘ladi. Elektrodlar kulrang va o‘ta mustahkam cho‘yanni sovuq holda payvandlashga mo‘ljallangan. Ulardan bloklarning cho‘yan kallaklaridagi, dvigatel bloklaridagi va boshqa mas’uliyatli detallardagi nuqsonlarni bartaraf etishda foydalaniladi.

3.10. Elektrod yordamida rangli metallarni payvandlash

Mashinasozlikda sof aluminiyga qaraganda aluminij qotishmalari (duraluminiy va siluminlar) keng qo‘llaniladi. Ularni payvandlashda erigan metall sirtida doimo qiyin eriydigan aluminiy oksidi hosil bo‘lib, u payvandlashni qiyinlashtiradi.

Aluminiy va uning qotishmalari issiqlik o‘tkazuvchanligining yuqoriligi maxsus texnologik usullardan foydalanishni talab qiladi, massiv detallarni payvandlashda esa oldindan qizdirib olishga to‘g‘ri keladi. Metall sirti erituvchilar (aviatsion benzin, texnik aseton) bilan yog-sizlantiriladi, so‘ngra mexanik yo‘l bilan tozalab yoki kimyoviy xurushlab, oksid pardasi ketkaziladi. Oksid pardasini ketkazishning kimyoviy usuli quyidagi jarayonlarda bajariladi: 0,5 — 1 minut davomida xurushlash (tarkibi: 45 — 55 g o‘yuvchi natriy va 40 — 50 g natriy ftoridning 1 l suvdagi eritmasi); suv oqizib yuvish; nitrat kislotaning 25 — 30% li eritmasida 1 — 2 minut davomida neytrallash; suv oqizib yuvish; issiq suvda yuvish. Nam butunlay chiqib ketguncha quritish. Yog-

sizlantirish va xurushlashni payvandlashdan 2 — 4 soat oldin o‘tkazish tavsiya qilinadi.

Teskari qutbli o‘zgarmas tokda ko‘mir elektrod bilan qo‘lda payvandlash usulidan faqat muhim bo‘lmagan detallarni payvandlashda foydalaniladi. Qalinligi 2 mm gacha bo‘lgan metall qo‘srimcha materialsiz va qirralarga ishlov bermasdan, qalinligi 2 mm dan ortiq metall esa payvandlanadigan listlar qalinligining 0,5 — 0,7 qismi qadar tirqish qoldirib yoki qirralariga ishlov berib payvandlanadi. Qoplamlali elektrodlar bilan qo‘lda payvandlash usulidan, asosan, texnik aluminiy, АМЦ va АМГ tipidagi qotishmalar, silumindan tayyorlangan kam yuklangan konstruksiyalar tayyorlashda foydalaniladi. Aluminiy elektrod po‘lat elektrotda qaraganda 2 — 3 marta tezroq erishi sababli aluminiyni payvandlash tezligi mos ravishda tez bo‘lishi kerak. Payvandlashni bitta elektrod tugaguniga qadar uzlusiz bajarish tavsiya etiladi, chunki kraterdagi va elektrod uchidagi shlak pardasi yogni qayta yondirishga to‘sqinlik qiladi. Sachrashga metall kamroq sarf bo‘ladigan qilib jarayon barqaror o‘tishi uchun payvandlash tokini elektrod diametrining 1 mm iga 60 A hisobida olish tavsiya etiladi. Payvandlashdan oldin elektrodlar 2 soat davomida 150 — 200°C haroratda quritiladi.

Toza aluminiyni payvandlashda О3А-1 elektrodlari ishlataladi. Aluminiy-kremniy qotishmalari (silumin tipidagi) О3А-2 elektrodlari bilan payvandlanadi. Argon muhitida volfram elektrod yordamida yoy bilan payvandlash aluminiy va uning qotishmalarini flusdan foydalanmay payvandlashda yaxshi natijalarga erishish imkonini beradi. Biroq detal sirtidagi oksid parda va iflosliklar payvandlash oldidan flusdan foydalanilgandagiga nisbatan obdan tozalashni talab qiladi.

Tob tashlash, darzlar paydo bo‘lishining oldini olish va payvand sifatini yaxshilash uchun detallar va uning qotishmalari payvandlash oldidan 200 — 350°C haroratgacha qizdiriladi (yirik detallar ancha yuqori haroratgacha qizdiriladi). Qizdirish harorati termojuft yoki maxsus

qalamlar yordamida aniqlanadi. Detallardagi darz uchlari parmalanadi, qirralariga esa $60 - 90^\circ$ burchak ostida ishllov beriladi. Suyuqlantirilgan metall po'lat yoki loy qistirmalar yordamida oqib ketishdan to'xtatib turiladi. Chok metali ning mayda donali strukturasini hosil qilish uchun detal payvandlangandan keyin asta-sekin sovitiladi, chok esa engilgina bolg'alanadi. Ichki kuchlanish detalni $300 - 350^\circ\text{C}$ haroratgacha qizdirib, so'ng asta-sekin sovitish bilan yo'qotiladi.

Mashinasozlikda keng qo'llaniladigan metallardan yana biri mis bo'lib, u yuqori issiqlik va elektr o'tkazuvchanlikka, turli kimyoviy moddalar ta'siriga nisbatan chidamlilikka, juda ham past haroratda yuqori mexanik xossalarini saqlab qolishga egadir. Misning payvandnishi uning yuqori issiqlik o'tkazuvchanligi, suyuq holatida juda oquvchanligi, qizdirilgan va ayniqsa, erigan holatida kuchli oksidlanishi qiyinlashtirib qo'yadi.

Mis va uning qotishmalarini eritib payvandlashning barcha asosiy usullarini qo'llash mumkin. Ko'mir elektrod bilan qo'lda payvandlashdan kam foydalilanadi. Undan misning qalinligi 15 mm gacha bo'lganda foydalananish maqsadga muvofiqdir. Payvandlash uzunligining $1/3$ qismi konus shaklida uchlangan elektrodlar bilan to'g'ri qutbli o'zgarmas tokda bajariladi. Payvandlash vannasiga ajralib chiqadigan CO ning zararli ta'siri bo'lmasligi uchun payvandlash uzun yoy bilan olib boriladi. Shu maqsadda, shuningdek, vanna sovib qolish ehtimoli borligi sababli qo'shimcha material vannaga botirilmaydi, balki vanna yuzasidan $5 - 6$ mm narida buyumga taxminan 30° burchak ostida tutib turiladi. Payvandlash jarayonida ajralib chiqadigan karbonat angidrid gazi erigan metallni oksidlanishdan ishonchli himoya qila olmaydi. Ko'mir elektrod payvandlanadigan buyumga nisbatan $75 - 90^\circ$ burchak ostida tutib turiladi. Shuning uchun oksidlantiruvchi elementli-fosforli qo'shimcha material, shuningdek, flus ($94 - 96\%$ qizdirilgan bura, $6 - 4\%$ metall magniy) qo'llaniladi. Flus suyuq shisha ho'llangan chiviq sirtiga

surkaladi yoki payvandlanayotgan qirralarga upa tarzida sepiladi va havoda quritiladi.


Metallning qalinligi 5 mm dan ortiq bo‘lganda, uchma-uch birikmalar qirralariga $70 - 90^\circ$ burchak ostida ishlov berib payvandlanadi. Payvandlash grafit yoki asbest ost-qo‘ymada payvandlanadigan qirralar orasida 0,5 mm tirkish qoldirib olib boriladi, elektrod esa oldinga qaratib vertikalga nisbatan $10 - 20^\circ$ burchak hosil qilib qiyalatib tutiladi. Payvandlab bo‘linganidan so‘ng qalinligi 5 mm gacha bo‘lgan metall birikmalar qizdirmasdan, qalinligi undan ortiqlari 800°C gacha qizdirib bolg‘alanadi va tez sovitiladi.

Qoplamali elektrodlar bilan qo‘lda payvandlash teskari qutblikdagi o‘zgarmas tokda elektrodnini ko‘ndalangiga tebratmasdan qisqa yoy bilan bajariladi. Chokning yaxshi shakllanishi elektrodning ilgarilanma-qaytma harakati bilan ta’minlanadi. Youning uzunlashishi chokning shakllanishini yomonlashtiradi, metall cho‘g‘i sachrashini ko‘-paytiradi, payvand birikmaning mexanik xossalarni pasaytiradi. Metallning qalinligi 5 — 10 mm bo‘lganida uni $250 - 300^\circ\text{C}$ haroratgacha oldindan qizdirish va qirralarga $60 - 70^\circ$ burchak ostida bir tomonlama ishlov berish hamda qirralarni 1,5 — 3 mm ga to‘mtqlashtirish zarur.



Nazorat uchun savollar

1. Payvandlashda ta’minlash manbalari nima uchun kerak? Ta’minlash manbalarining turlarini aytинг.
2. СТЭ tipidagi transformatorlar qanday tuzilgan?
3. СТН, ТСД, СТАН va СТIII tipidagi transformatorlar qanday ishlaydi?
4. ТС, ТСК, ТД tipidagi transformatorlarning boshqalaridan farqi nimada?
5. Payvandlash manbalariga qanday talablar qo‘ylig‘an?
6. Payvandlash ishlariда qanday jihozlar qo‘llaniladi?
7. Elektrod va payvand simi nima?
8. Metallarni payvandlashda nimalarga e’tibor beriladi?




IV BOB. GAZDA PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI

4.1. Payvandlashda qo'llaniladigan jihozlar


Payvandlash alangasini olish uchun maxsus gorelkalar qo'llaniladi. 1077—79 Davlat standarti bo'yicha gorelkalar quyidagicha klassifikatsiyalanadi: yonilg'ining aralashtirish kamerasiiga uzatilishi bo'yicha; qo'llaniladigan yonilg'i turi bo'yicha; asetilen sarfini aniqlovchi quvvati bo'yicha. Quvvati bo'yicha gorelkalar o'z navbatida quyidagi tiplarga bo'linadi: Г1 — mikroquvvatli (5 — 60 l/soat); Г2 — kam quvvatli (25 — 700 l/soat); Г3 — o'rta quvvatli (50 — 2500 l/soat) va Г4 — katta quvvatli (2500 — 7000 l/soat). Yonilg'ini aralashtirish kamerasiiga uzatish bo'yicha gorelkalar injektorli va injektorsiz turiga bo'linadi.

Ishlab chiqarishda asetilen-kislородли injektorli gorelkalar keng qo'llaniladi (49- rasm). Kislородни shlangdan trubka 6 orqali ventil 5 ga va u orqali injektor 4 ga beriladi. Injektordan katta tezlikda chiqqan kislород aralashtirish kamerasi 3 ga o'tib, asetilenni so'rish holtini hosil qiladi. Asetilen shlangdan trubka 7 va ventil 8 orqali kamera 3 ga tushadi. U yerda kislород bilan yonuvchi aralashma hosil qiladi.

Hosil bo'lgan aralashma 2 nakonechnik va 1 mushstuk orqali havoga chiqadi va uni yondirib payvandlash alangasi hosil qilinadi.



49-rasm. Gorelka sxemasi.



50-rasm. Gorelka turlari.

Injektorli (nakonechnik №0 dan №3 gacha) ГС-2 (50- a rasm) va ГС-3 (50- b rasm) turidagi gorelkalar keng qo'llaniladi. ГС-3 da nakonechnik № 1 dan №7 gacha bo'lib, 0,5 — 30 mm qalinlikdagi metallarni payvandlashda mos keluvchi payvand alangasini hosil qilish imkonini beradi. ГС-4 turidagi gorelkalar №8 va №9 nakonechniklar bilan to'ldirilgan bo'lib, ular yordamida metallni qizdirish mumkin.


Gazda payvandlash uchun quyidagilar kerak bo'ladi: asetilen generatori yoki yonilg'i gazli ballon; kislorod balloni; reduktorlar; gorelkalar (almashinuvchi nakonechniklari bilan); kislorod yoki yonilg'i gazini gorelkaga uzatish uchun shlanglar; payvandlash stoli; payvandlashga zarur qo'shimcha moslamalar va asboblar; himoyalash ko'zognagi; maxsus kiyim.

Gorelkalarning texnik tavsifi

Turi	№	Payvandla-nayotgan material-ning qalinligi, mm	Gaz sarfi: $1 \cdot 10^{-3}$		Bosim, кПа	
			Kislo-rod	Aseti-len	Kislo-rod	Aseti-len
ГС-2	0	0,25—0,6	0,0178	0,0165	50—400	1
	1	0,5—1,5	0,037	0,033	100—400	
	2	1—2,5	0,072	0,064	159—400	
	3	2,5—4	0,123	0,11	200—400	
ГС-3	1	0,5—1,5	0,0153	0,034	100—400	1
	2	1—2,5	0,036	0,065	150—400	
	3	2,5—4	0,066	0,11	200—400	
	4	4—7	0,123	0,21	200—400	
	5	7—10	0,22	0,29	200—400	
	6	10—17	0,33	0,45	200—400	
	7	7—30	0,52	0,78	200—400	

Asetilen generatori kalsiy karbidini suv bilan o‘zaro ta’sirlashuvidan asetilen olish uchun mo‘ljallangan. Generator past bosimli (0,02 MPa gacha) va o‘rta bosimli (0,02 — 15 MPa gacha); qo‘zg‘aluvchan va qo‘zg‘almas bo‘ladi. Qo‘zg‘aluvchan generatorlarning unumдорлиги — 1,25 va 3 м³/soat, qo‘zg‘almas generatorlarda — 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 va 640 м³/soat.

Qo‘zg‘aluvchan ACM-1,25-3 generatori keng tarqal-gan bo‘lib (51-rasm), uning unumдорлиги — 1,25 м³/soat, maksimal bosimi — 0,15 MPa, „suvni siqib chiqarish“ sxemasida ishlaydi. Bu generatorning umumiy ko‘rinishi 51-*a* rasmda va uning sxemasi 51-*b* rasmda berilgan. Generatorning asosi 1 to‘siq 13 bilan ikkiga ajratilgan: yuqorigisi — gaz hosil bo‘luvchi 5, pastkisi — yuvgich 2. Gaz hosil bo‘luvchi kamera 5 ga kamera 7 biriktirilgan bo‘lib, uning yuqorisidan karbid solingen sim to‘r 8 ni shaxta 6 ga tushadigan qilib bo‘yin qilingan. Sim to‘r 8 qopqoq 9 ga o‘rnataladi, qopqoq esa bo‘yinga vint 10 bilan richag 11 yordamida mahkamlanadi. Suvni generatorga shaxta 6 orqali quyiladi. Sim to‘r 8 ga karbidni



51- rasm. ACM-1,25-3 generator sxemasi.

solib shaxta 6 ga tushiriladi va qopqoq 9 ni zichlab berkitiladi. Bunda kalsiy karbidi suv bilan o‘zaro ta-sirlashib, asetilen ajralib chiqqa boshlaydi va quvur 12 orqali yuvgich 2 ga o‘tadi. Unda asetilen soviydi va klapan 4 orqali shlang 3 dan suv zatvori 14 ga boradi, undan payvandlash gorelkasi yoki qirquvchi moslamaga beriladi. Suv zatvori 14 gaz kislorod alangasidan qaytish zarbi (alanga gorelka ichidan generatorga qarab yuradi) bo‘lganda, generatorni portlashdan saqlaydi. Qurilmada generator bosimini ko‘rsatib turuvchi manometr 15 bor. Generatorga bir martada 2,2 kg kalsiy karbidini solish mumkin.


Bu generator asosida qo‘zg‘aluvchan ACB-1,25 generatori ishlab chiqilgan bo‘lib, uning asosiy farqi shundaki, bir martada kalsiy karbidini 3 kg gacha solishga moslangandir. 1 kg kalsiy karbididan uning saralanishi va donadorligiga qarab 235 — 280 l asetilen olinadi. Shuni hisobga olish kerakki, mayda va kukun-simon kalsiy karbididan foydalanish taqiqlanadi, chunki ularni ishlatilganda portlash xavfi paydo bo‘лади. 1 kg kalsiy karbidining o‘zaro ta’sirlashuvi uchun 0,56 l suv ketadi. Amalda 7 — 20 l suv solinadi, bu asetilenning yaxshi sovishiga va generatorning xavfsiz ishlashiga yordam beradi.

4.2. Gaz alangasida payvandlash


Bu usul payvandlanadigan va qo'shimcha metallarni yuqori haroratli gaz-kislород alangasida eritishga asoslangan. Kislородда yonishi uchun yonilg'i sifatida asetilen, vodorod, propan-butan aralashmasi, kerosin, benzин bug'lari, tabiiy yorituvchi gazlar, neft, koks gazlari va boshqa gazlar ishlataladi.

Payvand birikmalarining sifati payvandlash rejimi va texnologiyasiga bog'liq bo'ladi. Qo'lda payvandlashda gorelkadan chiqqan alangani payvandlanayotgan joyga shunday yo'naltiriladi, ular yadro uchidan 2 — 6 mm masofadagi tiklash zonasida joylashsin. Qo'shimcha material (sim) uchini tiklash zonasida yoki payvandlash vannasida tutib turiladi.

Gorelkaning holati, ya'ni payvandlanayotgan yuzaga nisbatan mushtukning qiyalik burchagini biriktirilayotgan material qalinligiga va metallning issiqlik o'tkazuvchanligiga qarab tanlab olinadi. Agar metall qalin va issiqlik o'tkazuvchanligi yuqori bo'lsa, borgan sari mushukning qiyaligi shuncha ortib boraveradi (52-rasm). Dastlab metallni tez va yaxshilab qizdirib olish uchun qiyalik burchagini kattaroq olinadi, so'ngra normal holiga qaytariladi va payvandlash oxirida qiyalikni kamaytiriladi.



52-rasm. Mushtuk qiyalik burchagini tanlash.




53-rasm. Gazda payvandlash usullari.

Bunda krater yaxshi to'ladi va metall kuyishining oldi olinadi.

Gazda payvandlashning ikkita asosiy usuli bor: o'ngga va chapga payvandlash (53- rasm). O'ngga payvandlashda (53- a rasm) jarayon chapdan o'ngga qarab olib boriladi. Bunda gorelka 4 qo'shimcha chiviq 2 dan oldin siljib, alanga 3 chok 1 hosil qilishga yo'naltiriladi. Bu bilan payvand vannasi havo ta'siridan himoyalananadi va chok tez sovib qolmaydi. Bu usulda yuqori sifatli chok olinadi. Chapga payvandlashda (53- b rasm) jarayon o'ngdan chapga qarab olib boriladi. Unda gorelka chiviq simdan orqada siljiydi. Alanga esa payvandlanmagan yuzani qizdirib, payvandlashga tayyorlaydi. O'ngga payvandlash usuli 5 mm dan qalin detallarni payvandlashda qo'llaniladi. Bunda alanga payvandlanayotgan qirralar bilan ikki tomondan to'siladi, orqadan esa erigan metall bilan to'silib, issiqlikning tarqalib ketishidan saqlaydi va undan unumli foydalanish imkonini beradi. Chapga payvandlashda chokning ko'rinishini payvandchi ko'rib turgani uchun yaxshi chiqadi, uning eni va bo'yini ham bir xilda olish mumkin. Shuning uchun bu usulda yupqa materiallarni payvandlash yaxshi natija beradi.

Payvandlash usulini tanlashda fazoviy holatiga ham qaraladi. Pastki holatda payvandlashda metall qalinligiga qarab kerakli usul tanlanadi. Vertikal choklarni payvandlashda pastdan yuqoriga qarab bajariladi (54- a rasm). Horizontal chokni payvandlashda chapga payvandlash usuli qo'llaniladi (54- b rasm), alanga esa payvandlangan chok tomonga yo'nalgan bo'ladi. Bunda erigan metallning



54-rasm. Payvandlash usulini tanlash.

va payvand chokka harakatlanadi. Yaxshi olish uchun payvandlash qirralarini tayyorlash, garelka quvvatini to‘g‘ri tanlash, alangani rostlash, qo‘sishimcha materialni tanlash, garelka holatini o‘rnatish va siljish yo‘nalishini to‘g‘ri tanlash kerak. Qirralarni payvandlashga tayyorlash uchun uni har bir tomonidan 20 — 30 mm kenglikda har xil iflosliklardan tozalanadi. Buning uchun garelka alangasidan ham foydalanish mumkin: chok sirtini kuydirilib, metall cho‘tka bilan, zarur bo‘lsa, har xil kislotalar yordamida tozalanadi.

Gazda payvandlashda birikma turlari payvandlanayotgan detallarning o‘zaro joylashishiga bog‘liq bo‘ladi. Ular dan uchma-uch qilib payvandlash keng qo‘llaniladigan turidir. 2 mm qalinlikkacha bo‘lgan metallarning qirralarini bukib, uchma-uch qilib qo‘sishimcha materialsiz (55- a rasm) yoki uchma-uch qilib, qirralarni qirqmay va tirkishsiz qo‘sishimcha material bilan (55- b rasm) payvandlanadi. 2 — 5 mm qalinlikdagi metallarning qirralarini qirqmay, tirkishli qilib payvandlanadi (55- d rasm). 5 mm dan qalin bo‘lgan metallarning qirralarini *V* simon yoki *X*-simon qilib olinadi (55- e rasm).

Burchakli birikmalar kichik qalinlikdagi metallarni biriktirishda qo‘llaniladi. Bunday birikmalar qo‘sishimcha materialsiz qirralarning erishi hisobiga payvandlanadi (55- f rasm). Ustma-ust (55- g rasm) va tavrlı (55- h rasm) birikmalar 3 mm dan kichik qalinlikdagi metallarni birik-


oqib ketishining oldini olish uchun payvand vannasi biroz qiyalatib turiladi. Ship choklarini payvandlash o‘ngga payvandlash usuli bilan amalga oshiriladi (54-d rasm).

Payvandlash jarayonida garelka munshtugi va qo‘sishimcha sim bir vaqtida ikkita harakatni bajaradi: payvand choki bo‘ylab ko‘ndalang holatda tebranib

mekanik xossalari payvand chokni harakatlanadi. Garelka holatini o‘rnatish va siljish yo‘nalishini to‘g‘ri tanlash kerak. Qirralarni payvandlashga tayyorlash uchun uni har bir tomonidan 20 — 30 mm kenglikda har xil iflosliklardan tozalanadi. Buning uchun garelka alangasidan ham foydalanish mumkin: chok sirtini kuydirilib, metall cho‘tka bilan, zarur bo‘lsa, har xil kislotalar yordamida tozalanadi.

Gazda payvandlashda birikma turlari payvandlanayotgan detallarning o‘zaro joylashishiga bog‘liq bo‘ladi. Ular dan uchma-uch qilib payvandlash keng qo‘llaniladigan turidir. 2 mm qalinlikkacha bo‘lgan metallarning qirralarini bukib, uchma-uch qilib qo‘sishimcha materialsiz (55- a rasm) yoki uchma-uch qilib, qirralarni qirqmay va tirkishsiz qo‘sishimcha material bilan (55- b rasm) payvandlanadi. 2 — 5 mm qalinlikdagi metallarning qirralarini qirqmay, tirkishli qilib payvandlanadi (55- d rasm). 5 mm dan qalin bo‘lgan metallarning qirralarini *V* simon yoki *X*-simon qilib olinadi (55- e rasm).

Burchakli birikmalar kichik qalinlikdagi metallarni biriktirishda qo‘llaniladi. Bunday birikmalar qo‘sishimcha materialsiz qirralarning erishi hisobiga payvandlanadi (55- f rasm). Ustma-ust (55- g rasm) va tavrlı (55- h rasm) birikmalar 3 mm dan kichik qalinlikdagi metallarni birik-



55-rasm. Payvand birikmalarining qirralarini tayyorlash.

tirishda qo'llaniladi, chunki qalin materiallarda notejis qizish natijasida ichki kuchlanish hosil bo'lib, detalning deformatsiyalanishiga, choklarda yoriqlar hosil bo'lishiga olib keladi.

Gazda payvandlash rejimi payvandlanayotgan metall turiga, uning qalnligi va mahsulot turiga qarab tanlanadi. Unga ko'ra alanga quvvati, alanga turi, qo'shimcha material (sim) markasi va diametri, payvandlash texnikasi aniqlanadi. Choklar bir yoki ko'p qatlamlili qilib olinadi. 6 — 8 mm qalnlikdagi metallarni payvandlashda bir qatlamlili, 10 mm gacha bo'lsa ikki qatlamlili, 10 mm dan yuqori bo'lsa uch va undan ortiq qatlamlili chok bilan payvandlanadi. Ko'p qatlamlili choklarni payvandlashda birikma sifati yaxshi bo'ladi, lekin ish unumi kam bo'ladi.

Kam uglerodli po'latlar gazda payvandlanganda oson birikadi. Payvandlash ishi normal alangada amalga oshiriladi. Kam uglerodli po'latlarni payvandlashda qo'shimcha material sifatida kam legirlangan simlardan foydalilanadi. Masalan, Св-08ГА, Св-10Г2, Св-08ГС, Св-08Г2С kabi kremniy marganesli va marganesli simlarda payvandlash yaxshi natija beradi. Alanganing solishtirma quvvati 100 — 150 $l/\text{soat} \cdot \text{mm}$.

O'rta uglerodli po'latlar gazda payvandlashda qoniqarli birikadi. Biroq choklarda va termik ta'sir etgan zonalarda tobolangan strukturalar va yoriqlar hosil bo'lishi mumkin. Bunda alangani uglerodni kamroq kuydiradi-gan holatda ushlanadi, agar kislород бироз ортса ham anchagina uglerod

yonishi mumkin. Shuning uchun alanganing solishtirma quvvati 80 — 100 l/soat · mm bo‘lishi kerak. Unda chapga payvandlash usulini qo‘llash ma’quldir. Metallning qalinligi 3 mm dan ortiq bo‘lsa, detalni 250 — 300°C gacha yoki payvand chokning o‘zini 650 — 700°C ga qizdirib olish kerak. Qo‘sishma material sifatida kam uglerodli po‘latni payvandlashda qo‘llanilgan yuqorida ko‘rsatilgan sim markalari bilan birga Cb-12TC markali sim ham qo‘llanadi.

Qo‘sishma material (sim) diametri d ni 15 mm li qalinlikkacha bo‘lgan metallarni payvandlashda quyidagi formuladan aniqlanadi: $d = (S/2) + 1$, bu yerda S — payvandlanayotgan materialning qalinligi, mm. O‘ngga payvandlashda sim diametri payvandlanayotgan metall qalinligining yarmiga teng qilib olinadi. 15 mm dan qalin metallarni payvandlashda diametri 6 — 8 mm li simlar qo‘llaniladi.

4.3. Payvandlash alangasi

Gazda payvandlashda gaz alangasining roli kattadir. Uni olish uchun kislorod, asetilen, vodorod, tirolizli, tabiiy gazlardan foydalaniladi. Gaz va kislorod qo‘silib yonishidan mushtukda gaz alangasi hosil qilinadi. Gorelkaga berilayotgan kislorod va gazning miqdoriga qarab normal, oksidlovchi yoki uglerodsizlantiruvchi payvandlash alangasini olish mumkin.

Normal alangani nazariy jihatdan kislorod miqdoring asetilenga hajmiy nisbati $\beta = 1$ bo‘lganda olish mumkin. Amalda kislorodning ifloslanishiga qarab normal alangani kislorodni ko‘proq hajmida, ya’ni $\beta = 1,1 - 1,3$ da olish mumkin. Normal alanga payvand vannasida metallni oksidlantirishga yordam beradi va sifatli chok olinadi.

Normal asetilen-kislorodli alanga uchta zonadan iborat bo‘ladi (56- rasm): yadro *I*, payvandlash zonasasi *II* va mash’al *III*. Yadro asetilenning yonishidan hosil bo‘lgan zarralardan tashkil topadi va yorug‘ konussimon qobiqqa o‘xshaydi. Yadroning uzunligi gaz aralashmasining bosimiga bog‘liq bo‘lib, uning oqish tezligi qancha katta bo‘lsa,

shuncha uzun bo‘ladi. Payvandlash zonasining rangi yadronikidan farqlanadi, u uglerod va vodorod oksidlaridan tashkil topadi. Bu zonada yadrodan 3 — 5 mm uzoqlikda eng yuqori harorat (3000°C) hosil bo‘ladi. Payvandlash zonasida payvandlash ishi bajariladi. Mash’al payvandlash zonasining tashqarisida joylashgan bo‘lib, u is gazi va suv bug‘idan iboratdir. Yonish jarayoni havodagi kislorod hisobiga bo‘ladi.


Payvandlash alangasini uning shakli va rangiga qarab rostlanadi. Bunda pasport bo‘yicha kislorod bosimini va gorelkani tanlash asosiy rol o‘ynaydi. Bosim katta bo‘lsa, alanga mushtukdan tez chiqib erigan metallni payvand vannasidan surib chiqarishi mumkin. Bosim kam bo‘lsa, yonilg‘i aralashmasi kamayib alanga uzunligi qisqaradi va qayta zarba hosil bo‘lish xavfi tug‘iladi. Normal alanga olinganda yadro yorqin va aniq bo‘ladi. Metall turiga qarab alangani tanlab olinadi. Masalan, cho‘yanni payvandlashda va qattiq qotishmalarni eritishda uglerodsizlantiruvchi alanga olinadi.

Payvandlash alangasining asosiy ko‘rsatkichi issiqlik quvvati hisoblanadi. **Alanga quvvati** deb 1 mm qalinlikdag‘i metallni payvandlashga to‘g‘ri keluvchi asetilen sargiga aytildi va l/soat da o‘lchanadi; solishtirma quvvat $l/\text{soat} \cdot \text{mm}$ da o‘lchanadi.



Nazorat uchun savollar

1. Gaz alangasida payvandlash deb nimaga aytildi?
2. Payvandlash sifati nimaga bog‘liq?
3. Payvandlash usullarini aytинг.
4. Birikma hosil qilishda nimalarga e’tibor beriladi?
5. Payvand alangasining tuzilishini tushuntiring.
6. Gaz alangasida payvandlashda qanday jihozlar zarur?
7. Gaz gorelkasi qanday tuzilgan?
8. ACM-1,25-3 generatori qanday ishlataladi?



56-rasm. Asetilen-kislorodli alanganing tuzilishi.



V BOB. PLASTMASSALARНИ PAYVANDLASH


Plastmassalar hamma sohada keng qo'llaniladi. Ular-dan har xil sodda o'rovchi material tayyorlash bilan birga detallar ham tayyorlanadi. Shuning uchun metallar kabi ularni ham payvandlash mumkin.

Plastmassalarni payvandlashda bir xil yoki har xil turdag'i plastmassalarni issiqlik va bosim yoki bosimsiz biriktiriladi. Payvandlash jarayoni plastmassani termoplastik holati chegarasida amalga oshiriladi. Payvandlash usullarining ko'pi metallarni payvandlash usullari bilan bir xildir. Ulardan ko'proq qo'llaniladiganini quyida ko'rib chiqamiz.

5.1. Qizdirilgan gaz bilan payvandlash

Bu usul bilan qalinligi 1,5 — 20 mm bo'lgan panel, quvur, gidroizolatsiya detallari, pol uchun qoplamlar-ni, shakldor detallarni payvandlash mumkin. Ularning materiali qattiq va yumshoq polivinilxlorid, qattiq va yumshoq polietilen, polipropilen, polioksimetilen, polimetilmekakrilat, poliamidlar, poliizobutilen, polikarbonat bo'lishi mumkin.

Payvandlashni 57- rasmida ko'rsatilgan sxemalar bo'yicha amalga oshiriladi. Qattiq plastmassalarni standart soploli gorelka bilan qo'lda payvandlash sxemasi 57-*a* rasmida ko'rsatilgan, 57-*b* rasmida esa tez payvandlovchi soploli gorelka bilan qo'lda payvandlash, 57-*d* rasmida yumshoq va qattiq termoplastmassalarni mexanizatsiya-lashgan usulda payvandlash, 57-*e* rasmida yumshoq termoplastlar uchun standart soploli gorelkada qo'lda payvandlash, 57-*f* rasmida yumshoq termoplastmassalarni qo'lda tez payvandlovchi soploli gorelka bilan payvandlash, 57-*g* rasmida yumshoq termoplastmassalarni mexanizatsiyalashgan usulda tirkishli soploli gorelka bilan payvandlash ko'rsatilgan.




57-rasm. Qizdirilgan gaz bilan payvandlash sxemasi.

Ularda payvandlash jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi: soplo 1 orqali qizdirilgan gaz payvand chokka yuboriladi. Bunda detal 2 ga qo'shilayotgan material 3 uzliksiz berib turiladi. Qo'shilayotgan material 3 ni yo'naltiruvchilar 4 kerakli joyga yo'naltirib turadi. Bunda moslama 5 yordamida dastlabki qizdirishni ham amalga oshirish mumkin. Ba'zi usullarda qizigan materiallar roliklar 6 yordamida eziladi, qo'shilayotgan material 3 ga yoki roliklar 6 ga P yuklanish beriladi.


Bunda quyidagi payvandlash ko'rsatkichlari tanlab olinadi: $v_s = 7 - 25 \text{ sm/min}$; tez payvandlovchi soploli gorelkada qo'lda payvandlashda yoki mexanizatsiyalashganda $25 - 100 \text{ sm/min}$. Standart soploli payvandlashda qizdirilgan gaz sarfi $700 - 2400 \text{ l/soat}$, tez payvandlovchi soplolidagi $1000 - 3000 \text{ l/soat}$ teng bo'ladi. Payvandlash apparatida qizdirilgan gaz bilan birga 36 l/soat asetilen va 120 l/soat vodorod ham qo'llaniladi.

5.2. Qizdirilgan asbob bilan payvandlash

Qizdirilgan asbob bilan payvandlash sxemasi 58-rasmda ko'rsatilgan. Payvandlash jarayoni quyidagicha bajariladi: payvandlanadigan detallar 1 orasiga qizdirilgan asbob 2 ni kiritiladi (58- a rasm) va detallar P kuch bilan yuklanib, ularning yuzasi kerakli holatgacha qizdiriladi. So'ngra qizdirilgan asbob olinadi (58- b rasm) va detallarni bir-biriga P_s kuch bilan biriktiriladi (58- d rasm).



58- rasm. Qizdirilgan asbob bilan payvandlash sxemasi.



59- rasm. Ponasimon shakldagi qizdirilgan asbobda payvandlash sxemasi.

Bu usulda qo‘lda payvandlashda quvur va yumaloq shaklli, diametri 50 mm bo‘lgan detallarni; mexanizatsiyalashgan payvandlashda quvur, panel, slitka, shakldor detallarni biriktirish mumkin. Materialning qalinligi $S \geq 2$ mm bo‘ladi. Payvandlanayotgan plastmassalar turiga qarab $R \leq 0,05$ MPa, $P_s = 0,05-0,6$ MPa, umumiy payvandlash vaqtiga $t \geq 60$ s, qizdirish harorati $T = 210-400^\circ\text{C}$ olinadi.

Ponasimon shakldagi qizdirilgan asbobda payvandlash sxemasi 59- rasmida keltirilgan. Bu usul bilan qo‘lda qo‘shiladigan materialsiz (59-*a* rasm) yoki qo‘shiladigan material bilan (59- *b* rasm) va mexanizatsiyalashgan (59-*d* rasm) holda payvandlash mumkin.

Payvandlash jarayoni quyidagicha bajariladi: uzlucksiz qizdirilib turuvchi pona 1 payvandlanayotgan detallar 2, 3 yoki qo‘shimcha material 5 va detal 2 orasiga kiritiladi; ezuvchi roliklar 4 yordamida yetarlicha P yuklanish beriladi va u birikkan materialni payvandlash zonasidan chiqarishga ham yordam beradi. Mexanizatsiyalashgan usulda payvandlash jarayonini tezlatish uchun roliklar 6 o‘rnatilgan. Ularning yuqorigidagisi kerakli yuklanish-

ni beradi, pastdagisi esa payvandlangan materialni payvandlash zonasidan chiqarishga yordam beradi.

Qo‘lda payvandlashda material qalinligi $S = 0,5 - 1,0$ mm, mexanizatsiyalashganda $S = 0,1 - 2,0$ mm bo‘ladi. Qo‘lda qo‘srimcha materialsiz payvandlash tezligi $v_s \leq 100$ sm/min; qo‘srimcha material bilan — $v_s \leq 70$ sm/min; mexanizatsiyalashganda — $v_s \leq 1800$ sm/min.

Bu usul bilan yumshoq polivinilxlorid, qattiq va yumshoq polietilen, poliamidlar, polimetilmekrilit; yumshoq polivinilxlorid, polietilen yoki poliamid bilan qoplangan materiallarni payvandlanadi. Payvandlanayotgan materialning turiga va biriktirish usuliga qarab, ponani qizdirish harorati $t = 250 - 650^\circ\text{C}$ va yuklanish $P_s = 0,05 - 0,6$ MPa oralig‘ida tanlab olinadi.



Nazorat uchun savollar

1. Plastmassalar va metallarni payvandlash usullarida qanday farq bor?
2. Plastmassalarni qizdirilgan gaz bilan payvandlash jarayoni qanday bajariladi?
3. Plastmassalarni qizdirilgan gaz bilan payvandlashdagi asosiy texnologik ko‘rsatkichlarni ayting.
4. Plastmassani qizdirilgan asbob bilan payvandlash turlarini ayting.
5. Plastmassalarni qizdirilgan asbob bilan payvandlashdagi asosiy texnologik ko‘rsatkichlarni ayting.

Elektr va gaz yordamida payvandlashda xavfsizlik texnikasi

Elektr yoy nurlanishining zararli ta'siri. Payvandlash yoyidan tarqaladigan ko'z ilg'amas ultrabinafsha nurlar ko'zning to'r va qorachig'iga zararli ta'sir qiladi. Agarda yoy shu'lasiga himoyalanmagan ko'z bilan 5—10 minut qarab turilsa, oradan 1—2 soat o'tgandan keyin kishining ko'zi og'riydi, qovoqlari shishadi, yoshlanadi, yorug'ga qarolmaydigan bo'lib qoladi va ko'zi shamollaydi. Bunday hollarda shifokorga murojaat qilish kerak.

Yoydan ajralib chiqadigan boshqa ko'z ilg'amas nurlar (infraqizil nurlar) ham uzoq vaqt ta'sir qilganida ko'zning kasallanishiga sababchi bo'ladi.

Ko'zni saqlash uchun muhofaza oynali qalqonchalar va shlemlar ishlatiladi. Oynalar ultrabinafsha nurlarni butunlay o'tkazmaydi, infraqizil nurlarning esa, umumiy miqdoridan faqat 0,1 dan 3% gachasini o'tkazadi. Flus ostida payvandlashda shlak yoki flus parchalari ko'zni jarohatlamasligi uchun rangsiz yoki salgina qoraroq qilingan ko'zoynaklar taqiladi.

Tevarak-atrofsda ishlayotgan kishilarni payvandlash yoyi nurlari ta'siridan saqlash uchun payvandlanadigan joy 1,8 m balandlikdagi yorug'lik o'tkazmaydigan shitlar, shirmalar yoki fanera hamda brezentdan qurilgan kabinalar bilan to'siladi. Kabina ichida havo yaxshiroq almashinib turishi uchun kabinaning devorlari poldan 25—30 sm baland bo'ladi. Yorug'lik tafovutini kamaytirish uchun kabina devorlarini yorug' ranglarga (kulrang, havorang, yashil, sariq) bo'yash hamda ish o'rnini yanada yaxshiroq sun'iy yoritish tavsiya etiladi.

Elektr tokidan jarohatlanish. Payvandlashda eng katta salt ishslash kuchlanishi, odatda, 70 V dan oshmasligi kerak. Rezervuarning ichida turib payvandlashda tokdan jarohatlanish ayniqsa xavflidir. Chunki rezervuar ichida payvandchi elektrod tutkichga nisbatan kuchlanish ostida bo'lgan metall yuzalariga tegib turadi.

Tok urishining oldini olish uchun:

1. Nam joylarda rezina etiklar va qo‘lqoplar (brezent qo‘lqop) kiyib ishslash, kiyim-kechaklar quruq va butun bo‘lishiga e’tibor berish zarur.
2. Muhofazalanmagan qo‘llarni tok o‘tayotgan qismlarga tekkizmaslik kerak.
3. Bevosita payvandlash zanjiriga ulangan payvandalanidagi buyumda ishslashda rezina gilamcha yoki quruq yog‘och taglik ustida turish kerak.
4. Rezervuarlarning ichida ishlaganda ikki kishi, ya’ni yordamchi payvandchi bo‘lishi kerak. Yordamchi payvandchi rezervuarning tashqarisida turishi hamda zarur bo‘lganda yordam bera oladigan bo‘lishi lozim.
5. Vaqtincha biror joyga ketganda hamda ishni tugatganda payvandlash qurimasini elektr toki tarmog‘idan uzib qo‘yish shart.
6. Payvandlash jihozlarini tok to‘xtatilganidan keyingina ta’mirlash va montaj qilish lozim.
7. Tok o‘tishi kerak bo‘limgan apparat yoki uskuna qislariida kuchlanish borligi aniqlanishi bilan darhol payvandlashni to‘xtatish va mutaxassisni chaqirish kerak.
8. Payvandlash qurilmasi va ta’minalash manbalarining qobiqlari yerga puxta ulangan bo‘lishi zarur. Yerga ular konturidan payvandlash zanjirining qarshi simi sifatida foydalanish man etiladi.
9. Ishga tushiruvchi va to‘xtatuvchi qurilmalar g‘iloflar bilan muhofazalangan bo‘lishi zarur.
10. Eruvchan saqlagichlarning nominal toki elektr sxemada yoki jihoz pasportida ko‘rsatilgan tokdan ortiq bo‘lmasligi kerak.

Gaz yordamida payvandlashda xavfsizlik texnikasi. Gaz yordamida payvandlash va kesishda asetilen generatorlari, kalsiy karbidi va gorelkalaridan noto‘g‘ri foydalanilganda, shuningdek, alanga gorelka ichiga urganida asetilen—havo aralashmasining portlashi asosiy xavf-xatar manbalari bo‘lishi mumkin.

Kislород reduktorlari klapaniga moy tomganida yoki ballon ventili keskin ochilganda uning yonib ketish hollari ham bo‘lishi mumkin. Yuqori bosim ostida bo‘lgan kislород ballonining portlashi ayniqsa xavflidir.

Gorelka alangasi noto‘g‘ri ishlatilsa, ehtiyot qilinmasa, payvandchining kuyishi va xonada yong‘in chiqishi mumkin. So‘rvuchi ventilatsiya o‘rnatilganda sarflanadigan har bir m³ asetilen hisobiga gaz yordamida payvandlash va kesish joyidan 1000–1500 m³ havo so‘rilishi kerak.

Ko‘zni alanga nurlaridan saqlash uchun alanga quvvatiga qarab Г–1, Г–2 yoki Г–3 yorug‘lik filtrli (oynali) ko‘z-oynaklar taqiladi. Yordamchi ishlarni payvandlash sexlarida bajarishda Г–1 yorug‘lik filtrli ko‘zoynaklardan foydalaniladi.

Ko‘zni chang va metall zarrachalaridan saqlash uchun oddiy tiniq oynali muhofaza ko‘zoynaklari taqiladi. Tangasimon opravali berk tipdagi yoki qaytarma ramali maxsus ko‘zoynaklar ishlatilishi kerak. Qaytarma ramali oynak qulayroq. Chunki tanaffus vaqtida yoki payvandchi chizmani, detal va boshqalarni ko‘rish lozim bo‘lgan hollarda ko‘zoynakni peshonasiga surib qo‘yishi shart emas. Ko‘zoynaklarni mahkam tutish uchun zarur tasmalar o‘rniga rezina lentadan foydalanilgani yaxshiroq.

Ochiq alanga bilan asetilen apparatiga 10 m dan yaqin kelish mumkin emas. Generator hajmi kamida 60 m³ va havosi yangilanib turiladigan xonaga o‘rnatilishi zarur. Apparatdagi suv muzlab qolmasligi uchun xonaning harorati kamida 5 °C bo‘lishi kerak.

Suv zatvori hamisha tegishli sathgacha suvgaga to‘la bo‘lishini kuzatib turish hamda zatvor kranini ochib, uni vaqt-vaqt bilan tekshirib turish lozim. Karbit solingan retortaga suv quygandan keyin uni gazning bиринчи porsiyalari bilan puflab, tashqariga chiqarib yuborish kerak. Suv zatvorini ishga solmasdan yoki buzuq suv zatvori bilan ishslash man etiladi.

Yuklash qutilari seksiyalarini karbitga to‘lg‘izib yuborish yoki generatordaning texnik pasportida ko‘rsatilgan o‘lchamdan boshqa o‘lchamdagи karbit ishlashtish mumkin emas. Generator korpusi va kameralarga suv yuboriladigan idish doim suvgaga keragicha to‘lg‘azilgan bo‘lishini kuzatib turish zarur. Qayta zaryadlash uchun kamerani uning nazorat kranidan suv oqa boshlaganidagina ochish kerak. Belgilangan chegaradan ortiq asetilen sarflab, generatorga o‘ta nagruzka berib bo‘lmaydi. Bitta suv zatvoriga bir necha gorelka yoki kesgichni ulash man etiladi. Generator har kuni ishlatilsa,

bir oyda kamida ikki marta ohak quyqasidan suv bilan yaxshilab tozalash kerak.

Ishlatilgan generator nuqsonlarini payvandlashda, uni oldindan qurigan ohak quyqasi qoldiqlaridan yaxshilab tozalash va bir necha marta suv to‘lg‘azib yuvish, payvandlashga doir barcha ishlar esa ochiq havoda bajarilishi lozim.

Gaz to‘ldirilgan ballonlarni tashishda ventilni shikastlanish yoki ifloslanishdan saqlash uchun ularga muhofaza qalpoqchasini burab kiygizish kerak. Ballonlarni qalpoqsiz tashishga ruxsat berilmaydi. Ballonlarni zambillarda yoki maxsus aravachalarda tashish zarur. Ballonlarni yelkada ko‘tarib tashish man etiladi.

Ballonlarni tashishda, shuningdek, ularni ortish yoki tushirishda balloonlar bir-birining ustiga tushib ketishiga va urilishiga yo‘l qo‘ymaslik choralarini ko‘rish zarur.

To‘ldirilgan balloonlar tushib ketmasligi uchun maxsus ustunchalarga mahkamlanib tikkasiga saqlanishi kerak. Bo‘sish balloonlarni ko‘pi bilan to‘rt qator qilib taxlash mumkin.

Kislorod balloonlarini payvandlash yoki kesish joyida montaj va qurilish ishlari vaqtidagina saqlashga ruxsat beriladi. Bunda balloonlar payvandlash gorelkasi yoki keskichdan kamida 5 m masofada joylashishi kerak. Ballonlarni pech, isitish asboblari va boshqa issiqlik manbalari yaqiniga joylash yoki o‘rnatishga ruxsat berilmaydi.

Payvandlashda ishga yaroqli reduktorlardangina foydalanish kerak. Kislorodni reduktorga ballon ventilini sekin ochib va rostlovchi vintni batamom bo‘shatib kiritish lozim. Gazni kiritishda reduktor oldida turish mumkin emas.

Gorelka va keskichni shikastlanish hamda ifloslanishdan saqlab ehtiyyot tutish, gorelkadagi barcha birikmalarning zich bo‘lishiga e’tibor berish, gaz chiqishiga yo‘l qo‘ymaslik hamda aniqlangan nuqsonlarni darhol tuzatish kerak. Gorelka yoki keskichni yoqishdan oldin gorelka yoki keskichni suv zatvori bilan biriktiruvchi shlangni asetilen puflab tozalash kerak. Paqillaganda yoki alanga shlang ichiga urilganda oldin asetilen ventilini, so‘ngra esa kislorod ventilini bekitish mumkin. Gorelka bilan ishslashda alangani boshqa ishchi, shlang, ballon yoki yonadigan materialga tegmaydigan qilib yo‘naltirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Материаловедение и технология металлов. Учебник для машиностроительных специальностей вузов. Г. П. Фетисов и др. —М., «Высшая школа», 2000. 638 с.
2. Сварка и резка в промышленном строительстве. В 2-х т. Т. 1./Под ред. Б. Д. Малышева. 3-е изд., перераб. и доп. Справочник строителя. —М., «Стройиздат», 1989. 590 с.
3. *Chermishev G. G., Mordiniskiy V.B.* Yosh elektr payvandchi uchun spravochnik. T., «Mehnat», 1989. 205 b.
4. Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. Справочник. —М., «Металлургия», 1985. 480 с.
5. *Геворкян В. Г.* Основы сварочного дела. 4-е изд., перераб. и доп. —М., «Высшая школа», 1985. 168 с.
6. *Орлов П. И.* Основы конструирования. Справочно-методическое пособие. В 2-х кн. Кн.2. 3-е изд., исправл. —М., «Машиностроение». 1988. 544 с
7. *Babusenko S.M.* Traktor va avtomobillar remonti. 3-nashr. Tarj. —Т., «O‘qituvchi», 1990. 368 b.

MUNDARIJA

KIRISH	3
I bob. Birikma hosil qilish	5
1.1. Payvandlash tasnifi	5
Asosiy payvandlash turlari	6
1.2. Sovuq holda payvandlash	6
1.3. Diffuziyali payvandlash.....	7
1.4. Portlatib payvandlash.....	10
1.5. Ultratovushli payvandlash.....	13
1.6. Plazmali payvandlash	17
1.7. Lazerli payvandlash	21
1.8. Elektron-nurli payvandlash	23
1.9. Kontaktli payvandlash	25
1.10. Yoy yordamida payvandlash	28
II bob. Payvand birikmalari	33
2.1. Yoy va gazda payvand birikma olish turlari	34
2.2. Kontakt payvand birikmasi.....	36
III bob. Payvandlash jihozlari	42
3.1. Payvandlash yoyini ta'minlash manbalari	42
3.2. Payvandlash yoyini ta'minlash manbalariga qo'yladigan talablar	46
3.3. Payvandlash yoyi manbalarining tasnifi	47
3.4. Payvandlashda qo'llaniladigan yordamchi jihozlar	49
3.5. Payvandlash simi	55
3.6. Elektrodlar	56
3.7. Elektrodlar yordamida chok hosil qilish	59
3.8. Elektrod yordamida po'latlarni payvandlash	64
3.9. Elektrod yordamida cho'yanni payvandlash	68
3.10. Elektrod yordamida rangli metallarni payvandlash	72
IV bob. Gaz payvandlash texnologiyasi	76
4.1. Payvandlashda qo'llaniladigan jihozlar	76
4.2. Gaz alangasida payvandlash.....	80
4.3. Payvandlash alangasi	84
V bob. Plastmassalarni payvandlash	86
5.1. Qizdirilgan gaz bilan payvandlash	86
5.2. Qizdirilgan asbob bilan payvandlash	87
Elektr va gaz yordamida payvandlashda xavfsizlik texnikasi	90
Foydalanilgan adabiyotlar	94

DADAXANOV NURILLA KARIMOVICH

**ELEKTR-GAZ PAYVANDLASH
TEXNOLOGIYASI**

*Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma
2-nashri*

*, „O‘qituvchi“ nashriyot-matbaa ijodiy uyi
Toshkent — 2013*

Muharrir *N. Gaipov*
Badiiy muharrir *D. Mulla-Axunov*
Texnik muharrir *S. Nabiyeva*
Kompyuterda sahifalovchi *F. Hasanova*
Musahhih *Z. G‘ulomova*

Nashriyot litsenziyasi AIN № 161 14.08.2009. Original maketdan
bosishga ruxsat etildi 11.11.2013. Bichimi $84 \times 108^1 / _{16}$. Kegli 11 shponli.

Tayms garn. Ofset bosma usulida bosildi. Shartli b. t. 5,04.

Hisob-nashriyot t. 5,0. Adadi 1557 nusxa. Buyurtma №

Original-maket O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligining
„O‘qituvchi“ nashriyot-matbaa ijodiy uyida tayyorlandi.
Toshkent-129, Navoiy ko‘chasi, 30-uy. // Toshkent, Yunusobod
dahasi, Yangishahar ko‘chasi, 1-uy.
Shartnoma № 07-107-13.