

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА
МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ
А.Р. БЕРУНИЙ НОМИДАГИ**

Б.Ш. АКРАМОВ

**НЕФТЬ ВА ГАЗ КУДУКЛАРИНИ ИШЛАТИШ
Фанидан амалий машгулотлар учун 5А540301
«Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан
фойдаланиш» магистратура мутахасислиги талаба-
лари учун**

Тошкент 2007

УДК 622.327.

“Нефть ва газ шудуෂларини ишлатиш” фанидан
ўшув ёулланма /Б.Ш.Акрамов, О.Ҷ.Қайитов. Тошкент
давлат техника университети, Тошкент. 2007й

Ўшув ёулланмада нефть ва газ ёазиб олиш асосла-
ри, шудуෂларни фаввора, газлифт ва насос усуларида
ишлатиш, шудуෂ маќсулдорлигини ошириш тадбирлари

ва ёдушларни ер ости юмда капитал таъмири бўйича талабалар учун зарур бўлган маълумотлар келтирилган.

Абу Райкон Беруний номидаги Тошкент давлат техника университети нефть ва газ факультетининг илмий-услубий кенгashi шарорига мувофиқ чоп этилди.

Ташризчилар: "ЎзЛИТИнефтегаз" ОАЖ сектор
мудири Ш.Мамарозиев
доц. Нурматов У.Д.

© Тошкент давлат техника университети, 20047

ШАТЛАМ ЭНЕРГИЯСИ МАНБАЛАРИ ВА УНИНГ НЕФТЬ ВА ГАЗ ШАЗИБ ОЛИШДА ИШЛАТИЛИШИ

Нефть ва газ уюмининг энергетик тавсифи

Нефть ёки газнинг шуду́шша шараб о́сими шатлам босими ва шуду́ш туви босими айирмаси билан бо́жлик бўлади. Босимлар айирмасининг ми́шдори шуду́шдан олинадиган сую́шлик ёки газ ми́шдори, сую́шлик ва то́жинсларининг физик хусусиятлари ва шатлам энергияси тури билан белгиланади.

Нефть ёки газ шатлами ва шуду́шлар ягона гидравлик тизимни ташкил этади (албатта тектоник бузилиш бўлмаган кольярда).

Уюмдаги энергия заки́раси нефть ёки газнинг шатламдан шуду́ш тутика о́симини таъминлашга сарфла-

нади. Бу энергия зақираси щатlam босими билан боғлиш.

Щатlam энергияси манбай сифатида щатlam сувлари тазийиши энергияси, озод ва босим пасайишида нефтьдан ажраладиган эриган газ энергияси, сишилган тоғ жинслари ва суюшликлар энергияси ва нефтьнинг ођирлик кучи таъсиридаги энергияси хизмат щилади.

Уюмларни ишлатиш жараёнида щатlam энергияси зақираси щатlamдан нефть ва газ қаракатига щаршилик щилувчи кучларни енгиб ўтишга, суюшлик ва газларнинг ички ишшаланиши, уларнинг тоғ жинслири билан ишшаланиши ва капилляр кучларни енгиб ўтишга сарфланади.

Ишшаланиш кучлари суюшлик ва газларнинг ѕовушшошлыги билан боғлиш.


Нефть ёки газ бир ваشتнинг ўзида бир ёки бир неча щатlam энергияларининг таъсирида қаракат щилиши мумкин.

Уюмларнинг ишлаши ва ишлатилиши тўлалигича конларнинг энергетик қусусиятлари билан белгилана-ди.

Энди юшорида щайд щилиб ўтилган энергия турлари қарактери ва хусусиятларини кўриб чишамиз.

Шатлам сувлини тазийиши энергияси

1 - расмда чекка сувлар тазийиши мавжуд бўлган уюм шакли схематик тарзда тасвирланган. Бу уюмда нефть ошими контур чекка ўисмида Н баландликдаги суюшлик сатки оршали бажарилади. Бундай уюмларда бурђиланган ёдушша нефть ошиб келиши ва юзорига кўтарилиш чекка сувлар тазийиши таъсирида амалга ошади. Бу юлатда чекка сувлар тазийиши самарадорлиги нафашат шатламнинг ёдуш устки ўисмидан юм баландрош ўисмга чишсанлиги, балки шатлам тоғ жинсларининг ўтказувчанилиги ва суюшликларнинг шовушшошлигига юм боёлик.




4.1-расм катлам чекка сувлари босими

харакати тасвири

1 табиий етиггарчиликлар;

2-катлам чекка сувлари харакати.



4.2-расм. Газ дүпписи босим харакати тасвири

Нефт

Газ

Сув

Тођ жинсларининг ўтказувчанлиги юшори бўлган қолларидағи мавжуд тазийш таъсирида шатлам тизими оршали етарли мишдорда суюшлик ошими таъминланса, чекка сувлар тазийш энергияси узош муддат суюшлик ошимини таъминлаши мумкин.

Сишилган озод газ энергияси

Шатлам энергиясининг бошша тури сифатида сишилган озод газнинг таранглик энергияси хизмат шилади. Уюмда газ, газ дўпписи сифатида ёки шатлам босими тўйинганлик босимидан камайиши жараёнида суюшликдан ажралиб чишадиган газ пуфакчалари сифа-

тида учрайди. Ёпиш турдаги уюмда асосий энергия сифатида сиўилган озод газ энергияси хизмат ўилиши шароити 2 - расмда келтирилган. Бу қолатда ўдуш туби босими пасайтирилса, газ дупписи энергияси ва нефтьдан ажралиб чишсан газ энергияси таъсирида ўдушса нефть ошими таъминланади. Бунинг асосий сабаби сифатида нефтнинг газ билан тўйинганлигида ва босим пасайиши натижасида суюшликдан газнинг ажралишида деб тушуниш мумкин. Уюмда сиўилган газ энергияси зақираси чекланган бўлиб, у газ дупписи қажми, нефть зақираси, шатлам босими ва нефтда эриган газ мишдорига боғлиш.

Šатламнинг таранглик энергияси

Шатлам ер юзаси билан боғланмаган қолатларида қам, катта қажмли тизимларда уюмни ишлатишнинг дастлабки даврида қал шилувчи энергия сифатида тоғ жинси ва унда жойлашган суюшликнинг таранглик кучлари босим пасайиши сари таъсир ўила бошлайди.

Уюмда босим пасайиши билан нефть ва сувнинг қажми кенгаяди, ђоваклик каналлари эса тораяди, ўдушса нисбатан сиўиб чишарилган нефть ўрнини сув эгаллайди.

Шатlam сув босими тизимининг таранглик кенгайиши мишдори кичик бўлишига карамай (1/700 дан 1/50000 гача) бу юдиса катта майдонни эгаллаган нефть конларини ишлатишда алоқида ақамиятга эга.

Айрим қолларда шатlamнинг таранглик энергияси закираси уюмдан катта мишдордаги нефть олишни таъминлайдиган мусташил манба сифатида хизмат шилиши мумкин.

Ођирлик (гравитация) кучлари

Нефть саšловчи тођ жинслари ётшизизлари шандайдир бурчак остида жойлашган. Шунинг учун нефть шатlam бурчагига нисбатан пастга шараб ошишга интилади. Баъзан ођирлик кучи таъсиридаги энергия шатlamдан шудуњша нисбатан ошимни таъминловчи ягона манба бўлиб хизмат шилади.

Ођирлик кучи энергияси уюмни ишлатишнинг охирги даврида, айнишса бошша энергия турлари сўнган пайтда намоён бўла бошлайди.

Табиий шароитда нефть ва газнинг уюмдаги қаракати жараёнида бир неча энергия турлари таъсир этиши мумкин.

Шунингдек ваشت ўтиши мобайнида энергия манбай бир турдан иккинчисига ўтиши кам мумкин.

Нефть ва газ уюмининг ишлаш усуллари ва уларнинг самарадорлиги

Таъсир этувчи энергия кучига ёараб нефть конларининг ишлаш усули куйидагиларга бўлинади: сув босими таъсиридаги усул: газ босими таъсиридаги усул |газ дупписи усули|, эриган газ усили, таранглик усули, гравитацион усул. Биринчи ва иккинчи усуллар “сикиб чишариш усули” деб, колган уч усул эса “сўниб бориш усули” деб аталади.

Коннинг ишлаш жараёни ва унинг мақсулдорлиги ишлаш усулига боғлиқ. Мақсулдорликнинг асосий белгиси конниг нефть беролишилик коэффициентига боғлиқ.

Конларнинг нефть беролишилик коэффициенти кондан олиниши мумкин бўлган нефть миёдорининг шу кондаги умумий нефть зақирасига бўлган нисбати оршали анишланади:

$$\eta = Q_h \setminus Q_{зах}$$

Бу ерда: η - нефть бераолишилик коэффициенти;
 Q_H - олиниши мумкин бўлган нефть мишдори;
 $Q_{зах}$ - кондаги умумий нефть закираси.

Нефть бераолишилик коэффициенти фоизда ёки улуш бирлигига ўлчанади. Конларнинг нефть бераолишилик коэффициенти улардаги мавжуд усулга боёжлиш.

Чунончи, сув босими усулида нефть бераолишилик коэффициенти 0,6-0,8га яшинлашади, яъни шатламдаги бор мақсулотнинг 60-80 фоизини ер юзасига олиб чишиш мумкин.

Газ босими таъсиридаги усулда нефть бераолишилик коэффициенти 0,5-0,7га бориши мумкин.

Шолган уч усул учун нефть бераолишилик коэффициенти 0,15-0,3 дан ошмайди. Демак, коннинг мақсулдорлигини оширишнинг асосий омилларидан бири - унинг нефть бераолишилик ўбилиятини ошириш йўлларини такомиллаштиришдан иборат. Юшорида айтиб ўтилган усуллар асосан табиий усуллардир. З -расмда коннинг ишлаш усулларига шараб ундаги технологик кўрсаткичларни таъсosлаш мумкин.

а - сув босими усули,
б - таранглик усули;
в - эриган газ усули (сув қайдаш билан биргалик-да),
г - эриган газ усули,
 Q_c - жами олингган нефть миšдори
 Γ_ϕ - газ омили
 P_k - ёзатлам босими
 η - нефть бераолишлик коэффициенти
Т - ваšт.

Юшорида кўриб ўтилган табиий усуллар соф қолда камдан-кам учрайди. Улар одатда аралаш усул тарзида (масалан, чекка сув босими ва эриган газ усули, чекка сув босими ва таранглик усуллари ва х.к.) учрайди. Конларни ишлатиш жараёнида бу усуллар бир турдан иккинчи турга ўтиши мумкин.

Кон мақсулдорлигини ошириш маšсадида баъзан самарасиз табиий усулдан самарали сунъий усулга ўтилади. Чунончи, тегишли шарт-шароитлар мавжуд бўлган қолларда эриган газ усулидан сунъий равишда газ босими таъсиридаги усулга ўтиш мумкин. Бунинг учун маълум ѕудуšлар оршали юшоридан газ (ёки қаво) қайдалиб, сунъий газ дўпписи қосил ўилиш ёки мавжуд газ дўпписининг энергиясини ошириш мумкин.

Газ конларининг ишлаш жараёнида сув ёки газ босими таъсиридаги усул ва аралаш усуллар учрайди.

Суюшликни турли усулларда шудуš тубига ошими

Шатламда суюшлик ёки газ шудуšдан маълум узошликда кичик тезлиқда қаракатланган қолда түжри чизишли շонунга бўй синади. Дарси конуни бўйича

$$v = k \mu * dP / dr \text{ га тенг.}$$

бу ерда:

v - сизиш тезлиги

k - Ўтказувчанлик

μ - динамик шовушшошлик

dP - босим Ўзариши

dr - шудуšдан масофани Ўзариши

$$v = Q / F$$

бу ерда: Q - шудуšнинг Ўзгармас сарфи

F - сизиш майдони

бу ердан: $Q/F = k \mu * dP / dr$

Сизиш майдони цилиндрнинг ен юзасини ифодалайди.

$$F = 2\pi r * h \quad \text{у ёнда } Q / 2\pi r * h = \kappa / \mu * dP / dr$$

Ўзгарувчиларни бўлиб интеграласак:

$$dr / r = 2\pi * \kappa * h / Q * \mu * dP$$

$$\int_{r_k}^{R_t} dr / r = 2\pi * \kappa * h / Q * \mu * \int_{P_{kt.6.}}^{P_{kapl}} dP$$

ифодадан Дюпюи тенгламасини олишимиз мумкин.

$$Q = 2\pi * \kappa * h (P_{kapl} - P_{kt.6.}) / \mu \ln R_t / r_k$$

бу ерда r_k - гидродинамик мукаммал
шуду́шнинг радиуси.

Эриган газ режимида ушбу тенгламани шўйидаги
кўринишда ёзишимиз мумкин

$$Q = 2\pi * \kappa * h (H_{\text{капл}} - H_{\text{кт.б.}}) / \mu \ln R_t / r_k,$$

бу ерда: $H_{\text{капл}}$ - $H_{\text{кт.б.}}$ - босим функциялари ($H_{\text{капл}} - H_{\text{кт.б.}}$ - С.А. Христианович- нинг босим функциялари бўлиб, маълум бўлган $R_{\text{капл}} - R_{\text{кт.б.}}$ ўйиматларига мос равища анишланади, $\text{н}/\text{м}^2$)

НЕФТЬ ВА ГАЗ УЮМЛАРИГА ТАЪСИР ЭТИШ УСУЛЛАРИ ТЕХНИКАСИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИ

Нефть ва газ уюмларига таъсир этишни куйидаги турларга бўлиб ўрганиш мумкин.

А. Щатламнинг юракатлантирувчи кучларига таъсир этиш усуллари:

1. Щатламга сув юйдаш
2. Щатламга газ юйдаш

Б. Щатламнинг юракатлантирувчи кучлари ва нефтьнинг физикавий хоссаларига таъсир этиш усуллари:

1. Щатламга иссиш сув юйдаш.
2. Щатламга иситилган буѓ юйдаш.
3. Нефть щатламини газлаштириш.
4. Вакуум жараёни.

В. Щатлам ёдуш туби ўисмининг физик хоссаларига таъсир этиш усуллари:

1. Кимёвий усуллар.
2. Физик усуллар.

Г. Конларни шахта усулида ва горизонтал ёдушлар ёрдамида ишлатиш.

1. Шахта усули.
2. Горизонтал ёдушлар усули.

Д. Жадаллашган усуlda суюзлик олиш усули.

**Нефть конларига сув қайдаш усулларини
шўллаган колда ишлатиш.**

Сув қайдаш технологияси.

Ўдушларни жойлаштириш тизими.

Чегарадан ташшаридан сув қайдаш.

20-асрнинг киркинчи йиллари ўртасида рус нефтичилари ва олимлари томонидан щатламни ишлатиш жараёнида унга сув қайдаш технологияси кашф килингандан амалда ишлатиб кўрилган. Биринчи бўлиб щатламга чегара чизигидан ташкаридан сув қайдашни мўлжал шилишган ва ёллашган. Бунда Угом чегарасидан 3-5 км масофага сув қайдовчи ёдушлар жойлаштирилиб, уларга сув қайдалади ва щатламда маълум даражда депрессия пайдо бўлганлиги учун қайдалган

сувнинг аксарият ёисми уюм томонига ошиб келади ва унда жойлашган (?) олувчи ўдушлар тубига окиб келаетган нефть мишдорини оширади. Бу усул ёатлам нефтининг ўзовушшошлиги унча юшори бўлмаган (2-3 см³) камда ёатламнинг ўтказувчанлик коэффиценти ўртача ва ундан юшори кўрсаткичга эга бўлганда (0.4-0.5 дарси) ва уюмнинг ўлчамлари (кенглиги) унча катта бўлмаган (5-6 км) колларда яшин натижалар беради. Албатта уюм коллекторлик хусусиятлари яхши бўлган сари натижа сезиларли, коллекторнинг хилмахиллиги ортиш бўлган сари сув қайдашнинг натижалари сезиларли бўла бошлайди. Дастреб ёатламдаги босим уюмдан ташҳаридаги босимдан анча пастга тушганлиги сабабли унга қайдалган сув аксарият босим паст йўналишга ошиб келабош-лайди. Ваشت ўтиши ва қайдовчи ўдушларга бетўхтов сув қайдай берилиши натижасида ўша зоналардаги босим ортиб кетади, уюмда кам босим деярли дастребки қолига етиб боради. Шундай қол рўй берган қолатда уюмга қайдалган сувнинг жуда кам ёисмигина келабошлайди, яъни бундай қолатда сув қайдашнинг эфекти сезилмай ёлади.

Бундай усулда аксарият битта қайдовчи ўдушса 4-5 та олувчи ўдуш тўјри келади. Геологик шароитлар

шулай бўлган қолларда бу усул яхши натижалар берган
(Бавли кони ДБ ўатлам, Туймази кони Д-ТБ ўатлам,
Хўжаобод VIII-горизонт Фарҳона водийси)

Чегара олдидан сув қайдаш

Бу усулда қайдовчи ўудушлар нефть уюмига анча яшин жойлашган бўлиб, аксарият сув нефть чегараси орасида (ташши ва ички чегара чизиғи орасида) жойлаштирилади. Бу усулнинг ўлланиш шароитлари аввалгисига ўхшаб кетади. Уюмнинг ўлчамлари бироз каттарош бўлиши мумкин. Уюм билан гидродинамик қавза орасидаги ўтказувчанлик анча ёмон бўлиши мумкин.

Аксарият қолларда ташшаридан сув босими унча катта эмас. Уюмнинг иш тарзи эластик тарздир. Бундай қолларда ўатламдаги нефтнинг ўовушшошлиги қам анчагина ўатламнинг коллекторлик хусусиятлари қам унча тёкис эмас. Шундай қолатда чегара олдидан қайдалган сувнинг аксарият ҳисми унга шараб йўналади ва ундан олинниши мумкин бўлган нефтнинг кўп ҳисмини ўудушлар тубига сишиб чишаради. Бу қолат давом этаверган сари уюмда чегарага яшин ўудушлар сувланиб, охири сувланиш даражаси 100 % га этиши мумкин.

Бундай қолларда шатламдаги олиниши мумкин бўлган нефтнинг миъдорига ўзараб қайдовчи ўдушлар шаторини уюмга яшинлаштириш маъсадида сувланган оловчи ўдушларни қайдовчи ўдушларга айлантириш маъсадга мувофиқ бўлади. Айнишса коллекторлик хусусиятлари паст бўлган коллекторларда қамда ўюш нефтли уюмларда сув қайдовчи ўдушларнинг уюмга шанчалик яшин бўлса шунчалик яхши натижа бериши мумкин. Бу усул собиқ иттифоҳдаги (Россия, Озарбайжон ва б.) қамда Ўзбекистондаги (Фарҳона водийси ва б.) кўплаб конларда муваффақиятли ўлланганлиги кузатилади

Қайдовчи ўдушлар билан конни бўлакларга бўлиш.

Бу усул дунёда биринчи марта Ромашкино (Бошширдистон)да супергигант конида ўлланган. Аввал 23 бўлакка бўлинган, сўнгра улар 26 тага етказилган. Бундай қолларда аксарият бўлакларнинг кенглиги 1,5-4 км бўлиши маъсадга мувофиқдир. Аксарият қолларда шатламнинг узунлигига пенпендикуляр қолатда бўлакларга бўлинса маъсадга мувофиқдир. Агар уюм юмалош бўлса, унда бундай қолатга риоя ўйламаслик қам мумкин. Аксарият уюмлар шундай бўлинадики бир шатор қайдовчи ўдушларга уч шатор


олувчи шудуෂлар түෂри келади. Баъзи қолларда бўлак каттароෂ бўлганда беш ўатор оловчи шудуෂларга бир ўатор қайдовчи шудуෂлар түෂри келади. Бундай қолларда қайдовчи шудуෂларнинг самарадорлиги анча юшори бўлиб, қажми жиқатдан катта бўлган кон кичикроෂ бўлакчаларга (яъни кичикроෂ худудга эга бўлган сунъий конларга) бўлинади. Бундай усул ўтмишдаги собиෂ иттифоෂдош республикалар. Чунончи Самарадаги конлар, Муханово, Кулешов, Покров ва б.), Бошширди斯顿даги Арава кони, Ѓарбий Шозођистондаги Узенъ кони, Ѓарбий Сибирдаги Саматлар, Фёдоров, Ѓарбий Сургут, Правдинское конлари қамда Ўзбекистондаги жанубий Оламушук конлари шулар жумласидандир.

Катламга сув қайдаш турлари З расмда келтирилган.

Гумбазли сув қайдаш усулида қайдовчи шудуෂлар тузилманинг гумбаз շисмига жойлаштирилган бўлади. Бундай усулда ҳазиб чишарилаётган конлардан бири АШ даги Келли Спайдер конидир. 12600 га худудга эга бўлган бу кон мураккаб тузилмага эга қамда ундағи коллекторнинг շалинлиги тузилма чет շисмидан унинг ўрта շисмига شاраб ортиб боради.

Шунинг учун уни ўазиб чишариш жараёнида ту-
зилманинг энг юёри ўисмига 56 та юйдовчи ўудуслар
шазилиб, кейинчалик улар сони 65 тага етказилади.

Бундай усул билан щатламга таъсир ўилиш
ўзининг самарали натижаларини юар хил шароитларда
унча катта бўлмаган юамда коллектор хусусиятлари ан-
ча паст бўлган юолларда уни ўўллаш маъсадга
мувофишdir. Бу усулни чегарадан сув юайдаш усули
билан биргаликда олиб борилса нефтберувчанликни
ошириш борасидаги маъсадга мувофиш бўлиши
анишdir.



12.1-расм. Катламга сув юайдаш турлари.

● - юайдовчи кудуклар; ○ - ишлатувчи кудуклар.

Майдонли сув юайдаш юам ички сув юайдаш усул-
ларидан бири бўлиб, бу усулда оловчи ва юайдовчи
шудуслар кетма-кет жойлашган бўлади. Бунда оловчи

шудуෂларга ќайдовчи шудуෂларнинг таъсири бевосита бўлади, чунки улар ёнма-ён туради.

Бўлакли ќайдаш усулида фаšат ќайдовчи шудуෂлар ёнида жойлашган шудуෂлар ўаторига таъсир бевосита бўлиб, улардан ортган миšдор ќайдалаётган суюෂлик кейинги ўаторларга ўтиши мумкин. Масалан бошотирма сув ќайдаш усулида таъсир 2/5 миšдорда уч ўаторлида эса 2/3 миšдорда бўлади. Майдонли сув ќайдаш усулида олувчи шудуෂлар билан ќайдовчи шудуෂлар сони деярли тенг бўлгани учун унинг таъсир кўлами каттароෂдир. (нисбат 1:1=1)

Амалда ѕўлланадиган 5 нуštали ва 7 нуštали кўринишда сув ќайдаш амалга оширилади. Уларнинг ўчирилган турлари ќам мавжуд. Бу усуllар терриган ва карбонат коллекторларнинг ђовакли усуllарида ѕўлланганда яхши натижалар беради яна шуни алоќида ќайд ѕилмоš лозимки бу усуllар коллекторнинг ўtkазувчанлиги жуда паст бўлган ќолларда ќамда ѕатламдаги нефтнинг ўовушшоෂлиги анча юзори бўлган ќолларда ќам ѕўлланиши мумкин. Ундан ташшари конларни ишлатишнинг охирги даврига келган ќолда ќамда ѕатламда ќам анчагина нефть мавжуд бўлганда нефтберувчанликни ошириш ќамда конни ишлатиш муддатини ѕисшартириш маšсадида бу усуllарни

шўллаб унинг ювилувчанлик хусусиятини оширилади ва энг паст ўтказувчанликка эга бўлган шатламчаларни ёам, уюмининг энг чекка ёисмини ёам сув билан эгалланиб, сўнгра шатламдан суюшлик олишни жадалластириш оршали шатламнинг ювилиш хусусиятини оширилади ва натижада кўп мишдорда суюшлик олишга эришилади ва албатта унинг таркибида нефть бор бўлиб, у оддий усулда ишлатишдан бир неча баравар кўп нефть олишга эришмош мумкин бўлади.

Шатламга юйдаладиган сувларнинг сифати,

уларнинг шатламга юйдаш учун тайёрлаш.

Шатламга юйдаладиган сувларнинг манбалари.

Шатламга (уюмга) юйдаш учун ишлатиладиган сувлар дарё, кўллар сувлари, шатлам сувлари ёамда нефть конидан чишсан ва нефтдан ажратилган сувлар бўлиши мумкин. Шайси сувни њаерда ишлатиш ўша жойнинг шароитига ўараб белгиланади. Ошар сув ва кўллар мавжуд бўлмаган ёнларда нефть ёавзаларидаги юъори босимли оралиш сувлардан фойдаланиш маъсадга мувофиқдир. Баъзан бир ва бир неча сув манбалари сувидан фойдаланишга тўғри келади, чунки шатламга ундан олинадиган суюшликнинг

мишдорига шараб сув қайдаш зарур. Аксарият қолларда конни ишлатишнинг дастлабки даврларида қайдаладиган сув мишдори 1m^3 олинган суюшликка 7-8 m^3 сув қайдашга түбери келади, кейинчалик бу мишдор 2-3 m^3 га (кар 1m^3 олинаётган суюшликка) түбери келади.

Шатламга қайдаш учун ишлатиладиган сув арzon ва ишончили бўлиши лозим, чунки шатламга қайдаш учун сув мишдори кўп ва узлуксиз талаб շилинади.

Шатламга қайдаладиган сувларни турли даражада тайёрлаш зарур бўлади.

Шатламга қайдалиши лозим бўлган сувларда меҳаник аралашмалар мишдори $0,03\text{kg}/\text{m}^3$ ёки $30\text{mg}/\text{dm}^3$ мишдорда бўлиши мумкин. Бундай сувларни ёрикли коллекторлар қайдаса бўлади. Лекин аксарият қолларда улардаги механик аралашмалар $0,15\text{kg}/\text{m}^3$ дан ортмаслиги таъозо շилинади. Авваллари бу кўрсаткич $12 \text{ mg}/\text{dm}^3$ мишдорда белгиланган бўлган. В.А. Еронин, А.А. Литвинов, И.В. Кривоносов, А.Д. Голиков А.Д. Ли маълумотларига шараганда Ромашкино конидаги девон нефть уюмларига қайдалган сувларда механик аралашмалар $16 \text{ mg}/\text{dm}^3$ гача бўлган ва уларнинг ўлчами 10 мк гача, улардаги темир оксиди

мишдори 1 мг/дм³ ва нефть мишдори 50 мг/дм³ га тенг эканлиги ҳайд этилган.


Шатламга қайдалади сув турли механик аралашмалар: шум, лойшалардан тозаланган бўлиши керак. Бундай тозалаш ишлари сувни маҳсус фильтр оршали ўтказиш йўли билан бажарилади. Фильтр турли доначалардан ташкил топган шум қовузлари бўлиб, ундаги шумлар доначалари ўлчами (катталиги) пастдан тепага шараб камайиб боради. Фильтрдан ўтаётган сув таркибидаги шумлар, лойшалар ва бошша баъзи сувда учрайдиган тузлар унда илиниб ҳолади ва тоза сув ундан тоза қолда чикиб кетади.

Сувлардаги механик аралашмаларнинг жуда майда доналарини коагулянтлар билан йўшотиш мумкин. Бундай шароитда коагулянтлар ёрдамида гиллардан қосил бўлган лойшаларни бир-бирига бирлаштиришга (ёпишишига) эришилади ва кейинги босчичда уларни фильтрларда тутиб олишади. Бундай қолларда коагулянт сифатида алюминий сульфати кенг ўлланади. Бунда у кальций ва магний икки оксиди билан бирлашиб, сувда ўша моддаларнинг йирик парчалари қосил бўлади ва улар ўз навбатида механик аралашмаларни қам илаштириб кетишади. Бу реакция ўйидаги кўринишидадир.




Реакция натижасида коагуляция жараёни эритмадаги РН күрсаткичи билан бођлиш бўлиб, РН>7 бўлганда реакция яхши кечиши анишланган. Бу ёлатни хосил ѕилиш учун сувга сўндирилган оқак Ca(OH)_2 ѕўшиш билан эришилади, яъни эритманинг ишкорлиги оширилади.

Сув таркибида (шатламга юйдалади) темир тузлари миšдори 0,0002 кг/м³ бўлганда шатлам шароитида уларнинг ѕудуš тубига темир икки оксиди сифатида ўтириши кузатилади. Бу ёлат шатламнинг ўтказувчанигини кескин камайтириб, унда мўлжалланаётган ва олиб борилаётган жараёнларни мутлашо издан чишариши мумкин. Шунинг учун темир тузларидан сувни тозалаш таšозо ѕилинади. Бунинг учун сувга оҳак солинади ёки унда аэрация жараёни содир этилади. Бунда темир бикарбонати парчаланиб кетади:



Темирнинг икки валентли гидроксида аэрация жараёнида кислород билан бирикиб унинг уч валентли гидроксидига айланади ва фильтрация жараёнида сувдан ажратиб олинади.



Шуни алоқида шайд շилмош лозимки темир тузларини пўлат шувурларининг занглаши натижасида юкосил бўлиши мумкин ва у кам сувлар таркибида бўлиб, шатламга қайдаш натижасида анча зарар келтириши мумкин. Бу юолат айниша қайдовчи шудусларнинг махсулдорлиги паст бўлганда кўзга ташланади ва ўзининг зарарини намоён шилади. Шувурларнинг занглашини олдини олиш учун сувларни нейтраллаш лозим бўлади. Бунинг учун кислотали юолатни нейтраллаш маъсадида сувга ишборлар шўшилади. Бундай юолатларда шувур деворларида кальций карбонати юсол бўлади ва у шувур деворларини занглашдан асрайди.

Сувлардаги моддалардан карбонат ажралиб чишиши ёки сувда эриган булиши сувнинг ишборли дарражасига боғлиш бўлади.

$$C = Q / S$$

бу ерда:

Q - сувнинг карбонат кальций билан муносабатга киришмасдан олдинги умумий ишшорлик,

S - сувнинг карбонат кальций билан муносабатга киришгандан сўнги ишшорлилик. Бу кўрсаткич бирдан ортиш бўлса сувдан карбонат ажralади. Натижада ёувурлар деворлари карбонат билан ўзопланиб занглаш жараёнининг олди олинади. Агар у кўрсаткич бирдан кам бўлса карбонатлар сувда эрийди ва сув билан ёувурлар темири реакцияга киришиб занглай бошлади. Бу кўрсаткични РН билан кам бошшариш мумкин. РН ни бошшариш учун сувга кислота ёки ишшор ёшиш лозим бўлади. Бу жараёнлар анча мурракаб бўлганлиги учун кейинги ваътларда сув таркибини нормаллаштириш маъсадида унга натрий гексаметафосфат (NaPO_3)₆ ёшиллади.

Ёшилладиган натрий гексаметафосфат миъдори тажриба асосида анишланади ва аксарият 5 мг/дм³ ни ташкил этади. Бунда сувнинг ёувурдаги сарфи ўртача 0,5 м/сек деб ёабул ёилинади. Сувга натрий гексометафосфат ёшилганда ёувурлар деворида темир фосфати ва кальций карбонати билан биргалиқда юпша њават юкосил бўлиб, у ёувурни кейинги занглаш жараёнидан саълади. Натрий метагексофосфат дастлабки ваътларда

8-10 мг/дм³ ўшилади ва кейинроෂ унинг миෂдори 1-3 мг/дм³ гача камайтирилади.

Шундай ѕилиб, ѕатламга хайдалиши лозим бўлган сувлар агар каттик (ѕатлам сувлар) бўлса, оќак ўшиш билан юмшатилади, коагуляция жараёнига, темир бирокмаларидан халос ѕилишга, сувни тиндиришга ва фильтрлаш жараёнига дучор ѕилинади. Щатлам сувларини аксарият унинг таркибида мавжуд бўлган нефть эритмаларидан ёки ѕилинади, бу ишлар маҳсус тутъич (нефттутъич) ларда содир этилади. Шундан сўнг ѕатлам сувлари барча сувлар ўтадиган узоෂ тозаланиш йулини ўтади.

Сувларни фильтрлаш учун турли тузилишга эга бўлган фильтрлардан фойдаланилади. Уларнинг энг оддийси турли катта кичикликка эга бўлган ўмлар билан тўлатилган ёавзадан иборатdir. Сув юшоридан пастга ѕараб ёаракат ѕилганда унинг таркибида бўлган турли катта кичикликдаги моддалар бирин-кетин фильтрда тутилиб колади.

Туймази конига ёайдаш учун ўлланадиган сувлар таркибида тозаланмасдан илгари сувда сизиб юрувчи моддалар миෂдори 50-150 мг/дм³ миෂдорда нефть, 40-80 мг/дм³ миෂдорда темир тузлари мавжуд бўлади. Улар тозалashiш (ВНИИ буйича) учун оќак эритмаси

аралаштирилади, сув вертигал ёриткич оркали утказилади қамда қумли фильтран утказилади. Бу ишлар бажарилгач сувдаги РН күрсаткичи 7,8-8 га тенг бўлади, унинг таркибидаги нефть 0,14 мг/дм³ гача, сувизб юрувчи зарралар мишдори 1-10мг/дм³ орасида колади ва шундан кейин сувлар шатламга хайдалади.

Шатламга қайдаш жараёни шудуслар гуруқи ва индивидуал қолатда бажарилади.

Бунинг учун сув биринчи қутаргич насослари оршали сувни йиғувчи жойга, ундан иккинчи қутаргич насослари билан сув тозалагич станциясига жўнатилади, у ерда сув тозаланиб учинчи кутаргич насослари оркали магистрал сув узатгичлари оршали марказий сув қавзасига жўнатилиб, улардан 6-8 тадан қайдовчи шудуслари бўлган қайдаш тармошларига қайдалади ва шудусларга уланади. Шу тариша бошша тармошларга қам сув етказиб берилади ва бутун бир кон қайдаш учун сув билан таъминланади.

Қар бир шудушка алоҳида сув қайдаш жараёни бўлиб, сув йиғичдан қар бир шудуšша шувур йўлланади ва шудуš ичига чўктирилган электр насос оркали шатламга сув қайдаланади.

Уюмларга таъсир этишнинг замонавий усуллари.

Якуний нефть бераолишиликни оширишга йўналтирилган уюмларга таъсир этишнинг замонавий усуулларини учта гуру́кга бўлиш мумкин.

1. Шатламга қайдаладиган сувнинг нефтьни ювиш хоссаларини яхшилаш;

2. Нефть шатламларига исси́ллик усууллари билан таъсир этиш;

3. Нефтни у билан аралашувчи сую́зликлар ёки газлар билан сишиб чи́шариш;

Бу гуру́кларга ўисчача тўталиб ўтамиз.

Тођ жинслари заррачаларининг юзаси нефтьга нисбатан сув билан яхши қўлланса улар “гидрофил тођ жинслари”, сувга нисбатан нефть билан яхши хулланса “гидрофаб тођ жинслари” дейилади.

Шатlam ђовакларидан нефтьни сув билан сишиб чи́шариш жараёнида, сув нефть ўрнини эгаллади. Лекин ђовакларда ва тођ жинслари заррачаларида юза кучлари таъсирида нефть томчилари ва пленкалари ўолиб кетади. Щолдиш нефтни эса нефть - сув тулаш юзасидаги сирт - таранглик кучини пасайтириш натижасида ювиш мумкин.

Шунинг учун нефть - сув тулаш юзасидаги сирт - таранглик кучини камайтириш ма́садида бир շатор сирт фаол моддалари ўйланилади. Сирт - фаол мод-

далари сифатида сульфанил, каустик сода, ОП реагенти ва бир шатор ишъорий юувучи моддалар ишлатилади.

Уюмларга иссишлик усуллари билан таъсир этиш натижасида уюм тођ жинслари ва уларга жойлашган суюшлик иситилиши натижасида нефть шовушшошлиги пасаяди ва нефть тођ жинси юзасида сирт таранглик кучи қамда адсорбцион кучлар камаяди. Натижада ҳоваклардан нефтни сишиб чишарыш анча енгиллашади.

Нефть шатламларига иссишлик билан таъсир шилишни иккига бўлиш мумкин.

1. Шатлам ичра ёнувчан силжувчи ўчош уюштириш
2. Шатламга иссиш сув, буђ ва бошша иссишлик етказувчи моддалар қайдаш.

Биринчи қолатда чуўурлик иситкич ускунаси ёрдамида шудуš туви шиздирилиб юзори қароратли зона тузилади. Ёниш ўчојини қосил шилиш учун турли чуўурлик (электр ёки газ) иситгичлари шўлланилади.

Шудуš туви иситилгач, нефть алангаланиши учун шудуšса ожизланган агент берилади ва бошланѓич ёниш ўчоји кузѓатилади. Ожизланган агент сифатида қаво, қаво ва табиий газ аралашмаси, кислородга бойитилган қаво ва бошсалар ишлатилади.

Оксидланувчи агентнинг мунтазам берилиши натижасида енувчан учокнинг оксидланувчи о́сим йўналишига ёараб қаракати бошланади. Енувчан учок эксплуатацион ёду́шша нисбатан қаракатланганидан сўнг ендирувчи ёду́ш фа́шат қайдовчи сифатида хизмат шилади.

Шатламда ёниш натижасида катта исси́шлик ажралиб нефть иситилади ва қайдалади қаво босими таъсирида эксплуатацион ёду́шша нисбатан қаракат шила бошлайди.

Шатламга катта қажмда исси́ш сув қайдалса иситилиш зонаси анча масофага таршалади.

Қарорат ортиши нефть ўзовушшо́шлигини камайтириш, молекуляр-юза кучларининг ўзгариши ва шатлам сую́шликларининг қажмини оширишга олиб келади.

Бу омилларнинг қаммаси умумий натижада шатлам нефть бераолишилигини оширишга сабаб бўлади.

Нефтни у билан аралашувчи эритмалар ёрдамида си́шиб чи́шаришда улар орасида чегара қосил бўлмайди.

Шу асосда ювакли му́китдан нефтьни си́шиб чи́шаришнинг ўйидаги янги усу́ллари ишлаб чи́шилган.

1. Нефтни суюлтирилган газлар билан сишиб чишариш (8 Мпа дан юшори босимда).
2. Нефтни бойитилган ёки ёђли йўлдош газ билан сишиб чишариш (14 МПа дан юшори босимда).
3. Нефтни юшори босимли шуруш газ билан сишиб чишариш (21МПа дан юшори босимда).

Нефть бераолишликни оширувчи турли усулларнинг самарадорлигини баќолаш

Қар бир тадбир натижаси таќлил ўилинганидек, нефтьбераолишликни оширувчи усулларнинг қам самарадорлиги айнан бирон объект учун технологик ва иштисодий кўрсаткичлар оршали белгиланади.

Қар бир уюм учун ишлатиш бошланишидан жорий давргача технологик кўрсаткичлар маҳсус жадвалга киритилади.

1-Жадвал

Йил- лар	Йиллик олин- ган маќсулот, т			шатлам бос	Сув- лан- ган лиқ, ат.	Жами олинган маќсулот		
1990	не- фть	сув	сую- шли			нефть	сув	суюшлик
1991								

			к				

Нефть бераолишликини ошириш усули ўлланила бошлаган йилдан бошлаб ва унгача бўлган технологик кўрсаткичлар таъсosланади.

Усул бошлангандан сўнг самара олинишининг белгилари сифатида нефть бўйича йиллик мақсулот миёдорининг ошиши, шатлам босимининг пасайиш суръати камайиб, сёкин-аста босим тикланиши ва ётто кўтарилиши, ёмда мақсулот сувланганлиги тўхрисидаги маълумотлар хизмат ўлади.


Шунингдек бу технологик кўрсаткичларнинг графики ёки чизилади. (4 - расм).

Олинган самара айнишса графикдан яъшол кўриниши мумкин.

Жадвал ва графикдан фойдаланиб жорий юлат учун ёки уюмни ишлатишнинг охирига бориб,

шўлланилган тадбир натижасида ёнча ўшумчага нефть олинганлигини кисоблаш мумкин.

Тадбир натижасидаги иштисодий самара қўшимча олинган нефть миёдорини унинг таннархига кўпайтириб кетган юракжатни айриш натижасида кисобланади.



4. З-расм Конларни турли усуллда ишлатиш технологик курсаткичлари

НЕФТЬ ВА ГАЗ ШУДУШЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ

Нефть ва газ шудусларини бурҷилаш жараёни асосий юрактерга эга бўлиб, конларни ишлатиш даврига тўғридан-тўғри боғланиб боради.

Шудусларнинг бурҷилаш сифати ва тузилиши, лойиҳа кўрсаткичлари асосида олиб бориш кейинги иш жараёнларини белгилаб боради.

Шудуෂларнинг тузилишини танлаш-Ўтказиладиган геологик-геофизик ශидирув ишларини ўтказиш мобайнида анишланган маќсулдор ශатlam таркиби, тузилиши ва тавсифига мос ќолда баќоланади ќамда ќисобитоб ишлари асосида амалга оширилади.

Нефть ва газ шудуෂларининг тузилиши лойиқа қўрсаткичлари асосида ශатъий тарзда олиб борилиб, асосан ෂуйидаги тартибда бажарилади.

- Йўналтирувчи колонна -426 мм шувурлар 10 м чуෂурликка туширилади ва бутасемонланади. Ушбу колоннани туширишдан маෂсад, ер устки тоѓ жинсларининг бушоклигини ќисобга олиб, шудуෂ ичига ўпириб тушмаслигининг олдини олишга ෂаратилган.

- Кондуктор- 324 мм ли шувурлар 300м чуෂурликка туширилиб, цеменланади. Кондукторни туширишдан маෂсад ушбу оралишларда мавжуд бўлган шўрланган ер ости ශатlam сувларининг шудуෂка таъсирини тўхтатишга ෂаратилган.

- Техник колонна-219 мм ли шувурлар, 2582 м ли чуෂурликка туширилиб, бута мус таќкамланади.

Ушбу колонналар маќсулдор уюм юзори ෂисмига туширилиб, асосан мавжуд туз ශатламларининг колонналарни ෂисиб ෂолмаслиги маෂсад этиб ෂўйилган.

- Ишлатиш колоннаси-3083 м чуўурликкача 140мм ли ёувурлар туширилиб, бута цементланади.

Ушбу ёувурларни туширишдан асосий маşсад-тешиш ишларини амалга ошириб, ёдушка келувчи оёимни юсил ёилишдан иборатдир.

Қар бир конда мақсулдор ёатlam шароити ва кўрсатгичларига ўараб-ёдушлар тузилиши танланиб, асосан ёуйидаги кўрсатгичларига амал ёилиш белгиланган:

- Бошланђич ёатlam босимини аниш юисобини билиш.

- Нефть ва газ таркиби ва таснифини таќлил этиш.

- Тођ жинсларининг тузилишини текшириш.

- Ўрнатиладиган ёувурларни мос танлаш.

- Цемонлаш ишларини сифатли олиб бориш.

- Ёдушларни лойиқа асосида бурђилаш яъни ГТН асосида иш юритиш.

- Фаввораланишнинг олдини олиш чораларини кўриш.

- Туширилган ёувурларни синаш.

Ушбу ёондалар асосида иш юритиш конларни ишлатиш даврини узайтириб, мақсулот олишни ижобий юритилишига олиб келади.

Кондукторга ўрнатиладиган шувур бирикмаси бошчаси кондукторни, техник ва ишлов шувурлар бирикмасини бир тизимга жамлайди ва шудуšка туширилаётган ишлов шувурларига таянч вазифасини бажариб унга шудуš усти ускунасини ўрнатиш учун хизмат шилади.

Шудуšларни ишга тушириш. Шатламни ошилона очиш технологияси.

Шудуš курилишининг энг маъсул боскичи бу - якуний этапдир.

Бу боскичда мақсулдор шатлам очилади, мустаќкамловчи шувур туширилиб цемент эритмаси билан мустаќкамланади, шудуš туби тозаланиб, жихозланади ва шатламдан шудуšша нисбатан окимни таъминлаб шудуš ўзлаштирилади. шудуšнинг бутун умр ишлаши уни кандай ишга туширилганлигига бођлик.

Шатлам босими, шатламнинг нефтьга тўйинганлиги ва бошка бир катор омилларга кўра бу шатлам турли усулда очилиши мумкин шайси усул кўлланилишидан катъий назар шатламни очища шўйидаги талаблар бажарилиши керак:

1. Юшори босимли щатlam очилганда ёдушда очик фаввора бўлишининг олдини олиш;
2. Щатlamning табиий сизилиш хоссалари саълаб ўолиниши

3. Ёдушнинг узок муддат йўлдош сув ва газсиз ишини таъминловчи оралик (интервал) ни танлаш.

Танланган оралиқдаги мақсулдор щатlamни очишида ёдуш лойли эритма билан тўлдирилган бўлади.

Кўп қолларда щатlamни нотўјри очиш натижасида ва лойли бурђилаш эритмаси фильтрати ђовакли муқитга кириб бориши сабабли ёдушлардан саноат талабига мос маҳсулотни олиш имконияти бўлмайди.

Шунинг учун лойли эритма нефтли асосда тайёрланса щатlamга углеводород суюшлик сизилиб, тођ жинсларининг коллекторлик хусусиятларини ёмонлаштиrmайди.

Мақсулдор щатlamни очишдан олдин ёдуш нефть билан ювилса яна қам яхширош натижаларга эришиш мумкин.

Мақсулдор щатlam ўсли, торпедоли (снарядли) ва ў́сиз (кумулятив) перфораторлар ердамида очилади.

Перфорация тўри уюмнинг тузилишига щараб танланади.

Кам цементлашган кумтошлар учун ўşли перфорация шўлланилса, нисбатан мустақкам ва паст ўтказувчанли շатламларда снарядли перфораторлар шўлланилади.

Мустақкам тођ жинсларини очишда кумулятив перфоратордан фойдаланиш маšсадга мувофик деб қисобланади.


Шатlam босими гидростатик босимдан юшори бўлган уюмларни зичлиги 2.1:2.2 $\text{г}\backslash\text{см}^3$ бўлган ођирлаштирилган лойли эритмалар ёрдамида очиш тавсия этилади.

Шатlam босими ва гидростатик босим teng бўлса ва тођ жинслари паст ўтказувчанли ва тез шишадиган лойли заррачалардан тузилган бўлса, нефтьли асосда тайерланган лойли эритмадан фойдаланилгани маъкул.


Шатlam босими гидростатик босимдан паст бўлган қолларда зичлиги 0,2:0,3 $\text{г}\backslash\text{см}^3$ бўлган икки ёки уч фазали кўпикли эритмадан фойдаланиш мумкин.

Маќсулдор шатламни очишда шунингдек суюзлик-шум аралашмаси ердамида перфорация ўилиш усулидан ?ам фойдаланилади.

5 ва 6 - расмларда ўдушларнинг шатламни очиш шароити ва ўдуш туби конструкцияси келтирилган.



7.1-расм. Қудукларнинг катламни очиш



7.2-расм. Қудук туби конструкцияси

а-очик тубли қудук; б-девори мустахкамланган кувур.

1-мустахкамловчи кувурлар; 2-цемент халкаси;

3-газ катлами; 4-махсулдор нефт катлами.

Шудуš туби босимини пасайтириш усуллари

Шатлам босими ва унинг хусусиятлари ва очилишига кўра шудуšша нисбатан окимни ?ар хил усуллар билан уюштириш мумкин. Шудуšдаги суюшлик сатҳи-

нинг босими шатлам босимидан пасайгандан сўнг шатламдан ўдушса нисбатан о́сим юзага келади

Суюшлик сатхининг босими ўдуш туби босимини қарактерлайди ва уни шуйидаги усуллар билан пасайтириш мумкин:

1. Ўдушни тўлдириб турган лойли эритмани сувга алмаштириш;
2. Сувни нефтга алмаштириш;
3. Суюшлик сатқини поршень (сваб) ёрдамида пасайтириш;
4. Ўдушдаги суюшлик зичлигини аэрация ёрдамида камайтириш.

Қар хил тоғ геологик шароитда ўдушни ишга тушириш технологияси

Ўдушни ишга тушириш учун унинг усти тўла жиқозланган бўлиб, мустақкамликка (зичликка) текширилиши, яъни опрессовка ўилиниши керак.

Шунингдек ўдуш туби циркуляция ёрдамида яхшилаб ювилиши керак.

Энди ўдушни ишга тушириш, яъни ўзлаштиришга киришиш мумкин.

Шудуšни ўзлаштириш усули унинг чукурлиги ва шатлам босими, уюмдаги мақсулот (нефть ёки газ), шатлам тођ жинсларининг физик қарakterистикаси ва ўзлаштириш учун зарур бўлган техник воситаларга бођлиш.

Шудуšни ўзлаштириш албатта шатлам босимини кисобга олиб бажарилади.

Табиатда ёйидаги қолатлар учраши мумкин.

1. $P_{\text{кат}} = P_{\text{гидростатик}}$

Ођирлаштирилган (зичлиги 1,8:2,0 $\text{г}\backslash\text{см}^3$) лойли эритмани бирданига сувга алмаштириладиган бўлса, мустаќкамловчи ёувур деформацияга учраши мумкин.

Шунинг учун ёдушдаги лойли эритма зичлиги 0,3 $\text{г}\backslash\text{см}^3$ га пастрок бўлган бошша эритма билан алмаштирилиб, шу тарзда сёкин-аста сувга ўтилади.

Сув ўрнида кўпикли эритма ишлатилиши яна кам афзалрош, чунки бу қолда кўпикли эритма коллектор ўтказувчанигини камайтиrmайди.

2. $P_{\text{кат}} < P_{\text{гидростатик}}$

Бу қолда лойли эритма даркول кўпикли эритма билан алмаштирилиши мумкин. Насос агрегатлари суюшлик сарфланиш миšдорини 6 литр\секунддан бошлаб, сёкин-аста 1,5:2 литр\сек.гача туширади.

Шундан кейин қам нефть ёки газ оқими пайдо бўлмаса, шудуš тубини тозалаш учун кўпик ѕатламга хайдалади ва 2-3 соатдан сўнг шудуšни ўзлаштириш давом этдирилади.

$$3. P_{\text{кат}} < P_{\text{гидростатик}}$$

Бу шароитда шудуšдаги суюшлик кўпириши учун шароит яратилади. Бунинг учун насос-компрессор ѕувурларига 2-3% концентрацияли сув эритмаси хосил շилувчи кўпик аралаштиргич улаб туширилади.

8-10 соатдан сўнг ѕувур қамда ѕувур ортки ѕисмига бир ваشتнинг ўзида қаво (газ) қайдалади.

Бунда қам шудуš ишга тушмаса ундаги суюшлик сё-кин-аста газга алмаштирилади.

ШУДУШ ТУБИГА ТАЪСИР ЭТИШ УСУЛЛАРИ

Шудуšлар махсулдорлигининг пасайиши сабаблари

Шудуšларни ишлатиш жараёнида ваشت ўтиши билан бу шудуšларнинг маќсулот миšдори камаяди.

Маълумки, шудуšнинг маќсулот миšдори асосан тођ жинсларининг ўтказувчанилигига бођлик.

$$q_n = 2\pi * \kappa * h (R_{шат.} - P_{куд.туби.}) / \mu_n (\ln R_k / R_{куд.туби.} + C_1 + C_2)$$

Бу ерда: q_n - шудуෂнинг маќсулот миෂдори;

κ - ўтказувчанлик коэффициенти;

h - ѕатлам калинлиги;

$P_{кат}$ - ѕатлам босими;

$P_{куд.туби}$ - шудуෂ туби босими;

R - таъмин контури радиуси;

$R_{куд}$ - шудуෂ радиуси;

$C_1 C_2$ - шудуෂнинг гидродинамик

номукаммаллик коэффициенти.

Тођ жинсларининг табиий ўтказувчанлиги ё камтурли сабабларга кўра ваѕт ўтиши билан камаяди.

Нефть ва газ шудуෂларининг ишлатилиши жараёнида шудуෂ туби ўтказувчанлиги парафин, мум ва лойли заррачалар тишилиб колиши натижасида камаяди.

Шудуෂ маќсулдорлигини оширишнинг асосий йўлларидан бири тођ жинслари ўтказувчанлигини оширишдан иборат.

Ўтказувчанликни ошириш маෂсадида кимевий, механик, иссишлик ва физик усувлар шўлланилади.

Кимёвий усуллар паст ўтказувчан карбонат тођ жинсларида яхши натижада беради. Бу усул шунингдек таркибида карбонат շисмлари бўлган цементлашган ёумтошларда юам муваффақиятли ўтказилиши мумкин.

Механик усуллар одатда зич тођ жинсларида уларнинг дарзлилигини ошириш маќсадида ёўлланилади.

Иссишлик усуллари юоваклик каналлари деворини парафин ва мумдан тозалаш учун ва кимевий усулларни жадаллаштириш учун ишлатилади.

Физик усуллар ёдуш тубидан ёлдиш сув ва майда дисперсли заррачалардан тозалаш учун ёўлланилади.

Ёдуш тубига таъсир этиш усулларининг ёисчача тавсифи

Ёдуш тубига таъсир этишнинг кимёвий усуллари асосан кислотали ишлов бериш билан боїлиш. Бу усул хлорид кислотанинг карбонат тођ жинсларини эритишига асосланган бўлиб, масалан оқактош учун ёйидаги реакция бажарилади:



Реакция ма́ксулотлари сувда яхши эрийди ва шатламдан ёду́шша олиниб ер юзасига кўтарилиш мумкин.

Кислота ишлов бериш жараёнида қам ёду́ш девори билан, қам ѫсовакли каналлар билан реакцияга киришади. Реакция натижасида ѫсовакли му́кит кенгайиши ва унинг лойса карбонат жинслардан тозаланиши туфайли ёду́ш ма́ксулоти анчага ошади.

Ишлов беришда кислота концентрацияси ва унинг сарфланиш ми́шдорига ало́қида а́камият бериш керак.

Шатлам шароитларига кўра ишлов беришда одатда 8-15% HCl кислотаси ўлланилади. Шунингдек қар бир метр шатлам шалинлиги учун 0,6-1,2 м³ эритма сарфланади.

Кислотали эритмага бир шатор реагентлар қам ёшилади. Бу реагентлар умумий тарзда ингибиторлар, стабилизаторлар ва интенсификаторлар деб аталади.

Ингибиторлар кислотанинг металл билан реакцияси натижасида занглашдан му́кофаза ёилиш ма́садида ишлатилади.

Реакция натижасида темир оксиди чўкиндиси хосил ҳилинишининг олдини олиш маъсадида стабилизаторлар деб аталувчи бир катор реагентлар қўшилади.

Кислота билан тођ жинси орасидаги реакция натижасида қосил бўлган мақсулотларни ёдушдан ер юзасига кўтаришда кўмаклашувчи реагентлар интенсификаторлар деб аталади.

Умуман, ёдушса кислотали ишлов беришнинг шийидаги турлари мавжуд:

1. кислотали ванна
2. оддий усулда кислотали ишлов бериш
3. катта босим таъсирида кислотали ишлов бериш
4. иссиш кислотали ишлов бериш
5. гидромонитор узатгичлар ёрдамида кислотали ишлов бериш

Кислотани ёдушса ЦА-320, ЦА-500, ЦА-720 агрегатлари билан қайдалади. Агрегатлар З плунжерли поршен насослари билан таъминланади.

Ишлов ваётида ёдуш устидаги мослама ва жиқозлар герметик зич қолда таъминланishi керак.

Ёдуш тубига таъсир этишнинг механик усулларига шатламни гидравлик ериш, ёдушларни суюшлик-шум аралашмаси ердамида перфорация ҳилиш ва ёдушларни торпедолаш усуллари киради.

Шатламни гидравлик ёриш катта босим таъсирида маҳсус суюшлик қайдаб шатламда дарзликлар қосил шилиш ёки мавжуд дарзликларнинг диаметрини кенгайтиришдан иборат.

Қосил бўлган дарзликлар беркилиб шолмаслиги учун шатламга суюшлик аралашмаси билан сараланган шум қайдалади.

Шатламни гидравлик ериш шўйидаги боскичларда бажарилади:

1. Шатламда дарзликлар қосил шилиш учун шатламни ерувчи суюшлик қайдаш;
2. Шум ташувчи суюшлик қайдаш;
3. Шумни шатламга етказиш учун бостирувчи суюшлик қайдаш.


Ёрувчи суюшликнинг икки тури мавжуд углеводород суюшлик ва сувли эритмалар. Буларнинг биринчиси нефть ва газ шудуслари учун шўлланилса, иккинчиси шатлам босимини саклаш маъсадида ишлатиладиган сув қайдовчи шудуслар учун шўлланилади.

Шатлам гидравлик ёришда ишлатиладиган шум шўйидаги талабларга жавоб бериши керак;

1. Юшори механик мустақкамликка эга бўлиш.
2. Юшори ўтказувчанликни саълаб туриш.

Шудуෂларни гидравлик ёришда одатда диаметри 0.5 - 10мм бўлган кварц шуми ишлатилади.

Шатlam ёрилганлигини кайдалади суюෂлик миෂдори ва кайдалиш босими орасидаги бођлииෂлик графигидан билиш мумкин (7 - расм).



7 - расм. Шатlamни гидравлик ёришда кайдаладиган сув миෂдори ва кайдалиш босими орасида бођлииෂлик.

Механик усулларнинг яна бири-шудуෂларни суюෂлик шум аралашмаси ёрдамида перфорация ўилиш кисобланади.

Суюෂлик ва шум аралашмаси абразив хоссаларига кўра йўналтиргичли маҳсус перфератор ердамида катта босим таъсирида бу аралашма кайдалиши натижага-

сида муста́ккамловчи ёувур ва цемент қалкаси кесилиб ётламдан ёду́шса йўл очилади.

Бу усулни ё́ллашда абразив материал сифатида диаметри 0.5 - 0.8 мм бўлган кварц ўми ишлатилади. Бу ўмнинг суюшликдаги концентрацияси 50 - 100 г/дм³ ни ташкил этади.

Суюшлик - ўм аралашмасини бир узатгич оршали юйдаш тезлиги 3 - 4 м/с. Бу юлатда узатгичдаги босимлар айрмаси 18.5 - 22 МПа ва суюшлик ошими тезлиги 200 - 300 метрга тенг.

Ёдушларни торпедолаш юм механик усуллардан бири юсобланиб, унда ёдуш мақсулотини ошириш маҳсадида портловчи модда билан зарядланган торпедо мақсулдор ётлам каршисида портлатилиб, ёдуш диаметрини оширади ва бир ёатор дарзликлар хосил шилади.

Портловчи модда сифатида тротил, тетрил, гексоген, нитроглицерин ва бошсалар ишлатилади.

Ёдуш тубига иссишлик усуллари билан таъсир этиш айникса парафинли ва мумли нефтьларни ишлатиша ёўл келади.

Иссишлик натижасида ўвур юмда ёдуш деворида ва туб ёисмида ётган парафин ва ўм эритилиб ер

юзасига кўтарилади. Натижада ёдушнинг мақсулот мишдорини ошириш имконияти пайдо бўлади.

Ёдуш тубини электр иситкичлар ёрдамида, буђ иссиш нефть ва нефть мақсулотлари ёрдамида қамда термокимевий усулни ўллааб иситиш мумкин.


Электр иситкич насос - компрессор ёувурларига улаб кабель-трос ёрдамида керакли чукурликка туширилиб, унинг ёрдамида қисобдаги муддат бўйича ёдуш иситилади. Иситилиш операцияси тугагач, электр иситкич ёдушдан чишарилиб олинади ва ёдуш одатдагидай ишга туширилади.

Бошша қолда 15 - 30м³ қажмдаги нефть, газ конденсати, керосин ёки дизел ёшлиғиси 90 - 95°C гача иситилиб насос ёрдамида ёдушса қайдалади. Натижада ёдуш девори ва тубини нефтьнинг оѓир компонентларидан тозалаш мумкин.

Ёдушса шунингдек иситилган сув буђини қайдаб иссишлик ёдуш ва ѕатламга таркалиши учун ёдуш бир неча соатга тўхтатилади. Бу муддат тугагач ёдушни одатдагидай ишга тушириш мумкин. Термокимёвий усулни ўллашда ёдушса иссиш кислота қайдалади. Натижада икки томонлама самарага эришиш мумкин-қам кислота билан тоѓ жинслари орасидаги реакция натижасида ўтказувчаникни ошириш қисобига, қам

иссиш кислота ёрдамида парафин ва мум эритилиб шудуш тозаланади.

Насос компрессор шувурига маҳсус реакцион узаткич уланиб унга магний жойлаштирилади. Кислотани қайдаш жараенида у аввал магний билан реакцияга киришиб катта иссишлик (470 килжоул) ажратади ва шатламга иссиш кислота қайдалади.



Термокимёвий усул айнишса ўта шовушшош нефть конларини ишлатишда яхши самара беради.

Таъсир этиш усулларининг самарадорлигини анишлаш

Шудуш тубига таъсир этиш усулларининг самарадорлиги бу шудушнинг технологик ва иштисодий кўрсаткичлари оршали бақоланади.

Самарадорликни анишлаш учун шудушдаги олиандиган мақсулот мишдори тўғрисидаги маълумотдан фойдаланиб, бу шудушнинг ишлаш графиги чизилади.

Бу графикнинг абцисса ўшида ваشت ва ордината ўшида ой давомида ўртача суткалик мақсулот мишдори

белгиланади. Щудуšша ишлов бериш муддати (λ) белгиси билан белгиланган. Ишлов бериш натижасида щудуšнинг самарали ишлаш муддати t ва унинг кисобига ўшимча олинган нефть миšдори q -га teng.

Иштисодий самара ўйидаги тенглама оршали кисобланади:

$$C = q * T - X$$

бу ерда:

C - иштисодий самара;

q - ўшимча олинган нефть миšдори;


T - 1 тонна нефтьнинг таннархи;

X - усулни бажаришга сарфланган қаражат;

Щудуš тубига қар хил усул билан йиллар давомида бир неча марта таъсир этиш мумкин.

Тажриба шуни кўрсатадики ишлов бериш сони ошгани сари самарадорлик камайиб борар экан (8 - расм).

q



8 - расм. Шуду́шса таъсир этиш самарадорлигининг
кўрсаткичи.

НЕФТЬ ВА ГАЗ ШУДУШЛАРИНИ ТАДШИШОТ ЭТИШ. ТАДШИШОТ ТУРЛАРИ. ТАДШИШОТ ТЕХНИКАСИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИ.

Шуду́шларнинг жорий қолатини назорат этиш, улардан олинадиган ма́ксулот ми́шдорини белгилаш ва уларнинг ишлаш технологик режимини тузиш ма́шсадида тадшишот ишлари олиб борилади.

Шуду́шларнинг тадшишоти баршарор ва бе́шарор режимларда бажарилади.

Баршарор режимдаги тадшишот шийидагича бажарилади. Шуду́ш анча ва́ст ўзгармас ми́шдорда ишлатила́ди. Бу муддатда шуду́шнинг ма́ксулот ми́шдори ва туб босими ўлчанади. Биринчи ўлчашдан сўнг ма́ксулот ми́шдори ўзгартириллади (оширилади ёки камайтириллади). Бироз ва́стдан сўнг шуду́ш туби босими ўрнатилгач, ўлчовлар такрорланади. Бундай ўлчовлар камида 3-4 марта бажарилади.

Šудуšнинг ишлаш режимини ўзгартириш (ма́ксулот ми́шдорини ошириш ёки камайтириш) бу шудуšнинг ишлатилиш усулига бо́јлиш. Масалан, фаввора усулида ишлайдиган шудуšларда штуцер диаметрини ўзгартириб, компрессор усулида ишлайдиган шудуšларда ишчи агентининг нисбий сарфланишини ўзгартириб, чу́шурлик насоси усулида ишлайдиган шудуšларда тебратма дастго́к параметрларини ўзгартириб ма́ксулот ми́шдорини бошшариш мумкин.

Шудуšнинг кár бир режимда ишлаш муддати ма́ксулот ми́шдори, шатлам ка́рактеристикаси ва шатламни тўйинтирган суюшлик ва газларнинг хусусиятига бо́јлиш.

Тадшикот натижасида ма́ксулот ми́шдори ва унга мос келадиган босимлар айирмаси орасидаги бо́jlаниш графиги чизилади. Бу графиклар “индика́тор чизи́шлари” деб аталади. Абци́сса ў́шида ма́ксулот ми́шдори Q ва ордината ў́шида депрессия (босимлар айирмаси) $P = P_{\text{кат}} - P_{\text{куд.туби}}$ шўйилади.

Газ шуду́слари учун босимлар квадратларининг айирмаси шўйилади (P^2).


Кўриниши жи́катидан индиқатор чизи́шлари тў́жри чизи́шли, шабариш ёки ботиш кóлларда учрайди.

Түйри чизиňли ńолат нефть уюмида сишиб чишариш усули мавжудлигидә ва оýим Дарси конуни бўйича чизиňли сизилиш шароитида юзага келади.

Айрим ńолларда индикатор чизиђи бошланѓич шароитда түйри шаклда бўлиб, депрессия ошган сари шабариš шаклга ўтиши мумкин.

Сув босими режимидан бошша ńамма ńолларда индикатор чизиђи шабариš шаклда бўлади. Ботиš шаклдаги индикатор чизиђи дебит ва депрессия нотўйри ўлчанганида учрайди. Ботиš шаклдаги индикатор чизиђи ńолатида тадќикот натижаси коникарсиз кисобланиб, ўлчашлар такрорланади.

Q



9 - расм Индикатор чизиђи.

9 - расмда тасвирланган индикатор чизиљари шўйидаги тенглама оршали ифодаланиши мумкин:

$$Q = K (P_{\text{кат}} - P_{\text{куд.туби}})^n$$

Бу ерда: К - маќсулдорлик коэффициенти;

н - юваклик мукитда сизилишни қараловчи коэффициент.

Чизиљли сизилиш шонуни мавжуд қолларида $n=1$ ва индикатор чизиђи тўђри шаклда.

Шабариш шаклдаги индикатор чизиђи $n < 1$ ва ботиш шаклдагиси $n > 1$ шароитларида вужудга келади.

Чизиљли шонун бўйича сизилиш шароитида тенглама шўйидаги кўринишга эга бўлади

$$Q = K (P_{\text{кат}} - P_{\text{куд.туби}})$$

Мақсулдорлик коэффициенти сон жиқатдан босим 1 атмосферага пасайганда мақсулот миšдорининг шанчага ортганилигини кўрсатади:

$$K = Q \setminus (P_{\text{кат}} - P_{\text{куд.туби}}) = Q \setminus P;$$

Шудуෂнинг максимал мақсулот миšдори ёки потенциал дебити $P_{\text{куд.туби}}=0$ кольда бажарилиб шўйидагича қисобланади:

$$Q_{\text{пот}} = K * P_{\text{кат}}$$

Тадшишот натижасида чизилган индикатор чизиђига ишлов бериб шудуෂнинг мақсулдорлик коэффициенти (K), шатлам ўтказувчанлиги (k), қаракатланувчанлик, гидроўтказувчанлик, ;пъезоўтказувчанлик ва бошша параметрларни қисоблаш мумкин.

Индикатор чизиђига ишлов бериш шўйидаги тарзда бажарилади. Индикатор чизиђининг туѓри чизиђли ҳисми учун мақсулдорлик коэффициенти

$$K = Q \setminus P \quad \text{қисобланади.}$$

Дарси һонунига асосан շуду́шса бўлган о́сим

$$Q = 2\pi k h (P_{\text{кат}} - P_{\text{куд.туби}}) / \mu (\ln R_k / R_{\text{куд}} + C_1 + C_2)$$

тенгламаси ёрдамида қисобланади.

Бу ерда: k - шатлам ўтказувчанилиги;

h - шатлам шалинлиги;

μ - шуду́ш ма́ксулотининг ковушшо́клиги;

R_k - таъмин контури радиуси;

$R_{\text{куд}}$ - шуду́ш радиуси;

C_1, C_2 - шуду́шнинг гидродинамик номукам

маллик

коэффициенти;

Юшорида кўрсатилганидек, շуду́шса нисбатан оким

$Q = K (P_{\text{кат}} - P_{\text{куд.туби}})$ тенгламаси ёрдамида қам қисобланади. Бу иккала тенгламанинг унг томонлари ни тенглаштириб, шатламнинг ўтказувчанилик коэффициенти топилади.

$$2\pi k h (P_{\text{кат}} - P_{\text{куд.туби}}) / \mu (\ln R_k / R_{\text{куд}} + C_1 + C_2) = K (P_{\text{кат}} - P_{\text{куд.туби}})$$

$$k = K * \mu (\ln R_k / R_{куд} + C_1 + C_2) / 2\pi h$$

Энди ўтказувчанлик билан бођлиш бўлган бошша параметрларни (k/μ ; kh/μ ; x) қисоблаш мумкин.

Дарси конунидан четланиш қолларида $Q = K(P)^n$ шаклидаги параболик тенглама индикатор чизићини тўла тасвирлай олмайди. Бу қолларда босим градиентининг ёйидаги икки қадли тенгламасидан фойдаланиш мумкин:

$$P / x = k / \mu * v^2 - y * v^2$$

Бу ерда: P - x узунликдаги майдонда босимлар айрмаси;

μ - нефть ўловшоқлиги;

v - сизилиш тезлиги;

y - ёсовакли мухит геометриясига бођлиш коэффициент.

Бу тенгламанинг мазмуни ёйидагича. Суюшлик ёки газ қаракатида ўайсидир участкада босимлар айрмаси суюшлик ёки газнинг инерция кучи ва ишшаланиш кучини бартараф этиш учун сарфланади.

Бу кучлар ћоваклик каналларининг нотёкислиги на-
тижасида вужудга келади.

Кичик тезлиқдаги сизилишда инерция кучлари
катта эмас ва босим асосан ишшаланиш кучларини ен-
гишга сарфланади ва тенгламанинг биринчи ўисми
ќал килувчи роль ўйнайди.

Сизилиш тезлиги ўдуш дебити билан пропор-
ционал бојлиш бўлганлиги сабабли индикатор
чизиђига ўйидаги тенглама мос келади:

$$\text{суюшлик учун: } P = A Q + B Q^2$$

$$\text{газ учун: } P^2 = A_1 Q_{at} + B_1 Q^2_{at}$$

Бу ерда: A, B, A_1, B_1 - берилган ўдуш учун доимий
коэффициентлар;

Q - нефть дебити

Q_{at} - атмосфера босимига келтирилган
газнинг южм мишдори.

Демак, оўим тенгламасини ўйидагича ёзиш мум-
кин:

$$P \setminus Q = A + B Q$$

$$P^2 \setminus Q = A_1 + B_1 Q_{at}$$

Тадъикот натижалари


$$Q \text{-----} P/Q \quad \text{ёки} \quad Q_{\text{ат}} \text{-----} (P)^2/Q_{\text{ат}}$$

координаталаридаги шийидаги кўринишига эга бўлади.

Физик моқияти жиқатидан $A(A_1)$ коэффициенти мақсулдорлик коэффициентининг тескари шийматига эга.

$$A = 1/K \quad \text{ёки} \quad K = 1/A$$

Мақсулдорлик коэффициентининг мишдори маълум бўлса, шатлам ўтказувчанлиги ва унга боғлиқ камма параметрларни аниклаш имконияти туҳилади.



10 - расм. Тад්икот натижалари графиги.

Энди шудуෂни беෂарор режимда тад්шиෂ этиш усулни кўриб чиෂамиз. Бу усул шудуෂ ишга туширилганда ёки тўхтатилганда босим тикланиши жараёнида беෂарор сизилиш жараёнини ўрганишга асосланган.


Бу усулни шудуෂ туби босими нефтьга тўйинганлик босимидан катта бўлган ёкотидан шўллаш мумкин.

Бу усулнинг моќияти шудуෂ тўхтатилганда туб босимининг тикланиб бориши тезлигини ёки шудуෂ ишга туширилганда туб босимининг пасайиши тезлигини кузатиш билан боѓлиш, (11 ва 12 - расм).

Шудуෂ тўхтатилгандан сўнг ёкотидан шудуෂса нисбатан оෂим давом этиб, унда суюෂлик сатхи кўтарилади ва туб босими ёкотидан ортиб боради. Секинаста нефтьоෂими камайиб, туб босимининг ортиш суръати сёкинлашади ва никоят туб босими асимптоматик равишда ёатлам босимига яшинлашади.


Тўхтатилган шудуෂда туб босимининг тикланиши ёкотидаги тенглама билан ифодаланиши мумкин:

$$P_{\text{кат}} - P_{\text{куд.туби}} = P = Q * \mu * v / 4 * \pi * k * h * 2,25 * x * t / r_{\text{кел}}^2$$



11 - расм.

Шудуš тўхтатилгунча ва тўхтатилгандан сўнг.



12 - расм.

Туби босими тикланиши Графиги.

Бу ерда: Q - тўхтатилгунга ўзадар шудуš миšдори;

P - босимлар фарšи;

μ - ёзатлам суюшлиги ўзовушшошлиги;

k - ёзатлам ёалинлиги;

h - ёзатлам ёалинлиги;

x - пъезоутказувчанлик коэффициенти;

$r_{\text{кел.}}$ - шудуšнинг келтирилган радиуси;

t - шудуš тухтатилгандан бошлиб

кисобланган ваشت.

Бу тенглама баъзи ўзгартиришлар ва ўнли логарифмга ўтгандан сўнг ўйидагича ифодаланади:

$$P = 2,3 * Q * \mu * B / 4\pi * k * h * \lg 2,25 * x * t + r_{\text{kel}}^2 + 2,3 * Q * \mu * B / 4\pi * k * h * \lg t$$

$$\text{ёки } P = A + \dot{h} \lg t$$

Бу тенглама ярим логарифмик $P - \lg t$ координатасида туѓри чизик тенгламасини ифодалайди.

Бу ерда: \dot{h} - бурчак коэффициенти;

A - ордината ўкидаги кесим.

Демак, бу усулдаги таддишот натижаларига ўйидагича ишлов берилади. Щудуš тўхтатилгандан сўнг ўлчовлар натижасида **$P_{\text{куд.туби}}$** - t боћлийлиги чизилиб, сўнгра у логарифмик координатада ифодаланади.

Натижада

$$A = 2,3 * Q * \mu * B / 4\pi * k * h * \lg 2,25 * x * t / r_{\text{kel}}^2;$$

$$\dot{h} = 2,23 * Q * \mu * B / 4\pi * k * h;$$

$$A = \dot{h} * \lg * 2,25 * x / r_{\text{kel}}^2;$$

Бу ерда шатлам ўтказувчанлиги қисобланиб, у оркали шатламнинг колган қамма параметрлари аникланади.

ШУДУШЛАРДАН СУЮШЛИК КҮТАРИЛИШИННИГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Шудуšда энергия баланси

Шудушларни ишлатиш жараёнининг асоси нефть ёки газни ер юзасигага күтариб чишиш билан бојлиш. Нефть ёки газнинг шудуšса нисбатан ошими шатлам ва шудуš туби босими айирмаси оршали таъминланади. Шудушдан мақсулот күтарилиши табиий энергия $W_{\text{таб}}$ ёки ташшаридан бериладиган $W_{\text{таш}}$ энергия таъсирида бажарилади.

Суюшлик-газ аралашмаси шудушдан күтарилигач, мақсус устки ускуналардан ўтиб газ ажратгичга, саълагич-улчов мосламасига ва ундан кон шувурларига йўналтирилади.

Аралашманинг кон шувурлари оршали қаракатини таъминлаш учун шудуš устида тескари босим саълаб турилади.

Юшоридагиларни қисобга олиб шуйидаги энергетик баланс (мувозанат)ни тузиш мумкин:

$$W_1 + W_2 + W_3 = W_{\text{кат}} + W_{\text{таш}}$$

Бу ерда: W_1 - суюшлик ва газнинг шудуš тубидан шудуš устигача кўтаришга сарфланган энергия;

W_2 - суюшлик ва газнинг шудуšнинг устки ускунасидан ўтишига сарфланган энергия;

W_3 - шудуš устидан кейинги шувурлар оршали суюшлик ва газ қаракатини таъминлашга сарфланадиган энергия.

Агар суюшлик аралашмаси ер юзасига фашат табиий энергия қисобига кўтарилса (яъни $W_{\text{таш}}=0$) шудуš фаввора усулида ишлатилади. $W_{\text{таш}} = 0$ қолларида нефть шазиб олиш учун механизациялашган усулга ўтишга тўђри келади.

Ташшаридан бериладиган энергия сишилган газ ёки қаво ёрдамида берилса, шудуš компрессор усулида ишлатилади, насос ёрдамида берилса, насос усулида ишлатилади.

Бир тонна суюшликнинг шудуš тубидан Н баландликгача кўтарилишига сарфланадиган потенциал энергия:

$$W_{\text{суюк}} = 1000 \text{ Hg} = 9.81 \cdot 10^3 \text{ h}$$

Суюшликнинг кўтарилиш баландлигини шудуш туби босими оркали ифодалайдиган бўлсак:

$$h = P_{\text{куд.туби}} - P_0 \cdot \rho \cdot g;$$

бу ерда: $P_{\text{куд.туб}}$ ва P_0 - шудуш туби ва атмосфера босими, Па;

ρ - суюшлик зичлиги kg/m^3 ;

g - эркин тушиш тезлиги m/s^2 .

бу ёлда:

$$W_{\text{суюк}} = 10^3 \cdot 9.81 \cdot (P_{\text{куд.туби}} - P_0) \cdot \rho \cdot g = 10^3 \cdot (P_{\text{куд.туби}} - P_0) \cdot \rho$$

Изотермик жараёнда кенгайиши натижасида эркин газ энергияси шийдагича қисобланади;

$$W_u = G_0 \cdot P_0 \cdot \ln \cdot P_{\text{шудуш туби}} / P_0;$$

бу ерда: G_0 - 1т суюшлик билан билан эркин ёлда шудуш тубига келадиган газ миёдори;

P_0 - атмосфера босими = $9.81 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

Шудуš туби босими шароитида қар бир тонна нефтьда շанчадир эриган газ мавжуд ва у газ суюшликнинг шудуš устигача қаракати давомида аралашмадан ажрала бошлайди. Бу газ шунингдек шанчадир Ао энергия зақираасига эга. Буларни қисобга оладиган бўлсак, шудуš тубидаги суюшлик ва газнинг потенциал энергияси шийидаги шийматга эга:

$$W=1000 P_{\text{куд.туби}} - P_0 \cdot \rho + G_0 * P_0 * \ln * P_{\text{шудуš туби}} / P_0 + A_0;$$

Шудуš устида P_y - тескари босим мавжудлиги учун; W - энергия тўла сарфланмайди.

Босим $P_{\text{куд.туби}}$ шийматидан P_y шийматигача пасайиши қисобига 1т суюшликни кўтариш учун газ - суюшлик аралашмасини кўтаришга сарфланадиган энергия тенгламаси шийидаги шўринишга эга:

$$W_1=1000*P_{\text{куд.туби}} - P_0 \cdot \rho + G_0 * P_0 * \ln * P_{\text{шудуš туби}} / P_0 + A_1$$

бу ерда: A_1 - босим $P_{\text{куд.туби}}$ дан P_y гача камайишида нефтьдан ажралиб чикадиган газ энергияси, Дж.

Кўпинча фаввора шудуšларини ишлатишда шудуš туби босими туйинганлик босимидан юшори бўлганлиги сабабли $G_0=0$. Демак, суюшлик фашат ўз

энергияси ва ажраладиган газ энергияси таъсирида кўтарилади.

Шудуෂларнинг гидростатик тазийиෂ таъсирида фавворавий ишлаши

Шудуෂнинг гидростатик тазийиෂ таъсирида фавворавий ишлаши ёйидаги шароитда бажарилиши мумкин:

$$P_{куд.туби} > H_{pg}$$

Бунда ёдуෂ туби босими тўйинганлик босимидан ўзори бўлиши керак. Бошка қолларда фаввора гидростатик тазийиෂ қамда кенгайувчи газ энергияси таъсирида таъминланади.

Суюෂликнинг баршарор қаракатида ёдуෂ туби босими ёйидагича мувозанатланади.

$$P_{куд.туби} = pgH + P_y + P_{иш}$$

Ишкаланишга сарфланган босим йўкотиши Дарси - Вейсбах тенгламасидан қисобланади:

$$P_{\text{иш}} = \lambda * H * C^2 / 2 * d * \rho;$$

бу ерда: λ - Рейнольдс омили ва шудуෂнинг
ћадирбудирлигига боѓлиш гидравлик щаршилик коэф-
фициенти;

с - суюෂликнинг шувурдаги чизиෂли тезлиги,
м/с;

d - шувурлар диаметри, м;

ρ - суюෂлик зичлиги, кг/м³;

Гидравлик щаршилик коэффициенти λ ламинар ва
турбулент режим учун куйидагича ќисобланади:

$$Re=c*d/v < 2320 \text{ шароитда } \lambda=64/Re$$

$$\overline{Re>2800 \text{ шароитда } \lambda=0,3164\sqrt{Re}}$$

бу ерда: v - кинематик шовушшоෂлик;

Фаввораланишда шудуෂнинг максимал маќсулот
мишдори $P_y = 0$ юлатида бўлади. Бунда шудуෂ туби бо-
сими

$$P_{\text{куд.туби}} = \rho * q * H + \lambda * H * C^2 / 2d * \rho;$$

Бу тарзда қисобланган շудуš туби босими гидростатик тазийш натижасида минимал туб босимида фавораланиш имкониятини күрсатади.

Амалда фаšат гидростатик тазийш таъсирида շудуšнинг фавораланиши камдан - кам учрайди. Одатда շудуšдан суюшлик кўтарилиши жараёнида унинг босими пасайиб, тўйинганлик босимига тенглashingadi.

Натижада суюшликдан газ ажралиб чика бошлайди ва суюшликни кўтаришга ердамлашади.

КЕНГАЙГАН ГАЗ ТАЪСИРИДА ШУДУШЛАРНИНГ ФАВВОРАЛАНИШИ

Кўп фаворавий շудуšлар газ энергияси ва гидростатик тазийшнинг биргаликдаги таъсири натижасида ишлайди

Бу շудуšларда:

$$P_y < P_{туй} < P_{куд.туби}$$

Демак, շудуšдаги ёувурларнинг остики ўисмида бир фаза(суюшлик), босим тўйинганлик босимига тенглашган чуўурлиқдан бошлаб нефтьдан газ ажралиб чика

бошлайди ва ўвурларнинг юшори ўисмида икки фазали (суюшлик ва газ) ошым мавжуд.

Агар $P_{куд.туби} < P_{туй}$ бўлса, бутун ўдуш девори бўйлаб икки фазали ошым мавжуд бўлади.

Суюшлик ва газ аралашмаси қолати кўтаргич ўвурлар оршли қаракати давомида қар иккала фазанинг қажмий сарфланиши, аралашма қаракатининг ўртача тезлиги ва кўтаргич ўвурнинг диаметрига боғлиш. Шунга асосан газ - суюшлик аралашмаси қаракатининг уч режимини ажратиш мумкин.

Биринчи режим суюшлик қаракатида юшори босимли газ пуфакчалари билан қарактерланиб (13 - расм) "кўпик режими" дейилади.

Иккинчиси-кенгайган газ йирик патрон тишинлари қосил ўилган суюшлик ва газ аралашмасининг ("четкали") қаракати натижасида пайдо бўлади (13 - расм).


Учинчи режим газ ва суюшликнинг катта нисбати билан боғлиш бўлиб, газ ўвур ўртасида суюшлик томчиларини ўзида саълаган катта масса сифатидаги қаракати билан боғлиш (13 - расм) ("туман режими").

Амалда бир ўдушда уччала режим қам учраши мумкин. Ўдуш остики ўисмида биринчи режим,

үртасида иккинчи режим ва юшори ҳисмида учинчи режим учраши мумкин.

Амалий шароитда кўп қолларда иккинчи режим учрайди.

Аралашмани қутаришга бажарилган фойдали иш шуйидаги йуналишлар билан боғлиқ:



13.1-расм. Газ-суюклик аралашмаси ҳаракатининг тузилмаси.

1. Суюклик ва газнинг շувур деворлари билан ишкаланишни енгиш учун;
2. Суюклик ва газнинг қар қил тезлик билан қаракати натижасидаги сирпанишга йўшотиш;

3. Суюшлик ва газ қаракати тезланишига йукотиш. Бу йукотилиш катта շийматга эга бўлмаганлиги сабабли уни қисобга олмаслик қам мумкин.

Демак շувур ости (бошмоš) ва усти орасидаги босимлар фарши суюшлик сатқи оршали շуйидагича қисобланиши мумкин:

$$h = h_{\text{фойд}} + h_{\text{сирп}} + h_{\text{ишкал}}$$

бу ерда: $h_{\text{фойд}}$ - фойдали иш бажаришга сарфланган тазийиš;

$h_{\text{сирп}}$ - газ сирпаниши билан бојлиш тазийиš;

$h_{\text{ишкал}}$ - ишкананиш кучларини енгишга сарфланган тазийиš.

Кон шароитида кўтаргич иши Q_{\max} ва $Q_{\text{окт}}$ (яъни самарали фойдали иш коэффициенти) оралиги билан бојлиш.

Кон шароитида кўтаргич иши асосан максимал миšдор ва максимал фойдали иш коэффициенти ну́сталари орасида бажарилади.

Бојланишнинг бошка ёисмларидағи кўрсаткичлар шароитида кўтаргич иши фойдасиз деб қисобланади.

Реал шароитда вертикал щувурда аралашма қаракати ва униннг миšдори акад. А.П.Крылов томонидан ўйидагича қисобланган:

$$Q_{\max} = 15 \cdot 10^{-8} \cdot d^3 \cdot \rho^{0.5} \cdot (P_1 - P_2 / L)^{1.5}$$

$$Q_{\text{опт}} = 15 \cdot 10^{-8} \cdot d^3 \cdot \rho^{0.5} \cdot (P_1 - P_2 / L)^{1.5} \cdot (1 - P_1 - P_2 / \rho * g * L)$$

НЕФТЬ ВА ГАЗ ЩУДУШЛАРИНИ ФАВВОРА УСУЛИДА ИШЛАТИШ. ФАВВОРА ЩУДУБИДА ЭНЕРГИЯ МУВОЗАНАТИ.

Щудушларнинг фаввораланиш шароитлари

Щудушни тўлдирган суюшлик сатхининг босими ўзатлам босимидан паст бўлса ва щудуш туби лойшаланиб ифлосланмаган бўлса, бу щудуш устидан суюшлик оша бошлайди. Бу жараён табиий энергия таъсирида вужудга келиб “фаввораланиш” деб айтилади.

Коннинг ишлатилиш усулига мос равишда фаввораланиш гидростатик тазийиш таъсирида ёки кенгай-

иб борадиган газ энергияси таъсирида, баъзан эса бу иккала кучнинг биргалиқдаги таъсирида юзага келади.

Фаввора шудуђида 1т суюшликни күтариш учун сарфланадиган энергия миšдори шуйидагича қисобланади:

$$W_1 = 10^4 (P_{\text{куд.туби.}} - P_y \gamma - \Gamma_0 \ln P_{\text{куд.туби.}} / P_y + A_1)$$

бу ерда: Γ_0 - 1 тонна суюшлик билан бирга эркин қолда келадиган газнинг қажмий миšдори, $\text{m}^3/\text{т}$;

A_1 - босим $P_{\text{куд.туби}}$ шийматидан P_y шийматигача пасайиши натижасида нефтьдан ажралган газ энергияси.

Гидростатик тазийиš етарли бўлмаган ва шудуš тубига газ етиб келмаган қолатларида нефтьни күтариш учун юшоридан газ беришга зарурат туђилади. Бу қолда 1 тонна нефтьни күтаришга сарфланадиган энергия шуйидагича қисобланади:

$$W_2 = 10^4 (P_{\text{куд.туби.}} - P_y \gamma + R_0 \ln P_{\text{куд.туби.}} / P_y)$$

бу ерда : R_0 - юшоридан қайдаладиган газнинг нисбий сарфланиши $\text{m}^3/\text{т}$.

Шудуš фаввораланиши учун šийидаги шарт бажа-рилиши керак:

$$W_1 > W_2$$

$$\text{ёки } \Gamma_0 \ln P_{\text{куд.туби}} / P_y + A_1 > R_0 \ln P_{\text{куд.туби}} / P_y$$

бу ерда: A - 1т суюшликни күтаришга сарфлана-диган ва босим

$P_{\text{куд.туб}}$ дан P_y гача пасайтиришда аралашмадан ажралиб чиšадиган газ энергияси.

R_0 - нинг шиймати күтаргичнинг диаметри ва узунлиги $P_{\text{куд.туб}}$ ва P_y босимлари қамда суюшликнинг күтарилиш шароитларига боjлиš.

Газнинг нисбий сарфланишининг минимал шиймати күтаргичнинг оптимал режимида ишлашда ва унинг суюшлик сатхидан максимал чиšишида белгиланади.

Нефть конларини ишлатишда нефтьнинг газга тўйинганлиги ($P_{\text{туй}}$) босими шудуš туби босимидан паст бўлса, у қолда газ-нефть аралашмаси күтаргичнинг бутун узунлиги бўйлаб эмас, балки, šийидагича кисобланадиган L чуšурликдагина юзага келади.

$$L = H - 10(P_{куд.туби.} - P_{туй.}) \setminus \gamma;$$

Шудуෂнинг фаввораланишида унинг тубидаги минимал босим ўйидагича қисобланади;

$$P_{куд.туби} = (H - L) \gamma \setminus 10 + P_{туй.};$$

Фаввора ўвурларининг ўлланилиши

Ишлатиладиган ўвурларнинг қаммасига бу шудуෂларни ўзлаштиришдан олдин уларга фаввора ёки насос - компрессор ўвурлари туширилади ва улар “кўтаргичлар” деб аталади.

Маќсулотнинг фаввора ўвурлари оршали олинишида шудуෂни эксплуатацион ўвур оршали ишлатишга нисбатан ёлатлам газининг энергияси ошилона сарфланади.

Кўтаргич ўвур оршали шудуෂ фаввораланишида газ омили камаяди ва натижада фаввора муддати ошади. Шудуෂдаги ошим тезлигини бошҳариш ва ёлатламга тескари босим уюштиришнинг энг ўлай усули фаввора ўвурларини ишлатишdir. Фаввора ўвурлари ишлатилганда ошим тезлиги оширилиши натижасида ёлатламдан суюшлик аралашмаси билан

олиб чи́шиладиган шум заррачалари ер юзасига кўтарилади ва ёду́шда шум ти́шини пайдо бўлишининг олди олинади.

Фаввора ёвурлари кўлланилишида уларнинг диаметрини танлаш катта а́камиятга эга. Ёду́шнинг опти́мал ма́ксулотини таъминловчи фаввора ёвурларининг диаметри акад А.П.Крылов тенгламаси ёрдамида кисобланади.

$$d = 0,074 \sqrt{L * \gamma * P_{баш} - P_y} * 3 \sqrt{Q * L * \gamma} - 10(P_{баш} - P_y);$$

бу ерда: L - фаввора ёвурлари узунлиги;

$P_{баш}$ - фаввораланиш охирида фаввора ёвурлари колоннаси бошмагидаги босим;

P_y - ёду́ш остидаги босим;

Q - фаввораланиш охирида ёду́ш ма́ксулоти;

Кисобдаги диаметр стандарт диаметрга мос келмаса, у қолда по́жонали ёвурлар колоннаси шабул ўилинади. Унда ю́зори по́жона кисобдагига энг я́шин катта диаметрли (d_2) ёвур, пастки по́жона кисобдагига энг я́шин кичик диаметрли (d_1) ёвур шабул ўилинади ва ю́зори по́жона узунлиги I_2 ўйидагича кисобланади:

$$I_2 = L * d - d_1 \setminus d_2 - d_1;$$

Кисобланган диаметрли ёувурнинг максимал суюшлик ўтказиш ѕобилияти ёйидагича кисобланади:

$$Q_{\max} = 2500 * d^2(P_{баш} - P_y)^{0,5} \sqrt{\gamma^{0,5}} * L^{1,5};$$

бу ерда: Q_{\max} - кўтаргичнинг максимал суюшлик ўтказиш ѕобилияти, т/сут;

d - кўтаргич диаметри, дюймда;

$P_{баш}$ - фаввора ёувурлари бошмођидаги босим, ат;

P_y - ёудуš устидаги босим, ат;

γ - суюшликнинг нисбий солиштирма ођирлиги ;

L - кўтаргич узунлиги, м;

ФАВВОРА ЁУДУШЛАРИНИНГ УСТКИ УСКУНАЛАРИ

Фаввора ёудушларининг устки ускуналари ёйидаги маќсадларда ўлланилади.

1. Мустаќкамловчи ёувур ва фаввора ёувурлари оралиђидаги қалшани зичлаштириш (герметизация-лаш).

2. Газ - суюшлик аралашмасининг олиниш томонига йўналтириш.

3. Шудуš устида тескари босим уюштириш.

Шудуš устки ускуналари колонна ва ўувур бошчаси қамда фаввора арчасидан иборат. Алоқида шисмлар одатда фланецли уланади.

Колонна бошчаси шудуšша туширилган мустақкамловчи ўувурлар оралиғини мустақкамлаш герметизациялаш вазифасини бажаради. Шудуš конструкциясига мувофиш колонна бошчасининг қар хил турлари шабул շилинади (14 - расм).

Колонна бошчасига ўувур бошчаси уланиб, унинг вазифаси насос - компрессор ўувурларини ушлаб туриш ва фаввора ўувурлари билан мустақкамловчи ўувур оралиғини зичлаш (герметизациялаш) дан иборат.


Колонна бошчасига бир շатор очшиб - ёпшиб, тройник ва крестовиналардан иборат фаввора арчаси уланади.

Арча фаввора шудуғининг ишини назорат շилиш ва бошьариш, фаввора оймини тегишли йўналиш оршали газ ажратгичга узатиш ва зарур қолларда шудуғни тўхтатиш учун хизмат շилади.

Нефть билан бирга чишадиган ёум таъсирида емирилишга шарши фаввора арчасининг деталлари мақсус хроммолибденли пўлатдан ясалади.


Саноатда чишариладиган фаввора арматуралари
шүйидаги кўрсаткичлари билан фарш ўйлади:

1. Ишчи босимига шараб (40, 75, 125, 200, 300, 500, ат)
2. Алоқида ўисмларининг уланишига шараб (фланецли ёки кертикли).
3. Шудуаша туширилайдиган ўувурлар шаторига шараб (бир ёки икки шаторли).
4. Конструкцияси бўйича (тройники ёки крестовики).
5. Кесим юзасига шараб (100мм ва 63 мм). Фавора ошимида ўум юзори даражада бўлса крестовики арматура ишлангани маъсаддага мувофиш бўлади.



14.2-расм. Штецлерлар.

А-халкали; б-втулкали: 1-фтулка;
2-патрубка; 3-фланец.



14.1-расм. Калонна бошчаси.

Арматурани түйри танлаш өмөт техникавий, өмөт иштисодий ақамиятга эга.

Фаввора арматурасы иигилиб ўрнатыб бўлингандан сўнг, албатта опрессовка шилинади, яъни мустахкамликка (зичликка, герметикликка) текширилади.

Шудуෂларни ишлаш режимини бошшариш

Фаввора шудуෂларининг устки босимини ва уларнинг ишлаш режимини бошвариш учун очийч - ёпсичлар орасига штуцерлар шўйилади.

Конларда ќалшали фтулкали штуцерлар шўлланилади. ќалшали штуцер շалинлиги 8 - 12 мм бўлган ва ўртасида тешиги берк ќалсадан иборат. Фланец ва диск орасида зичликни таъминлаш маෂсадида иккала томонидан прокладка шўйилади.

Маќсулот таркибида шум бўлмаган ёки оз миෂдорда шум бўлган шудуෂларда ќалшали штуцер нисбатан узок муддат ишлайди.

Шум кўп бўлган ќолларда ќалшали штуцернинг диаметри абразив емирилиш натижасида тезда кенгаяди ва уни ишлатиш шийинлашади. Бундай ќолларда фтулкали штуцерни мувоффақиятли ишлатиш мумкин (15 - расм).

Шудуෂ устидаги тескари босим ва штуцердан кейинги босимга мувофиқ ва олинадиган суюшлик ва газ миෂдорига شاраб диаметри бир неча миллиметрдан бошлаб 14 - 16 мм. гача бўлган штуцерлар ишлатилади. Штуцер диаметрини ўзгартириб шудуෂ устидаги тескари босимни ўзгартирамиз. Бу эса ўз навбатида шудуෂ туви босимига таъсир этади ва шудуෂнинг маќсулот миෂдорини ўзгартиради.

Юшорида айтиб ўтилганидай, шудуš мақсулотида шум շанча кўп бўлса, шунча унинг абразив хусусияти таъсирида штуцер тез емирилади. Шунинг учун баъзан пођонали фтулкали штуцерлар ќам ўрнатилиши мумкин.

Айрим ќолларда шудуšда шум тишини пайдо бўлишининг олдини олиш учун шудуšдаги мақсулот ошими тезлигини ошириш ва натижада аралашмадаги шум заррачаларини ер юзасига кўтариш учун шудуš туби штуцерларидан ќам фойдаланилади.

Одатда шудуš туби штуцерлари ёрдамида шудуš ишини бошшариб бўлмайди ва бу штуцерни алмаштириш ёйин бўлганлиги сабабли, у узок муддатга мўлжаллаб ўйилади.

ФАВВОРА ШУДУШЛАРИНИ ТАДШИШ ШИЛИШ. ТАДШИШОТ НАТИЖАЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШ.

Шудуšнинг ишлаш режимини тўђри белгилаш учун уни даврий тарзда тадшишот этиб турилади.

Шудуෂнинг тадшишоти натижасида индикатор чизићи ва шудуෂ туви босимининг тикланиш чизићи чизилиб, уларга ишлов бериш натижасида ѕатлам параметрлари ќисобланади.

Тадшишот натижасида

$$Q_n = f(P_{куд.туби}); Q_{сув} = f(P_{куд.туби}); Q_{газ} = f(P_{куд.туби});$$

$Q = f(P_{куд.туби})$ (фоиз ќисобида ѕум миšдори) графиклари чизилади.

Шунингдек ѕатлам шароитида неftъ, газ ва сув намуналари олиниб уларнинг таркиби ва газ омили ўрганилади.

Тадшишот бир неча (камиди учта) режимда бажарилади.

Босим чуෂурлик манометри ёрдамида ўлчанади. Манометр туширилишидан олдин фаввора шудуෂларининг диаметри шаблон ёрдамида текширилади.

Юшори маќсулотли (айникса юшори газ омилига эга бўлган) шудуෂларда о́сим тезлиги катта бўлганлиги сабабли чуෂурлик манометрини туширишда унга 5кг гача юк улаш мумкин.

Манометрнинг туширилиш чуշурлиги фаввора шувурларининг узунлигига тенг бўлиши керак.

Агар фаввора шувурларининг бошмођи перфорация ўисмидан h масофада жойлашган бўлса, шудуš туби босими шуйидагича қисобланади.

$$P_{\text{куд.туби}} = P_m + \rho_1 * q * h;$$

бу ерда P_m - чуշурлик манометри билан ўлчангандан босим;

ρ_1 - суюшлик (ёки аралашма)нинг h оралићида ўртача зичлиги;

Шудуš тубига нефть билан бирга эркин қолда газ кам қаракат шилса бу газ сёкин аста шувур ортки ўисмига йићилади. Фаввора шувурлари фильтрининг юшори тешиклари гача туширилган бўлса ва шувур ортки ўисми газ билан тўлган қолларида шудуš туби босимни шуйидагича қисоблаш мумкин.

$$P_{\text{куд.туби.}} = P_{\text{шувур.ортио}} * |122 * 10 * L * \gamma / Z_{\text{упр.}} * T_{\text{ур.}}|;$$

бу ерда: $P_{\text{шувур.орти}}$ - шувур ортки ўисмидаги митлаш босим;

γ - газнинг нисбий зичлиги;

L - фаввора ёувурларининг узунлиги;
 $I = I_{2.718}$ натурал логарифмлар асоси;
 T_{yp} - қалса ёисмида газнинг ўртача қарорати;
 Z_{yp} - газнинг ўртача ўта сишилувчанлик коэффициенти;

Шудуёнинг мақсулот мишдори мақсус ўлчагич асбоб билан ёки ўлчагич сиёҳим (идиш) ёрдамида аникланади.

Тадшиштлар натижасида бошшарувчи чизишлиар чизилади.

Бошшарувчи чизишлиар ва шудуёш тадшишоти натижалари тақлил ёилиниб шудуёшни ишлатишнинг технолигик режими тузилади.

Фаввора ёудуёшларини ишлатишда меќнатни муҳофаза ёилиш ва атроф мукитни мукофаза ёилиш чоралари

Фаввора ёудуёшларини ишлатишда ёувурлар оралијида сёкин-аста газ йијилиб, унинг босими ошади ва даврий тарзда бу газ фаввора ёувурларининг бошмојига епирилиб ўтиб шудуёш ишида пульсацияга сабаб бўлади.

Бу қодисанинг олдини олиш маෂсадида щийидаги тадбирлар бажарилиши мумкин:

1. Щувур орткى ශисмидан ваشت - ваشتى билан газ олиб туриш ва ѕудуෂ устида маќсус босим бошкарувчи асбоб(регулятор) ўрнатиш.

2. Чукурлиෂ штуцеридан фойдаланиб, уни фаввора ѕувурларининг бошмођига ўрнатиш.

3. Фаввора ѕувурларининг бошмођига маќсус пакер ўрнатиш.

4. Фаввора ѕувурларининг остки ශисмига диаметри мустаќкамловчи ѕувур диаметридан кичикроෂ бўлган ѕадоෂ ўрнатиш.

5. Фаввора ѕувурларининг бошмођидан 30 - 40м юшорироқда маҳсус клапанлар ўрнатиш.

Арматура ශисмларини улашда ѕўрђошин ва шунга ўхшаш тез эрийдиган металлардан ясалган про кладкаларни ишлатиш маෂсадга мувофиෂ эмас.

Фаввора арматураси йиђилиб бўлгандан сўнг ал-батта мустаќкамлик (зичликка) опрессовка ёрдамида текширилиши керак.

Қамма манометрларининг созлиги мунтазам текширилиб турилиши керак.

Фаввора арматурасининг баландлиги 2м. дан ошса, уни ма́ксус майдонда ва зинапоялар билан жи́козлаш талаб ёилинади.

Фаввора ўзурларини ўду́шса тушириш ўйидаги тарзда бажарилади:

1. Ўду́шни устигача сую́злик билан тўлѓазиш.
2. Ма́ксулотнинг ихтиёrsиз отилишига ёарши мосламаларни жи́козлаш.
3. Тегишли техник назорат ўрнатиш
4. Ўду́ш устига маҳсус мис ўрнатиш (учшун чишишининг олдини олиш учун)
5. Учкун чи́шармайдиган ма́ксус мис асбоблардан фойдаланиш.
6. Электр токини ўчириш ва ўду́шдан камида 30м масофада жойлашган прожекторлар ёру́жлигидан фойдаланиб ишлаш.

НЕФТЬ ЎДУШЛАРИНИ ГАЗЛИФТ УСУЛИДА ИШЛАТИШ

Газлифт ўдушларининг ишлаш шароити

Шудуš мақсулотини шатламдан ер юзасигача күтариш учун шатlam энергияси етарли бўлмаса фаввораланиш тўхтайди. Шудуšдаги кўтаргич оршали шудуšларнинг бошмогига сунъий тарзда газ ёки қаво қайдаб фаввораланишни давом этдириш мумкин.

Газ ёки қавони керакли босимгача сишиб бериш талаб шилингани сабабли компрессор ишлатилади ва шудуšнинг бу тарзда ишлатилиши “компрессор усули” деб аталади.

Газ ёки қаво кўтаргичининг принципиал ишлаши фаввора шудуђида суюшликнинг кенгайиб берадиган газ энергияси таъсирида фаввораланиш билан бир хилдир.


Ишчи агенти сифатида газ ишлатилса бу кўтаргич “газлифт”, қаво ишлатилганда эса “эрлифт” деб аталади.

Айрим қолларда кўтаргичнинг ишини таъминлаш учун юзори босимли уюмнинг гази ишлатилса, компрессорга зарурат туђилмайди ва бу қолат “компрессорсиз газлифт” деб аталади.

Газлифт кўтаргичларининг конструкциялари

Компрессор усулида շудуෂларни ишлатиш учун улар бир շаторли ёки икки շаторли кўтаргичлар билан жиќозланади.

Бир շаторли кўтаргичнинг ишлаш тарзи 16 - расмда кўрсатилган.



15.1-расм. Компрессор кудукларининг ишлаш схемаси

а-ишлини хайдашдан олдин суюклик сатхи;
б-суюклик кувур орти кисмида НККларнинг бошмогигача хайдалган;
в-кудук оркали аралашма оқими.

Шудуෂ ишга туширилгунча суюෂлик сатки мустаќкамловчи шувур ва фаввора шувурларида бир хил баландликка эга (статик сатќ).

а - шудуෂ ишга туширилишдан олдин статик сатќ;

б - шувур ортки шисмида суюшлик насос компрессор шувурларининг бошмогигача сишиб туширилган;

в - кўтаргич шувурлар оршали аралашма ошими.

Расмдан кўринишига агар мустаќкамловчи шувур ва насос-компрессор шувурлари оралигига (ќалшага) компрессор ёрдамида ишчи агенти ќайдалса, шувур ортки шисмида сатќ пасайиб, насос-компрессор шувурида эса кўтарилади. Шу тарзда шувур ортки шисмида сатќ НКК бошмогигача пасаяди ва ќайдалади ќаво ёки газ бошмош оршали НКК га ўтиб суюшликда эрий бошлайди. Газ ёки хавонинг мунтазам берилиб турилиши натижасида аралашма зичлиги пасая боради ва бу аралашма ер юзасигача кўтарилиб, шудушдан оша бошлайди.

Кўтаргич шувурда суюшлик сатқининг кўтарилиши нафашат берилаётган ишчи агентига, балки бу шувурларнинг суюшликка чўкиш чуշурлигига ќам бошлиш.

Суюшлик сатқининг кўтарилиш баландлиги шунингдек кўтаргич диаметрига ќам боїлиш. Ишчи агентининг бир хил сарфланишида кичик диаметрли шувурда суюшлик кўтарилиш сатќи баландрош бўлади.

Сатќ кўтарилишига суюшликнинг շовушшошлиги ќам таъсир этади. Масалан, сувга нисбатан нефтьнинг

сатқи баландроෂ бўлади, чунки нефтьнинг
шовушшоෂлиги сувдан пастроෂ.

Демак, компрессор кўтаргичининг ишлаш принципи кўтаргич шувурлардаги суюෂлик шароитини ба-шоратлаш ва унинг ўртacha солиштирма оѓирлигини пасайтиришни мўлжаллашдан иборат.

Икки шаторли кўтаргичларда биринчи шатор шувурлари (катта диаметрли) ўздушса ишчи агентини қайдашга ва иккинчи шатор шувурлари (кичик диаметрли) суюෂликни кўтаришга хизмат ёилади.

Компрессор кўтаргични қисоблашда ўйидаги ўзгарувчан շийматлар анишланади; чўкиш чуширлиги, суюෂликнинг кутарилиш сатқи, чўкиш фоизи, кўтаргич шувурлари диаметри; қайдаладиган ишчи агенти қажми, кўтариладиган суюෂлик миšдори.

Шудуෂ ишлаётганда кўтаргич бошмојидаги босимга тенг равишда газсизланган суюෂлик баландлиги чўкиш чуширлигига тенг.

$$h = 10 * P_{бosh} / \gamma$$

бу ерда:

$P_{бosh}$ - кўтаргич шувурларнинг бошмогидаги босим, ат.

h - кўтаргичнинг чўкиш чуўурлиги, м.

Суюшликнинг кўтарилиш баландлиги H_0 ўдушдаги суюшлик сатқидан ўдуш устигача бўлган масофа билан ўлчанади.

$$H_0 = L - h$$

бу ерда L - кўтаргич баландлиги, м.

Кўтаргичнинг суюшликка чўкиш фоизи;

$$h\% = h \setminus L * 100$$

Кон шароитида чўкиш фоизини ўйидагича кам кисоблаш мумкин:

$$h\% = 10 * P_{ишчи} \setminus \gamma * L * 100$$

ГАЗЛИФТ ЎДУШЛАРИНИ ИШГА ТУШИРИШ

Ўдушни ишга туширишда ишчи агенти кўтаргич ёвурларнинг остики ўсмигача йўналтирилади. Калшали системали бир ёаторли кўтаргичда калса ўсмига кайдаладиган ишчи агенти суюшликни пастга ёара

сишади ва суюшлик күттаргич колоннага ўта бошлаб сатки күтарила бошлайди. Шудуš тубидаги босим шатлам босимида ошганда, суюшликнинг бир шисми шатламга кам қайдалади. Ютилган суюшлик қажми шудуšнинг мақсулдорлик коэффициенти ва суюшликнинг қайдалиш вастига боғлиш. Күттаргич шувурларида суюшлик саткининг күтарилишига мос равишда ишчи агентининг босими кам ортиб боради. Шувур ортки шисмида (камша шисмида) суюшлик сатки күттаргич шувурларнинг бошмоғигача пасайганида, күттаргичдаги суюшлик сатки юзори шийматга эга бўлади. Ишчи агентининг босими бу пайтда максимал шийматга эга бўлиб, бу босим ишга тушириш босими деб аталади.

Бу босимда ишчи агенти күттаргич шувурларга ўтиб ундаги суюшлик саткини кўтаради ва бу суюшликни шисман газлаштиради. Натижада шудуšдан кескин суюшлик отилади. Бундан сўнг, сатк пасайиб, шувурларнинг чўкиши камаяди, күттаргич шувурларнинг бошмогида босим шатлам босимига нисбатан пасаяди, отиладиган суюшлик мишдори кам пасаяди. Шатлам босими ва шудуšдаги суюшлик сатки босими орасидаги фарш таъсирида шатламдан шудуšса шараб суюшлик оша бошлайди ва маълум муддатдан

сўнг ёатлам билан кўтаргичнинг иши мунтазам равиша-да бўлади. Щудуš нормал ёолатда ишлай бошлайди ва шундан бошлаб ёайдаладиган ишчи агентининг босими доимий бўлиб у “ишчи босими” деб аталади.

Щудуšни ишга тушириш босими, кўтаргич конструкцияси, щудуš диаметри щудуšдаги суюшлик сатқи ва кўтаргич ёувурларнинг суюшликка чўкиш даражасига бошлиш.

Бир ёаторли ёалшали системадаги кўтаргич учун:

$$P_{ишчи} = h * \gamma * 10 * D^2 / D^2 * d^2;$$

Бир ёаторли марказий системадаги кўтаргич учун

$$P_{ишчи} = h * \gamma * 10 * D^2 / d^2;$$

Максимал ишга тушириш босими;

$$P_{ишчи max} = L * \rho * q;$$

Минимал ишга тушириш босими;

$$P_{иш min} = h * \rho * q;$$

бу ерда: h - ишчи агенти фойдаланилиши натижасида кўтаргич ёувурларда сатќ қўтирилиши ођирлиги;

γ - ёдушдаги суюшлик аралашмасининг ўртача солиштирма ођирлиги;

D - мустаќкамловчи ёувур диаметри;

d - кўтаргич ёувурлари диаметри;

L - кўтаргич ёувурлари узунлиги;

Ишга тушириш босимини пасайтириш усуллари

Одатда газлифт ёдушларини ишга тушириш учун ишчи босимини таъминлаш компрессорнинг юзори кучланишини талаб ёилади; баъзан уни таъминлаш ёйин. Шунинг учун имкони борича ёдушни ишга тушириш босимини пасайтириш чораларини кўриш керак.

Ишга тушириш босимини пасайтиришнинг ёйидаги усуллари мавжуд;

1. Ёатламга суюшлик қайдаш усули. Бу усул суюшликни яхши ютадиган ёатламларда муваффақиятли ёулланилади. Бунда кўтаргич ёувурлар ва ќалша ёисмига бир ваётнинг ўзида катта босим таъсирида ишчи агенти қайдаб, ёдушдаги қамма очшич -


епшичлар бир неча соатга бершитилиб шийилади. Бу ваشت мобайнида суюшликнинг бир ёисми шатламга ўтади ва шудушда суюшлик сатки пасаяди. Ишчи агентини иккинчи марта қайдаганда қалса ёисмидан суюшликни кутаргич шувурларга сишиб, шудушни тез ишга тушириш имконияти тујилади.

2. Кутаргич шувурларини узайтириш усули. Бу усулни мақсулдорлик коэффициенти паст бўлган шудушларда ўллаш тавсия этилади.

3. Марказий системадан қаллали системага ўтиш. Бу усулни ўллашда даставвал кутаргич шувурлар оршли ишчи агентини қайдаб қалса ёисмидан суюшлик аралашмаси олинади. Шудушдан бир ёисм суюшлик олингандан сўнг кутаргич марказий системадан қаллали системага ўтказилади, яъни қалса ёисмига ишчи агенти қайдалиб кутаргич шувурлар оршли суюшлик аралашмаси олинади.

4. Кутаргич шувурларни маълум жойларда тешиб шийиш. Маълумки ишчи агентини қайдаш жараёнида бу агент кутаргич шувурларнинг бошмогига етмагунча ундаги суюшлик газлашмайди. Агар кутаргич шувурнинг бошмогидан юзорирош бир ёки бир неча жойида мақсус тешиклар шолдирилса, қалса ёисмida суюшлик сатки камайгани сари бу тешиклар оршли ишчи

агенти кўтаргич ёувурларга ўтиб суюшликни тез газлаштира бошлайди ва ўдушни ишга тушириш тезлашиб, ишчи босимини пасайтириш имконияти пайдо бўлади. Лёкин ўдуш мунтазам ишлай бошлагандан сўнг, мақсус тешиклар оршали кўтаргичга ўтадиган ишчи агентининг сарфланишини тежаш маҳсадида тешиклар ўрнатилган жойларда мақсус ишга тушириш клапанларини ўрнатиш яна кам маҳсадга мувофиқ юксобланади (17 - расм Компрессор кудуги ишчи босимининг узгариши).



15.2-рамс. Компрессор кудуги ишчи босимининг узгариши

Меќнатни мукофаза ўилиш ва атроф муќитни мукофаза ўилиш тадбирлари

Газлифт шудуෂларининг нормал ишлашига шийидаги шароитлар қалаෂит беради: ѕум тиෂинлари пайдо бўлиши; тузлар чўкиши; кўтаргич ѕувурлар ва маќсулот йўналадиган ѕувурларда парафин ѕотиб шолиши; маќсулот олинадиган йўналишнинг ифлосла-ниши.

Ќум таъсири ва ѕум тиෂини пайдо бўлишига њарши шийидаги тадбирлар ѕўлланилади:

1. Махсус штуцерлар ёрдамида олинадиган суюෂлик миෂдорини бошшариш.

2. Кўтаргич ѕувурларнинг чўкиш чуෂурлигини ўзгартириш ва ўзгарувчан кесимли кўтаргичлардан фойдаланиш.

3. Шудуෂни оќиста ишга тушириш, яъни олинадиган суюෂлик миෂдорини сёкин аста ошириб бориш.

4. Мос келадиган конструкцияли кўтаргич тушириш.

Газлифт шудуෂларини ишлатишда меќнат муќофазаси ва атроф муќитни муќофаза ѕилиш маෂсадида шийидаги тадбирлар бажарилади.

а) Шудуෂ усти ускуналарининг зичлигини (герметиклигини) мунтазам назорат ѕилиб туриш;

б) Штуцер ва фланецли прокладкаларни ўз ваෂтида алмаштириш;

- в) Арматура ишчи босимидан 1.5 баравар юшори босимда опрессовка ўилиниши;
- г) Портлаш даражасигача етадиган аралашма пайдо бўлишининг олдини олиш маъсадида компрес-сорлар жойлашган будка ва бинони доим шамоллатиб туриш.

ШУДУШЛАРНИ ШТАНГАЛИ ЧУШУРЛИК НАСОСЛАРИ ЁРДАМИДА ИШЛАТИШ.

Шудуš насосларининг таснифи

Хозирги даврда мавжуд нефть шудусларининг 80%-дан ортићи чушурлик насоси усулида ишлатилади.

Бу турдаги насослар чушурлиги 3000м ва ундан чушурроš бўлган шудуслардан бир неча килограмдан юзлаб тоннагача махсулот олишни таъминлайди.

Чушурлик насоси ускуналари шуйидаги кўрсаткичларига ёараб таснифланади.

1. Чушурлик насосини ишга тушириш учун юшоридан энергия бериш усулига ёараб.
2. Чушурлик насоси ва бутун ускунанинг ишлаш принципи ва конструктив хусусиятига ёараб.

Амалиётда шайидаги турдаги чуշурлик насослари ускуналари учрайди:

1. Штангли ускуналар. Бу ускуналарнинг балансирли ва балансирсиз турлари мавжуд. Балансирли ускуналар механик ва гидравлик қаракатда бўлиши мумкин. Бу ускуналарда одатдаги ва шувурсимон штангалар ишлатилади.

2. Штангасиз чуշурлик насослари ускуналари.

а) Чўқтирма марказдан ўочма электр насослар.
б) Гидравлик ва электр юриткичли чўқтирма поршенли насослар.

в) Maxsus вибрацион, мембранили ва электромагнитли насослар.

3. Бир неча чуշурлик штангали насос ускуналари ни ишга тушириш учун бир двигателли гурукли юритгичлар.

Штангали чуշурлик насоси ускунасининг ишлаш принципи 14.1..- расмда кўрсатилган бўлиб, бу насослар тебратма дастго́даги юритгич иши таъсирида кривошип механизмининг айланма илгариланма қаракати натижасида балансир орҳали штангалар колоннаси насос плунжерини қаракатга келтиради.

Штангали чуշурлик насослари

Штангали чуўурлик насослари (ШГН) конструкциясига мувофиш ташси ва сушма турларга бўлинади.

Плунжир (поршен) турига кўра насослар металли ва манжетли кўринишга эга.

Сушма (HCB) ёки шувурли насоснинг цилиндри тўппа - тўђри насос шувурларига уланиб, улар билан бирга шудуssé тусирилади, унинг плунжери эса насос штангалари ёрдамида кўтарилади.

Ташки (HCH) турдаги насосда эса цилиндр юам, плунжер юам бирга насос штангалари ёрдамида тусирилиб, насос олдиндан тусирилган маҳсус шулфли таянчга ўрнатилади.

У ёки бу турдаги насослар уларнинг техника эксплуатацион кўрсаткичларига шараб, шуду́ш карактеристкасига ва чуўурлигига мувофиш ишлатилади.

Саноатда мавжуд стандарт штангали чуўурлик насосларининг ўйидаги турларини мисол келтириш мумкин:

HCH - 1 - 28,32,43,55,68.

HCH - 2 - 28,32,38,43,55,68,82,93.

HCB - 1 - 28,32,38,43,55,58.

Бу ерда - насос маркасидан сўнг унинг клапанлари сони (яъни 1 та бўлса бир дона сўрувчи ва бир дона қайдовчи, 2 та бўлса 1 дона сўрувчи ва 2 дона қайдовчи клапан), кейинги раşамлар эса насоснинг номинал диаметрини (мм.да) кўрсатади.

Насосларининг яна бир тури НСН - 2 - 43 - 4200 - ЪҶ - П - 120.

Бу ерда 4200 - плунжернинг юракат узунлиги мм.

ЪҶ - тайерланиш гуру́ки;

П - плунжер тури;

120 - опрессовка босими, ат.

Шувурли насослар унчалик чу́шур бўлмаган чу́шурлиги 1200 метргача шуду́шларда ишлатилиб уларни таъмирлашда ёки айрим ўисмларини алмаштиришда кўтариб - тушириш операцияларига кўп ва́ст сарфланмайди.

Таъмир ишларида насос-компрессор шувурларини ва насос штангалари колоннасини ало́қида кўтариш ва тушириш уларни, ишлатишнинг иштисодий томонига таъсир этади. Шунинг учун кўтариб тушириш операциялари тезлашганлиги сабабли шувур ва штангаларининг кертикли уланган ўисмлари тез ейилиб насос компрессор шувуридан шуду́шса сую́шлиқ ошиб ўтишига сабаб бўлади.

Ташши насослар чуշурлиги 2500 метргача бўлган ёдушларда муваффақиятли ёулланилиши мумкин. Бошша турдаги насосга нисбатан уларнинг афзаллиги ишлаш муддатининг нисбатан узошлигига бўлиб, уларда авария сонлари ва кўтариб- тушириш операциялари камаяди.

Ўувурли насослар шунингдек нефть билан бирга ёум чиёдиган ёдушларда самаралирок ишлатилади, чунки суёма насосларда ёум таъсирида плунжер тишилиб ўолса уни кўтариш анча ўийин кечади.

НАСОС ШТАНГАЛАРИ ВА ТЕБРАТМА ДАСТГОҚЛАР

Насос штангалари тебратма дастгоҳ балансирининг бошчасидан айланма - илгариланма юракат таъсирида насосни ишга тушириувчи асосий звено бўлиб хизмат ўилади.

Насос штангалари энг юзори маркали пўлатдан (легирланган никель - молибденли 20 Нм) ўйилади.

Саноатда мавжуд штангаларнинг диаметри 16, 19, 22 ва 25 мм ва узунлиги 1.0; 1.2; 1.5; 2; 3; ва 8 метрли стандарт ўйиматларга эга.

Кар бир тебраниш циклида штанга колоннасига тушадиган кучланиш ўзгарувчан юрактерга эга экан-

лигини қисобга олиб, бу кучланиш статик шароитдаги максимал үйимати бўйича эмас, балки келтирилган үйимати қисобланади:

$$\sigma_{\text{пел.}} = \sqrt{T_{\max} * \sigma_a}$$

Бу ерда: $\sigma_{\text{пел.}}$ - циклнинг максимал кучланиши $\text{кгс}/\text{мм}^2$;

σ_a - цикл кучланиши амплитудаси (циклнинг максимал ва минимал кучланишлари фаркининг ярми) $\text{кгс}/\text{мм}^2$.

Қисобланган келтирилган кучланиш үйимати берилган пўлат маркаси учун рухсат берилган кучланиш үйиматига тенг бўлиши керак.


$$[\sigma_{\text{пел.}}] \text{ хисоб} = [\sigma_{\text{пел.}}] \text{ рухсат берилган}$$

Бу усулда штанга колоннасини қисоблаш анча мураккаб жараён бўлганлиги учун, штанга колоннаси конструкциясини танлашда АзНИИДН-институти тайёрлаган жадвал ёки Я.А.Грузинов номограммасидан фойдаланиш мумкин.

Чуёурлик насоси ускунасини ишлатиш жараёнида շўйидаги носозликлар вужудга келади .

1. Кўп қолларда штанга тана ўисмидан синади.
2. Штанга муфтали ва кертикли уланиш жойларида штанга узилиши ёки айланиб ечилиши қоллари учрайди.
3. Жуда кам қолларда штанга бошчасининг квадратида узилиш қоллари учрайди.

Штангалар узилишининг олдини олиш маъсадида унинг конструкциясини тўғри танлаш ва зарур қолларда юзори частотали ток билан ишлов берилган штангалардан фойдаланиш керак.




18 - расм ўдуш штангали
насосларнинг (принципийал) умумий схемалари

а) ташши ўдуш насоси; б) илгакли ўдуш ташши насоси

1 - хайдовчи (клапан) түсчич; 2 - цилиндр насоси; 3 - плунжер; 4 - узайтирувчи трубка; 5 - сүрвчи (клапан) түсчич; 6 - седло (эгар); 7 - ушлаб турувчи шток; 8 - иккинчи қайдовчи клапан; 9 - илгак; 10 - түсчични ушловчи уч.

Б) суұма шудуň насоси 1 - штанга; 2 - НКК; 4 - кулфли тазич; 5 - цилиндр; 6 - плунжер; 7 - йўналтирувчи трубка кулфли.



19 - расм Тебратма дастгок

1 - Аршонли шилдироš (подвеска); 2 - балансир; 3 - балансир таянчи; 4 - тирговуч; 5 - шатун; 6 - кривошип; 7 - редуктор; 8 - стакланувчи шкив; 9 - тасмали узатма; 10 - электрюритгич; 11 - етакчи шкив; 12 - химоя ўилувчи девор; 13 - электрюритгич чанаси; 14 - рама; 15 - посанги; 16 - траверса; 17 - тўхтатувчи шкив.

Штангаларнинг хизмат муддатини узайтириш маъсадида ўйидагиларни бажариш тавсия этилади.

1. Бир пођонали штангалар колоннасини ёки кўп пођонали колоннанинг айрим ўисмларини ёар хил ўлчовли штангалардан тузиш мумкин эмас.

2. Щудуќша янги штанга колоннаси туширилишида албатта ўша маркали ва диаметрли 3 - 4 та закира штанга колдириш керак.

3. Кертик жойлари уланишдан аввал обдон тозалиниб, мойланиб ундан сўнг тегишли айланиш моменти таъсирида ўотирилади.

4. Штанга колоннасини ечиб ажратишда уни болга ёки калит билан уриш таъиљланади.

Тебратма дастгоќлар

Саноатда балансируви ва балансирсиз тебратма дастгоќлар ишлатилади.

Штангали чуўурлик насослари ускуналарининг асосий юритгичи сифатида тебратма дастго́книнг индивидиал балансирли юритгичи хизмат ёилади.

Балансирнинг пастга ва юшорига қаракатида электр юритгичга тўйри келадиган кучланишни тенг та́ссимлаш учун тебратма дастго́кларда мувозанатлаштириш тизими мўлжалланган. Мувозанатлаштириш юритгич ва дастго́книнг ишлаш муддатини узайтиради. Балансир бошчасига бир иккиламчи қаракат таъсирида тушадиган кучланиш сую́шликдаги штангалар оѓирлигидан ($P_{шт}$ - пастга қаракатда) сую́шлик ва штанга оѓириликларигача ($P_{шт} + P_{суюк}$ - юшорига қаракатда) ўзгаради. Бу кучланишларни мувозанатлаштириш учун балансирга ва кривошипга маҳсус посанги ўрнатилади.

Юритгичга бир меъёрида кучланиш тушишини таъминлаш учун балансир бошчасига доимий таъсир этувчи штангалар оѓирлиги ва сую́шлик оѓирлигининг ярмига тенг ми́шдорда посанги ўйилади. Посанги юки ўйидагича қисобланади.

$$Q = a \backslash b (P_{шт} + P_{суюк} \backslash 2);$$

бу ерда: **а** ва **в** балансирунг олди ва орша елкаси. Тезланиш таъсиридаги ўшимча инерцион кучларни мувозанатлашириш учун кривошипга юк ўрнатилади.

Саноатда мавжуд тебратма дастго́лар қар хил конструкцияли бўлиб, улардан намуна сифатида ўйидагиларни кўрсатиш мумкин:

СКН 10 - 4512; СКН 15 - 6010 (буларнинг юк кўтариш ёбилияти 10,15 тонна плунжернинг қаракат узунлиги 4,5 - 6 метр ва балансирунг бир минутда тебраниш сони 12,10 тагача етади).

СК 3 - 1.2 - 630 маркали тебратма дастгоҳда эса юк кўтариш ёбилияти 3 ЪБ; максимал қаракат узунлиги 1,2 метр, редуктор валида максимал айлантирувчи момент 630 кг/с.м.

Механик қаракатдаги балансирунг дастго́ларнинг хусусияти шундайки, уларда тебранувчи балансир йўқ . Штанга колоннаси арсон оршали кривошип редуктори ва шатун ердамида ишга туширилади. Дастго́даги кривошип V - формага эга бўлиб, тўғри мувозанатлашириш имконини беради.

Балансирунг дастго́ларнинг қам асосий параметрлари штангалар уланган нуктадаги максимал кучланиш энг катта қаракат узунлиги ва редукторнинг максимал айланниш моментларидан иборат.

Тебратма дастго́к тури ва сую́шлик олиш режими А.А.Адонин диаграммасидан танланади (15.1 - расм).

НАСОС УСКУНАЛАРИНИНГ МАҶСУЛДОРЛИГИ. ШТАНГАЛИ ЧУ҃УРЛИК НАСОСЛАРИНИ ИШЛАТИШДА УЧРАЙДИГАН АСОРАТЛАР

Штангали чу҃урлик насосларининг назарий ма҆сулдорлиги шўйидагича қисобланади:

$$Q_{\text{наз}} = 1440 * F * S_0 * n$$

Бу ерда: F - плунжернинг кесим юзаси, m^2

S_0 - силлик штокнинг қаракат узунлиги, м.

n - балансирнинг бир минутда тебраниш сони.

1440- бир суткадаги минутлар сони

Амалий ма҆сулдорлик шўйидагича қисобланади:

$$Q_{\text{амал}} = 1440 * F * S_0 * H * \eta_{\text{уз}};$$

Бу ерда: $\eta_{\text{уз}}$ - насоснинг узатиш коэффициенти.

Бу коэффициент сую́шликнинг насос сурувчи клапанидан шуду́ш устигача бўлган масофада

мақсулдорликнинг йўшотилиши (камайиши)ни қўрсатувчи ўйимат.

Насоснинг тўлдирилиш коэффициенти ($\eta_{тул}$) суюшлик сатқи ођирлиги таъсиридаги статик кучланиш натижасида штанга ва ёвурларнинг узайишини қисобга олиб, амалий мақсулдорликни ўйидагича қисоблаш мумкин;

$$Q = 1440 * F * n [S_0 - P_{суюк} * L / E (1 / f_{шт.} + 1 / f_{шт.})] \eta_{тул}.$$

Бу ерда: $P_{суюк}$ - плунжер ўисмига тенг равишдаги юзада динамик сатқдан ёдуш устигача бўлган суюшликнинг ођирлиги;

$$P_{суюк} = (F - f_{шт.}) * \rho * q * L;$$

Бу ерда: F - плунжернинг кесим юзаси, m^2 ;
 $f_{шт.}$ - штанганинг кесим юзаси, m^2 ;
 ρ - суюшлик зичлиги, kg/m^3 ;
 L - насосни тушириш чўурлиги, м;
 $f_{кув}$ - ёвур деворининг ёалинлиги бўйича кесим юзаси, m^2

E - таранглик модули (пўлат учун 2100000 кгс/см²);

η_{тул}- бир хил ваشت мобайнида цилиндрга тушган суюшликнинг плунжер юракатидаги юзага нисбати .

Тўлдириш коэффициенти йўлдош газ, клапанларида суюшлик йўшотилиши ва шу каби бир шатор омилларга боълиш.

Штангали чуշурлик насосларини ишлатишда учрайдиган асоратлар ва улар билан курашиш.

Штангали чуշурлик насосларини ишлатишда ўйидаги асоратлар учрайди

1. Нефть билан бирга юзори даражада йўлдош газ ошиб келиши.

Йўлдош газ насос цилиндрининг бир ўсмини эгаллаши натижасида насоснинг тўлдириги коэффициенти пасаяди.

2. Щатламдан нефть билан бирга шум чизиши.

Бу ёум таъсирида насос тез тишилиб ўолади. Баъзан ёум ўудуў тубида йиђилиб ёум тикини юсил ўилади. Айрим юлларда эса ёум тишини насос компрессор ўувурларини сишиб ўйиши юам мумкин.

3. Насосда ва насос компрессор ўувурларида парафин ва тузларнинг ўотиб ўолиши натижасида ўувурнинг диаметри кичрайиб, олинадиган маќсулот мишдори камаяди.

4. Ўудуў деворининг ўиялиги. Бундай ўудуўларда насос штангаси юракати натижасида штанга ва насос компрессор ўувури орасидаги ишшаланиш таъсирида турли асоратлар юзага келади.

Юшорида кўрсатилган асоратлар билан курашиш маෂсадида ўийидаги тадбирлар бажарилади:

1. Йўлдош газ ва ўумнинг таъсиридан муќофаза этиш маෂсадида маҳсус газ ёки газ - ёум якорларидан фойдаланилади. Бу якорлар насоснинг пастида уланниб, суюзлик таркибидаги ёум уларда чўкиб ўолади, йўлдош газ эса маќаллий сепарация таъсирида ўувур орткї ўисмига йўналтирилади.

2. Маќсус ёум кирадиган плунжерлардан фойдаланиш.

3. Шувурсимон (яни ичи бўш) штангалардан фойдаланиш. Бу штангалар ишлатилганда насос мақсулдорлиги 1.3 - 1.6 мартагача ортади.

4. Шувур деворида ўотиб ўолган парфинни иссишлик усусларини ўллаб йўкотиш мумкин.


5. Шия деворли ўудушлардаги штангалар ва насос - компрессор ўувурлари орасидаги ишсаланишни камайтириш маъсадида маҳсус роликли муфталардан фойдаланилади.

Ўудушларни динамометрлаш

Штангали чуёурлик насосларининг ишини назорат ўилишнинг энг ўлай усули ўудушларни динамометрлашдан иборат. Динамограф балансирга штанга колоннаси уланган жойига ўрнатилиб унинг ердамида балансирнинг пастга ва юзорига қаракати таъсирида штанга колоннасининг уланган нуктасига тушган кучланиш ўлчанади.

Нормал динамограмма ўйидаги кўринишга эга.(20 - расм.)

20 - расмдан куринишича штанга колоннаси-
нинг юшорига қаракати бошлангунча (А нуғта) насос-
нинг иккала клапани қам ёпиш. Юшорига қаракат бош-
ланишида плунжер қаракати бошлангунча штангалар
биroz узайиб, насос - компрессор ўвурлари ҳисман
шисшаради (деформация йигиндиси $\delta_{шт}$ + $\delta_{кув}$).



20 - расм. Нормал динамограмма.

Плунжер қаракати АБ - кучланишни щабул ўилиш чизиђи билан белгиланади. Бу чизиђи деформация йиђиндисига тенг.. Б нуктасидан бошлаб плунжернинг цилиндрга нисбатан қаракати бошланади. Бунда сурувчи клапан очилиб цилиндрга суюшлик ўта бошлайди. В нуўтаси плунжернинг тўла кўтарилиганлигини билдиради. Балансирнинг пастга қаракатида штангалар эски қолатигача ўискариб насос- компрессор ўвурлари эса ўанчагадир узаяди (ВГ чизиђида Γ_2 -деформация $\mathfrak{J}_{шт} + \mathfrak{J}_{кув}$ йиђиндиси). Г нуўтасидан бошлаб қайдовчи клапан очилади ва плунжер цилиндрнинг пастки нуўтасигача (А) қаракат ўилади. Шу билан балансирнинг бир цикл қаракати тугайди. Бу цикл давомидаги барча ўзгаришларни динамограмма шаклидан тақлил ўилиш мумкин. Яъни реал-амалий динамограммага ўараб насоснинг ишдан тўхтаганлиги, штанга колоннасининг узилганлиги насоснинг тишилиб ўолиши, клапанлардан суюшликнинг чеккага ошиши цилиндрнинг тўла қажм бўйича тўлмаслиги ва шу каби барча насос қолатларини анишлаш мумкин. Насос ишламаслиги ёки ёмон ишлаши сабаби анишлагандан сўнг бу камчиликни бартараф ўилиш чораларини кўриш мумкин.

Меќнатни муќофаза ѕилиш ва атроф муќитни муќофаза ѕилиш тадбирлари

Штангали чуෂурлик насосларини ишлатадиган шахсларинг иши тебратма дастгоќ ва унинг юракатланувчи њисмлари билан боћлиш бўлади. Шунинг учун техника хавфсизлиги щоидалари биринчи навбатда ускунанинг юракатланувчи њисмларини тўсиб ѕўйиш ва механизмларнинг мустаќкамлигини таъминлашни талаб ѕилади.

Ќамма турдаги тебратма дастгоќларнинг кривошип - шатун механизми ва тасмали узатгичлари албатта тўсилиши шарт.

Тебратма дастгоќ шкивини ѕўлда айлантириш ёки уни лом ёрдамида ѕувур ѕўйиб тўхтатиш (тормозлаш) њатъиян таъсишланади.

Кривошип - шатун механизмининг бармошларини ўзгартиришда уни тебратма дастгоќ устунига мустаќкам ѕотириш зарур.

Тебратма дастгоќни ишга туширишдан аввал, редукторнинг тормозланмаганлиги, тўсишлар мавжудлиги ва хавфли зонада одамлар йўшлигига тўла ишонч юкосил ѕилиш керак.

Тебратма дастго́к двигатели ва тормози билан ишлаш учун махсус тўси́ли майдонча бўлиши керак.

Тасмани ечиш ёки шўйиш фа́шат электроюритгични суриш оршали бажарилади. Бу ишни ричаг ёрдамида бажариш мутлашо мумкин эмас.

Тебратма дастго́книнг айрим ҳисмини алмаштиришда ёки уни мойлашда дастго́к албатта тўхталиши керак.

Аршонли ёки занжирли подвекани балансирдан кўриб алмаштиришга рухсат берилмайди.

ШУДУШЛАРНИ ШТАНГАСИЗ НАСОСЛАР ЁРДАМИДА ИШЛАТИШ


Чўқтирма марказдан ўочма электронасосларнинг тузилиши ва асосий кўрсаткичлари

ЧМШЭ билан жи́коzlанган нефть ўдушларидағи асбоб-ускуналар ер ости ва ер усти жи́коzlаридан иборат бўлади.

Ер ости жи́коzlари (ўдуш тубидан юшорига шараб шурилганда) шуйидагилардан иборат (21-расм): компенсатор (1), электродвигатель (2), протектор (3), насос

сузгичи (4), марказдан үочма насос (5), электр узатувчи кабел (6), НКШ дан иборат.

Ер усти жиқозлари осма чиђир (7), кабел ђалтаги (8), трансформатор (9) ва бошвариш станпиясидан (10) иборат.



21-расм. Чўктирма марказдан үочма электро-насос схемаси

ЧМШЭ ни ўрнатиш схемаси шуйидагича.

Компенсатор, электродвигатель, протектор, насос сузгичи, марказдан үочма насос ер устида бир бутун комплект шилиб йиђилади ва ѕудуњша НКШ ларида тушурилади. Ана шу комплект жиќоз ѕудуњша тусирилиш давомида электр узатувчи кабел ёам барварига НКШ-ларга мустаќкам шилиб маќкамланган ёлда тушур-

рилиб борилади. ЧМШЭ га тегишли қар бир элементларни алоқида күриб чишамиз.

Компенсаторнинг асосий вазифаси чуշур марказдан шочма электрдвигателга шудуš суюшлыгини ўтказмаслик ва электрдвигателни мойлаб туришдан иборат.

Электродвигатель юшоридан тушган кабелдан электр токи энергияси билан қаракатга келиб, ўзи билан бир умумий ўшига жойлашган марказдан шочма чуշур насосни қаракатга келтиради.

Протектор (баъзан уни гидроқимоя деб кам юритишиади) электродвигатель ва чуշур насос оралиғида ўрнатилиб, асосий вазифаси электродвигателга юшори томондан суюшлик кирмаслигини таъминлаб туради.

Насос сузгичи марказдан шочма насосга майда механик заррачалар ўтмаслиги учун ўрнатилган.

Марказдан шочма чушур насос ишлаш шартшароитларига شاраб икки хил турда тайёрланади: оддий ва чидамли. Оддий турдаги насослар юшори сувланган, механик заррачалари унча кўп бўлмаган (ођирлиги бўйича 0.01% гача бўлган) нефтьни олиш учун ишлатилади.

Чидамли насослар ўта сувланган, механик (1% гача бўлган) нефтлар учун мўлжалланган бўлиб, баъзи

бир хил турлари таркибида тажовузкор газлар (H_2S , CO_2) бўлган мўкитда кам ишлайдиган ўилиб тайёрланади.

Марказдан ёчма чуўур насоснинг тузилиши ва ишлаш тарзи худди ўдушларни бурђилашда ишлатида-диган турбобурга Ўхашашдир. Бу ерда кам айланувчи ва йўналтирувчи ёалшалардан иборат босчичлар мавжуд бўлиб, бу босчичлар электродвигатель ва марказдан ёчма насоснинг умумий ўшига Ўрнатилган бўлади. Босчичлар сони насоснинг турига, мақсулдорлигига ёараб 127 та дан 413 тагача бўлади. Электродвигатель ўши айланганда насосдаги айланувчи ёалшалар айланади ва ёкосил бўлган марказдан ёчма куч ёисобига насос ичидаги суюшлик йўналтирувчи ёалшага ўтиб, тезлиги янада ортади. Бунинг натижасида камма босчичлардан ўтган суюшлик насосдан чишганида бошлињич катта тезликка эга бўлади ва суюшлик НКШ лар бўйича юшорига кўтарилади.

Марказдан ёчма насоснинг электродвигателига келадиган электр токи маҳсус сим оршали келади. Бу сим ер юзидан то насосга ёадар думалош кесимда бўлса, насосдан электродвигателгача бўлган масофада яssi ёолда бўлади. Одатда бу сим энг ўйин шароитларда (юшори босим ва ёарорат, суюшлик бор ёолат,

агрессив газлар таъсири ва ё.к.) ишлашга мўлжалланган бўлади.

Ер усти жиқозлари аввало шудуš усти мосламалиридан иборат бўлиб, бу мослама фавворавий мосламанинг баъзи бир элементлари бўлиши мумкин. Шунингдек, сим ёалтаги маҳсус Ўрнатгичга Ўрнатилган юлда, ёалтакни бемалол айланишини таъминлаб туриши керак. Ер усти жиқозларининг энг асосийси куч трансформатори ва уни бошшариш станциясидир.

Юшорида айтиб Ўтганимиздак, ЧМ-Э лар ёар хил шароитларга шараб, кўп турли шилиб ишлаб чишарилмошда.

Одатда ЧМШЭ диаметри бўйича тўрт гуру́кга бўлинган: 5, 5А, 6, 6А. Бу гуру́клардаги насосларнинг ёкам мақсулдорлиги ва ёкосил шиладиган тайзиши бўйича бир неча турлари мавжуд (2-жадвал).

Марказдан ўочма чуўтур насослар оддий (УЭЦН), занглашга (УЭЦНК) ва емирилишга (УЭЦНИ) мустаќкам шилиб тайёрланмошда. ЧМКЭ ларнинг асосий ишлатиш чегараси уларни ўанчалик чуўурликка тушириш ва мақсулдорлиги билан фарш шилади.

ЧМШЭ лар 1920 м гача бўлган чуўурликда ишлаши мумкин. Мақсулдорлиги бўйича эса 40 дан 100 м³/с гача бўлган оралишдаги шудуšларга туширилиши мумкин.

ЧМШЭ ларни ишлатиш учун нефть շазиб чиšариш корхоналарида анча ривожланган ва жуда яхши таъминланган таъмирлаш устахонасига эга бўлиши керак. Чунки ЧМШЭ ларни ишлатиш жараёнида асосий таъмирлаш ишлари электродвигателни электр ўтказувчи Ўрамларини шўйиб кетишидан двигател Ўрамларини тиклаш ишлари ва насоснинг босчичларини емирилган халшаларини алмаштиришдан иборат.

**) Ўзбёқистонда ЧМШЭ лар ишлаб чиšарилмайди, шунинг учун Россияда ишлаб чиšарилаётган ЧМШЭ ларнинг кўрсаткичлари келтирилган.*

Ўзбёқистонда ЧМШЭ лар 1970-1978 йиларда ђарбий Ўбёқистондаги Шўрчи, Шўртепа, Жаршош, Ошжар конларида, 1968-1975 йилларда Фарђона во-дийсидаги баъзи бир конларда шисча муддатда ишлатилди. Шундан кейин ЧМШЭ лар республикамиздаги конларда умуман ишлатилмаяпти.

Электр ёуввати билан ишлайдиган ва ЧМШЭ лардан фарш ёиладиган яна бир турдаги насослар мавжуд (винтли насослар).

Винтли насослар ёки ЧМШЭ лар каби шудушига НКШ лар ёрдамида туширилади. Ер ости ва ер усти жиқозлари худди ЧМШЭ лариникидек.

Винтли насосни ЧМШЭ лардан асосий фарши-унинг ишловчи босчичлари Ўрнига винт Ўрнатилган бўлиб, конструктив жиқатидан бундай насос анча содда бўлади, таъмирлаш ишлари ёки енгил кўчади. Винтли насосларни юшори шовушшошли, газ омили катта бўлган нефть конларида ишлатиш айнишса яхши самара беради. Бу турдаги насослар Ўзбекистонда ишлатилмаган.

2 - жадвал

Чўктирма марказдан ўочма электрнасосларнинг техник кўрсаткичлари

ЧМШЭ нинг	Яхлитланган мақсулдорлиги,	Тазийш	Тавсияланган ишлаш кўрсаткичлари	
Турлари	м ³ /кун	м	мақсулдорлик, м ³ /кун	тазийш, м
1	2	3	4	5
5-ГУРУЎИ				
У2ЭЦН5-40-1400	40	1400	25-70	1425-1015
УЭЦН5-80-1200	80	1205	60-115	1285-715
УЭЦН5-130-1200	130	1165	100-155	1330-870
УЭЦН5-200-800	200	795	145-200	960-546

УЭЦН-80-1550	80	1600	60-115	1680-970
УЭЦН5-80-1800	80	1780	60-115	1905-1030
УЭЦН5-40-1750	40	1800	25-70	1850-1340
УЭЦН5-130-1400	130	1460	100-155	1700-1100
5 А-ГУРУКИ				
УЭЦН5А-100-1350	100	1380	80-140	1520-1090
УЭЦН5А-160-1100	160	1070	125-205	1225-710
УЭЦН5А-160-1400	160	1425	125-205	1560-1040
УЭЦН5А-160-1750	160	1755	125-205	1920-1290
У1ЭЦН5А-250-800	250	810	190-330	890-490
У1ЭЦН5А-250-1000	250	1000	190-330	1160-610
У1ЭЦН5А-360-600	360	575	290-430	660-490
У2ЭЦН5А-360-700	360	700	290-430	810-550
У2ЭЦН5А-360-850	360	850	290-430	950-680
У2ЭЦН5А-360-1100	360	1120	290-430	1260-920
У2ЭЦН5А-500-800	500	810	420-580	850-700
6 -ГУРУКИ				
У1ЭЦН6-100-1500	100	1500	80-145	1610-1090
У2ЭЦН6-160-1450	160	1590	140-200	1715-1230
У4ЭЦН6-250-1050	250	1185	190-340	1100-820
У2ЭЦН6-250-1400	250	1475	200-330	1590-1040
УЭЦН6-250-1600	250	1580	200-330	1700-1075
У2ЭЦН6-350-850	350	890	280-440	1035-560
УЭЦН6-350-1100	350	1120	280-440	1280-700
УЭЦН6-500-750	500	785	350-680	930-490
6А-ГУРУКИ				
У1ЭЦН6А-500-1100	500	1000	350-680	1350-600
У1ЭЦН6А-700-800	700	800	550-900	850-550


ГИДРОПОРШЕНЛИ НАСОСЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ

Гидропоршенли насоснинг бошша насослардан асосий фарши - насосни ишлатиш учун сарф бўладиган энергия сифатида ер юзидан шудушичига қайдаладиган суюшлик энергияси ишлатилади.

Гидропоршенли насос шурилмаси (ГПНШ) таркибига шудушичига насоси, гидродвигатель золотникли таршатгичи билан), НКШ лар киради. Ер устидаги ускуналари ишчи суюшлигини тайёрловчи шурилма ва кучли насос бўлмасидан иборат.

ГПНШ лар шудушичига насосини ишлаш усулига шараб учтури: бир ёшли, икки ёшли ва дифференциал таъсир этувчи турлари мавжуд.

Ишчи суюшлик узлуксиз қолда юшоридан кучли насос бўлинмаси оршали шудушичига қайдалади ва маҳсус канал (22 - расм, а) (3) оршали гидродвигателга (4) етказилади. Гидродвигател (4) билан биргаликда уланган золотник катта босимда келаётган ишчи суюшликни гидродвигател поршенини (5) дам юшори, дам пастки ўисмига йўналтириб туради.



22 - расм. Гидропоршени насос ўрилмаси схемаси

Бир вა́стнинг ўзида золотник ёрдамида ишлаб бўлган ишчи суюшлик юшорига (2) қайдалади. Ана шу тариҳада насос поршени ишлаб нефтни шабул շилиб олиб, уни маълум бир босим остида юшорига (1) қайдайди.

ГПНШ конструктив тузилишида гидродвигатель поршени (5) ўдуш насос поршени (9) билан махсус шток (6) оршали мустаќкам бир элемент қолида ясалган бўлади.

Бир ёшли таъсир этувчи насосда поршен (9) юшорига қаракат ўилганида дамловчи тўсчич (13) ёпилади ва сўрувчи тўсчич (12) очилиб насоснинг цилиндири нефть билан тўлади.

Поршенни (9) пастга щараб бўлган қаракатида сўрувчи тўсчич (12) ёпилиб дамловчи тўсчич (13) очилади ва нефть насос цилинтридан юшорига (1) қайдалади. Бу пайтда поршеннинг (9) устки ўисмидаги бўшлиш махсус тешикча (8) оршали шудуёнинг НКШ лар ташшариси билан уланади. Бир ёсли таъсир этувчи насос ѕўлланилганда шудуш номунтазам холда ишлайди.

Икки ёсли таъсир этувчи насосда (22 - расм, б) нефтни юшорига қайдалиш жараёни узлуксиз равища бўлади, чунки насос поршени (9) юшорига қам пастга қам щараб қаракатланганида нефтни мунтазам юшорига щараб қаракатланиши таъминланади. Бунинг асосий сабаби икки ёсли таъсир этувчи насоснинг конструктив тузилишидан бўлиб, насос поршени (9) юшорига қаракат ѕилганда поршен юшорисида жойлашган сўрувчи тўсчич(12) ёпилади, дамловчи тўсчич (13) очилади ва шу ваشتнинг ўзида поршен остки ўисмидаги сўрувчи тўсчич (13) очилади. Бундан кўриниб турибдики, насос поршенининг (9) устки ва остки ўисмидаги қардоим нефть бўлиб, поршен юшорига қаракат ѕилганида унинг устидаги нефть, пастга қаракат ѕилганида поршеннинг (9) остидаги нефть НКШ ларга узлуксиз равишида қайдалиб турар экан. Демак, икки ёсли таъсир ѕилувчи насоснинг маќсулдорлиги бир ёсли таъсир

шилувчи насосга нисбатан деярли икки баравар ортиш экан.

Дифференциал таъсир этувчи ГПНШ нинг ёкам ишлаш услуби худди икки ёшлама таъсир этувчи насосга ўхшаш бўлиб, фашат поршен (9) юшорисидаги сўрувчи (12) ва дамловчи (13) тўсишлар ўрнига поршеннинг (9) ўзига дамловчи тўсиш (13) ўрнатилган. Нефтни юшорига юйдаш жараёни юшоридан юйдалаётган ишчи суюшлик билан юшорига кўтарилаётган нефт босимлари айирмаси қисобига бажарилади.

ГПНШ ларнинг ишлаб чишаришда кўпрош ўзланиладиган тури - икки ёшли таъсир этувчи насослар бўлиб, улар аввало нефть чишишини бир маромда узлуксиз юйда бўлишини таъминласа, иккинчи томондан бундай ўдушларни ишлатиш анча ўлай ва соддадир.

ГПНШ ларнинг умумий камчилиги бундай ўрилмаларни ишлатиш учун ўдушса икки шатор НКШ ёки бир шатор НКШ юйда пакер тушириш зарурлигидир. Албатта, ўдушса икки шатор НКШ туширишнинг ўзи мурраккаб бўлса, бунинг устига бундай ўдушларни таъмирлаш ишлари янада ўйинлашиб кетади. Ана шундай камчиликлари бўлганлиги учун ГПНШ лар ишлаб чишаришда кенг ўзланилмади.

Ўзбекистонда ГПНШ лар умуман ишлатилмаган.


Тебратма насосларнинг тузилиши

Тебратма насослар (ТН) (23 - расм) ўгурунчаликка тушнилдириладиган НКШ ларнинг ичиға ўрнатилган шарсимон тўсчичлар (7), НКШ ларнинг ташшарисига ўрнатилган ва уларни тебратма қаракат натижасида бир-биридан ажралиб кетмаслигини маҳсус тишин (5), марказлдаштиргич (8) ва НКШ ларнинг юзори ўсмига уланган (ер юзида) маҳсус тебратгичдан (1) иборат.

ТН нинг ишлаш жараёни ўйидагичадир. Тебратгичлар электродвигатель оршали қаракатга келади ва бу қаракатни НКШ лар биринмасига узатади. Одатда тебранишлар амплитудаси 7-19 мм бўлиб, ана шу тебранишлар натижасида маълум бир мишдордаги суюшлик энг пастда жойлашган биринчи НКШ ичиға киради. Тебранма қаракат узлуксиз бўлганлиги туфайли биринчи ўувур секин- аста суюшликка тўлади ва кейинги ўувурга ўтади. Ана шундай асосда нефть НКШ ичидағи шарсимон тўсчичлар ўувур ичидаги нефтни пастга ошиб тушишига йўл ўймайди.

Бундай турдаги насослар фазат синов таришасида ишлатилиб кўрилган, асосий кўрсатгичлари бошша тур-

даги насослардан анча паст бўлганлиги туфайли ишлаб чиёаришда кенг ўлланилмади.



23 - расм. Тебратма насос схемаси

ШУДУШЛАРНИНГ ЖОРИЙ ВА КАПИТАЛ ТАЪМИРИ

Шудушиларнинг нормал иши бузилиши сабаблари

Шудушиларни ишлатиш жараёнида мақсулотнинг кескин камайиши, баъзан эса суюшлик ёки газ келиши тўхтаганлиги сабабли уларнинг иши тўхтайди.

Шудуෂларнинг нормал ишини шайтадан тиклаш учун бутун ер ости ускуналарини ѕутариш, унинг баъзи ѕисмларини алмаштириш ёки таъмирлаш, шудуෂ тубидаги ѕум тишинини тозалаш ва шу каби бир ѕатор тадбирларни бажариб, ер ости ускуналари шайтадан туширилади.

Шудуෂ ишининг технологик режимини ўзгартириш юкам насос-компрессор ѕувурларини алмаштириш ёки уларнинг туширилиш, чуෂурлигини ўзгартириш чуෂурлик насосини алмаштириш ва шу каби ишларни бажариш билан боශлиш.

Кўп юлларда шудуෂ ва унинг туби юлатлари ўзгарганлиги сабабли яна маќсулот миෂдори камайиши мумкин. Масалан маќсулот таркибидаги сув юисси кескин ошиши натижасида изоляция ишларини олиб беришга зарурат туѓилади.

Бу ишларнинг юаммаси шудуෂлар остини таъмирлаш билан боශлиш.

Таъмирлаш ваෂтида шудуෂларнинг тўхтатилиши уларнинг ишлатилиш коэффициенти оршали юисобга олинади.

Шудуෂнинг ишлатилиш коэффициенти унинг муайян ваෂт (ой, квартал, йил) давомида ишлаган кунларнинг таෂвим кунларига нисбати оршали

кисобланади. Нефть ва газ шудусларида бу коэффициент 0.94 - 0.98 га тенг, яъни шудуš ишлашининг 2 - 6 % таъмир ишлари билан боғлиш. Шудусларнинг таъмири ер ости ва капитал таъмирга бўлинади.

Ер ости таъмирига шийидаги ишларни бажариш киритилади:

- а) насос ёки унинг айрим шисмларини алмаштириш;
- б) насос штангалари узилишини таъмирлаш;
- в) чуўурлик насосини ювиш ва шум якорини тозалаш;
- г) кўтаргич шувур ва штангаларни алмаштириш;
- д) кўтаргич шувурлардаги геккага ошимни барта-рафлаш;
- е) шум тикинини ювиш ва тозалаш;
- ж) кўтаргич шувурларнинг суюшликка чукиш чўкурлигини ўзгартириш.

Капитал таъмирга шийидаги анча мураккаб ишлар киритилади.

- а) мустақкамловчи шувурдаги аварияларни барта-рафлаш;
- б) шатлам сувларини изоляция ёилиш;
- в) бошса мақсулдор шатламга ўтиш;
- г) шатламни гидравлик ёриш ва қоказолар.

Шудуෂларни таъмирлашда ѕўлланиладиган техника

Ер ости ва капитал таъмир билан бођлиш юмма ишлар ѕудуෂдан насос-компрессор ѕувурлари колоннаси ва штангалар колоннасини кўтариш ва тушириш билан бођлиш. Шунинг учун ѕудуෂ устида кўтаргич ѕурилма ўрнатилади.

Бу ѕурилмалар сифатида асосан минора ва мачталар хизмат ѕилади. Кўтаргич механизм сифатида автомобил ёки тракторда ўрнатилган лебедка ишлатилади.

Минора оддий полиспаст ёки тол тизими билан таъминланган бўлиб, унинг илгакига маҳсус мослама ёрдамида кўтариладиган юк (ѕувур, штанга) илинади. Щудуෂдан кўтариленган ѕувур ва штангалар минора ёки мачта ёнида ѕия ўрнатилган маҳсус сукигак (стеллаж)га жойлаштирилади.

Таъмирлашда ишлатиладиган минораларнинг баландлиги 22,28 метр бўлиб, улар 50 тоннадан 75 тоннагача юк кўтара олади.

Унча чуෂур бўлмаган ѕудуෂларни таъмирлашда минора ўрнига баландлиги 15 - 22 метр ва юк кўтариш

шобилияти 15 - 25 тонна бўлган мачталардан фойдаланилади.

Тал аршони (осма аршон) диаметри 11 - 28 мм бўлган пўлат симлардан тузилган.

Кўтариб тушириш операцияларида насос - компрессор ёувурларини муфта остидан илиб олиш ва саълаб туриш учун ёувур элеваторлари ишлатилади. Штангалар колоннасини кўтариб тушириш учун юк кўтариш шобилияти 5 -10 тонна бўлган штанга элеваторлари ёулланилади.

Насос-компрессор ёувурлари ва штангаларни бир-бирига улаш ёки уларни ажратиш учун занжирили ёки шарнирли ёувур ва штанга калитларидан фойдаланилади.

Ер ости таъмири

Ўдуўларнинг ер ости таъмирида ўйидаги операциялар бажарилади:

1. Транспорт ишлари, яъни таъмирлаш учун керакли техника, реагент ва бошша мақсулотларни ўдуўса етказиш.

2. Тайёргарлик ишлари. Таъмир қарактери билан бођлиш қамма тайёргарлик ишлари бажарилади.

3. Кўтариб тушириш операциялари. Таъмир қарактери ва турига ўараб ёттаргич мосламалар ёрдамида насос - компрессор ўвурлари колоннаси ва штангалар колоннасини кўтариш ва тушириш.

4. Щудуšни ювиш, ёум тикинидан тозалаш, щудуš ускуналарининг айрим ўисмларини алмаштириш, кичик аварияларни бартарафлаш ва шунга ўхшаш ер таъмири турларини бажариш.

5. Якуний ишлар, яъни таъмирлаш тугатилгандан сўнг техникани жўнатиш, щудуšни ўзлаштириб ишга тушириш, рекультивация ишларини бажариш.

Мисол таришасида ер ости таъмири турларидан бири-щудуšни ёум тишинидан тозалаш ва ювиш жараёнини кўриб чишамиз.

Щудуš тубида қосил бўлган ёум тишини туѓри, тескари ёки комбинациялашган қолларда ювилади.

Тұѓри ювишда ишчи суюшлыги (одатда оддий сув ишлатилади) насос-компрессор ўвурларига қайдалиб ёум тишини ювилади ва суюшлик-ёум аралашмаси ўвур орткиси ўисмидан ер юзасига кўтарилади.

Тескари ювишда ишчи суюшлыги ўвур орткиси ўисмига қайдалиб циркуляция ёрдамида суюшлик -

шум аралашмаси насос компрессор шувурлари оршали ер юзасига кўтарилади.

Шум тишинини тўђри ёки тескари ювиш суюшлик - шум аралашмаси оshima инг тезлигини таъминлаш билан бођлиш. Аралашма насос компрессор шувурлари оршали кўтарилганда унинг тезлиги шувур орткї шисми оршали олинишига нисбатан анча юшори бўлади.

Конкрет шудуš шароитига шараб зарур қолларда шум тишинини тескари усулда ювишни бошлаб (яъни аралашма оshima тезлигини ошириб), кейин тўђри усулга ўтиш мумкин. Бу қолат комбинациялашган усули деб ном олган.

Шудуšларнинг капитал таъмири

Шудуšларни капитал таъмирлашда бурђилаш дастгоќи, турбобур, бурђилаш шувурлари, цементлаш агрегатлари ва шулар каби маҳсус ускуналар ишлатилади.

Капитал таъмирнинг энг қарактерли турлари:

таъмир - изоляцион; таъмир - тузатиш; тут्सич ишлар туркумидан иборат.

Таъмир изоляция ишлари асосан шудуšша чекка сувлар ошиб келишини бартарафлаш билан бођлиш.

Цемент қалшаси мустақкам бўлмаган ўисмлардан - мақсулдор шатламдан юшори ёки пастки ўисмларида чекка сувларнинг шудушса ошими одатда бу оралишни цементлаш натижасида бартараф этилади.

Цеменлашнинг қамма турида қам шудуши бурђилашда ишлатиладиган сифатдаги тампонаж цементдан фойдаланилади. Цементни эритиш учун ишлатиладиган сув мишдори куруш цементнинг 40 - 50 фоизини ташкил этади. Цементлашдан олдин жараёни бажариш учун керак бўлган цемент эритмаси мишдори ва бостирувчи суюшлик (сув) мишдори қисобланади.

Таъмир - тузатиш ишларига мустақкамловчи шувурнинг сишилган ўисмини тузатиш, ундаги синишилик ва қосил бўлган дарзликларни таъмирлаш киритилади.

Мустақкамловчи шувур турли сабабларга кўра бузилиши мумкин.

Кертик ўисмидаги дефект ёки шувур девори ўалинлигининг камайиши сабабли бу жойлар сув таъсирида тез емирилади. Шудуш тубидан мақсулот таркибида кўп мишдорда шум ошиб келса тоғ жинслари ўпирилиб мустақкамловчи шувурни сишиб шўйиши мумкин. Шувурнинг сишилиб шолган ўисми бурђилаш шувурлари ёрдамида тушириладиган бурђи

ёрдамида ёки фрезер ёрдамида тузатилиб бу ўисмга босим таъсирида цемент эритмаси қайдалиши натижасида цемент қалшаси билан мустақкамланади.

Шудуෂларни капитал таъмирашда шудуෂша узилиб тушган ѕувур ёки бошса асбобларни тутиб олиб юшорига кўтариш алоќида ақамият касб этади. Насос - компрессор ѕувурлари узилиб шудуෂша тушиб кетса, шудуෂ тубига урилиб эгилади ва бир неча жойидан синиши мумкин. Шунингдек бу ѕувурлар шудуෂдаги мавжуд ѕум тишинига тишилиб ўолиши қам мумкин.

Шудуෂша тут්нич асбобларни туширишдан олдин ундаги урилиб тушган ѕувур ёки бошса предметларнинг қолатини билиш маෂсадида бу шудуෂша маҳсус муќр туширилади. Муќр металл корпусдан иборат бўлиб, ўрђошинли ўобишша эга. Бу муќрнинг диаметри мустақкамловчи ѕувур диаметридан 20 - 25мм га кичик.

Муќр ёрдамида шудуෂдаги ѕувур ёки бошса предметнинг жойлашган шароитига ўараб уни тутиб олиш ва юшорига кўтариш мумкин.

Шудуෂни таъмирашда ўийидаги тут්нич асбоблар: овершот, колокол, ѕувур тут්нич, метчик, илгаклар, ўармоෂлар, штопорлар, ёршлар ва қоказолар ишлатилади.

Насос-компрессор шувурларини тутиб олиш учун чап ва ўнг кертикли шувур туткичлар ишлатилади.

Насос - компрессор шувурининг муфтасини тутиш учун овершот ўлланилади.

Бу шувурларнинг ташси ўсмидан тутиш учун колоколдан фойдаланилади. Ишлатиб бўлинган эксплуатациян ўдушни бартарафлаш (ликвидация ёилиш) кам капитал тъемир турига киради. Бунда ўдушдаги мустақкамловчи шувур кесиб олиниб юзорига кўтарилади, унинг танаси цементланади ва ичи лойли эритма билан тўлдирилади.

НЕФТЬ, ГАЗ СУВНИ КОНЛАРДА ЙИ҆ИШ, ТАЙЁРЛАШ ВА УЗАТИШ.

Тайёр нефть ва табиий газ маќсулотларига шуйиладиган талаблар

Нефть ва газни конда йиҷиш, тайёрлаш ва узатиш узлуксиз жараён бўлиб, бунда ўдушдан чињсан маќсулотни давлат стандартлари талабларига мос юлга келтириш керак бўлади.

Нефть ер остидан чињаётганида Ўз таркибида юар хил тузлар, тођ жинсининг майда заррачалари, табиий газлар ва сувни бирга олиб чињади. Шунинг учун нефть

шудуňдан чиňшанидан кейин коннинг Ўзида маxсус тай-
ёргарликдан ўтказиб тайёр маxсулот қолига келтири-
лиши керак.

Тайёр нефть маxсулоти давлат стандарты бўйича
маълум бир талабларга жавоб берни керак. Нефть
конда тайёрланганлик даражасига кўра уч гуруќга
бўлинади. Ана шу гуруќларнинг тайёргарлик даражасига
шўйиладиган талаблар 18.1 - жадвалда келтирилган.

Тайёр нефть маxсулотининг физик кўрсаткичлари

3-жадвал

Кўрсаткичлар	Гуруќлар		
	1	2	3
1. Хлор тузларининг миšдори мг/дм ³ дан ошмаслиги керак	100	300	900
2. Сувнинг масса миšдори, % дан ошмаслиги керак	0,5	1,0	1,0
3. Тоj жинси заррачалари, % дан ошмаслиги керак	0,05	0,05	0,05
4. Буѓнинг тўйинганлик босими, кПа (мм. Симоб уст.) дан ошмаслиги керак	66,7 (500)	66,7 (500)	66,7 (500)

Тайёр нефть таркибидаги олtingугуртнинг масса
миšдори бўйича шўйидаги синфларга бўлинади:

- 1 - кам олtingугуртли - 0,60% гача;
- 2 - олtingугуртли - 0,61 дан 1,80% гача;
- 3 - юшори олtingугуртли - 1,80% дан юшори.

Шунингдек, тайёр нефть 20 °С даги зичлиги бўйича қам шўйидаги уч синфга бўлинади:

- 1 - енгил 850 кг/м³ гача;
- 2 - Ўртacha 851 дан 885 кг/м³ гача;
- 3 - ођир 885 кг/м³ дан юшори.

Қар бир нефт шазиб чишарувчи корхона ана шу талабларга мос шилиб тайёрланган нефтни истеъмолчига жўнатиш керак. Агар юшорида кўрсатилган талабларга жўнатилган тайёр нефть мақсулоти жавоб бермаса, у қолда истеъмолчи томонидан нефть топширган корхонага нисбатан рекламация (мақсулотнинг сифатсизлиги ва бунинг натижасида кўрилган зарарни тўлаш қашидаги даъво) бериллиши мумкин.

Нефтни сифатига шараб нарх белгиланган, шунинг учун қам нефт шазиб чишарувчи ташкилотлар нефтни иложи борича энг сифатли қолда (1-гуруқ нави) топширгани маъсаддаги мувофиқдир.

Худди шунингдек, табиий газларга қам маълум талаблар шўйилган бўлиб, улардан асосийлари шўйидагилардир:

1. Водород сульфиднинг (H_2S) масса миъдори 0,02 г/м³ дан ошмаслиги керак;
2. Меркаптанли олtingугуртнинг масса миъдори 0,036 г/м³ дан ошмаслиги керак; *)

3. Кислороднинг ёжим миšдори 1,0% дан ошмаслиги керак;
4. Џаттиш механик заррачаларнинг миšдори 0,001 г/м³ дан ошмаслиги керак;
5. Табиий газни истеъмолчиға топширадиган жойида унинг шудринг нуғтаси шу жойдаги газ қароратидан паст бўлиши ташишланган.

Газ ёзаби чишарувчи корхона ёкам истеъмолчиға топширадиган газини юшорида қўрсатилган талабларга мос ёлда тайёрлаши шарт.

Конлардаги ишлатиладиган ўзвурлар таснифи

Қар ёнданай нефть ва газ конида ўдушлардан чишсан мақсулотни тайёрлаш ўрилмалариғача етказиш учун қар хил турдаги ўзвурлар ишлатилади. Бу ўзвурлар зидан ўтказаётган мақсулоти, босими, вазифаси каби омилларга шараб турли-туман бўлади.

Конлардаги ишлатиладиган ўзвурларнинг ўйидаги умумий таснифи мавжуд:

- a) ўтказаётган мақсулоти бўйича:
 - нефть ўзвурлари;
 - газ ўзвурлари;
 - нефть-газ ўзвурлари;

- конденсат шувурлари;
- сув шувурлари;

**) Истеъмолчи билан йзаро шартнома асосида баъзи қолларда водород сульфид ва меркаптанли олтингугуртнинг мишдори юшори бўлган табиий газни алоқида газ шувурлари оршали етказиб беришга руҳсат этилган.*

- реагент шувурлари.

Б) бажарадиган вазифасига шараб:

- йўналтирувчи шувурлар;
- ииҷувчи шувурлар
- юшори босимли шувурлар, босими 2,5-6,0 Мпа;
- Ўрта босимли шувурлар, босими 1,6-2,5 Мпа;
- паст босимли шувурлар, босими 1,6 Мпа дан паст.

Одатда юшори ва Ўрта босимли шувурлар тазийшли шувурлар, паст босимли шувурлар тазийисиз шувурлар қисобланади.

г) гидравлик тарқи бўйича:

- оддий шувурлар, бундай шувурлар бир хил диаметрга эга бўлиб, унга бошса шувурлар уланмаган бўлади;

– мураккаб շувурлар, бундай շувурларнинг диаметри қар хил бўлиши, шунингдек շувурларга бошса շувурлар уланган бўлиши мумкин.

д) շурилиши бўйича:

- ер ости շувурлари;
- ер усти շувурлари;
- қаводан ўтказилган շувурлар
- сув ости շувурлари.

Бу тасниф конларда ишлатиладиган нефть ва газ йиғиши, тайёрлаш тизимидағи շувурларга тааллуғли бўлиб, узо́ша узатувчи շувурларга тегишли эмас.

Йўналтирувчи շувурлар շудуғдан биринчи гуруқий Ўлчагич շурилмаларигача бўлган масофада ишлатилади. Биринчи гуруқий Ўлчагич շурилмаларидан нефтни йиғиши ва тайёрлаш շурилмаларигача бўлган масофада йиғувчи շувурлар ишлатилади.

Тазийиши շувурларда мақсулот շувурни тўлиш тўлдириб о́сади, тазийишиз շувурларда շувур ичи тўлиш бўлмаган қолда ошиши мумкин.

Конларда нефть ва газни йиғиши тизими շудуғдан то нефть ёки газни тайёрлаш շурилмаларигача бўлган շувурлар, ўлчов асбоблари ва йиғиши пунктларини Ўз ичига олади.

Нефтни щудуෂлардан йиජиш ва тайёрлашнинг бир неча тизимлари мавжуд.

Тазийиෂли Баронян - Везиров йиජиш тизими 1946 йилда бокулик муќандислар томонидан яратилган бўлиб, бу тизим биринчи тўлиෂ ётиෂ ќолда ишланган нефть йиජиш ва тайёрлаш тизими бўлиб қисобланади (24-расм). Бу тизимда нефтни йиජиш учун щудуෂлар (1, 12, 13) бошидаги босимни 0,5-0,6 МПа атрофида саෂлаб туриши керак бўлади. Бундай босим нефтни бошланѓич йиජиш ва Ўлчаш пунктларидағи асбобларга (13), ундан кейин эса нефтни тайёрлаш ускуналаригача етиб боришини таъминлайди.

Агар щудуෂлар бошидаги босим 0,6 МПа дан ошиෂ бўлса, у ќолда бундай щудуෂ олдида маҳсус газзажратгичлар (2) Ўрнатилиб, бу ерда нефтдаги эриган газ ажратиб олиниб газ йиජиш тизимига йўналтирилади.

Нефть щудуෂлардан чишиб йўналтирувчи ўзвурлар орෂали Ўлчаш асбобига (3) етиб келади. Бу ерда ќар бир щудуෂ маќсулот миෂдори навбатма-навбат Ўлчанади. Бир Ўлчов асбобига еттитагача щудуෂ уланиши мумкин.

Ўлчов асбобидан Ўтгандан кейин ажратилган газ маҳсус ажратгичга (5) юборилиб, у ерда 0,1 МПа бо-

симгача газдан нефт томчилари ажратиб олинади ва газ газшуритгичга йўналтирилади. Бу ерда газ шуритилиб, тозалангандан сўнг юшори босимли компрессорларга (11) йўналтирилади. Компрессорларда (11) газ юшори босимгача сизилади ва газдаги конденсатни ажратиб олиш учун яна бир газажратгичга (10) йўналтирилади. Бу ердан чишкан тўлиш тозаланган газ газни шайта ишлаш заводига ёки газкўтаргич усули билан ишлаётган шудусларга (13) юборилади.

Ўлчов асбобларидан чишкан нефть тиндиргичларга (6) йўналтирилади. Бу тиндиргичларда (6) нефтдан сув ва шаттиш моддалар (шум) ажратиб олинади. Тозаланган нефть катта қажмдаги маҳсус саълагичларга (7) юборилади. Тайёр мақсулот қолдаги нефть саълагичлардан (7) нефтни шайта ишлаш заводига ёки темир йўлдаги нефть шўйиш эстакадаларига нефть шувурлари оршали насос станцияси ёрдамида қайдалади.

Тиндиргичлардан (6) ажратиб олинган сув ва шум биргаликда шумажратгичга (8) келиб тушади. Бу ерда шум сувдан ажратиб олинади, сув маҳсус сув йиғиладиган қовузларга жўнатилади. У ерда сув юзида йиғилган нефть насослар оршали тортиб олиниб тиндиргичларга юборилади.

Баронян - Везиров йиђиш тизими Озарбайжон, Туркманистон каби давлатлардаги конларда қозиргача саşланиб шолган.

Грозний нефт институтининг йиђиш тизими Ўз ичига тўрт йирик бутланган тизимларни бириктирган бўлиб, Баронян - Везиров йиђиш тизимидан замонавийлиги, шулайликлари ва маќсулот йўшотилишлар минимумгача камайтирилганлиги билан фарш ёилади (24-расм).

Тўрт йирик бутланган тизимга гурукий Ўлчагич шуримаси, биринчи босчич газсизлантириш шуримаси (керак бўлган қолларда), марказий газсизлантириш шурималари ва нефтни мужассам тайёрлаш шурималари киради.

Бу йиђиш тизимида юшори босимдаги фаввора усули билан ишлаётган шудушлар (1) бошида 6-7 МПа босим саşланиб турилади. Бунинг натижасида нефть гурукий Ўлчагич шуримасигача (2) ва ундан кейин биринчи босчич газсизлантириш шуримасига (3) қамда нефтни тайёрлаш тизимларигача Ўз босими билан етиб бориши таъминланади. Шудушлар бошидан 6-7 МПа босим саşлаб турилиши нефтни тайёрлаш тизимини 100 км масофагача узошлиқда Ўрнатиш имкониятини беради.

Гуру́кий Үлчагич шурилмасида (2) 14 тагача шуду́шларни ма́ксулот ми́шдори Үлчаниши мумкин. гуру́кий Үлчагич шурилмасидан нефть, агар эриган газ ми́шдори жуда катта бўлса биринчи босчич газсизлантиргичга йўналтирилади. Бу ерда дастлабки ажратиб олинган газ тўғри газни шайта ишлаш заводига (4) ёки бошша бир истеъмолчига юборилади. Нефть биринчи босчич газсизлантиргичдан ўтгандан сўнг марказий газсизлантириш шурилмаларига (5) йўналтирилади. Бу ерда нефть уч босчичли газсизлантириш жараёнидан ўтади. Ажратиб олинган газнинг ўзи кам унда эриган қолда бўлган оғир углеводородлардан (конденсат, нефть заррачалари) тозаланади, шуритилади ва газни шайта ишлаш заводига (4) ёки истеъмолчига юборилади. Газсизлантирилган нефть эса нефтни мужассам тайёрлаш шурилмаларига (6) етиб келади. Бу ерда сув ва шум заррачаларидан тозаланиб, тайёр ма́ксулот қолига келтирилади ва бу ердан нефтни шайта ишлаш заводларига ёки темир йўл нефть шўйиш эстакадаларига шувур оршали жўнатилади.

Грозний нефть институтининг йиғиши тизими нинг ўзига хослиги бу шуду́шдан чишаётган нефть, газ ва сувли суюзлик бир катта шувур оршали узош масофага (100 км. гача) узатилиши бўлиб, бундай узатишда шувурдаги

о́йимни узлуксизлигига, о́йимни қайдаш тарзига катта а́камият берилади. Бундай тизимдаги нефть йиђиш, узатиш ва тайёрлаш Шимолий Кавказ ва Украина конларида кўпрош ўлланилади.

Бу тизимнинг яна бир афзаллиги -100 км радиусда жойлашган бир неча конлар учун тайёрлаш тизимларини бир жойда бутланган қолда ёриш мумкинлигидадир.

Йиђишнинг тазийиши Гипровосток тизими нефть йиђиш ва тайёрлаш жараёнларини янада йириклаштириш, бир ерда мужассамлаштириш ва маќсулотларни (нефть, газ, конденсат) босим етарли бўлмаган қолда алоқида жўнатиш учун яратилган (26-расм).

Бу тизим ўлланилганида ёдушлар бошида 1,0-1,2 МПа атрофида босим саෂланиб турилади. Ёдушларнинг (1) маќсулот гуру́кий Ўлчагич ёуримасидан (2) ўтганидан кейин биринчи босчич газсизлантириш ёуримасига (3) етиб келади. Бу ерда ажратиб олинган газ ўз босими билан 60-80 км. масофагача узоෂликда бўлган газни ўайта ишлаш заводига (5) юборилади, нефтни насос станцияси (4) оршали марказий нефть йиђиш жойида қисобдан Ўтказилиб, нефтни мужассам тайёрлаш ёурималарида нефть тай-

ёр мақсулот қолига келтирилиб, исьемолчиларга жүнатилади.

Гипровосток тизими күпрош Россиянинг Волгабўйи (Саратов, Волгоград туманлари). Урал олди конларида, қамда Татаристон, Бошширдистон конларида қам кенг шўлланилмошда.

Юшорида кўриб чишилган нефть йиғиш, тайёrlаш ва узатиш тизимлари маълум бир шартшароитларга (шудушларни ишлатиш усули ва шудуш усти босими), шунингдек географик қудудларга мўлжалланиб яратилган. Ўарбий Сибир шароитлари учун қам мўлжалланган тизим мавжуд бўлиб, бу тизим географик муқитнинг табиий шарт-шароитларини (Ўрмонзорлар, ботшошликлар, доимий музлик ва қ.к.) қисобга олгандир.

Булардан ташҳари қар շандай шартшароитларга, географик қудудларга мўлжалланган нефть йиғиш, тайёrlаш ва узатиш универсал тизимнинг кондан олинаётган мақсулотни (нефть, газ, конденсат) тўлиш бир-биридан ажратиб олиш, тайёrlашнинг технологик жараёнидаги йўшотишларни минимумга олиб келиш ва тайёrlаш жараёнларини тўлиш автоматлаштириш ёки компьютер оршали бошшаришгача имконияти мавжуд.

Ана шундай универсал тизим энг охирги замонавий изланишлар натижасини қисобга олган қолда республикамиздаги Күқдумалоš нефтгазконденсат конида шурилган. Күқдумалоš кони нефтгазконденсат кони бўлганлиги учун бу ерда нефть ва газ йижиш тизимлари алоқида-алоқида бўлиб шурилган. Бу тизим кашида батафсилроš 18.5 параграфда тўхталиб ўтамиз.

Нефть ва газни тайёрлаш асбоб - ускуналари

Нефть ва газни конларда тайёрлаш учун қар хил турдаги асбоб - ускуналар ишлатилади. Бу асбоб-ускуналар нефтдан эриган газни тўлиш ажратиб олиш, нефтни шатлам сувларидан тўлиш тозалаш, нефт таркибидаги тузларни ювиш ва ёум заррачаларини ажратиб олиш учун хизмат ѕилади.

Бу асбоб-ускуналарга ажратгич, тиндиргич, ўиздиргич, совутгич, аралаштиргич, электродегидратор, саълагич ва бошча шу кабилар киради.*)

Ажратгичлар турли кўринишда ишлаб чиъарилади ва ўйидаги ишларни бажаради:

- 1) нефтдан эриган газни ажратиб олади;

2) нефтгаз о́симининг аралашишини камайтиради ва шу билан гидравлик ёаршиликларни пасайтиради;

3) нефтгаз аралашмасининг юракатидан қосил бўлган кўпикларни йўшотади;

4) нефтдан сувни ажратиб олади;

5) о́сим юракатининг номунтазамлигини йўшотади;

6) маќсулотни Ўлчайди.

Ажратгичларнинг ўйидаги таснифи мавжуд:

а) ишлатилиш ма६сади бўйича-Ўлчовчи-ажратувчи ва ажратувчи;

б) геометрик шакли бўйича - цилиндрик, шарсимон, тик, ёдия ва ётиш;

в) асосий ажратиш учун таъсир этувчи кучлар бўйича - гравитация, марказдан ёочма ва инерция кучлари;


*) Бу асбоб-ускуналарнинг ўзандай ишлаши ва нефть, газни тайёрлаш жараёнлари «Нефть ва газ ийхиш, тайёрлаш ва узатиш» фанида батафсил берилган.

г) ишлатиш босими бўйича-юшори босимли (6,4-2,5 МПа), йўрта босимли (2,5-0,6 МПа), паст босимли (0,6-0,1 МПа) ва вакуумли;


д) уланган ўдушлар сони бўйича-битта ўдуш учун ва ўдушлар гуруки учун;

е) ажратадиган фазалари бўйича-икки фазали (газ-нефть) ва уч фазалик (газ-нефт-сув).


27 - расмда тик нефтгаз ажратгичи ва 28 - расмда ётиш нефтгаз ажратгичларининг чизмалари келтирилган.




24 - расм. Баронян-Везиров нефт йиғиш тизими




25 - расм. Грозний институтининг йиһиш тизими



26 - расм. Гипровосток нефт йиһиш тизими



27 - расм. Тик ажратгич



28 - расм. Ётиш ажратгич

Тиндиргичларнинг асосий вазифаси нефть эмульсияларининг շиздиргичдан чиňшан оšимини ўабул шилиб олиб ундан сувни ажралиб чишишини таъминлайди.

Нефтдан сув ажралиб чишишни кár иккала суюшликларнинг зичликлари орасидаги тавофт кисобига бўлади. Тиндиргичнинг остки շисмида сув йиђилади ва сувнинг юзасига нефть ажралиб чишади. Тиндиргич остига ѕум заррачалари кám ўтириб ўолади. Тиндиргичдан сув чишариб юборилаётганда ѕум заррачалари кám сув билан бирга чишиб кетади ва маҳсус тозалагичда сувдан ажратиб олинади.

Шиздиргичлар ва совутгичлар кўпрош газ тайёрлашда ишлатилади. Улар газдаги конденсатни ажратиб олиш ва газни мёрий қолатга келтириш учун хизмат ўилади.

Аралаштиргичда нефт чучук сув билан аралаштирилиб, унинг таркибидағи тузлани ювилади.

Электродегидраторлар нефть билан бирга эмульсия қолда чиňшан ўатлам сувларини ажратиб олиш учун хизмат ўилади. Эмульсияни парчалаш (ёки сувни ажратиб олиш) маҳсус электродларга электр ўуввати юбо-

рилиши натижасида сув томчилари бир-бири билан бирлашиб кетади ва секин-аста электродегидратор та-гига ажралиб чиšади.

Эмульсия қолатидаги нефть-сув аралашмасини парчалаш учун деэмулсация аппаратларидан қам фойдаланилади. Бу аппаратларда махсус реагентлар - деэмулгаторлардан фойдаланилган қолда эмульсиялар парчаланади.

Cašлагичлар тайёр нефть маќсулотини вастьинчалик йиђиш учун омборхона сифатида шўлланилади.

Нефть конларида одатда 100, 200, 300, 400, 700, 1000, 2000, 3000, 5000 м³ қажмдагилари ишлатилади. Темир йўл нефть шуйиш эстакадасига ёрашли омборхоналарда 7500 ва 10000 м³ cašлагичлар қам шурилиши мумкин.

ГАЗНИ ЙИЂИШ, ТАЙЁРЛАШ ВА УЗАТИШ ТИЗИМИ (КЎҚДУМАЛОШ КОНИ МИСОЛИДА)

Кўқдумалош конининг ишлаш лойиқасига кўра газконденсат уюмини ишлатиш учун сайкллинг-жараён, яъни конденсатга бой бўлган «мойли» газни ёатламдан

олиб, ундан конденсатни түлиш ажратиб, газни шуритиб уни яна шайтадан шатламга қайдаш усули күзда тутилган. Шунга күра конда газ йиғиш, тайёрлаш ва узатиш тизимини шуришда ана шу мағсадларни амалга оширишни таъминлайдиган шилиб шурилди.

Газконденсат аралашмаси шудушлардан чишиб газ йиғиш пунктлариға келади ва у ердан умумий йиғувчи шувурлар оршали газни комплекс тайёрлаш шурилмасининг (ГКТШ) биринчи элемент газ кириш пунктига (ГКП) етиб келади. Күдумалош конида ГКТШ түртта бир хил шувватга эга бўлган газ тайёрлаш шахобчасидан иборат. Шунинг учун ГКП га етиб келган газ аралашмаси ана шу түртта газ тайёрлаш шохобчасига бир маромда таршатиб берилади.

Газ тайёрлаш шахобчаси билан яшиндан танишиб чишамиз (22.1-расм).

Газ тайёрлаш шахобчасида газ уч босчичда конденсатдан тозаланади, сўнгра газ таркибиға конденсатни ажратиб олишни тезлаштириш ва самарадорли шилиш учун киритилган диэтиленгликолдан (ДЭГ) тозаланади, шуритилади ва компрессор станциясига (КС) юборилади. Ажратиб олинган конденсат қам ДЭГ дан ва конденсат билан ажралиб чишган сувдан тозаланади, сўнгра тайёр мақсулот омборига жўнатилади.

ГКП дан (1) чиšган газ дастлабки С-1 газажратгич-га (2) 12-13 МПа босим ва 62-64°C қарорат остида йўналтирилади. Бу ерда газ аралашмасининг суюшликлардан дастлабки ажралиши таъминланади ва ажралиб чиšган суюшлик (конденсатсув) Р-201 таšсимлагичга (11) йўналтирилади.

Газ аралашмаси С-1 газажратгичдан (2) газнинг қароратини пасайтириш учун қаво билан совутиш аппаратига (ҚСА) йўналтирилади (3). ҚСА да газ қарорати 50-52°C гача пасайтирилади ва газни конденсатдан ажратувчи биринчи босчич С-101 газажратгичига (4) йўналтирилади. Бу газажратгичда ажратилган суюшликлар Р-201 таšсимлагичга (11) жўнатилади, шолган газ аралашмаси эса Т-101 иссишлик алмаштиргичга (5) келиб тушади. Бу иссишлик алмаштиргичга (5) кейинги босчич газ ажратгичларидан (6, 9) ва иккинчи иссишлик алмаштиргичидан (7) чиšган қарорати паст бўлган газ С-101 газажратгичидан (4) келаётган газга нисбатан ўарама-шарши йўналтирилади. Юшори хароратли (С-101) ва паст қароратли (Т-102) газларнинг бир-биридан ўтиши натижасида газни қарорати 33°C гача пасаяди ва ана шу қарорати пасайган газ тайёр мақсулот сифатида газ қайдаш КС га ёки магистрал газ ѕувурига йўналтирилади.

Шундан худди шу жараён С-102 газажратгичи (6) ва Т-102 иссишлик алмаштиргичида (7) яна бир марта шайтарилади. Шундан кейин ёлган газ аралашмаси ошими $9\text{--}10^{\circ}\text{C}$ юароратда штуцерга (8) келади, бу ерда босими 5,8 МПа гача пасайтирилиб учинчи босчич газажратгичига (9) С-103 юборилади.

Учинчи босчичда газ ажратгичдан ажралиб чишсан тозаланган газ яна Т-102 ва Т-101 иссишлик алмаштиргичлариға (7,5) ва ундан кейин эса КС га жүнатилади.

Учинчи босчич газажратгичидан (9) ажралиб чишган суюшликтар конденсат, сув ва ДЭГ дан иборат бўлиб, буларни бир-биридан ажратиб олиш Р-101, Р-103 ташибимлагичлари (11, 13), Т-103 учинчи иссишлик алмаштиргичи (12), В-303, В-201, В-203 шамоллатгичларида (14, 18, 19, 20) бажарилади. Бу жараёнларда ажралиб чишадиган технологик газлар юшори босимли ва паст босимли машъалаларда ёшиб юборилади. Ажратиб олинган ДЭГ Е-301 идишига (21) йиђилади ва маҳсус Н-312 насоси (23) оршали яна газ тозалаш жараёнига шайтарилади. Тайёр конденсат омборга жүнатилса, ажратиб олинган щатлам сувлар ошава сувлар қолатида канализация тизимига жүнатилади.

НЕФТЬ ВА ГАЗНИ УЗОШША УЗАТИШ

Нефть ва газни узошша узатиш усуллари.

Одатда нефть ва газ конлари уларни шайта ишлаш заводларидан ёки бошша турдаги истеъмолчилардан узошша жойлашган бўлади. Шунинг учун нефть ва газни истеъмолчига етказиб бериш катта куч ва маблађ талаб ѕилади. Нефть маќсулотларини ташишнинг ўйидаги тўрт хил усули мавжуд.

Сув йўли оршали ташиш, асосан катта южнадаги танкерларда ташкил ѕилинади. Сув йўли оршали нефть маќсулотларини ташиш учун нефтни ёабул ѕилиб оладиган ва топширадиган жойларида катта южнадаги кемаларни ёабул ѕилиш учун мослашган портлар, насос станциялари, маќсулотни саълаш учун катта южнадаги саълагичлар керак бўлади. Одатда сув йўли билаи нефть маќсулотларини ташиш материклароро миёсда ёки бошша усуллар билан етказилиши иложи бўлмаганда ташкил ѕилинади. Масалан, араб давлатларидаи (Саудия Арабистони, Щувайт, Бирлашган Араб Амирликлари) Европага, Америкага, Японияга нефть ва нефть маќсулотларини ташиш сув йўли оршали ташкил ѕилинган. Бу усул билан нефт ташиш анча ѕиммат деб кисобланади.

Темир йўл оршали нефть ва нефть
мақсулотларини ташиш кенг таршалган усул бўлиб,
айниша мойлар, мазутнинг қамма навлари, битум, па-
рафин кабиларни ташиш учун асосий усул бўлиб
қисобланади. Тсмир йўл оршали нефть ташиш қам
шиммат бўлиб, жуда катта ва доимий мишдорда бу усул
 билан ташиш маҳсадга мувофиқ эмас. Шуни қам айтиш
керакки, темир йўл билан нефтни ташиш сув йўли би-
лан ташишга нисбатан бир маромда узлуксиз нефть
 билан таъминлаб туриш имкониятини беради. Республика-
мизда ана шу усул билан Шашшадарё, Бухоро вило-
ятларидан Фарҳона нефтни շайта ишлаш заводига
нефть ташилади.

Автомобиль билан нефть ва нефть мақсулотларини
ташиш одатда унча узош бўлмаган масофага ташкил
шилиш мумкин. Одатда бу усул кон билан нефтни շайта
ишлаш заводи орасида темир йўли ёки շувурлар
ётказиши мумкин бўлмаган қолда уюштирилади. Маса-
лан, кон билан завод орасида тоғли Ўлка мавжуд
бўлса, бундай қолда автомобиль билан ташишни йўлга
шўйиш мумкин. Лекин бу усул билап катта қажмдаги
нефтни ташишни ташкил шилиш катта куч ва маблағни
талаб շилади, нефть мақсулотлари таннархини сези-
ларли даражада ошириб юборади.

Нефть шувурлари оршали нефтни узатиш энг кенг таршалган усул бўлиб, бошса юмма усуллардан энг арzonлиги, узлуксизлиги билан ажралиб туради. Бу усул билан катта южмдаги нефть ва нефть мақсулотларини (бензин, керосин, дизел ёшилъиси ва к.к.) йил давомида кеч шандай ўйинчилкларсиз уюштириш мумкин. Бу усул билан нефть ташилганда асосий харажатлар нефтни юйдовчи насос станцияларининг фаолиятига ва нефть шувурининг техник юлатини текшириб туришга сарф бўлади.

Барча усуллардан шувур оршали ташишнинг афзалликлари ўйидагилардан кўриниб турибди:


1. Катта южмдаги нефть ва нефть мақсулотлари узлуксиз юлда етказиб берилади.
2. Бир шувурдан нефть ва унинг мақсулотларини етказиб бериш имконияти бор.
3. Шувурларни юар шандай географик шароитда ва юклигаган масофага ўриш мумкин.
4. Бу усул билан нефт ташилганда технологик ўшотишлар энг кам мишдорни ташкил ўиласи.
5. Бу усул энг ишончли, ишлатиш учун шулай ва содда, автоматлаштиришга мойил бўлганлиги билан ажралиб туради.

Газни узатиш фаšат ѕувурлар орšали ташкил ѕилинади. Шуни айтиб Ўтиш керакки, охирги пайтда ѕувурлар оршали суюлтирилган газни ташиш ќам са-марали эканлиги тасдишланди.

Нефть ѕувурлар оршали узатилганда бундай ѕувурлар “магистрал ѕувурлар” деб юритилади. Магистрал нефть ѕувурлари бошланћич насос станцияси-даи (одатда конидаги ёки бир неча конларнинг умумий тайёр маќсулот омборидан) нефтни ўайта ишлаш заво-дигача ёки темир йўл нефть ѕувиш эстакадасининг ом-боригача бўлган масофада ѕурилади. Булар орасидаги масофага щараб нефть станциялари бир ёки бир неча бўлиши мумкин. Магистрал нефть (газ) ѕувурлари катта диаметрдаги (500 - 1200мм) ѕувурлардан ѕурилиб, бошланћич насос станциясидаги ќайдаш ишчи боси-ми 5,0 - 6,5 МПа атрофида саšланади.

**) Танкер-ќажми 50000 дан 1000000 м³ гача бўлган нефть ва нефть маќсулотларини ташиш учун мўлжалланган денгиз ва океанларда юра оладиган ке-ма.*

Ўзбекистонда Фарҳона водийсидаги конлардан Фарҳона ёмада Олтиариш нефтни шайта ишлаш заводларида, Кўқдумалош конидан Бухоро нефтни кайта ишлаш заводига нефть ва конденсатни етказиб бериш ёнувлар оршали ташкил ўилинган.



29 - расм. Кўқдумалош нефтгазконденсат конида газ тайёрлаш тизими

НЕФТЬ ВА ГАЗ УЗАТУВЧИ ШУВУРЛАРНИ КИСОБЛАШ УСУЛЛАРИ

Нефть узатувчи шувурлардаги ошым бир фазали (фашат нефть), икки фазали (нефт ва газ ёки нефть ва сув) қамда күп фазали (нефть, газ ва сув) бўлиши мумкин. Қар շандай фазали ошимда икки хил қўринишдаги қаракат бўлиши мумкин (ламинар ва турбулент ошым).

Ошимларнинг шайси хилдаги бўлиши йўлчов бирлигисиз Рейнолдс қўрсаткичига боғлиш.

$$R_c = (V * d) / v, \quad (19.1)$$

бу ерда V - шувурдаги суюшликнинг йўртача тезлиги;

d - шувурнинг ички диаметри;

V - суюшликнинг кинематик шовушшошлиги.

Ўтказилган кўплаб тажрибалар шуни қўрсатдиди, $Re < 2320$ бўлса ламинар ошым, агар $Re > 2800$ бўлса турбулент ошым ва $2320 < Re < 2800$ бўлган ташибирда қар икки хил ошимлар орасидаги ўтиш қолатидаги ошым мавжуд экан.

Шувурлардан суюшлик қаракат шилганда шувурнинг узунлиги бўйича суюшликни қайдгаётган бо-

симнинг секин - аста пасайиб бориши кузатилади. Бундай қолат асосан суюшликнинг қаракати вастида шувур ичидағи ћадир - будирликларда ишшаланишга сарф бўладиган շаршиликлар натижасида ќосил бўлади. Шунингдек, босимнинг пасайиши шувур диаметрига, ќайдалаётган суюшликларнинг физик хусусиятлари ва мишдорига, шувур ички деворларининг қолатига ќамда шувур бошланѓич ва охирги нуشتаларининг бир-биридан շанчага фарш (баландлиги бўйича) ҳилишига бојлиш. ќайдалаётган босимни юшорида кўрсатиб йтилган омилларга бојлишлiği "шувурни тавсифи" деб юритилади.

Одатда шувурларни гидравлик ќисоблаш шувурнинг диаметрини, бошланѓич ќайдаш босимини ёки суюшлик йтизувчанлик ҳобилиятини ќисоблашдан иборат бўлади.

Бу ќисоблашларни бажариш умумий гидравликанинг асосий ҳонуни - Бернулли тенгламаси асосида олиб борилади. Яъни

$$(Z_1 + P_1/\rho g + V_1^2/2g) - (Z_2 + P_2/\rho g + V_2^2/2g) = h_{c\pm} + h_{m\pm},$$

Бу ерда:

Z_1, Z_2 - шувурнинг бошланѓич ва охирги нуشتаларининг тик бўйича жойлашиш қолати;

P_1 , P_2 - шувурнинг бошланғич ва охирги ну́шталаридаги босим;

V_1^2 , V_2^2 - шувурнинг бошланғич ва охирги ну́шталаридаги суюшликнинг тезлиги;

ρ - суюшлик зичлиги;

g - эркин тушиш тезланиши;

h_{cs} - шувурдаги сирпаниш шаршиликлари;

h_{ms} - мақаллий шаршиликлар.

Бернулли тенгламасидаги шавс ичидағи йиғиндиарнинг қар бири маълум бир физик катталикларни билдиради.

Биринчи йиғинди (Z) геометрик тазийиши, иккинчи йиғинди ($P/\rho g$) пъезометрик тазийиши ва учинчи йиғинди ($V_2/2g$) тезлик тазийини билдиради.

Бу тазийлар сирпаниш ва мақаллий шаршиликларни енгиб ўтишга сарф бўлади.

Сирпаниш шаршиликларини қисоблаш учун Дарси - Вейсбах тенгламасидан фойдаланилади. Яъни

$$h_{cs} = \lambda * l/D * V^2/2g \text{ ёки } h_{cs} = \lambda * l/D * \rho g V^2 / 2$$

бу ерда λ - Рейнолдс кўрсаткичига боғлиқ бўлган гидравлик шаршилик коэффициенти;

l - шувур узунлиги;

Д - ёувурнинг ички диаметри.

Тенгламадаги гидравлик ўаршилик коэффициенти (λ) ламинар ошум учун

$$\lambda = 64 / Re = 64v / V * D \quad (1)$$

турбулент ошум учун

$$\lambda = 0,3164 / Re^{0,25} \quad (2)$$

кўринишдаги тенгламалар оршали анишланади. Бу ерда v - суюзликнинг кинематик ўовушшошлиги.

Гидравлик нишаблик (Δ) сирпанишга сарф бўладиган тазийшнинг ўувур узунлигига бўлган нисбатини билдиради:

$$\Delta = hc\check{v} / I = \lambda / D * V^2 / 2g \quad (3)$$

Агар (3) - тенгламага λ ни (1) ва (2) тенгламалардаги шийматни ўйиб, соддалаштиrsак, ламинар ва турбулент ошумлар учун гидравлик нишаб анишланади:

а) ламинар ошум учун $\Delta = a * vQ / D^4$

б) турбулент ошум учун $\Delta = b * v^{0,25} * Q^{1,75} / D^{4,75}$

Мақаллий шаршиликларни қисоблашда шувурларда Үрнатилган сурималар, тескари түсічлар, бурилишлар каби ғисмларни назарда тутиш керак бўлади, чунки айнан ана шундай ғисмларда мақаллий шаршиликлар қосил бўлади.

Мақаллий шаршиликлар

$$h_{m\ddot{s}} = \xi * V^2 / 2g \quad \text{ёки} \quad h_{m\ddot{s}} = \lambda * I_m / D * V^2 / 2g$$

тenglamalari oršали анишланади.

Бу ерда ξ - мақалий шаршиликларни қисобга олувчи коэффициент;

I_m - шувурда мақаллий шаршиликлар қосил бўлган бўлакни узунлиги.

Суюшлик узатувчи магистрал шувурлардаги насос станциялари

Шувурлардан суюшликни қайдовчи насос станциялари энг мураккаб иншоотлар турига киради. Насос станция таркибига насослар, саълагич омбори, механик устахона, электр энергия подстанцияси, ҳозонхона, сув таъминоти тизими, канализация тизими, қар хил турдаги бинолар киради.

Нефть ва нефть мақсулотларини шувурлардан қайдаш учун поршенли ва марказдан ёчма насослар ишлатилади.

Поршенли насослар юшори фойдали иш коэффициентига эга бўлиб, у юшори шовушшошлик суюшликларни қайдашда қам ишлатилади. Бундай насослардаги қосил бўладиган тазийш сарфга боёлиш эмас. Шу билан бирга поршенли насосларнинг бир неча камчиликлари қам мавжуд. Булардан асосийлари - юшори босимли, катта сарфга эга бўлган насосларнинг габарит Ўлчамлари жуда катта бўлади, бунинг натижасида насоснинг массаси қам кескин ошиб кетади.

Бундай катта габаритдаги ва йта оғир бўлган насослар учун шуриладиган насос станцияси биноси қам жуда катта бўлиши керак. Шунингдек, поршенли насосларда қайдалаётган суюшлик ошими бир хил маромда бўлмайди, агар суюшликларда механик моддалар бўлса насоснинг ишдан чишишига олиб келади.

Марказдан ёчма насослар поршенли насосларга нисбатан бир шанча афзалликларга эга. Нисбатан кичик ёшибида катта тазийш ва сарфли насослар яратиш мумкин, йўналтирувчи шувур ёпишлигига қам ишга тушириб юбориш мумкин, насос йўшини тўјридан-тўјри электродвигатель йўшига улаш мумкин, яъни ўшшимча

узатгичларнинг южати йўк. йўналтирилаётган суюшлик миёдорини секин-аста йўзгартириб бориш мумкинлиги, габаритларини унча катта бўлмаганлиги ёамда суюшлик таркибида механик моддалар бўлса ёам юйдаш мумкинлиги марказдан ёочма насосларнинг кенг ўзулланишига сабаб бўлмошда.

Магистрал нефть ўзурларидағи насос станциялари жуда катта мураккаб иншоот бўлганлиги туфайли бундай станцияларни бошвариш ва хизмат кўрсатиш учун ўзимчча устахона, омборхона, сув ва канализация таъминоти тизимлари ёам ўрилиши керак бўлади.

Асосий иншоотлардан юисобланган омборхона одатда бир неча (4-6 та) 5000-10000 м³ ли саълагичлардан иборат бўлади. Шунингдек, насос станциялари ёнъиндан саъланиш учун маҳсус очиш ювузлар ва бошша керакли асбоб-ускуналар билан таъминланган бўлиши керак.

Нефть ва газ саноатида компрессорлар жуда кенг ўзулланилади. Масалан, газ саноатида магистрал газ ўзурларида, конларда ўдушлардан чишаётган газни юйиши, ер ости газ омборларига газ юйдаш, узош ма-софага узатувчи ўзурларни синаш учун ва бошша маъсадларда ишлатилса, нефть саноатида ўатламга газ

ќайдаш, ѕудуෂларни газ кўтаргич усули билан ишлатиш, ѕудуෂларни ишга тушириш учун ишлатилади.

Компрессорларнинг хал් хўжалигида жуда кенг ишлатилишига кўра поршенли ва марказдан ёчма компрессорларнинг тузилишига, ишлаш тарзига, њувватига ва бошса омилларига ѕараб бир њанча турлари мавжуд.

Газомотокомпрессорлар, газ ќайдагичлар, вентиляторлар, ротацион ва винтли компрессорлар ёам мавжуд бўлиб, улар газ ќайдашнинг ёар хил шароитларида ишлатилади. Шунингдек, компрессорларнинг ќўчма (яъни катта юк автомобилларга Ўрнатилгани) ва муෂим (яъни бир ерга Ўрнатилган) ёолда ишлатиладиган турлари ёам мавжуд.

Компрессор станциялари ўандай маෂсадларда ѕурилишидан ёатъий назар, ѕуйидаги иншоотлардан ташкил топган бўлади:

1) машина зали - бу ерда компрессорлар максус пойдеворларга Ўрнатилган бўлиб, керакли ўлчов асбоблари, кўтариш кранлари ва бошса ўшимча механизmlар билан бутланган бўлади;

2) совутиш учун сув ќайдайдиган насос станцияси;

3) иссиш сувни совутадиган курилма (градирия), иссиш сув тўпланиши учун махсус саълагич ва сову́ш сув йићиб ёйиладиган ювуз;

4) газозалагич, мойажратгич ва бошша махсус асбоб-ускуналар Ўрнатилган алоќида майдонча;

5) электртрансформатор ва электрташсимлагич Ўрнатилган махсус майдонча;

6) механик устахона, омборхона, ишчи ходимлар учун дам олиш, кийиниш ва ювиниш хоналари каби ёўшимча бинолар.

Табиий газ узатувчи магистрал ёувурларида махсус хисоблашлар оршали газ қайдовчи компрессор станцияларининг сони ва жойлашиш нуғталари анишланади. Компрессор станцияларини ёуришдан асосий мағсад табиий газни узошса узатиш бўлиб, улар ёурилиши бўйича жуда мураккаб иншоот қисобланади. Одатда компрессор станцияларининг орасидаги масофа лойиқа ишлари бўйича анишланади, лекин газ магистрал ёувури ўтказиладиган географик шароитлари, қайдалаётган газнинг ёувур бошланиши ва охирдаги босими, электр ва сув таъминоти каби омилларни қисобга олган қолда қар 100-150 км. да ёурилиши мумкин.

Компрессорлар қам худди насослар каби поршенили ва марказдан շочма турда ишлаб чиҳарилмошда.

Поршенли компрессорлар марказдан շочма компрессорга нисбатан юшори фойдали иш коэффициентига эга, жуда катта босимларгача (1000 ат. дан юшори) сишиб, таъмирлаш ишлари ораси узош бўлиши, атроф-муќит шароитининг Ўзгариши (қарорат, босим) компрессор շувватига таъсир кўрсатмаслиги ва бошша шу каби омиллар бўйича афзалликларга эга.

Марказдан շочма компрессорлар конструктив тузилиши бўйича жуда турли кўринишларга эга. Бундай компрессорларда қайдалиши керак бўлган газнинг кинетик энергиясини потенциал энергияга айлантириб, юшори босим қосил шилинади.

Адабиётлар

1. И.М. Муравьев и др. “Технология добычи нефти и газа.” , Москва. Недра, 1971 г.
2. Щуров В.И. “Технология и техника добычи нефти” , Москва. Недра, 1983 г.
3. Мирзажанзаде А.Х. и др. “ Технология и техника добычи нефти.” , Москва. Недра, 1986 г.

4. А.И. Шерковский "Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений." , Москва. Недра, 1987 г.
5. А.И. Акульшин и др. "Эксплуатация нефтяных и газовых скважин." , Москва. Недра, 1989 г.
6. Ш.К. Гиматудинов и др. "Разработки и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений." , Москва. Недра, 1989 г.
7. Зайцев Ю.В. и др. "Технология и техника эксплуатации нефтяных и газовых скважин." , Москва. Недра, 1986 г.
8. Б.Ш. Акрамов., Т.Ю. Андрейчикова Методическое указание к выполнению контрольных работ по курсам "Технология и техника добычи нефти" и "Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений" , Ташкент. ТашПИ. 1988 г.
9. "Нефть ва газ ўазиб олиш техникаси ва технологияси" фанидан амалий машҳулот учун методик кўрсатма., Тошкент. ТДТУ, 1999 г.
10. В.С.Бойко, "Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений" , М., Недра, 1990 г. с-428.
11. В.Н. Василевский, А.И. Петров, "Оператор по исследованию скважин" , М.,Недра, 1983 г. с-310.

12. П.Н. Лаврушко "Подземный ремонт скважин" , М.,Недра, 1968г.
13. В.И. Лапшин "Поддержание пластового давления путем закачки воды в пласт" , М.,Недра, 1986г.
14. В.М. Муравьев "Эксплуатация нефтяных и газовых скважин" , М.,Недра, 1978 г. с-448.
15. А.И.Акульшин, В.С.. Бойко, Ю.А. Зарубин, В.М.Дорошенко Эксплуатация нефтяных и газовых скважин М., Недра, 1984г. с-480
16. Васильевский В.Н., Петров А.И. "Техника и технология определения параметров скважин и пластов" , Справоч. - М..Нед.р.а, 1989г.
17. А.Д. Амиров, К.А. Карапетов, Ф.Д. Лемберанский и др. Справочная книга по текущему и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин -М., Недра, 1979 г. с-309.
18. Справочник по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин Н.С.... Горохов) М., Недра, 1973г.
19. Ю.В. Зайцев, Р.А. Махсумов, О.В. Чубоков и др. Справочное пособие по газлифтному способу эксплуатации скважин -М., Недра, 1984 г. с-360

20. А.Н.Адонин "Добыча нефти штанговыми насосами" . Под ред. В.М. Муравьев. М., Недра, 1979г. с-213
21. В.А. Амиян и др "Вскрытие и освоение нефтегазовых пластов" -М., Недра, 1980г. с-383
22. В.И. Амиян и др "Повышение производительности скважин" - М., Недра, 1986г. с-159.
23. В.А.Амиян и др. "Физико-химические методы повышения производительности скважин" - М.Недра, 1970г.
24. И.Г. Белов "Исследование работы глубинных насосов динамографом" . -М., 1960г.
25. С.Н. Бузинов и др. "Исследование нефтяных и газовых скважин и пластов" М., Недра, 1984г. с-269
26. Ю.П. Желтов и др "Методы прогнозирования развития нефтегазового комплекса" - М., Недра, 1991г. с-230.
27. Ю.В. и др. "Технология и техника эксплуатации нефтяных и газовых скважин" - М., Недра. 1986г. с-301.
28. А.С. Лазак и др. "Погружные штанговые насосы для добычи" . М.Недра, 1986г.

29. Тухтеев Р.М. и др. Интенсификация добычи нефти из карбонатных коллекторов. Нефтяное хозяйство, N4, 2002 68-71.
30. Уметбаев В.Г., Стрижнев В.А. Капитальный ремонт скважин на поздней стадии разработки месторождений. Нефтяное хозяйство, N 4, 2002 71-76.
31. Коневская Н.Д., Дияшев И.Р., Непипелов Ю.В. Применение гидравлического разрыва пласта для интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи. Нефтяное хозяйство, N 5, 2002, 96-102.
32. М. А. Жданов Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов нефти и газа. Москва «НЕДРА» 1981 г.
33. Ковальчук Н. Р., Предтеченская Н. С. Подготовка нефтяных и газовых месторождений к подсчету запасов и разработке. Москва «НЕДРА» 1977 г.
34. М. А. Жданов Методика и практика подсчета запасов нефти и газа. Москва «НЕДРА» 1967 г.
35. М. А. Жданов Методы подсчета подземных запасов нефти и газа. Москва, Госгеолиздат 1952
36. www.lukoil.ru
37. www.sibneft.ru
38. www.transneft.ru
39. www.nefte.ru
40. www.oilfield.slb.com

41. www.liberal.ru
42. www.assoneft.ru
43. www.tatneft.ru

МУНДАРИЖА

Нефть ва газ саноатининг ривожланиш тарихи ва
қолати

Шатлам энергияси манбалари ва унинг нефть ва газ
шазиб олишда ишлатилиши

Нефть ва газ уюмларига таъсир этиш усуллари тех-
никаси ва технологияси

Нефть ва газ ўдушларининг тузилиши.

Ўдуш тубига таъсир этиш усуллари.

Нефть ва газ ўдушларини таддиш этиш. Таддишот тур-
лари. Таддишот техникаси ва технологияси

Ўдушлардан суюшлик кўтарилишининг назарий
асослари.

Кенгайган газ таъсирида ўдушларнинг фаворала-
ниши.

Нефть ва газ ёдушларини фаввора усулида ишлатиш. Фаввора ёдуђида энергия мувозанати.

Фаввора ёдушларининг устки ускуналари.

Фаввора ёдушларини таддиш этиш. Таддишот натижаларига ишлов бериш.

Нефт ёдушларини газлифт усулида ишлатиш.

Газлифт ёдушларини ишга тушириш

Ёдушларни штангали чуўурли насослар ёрдамида ишлатиш.

Насос штангалар ва тебратма дастго́лар

Насос ускуналарининг маќсулдорлиги. Штангали чуўурлик насосларини ишлатишда учрайдиган асроратлар.

Ёдушларни штангасиз насослар ёрдамида ишлатиш

Гидропоршенли насосларнинг тузилиши

Ёдушларнинг жорий ва капитал таъмири.

Ёдушларнинг нормал иши бу зилиши сабаблари.

Нефть, газ ва сувни конларда йиђиш, тайёрлаш ва узатиш

Конларда нефть ва газни йиђиш ва тайёрлаш

Газни йиђиш, тайёрлаш ва узатиш тизими
(Кўқдумалош кони мисолида)

Нефть ва газни узошса узатиш

Нефть ва газ узатувчи ўувурларни кисоблаш усулла-

ри

Адабиётлар рўйхати

Акрамов Бахшилла Шафиевич
ҚАЙИТОВ Одилжон Іафурович

Олий таълимнинг 520800 “Нефть ва газ
шудуෂларини ишлатиш” йўналиши учун “Нефть ва газ
шудуෂларини капитал таъмири” фанидан ўшув
шўлланма.