



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**БЕРДАҚ НОМИДАГИ ҚОРАҚАЛПОҚ ДАВЛАТ
УНИВЕРСИТЕТИ**

«Кимё технология» факультети

«Нефть ва газ технологияси» кафедраси

Атаджанов Исламбек Даутбекович

**Мавзу: “Трап-сепараторларда ажралган газ холатидаги
фракцияларни конденсациялаш”**

**5311900 - “Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан
фойдаланиш” йўналиши бўйича бакалавр даражасини олиш учун**

БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШИ

Кафедра мудири:

к.ф.д. Т.Х.Наубеев

Битирув иши раҳбари:

т.ф.н. доц Ш.Умедов

Нукус– 2017

БЕРДАҚ НОМИДАГИ ҚОРАҚАЛПОҚ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

«Кимё технология» факультети

«Нефть ва газ технологияси» кафедраси

Тасдиқлайман

Кафедра мудири

_____ к.ф.н Т.Х.Наубеев

«____» _____ 2017 й.

БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШИНИ БАЖАРИШГА

ТОПШИРИК

Талаба: Атаджанов Исламбек Даутбекович

1.Бити्रув малакавий иши мавзуси: “Трап-сепараторларда ажралган газ холатидаги фракцияларни конденсациялаш”

«____» _____ 2017 ____ й. Кафедра йиғилишида тасдиқланган

2. Битириув малакавий ишини бажариш муддати _____

3. Битириув малакавий ишини бажариш учун маълумотлар:

4. Битириув малакавий ишининг ҳисоб- тушинтириш қисмларининг таркиби, тартиби (кўрилаётган саволлар тартиби)

5. Битириув малакавий ишининг график қисми тартиби (чизмалар номи тўлиқ кўрсатилади)

6. Битириув малакавий иши бўйича маслаҳатлар

№	Қисмлар мавзуси	Маслаҳатчи ф.и.ш.	Кун, имзо	
			Топшириқ берилди	Топшириқ бажарилди
1	Газ ва конденсат түғрисида умумий маълумот	т.ф.н.доц Ш.Умедов	28.01.2017 й	02.02.2017 й
2	Трап сепараторларда газларни ажратиш	т.ф.н.доц Ш.Умедов	03.02.2017 й	03.03.2017 й
3	Ҳаёт фаолияти ва хавфсизлик талаблари	т.ф.н.доц Ш.Умедов	16.03.2017 й	30.03.2017 й
4	Хулоса	т.ф.н.доц Ш.Умедов	02.05.2017 й	18.05.2017 й

7. Битирув малакавий ишини бажарилиши ва ҳимояга тайёрлаш.

№	Битирув малакавий ишини таркиби	Бажарилиш муддати ва вақти	Бажарилганлиги бўйича белги
1	Газ ва конденсат түғрисида умумий маълумот	02.02.2017 й	Бажарилди
2	Трап сепараторларда газларни ажратиш	03.03.2017 й	Бажарилди
3	Ҳаёт фаолияти ва хавфсизлик талаблари	30.03.2017 й	Бажарилди
4	Хулоса	18.05.2017 й	Бажарилди

Битирув иши раҳбари:

Ш.Умедов

Топшириқни олдим:

И.Атаджанов

Топшириқ берилди “___” _____ 2017 йил

Мундарижа

	Кириш	6
	1. Газ ва конденсат туғрисида умумий маълумот	8
1.1	Табиий газларнинг таркиби ва таснифи	9
	2. Трап сепараторларда газларни ажратиш	11
2.1	Трап сепараторларда ажралган газларни фракцияланган конденсациялаш	12
2.2	Тўғри оқимли конденсация	14
2.3	Тескари оқимли конденсация	19
2.4	Нефтни сепарациялашда (ажратишида) олинган газ ҳолатидаги фракцияларни ректификациялаш	36
2.5	Ректификация	41
2.6	Бир марта абсорбциялаш сепарация қурилмасида углеводород ҳом ашёсини йўқотилишини камайтириш технологияси	47
2.7	Абсорбция усулида газларни тайёлаш буйича умумий тушинча	46
2.8	Абсорбция пайтидаги мувозанат	48
2.9	Абсорбциянинг моддий баланси	50
2.10	Абсорбция тезлиги	53
2.11	Десорбция	57
	3. Ҳаёт фаолияти ва хавфсизлик талаблари	62
3.1	Жараённи хавфсиз олиб боришнинг асосий қоидалари	62

3.2	Химоя кийимлари ва химоя мосламалари	67
3.3	Газ портлаш хавфсизликни таъминлаш	69
4. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш		72
4.1	Атроф муҳитга ташланадиган заарли омиллар	72
4.2	Технологик усқунани емирилишдан ҳимоя қилиш	75
5. Хулоса		81
6. Фойдаланилган адабиётлар		83

Кириш

Ўзбекистон ўз истиқолини қўлга киритган дастлабки кезларданоқ мамлакат нефт ва газ мустақиллигини, янада тўлиқрок айтганда, ёқилғи – энергетика ресурслари мустақиллигини таъминлаш биринчи навбатда хал этилиши зарур нарсалардан бири сифатида кун тартибига қўйилди. Чунки юртимиздаги конлардан қазиб чиқарилаётган ва қайта ишланаётган табиий газ ўз талаб эҳтиёжимизни қондиришга етиб ортсада, лекин нефт маҳсулотларининг асосий қисми четдан олиб келинарди. Бу эса мамлакатимизнинг нафақат иқтисодий, шу билан бирга хам сиёсий мустақиллигига салбий таъсир этарди.

Шуни мамнуният билан таъкидлаш жоизки, ўтган қисқа давр мобайнида тармоқ меҳнаткашлари салмоғи асрларга татигулик улкан миқёсли ишларни амалга оширдилар. Халқимиз ва Президентимиз Ислом Абдуғаниевич Каримов томонидан нефт ва газ саноати ходимлари олдига қўйилган дастлабки вазифа шараф билан адо этилди. Яни 1996 йил охирига келиб амалда мамлакат нефт ва газ мустақиллигини таъминлади. Ўтган йиллар якунлари бўйича эса Республикамиз қазиб олинаётган нефт ва газ маҳсулотларининг бир қисмини чет элга экспорт қилиш имкониятига хам эга бўлди. Эндиликда Ўзбекистон нефт ва газ саноати мамлакат иқтисодиётининг энг йирик тармоғига айланди. Тармоқнинг энг йирик қисмларидан бири шубҳасиз, «Ўзнефтгазқазибчиқариш» Акционерлик Компанияси хисобланади. Ўз навбатида Акционерлик Компанияси таркибидаги корхоналарнинг мамлакатимиз иқтисодиётига қўшаётган хиссаси жуда салмоқлидир.

Битирув малакавий ишим қўйидагилардан иборат:

- Табиий газларнинг таркиби ва таснифи;
- Трап сепараторларда газларни ажратиш усули;
- Трап сепараторларда ажralган газларни фракцияланган конденсациялаш;
- Нефтни сепарациялашда (ажратишда) олинган газ ҳолатидаги фракцияларни ректификациялаш;

Маълумки Республикамизда ишлатилаётган нефть, газ, нефтегазоконденсат, газоконденсатли конларни ишлатиш бўйича турли геологик – техник тадбирлар ўтказилмоқда.

1. Газ ва конденсат туғрисида умумий маълумот

1.1. Газ ва газконденсат конлари таснифи

Газ ва газконденсатнинг асосий таркибий қисмини карбонсувчиллар ташкил қилиб, улар қатlam шароитида суюқлик, газ ёки аралашма ҳолатида учраши мумкин. Бу ҳолатлар қатlamдаги бошланғич босим ва ҳароратга, шунингдек карбонсувчилларнинг физик – кимёвий хоссалариға боғлиқ. Одатда қатlamнинг юқори қисмида, яъни гумбази ва гумбаз атрофида газ, ўрта қисмида эса газ конденсат аралашма ҳолатда жойлашади, кўп ҳолларда карбонсувчил конларининг каталам чеккалари ва остини сув эгаллаган бўлади.

Карбонсувчилларнинг қатlamда жойлашиши ҳар доим бир хил бўлавермайди. Масалан, қатlam босими жуда катта бўлса газ ҳолатидаги карбонсувчиллар суюқ ҳолатидаги карбонсувчиллар таркибида тўлиқ эриган ҳолда учраши мумкин. Умуман олганда карбонсувчилларнинг қатlam ичида жойлашиши уларнинг зичлигига, физик ҳолатларига, қатlam босими ва ҳароратига боғлиқ ҳолда учраши мумкин.

Карбонсувчилларнинг қатlamда жойлашишига қараб тузилган таснифлари жуда кўп бўлиб, ҳар бир келтирилган таснифнинг ўз ютуқлари ва камчиликлари мавжуд.

Карбонсувчилларнинг қатlamда кандай ҳолатда жойлашишига қараб берилган биринчи тасниф И.О.Брод томонидан 1941 йилда эълон килинган.

Шундан кейин то ҳозирги вақтгача кўплаб олимлар карбонсувчил конларининг ҳар турдаги таснифини ишлаб чиқдилар. Ана шундай таснифлар ичида кенг қўлланиладигани В.Н.Самарцевнинг карбонсувчил уюмларини газ ва суюқлик ҳолатидаги эгаллаган ҳажмлар нисбати билан таснифлангани энг мақбули деб топилган. Бу тасниф бўйича ҳажмлар нисбати.

$$V_0 = \frac{V_r}{(V_r + V_H)} \quad (1.1)$$

ифода орқали аниқланиб,

Бу ерда; V_r – газ ҳолатдаги карбонсувчиллар эгаллаган ҳа

V_H – суюқ ҳолатдаги карбонсувчиллар.

Газоконденсат конларини ишлаш маълумотлари асосида олинадиган конденсат заҳираларини аниқлаш усуллари

Нефть – газ саноатини замонавий ривожланиш босқичида конлардан олинадиган заҳираларини ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш жуда ҳам долзарб савол ҳисобланади. Ҳисоблашни қанчалик аниқ бажарилганлигидан конденсат заҳираларини қазиб олиш стратегияси, конларда қўшимча геологик-техник тадбирларни ўтказишга ва жиҳозлашга сарф этилаётган капитал маблағлардан самарали фойдаланиш кўп жиҳатдан боғлиқ.

Агар олинадиган конденсат заҳиралари кўп ҳисобланган бўлса, асосланмаган юқори конденсат олиш суръатини, қудуқлар маҳсулотини йиғиш, тайёрлаш ва транспорт қилиш қувватларини ортиқча лойиҳалаштиришга сабаб бўлади.

Аксинча, олинадиган конденсат заҳиралари кам ҳисобланган бўлса, асосланмаган паст конденсат олиш суръатларини лойиҳалаштиришга, қудуқлар маҳсулотини йиғиш, тайёрлаш ва транспорт қилиш қувватларини етишмаслигига, улар қувватини конни ишлаш даврида орттириш заруриятига олиб келади.

Бу иккала ҳол ҳам конни ишлаш учун ортиқча капитал маблағларни сарф қилинишига олиб келади. Шу сабабли олинадиган конденсат заҳираларини ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш ва аниқлигини ошириш нефт-газ саноати учун катта назарий ва амалий аҳамиятга эга.

1.2. Табиий газларнинг таркиби ва таснифи

Табиий газлар карбонсувчил ва нокарбонсувчиллар биримасидан ташкил топган бўлиб, улар қатламда соф газ ҳолида, нефт ва сув таркибида эриган ҳолда учраши мумкин. Табиий газларнинг умумий кўриниши C_nH_{2n+2} ифодаси билан аниқланиб, метан гомологлари қаторидан ташкил топгна бўлади.

Табиий газлар таркибида нокарбонсувчил газлардан азот (N_2), углерод (IV) оксида (CO_2), водород сульфид (H_2S) инерт газлардан аргон (Ar), гелий (He), криpton (Kr), ксенон (Xe) ва меркаптанлар (RSH) бўлиши мумкин.

Табиий газ таркибига кирувчи метан гомологлари C_1 дан C_4 гача бўлади. (CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , C_4H_{10}). Шунингдек табиий газ таркибида энг енгил суюқ, карбонсувчиллар эриган ҳолда ҳам учраши мумкин. Бўлар C_5 дан C_9 гача бўлиб, уларни конденсат деб аталади. Таркибида эриган конденсат бор бўлган табиий газ конларини газконденсат конлари дейилади. [3,7,8,14].

Табиий газлар қандай конлардан олинаётганлигига ва таркибидаги компонентларнинг микдорига қараб таснифланади.

Табиий газлар қандай конлардан олинаётганлигига қараб уларнинг қўйидаги таснифи мавжуд:

1. Соф газ конларида олинадиган табиий газлар. Бундай газларда суюқ ҳолдаги карбонсувчиллар деярли бўлмайди ва бу газлар қуруқ газлар юритилади.
2. Нефт билан бирга олинадиган йўлдош газлар. Йўлдош газ нефтни таркибида эриган табиий газ бўлиб, қатламда ва кудук ичидаги нефт харакатланиб, ер юзига кўтарилиш давомида ундан ажралиб чиқади. Шунинг учун ҳам йўлдош газ таркибида қуруқ газлар камроқ бўлиб, пропан, бутан каби карбонсувчиллар кўпроқ бўлади.
3. Газконденсат конларидан олинадиган табиий газлар. Бу газлар қуруқ газлар билан суюқ ҳолатдаги конденсатлар аралашмасидан иборат бўлади. Ҳар уч гурухдаги газлар асосан метан – петан (C_1 - C_5) компонентларининг микдори билан фарқ қиласи.

Республикамида ишлатилаётган нефт, газ ва газконденсат конлари ичидаги юқорида кўрсатиб ўтилган гурухларга тегишли конлар ҳам мавжуд.

Масалан: “Кўкдумалоқ” нефтгазконденсат кони, “Шўртанд” газконденсат кони ва ҳ.к.лар.

Табиий газларнинг таркибидаги компонентлар микдорига қараб қўйидаги таснифлар мавжуд:

1. Метан миқдорига кўра (ҳажм ҳисобида %%):

Паст метанли	0-30
Кам метанли	30-70
Ўртacha метанли	70-90
Юқори метанли	70-100

2. Оғир гомологлар C_{2+} миқдорига кўра (ҳажм ҳисобида %%):

Паст метанли	0-3
Кам метанли	3-10
Ўртacha метанли	10-30
Юқори метанли	30 дан ортиқ

3. Азот (N_2) миқдорига кўра (ҳажм ҳисобида %):

Паст метанли	0-3
Кам метанли	3-10
Ўртacha метанли	10-30
Юқори метанли	30 дан ортиқ

4. Карбонат IV оксиди (CO_2) миқдорига кўра (ҳажм ҳисобида %%):

Паст метанли	0-3
Кам метанли	3-10
Ўртacha метанли	10-30
Юқори метанли	30 дан ортиқ

5. Водород сульфиднинг (H_2S) миқдорига кўра (ҳажм ҳисобида %%):

Олтингугуртсиз	0,001 гача
Кам олтингугуртли	0,001-0,3
Ўртacha олтингугуртли	0,3-1,0
Юқори олтингугуртли	1,0 дан ортиқ

Табиий газларнинг бундай муфассал таснифланишига асосий сабаб унниг таркибидаги компонентларнинг миқдорига (айниқса конденсат, CO_2 , H_2S каби моддалар миқдорига) қараб конда табиий газни тайёрлаш иншоотлари ҳар хил

бўлади. Олтингугуртсиз ва кам олтингугуртли конларда табиий газни олтингугуртдан тозаловчи иншоотлар қурилмайди. [1,2,7,814,30].

Табиий газларни узокқа узатиш учун улар қуритилган (яъни таркибида сув буғлари бўлмаслиги керак), конденсат тўла тозаланган, механиқ моддаларсиз ва тажовузкор газларсиз (N_2 , CO_2 , H_2S) ҳолда тайёрланган ҳолда бўлиши керак. Ана шу айтиб ўтилган тозалаш жараёнларини биронтаси ҳам бажарилмай қолмаслиги керак, акс ҳолда истеъмолчининг газдан фойдаланувчи қурилмаларида фалокатли ходисалар юз бериши мумкин.

2.Трап-сепараторларда газларни ажратиши

2.1 Трап-сепараторларда ажралган газларни фракцияланган конденсациялаш.


Ажралган газларни фракцияланган конденсациялаш варианти бўйича тасвири 2.1 расмда келтирилган.

Сувсизлантирилган ва тузсизлантирилган нефть иссиқлик алмашиниш ускунаси 2 га тушади ва у ерда чиқазилаётган барқарор нефть иссиқлиги ҳисобига қиздирилади, кейин яна қиздиргич 3 (буғ ёки оловли) қиздиргичларда унинг ҳарорати $80-120^{\circ}\text{C}$ гача қиздирилади. Ҳарорати $80-125^{\circ}\text{C}$ гача қиздирилган нефть барқарорлаштирувчи трапларга йўналтирилади ва у ерда 0,15-0,25 МПа босим остида кенг газ фракцияларига ажратилади. Газ фракцияларидан ажралган нефть аппаратнинг қуий қисмида йиғилади, у ердан иссиқлик алмашиниш ускуналри орқали ўз ҳароратини $40-45^{\circ}\text{C}$ гача бериб насос 11 ёрдамида товар резервуарларига олиб кетилади. Кенг фракция конденсатор совутиш худудига тушади. Совутиш худуди вертикаль ёки горизонталь иссиқлик алмашиниш аппарати, унинг қувурлараро бўшлиғида тескари оқимда газ ҳолатидаги кенг фракция оқади, қувур ичидаги эса совутувчи сув оқади. Газ ҳолатидаги фракция пастдан юқорига ҳаракатланаётганида бази худудларда конденсат ҳосил бўлади ва пастга оқиб тушади, конденсаторнинг шу кесимидағи тегишиш юзасидан кўтарилиувчи газ оқими билан чиқади. Қувур деворлари бўйлаб оқиб тушаётган конденсат унга қарши ҳаракатланаётган буғлар билан учрашади ва натижада улар орасида ректификация каби қисман фаза алмашиниши содир бўлади. Порциал канденсатор ҳар қайси қисмида тегишувчи фазалар мувозанатини сақлашга интилиши натижасида суюқ фаза пастга ҳаракати мобайнида юқори қайнаш ҳароратига эга бўлган компонентларга бойиб боради ва газ ҳолатидаги фракциялар юқорига ҳаракатида- паст қайнаш ҳароратига эга бўлган компонентларга бойиб боради. Шундай қилиб бу жароён натижасида таркибида жуда кам миқдорда юқори қайнаш ҳароратига эга бўлган компонент мавжут бўлган газ қолдиги ҳосил бўлади ва таркибида минимал

миқдорда паст қайновчи компонентлар мавжут бўлган конденсат ҳосил бўлади. Конденсат нефтни йифиш ускунасига тушади ва аралашиб унинг эвапорационал бўшлиғидаги йўқотилган бензин потенциалини оширади. Устундан газ таркибида олиб кетилаётган томчиларни ушлаб қолувчи ажратувчи ускуна 5 ва истемолчи ёки газбензин заводи узоқлигига боғлик ҳолдаги сиқиш босқичларидан келиб чиқсан ҳолдаги компрессорлар 6 қабулига узатилади. Зарурӣ босимгача сиқилган газ конденсатор – совутгич 8 да 30°C гача совутилади ва бунда газдан бензосепаратор 9 да барқарор бўлмаган фракциялар кўринишидаги нисбатан оғир углеводородлар ажралади ва сифим 10 га йифилади, у ердан насос 12 ёрдамида маҳсус бензин қувур ўтказгичи орқали ГБЗ ёки ГФҚ га узатилади. Барқарорлаш брикмасининг асосий аппаратураси иссиқлик алмашиниши ускунаси, қиздиргичлар, трап-барқарорлаштиргич, газсепараторлари, бензосепараторлар, конденсатор-совутгичлар ва бошқалардир. Санаб ўтилган аппаратуралардан трап-стабилизаторларга алоҳида тўхталиб ўтиш лозим.

Бу аппарат эвапарацион қисим, фракцияловчи конденсатордан ва нефтни йигувчи ва бошқа қисимдан таркиб топган бўлиб аппарат трап сепаратор ва фракцияловчи конденсатор биргалигидан иборат.

Трап-стабилизаторларда фракцияланган конденсация жароёни қисқача маъноси ва технологик ҳисоб услубини кўриб чиқамиз.



Расм. 2.1. Нефтни тайёрлашдаги бир марта буғлатиши ва фракцияланган конденсациялаш билан барқарорлаш қурилмаси технологик қурилмаси тархи: 1, 11, 12 – насослар; 2 – иссиқлик алмашиныш ускунаси; 3 – қиздиргич; 4 – трап-стабилизаторлар, фракцияловчи конденсатор; 5 – газосепаратор; 6 – компрессор; 7 – мой ажратгич; 8 – конденсатор-совутгичлар; 9 – бензосепараторлар; 10 – бензина сифими; 13 – сувсизлантириш, тузсизлантириш блоги; 14 – товар резервуарлари; I – хом нефть; II – барқарор нефть; III – буғгаз аралашмаси; IV – газ; V – барқарор бўлмаган бензин; VI – сув


Амалиётда фракцияланган конденсация жароёни тўғри оқимли ва тескари оқимли конденсация сифатида бажарилади.

2. 2 Тўғри оқимли конденсация

Аппаратнинг барча кесимларида газ суюқлик билан тенг вазнли ҳолатида ва конденсацияниш охирида қолдиқ газ ва олинган суюқлик фазалар тенг вазнли ҳолатида, бир хил ҳароратда бўлади. (расим 2).

Тўғри оқимли конденсация моддий балансини тузиш услуби Рауль-Дальтон қонуни ва фазалар тенг вазнлик константаси каби тузилади. Охирги услуб нисбатан кенг тарқалган, шунга кўра бу услубда кенгроқ тўхталиб

ўтамиз.



Расм.2.2 Түғри оқимли конденсация жароёни тарихи

Масалан $a \text{ м}^3$ бошланғич газ таркибида берилган миқдорда $n_0 \text{ м}^3$ шу компонент мавжут. Газ совутилганида ўша $n \text{ м}^3$ компонентнинг бир $N \text{ м}^3$ миқдордаги қисми конденсатга айланади. У ҳолда газ фазадаги компонентнинг молекуляр концентрацияси газ конденсатдан ажратилганидан сўнг қуидагини ташкил қиласи

$$y = \frac{n_0 - n}{a - N}.$$

Шу компонентнинг суюқликдаги молекуляр концентрацияси қуидагини ташкил қиласи

$$x = \frac{n}{N}.$$

Фазалар teng вазнлик шароитида қуидагига эга бўламиз:

$$\frac{y}{x} = k = \frac{n_0 - n}{a - N} \cdot \frac{N}{n},$$

$$\text{Ү ҳолда} \quad \frac{n_0 - n}{n} = k \frac{a - N}{N}$$

$$\text{Ёки} \quad \frac{n_0}{N} = A = 1 + k \frac{a - N}{N}.$$

Бошланғич газ аралашмасидаги компонентлар сонини тенгламалар сони белгилайди ва унда тұғри оқимли конденсацияланиш жароёни технологик ҳисоби кетмакетлигини қуидаги тартибда тасаввур қилиш мүмкін.

1. Газ таркибига кўра газ аралашмасининг конденсацияланувчи қисми N ни топамиз.
2. Олинган охирги тенглама бўйича ҳар қайси компонентнинг $A = 1 + k \frac{100 - N}{N}$ катталигини аниқлаймиз.

3. $n = \frac{n_0}{A}$ тенгламадан ва A нинг олинган (2.1 жадвал)даги қийматларидан фойдаланиб ҳосил бўлган конденсатдаги ҳар қайси компонент миқдорини аниқлаймиз.

Жадвал 2.1

Компонент	C_1	C_2	C_3	$i-C_4$	$n-C_4$	$i-C_5$	$n-C_5$	C_{6+8}	Қолдик	A
n_0, m^3 Миқдори	6,7	83,5	314,0	81,5	307,0	61,4	215,0	297,8	880,0	2246,9

4. Шу ҳароратдаги n нинг қийматлари йиғиндиши қабул қилинган катталик N га тенг бўлганида $\sum n = N$ тұғри деб ҳисобланади.

Масала 3. Тұғри оқимли конденсаторга 0,14 МПа босим остида умумий a m^3 хажмда қуидаги таркибли газ келиб тушмоқда.

Аппаратда газ 30 °C гача совутилади, бунда унинг бир қисми ($N \text{ м}^3$) конденсатга ўтади. Суюқ фракция миқдори ва таркибини аниқлаш лозим. Жадвал бўйича 0,14 Мпа босим ва 30 °C ҳароратдаги тенг вазнлик константасини аниқлаймиз (табл. 2.2).

Барча ҳисоб ишлари конденсацияланган газ миқдорига боғлиқ ҳолда ҳисоблаш амалиётини бошланғич N нинг қиймати n йифиндиси қийматига мос келмагунича давом эттирилади. Шунда ҳисоблаш тўғри ва тугалланган деб топилади (жадвал.3.10).

Жадвал 2.2

Компонент	C_1	C_2	C_3	$i-C_4$	$n-C_4$	$i-C_5$	$n-C_5$	C_{6+B}	Қолдик
$p=1,4 \text{ кгк/см}^2$, $t=30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ даги k	132	21,2 5	6,6	2,65	1,94	0,785	0,59	0,056	0,028

Ҳисоблаш натижалари бўйича моддий мувозанат (мтериаль баланс) тузамиз (жадвал 2.3).

Жадвал 2.3

N	$\frac{a - N}{N}$	$A = 1 + k \frac{100 - N}{N}$								Қолдик
		C_1	C_2	C_3	$i-C_4$	$n-C_4$	$i-C_5$	$n-C_5$	C_{6+B}	
1761,0	0,275	37,3	6,85	2,81	1,73	1,776	1,216	1,162	1,0154	1,0065

C_1	C_2	C_3	$i-C_4$	$n-C_4$	$i-C_5$	$n-C_5$	C_{6+B}	Қолдик	$\sum n$
0,18	12,2	111,8	47,0	173,0	50,5	185,0	297,0	880,0	1756,0

Жадвал 2.4

Газ ҳолатидаги фракцияларни түғри оқимли фракцион конденсацияси
моддий мувозанати.


Компонент	n_0 , м ³ Киріб келади	Конденсацияланади N, м ³	Конденсацияланмаган газ қолдиги, м ³
C ₁	6,7	0,18	6,52
C ₂	83,5	12,2	71,3
C ₃	314,0	111,8	202,2
i-C ₄	81,5	47,0	34,5
n-C ₄	307,0	173,0	134,0
i-C ₅	61,4	50,5	10,9
n-C ₅	215,0	185,0	30,0
C _{6+B}	297,8	297,0	0,8
Қолдик	880,0	880,0	-
Жами	2246,9	1756,68	490,22

2.3 Тескари оқимли конденсация

Түғри оқимлидан тескари оқимли фракцияланган конденсациянинг фарқи исталған кесимда фазалар тенг вазнлиги йўқ ва шунга кўра фазалар масса алмашиниш жароёнига шароит яратилади, бунда юқори қайновчи компонентлар газ фазадан суюқ фазага ўтади ва суюқлик юқори қайновчи компонентларга бойийди. Натижада таркибида конденсацияланмаган паст қайновчи углеводород қубининг маъноси кетма кет келтириш услубида шундай конденсат микдори танланадики унинг таркиби дастлабки газ билан тенг вазнли ҳолатда бўлсин, дастлабки газ ва конденсат фарқи сифатидаги газ қолдиги эса биз берган

хароратда бўлсин. Судерс ва Браун аниқлашларича c_1 ва c_2 алоҳида компонентларининг тенг вазнлик ҳолатидаги ажратилиш даражаси берилган ўртacha босим ва хароратдаги абсорбция жароёнидаги компонентлар тенг вазнли константасига тескари пропорционалдир:

$$\frac{c_x}{c_0} = \frac{k_0}{k_x} \text{ ёки } c_x = c_0 \frac{k_0}{k_x}.$$



Расим.2.3. Тескари оқимли конденсация жароёни тархи

Фракцияланган конденсация жароёнида алоҳида компонентларни ажралиш даражаси шу компонентнинг конденсатга ўтган миқдорининг конденсацияга келаётган бошланғич газ ҳолатидаги фракция миқдорига нисбати орқали аниқланади. Бунда газ аппаратга киришида конденсацияланиш бошланғич ҳароратидаги тенг вазнлик константасидан фойдаланилади, чунки чиқазилаётган конденсат кираётган газ билан тенг вазнли деб ҳисобланади. Бу ҳолатни масала ёрдамида кўриб чиқамиз.

Масала 3. Тескари оқимли конденсаторга босими 0,1 МПа босим остида ва 80°C ҳароратда қўйидаги таркибли (3.12 жадвал) газ ҳолатидаги фракция кириб келмоқда.

Жадвал 2.4

Компонент	H ₂ S	CO ₂	C ₁	C ₂	C ₃	i-C ₄	n-C ₄	C ₅	C ₆	Остаток
% мол.	0,66	0,11	0,48	5,58	21,32	3,47	20,15	16,15	12,0	20,08

Қайноқ газ ҳолатидаги фракция ҳароратини 80 °C дан 30 °C гача пасайтириш тлаб қилинмоқда. Совутишда ажралған конденсат микдори таркибини аниқлаш лозим. Маълум жадвалли график материаллардан фойдаланиб 0,1 МПа босим ва 80 ва 30 °C ҳароратлардаги тенг вазнлик константаларини аниқлаймиз. (жадвал.2.5).

Жадвал 2.5

Компонент	H ₂ S	CO ₂	C ₁	C ₂	C ₃	i-C ₄	n-C ₄	C ₅	C ₆	Остаток
p=0,1 МПа, t=80 °C даги k	68,2	217, 0	320, 0	65,0	23,0	12,0	9,1	3,6	1,5	0,24
p=0,1 МПа, t=30 °C даги k	22,7	84,2	200, 0	32,0	9,5	3,9	3,1	0,9	0,27	0,02 6

Алохида компонентларни ажратиб олиш танлаш усулида шундай бажарилиши лозимки унда қолдик газ берилған ҳароратда бўлиши шарт. Кейин 98,2 % ли қолдиқни ажратиб оламиз (жадвал. 2.5).

Хисобий жадвалдан кўриниб турибдики қолдиқдан ташқари барча компонентларнинг ажратилиш даражаси формула бўйича аниқланади, бунда ажратиб олинадиган компонент асосий компонент ҳисобланади.

$$c_x = \frac{c_0 k_0}{k_x},$$

бунда c_0 – асосий компонентнинг ажратилиш даражаси (қолдиқ — 0,982); k_0 – асосий компонент тенг вазнлик константаси (0,24); k_x – аниқланадиган компонент тенг вазнлик константаси.

Хисоблаш натижасида $\sum y = 76,4799$ олинган күрсатгач, $\sum \frac{y}{k} = 77,0907$ га

мос келиши етаки компонент ажратилиш даражасининг тўғри танланганлигини тасдиқлайди. Агар тенглик олинмаса у ҳолда ҳисоблаш бошқа ажратиш даражаси бўйича қайта амалга оширилади.

Агар компонетлардан бирининг ажратилиши берилган бўлса (масалан C_5), босқичма босқич танлаш усулида қолдиқ газ ҳароратини қўйидаги тенгликка интилган ҳолда аниқлаш лозим.

$$\sum y = \sum \frac{y}{k}.$$

Хисоблаш натижаси бўйича моддий мувозанат тузилади (жадвал. 2.6).

Конденсациялаиш моддий мувозанатини ҳосил бўлган конденсат ва кириб келувчи газ тенг вазнлик шароитидагина тузиш мумкин.

Фракцияланган конденсацияланиш технологик ҳисоби кетма кетлигини қўйидагича қабул қилиш мумкин.

1. Бошлангич газ таркиби у ни ёзиб оламиз.

2. Тенг вазнлик константаси k ни (ҳар қайси компонент учун берилган шудринг нуқтаси ва босими) ёзиб оламиз, агар аппаратнинг қуи қисмида ҳосил бўлган конденсат кириб келаётган газ билан тенг вазнли бўлса. Ортиқча совутилган конденсат учун компонентларнинг k тенг вазнлик константасини берилган босим ва ўртacha арфметик ҳароратдаги конденсациясини ёзиб оламиз.

3. Асосий c_0 деб қабул қилинган исталған компонентни ажратиб олишга боғланамиз.

4. Дастреки газ таркибиңа кирудиң башқа компонентларни ажратып даражасини $c_x = \frac{c_0 k_0}{k_x}$ тенглемадан анықтаймиз.

5. Барча компонентларнинг c_x катталиги келиб чиқиши $y_{C_1} \cdot c_{C_1}$, $y_{C_2} \cdot c_{C_2}$, $y_{C_3} \cdot c_{C_3}$ ларини билгандай қолда конденсацияланған углеводородлар мөндөри ва таркибини анықтаймиз.

6. Газ фазадаги ҳар қайси компонент мөндөрини, кейинги босим үзгаришига кетаётгандай қолдик газ умумий мөндөри ва таркибини анықтаймиз.

7. Конденсатдан чиқищдеги қолдик газ берилғандай ҳароратини текширамиз. Бунинг учун қуидагиларни ёзиб оламиз:

а) у қолдик газдаги ҳар қайси компонент мөндөрини;

б) Қолдик газдаги ҳар қайси компонент k тенг вазнлик константаси катталиги;

в) келиб чиққан маълумотлар бўйича $x = \frac{y}{k}$ ни ҳисоблаймиз. Чиққан тенглама $\sum y = \sum \frac{y}{k} = \sum x$ сони берилғандай қолдик газ ҳароратига мос келишини тасдиқлайди гувохлик беради.

Трап-стабилизаторнинг башқа барча ҳисоблари вертикаль ёки горизонталь найчали конденсатор-совутгичнинг сиртини анықлаш каби (моддий ва иссиқлик мувозанати тузилади ва унинг натижасида буғаз қисимдан конденсация қисмига олинниши лозим бўлган иссиқлик мөндөри ва иссиқлик узатилиш коэффициенти аниқланади), аппаратнинг эвапорацион бўшлиғи диаметри ва ҳажми аниқланади.

Амалиётда базида найчали конденсатор ўрнига скрубберли аппаратлар (ўша фракцияланган конденсациялаш учун) қўлланилади. Бунда совуқлик ташувчининг скрубур бўшлиғига пуркалиши натижасида совутиладиган газнинг совуқлик ташувчи билан тўғридан тўғри туташишидан конденсацияланиш содир бўлади. Технологик ҳисоб олдинги услубда амалга оширилади, фақат устуннинг скрубер қисми учун қўшимча ҳисоб ишлари бажарилади буни биз мисолда кўриб чиқамиз.

Жадвал 2.6

Компонент	Компонентни чиқазилиш даражаси	Дастьлабки газдаги компонент миқдори, нм ³	Конденсацияланга н компонент миқдари, нм ³	% МОЛ.	Қолдик газ		
					y, нм ³	p=0,1 МПа ва t=30 °C даги k	y/k=x
H ₂ S	$\frac{0,982 \cdot 0,24}{68,2} = 0,0034$	0,66	0,66x0,0034	0,01	0,6577	22,7	0,029
CO ₂	$\frac{0,982 \cdot 0,24}{217} = 0,0011$	0,11	0,0001	0,001	0,1099	84,2	0,0013
C ₁	$\frac{0,982 \cdot 0,24}{320} = 0,0008$	0,48	0,0004	0,002	0,4796	200,0	0,0024
C ₂	$\frac{0,982 \cdot 0,24}{65} = 0,0036$	5,58	0,0201	0,086	5,5599	32,0	0,174
C ₃	$\frac{0,982 \cdot 0,24}{23} = 0,0102$	21,32	0,2175	0,924	21,1025	9,5	2,22
i-C ₄	$\frac{0,982 \cdot 0,24}{12} = 0,0196$	3,46	0,00677	0,288	3,4023	3,9	0,874
n-C ₄	$\frac{0,982 \cdot 0,24}{9,1} = 0,026$	20,15	0,524	2,23	19,626	3,1	6,32

C ₅	$\frac{0,982 \cdot 0,24}{3,6} = 0,0654$	16,15	1,06	4,51	15,09	0,9	16,77
C ₆	$\frac{0,982 \cdot 0,24}{1,5} = 0,1571$	12,0	1,888	8,02	10,112	0,27	37,6
Қолдик	$\frac{0,982 \cdot 0,24}{0,24} = 0,982$	20,08	19,74	83,939	0,34	0,026	13,1

Жадвал 2.7

Нефтни бир марта бүгланишидаги ажралган газ ҳолатидаги махсулотларнинг фракцион конденсацияси моддий мувозанати

Компонент	Бошланғич газ аралашмаси t=80 °C ва p=1 кгс/см ²			Конденсат			t=30 °C ва p=1 кгс/см ² даги газ қолдиғи		
	% мол.	Моли	кг	% мол.	Моли	кг	% мол.	кг	МОЛИ
H ₂ S	0,66	173,0	5,4	0,01	0,02	0,7	0,86	172,3	5,38
CO ₂	0,11	39,6	0,9	0,001	0,002	0,1	0,14	39,5	0,898
C ₁	0,48	62,9	3,93	0,002	0,004	0,1	0,62	62,8	3,926
C ₂	5,58	1368,9	45,63	0,086	0,165	5,0	7,25	1363,9	45,465

C ₃	21,32	7671,4	174,35	0,924	1,777	78,0	27,6	7593,4	172,573
i-C ₄	3,47	1646,0	28,38	0,288	0,554	32,2	4,45	1613,8	27,826
n-C ₄	20,15	9557,2	164,78	2,23	4,288	248,5	25,68	9308,7	160,492
C ₅	16,15	9509,0	132,07	4,51	8,673	624,0	19,71	8885,0	123,397
C ₆	12,0	8439,2	98,13	8,02	15,422	1329,0	13,24	7110,2	82,708
Колдик	20,08	40724,1	164,21	83,929	161,395	40000,0	0,45	724,1	2,815
Жами	100,0	79191,3	817,78	100,0	192,3	42317,6	100,0	36873,7	625,48

Совуқ сув билан совутиловчы скруберга нефтни бир марта бұғлатиша ажралған газ ҳолатидаги қуийдаги таркибдеги фракция 80 °C ва босими 0,14 МПа киритилади (жадвал 2.7)

Жадвал 2.7

Компонент	C ₂	C ₃	i-C ₄	n-C ₄	i-C ₅	n-C ₅	C ₆	C ₇	C ₈₊ в	Қол дик
% мол.	11,6 7	32,2	4,95	20,0	2,81	11,4 5	7,81	2,46	2,47	4,19

Келаётган газ ҳолатидеги фракцияни 30°C гча совутиш талаб қилинади.

Бунинг учун скрубер бүшшлиғига пуркалған ҳолатида узатиладиган сувдан фойдаланилади. Сув пастта тушиш пайтида юқорига құтарилаётган газ оқими билан туташади, уни совутади ва скрубер брикмасини Рашига ҳалқасидан суғоради. Бунда газдан масса алмашинышыға киришаётган конденсацияланған оғир углеводородлар ажралади. Шундай қилиб тескари оқимли конденсация амалға оширилади. Юқорида келтирилған услугда бажарилған ҳисоб бүйича конденсация моддий мувозанати тузилған (жадвал 2.8).

Иссиқлик мувозанати бүйича газни совутишда ундан олинаётган иссиқлик миқдори ва совутувчи сувға бўлған эҳтиёж аниқланади. Сўнгра скрубер брикма билан биргаликда ёки у сиз (аниқ шароитга боғлиқ ҳолда) ҳисобланади.

Совутиладиган газ тезлиги одатда бошланишида “тиқиладиган” даражада Ришага ҳалқасидан қўлланилганида фойдаланиловчы қуийдаги формуладан аниқланади:

$$w_{kp} = \frac{f(A)}{\sqrt{a_0}},$$

Компонент	Дастрлабки газ, p = 0,14 МПа, t= 80 ⁰C				Конденсат, p =0, 14 МПа, t=30 ⁰C			Қолдик газ, p = 0,14 МПа, t= 30 ⁰C			
	k	% мол.	моли	кг	% мол.	моли	кг	k	% мол.	моли	кг
C ₂	40,0	11,67	54,6	1637	0,5	0,3	9,0	21,5	13,32	54,3	1628,0
C ₃	14,5	32,2	150,0	6600	3,83	2,26	100,0	6,6	36,33	147,74	6500,0
i-C ₄	7,3	4,95	23,1	1340	1,17	0,7	40,6	2,65	5,51	22,4	1299,4
n-C ₄	5,6	20,0	93,3	5420	6,2	3,69	214,0	2,0	22,0	89,61	5206,0
i-C ₅	2,55	2,8	13,1	943	2,42	1,44	104,0	0,79	2,87	11,66	839,0
n-C ₅	2,3	11,45	53,5	3850	8,59	5,06	364,0	0,59	11,9	48,44	3486,0
C ₆	0,95	7,81	36,5	3140	14,19	8,8	723,4	0,195	6,8	27,7	2416,6
C ₇	0,39	2,46	11,5	1150	10,89	6,15	615,0	0,058	1,27	5,35	535,0
C _{8+В}	0,17	2,47	11,6	1322	19,35	11,6	1322,0	0,02	-	-	-
Қолдик	0,072	4,19	19,6	2785,0	32,86	19,6	2785,0	0,0057	-	-	-
Жами	-	100,0	466,28	28178,0	100,0	59,6	6277,0	-	100,0	407,2	21910,0

бунда $A = \frac{G}{L}$ – сүгориш коэффициенти; G – сруберни сүгоришга бериладиган сув миқдори, кг/с; L – газ миқдори кг/с (бизда: $G = 4800$ кг/с, $L = 2604$ кг/с).

Күрсатгич $f(A)$ сув ва ҳаво учун 3.18 жадвалдан аниқланади.

Жадвал 2.9

A	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
$f(A)$	18,4	16,5	15,3	14,6	13,8	12,0	10,6	9,7	9,1

$$A = \frac{4800}{2604} = 1,85$$

Бунда келтирилган жадвал бўйича

$$f(A) = f(1,85) = 12,27 .$$

Қабул қилинган брикмани тавсифловчи $\sqrt{a_0}$ кўрсатгич 3.19 жадвал бўйича аниқланади.

Қабул қилинган $25 \times 25 \times 3$ мм. ли Ришига ҳалқали брикма учун $\sqrt{a_0} = 13,0$ қийматга teng. Бунда критик тезлик

$$w_{kp} = \frac{12,27}{13,0} 0,945 \text{ м/с} .$$

Ҳақийқий тезлик одатда $w = (0,85—0,9) w_{kp}$. қабул қилинади. Сув ва газ шароити учун қайта ҳисобланганда критик тезлик 0,463 м/с га teng, ҳақийқий тезлик эса 0,4 м/сек. Бу тезлик сүгориш зичлигига текширилиши лозим.

Жадвал 2.10

Брикмалар таснифи

Брикма	Сирт хажм бирлиги- да, м ² /м ²	Бўш хажм, м ³ /м ³	Ҳажмий оғирлик, кг/м ³	Келтирил ган даметр $d = \frac{4V_{cb}}{S}$	$\sqrt{a_0}$
Рашига ҳалқаси керамик (тартибсиз):					
15 x 15 x 2 мм	330	0,700	690	0,0085	17,9
25 x 25x 3 мм	200	0,740	530	0,015	13,0
35 x 35 x 4 мм	140	0,780	505	0,022	9,9
50 x 50 x 5 мм	90	0,785	530	0,035	7,7
Рашига ҳалқасикерамик (тўғри ётқизилган):					
50 x 50 x 5 мм	110	0,735	650	0,027	9,6
80 x 80 x 8 мм	80	0,720	670	0,036	8,5
100 x 100 x 10 мм	60	0,720	670	0,048	7,3

Н_w с суғориш зичлиги деганда вақт бирлигига устуннинг скрубер қисми кўндаланг кесим юзаси бирлигига тўғри келувчи суюлик миқдори тушунилади (м³/м²·ч). Танланган суғориш зичлиги бирикманинг тўлиқ ҳланишини таъминлаган ҳолда “тиқилиб қолишига” йўл қўймаслиги лозим ва қуйидаги формуладан аниқланади

$$H_w = \frac{G}{F},$$

Бунда G – сүғоришга бериләёттган сув миқдори, $\text{м}^3/\text{ч}$; F – бирикма юзаси $3,14 \text{ м}^2$.

$$H_w = \frac{4,8}{3,14} = 1,53 \text{ м}^3 / \text{м}^2 \cdot \text{ч}.$$

Олинган сүғориш зичлигининг қиймат бүйича қуидаги фойдаланиб брикманинг хўлланилиш коэффициентини (брикманинг хўлланган қисмининг унинг тўлиқ юзасига нисбати) аниқлаймиз

$$\varphi = \frac{\sqrt[3]{s}}{f(H_w)}.$$

Қабул қилинган брикманинг қабул қилинган ҳажм бирлигидаги юза с жадвал 35 бирикма таснифи бүйича ва $200 \text{ м}^2/\text{м}^3$, $f(H_w)$ нинг қиймати 3.20. жадвалдан сүғориш зичлигига боғлик ҳолда олинади.

Жадвал 2.11

$H_w, \text{м}^3/\text{м}^2\cdot\text{ч}$	1	2	4	6	8	10	15	20	30	40	60
$f(H_w)$	24,0	15,0	9,8	7,5	6,6	6,0	5,3	4,8	4,4	4,2	3,8

$H_w = 1,53 \text{ м}^3/\text{м}^2\cdot\text{ч}$ бўлганида катталик $f(H_w) = 19,2$; у ҳолда хўлланиш коэффициенти

$$\varphi = \frac{\sqrt[3]{200}}{19,2} = 0,305.$$

Кўриб чиқилаётган турдаги скруберларда иссиқлик узатиш коэффициенти нефт газининг тўйинган сув буғлари билан совутиш жароёнини ўрганилганилган ҳолда эмпирк формула бўйича аниқланади:

$$K = C p_{H_2O} (1,006 w_0 - 0,0946) - B (55,1 w_0 - 34,4) \text{ ккал/м}^2 \cdot \text{ч} \cdot {}^0\text{C} .$$

Бунда p_{H_2O} — газдаги сув буғларининг бошланғич порциаль босими (мм рт. ст.); w_0 — нармаль шароитга келтирилган, скрубернинг умумий (тўлиқ) кесимидан келиб чиқсан ҳолда ҳисобланган, конденсацияланмаган қолдик газ тезлиги, м/с; С ва В — газ хусусиятларини тавсифловчи катталиклар:

Газ	C	B
Нефть	1,00	1,00
Кокс	1,00	1,00
Сув	0,99	0,95
Генератор	0,98	0,50
Ҳаво	0,93	0,30

Бошланғич порциаль босим қўйидаги tenglamadan аниқланади

$$p_{H_2O} = y p ,$$

Бунда y — газдаги сув буғларининг молекуляр улуши ($y = 0,239$); p — тизимдаги умумий босим, 0,15 МПа ёки 1127 мм см. уст. Га тенг,

$$p_{H_2O} = 0,239 \cdot 1127 = 269 \text{ мм рт. ст.}$$

Қуруқ конденсацияланмаган миқдори $0,271 \text{ м}^3/\text{с}$ (нормаль шароитга келтирилган) газ миқдори тезлиги ва скрубер кесими $3,14 \text{ м}^2$ қўйидаги формуладан аниқланади:

$$w_0 = \frac{0,271}{3,14} = 0,0864 \text{ м/с.}$$

p_{H_2O} , w_0 , B ва C нинг олинган қийматларини формулага қўйиб иссиқлик узатувчанликнинг умумий коэффициентини ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} K &= 1,0 \cdot 269 \cdot (1,006 \cdot 0,0864 - 0,0946) - 1,0(55,1 \cdot 0,0864 - 34,4) = \\ &= 27,57 \text{ ккал/м}^2 \cdot \text{ч} \cdot {}^0\text{C}. \end{aligned}$$

Олинган иссиқлик узатувчанлик коэффициенти бўйича устуннинг скрубер қисми ҳажмини қўйидаги формуладан аниқлаймиз:

$$B = \frac{Q}{K \Delta t s \varphi}, \text{ м}^3$$

бунда Q – скруберда сув билан олинадиган иссиқлик миқдори (263400 ккал/с); Δt – ўртача ҳарорат фарқи ($7,3 {}^0\text{C}$); s – брикманинг ҳажим бирлигидаги юзаси ($200 \text{ м}^2/\text{м}^3$); φ – брикманинг намланиш (хўлланиш) коэффициенти (0,305).

Устуннинг (колоннанинг) скрубер қисмининг ҳажми $5=21,5 \text{ м}^3$.га teng.

2.4 Нефтни сепарациялашда (ажратишда) олинган газ ҳолатидаги фракцияларни ректификациялаш

Бу вариантдаги барқарорлаш боғламаси (узели) тархини қўйидаги кўринишида тасаввур қилиш мумкин.

Сувсизлантириш ва тузсизлантиришдан ўтган нефть (2.4.расим) буғли ёки оловли қиздиргичлар 4 га тушади ва унда $65 - 70$ дан $120 - 160 {}^0\text{C}$ гача қиздирилади (ёки нефт тўғридан тўғри кондан $40 {}^0\text{C}$ ҳароратда келаётган бўлса, дастлаб иссиқлик алмашиниш ускунаси 2 "нефть – нефть" дан ўтиб) ва ундан трапларга ёки $0,6-0,1 \text{ МПа}$ босимда ишловчи трап-стабилизаторларга 5 (барқарорлаштиргичларга) йўналтирилади. Кенг фракция қолдиқ босим остида


ректификация устуни 7 га тушади. Устун устидан берилган аниқликда юқори махсулот буғлари ва ҳароратни ушлаб туриш учун устунга берилган сугориш олиб кетилади. Буғ газ аралашмаси ҳарорати конденсатор-совутгич 8 дан сўнг пасаяди ва бунда аралашманинг бир қисми конденсацияланади. Конденсацияланмаган газ ва суюқлик аралашмаси сифим-сепаратор 9га тушиди ва шу ерда уларни ажратиш амалга оширилади. Қолдиқ газ иссиқлик алмашиниш ускунаси 6 орқали қурилмадан ички эҳтиёж учун ёки газбензин заводига, конденсатнинг ҳам бир қисми (талаб қилинган миқдорда) устунни сугориш учун узатилади. Қолган қисми бензин сифимларига ва ундан кейин бензин қувур ўказгичи орқали нефтни қайта ишлаш ёки газбензин заводларига йўналтирилади. Устун пастки қисми ҳароратини ушлаб туриш учун оғир қолдиқнинг бир қисми қиздиргичлар орқали ўтказилади, қолган қисми насослар 13 воситасида трап-стабилизатордан чиқаётган нефтга қўшилади ва шу билан нефтнинг йўқотилган бензин потенциалини тўлғазади. Сўнгра нефт қолдиқ босим остида (агар у етарли бўлса) хом ашё иссиқлик алмашиниш ускунасида ўз ҳароратини бериб у ердан товар нефти резервуарларига тушади ва насослар ёрдамида кондан кейинги босқич қайта ишлаш учун олиб кетилади. Ректификация жароёнинг маъносини нефтни ректификацияли барқарорлашда кенгроқ ёритилади.

Агар ҳисоблаш натижаси бўйича конденсация ҳароратини нисбатан паст ушлаб туриш имконияти аниқланса махсус совутувчи (хладоагент) воситаларни кўллаш мумкин. Бунда конденсатор-совутгич 5 ички юзасида гидрат ҳосил бўлишининг олдини олиш учун буғгаз аралашмаси оқимига конденсатор-совутгичга киришидан олдин диэтиленгликоль ёки метанол киритилади.

Келтирилган тарихнинг турлари қуйидагича бўлиши мумкин.

1. Газ ҳолатидаги буғланган фракцияларнинг бир марта конденсациялаш ва унда ҳосил бўлган конденсатни ректификациялаш. Бу тархда нефть

сувсизлантириш ва тузсизлантиришдан сүнг 200°C гача қиздирилади ва сүнгра бир марта буғлантириш амалга оширилади. Буғланган фракция конденсацияланади, газ ГКИЗга ёки компрессор станциясига йўналтирилади, конденсат эса насослар орқали ректификацияга йўналтирилади. Ректификация устуни қуий қисмидан суюқ фаза қурилмдан йўқотилган бензин потенциалини тиклаш учун нефтга қайтади юқоридан эса буғ-газ қисми конденсатор-совутгичдан ўтади, (қабул қилинган тартибга боғлиқ ҳолда тўлик ёки қисман) конденсацияланади. Ҳосил бўлган конденсатнинг бир қисми қурилмадан олиб кетилади, бошқа қисми эса устуннинг юқори қисми ҳароратини ушлаб туриш, қиздириш учун сугоришга йўналтирилади. Газ қолдиги эса қурилманинг газ тармоғига йўналтирилади.



Расим. 2.4. Нефтни барқарорлашда бир марта буғлатиб, газ қолдини ректификациялаб тайёрлаш ускунаси тархи 1, 3, 10, 12, 13 – насослар; 2, 6 – иссиқлик алмасиниши ускуналари; 4 – қиздиргичлар; 5 – трап-сепаратор; 7 – ректификация устуни; 8 – конденсатор-совутгичлар; 9 – сифим-сепаратор; 11 – қиздиргич; 14 – сувсизлантириш ва

түзсизлантириш; I – товар сиғимлари; II – барқарор нефть; III – газ қолдиғи; IV – буғгаз аралашмаси; V – газ; VI – Устундаги оғир қолдик; VII – барқарор бўлмаган бензин


2. Гипровостокнефть томонидан ишлаб чиқилган яна бошқа тарх, жуда содда ва қуйидагича тасаввур қилиш мумкин. Нефть түссизлантириш ва сувсизлантиришдан сўнг 100-110 °C ҳароратда бир марта буғлатишдан ўтади. Газ фаза бир марта буғлатиш устунидан буғлатишга ўтади. Ҳосил бўлган конденсат нефтга қайтарилади, қолдик газ эса босими оширилади ва совутилади. Ҳосил бўлган конденсат маҳсус сиғимга жўнатилади, газ –газийиши тармоғига юборилади.

Келтирилган тархнинг бошқача тури бу ректификация устуни ўрнига курилмага абсорбция устуни киритилади. Газ аралашмасидан оғир фракцияларни абсорбция усулида чиқазиб олиш ҳозирги пайтда нефтгазни қайта ишлаш саноати корхоналарида кенг тарқалган бўлиб, нефтни барқарорлашда ҳам шу вариантлардан бири мувофақиятли равишда қўлланилиши мумкин. Бу усулни қўллаш абсорбент сифатида барқарор нефтни қўллаш мумкинлигини ҳисобга олганда янада ўз тасдигини топади. Кенг фракцияга абсорбция усули билан нефтни барқарорлаш қуйидагича амалга оширилади. Сувсизлантириш ва түзсизлантиришдан ўтган нефть (расим 3.45.), қиздиргич 4 га тушади, ҳарорати 120-160 °C қиздирилади, кейин 0,6-0,1 МПа босимда трап – стабилизатор 5га тушади.

Ажралган кенг фракция трап-сепаратордан қолдик босим остида совутилган барқарор нефт билан сугорилувчи абсорбер бга тушади (агар унинг абсорбцион қобилияти сорбентларга қўйиладиган талабларга жавоб берса). Абсорбердан (юқори қисмидан) қолдик газ чиқазилади (амалда қуруқ газ метан, этан, пропан). Нисбатан оғир углеводородлар бутан ва ундан юқорилари

барқарор нефтга (сорбентга) ютилади ва қуий қисимдан чиқазилиб хомашё гурухининг иссиқлик алмаштиргичи 2 дан чиқаётган нефть билан аралаштирилади. Нефть трап-барқарорлаштиргичдан хом ашё гурухи иссиқлик алмаштиргичлари (уларда барқарор нефт ўз иссиқлигини қурилмага келаётган нефтга беради) орқали ускунадан чиқазилади. Барқарор нефтнинг абсорберни сугоришга етарли даражасидаги қисми 30 °C гача совутилади ва абсорбент сифатида сугориш учун унинг юқори қисмига берилади.

Бу тартибда нефтни барқарорлаш фақат нефть буғининг умумий таранглигини пасайтириш орқали уни кейинги ташиш ва сақлаш жароёнида буғланишдан йўқотилишини камайтиришдан мақсадида қўлланилади (кимёвий саноати корхоналари учун хом ашё олиш учун эмас).



Расим.2.5 Нефтни бир марта буғлатиб барқарорлаш ва қолдиқ газни абсорбциялаб таёрлаш қурилмаси тархи: 1, 3, 8, 9, 12 – насослар; 2 – иссиқлиқ алмаштиргичлар; 4 – қыздиргичлар; 5 – трап-сепаратор; 6 – абсорбер; 7 – скруббер; 10, 11 – совутгич; 13 – сувсизлантириш ва тузсизлантириш блоки; 14 – товар резервуарлари; I – хом нефть; II – барқарор нефть; III – қолдиқ газ; IV – түйинган нефть; V – газ; VI – бензин

Агар нефть ўзининг сифат даражаси билан абсорбент сифатида хизмат қила олмаса, бу усул тўғри келмайди ёки туйинган абсорбентни регенирациялаш кўшимча брикмаси билан бирмунча мураккаблашади. (Расим 45 да пунктирда кўрсатилган). Эслатма, абсорбция жароёни асосида ўз аро кимёвий таъсиранмайдиган икки модда газлар ва суюқ углеводород махсулотларининг бир бирида эриши ётади.

2.5 Ректификация


Нефтларнинг бир марта ёки кўп марта буғланишида аниқ берилган таркибдаги буғ ёки суюқ фазаларни олишнинг иложи йўқ, аммо шунга яқин концентрацияни олиш мумкин. Бунда буг ва суюқ фазанинг микдори бошланғич нефтдан сезиларли даражада фарқ қиласи. Нефтни барқарорлашда бу жароёнлар билан тўлиқ ва ани ажратишга эришиш мумкин эмас. Шу сабабли барқарорлаш қурилмасида қўйилган вазифага боғлиқ ҳолда (депропанизация, дебутанизация ва депентанизация) зарурый чуқурликда у ёки бу компонентни аниқ ажратишга эришиш мақсадида ректификация усулидан фойдаланиш мумкин.

Сувсизлантириш ва тузсизлантиришдан ўтган нефть (расим 2.5), барқарорлаш боғламаси иссиклик алмасиниши гурухи 4га йўналтирилади ва у ерда чиқаётган товар нефть ҳарорати ёрдамида $150\text{-}200^{\circ}\text{C}$ гача қиздирилади ва ректификация устуни 5 таъминот худудига тушади. Устуннинг озиқланиш худуди эвопарацион бўшлиғида қиздирилган нефть суюқ ва буғ фазаларга ажралади. Буғ фаза устуннинг юқори қисмида белгиланган аниқликкача етказилади ва юқори қисмидан чиқазилиб конденсатор-совутгич 7га ўтказилади. Устун юқорисида ҳароратни ($65\text{-}96^{\circ}\text{C}$) гача ушлаб туриш учун юқори махсулот билан тенг вазндаги сугориш билан таъминланади. Буғ фаза юқори махсулот ва сугориш аралашмасидир, конденсатор-совутгичдан ўтиб (қўйилган

шартга кўра) тўлиқ ёки қисман конденсацияланади ва бензин сепараторлари 8 га конденсатни конденсацияланмаган газдан ажратиш учун тушади. Конденсатнинг бир қисми устунни суғориш учун, қолган қисми насослар 11 орқали сифимга йўналтирилади. Суюқ фаза буғлатиш қисми тарелкаларидан устуннинг куйи қисмига тушади. Устуннинг харорат тартибини ушлаб туриш учун (нефтнинг суюқ қисми ректификациясини амалга ошириш учун) нефтнинг бир қисмини печь орқали ўтказиш кўзда тутилади. Шу мақсадда нефть устуннинг пастидан махсус насослар 12 ёрдамида оловли қиздиргичлар 6 га узатилади, у ердан устунга нисбатан юқори ҳароратда қайтади.

Нефтнинг бошқа қисми $230 - 280^{\circ}\text{C}$ ҳароратда устун қолдиқ босими остида иссиқлик алмашиниш ускунаси 4 орқали насос 13 қабулига, уердан қурилма хом ашё иссиқлик алмашиниш гурухига, кейин $40 - 45^{\circ}\text{C}$ ҳароратда товар нефти сифимларига тушади.

Қурилманинг иссиқлик алмашиниш гурухи бошланғич махсулотнинг сувланганлигига боғлиқ бўлган иссиқлик тартибини ушлаб туриш учун товар нефтнинг бир қисми хом ашё иссиқлик алмашиниш гурухи дан аввал махсус оловли қиздиргичлар 14 да қиздирилади ва барқарор нефтнинг асосий қисми билан аралаштирилади. Шу йўл билан унинг ҳарорати $130 - 150^{\circ}\text{C}$. Атрофида ушлаб турилади.



Расим.2.6. Нефтни ректификацияланган барқарорлаш билан тайёрлаш технологик тархи: 1, 3, 10, 11, 12, 13 – насослар; 2, 4 – иссиқлик алмаштиргичлар; 5 – ректификация устуни; 6, 14 – қиздиргичлар; 7 – конденсатор-совутгичлар; 8 – бензин сепараторлари; 9 – барқарор бўлмаган бензинни йифгичлар; 15 – сувсизлантириш ва сувсизлантириш блоки; I – хом нефть; II – барқарор нефть; III – буғаз аралашмаси; IV – барқарор бўлмаган бензин; V – газ

Нефтни ректификациялаш тархи варианtlариiga қўйидаги киради.

1.Нефтни ректификациялашда битта устунда юқори махсулотни тўлиқ бўлмаган конденсациялаш. Юқори махсулот ва сугориш буғлари конденсатор-совутгичдан ўтаётганида тўлиқ конденсацияланиши мумкин ёки устуннинг юқорисини қиздиришга етарли бир қисми конденсацияланиши мумкин. Конденсацияланмаган буғлар компрессорлар қабулига тушади, у ерда босими оғир углеводород буғларининг асосий қисми конденсацияланиш босимигача

етарли даражада оширилади ва конденсат сифимга ва ундан сўнг қайта ишлашга йўналтирилади. Газ газ йигиш тармоғига узатилади.

2. Икки устунли тарҳда нефтни ректификациялаш варианти. Бунда нефть сувсизлантириш ва тузсизлантиришдан сўнг иссиқлик алмаштиргичларга тушади, ундан кейин қуидагича тартибда ишловчи биринчи утунга тушади: босим 0,4 – 0,6 Мпа, юқорининг ҳарорати 100 °C, пастининг ҳарорати 220 – 260 °C. Амалда бу устунда кенг фракция ажралади ва конденсатор–совутгичдан сўнг асосан конденсацияланади. Газ газ йигиш тармоғига, конденсат эса насослар орқали қуидаги тартибда ишловчи иккини устунга узатилади: Ишчи босими 0,7 – 1,2 Мпа, устун юқорисининг ҳарорати 66 – 88 °C, пастининг ҳарорати 110 – 150 °C (конденсат таркиби ва таснифига. Биринчи устун пастида нефть ўз ҳароратини бераб қурилмадан чиқазилади.

Иккинчи устун қуий қисмидан фракция биринчи устундан кейинги барқарор нефтга йўқотилган бензин потенциалини тиклаш учун киритилади. Иккинчи устун устки қисмидан юқори махсулот ва суғориш буғлари конденсатор –совутгичга ўтади, у ерда (берилган тартибга боғлиқ ҳолда) тўлиқ ёки қисман конденсацияланади. Конденсат қисимлаб устун юқорисини суғориш учун берилади, қолдик барқарор бўлмаган бензин сифатида кейинги босқич қайта ишлашга йўналтирилади. Газ газни йигиш тармоғига йўналтирилади.

Нефтни барқарорлаш бўйича келтирилган хар қайси вариант ўз афзаллик ва камчиликларига эга бўлиб улардан бирортасини қабул қилишни аниқловчи техник иқтисодий хисоб асосларига киритилган нефтнинг физик кимёвий хусусияти, бош кўплаб бошқа кўрсатгичларига боғлиқ.

Ректификация жароёни кетма-кет келувчи, куб батареялардаги каби бир марта буғлатиш конденсациялашга ўхшаш эди.(расим. 2.6).





Рис.2.7. Куб қурилмаси тархи

Куб батарея тархидан келиб чиқишича хар қайси кубда суюқ фазага пастки ётувчи кубдан (нисбатан юқори ҳароратда) буғ фаза киритилади, ва мос равища юқорида ётувчи кубдан (нисбатан паст ҳароратда) суюқ фаза юқори кубдан киритилади. Натижада бу жароён битта аппаратда-ректификацион устунда конструктив қайта ишланган. (расим.3.48).

Асос сифатида ҳарорат ва босим тенглаштириш, улар орасидаги компонентларнинг аниқ тақсимланган ҳолда суюқ ва газ фазалари орасидаги тенг вазнлик олинган. Ректификация устунида алохида куб вазифасини маҳсус тарелькалар бажаради. Хар қайси тарелка тешики текислик кесимдан иборат бўлиб патрубка ва уларга қолпоқчалардан иборат. Тарелкаларда маҳсус тукувчи мослама ёрдамида суюқликнинг доимий сатҳ ушлаб турилади, ортиқча суюқлик тўкиш стакани ёрдамида тарелкадан тарелкага ўтказилади. Патрубка ва унинг қолпоқчаси тирқишлиари орқали буғлар ҳаракатланади. Жароённинг бир мейёрда ўтиши учун ҳаракатланаётган буғ ва суюқлик орасидаги зич туташувни

таъминлаш зарур. Юқорига кўтарилаётган буғ оқими уларнинг эвапорацион бўшлиқ томонидан келиши билан таъминланади, ундан ташқари устуннинг қуи (куб) қисмида оловли қиздиргич (ребойлерлар) орқали айланувчи суюқликнинг буғланишидан таъминланади. Бир марта буғланиш ва конденсацияланишда жароёнда иштирок этаётган компонентларнинг тўлиқ ажралиши содир бўлмаса ҳам таркибида нисбатан паст қайновчи компонентлар камайган суюқлик ва бошланғич хом ашёга нисбатан уларга бойиган буғ ҳосил бўлади.



Расим.2.8. Устун тарелкалари орасидаги суюқ ва буғ фазалар оқими тархи.

Компонентларнинг нисбатан тўлиқ ажралиши учун буғланиш ва конденсацияланиш жароёнларини қўп маротаба қайтарилиши яъни суюқ ва газ фазаларнинг тескари оқимли ўз аро туташишида массаалманиши бу ректификация жароёни маъносидир.

Ректификация жароёни амалга ошириладиган устун иккита асосий қисимдан иборат: хом ашё киришидан юқорида жойлашган **концентрация**, ва **ҳайдаш** (баъзида ҳолларда пастки, буғлатиш ва буғлатиш ва лютер). Базида устунлар тузилиши бўйича алоҳида мустақил юқорида келтирилган концентрация ва ҳайдаш вазифаларини бажарувчи иккита қисимга ажратилади.

Концентрация қисмида буғ фазанинг ректификацияси бажарилади, ҳайдаш қисмида устуннинг эвопарация бўшлиғида ажралган суюқлик ректификацияси бажарилади.

Ректификация устуни иши (унинг самарадорлиги) қўпинча буғ ва суюқ фазаларнинг худудларга тўғри тақсимланишига боғлиқ.

2.6 Бир марта абсорбциялаш сепарация қурилмасида углеводород хом ашёсини йўқотилишини камайтириш технологияси.

Маълумки мамалакатимиздаги нефть конларида асосан бир қувурли нефть ва газни йиғишининг турли вариантдаги тизимларидан Гипровостокнефть, ТатНИПИнефтнинг гермитизацияланган йиғиш тизими ва бошқа йиғиш тизимларидан фойдаланилади. Бу йиғиш ва тайёрлаш тизимларининг марказлашган ва йириклишганлиги чет эл конларидағи тизимлар каби тавсифлади. Бизнинг давлатимиздаги ва чет эллардаги конларда нефтни кўп босқичли сепарациялаш қўлланилади, бунда нефтнинг чиқишини оширади ва ундаги қиммат баҳо бутан, пентан ва гексан фракцияларининг сақланиб қолишига шароит яратилади. Аммо конларни ишлатиш тажрибаси шуни кўрсатишича, 2-3 босқичли тайёрлашдан ортиқ бисқичли тайёрлаш иқтисодий жихатдан мақсадга мувофиқ эмас. Битта аппаратда бир нечта босқичнинг бирлаштирилганлиги этиборлидир.

Газни истемолчига (КС, ГПЗ) компрессорсиз узатиш эхтиёжи нефтни барқарорлаш технологияси күрсатгичлари (босим, ҳарорат) нефтни газсизлантириш оқилона тартибига доимо мос келавермайди. Шу сабабли нефтнинг бензин баъзи ҳолларда керосин фракциялари сепарация гази билан олиб кетилади кўпмнча факелларда ёкиб юборилади.

Бундан келиб чиқишича нефтни дегазациялашда бензин фракцияларини сақланишини таъминловчи технологиясини ишлаб чиқиши лозим.

Бу масалани қувур ўтказгичини қисман ажратиш босқичи сифатида фойдаланишга шароит яратувчи турли тизим ва мосламалар орқали ечиш мумкин. Бу иш Грозний нефть институти оқим тебранишини ўчирувчи-коллектор, ТатНИПИнефтнинг компенсатор-депульсаторлар, ВНИИСПТнефть (ИПТЭРа) депульсаторлар, СибНИИНП ва бошқаларнинг дастлаб газни ажратиб олиш мосламасидир. Санаб ўтилган мосламалар бўйича ўтказилган тадқиқот ва тажрибалар шуни кўрсатадики дастлаб газни ажратиб олиш мосламаси (ДГАОМ) сепараторларнинг ишлаб чиқариш қобилиятини оширишга шароит яратади, аммо ажратиш гази билан бензин фракцияларини олиб кетилиши сабабли нефтни газдан ажратиш сифати масаласини тўлиқ ҳал эта олмайди.

Бензин фракцияларини йўқотилишини камайтириш, томчи нефтни ушлаб қолиш технологиясини, совутиш, турбодетандер ускуналарида газни суюлтириш ускуналарини қўллаш, конденсатни ажратиш ва нефть оқимига ҳайдаш, охирги босқич ажратишида газ оқимини рециркуляциялаш, абсорбер устунларида буғаз аралашмаларини абсорбциялаш ва бошқа технологиялардан фойдаланиш орқоли эришиш мумкин.

Нефтни қазиб олиш ва йиғиш жойларида тўғридан тўғри нефть газини кичик габаритли ускуналарда каталитик қайта ишлаш таклифлари ҳам мавжут.

Агар нефть газининг етарли миқдорда мавжутлигида қатламга ҳайдаш учун, иссиқлик ёки кон учун электр энергияси При достаточном количестве нефтяного газа его можно использовать для закачки в пласты, в качестве топлива для выработки тепла и электроэнергии на промыслах.

ТатНИПИнефть институти томонидан конларда газни ташишга тайёрлаш технологияси тақдим қилинади. Таркибида оғир углеводород мавжуд бўлган нефть гази дастлаб бензинланади ва босим остида биринчи босқич сепараторига йўналтиилади, ажralган конденсат эса конденсат йиғиш сифимида йиғилади.

2.7 Абсорбция усулида газларни тайёрлаш бўйича умумий тушунча

Газ ҳамда буғ-газ аралашмаларидағи бир ёки бир неча компонентларнинг суюқликда танлаб ютилиш жараёни абсорбция деб аталади. Ютилаётган газ абсорбтив, ютувчи суюқлик абсорбент дейилади. Абсорбтив билан абсорбентнинг ўзаро таъсирига кўра абсорбция жараёни икки хил бўлади: физик абсорбция ва кимёвий абсорбция (хемосорбция). Физик абсорбцияда ютилаётган газ билан абсорбент ўзаро бир-бiri билан кимёвий бирикмайди. Агар ютилаётган газ абсорбент билан ўзаро бирикиб, кимёвий бирикма ҳосил қиласа, хемосорбция дейилади. Абсорбция жараёнида газнинг ютилмай қолган қисми инерт газ деб аталади.

Физик абсорбция кўпинча қайтар жараёндир, яъни суюқликка ютилган газни ажратиб олиш мумкин бўлади, бундай жараён десорбция дейилади. Абсорбция билан десорбция жараёнларини узлуксиз олиб бориш натижасида ютилган газни тоза ҳолда ажратиб олиш ва ютувчи абсорбентни бир неча марта қайта ишлатиш имкони пайдо бўлади. Одатда абсорбтив ва абсорбент арzon ва иккиламчи маҳсулот бўлгани учун, улар абсорбция жараёнидан кейин кўпинча қайта ишлатилмайди.

Саноатда абсорбция жараёни турли мақсадларда қўлланилади: 1) газ аралашмаларидан қимматбаҳо компонентларни ажратиб олишда; 2) газ

аралашмаларини заҳарли моддалардан тозалаш учун; 3) газларни қуритиш; 4) тайёр маҳсулотлар олишда ва ҳоказо.

Ҳар бир аниқ шароит учун тегишли абсорбент танлаб олинади; бунда ютилиши лозим бўлган компонентнинг абсорбентдаги эрувчанлиги ҳисобга олинади. Тажриба йўли билан аниқланганки, абсорбция жараёнида ҳар доим иссиқликнинг ажралиб чиқиши юз беради. Газларнинг суюқ абсорбентлардаги эрувчанлиги қўйидаги омиллардан боғлиқ бўлади: 1) газ ва суюқ фазаларнинг физикавий ва кимёвий хоссалари; 2) ҳарорат; 3) газнинг аралашмадаги босими.

Абсорбентларни танлашда қўйидаги омилларга аҳамият берилади: ажратилиши лозим бўлган газнинг таркиби; жараённинг босими ва ҳарорати; ускунанинг иш унумдорлиги; абсорбентнинг танлаб таъсир қилувчанлиги ва унинг ютиш қобилияти, коррозияга учрашиш фаоллиги, нархи, заҳарлик даражаси ва ҳоказо.

Нефть ва газ саноатида абсорбция жараёни углеводородли газларни ажратиш, қуритиш ва тозалашда ишлатилади. Табиий ва йўлдош газлардан абсорбция усули билан этан, пропан, бутан ва бензин компонентлари ажратиб олинади. Абсорбция ёрдамида табиий газларни нордон компонентлар (олтингугурт водороди, олтингугурт углероди, углерод диоксиди, меркаптанлар ва ҳоказо) дан тозаланади. Абсорбция ёрдамида пиролиз ва каталитик крекинг газлари ажратилади ва газлар заарали қўшимчалардан тозаланади.

Углеводородли газларни ажратишда абсорбент сифатида бензин ёки керосин фракциялари ҳамда газ конденсати ишлатилади; бундай газларни қуритишда эса диэтиленгликоль ва триэтиленгликолдан фойдаланилади. Газларни нордон компонентлардан тозалаш учун N-метил-2-пирролидон, гликоллар, пропиленкарбонат, трибутилфосфат, метанол ишлатилади.

Абсорбция жараёнини ўтказишга мўлжалланган ускуналарни абсорберлар деб юритилади.

2.8. Абсорбция пайтидаги мувозанат

Абсорбция жараёнида суюқлик таркибидаги газнинг микдори суюқлик ва газнинг хусусиятига, босим, ҳарорат ва газ фазасининг таркиби боғлиқ. Суюқлик билан бирор газ аралашмасининг ўзаро таъсири натижасида тақсимланувчи компоненет А ташувчи компонент В ёрдамида суюқликда эриган бўлса, фазалар қоидасига мувофиқ компонентларнинг сони ва эркинлик даражаси учга тенг бўлади. Демак, газ-суюқлик системасида иккала фазанинг ҳарорати, босими ва концентрацияси ўзгариши мумкин. Шунинг учун ўзгармас ҳарорат ва умумий босимда мувозанат ҳолатидаги газнинг парциал босими (ёки унинг концентрацияси) билан суюқ фаза таркибининг ўзаро боғланиши бир хил бўлади. Бу боғланиш Генри қонуни билан ифодаланиб, эриган газнинг парциал босими эритмадаги унинг моль қисмига мутаносибdir:

$$P_A^* = E \cdot x_A . \quad (2.1)$$

Суюқлиқдаги газнинг эрувчанлиги (ютилган компонент A) маълум ҳароратда унинг суюқлик юзасидаги парциал босимига мутаносибdir:

$$x^* = \frac{1}{E} \cdot P_A , \quad (2.2)$$


бу ерда P_A^* – мувозанат ҳолатидаги эритмада концентрацияси x_A бўлган ютилаётган газнинг парциал босими; x^* – эритмадаги газнинг концентрацияси (моль хисобида), бу газ билан суюқлик фазалари мувозанатлашганда ютилаётган компонентнинг парциал босими P_A га teng; E – мутаносиблиқ ёки Генри коэффициенти.

Генри коэффициентининг миқдори берилган газ учун ютилаётган суюқлик ва газнинг таркибиага, ҳароратига боғлиқ бўлиб, системанинг умумий босимига боғлиқ эмас. Е нинг ҳароратга боғлиқлиги қўйидаги тенглама билан аниқланади:

$$\ln E = -\frac{q}{R \cdot T} + C . \quad (2.3)$$

бу ерда q – эрийдиган газнинг дифференциал иссиқлиги, R – газ доимилиги; C – ютилаётган суюқлик ва газнинг табиатига боғлиқ бўлган ўзгармас катталик.

Идеал суюқликлар учун ҳар хил ҳароратда концентрациянинг босим билан ўзаро боғланиши Р-х диаграммада тўғри чизиқ кўринишида, Генри коэффициентига тенг бўлган оғма чизиқлар орқали тасвирланади. 12.1-расмга ва (12.3) тенгламага мувофиқ, ҳарорат ортиши билан Генри коэффициентининг миқдори (бир хил шароитда) ортади, (12.2) тенгламага мувофиқ эса газнинг суюлиқдаги эрувчанлиги камаяди.



2.9-расм. Газнинг суюқликда эришига ҳароратнинг таъсири.

Газ аралашмасидан ажратиб олинаётган компонентнинг моль улуси y_A ва системадаги умумий босим P бўлганда, парциал босим P_A Дальтон қонуни бўйича куйидаги боғланиш орқали ифодаланади:

$$P_A = P \cdot Y_A . \quad (2.4)$$

P_A нинг қийматини (12.1) тенгламага қўйсак:

$$Y_A^* = \frac{E}{P} x_A . \quad (2.5)$$

Генри қонунини куйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$Y^* = m \cdot x , \quad (2.6)$$

бу ерда $m = E/P$ - тақсимланувчи коэффициент ёки мувозанат ҳолатдаги фазанинг доимийлигини белгилайди.

(12.6) тенгламадан кўриниб турибдики, газ фазасидаги берилган компонент концентрацияси ва газ фазаси билан мувозанатда бўлган суюқлик концентрацияси ўртасидаги боғлиқлик тўғри чизиқ (мувозанат чизифи) билан ифода қилинади. Бу тўғри чизиқ координата бошидан ўтиб, маълум қиялик бурчаги α га эга, бу бурчакнинг тангенси m га тенг. Системадаги ҳароратнинг пасайиши ва босимнинг ортиши билан m нинг қиймати камаяди. Шу сабабдан газнинг суюқлиқдаги эрувчанлиги босимнинг ортиши ва ҳароратнинг пасайиши билан қўпаяди.

2.9 Абсорбернинг моддий баланси

Фазалар сарфини ускунанинг баландлиги бўйича ўзгармас деб ва ютилаётган газнинг миқдорини нисбий моль концентрацияда қабул қиласиз. Моддий баланс тенгламасини тузиш учун абсорбция жараёнидаги асосий катталикларни куйидагича белгилаймиз: G – инерт газнинг сарфи, кмоль/с; Y_b ва Y_0 – газ аралашмасидаги абсорбтивнинг дастлабки ва охирги концентрациялари, кмоль/кмоль

инерт газга нисбатан; L – абсорбентнинг сарфи; X_0 ва X_δ – абсорбентнинг бошланғич ва охирги концентарциялари, кмоль/кмоль. Бу ҳолда моддий баланснинг тенгламаси қўйидагича бўлади:

$$G(Y_\delta - Y_0) = L(X_0 - X_\delta). \quad (2.7)$$

Бу тенгламадан абсорбентнинг сарфи :

$$L = G \frac{Y_\delta - Y_0}{X_0 - X_\delta}. \quad (2.8)$$

Унинг солиширима сарфи эса кмоль/кмоль инерт газга нисбатан:

$$l = \frac{L}{G} = \frac{Y_\delta - Y_0}{X_0 - X_\delta}. \quad (2.9)$$

Бу тенгламани қўйидагича ёзиш мумкин:

$$Y_\delta - Y_0 = l(X_0 - X_\delta). \quad (2.10)$$


Агар газ фазасидаги тегишли компонент тўла ютилган пайтда $Y_0 = 0$, ютилган компонентнинг микдори эса GY_δ ни ташкил этади. Ҳақиқий ютилган модда микдорини тўла ютилиш пайтидаги модда микдорига нисбати ажратиб олиш даражаси деб аталади:

$$\varphi = \frac{G(Y_\delta - Y_0)}{GY_\delta} = \frac{Y_\delta - Y_0}{Y_\delta}. \quad (2.11)$$

Иш чизигини чизиш учун фазаларнинг абсорберга киришдаги (Y_δ, X_δ) ва ундан чиқишидаги таркибларини (Y_0, X_0) билиш керак. Бироқ одатда газ ва суюқликнинг дастлабки таркиблари (Y_δ, X_δ) ва ажратиб олиш даражаси φ берилган бўлади. Сўнгра Y_0 нинг қиймати аниқланади. Шундай қилиб А нуқтасининг ўрни белгиланади (12.2-

расм). Иш чизиги АС нинг ҳолати, яъни С нуқта мувозанат чизигида жойлашган пайтда, абсорбентнинг сарфи минимал қийматга эга бўлади:

$$\frac{L_{\min}}{G} = \frac{Y_{\delta} - Y_0}{X_0^* - X_{\delta}} . \quad (2.12)$$



2.10-расм. Абсорбция жараёнининг иш ва мувозанат чизиклари:
1-абсорбентнинг сарфи L бўлганидаги иш чизиги; 2-абсорбентнинг сарфи L_{\min} бўлгандаги иш чизиги; 3-мувозанат чизиги $Y^* = f(x)$.

Абсорбентнинг сарфи минимал бўлганда иш чизигининг мувозанат чизик билан кесишган нуқтаси С да жараённинг ҳаракатлантирувчи кучи нулга teng бўлади.

Саноат миқёсида ишлатилаётган абсорберларда фазалараро мувозанат рўй бермайди ва ҳар доим $X_0 < X_0^*$ (бу ерда X_0^* - ускунага кираётган газ билан мувозанатда бўлган суюқликдаги ютилаётган компонентнинг таркиби). Демак, абсорбентнинг қиймати L унинг минимал қиймати L_{\min} дан катта бўлиши керак ($L > L_{\min}$). Ютувчи

суюқликнинг сарфи қўпайиши билан абсорбентнинг керакли баландлиги камаяди, бироқ десорбция жараёни ва суюқликни узатиш учун зарур бўлган сарфлар ортади.

Абсорбентнинг сарфига ҳарорат ва босим ҳам таъсир кўрсатади. Абсорбентнинг минимал сарфини қуидаги тенглама орқали аниқлаш мумкин:

$$L_{\min} = G \frac{\frac{Y_{\delta} - Y_0}{\Pi}}{\frac{E}{E} Y_{\delta} - X_{\delta}}, \quad (2.13)$$

бу ерда Π – газ аралашмасининг умумий босими; E – Генри доимийлиги.

Бирхил бўлган шароитларда газ аралашмаси умумий босимнинг қўпайиши билан абсорбентнинг сарфи камаяди. Ҳароратнинг ортиши билан Генри коэффициентининг қиймати ҳам, ютувчи суюқликнинг сарфи ҳам қўпаяди.

Технологик шарт-шароитларига кўра абсорбентдаги ютиловчи модданинг таркиби X_0 берилмаган бўлса, абсорбентнинг ўлчамлари ва абсорбентнинг сарфи ўртасида шундай нисбатларни танлаб олиш керакки, бунда L нинг қиймати ва ускунанинг ўлчамлари мақбул бўлиши керак. Бунинг учун техникавий-иктисодий ҳисобларни бажариш зурур бўлади.

Одатда абсорбентнинг солиширма сарфи L/G_T учун (бу ерда G_T – инерт газ-ташувчининг сарфи) бир неча қийматлар берилган бўлади; ушбу қийматлар бўйича ускунанинг ўлчамлари, амортизация, таъмирлаш ва уни ишлатиш учун сарфлар миқдори аниқланади. Умумий сарфларнинг минимал қийматлари абсорбент солиширма сарфининг мақбул қийматига тўғри келади (L/G_T)_{опт}. Бундай ҳисоблашлар саноатда чиқарилаётган абсорберларнинг ҳар бир серияси учун бажарилади.

Амалиётда ютувчи суюқликнинг сарфини қуидагича қабул қилинада:

$$L = (1,3 \div 1,5) L_{\min}.$$

2.10. Абсорбция тезлиги


Абсорбция жараёнининг тезлиги қуйидаги модда ўтказиш тенгламалари орқали ифода қилинади:

$$M = K_y F \Delta Y_{\text{y,p}} \tau; \quad (2.14)$$

$$M = K_x F \Delta X_{\text{y,p}} \tau; \quad (2.15)$$

бу ерда M – газ фазасидан суюқлик фазасига ўтган модданинг миқдори; F – фазаларнинг контакт юзаси; τ – жараённинг давомийлиги; $\Delta Y_{\text{y,p}}$, $\Delta X_{\text{y,p}}$ – жараённинг ҳаракатлантирувчи кучи, концентрациялар ёки босимлар фарқи орқали ифодаланади; K_y , K_x – модда ўтказиш ёки абсорбция коэффициентлари.

Абсорбция жараёнининг схемаси 2.10-расмда кўрсатилган. Суюқ фаза A оқимнинг асосий массаси (ёки маркази) ва юпқа чегара қатламидан иборат бўлади.



2.11-расм. Абсорбция жараёнининг схемаси.

В фазаси эса суюқ чегара қатламига тегиб турган газнинг юпқа чегара қатламига эга. Ушбу чегара қатламларда ютилаётган компонент фақат диффузия таъсирида тарқалади. Шундай қилиб, модда ўтказишга тўсқинлик қиласидиган ҳамма қаршиликлар юпқа чегара қатламларида йиғилган бўлади.

Суюқ чегара қатламидаги модда ўтказишга бўлган қаршиликни $1/\beta c$, газ чегара қатламидаги қаршиликни эса $1/\beta r$ билан белгилаб, қуйидаги tenglamalardarga эришамиз:

$$K_y = \frac{1}{\frac{1}{\beta r} + \frac{m}{\beta c}} ; \quad (2.16)$$

$$K_x = \frac{1}{\frac{1}{\beta c} + \frac{1}{m \beta r}} ; \quad (2.17)$$

бу ерда β_r – газ фазасидаги модда бериш коэффициенти; β_C – суюқ фазадаги модда бериш коэффициенти; m – мувозанат чизиги қиялик бурчагининг тангенси (ёки мутаносиблик коэффициенти).

Модда бериш коэффициентларининг қийматлари суюқлик ва газ фазалари ўртасида контакт ҳосил қилиш усулига, газ ва суюқликнинг физик хоссаларига ва уларнинг ҳаракат тезликларирига боғлиқ. Модда бериш коэффициентларининг миқдорлари критериал ва эмпирик тенгламалар ёрдамида топилади.

Агар газ суюқликда жуда яхши эрувчан бўлса, мутаносиблик коэффициенти m нинг қиймати жуда кичик бўлади. Худди шунингдек, суюқ фазадаги диффузион қаршилик ҳам жуда кам бўлади. Бунда $1/\beta_r \gg 1/\beta_C$ бўлгани учун $K_y = \beta_r$ бўлади.

Суюқликда ёмон эрувчан газлар учун газ фазасидаги диффузион қаршиликни ҳисобга олмаса ҳам бўлади (чунки m ва β_r нинг қиймати жуда катта). Шунинг учун $1/\beta_C \gg 1/\beta_r m$ бўлгани сабабли $K_x = \beta_C$ бўлади.

(12.14) тенгламадаги газ фазасининг моль концентрацияларини газнинг парциал босими билан алмаштириб, уни умумий босим улушларида ифодаласак, модда ўтказишнинг асосий тенгламаси қўйидаги қўринишни эгаллайди:

$$M = K_p F \Delta P_{\text{y}p} \tau, \quad (2.18)$$

бу ерда $\Delta P_{\text{y}p}$ – босим бирликларида ифодаланган жараённинг ўртача ҳаракатлантирувчи кучи; K_p – ҳаракатлантирувчи кучга нисбатан олинган ютиловчи газнинг парциал босими билан ифодаланган модда ўтказиш коэффициенти.

Абсорбция коэффициентининг қиймати газ билан суюқлик ўртасидаги контакт қилиш усулига, иккала фазанинг физик хоссалари ва уларнинг ҳаракат тезлигига боғлиқ бўлади. K_y ва K_x нинг сон қийматлари одатда тажриба натижаларини ўхшашлик назарияси асосида қайта ишлаб олинган критериал тенгламалар ёрдамида аниқланади. Иккита мисол келтирамиз. Агар суюқлик бирорта юза бўйлаб юпқа қатлам

устыда учрашса, бундай шароитда газ юпқа қатламидаги модда бериш коэффициенти β_r ни қуидаги критериал тенглама билан топиш мүмкін:

$$Nu_r^1 = A \operatorname{Re}_r^m (\operatorname{Pr}_r^1)^n, \quad (2.19)$$

бу ерда Nu_r^1 ва Pr_r^1 – газ учун Нуссельт ва Прандтл диффузиян мезонлари; Re_r – газ учун Рейнольдс мезони.

$\operatorname{Re}_r = 100 \div 10000$ ва $\operatorname{Pr}_r^1 = 0,5 \div 2$ бўлганда:

$$Nu_r^1 = 0,027 \operatorname{Re}_r^{0,8} (\operatorname{Pr}_r^1)^{0,33}. \quad (2.20)$$

Насадкали абсорберларда суюқ фазадаги модда бериш коэффициенти β_c қуидаги критериал тенглама ёрдамида аниқланса бўлади:

$$Nu_c^1 = 0,00595 \operatorname{Re}_c^{0,67} (\operatorname{Pr}_c^1)^{0,33} \operatorname{Ga}_c^{0,33}, \quad (2.21)$$

бу ерда Nu_c^1 – суюқлик учун Нуссельт диффузиян мезони; Re_c – суюқлик учун Рейнольдс сони; Pr_c^1 – суюқлик учун Прандтл диффузиян мезони; Ga_c – суюқлик учун Галилей мезони.

2.11 Десорбция

Абсорбердан чиқиб кетаётган суюқ ютувчи таркибидаги эриган газларни ажратиб олиш жараёни десорбция деб аталади. Десорбциянинг асосий мақсади ишлатилган абсорбентни регенерация қилиш ҳамда ютилган газни ҳайдаш ёки ректификация усули билан ажратиб олишдан иборатdir. Саноатда десорбциянинг турли усуллари кўлланилади. Арагашманинг табиатига кўра десорбциянинг у ёки бошқа усули танлаб олинади. Суюқликда ютилган компонент қуидаги усулларда десорбция қилинади: 1) инерт газ ёки сув буғи ёрдамида ажратиб олинади; 2) абсорбентга иссиқлик

бериш билан ажратиб олинади; 3) абсорбция жараёнидан кейин абсорбентнинг босимини камайтириш натижасида ажратиб олинади.


Инерт газ ёки сув буғи таъсирида десорбция қилиш. Бу усулда ютилган газни десорбция қилиш учун инерт газ ёки сув буғи ишлатилади. Бунда инерт газ ёки сув буғи суюқлик билан бевосита бир-бирига таъсир қиласы. Тақсимланыптын компонентнинг парциал иш босими суюқлик устидан десорбция қилинаётган агент босимига қараганда юқори бўлгани учун бу компонент суюқлиқдан газ оқимига ёки сув буғига ўтади. Ютилган газни суюқлиқдан ажратиб олиш учун десорбция жараёни инерт газ ва сув буғи таъсирида қарама-қарши йўналишда насадкали колонналарда олиб борилади. Инерт газ сифатида ҳаво ишлатилади, ютилган газ эса у билан аралашиб кетади. Бундай десорбция усули газ аралашмасидан ажратиб олинган компонент бошқа мақсадларда ишлатилмаган ҳолларда қўлланилади.

Абсорберга иссиқлик бериш йўли билан ютилган газни ажратиб олиш. Десорберга иссиқлик берилганда, масалан, у сув буғи билан иситилганда, суюқлиқда десорбция қилинаётган компонент билан абсорбентнинг ҳам бир қисми буғланади. Ҳосил бўлган аралашмалардан керакли компонентни ажратиб олиш учун ректификация усули қўлланилади.

Абсорбернинг босимини камайтириб ютилган газни ажратиб олиш. Бу десорбция усули жуда оддий бўлиб, абсорбция жараёни атмосфера босимидан юқори босимларда олиб борилганда колоннадаги босимни атмосфера босимигача камайтириш натижасида ютилган газ десорбция қилинади. Агар абсорбция жараёни атмосфера босимида олиб борилса, у ҳолда десорбция қилинувчи компонент вакуум-насос ёрдамида тортиб олинади. Эритма таркибидаги десорбция қилинадиган компонентни бутунлай ажратиб олиш учун кўпинча десорбция жараёнлари иссиқлик бериш билан биргаликда паст босим остида олиб борилади.

Абсорбция қурилмасининг схемаси. Абсорбцион қурилмалар ишлаш режимига кўра даврий ва узлуксиз бўлади. Кичик ҳажмли ишлаб чиқаришларда фақат даврий ишлайдиган абсорбцион қурилмалар ишлатилади. Замонавий саноат корхоналарида қўпинча узлуксиз ишлайдиган қурилмалардан фойдаланилади. Газ ва суюқ фазаларнинг йўналишига кўра, қарама-қарши ва тўғри йўналишли абсорбцион қурилмалар мавжуд. Абсорбцион қурилмалар иш принципига асосан бир ва кўп поғонали, рециркуляцияли ва регенерациялибўлади.

12.4-расмда учта абсорбер кетма-кет уланган қарама-қарши йўналишли қурилманинг схемаси кўрсатилган. Қурилма таркибига абсорберлар 2 дан ташқари эритма йигитчлар 1, эритмани ҳайдаш учун марказдан қочма насослар 4 ва эритмани совитиш учун иссиқлик алмашгичлар 3 киради. Ютувчи суюқлик газнинг йўналиши бўйича охирги абсорберга берилади, юқоридан пастга оқиб, қабул қилувчи йигитчга тушади ва насос ёрдамида совитгич орқали олдинги абсорберга юборилади. Шундай қилиб, қарама-қарши йўналишдаги газ ва суюқликнинг ўзаро таъсири юз беради.



2.12-расм. Қарама-қарши йўналишли абсорбцион қурилманинг схемаси.

1-эритма йиғгіч; 2-абсорберлар; 3-совитгичлар; 4-насослар.

Суюқликнинг тұла даражадаги түйинишини амалға ошириш учун ҳамда эритмадан ютилған компонентни тоза ҳолда ажратиб олиш мақсадида, рециркуляциялы абсорбцион-десорбцион қурилма ишлатилади (2.12-расм). Бундай қурилма газ йұналиши бүйіча кетма-кет жойлашған иккита абсорбер 1, эритмалар учун йиғгічлар 2, насослар 3, совитгичлар 4, иссиқлик алмашгич 5 ва десорбция колоннаси 6 дан ташкил топған. Ифлосланған газ биринчи колоннага берилади, суюқлик эса абсорбернинг тепа қисмидан юборилади, бу ерда газ билан суюқлик узлуксиз контактта учрайди. Ушбу қурилмада суюқлик чегараланған цикл бүйіча ҳаракат қиласы. Биринчи колоннада қисман тозаланған газ иккінчи колоннага йўналтирилади. Иккінчи колонна ҳам суюқлик билан чегараланған цикл бүйіча таъминланиб турилади. Иккінчи колоннага берилеётгандың эритманинг концентрацияси маълум қийматта етганда биринчи колоннанинг циклига юборилади.

Десорбция


қилиған

Тозаланған

Бүғ

Ифлосланған

Конденсат




2.13-расм. Рециркуляцияли абсорбцион-десорбцион қурилманинг схемаси:

1-абсорберлар; 2-йиггичлар; 3-насослар; 4-совитгичлар; 5-иссиқлик алмашгич; 6-десорбер.

Шундай қилиб, эритманинг концентрацияси биринчи колоннадан иккинчи колоннага ўтганда кўпаяди ва биринчи колоннанинг циклида концентрацияси анча юқори бўлган эритма ҳосил бўлади. Ушбу эритма иссиқлик алмашгич 5 да иситилиб, десорбцион колонна 6 га юборилади. Десорберда суюқлиқда ютилган компонент иссиқлик таъсирида буғлатилади. Тоза иссиқ эритувчи йиггич 2 га тушади. Бу эритувчи насос 3 ёрдамида иссиқлик алмашгич 5 ва совитгич 4 орқали иккинчи колоннанинг циклида қайтарилади. Десорбция қилинган газ эса ускунанинг юқориги қисмидан узатилади. Ушбу қурилмада суюқлик рециркуляция қилинади ва факат айrim йўқотилишларни қоплаш учун кам миқдордаги тоза эритувчи қўшиб турилади, эриган компонент эса тоза ҳолда ҳосил бўлади.

2.13-расмда табиий нефтга йўлдош газларни ажратишга мўлжалланган абсорбцион қурилманинг схемаси келтирилган. $30\text{--}40^{\circ}\text{C}$ ҳароратли газ хом ашёси I иситкичлар 10 ва совиткичлар 3 тизими орқали фаза ажратгичи 13 га киради. Газ таркибидаги сув буғларини ажратиб олиш учун иситкичларга диэтиленгликолнинг 70-80 % эритмаси II юборилади. Фаза ажратгичидан сўнг газлар абсорбер 1 га киради, конденсат – деэтанизацияга, таркибида сувни ушлаган диэтиленгликоль эритмаси эса – регенерацияга юборилади.



2.14-расм. Табиий ва нефтга йўлдош газларни ажратишга мўлжалланган абсорбцион - десорбцион курилманинг схемаси:

1-абсорбор; 2-дастлабки түйинган абсорбент идиши; 3-совитгич (пропанли буғланиш); 4-фракцияловчи абсорбер; 5-ҳаво совитгич; 7-суюқлик билан таъминловчи идиш; 8-десорбер; 9-кувурли пеңзя: 10-иссиқлик

тавминлов иң идиш, 8-десорбер, 9-кувурлы пеш, 10-искинник алмашыгыч; 11-гидравлик турбина; 12-сеператор; 13-фаза ажратгичи

алмашыл, 11-тидрайвлик туройнан, 12-специатор, 13-фаза ажратылыш. Оқимлар: I-хүл газ; II-гликолнинг дастлабки эритмаси; III-қуруқ газ; IV- ёнилғи гази; V-нотурғун бензин; VI-регенерацияга.

Регенерация қилинган абсорбент абсорбердан чиқаётган қуруқ газ билан совитгич 3 да учрашади, у ерда абсорбент асосан енгил углеводород-лар (этан ва метан) билан тўйинади ва дастлабки тўйинган абсорбентнинг идиши 2 га юборилади. Идиш 2 дан дастлабки тўйинган абсорбент абсорбер 1 нинг юқориги қисмига берилади, қуруқ газ III эса иситгич 10 орқали қурилмадан ташқарига чиқарилади.

Ушбу қурилманинг таркибида фракцияловчи абсорбер 4 бўлиб, унинг пастки қисми десорбер сифатида (абсорбентнинг асосий оқимидан энг енгил компонентларни ажратиб олиш учун), юқориги қисми эса абсорбер сифатида (ускунанинг пастки қисмида газдан оғир компонентларни ажратиш учун) ишлатилади. Фракцияловчи абсорбер технологик схемада абсорбер ва десорбер оралигига жойлаштирилади.


Тўйинган абсорбентнинг фаза ажратгич 13 дан чиқаётган конденсат билан аралашмаси иссиқлик алмашгич 10 ва сепаратор 12 орқали иккита оқим билан фракцияловчи абсорбер 4 нинг таъминловчи секциясига юборилади. Фракцияловчи сепараторнинг патски қисмига берилган иссиқлик таъсирида компонентлар газдан қисман ажратилади. Қисман регенерация қилинган абсорбент оқими гидравлик турбина 11 ва иссиқлик алмашгич 10 орқали тўла регенерация қилиш учун десорбер 8 га юборилади. Фракцияловчи абсорбентнинг юқориги қисмига, газдан тегишли компонентларни ажратиб олиш учун, янги регенерация қилинган абсорбент берилади.

Десорбердан абсорбентнинг нотурғун бензин билан чиқиб кетмаслиги учун колоннанинг юқориги томонида ҳаво совитгичи 5, сув совитгичи 6 ва колоннани нотурғун бензин билан таъминловчи идиш 7 ўрнатилган. Идиш 7 дан

нотурғун бензин V олиб турилади. Ушбу десорбер оддий ректификация колонна каби ишлайди.

Абсорбернинг тузилиши. Абсорбция жараёни фазаларни ажратувчи юзада рўй беради. Шу сабабдан абсорберларда иложи борича газ ва суюқлик ўртасидаги контакт (тўқнашув) юзасини кўпайтириш зарур. Фазаларнинг тўқнашув юзасини ҳосил қилиш усулига кўра, абсорберлар шартли равишда қуидаги турларга бўлинади: 1) пленкали; 2) насадкали; 3) тарелкали; 4) суюқликни сочиб берувчи.

Нефть ва газни қайта ишлаш корхоналарида тарелкали ва насадкали абсорберлар энг кўп тарқалган 2.14-расмда тарелкали ва насадкали абсорберларнинг схематик кўринишлари тасвирланган. Тарелкали абсорбер (2.14 а-расм) вертикал жойлашган ускунадан иборат бўлиб, қобиқ 1 нинг юқориги қисмида абсорбентнинг газ оқими билан чиқиб кетмаслиги учун томчи ажратгич 2 ўрнатилган. Тарелкалар 3 нинг устида газ оқими билан



2.15-расм. Абсорберлар:

а-тарелкали: 1-қобиқ; 2-томчи ажратгич; 3-тарелка; 4-қопқоқли түйнук; 5-таянч гардиши; б-насадкали: 1-қобиқ; 2-тақсимловчи тарелка; 3-насадка; 4-таянч панжараси; 5-қопқоқли юклаш түйнуклари; 6-таянч; 7-қопқоқли түшириш түйнуклари. Оқимлар: I-түйинмаган абсорбент; II-қуруқ газ; III-хўл газ; IV-түйинган абсорбент.

абсорбентнинг тўқнашуви юз беради. Абсорберни таъмирлаш ва унинг ички қисмларини монтаж қилиш учун 4-5 та тарелкаларнинг оралиғига қопқоқли түйнуклар 4 жойлаштирилган. Қобиқнинг пастки қисми таянч гардиши 5 га пайванд қилинган.

Насадкали абсорбер (2.15, б-расм) нинг юқориги қисмида регенерация қилинган абсорбент учун тақсимловчи тарелка 2 ўрнатилган. Насадкали қатлам таянч панжараси 4 нинг устига жойлаштирилган. Абсорберни насадка билан юклаш ва уни тушириш туйнуклар 5 ва 7 орқали амалга оширилади.

Нефтга йўлдош бўлган газларни ажратишда абсорберлардаги босим 1,6-2,0 МПа, табиий газнинг компонентларини ажратишда эса 4,0-7,5 МПа ни ташкил этади. Абсорбердаги ҳарорат ишлатиладиган совитувчи агентнинг ҳароратига боғлиқ бўлади, масалан, пропанни ажратиб олишда минус 40°C, этанни ажратиб олишда эса минус 80-100°C атрофида бўлади. Саноатда ишлатиладиган абсорберларнинг диаметри иш унумдорлигига боғлиқ бўлиб, 3 метргача бўлиши мумкин. Ускунадаги тарелкаларнинг сони 30-40 тани ташкил этади. Газни қазиб олиш конларида хом ашёни тозалаш ва қуритиш учун ишлатиладиган битта абсорбернинг иш унумдорлиги бир кечаю-кундузда 10-35 млн.м³ ни ташкил этади.

Ректификация ва абсорбция колонналарнинг асосий русумлари ва уларнинг русумлари .Ректификация ва абсорбция жараёнларида буғ (газ) ва суюқлик оқимларининг контактини амалга ошириш учун турли тузилишга эга бўлган ускуналар ишлатилади, уларнинг ичидаги колонна русумидаги вертикал ускуналар энг кўп тарқалган. Ушбу русумдаги ускуналар ишчи босим, технологик вазифаси ва контакт мосламаларининг русумига қараб синфланади.

Ишчи босимнинг миқдорига кўра колоннали ускуналар атмосфера босимида, вакуум остида ва босим таъсирида ишлайдиган ускуналарга бўлинади.

Технологик вазифасига биноан колоннали ускуналар қуйидаги турларга бўлинади: нефть ва мазутни атмосфера босимида ва атмосфера босими – вакуум таъсирида ажратишга мўлжалланган қурилмаларнинг колонналари; бензинларни иккиламчи ҳайдаш қурилмаларининг колонналари; каталитик крекинг

қурилмаларининг колонналари; газларни ажратиш қурилмаларининг колонналари; мойларни депарафинизация қилишда эритувчиларни регенерациялайдиган қурилмаларнинг колонналари ва бошқалар.

Ички контакт мосламаларининг русумига кўра колоннали ускуналар тўртта турга бўлинади: тарелкали, насадкали, пленкали ва суюқликни сочиб берувчи ускуналар. Контакт мосламаларини танлаш қўйидаги омилларга боғлиқ бўлади: ажralадиган аралашмаларнинг хоссалари; ускунадаги ишчи босим; буг (газ) ва суюқликнинг сарфлари ва ҳоказо.

Нефть ва газни қайта ишлаш саноатида асосан тарелкали ва насадкали колонналар ишлатилади.

3. Ҳаёт фаолияти ва хавфсизлик талаблари

3.1 Жараённи хавфсиз олиб боришнинг асосий қоидалари

Нефть, газ ва газконденсат конларини ишлатишда, аварияли вазиятларнинг келиб чиқишининг олдини олиш ва хизмат кўрсатувчи ходимларнинг шахсий хавфсизлигини таъминлаш мақсадида, «Ўзбекистон Республикасининг нефтгазқазибичиқариш саноатида хавфсизлик қоидалари» га риоя қилиниши шарт. Бунда, хизмат кўрсатувчи ходимлар учун хавф қўйидаги омиллар билан белгиланганлигидан келиб чиқиш тавсия этилади:

- портлашхавфли ва ёнгинхавфли хоналарда ишлаш зарурияти билан, паст (минусли) ва юқори ҳароратлар, юқори босим остида бўлган сепараторлар, насос-компрессор ускуналари, оловли регенераторлар ва бошқа ускуналарнинг беркитувчи мосламаларига хизмат қўрсатиш зарурияти билан;
- хизмат қўрсатувчи ходимларнинг заҳарланишини келтириб чиқарувчи компонентлар – газ ва конденсатни ажралиб чиқиши билан, аниқ бир шароитларда эса, портлаш ёки ёнгин хавфи билан;
- назорат-ўлчов мосламалари ва симоб, ДЭГ, гидрат ҳосил қилишга қарши ингибиторлар, емирилиш ингибиторлари («ДОДИКОР 4543», «АМИНКОР-А» ёки бошк.), заарарли кимёвий моддалардан технологик жараёнларда фойдаланиш билан;
- ишлаб турган технологик ускуналар яқинида газхавфли ва оловли ишларни олиб бориш зарурияти билан;
- турли хил метеорологик шароитларда ПХС қурилмаларининг ускуналарига кечаю-кундуз хизмат қўрсатиш зарурияти билан.

Демак, газ ва газ конденсатини тайёрлаш ва ташишда хавфли ва аварияли ишлаб чиқариш вазиятлари, асосан, хавфсизлик техникаси бўйича йўриқномаларга риоя қилмасдан таъмирлаш ва оловли ишларни олиб боришда, технологик ускуналарни ишлатишда технологик регламентнинг бузилиши туфайли келиб чиқади.

ПХС қурилмаларида ёнгинлар ва портлашлар, газ, конденсатнинг ва гидрат ҳосил бўлишига қарши ингибиторларнинг оқиб чиқишининг рўй бериши вазиятларининг олдини олиш мақсадида, хизмат қўрсатувчи ходимлар куйидагиларга амал қилишлари шарт:

Технологик ускуналарга, НЎМваA механизмларига, буғ ва иссиқ сув кувурўтказгичларига, газўтказгичлар, конденсатўтказгичлар ва насос-

компрессор ускуналарига хизмат кўрсатиш бўйича амалдаги ишчи йўриқномалар қўлланмалариға қатъий риоя қилиш.

Иш жойларида ва ишлаб чиқариш ҳудудларида хавфсизлик техникаси қоидалариға қатъий риоя қилиш, шу жумладан технологик режим меъёрларига асосан, саноат оқовалари ва атмосфера отқинлари бўйича технологик жараённи олиб бориш.

Технологик режимни белгиланган меъёрлардан оғишларини ўз вақтида тузатиш, НЎМвА воситаларининг созлигини доимий кузатиб туриш, содир бўлган дефектларни дарҳол бартараф қилиш.

Сепараторларда, ажраткичларда, трапларда, буғлагичларда, сифимишишларда сатҳнинг технологик режимнинг рухсат этилган чегарадаги меъёрларидан юқори ёки пастга кўтарилиши ёки пасайишига йўл қўймаслик.

Насос-компрессор ускуналарининг мўътадил ишлашини кузатиб бориш, ўз вақтида заҳирадагисига уланиш.

Беркитувчи, тартиблаштирувчи ва эҳтиёт сақловчи мосламалар ҳаракатининг созлигини ўз вақтида текшириб туриш: тартиблаштирувчи арматурани беркитувчи сифатида ва беркитувчи мосламани тартиблаштирувчи сифатида ишлатишга йўл қўйиб бўлмайди.

Аппаратларда ва қувурўтказгичларда задвижкалар ва вентилларни мунтазам равишда айлантириб туриш ва ускуналар тўхтатилганда мойлаб туриш зарур. Арматураларни очиш ва ёпиш учун қандайдир ричагларни қўллаш тақиқланади.

Қувурўтказгичларда гидравлик зарбларнинг олдини олиш мақсадида беркитувчи ва тартиблаштирувчи арматура секин ва охиста очилиши шарт. Мазкур қоидага риоя қилмаслик, қувурўтказгичнинг, арматура корпусининг ёрилишига, қувурўтказгичнинг қийшайишига, устун, таянчларнинг бузилишига олиб келиши мумкин.

Сатх үлчагич колонкалардан шламлар ва лойқаларни чиқариб юбориш учун, улар сменада камида бир марта дренаж чизиқлари орқали дамланиши шарт.

Сатҳнинг беркитувчи ва тартиблаштирувчи клапанларининг байпас арматуралари, мўътадил ишлаш вақтида ёпиқ ҳолатда бўлиши ва фақат, босим остидаги аппаратларни бўшатганда, уларни тўхтатганда ёки ишлаб турган технологик схемалардан узид қўйганда очилиши шарт. Суюқлик сатҳини автомат тартиблаштириш тизими ҳолатини тўғрилаш ва ундаги носозликларни бартараф қилишда байпас арматурасидан қисқа муддатли фойдаланишга рухсат этилади, бунда визуал кўрсаткич бўйича сатҳнинг ҳолати устидан доимий кузатиб туриш, уни берилган чегараларда ушлаб туришни таъминлаш зарур.

Сепарацияловчи ва фильтровчи элементлар ҳолати устидан назоратни амалга ошириш учун, бир йилда камида бир марта уларни кўриқдан ўтказиш, зарурий ҳолларда тозалаш, таъмирлаш ва алмаштириш амалга оширилади.

Қиздириувчи змеевикга узатиладиган, иссиқликташувчининг босимини оширувчи, қиздирилган муҳит босими билан технологик аппаратларни қиздириш учун қуидагиларни бажариш зарур:

- узид қўювчи арматура (задвижкалар, вентиллар) олдидағи аппаратта иссиқликташувчини киритиш жойида айланма клапан ўрнатиш;
- сувли буғ конденсати, қиздиргич-змеевикдан сўнг конденсатчиқаргич орқали, иссиқликташувчини циклида буғ конденсатидан такрорий фойдаланиш имкониятини аниқлаш мақсадида сувли буғ конденсатини тўплаш ва уни қиздириледиган маҳсулот билан ифлосланишини назорат қилиш учун очиқ ҳавода ўрнатиладиган сифим-идишлиларга чиқарилади.

Тўхтатиши ва маҳсулотлардан бўшатишдан сўнг ПХСК технологик қаторини ҳар сафар ишга туширишдан олдин, унга кўпи билан 0,6 МРа босимда табиий газ ёки инерт гази билан дам берилиши шарт. Аппаратдан чиқувчи газда кислород миқдори, газанализатор кўрсаткичи бўйича кўпи билан 1 % об. ни

ташкил қилганда, газли мұхит (эритма) ни сиқиб чиқариш тугалланған ҳисобланади.

Қурилмаларнинг, 0,07 МРа дан юқори бўлган ортиқча босим остида ишловчи алоҳида боғламлари ва технологик аппаратлари, шунингдек уларни тайёрлаш учун ишлатиладиган материаллар «Босим остида ишловчи идишларнинг тузилиши ва уларнинг хавфсиз ишлатилиши қоидалари» талабларига мос келиши шарт.

Вакуум остида ишловчи технологик аппаратлар, 0,2 МРа босимда гидравлик синовдан ва 0,1 МРа босимда пневматик синовдан ўтказилиши шарт.

Сепараторлар, иссиқликалмаштиргичлар ва бошқа ускуналар корпусида оқиб чиқишлиар аниқланғанда, дарҳол аппаратлар иши тўхтатилиб, босим атмосфера даражасигача пасайтирилиши зарур.

Кувурўтказгич умумий тизимдан узиб қўйилади, музлаган чегарасини ва шикастланишини аниқлаш мақсадида кувурўтказгич участкасини ташки кўриқдан ўтказиш амалга оширилади.

а) кувурўтказгични узиб қўйишининг иложи бўлмаган ва авария хавфи бўлганда, қурилмани тўхтатиш зарур. (Ушбу чоралар, кувурўтказгичларда маҳсулотлар музлаганда қўлланилади).

б) Музли тиқин буғ ёки қайноқ сув билан қиздирилади, қиздириш музлаган участка охиридан бошланади.

Туширувчи (дренаж) кувурўтказгичлар ва аппаратларни беркитувчи мосламанинг очиқ ҳолатида қиздириш тақиқланади. Очиқ олов билан қиздириш тақиқланади.

Гидратлар ёки музлар ҳосил бўлиши шароитларида ПХСҚ технологик қаторларининг ишлашига рухсат этилмайди.

Насос ускунасини ишлатишда кувурўтказгичлар ва насосларнинг герметиклиги устидан назорат ўрнатилган бўлиши шарт.

Насосларнинг ёнлама зичлагичларида ва қувурўтказгичларнинг бирикмаларида содир бўлган оқиб чиқишилар дарҳол бартараф қилиниши шарт. Алоҳида эътиборни ДЭГни ҳайдаш насосларидаги оқиб чиқишиларга қаратиш керак. Насослар, дренаж чизифига дренаж қилиш ва ДЭГ ни тўплаш учун таглик билан жиҳозланган бўлиши шарт.

Портлашхавфли муҳит эҳтимоли бўлган портлашхавфли хоналарда ва очик ишлаб чиқариш майдонларида барча таъмирлаш ишлари, зарб бўлганда учқун чиқармайдиган материалдан тайёрланган асбоблар билан амалга оширилиши шарт. Пўлат асбобларни қўллаш тақиқланади.

Портлашхавфли моддаларнинг буғ концентрациялари устидан доимий назорат қилиш учун хоналарда, аварияли вентиляция билан блокировка қилинган турғун автомат газанализаторлари ўрнатилган бўлиши шарт. Заарли ва портлашхавфли моддаларнинг ажралиши ва уларнинг тўпланиши мумкин бўлган барча хоналарда автомат газанализаторлар ўрнатилган бўлиши шарт. Портлашхавфли хоналарда ўрнатиладиган турғун газанализаторлар, портлашнинг пастки чегараси (метан учун 1 % об.) дан 20 % га teng газнинг портлашхавфли концентрацияси ҳавода мавжуд бўлганда ёруғлик ва товуш сигналини бериши шарт. Портлашхавфли ва санитар концентрацияларни назорат тартибида даврий ўлчашлар учун кўчма газанализаторларни қўллаш тавсия этилади.

Хоналарнинг иш жойлар ва очик майдончалардаги газларнинг ажралиши ва тўпланиши мумкин бўлган қўпроқ хавфли бўлган сатҳларда ҳаводан намуна олишни амалга ошириш керак. Газанализаторларнинг портлашхавфли концентрациягача намуна олиш мосламасини, ҳароратга тўғрилаган ҳолда газ буғларининг зичликлариiga асосан хоналарнинг баландлик қисмида жойлаштириш керак.

Босим остида бўлган қувурўтказгичлар, арматуралар ва идишлардаги болтлар ва шпилькаларни тортиб маҳкамлаш тақиқланади.

Қайноқ ва заҳарли маҳсулотлари бўлган технологик аппаратларга эҳтиёт сақловчи клапанларни ўрнатишида, уларнинг ишлаб кетишининг минимал частотасини таъминловчи чораларни кўзда тутиш зарур. Барча ишлар «Эҳтиёт сақловчи, тартиблаштирувчи ва беркитувчи мосламаларга хизмат кўрстишида хавфсизлик техникаси ва меҳнат муҳофазаси бўйича Йўриқномалар» талабларига мувофиқ равишда бажарилади. Эҳтиёт сақловчи клапанларнинг ўтказувчанлиги «Босим остида ишловчи идишларнинг тузилиши ва уларнинг хавфсиз ишлатилиши қоидалари» га мос келиши шарт. Барча эҳтиёт сақловчи клапанлар, ишга туширилишидан олдин ўрнатилган босимга тарировка ва ревизия қилиниши, затвор зичлиги текширилиши, шунингдек корпус мустаҳкамлиги гидравлик синовдан ўтказилиши шарт.

Манометрлар, уларни текшириш ва уларга хизмат кўрсатиш «Ўзстандарт» Агентлигининг меъёрий хужжатлари талабларига мос келиши шарт. Манометрларни пломбаланиши ёки тамғаланишини бўйича текшириш 12 ойда камида бир марта амалга оширилиши шарт. Манометр циферблатида қувурўтказгич, аппаратдаги рухсат этилган ишчи босимга мос келувчи бўлинеш бўйича қизил чизик бўлиши шарт.

Курилманинг операторлик хонасида қуйидагилар осилган бўлиши шарт:

- беркитувчи, тартиблаштирувчи ва эҳтиёт сақловчи арматураларнинг жойлашувини кўрсатувчи қурилма ва унинг алоҳида боғламларининг технологик схемаси;
- алоҳида технологик чизиклар, боғламларни ишга тушириш ва тўхтатиш қоидаси ва уларга бир маромда хизмат кўрсатиш қоидаси;
- аварияли ҳолатда қурилмани тўлиқ ва алоҳида технологик чизикларни тўхтатиш тартиби.

Газни тайёрлаш бўйича оператор ва катта оператор, қурилмани текшириши учун қуйидаги берилган режимнинг ушлаб турилишига алоҳида эътиборни қаратиши шарт:

- КҚБ да босим;
- сепарациялаш ҳарорати ва босими;
- гидратҳосилқилишга қарши ингибитор (ДЭГ) ни киритиш;
- сепаратор, ажраткич, қатlam суви дегазатори суюқликларининг сатҳи;
- боғламларнинг қиздириш ҳарорати.

3.2 Ҳимоя кийимлари ва ҳимоя мосламалари

Индивидуал ҳимоя воситалари билан ишловчи ходимларни таъминлаш лойиҳада кўзда тутилади. Индивидуал ҳимоя воситаларининг барчаси, улар қайси органларни эҳтиёт сақлашига қараб, турларга бўлинади: инсон танасини, нафас олиш, кўриш, эшитиш органларини, тери юзасини ҳимоя қилиш воситалари.

Инсон танасини ҳимоя қилиш, маҳсус кийим, маҳсус пойабзал, қўлқоплар, каскалар, шлемлар, изоляцияли тагликлар, резинали гиламчалар ва пойандозлар, шчитлар, диэлектрик қўлқоплар, калишлар ва ботинкалар, эҳтиёт сақловчи белбоғлар, ток йўналишини кўрсаткичлар, никоблар ва ҳ.к. лар билан амалга оширилади.

Маҳсус пойабзал мис михли кирзали ботинкалардир. Маҳсус кийим бўлиб, турли хил ўлчамдаги пахталик кийимлар ҳисобланади.

Кўриш органларини ҳимоя қилиш, турли хил эҳтиёт сақловчи кўзойнаклар ёрдамида амалга оширилади. Одатда қуйидаги турдаги кўзойнаклар қўлланилади:

- а) ён тарафдан, тўғридан кўзга тушиши мумкин бўлган, учеб келадиган жисм парчалари, қириндилари ва бошқа чиқиндилари бўлган механик шикастланишлардан кўзни ҳимоя қилиш учун;
- б) заарли буғлар ва газлар, ишқорлар, кислоталарнинг томчилари, сачрашлари ва чангларидан кўзни ҳимоя қилиш учун;
- в) шамол ва чангдан кўзни ҳимоя қилиш учун;
- г) нурли энергиялар, ультрабинафша, инфрақизил нурлар ёки ярақлаган ёруғликнинг заарли таъсиридан кўзни ҳимоя қилиш учун.

Нафас олиш органларини ҳимоя қилиш, ҳар-хил турдаги респираторлар ва противогазларни қўллаш билан таъминланади.

Респираторлар одам ўпкасини ҳавода муаллақ турган чанглар таъсиридан, противогазлар – газлар ва заарли буғлардан ҳимоя қилиш учун хизмат қиласди.

Ҳаводаги кислород миқдорига қараб, қуийдаги противогазлар қўлланилади:

а) фильтрловчи - ҳавода кислород миқдори 19 % дан юқори бўлганда қўлланилади. Қурилманинг хизмат кўрсатувчи ходимлари «БКФ» қутилари туридаги противогазлар билан таъминланади, «КД2» ва «В» қутиларини қўллаш ҳам мумкин.

10 – жадвал

Қутилар тури	Фарқ қилувчи буёқлар	Ҳимоя қиласди
БКФ	Яшил, оқ вертикал чизиқли	Нордон газлардан, органик буғлардан, маргумушли ва фосфорли водороддан, синил кислотасидан (чанг, тутун, туман иштирокида).
В	Сариқ	Нордон газлардан (олтингугуртли газ, хлор, водород сульфиди, фосген ва бошқ.)

КД	Кулранг	Водород сульфиди ва аммиак аралашмасидан
----	---------	--

Фильтровчи противогазлардан фойдаланишда қуидагиларга риоя қилиш зарур:

- ниқоб остида биринчи бор кучсиз ҳид пайдо бўлганидаёқ, газланган худудан шамолли томонга чиқиш ва кутини янгисига алмаштириш зарур;
- противогаз қутисини, унинг шикастланишини олдини олиш мақсадида зарблардан асраш керак. Пачоқланган ва эзилган кутилардан фойдаланиш мумкин эмас;
- ҳар бир противогазга, противогаз сумкасида сақланувчи паспорт бўлиши шарт.
- ҳар бир ишловчи газланган муҳитга келган вақтини паспортга ёзади;
- фойдаланишнинг уч ойлик муддати тугагандан сўнг, противогаз текширишга топширилади;
- ҳар сафар, газланган атмосферага киришдан олдин, противогазнинг жами тўпламишнинг герметиклиги текширилиши зарур;
- ишловчиларнинг бегона противогазлардан фойдаланиши қатъян тақиқланади;
- ниқоб ойнасининг терланиб қолинишининг олдини олиш учун ойна маҳсус қалам билан мойланади.

б) шлангли – ҳавода кислород миқдори 20 % дан кам бўлганда ва ҳавода зарарли газларнинг катта концентрациялари (0,5 % об.дан юқори) мавжуд бўлганда қўлланилади.

Аппаратлар, резервуарлар ва бошқа шунга ўхшаш ёпиқ аппаратуралар ичида, канализацияли ва сувўтказгичли қудуқларда ишларни олиб боришда шлангли противогазларни қўллаш мажбурий ҳисобланади.

Шлангнинг узунлиги 10 метргача бўлганда ПШ-1 противогазидан фойдаланиш мумкин, шлангнинг узунлиги 10 метрдан кўп бўлганда, ҳавони

механик узатувчи ПШ-2 шлангли противогазидан фойдаланиш керак. ПШ-2 шлангли противогазининг асосий хусусиятларидан бири бўлиб, нафас олиш қаршилигининг йўқлиги ҳисобланади ва бу ПШ-1 га қараганда узоқроқ вақт давомида оғир ишларни амалга ошириш имконини беради.

Шлангли противогазда ишловчи, даврий равишда, ҳар 15-30 дақиқада, тоза ҳавода (камидаги) 15 дақиқа мобайнида дам олиши шарт.

в) кислородли ва ҳаволи изоляцияловчи противогазлар аварияли ҳолларда фойдаланилади

3.3 Газ портлаш ҳавфсизликни таъминлаш

Ишларни олиб боришда портлашни, ёнишни келтириб чиқарувчи, инсон организмига заарли таъсир кўрсатувчи портлашёнғинхавфли ёки заарли буғлар, газлар ва бошқа моддаларнинг ишчи ҳудудга ажралиб чиқиши мумкин бўлган ёки эҳтимоли бор бўлган, технологик ускуналар, коммуникацияларнинг герметиксизланиши, кўриқдан ўтказиш, тозалаш, таъмирлаш, шу жумладан сифим-идишлар (қуритиш барабанлари, резервуарлар, печлар, цистерналар резервуарлари ва бошқа шунга ўхшаш ускуналар, шунингдек қудуклар ва ҳ.к..) ичидаги ишлар билан боғлиқ бўлган ишлар газхавфли ишларга киради.

Ҳар бир корхонада, ҳар бир цех бўйича газхавфли ишларнинг рўйхати ишлаб чиқилган бўлиши шарт.

Рўйхатда газхавфли ишларнинг қуидагилари ажратилган ҳолда кўрсатилган бўлиши шарт:

- наряд-рухсатнома расмийлаштирган ҳолда олиб бориладиган ишлар;
- наряд-рухсатнома расмийлаштирумасдан, бироқ уларни бошлашдан олдин бундай ишларни журналга мажбурий тарзда қайд қилган ҳолда олиб бориладиган ишлар;
- эҳтимол тутилган авариялар ёки аварияли вазиятларни тугатиш ёки локализациялаш зарурияти билан келиб чиқкан ишлар.

Газхавфли ишларнинг Рўйхати даврий равишда (йилда камидаги бир марта) қайта кўриб чиқилиши ва қайта тасдиқланиши шарт.

Газхавфли ишларни олиб бориша, ишларни тайёрлаш ва хавфсиз олиб бориш бўйича тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш ва уларни амалга оширишни кўзда тутувчи наряд-рухсатнома расмийлаштирилади.

Наряд-рухсатнома цех бошлиғи ёки унинг ўринбосари томонидан тузилади ва имзоланади, ШҲО, хавфсизлик техникаси хизмати билан келишилади ҳамда корхона бош муҳандиси томонидан тасдиқланади.

Наряд-рухсатнома икки нусхада расмийлаштирилади.

Цехда газхавфли ишларни хавфсиз олиб борилишининг ташкил этилиши бўйича жавобгарлик цех бошлиғи зиммасига юклатилади.

Газхавфли ишларни олиб борилишига масъул бўлган шахс зиммасига, кўрилган хавфсизлик чораларининг тўғрилиги ва тўлиқлиги, ишларнинг ижрочилари этиб тайинланаган шахслар малакасининг етарли даражада эканлиги, уларни тўлиқ ва сифатли йўл йўриқлар олиши, ишларнинг устидан техник раҳбарлик ва ишловчилар томонидан хавфсизлик чораларига риоя қилиниши бўйича жавобгарлик юклатилади.

Газхавфли ишлар, камида 3 кишидан иборат ижро этувчилар бригадаси томонидан бажарилади.

Газхавфли ишларни олиб боришга наряд- рухсатнома, бундай ишларни олиб борувчи ҳар бир бригаданинг ҳар бир иш жойи ва иш тури учун берилади ва бир смена мобайнида амал қиласи. Агар иш тугалланмаган бўлса, уни олиб бориш шароити ёмонлашмаган ва ишнинг тавсифи ўзгармаган бўлса, наряд-рухсатнома кейинги сменага узайтирилиши мумкин.

ЭТҚ бўйича ишлаб чиқаришда қўлланиладиган моддаларнинг портлашхавфлилик гурухлари ва тоифалари

11- жадвал

т/б	Ҳавода портлашхавфли аралашма ҳосил қилувчи моддалар номи	Портлашхавфлилик тоифаси	Портлашхавфлилик гурухи
-----	---	--------------------------	-------------------------

1	Метан	IIA	T1
2	Водород сульфиди	IIB	T3
3	Олтингугурт оксиidi	-	-
4	Углеводородлар буғлари	IIA	T1
5	Ис гази	IIA	T1
6	Карбонат ангидриди	-	-
7	Метанол	IIA	T2
8	Диэтиленгликол	IIB	T4
9	Газли конденсат	IIA	T3

4. Атроф-мухитни муҳофаза қилиш

4.1 Атроф мухитга ташланадиган заарли омиллар

Газни ташишга тайёрлаш, пастхароратли сепарациялаш қурилмаларида амалга оширилади. Қурилмалар учун хом-ашё бўлиб, газни олдиндан тайёрлаш қурилмаларидан сўнг келиб тушувчи қуруқ табиий газ ҳисобланади. Бундан ташқари, ГДТҚ дан ўтган ҳолда, айланма коллекторлар бўйича хом-ашё газини узатиш кўзда тутилган.

ПХС нинг ҳар бир навбати тўртта технологик қатордан – биринчи, иккинчи, учинчи ва тўртинчни навбатлардан ташкил топган.

ПХС қурилмаларининг ҳар бир навбати – қуруқ табиий газдан механик аралашмалар ва томчили суюқ фазаларни ажратиш учун мўлжалланган. Намлик ва углеводородлар бўйича талаб қилинган томчилаш нуқтасигача қуритиш, дроссель-самара ҳисобидан эжектирлаш ва редукциялаш блокида ҳароратни пасайтириш йўли билан амалга оширилади.

Қуритилган ва механик аралашмалардан тозаланган камолтингугуртли табиий газ, хом-ашё сифатида цеолитли олтингугурттозалаш қурилмасига ва ёқилғи сифатида қисман Сирдарё ГРЭС га узатилади.

Сепарациялашнинг биринчи ва иккинчи поғоналарида ажратилган углеводородли конденсат, ГДТК дан келувчи конденсат билан бирга, қўшимча тарзда ажралишга йўналтирилади. Ажраткичлардан, умумий коллектор бўйича конденсатни барқарорлаштириш қурилмасига чиқарилади.

Қатлам суви, қатлам сувлари дегазаторига жўнатилади ва у ердан КНС гача канализация тармоғига чиқарилади ҳамда насослар билан тозалаш иншоотларига ҳайдалади. Аппаратларни ювиш ва буғлаш вақтида ПХСҚ майдончасида лойиҳа билан, муҳандислик - канализация тармоқлари мажмуаси қўзда тутилган.

Технологик жараён тасвиридан кўриниб турибдики, қурилманинг ишлари натижасида заарли чиқиндилар ҳосил бўлмайди. Таъмирлаш-профилактика ишлари даврида металл парчалари кўринишида чиқиндилар ҳосил бўлиши мумкин. Металл чиқиндиларининг ҳосил бўлиши манбааси бўлиб, металл буюмлардан бажарилган коммуникация мажмуали ПХСҚ-I-IV пастҳароратли сепарациялаш қурилмаси ҳисобланади.

Қора металл парчаси. Таъмирлаш-профилактика ишлари даврида, эскирган ускунани алмаштириш натижасида ҳосил бўлади. Чиқиндилар микдори металл парчаларини топшириш режаси билан белгиланади ва бир йилда 20 т ни ташкил қиласи. Металла парчалари 2x3 м ўлчамдаги асфальтланган очиқ майдончада тўпланиб, автотранспорт билан ташиб олиб кетилди.

Ҳосил бўлиши меъёри нефть ва газ қазиб чиқариш ҳажмига боғлиқ эмас, факат режа билан ва уни ошириб бажаришга қараб белгиланади:

По = бир йилда камида 20 t

Рангли металл парчалари (латунь). Таъмирлаш-профилактика ишлари даврида ҳосил бўлади. Вақтингачалик жойлаштириш жойи мавжуд эмас. Ҳосил бўлиши жараёнида механика таъмирлаш цехига топширилади, атотранспорт билан олиб кетилади.

Топширишнинг йиллик меъёри режа билан белгиланади ва 2001 йилда - 0,08 t. га teng.

Ҳосил бўлиши меъёри:

По = бир йилда камида 0,08 t

Атмосферага чиқариладиган заррали отқинларнинг манбаалари

12 - жадвал.

Манбаа	Уску-на рақа-ми	Координатлар		Отк инил ар, т/ийл	Уму-мий сарф, м3/с	Тутун кувури /вентиляция			Чиқ. Хар оп, °C	Концентрация/ чиқиши				
		(X)	(Y)			Ба-ланда ли-ги, м	Ички диам, м	От-кин тез-лиги, м/s		NOx	CO	CnHm	SO2	H2S
СК-I 1. Форвард генератор 2. Вентилятор 3. Вентилятор 4. Вентилятор	14	3900	5300	0,23 198 4	0,046	12,5	0,32	0,6	300	0,00168 0	0,00522 5	0,0005 23	0,000207	
	15	3895	5290	0,23 198 4	0,046	12,5	0,32	0,6	300	0,00168 0	0,00522 5	0,0005 23	0,000207	
	16	3890	5280	0,23 198 4	0,046	12,5	0,32	0,6	300	0,00168 0	0,00522 5	0,0005 23	0,000207	
	17	3880	5270	0,23 198 4	0,046	12,5	0,32	0,6	300	0,00168 0	0,00522 5	0,0005 23	0,000207	
СК-II 1. Форвард генератор 2. Вентилятор 3. Вентилятор	18	3875	5260	0,23 198 4	0,046	12,5	0,32	0,6	300	0,00168 0	0,00522 5	0,0005 23	0,000207	
	19	3870	5250	0,23 198 4	0,046	12,5	0,32	0,6	300	0,00168 0	0,00522 5	0,0005 23	0,000207	
	20	3865	5240	0,23 198 4	0,046	12,5	0,32	0,6	300	0,00168 0	0,00522 5	0,0005 23	0,000207	
СК-I -II 1. Параат 2. Генератор	42	3850	5200	492, 090 24	0,885	2,0	0,50	4,0	16			15,581 779		0,022 30
СК-III 1. Форвард генератор 2. Вентилятор	22	4200	5300	0,47 980 8	0,120	12,5	0,32	1,5	230	0,00437 8	0,00981 7	0,0009 82	0,000982	
	23	4195	5290	0,47 980 8	0,120	12,5	0,32	1,5	230	0,00437 8	0,00981 7	0,0009 82	0,000982	

	24	4190	5280	0,47 980 8	0,120	12,5	0,32	1,5	230	0,00437 8	0,00981 7	0,0009 82	0,000982	
	25	4185	5270	0,47 980 8	0,120	12,5	0,32	1,5	230	0,00437 8	0,00981 7	0,0009 82	0,000982	
овли енератор зур) СК-IV	26	4180	5260	0,47 980 8	0,120	12,5	0,32	1,5	230	0,00437 8	0,00981 7	0,0009 82	0,000982	
	27	4175	5250	0,47 980 8	0,120	12,5	0,32	1,5	230	0,00437 8	0,00981 7	0,0009 82	0,000982	
	28	4170	5240	0,47 980 8	0,120	12,5	0,32	1,5	230	0,00437 8	0,00981 7	0,0009 82	0,000982	
	29	4165	5230	0,47 980 8	0,120	12,5	0,32	1,5	230	0,00437 8	0,00981 7	0,0009 82	0,000982	
иарат ган жой СК -III,	43	4160	5220	492, 090 24	0,785	2,0	0,50	4,0	16			15,581 779		0,022 30

4.2 Технологик ускунани емирилишдан химоя қилиш

Табий газ таркибига қуйидаги тажовузкор компонентлар киради: намлик иштирокида ускуна ва қувурўтказгичларнинг металини емирилувчи бузилишини келтириб чиқарувчи водород сульфиди H₂S ва карбонат ангидриди.

Емирилиш турлари:

- умумий емирилиш – бунда, карбонат ангидриди таъсири остида, қувурўтказгичлар ва ускуналарнинг юзасида яралар ёки каваклар ҳосил бўлиши содир бўлади.
- водород сульфидли емирилиш - сувда ва углеводородларларда аралашмайдиган, ҳосил бўлган темир сульфидлари ускунанинг ички юзасида,

вақти келиб ёриқлар билан қопланиб кетадиган турли зичликдаги юпқа пардан ҳосил қиласы.

Металлнинг емирилувчи ёриқлар билан қопланиб кетиши, кучланиш остида содир бўлади ва бунда сув қувурларнинг ички деворларида конденсацияланган ҳолда, водород сульфиди билан тўйинган сувли юпқа парда ҳосил бўлишига олиб келади. Бундай юпқа парда металларга муносабати бўйича ўзини кислотадек тутади, атомар водородини ажратиш билан олтингугуртли темирни ҳосил қилган ҳолда металлни емириб боради.

Бунда қуйидаги реакциялар бўлиши мумкин:



Емирилиш натижасида ҳосил бўлган водороднинг иккита атоми қуйидагича бўлиши мумкин:

- ёки бирлашади ва H_2 водороди молекуласини яратади;
- ёки пўлатнинг кристалл панжарасига кириб боради ва у ерда катта кучланишни пайдо қиласи.

Водород сульфидининг ажралиш реакциялари натижасида ҳосил бўлган олтингугурт буғлари, реакцияларнинг кучли ингибиторлари бўлиб ҳисобланса, унда иккинчи йўл кўпроқ кулайроқ бўлиб ҳисобланади. Бунда водород, каттароқ эркин энергиялар худудларидағи концентрацияларга интилади, яъни кристалл панжараларнинг барча дефектларига кириб боради. Шу ердан металлнинг мўртлашви бошланади.

Пўлатнинг қовушқоқлиги анча пасаяди ва бу ўз вақтидан олдин синишига сабаб бўлиши мумкин.

Технологик ускуналар ва қувурўтказгичларни лойиҳалаштиришда, монтаж қилишда ва ишлатишда емирилишнинг олдини олиш учун, технологик қурилмаларни ишончли ишлатиш бўйича қуйидаги тадбирлар кўзда тутилади:

Қувурўтказгичлар, туташган жойларни термоишлов бериш шарти билан СТ20 пўлатдан қўлланилади.

Қурилмаларни лойиҳалаштиришда, углеродли пўлатдан беркитувчи мослама кўзда тутилган.

Қувур ўтказгичлар ва ускуналарни умумий емирилишдан ҳимоя қилиш учун емирилишга қарши («ДОДИКОР 4543», «Аминкор-А» ёки бошқ.) ингибитор ишлатилади ва бу қудукларнинг НКҚ насос-компрессор қувурлари бўйича қатламга узатилади, шундан сўнг табиий газ билан бирга қудукдан олиб чиқилади ва ичкикон қувурўтказгичлари ва ускуналари бўйича, уларни емирилишдан ҳимоя қилган ҳолда тақсимланади.

Хулоса

Республикамиз нефть ва газ заҳираларига бой бўлган ўлкадир. Бу табиий бойликлардан унумли фойдаланиш эса бугунги кунда давр талабидир. Мени битирув малакавий ишимда кўриб чиқиладиган иш эса, бу бойликларни тежаш ва улардан унумли фойдаланиш учун муҳим ахамиятга эга.

Ҳозирги кунда “Шўртanneфтгаз” Унитар Шульба Корхонаси балансида 12 та газ кони ва 11 та нефт кони мавжуд.

Корхонанинг йирик заҳирали кони “Шўртан” газоконденсат конидир.

Шўртан кони 28 йилдан бери ишлатиб келинмоқда ва ҳозирга келиб, катлам босими сўниш даврига ўтган. Қатлам босими сўниш даврига ўтгач, ўз-ўзидан қудуқларнинг дебити (маҳсулдорлиги) камайиб бормоқда.

“Шўртanneфтгаз” УШК си Паст ҳароратда ажратиш қурилмасида ҳозирги вақтда газнинг дросселланиш ҳарорати – 2 °С га тушиб қолиши натижасида, газ таркибида суюқ углевородлар кўп микдорда газ билан биргаликда истеъмолчига кетмоқда. Биз биламизки, паст ҳароратда ажратиш қурилмаси $\frac{1}{2}$ навбатидан тозаланган табиий газ “Шўртан – Сирдарё” газ қувури орқали Сирдарё ГРЭСига ёқилғи учун юборилмоқда. Шу сабабли бу қурилмага бошқа ускуналарни қўллашимиз лозим.

Юқорида айтиб ўтилганидек паст ҳароратда ажратиш қурилмасида турбодетандрни қўллаш натижасида 1 м³ газ таркибидан қўшимча равища 3.7 грамм конденсатни ажратиб олишга эришамиз.

Ҳозирги вақтда суюқ углеводородларга бўлган талаб ошиб бораётган бир вақтда, газ таркибидаги суюқ углеводородларни имкони борича кўпроқ микдорда ажратиб олиб, давлатимизнинг нефт ва нефт маҳсулотларига бўлган талабини қондириш ва республикамизнинг нефт ва газ заҳираларидан унумли фойдаланиш мақсадида турли хил янги қурилмаларни қуриш ва иқтисодий жиҳатдан юқори самарадорликка эришиш ҳарбиrimизнинг бурчимиз бўлмоғи керак.

Жумладан “Шўртanneфтгаз” УШК паст ҳароратда ажратиш қурилмаси 1/2 навбатига турбодетандр агрегатини қўллаш бу, республикамизда суюқ углеводородларга бўлган талабни қисман қондиришга асос бўлса ажаб эмас.

Юқорида айтиб ўтилган мисоллардан ҳулоса қилиб айтиш мумкинки, Республикализ табиий бойликларини сақлаш ва унумли фойдаланиш учун, чуқур билимли етук нефт ва газ мутахассилари зарур.

Бу эса биз муҳандисларга катта масъулият юклайди

5. Фойдаланилган адабиётлар

1. Абетов Е. М. – Типы резрезов карбонатной формации верхней юры юго – западных отрогов Гиссарского хребта и запальность их распространения., -Узб. Геол. 1962 .
2. Бакиров Т. М. – Вляние пластовых параметров месторождения на работу установок обработки газа – Подготовка и переработка газа и газового конденсата.,- Москва., Недра 1983.
3. Бараз В. И. – Добыча нефтяная газа., - Москва. Недра 1983 .
4. Бараз В. И – Сбор, подготовка и транспортирование нефтяного газа., - Москва. Недра 1987 .
5. Батав А. Г. – Карбонатная формация юрского возраста платформенной области
6. Узбекистана и ее нефте газоносность., - Ташкент., «Фан» 1983.
7. Бекиров Т. М., Шаталов А. Т. – Сбор и подготовка к траспорту природных газов., - Москва., Недра 1986.
8. Жданов М. А. – Нефтегазопромысловая геология и методы подсчета запасов нефти и газа., - недра 1981.
9. Мавлонов А. В. – Нефт ва газ конлари геологияси., - Тошкент., 2000й.
10. Марчулов, Р. Д. Вахиров В. И., Леантыев И. А. – Разработка месторождений со сложным состава газа., - Москва., Недра. 1981.
11. Муравьев Н. М. – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».- Москва. Недра 1980 г. стр.
12. Омаркулов Т. О. - Гидрирование под давлением водорода., - Алматы., Наука, 1986.
13. Федоров Н. А. – Повышение эффективност и использования газа в нарадов хозяйстве газовая промышленность., - Москва 1970.
14. Федоров Н. А. – Техника и эффективность использования газа., -Москва., Недра 1975.
15. “Шўртanneфтгаз” УШК ишчи регламентлари.
- Газни дастлабки тайёрлаш қурилмаси ишчи регламенти – 2006 йил.

- Паст хароратда тозалаш қурилмаси ишчи регламенти – 2006 йил.
 - Пропан – бўтган фракциясини олиш қурилмаси ишчи регламенти – 2006 йил.
16. Журнал «Нефть и газ Узбекистана» №9 2007 г. (Азимов П., Ирматов Э., Жураввиёв Я., Агзамов О. «Потенциаль внедрения горизонтальных скважин»)
 17. Журнал «НефтГаз промышленность» №6 (26) сентябрь – октябрь 2006.
 18. Журнал «НефтГаз промышленность» №7 (27) ноябрь 2006
 19. Журнал «Газовая промышленность» 12. 2006.
 20. «Нефт ва газ» журнали – №1. 2001 йил.
 21. «Нефт ва газ» журнали – №4. 2003 йил.
 22. «Нефт ва газ» журнали – №3. 2005 йил.
 23. «Нефт ва газ» журнали – №1. 2006 йил.
 24. «Кимё ва Кимё технологияси» журнали №1. ноябрь 2006 йил.
 25. www.expoclub.ru
 26. www.realsorb.com
 27. www.dnv.com
 28. www.chaz.ru
 29. [www.neftgas – expo.ru](http://www.neftgas-expo.ru)