

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЛИРЛИГИ**

ГУЛИСТОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ТАБИИЙ ФАНЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

“ОЗИҚ-ОВҚАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ” КАФЕДРАСИ

“ГҮШТ-СУТ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИ ЖИҲОЗЛАРИ”

фанидан

МАЪРУЗАЛАР МАТНИ

ГУЛИСТОН – 2018

"Гўшт-сут саноати корхоналари жиҳозлари" фанидан маъruzалар матни 5321000 – «Озиқ-овқат технологияси» («Гўшт-сут маҳсулотлари технологияси») йўналиши бўйича таълим оладиган бакалавриатура талабалари учун фойдаланишга мўлжалланган.

Маъruzалар матни ишчи ўқув режаси асосида тўпланган бўлиб, бакалавриатура талабалари учун IV курснинг I-II семестрида ўқитилади.

Маъruzалар матнида келтирилган гўштни қайта ишлаш корхоналари жиҳозлари расм ва матнлар, формула ва мисоллар, университет талабалариға фанни ўзлаштириш, курс, битирув малака ишлари лойиҳаларини бажаришда жиҳозларни ҳисоби ва уларни танлашни ўрганиш учун катта ёрдам беради.

Тузувчи: ўқ. Узайдуллаев А.

Тақризчи: ООТ кафедраси катта ўқитувчиси Ахмедов А.

Бу маъруза матни Гул ДУ “ООТ” кафедрасининг мажлисида кўриб чиқилди ва “Табиий фанлар” факультети илмий-услубий кенгашига тавсия этилди.

Баённома №_____ 2018 йил

Гул ДУ “Табиий фанлар” факультети илмий-услубий кенгашининг мажлисида тасдиқланган.

Баённома №_____ 2018 йил

К И Р И Ш

Дунё миқёсида сўнгги йилларда амалга оширилган тадбирлар натижасида гўшт ва паррандани қайта ишлаш, сут ва сут маҳсулотлари корхоналарининг техник жиҳозланиш даражаси, жумладан кўл механизацияланиши сезиларли даражада яхшиланди. Механизациялашган тери шилиш жараёнининг салмоғи кескин ошди, қора молни электр токи ёрдамида хушизлантириш жорий этилди. Мол ва парранда ички қисм аъзоларини қайта ишлаш, гўштни турли қисмларга ажратиш учун конвейерлар, суякларни кесиши учун электр арралар ишлаб чиқилди ва ишлаб чиқаришга жорий этилди.

Парранда сўйиш жараёнлари тўлиқ конвейерлаштирилган. Бунда асосан осма конвейер линиялари қўлланилмоқда. Барча субмаҳсулотларининг 40%-га яқини механизациялашган линияларда қайта ишланади. Барча турдаги ҳайвонларни ичакларига ишлов бериш тўлиқ механизациялашган.

Озуқавий чорва мол ёғини ишлаб чиқариш учун АВЖ, Титан, Де-Лаваль линиялари мавжуд. Унда замонавий қозон ва автоклавлар, сепараторлар ишлатилади. Айrim корхоналарда суяқдан ёғ ажратиб олишнинг совук усулидан фойдаланилади, иккиламчи хом ашёдан ёғ гидролиз усулида ажратиб олинади. Терини консервациялаш учун узлуксиз ишловчи қарама-қарши айланадиган шнекли барабанлар, терини қолдик эт гўшт ва ёғдан тозалаш машиналари ишлатилади.

Техник хомашёдан қутилилган мол озуқаси ишлаб чиқариш борасида катта ўзгаришлар рўй берди. Унда блоутанқ, тегирмон, қутигич, вакуум-горизонтал қозон каби ускуналар миқдори кўпайиши билан биргаликда конструкция яратувчи ташкилотлар фаолияти эвзига кичик ва ўрта корхоналар учун мўлжалланган механизациялашган линиялар яратилган.

Колбаса ва пазандалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш соҳасининг техник жиҳозланиши кескин ривожланди. Гўштни суяқдан ажратиш ва лаҳмлаш жараёнлари механизациялашган ва янги конструкцияли гўшт майдалаш машиналари, куттерлар, вакуум-аралаштиргичлар, узлуксиз ишловчи шприцларнинг тури ва сони кўпайди. Колбаса, сосиска, сарделка, чучвара ишлаб чиқариш учун механизациялашган линиялар ишлаб чиқаришга жорий этилди.

Гўшт ва паррандани, сутни қайта ишлаш корхоналари ускуналари қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

- юқори унумдорлик ва маҳсулотга сифатли ишлов бериш;
- тайёр маҳсулот чиқишининг максимал даражасини таъминлаш;
- маҳсулотга салбий таъсирини йўқотиш;
- ускунанинг компактлиги, енгиллиги, мустаҳкамлик, маҳсулот билан kontaktlovchi қисмларга санитар ишлов беришнинг қулайлаштирил-ганлиги;
- ишчи шахс (персонал) учун хавфсизлиги;
- деталларни абадийлиги, ишончлилиги, боғланиш мустаҳкамлиги, дефицит қисмларнинг йўқлиги, нисбатан арzonлиги, оддий конструкция ва унда ишлашнинг осонлиги.

1-МАВЗУ: ТЕХНОЛОГИК ОҚИМ ТУРИ ВА ТЕХНОЛОГИК ҚУРИЛМАЛарНИНГ СИНФЛАНИШИ

Режа:

- 1. Мол ташишининг усуллари*
- 2. Корхона ичидаги ҳаракатланувчи маҳсус транспорт воситалари*
- 3. Осма йўл ва конвейерлар*

Таянч сўзлар: механик ишлов бериси, иссиқлик ишлов бериси ва маҳсус технологик ишлов, молни сўйиш ва қонсизлантириши, ички аъзоларини ажратиб олиш, ичакларга ишлов бериси, гўштни суяқдан ажратиши ускуналари.

Бажарадиган ишига қараб барча технолгик жиҳозлар қўйидаги гурухларга ажратилади: технологик-ҳаракатланувчи; механик ишлов бериси учун, иссиқлик билан ишлов бериси учун ва маҳсус технологик ишловни амалга ошириш учун (молни сўйиш ва қонсизлантириш, ички аъзоларини ажратиб олиш, ичакларга ишлов бериси, гўштни суяқдан ажратиши, ва ҳ.к.).

Ускунадан фойдаланишдан асосий якуний мақсад – маҳсулотга ишлов бериси. Ишлов бериси деганда хом ашёнинг шакли, хусусиятлари, ёки ҳолатини ўзгаришига айтилади. Ишлов бериси ишчи қурилма механизмларида амалга оширилади.

Иккита детал (звено)нинг энг оддий ҳаракатли уламаси кинематик жуфтликни ташкил этади. Шундай жуфтликлар йиғиндиси эса кинематик занжирни ташкил этади. Демак, механизм – бу берилган куч таъсири остида керакли ҳаракатни бажарувчи сунъий кинематик занжир демакдир. Ҳоҳлаган машинани механизм дейиш мумкин, аммо ҳоҳлаган механизм машина бўла олмайди.

Мавжуд машиналар конструкциясини такомиллаштириш ва янги конструкциялар яратиш йўли билан гўштни қайта ишлаш корхоналарининг жараёнларини механизациялаш имконияти пайдо бўлади. Механизация – ишлаб чиқариш жараёнларида ишчиларнинг қўл меҳнатини қисман ёки тўлалигича машина, аппарат ва механизмлар билан алмаштириш орқали меҳнат унумдорлигини оширишнинг усулларидан биридир. Бир ёки бир неча машина, аппаратлар ёки агрегатларни ўрнатиб, механизация амалга оширилади.

Аппарат маълум операцияни бажарувчи прибор ёки мослама, агрегат эса турли қурилма ва аппаратларнинг йиғиндиси бўлиб мужассам ҳолда самарали ишлаш учун мўлжалланган.

Бир неча машина ва агрегатлар ҳаракатлантирувчи қурилмалар орқали ўзаро бириктирилиб хом ашё ва маҳсулотга технологик режимларга аниқ риоя қилган ҳолда бирор технологик кетма-кетликда ишлов берилиши натижасида механизациялашган линия оқими вужудга келади.

Механизациялашган линия бор (ажратилган) ишлаб чиқариш майдонида нафақат меҳнат унумдорлигини оширади, балки тайёр маҳсулот сифатини ҳам яхшилади, унинг тан нархини туширади, ишлаб чиқаришда энг яхши (мақбул) технологик оқим хосил қиласди, ишчи кучи ва ускуналар жойлашувини яхшилашга имкон беради. Шунга қарамай қисман ёки тўла механизациялашган линияда ҳам қўл меҳнати улуши бўлади, инсон технологик жараёнда қатнашади. Ушбу сабабларга кўра ишлаб чиқаришни автоматлаштириш, механизациялашган линияларда маҳсулот ишлаб чиқаришнинг олий ва сўнгги босқичини ташкил этади.

Автоматлаштириш ишлаб чиқариш жараёнларида инсоннинг бевосита иштирокисиз, аммо унинг назорати остида олиб бориш имкониятини беради. Ишлаб чиқаришни автоматлаштириш техникани узоқ ривожланиб бориш натижасидир.

Автоматлар ёки автомат машиналар иш циклининг барча ишчи ва ёрдамчи ҳаракатларини жумладан, бу ҳаракатлар бошқарувини ҳам мустақил амалга оширади.

Чучвара тугиши машиналари, сосиска ишлаб чиқариш агрегати, котлетни

шакллантириш машиналари мураккаб, ярим автомат режимида ишловчи машиналар гурухига мисол бўла олади. Механизациялаштирилган линияларга эса субмаҳсулотларга, ичакларга, терига ишлов бериш линиялари, озиқавий мол ёғи ва колбаса ишлаб чиқариш линиялари мисол бўла олади.

Ускуна ишлаб чиқариш заводлари ёки лойиҳалаш ташкилотлари ўз маҳсулотини маркалайди ва қисқартирилган кўринишда унинг паспорти ва ёрлиғига ёзади. Машиналар гўштни қайта ишлаш машиналари маркасининг биринчи ҳарфи “F” бўлган. Қолган ҳарф ва сонлар машина номи ва энг асосий кўрсаткичини ифода этган.

Масалан, кўйидаги машиналар маркаси ушбу маънони билдиради:

ФУАМ – қора мол терисини механик шилиш универсал агрегати, М-модернизациялаштирилган; ФСН – узлуксиз ишловчи, шохли кичик мол терисини шилиш қурилмаси; ФСБ – даврий ишловчи, қўй терисини механик шилиш қурилмаси; ФЭОС – электр ёрдамида чўчқани ҳушсизлантириш аппарати, ФШГ – гидравлик шпиг (қалин ёғни) кесиш машинаси, ФОК – ичакка ишлов бериш учун универсал шлямлаш машинаси.

Қатор машиналар маркасида ҳарф белгилар ёнида сонлар қатнашади:

АБ-50-М - унумдорлиги соатига 50 бош қора молни ҳушсизлантириш бокси; модерназиялаштирилган ПП-150 - 150 кг кувватли ясси чўмичли юк кўтаргич; ЛРН- 500 – 500 кг юк кўтариш айланадиган деворга ўрнатишга мосланган лебёдка; ППГ-1 гидроюритмали кўтариш ва тушириш майдончаси; КСШ-1000 – узлуксиз ишловчи, қора мол терисини шилиш конвейер агрегати; МП-2-220 – решётка диаметри 220 мм-ли (волчок); НОГШ-325 – диаметри 325 мм барабанли узлуксиз ишловчи, чўкмага туширувчи тоифадаги горизонтал шнекли центрифуга; ПК-2М – суюк кесувчи арра; ГШ- 65 – цилиндр ҳажми 65 литрга тенг гидравлик шприц.

Айrim индекслар ихтирочи фамилиясининг бош ҳарфини ўз ичига олади:


СУБ-3М – Скрыпник, Усик ва Лаврушинларнинг чучвара ўраш автомати; ЕЛРО - Еленич ва Родинларнинг марказлашган тутун берувчи генератори; ССЛ- 2 – Синицин, Сидоров ва Лаврушинларнинг субмаҳсулот кўйдириш печи; МВВШ-Шеффер системасидаги нам ҳаволи ҳаво совутгичи; ФВ-2-Л200 – Лагоши конструкцияси бўйича диаметри 200 мм решеткали, гўшт майдалаш учун волчок.

Чет эл ускуналари кўпроқ фирма номи билан аталади, масалан, волчок “Матадор-Гигант” гўшт майдалагичи; “Анко” ёки “Пук-Викозатор” гўшт майдалагичи; “ Контифлоу” фирмаси шприци; ”Де Лаваль” фирмаси сепаратори; “Фрэнч” фирмаси жizzадан ёғ пресслаш машинаси.

Ҳайвонларни ташиш, қабул қилиш учун қурилмалар

Чорва моллари гўшт комбинатларига темирийўл, автомобиль ва сув транспорти орқали ташилади. Бизнинг республикамиизда кўп ҳолларда автомобиль транспортида ташилади.

Мол ташишнинг бу усули 150-200 км масофа учун энг тежамлиси ҳисобланади. Мол тез ташиб келинади, автомобильнинг ўртacha тезлиги 50 км/соатни ташкил этади. Мол ташиш учун турли юк кўтариш имкониятига эга автомобиллардан фойдаланилади. Бунинг учун уларни борти махсус равишда кўтарилади, алоҳида ҳолларда қуёш ва ёмғирдан асраш учун брезент билан ёпилади. ГАЗ-63 русумли автомобиль яъни мол ташиш машинаси акс этирилган. Унинг юк кўтариш қобилияти 3 тоннага тенг. Ушбу машинада 10-12 бош шохли йирик мол ёки 50-60 бош шохли кичик молларни ташиш мумкин.




Юк кўтариш қобилияти 3 тонналик мол ташиш машинаси.

Аммо маҳсус жиҳозланмаган машиналарда мол ташилганда унинг юк ташиш қобилиятидан тўла фойдаланилмайди, ҳамда чорва мол териси шикастланишини мумкин, шунинг учун охирги йилларда мол ташиш учун маҳсус жиҳозланган машиналар ишлаб чиқилган.

Жумладан Митиши ва Одесса машинасозлик заводларининг ММЗ-776, ММЗ-776А, Од-А3-822, Од-А3-857 русумли 6 т юк кўтариш қувватига эга бўлган мол ташувчи ярим прицеплари мисол бўла олади. Бу машиналарни узунлиги 8 м ва эни 2,5 м.

Ушбу машиналарда 17 тагача шохли йирик ва 60-75 шохли кичик молларни ташиш мумкин. Ташиш вақтида мол боғланади, шу билан травматизмга чек кўйилади.

Чорва моллари ярим прицепларга маҳсус майдон-эстакададан ёки энгашган траплар ёрдамида машина кузовининг ён ёки орқа томонидаги эшикча орқали ортилади.




Одесса автомойгиши заводининг ихтисослашган мол ташувчи ярим прицепи

Тайёрланган гўшт ҳам темирйўл ёки автомобиль транспорти ёрдамида ташилади. Темирйўл транспортида гўшт маҳсус вагон-рефрижераторларда ташилади.

Вагоннинг ичкари қисми маҳсус рухланган оқ тунука билан қопланган, ичкаридан совутилади. Бундай вагонларга санитар ишлов бериш осон. Вагоннинг ичига гўшт илиш учун маҳсус металл тўсин (балка) ва илгаклар ўрнатилган, айримларида ёғоч панжара ва ўриндиклар (стеллажлар) ўрнатилган. Ушбу вагонларда совутилган гўшт бутун, нимталанган ёки чоракланган кўринишда ташилади. Гўштдан ташқари ушбу вагонларда дудланган маҳсулотлар, колбаса, гўшт консервалари, озуқавий ёғлар ташилади.

Гўшт ва гўшт маҳсулотлари ташилганда табиий шамоллатишга катта эътибор берилади. Бунинг учун вагон устида шамоллатиш қопқоқлари (люклари) қурилган. Вагонни совутиши учун совутиш агрегати ўрнатилган. Унинг таркибига фреонда ишловчи компрессор, двигатель, конденсатор, буғлатувчи ва вентилятор киради. Вентилятор ҳавони буғлатувчи иссиқлик алмашиниш юзаси орқали вагон ичida циркуляциялади.

Расмда совутилган гўштни вагон-рефрижератор ичida жойлаштириш схемаси кўрсатилган. Тўрт ўқли вагонга 10-12 тонна совутилган гўшт ортилади.



Совутилган гўштни вагон-рефрижератор ичida жойлаштириши схемаси.

Вагон-рефрижераторлар полиуретан, полистерол ёки шиша пахта билан изоляцияланади. Изоляция қатламининг қалинлиги 120-200 мм-ни ташкил этади. Рефрижераторли темир йўл поездлари вагон-рефрижераторлар тизимини ташкил этади. Вагонлардан бирида ички ёнув двигатели билан кучли совутиш қурилмаси ва бошқа совутгич қисмлари ўрнатилади. Одатда бундай вагон ўртада жойлашган.

Совутиш агенти (фреон) вагондан вагонга эгилувчан шланг орқали узатилади. Шунинг билан поезддаги барча вагон-рефрижератор биргина вагонга ўрнатилган совутиш агрегати ёрдамида совутиллади. Шундай поезд бирданига 400 т гўштни ташиш қобилиятига эга. Вагонлардаги ҳароратни керакли даражада ўзгартириш имконияти мавжуд.

Меъёрий юкланганда совутиш агрегатини 6-7 сутка узлуксиз ишлатганда, ташкиридаги ҳарорат 25°C бўлганда совутилган гўшт ортилган вагонларда ҳарорат -1°C ни ташкил этади.

Гўшт сифатини сақлаган ҳолда катта масофада жойлашган қайта ишлаш корхоналаригача ташиб келишда, темир йўл мавжуд бўлган ҳолларда, совутгичли поездлар катта роль ўйнайди.

Темир йўл йўқ ҳолда эса 150-200 км масофага гўшт ташиб келишда рефрижераторли автомобиль транспортидан фойдаланилади.

Ривожланган давлатларда, жумладан Украянанинг Одесса автойиғиши заводида авторефрижераторлар ишлаб чиқарилади. Ўзбекистонда ЗИЛ-ММЗ-164Н русумли судровчи ва бир ўкли ОАЗ-826 русумли ярим прицеплар кенг тарқалган.

Уларда совутилган гўшт илгакларга осилган ҳолда ташилади. Бунинг учун ярим прицеп кузовининг шифтида ўнта осон демонтаж қилинадиган қувур маҳкамланган. Музлатишган гўшт полга ташланган ёғоч решёткаларда штабель қўринишида тахланган ҳолда ташилади.


Прицепнинг юк кўтариш қобилияти 5 т. Кузови яхлит металли ёпиштирилган фургон бўлиб икки каркасдан иборат. Ташқи томондан дюральдан тайёрланган листлар билан қопланган, мипор ёки пенопласт билан изоляцияланган. Ички томони ёғоч тахта билан қопланган.

Фургон сигими АР-3 русумли фреон совутиш агенти билан ишловчи совутиш қурилмаси ёрдамида совутилади. Агрегатнинг совуқ ишлаб чиқиши қуввати 2400 ккал/соатни ташкил этади. Кузов ичida 4 – $(-15)^{\circ}\text{C}$ ҳарорат ушлаб турилади. Совутиш қурилмаси кузовнинг олд кисмидан жойлаштирилади.

Липецк машинасозлик заводида 2-3 т юк кўтариш қувватига эга ичига АР-1 русумли совутиш агрегати қурилган изотермик кузовлар ишлаб чиқарилган. Кузов икки ўкли шасси, ЗИЛ-157 ва ЗИЛ-164 автомобилларига ўрнатилган. Кузовнинг ён деворлари ва томи ташқи томондан темир тунука билан, ички томондан цинклантган тунука ёки зангламас темир тунукаси билан қопланган. Бундай авторефрижераторларда нафақат гўштни ташиб, балки 2-3 сутка давомида уни сифатини бузмасдан сақлаш ҳам мумкин. Совутиш қурилмаси унда ҳароратни 4 – (-3°C) оралиғида автоматик тарзда сақлаб туришни таъминлайди.

Расмда МАЗ-500Г русумли Черкасск шаҳри совутиш ускуналари машинасозлик заводида ишлаб чиқарилган авторефрижератор акс эттирилган.

Унинг юк ташиб қуввати илгакда осилган ҳолатда гўштни ташиб бўйича 3 т, музлатилган гўштни штабелда ташиб бўйича 5,5 т -ни ташкил этади. Авторефрижетаторда ўрнатилган фреонли совутиш қурилмасининг қуввати 3000 ккал/соатни ташкил этади. Кузов ичida ҳарорат -15°C гача туширилади.



*Совутилган ва музлатилган гўшт ташувчи МАЗ-500-Г
руsumли 5,5 т юк кўтариш қувватли авторефрижератор*

Горький автозаводи савдо тизими ва қишлоқ жойларига гўшт ташиш учун мўлжалланган кичик юк олиш қувватига тенг ГЗТМ-953 русумли автофургонларни ишлаб чиқаради. Уларда совутиш қурилмаси йўқ, изоляцияланган кузови ГАЗ-53 автомобилининг узайтирилган рамали шассисига ўрнатилади. Термоизоляцияловчи материал сифатида пакет шаклидаги альфол ишлатилади.

Назорат саволлари

1. Технологик қурилмаларнинг структура тузилиши.
2. Технологик қурилмаларнинг таснифи.
3. Ҳаракатланиши принципига қўра машиналарнинг турлари

2-МАВЗУ: ГЎШТ КОРХОНАЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН МЕХАНИК ҚУРИЛМАЛАР. ЮРИТМАЛАР

Режа:

1. Механик юритма элементларининг кинематик схемаларда белгиланиши.
2. ГОСТ 2.770-68 (СтСЭВ 2519-80) бўйича механик юритма элементларининг белгиланиши.
3. Юритманинг кинематик ҳисоби ва электродвигатель танлаш

Таянч сўзлар: вал, ўқ, қўзғалмас звено, радиал, тирак, икки тарафлама, муфта, эластик

Машиналарининг механик энергия манбаидан иш бажарувчи қисмига зарур бўлган қувватни, ҳамда ҳаракат тезлигини мослаштириб узатадиган механизмлар йигиндиси машинанинг юритмаси деб аталади. Борди-ю, машинанинг иш бажарувчи қисмининг вали бевосита электродвигател вали билан уланган бўлса (масалан, вентилятор, компрессор ва шу кабилар), у ҳолда электродвигателнинг ўзи машина юритмаси ҳисобланади.

Бироқ машиналарнинг юритмалари электродвигателдан ташқари, бир неча погонали ҳар хил механик узатмаларни ўз ичига олади. Энг оддий бундай юритма валлари ўзаро муфта билан уланган редуктор ва электродвигателдан тузилган бўлади. Лекин, аксарият ҳолларда ишлатиладиган юритмалар таркибида кўрсатилган узеллардан ташқари, мавжуд узатмаларнинг ҳар хили бўлади. Бу машиналарнинг турига, унинг иш бажарувчи қисмida талаб қилинган ҳаракат тезлиги ва қувватига боғлиқдир. Масалан, лентали конвейернинг юритмаси электродвигател, тасмали узатма, қия тишли цилиндрик бир погонали редуктор ва муфтадан ташкил топган.

Шунинг учун айрим узатмаларни лойиҳалашдан кўра машина юритмаси таркибидаги узатмаларни лойиҳалаш ҳоллари кўпроқ учрайди. Бундай ҳолларда, энг мухим масала, юритма таркибидаги узатмаларни тўғри танлаш, жойлаштириш ва ҳисоблашдир. Бунинг учун аввало юритмаларнинг кинематик ҳисобини бажариш лозим. Юритмани кинематик ҳисоблаш деганда, машина учун энергия манбаи бўлиб хизмат қилувчи узел валидаги қувват, айланиш частотаси билан иш бажарувчи қисм валида талаб қилинган айланиш частотаси ва қувват микдори маълум бўлган ҳолда кўрсатилган икки қисм оралиғида жойлашган узатмалар таркибидаги валлардан ҳар бирининг айланиш частотаси ва улардаги қувват билан буровчи момент микдорини аниқлаш тушунилади. Одатда, юритмаларни лойиҳалашда бериладиган асосий кўрсаткичлар, машинанинг иш бажарувчи қисми валидаги талаб этилган айланишлар частотаси ва қуввати (ёки буровчи момент ва бурчак тезлиги) берилиши мумкин. Юритманинг кинематик ҳисоби мисол тариқасида қуйида келтирилган.

Механик юритма элементларининг кинематик схемаларда белгиланиши.

Кинематик ҳисоблаш, юритмани ҳисоблашнинг биринчи босқичи бўлиб, юритма кинематик схема асосида ўзаро боғланган қўзғалмас ва қўзғалувчан звенолардан ташкил топган.

Стандарт масштаб бўйича бажариладиган кинематик схемаларда кинематик жуфтлар ва звенолар маълум (масштаб бўйича) шартли белгилар орқали тасвиранади. Бу белгилашлар Давлат Стандарти ва Ҳалқаро Стандартларда, яъни ГОСТ 2.2770-68 (Ст СЭВ 2519-80) «Схемаларда шартли график белгиланишлар. Кинематик элементлар» да келтирилган.

Ҳисоб чизма ишини топшириқларида кинематик схема звеноларининг узунлик ўлчамлари аниқ бўлмаганлиги учун кинематик схемалар шартли белгилар орқали масштабга риоя қилинмаган ҳолда қўрсатилади. Схемани тасвирлаш ортогонал проекцияси бўйича бажарилиб, етакланувчи звенолардаги берилган қийматларни қўрсатиб, ҳаракат йўналиши ҳам қўрсатилиши лозим.

ГОСТ 2.770-68 (СтСЭВ 2519-80) бўйича механик юритма элементларининг белгиланиши.

№	Номланиши	Белгиланиши
1	Вал, ўқ.	_____
2	Қўзғалмас звено.	
3	Детал билан валнинг қўзғалмас боғланиши.	
4	Валдаги сирпаниш ва думалаш подшипниклар (подшипник типи аниқ эмас)	_____
A)	Радиал	
B)	Тирак	

Юритманинг кинематик ҳисоби ва электродвигатель танлаш


Саноатда ишлаб чиқариладиган электродвигателлар маълум номинал кувват N_e (кВт) ва роторнинг айланиш частотаси n_e (мин^{-1}) билан характерланади. Демак, электродвигатель танлаш учун юқоридаги қўрсатгичларнинг талаб этилган микдорини аниqlаш лозим. Электродвигателни куввати юритма механизмининг етакловчи валидаги кувватни таъминлаш билан биргаликда юритмани фойдали иш коэффициентини характерловчи юритма қисмларидағи ишқаланиш ҳисобига йўқолган кувватни қоплаш керак. Электродвигатель айланиш частотаси кинематик схеманинг охирги валидаги берилган айланиш частотасини таъминлаш керак.

Бироқ юритманинг биринчи поғонасида тасмали узатма ишлатилса, бу узатма учун узатма айлана тезлик чекланган бўлганлиги учун ($v \leq 30 \text{ м/с}$) электродвигатель айланиш частотаси $n=3000 \text{ мин}^{-1}$ дан кичик бўлганларни танлаш лозимdir.

Масала.

Куйида икки поғонали юритма учун хисоблаш тартиби берилган. Бунда биринчи поғонада понасимон тасмали узатма ва иккинчи поғонада ёпиқ қия тишли цилиндрик узатмадир.

Юритманинг кинематик ҳисобини бажариб, 2-чизмада берилган схемадаги лентали конвейерга электродвигатель танлансин. Конвейер барабанинг валидаги қуввати N_3 (ёки вални буровчи моментини T_3), барабаннынг айланиш частотаси n_3 (ёки бурчак тезлиги ω_3). Топшириклар намунадагидек алоҳида варакда таъсирланиши лозим.



Лентали конвейер юритмасининг кинематик схемаси.

- 1.Электродвигатель
- 2.Понасимон тасмали узатма
- 3.Редуктор
- 4.Муфта
- 5.Конвейер барабани

Ҳисоблаш учун берилган қийматлар:

$$N_3 = 8,0 \text{ кВт}, n_3 = 50 \text{ мин}^{-1} \text{ (мустақил топшириқ бўйича олинади).}$$

Топшириқни расмийлаштириши намунаси.

Масаланинг ечилиши:

1. Юритма етакловчи валининг талаб этилган қуввати

$$N_1 = \frac{N_3}{\eta_{yb}} = \frac{8,0}{0,91} = 8,8 \text{ кВт}$$

бу ерда, N_3 -конвейер барабани валидаги қувват, агарда топшириқда охирги валдаги буровчи момент T_3 берилган бўлса, N_3 қуйидаги формула ёрдамида топилади:

$$N_3 = \frac{T_3 \cdot \omega_3}{10^3}; \text{ кВт}$$

η_{ym} - юритманинг умумий фойдали иш коэффициенти бўлиб, юритма айрим қисмларининг фойдали иш коэффициенти (3-жадвал) кўпайтмасига teng.

$$\eta_{ym} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \dots \eta_n$$

Биз кўрсатган схема учун

$$\eta_{ym} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \dots \eta_n = 0,95 \cdot 0,97 \cdot 0,99^2 \cdot 1,0 \approx 0,91$$

$\eta_1 = 0,95$ – тасмали узатманинг фойдали иш коэффициенти;

$\eta_2 = 0,97$ – тишли узатманинг фойдали иш коэффициенти;

$\eta_3 = 0,99$ – бир жуфт думалаш подшипникнинг фойдали иш коэффициенти;

Келтирилган юритмада икки жуфт думалаш подшипники бўлганлиги учун η_3^2 деб олинган.

$\eta_4 = 1,0$ —муфтанинг фойдали иш коэффициенти; (ҳар доим бирга тенг бўлади).

2. Юритманинг умумий узатиш нисбати, айрим узатмаларнинг узатишлар нисбати кўпайтмасига тенг. (Айрим узатмаларнинг узатишлар сони ёки узатишлар нисбати тўртинчи, бешинчи ва олтинчи жадваллардан мос равишда танлаб олинади).

$$i_{ym} = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \cdots \cdot i_n$$

Биз кўрсатаётган хол учун,

$$i_{ym} = i_1 \cdot i_2 = i_1 \cdot u_2 = 3,15 \cdot 4,5 = 14,17$$

Бу ерда

$i_1 = 3,15$ —понасимон тасмали узатманинг узатиш нисбати;

$i_2 = u_2 = 4,5$ —тишли узатманинг узатиш сони; (Одатда редукторлар учун узатиш нисбати узатишлар сонига тенг бўлади, яъни $i = u$)

Узатиш сонини белгилашда илашиш ҳисобига ишлайдиган узатмалар учун максимал қийматларга яқин узатиш сонини танлаш тавсия этилади, масалан $i=u_2=4,5$. Тасмали узатмалар учун эса минимал қийматга яқин узатиш сонини танлаш тавсия этилади, масалан $i=3,15$

3. Юритма электродвигателининг талаб этилган айланишлар частотасини топамиз.

$$n_1 = n_3 \cdot i_{ym} = 50 \cdot 13,5 = 707,5 \text{ мин}^{-1}$$

Агарда топшириқда охирги валнинг бурчак тезлиги (ω_3 , рад/с.) берилган бўлса, охирги валнинг айланишлар чачтотаси (n_3 , мин $^{-1}$) куйидаги формуладан топилади.

$$n_3 = \frac{30 \cdot \omega_3}{\pi}; \text{ мин}^{-1}.$$

4. Аниқланган қувват N_1 , кВт. ва айланишлар частотаси n_1 , мин $^{-1}$ орқали 7-жадвалдан электродвигателни типини аниқлаймиз. Танлашда қуйидаги шарт бажарилиши лозим:

$N_{el} \geq N_1$ (ортиқча юкланиш 5 % дан ошмаслиги лозим).

Айланиш частотаси n_3 эса ҳисобланган n_1 га яқин бўлиши керак. Биз ҳисоблаётган хол учун қуйидаги электродвигатель мос келади:

$$4A160M8УЗ; N_{el}=11 \text{ кВт.}, n_3=730 \text{ мин}^{-1}.$$

Ҳисоблаш бўйича аниқланган $N_1=8,8$ кВт. Демак, юритма ишлагандан факат шу қувватни сарфлайди, айланиш частотасини номинал қиймати эса 730 мин $^{-1}$ ни ташкил этади, $n_1 = n_3 = 730 \text{ мин}^{-1}$.

5. Танланган электродвигател валининг айланишлар частотасига кўра юритма учун умумий узатиш нисбатини аниқлаймиз

$$i_{ym} = \frac{n_3}{n_1} = \frac{730}{50} = 14,6$$

Демак, юритма учун умумий узатиш нисбати $i_{ym}=14,6$ га тенг бўлганда барабан валининг берилган айланиш частотаси таъминланади. юритма поғоналари учун узатиш нисбатларининг стандарт қийматларини шундай танлаш керакки, бунда $i_{ym,x}$ i_{ym} га яқин бўлиши керак.

6. Узатмалардан бирининг, масалан тасмали узатма учун $i_{1x}=3,15$ узатиш нисбатини ўзгармас қилиб қолдириб, редуктор учун узатиш сонини $i_{2x}^!$ аниқлаймиз.

$$i_{2x}^1 = \frac{i_{ymx}}{i_1} = \frac{14,6}{3,15} = 4,63$$

узатиш нисбатининг i_{2x} қийматини белгилаб оламиз.

$$i_{2x} = 4,5$$

7. Юритма умумий узатиш сонининг ҳисобий қиймати

$$i_{ym..x} = i_{1x} \cdot i_{2x} = 3,15 \cdot 4,5 = 14,17$$

8. Берилган ω_3 қийматига кўра, ҳисобланган n_3 қийматини фарқини, яъни хатоликни текширамиз.

$$h = (n_3 - n_{3x}) \cdot \frac{100\%}{n_3} = (n_3 - \frac{n_3}{i_{ymx}}) \cdot \frac{100\%}{n_3} = (50 - \frac{730}{14,17}) \cdot \frac{100\%}{50} = 3,03\% \leq 4\%$$

Агарда аниқланган хатоликнинг қиймати $\pm 4\%$ ошиб кетмаса, қабул қилинган ҳисоблашдаги қийматлар қониқарли деб топилади. Акс ҳолда узатмалар узатиш нисбатининг қийматларини ўзгартириш талаб этилади.

9. Валлардаги айланиш частоталари қийматлари:

$$n_{1x} = n_{3x} = 730 \text{ мин}^{-1}$$

$$n_{2x} = \frac{n_{1x}}{i_{1x}} = \frac{730}{3,15} = 232 \text{ мин}^{-1}$$

$$n_{3x} = \frac{n_{1x}}{i_{ymx}} = \frac{730}{14,17} = 51 \text{ мин}^{-1}$$

10. Валлардаги бурчак тезликлари қийматлари:

$$\omega_{1x} = \frac{n_{1x} \cdot \pi}{30} = \frac{730 \cdot 3,14}{30} = 76,4 \text{ рад/с.}$$

$$\omega_{2x} = \frac{\omega_{1x}}{i_{1x}} = \frac{76,4}{3,15} = 24,2 \text{ рад/с.}$$

$$\omega_{3x} = \frac{\omega_{1x}}{i_{ymx}} = \frac{76,4}{14,17} = 5,4 \text{ рад/с.}$$

11. Валлардаги буровчи момент қийматлари:

$$T_{1x} = \frac{T_{3x}}{i_{ymx} \cdot \eta_{ym}} = \frac{1481,5}{14,17 \cdot 0,91} = 115 \text{ н.м}$$

$$T_{3x} = \frac{N_3 \cdot 10^3}{\omega_{3x}} = \frac{8 \cdot 10^3}{5,4} = 1481,5 \text{ н.м}$$

$$T_{2x} = T_{1x} \cdot i_{1x} \cdot \eta_1 = 115 \cdot 3,15 \cdot 0,95 = 344,13 \text{ н.м}$$

Айрим узатмаларнинг ва подшипникларнинг фойдали иш коэффициентининг тахминий қийматлари

Узатмаларнинг тури	Ёпиқ узатма (мойланган ҳолатда)	Очиқ узатма
Тишли узатмалар		
Цилиндрический	0,96 0,98	0,93....0,95
Конуссий	0,95 0,97	0,92....0,94
Киримлар сони турлича бўлган цилиндрик червякли узатма		
Z = 1	0,65 0,70	0,50....0,60
Z = 2	0,70 0,75	0,60....0,70
Z = 4	0,80 0,90	-
Занжирли узатма	0,95 0,97	0,90....0,93
Тасмали узатма		
Ясси тасмали	-	0,96 0,98
Понасимон тасмали	-	0,95 0,97
Думалаш подшипниклари (бир жуфт)	0,99....0,995	-
Сирпаниш подшипниклари (бир жуфт)	0,98 0,99	-

Илова: Узатмаларнинг фойдали иш коэффициенти подшипниклардаги йўқотишларни ҳисобга олмаган ҳолда берилган.

Узатишлар нисбатининг энг катта қийматларини танлаш кўпинча конструктив қийинчиликларга олиб келади, айниқса тасмали узатма учун. Агар тишли ва тасмали узатмалар учун узатишлар нисбатининг минимал қийматлари олинса, уларнинг кинематик имкониятларидан тўлиқ фойдаланилмайди. Узатишлар нисбати тишли, червякли ва тасмали узатмалар учун стандартглаштирилган, шунинг учун айрим узатиш сонларининг аниқ қийматларини ҳисоблашда стандарт қаторлардан олиниши керак. Цилиндрик тишли узатмалар учун узатиш сонининг номинал қийматлари ГОСТ 2185-66 да белгиланган. Конуссий тишли узатмалар учун узатиш сони ГОСТ 12289-66 да 1 дан 6,3 оралиғида белгиланган.

Тасмали ва занжирли узатмалар учун ҳам номинал узатиш нисбати қийматларини танлашда ҳам ГОСТ 17383-73 ва ГОСТ 1284-68 лардан фойдаланиш керак, чунки тасмали узатма учун ГОСТ бўйича олинган шкив диаметрларининг нисбатлари (D_2/D_1) узатиш нисбатини беради, бу ўз навбатида берилган и қийматларга ГОСТ 591-69 га мос келувчи занжирли узатма юлдузчалари (z_2 / z_1) тишли сонларининг нисбатларига ҳам тенгdir.

Червякли узатманинг узатишлар сони ГОСТ 2144-66 бўйича танлаб олинади. узатиш нисбатларини танлашда биринчи қаторни, иккинчи қаторга нисбатан афзалроқ деб қараш керак. Узатиш нисбатларининг ҳақиқий қийматлари номинал қийматлардан фарқи 2,5. 4 %дан ошмаслиги керак.

Пасайтирувчи узатмалар учун тавсия этилган узатиш сони ва узатиш нисбати қийматлари

№	Узатма тури	U ёки I нинг тавсия этилган қийматлар	U ёки i нинг энг катта қийматлари
I.	Ёпиқ тишли узатмалар (редукторлар)		
	1. Цилиндрик ғилдиракли	2,8 ----- 6,3	12,5

	2. Конуссимон ғилдиракли	2.0 ----- 3.15	6.3
	3. Очиқ тишли узатма	2.8 ----- 7.1	20
	4. Червякли узатма:		
	о ч и қ	10 ----- 60	120
	ෑ п и қ	10 ----- 40	80
II.	Занжирили узатма	3.14 ----- 6.3	8.0
III.	Тасмали узатма: ясси тасмали понасимон тасмали	2.5 ----- 5.0 2.5 ----- 5.0	6.3 7.1
IV.	Фрикцион узатмалар	2.0 ----- 4.0	10.0

**Цилиндрик тишли узатмалар учун номинал узатиш сони и
(ГОСТ 2185-66 бўйича)**

1-қатор	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5
2-қатор	1.12	1.4	1.8	2.24	2.8	3.55	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	

**Червякли тишли узатмалар учун номинал узатиш сони и
(ГОСТ 2144-66 бўйича)**

1-қатор	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
2-қатор	9	11.2	14	18	22.4	28	35.5	45	56	71	

Асинхрон электродвигателларнинг техник қўрсаткичлари

Электродвигател ь тури	Номинал куввати N , КВт	Номинал айланиш частотаси n , мин ⁻¹	Электродви- гатель тури	Номинал куввати N , КВт	Номинал айланиш частотаси n , мин ⁻¹
Синхрон частотаси n=3000 мин ⁻¹			Синхрон частотаси n=1000 мин ⁻¹		
4A71AY3	0.75	2840	4A80A6Y3	0.75	915
4A71B2Y3	1.10	2810	4A80B6 Y3	1.10	920
4A80A2Y3	1.50	2850	4A90 6 Y3	1.50	935
4A80B2Y3	2.20	2850	4A100 6 Y3	2.20	950
4A 90 2Y3	3.00	2840	4A112MA6 Y3	3.00	955
4A1002Y3	4.00	2880	4A112MB6 Y3	4.00	950
4A1002Y3	5.50	2880	4A132 6 Y3	5.50	965
4A112M2Y3	7.50	2900	4A132M6 Y3	7.50	870
4A132M2Y3	11.00	2900	4A160M 6 Y3	11.00	975
4A1602Y3	15.00	2940	4A160M6 Y3	15.00	975
4A160M2Y3	18.50	2940	4A180M6 Y3	18.50	975
4A180 2Y3	22.00	2960	4A200M6Y3	22.00	980
4A180M2Y3	30.00	2960	4A200 6 Y3	30.00	980
Синхрон частотаси n=1500 мин ⁻¹			Синхрон частотаси n=750 мин ⁻¹		
4A71B4 Y3	0,75	1390	4A90A8 Y3	0,75	700
4A80A4 Y3	1,10	1420	4A90B8 Y3	1,10	700
4A80B4 Y3	1,50	1415	4A100 8 Y3	1,50	700
4A90 4 Y3	2,20	1425	4A112MA8 Y3	2,20	700
4A1004 Y3	3,00	1435	4A112MA8 Y3	3,00	700
4A1004 Y3	4,00	1430	4A132 8 Y3	4,00	720
4A112M4 Y3	5,50	1455	4A132M8 Y3	5,50	720
4A132 4 Y3	7,50	1455	4A160 3 Y3	7,50	730
4A132M4 Y3	11,00	1460	4A160M8Y3	11,00	730

4A160 4 УЗ	15,00	1465	4A180M8УЗ	15,00	730
4A160M4 УЗ	18,50	1465	4A200M8УЗ	18,50	730
4A180 4 УЗ	22,00	1470	4A200 8 УЗ	22,00	735
4A180M4 УЗ	30,00	1470	4A225M8УЗ	30,00	735

Назорат саволлари

1. *Машина нинг юритмаси деб нимага айтилади?*
2. *Оддий юритма қандай ҳисблардан тузилган?*
3. *Юритмани кинематик ҳисоблаш деганда нима тушунилади?*
4. *Кинематик ҳисоблаш, юритмани ҳисоблашининг нечанчи босқичи ҳисбланади?*
5. *Юритма кинематик схема асосида ўзаро боғланган қайси звенолардан ташкил топган?*

3-МАВЗУ: СҮЙИШ ВА СҮЙИШДАН КЕЙИН КОРХОНА ИЧИДА ҲАРАКАТЛАНУВЧИ МАХСУС ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ

Режа:

1. Чорва молларни сўйишга тайёрлаши жиҳозлари
2. Шохли йирик молларни ҳушсизлантириши
3. Чорва мол танасидан қон ийгиси қурилмалари
4. Корхона ичидаги ҳаракатланадиган воситалар

Таянч сўзлар: чорва, молни сўйииш, қон, озиқ-овқат, сифат, гўшт, комбинат, дастлабки ишилов бериши, цех

Чорва молларни қайта ишлаш жойига корпус дюралюминли, учидаги латун контактли пластмасса чўпдан иборат электр ҳайдагич ёрдамида ҳайдаб келтирилади. Ҳайдагич корпусида аккумулятор батареяси, юқори частотали кичик қувватли генератор (ток узгич) ва бир полюсли ўчиригич жойлаштирилган. Ҳайвонга электр ҳайдагич контакти тегизилади ва аккумулятордан кучланиш бериш тугмаси босиб уланади. Бу вақтда индукцион катушкада юқори кучланишли ток (1500-3000 В) ҳосил бўлади. Ҳайвон заарсиз, аммо уни юргизувчи кичик қувватли электр разряди олади.

Электр ҳайдагич вазни (оғирлиги) 1 кг, узунлиги 700 мм, токнинг бошланғич кучланиши 6 В.

Шохли йирик мол ва чўчқа ҳушсизлантириш учун электр ҳайдагич ёрдамида боксга ҳайдаб борилади.

Бокс. Бокс ёки ҳайвонни ҳушсизлантириш вақтида боғлаш мосламаси ҳайвонни жойлаштириш камераси ва юритма механизмидан иборат.

Камера - ёғоч ёки санитар ишлоб бериш осон бўлиши учун металдан тайёрланган, тўғри бурчакли ящик, тепаси очик. Ҳайвонлар камерага бокснинг ён томондаги очиладиган эшик орқали ҳайдалаб киритилади, ҳушсизлантириш эса бокс девори юқорисига тенг баландликда қурилган платформадан туриб бажарилади. Ҳушсизлантирилган ҳайвонни боксдан тушириш учун бокснинг олд томонидаги девор механизмлар ёрдамида кўтарилади, пол эса молни туширишни осонлаштириш учун ўки атрофида қийшайди.

Ҳушсизлантириш операциясини бажараётган оператор турган майдончада ҳушсизлантириш прибори ва боксни бошқариш механизми ўрнатилади.


Чорва молни сўйиб қайта ишлашда уни ҳушсизлантириш учун энг яхши йўл электр разрядидан фойдаланиш ҳисбланади. Ҳушсизлантиришдан мақсад ҳайвон ва паррандани сўйиш ва қонсизлантириш операцияларини бажаришни осонлаштириш ва хавфсизлантириш.

Хушсизлантиришда ҳайвонни ўлдириб қуймаслик керак, акс ҳолда уни қонсизлантириш ва бўлаклаш операциялари кескин қийинлашади.

Шохли йирик мол кучланиши $60\text{-}90\text{ V}$, ток кучи $0,5\text{-}1,0\text{ A}$ –га тенг ўзгарувчан электр токи билан $20\text{-}50$ сек давомида таъсир этиб ҳушсизлантирилади.

Гўшт саноати илмий текшириш институтида тавсия этилган усулга чўчқани электр билан ҳушсизлантириш учун кучланиши $230\text{-}250\text{ V}$, частотаси $2300\text{-}2350\text{ Гц}$ электр токи билан $8\text{-}10$ с давомида таъсир этиш орқали ҳайвон анестезияси таъминланади. Бунда травматизм олди олинади. Чўчқани ҳушсизлантириш горизонтал ёки U шаклидаги металл транспортёрда амалга ошириш мумкин.

ФЭОР русумли шохли йирик молни ҳушсизлантириш аппарати бошқариш станцияси ва унга уланган сим қувур-стекдан 2 иборат. Бошқариш станциясида ўчириб-ёқадиган, кучланишни босқичли ўзгартириш ($70, 90, 110, 130, 155$, ва 180 V) имкониятини берувчи мослама, вольтметр ва сигнал лампаси монтаж қилинган. Стек-қувур узунлиги 1700 mm қувурча бўлиб, изоляция материалидан тайёрланган, зангламас пўлатдан ясалган санчиғи мавжуд. Ҳушсизлантириш давомийлиги 25 сек, ток частотаси 50 Гц , қувват $0,5\text{ kWt}$, унумдорлик соатига 50 бош.



Электр токи ёрдамида ҳушсизлантириш аппарати.

ФЭОС русумли б- электр токи ёрдамида ҳушсизлантириш аппарати бошқариш ва сигнал бериш приборлари билан жиҳозланган бошқариш станцияси 1, 96-ГИМ-1 русумли частота ўзгартиргичи (генератори) 2 ва симли 4 ҳушсизлантириш вилкалари 5 – дан иборат.

Частота ўзгартиргичи асинхрон двигатель $220/380\text{ V}$ ва корпусга ўрнатилган юқори частотали генератордан иборат. Вилка узунлиги 900 mm трубка шаклида тайёрланади, учиди сим келтирилган икки қутбли контакт ўрнатилган. Ҳушсизлантириш токли найзачани (контактларни) ҳайвон бўйин томири ёки калла суюгининг икки шох оралиғидаги жойларига тегдириш орқали 15 сониягача давомийликда амалга оширилади. Ҳушсизлантириш токининг кучланиши $200\text{-}250\text{ V-ни}$, частотаси $2000\text{-}2400\text{ Гц-ни}$, қувват 2 kWt-ни ташкил этади. Электр ҳушсизлантириш қурилмалари ушбу операцияда ишчи хавфсизлигини таъминлайди, иш шароитини яхшилайди.

Техник томондан таъминланмаган гўшт комбинатларида боксда пневмопистолет ёрдамида ёки молнинг пешанасига болға билан уриб ҳушсизлантирилади. Аммо бу усулда бош суюги ва мияни заарлантириш хавфи мавжуд, шунингдек, ишчилар хавфсизлиги кафолатланмаган бўлади.

Конструкцияси бўйича бокс автоматик бўлади, агар полни ёнига буриш ва бокс олд деворини кўтариш механизмлари ҳаракати бокс полида ётган ҳайвоннинг оғирлик қучи ҳисобига келса, агар бу ҳаракатлар махсус лебёдка ҳисобига амалга оширилса ярим автомат тарзда ишловчи бўлади. АБ50М русумли сменасига 400 бош шохли йирик мол ёки 1000 бош чўчқа ҳушсизлантирувчи автоматик бокс тасвиранган. Агар каттароқ унумдорлик талаб этилса, у ҳолда бир корхонада икки ёки уч бокс ўрнатилади. Конструкция оддийлиги ва нисбатан мураккаб эмаслиги туфайли бундай турдаги бокс гўшт комбинатларида кенг тарқалган. Автоматик бокс бурчакли ва тасмасимон пўлатдан ясалган корпусдан иборат. Ҳайвонлар боксга тор йўлак орқали ҳайдаб келинади, камерада 2 ён эшик 3 очилади, биттадан ҳайвон киритилади ва эшик ёпилади. Агар ҳайвон гавдаси (жуссаси) кичик бўлса, у ҳолда боксга бирданига иккитаси киритилади. Майдончада 4 турган ишчи токли найза (стек) ёрдамида ҳайвонларни ҳушсизлантиради, кейин педални 5 босади, бошқарув механизмининг 6 ричагли механизмини ҳаракатга келтиради. Бокс 7 тагида ётган ҳушсизланган ҳайвон оғирлиги таъсири остида пол ўз ўки атрофида айланади, пастга энгашган ҳолатга келади ва ричаглар тизими ёрдамида олд деворни 5 кўтариади.


Ҳайвон боксдан тушурилади, педаль иккинчи маротаба босилади, пол горизонтал ҳолатни олади ва бокс кейинги ҳайвонни қабул қилишга тайёр бўлади. Боксиз гўшт комбинати иши унумсиз, ноқулай ва хавфсиз бўлади. Бокс унумдорлиги қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$Q = T \frac{60}{\sum t} n \text{ бош/сменада}$$

бунда T – сменадаги ишлаш соатининг микдори; n – бир вақтда боксга жойлаштириувчи ҳайвон сони; $\sum t$ - барча технологик операцияларга сарфланган вақт микдори йифиндиси, мин

$$\sum t = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6$$

бунда t_1 – ён эшик очилишига сарфланган вақт; t_2 – ҳайвонни камерага ҳайдашга сарфланган вақт; t_3 – ён эшикни беркитишга сарфланган вақт микдори; t_4 – ҳайвонни ҳушсизлантиришга сарфланган вақт микдори; t_5 – бокснинг олд деворини кўтариш ва ҳайвонни боксдан тушуришга сарфланган вақт микдори; t_6 – бокснинг олд девори ва полни ўз ўрнига тушуришга сарфланган вақт.



Ҳайвонларни ҳушсизлантириш автоматик бокси:

1 - каркас; 2 - бокс камераси; 3 – ён эшиги; 4 – ишчи ишлайдиган майдонча; 5 - педаль; 6 - ричагли механизм; 7 – бокс поли; 8 – бокснинг олдевори; 9- нарвон.

Ҳушсизлантиришнинг бошқа турларидан кўпроқ чўчқа учун кўлланиладиган карбонат ангидриди билан анестезиялаш усулини ҳам гапириб ўтиш мумкин.


Ҳайвоннинг нафас олиш органларига концентрацияси 80-82 % бўлган карбонат ангидрид гази таъсир этилади ва у тез орада ухлайди.

Ушбу қурилмалар Дания, ГФР ва бошқа Европа мамлакатларида кўлланилади.

Ҳушсизлантирилгач, ҳайвон сўйилади ва қонсизлантирилади. Бунинг учун тана орқа оёқларидан боғланиб, тик ҳолда осма йўлга кўтарилади ва натижада керакли операцияларни бажариш осонлаштирилади.

Найчали пичоқ. Сўйиш ва озуқавий қонни йигиш найчали пичоқ ёрдамида амалга оширилади (расм, а). Пичоқ зангламас пўлат трубка бўлиб уни ясси санчиқ шаклда ясалган. Қон оқиши учун туйнуклар очилган, иккинчи учида ушлагич ўрнатилган, найча ён томонга кетган, унга қонни тўплаш учун шланг уланган.

Озиқ-овкатда ишлатиш учун мўлжалланган қон бидон идишларга йигилади, ҳар бир бидонга 2-3 бош мол қони солинади, механик усулда дефибрилланади, яъни аралаштириш йўли билан қондан фибрин иплари ва қон зардоби ажратилади.



Қонни йигииш ва қайта ишланиш ишозлари:

а – қон йигиш учун найчали пичоқ; *б* – қон учун механик дефибринатор.

Бу мақсадда ишлатиладиган дефибрилловчи Полтава гўшт саноати ускуналари заводида ишлаб чиқарилади. Унинг умумий кўриниши *б-* да келтирилган, унумдорлиги 100 л/соат, бакнинг ишчи ҳажми 25 л, аралаштиргич айланиш тезлиги 90-178 айл/мин ва электродвигатель қуввати 0,27 кВт. Дефибриллашнинг ҳар бир циклидан сўнг бак тозалаб ювилади ва буғ ёрдамида стерилизацияланади.

Озиқ-овкат учун қон йигилгандан сўнг қолган қонлар техник мақсадда йигилади. Бунинг учун ҳайвон танаси ҳаракатланиши линияси бўйлаб металл ва темир бетон ариқ (желоб) ўрнатилади.


Шохли йирик молни хушсизлантириш учун Г6-ФБА бокси

Йирик шохли молни сўйишдан илгари ҳушсизлантириш учун ишлатилади. Гўшт комбинатларида ҳайвонга дастлаб ишлов бериш учун ишлатилади. Бокс рама 1, олд эшик 2, ён эшик 9, пол, 8, ишчи ишлаш майдони 5, нарвон 4, ён девор 7, электр жихоз 6, контрюк 11, лебёдка 10 ва склиздан 12 иборат. Раманинг асосий кўтарувчи элементлари швейлердан пайвандлаб тайёрланган. Сирпаниш подшипникларида пайвандлаб тайёрланган эгилувчан канат 3 ёрдамида олд эшик билан уланган пол ўрнатилган.

Эшик рамаси 4 вертикал швейлер билан кучайтирилган. Эшикнинг юқори қисмига канатни ўрнатиш учун икки осма пайвандланган, уни вертикал йўналишда швейлер бўйлаб

харакатланишини таъминлаш учун бурчаклар бўйича 4 дона резина билан қопланган ролик ўрнаштирилган. Эшик ва пол зарбасини юмшатиш ҳамда шовқунни камайтириш учун резина амортизатор қўлланган. Раманинг ўнг томонида ён эшикни вертикал йўналишда харакатланишини таъминлаш учун йўналтирилгичлар ўрнатилган. Чорва молни хушсизлантириш учун шу эшикдан ҳайдаб кирғизилади. Эшикнинг кўтарилиш ва беркитилиши контрюк лебёдкаси ёрдамида амалга оширилади.

Чорва мол туширилганда уларга тушадиган зарбани юмшатиш учун фойдаланиладиган лист шаклидаги резинани ўрнатиш учун мослама мавжуд.



Г6-ФБА русумли шохли йирик молни хушсизлантириш бокси.

1-рама, 2-олд эшик, 3-канат, 4-нарвон, 5-ишичи ишилаш майдони, 6-электр жиҳоз, 7- ён девор, 8-пол, 9-ён эшик, 10- лебёдка, 11-контрюк, 12-склиз.

Чорва молни ҳайдаш схемасига қараб бокслар ўнг ва чап кўринишда тайёрланади. Бир ишчи ишлайди.

Техник тавсифи


Унумдорлиги, бош чорва /соат	95
Олд эшикни очиш учун юкнинг минимал массаси, кг	120
Ён эшикни очиш ва ёпишда лебёдка ушлагичини айлантириш учун керакли куч, Н	60 дан кўп эмас
Эгаллаган майдон, м ²	11,6
Камеранинг ички ўлчамлари (дан кўп эмас), мм	
Узунлиги	3000
Эни	850
Габарит ўлчамлари (дан кўп эмас), мм	
Узунлиги	4590

Эни (склизнинг эгик майдонисиз)	2520
Баландлиги	3765
Массаси, кг	2645 дан кўп эмас

Комплектида майдонча, ёнида ушлагичли нарвон, ушлагич, склиз, контрюк ва унинг қобиғи, бутловчи қисмлар, эксплуатация бўйича хужжатлар мажмуаси мавжуд.

ЛМБ-1-1000 русумли электр лебёдка

Шохли йирик чорва мол танасини хушсизлантиргандан сўнг қонсизлантириш осма йўлига кўтариб бориш учун хизмат қиласди. Асосий бўлимлари – кўтариш ва ўрнатиш механизмлари, юк-таяниш тормозли сақлаш-тўхтатиши муфтаси, пайвандланган рама, кнопкалар станцияси ва юритма. Кўтариш механизми юритмали занжирли барабандан б иборат бўлиб, у ҳам ўз ичига электродвигатель 2, редуктор 4, умумий пайвандлаб тайёрланган рамани 1 олади. Барабан – чўяндан қўйма тайёрланган, юзасида пайвандлаб тайёрланган занжир ўралиши учун винтли ариқча мавжуд. Барабан валининг бир уни редукторнинг эргашувчи валига оралиқ вкладиш 5 оркали уланган. Иккинчи уни эса рама устунига ўрнатилган сферик шарикли подшипникда 7 айланади. Вал думчаси 9 га резьба йўнилган бўлиб, унда вал айланганда конус юзали гайка 10 ҳаракат қиласди. Гайка айланышдан втулка ёрдамида ушланиб қолинади, конуссимон юза билан у икки ўчиргичлар роликларининг итаргичларига таянади. Ўчиргичлар лебёдканинг илгаги энг пастки ёки баланддаги нуқталарга етганда ўчириб қўяди. Юк ўтқазиш механизми 13 раманинг олдинги қисмидаги ўрнатилади, унда лебёлка электродвигателини ўчириш ва уни туширишга қайта ёкиш учун ўчиргич 12 ўрнатилган. Ўчиргич илгак энг сўнгги баландлик нуқтасига етганда ва ўрнатиш механизми обоймани ағдарганда ишлади.



ЛМБ -1-1000 русумли электрлебёдка схемаси.

Техникавсифи

Юк кўтариш қобилияти, кг	1000 дан кўп эмас
Кўтариш тезлиги, м/с	0,34
Кўтариш баланлиги, м	5,5
Электродвигатель:	
тип	А 02-52-6
куввати, кВт	7,5
айланиш тезлиги, с ⁻¹	16,7
Редуктор	РЧП-180-51
Истеъмол қиладиган электроэнергия, кВт·с	6,8
Габарит ўлчамлари, мм	2125x1100x1385
Массаси, кг	840 дан кўп эмас

Электродвигатель ва червякли редуктор валлари сақлаш-тұхтатиши мұфтаси 3 ёрдамида уланади. Электродвигательга оғир юк түғри келганды, масалан 1000 кг дан күйпроқ юк келганды, мұфта уни редуктордан ажратади, лебёдкани эса турган жойида тұхтатади. Автоматик тұхташ тормоз ҳалқасида тиқилған түрттә ролик ёрдамида амалға ошади. Улар лебёдка рамасига бармоқ ёрдамида қотирилади. Мол танаси тушурилғанда ҳалқа роликлар билан тиқилади ва ғилдирак билан кулачок оралиғидаги ишқаланиш ҳисобига тананинг пастга текис тушиши таъминланади.

Лебёдка том остига осма йүл тұсинаға ўрнатылади, түрттә M16 болтлари билан қотирилади, унинг иккى томонига ишчи ишлаши учун майдончалар ўрнатылади.

Буюртма беришда лебёдканинг ўнг ёки чап варианта тайёрланишини күрсатыши керак. Агар тайёрлаш вариантты күрсатылмаган бўлса у ҳолда ўнг вариантни етказиб берилади.

РЗ-ФКП русумли оғма конвейер


Яримта мол таналарини дастлабки ишлов бериш цехларыда осма йүлдан тушириш учун мұлжалланған. Осма йүлнинг 50 м узинлигда 10-40 градус бурчакда күтарилиб бораётган жойида ўрнатылади. Аниқ шароитларга боғлиқ ҳолда бир комплкт деталдан түрт хил схемада йиғилиши мүмкін.

Конвейер таркибида юритмалар (1,2), айланма станция (3), құшимча құшиладиган секциялар (4,5,6), занжир секцияси (7), троллерлар құшилиши доналаб синхронизация механизми ёрдамида амалға оширилади.

Конвейернинг ишчи йўли узунлиги оғиш бурчагига боғлиқ равища жадвалда келтирилган.

Техник тавсиф


Унумдорлик, ярим тана/соат	900
Оғиш бурчаги, град	10-40
Ҳаракат тезлиги, м/мин	18
Тортиш органи цепь ПРЛ-44, 45-13000	
ГОСТ 13568-75	
Тортиш органининг етакчи тиргаклар қадами, мм	900
Электродвигатель:	
тип	4АП2МА 4A80B
ГОСТ 19523-74 ГОСТ 19523-74	
кувати, кВт	3
айланиш тезлиги, с ⁻¹	15,9
Истеъмол электроэнергияси, кВт ^{*ч}	2,4
Редуктор 4-160-50-4-1; 4-100-50-4-1	
ТУ-2-056-120-74 ТУ 2-056-120-74	
Массаси, кг	1600...5000



**P3-ФКП русумли оғма конвейер схемаси
В2-ФВУ-100 ва В2-ФВУ-50 русумли шохли йирик
чорва мол танасидан қон йиғиш қурилмалари**

Шохли йирик чорва молни сўйиш ва қонини озиқ-овқат сифатида фойдаланиш мақсадида йиғиц учун ишлатилади. Гўшт комбинатларининг дастлабки ишлов бериш цехларида ўрнатилади.

У ишчи ишлаш майдончаси 1, ушлагич 4, қон йиғиш тармоғи 5, ушлаш учун икки блок 7, эритма бўлими 6, фильтр 10, пневмошкаф 3, вакуум-насос 9 (ВВШ-0,75, ТУ-26-06-1017-76), электронасос 8 (36-1Ш-8-12, ГОСТ 3347-75), икки найчали пичноқ 2, эжекторлар 12 ва 13, ёргуғлик датчиклари ва бошқариш пульти 11 иборат.



B2-ФВУ-100 русумли шохли йирик чорва мол таналаридан қон йиғиш қурилмаси.

Автоматик режимда замонавий автоматик приборларни кўллаш ҳисобига микроэлектроника элементларида ишлайди.

Техник тавсифи

Унумдорлик, соатига (техникавий), тана	100
Қонсизлантириш вақти, с	25-30
Талаб этади, м ³ /ч: сув	4,7

ҳаво	5
босим, <i>MPa</i> :	
сувда	0,2
ҳавода	0,45
Истеъмол этиладиган электроэнергия, <i>kВт*ч</i>	1,98
Куруқ моддага ўғирганда истеъмол этади, <i>кг/ч</i> :	
стабилизаторни (тринатрий фосфата)	1,5
юувчи ва дезинфекцияловчи воситани (кристаллик	
ўювчи натрий	4,3
Эгаллайдиган майдони, <i>м²</i>	16
Габарит ўлчамлари, <i>мм</i> :	
ушлаш блоклари қисми	3400x2380x2100
қон йиғувчи идишлар қисми	1510x1215x900
ишлаш майдончаси	2500x1300x1060
Эритма жойи	987x1000x1425
Массаси, <i>кг</i>	1924

Ҳайвонлар қонсизлантириш конвейерига келганда оператор ушлагичдан биринчи қон йиғувчига уланган найчали пичноқни чиқаради. Пичноқка стабилизатор кира бошлайди. Оператор пичноқни ҳайвоннинг қонли томирига киритади. Қон пичноқ ва эгилувчан шланг орқали биринчи қон йиғичга боради. 2:-30 с дан сўнг оператор пичноқни чиқаради ва кейинги ҳайвоннинг қонли томирига киритади. Конвейер бўйлаб ҳаракатланаётган тана ҳисобга олиш датчиги орқали ўтади, ҳар ўнинчи тана ўтгандан сўнг овозли сигнал берилади ва таблодан “Пичноқ алмаштирилсин” деган ёзув пайдо бўлади. Оператор пичноқни пичноқ ушлагичга ўрнатади ва ундан иккинчисини чиқариб олади. Бунда биринчи пичноқка стабилизатор берилиши тўхтайди, иккинчисига эса берила бошлайди. Пичноқ ўрнатилгандан кейин 3-4 сек ўтиб биринчи пичноқ ушлагичи қон йиғувчисига ҳаво кира бошлайди. Ҳаво босими таъсирида қон найчалар ва клапанлар системаси орқали ушлаш блокининг биринчи резервуарига оқиб тушади. Бундан сўнг пичноқ, қон йиғич ва қон пуфланган трассалар, берилган дастур бўйича ювилади. Қон пуфланган ва биринчи қон йиғич ювилган пайтда қон иккинчи йиғичга йиғилади. Унга қон йиғиши навбатдаги ўнта мол танаси ўтгач ва овоз ҳамда ёруғлик сигналлари берилгач, тўхтайди. Оператор кейинги пичноқни ўрнатади, аввалгисини эса чиқариб олади. Биринчи қон йиғичда бажарилган операциялар яна бажарилади.

Йиғилган қон резервуарларда унинг ишлатишга тайёрлиги ҳақида сигнал келгунча ушлаб турилади. Бундан сўнг у кейинги босқич ишловларига узатилади. Ушлаш блокининг бўшаган резервуарлари берилган дастур бўйича ювилади.

Конвейерда қонни озиқ-овқат сифатида ишлатишга яроқсиз, касал мол қўринса, ветсанэксперт пультдаги кнопкани босиш орқали ифлосланиш борлиги тўғрисида сигнал беради ва ушбу гуруҳ қони техник мақсаддага йўналтирилади.

B2-ФВУ-50 қурилмасининг ишлаш принципи ўхшаш.


B2-ФВУ-100 да икки одам ишлайди, B2-ФВУ-50 да бир одам. Ишланма муаллифи Минскнинг “Мясомолмаш” машинасозлик заводи, Пярнуск “Продмаш” заводида ишлаб чиқарилади.

Занжирли элеватор. Шохли кичик мол ёки чўчқачаларни осма йўлга кўтариш элеватори узлуксиз ишловчи машина бўлиб, гўшт комбинати, сўйиш цехлари ва совуқхоналарда кенг кўламда ишлатилади.

Кўтариш кия рельс бўйича узлуксиз ишловчи, бармоқлари пастга ўрнатилган, пластинка-шарнирли транспортёр ёрдамида амалга оширилади. Бармоқларга тана илинган илгак ёки роликлар илинади.

Занжирли оғма элеватор ЦЭ-2 металл рама 1, таранглаш юлдузчали таянч бошмоқ 2, қадамлари 1 = 100 *мм* ли пластина-шарнирли занжир 3, учта закклёпкалар билан

бирлаштирилган металл пластинкадан ясалган оғма күтариувчи йўл 4, тортиш юлдузчasi 5, червякли редуктор 6, электродвигатель 7 ва тепадаги қия рельсдан иборат. Күтариш йўли ҳосил қилинган уч пўлат листнинг чеккадаги ва ташқи томондаги оралигида занжир бармоғи кириш учун масофа қўйилган. Элеватор ёрдамида чўчқа кўтарилганда улар дастлаб электр токи билан ҳушсизлантирилади (қўйлар ҳушсизлантирилмай кўтарилади), кейин боғлаш занжири орқа оёғига боғланиб тана элеваторнинг пастки бармоқни тортилади сўнгра илгак (ёки ролик) кўтариш йўлига қўйилади ва занжир бармоғи танани рельс бўйлаб кўтаришга бошлагунча қўл билан ушлаб турилади. Элеватор узлуксиз ишлайди ва таналар занжирнинг ҳар бир бармоғига берилади. Юритиш электродвигателдан РПЧ-120 маркали редуктор ва тортувчи юлдузча орқали ҳаракат амалга оширилади.



Занжирли оғма элеватор ЦЭ-2:

1 - рама; 2 - таянч бошмоқ; 3- пластина-шарнирли занжир; 4 – қия йўл; 5 - тортувчи юлдузча; 6 - червякли редуктор; 7 - электродвигатель; 8 – юқоридаги оғма рельс.

Занжирнинг тараплиги элеваторнинг остида жойлашган таянч бошмоқда ўрнатилган винтли тортиш станциси ёрдамида таъминланади. Кўтариш рельси юқорида оғма қисмга ўтади ва осма горизонтал йўл билан туташади. Шу сабабли юқоридаги энг чекка туктада занжир бармоғи ҳайвон танаси осилиб турган илгак (ёки ролик) дан ажралади ва тана оғма қисм бўйлаб консизлантириш йўлига ўтади.

Элеватор унумдорлиги (назарий) қўйидаги ифода бўйича топилади:

$$Q = 60 \frac{v}{l} \text{ - бош/соат,}$$

бунда v - элеватор занжирининг ҳаракат тезлиги, м/мин; l – занжирнинг бармоқлар оралиги масофаси, м;

Элеватор занжирининг ҳаракатланиш тезлиги қўйидаги ифода орқали аниқланади:

$$v = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{i} \text{ м/мин}$$

бунда D – бошланғич доира бўйича етакчи юлдузча диаметри, м; n – электродвигатель валининг айланиш тезлиги; i - редукторнинг узатиш сони.

Амалда ҳайвонни элеваторга беришда турли тўхташлар (ҳайвонни ўз вақтида ҳайдаб келмаслик, ҳушсизлантириш текис кетмаслиги, илгак ва роликларни йўқлиги ва х.к) натижасида элеватор занжирининг бармоқларидан тўла фойдаланилмайди. Шунинг учун элеваторнинг ҳақиқий унумдорлиги тана узатиш нотекислигининг коэффициентини ($K=0,2-0,3$) киритиб топилади.

Занжирли оғма элеватор электродвигатели қувватини топиш учун қўйидаги ифодадан фойдаланилади:

$$N = \frac{S \cdot v \cdot K}{1000 \eta_1 \eta_2} \quad \text{квт},$$

бунда S – элеваторнинг етакловчи юлдузчасидаги айлана кучланиш, H , занжирнинг максимал ва минимал тортилиши орасидаги фарқ кўринишида (1-24) ва (1-25) ифодалар ёрдамида топилади; v - занжирнинг ҳаракатланиш тезлиги, $m/сек$; K – куч қўйиш эксцентриги ҳисобига вужудга келадиган қўшимча қаршилик ва захира қувватни ҳисобга олиш коэффициенти. Одатда $K = 1,2-5-1,25$; μ_1 – электродвигателдан етакчи юлдузчага ҳаракат узатиш фойдали иш коэффициенти (Ф.И.К.), $\mu_1 = 0,9 - 0,95$; μ_2 – занжир ва юлдузчаларда қувват йўқолишини ҳисобга олиш ф.и.к., $\mu_2 = 0,95 \sim 0,98$.

Элеваторнинг юлдузчасидаги айланма куч тортилишдаги занжирни ҳар бир бўлимидаги ошишини ҳисобламасдан соддалаштирилган ифода ёрдамида топиш мумкин:

$$S = g \frac{L}{a} G(\mu \cos \alpha + \sin \alpha) \quad H,$$

бунда L – элеваторнинг ишчи қисми узунлиги, m ; a – таналар оралигидаги масофа, m ; G – кўтарилаётган юк оғирлиги, kg ; μ - илгак (ролик) нинг рельс бўйлаб ишқаланиш коэффициенти; α – элеваторнинг оғма бурчаги, $град$.

Корхона ичида ҳаракатланадиган воситалар.

Хом ашё, ярим тайёр ва тайёр маҳсулотни ташиш учун гўшт комбинатларида турли корхона ичи транспорт воситалари: тележка, ковш, ванна, рама ва бошқалардан фойдаланилади.

Бу транспорт воситалари юкларни цех ичида бир ишчи ўриндан иккинчисигача силжитиш учун; турли цехлар ва бинолар орасида ҳамда корхона худудида, совутиш камераси ва омборхона ичида ташиш учун хизмат қиласди.

Юк ташишнинг кўриниши ва усулига қараб транспорт воситалари икки хил бўлади:

1 - қўл кучи ёки механик тортувчи ёрдамида ҳаракатга келтирилувчи пол усти ғиддиракли аравача;

2 - осма йўлда қўл кучи ёки лебёдка ёрдамида ҳаракатга келтирилувчи осма транспорт.

Биринчи гурухга икки ғиддиракли чўмичли аравача, юкхонаси ванна шаклидаги аравалар, таги (платформаси) кўтариладиган аравачалар, ящик ва бочка ташиш учун мосланган аравачалар, бутун танали гўшт ташувчи аравача, автокара ва автоюкловчилар, вагонеткалар киради.

Иккинчи гурухга осма йўлда ҳаракатлантирилувчи осма чўмичлар, ролик ёки роликли тележкаларга осиладиган рама ва люстралар киради.


Транспорт воситаларининг конструкцияси ташиладиган юк тури (қаттиқ, суюқ, паста шаклидаги, сочиувчан) га боғлиқ..

Гўштни қайта ишлаш корхоналари ичида ҳаракатланувчи транспорт воситаларига кўйиладиган талаб қуйидагилардан иборат: конструкция мустаҳкамлик ва ишончлилик, яхши маневрлилик, юк ташиш вақтида кичик тортиш коэффициенти, санитар тозалашнинг осонлиги, хизмат кўрсатиш персонали учун хавфсизлиги. Транспорт воситаси юк кўтариш ва юриш қисмларидан иборат.

Юк кўтариш жойи юк турига қараб сифим кўринишида – чўмич, ванна ёки очик платформа ҳамда токча ва илгакли рама кўринишида ишлаб чиқарилади. Илгак зангламас темирдан ёки каррозияга қарши қопламали металдан тайёрланади. Юк кўтариш қисми маҳсулотларни ўрнатиш ва сақлаш учун хизмат қиласди.

Юриш қисми транспорт воситасини бевосита ҳаракатлантирувчи механизмлар, тележкани тортувчи ва бурувчи ғиддираклар, таянч роликлар ва подшипниклардан иборат.

Расмда гүшт комбинатларында кенг тарқалган пол усти ғилдиракли транспорт турлари көлтирилген.



Гүшт комбинатларында пол усти ғилдиракли транспорт турлари.

а- чўмичли арава; б-тўрт ғилдиракли юк аравачаси; в-кўтариб юрувчи аравача; г- бочкаларни ташувчи маҳсус аравача; д-ванна-аравача.

Чўмичли пол усти аравачаси. Тележка субмаҳсулотлар, ичаклар, ёғ хом ашёлари, техник маҳсулотларни ташиш учун хизмат қиласи. У занглашас темирдан ишлаб чиқилган 50 дан 250 л-гача ҳажмга эга икки резина қопланган йирик диаметрли ғилдиракка ўрнатилган чўмичдан иборат. Тележканинг олд қисмига ушлагичлар ва икки таянч мосламаси пайвандланган. Таянч мосламаси тележкани тўхташ пайтида ағдарилишидан сақлаш учун қилинган.

Тўрт ғилдиракли юк аравачаси. Бу аравача гүшт танаси ва донали юкни ташиш учун хизмат қиласи. У бурчакли пўлатли сортаментдан пайвандлаш усули билан тайёрланган рамадан, иккита ўрта ўқса жойлашган шарикоподшипник кийдирилган резина қопламили ғилдиракдан иборат. Раманинг олдига ва орқа қисмларида биттадан кичик диаметрли, ўз ўки бўйлаб эркин айлана олувчи таянч ғилдираклар ўрнатилган. Бу ғилдираклар араванинг ҳаракати йўналишини осонлик билан алмаштириш учун хизмат қиласи. Тележкани ҳаракатга келтириш учун рама ён чеккаларига икки жуфт ушлагич пайвандланган. Тележка юк кўтариш қобилияти 500 кг -ни, оғирлиги 170 кг -ни, полдан платформа текислигигача баландлик 345 мм, ўлчамлари 1700×900×705 мм - ни ташкил этади.

Кўтарилувчан асосли (платформали) аравача (тележка). Тележка донали юкларни ташиш учун хизмат қиласи. У пайвандлаб тайёрланган рамадан иборат бўлиб унга тўрт дона шарнирили ричаг ёрдамида юк кўтариб туриш платформаси ўрнатилган. Пружина орқали, ўрнаштирилган мослама ёрдамида платформани юқорига кўтариш ва пастга тушириш мумкин. Мосламанинг вертикал ўрнашган ҳолатида платформа энг паст юзани эгаллайди ва унга юк ўрнатилади, мослама ости туширилади ва платформа юк билан бирга кўтарилади, тележка юкни силжитишга тайёр бўлади.

Тележканинг юк кўтариш қобилияти 300 кг – ни ташкил этади. Тележканинг уч ғилдираги бор: иккитаси асосий бўлиб диаметри катта ва резина билан қопланган, биттаси кичик диаметрли бўлиб бурилиш учун хизмат қиласи.

Бочка ташиш учун ихтисослашган тележка. Тележка темир қувурлардан тайёрланган рамадан иборат. Рама остида икки ғилдирак ўрнатилган ўқ ва таянчи бўлиб, таянч бочка ортиш учун хизмат қиласи ва уни ташиш вақтида ушлайди.

Бу тележкаларда вазни 250 кг –гача бўлган ёғ, ишлов берилмаган ичак, туз ва бошқа юклар солинган бочкалар ташилади.

Ванна-аравача. Бу тележка хамирсимон ва суюқ юкларни (чучвара учун хамир, гүшт қиймаси, қон, эритилган ёғ ва х.к.) ни ташиш учун хизмат қиласы. У 300 л ұажмли зангламас пўлат ёки коррозияга қарши қопламали оддий пўлатдан тайёрланган ваннадан иборат. Тўрта ғилдираги мавжуд: иккитаси тележка ўртасида жойлаштирилган катта диаметрли, ва иккитаси кичик диаметрли, биттадан тележканинг олд ва орқа қисмиди ўрнатилган. Улар ванна-аравачанинг бурилиш ва таянишини таъминлайди.

Гўшт комбинатларида тўрт ғилдиракли, тор йўлакли рельсларда ҳаракатланувчи вагонеткалар ҳам ишлатилади.

Бу вагонеткалар қозонхонада кўмир ва шлак, таъмирлаш-механик устахоналарда деталь ва бутловчи қисм, қурилиш материаллари ташиш учун ишлатилади.

Юқорида келтирилган барча тележкалар қўл кучи ёрдамида ҳаракатга келтирилади, шунинг учун уларни ҳаракат доираси, поллар юқ ташиш вақтида енгил ҳаракатланишини таъминлайдиган ҳолатда бўлиши керак.

Пол усти тележкаларини юқ билан ҳаракатлантиришда тортиш кучи қўйидаги формула орқали хисоблаб топилади:

$$S = (G + P) \left[\left(\frac{\mu d + 2f}{D} \right) \cos \alpha + \sin \alpha \right] k \Gamma$$

Бунда S - тележкани ҳаракатлантиришдаги тортиш кучи, кг; G – юқ массаси (оғирлиги), кг; P – тележка массаси (оғирлиги), кг; μ - тележка ўқидаги сирпаниш коэффициенти; d – тележка ўқи цапфасининг диаметри, см; D – юрувчи ғилдирак диаметри, см; F – думалаш ишқаланиши коэффициенти, см; α – пол текислининг эгиш бурчаги, град.

Агар $\alpha = 0$, бўлса у ҳолда формула қўйидаги кўринишни олади

$$S = (G + P) \left[\left(\frac{\mu d + 2f}{D} \right) \right] k \Gamma$$

$\frac{\mu d + 2f}{D}$ ибора тортишнинг келтирилган коэффициенти деб юритилади ва K билан белгиланади. У ҳолда

$$S = K (G + P) \quad \text{ёки} \quad S = g K (G + P), \quad \text{Н}$$

бунда $g = 9,81 \text{ м/сек}^2$.

K -нинг қийматига подшипникларнинг конструкцияси, мойнинг мавжудлиги, $\frac{d}{D}$ - нисбатининг мумкин қадар камлиги ва пол ҳолати катта таъсир кўрсатади.

Одатда K -ни сирпаниш подшипниклари учун $K=0,05-01$, думалаш подшипниклари учун $K=0,025-0,05$ га teng деб олинади.

Мисол: 170 кг юқ ортилган горизонтал йўналишда ҳаракатланаётган думалаш подшипники пол усти ковшли тележкасини тортиш учун сарфланадиган кучни топиш талаб этилади, агар тележкани ўзининг оғирлиги 85 кг – ни ташкил этса ва келтирилган тортиш коэффициенти $K = 0,08$ га teng бўлса

$$S = 0,08 * (170 + 85) = 20 \text{ кг}, \quad \text{ёки} \quad 196 \text{ Н}$$

Гўшт комбинатидаги турли нотекисликлар, қияликлар чукурчаларга эга бўлган цемент, плита ва асфальт поллар тележка ҳаракатига ҳалақит беради. Полларнинг яхши ҳолатида бир одам 500 кг гача юкни ҳаракатлантириши мумкин.

Ўзиорар тележкалар. Бу тележкалар пол усти транспорти гурухига киради, аммо юқорида келтирилган транспорт воситаларидан фарқли улароқ уларда механик ёки электрик юритма мавжуд. Аккумулятор батареясидан энергия ҳисобига доимий электр токида ишлайдиган ўзиорар транспорт воситалари гўшт комбинатларида кўп тарқалган.

Бу тележкалар (электрокаралар) нинг фойдали юқ кўтариш қобилияти 750 дан 1000 кг – гача, юриш тезлиги 6-8 км/соат, юқ ортиш платформасининг ўлчамлари 900×1200 мм. Платформа остида темир-никелли аккумулятор батареяси ўрнаштирилган. Унда 26 элемент


бўлиб, 250 а/с сифимга эга. Керак бўлганда аккумулятор батареялари маҳсус станцияда зарядланади.

Электрокарани, платформа олдида тик ҳолатда турувчи, ишчи бошқаради. Чап ва ўнгга бурилиш каранинг тортиш механизми билан туташган икки оёқ педаллари ёрдамида амалга оширилади. Электродвигатель ёкиш механизмининг ушлагичи ёрдамида ишга тушурилади.

Расмда 2000 кг юк кўтариш қобилиятига эга бўлган, ҳаракатланиш тезлиги 4-5 м/с ни ташкил этган ЭК-2 электрокараси акс эттирилган.

Электрокара қуввати 4 кВт бўлган МТ-4 электродвигатели билан таъминланган, аккумулятор батареясининг маркаси 28 элементли 28 ТЖН-250. Юк платформасининг ўлчамлари 1140×2093 мм, ердан 600 мм баландликда жойлашган, ғилдираклар оралиғи кенглиги 720 мм –ни ташкил этади, ғилдираклар диаметри 400 мм.

Расмдан кўриниб турибдики, электрокара олдинги ғилдираклар 1 ва 2-орқага таянган пайвандлаб тайёрланган пўлат рамададан 5 иборат. Олдинги қисмида электродвигатель 9 ўрнатилган, унинг вали ҳаракатни орқа ғилдираклар ўқига шестеряли қути орқали узатувчи кардан валининг 5 шлица туташтирувчисига эга. Орқа оёқ ўқига коробка 11 орқали ҳаракат узатилади.




Эк-2 русумли электрокара.

Шунингдек олдинги қисмида аккумулятор батареяли назоратлови 6, бошқариш ушлагичлари 4 ва 8, қўшиш педали 7 жойлаштирилган.

Электрокара схемаси бўл расмда кўрсатилган. Бунда 9 – назоратлагич контактлари, 10-ёкиш қаршилиги. Ҳаракат вақтида огоҳлантириш учун сигнал (сирена) мавжуд. Аккумулятор батареяси 14 электродвигатель 19 ва бошқа қурилмаларни юритиш учун хизмат қиласиди. Фара 15 кнопкa 17 ёрдамида ёқиласиди.

Автоюклагич. Автоюклагич ёки штабелтахлагич совутгич, альбумин цехларида, техник маҳсулотлар заводларида ва омборхоналарда кенг ишлатилади. Унинг вазифаси юкни ташиш ва штабель кўринишида тахлаш.

Автоюклагич юриш қисми, тележка 1, электродвигатель 2, аккумулятор 5, юк олиш шохлари 4, уни ҳаракатлантирувчи телескопик кўтаргич 5, назоратчи 7 билан буриш мосламасидан 6 иборат.



404-А русумли автоюклагич.

1-юриш тележкаси; 2-электродвигатель; 3- аккумулятор батареяси; 4- юк олиш шохлари; 5- телескопик кўтариши мханизми ; 6- буриши мосламаси ; 7- назоратчи;

Урал заводи ишлаб чиқарган юк кўтариш машиналари 4004-А русумли автоюклагичининг юк кўтариш қобилияти 750 кг - ни ташкил этади, юкнинг кўтарилиш баландлиги 2,8 м, юк билан юриш тезлиги 8,5 км/соат, юксиз эса 10 км/соат, юкни юқорига кўтариш тезлиги 10 м/мин- ни ташкил этади.

Бу автоюклагич ёрдамида темир йўл вагонида келтирилган юк туширилади, совуткич камераларида гўшт таналарини штабел кўринишида тахлаш, донали юкларни ташиш ва бошқа операцияларни бажариш учун ишлатилади.

Автоюклагич ғилдиракларининг резина билан қопланганлиги пол эзилмаслиги, автоюклагични юмшоқ ва равон юриши ҳамда енгил бурилишини таъминлайди.

Юклangan автоюклагич юриши учун сарфланадиган қувват қуидаги формула орқали топилади:

$$N = \frac{(G + P)(K + \operatorname{tg} \alpha)v}{102\eta} \text{ кг}$$


бунда G – юк массаси (оғирлиги), кг; P – автоюклагич массаси (оғирлиги), кг; K – тортиш келтирилган коэффициенти ($K = 0,015$); a – йўлнинг қиялик бурчаги, град; v – автоюклагичнинг юриш тезлиги, м/сек; η – юритма ф.и.к -и ($\eta = 0,7 - 0,8$).

Расмда осма транспортнинг гўшт комбинатларида кўп учрайдиган турлари кўрсатилган.

Осма чўмич. Субмаҳсулотлар, ёғ ва ичак хом ашёси, ва техник маҳсулотларни ташиш учун чўмичдан фойдаланилади Чўмичнинг юк ортиш қисми 156 л ҳажмга эга, коррозияга қарши қатлам билан қопланган пўлатдан тайёрланган. Чўмич шайнинг осилган ва

маҳсулотни тушириш жараёнини енгиллаштириш учун деворига пайвандланган иккита бармоқ ёрдамида бурилиши мумкин. Чўмич ҳаракат вақтида айланиб кетмаслиги учун уни чеккаларига шайндан ушлаб турувчи иккита стопор пайвандланган. Шайн юритиш мосламасига икки роликли шарнирда ўрнатилади, у ўз навбатида роликли тележкага скоба ва планка ёрдамида ўрнатилади. Остки туташтириш планкасида шайнини илиш учун илгак мавжуд.

Роликли тележка ясси пўлатдан ясалган осма йўлда қўл кучи ёки конвейер тортиш кучи ёрдамида эркин ҳаракатланади. Осма йўлдан Роликлар чиқиб кетмаслиги учун унинг четлари бўртиб чиқсан (ребордалар) бўлади.



Гушит комбинатлари осма транспортлари:

а – сифими 150 л –га тенг осма чўмич; б – ости қисми очилувчи қийма ташиш чўмичи; в – колбаса маҳсулотлари ташиш осма рамаси; г – субмаҳсулот ташиш илгакли рамаси; д – қўй танасини ташиш учун рама-люстра.

Хамир ёки қийма ташиш учун чўмич. Бу чўмичнинг остки қисми очилади ва ташилаётган юкни қулай тушуриш учун ағдариладиган қилиб ясалган. У ҳам шайндан тортиш қурилмасига осилган. Ости квадрат шаклда кесилган. Ости ёнида ўрнатилган шарнирли ушлагичлар ёрдамида очилувчи икки яримта қисмдан иборат. Бу чўмичларда юқори қовушқоқли ва хамирсимон маҳсулотлар ташилади.

Осма рама. Рамалар (в) ёғочларга осилган колбаса маҳсулотларини ташиш учун ишлатилади. Улар бурчакли ва тасма шаклидаги пўлатдан тайёрланади ва роликли тележкага шарнирда осилади. Бу эса уларнинг осма йўл бўйлаб эркин ҳаракатланиши ва ўқ атрофида айланишини таъминлайди.

Субмаҳсулотлар ташиш рамаси. Бу раманинг кўриниши бошқачароқ. Ҳаракатланувчи субмаҳсулотларни осиш учун у икки ярусга ўрнатилган илгаклар билан таъминланган. Рама битта ғилдиракка осилган.

Қўй гўшти танасини ташиш учун рама-люстра. Бу рама икки қаватли ҳалқадан иборат бўлиб, тасма шаклидаги пўлатдан тайёрланади. Илгаклар уларга вертикал ва ўртадан чиқсан металла қувурга маҳкамланади. Шундай рамага умумий оғирлиги 150-200 кг –ни ташкил қиласидиган 20 та қўй танаси осилади. Рама роликли тележкага шарнирда ўрнатилади.

Юқорида келтирилган осма транспортнинг рельсли осма йўл бўйлаб ҳаракати вақтида барча юкни оғирлигини юриш мосламаси – роликли тележка қабул қиласиди. Ҳаракат бўлиши учун роликнинг рельс бўйлаб думалаш қаршилик кучи, ролик ўқидаги сирпаниш ишқаланиши ва ролик айланма гардиши (реборда) қаршилигини енгилиши керак.


Келтирилган ушбу кучлар таъсири схемасини кўрамиз. Роликнинг қия текислик бўйича думалаш қаршилик кучини топиш учун кучларнинг роликнинг рельс билан туташиш нуқтаси A -га нисбатан моментлар тенгламасини тузамиз:

$$S_1 \frac{D}{2} = N \cdot f \quad (1-5)$$

Бунда $N = Q \cos \alpha$, α - рельснинг горизонталга оғиши бурчаги; f – роликнинг рельс бўйлаб думалаш ишқаланиши коэффициенти ($f = 0,07 - 0,09$); D – роликнинг диаметри, см.

Бу тенгламадан қуидагини топамиз

$$S_1 = 2Q \cos \alpha \frac{f}{D} \text{ кГ} \quad \text{ёки} \quad S_1 = 2gQ \cos \alpha \frac{f}{D} \text{ Н} \quad (1-6)$$



Қия текисликдаги кучлар учун таъсир схемаси.

Роликни шарикподшипникларга ўрнатишида ролик ўқида сирпаниш ишқаланиши подшипникдаги қиймати кескин кам бўлган думалаш ишқаланиши билан алмашади.

Роликнинг диаметри $D = 100-120$ мм қабул қилинади.

Мисол. Горизонтал осма йўл бўйича колбаса осилган рамани ҳаракатлантирувчи куч қиймати топилсин, агар қуидагилар берилган бўлса: G – колбаса маҳсулотининг оғирлиги 200 кг; $P = 90$ кг - рама ва роликли аравача массаси (оғирлиги); $d = 12$ мм. – ролик ўқининг диаметри; $D = 100$ мм – ролик диаметри; $K = 1,25$ – ролик айлана гардишининг (ребордасининг) қаршилик коэффициенти; $f = 0,08$ – роликнинг рельс бўйлаб думалаш ишқаланиши коэффициенти; $\mu = 0,16$ – ролик ўқи бўйлаб сирпаниш ишқаланиши коэффициенти.

Бу қийматларни формулага қўйиб қуидагини оламиз:

$$S = 1,25 * (200+90) * \left(\frac{2 * 0,08 + 0,16 * 1,2}{10} \right) = 12,7 \text{ кг} \quad \text{ёки} \quad S = 9,81 * 12,7 = 125 \text{ Н}$$

Шундай йўл билан бошқа осма транспорт воситаларини ҳаракатга келтириш кучлари ҳам топилади. Бунда шунни эсда тутиш керакки кучнинг таъсир этиш нуқтаси ролик ўқига тўғри келади. Агар тортиш органининг конструкциясига боғлиқ ҳолда кучнинг таъсир этиш нуқтаси ролик ўқига эмас балки унинг четига тўғри келса, у ҳолда куч таъсирини эксцентриклик ҳисобига йўқотиш туфайли керакли куч 20-25% -га оширилади.

Гўшт комбинатларининг пол усти ва осма транспортини яхши санитар ва техник ҳолатда ушлаб туриш керак. Доимий равища кўриқдан ўтказиш, тозалаш, ювиш, мойлаш, бўёқлаш ёки ҳимояловчи металл қатлами билан қоплаш, керак бўлганда таъмирлаш керак.

Роликлар иссиқ парафинланади, бунинг учун металл шчёткалар билан обдон тозаланиб эритилган парафинга солинади, илгаклар эса қалай билан қопланади.

Бундан кейинги ювиш учун роликлар иссиқ сувга чўқтирилади. Натижада парафин эрийди ва кирлар у билан биргаликда тушиб кетади.

Роликли тележкаларнинг подшипник ва ўқларидағи мой эриб, гўшт ва гўшт маҳсулотларига тушмаслиги учун эриш ҳарорати юқори бўлган қуюқ мой билан мойланади.

Корхона ичи транспорти, унда ишловчилар (ходимлар) учун хавфсиз бўлиши керак Пол усти транспортини ва осма чўмичларни қўл билан ҳаракатлантириша унинг орқасига туриб ишлаш талаб этилади. Бахтсиз воқеа рўй бермаслиги учун юкли ковш ва рама остида туриш тақиқланади. Транспорт воситаларини меъёридан ортиқ юклаш рухсат этилмайди.

Назорат саволлари:

- 1.Лебёдка қаерга ўрнатилади
- 2.Қонсизлантириши нима учун хизмат қиласди
- 3.Субмаҳсулотлар, ёғ ва ичак хом ашёси, ва техник маҳсулотларни ташиши учун нимадан фойдаланилади

4-МАВЗУ: ОСМА ЙЎЛ ВА КОНВЕЙЕРЛАР. ОСМА ЙЎЛДА ЧОРВА МОЛЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ЖИХОЗЛАРИ

Режа:

- 1.Осмалар.
- 2.Конвейерсиз осма йўллар
- 3.Конвейерли осма йўллар
- 4.Осма йўллар ва конвейерларни ишилатишда техника хавфсизлиги
- 5.Конвейерсиз ва конвейер осма йўлларнинг асосий техник параметрларни ҳисоблаш

Таянч сўзлар: каркас, осма, рельс, стрелка, юрувчи, юк, қўтмарувчи, орган, тўсин

Чорва молларни механизациялашган ёки конвейерсиз осма йўлларда қайта ишлашда гўштни ҳаракатлантириш қурилмаларидан ташқари технологик операцияларни (чорва моллар ҳайдаб келтириш, ҳушсизлантириш, осма йўлга кўтариш, озуқавий ва техник қонни йиғишиш, осма йўлдан тушириш, терини очиш) бажариш учун гўшт комбинатларида турли машина ва механизмлардан фойдаланилади.

а) Конвейерсиз осма йўллар

Чорва моллари ва паррандадан гўшт ва паррандани қайта ишлаш корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқаришда корхона худуди ва ишлаб чиқариш цехларида катта миқдордаги юклар горизонтал, кия ва вертикал йўналишда ташилади.

Кўп ҳолларда чорва ва парранда гўштларини ташиш ва қайта ишлаш технологик жараёнлари бирлаштирилади. Натижада маҳсулот ишлаб чиқариш учун узлуксиз технологик тизим (поточная-технологическая линия) ҳосил бўлади.

Транспор ва транспорт-технологик операциялар гўшт ва паррандани қайта ишлаш корхоналарида барча ишлаб чиқариш жараёнининг 20% -ни ташкил этади. Шунинг учун завод ичи транспортининг механизацияланиш даражаси, транспорт органларининг тўғри танланиши ва эксплуатация қилиниши катта аҳамиятга эга.

Маҳсулотни ташиш ва технологик операциялар ўтказиш учун узлуксиз линияларда осма транспорт воситаси ва конвейерлар қўлланилади. Осма йўллар маҳсулот ишлаб чиқаришнинг узлуксизлиги ва меъёрдаги санитар-гигиеник шароитларни таъминлайди.

Осма йўллар конвейерсиз илгак ёки роликларга илинган юкни қўл билан ҳаракатланувчи; ёки конвейерли юкни механик усулда ҳаракатлантирувчи бўлиши мумкин.


Бунда силтовчи ёки узлуксиз ҳаракатланувчи занжир ёки канатли илгак ёки ролик илинган конвейер қурилмаларидан фойдаланилади.

Осма йўллар горизонтал ёки оғма бўлади. Осма йўларнинг жойлашиш полдан баланлиги бўйлаб ҳаракатланадиган маҳсулот турига боғлиқ, одатда гўшт комбинатларида осма ковшларни маҳсулоти билан транспортировка қилиш учун 2,45 м, гўшт-ёғ цехларида чорва гўштига ишлов бериш учун ва совутгичлар 3,35 м – ни ташкил этади.

Осма йўллар иложи борича енгил, мустаҳкам, ишчи персонал учун хавфсиз, деталлари тез алмашинадиган бўлиши керак. Осма йўллардан фойдаланиш осон бўлиши керак.

Конвейерсиз осма йўллар. Конвейерсиз осма йўллар каркас, осма, рельс, стрелка ва юрувчи юк кўтарувчи органлардан иборат.

Каркас. У асосий ва йўл тўсинларидан 2 иборат. Асосий тўсинлар бино қурилиш тўсинларига таяниши (девор ва устунлар) учун маҳсус таянч темир асослар 6 ўрнатилади ва исканжа (хомут) ва болтлар билан маҳкамланади. Асосий тўсинлар осма йўлдаги барча юкни кўтаради. Улар одатда двутавр кўндалант кесими 20-28 русумли пўлат тўсинлардан ёки швеллердан тайёрланади. Баъзан ёғоч тўсинлар ҳам ишлатилади, лекин улар ишончсизроқ ва хизмат муддати камроқ. Йўл тўсинлари (2) асосий тўсинларга пастдан болтлар ва исканжалар орқари маҳкамланади. Уларга осмалар маҳкамланади. Йўл тўсинлари одатда 13x25 ёки 25x25 см кесимли ёғочдан ясалади. Тўсинлар антисептик эритмадан тўйинтирилади ва ташки томони бўялади. Уч томони бўялмайди. Тўсинларнинг кўндаланг кесими юзасининг қиймати одатда юк катталигига қараб ҳисоблаб топилади. Бунда пўлат тўсинлар учун эгилишнинг рухсат этилган кучланиши 400 кГ/см^2 (13760 Н/см^2), ёғоч тўсинлар учун эса - 100 кГ/см^2 (981 Н/см^2) бўлади, рухсат этилган эгилиш эса тўсин узунлигининг 1:350 га teng деб қабул қилинади.



Конвейерсиз осма йўл.

1 – асосий тўсинлар; 2 – йўлка тўсинлари; 3 - осмалар; 4 - рельс; 5- биноларнинг таянч устунлари; 6 – асосий тўсинларни маҳкамлаш учун темир асослар (консоллар).

Оスマлар. Осма 3 унга йўл рельсини маҳкамлаш ва барча юкни каркасга ўтказиш учун хизмат қиласди. Улар чўян ёки пўлатдан тайёрланади ва йўл балкалари билан балкани тешиб ичидан ўтказиладиган болтлар ёрдамида бириктирилади.


Осмалар оралиғи масофаси йўлнинг ишчи бўлимларда 0,6 м, юксиз бўлимларда 1,2 м - ни; паррандага ишлов бериш йўлида эса 2 м – ни ташкил этади.

Рельс профилига ва вазифазига қараб осмаларнинг турли конструкциялари ишлаб чиқарилади

Тасмали пўлат ёки қувурдан тайёрланган конвейерсиз йўллар учун осмалар бир томонлама тайёрланади, шунда рельснинг иккинчи томонидан ғилдирак скобаси эркин ўтади.

Ишчи оралиқда конвейер йўлларнинг осмалари, рельсни қотириш учун кронштейндан ташқари, бурчакли пўлат учун маҳсус қанотчаси бўлиб, унда конвейер занжири ҳаракат қиласи, юксиз қисмида эса фақат конвейер занжирини ушлаш деталлари жойлашган.

Куй ва чўчқани сўйиш ва қайта ишлаш конвейерларига осмаларнинг маҳсус шакли ишлаб чиқарилади.



Осмалар:

a – конвейерсиз, тасмасимон йўллар учун; б - конвейерсиз қувурсимон йўллар учун; в - конвейерли ишчи тасмали йўллар учун; г - конвейерли юксиз; д ва е - қўйни қайта ишиш учун конвейерли маҳсус линиялар.

Йўл тўсинларига қотириш учун осмалар тешикли тайёрланади.

Рельс. Рельс 4 юкни берилган йўналишда ташиш учун таянч ёки йўл вазифасини бажаради.

Гўшт комбинатларида асосан бир рельсли (монорельсли) осма йўллардан фойдаланилган. Германия, Дания ва байзи бошқа мамлакатларда кўп металл сарфини талаб этувчи икки рельсли осма йўллардан фойдаланилади. Улар мураккаброқ ва ўзини оқламайди.

Монорельсли осма йўллар одатда 65x12 ўлчамли тасма шаклдаги пўлат ёки диаметри 51 мм – ли қувурдан ясалади. Рельс ўрнида двутавр тўсиндан фойдаланилади. Тележкаларнинг юрувчи роликлари двутаврнинг остки токчаларига таяниб, ҳаракат қиласи.


Рельснинг 1 м узунлигига ўртача 250 кг юк тўғри келадиган қилиб лойиҳаланади, бироқ рельс кесмасининг юзаси йўлдаги оғирлик ва осмалар оралиғи масофасига боғлиқ.

Стрелкалар. Осма йўлни йўналишини ўзгартирувчи қурилма стрелка дейилади. Стрелкалар юкни кўтариб юритиш органларини бир рельсли йўлдан иккинчисига ўтказиш учун хизмат қиласи. Улар рельс текислигини йўллар туташиш жойида ўрнатилади. Гўшт

комбинатларида икки турдаги стрелкалар қўлланилади: бир рельсли тасма шаклидаги пўлатдан ишланган йўллар учун ва қувурдан тайёрланган йўллар учун стрелкалари.

Бир рельсли йўл учун стрелка. корпус 1, юқори ташланадиган қисми 2 ва остки қисмидан 3 иборат. Юқори ташланадиган қисми горизонтал ўқ 4 атрофида айланиши мумкин. Стрелка очиқлигига юкли ролик рельс бўйлаб эркин ҳаракатланади. Стрелкани бошқа йўлга буриш учун унинг ушлагич қисми 6 босилади, бунда бармоқ 5 стрелканинг ост қисмини суради ва юқори қисмини бурилиб, рельснинг асосий қисмини ён шаҳоби билан бирлаштиради.

Стрелканинг ушлагич қисмiga иккинчи маротаба таъсир этилганда у ўзининг аввалги ҳолатига қайтади. Стрелка очиқлигига юкли ролик осма йўлдаги изидан чиқиб кетмаслиги учун рельс тўғри қисмининг охирида ўз оғирлиги ҳисобига вертикал ҳолатга келувчи сақловчى тўсиқ мавжуд. Стрелка ёпилганда унинг юқори ағдарма қисми тўсиқни босади ва уни дастлабки ҳолига қайтаради.



Осма йўллар стрелкаси:


a - тасма пўлатдан ясалган рельс: 1 - стрелканинг асосий корпуси; 2- стрелканинг юқори ағдарма қисми; 3 - стрелканинг пастки сурилувчи қисми; 4 - ўқ; 5 - бармоқ; 6 - стрелканинг ушлагич қисми;

б - қувурсимон йўллар: 1 - рельснинг тўғри қисми; 2 - рельснинг бурилган қисми; 3 - туташтириши скобаси.

Юқ ҳаракатининг ўзгариши йўналишига қараб стрелкалар ўнг ва чап бўлади. Бундан ташқари рельсларнинг тўғри қисми ва стрелканинг юқори ағдарма қисми ёки пастки сурилувчи қисмiga уланиш конструкциясига қараб стрелкалар икки турда ишланади.

Қувурсимон йўлга стрелка. Стрелка икки бўлимдан иборат: тўғри 1 ва оғма 2. Улар шарнирда ағдарилиши ва қувурсимон конвейерсиз йўллар учини юқ ҳаракатининг тўғри қисм ёки оғиш жойидалигига қараб улаши мумкин.

Юқ кўтариб юрувчи органлар. Конвейерсиз осма йўлларнинг юқ ташувчи органлари ташиладиган юкни илиш учун хизмат қиласади. Уларни осма йўл рельсидан осонгина олиш мумкин. Йориш юқ кўтариш органлари икки асосий турда тайёрланади:



Юк күтариб юрувчи органлар:

a – қүй ва чүчқа танаси учун йўл занжирли илгак; б – шохли йирик моллар учун йўл занжирли ролик; в – илгакли ролик-троллей г - роликли тележска.

- сирпаниш ишқаланиши принципида ишловчи – қувурсимон йўлда ҳаракатланувчи занжирли илгаклар;

- думалаш ишқаланиши принципида ишловчи – тасма йўлда ҳаракатланувчи занжир ёки илгакли роликлар.

Гўшт комбинатларида қўй ва чўчқа гўштини осиш учун қувурсимон йўлда ҳаракатланувчи илгаклар йўл занжир билан ўрнатилган роликли шохли йирик мол гўштини илиш учун йўл занжир билан илгаклар ўрнатилган турли юк учун тасмали йўл илгаклари осилган роликлар (троллей) ўрнатилган; ва роликли тележкалар кенг тарқалган.

Шундай илгакни рельс бўйлаб ҳаракатлантириш учун сарфланадиган куч қўйидаги формула орқали топилади:

$$S = (G + P) (\sin \alpha + \cos \alpha) k\Gamma$$

Бунда G – юк массаси (оғирлиги), кг; P – илгак билан йўл занжири массаси (оғирлиги), кг; μ – илгакнинг қувурсимон осма йўл бўйлаб сирпаниш ишқаланиши коэффициенти; $\mu = 0,25 - 0,35$; α – йўлнинг оғиш бурчаги, град; $g = 9,81 \text{ м/сек}^2$.

Агар $\alpha = 0$ бўлса, у ҳолда формула қўйидаги кўринишини олади

$$S = \mu (G + P) k\Gamma, \quad S = g \mu (G + P) n.$$

Юкли илгаклар ҳаракатланишини осонлаштириш учун қувурсимон йўлларни доимо ишга яроқли ҳолда сақлаш керак. Уларда тирналган жойлар ва нотекисликлар бўлмаслиги

керак. Йўллар ва илгаклар яхши мойланиши керак. Роликли юриш органларини ҳаракатлантириш учун камроқ куч сарфланади.

Шохли йирик мол гўштини илиш учун мўлжалланган роликли оёқ занжирлардан молни боксда ҳушсизлантиргандан сўнг уни қонсизлантириш ва осма йўлда силжитиш учун фойдаланилади.

Илгакли роликлар чўмич, рама, турли мол гўштлари ва бошқа юкларни осиш учун хизмат қиласди. Роликли тележкалар оғирроқ юкларни ташиш учун ишлатилади.

Барча юк кўтариб юрувчи қурилмалар ўз вақтида ифлосликлардан тозаланиши, мойланиши, хавфсизлик талабларига кўра текшириб турилиши керак. Носоз троллей ва роликлардан фойдаланиш тақиқланади. 1 м осма йўлга тўғри келадиган юк уларнинг қайси ишни бажариш учун мўлжалланганлигига боғлиқ.

Осма йўллар	1 м –га тўғри келадиган юк, кг
Шохли йирик мол	
Консизлантириш:	
конвейерсиз	1000
конвейерли	300
Калла текшируви (инспекцияси)	50
Танани майдалаш:	
конвейерсиз	400
конвейерли	300
Гўшти ташиш	350
Совутгичдаги конвейерсиз йўл	350
Шохли киличик мол	
Конвейерли бўлаклаш ва танани тозалаш	200
Конвейерли ташиш	220
Совутгичдаги конвейерсиз йўл	350
Чўчка	
Конвейерли қонсизлантириш	300
Конвейерсиз қонсизлантириш	400
Конвейерли бўлаклаш, ичини чиқариш ва тозалаш	300
Совуқхонадаги конвейерли ва конвейерсиз ташиш	300
Субмаҳсулотларни чўмичларда ташиш	450
Нимта гўшtlарни ташиш	350
Колбаса осилган рамаларни ташиш	400

б) Конвейерли осма йўллар

Юк қўл билан ҳаракатланадиган конвейерсиз осма йўллардан фарқли конвейерли осма йўллар (ёки конвейерлар) электродвигателдан ҳаракатга келтириладиган узлуксиз тортувчи куч манбаига эга. Занжир, пўлат сим (канат), трос кўринишидаги бу тортувчи органлар йўналтирувчилар бўйлаб силжийди.

Ҳаракатланишига қараб конвейерлар қуидагиларга бўлинади:

- итарувчи - буларда юк илгак ёки роликларда осилади ва қувурсимон ёки тасмасимон йўл бўйлаб тортувчи органга ўрнатилган бармоқ ёрдамида ҳаракатланади;
- кўтарувчи – буларда юк конвейер занжирининг ишчи органларига бевосита осилган;
- аралаш – буларнинг тортиш органлари ҳам итарувчи ҳам кўтарувчи органларга эга.

Үрнатилиши бўйича конвейерлар бўлинади: горизонтал осма конвейерлар бир текисликда ўрнатилган; оғма конвейерлар – юкни бир баландликдан иккинчи баландликка узатиш учун ишлатилади; фазовий ўрнатилган – юкни турли йўналиш ва текисликларда ташиш учун ишлатилади.

Гўшт комбинатлари ва паррандани қайта ишлаш клрхоналарида осма конвейерлар юк узатиш ва технологик операциялар (чорвани қонсизлантириш конвейерлари, бўлаклаш, тозалаш, каллани текшириш, паррандага сўйиш жойида ишлов бериш ва х.к.) ни бажариш учун ишлатилади.


Конвейерларда ташиш ёки технологик операция бажарилаётган қисмини ишчи қисм дейилади, тортиш органи қайтиб келаётган қисмини эса – конвейернинг бўш қисми дейилади.

Боши берк тортиш органига эга ҳар бир конвейер ишчи ва бўш қисмлардан иборат.

Конвейер тортиш органларининг ҳаракат йўналишини шкив ёки юлдузчалар ёрдамида ўзгартирилади. Улар айланни станциялари дейилади ва тортиш органининг таранглиги таранглаш станцияси ёрдамида бажарилади. Конвейер ишчи органини ҳаракатга келтириш одатда электродвигателдан редуктор, тортиш шкиви ёки юлдузча орқали амалга оширилади. Бу қурилма юритиш станцияси деб аталади.

Демак, ҳар бир конвейер юритиш станцияси, айлантириш станцияси, тортиш станцияси, тортиш органи (занжирлар), ишчи ва бўш йўл қисмидан иборат.

Расмда гўшт комбинатларида кўп ишлатиладиган бармоғи пастга каратилган горизонтал осма конвейернинг умумий кўриниши тасвирланган.



Бармоғи пастга йўналтирилган осма горизонталь конвейер:

а - схема: 1 – юритиши станцияси; 2 – конвейерсиз осмалар; 3 ва 4 – айланма станциялар; 5 - пластинка-шарнирли занжир; 6 – бўши қисм осмалари; 7 – ишчи қисм осмалари; 8 – таранглаши станцияси;

б - осма конвейернинг ишчи қисми: 1 – йўлнинг ёғоч тўрсинлари; 2 - осмалар; 3- рельс; 4 - пластинка-шарнирли занжир; 5 – занжир бармоқлари; 6 - ролик-троллейлар.

Электродвигатель ва редуктордан иборат юритиши станцияси 1 юк кўтаришга мослашган ёғоч йўл тўрсинларига ўрнатилган бўлиб унда қадами $I = 150 \text{ мм}$ -ли олти ёки саккиз дона тишли юлдузча горизонтал ўрнатилган. Юлдузчага пластина-шарнирли бармоқлари пастда бўлган занжир кийдирилган.

Конвейернинг иккинчи чеккасида ўрнатилган винтли таранглаш станцияси ёрдамида конвейер занжири тарангланади. Бунинг учун таранглаш станциясида ҳам, тортувчи юлдузча билан бир текисликда горизонтал юлдузча ўрнатилган.

Расмдаги схемада Г-шаклидаги конвейер тасвирланган. Занжирнинг ҳаракат йўналишини ўзгартириш учун айланма станциялар мавжуд: бу схемада конвейерни бўш қисмида 3, ишчи қисмида 4. Айланма станциялар таранглаш станцияси каби мажбурий

ҳаракат қилмайды ва юлдузчалар эса ўққа эркин ўрнатылған, бунинг натижасыда занжир айланганда ҳаракатта келади.

Оскичлар осма йўл рельсини маҳкамлаш учун хизмат қиласы: конвейерсиз қисм 2, бўш қисм 6 ва конвейер ишчи қисмига 7 туташган. Тортиш органи вазифасини чексиз пластина-шарнирили занжир 5 бажаради.

Расм, б – да бармоғи пастга қаратилган осма горизонтал конвейернинг ишчи қисми кўрсатилган.

Ёғоч йўл тўсинлари 1 – га асосий тасмасимон рельс 3 ва бурчакли пўлатдан тайёрланган пластина шарнирили занжир ўрнатылган йўналтиргични, 4 ушлаб турувчи оскичлар 2 жойлаштирилган. Занжир бармоқлари 5 пастда жойлашган, юк ортилган роликлар 6 ҳаракатлантирилади. Юритиш, таранглаш ва айлантириш юлдузчалари занжир текислигига горизонтал ўрнатылган, йўл тўсинларига кронштейнлар ёрдамида қотирилади. Факат йўналтириш занжиринда қисқартирилган осмалар ишлатилади. Бундай конвейернинг бўш юрувчи қисмидаги юк кўтарувчи рельс йўқ. Занжир суриш бармоқларининг оралиқ масофаси унинг қадамига пропорционал бўлиб 600, 900, 1200, 1500 ва 1800 *мм* –ни ташкил этади. Осма конвейернинг асосий қисмларини кўрамиз.


Юритиш станцияси. Станциянинг асосий вазифаси – осма конвейернинг тортиш органини юритиш. Юритиш станциялари қуйидаги турларда бўлади:

- синхронлаштирилмайдиган, ўзгармас тезликдаги, ўзгармас айланишли электродвигатель, редуктор ва тортувчи юлдузчадан таркиб топган. Бунда тортиш органининг ҳаракатланиш тезлиги доимий;

- синхронлаштирилмайдиган, ўзгарувчан тезликдаги, бир неча босқич тезликка эга электродвигательдан, ёки тезлик вариатори билан туташган электродвигателдан ва тортиш юлдузчасидан таркиб топган. Очилувчи конуссимон тарелкали (шкивли) тезлик вариаторлари, ёки Светозаров вариаторлари конструкцияси қўлланади. Полтава машинасозлик заводи ПИР-1 русумли тезликни текис ўзгартируви планетар-интеграл редукторлар ишлаб чиқаради. Уларда узатиш сони 132 -дан 495 -гача.

Ушбу редукторлар осма технологик гўшт комбинатларидаги конвейерлар учун ишлатилади. Юритиш станциясида конвейер ҳаракатланиш тезлигини ўзгартириш мумкин. Бу иш вақтида катта қулайликлар яратади;

- умумий технологик оқимда ишловчи, бир вақтда ва синхрон равища бир неча конвейер тезлигини ўзгартириш имкониятига эга ўзгарувчан тезликли синхронлаштириладиган тур. Бунга маҳсус фазавий роторга эга электродвигателлар тuri (АК) -ни қўллаш ҳисобига эришилади.



Тезлик вариаторли осма конвейернинг синхронлаштириладиган юритиш станцияси :

1 - электродвигатель; 2 – тезлик вариатори; 3 - электродвигатель-датчик; 4 - шестереняли редуктор; 5 - червякли горизонталь редуктор; 6 – юритии юлдузчаси.


Юритмалардан бири судровчи бўлиб бошқа электродвигателлар билан электр занжир орқали туташган қўшимча датчик-электродвигательга эга. У барча конвойерлар тезлигини бир вактда ўзгартириш имкониятига эга.

Расмда осма конвойернинг синхронлаштириладиган юритиш станцияси акс эттирилган. Станция 4,5 кВт қувватли, 925 айланиш/минут тезликли АК-60-6 русумли тортиш электродвигатели 1, икки валли (тортувчи ва эргашувчи) ҳаракат узатувчи тасма кийдирилган кенгаювчи ликопли (шкивли) тезлик вариатори 2-дан иборат. Тезлик вариаторининг эргашувчи валининг бир учи муфта орқали АК 60-4 русумли 7 кВт қувват ва 1400 айл/минут тезликли электродвигатель-датчик 5-га, иккинчи учи эса шестерняли редукторга 4 туташган. Шестерня редуктор эса муфта орқали горизонтал редуктор 5 билан туташган. Уни червяк ғилдираги валининг охирида юритиш юлдузчаси 6 мавжуд.

Бундай конструкция конвойер тезлигини 0,33 дан 5,6 м/мин оралиғида ўзгартириб ростлаш, шунинг билан биргаликда конвойер (ёки конвойерлар гурухи) унумдорлигини датчик-электродвигатель орқали ўзгартириш имкониятини беради. Бу эксплуатация учун жуда кулай.

Конструкциянинг барча қисми осма йўл тўсинларига ўрнатилади ва маҳкамланади.

Тезлик вариатори айланиш тезлигини тасма кийдирилган кенгаювчи конуссимон ликоплар (шкивли) оралиғидаги масофани ўзгартириш орқали узатиш нисбати ва натижада конвойер тезлигини камайтириш ёки кўпайтириш учун хизмат қиласи.



Тезлик вариатори схемаси:

1 - вариаторнинг тортувчи вали; 2 – вариаторнинг эргашувчи вали; 3-рычаглар; 4- подшипниклар; 5 – ростловли валча; 6 - валча ушлагичи; 7 – планкали тасма.

Шундай вариаторнинг принципиал схемаси кўрсатилган.

Чекли уч қисмida червякли йўлчалар (ўнг ва чап) кесилган валикнинг 5 ушлагичи 6 айлантирилганида, подшипникларда 4 шарнирли ўрнатилган ричаг 3, яқинлашиши ёки узоқлашиши мумкин. Бунинг натижасида ликоп шаклидаги конуссимон шкивлар валлар 1 ва 2 бўйлаб ҳаракатланганда, бирлиги жуфт ликоп яқинлашганда иккинчи жуфт ликоп узоқлашади. Шкивларга резина этирмасидан тўйинтирилган болтлар ёрдамида ёғоч колодка қотирилган тасма 7 кийдирилган. Ёғоч колодкалар шкив материали ва тасма орасидаги ишқаланишини ошириб ёпишишни ошириш учун хизмат қиласи.

Ушбу конструкция жуда оддий ва эксплуатация қилиш учун ишончли.

Таранглаш станцияси. Ушбу станция ўққа ўтказилган кронштейнда қотирилган тишли юлдузчадан иборат. У йўналтиргич бўйлаб ҳаракатланиб занжир ёки канат таранглигини таъминлайди.

Таранглаш винт ёки юк осилган трос ёрдамида амалга оширилади, шунинг учун винтли ёки тросли станция деб аталади.


Расмда күп ишлатиладиган винт турли таранглаш станцияси күрсатилган. У йүл түсінларига 1 балкани тешиб ўтказилған болттар 2 ёрдамида қотирилади.

Таранглаш станцияси йўналтиргичларга 3 ўрнатилган чўян материалли қўйма кареткадан (кронштейн) 4 иборат. Каретка йўналтиргичда винт 5 ёрдамида ҳаракатлантирилади. Винт гайка ва контргайга ёрдамида мустаҳкам қотирилади.

Каретқада ўқ вертикал мустаҳкамланған, ўқда эса айланувчи юлдұзча мавжуд.

Айлантириш станцияси. Расмдаги станция чуян кронштейнга қотирилган ўқса кийдирилган юлдузчадан иборат ва занжир ҳаракати йўналишини ўзгаришиш учун хизмат қиласи.

Үк 6-га ўрнатылган юлдузчали 7 қуйма чүян кронштейн 8 болт ва гайкалар 1, 2, 3 ва 5 ёрдамида йўл тўсинларига қотирилади. Юлдузча остига конвейерда ўтаётган гўшт таналари мой билан ифлосланмаслиги учун мой йиғувчи идиш қўйилади.



Осма конвейер деталлари.

a — винт типидаги таранглаш станцияси: 1- йүлли түснелар; 2-болтлар; 3-йүналтирувчилар; 4- каретка (кронштейн); 5-винт; 6-юлдучали ўқ;

б – айлантириши станцияси: 1-3,5-болтлар; 4- ёг учун ишегиң; 6-үк; 7-юлдузча; 8- кронштейн.

Конвейернинг тортиш органи (занжир). Унинг вазифаси юкни осма йўлда бевосита харакатлантиришdir.


Конвейернинг вазифасига қараб тортиш органи текис ёки вақтнинг маълум ораликларида түртүвчи ҳаракат бажариши мумкин.

Конвейерларнинг тортиш органи сифатида кўпинча пластинкали шарнирли занжир ишлатилади. Пайвандланган занжир ёки канат камроқ ишлатилади, чунки улар ишлатишда қулай эмас. Уларга бармоқ қотириш жуда қийин, бунинг устига иш жараёнида канат ва пайвандланган занжирлар тез чўзилади, натижада бармокларни оралиқ масофаси ўзгаради.

Конвейерлар учун шарнирли кийдирилмайдын (втулкасиз) пүлат занжирилар көнгүйлленилди. Уларнинг бўлимлари штампалаш усулида тайёрланади, қадами 150 мм-ни ташкил этади, штирлар (болтлар) ёрдамида бир-бирига уланади. Бундай конструкция

занжирни тез йиғилишини таъминлайди, яроқсиз бўлимлар тез алмаштирилади, занжир пластиналари турли юк ташувчи ёки силжитувчи органлар қотирилиши мумкин. Кийдириладиган (втулкали) занжирлар узоқ хизмат қилишига қарамай втулкасизга кўра мураккаб ва қимматроқ, шунингучун улар қўлланилмайди.

Расмда осма конвейер занжирлари кўрсатилган.



Осма конвейер занжирлари:

а- ости бармоқли занжир; б – ён бармоқли занжир; в – шохли йирик мол калласини осии учун занжир; г – шохли кичик мол гўштини илии учун занжир.

Остки бармоқли занжирнинг маълум масофасида, остки қисмида, бармоқларни шарнирили улаш жойи ясалган пластиналар ўрнатилади. Бармоқларда бўртган жойи мавжуд бўлиб улар бармоқларни факат бир томонга ағдарилиш имконини беради. Занжир ҳаракатланиш вақтида бармоқлар бўртган жойи билан пластиналарга таянади, вертикал ҳолатини сақлайди ва юк илингандан роликларни итаради. Занжирни йиғиш вақтида бармоқларни бир жуфтдан шундай ўрнатиш мумкинки, улар турли томнга ағдарилсин. Бу конвейердаги молнинг орқа оёғини тортиб кенгайтириш имкониятини беради. Бармоқлар оралиғидаги масофа занжир қадамига пропорционал.

Ён бармоқли занжир думалоқ пўлатдан ясалган бармоқни пластинанинг ёнига ўрнатилиши билан фарқ қиласи ва ағдарилмайди. Бу занжирлар асосан юкни пастга туширувчи ёки баландга кўтарувчи оғма конвейерларда қўлланилади.

Юк илгаги тақилган занжир пластинага шарнирили ўрнатилган пўлат илгак билан таъминланган.

Пластинали занжирларнинг жуфт-жуфт уланган бўлимларидан иккитаси биргалиқда ва иккитаси оралиқ масофа билан йиғилади. Очик қолган оралиққа юлдузча тишлари киради.

Занжир таранглиги конвейер узунлиги бўйича нотекис бўлади. Нукталардан бирида у минимал, кейин конвейерни ҳаракатлантириш учун куч сарфлашда, юк тушиш натижасида таранглик аста-секин максималгача ўсиб боради.


Конвейерни эксплуатация қилиш учун энг яхши шароит яратиш натижасида юритиши станцияси одатда занжирнинг энг тортиладиган жойига ўрнатилади, таранглаш станциясини эса – занжирнинг энг кам тортиладиган жойига ўрнатилади.

Юлдузчаларнинг занжир билан қамралиш бурчаги 180^0 дан кам эмас. Конвейернинг тортиш органи пўлат канат ёки трос кўринишида тайёрланиши мумкин. Унда бир хил масофада сиқиши болтлари ёрдамида юк осиш илгаклари тақилган колодкалар ўрнатилади.

Тортиш органининг бундай конструкцияси конвейерга хоҳлаган йўналишга ҳаракатланиш имкониятини яратади, натижада у фазовий номини олган.

Эксплуатация вақтида канат ёки трос тортилади, қисиши колодкалари эса бир-бирига яқинлашади, натижада уларнинг орасидаги масофа қисқаради.

Горизонталга нисбатан фазовий конвейер мукаммалроқ. Унинг тортиш органи маълум масофада бурчакли пўлат йўналтируви бўйлаб ҳаракатланувчи икки роликли кареткаларга осилган пайвандлаб тайёрланган занжир ҳисобланади.



Паррандани қайта ишлаши фазовий конвейери:

1 – осма йўл; 2 – пайвандланган занжир; 3 - каретка; 4 – таянч роликлар.

Ушбу конвейерлар паррандани сўйиб ишлов бериш учун ҳамда юкларни хоҳлаган йўналишда, хоҳлаган баландликда ташиш учун қўлланилади.

Фазовий конвейерлар ҳам юритма ва таранглаш станцияларидан, айланиш шкивлари ва блоклар, кареткали таранглаш занжири ва йўналтиргичлардан иборат.

Гўшт ва паррандани қайта ишлаш корхоналарида конвейерлар ишлаб чиқаришнинг маълум маромини (ритм) яратади. Ишлаб чиқаришнинг технологик мустаҳкамлигини таъминлайди, иш унумдорлигини оширади ва ишлов берилган маҳсулот сифатини яхшилайди.

Осма йўллар ва конвейерларни ишлатишида техника хавфсизлиги

Осма йўллар доимий равишида кўрикдан ўтказилади, мустаҳкамлик ва хавфсизлиги текширилади.

Асосий ва йўл тўсинлари мустаҳкам ўрнатилган бўлиши керак, болт, хомут, пўлат бурчаклар, осмалар яхши тортилиши керак. Осма йўллар чайқалмаслиги керак, йўл рельслари ва осмалар юк ташилишининг мустаҳкамлик ва хавфсизлигини таъминлаши керак.

Дарз кетган, болт ўтиш тешиги емирилган осмалар, емирилган ёки бузулган қисмли йўл рельслари тезда таъмирланиши ёки алмашини керак. Конвейерларни монтаж қилиш вақтида йўл рельсини аниқ верикаллигини таъминлаш керак. Йўл рельсининг юқори қисми ва тортиш органи баробарлиги, занжир ёки трос каби тортиш органдари йўналтиргичларининг параллеллиги таъминланиши керак.

Йўлнинг барча муҳим қисми ва бурилишларида албатта сақланиш тасмаси осмаларга ўрнатилади.

Йўналтирувчи стрелка ва осма йўллар охирига осилган химоя мосламалари созлигига алоҳида эътибор берилади. Эксплуатация вақтида емирилган жойларга эга носоз йўл ва стрекалар устига пайвандлаб қоплаш ва тозалаш йўли билан таъмирланади. Илгак ва роликларни енгил ҳаракатланиши таъминланади.

Конвейер занжирининг ишга тушириш ва кейинги ҳаракати текис бўлиши керак, туртимишлар, занжир йўналтиргич бурчак ва юлдузчаларда илиниб қолмаслиги керак. Звенолар уланган қисми емирилиб занжир қадами ўзгариб қолиши рухсат этилган чегарадан ўтганда пластина ва болтлар алмаштирилади. Юритма, таранглаш ва айланиш станцияларининг барча юлдуз ва шкивлари тортиш органини текислигига қатъий аниқликда ўрнатилади.

Барча сирпанувчи ва айланувчи деталлар доимо тозаланиб, мойланиб турилади. Юритиш станцисининг электродвигатели, подшипниклар ва редукторни ишлаш вақтида 60^0 С –дан ортиқ қизимаслиги керак.

Горизонтал ва қия конвейерлар ишлатилганда юк остида туриш, илгак ёки роликка осилган юкни улар осма йўлнинг туташган жойи ёки стрелкаларда тўхтаб қолганда тебратиш ман этилади.

Носозликлар кўрингандаги конвейер тўхтатилади ва таъмирлангандан сўнг яна юрғизилади.

Конвейерсиз ва конвейер осма йўлларнинг асосий техник параметрларни ҳисоблаш

Технологик операциялар ўтказиладиган конвейерсиз осма йўлнинг умумий узунлиги қуидаги ифода орқали ҳисобланади

$$L = 1,2 \cdot \left(\frac{ATl}{60} \right), m$$

бунда L – ишча қисм узунлиги, m ; A - ушбу бўлим унумдорлиги; T - технологик жараёнлар давомийлиги, мин.; l - линиядаги ишлов берилётган маҳсулот бирликлари оралиғидаги масофа, m ; 1,2 - осма йўлга маҳсулот келиши нотекислигини ҳисобга олиш коэффициенти.

Мисол. Осма йўлнинг шохли йирик мол танасини қонсизлантириш учун керакли узунлиги топилсин, агар унинг унумдорлиги соатига 50 бошни, қонсизлантириш вақти 8 минутни, тана оралиғи 0,6 m -ни ташкил этса.

$$L = 1,2 \cdot \left(\frac{50 \cdot 8 \cdot 0,6}{60} \right) = 4,8, m$$

Конвейерсиз осма йўл узунлиги яна ишчи ўринлар микдори, ҳар бир операцияни бажариш жойи узунлиги, ишчи ўринлар орасидаги масофа йиғиндиси орқали ҳам топилади,

$$L = n l + \sum b, m$$

бунда n – осма йўлдаги ишчи ўрин сони; l – ҳар бир операцияни бажариш жойи узунлиги, m ; b – ишчи ўринлар орасидаги масофа узунлиги, m .

Узлуксиз текис ҳаракатланувчи осма йўл конвейерлари учун конвейер тезлиги, унинг унумдорлиги ва тана орасидаги масофанинг қуидаги боғлиқлиги қабул қилинади

$$v = \frac{A \cdot l}{60},$$

бунда v - конвейер занжирни тезлиги, $m/\text{мин}$; A – конвейер унумдорлиги, тана/соат; l – тана оралиғи масофаси, m .

Бундан занжир ҳаракати тезлиги маълум бўлса, конвейер унумдорлигини топиш мумкин.

Занжир ҳаракати тезлиги унинг технологик операциялар ўтказиладиган ишчи қисми ва операция бажарилиш учун сарфланадиган вакт микдорига боғлиқ:

$$V = \frac{L}{T}, \quad \text{м/мин}$$

бунда L –конвейернинг ишчи қисми узунламгы, м; T – технологик операцияларни ўтказиши учун сарфланувчи вақт микдори, мин.

Лойиҳалашда конвейернинг ишчи қисми узунлиги унинг цехда ўрнашишига қараб топилади. У ишчиларни технологик операцияда қулай жойлашишини таъминлаши керак.

Узлуксиз конвейер линиясининг иши конвейерни ритми билан ҳам тавсифланади. Ритм конвейердан танага ишлов берилиб, тушириш вақтига тенг.

Агар конвейер унумдорлиги соатига A бошни ташкил этса, у ҳолда ритм қуидагига тенг бўлади.

$$R = \frac{60}{A}, \quad \text{мин}$$

Энг синхрон унумли ишни таъминлаш учун технологик операциялар ритмига мослаб гурӯхланади.

Конвейерда ишчи ўринлар сони операциялар давомийлигига мос равишда қуидаги ифода орқали ҳисоблаб топилади

$$n = \frac{T}{R},$$


бунда T – опрация давомийлиги, мин.; R -конвейер ритми, мин.

Тўхтаб-тўхтаб ҳаракатланувчи конвейер унумдорлиги қуидаги формула орқали топилади

$$A = 60 \frac{Z \cdot b}{l}, \quad \text{бош соатига}$$

бунда Z – конвейернинг цикл ҳаракатланишлари сони, мин.; b -занжирнинг бир циклдаги ҳаракати узунлиги, м; l - конвейерда таналар оралиғи масофаси, м.

Горизонтал осма конвейернинг энг оддий схемасини қўрамиз



Таранглаш станцияси.

Юритиш станцияси.

Горизонтал осма конвейер схемаси.

Фараз қиласлик, конвейер иккита бир хил қисмдан иборат: ишчи ва бўш қайтувчи. Ҳар бир қисмнинг узунлиги L -га тенг. Бўш қисм пунктир чизиқ, ишчи қисм эса текис чизиқ билан белгиланган.

Занжирнинг бошланғич таранглигини етакловчи юлдузчанинг охирида S_0 кг, (ёки gS_0 , н) деб қабул қиласиз.

Конвейернинг бўш қайтувчи қисмидаги таранглик занжир ҳаракатланиши қаршилиги ошиши ҳисобига кўпаяди. Тарангликнинг бу кўпайиши занжир оғирлигига, қисм узунлигига ва занжирнинг йўналтируви бўйлаб ишқаланиш коэффициентига пропорционал бўлади:

$$S_1 = S_0 + q_o L \mu, \text{ кг}$$

бунда S_0 – занжирнинг бошлангич таранглиги, кг, q_0 – занжирнинг 1 м –ининг оғирлиги (одатда гўшт комбинатлари конвейерларининг шарнири занжирлари учун $q_0 = 10 \text{ кг}/\text{м}$); L – конвейернинг бўш қайтувчи қисми узунлиги, м; μ – занжирнинг йўналтиргичлар бўйлаб сирпаниши ишқаланиши коэффициенти; g - $9,81 \text{ кг}/\text{сек}^2$.

Таранглаш станцияси юлдузчасининг занжир ҳисобига эгилиши натижасида таранглик занжир чоракларида, юлдузча тишларида, занжир эгилишлари натижасида қаршилик ортиши ҳисобига ошади.

Амалда бу йўқотишлар 15-20% га teng. Демак,

$$S_2 = (1,15 - 1,2) S_1 \text{ кг},$$

Конвейернинг ишчи қисмida занжир харакатининг йўналтиргич бўйлаб қаршилигидан ташқари юк ташиш ҳисобига қаршилик қўшилади, шунинг учун занжир охирида таранглик қуидагидан иборат бўлади

$$S_3 = S_2 + L[q_0\mu + q \frac{K}{D} (2f + \mu d)], \text{ кг}$$

Бунда q - конвейернинг 1 м -ига юк ва роликлар оғирлиги ҳисобига тўғри келадиган фойдали оғирлик, $\text{кГ}/\text{м}$; K - роликлар гардиши (ребордалари) қаршилиги коэффициенти ($K = 1,2$); D - ролик диаметри, см; f – роликнинг рельс бўйлаб юмалаш ишқаланиши коэффициенти, см; d – ролик ўқи диаметри, см.

Занжирнинг етакчи юлдузчани эгилиш жойида таранглиги янада ошади ва максимал қиймати қуидагини ташкил этади

$$S_4 = (1,15 - 1,2) S_3, \text{ кг}$$

Схемадан кўриниб турибдики, етакчи юлдузчадаги айланма кучи қуидагига teng бўлади

$$P = S_4 - S_0 \quad \text{кг.}$$

Бундан конвейер двигателининг истеъмол қиладиган қуввати топилади.

Назорат саволлари

1. Корхона ичida ҳаракатланувчи маҳсус транспорт воситаларининг номларини айтинг.
2. Юк ташишининг кўринишини ва усулига қараб, транспорт воситалари неча хил бўлади?
3. Осма чўмич нима мақсадда фойдаланилади?
4. Конвейерсиз осма йўллар қандай органлардан иборат?
5. Ҳаракатланишига кўра, конвейерлар неча хил турларга бўлинади?
6. Ўрнатилишига кўра, конвейерлар неча хил турларга бўлинади?
7. Чорва молларни сўйишга тайёrlаши жиҳозларининг номларини айтинг.
8. Элеватор унумдорлиги қандай ифода билан топилади?

5-МАВЗУ: ТЕРИНИ ШИЛИШ ВА УНГА ИШЛОВ БЕРИШ ЖИХОЗЛАРИ

Режа:

- 1.Шохли иирик мол танасидан терини механик усулда шилиши қурилмалари
- 2.Шохли кичик мол терисини шилиши учун механик қурилмалар
- 3.Чўчқа танасидан механик усулда тери шилиши механизми
- 4.Терини механик усулда шилиши қурилмаси технологик ҳисоби

Таянч сўзлар: юритма, тур, тортиши, орган, тери, шилиши, йўналиши, конструкция

Гўшт комбинатларида ҳайвонни қайта ишлаш технологик жараёнларида тери шилиш асосий ва мураккаб жараёнлардан бири ҳисобланади. Тери шилишни бажариш сифатига гўшт танасининг товар қўриниши ва унинг чиқиш миқдори, ёғ чиқиш миқдори ва терининг сифати ҳам боғлик.

Хозирги вақтда гўшт комбинатларида барча ҳайвонлар терисини механик усулда танадан шилишнинг механик жиҳозларидан фойдаланилади, натижада иш унумдорлиги ошади, ишлов бериш сифати яхшиланади.

Тери ости қатламини бузиш ва терини механик усулда шилиш кенг тарқалган. Тери ости қатламини пичоқ ёрдамида, қўл ёки бирор мосламадан фойдаланиб, терини танадан кесиб ажратиш унумдорликни камайишига ва тери зараланишига олиб келади.

Тери шилишнинг бошқа усуллари (гидромеханик, пневматик, кимёвий, иссиқлик ёрдамида) ускуналар нисбатан мураккаб бўлганлиги учун кенг тарқалмаган.

Терини танадан куч билан ажратиб олиш усули терини тери ости мускуллари қаршилигидан каттароқ, ўзгармас куч билан тортиб туриш ҳисобига ажратиб олинади.

Тана қисмларининг тери ости қатлами мустаҳкамлиги бир хил бўлган жойида терини ҳоҳлаган йўналишда шилиш мумкин, тери остидаги гўшт билан мустаҳкам бириккан жойда эса терини механик усулда шилиш, тўқималарга перпендикуляр йўналишда олиб бориш тавсия этилади.

Терини танадан шилиб олиш қаршилиги ҳайвоннинг тури, жинси, семизлиги, ёши ҳамда тери шилишиниши йўналишига боғлик.

А.И.Пелеев терини тортиш усулида шилиш вақтида шилишга бўлган қаршиликни ҳисоблаш учун қуйидаги ифодани таклиф этган:

$$P = \frac{\ln \nu + 8,294}{a \cos^2 \frac{a}{2}} S_0, \quad H$$

бунда ν - терини танадан ажратиш тезлиги, м/мин, a – терини ажратиш бурчаги, град, S_0 – тана яланғочланиш периметри, м.

Терини танадан ажратиш бурчаги ортиши билан шилишнинг рухсат этилган тезлиги камаяди ва аксинча.

Терини механик усулда шилиш тананинг катта қисмида (75-80%) амалга оширилади, аммо олдинги ва орқа оёкларда, бўйинда, қориннинг ўрта қисмида ва биқинларда терини қўлда шилишга тўғри келади, яъни тери яланғочлаш (забеловка) дейилади. Бу операция электр пичоқ ёрдамида ҳам бажарилади.


Электр пичоқнинг асосий ишчи органи бир ўққа ўрнатилган ўткир тишли икки диск бўлиб, улар бир-бирига зич сиқилади, бир-бирига муқобил (қарама-қарши) тебранма ҳаракат қилади. Натижада улар тишлар орасига тўғри келган толани кесади (тери ости қатламини). Дисклар қуввати 0,25 кВт, ва айланиш тезлиги 2850 айл/мин га teng бўлган электродвигателдан эгилувчан вал ва унинг учидаги тирсакли вал орқали ҳаракатга келтирилади. Электр пичоқни қўллаш тана ва терини кесишни кескин камайтиради, ишчи

хавфсизлигини таъминлайди ва меҳнат шароитини яхшилади. Пичоқнинг шохли йирик мол танасини забеловкалашдаги унумдорлиги соатига 50-60 танани, чўчқани эса 150 танани ташкил этади.

Шохли йирик мол танасидан терини механик усулда шилиш қурилмалари

Гўшт комбинатларида шохли йирик мол танасидан терини механик усулда шилиш учун бир неча тур ускуналар ишлатилади. Улар юритма тури, тортиш органи, терини шилиш йўналиши ва конструкцияси билан фарқ қиласди.

ФУА қурилмаси – бу даврий ишловчи 75 бош мол терисини бир соатда шилиш қувватига эга, кенг тарқалган қурилма. У ВНИИМП, Полтава, Омск гўшт комбинатларида яратилган ва Бийск машинасозлик заводида тайёрланган.



**ФУА шохли йирик мол танасидан терини механик усулда шилиши даврий
ускуналари:**

1 - рама-станина; 2 - пластина-шарнирли занжир; 3 – юритиш юлдузчаси; 4 – таранглаш юлдузчаси; 5 - электродвигатель; 6 - редуктор; 7 - буриувчи қотиргич (фиксатор); 8 - электродвигатель фиксатори; 9 - редуктор.

ФУА қурилмаси акс эттирилган. Ҳайвон терисини аввал танага нисбатан перпендикуляр йўналишда, сўнгра эса тана бўйича шилиш қобилиятига эга букилган профильли универсал рама-станина 1 дан иборат. Йўналтирувчи рамада узлуксиз равиша пластина-шарнирли занжир 2 ҳаракат қиласди. Занжирга илгаклар осилган бўлиб, юлдузча 3 ва редуктор 6 орқали электродвигателдан 5 ҳаракатга келтирилади. Занжир рама остида ўрнатилган юлдузчалар 4 ёрдамида тарангланади. Танани тери шилиш вақтида фиксациялаш учун индивидуал электродвигателдан 5 редуктор 6 орқали ҳаракатга келтириладиган буриувчан фиксатордан 7 фойдаланилади.

Қурилма қўйидагича ишлайди. Забеловка қилинган тана рельсли осма йўлдан келиб, автоматик тарзда осилувчи фиксаторга берилади, у танани тўрт ричагидан бири билан ушлаб олади ва айланма йўлга 90° га юргизади, сўнгра ўчади. Олдинги оёқга илгак илиб қотирилади. Занжирча ҳалқаси илгакка кийдирилади. Кейин электродвигатель фиксатори иккинчи маротаба юргизилади, у танани тери шилинган жойдан олиб кетади ва бирданига кейинги танани олиб келади ва ҳ.к. Тери шилиш тезлиги ҳайвон жинси, ёши, семизлигига

боғлиқ. Бу тезлик АО-72 электродвигателини пакетли ёқиң ёрдамида қайта ёки бостланади. Ростлаш оралиғи 3,01; 4,6; 6,03 ва 9,21 м/мин.

Озрок ўзгартириш киритиш билан ушбу конструкцияни чүчқа терисини шилиш учун күллаш мүмкін.

Тери шилиш вақтида унда гүшт ўйилған жойлари пайдо бўлишига қаралади, ва улар бўлмаслиги чораси кўрилади.


Стационар ишлайдиган бошқа шохли йирик мол терисини шилиш конструкциялари (Гипрогүшт, Т.Т.Скрипник системаси, Аветиков, Новосибирск гүшт комбинати конструкциялар ва ҳ.к) факат тортиш органи ва деталлари билан фарқ қиласди, механик усулда тери шилиш жараёни ўзгартирмаган.

ВНИИМП-З қурилмаси. Бу қурилма Киев, Омск ва бошқа гүшт комбинатларидага амалда жорий этилган. Пўлат пайвандланган рама ва илгаклар илинган ҳаракатланувчи тортиш занжири мавжуд. Юқорида келтирилган ускунадан бурилувчан фиксатор ўрнига станционар рама кўлланилганлиги билан фарқ қиласди. Унинг бармоқларига илгаклар ёрдамида иккитадан роликда осилиб турган ҳацивон таналари олдинги оёқ билан маҳкамланади.

Ускуна унумдорлиги соатига 60 танани, тери шилиш давомийлиги 30-90 сек, электродвигатель куввати 4-5 кВт –ни ташкил этади.

Узлуксиз тери шилиш механизми. Катта кувватли гүшт комбинат-ларидага ишлатиладиган бу қурилмалар стационарларидан тери шилиш жараёни узлуксиз режимда юраётган конвейерда амалга оширилиши билан фарқ қиласди.

Ушбу қурилманинг ишлаш схемаси акс эттирилган. Қурилма тана олд оёқларини фиксациялаш конвейери 1, терини фиксациялаш конвейери 2, терини қабул қилиш лентали транспортёр 3, икки конвейерсиз рельсли йўлак шаклидаги йўл 4, ишчилар учун оғма майдонча 5 ва юритиш станциясидан 6 иборат. Олд оёқларни ва терини фиксациялаш конвейерларида иккитадан пластина-шарнирли, қадами 150 мм -га тенг занжири мавжуд. Улар танадан тери шилинишини керакли бурчагини таъминловчи бурама йўналтиргичда ҳаракат қилишади. Олд оёқларни қотиравчи (фиксациялаш) параллел занжирлари ўзаро кўндаланг пўлат темирлар билан ҳар 3900 мм да уланган. Фиксациялаш конвейери занжирларига ҳар 300 мм да илгаклар пайвандланган.



*Шохли йирик мол танасидан терини механик усулда шилиши
узлуксиз ускунаси (Москва гүшт комбинати конструкцияси):*

1 - олд оёқларни фиксациялаш конвейери; 2 - терини фиксациялаш конвейери; 3 – тери учун лентали транспортер; 4 – конвейерсиз осма йўллар; 5 – ишчилар учун стенд; 6 – юритиши станцияси.

Конвейерсиз параллел осма йўллар қурилма устида 500 *мм* баландликда ўрнатилган (йўллар оралиғида) ва тана ҳаракати томонга 4%-ли оғдирилган. Осма йўлнинг кириш ва чиқиш жойларида тана осилган роликларни бир йўлдан иккинчисига ўтказувчи (ва аксинча) автоматик стрелкалар ўрнатилган (расмда кўрсатилмаган).

Ҳар иккала конвейер АО-71-6-4 русумли электродвигателдан ҳаракатга келтирилади. Унинг қуввати 5; 6,5; 7 *кВт* –ни ташкил этади, учта тезликка эга: 700, 940 ва 1400 *айл/мин*, шуларга мувофиқ равишда тананинг олд оёғи 5,2; 6,97 ва 10,6 *м/мин* тезлик билан ҳаракат қилади. Терини фиксациялаш конвейерининг тезлиги олд оёқларни фиксациялаш конвейерини тезлигидан кам. Ушбу конвейерлар тезлиги синхрон равишда ўзгаради. Тери қабул қилиш лентали транспортёри, қуввати 0,6 *кВт* – га тенг бўлган мустақил электродвигателдан ҳаракатга келтирилади.

Қурилма қуийдагича ишлайди. Орқа оёқларидан икки роликда осилган шохли йирик молнинг забеловка қилинган жуссаси автоматик стрелка ёрдамида бир осма йўлдан иккинчисига, қорин томони олдинга қараган ҳолда ўтказилади.

Тананинг олдинги оёқлар пайларига илгаклар ўрнатилади, уларнинг иккинчи учи олд оёқлар конвейери илмоқларига кийдирилади. Терининг забеловка қилинган чеккаларига занжирчалар боғланади, улар ҳалқа қилиб тортилади, ва занжирчалар ҳалқаси тери фиксация конвейерининг илгакларига иккала томондан симметрик осилади.

Иккала конвейер ҳаракати тезликларининг фарқи хисобига тери шилинади. Бунда тери шилишнинг керакли йўналиши сақланади.

Жараён охирида тери танадан буткул ажралади, фиксациядан чиқарилади ва лентали транспортёрга тушади, гўшт танаси эса кейинги операцияларга жўнатилади. 30-расмдан кўриниб турибдики тери барча жараёнлар бажарилиши даврида тана остида туради. Бу ишнинг тозалик (санитар) шароитини тъзминлайди.

Олд оёқларни фиксациялаш конвейери тезлигига боғлиқ ҳолда ёритилган қурилма унумдорлиги, мувофиқ равишда сменасига 560, 750 ва 1150 бошни ташкил этади.

Тери шириш жараёнини назорат қилиш ва керак бўлганда терини тўғрилаб туриш учун қурилма ёnlарида ишчилар учун майдончалар 5 мавжуд.

Санкт-Петербург гўшт комбинатида шохли йирик мол терисини шилиш учун конструкцияси бошқачароқ механик қурилмаси ишлатилади. Фарқи, жусса оддий осма конвейерда бир рельсли осма йўлда келтирилади. Тери шилиш жойида ҳайвон оёгини фиксацияловчи конвейер, ёнида эса тери шилиш учун тортиш занжирли маҳсус профилли оғма конвейер ўрнатилади. Бу қурилма бошқа гўшт комбинатларида ҳам ўз татбиқини топган.

Шохли кичик мол терисини шилиш учун механик қурилмалар

Шохли кичик мол терисини механик усулда шилиш ҳам тери ости қатламини узиш усули билан амалга оширилади. Тери шилиш йўналишини, унинг алоҳида жойларида ўзгартириш (терини танадан ажратиш бурчагини ўзгартириш) шарт эмас. Шунинг учун ушбу қурилмаларнинг конструкцияси анча оддий.

Иш бажаришига кўра, қурилмалар даврий ишловчи (тананинг стационар ҳолатда ўрнатилиши) ва узлуксиз ишловчига ажралади (тананинг конвейер бўйлаб узлуксиз ҳаракат қилиши).


Даврий тери шилиш усусли унумдорлиги соатига 250 бош молни ташкил этувчи кичик ва ўрта гўшт комбинатларида ишлатилади, узлуксизи эса йирик гўшт комбинатларида унумдорлик 800-1000 бош молни ташкил этувчи комбинатларда ишлатилади.

Гўшт комбинатларида кўплаб тери шилиш қурилмалари ишлаб чиқилган ва ишлатилган. Уларнинг умумий элементи илгакли тортиш занжири, лекин тана нисбатан

турли бурчак остида (горизонтал, вертикаль, бурчак остида). Амалиёт шуни күрсатдик, терини шилишнинг энг рационал йўналиши орқа оёқдан бўйин томонга 7-8 м/мин тезликда амалга оширилади.

Бу қурилмада олд оёқларни фиксациялаш шарт эмас.

ФСБ қурилмаси. Гўшт комбинатларида кенг қўлланган бу қурилма универсал, чунки терини ҳам дум қисмидан бўйнигача, ҳам бўйиндан орқа оёққача шилиш имконияти мавжуд. У терини тананинг турғун ҳолатида ёки унинг конвейерда узлуксиз ҳаракат қилиб турган вақтида шилиш қобилиятига эга.



Шохли кичик мол терисини шилиши учун ФСБ механик қурилма:

1- барабан; 2 - электродвигатель; 3 - редуктор; 4 - барабан бармоғи.

Қурилма горизонтал ўрнатилган диаметри 1000 мм ва узунлиги 850 мм - га тенг бўлган барабан1, АО 42-6 русумли қуввати 1,7 кВт-га тенг электродвигатель 2, РЧП-120 русумдаги редуктордан 3 иборат. Икки роликда осилиб турган тана орқа тери томони билан барабанга берилади. Тери занжир сиртмоқ билан ушлаб олинади. Сиртмоқнинг иккинчи томони бармоқ 4 -га илинади. Барабан пастга (пол томонга) айланыш вақтида бармоқ занжирчани тортиди, тана барабанга ёпишади ва тери орқа пастки томонидан бўйин томонга тортилади. Бунда олд оёқлар ёки бўйинни фиксациялаш шарт эмас. Барабан пастдан юқорига айланганда тери бўйиндан орқа оёқ томонга қараб шилинади. Бу ҳолда тананинг олд оёқлари фиксацияланishi керак. Тана ҳаракатсиз ҳолатда бўлиши мумкин ёки конвейер билан 3,75 м/мин тезликда ҳаракат қилиши мумкин. Конвейердаги таналар орасидаги масофа 900 мм - ташкил этади.

Қурилманинг тана ҳаракатсиз осилиб тургандаги унумдорлиги соатига 125 бош, конвейерлар ҳаракатланаётганда эса соатига 360 бошни ташкил этади.

Барабаннинг айланыш частотаси $4,83 \text{ мин}^{-1}$, тери шилиш вақтидаги максимал кучланиши 140 кг. Қурилма жуда ихчам. Унинг узунлиги 1080 мм, эни 1200 мм ва баландлиги 2200 мм.


Шохли кичик молни қайта ишлайдиган йирик корхоналарда узлуксиз ишлайдиган конвейерли қурилмалар ишлатилиади.

ФСН русумли узлуксиз ишловчи қурилма. Қурилманинг унумдорлиги соатига 375 бош шохли кичик молни ташкил этади. Асосий шохли кичик мол танасини ҳаракатлантирувчи осма конвейердан 1 ташкил топган бўлиб, узунаси бўйлаб хайвон олд оёқларини фиксациялаш конвейери 2 мавжуд, қуввати 1,7 кВт-га тенг электродвигателдан 3 редуктор ва тортиш юлдузчаси 4 орқали ҳаракатга келтирилади. Занжирни таранглаш юлдузча 5 ёрдамида амалга оширилади.

Асосий юк ташувчи конвейернинг иккинчи томонидан терини шилиш учун конвейер 6 ўрнатилган. Унинг охирги қисми букилган ва қия қилиб ўрнатилган. Бу терини 0 – 8° бурчак остида шилишни таъминлайди. Тери шилиш конвейери ҳаракатга қуввати 4,5 кВт – га тенг электродвигатель 7 орқали келтирилади. Юк ташувчи конвейер ва олд оёқлар

конвейернинг ҳаракатланиш тезлиги 5 м/мин, тери шилиш қия конвейерининг тезлиги 10 м/мин.

Терини механик равишда шилиш учун тана забеловкаси амалга оширилади (тери юзасининг 25% -гача очилади), тери транспортёрга қўйилади, олд оёқларидан фиксацияланади, терига занжирчадан сиртмоқ кийдирилади, занжирча ҳалқаси тери шилиш конвейерининг илгакига ташланади ва бўйиндан орқа оёқ томони йўналишида тери шилиш жараёни амалга оширилади. Тери шилиш жараёни назорат қиласидаги ишчи маҳсус майдонча 5 мавжуд. Конвейерларни ишлатиш пультдан 9 бошқарилади. Тери шилиш жараёни тугагандан сўнг, олд оёқларни фиксациялаш конвейерининг охирида, оёқларни кесиш учун дискли аппа 10 ўрнатилган.



Шохли кичик мол танасидан механик усулда тери шилиши ФСН русумли узлуксиз қурилмаси:

1 - горизонтал конвейер; 2 – олд оёқлар конвейери; 3 - электродви-гатель; 4 - этакчи юлдузча; 5 – таранглаш юлдузчаси; 6 – тери шилиш конвейери; 7 - электродвигатель; 8 – ишчилар учун майдонча; 9 – бошқа-рув пульти; 10 – дискли аппа.

Терини орқа оёқдан бўйин томон шилган вақтда олд оёқларни фиксациялаш талаб этилмайди, шунинг учун қурилма фақат икки – ташувчи ва терини шилиб олувчи конвейерларидан иборат бўлиши мумкин. Қурилма унумдорлиги сменада 3000 бош.

Чўчқа танасидан механик усулда тери шилиш механизми

Чўчқа танасидан тери тўлиқ ёки қисман (крупонаш усулда) шилинади. Бунинг учун кичик ва ўрта қувватдаги гўшт комбинатларида электр тельферлар ёки лебёдкалар қўлланилади. Улар осма йўллар устида ўрнатилади.

Тери шилиш вертикал йўналишида чўчқа бўйнидан орқа қисмига қараб амалга оширилади, тана бўйнидан фиксацияланади ва бироз тортилади. Тери шилиш кучи 500-600 кг-ни ташкил этади, шилиш тезлиги 10-12 м/мин-дан ошмаслиги тавсия этилади, семиририлган чўчқа учун 6 м/мин.

Тери шилинишидан олдин тана яхшилаб ювилади, чунки тери узилса тана кирланиши мумкин. Тельферли қурилманинг унумдорлиги соатига 90-100 танани ташкил этади. Йирик гўшт комбинатларида чўчқа терисини шилиш учун шохли йирик ва кичик мол терисини шилиш қурилмаларига ўхшаш конвейерли қурилмалардан фойдаланилади. Масалан, Киев гўшт комбинатида узлуксиз ишловчи чўчқа терисини шилиш қурилмаси ишлаб чиқилган ва жорий этилган. У асосий юк ташиш конвейери, фиксатор ва қия элеватордан иборат. Забеловкаланган тана тери шилиш жойига берилади, арава билан уланган илгак ёрдамида

боши фиксацияланади. Бунинг учун чўчқа боши фиксатор йўналтирувчисига киритилади, тери бўйин қисмидан занжир ёрдамида ушланади, занжир ҳалқаси пазли монорельсга жойлаштирилади. Тери шилиш элеватори вертикал текисликда полга нисбатан 70° бурчак остида асосий ҳаракатланувчи транспортёрга параллел ўрнатилади. Элеваторнинг илгаклар тақилган занжири терини тортади ва юқорига ҳаракатланиб терини тўла (ёки қрупон билан) шилиб олади. Бунда тана тўхтамайди, транспортёрда ҳаракатланишни давом этади. Курилма унумдорлиги соатига 250-300 бош, тери шилиш тезлиги 10 м/мин, электродвигатель қуввати 2,8 кВт.

Шундай қурилма Москва гўшт комбинатида қўлланилади. Бу ерда хам асосий ҳаракатланувчи органдан ташқари таналарни фиксациялаш учун хам чўчқа бошини илдириш учун илгакли конвейер, терини сидириш учун занжирли оғма элеватор мавжуд.

Курилма унумдорлиги сменада 3000 бошни ташкил этади.

Терини механик усулда шилиш қурилмаси технологик ҳисоби

Терини шилиш қурилмаларининг унумдорлиги қўйидаги ифодалар ёрдамида ҳисобланади:

а) даврий ишловчи қурилмалар учун:

$$Q = \frac{60}{T} \text{ тери соатига,}$$

бунда T – битта тери шилишнинг тўлиқ цикли давомийлиги, мин (терини ковейерга бериш вақти, тана ва терини фиксациялаш вақтлари, терини танадан сидириб олиш вақти ҳисобга олинган);

б) узлуксиз ишловчи қурилмалар учун

$$Q = \frac{v}{a} \text{ тери соатига,}$$

бунда v – тананинг конвейер бўйлаб ҳаракатланиш тезлиги, м/мин, a – таналар оралиғи масофаси, м.

Терини механик шилиш қурилмаси электродвигателининг қуввати қўйидаги ифода орқали ҳисобланади

$$N = \frac{Pv}{60 \cdot 1000 \eta}, \text{ кВт}$$

бунда P – терини танадан ажратиш учун максимал куч. Шохли йирик мол териси шилиниши учун 9800 Н деб қабул қилиш мумкин, шохли кичик мол терисини шилиш учун - 2000 Н ва чўчқа учун - 4900 Н; v – терининг шилиниш тезлиги, м/мин; η – қурилманинг электродвигателдан етакловчи юлдузчага келгунча ва механизмнинг ўзида йўқотган қувватини ҳисобга олувчи умумий Ф.И.К.-и ($\eta = 0,7-0,75$ қабул қилинади).

Назорат саволлари:

1. Чорва мол терисини шилишида ишлатиладиган қайси қурилмаларни биласиз?
2. Мол терисини шилишида ФУА қурилмасини вазифаси, тузилиши ва ишилаш принципини тушунтиринг.
3. Мол терисини шилишида ВНИИМП-3 қурилмасини вазифаси, тузилиши ва ишилаш принципини тушунтиринг.
4. Терини шилиши қурилмасининг унумдорлигини аниқлаши ифодасини келтиринг.
5. Терини шилиши қурилмаси электродвигателининг қувватини аниқлаши ифодаларини келтиринг

6-МАВЗУ: БАРЧА ТУР ПАРРАНДА ТАНАСИДАН ПАТИНИ ЮЛИШ УНИВЕРСАЛ АВТОМАТИ

Режа:

1. ВНИИПП конструкцияси барча тур парранда танасидан патини юлиш универсал автомати

2. Товук гүйшинин қайта ишилаш

3. Парранданинг кимёвий таркиби

Таянч сұзлар: Минерал моддалар, товук, чўжса ва ўрдакчалар, субмахсулотлар

Универсал автомат ВНИИПП да ишлаб чиқилган. Унинг корпуси цилиндр шаклига эга бўлиб, зангламас пўлатдан тайёрланади. Корпуснинг олд томонида пати тозаланган парранда танасини тушуриш учун эшик 2 мавжуд.

Цилиндр пайвандлаб тайёрланган станинага 3 таянади. Машина қуввати 2,8 кВт, айланиш тезлиги 1420 айл/мин -ли электродвигателдан 4 ҳаракатга келтирилади. Ундан ҳаракат тасмали 9 ва икки конуссимон тишли узатгичлар (расмда кўрсатилмаган) орқали вертикал ўрнатилган резина бармоқли горизонтал дискка 5 берилади.


Бу дискнинг диаметри 900 мм, товук, чўжса ва ўрдакчаларга ишлов беришдаги айланиш тезлиги 170 айл/мин, курка, ўрдак ва ғозга ишлов бериш вақтида 220 айл/мин. Жами дискда 145 бармоқ концентрик айланга бўйлаб ўрнатилган.

Машинанинг юқори қисми олинадиган қопқоқ 6 билан беркитилган. Унда парранда таналарини юклаш учун тешик мавжуд. Парранда таналари туркуми конвейер йўлида ўрнатилган йигувчи-ағдарувчи ёрдамида автоматик равишда юкланди ва машинага парранда таналарини ташлаш бажарилади.

Машинага бир вақтда 12 товук ва чўжса, 10 ўрдак, 3 курка ёки 4 ғоз юкланиши мумкин.

Машинанинг ички деворида 174 кўндаланг кесими айланга конусли ҳалқасимон ариқчали резина бармоқ ўрнатилган. Резина бармоқлар ҳосил қилинган цилиндр бўйлаб шахмат тартибда ўрнатилган.

Парранда таналарини патдан тозалаш, ишчи диск 5 айланганда бармоқлар ва таналар орасида вужудга келадиган ишқаланиш кучи хисобига амалга ошади.



ВНИИПП конструкцияси барча тур парранда танасидан патини юлиш универсал автомати:

1- машина корпуси; 2 – тушириш эшиги; 3 - станина; 4 - электро-двигатель; 5 – бармоқли диск; 6 – корпус қопқоғи; 7 – пат йифиш воронка-си; 8 – таранглаш станцияси;

9 – ременли узатгич; 10 – эшик тилини тортиш учун электромагнит; 11 – эшикни ёпиш учун электромагнит.

Тозалаш вақтида юқоридан, айлана шаклидаги қувиш йўлидан узлуксиз равиша иссиқ сув бериб турилади. Бу ювиг туширилган патни пат йифиш воронкасига 7 диск ва корпус орасидаги ҳалқасимон тешикдан туширилади.

Товук, жўжа ва курка туркумини тозалаш давомийлиги 30 сек, ўрдак ва ўрдакчалар учун 60 сек, ғозлар учун 80 сек.

Эшикчанинг 2 очилиши автоматик тарзда қулф тилини электромагнит 10 ёрдамида тортиши натижасида амалга ошади, ёпиш эса электромагнит 11 ёрдамида амалга ошади.


Машинани юклаш ва юкини тушириш вақтида ишчи диск тўхтамайди, шунинг билан машинани узлуксиз ишлашини таъминлайди.

Машинанинг унумдорлиги: товук ва чўжга патини тозалаш бўйича соатига 1200, куркани тозалаш бўйича 300, ўрдак ва ўрдак болалари патини тозалаш бўйича 520, ғозларни тозалаш бўйича 170 донани ташкил этади.

КВМ-4,6 вакуум-горизонтал қозони (котел)

Бу қозон гўшт ва парранда гўштини қайта ишлайдиган корхоналарни техник фабрикатлар ва ёғ цехларида ўрнатилган, универсал ва кенг тарқалган аппарат хисобланади.

КВМ-4,6 қозони замонавий конструкцияли, аввал ишлаб чиқарилган қозонларга солиштирганда эса мукамаллаштирилган бўлиб, гўшт корхоналарини лойиҳалаш институти томонидан ишлаб чиқилган. КВМ-4,6 қозони ҳайвон ёғларини эритиш, гўшт-сүяк хомашёларини ва ливер-паштет ишлаб чиқаришда жигарни пишириш, озиқ-овқат маҳсулоти бўлмаган чиқитларни ишлаб чиқаришда пишириш, сетрилизация ва сувсизланитириш ҳамда улардан техник ёғ, қуруқ ем олишда, озиқ-овқат концентратлари ишлаб чиқариш учун мўлжалланган.



КВМ-4,6 вакуум-горизонтал қозони (котел):

1- қозон корпуси; 2- корпус қобиги; 3-аралаштиргич (мешалка); 4-аралаштиргич парраги; 5-ю클аш бўйни (горловина); 6-бўйин қопқоғи; 7-босимли бугель; 8-таянч оёқлар; 9- рама; 10-патрубок; 11- таянч подшипниклар; 12-электродвигатель; 13-тасмали узатма; 14-редуктор; 15-муфта.

Қозоннинг геометрик сигими $4,6 \text{ m}^3$, иситиш юзаси $17,2 \text{ m}^2$. Қозон хомашёга ишлов беришда иссиқлик усуллари, уларни атмосфера босими, вакуум ёки юқори атмосфера босими остида амалга оширишда комбинация қилиш имкониятини беради. Олдинги моделларига қараганда КВМ-4,6 қозони аралаштиригични айланишлар сонини минутига 50 марта

оширилиши, хомашёни қайта ишлаш циклини 30-35%-га камайтиради; юклаш бўйни, раманинг таянч подшипниклари, аралаштиргич парраклари конструкцияси яхшиланган. Бу қозонлардаги ёғ сув қўшмасдан қуруқ усул билан эритилади. Маҳсулотни сифатини яхшилаш ва эритишни тезлаштириш учун хомашёни саралаш, ювиш ва майдалаш тавсия этилади.

Қозон корпуси 1 қалинлиги 18 мм бўлган листли пўлатдан чокланган, ташқаридан 12 мм ли пўлат листли қобиқ 2 ўрнатилган. Буғни киритиш ва конденсатни чиқариш учун қобиқда щтуцер, яна ўлчов-назорат асбоблари ўрнатиш учун щтуцер мавжуд.

Мустаҳкамланган рамада 9 қозон учун оёқ 8 ва узатма механизми ўрнатилган. Қозон корпусининг юқори қисмида, унинг ўртасида қопқоқ 6 диаметри 410 мм бўлган юклаш бўйни 5 ва босимли бугель 7 чокланган. Олдинги қисмда эса тўғри бурчакли патрубка 10 кесилган. Юклаш бўйининг 5 баландлиги шундай қилинганки, у кейинги қаватни ёпиш орқали чиқиши керак.

Қозоннинг ичида бир-бирига 120° бурчак остида, винтли чизиги бўйича жойлашган парраги 4 бўлган аралаштиргич 3 мавжуд. Парракнинг охирида қозон деворидан 4-5 мм масофада маҳсус шаклдаги қисқичлар ўрнатилган. Аралаштиригичнинг соат стрелькаси бўйича айланишида хомашёнинг жадал араласиши, тескари томонга айланишида эса скосни оғиши туфайли қозондаги паррак охиридан хомашёни чиқариш содир бўлади.

Олти қиррали шаклга эга аралаштиргич вали парракларни болътларда маҳкамлаш учун қулай бўлиб, қозондан вални емирилмасдан тез алмаштириш имконини беради. Зичлаштириладиган сальникили иккита таянч подшипника 11 вал айланади.

Аралаштиригични вал ҳаракати 23,34 узатиш сонига эга цилиндрик икки пононали редуктор 14 ва айланиш сони минутига 1470 га teng бўлган тасмали узатма 13 орқали қуввати 40 квт-ли электродвигателдан 12 амалга ошади.

Редуктор, вал билан муфта 15 ёрдамида бириктирилган.

Қозонда вакуум алоҳида ўрнатилган ВВН-3 (электродвигатель қуввати 7 квт) насос ва барометрик конденсатор ёрдамида ҳосил қилинади. Вакуум тизими қувурлар билан қозонга уланган.

Қозонда ёғни эритиш одатда 3 фазада олиб борилади:

700 мм.рт.ст. гач вакуум остида хомашёни дастлабки сувсизлантириш;

Қозонда хомашёдан намликни буғлатиш натижасида ҳосил қилинадиган босим остида пишириш;

650 мм.рт.ст. вакуум остида қуритиш ёки охирги сувсизлантириш.

Агар хомашёдаги намлик 25-30% дан ошмаса, иссиқлик билан ишлов беришни икки фазада, дастлабки сувсизлантиришсиз, олиб бориш мумкин.

Ёғни эритиш жараёнининг тугатгандан кейин қозонда қолганлари щтуцер орқали қуйилади, сўнгра люк очилади ва жизза чиқарилади.

Ёғни эритиш жараёнининг давомийлиги одатда чуқур вакуум остида 3-4 соатни ташкил этади. Чўчқа ва мол гўшти ёғларини эритишда 1 кг ёғ хомашёсига мос равища ўртacha 0,3 ва 0,65 кг буг сарф қилинади.

Вакуум-горизонтал қозоннинг иссиқлик ҳисоби қуйидаги ифодалар асосида аниқланади:

1. Қозоннинг деворини, бўйини, тагини (днища) ва бошқа металли қисмларини иситишдадаги иссиқлик сарфи -Q:

$$Q_1 = cG(t_2 - t_1) \text{ кдж},$$

Бу ерда c – қозон металл қисмининг иссиқлик сифими, $c = 0,48 \text{ кдж/кг}$;

G - қозон металл қисмининг массаси, кг ;

t_2 – қозон деворининг охирги ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$;

t_1 — қозон девори ва бошқа қисмининг бошланғич ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$.

Қозон изоляциясини иситиш учун иссиқлик сарфи ҳисоби шу тартибда амалга оширилади.

2. Хомашёни ва ёғни эриш ҳароратигача кетган иссиқлик сарфи- Q_2 . Қозонга G оғирликда маҳсулот солинганда, жарён тугаганда ёпиқ қозонда жizzалар G_1 ва ёф G_2 олинади ва маҳсулотдан буғлатилган намлиқ G_3 ёки

$$G = G_1 + G_2 + G_3 \text{ кг.}$$

Шунда

$$Q_2 = c_1 G_1 (t_k - t_0) + G_2 [c_2' (t_n - t_0) + r_{\text{ж}} + c_2'' (t_k - t_n)] \text{ кдж} - \text{га тенг бўлади.}$$

бунда c_1 – жizzани иссиқлик сифими (одатда 20—22 кДж/кг); t_k - шкварлар ва ёғнинг охирги ҳарорати, °C; t_0 - шкварлар ва ёғнинг бошланғич ҳарорати, °C; c_2' - эришгача бўлган ёғнинг иссиқлик сифими (1,7 кДж/кг); c_2'' - эришдан кейинги ёғнинг иссиқлик сифими (2,1 кДж/кг); $r_{\text{ж}}$ - ёғнинг эришдаги яширин иссиқлиги (165 кДж/кг); t_n - ёғнинг эриш ҳарорати, °C.

3. Маҳсулотдан намликни буғлатиш учун сарфланган иссиқликни сарфи Q_3 :

$$Q_3 = G_3 (t_{\text{ср}} - t_0 + \tau_{\text{в}}) \text{ кДж,}$$

Бу ерда G_3 - буғлатилган сув массаси, кг; $t_{\text{ср}}$ - буғлатилган сувнинг ўртacha ҳарорати, °C; t_0 - маҳсулотдаги сувнинг бошланғич ҳарорати, °C; $\tau_{\text{в}}$ - $t_{\text{ср}}$ да сувнинг буғланишдаги яширин иссиқлиги.

Атроф-мухитга	йўқотиладиган	иссиқлик	сарфи
$Q_4 = kF\tau(t_n - t_{\text{в}})$			Q_4 .

Бу ерда k - иссиқликни узатишнинг умумий коэффициенти, $\text{кДж}/(m^2 \cdot \text{соат} \cdot \text{град})$; F - иссиқлик узатиш юзаси, m^2 ; τ - иссиқлик узатишнинг давомийлиги, соат; t_n - қозон қобиғидаги буғнинг ҳарорати, °C; $t_{\text{в}}$ - цех атрофидаги ҳавонинг ҳарорати, °C.

5. Иссиқлик сарфининг умумий йиғиндиси

$$\sum Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 \text{ кДж.}$$

Товук гўштини қайта ишлаш. Товук гўштини кимёвий таркиби, хоссалари.

Озик - овкат маҳсулотларига булган талабни кондиришда маҳсулотни йигиши, жунатиш, сақлаш ва қайта ишлаш жараёнларида йукотишни камайтириш зарур. Бу резерв хисобига истеъмол ресурсларини 20% гача ошириш мумкин. Юкорида масала буйича гуштни қайта ишлаш корхоналари олдига катта талаблар куйилган булиб, уларни ечиш учун ишда бурилиш ясаш, ресурсларни мобилизация килиш ва барча имкониятларни ишга солиш зарур. Демак паррандани қайта ишлаш корхоналари хамма маҳсулотни қайта ишлабгина колмай балки иккиласми хом - ашёни хам тула қайта ишлаш зарур, яъни комплекс қайта ишлашини ташкил этиш керак. Қайта ишлашда хосил булган чикиндиларни асосанем ишлаб чикиришда кулланилиб, уй шароитида эса асосан ташлаб юборилади. Лекин уларни хам озукавий киммати юкори булиб, уларни турли маҳсулотлар ишлаб чикиришда куллаш мумкин. Бугунги кунда парранда маҳсулотларидан 20 дан ортик консервалар учун нормативы - техник хужжат булсада, асосан 3-4 хили ишлаб чикирилади холос. Бугунги кунда товукни тушини майдалаб турли ярим фабрикатлар тайёрлаб сотиш максадга муовикилиги исботланди: окорочка, грудинка, ляшка ва бошкалар. Колган суюк куп булган кисмидан юкори сифатли маҳсулотлар ишлаб чикириш режалаш тирилмоқда ва бу уз афзаллигини курсатди. Товук гуштини қайта ишлаб барча турдаги гушт маҳсулотлари ишлаб чикирилади: ярим фабрикатлар, клунария маҳсулотлари, колбаса ва сосика, иккинчи музлатилган тайёр овкатлар, пельменлар, консервалар, болвалар учун ва диетик маҳсулотлар. Товук маҳсулотларига битта товук гуштидан ёки маҳсулотнинг асосий кисми товук гуштидан иборат булганларига айтилади. Паррандаларидан маҳсулотлар ишлаб чикиришда товук, урдак, гоз, индюк, беданалардан фойдаланилади. Паррандани ёшига караб ёш ва катта парранда гуштларига бўлади. Ёш парранданинг тирноклари ва ет кисмлари катиб кетмаган, суюклари катмаган бўлади. Катта ёшдаги паррандани эса суюклари ва тумшуклари катиб кетган бўлади.

Турли жинсдаги паррандалар хам фарк килиб, эркагининг боши, тожи катта, патлари узун ва кайрилган булиб, улар терига хам чукур урнашган бўлади. Товукдан турли махсулотлар ишлаб чикариш учун улар тозаланган ва ярим тозаланган холида келиб тушади. Ярим тозаланганларида тегирмон, жигилдон, тухумдонлари олиб ташланади. Тозаланган товукда барча ички органлари, боши, буйни, оёгини пастки кисми олиб ташланган бўлади. Ички оёги, упка ва жигари колади. Товук гуштлари келиб тушгандаги температурасига караб совуган (тана харорати 25°C дан паст), совутилган (температураси 0 дан 4°C гача), музлатилганларига (температураси - 8°C) булинади. Парранда гуштини семизлигига караб 2 категорияга бўлади: 1 ва 2 категория. Паррандани семизлигини мускул тукимасини тузилиши ва ёг тупланганлигига караб аникланади. Ишлов беришини эса пат кисмини олиниши, тери холати ва куриниши, сувак системасини холатига караб аниклайди. Семизлиги жихатидан бринчи категорияга, лекин ишлов сифати буйича II категорияга тугри келса уни II - категорияга тегишли деб хисобланади. Морфологик таркиби: паррандани турли кисмларини озукавий киймати турлича энг яхши кисми кукраги ва бели. Бу кисмларда гушт куп булиб, гуштни 60% атрофида шу кисмларда бўлади. Морфологик таркибини парранда гуштини кайта ишлашни танлашда зарур: кукрак ва бел кисмидан ярим фабрикатлар, кобасалар, бошка кисмларини механик ажратишга юбориб, ундан эса колбаса, консерва, сосискалар ишлаб чикарилади.

Кимёвий таркиби:

Парранда гуштини кимёвий таркиби унинг тури, ёши, семизлигига boglik. Паррандани мушак тукималарида ёг кам булиб, тери оралигига бўлади. Сувда сузуви паррандада эса ёг микдори куп.

Парранданинг кимёвий таркиби қўйдагича.

Парранда тури	категорияси	Истеъмол қиласидаган қисмидаги микдори,%.			
		оқсил	ёг	сув	кул
бройлер	I	17,6	12,3	69	0,8
	II	19,7	5,2	73,7	0,9
гоз	I	15,2	39,0	45,0	0,8
	II	17,0	27,7	54,4	0,9
гозча	I	16,6	28,8	53,4	0,8
	II	19,1	14,6	65,1	1,0
индюк	I	19,5	22,0	57,3	0,9
	II	21,6	12,0	64,5	1,1
индюшка	I	18,5	4,7	68,00	0,9
	II	21,7	5,0	71,2	1,0
товук	I	18,2	18,4	61,9	0,8
	II	20,8	8,8	68,9	0,8
бедана	I	18,0	18,6	62,0	1,0
	II	15,8	38,0	45,6	0,6
урдак	I	17,2	24,2	56,7	0,9
	II	16,0	27,2	56,0	0,7
урдакча	11	18,0	17,0	63,0	1,0

Хайвон гуштларидан паррандани фарки уларда пурин микдори кам. Ёг микдори камлиги ва экстрактим моддалар қаамлиги парранда гуштини дистикилигини кусатади.

Витаминалар микдори: парранда гушти “B” витаминаларманбай хисобланади: B_1 - тиамин, B_3 -пантотен кислотаси, B_6 -рибофловин, B_6 -придаксин, B_{12} -цианкобаламин, фалиевая кислота, ниацин. Тиамин 100гр да 0,11 мг. Рибофловин 0,2 мг 100 гр да. Унда пантотен кислотаси, придаксин, циакобаламин бар. Аскорбин кислотаси микдори жуда кам. D_3 витамини хавекальциферол микдори хам етарли. Ниацин микдори жигарга кўп.

Минерал моддалар: Минерал моддалар организмни структура тузилишини асосини ташкил этади. Улар нафас олиш, ферментатив ва каталитик парчаланиш, синтез уйгониш, тормизлаш ва мушак кислоталарида иштирок этади.

Парранда гуштида 100 гр да 234 мг Р бор. Рс эса 2,33-2,97 мг 100 гр да. Мис микдори 0,066 Ca, Рух, Mg, K, Zn, Cu, каби элементлар бор.

Товук гушти оксиилларни биологик киймати: хайвон оксиилларини юкори озукавий киймати ошкозондаги ферментлар билан яхши хазм булиши, алмаштириб булмайдиган аминокислоталар ва уларни инсон организми учун оптимал нисбийлигидадир. Күплаб хайвон оксииллари алмаштириб булмайдиган аминокислоталарга бой.

Парранда гуштида 15-25% оксил, суб махсулотлардан 15-20%. 40 % аминокислоталар алмаштириб булмайдиган. 40% алмаштириб булмайдиган аминокислотаси бор оксил тула кийматли хисобланади. Тухум оксилидан гүшт оксилида факат метионин камлиги билан ажралиб туради, бирлаштирувчи мушак тукималарини оксили коллген 17% аминокислотаси бор. Унда триптофан кам ва яхши хазм булмайди.

Ёгни озукавий киймати: Хайвон ёгларини биологик киймати улардаги ёгда эрувчан витаминлар, алмаштириб булмайдиган ёг кислоталари булиши билан: арахидан валинолен кислоталари борлиги 80% парранда ёгини олеин, ленолевая ва пальмитин кислоталари ташкил этади. Туйинмаган ёг кислоталар микдори 70%.

Субмахсулотлар: субмахсулотларни пай тукималари технологик хоссалари паст хисобланади. Субмахсулотларни гушт махсулотлари ишлаб чикаришда куллаш, юкори таъм хоссаси ва озукавий кимматидир. Уларни специфик таъми ва иссиқлик ишловидан кейинги хоссалари, яъни жигарни сюкалувчан консистенцияси паштет ва ливер колбасалар ишлаб чикиш учун кулланилади. Субмахсулотлар совутилган (0°C дан 4°C гача) музлатилган (-8°C гача).

Дола келиб тушади. Суб махсулотларни дастлабк ишлов бериб олади. Жигарни утидан, юракни ташки кон томирларида, ошкозонни ичак кисми скутикула пустлоги ва ичидаги нарсалардан тозалайди. Консервалар: паррандадан тайёрланган клнсервалар ассортименти куп булмай, турличадир.

Натурал товук гуштидан, натурал субмахсулотдан, томадди консерваси, паштетлар, иккинчи овкат, фаршли консервалар ва балалар учун консервалар ишлаб чикарилади. Натурал товук гуштидан ва субмахсулотлардан куйиладиган консервалар тайёрланади. Уз шарбатидаги товук, уз сокидаги урдак, индюк гушти уз сокида, суб махсулотлар уз сокида парранда махсулотлари пиёз билан уз сокида. Томади консерваларига желедаги товук гушти, товук рагуси желедаги иккинчи овкатга товук субмахсулоти грунч билан. Паштетларни паррандани кул ва механик ишловидаги гүштлардан тайёрлайди. Фаршли консерваларни факат механик ажратишда гуштдан ишлаб чикарилади.

Болалар учун консерваларни факат товук гуштидан тайёрланади.

Консервалар ишлаб чикаришнинг технологик схемалари:

Хом ашё ва идишларни тайёрлаш:

Консерва ишлаб чикаришда тозаланга ёки ярим тозаланган товук гуштларидан фойдаланилади. Товукни агар музлатилган булса музидан туширади, тозалайди, куйдиради, техник ишлов дефектини йукотади, ювади. Суб махсулотларни тозалайди ва ювади. Тухум ишлатилса, уни пустлогидан тозалайди, меланж ишлатилсаа 24°C дан ортик булмаган температурада эритади.

Сариёгни идишда бушатиб, сифатини назорат килади. Бунинг учун 7-10г сариёгни олиб металл идишга солиб киздирилади ва кайнаётган ёг хиди аникланади, сунгра уни таъми билинади. Хиди ва таъми янги булмаган сариёг консервалар ишлаб чиакришда кулланилади. Хайвон ёги эритилган холида ишлатилади савзи ва пиёзни ювиб тозалаб, майдалаб олинади. Агар куритилган савзи ёки пиёз ишлатилса уларни 1: 3 нисъатда 1 соат джавомида ивтилилади. Банкаларни 80°C ли сувда ювиб уткир бугда 10-15 минут стерилизация килинади агар банкалар ифлос булса, икки % ли ишкор эритмаси икки марта иссиқ сувда ювилади. Биринчи ювишда сув харорати $60-65^{\circ}\text{C}$ булса иккинчи ювишда $80-85^{\circ}\text{C}$ агар банкалар совук

хонадан ювишга узатилса уни температураси 20^0C га етганда узатилади. Копкокларни кайнок сувда ёки уткир бугда ишлов берилади.

Хом-ашёни кадоклаш — хом-ашёни кул билан ёки машина автоматларда кадокланади. Унинг оғирлигини бир сменада уч марта текширилади. Клисервалдарни стерилизация килишда уларнинг ички кисмида кора дод кукиш товланиш билан хосил бўлади. Бу олтингугурт, бор, гуштли темир, мис, рух билан таъсири натижасидир, бундай корайишни олдини олиш учун пергаменит когоз солинади.

Кадоклаш: — тулдирилган банкаларни беркитиш машиналарида герметик тикилмайди махсулот банкага жойлангандан сунг 30 мин атрофида беркитилиши керак. Беркитиш сифатини визуал ёки буш банкага 5-6 томчи олтингугурт эфири куйиб ёки банкаларни сув солинган тогорага агдариб текшириб курилади.

Стерилизация: — товук консерваларини стерилизация килишни бошка консервалардан фарки шуки, бундан потоген, токсин хосил килувчи микроорганизмлар ва спораси хамда махсулотни сақлаш давомида уни бузилишини юзага келтирувчи микролблар хам улиши керак. Нормал шароитда сақланадиган парранда консерваларини яхши сақланишини таъминлаш учун 10^{12} клеткалар улишини таъминлаш зарур. Хом-ашёни дастлаб микролблар билан зараланганилиги паст булса, улардаги микроорганизмлар шунчалик тез улади. Шунинг учун ишлаб чиқаришда юкори санитария - гигиена коидаларини бажарилишини таъмин этиш зарур. Парранда консерваларини 100^0C да стерилизация килинганда унинг хоссалари узгаради. Аромат, таъм, юмшоклиги билан оддий холда тайёрланган гуштлардан фарк килади. Гушт структураси толасимон булиб, колиб кайнаганда укаланиб кетади. Стерилизация вактида товук гуштини биологик киймати пасаяди. Оксилларни протеолитик ферментлар таъсирига чидамли булиб колиб кайнаганда киздиришини давомийлиги цистеинни парчаланишига олиб келиб, H_2S хосил бўлади. Стерилизация вактида махсулот pH курсаткичи пасаяди. H_2S чикиш интенсивлиги ва микдори гушни дастлабки ишловига boglik. Гушт канчалик куп сақланган булса, олтингугурт сакловчи аминокислоталар куп ажрайди ва стерилизация вактида H_2S куп хосил бўлади. Агар гушт тузланган булса, стерилизация вакти нитрий, полифосфатлар ва натрий хосил бўлади. Хунинг учун тузланган махсулотлар тунука банкалар копламасига актив юкори даражада таъсир этади. Бундан махсулотни ранги узгаради масалан: нитрийт натрий таъсири туфайли ок кукиш товланиш ранги хосил килади. Стерилизация даврида аминокислоталарни гидролитик парчаланиши юз беради. 30 мин 120^0C да миофбринлинини киздиришда 10-15% валин, изолеин, фемилааламин, летин, лизин, метионин, тереомин йуколади. Ута юкори температурада гуштни узгариши чукурлашиб кетади. Оргонолептик узгаришлар юз бериб гушт толалари майдаланади ва сок куп чикади. Желе гушт ранги тук жигарранг булиб кетади. Бундай консервалар аччик ва куйган тамга эга булиб колади.

Назорат саволлари:

1. Парранда таналарини патдан тозалаш қандай олиб борилади.
2. Патдан тозалашида ишқаланиши кучи нима ҳисобига амалга ошади
3. Қайси тур паррандаларни истеъмол қилиши мумкин ёки мумкин эмас.

7- МАВЗУ: ИЧАКЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШ ЖИХОЗЛАРИ

Режа:

- 1.Ичакка ишлов берииши машиналари
- 2.Ичакка ишлов берииши машиналарида ишлиашдаги техника хавфсизлиги
- 3.Ичакка ишлов берииши машиналарининг ҳисоби

Таянч сўзлар: пензеловкалаш, шлямовка, комплект, йўғон ва ингичка ичак, технологик кетма-кетлик: ивитиш, сув ёрдамида ичакни ағдариш, совутиш, навлаш, тўқиши ва боғлаш

Ичаклар қайта ишлашга йўғон ва ингичка ичак, қизил ўнгач, сийдик пуфаги, чўчқада эса ошқозондан ташкил топган комплектда келади. Ичак комплектлари стол устида қўлда қисмларга ажратилади.

Ичакларга кейинги босқичда механик ишлов бериш операцияси уларни ичидағи озуқа қолдиқларидан бўшатиш, ташки қисмини ёғсизлантириш (пензеловкалаш) ва ички шилимшиқ моддани йўқотишдан (шлямовка) иборат. Оралиқдаги ёрдамчи операциялар (ивитиш, сув ёрдамида ичакни ағдариш, совутиш, навлаш, тўқиши ва боғлаш) қўлда амалга оширилади.

Ичакка ишлов бериш машиналари, операциялар бўйича технологик кетма-кетликка риоя қилган ҳолда ўрнатилади. Технологик кетма-кетлик ишлов берилаётган ичак турига боғлиқ. Шохли йирик мол ичакларининг ичидағилари бўшатилгач, аввал ташки юзасига ишлов берилади, сўнгра эса ағдарилади. Чўчқа ва шохли кичик мол ичаклари ағдарилмайди, ҳар иккала томонига бирданига ишлов берилади.


Бунинг учун турли конструкцияли машиналар ишлатилади. Улар ўзаро транспорт қурилмалари, сифимлар ва столлар иштирокида бирлаштирилади. Натижада ҳозирги вақтда кенг тарқалган механизациялашган оқим линиялари ҳосил қилинади.


Кичик ва ўрта гўшт комбинатларида ичакка ишлов бериш учун алоҳида машиналар ёки машиналар гурухи ўрнатилади.

Барча турдаги ҳайвонларни ичак комплектини қисмларга бўлгач биринчи операция - улар ичидағисини бўшатиш ва сиқиши – сиқиши валъцларида амалга оширилади.

Ичакка ишлов бериш машиналари

ВО-150 типдаги сиқиши валеецлари. Валеецлар ичак ичидағиларни ва шилимшиқ қаватини ичак қобигидан валеецлар жуфтлиги ёрдамида сиқиши йўли билан чиқариш учун хизмат қиласиди.





ВО-150 типдаги сикиш валецлари:

1-станина устунлари, 2-ишли валлар; 3-харакатланувчи подшипниклар; 4-ўзгартириш винтлари; 5-электродвигатель; 6-редуктор; 7-занжирли узатгич; 8 - қобиқ-түсик; 9- сув бериш қувури.

Сикиш валецлари икки устунли чўян станинадан 1 иборат бўлиб, унга икки горизонтал қувурсимон резина билан қопланган вал 2 ўрнатилган. Юқоридаги вал резина ва бельтинг қатлами билан қопланган, остидаги эса ичакни яхши тутиш ва ичидағини сикиш учун чизикларга (қирраларга) эга.

Пастки вал турғун подшипникларда ўрнатилган, юқоридаги эса вертикал бўйича ўзгартириш винтлари 4 ёрдамида ҳаракатланувчи подшипникларда 3 сиқувчи пружина ўрнатилган. Ушбу конструкция валецлар оралигининг керакли оралиғи таъминланади. Валецлар қуввати 0,8 кВт -ли электродвигателдан 5 редуктор 6 ва қобиқ 8 билан беркитилган занжирли узатма 7 орқали ҳаракатга келтирилади.

Валецлар оралиғи масофасини мослаш ва етакчи юлдузчалар оралиғи масофасини ўзгартириши занжирнинг роликли таранглаш қурилмаси ёрдамида бажарилади. Ичакларни яхши юмшатиш учун қувур 9 орқали узлуксиз 35-40°C ҳароратда сув бериб турилади. Сув сарфи 200 л/с-ни ташкил қиласди. Валецлар диаметри 150 мм, узунлиги 750 мм. Станинанинг ўнг устунида (юритма ўрнатилган томоннинг қарама-қаршисида) ишлов берилиши керак бўлган ичакни валецлар оралиғига киргизиш учун кесма йўл мавжуд. Машина олди ва орқасида ишлов берилиши керак бўлган ичакни жойлаш учун иссиқ сув солинган металл ёки темир-бетон чанлар ўрнатилади.

Хозирги вақтда ичак, сикиш валецларига лентали транспортёр ёрдамида берилади. Валецдан чиққани эса маҳсус шнекли транспортёр ёрдамида қабул қилинади. Сикиш валецларининг айланиш тезлигини бошқариш учун тезлик вариатори ўрнатилади.


Сикиш валларидан ичакларни ўтказиш тезлиги 0,3-0,4 м/сек - дан ошмаслиги керак. Ушбу тезликдан ошган ҳолда ичак қобиғининг деворлари ёрилиши мумкин. Машинага бир вақтда тўрт-беш қатор ичак солиниши мумкин.

Ичакка кейинги ишловлар, бериладиган машиналарнинг ишчи органи: силлиқ, тирноқли (рифлли), пластинали, ёки чўткали валецлар жуфтлиги бўлиши мумкин.

Пензиловкалаш-шлямовкалаш машиналари. Машинада шохли йирик мол ичагига ишлов бериб, ёғнинг юпқа қатлами ва шиллиқ қисмини кетказиш учун фойдаланилади.

Машина оёқларга 4 ўрнатилган чўян станинадан 1 иборат. Машинанинг асосий ишчи органи валга 3 горизонтал ўрнатилган икки жуфт чўткалардир 2. Ичакларни ёғдан тозалаш учун шоли сомонидан тайёрланган чўткалар ишлатилади, шилимшиқ қисмдан тозалаш учун эса – чўчқанинг умуртқа усти пўстаги қилидан (сочдан) тайёрланган қаттиқ чўтка ишлатилади. Ўнг вал турғун подшипникларда 4 ўрнатилган, чап вал - винтлар 6 ёрдамида силжитиладиган подшипникларда 5 ўрнатилган. Чап вал маҳовик 7 ёрдамида ростланади.

Шундай конструкция ичакка яхши ишлов бериш учун чўткалар оралиғига керакли масофани қўйиш имкониятини беради. Ўнг валга перпендикуляр вални 9 ҳаракатга келтирувчи червякли редуктор 8 ўрнатилган. Иккинчи редуктор 10 орқали тозаланган ичакни ўрагичи 12 ўрнатилган вал 11 ҳаракатга келтирилади. Ўрагич шарнирли ўрнатилган ва ичак йиғимини барабандан чиқарип олганда йиғиладиган планкалардан иборат.



Шохли йирик мол ичакларини пензеловкалаш-шлямовкалаш машинаси


Чүткали ишчи валлар 4,5 кВт қувватли электродвигателдан 13, тасмали узатгич 14 орқали харакатга келтирилади. Ишчи чүткаларнинг айланиш тезлиги 1450 айл/мин, ичак ўрагич барабани тезлиги эса 3,5 айл/мин. Чүткалар ичак айланишига муқобил равища айланади.

Чүткалар кобиқ 15 билан беркитилган, унинг уст қисмida ичак ўтиши учун тор тирқиши мавжуд. Ичакка ишлов бериш вақтида чүткаларга тешиклари бор (перфорацияланган) қувур орқали узлусиз равища 35-40оС ҳароратли сув бериб турилади.

Ичак пастки қисмдан, узлусиз айланиб турувчи чүткалар оралигидан ўтказилади. Бунинг учун ичак учидан ушлаб, чүткаларнинг барабан айланишига қарама-қарши чеккасидан ўтказилади, чүткалар устидан йўналтириш роликларига жойлаштирилади. Бир уни барабанга маҳкамланади. Барабан айланиб, ичакни чүткалар орасидан тортади. Ичакка яхши ишлов бериш учун у машинадан 2 ёки 3 маротаба ўтказилади.

Машинанинг унумдорлиги ичакни ёғсизлантириш ва пензиловка қилишда 170 дона ичак ёки 225 айлана, шлямовка қилишда эса 225 ичак ёки соатига 230 айлана.

ШМ-3 русумли шлямовка қилиш машинаси. Бу машина чўчқа ичагига ишлов бериш ва қўй ичагини шилимшиқ, тўқима ва сероз пардасидан тозалаш учун ишлатилади.



Шохли кичик мол ва чўчқа ичагига ишлов бериш учун ШМ-3 шлямловчи машинаси.

1-станина; 2-станина оёқлари; 3-силлиқ ишчи барабан; 4-металл парракли валик; 5-вентиляторли валик; 6-электродвигатель; 7-резинали қирраланган (рифланган) валиклар; 8- сув учун қувур; 9-червякли редуктор; 10- тасмали узатма; 11- маховик; 12 – занжирили узатма.

У чўян станинадан 1 иборат бўлиб, тўртта оёқда 2 ўрнатилган. Станинада валга маҳкамланган силлиқ чўян барабан 3 ўрнатилган. У электродвигателдан 6 тасмали узатгич 10 ва червякли редуктор 9 воситасида харакатга келтирилади. Барабан 8,3 *айл/мин* тезлик билан харакатланади. Барабан устида иккита валик ўрнатилган, металл паррак 4 ишчи валик ва ишчи валикни шлям ва шилимшиқ пардадан тозаловчи вентиляторли 5 валик. Ишчи валик 878 *айл/мин* тезлик билан айланади, вентиляторли эса 2135 *айл/мин* билан айланади. Валиклар ҳам электродвигателдан 6 тасмали узатгич ёрдамида харакатга келтирилади.

Ишчи валикнинг валида инерция кучларини текислаш учун маховик 11 ўрнатилган. Станинада 1 барабаннинг 3 олдида яна икки резина материалли қирраланган (рифланган) сикиш валиклар 7 ўрнатилган. Улар ички шилимшиқ пардани юмшатиш, уни сикиш ва ичакларни машинадан тортиш учун хизмат қиласиди. Резина валиклар харакатга занжирили узатма 12 орқали келтирилади ва 8,3 *айл/мин* тезликка эга. Резина валиклардан бири ҳаракат қилувчи подшипнико да ўрнатилган, шунинг учун валиклар оралиғи масофаси ростланади. Вентиляторли валик 5 ҳам ва ишчи вал 4 нинг оралиқ масофасини ростлаш учун ҳаракат қилувчи подшипнико да ўрнатилган.

Ичакка ишлов бериш вақтида қувур 8 орқали узлуксиз 38-40°C ҳароратли илиқ сув бериб турилади. Сув сарфи 300 л/с – ни ташкил этади.

Машина электродвигателининг қуввати 1,7 *kВт* ни ташкил этади. Юритиш тасмасининг керакли таранглигини ростлаш учун электродвигатель салазкаларда ўрнатилади.


Машина қўйидагида ишлайди. Тўрт-беш мажмуа ичак олинади ва пастдан, барабан ва ишчи валик орасидан ўтказилади, ичкарига тортилади ва учлари риффланган сиқиши валиклари орасидан ўтказилади, кейин эса ишлов бериш бошланади. Ичак ўтиш тезлиги 3,1 м/мин. Машинадан ўтган сари ичак ташқариси ишчи валик парраклари билан тозаланади, ички шилимшиқ қобиқ риффланган валикнинг механик таъсирида бўшашади ва қобиқдан чиқади. Ичак эса иссиқ сув солинган ваннага тушади. Машина узлуксиз ишлайди. Унинг унумдорлиги соатига 100 дона чўчқа ёки 150 дона қўй ичагига ишлов беришга тенг.


ШМК-2 русумли шлямлаш машинаси. Шохли йирик молнинг ингичка ичагига ички томондан ағдарилиб шилимшиқ қолдигидан тозалангандан сўнг ишлов беришда ишлатилади. Ушбу машина чўчқанинг ичагига ШМ-3 шлямлаш машинасида ишлов беришдан илгари дастлабки ишлов бериш учун ҳамда унинг ташқи (сероз) қобиғини кеткизиш учун ишлатилади.

Машина чўян станица 1, валиклар ўрнатилган қобиқдан 5 иборат. Машинанинг ишчи органлари 240 айл/мин тезлик билан ҳаракатланувчи хом ашё солиш валиги 6, ва 2800 айл/мин тезлик билан ҳаракатланувчи резина парракли икки шлямлаш валиклиридан 7 иборат. Шлямлаш валиклари бир-бирига нисбатан қатъий параллел оралиқ масофаси 2-3 мм (парраклар оралиғи) қилиб ўрнатилган. Валиклар айланиш вақтида парракларнинг ташқи чеккалари цилиндрик юза ҳосил қилиши керак. Валиклар олинувчан қопқоқлар 10 билан зич ёпилган махсус уялар – стаканларга 9 ўрнатилган шарикоподшипникларда 8 айланади.

Валиклар куввати 1,7 kW га тенг бўлган редукторнинг 3 юкори қопқоғига ўрнатилган электродвигателдан 10 ҳаракатга келтирилади. Редуктор баландлиги ўзгартириладиган плитанинг 2 устига ўрнатилган.

Машинани ишга туширишдан илгари ишчи валиклар коробкаси қопқоғи 17 олинади ва машина ёқилади. Бир вақтда перфорацияланган қувур 11 бўйича 35-38°C ҳароратда иссиқ сув берилади.





ШМК-2 русумли шлямлаш машинаси (умумий күриниши ва кинематик схемаси):

1-станина; 2 – двигатель маҳкамлаш учун плита; 3- редуктор; 4 - электродвигатель; 5 – юкори қобиқ; 6 – хом ашё юклаш валиги; 7 -шлямловчи валик; 8- шарикоподшипниклар; 9 - уя-стаканлар; 10 - олинувчан қопқоқлар; 11 –сув учун қувур; 12 -ростловчи маховик; 13 – қисиши тасмали узатгич; 14 – очилувчан жалюзлар; 15 – мой қуиши тешиги; 16 – мой тўкиш пробкаси; 17-қопқоқ.


Ишлов берилган ичаклар поддон орқали ичак йигиб олиш ваннасига тушади. Электродвигателдан ишчи валикларга ҳаракат сиқма тасма узатгич 13 ёрдамида узатилади. Олинувчан щитлар ва жалюзлар 14 юритиш механизмларини навбатдаги кўрикдан ўтказиш ва хизмат кўрсатиш учун хизмат қиласи. Редукторга тешик 15 орқали мой қуилади, қопқоқ билан беркитилади. Мой пробкадан 16 тўкилади.

ШМК-2 русумли шлямлаш машинасининг унумдорлиги соатига 300 ичакни (10000 m/s), сув сарфи эса 330 л/с -ни ташкил қиласи.

ШМК-2 ва ШМК-3 русумли машиналари биргина операцияни бажаради, шунинг учун корхонада кўп сонда машина ўрнатишга ва катта ишлаб чиқариш майдонини банд этишга тўғри келади. Охирги йилларда бир неча операцияни бажариши ва турли ичакка ишлов бериши мумкин бўлган машиналар яратилган.

ФОК универсал машинаси. Машина мол, чўчқа ва қўй ичагига ишлов бериш учун мўлжалланган. Унда беш валики мавжуд: иккитаси рифлланган, металдан ясалган; рифлланган, резинадан ясалган; силлиқ, металдан ясалган ва металдан ясалган, парракли.

Ишчи органларни жойлаштиришнинг шундай комбинацияси, ушбу машинада ҳамма турдаги ичакларни пензеловка-шламовка қилишга имконият беради ва уларга қўшимча ишлов берилмайди.



Ичакларга ишлов бериш учун ФОК универсал машинаси:

1-станина; 2- ишчи валиклар коробкаси; 3, 4- рифлланган металл валиклар; 5 - сиқувчи механизм; 6 – резинали рифлланган валик; 7-металл валик; 8-силлик металл валик; 9-чегара қобиги (кожух); 10-электродвигатель; 11- кувур; 12- йўналтирувчи қалқон; 13-ростловчи вентиль; 14-юклаш туйнуги.

Комбинацияланган машинадан ичак қабул чанига тушади. Линиянинг унумдорлиги чўчқа ичагига ишлов бериш бўйича соатига 400 комплектни ташкил этади, ўрнатилган электродвигателларнинг умумий қуввати 6 kWt, сувнинг сарфи 30 м³/с , хизмат кўрсатиш персоналиниң сони 4 одам. Линияларнинг охирги конструкцияларида икки мажмуудан ФОК-С-04 машиналари қўлланила бошланган. Бу иш сифатини яхшилади.

Шоҳли кичик мол ичакларига ишлов бериш ФОК-Б оқим-меха-низациялашган линияси. Бу линия ФОК-С-04 га ўхшаш. У тўрт машина-дан иборат: сикиш валецлари (2 дона), шляммайдалайдиган ва комбинациялаштирилган машиналар.

Линиянинг унумдорлиги соатига 300 комплект, ўрнатилган электродвигателларнинг жами қуввати 2,8 kWt, сув сарфи 5,5 м³/с. Машинага 4 одам хизмат кўрсатади.

Ичакка ишлов бериш машиналарида ишлашдаги техника хавфсизлиги

Ичакка ишлов бериш вақтида носоз машинада ишлаш маън этилади, ҳаракатланувчи ва айланувчи қисмида химоя қобиги бўлиши керак, машина қисмлари корпуси ер билан уланган бўлиши керак.

Машина ва унинг олдидағи ишчи жойлар тоза тутилиши ва сменада камидан бир марта ювилиши керак. Машинанинг ичак билан бевосита тегиб турувчи (контактловчи) қисмлари коррозияга учрамайдиган материалдан тайёрланиши керак, маҳсулотни бузуб қўймаслик учун ўткир бурчак ва чет қирралари бўлмаслиги керак.

Электродвигатель ва унинг улаш симлари намлиқдан ҳимояланган бўлиши керак, ёқиши ва ўчириш мосламалари қулай жойларда ўрнатилган бўлиши керак. Ишчи жойлар яхши ёритилган бўлиши керак.

Ичакка ишлов бериш машиналарининг ҳисоби

Узлуксиз ишловчи ичакка ишлов бериш машиналари унумдорлиги қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади

$$Q = \alpha \frac{3600\pi \cdot D \cdot n \cdot b}{60 \cdot l} = 188\alpha Dn \frac{b}{l} \text{ комплект/соат}$$

бунда α – машинага ичак бериш коэффициенти. Бу транспорт машиналари ишини, ичак машинадан сирпаниб чиқиши, ва х.к.-ни ҳисобга олувчи коэффициент бўлиб, амалда $a = 0,4-0,6$ қабул қилинади; D - ичакка ишлов берувчи ишчи валиклар диаметри, m ; n – валикларнинг айланиш частотаси, $айл/мин$; b – машинада бир вақтда ишлов берилаётган ичак қатори сони; l - ичак комплектининг узунлиги, m .

Агар ичак машина орқали 2 ёки 3 маротаба ўтқазилса, у ҳолда унинг унумдорлиги мувофиқ камаяди.

Сиқиш валецлари электродвигатели қувватини қуйидаги ифода ёрдамида ҳисоблаш мумкин

$$N = \frac{M_{бyp}\omega \cdot \eta_a}{1000\eta_{ум}} \text{ кВт,}$$

бунда $M_{бyp}$ - валецларни ҳаракатга келтириш учун керакли буровчи момент, $H \cdot m$; ω -валецларнинг бурчак тезлиги, $сек^{-1}$; η_a – қувватнинг заҳира коэффициенти, $\eta_a = 1,2-1,3$; $\eta_{ум}$ - машинанинг барча узаткичларда қувватни йўқотишини ҳисобга олиш коэффициенти, яъни узаткичлар ФИК-и, $\eta_{ум}=0,6-0,75$.

Ишчи валикларни ҳаракатга келтириш учун керакли буровчи момент $M_{бyp}$ қуйидаги тенглама ёрдамида ҳисобланади

$$M_{kp} = PD/2 + P_0I \text{ н.м,}$$

бунда P – қобиқни сиқишига ва валецлардан чиқиб кетиши кучи йигиндисига тенг куч

$$P = P_1 + P_2$$

бунда P_1 – қобиқ ўки йўналишида унинг ичидагиларни сиқиб чиқариш учун таъсир этувчи куч:

$$P_1 = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \sigma$$

бунда D – қобиқ диаметри, m ; σ – қобиқ ичидагиларни сиқиб чиқариш учун керакли бўлган куч, N/m^2 . Амалда қабул қилиш мумкин: $a = 40000-100000 N/m^2$; P_2 - қобиқни валецдан итарувчи куч, H ;

$$P_2 = 2 f \sigma \sin a, H$$

бунда f – валецлар ўзаро тегиш майдони, m^2 ; σ -қобиқ ичидагиларни сиқиб чиқариш бирлик босими, N/m^2 ; a – ичакни валецлар орасидан сиқиб чиқариш кучининг валецлар ўки чизигига нисбатан таъсир этиш бурчаги. Амалда $15-25^\circ$ оралиғида ўзгаради; P_0 - валецларни бир-бирига сиқувчи куч, H ; D -валецлар диаметри, m ; l -валецлар узунлиги, m .

Назорат саволлари:

1. Узлуксиз ишловчи ичакка ишлов бериши машиналари унумдорлиги қайси ифода ёрдамида ҳисобланади?
2. Сиқии валецлари электродвигателининг қуввати қайси ифода ёрдамида ҳисобланади?
3. Ичакка ишлов бериши машиналарида ишилашдаги техника хавфсизлиги.
4. ФОК универсал машинасининг вазифаси, тузилиши ва ишилаш принципи.
5. ШМК-2 русумли шлямлаши машинасининг вазифаси, тузилиши ва ишилаш принципи.
6. ВО-150 типдаги сиқии валецлари нима мақсадда қўлланилади?

7. ВО-150 типдаги сиқиши валиевлари вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципи.
8. ШМ-3 русумли шлямовка қилиши машинаси вазифаси, тузилиши ва ишлаш принципи.

8-МАВЗУ: ГҮШТ ВА ГҮШТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ МЕХАНИК МАЙДАЛАШ УЧУН ЖИХОЗЛАР

Режа:

- 1.Майдалагичлар ва майдалаб-кесии машиналари
- 2.Болгачали майдалагичлар
3. Валеэли майдалагичлар

Таянч сүзлар: қадоқланган гүшт, ярим тайёр маҳсулотлар, гүшт қиймаси, гүшт-суяк уни ишлаб чиқарыши, суяк елими, желатина, эритилган ёғ, қуруқ оқсилга бой емлар, альбумин ва бошқа гүшт маҳсулотлари, субмаҳсулотлари, ёғли хомашё, техник чиқиндилар, ҳар хил машиналар, майдалаш

Турли хилдаги гүшт маҳсулотлари (колбаса амхсулотлари, гүшт консервалари, котлетлар, чучваралар, қадоқланган гүшт, гүшт ярим тайёр маҳсулотлари ва бошқалар) ишлаб чиқаришда ва суяк елими, желатина, эритилган ёғ, қуруқ оқсилга бой емлар, альбумин ва бошқа гүшт маҳсулотлари, субмаҳсулотлари, ёғли хомашё, техник чиқиндилар ҳар хил машиналар ёрдамида майдаланади.

Майдалаш маҳсулот (қадоқланган гүшт, ярим тайёр маҳсулотлар, шўрва масаллиқлари (суповой набор) ишлаб чиқаришда) ўлчамларини кичрайтириш, қаттиқ маҳсулотга ўзгача консистенция бериш (гүшт қиймаси, гүшт-суяк уни ишлаб чиқаришда) ёки технологик жараёнларни (ёғни эритиши, елим ишлаб чиқариш ва бошқалар) тезлаштириш мақсадида амалга оширилади.

Гүшт ва гүшт маҳсулотларини механик майдалаш маҳсулотларни арралаш, кесиш, юмшатиш, эзиш, майдалаш йўли билан амалга оширилади. Шунга асосан майдалаш машинасининг ишчи органлари болғачалар, тиш, пичоқлар, дисклар ва бошқа кўринишда бажарилади.

Майдаланишгача маҳсулот эгаллаган юзага (F) майдалашдан кейинги юзага маҳсулот бирлик ($1 \text{ кг}, 1 \text{ м}$) юзани (F_1) нисбати майдаланиш даражаси деб аталади.

$$K = \frac{F_1}{F},$$

Бу ерда K —майдаланиш даражаси;

F —майдаланишгача бўлган маҳсулот юзаси, м^2 ;

F_1 — майдалашдан кейинги маҳсулот юзаси, м^2 .

Агар шартли равишда маҳсулот кубли тўғри шаклдан иборат деб тасаввур қилсан, унинг майдаланиш даражаси K —га teng, шунда майдаланиш юзаси

$$F = 0,5F(K-1) \text{ м}^2 \quad \text{—га teng.}$$

Бу ерда F — майдаланишгача бўлган маҳсулот бирлик юзаси, м^2 ;

K — майдаланиш даражаси.

У ёки бу маҳсулотни майдалашда сарфланадиган иш, маҳсулот турига ва майдаланиш даражасига боғлиқ. У қуйидаги ифода орқали топилади:

$$R = AF \text{ н м},$$

Бу ерда A — майдаланишгача бўлган солиштирма энергия сарфи, н;

F —майдаланиш юзаси, м^2 .


Гүшт ва гүшт маҳсулотларини механик майдалаш учун машина двигателининг қуввати қуйидаги ифода бўйича топилади:

$$N = N_m + \frac{R_u}{1000} \quad \text{kВт},$$

Бу ерда N_t — машина деталарининг ишқаланиши олдини олиш учун сарфланадиган қувват, квт;

R_u — маҳсулотни майдалаш учун сарфланадиган қувват.

Куйида гўшт корхоналарида гўшт ва гўшт маҳсулотларини механик майдалаш учун кўп қўлланиладиган машиналар келтирилган.



Валецили майдалагичлар:

а- ДК-10 бир валецили:

1-станина; 2-кути-кожух; 3-шиплар-пичноқлар; 4-қўзғалмас қирғич; 5-электродвигатель;

б — ДК-0,5 икки вальцли:

1-станина; 2-юклаш бўйни; 3-электродвигатель; 4-тасмали узатма; 5-шестерня; 6-узатувчи вал; 7,8,9- шестернялар; 10-ишчи вал (пастки); 11, 13-жойлаштирувчи шиплар; 12- ишчи вал (юкориги); 14,15-қирғичлар; 16,17-болтлар; 18-шибер; 19-қарши юк (противовес).

Майдалагичлар ва майдалаб-кесиши машиналари. Техник чиқитларни, қуруқ ва нам суюкларни ва жizzаларни катта ўлчамда майдалаш учун вальцли ёки болғачали майдалагичлар ва майдалаб-кесиши машиналари ишлатилади.

Валецили майдалагичлар. Валецили майдалагичларда майдаловчи орган сифатида айланувчан пўлат қадагичлар, пичноқлар ва қўзғалмас қирғичлар ишлатилади.

Суяк учун ДК-10 бир вальцли майдалагич ишлатилади. Бу машина чокланган конструкцияли станинадан 1, унга ўрнатилган массивли пўлат кути-қобикни (кожух) 2 ичидан ўтадиган айланувчан пўлат қадагичли (шип) 3 пичноқли вал ва қўзғалмас қилиб маҳкамланган қирғичдан 4 иборат. Вал айланишлар сони минутига 1000 -га тенг ва 75 квт қувватга эга электродвигателдан ҳаракатга келтирилади. Суяк юкоридан 1030x650 *мм* ўлчамга тенг бўйин орқали юкланиб, айланувчан вал пичноқлари ва қирғичлари орасига келиб тушади, натижада керакли ўлчамгacha (30 *мм*) майдаланади.

Майдалагичнинг унумдорлиги 10 т/соат, пичноқли роторнинг диаметри 800 *мм*, роторнинг ишчи узунлиги 918 *мм*. Майдалагичнинг ишлаш вақтида хосил бўладиган тебранишини юмшатиш учун станинага пружиналар ўрнатилади.

Болғачали майдалагичлар. Валецили майдалагичлардан фарқли бўлган болғачали майдалагичларда, ишчи органи сифатида айланувчи вал ёки шарнирли дискка маҳкамланган


пўлат болғачалар хизмат қиласи. Бундай роторнинг айланишида марказдан қочма куч таъсирида болғачалар роторга перпендикуляр равишда жой эгаллади ва роторнинг бутун узунлиги жойлашган винтли линия бўйича жойлашган, станинага маҳкамланган қирғич ва болғачалар орасидаги бўшлиққа суюк ёки бошқа маҳсулот келиб тушиб майдаланади.

Майдаланган маҳсулот (суюк, жизза) тушади ва маҳсулотнинг талаб этилган майдаланиш даражасигача тегишли ўлчамда тешикли тўр орқали элакланади.

ДМ-300-4 болғачали майдалагич. Бу майдалагич гўшт корхоналарида суюк ва жizzаларни майдалаш учун кўп қўлланилади. У болт 4 билан ёпиладиган ён эшикли 3 юклаш бўйнига 2 эга станинадан 1 иборат. Станинанинг ичида икки подшипникка 5 ўнг томони охирига кийдирилган шкивли 7 вал ўрнатилган. Валга 6 пўлат дисклар 5 маҳкамланган, уларга болтлар 10 билан пўлат болғачалар 9 шарнирли бириктирилган.

Майдалагич тасмали узатма орқали алоҳида турган двигателдан ҳаракатга келтирилади. Суюк (ёки бошқа майдаланадиган маҳсулот) бўйин 2 орқали юқоридан юкланди. Бунда суюкни келиб тушиши заслонкада 14 ростланади. Юкланди суюк айланувчи болғачалар билан тезликда ушлаб олинади ва пастдан пружина 12 билан ушлаб туриладиган ва юқориги қисмга шарнирли равишда маҳкамаланган, қиррали (рифли) юзага эга пўлат қайтаргичга 11 келиб тушади ва керакли ўлчамдаги бўлакларга майдаланади. Корпуснинг қўйи қисмига майдаланган маҳсулотни элаш учун тўр 13 ўрнатилган.

Майдалагичнинг унумдорлиги соатига 300 кг, роторнинг ички диаметри (болғачалар айланаси бўйича) 300 мм. Келтирилган конструкциядаги майдалагич яна суюқдан совук усулда ёғни ажартиш учун импульс аппарат сифатида қўллаш мумкин. Бу усул вальцли майдалагичда дастлабки майдаланган суюк ДМ-300-4 майдалагичга сув етти каррали микдорда солинишидан иборат. Болғачаларнинг сув бўйича урилиши гидравлик импульсли урилишиларни келтириб чиқаради, уларнинг таъсирида суюк синади, тўқималаридан ёғ ажралади ва майдалагичдан сув билан биргаликда чиқарилади.



ДМ-300-4 болғачали майдалагич:

- 1- станина; 2- юклаш бўйни; 3-ён эшиклар; 4-улоқтирувчи болтлар, 5-вал подшипниклари; 6- вал; 7-узатмали шкив; 8-дисклар; 9-болғачалар; 10-болтлар; 11-қайтаргич; 12-пружина; 13-маҳсулотни элаш учун тўр; 14- ростловчи заслонка; 15- қарши юк.

Импульсли аппарат сифатида ДМ-300-4 майдалагични ишлаши учун роторда узунлиги 65 мм, эни 45 мм ва қалинлиги 10-12 мм бўлган 36 та болғачалар ўрнатилади. Диск билан вал 2800—3000 айл/мин тезликда айланади, истеъмол қиладиган қуввати 5 квт. Суюк учун тўр узунлиги 130 мм ва эни 5-25 мм бўлган тўғри бурчакли тешиклардан иборат.

РДБ-3000 болғачали майдалагич (дон майдалагич). Баъзи гүшт корхоналарида кўлланиладиган бундай майдалагичлар унумдорлиги 1 т/соат. Роторнинг минутига айланишлар сони 2100, болғачалар сони 55, болғачалар узунлиги 140 мм, эни 60 мм, қалинлиги 20 мм, болғачаларнинг айланма диаметри 500 мм -га teng.

Майдалагичнинг юқориги қисмида сүяк учун истеъмолчи ва металл аралашмаларини ажратиш учун магнитли сепаратор бўлишидан ташқари, юкорида таъкидлаб ўтилган майдалагичлар конструкциясига мос.


Болғачали майдалагичлар унумдорлиги роторнинг узунлиги ва унинг айланишлар сонига, болғачали ротор диаметрига, ҳамда маҳсулотнинг майдаланиш даражасига боғлик.

Пўлат болғачалар юзасининг емирилишидан майдалагичнинг унумдорлиги камаяди, шунинг учун болғачаларни алмаштириш талаб этилади.

Майдалаш-кесиш машиналари.

Гүшт корхоналарыда құлланиладиган майдалаш-кесиш машиналарига қуч билан ишлайдиган майдалагичлар ва ишчи органды махсус шаклдаги пичоқлар күренишидеги майдалагичлар тааллуклидир.

Куч билан ишлайдиган СИ-20 майдалагичи. Бу машина қуруқ оқсилга бой ем ишлаб чиқарышга ва техник ёғни эритишга келадиган техник чиқиндилар ёки суюклар ва конфискатлар, гүшт танасининг суюк қисмини дағал майдалаш учун мұлжалланган.



Күч билан ишлайлигандын СИ-20 майдалагичи:

1-станица; 2-юклаш бўйни; 3-пичоқли вал; 4-шнекли пичоқлар; 5- қўзғалмас пичоқлар; 6- электродвигатель; 7-тасмали узатма; 8-редуктор; 9-рама-станица; 10-чиқариш тешиги.

Машина максимал 600x750 мм ўлчамли хомашё бўлакчаларини юкланадиган юклаш бўйнига 2 эга ва швеллердан 9 иборат рамага ўрнатилган массивли пўлат станинадан 1 иборат.

Корпуснинг ичидаги ротор-валга 3 маҳкамланган шаҳобчали шнек-пичоқлар 4 жойлашган. Пичоқли вал 3, 39 айл/мин эга редуктор 8 ва тасмали узатма 7 орқали 30 квт қувватли электродвигателдан 6 ҳаракатга келтирилади. Электродвигатель тасмаларни керакли таранглашишини таъминлаш учун сурилиб, таранглатувчига (салазкага) ўрнатилади.

Шнеклар 4 шаҳобчалари орасида қўзғалмас пўлат пичоқлар 5 маҳкамланган. Хомашё айлананаётган шнеклар ва қўзғалмас пичоқлар орасига тушаётиб, 50x50 мм ўлчамгача майдаланади ва тушириш тешигига 10 шнеклар ёрдамида корпус бўйлаб бир вақтда силжийди.

Күч билан ишлайдиган СИ-20 майдалагичи унумдорлиги соатига 8-9 тоннани ташки эстади.

Күч билан ишлайдиган майдалагич құввати қуйидаги ифода билан аниқланады:

$$N = \frac{AQ}{1000} \text{ кВт}$$

Бу ерда A — амалий йўл билан топиладиган, гўшт танасининг суюк қисмини майдалашдаги солиштирма энергия сарфи $A = 3,2\text{-}3,5 \text{ квт} \cdot \text{соат}/\text{м}$, суюкни майдалаш учун $A = 3,6\text{-}3,9 \text{ квт} \cdot \text{соат}/\text{м}$; Q — майдалагич унумдорлиги, $\text{кг}/\text{соат}$.

Мисол. Агар майдалагич унумдорлиги соатига 9 тоннани ташкил этса, СИ-20 майдалагич электрдвигателининг қувватини аниқланг.

(5-5) ифода бўйича двигател қуввати қуидагича топилади:

$$N = \frac{3,2 \cdot 9000}{1000} = 28,8 \text{ кВт}$$

Назорат саволлари:

1. Майдаланиши даражаси деб нимага айтилади?
2. Валеци майдалагичларни вазифаси, тузилиши ва ишилаш тартиби.
3. Болгачали майдалагичларни асосий иичи органи нима?
4. ДМ-300-4 болгачали майдалагични вазифаси, тузилиши ва ишилаш тартиби.
5. РДБ-3000 болгачали майдалагични вазифаси, тузилиши ва ишилаш тартиби.
6. Куч билан ишилайдиган СИ-20 майдалагичини вазифаси, тузилиши ва ишилаш тартиби.
7. Куч билан ишилайдиган майдалагич қуввати қайси ифода билан аниқланади?

9-МАВЗУ: ГЎШТНИ АРРАЛАШ, ҚАДОҚЛАШ ВА КЕСИШ ДАСТГОҲЛАРИ

Режа:

- 1.Арралар
- 2.Гўшт кесиши машиналари
- 3.Куттерлар

Таянч сўзлар: тасмали, циркуль ёки дискли арралар, котлет, чучвара, сосиска, гўштили қийма солинлан гуммаларни қадоқлаш, гўшт кескичлар

АРРАЛАР

Махсулотни майдалашни яна суюкни ёки гўшт тўқималарини арралар ёрдамида арралаш йўли билан амалга ошириш мумкин.

Гўшт саноатида тасмали, циркуль ёки дискли арраларни қўлланилади. Арралаш арранинг юзаси қалинлигидан бир оз катта бўлган, энига ёйилган тишлари ёрдамида амалга оширилади. Стационар ва кўтариб юриладиган арралар бўлиши мумкин.

Тасмали арра. Кичик моделдаги бу арралар гўшт корхоналарининг хомашё ва қадоқлаш цехларида суюкли гўштни 0,25; 0,5 и 1 кг массадаги қадоқлаб ўраш учун арралашда кенг қўлланилади. Улар мол, қўй ёки чўчқа ярим танасини бўлаклаш ва ажратишда қадоқланган гўшт, рагу, шўрванинг қуруқ масалликлар тўплами ёки гўштили ярим тайёр фабрикатлар ишлаб чиқаришда ишлатилади. Бундай арраларнинг катта модели ўлчамлари бўйича фарқ қиласи ва уларни суюкдан ажратиш ва қадоқлашда, танани катта бўлакчаларга ажратиш учун колбаса-консервалар ишлаб чиқаришда ишлатилади.

Арра чўян станинадан 1 иборат бўлиб, унинг ичига бир-бирига пастга узатмали 2 ва юқорига тарангловчи 3 икки шкив маҳкамланган. Шкивларга машинанинг асосий ишчи органи ҳисобланган чексиз арра юзаси (полотно) 4 кийдирилган.

Шкив 2 қуввати 1 квт бўлган электродвигателда 7 ҳаракатга келтирилади ва 750 айл/мин, шкив диаметри 355 мм, арра юзасининг ҳаракат тезлиги 14 м/сек –ни ташкил этади.

Арралаш юзасининг керакли таранглашини таъминловчи ва ўрнатилган винтлар 6 ёрдамида вертикал бўйича ҳаракатланадиган қўзғалувчан подшипникларга 5 юқорига таранглайдиган шкив маҳкамланган.

Станина қуилишига 8 эга, унга арралаш учун гўштни жойлаштиришда хизмат қиладиган ва шарикли подшипникларда эркин ҳаракатланадиган, зангламайдиган пўлатли столча 9 ўрнатилади.

Арралашда арра юзасининг эгилишини олдини олиш учун таянч-йўналтирадиган ролик 10 ўрнатилади.

Бўлакларни арралаш учун гўшт столчага жойлаштирилади, қўл билан ушлаб турилади ва арралаш юзасига столча билан биргаликда силжитилади, у юқоридан пастга ҳаракатланади ва шу тартибда гўштни столчага сиқади. Столчанинг узатиш тезлиги (суякли гўштни арралашда) тахминан 0,07—0,1 м/сек-ни ташкил этади.


Тасмали арра юқори унумдорликка эга, ихчам, қулай, турли йўналишда арралаш, гўштни қисмларга ажратиш жараёнида куч сарфланишини механизациялаш имкониятини беради.

Бир-бирига бириктирилган горизонтал тасмали ва пластинали транспортёрлардан бир нечта арраларни ўрнатишдан гўшт ярим тайёр маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ва гўштни қадоқлаш учун оқимли механизациялашган линия ҳосил қилиш мумкин. Бундай линиялар нафақат гўшт корхоналарида, умумий овқатланиш корхоналарида ҳам ўрнатиш мумкин.

Тасмали арраларнинг камчилигига хизмат кўрсатувчи шахсга катта хавф туғдириши жумладан, ишчи участкаларни тўлиқ ёпиш имконияти эга эмаслигини айтиш мумкин.

Арранинг унумдорлиги арралашдан олдинги ва кейинги гўшт бўлакчалари ўлчамига ва арралувчи шахснинг малакасига боғлик.

Кичик моделдаги арра унумдорлиги 1000-1200 кг/соат -ни, танани арралашда ёки иирик қадоқлашда (10-15 кг) катта моделдаги арралар учун 5 т/соатни ташкил этади. Арранинг унумдорлиги ҳисоблаш йўли билан ҳам топиш мумкин.



Арралар:

a- гүштни арралаш учун тасмали кичик модел: 1-станина; 2-пастга узатмадиган шкив; 3- юқорига таранлайдиган шкив; 4-арралаш юзаси (полотно); 5- қўзғалувчан подшипниклар; 6- ўрнатувчи винтлар; 7-электродвигатель; 8-станина қўйилиши; 9- қўзғалувчан столча; 10-таянч – йўналтирувчи;

b- циркулли арра: 1-станина; 2-стол; 3-вал; 4-вал подшипниклари; 5-дискли (циркульли) арра; 6-чегара; 7-электродвигатель; 8-узатмали тасма; 9- қобиқ (кожух); 10 –суякни сиқиши учун мослама; 11- задвижкалар; 12-қўзғалувчан қобиқ.

Мисол. Агар арралашгача мол гўшти чорак ўлчамлари $20 \times 30 \times 50 \text{ см}$ (ўртача) ва чорак массаси 30 кг ташкил этса, чоракларни 0,5 кг массали бўлак қилиб арралашдаги тасмали арра унумдорлигини аниқланг.

Битта чоракдан олинадиган гўшт порцияси микдори, 60 порцияга ($30/0,5$) тенг, бу эса майдаланиш даражасига мос $K = 4$.

Арралашгача гўшти чорагининг юзаси

$$F = 2 [(20 \cdot 30) + (20 \cdot 50) + (30 \cdot 50)] = 6200 \text{ см}^2 \text{ га тенг.}$$

Чоракни арралаш юзаси ($\Pi = 20$) формула бўйича

$$F_i = 0,5F(K-1) = 0,5 \cdot 6200(4-1) = 9300 \text{ см}^2 \text{ тенг.}$$

Чорак баландлиги $H = 20 \text{ см}$ бўлганда арралашнинг умумий узунлиги

$$\frac{9300}{20} = 465 \text{ см} = 4,65 \text{ м} - \text{га тенг бўлади.}$$

Арралашга узатилаётган гўштнинг ўртача тезлиги $v = 0,1 \text{ м/сек}$ –га тенг бўлса, битта чоракни арралаш учун керакли вақт қўйидагига тенг:

$$t = \frac{4,65}{0,1} \approx 50, \text{ сек.}$$

Столчанинг тескари қайтишига сарфланадиган, чоракни жойлаштириш учун кетган вақтни ҳисобга олганда ва арралашда уларни айлантириш (ағдариш) учун битта чоракни арралашнинг умумий вақти

$$T = 50 + 50 \cdot 0,4 \cdot 2 = 90 \text{ сек}, \text{ ёки } 1,5 \text{ мин} - \text{ни ташкил этади.}$$

Бу ердан олинган маълумотларни ўрнига қўйиб, арра унумдорлиги топилади:

$$Q = \frac{60}{1,5} \cdot 30 = 1200, \text{ кг/соат.}$$

Арра электродвигателининг қуввати қўйидаги ифода бўйича аниқланади:

$$N = \frac{\varphi \cdot a \cdot b \cdot v_n}{1000\eta}, \text{ кВт}$$

Бу ерда φ — арралашдаги қаршилик, н/м^2 ; совутилган суякли гўшт учун $\varphi = 100-250 \text{ Мн/м}^2$ ва музлатилган гўшт учун $\varphi = 150-350 \text{ Мн/м}^2$; a - арралаш эни, м ; b - арраланаётган маҳсулот қалинлиги (баландлиги), м ; v_n - арралаш юзасига узатиш тезлиги, м/сек ; η - арра узатмасининг умумий Ф.И.К. ($\eta = 0,85-0,88$).

Мисол. Музлатилган гўштни арралаш учун тасмали арра электродвигателининг қувватини аниқланг. Бунда арралаш эни 4 мм -ни, чорак қалинлиги 0,2 м -ни, узатиш тезлиги $v_n = 0,04 \text{ м/сек}$ -ни ва узатманинг Ф.И.К. $\eta = 0,85$ -ни ташкил этади.

Қувват қўйидаги ифода орқали топилади:

$$N = \frac{2000000000 \cdot 0,004 \cdot 0,2 \cdot 0,04}{1000 \cdot 0,85} = 7,5 \text{ кВт}-\text{ни ташкил этади.}$$

ПК циркулли арра

Бу арра шохларни ёки сүякларни арралаш учун ишлатилади ва колбаса ёки ёғ, субмаҳсулотлари, танани қайта ишлаш ва чорвани сўйиш цехларида ўрнатилади. Унинг ишчи органи бўлиб, тишли арралаш диски хизмат қиласи.

Арра подшипникларда 4 айланувчан вал 3 маҳкамланган, юкоридан столи мавжуд чокланган станинадан 1 иборат. Валга циркуль (диск) 5 кийдирилган ва маҳкамланган, вал эса 2,2 квт кувватга эга электродвигателдан 7 харакатга келтирилади.

Электродвигатель тебранувчан плита-майдонга ўрнатилган, бу узатмали тасманинг 8 доимий таранглашишини таъминлайди. Электродвигатель қобиқ 9 билан ёпилган.

Диаметри 450 мм бўлган арралайдиган дискни айланиш тезлиги 34 м/сек-га тенг бўлиб, минутига 1450 марта айланади. Диск пастдан майда қипикларни (опилка) чиқариш учун задвижкали 11 қўзғалмас қилиб маҳкамланган тўсиқлар, юкоридан эса шарнирда бурилиб оладиган қўзғалувчан қобиқ 12 билан маҳкамланган.

Арралашда суюк ушлагичли маҳсус қўзғалувчан мослама 10 ёрдамида сиқиб олинади. Диск столга арраланаётган маҳсулотни сиқиши таъминловчи йўналиш бўйича айланади. Суюк ёғни ажратишни енгиллатиш ёки кейинги саноатда қайта ишлаш; техник маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун шохларни ажратиш учун арраланади. Циркуль арранинг унумдорлиги 300-400 арралаш/соат. Аррани ишлаш вақтида арралаш дискида синган тишларни йўқлигини ва ҳамма тўсиқларни тузатилганлигини, валга дискни маҳкамлашга чидамлилигини кузатиш керак.

Арранинг камчилигига ишлаш вақтида юқори шовқин бўлишини таъкидлаш мумкин.

Танани арралаш учун «Минск-59» арраси

Арра йирик шохли мол ва чўчқа таналарини вертикал ҳолатда арралаш учун мўлжалланган. У сўйиш цехида ўрнатилади. Арралаш конвейер бўйича узлуксиз ҳаракатда ёки осма йўлларда танани қўзғалмас ҳолатида амалга оширилади. Аррани бир жойдан иккинчти жойга кўчириш мумкин.

Арра унумдорлиги 500 тана/смена –ни ташкил этади. Агар конвейер унумдорлиги 500 бош/смена-дан кўп бўлса, линияга бир нечта арра ўрнатиш мумкин.

Арра двигатель корпусига маҳкамланган, арралаш юзаси учун йўналтирувчи рамкаси 4 мавжуд ва вертикал ҳолатда ўрнатилган, 1,7 квт кувватга эга фланецли электродвигателдан 1 иборат. Вал двигателига тирсакли вал, шатун ва штокдан тузилан кривошип-шатун механизми 2 жойлаштирилган.

Арранинг иккита юриш сони 1420, юриш узунлиги 60 мм, қалинлиги 1 мм, оғирлиги 45 кг.

Арра ҳалқасидан тросга 5 осилади ва қарши юқда тенглаштирилади, бу эса уни танани арралашда вертикал йўналишда енгил жойлашиш имконини беради. Олдиндагиси рамкада, орқасидаги двигатель корпусида жойлашган 2 та ушлагич 6 ёрдамида арра йўналтирилади ва ушлаб турилади.


Ишлаш вақтида арра текис, қаттиқ сиқмай ушланади. Арралаш охирида орқадаги ушлагичнинг ўнг томонида жойлашган тугмача (кнопка) ёрдамида электродвигатель ўчирилади. Арра ағдарилишининг олдини олиш учун фиксатор мавжуд.

Арранинг кривошип-шатун механизми корпусга 7 жойлашган, унинг юқори қисмида атмосфера билан корпуснинг ички қисмини туташтириш учун клапан жойлашган.

Корпусда мой сатхининг назорати мой сатхини кўрсатувчи ойна ёрдамида амалга оширилади.

Мойни чиқариш учун корпуснинг пастки қисмида тиқин (пробка) билан ёпиладиган тешик мавжуд.

Штокнинг арра корпуси орқали ўтар жойида арра ишлаган вақтда мойнинг пуркалиб кетишига қаршилик кўрсатурви сальник ўрнатилган. Аррада кесувчи оператор, механик ёки гидравлик юритма орқали вертикал йўналишда ҳаракатланувчи майдончада бўлади.



Танани арралаш учун «Минск-59М» арраси:

1- электродвигатель; 2-кривошип-шатун механизми; 3-арралаш юзаси (полотно); 4-йўналтирувчи рамка; 5- арраларни осиш учун ҳалқа; 6- ушлагич (рукоятка); 7- арра корпуси.

Гўшт комбинатларида шохли йирик мол танасининг кўкрак қафасини кесиш учун мўлжалланган олиб юриладиган дискли арра ҳам мавжуд. Унинг ишчи органи тишли диск бўлиб флансли электродвигателдан конуссимон тишли шестернялар орқали ҳаракатга келтирилади. Ушбу аранинг унумдорлиги сменада 1200 тана -ни ташкил этади, дискнинг тезлиги 1400 айл/мин, электродвигатель қуввати 0,4 кВт.

Пневматик юритмали арралар ФИК –и нисбатан кичик, сиқилган ҳаво манбаи керак ва юқори даражадаги шовқин билан ишлаганлиги учун гўшт комбинатларида кенг қулланмайди.

Қадоқлаш-шакл бериш машиналари

Ушбу машиналар ярим тайёр маҳсулотни оғирлиги ёки ҳажми бўйича қадоқлаш шакл бериш учун қўлланилади (котлет, чучвара, сосиска, гўштили қийма солинлан гуммалар).

Одатда бу машиналарнинг унумдорлиги жуда катта, кўпинча оқим-технологик линияларда ўрнатилади. Қадоқлаш-шакл бериш машиналарини қўллаш, кўп меҳнат талаб этадиган операцияларни механизациялаш, маҳсулот ишлаб чиқаришни кўпайтириш, уни сифатини яхшилаш имкониятини беради.

Котлет ишлаб чиқариш автомати. Автомат гўшт комбинатлари ва умумий овқатланиш корхоналарида кенг қўламда қўлланилади. У тайёр гўшт ва балиқ қиймасини маълум оғирликда ўлчаб (дозалаб), котлет шакллантириш учун ишлатилади.

АК 2М-40 русумли котлет автомати юклаш бункери 20 л, унумдорлиги соатига 4000 котлетни ташкил этади.

Автомат узлуксиз режимда ишлайди, тури ротацион, чўян қуйма корпус 2-дан иборат. Корпусда автоматнинг барча қисмлари мужассамлаштирилган: АОЛ 22-4 типдаги 0,4 кВт –га тенг қувватли электродвигатель 1, қийма учун листли зангламас пўлатдан тайёрланган бункер 35, беш уя ва улардаги поршен 31-ли асосий шакл бериш столи 29, дискли пичноқ 28, кирғичи 27 билан ва котлет массасини 100 г атрофида ўзгартирувчи ростлагич.

Юритманинг барча деталлари корпус ичкарисида ўрнатилган. Бу машинанинг компактлиги ва керакли санитар ҳолатини таъминлайди.

Автоматни ҳаракатга келтириш электродвигателдан 1 червякли жуфтлик 3 орқали амалга оширилади. Шунингдек ҳаракат цилиндрик шестерялар 19, 22 ҳамда 35 ёрдамида уча вертикал валларга берилади - бу парракли винт 18, шакллантириш столи 20 ва дискли пичоқ 24. Автомат бундай ишлайди. Тайёр гўшт ёки балиқ қиймаси бункер 35-га юкланади, ундан винт 34 ёрдамида юклаш бункери остидаги туйнукка берилади.

Туйнукка тақаш шакл бериш стол 32-нинг навбатдаги тешиги (поршень туйниги) келади. Унда поршень 31 пастга тушган ҳолда бўлади.

Парракли винт ҳосил қилган босим остида фарш стол ячейкаси ҳажмини тўлдиради. Поршенлар 31 остики қисмида шариклар 30-га ўрнатилган. Шариклар поршенини стол айланганда ҳаракатсиз йўналтирувчи 11 бўйлаб сирпанади. Йўналтирувчи профили шундай бажарилганки, столнинг айланниши давомида (тўлатилган уяча бункер остидан чиққач) поршень юкорига, столнинг устки текислигига баробар сатҳга котлет билан биргаликда чиқиб кетади.


Котлетлар столдан чеккаси ҳақасимон чахланган дискли пичоқ 28 ёрдамида олинади. Дискли пичоқ валик 24 -да унинг остики юзаси ва қадоклаш столининг устки юзаси билан минимал зазор ($0,2 \text{ мм}$) ҳосил қилиб ўрнатилган.

Олинадиган котлет дискли пичоқдандаги марказдан қочма куч ҳисобига қуйилган лотокка отилади.

Дискли пичоқнинг юзаси ёпишган қийма парчаларидан қирғич 27 ёрдамида тозаланади, унинг дискга зич туришини пружина 26 таъминлайди.

Котлет ҳажмини ростлаш учун маҳсус ростлагич 7 кўлланилган, у ушлагичли 17 кўрсаткич дискдан 16 ташкил топган, ростлагич валигига 8 маҳкамланган. Валикда ричаг 5 ва стерженга 4 таянган шток 6 мавжуд.

Кўрсаткич дискни 16 айлантирилганда валик 5 штокни 6 суради, ричаг 5 эса стерженни кўтаради, натижада поршенин таянган шайба 13 кўтарилади ва котлет ҳажми ўзгаради.



Кўрсаткич диск бир бўлимга бурилганда котлет массаси 10 г -га ўзгаради, 0,5 бўлимга ўзгарганда – 5 г-ни ташкил этади. Шундай усулда котлет массасини 100 г атрофида ўзгартириш мумкин. Бир жинсли қийма билан ўрнатилган режимда ишлаганда котлет массасининг берилгандан оғиши $\pm 5\%$ -дан ошмайди. Котлетнинг энг катта ўлчами: унинг диаметри бўлиб 75 мм-га тенг, баландлиги эса 22 мм -ни ташкил этади.

Автоматни ишлатиш осон, қисмлари осон ечилади, санитар ишлов бериш қулай, хизмат кўрсатувчи ишчи хавфсизлиги таъминланган.

Ротацион котлет автомати.


Автомат ЦКБ “Мясомолмаш”, яъни ”Гўштсутмашинасозлик” Марказий конструкторлик бюро томонидан узлуксиз режимда котлет ишлаб чиқариш учун ишлаб чиқилган. Унумдорлиги соатига 20000 котлет.

Машина зангламас пўлатдан тайёрланган қабул қилиш бункери 1 билан таъминланган, остида фарш узатиш учун лентасимон спирал кўринишидаги шнек 2 жойлаштирилган.

Шнек остида шакл бериш барабани 3 мавжуд. Яхлит шакл бериш барабанида тўрта туйнук мавжуд бўлиб улардан ползун 4 ўта олади. Барабан икки йўналтиргичда 5 ҳаракат қиласи, ползунларнинг 4 ўки 6 таянч дискларда 7 бўлади.

Ўқ 6 барабан ўки ва юритиш валига нисбатан экскентрик билан жойлаштирилган.

Барабан айланганда ўқнинг 6 экскентриклиги натижасида ползунлар 4 барабан билан биргаликда айланиб пазларда илгариланма-қайтма ҳаракат қиласи. Ползунли барабан шнек бўлим (зона) масофасини босиб ўтганда ползун пастроқка ўтадиган ва уя шакллантирадиган қилиб ўрнатилади.



Ротацион котлет автомати:

1- қабул бункери; 2 – қийма бериш шнеки; 3 - шакллантириш барабани; 4- ползун; 5- барабан йўналтиргичи; 6-ўқ; 7-таянч диск; 8- вал; 9- котлетли лоток учун

транспортер; 10- бункер; 11- валик; 12- лентали пичоқ; 13- винт; 14- электродвигатель.

Барабаннинг кейинги 90° -га бурилишида ползунлар коллетларни уялардан итариб чиқаради. Шундай қилиб бир айланышда ҳар бир ползун иккитадан котлет шакллантиради.

Барабан остида транспортёр 9 ўрнашган. Унга котлет тахлаш учун ёғоч ёки алюминийдан ясалган лотоклар ўрнатилган. Барабангача ёки барабандан кейин котлет юзаси ва лотокка қотган нон кукуни сепиш учун (панировка) транспортёрда иккита нондон ўрнатилган. Нон кукуни идиши бункер 10 ва унинг остига ўрнатилган рифлланган валик 11, 45 айл/мин тезлик билан айланувчи шунинг билан котлет устига баробар қотган нон кукуни солишини таъминловчи айланувчан ўқ билан жиҳозланган.

Барабан юзасини унга ёпишган қийма бўлаклари, ун қолдиқлари ва бошқа материаллардан тозалаш учун лентали пичоқ 12 ўрнатилган. Лентали пичоқ барабан ташкилантирувчиси бўйлаб илгариланма-қайтма ҳаракат қиласи. Пичоқнинг барабанка таққашлик даражаси винтлар 13 ёрдамида ростланади. Машинанинг барча механизмлари қуввати 1 кВт, ва тезлиги 1410 айл/мин-ли электродвигатель 14 –дан ҳаракатга келтирилади.

Котлет автоматининг унумдорлиги қуйидаги формула орқали топилади:


$$Q = 60 a n \text{ дона/соат},$$

бунда a – столдаги котлет шакллантириш уялари сони (ёки барабанда); n – столнинг айланыш тезлиги, айл/мин.

Алоҳида машинарни комбинациялаш йўли билан Москва гўшт комбинатида котлет ишлаб чиқариш учун оқим-механизациялашган линия вужудга келтирилган. У гўштни суждан шилиш ва пайларни ажратиб олиш учун конвейер столи 4, гўшт майдалаш учун волчоклар 2, котлет қиймаси тайёрлаш учун шнекли аралаштиргичлар, нони майдалаш ва уютиш машиналари, котлет автоматлари шнекли насос-таъминловчиси ва 2 котлет автоматидан иборат.

Линия унумдорлиги соатига 200 минг котлетни ташкил қиласи. Линия икки қаватда жойлашган.

СУБ-ЗМ қўтариш автомати. Автомат – узлуксиз ишловчи машина, механизациялашган усулда хамирдан гўшт қиймаси солинган чучвара ишлаб чиқариш учун мўлжалланган. Машина Скрыпник, Усик ва Богачев таклиф этган принципиал схема асосида ишлаб чиқилган. Ҳозир унинг модификациялари сериялаб ишлаб чиқарилади.



СУБ-ЗМ чучвара тугиши автомати:

а-умумий кўриниш: 1- станица; 2- юритиш барабани; 3- юлдузча; 4- таранглаш станцияси; 5 -транспортер; 6-таянч барабан; 7- хамир учун бункер; 8- фарш учун бункер; 9- хамир узатиш шнеки; 10-цилиндр-ийғувчи; 11- коллектор-тарқатувчи; 12-қийма узатиш

шнеки; 13- коллектор; 14-шакллантириш ускунаси; 15, 16-ун сепиш қурилмаси; 17-штамловчи барабан; 18- барабанни күтариш механизми; 19-ростловчи маховкча;

б-чучвара штамплаш схемаси: 1-таянч барабан; 2- транспортер лентаси; 3- чучвара; 4-штамп; 5-хамир ўрами.

Автомат кўп меҳнат талаб этувчи чучвара тугиши жараёнини механизациялаш имконини берди (бир автомат 40 ишчини ўрнини босади), айни вактда чучвара сифати яхшиланди.

Автомат пайвандлаб тайёрланган каркас типидаги станинадан иборат бўлиб қувур ва бурчакли пўлатдан тайёрланган. Унинг устида лентали транспортёр ўрнатилган. Транспортёр юлдузчали 3 тортиш барабани 2 ва винт типидаги таранглаш станциясидан 4 иборат.

Барабанларга транспортёрнинг 5 резиналаштирилган лентаси ўралган, у таянч вазифасини бажарувчи роликлар, чучварани штамплаш жойида эса таянч барабан 6 билан таъминланган. Таянч барабанни мажбур этувчи юрутувчиси йўқ, шунинг учун шарикподшиппинка эркин айланади. Транспортёрнинг умумий узунлиги 5400 мм.

Транспортёр ёнида зангамас пўлатдан тайёрланган икки бункер ўрнатилган: хамир юклаш учун 7, кийма юклаш учун 8. Хамир бункер 7-га юкланади, ундан шнек 9 ёрдамида цилиндр йиғувчига 10 берилади. Кейин шнек ҳосил қиласидан босим таъсирида хамир коллектор-тарқатувчига 11 ва шакллантириш қурилмасига 14 боради.

Кийма бункердан 8 шнек 12 ёрдамида коллекторга 13 кейинчалик шакллантириш қурилмасига 14 боради.

Шакллантириш қурилмаси - чучвара аппаратининг асосий ишчи органи ҳисобланади. У икки қувурчадан иборат бўлиб, улардан биттасига хамир, иккинчисига эса қийма берилади. Охирида ҳақасимон тешик ҳосил қилинган, ундан босим остида хамир узлуксиз қувур кўринишида чиқади. Трубка ичига қийма берилади. Шакллантириш қурилмасининг чиқиши жойида хамирдан ҳосил бўлган қувурча ичига босим остида қийма жойлашган ҳолда ўз гирлиги таъсири остида узлуксиз лента кўринишида пачаклашади ва транспортёрга ўрнашади. Транспорнинг ҳаракат тезлиги соплодан қиймали хамир чикиши тезлигига тенг бўлади, тезлик ростланиши мумкин.

СУБ-3М чучвара тугиши автомати ишлаш тузилиш ва принципи келтирилган матнда учта штамплаш машинаси мавжуд. Шунинг учун унинг ишлашида учта параллел қиймали трубка ҳосил бўлади.

Гўшт кесиши машиналари

Гўшт ва гўшт маҳсулотларини кесиши ёрдамида майдалаш турли конструкция машиналарида амалга оширилади. Улардан энг кенг тарқалгани волчок (гўшт кесгич), куттер ва шпик (қалин ёғ) кесувчи машиналар ҳисобланади. Бу машиналар ёрдамида гўшт ва шпик майдаланади ва колбаса, котлет, чучвара ва бошқа маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун қиймага айлантирилади.

Волчоклар (гўшт кескичлар)

Бу машина узлуксиз ишлайди, гўштни, юмшоқ субмаҳсулотлар, ёғ хом ашёси, конфискат, эндокрин-ферментли хом ашё ва бошқаларни майдалаш учун хизмат қиласиди. Волчоклар турли ўлчамли бўлади. ўлчами уларнинг унумдорлигини белгилайди. Унумдорлик майдаланган гўшт чиқиши решёткасининг диаметри билан аниқланади, диаметр қанча катта бўлса унумдорлик шунча кўп. Решёткадаги тешикчалар диаметри турли ўлчамда бўлади, улар қийманинг майдаланиш даражасини таъминлайди. Волчоклар юритиш, гўштни механизмага бериш ва кесиши механизмларидан иборат.

Юритиш одатда двигатель, тишли ёки тасмали узатгич орқали асосий валга бураш моменти ва айланишини узатиш воситаларидан иборат. Асосий вал турли конструкцияли волчокларда 80-350 айл/мин тезлик билан ҳаракат қиласиди.

Гўштни кескич қисмга бериш механизми одатда бир ёки бир неча шнек (винт) лардан иборат. Улар цилиндр ёки конус шаклида бўлади, қадами доимий ёки ўзгарувчан бўлади, горизонтал ёки бурчак остида ўрнатилади. Бу шнеклар ёрдамида маҳсулот мажбуран майдалагичга узатилади.

Айрим волчокларда асосий гўшт узатувчи шнекдан ташқари қўшимча шнек бўлиши мумкин. У гўштни кесиш механизмига бир текисда етказиб туриш учун хизмат қиласди.

Кесиш механизми асосий ишчи орган бўлиб, у бир неча конструкцияли пичоқлар ёрдамида хомашёни кесади. Пичоқлар бир ёки бир неча жуфт бўлади. Кесувчи пичоқлар крест шаклида ва решетка шаклида бўлади. Қийма компонентларининг майдаланиш даражаси решётка шаклидаги пичоқ тешикларининг диаметрига боғлиқ. Асосий кескир пичоқ – бу крест шаклидаги пичоқлар. Майин кесилган қийма тайёрлаш учун крест шаклидаги ва решеткали пичоқларнинг бир неча жуфтлиги ишлатилади. Майдалаш маҳсулотни айланадиган пичоқда кесиб, уни думалоқ ёки овал шаклидаги сетка тешикларида босиб ўтказиш ҳисобига амалга оширилади.

Волчокка одатда олдиндан 50-100 *мм* узунликда тилчаланган гўшт солинади. Дафал ҳолда майдалаш учун бир дона пичоқ ва тешиклари диаметри 16-25 *мм*-ли ишлатилади, майин майдалаш учун сўнгги решетка тешиклари 2-3 *мм*-ни ташкил этиши керак. Кесиш пичоқлари жуфтликларининг сони икки ёки учта бўлади.

Пичоқ ва решеткалар яхши чаҳланган бўлиши керак, уларни ишчи валга ўрнатганда бир-бирига зич жойлашишини таъминлаш зарур, акс ҳолда кесиш сифати паст бўлади, тўқималар кесилиш ўрнига эзилади, гўшт сели оқиб кетади.

Кесиш механизми волчокнинг энг сўнгига, гўштни чиқариш жойига ўрнатилади, асосий вал, яъни гўшт бериш вали айланган вақтда у билан биргаликда крест шаклидаги пичоқлар ҳам айланади, решеткалар тургун туради.

Волчок яхши ишлаётганлигидан, унинг ҳисобий унумдорлиги таъминланганлиги далолат беради. Агар кесиш механизми унга берилаётган гўштни кесишга улгурмаса гўшт орқага қайтиб чиқади, цилиндр ичида айланади, ишқаланади ва қизиб кетади. Агар кесиш механизми тўла юкланмаса, у ҳолда кесиш механизми бўш ишлайди ва кесиш органлари тезда ишдан чиқади.

Гўшт цилиндрдан орқага қайтишини камайтириш учун цилиндр ичида винт йўналишида ариқча (шлица) қилинади.

Куйидаги конструкциядаги гўшт кескичлар серияда ишлаб чиқилган: МП-82 решетка диаметри 82 *мм*; МП-1-160 - 160 *мм*; МП-2-220 - 220 *мм*.

Волчок МП-82. Ушбу волчок кичик ва ўрта колбаса цехлари, умумий овқатланиш корхоналарида ишлатилади. Машинанинг унумдорлиги 3 *мм*-ли сеткадан ўтказишда 600-700 *кг/соат*-ни ташкил этади.

Волчокнинг асосий қисмларини тўрт бурчакли устида юклаш қурилмаси мавжуд қўйма станина, АОЛ 42-4 маркали электродвигатель, цилиндрлик эгри тишли уч зинали узатиш сони $i = 28$ бўлган редуктор, бир валда ўрнатилган икки шнекдан иборат хом ашёни қабул қилиш ва узатиш механизми ва кесиш механизми ташкил этади. Электродвигателнинг қуввати 2,8 *kВт*, айланиш тезлиги 1420 *айл/мин*.

Кесиш механизмининг диаметри 82 *мм*. Кесиш мезханизми қабул қилиш сеткаси, пичоқ, 12 *мм* тешикли сетка, иккинчи пичоқ ва тешиклари диаметри 3 *мм*-ли чиқиш сеткаларидан иборат.

Электродвигатель ва юритиш механизми станинанинг ичига жойлаштирилган.

Волчок МП-1-160. Машина гўшт ва ёғни колбаса, гўштили нон, котлет, чучвара ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун қийма тайёрлаётганда кесиш учун ишлатилади. Машинанинг унумдорлиги 0,4-0-5 *кг* – катталиқдаги гўшт бўлакларини тешиклари 3-4 *мм* диаметрли решетка ёрдамида майдалагандан 3000-3700 *кг*-ни ташкил этади. Решётка тешиклари диаметри 25 *мм* бўлганда 20000 *кг/соат*-ни ташкил этади.

Волчокни ҳам алоҳида ҳам колбаса ишлаб чиқариш оқим-технологик линия таркибида ишлатиш мумкин. Линия таркибида ишлатилганда чиқиш решёткаси учига


зангламас пўлатдан тайёрланган махсус қувур уланади ва қийма тўғридан-тўғри бошқа машинага узатилади. Натижада узлуксиз линия ҳосил бўлади. Майдаланган гўштни қувурсиз қурилмадан тушириш баландлиги 700 мм, қувурли қурилмадан эса 1200 мм-ни ташкил этади.

Волчок МП -1-160 чўян қуйма станинадан 1 иборат, устида алюминийдан тайёрланган 100 кг сифимли гўшт бўлакларини юклаш тоғорачаси 2 ўрнатилган. Ундан гўштни узатиш шнекининг 6 ўрамлари олиб кетади ва бир текисда ишчи шнекка 7 беради ва қотириш гайкасига 9 эга кесиш механизмига 8 сиқиб беради.

Диаметри 160 мм-га teng бўлган кесиш механизми қабул қилиш сеткаси, крест шаклидаги пичоқлар ва тешиклари диаметри 25, 16, 12, 8, 6 ва 3 мм бўлган решеткалардан иборат. Кесиш механизми АО 63-4 типдаги қуввати 14 кВт, айланиш тезлиги 1460 айл/мин бўлган электродвигателдан 3 ҳаракатга келтирилди. Ҳаракатни узатиш учун тасмали узатгич 4 ва эгри тиш шестеряли редуктордан 5 фойдаланилган.

МП-1-160 волчогининг кинематик схемаси кўрсатилган. Гўшт бериш шнекининг айланиш тезлиги 131 айл/мин, ишчи шнекники эса 276 айл/мин.

Волчокнинг шакли силлиқ, қисмлари осон очилади, санитар ишлов бериш осон. Юклаш баландлиги полдан 1100 мм. Электродвигатель ва юритиш механизми станина ичидаги ўрнатилади.



Волчок МП-1-160:


a - умумий қўриниш: 1-станина; 2-юклаш тоғорачаси; 3-электродвигатель; 4-тасмали узатгич; 5-редуктор; 6-гўшт бериш шнеки; 7-ишчи шнек; 8 – кесиш механизми; 9- гайка;

b - кинематик схема.

Волчок МП-2-220. Волчок чўян станинадан 1 иборат бўлиб, унга юклаш бўйни 2 ўрнатилган. Гўшт бўлаклари юклаш бўйнидан 1-1,5 кг ўлчамда солинади. Бўйин тегида

волчок цилинтри жойлашган ва унда гўшт бериб турувчи пўлат шнек З айланади. Шнек гўштни олиб кесиш механизмига етказиб беради. Шнек қадамининг ўзгарувчанилиги туфайли унинг охирида гўштга маълум босим ҳосил қилинади. Кесиш механизми 9 қабул қилиш сеткаси катта элипссимон учта тешикка эга. Тешиклар чеккаси ўткир бўлиб, улар гўштни дастлаб бўлиб олиш учун хизмат қиласди. Кейин икки томонли крест шаклидаги пичоқ ва тешиклари 16-25 мм-ли биринчи сетка ўрнатилган, иккинчи крест шаклидаги пичоқ ва тешиклари диаметрлари 2-3 мм-ли сўнгги сетка.

Кесиш механизмининг барча комплекти цилиндрнинг охирида йигилган ва жойлаштирилган ва гайка 10 ёрдамида маҳкам тортилган. Резьбасининг тортилиши жуда қаттиқ бўлиши керак эмас, акс ҳолда кесиш механизмининг қизиб кетиши рўй беради. Станина ичидаги шнек остида қуввати 20 kW –ли электродвигатель 4 ўрнатилган, муфта 5 орқали оралиқ вал ва унга ўрнатилган шестеря 6 билан туташтирилган, харакат гўшт берувчи шнекнинг вали 8-га шестеря 7 орқали ўтказилади.



МП-2-220 волчоги:

1-станина; 2-юклаш бўйини; 3-гўшт узатиш шнеки; 4-электро-двигатель; 5-туташтириш муфтаси; 6-шестеря; 7-етакчи шестеря; 8- шнек вали; 9- кесиш механизми; 10-тортиш гайкаси; 11- сиқиши механизми.

Иш тугагандан кейин гайка 10 бураб чиқарилади ва гўшт узатиш шнеки ва кесиш механизми унда қолган прессланган гўштлар билан биргаликда механизм 11 ёрдамида итариб чиқарилади. Механизм 11 тишли рейка ва штурвал фидирагидан иборат. Машина деталлари гўшт қолдиқларидан тозаланади, ювилади, кейин эса механизм истеъмол ёғи билан мойлаб йигилади. Машинани юксиз узоқ вақт ишлатиш тавсия этилмайди, чунки бунинг оқибатида пичоқ ва сеткалар ишдан чиқади. Волчок бир текисда, тинч зарбаларсиз ишлаши керак. Пичоқларни нотўғри йиғиши ва гайкани 10 ҳаддан ташқари қаттиқ тортиш натижасидаги гўшт қизиб кетиши 4-6°C-дан ошмаслиги керак. Гўшт волчокнинг юклаш бўйнига юкланади, у билан биргаликда суюқ, металл қисмлар ва бегона предметлар тушмаслиги керак.

Машина қулай шаклга эга. МП-2-220 волчогининг унумдорлиги тешиклари диаметри 3 мм, ташқи диметри 220 мм-ли решётка ишлатилганда 5 m/s-ни ташкил этади.

Волчок унумдорлиги гўшт узатиш шнекининг қобилияти ва гўшт кесиш механизмининг унумдорлиги орқали аниқланади.

$$Q = 60 \alpha \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) n t \rho \text{ кг/сочат,}$$

бунда α - шнекнинг гўшт бериш ёки шнекдан фойдаланиш коэффициен-ти. У шнек узунлиги, шнек ва волчок цилинтри девори орасидаги зазор ва х.к.; амалда $\alpha = 0,25-0,35$ қабул қилинади; D - шнекнинг ташқи диаметри, м; d - шнек валининг диаметри, м; n - шнекнинг айланиш тезлиги; t - шнекнинг қадами катталиги, м; ρ - маҳсулот зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$ (гўшт учун $1100 \text{ кг}/\text{м}^3$).

Волчокнинг унумдорлиги унинг гўшт кесиш кобилияти бўйича куйидаги формула ёрдамида хисобланади :

$$Q = \alpha \frac{60n \frac{\pi D^2}{4} (\varphi_1 K_1 + \varphi_2 K_2 + \dots + \varphi_n K_n)}{F} \text{ кг/сочат}$$

бунда α - кесиш механизмидан фойдаланиш коэффициенти (одатда $\alpha = 0,7-0,8$ қабул қилинади); n - шнекнинг айланиш тезлиги; $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ - решётка (сетка) юзасидан фойдаланиш коэффициенти (жами тешиклар юзасининг решётканинг умумий юзасига нисбати билан аниқланади).

Бу коэффициент куйидаги формула орқали топилади

$$\varphi = \frac{nd^2}{D^2},$$

бунда n - решётка (сетка) даги тешиклар мони; d - тешик диаметри, мм; D - решётка (сетка) диаметри, мм; K_1, K_2, \dots, K_n - пичноқнинг тиғлари сони; F - маҳсулотнинг кесишдан кейинги юзаси, $\text{м}^2/\text{кг}$.

Амалда F -нинг қийматини сўнгги решётка тешиклари диаметри 2-3 мм бўлганда $1,2-0,8 \text{ м}^2/\text{кг}$ -га тенг деб қабул қилиш мумкин, тешиклар диаметри 16-25 мм бўлганда эса $0,9-0,07 \text{ м}^2/\text{кг}$ – га тенг.

Волчоқдаги қувват гўштни майдалаш, гўшт узатиш механизми иши ва гўштнинг волчок эҳтиёт қисмлари билан ишқаланишини енгишга сарфланган қўвватлар йиғиндисидан иборат. Амалда қувват қуйидаги формула орқали қониқарли аниқлик билан хисоблаб топилади.

$$N = \frac{qQ}{1000\eta} \text{ кВт},$$

бунда q – электр энергиясининг маҳсулот бирлигига сарфи. Тешиклар диаметри 2-3 мм бўлганда $q = 3,5-4,5 \text{ кВт} \cdot \text{с/м}$ ва диаметр 16-25 мм бўлганда $q = 1,5-2,0 \text{ кВт} \cdot \text{с/м}$; Q – волчок унумдорлиги, $\text{кг}/\text{ч}$; η – волчок юритиш механизми ФИК. $\eta = (0,85-0,9)$.

Волчок хисобланганда ёғни майдалашда қуйидаги формулаардан фойдаланилади.

Волчок унумдорлиги

$$Q = \alpha D^2 t n \rho \text{ кг/сочат},$$

бунда α - коэффициент (12); D - диаметр витка шнека, м; t - шнек ўрамининг қадами, м; n - шнекнинг айланиш тезлиги, мин; ρ - хом ашё зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$.

Волчок электродвигателининг керакли қуввати

$$N = \frac{0,16 Q L}{75\eta}$$

бунда L – волчок шнекининг узунлиги, м; Q – волчок унумдорлиги, $\text{кг}/\text{ч}$; η – шнекнинг келтириш механизми ФИК.

Мисол. Ёғ хом ашёсини майдалаш учун волчок унумдорлиги ва электродвигатели вати топилсин, агар шнек айланаси диаметри 120 мм, қадами 60 мм, шнек айланиш тезлиги 160 айл/мин, шнекнинг узунлиги 95% мм, хом ашё зичлиги $1080 \text{ кг}/\text{м}^3$, ФИК $\eta = 0,6$ –га тенг бўлса.

Волчокнинг унумдорлиги

$$Q = 12 \cdot 0,12^2 \cdot 0,06 \cdot 160 \cdot 1080 = 1800 \text{ кг/соат.}$$

Электродвигателнинг қуввати

$$N = \frac{0,16 \cdot 1800 \cdot 0,95}{75 \cdot 0,6} = 6,1 \text{ о.к. ёки } 4,5 \text{ кВт}$$


Чет элда «Саксония» (ГДР), «Александер Верке», «Кремер ва Гребе» (ФРГ), «Босс» (АҚШ), «Аглас» (Дания), «Комплекс» (ВХР) фирмаларининг машинасозлик заводларида катта миқдорда турли конструкцияга эга волчоклар ишлаб чиқарилади. Уларда хом ашё юклаш мосламаси, турли бурчак остида ўрнатилган бир ёки бир неча шнек, совутиш қобиғли, турли кесиш механизмлари мавжуд бўлиб, унумдорлиги 10-15 m/c, элктродвигатель қуввати 40-50 кВт -ни ташкил этади.


Куттерлар

Куттер ҳам гўштни қайта ишлаш корхоналарида кенг тарқалган машиналардан бири. У қайнатилган колбаса, сосиска, сарделкалар ҳамда ливер колбасалар қиймани якуний (майин хамир кўринишда) майдалаш учун ишлатилади. Гўштни куттерда майин майдалаш ва уни гомоген массага айлантириш гўштни вертикал ўқ атрофида айланувчи чўян тоғорада, тез айланувчан ўроқ шакли пичоқлар ёрдамида кесиш орқали амалга оширилади.

Куттерлар даврий ва узлуксиз ишловчи бўлади. Улар ўзаро гўшт солинадиган тоғора сифими, пичоқ ўрнатилган валлар сони, пичоқ конструкцияси ва айланиш тезлиги ҳамда қиймани тоғорадан ағдариш усули билан фарқ қиласиди. Куттерда майдаланадиган гўшт дастлаб волчокдан ўтказилади. Тоғорасининг ҳажми 120 л -га тенг куттерлар ишлаб чиқаришда кенг тарқалган.

ФКЧ-120 куттери. Куттер қўйма чўян станица 1 ва унинг ичига ўрнатилган юритиши механизмидан иборат.





ФКЧ-120 куттери:

1-станина; 2-тоғора; 3 - вертикал вал; 4 - электродвигатель; 5, 6 – понасимон тасмали узатгич; 7 -шків; 8- пичноқ вали; 9 – занжирли узатма; 10 - кронштейн; 11- вал шарикли-подшипниклари; 12- ўроқсимон пичноқлар; 13 -қобиқ; 14 -ўқ; 15- қарши вазн; 16 -фаршни тушуриш диски; 17 -тушуриш диски вали; 18- электродвигатель; 19-редуктор; 20-дискни тозалаш учун қиргич; 21 – қийма учун лоток.

Юмалок чүян тоғора 2 вертикал валда 3 ўрнатилган ва қуввати 14-20 кВт-ли электродвигателдан 4 вертикал вал атрофида айлантирилади. Электродвигатель тебранувчи плитада ўрнатилган бўлиб, тебраниш понасимон тасмали узатгичнинг 5 доимо таранг туришини таъминлайди. Тасма 6 ёрдамида айланма ҳаракат пичноқ 8 ўрнатилган шківга 7 узатилади, валдан эса занжирли узатгич 9 ва червякли редуктор ёрдамида вертикал валга 3 узатилади.

Пичноқлар ўрнатилган валнинг айланиш тезлигини 1460-2940 айл/мин, тогоранинг айланиш биринчи босқич тезлигини 5-10 айл/мин, иккинчи босқич тезлигини эса 5-20 айл/мин оралиғида ўзгартириш мумкин. Тоғора сифими 120 л, юқлаш коэффициенти 60%, бир маротаба юкланадиган маҳсулот микдори 72 кг-ни ташкил этади. Куттерлаш циклининг узунлиги (майдаланадиган маҳсулот турига караб) 4-7 мин -ни ташкил этади. Пичноқ ўрнатилган вал ўртаси қалинлашган айлана шаклдаги кесимга эга. Қалинлашган жойидаги пазга қалинлиги 5 мм бўлган ўроқ шаклидаги пичноқ 12 ўрнатилади. Пичноқларнинг сони олти дона. Улар валда гайка ва контргайка ёрдамида мустаҳкам ўрнатилган, винтли линия бўйича жойлаштирилган, бир-бирига нисбатан 60°-га силжитилган.

Вал корпусларда жойлаштирилган кронштейнда 10 ўрнатилган шарикли-подшипникларда 11 айланади. Ўроқсимон пичноқ ўрнатилган валнинг юкори қисми қобиқ 13 билан беркитилган. Қобиқ ишлаш учун хавфсиз шароит яратади ва пичноқли вал айланиш вақтида фаршнинг куттердан отилиб чиқишига тўскинлик қиласди. Қобиқ 13 қарши юқ 15 билан мувозанатланган ўқда 14 айланади. Бу унинг очилишини енгиллаштиради.

Қобиқнинг очилиши электродвигателнинг ишлаши билан блокировкаландиган, яъни қобиқ кўтарилигдан контакт узилади ва электроэнергия берилиши тўхтайди, ҳам электродвигатель ҳам пичноқли вал айланишдан тўхтайди.

Электродвигатель фақат қобиқ беркитилган ҳолатда яна ёқилиши мумкин. Бу ишловчи одамларнинг хавфсизлигини таъминлайди.

Тогоранинг 2 ости ярим доира кесимдаги шаклга эга ва пичноқлар айланиши траекториясининг радиусига тенг. Пичноқ четлари ва тоғора орасидаги зазор 1,5-2 мм-га тенг. Пичноқларни унга ёпишган қийма бўлакларидан тозалаш учун қобиқ 13 ичидаги пазли сидиргич ўрнатилган, унинг пазлари орасидан пичноқлар ўтади ва фаршдан тозаланади.

Куттер ишлаши учун гўшт (қийма) айланётган тоғорага солинади ва пичноқли вал ишга туширилади. Гўштли тоғора айланади ва гўштни пичноқ остига беради. Бунда хом

ашё ниҳоятда қизиб кетади. Шунинг учун унга совуқ сув ях генераторида тайёрланган тангасимон ях, қор кўшилади. Қуттерни бил хилда юклаш зарур. Қуттерлашда қиймага зираворлар кўшилади, улар куттерда яхши қўшилади.

Охирги вактда гўшт комбинатларида айрим турдаги колбасалар учун фарш тайрлашда гўшт ва зираворлардан ташқари куттерга шпик қушилади. У ўроқсимон пичоқлар ёрдамида яхши майдаланади ва фарш билан яхши аралашади.

Қуттерлаш тугагач, қийма тоғорадан маҳсус механизм ёрдамида туширилади. Механизм алюминийдан тайёрланган дискдан 16 иборат сфера шаклида, 0,6 кВт қувватли индивидуал электродвигателдан 18 редуктор 19 орқали ҳаракатланувчи валга 17 ўрнатилган.

Бўшатиш дискининг айланиш тезлиги 61 айл/мин. Диск вал билан биргаликда шарнирли ўрнатмада кўтарилиши ва тушиши мумкин.

Ишламай турган ҳолатда бўшатиш вали 40°-га кўтарилиган ва электродвигатель ўчирилган бўлади. Қиймани бўшатиш учун дискли бўшатувчи вали айланиб турган тоғорага туширилади, контакт уланади, электродвигатель ўчади ва диск айлана бошлайди. У тоғорадан қиймани олади ва лоток 21-га қараб суради. Бунда диск узлуксиз равишда қиймадан стационар ўрнатилган қирғич 20 ёрдамида тозаланади. Лекин бўшатиш диски тоғоранинг қиймадан тўлиқ тозаланишини таъминламайди, шунинг учун куттер тўхтатилади ва унинг тоғораси қўлда тозаланади.

Юкорида келтирилган куттер даврий ишлайдиган машина бўлиб, унинг унумдорлиги қуйидаги формула ёрдамида ҳисоблаб топилади:

$$Q = \alpha \frac{60}{t} V \rho \text{ кг/соат}$$

бунда α - тоғорани юклаш коэффициенти (фойдаланиш); $\alpha = 0,6$; t - куттерлаш бир циклининг давомийлиги (юклаш, куттерлаш, тушириш), мин; V - куттер тоғораси сиғими, л; ρ - қийманинг зичлиги, кг/л, $\rho = 1$ кг/л қабул қилиш мумкин.

Даврий ишловчи куттер электродвигателининг қуввати қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланиши мумкин:

$$N = \frac{AFzn\eta_a}{60 \cdot 1000 \eta_{общ}} \text{ кВт},$$

бунда A – пичоқ билан қийма қатламини 1 айланишда кесиш учун сарфланадиган энергиянинг бирлик чарфи, Дж/м²; (пичоқ тиғларининг айлана тезлиги 30 м/сек гача бўлганда қиймага сув қўшмасдан $A = 2,7-3,1$ кДж/м²; қиймага сув қўшганда $A = 2,0 - 2,4$ кДж/м²); F – куттер тоғорасида қийма қатламининг кесилиш юзаси. Қуйидаги формула ёрдамида ҳисоблаб топилади

$$F = \frac{V}{2\pi r} \text{ м}^2$$

бунда V - қийма юклаш ҳажми, м³; R -айланиш ўқидан қийма қатлами оғирлик марказигача бўлган масофа, м; z - куттер пичоқлари сони; n - валнинг айланиш частотаси, айл/мин; η_a – қувват захираси коэффициенти; $\eta_{ум}$ – энергиянинг барча йўқотишларини ҳисобга олуви қоритманинг умумий ФИК, обатда $\eta_{ум} = 0,7-0,8$ қабул қилинади.

Мисол. ФКЧ-120 русумли куттер унумдорлиги ва электродвигатели қуввати топилсин, агар куттерлашнинг бир цикли 6 мин, тоғора сиғими 120 л, пичоқлар сони 6-та, пичоқли валнинг айланиш тезлиги 2000 айл/мин, куттерлаш сув қўшиш усулида амалга оширилади ($A=2,2$ кДж/м²), айланиш радиуси (куттер тоғорасида қийма қатламининг ўқдан оғирлик марказигача) $R=45\%$ мм, қувват захираси коэффициенти $\eta_a=1,2$ ва юритма ФИК 0,75. Куттернинг унумдорлиги қуйидагига teng

$$Q = 0,6 \frac{60}{6} 120 = 720 \text{ кг/соат}$$

Куттер тоғорасидаги қийма қатламининг юзаси қуйидаги ифодага тенг:

$$F = \frac{0,120 \cdot 0,6}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,45} = 0,025 \text{ м}^2$$

Куттер электродвигателининг қуввати қуйидаги ифода орқали топилади:

$$N = \frac{2200 \cdot 0,025 \cdot 6 \cdot 2000 \cdot 1,2}{60 \cdot 1000 \cdot 0,75} = 17,6 \text{ кВт},$$


Йирик қувватли колбаса цехларида тоғорасининг ҳажми 270 л-га тенг куттерлар ишлатилади. Бундай ФКД куттерлар электродвигателининг қуввати 29 кВт, тоғорасининг айланиш тезлиги 12 ва пичоқлар ўрнатилган валнинг айланиш тезлиги 970 айл/мин, ўроқсимон пичоқлар сони 9-тани ташкил этади. ФКД куттерининг конструкцияси юкорида келтирилганга ўхшаш, фақат юритмаси алоҳида фундаментга ўрнатилган.

Чет эл куттерлари тоғорасининг сигими 600 л, хом ашё юқлашни механизациялаш учун турли мосламалар, куттерлаш жараёнини назорат ва ростлаш учун турли приборлар билан таъминланган. Ушбу куттерлар пичоқ ўрнатилган валларни ҳаракатлантириш учун икки томонлама электродвигателлар билан таъминланган, қийманинг ҳарорати электрик дистанцион приборлар ёрдамида назорат қилинади, маҳсус ҳисоблаш механизми тоғоранинг айланиш тезлигини рўйхатга олади ва берилган куттерлар режимига биноан тўхтатади.

Аммо, бу куттерлар даврий режимда ишлайди ва қийма тайёрлаш жараёнини тўлиқ оқимли режимга ўтказиш имконини бермайди.

ФИЛ куттери. Куттер конструкцияси ВНИИЭКИП –да ишлаб чиқилган. Бу куттер узлуксиз режимда ишлайди, унумдорлиги 2 м/с, электродвигатель қуввати 28 кВт.

У қуйма чўян станица 1, унинг ичидаги ўрнатилган пичоқлар йиғиндиси билан бевосита туташган электродвигателдан 2 (айланиш тезлиги 2940 айл/мин) иборат. Майдаланиши керак бўлган хом ашё шнек-аралаштиргич 7 воситасида кесиш механизмига берилади (А стрелкаси бўйича). У айни вактда хом ашёни сув ва зираворлар билан аралаштиради. Хом ашё бўйинга 8 тушади ва дастлаб втулкада 4 маҳкамланган ўроқсимон пичоқлар 3 билан майдаланади. Кейин хом ашё икки диск орасига тушади: ҳаракатсиз 5 ва айланувчан 6. Дисклар бўртиб чиқсан кескирларга 9 эга, кесиш тифлари ўзаро таъсир этиб, хомашёни яхши майдалайди. Ҳаракатчан дискнинг 6 лопаткалари 10 бор. Уларнинг ёрдамида майдаланган хом ашё (Б стрелкаси бўйича) тушириш бункерига берилади. Дисклар оралиқ зазори (маҳсулот майдаланиш даражаси) ҳаракатсиз дискга пайвандланган гайка-штурвал 11 ёрдамида ростланади. Ўроқсимон пичоқлар сони – 6-та, жуфтлангани эса учта.



ФИЛ куттери:

1-станина; 2- электродвигатель; 3-пичоқлар; 4- втулка; 5-күзгалмас диск; 6-күзғалувчан диск; 7- шнек-аралаштригич; 8-бүйин; 9-бүрттиб чиққан кескирлар; 10- лопаткалар; 11- гайка-штурвал.

Узлуксиз ишловчи куттернинг унумдорлиги қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади


$$Q = \alpha \frac{F}{F_1} \text{ кг/соат},$$

бунда α -механизмнинг кесиш қобилиятидан фойдаланиш коэффициен-ти; F - пичоқли механизмнинг кесиш қобилияти, $m^2/\text{соат}$; F_1 – 1 кг маҳсулотни майдалаш майдони, $m^2/\text{кг}$.

Колбаса ва кулинар цехларида турли навдаги гүшtlар тузлаш компонентлари билан, колбаса, чучвара, котлет қиймалари: гүшт нони ҳамда гумма ва чучвара ҳамири ишлаб чиқаришда бу опреациялар парракли қийма аралаштиргичларда амалга оширилади.

ФМ-140 қийма аралаштиргичи. Машина икки қийма чўян устунлар 1-дан иборат. Улар ўзаро кўндаланг деталь билан уланган. Стойкада икки елкада (сапфада) зангламас пўлатдан ясалган тоғора (дежа) 2 ўрнатилган. Дежа ўқ атрофида юклаш вақтида ушлагич 7 ёрдамида айлантирилиши мумкин. 140 кг сифимли дежани айлантириш осонлаштирилишини осонлаштириш учун дежа билан бириткирилган ролик орқали ўтган трассда ўрнатилган қарши оғирлиқдан фойдаланилади.

Дежа ичиди ики Z- шаклидаги қалай билан қопланган парраклар ўрнатилган. Етакчи парракни ҳаракатга келтириш электродвигателдан 4 амалга оширилади. Унинг қуввати 2,8 кВт, айланиш тезлиги 1420 айл/мин. Ҳаракат узатилишида узатиш сони $i = 15$ бўлган червякли редуктор 5 ишлатилади. Иккинчи паррак уларнинг валига кийдирилган цилиндрик шестернялар 6 ёрдамида ҳаракатга келтириллади. Етакчи парракнинг ҳаракат тезлиги 95 айл/мин, етакланувчисиники эса 44-га тенг. Ўқларнинг оралик масофаси 264 мм. Расмда юритманинг кинематик схемаси келтирилган.




ФМ-140 қийма аралаштиргичи:

1-устунлар; 2- тогора; 3- парраклар; 4- электродвигатель; 5 -червякли редуктор; 6 – юритма шестерниси; 7 –тогорани ағдариш ушлагичи.

Парраклар валлари ўтган жойларда тогора ён деворлари орқали маҳсус герметиклаш сальниклари ўтказилган. Бу подшипник мойини маҳсулот ичига тушишига йўл кўймайди. Сальниклар маҳсус фланецлар ёрдамида тортилади.

Машинанинг барча айланувчи деталлари (парраклардан ташқари) говлар билан тўсилган. Маҳсулот дежага унинг эгилган ҳолида солинади, сўнгра у вертикал ҳолатгача тўғриланади ва электродвигатель ишга туширилади. Аралаштириш тугагач, дежа қия ҳолатга келтирилади ва маҳсулот туширилади. Бу вакт электродвигатель ўчирилмайди, уни парракларининг айлантирилиши маҳсулотни тушириш учун ишлатилади. Сўнгра машина яна юкланади ва янги цикл бошланади.

ФММ-300 қийма аралаштиргичи. Машина дежасининг сифими 300 л, катта ва ўрта қувватли гўшт комбинатларида ишлатилади. У пайвандланган станина 1, унинг чап томонига ўрнатилган лопастни айлантириш механизми 2, ўнг томонила эса – дежани ағдариш механизми.



ФММ-300 қийма аралаштиригичи. (умумий қўриниш ва кинематик схема):

1-станина; 2 – парракларни ҳаракатлантириш механизми; 3-электродвигатель; 4 – парракларни қотириш конуслари; 5- аралаштиригич парраклари; 6 -тофора (дежа) қопқоғи; 7-дежа; 8- дежани иситиш қобиғи; 9-червякли узатгич; 10- редуктор; 11-электродвигатель; 12-сўнгги ўчиргич; 13 - токнинг умумий ўчиргичи; 14-электр қурилма; 15-электр блокировка контакти.

Парраклар 5 куввати 5 кВт, айланиш тезлиги эса 735 айл/мин-га тенг электродвигателдан 3 иборат. Етакчи паррак 67 айл/мин, етакланувчиси эса 57 айл/мин тезлик билан айланади. Тезликларнинг бу нисбати цилиндрик узатувчи ҳисобига эришилади. Парраклар дежада 7 айланади, унинг усти қопқоқ 6 билан ёпилади, остки қисмида эса маҳсулотни иситиш учун буф ёки иссиқ сув бериш учун қобиқ 8 мавжуд. Зарурат бўлганда, парракларни осонликча чиқариб олиш мумкин, бунинг учун конус 4 бўшатилади ва айлантириб чиқарилади. Валлар дежанинг ён деворидан ўтган жойларда сальникли герметиклаш воситалари ўрнатилган. Бунинг билан қиймага подшипник мойи тушишининг олди олинган.

Дежанинг 6 қопқоғи электродвигатель 3 билан шундай блокировка-ланганки, парраклар ишлаб турганда қопқоқ очилса, контакт 15 узилади ва электр энергияси берилиши тўхтайди ва двигатель ўчади. Дежани ағдариш учун механизм мавжуд, у алоҳида электродвигателдан 11 иборат бўлиб, қуввати 1 кВт, айланиш тезлиги бўлса 1410 айл/мин. Ундан ҳаракат червякли редуктор 10 ва червякли жуфтлик 9 ёрдамида узатилади.

Дежанинг ағдарилиш вақти 0,5 мин, полдан ағдарилган дежа чеккасига қадар баландлик 585 мм-ни ташкил этади. Оддий ишчи ҳолатда эса 1205 мм. Дежа ағдарилишини чеклаш учун сўнгги ўчиргич 12 мавжуд. У дежа энг пастки ва энг сўнгги юқоридаги ҳолатларни эгаллаганда ишга тушади. Магнитли ишга туширгичлар ёрдамида ёқилган электродвигателлар икки

томонга айланиши мумкин (реверсли айланиш). Токнинг умумий ўчиргичи 13 станинанинг ташқарисига ўрнатилган ва электр ишга тушурувчи ускуна 14 билан уланган.


ММ-1-100 аралаштиргичи. Қийма ва хамир аралаштириш учун хизмат қиласи. Унумдорлиги 2 m/c , тоғораси сифими 155 л, бир вақтда юкландиган маҳсулот массаси 100 кг, электродвигатель куввати $2,8 \text{ kWt}$.

Ушбу қийма аралаштиргичнинг асосий жиҳати унинг тайёр маҳсулотни ён деворидан маҳсус люк орқали автоматик тарзда айланувчи парраклар ёрдамида ағдаришидир. Парраклар айланиш йўналишини ўзгартириши мумкин. Тоғорада органик шишадан ишланган қопқоғи мавжуд бўлиб у аралаштириш жараёнини кўриш имкониятини беради. Қопқоқ очилиши ишлаш хавфсизлигини таъминлаш учун электродвигатель иши билан блокировкаланган.

Вакуумли аралаштиргичлар. Охирги йилларда чет элда (Чехия, Словакия, ГФР, ГДР, ВХР) вакуум аралаштиргичлар кенг тарқалган. Уларда аралаштириш жараёни вакуум остида олиб борилади. Бунинг учун дежа қопқоғи герметик беркиладиган ясалган ҳамда машина керакли вакуумни таъминлаш учун ваумм-насос билан таъминланган. Гўшт қиймасини аралаштиришда вакуум қўлланиши колбаса маҳсулотларининг сифатини кескин яхшилайди, чунки қиймадан колбаса батонларида бўшлиқлар ҳосил қилувчи ҳаво чиқарилади. Аралаштиришда вакуум 85-90 %-га екқазилади.

Хамир қориш машинаси. Чучвара ва пишириқлар ишаб чиқаришда хамир қориш учун гўшт комбинатларида «Стандарт» туридаги 330 л ҳажмга эга дежали аралаштиргичлар ишлатилади. У чўян ичи бўш станинадан 1 иборат. Унинг ичида электродвигатель 2 ўрнатилган (куввати $4,5 \text{ kWt}$, айланиш тезлиги 1440 айл/мин). Электродвигателдан ҳаракат тасмали узатгич ёрдамида шкивга 3 берилади. Шкив ва червяк 4 бир валда ўрнатилган, бу вал аралаштиргич валини 5 шунингдек, унда ўрнатилган парракни 6 ҳаракатга келтиради.

Хамир дежаси 7 тележкада 10 ўрнатилади, тележка ғилдираклар 11 ёрдамида ҳаракатланиш имкониятига эга. Дежа 15 ўз ўқи атрофида червякли механизм ёрдамида айланади, у червяқдан 13 ҳаракатга келтирилади.



Хамир қориш машинаси:

1- станина; 2 - электродвигатель; 3 - узатгич шкиви; 4 - редуктор червяки; 5 – аралаштиргич вали; 6-лопасть; 7- хамир учун дежа; 8 – дежа қопқоғи; 9-қопқоп бурилиш ўқи; 10-тележка; 11-тележка ғилдираклари; 12-автоматик зашёлка; 13- червяк; 14-ғов; 15-дежанинг айланиш ўқи; 16-аралаштиргични кўтариш маҳовикчаси.

Шпик кескичлар


Шпик кескич – бу маҳсулотни маълум ўлчам ва шаклдаги бўлакларга бўлиш усули билан майдалаш машинаси ҳисобланади. Масалан, колбаса ёки гўшт нони ишлаб чиқариш учун шпиг кескичларда $4 \times 4 \times 4$ –дан $12 \times 12 \times 12 \text{ mm}$ ўлчамгача бўлган қалин ёғи (шпик) кесилади. Шпик кесиш машинасининг асосий ишчи органи кесиш механизми бўлиб, уни

ёрдамида майдаланган маҳсулот (шпиг, қайнатилган сүяксиз гүшт) аввал парракларга кесилади, сўнгра брусларга, охирида эса кубикларга кесилади. Демак, кесиш жараёни уч координатада амалга оширилади.

Кесиш механизмининг конструкцияси бўйича шпик кескичлар диск ва пластинасимон пичноқли бўлади. Биринчисида маҳсулот парраклар ва брусларга айланувчан пичноқларда бўлинади, иккинчисида – лентали (пластинкали) рамкага тортилган илгариланма-қайтувчи ҳаракатли пичноқлар ёрдамида кесилади. Кубикларнинг тамомила ҳосил қилиниши ҳар иккала конструкциядаги шпик кесиш машиналарида ўроқсимон пичноқлар ёрдамида кесиб, амалга оширилади.

Диск пичноқли шпик кесиш машиналари кичикроқ унумдорликка эга. Шпик кесилиши сифати ёмон. Ишлаб чиқаришда улар кам учрайди. Маҳсулот юклаш усули бўйича шпик кескичлар горизонтал ва вертикал турларга ажралади.

ФШМ-2 горизонтал шпик кесиш машинаси. Машинанинг асоси чўян плитадан 1н иборат. Плита устида чап томондан тумба 2, ўнг томонда эса икки чўян устунлари 3 бўлиб, унда маҳсулот узатувчи, юритма ва кесувчи механизmlар ўрнатилган. Маҳсулот узатувчи механизм икки секцияли таъминлаш коробкалари 10 ва турткичдан 9 иборат. Майдаланиши керак бўлган шпик брускалари таъминлаш коробкасига жойлаштирилади, қопқоғи беркитилади, ва маҳсулот узатиш механизми 180° –га шундай буриладики, коробканинг шпик солинган секцияси кесиш механизмининг қархисида бўлсин. Бу вактда таъминлаш коробкасининг кесиш механизми олдида бўлмаган иккинчи секцияси шпик билан тўлдирилади. Шпик брускини майдалаш операцияси тутатилгач таъминлаш коробкаси яна 180° -га айлантирилади ва иккинчи секциядаги шпик майдалана бошлайди, биринчи секцияга эса яна бруск солиш давом этади ва х.к.



ФШМ-2 горизонтал шпик кесиш машинаси:

a – умумий кўриниш: 1-плита; 2 - тумба; 3-устунлар; 4 - вал; 5 – ўроқсимон пичноқ; 6-пичноқ вали; 7 – пичноқли рамка; 8 - вертикал рамка; 9-турткич; 10 –икки секцияли коробка; 11-электродвигатель; 12 - червякли редуктор; 13 - эксцентрик, 14-ползун; 15 - бурчакли ричаг; 16 - шестерня; 17 – ғов қобиғи; 18 – зичлагич (герметик); 19- фиксатор; 20- ростлагич; 21- тоғора (дежа);

b - рейкани бериш механизми: 1 - фланец; 2 - шатун; 3 - шека; 4 - етакчи эксцентрик; 5-диск; 6- эксцентрик; 7 -турғун шека; 8 – шатун ўқи; 9- болт; 10 – кўрсаткич стрелка; 11- шкала;

6 – шпик кесиши машинасининг кинематик схемаси: 1- етакчи вал шестеряси; 2,3- оралиқ шестерялари; 4 –вал шестеряси; 5 –рейка шестеряси; 6 - конуссимон шестеря; 7- муфта; 8 – ишга тушуриш механизми; 9 - подшипник; 10 - эксцентрик; 11 - бурчаг ричаги; 12- пичноқли рамкалар; 13 –бурилувчи қурилма.

Маҳсулот узатиш ва кесиши механизмларини юритиши электродвигатель 11-дан (куввати 1,7 *кВт*, айланиш тезлиги 1420 *айл/мин*) червякли редуктор 12, сүнгра турткич вали 16 ва эксцентрикли кесиши механизмининг вали 13 ҳаракатга келтирилади. Таъминлаш коробининг ўзи айланиб кетмаслиги учун шпикни майдалаш вақтида фиксатор 19 ўрнатилган. Учидаги ёғоч поршени туртгич 9 тишли рейка билан туташган. Рейка шестеря 16 ёрдамида ҳаракатга келтирилади. Шестеря маҳсус механизм ёрдамида турткич валининг ҳар бир айланиши натижасида маълум бурчакга бурилади ва рейкани турткич билан биргаликда шпик қалинлигига тенг масофага суради.

Рейканинг маҳсулот бериш механизми ўқ ёрдамида шатунга 2 уланган ва соат стрелкасига қарши узлуксиз айланувчи фланецдан 1 ташкил топган. Шатун ўз навбатида икки шчеклар 3 билан уланган. Шчекларда мувофиқ икки етакчи эксцентрик 4 ўрнатилган. Шчеклар тебранма айнанувчи ҳаракатни амалга оширади ва эксцентриклар ёрдамида дискни 5 маълум бурчакка, у билан биргаликда шестеряни рейкаси билан буради.

Қузғалмас шчекага 7 ўрнатилган эксцентрик 6 ҳаракатли шчекалар 3 соат стрелькасига қарши йўналишда кўзғалган вақтда дискни 5 бурилишдан тутиб қолади. Турткич тишли рейкаси узатадиган силижишнинг қийматини ўзгартириш учун шатун гайкаси бўшатилади ваа болт 9 айлантирилади, натижада шатун ўки фланецдаги 1 йўнилган жойда силжийди ва эксцентрик ўзгаради. Керакли ўлчам шкала 11 бўйича аниқланади, унга қараб эса стрелка 10 ўрнатилади. Шпик кесиши механизмининг тузилиши 62, *a*-расмда акс эттирилган. Кесиши механизмининг этакловчи валининг сүнгидаги эксцентрик 13 ва ползун 14 мавжуд бўлиб айланыш вақтида горизонтал текисликда тўғри чизиқли илгариланма-қайтувчи ҳаракат қиласи. Ползунга пластина пичноқли рамка 7 уланган. Пичноқлар шпик брускини горизонтал парракларга кесади. Рамка 7 бурчакли ричаги 15 орқали вертикаль пичноқ рамкаси билан шундай туташганки, рамка 7 горизонтал текисликда ҳаракатланганда рамка 8 пичноқлари билан вертикаль текисликда ҳаракат қиласи ва шпик парракларини квадрат кесимли брускларга бўлади. Охирида брускни кубикларга кесиши ўроқсимон пичноқ 5 ёрдамида амалга оширилади. Бу пичноқ эргашувчи валнинг учига уланган ва айланана ҳаракат бажаради. Шпик кубиклар тогорага 21 берилади.

Кесиши механизми қобиқ 17 билан беркитилган. Унда блоклаштирувчи контакт ўрнатилган бўлиб, қобиқ очилганда электродвигателни ўчиради. Бундай конструкция керакли техника хавфсизлигини таъминлайди.

Электродвигатель вали муфта 7 ёрдамида узатувчи вал ва унга кийгизилган шестеря 1 билан уланган. Шестеря 1 шестеря 2 билан тишли бириккан ҳолатда бўлади. Муфта 7 оралиқ вал орқали шестеря 3 ва 4 билан ҳам бириккан. Кесиши механизмининг юрутувчи вали конуссимон жуфтлик 6 орқали, турткичнинг узатиш механизми маълум бурчакка буриш қурилмаси орқали ва ишга тушуриш механизми 8 рейканинг 5 шестеряси орқали ҳаракатга келтирилади.


Кесиши механизмининг юритиши валининг учидаги эксцентрик 10 кийдирилган. У бурчакли ричаг 11 билан уланган пичноқли рамкалар 12-ни ҳаракатга келтиради. Шпик кесиши механизмининг сифатли иш даражасини таъминлаш учун майдаланадиган маҳсулотни совутиш тавсия этилади.

ФШМ-2 шпик кесишининг унумдорлиги маҳсулот майдаланиш даражасига боғлиқ. Кубикларнинг ўлчами $4 \times 4 \times 4 \text{ мм}$ бўлганда унумдорлик 200 кг/с ; $6 \times 6 \times 6 \text{ мм}$ ўлчамда – 350 ; $8 \times 8 \times 8 \text{ мм}$ ўлчамда – 500 ва $12 \times 12 \times 12 \text{ мм}$ ўлчамда - 750 кг/с .

Хозирги вақтда ГГШМ горизонтал шпик кесиши машиналарининг конструкциялари яратилган ва серия қилиб ишлаб чиқарилади. Уларда кесиши механизмига шпик дастлабки ҳолатга автоматик қайтувчи узатиш гидравлик ҳаракатланувчи цилиндри амалга оширилади.

Бу машиналар шпикни 4,6,8,12 $мм$ ўлчамдаги кубикларга бўлади. Машина унумдорлиги 4x4x4 $мм$ ўлчамли кубиклар бўйича 300 $кг/с$ -ни ташкил этади, энергия сарфи 5,6 $кВт \cdot с/т$.

Гидравлик вертикал шпик кесиш машинаси Бу машинада таъминловчи икки секцияли қути вертикал ўрнатилган, бу шпикни кесиш механизмига узатишни осонлаштиради. Пластина (лента) ва ўроқсимон пичноқли икки пичноқ рамкаларидан иборат кесиш механизми яхшироқ шароитда ишлайди. Бундан ташқари, узатиш механизми, кесиш механизмининг ва майдаланадиган маҳсулотнинг ёнида ўрнашган. Бу мойловчи материалнинг маҳсулот ичига тушиш хавфини йўқ қиласди.



Вертикал шпик кесиш машинаси кесиш механизмининг тузилиш схемаси

1- таъминлаш қутиси; 2-вертикал ўқ; 3- турткич вали; 4-поршень; 5- шпик брусоги; 6-биринчи рамка; 7-пластинасимон пичноқлар; 8-пичноқли рамка; 9-пичноқлар; 10- ўроқсимон пичноқ; 11- ўроқсимон пичноқ вали.

Мандрик машинасозлик заводи ишлаб чиқарган гидравлик шпик кесиш машиналарининг унумдорлиги 1000 $кг/с$, таъминловчи секциясининг ҳажми 5,5 $дм^3$, пичноқли рамкаларнинг силжиш узунлиги 40 $мм$, двигатель куввати 4,5 $кВт$, ишчи босим 13 $атм$. Расмда вертикал шпик кесиш машинаси кесиш механизмининг тузилиш схемаси келтирилган. Икки секциядан иборат таъминлаш қути 1 вертикал ўқ 2 атрофида айланishi мумкин ва секциялардан бирига шпик брусоги юклангандан сўнг турткич вали остига туради. Кутида поршень 4 ўрнатилган бўлиб, унинг ёрдамида шпик брусоги 5 кесиш механизмига узатилади. Аввал брускок пластинка пичноқли 7 вертикал қовурғага ўрнатилган биринчи рамкага 6 тушади.

Брускок илгариланма-қайтувчи харакатланувчи пичноқлар ёрдамида қисилади. Кесиш қалинлиги рамкадаги пичноқлар оралиқ масофасига боғлиқ. Сўнгра маҳсулот парраклари шундай пичноқлар жойлашган иккинчи рамкага тушади. Факат бу пичноқлар биринчи гурух пичноқларга перпендикуляр йўналишда харакатланади. Пичноқлар 9 ўрнатилган рамка 8 маҳсулот парракларини квадрат кесимли брускокаларга кесади. Улар кейинчалик айланувчи

вертикал вал 11 учиға уланған ўроқсимон пичоқлар 10 ёрдамида горизонтал текислиқда кубикларға кесилади.

Шпик кубиклари қабул қилиш идишига берилади. Вертикал шпик кескичларнинг унумдорлиги горизонталға қараганда юқориrok, кесиш сифати ҳам яхшиrok.

Даврий ишловчи шпик кесиш машиналарининг унумдорлиги қуидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$Q = 60 \frac{G}{t} \text{ кг/с},$$

бунда G – таъминлаш қутисига юкландын шпик (брусок) массаси, кг ; t -бир бўлак шпикни майдалаш жараёнида юклаш, қопқоқни ёпишқутини буриш, майдалаш, қутини тескари томонга буриш, қопқоқни очишга сарфланган вақт, мин .

Шпик кесиш машинасининг қуввати А.П.Пелеев таклиф этган қуидаги формула ёрдамида топилади:

$$N = \frac{a\varphi bzn(2dz_0 + b)\eta_a}{60 \cdot 1000\eta_1\eta_2} \text{ кВт},$$

бунда a -шпик кесиш учун сарфланган энергия, $\text{Дж}/\text{м}^2$; φ -максимал мумкин бўлган унумдорликдан фойдаланиш коэффициенти; z – таъминлаш қутиси кесимининг ўлчами, м ; b -ўроқсимон пичоқлар сони; n – ўроқсимон пичоқ ҳаракатланиш тезлиги; d – пичоқнинг бир айланишида бериладиган шпик миқдори, м ; z_0 – рамкадаги пластинкали пичоқлар сони; η_a – қувват захираси коэффициенти; η_1 – таъминлагичдаги қувватни йўқотиш коэффициенти; η_2 – кесиш механизмига ҳаракат узатгичлар ФИК-и.

Мисол. Шпик кесиш машинасининг унумдорлиги ва электродвигатели қувватини аниқланг, агар маҳсулот билан таъминловчи секцияга юкланувчи шпик брускининг массаси 12 кг , майдалаш циклининг давомийлиги 110 сек бўлса.

Маҳсулот билан таъминлаш қутисининг ўлчамлари 120x120 мм , кесиш механизми икки пичоқ рамкаларидан иборат, ҳар бир рамкада 16 –тадан пичоқ ва 90 $\text{айл}/\text{мин}$ тезликка эга бир ўроқсимон пичоқ ўрнатилган. Шпик узатиб бериш валнинг 1 айланишида 6 мм -ни ташкил этади.

Шпикни кесишга сарфланадиган энергия сарфи 16 $\text{кДж}/\text{м}^2$ -ни ташкил этади, қувват захираси коэффициентини 1,2 –га teng қабул қиласиз, унумдорликдан фойдаланиш коэффициенти 0,9, маҳсулот билан таъминловчидаги қувватни йўқотиш коэффициенти 0,95 ва кесиш механизми узаткичларида 0,85.

Шпик кесиш машинаси унумдорлигини қуидаги ифода ёрдамида топамиз:

$$Q = 60 \frac{12}{\frac{110}{60}} = 395 \text{ кг/с}$$

Электродвигатель қуввати қуидаги ифода ёрдамида топамиз:

$$N = \frac{15000 \cdot 0,9 \cdot 0,12 \cdot 1 \cdot 90 \cdot (2 \cdot 0,006 \cdot 16 + 0,12) \cdot 1,2}{60 \cdot 1000 \cdot 0,95 \cdot 0,85} = 1,1 \text{ кВт}.$$

Шпик кесиш машиналари гурухига терини шпикдан тозалаш ва шпикни қалинлиги 2 мм бўлган қатламларга ажратиш машиналари киради. Ушбу машиналарнинг асосий кесиш органи илгариланма-қайтувчи ҳаракат бажарувчи узлуксиз лентали ёки пластинали пичоқ.

Гўшт ва гўшт маҳсулотларини кесиш машиналарини эксплуатация қилишдаги техника хавфсизлиги

Юқорида келтирилган гўштга механик ишлов бериш машиналари одатда тез ҳаракатли, ишловчилар учун хавфсиз эмас. Шунинг учун улар билан ишлашга бу машиналарни яхши билган ишчилар, ишга тушириш, эксплуатация қилиш ва тўхтатиши

қоидаларини биладиган, техника хавфсизлиги бўйича керакли инструктаж ўтган ишчиларга рухсат берилади.

Машиналар тўлиқ соз ҳолатда бўлиши керак. Ҳаракатланувчи қисмларга қўйилган ғовлар бўлмаса, электр қисмларни ер билан туташтирган воситалар бўлмаса, цех ёмон ёритилган вақтда ишлашга рухсат берилмайди.

Барча ҳаракатланувчи қисмлар мойланиши керак. Улар товушсиз ишлаши, деталлари қизимаслиги керак. Электродвигатель, электроблок-ловчи контактлар, проводка, ишга тушириш ва ростловчи приборларни намлик тегиши ва иеханик таъсирилардан сақлаш, доимий текширишлардан ўтказиш керак.

Ҳар бир машина ёнида кўринар жойда машинани ишга текшириш, хизмат қўрсатиш ва тўхтатиш қоидалари осилади.

Назорат саволлари:

1. Тангасимон муз (чешуйчатый лед) тайёраши учун АИЛ-200 аппаратининг вазифаси, тузилиши ва ишлаш тартиби.
2. Тез музлатувчан конвейерли ГКА-2 аппаратини тузилиши ва ишлаш тартиби.
3. Арралар, уларнинг турлари, вазифаси, тузилиши ва ишлаш тартиблари.
4. Қадоқлаш-шакл берииши машиналари, уларнинг турлари, вазифаси, тузилиши ва ишлаш тартиблари.
5. Волчокнинг вазифаси, тузилиши ва ишлаш тартиби.
6. Куттерларнинг вазифаси, тузилиши ва ишлаш тартиби.
7. Шпик кескичларнинг вазифаси, тузилиши ва ишлаш тартиби.
8. Гўшт ва гўшт маҳсулотларини кесиши машиналарини эксплуатация қилишидаги техника хавфсизлиги.

10-МАВЗУ: ЧОРВА ҚОНИНИ ҚУРИТИШ ВА БОШҚА МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ УЧУН ЖИХОЗЛАР

Режа:

1. Сепараторлар
2. Пурковчи қуриткичлар
3. Механик айланадиган форсункали «Геринг» пурковчи қуриткич
4. КВМ-4,6 вакуум-горизонтал қозони (котел)

Таянч сўзлар: шкафли, камерали, лентали, туннелли, вальцли, барабанли, сочувчан қуритгич, ҳавони иситиш ва тозалаши мосламаси

Ташқаридан узатилаётган иссиқлик ёрдамида маҳсулотдаги намликни буғлатиш жараёнига қуритиш деб аталади.

Гўшт корхоналарида қон, пар ва пат, қанот, тухум, ичак, тоғай, соч, тери, қийма ёки кукун кўринишидаги гўшт бўлаклари қуритилади.

Узоқ масофаларга ташиб ёки сақлаш мақсадида маҳсулотларни консервалашнинг бир кўриниши қуритиш ҳисобланади.

Маҳсулотдаги намлик механик, физик-кимёвий ёки кимёвий боғланган бўлиши мумкин. Механик боғланган намликни пресслаш, центрифугалаш ёки чўқтириш йўли билан йўқотиш мумкин. Маҳсулот билан физик-кимёвий усулда боғланган намликни йўқотиш учун қуритиш қўлланилади. Иссиқлик энергиясини тежаш мақсадида кўпгина вазиятларда қуритишдан олдин маҳсулотдан намликни йўқотишни механик усул қўлланилади.

Қуритишни мақсади - иссиқлик ва механик энергияларни кам сарфлаган ҳолда қуритилаётган маҳсулотни керакли охирги намлиқда биологик хоссаларини ва унинг сифатини яхшилашни таъминлашдан иборат.

Қуритиш қўйидаги усувлар орқали амалга оширилади: узатилаётган иссиқлик билан қуритилаётган маҳсулотни тўғридан-тўғри контактда бўлиши; узатилаётган иссиқликни ажратувчи тўсик орқали иссиқлик ташувчи билан қуритилаётган маҳсулот тўғридан-тўғри контактда бўлмаслиги; инфрақизил нурлар билан қуритиш; чуқур вакуум остида маҳсулотларни музлатилган ҳолатда қуритишнинг сублимацион усули.

Қуритиш усулига боғлиқ ҳолда қуритичларни типи ва конструкцияси танлаб олинади. Гўшт ва парранда гўштини қайта ишлаш корхоналарида инфрақизил нурлари ёрдамида ва сублимацион қуритиш усувлари ҳозирда кенг қўлланилмаган.

Даврий (шкафли, камерали) ёки узлуксиз (лентали, туннелли, вальцли, барабанли, сочувчан) равишда ишлайдиган қуритичлар мавжуд.

Қуритичлар маҳсулотни қуритишни амалга ошириш учун қуритиш камерасидан, қуритичга келаётган ҳавони иситиш ва тозалаш мосламаси, ҳавони узатиш учун вентилятор, чангларни ёки қуритилган маҳсулот қисмларини (бўлакчаларини) тутувчи мослама ва сочувчан диск ёки барабан, транспортёр лентаси узатмаси механизмларидан иборат бўлади.

Қуритичлар ҳисобига маҳсулотдан буғлатилаётган намлик микдорини, ҳавонинг сарфини, ҳавонинг параметрларини, вентилятор унумдорлиги ва қувватини, калорифер ўлчамлари ва бугнинг сарфини, қуритичнинг унумдорлигини аниqlаш киради.

Қуритичнинг иссиқлик баланси қуритични калориферига ҳаво билан қуритилаётган, келиш қисмини ифодаловчи иссиқликдан; маҳсулот таркибидан буғлатилаётган намлик билан қуритичга қуритилаётган иссиқликдан; қуритилаётган маҳсулот билан қуритичга ва калориферга олинаётган ҳаво билан қуритилаётган иссиқликлар, қуритичдан чиқарилаётган, ҳаво билан иссиқликни сарфланишининг сарфий қисмини ифодаловчи иссиқликдан; атроф-муҳитга йўқотилаётган ва қуритичдан кетаётган иссиқликни сарфланишидан иборат.

Қуритичдаги иссиқлик ва ҳавонинг сарфини ҳисоблаш учун нам ҳаво учун $i - d$ диаграммасидан ёки шунга мос жадваллардан фойдаланилади.

Назарий жиҳатдан қуритичда, маҳсулотни иссиқ ҳаво билан қуритишда уни иссиқлик ушлаши доимий ҳолатда, намлик ушлаши эса маҳсулотдан буғлатилаётган намлик ҳисобига ортиб бориши эътиборга олинади.

Калориферга келаётган ҳавонинг бошланғич намлик ушлашини d_0 , иссиқлик ушлашини I_0 , нисбий намлигини ϕ_0 ва ҳароратни t_0 белгилаб олсак, унда калориферда иситишдан кейин ҳавонинг ҳарорати t_1 гача ошади, нисбий намлиги эса ϕ_1 гача камаяди, намлик ушлаши ўзгармайди $d_0 = d_1$, иссиқлик ушлаши I_1 гача ортади.

Калориферда иситилган ҳаво қуритичга келиб тушади ва ҳарорати камаяди, нисбий намлиги эса ϕ_2 гача ортади, иссиқлик ушлаши ўзгармайди $I_2 = I_1$, намлик ушлаши маҳсулотдан намликни буғланиши ҳисобига d_2 гача ортади.

Амалий қуритични хисоблашда эса иссиқликни турли хилдаги йўқотишлар сони келтирилган қонуниятлардан четга чиқишини инобатга олиш керак.

Сепараторлар

Сепараторлар – гўшт саноати корхоналарида суюқликларни ажратиш учун узлуксиз равишида ишлайдиган машиналар сифатида кенг қўлланилади. Улардан ҳайвон ёғларини сувсизлантириш ва тозалаш учун, қонни ажратишда, бульонларни, рассолларни тиндириш ва тозалашда, тиббиёт препаратларга ишлов беришда фойдаланилади.

Сепараторлар технологик белгисига кўра, З гурухга бўлинади:

- суюқликлар аралашмаларини ажратиш учун қўлланиладиган ажратгичлар (пурификаторлар);

- суюқликдан қаттиқ чўқмаларни ажратиб олишда ишлатиладиган тиндиргичлар (кларификаторы);

- суюқ аралашмаларга ишлов беришда икки ёки ундан кўп операцияларни бажариш учун комбинирлашган сепараторлар.

Қаттиқ фракцияларни (шлам) барабандан чиқариш усули бўйича чўқмани марказдан кочма таъсирида ва қўл билан чиқарувчи сепраторларга ажратилади.

Зич ёпилган (герметик), ярим ёпилган ва очик сепараторлар бўлиши мумкин. Масалан, герметик сепараторларда сепараторга суюқликни келиши ва сепарациялаш жараёни хавони киритилмасдан амалга оширилади.

Гўшт саноати корхоналарида истеъмол қилинадиган кувватига ва унумдорлигига, конструктив расмийлаштирилишига қараб, кўп микдорда турли хил маркадаги сепараторлар кўлланилади.

Хайвон ёғларини сувсизлантириш ва тозалаш учун ЦНС; ИСА-3; ИСЖ; РТ-ОМ 4,6; ФСВ; ФСГ ва бошқа сепараторлар кўлланилади.

Хорижий фирмалар «Титан», «Де-Лаваль» (Швеция), «Шарплесс» (АҚШ) ва бошқа сепараторларни ишлаб чиқарадилар. Конга ишлов бериш учун СК-1, АС-1Ж, БЦА ва бошқа сепараторлар кўлланилади.

Барча турдаги сепараторлар учун ишнинг самарадорлигини баҳолашнинг асосий критерияси ажратувчи омил - Ф деб номланадиган кўрсаткич хисобланади.

$$\Phi = \frac{2}{\rho} \alpha g z (R_{\max}^3 - R_{\min}^3) \text{ см}^3/\text{сек}^2,$$

Бу ерда ω – барабаннинг бурчакли айланиш тезлиги, сек⁻¹;

α – тарелкани оғиш бурчаги, град;


z – сепаратор барабани тарелкаларининг сони;

R_{\max} – тарелканинг максимал радиуси, см;

R_{\min} – тарелканинг минимал радиуси, см.

Сепаратор – барабан тарелка билан асосий ишчи органининг ишлаши ва тузилиш схемаси кўрсатилган.

Барабан валга 9 маҳкамланган асосдан 1 ва қуйида тормозли дискдан 5 иборат.




Сепаратор барабани:

1-барабан асоси; 2 – тарелка ушлагич; 3 – тарелкалар пакети; 4 – барабан қопқофи; 5 – тормозли диск; 6 – чўқмани тушириш учун тешик; 7 – ёғ учун канал; 8 – сув учун тешик; 9 – барабан вали; 10 – ажратувчи тарелка.

Барабан асосига тарелка пакети 3 терилган тарелка ушлагичга 2 маҳкамланган. Пакетни юқорисида барабан қопқоғи 4 ва ажратувчи тарелка 10 мавжуд.

Яхши сепарациялаш учун ёғга иссиқ сув қўшилади. Ёғ-сув аралашмаси иссиқ сув билан юқоридан ўз оқими бўйича келиб, пастга оқиб тушади, тезда айланаётган асос билан қамраб олинади, марказдан қочма куч таъсирида улоқтирилади ва юпқа қатламда тарелкаларга тақсимланади. Кичик солиштирма оғирликка эга ёғ томчилари айланиш ўқига яқин жойлашади ва канал 7 бўйича, катта солиштирма оғирликка эга сув ва чўкма эса айланиш ўқидан узокроқ жойлашган 6 ва 5 тешиклар орқали олиб кетилади.

Сепаратор ЦНС-70. Сепаратор ёғ-сув аралашмаларини тозалаш ва сувсизлантириш учун хизмат қиласди. У вертикал ўрнатилган станина 1, барабанли сепаратор 2 асосий ишчи органи, унинг ликопларидан 9 иборат. Барабан конусли уланма ёрдамида вертикал вал 3-да зич маҳкамланган. Валнинг остида ўқ йўналишидаги кучларни қабул қилиш учун товон 6 мавжуд.



Сепаратор ЦНС-70:

/ - станина; 2 - барабан; 3 -сепаратор вали; 4 - юритма червяки; 5 - червяк фидираги; 6 - вал товони; 7- картер; 8 - пробка; 9 - барабан ликопи; 10 - сепаратор идиши; 11 - намлик учун; 12 - ёғ учун; 13 - амортизатор; 14 - юклаш бўйини; 15 - тўрсимон фильтр; 16 -қарааш туйнуги; 17 - болтлар.

Валга 3 червяк фидираги 5 билан туташган червяк 4 кийдирилган. Червяк ҳаракатни қуввати 7 kVt , тезлиги 1440 айл/мин. бўлган электродвигателдан фрикцион муфта орқали олади. Червяк жуфтлиги валнинг айланиш тезлигини (сепаратор барабани вали) 4500-6000 айл/минутгача оширади. Сепаратор ишлашининг стационар ишчи режимида ЦНС-70 сепаратори барабанининг айланиш тезлиги 6120 айл/минутни ташкил этади.

Станина остида картер 7 мавжуд. Унга червяк жуфтлигини узлуксиз мойлаб туриш учун суюқ сепаратор мойи солинади. Ишлаш муддати тугаган мойни картердан тўкиш учун остида пробка 8 билан беркитилган тешик мавжуд.

Ташқаридан барабан, ҳаракатсиз ҳимоя қобиғи 10 билан ўралган. У сепаратор идиши деб аталиши қабул қилинган. Идишнинг пастки қисмида резинали ҳақасимон зичлаштиргич

мавжуд. Унинг ёрдамида идиш станина билан болтлар 17 ёрдамида бириктирилади. Идишнинг юқори қисмида тўрсимон фильтр 15 қўйилган очик юклаш бўйини 14 мавжуд.

Ишга тушириш, ишлаш ва тўхташ вақтида рўй берадиган радиал тебранишлар ва вибрацияларни бартараф этиш учун маҳсус амортизациялаш қурилмаси 13 қўлланган.

Юқори частота билан айланувчи сепаратор барабани яхши баланслаштирилиши керак, акс ҳолда машина тезда ишдан чиқади.

ЦНС-70 сепараторининг хусусияти барабанни йифмасдан ва машинани тўхтатмасдан, тўплланган чўкмани чиқариш мумкинлиги ҳисобланади. Бунинг учун авваломбор, сепараторга аралашма узатилиши тўхтатилади, шундан сўнг барабангага сув узатилади, бу билан марказдан қочма кучлар поршенга таъсир этади ва чиқариш тешиги клапани 6 очилади.

Чўкма ташлаб юборилади, шундан сўнгра яна сепараторга ёғ аралашмаси ва сув узатилади.

ЦНС-70 сепаратори унумдорлиги 1500 л/соат. Барабан сифими 13 л, тарелкалар сони 54 ёки 115, тарелкалар ўртасидаги масофа 2 ёки 0,75 мм. Тозаланган ёғдаги намлик 0,05%. Электроэнергия сарфи 1 т тозаланган ёғ учун 4,5 квт.

Куйида баъзи сепараторлар тавсифи берилган:

Сепараторларни техник тавсифи

	ИСА-3	ИСЖ	РТ-ОМ4,6	ФСВ
Унумдорлиги, л/соат	1500 -2000	500	1500	1500
Минутдаги айланишлар сони	6500	7250	6120	5700
Тарелкалар сони	80—89	50	54	90
Тарелка радиуси, мм: Максимал	125	91	106	-
Минимал	58	46	58	-
Тарелкани оғиш бурчаги, град	50	50	45	45
Тарелкалар орасидаги масофа, мм	0,8	0,7	0,75-2	1
Барабан диаметри, м	430	320	460	500
Двигатель қуввати, квт	4,5	2,8	7,0	14,0

Қон учун сепараторлар. Бу сепараторлар шаклий элементларни ва зардобни (плазмалар) ажратиш учун фойдаланилади. Замонавий сепараторларда умумий қон массасига нисбатан қоннинг суюқ фракциясини чиқиши 65% га етади.


Сепаратор барабанига қон 25—30° С ҳароратда узлуксиз оқимда узатилади. Қалқовучли ростлагич юклаш воронкасида қон сатҳини доимий ва барабангага бир текисда келишини таъминлайди. Марказдан қочма куч таъсирида қон 2 та фракцияга ажралади. Енгил фракция (плазма) барабан марказига харакат қиласи, тарелка ушлагични ташки канали бўйича кўтарилади ва ажратувчи тарелка тешиклари орқали қабул қилгичга (приёмник) йўналтирилади. Оғир фракция (шаклий элементлар концентратлари) барабан қопқоғи ва ажратувчи тарелка орасидаги канал бўйича барабан четига келиб тушади ва қабул қилгичга (приёмник) чиқарилади.

Катта ва кичик гўшт корхоналарида СК-1 сепараторлари қўлланилади (120 -расм). Унумдорлиги 250 кг/соат, барабаннинг айланишлар сони минутига 3500-4650, тарелкалар сони 57-97, электродвигатель қуввати 1,7 квт.

Сепаратор асосга 1 маҳкамланган қопқоқдан 2 иборат. Барабан ичидаги тарелкали пакет билан 4 тарелка ушлагич 3 бор. Юқорида ажратувчи тарелка 5 бор. Тарелкалар ўртасидаги масофа 0,4 мм, тарелканинг максимал ва минимал радиуслари 108,5 ва 30,5 мм, тарелканинг оғиш бурчаги 55°.

Барабан қопқоғи асосга ҳалқа 6 ёрдамида маҳкамланади. Қондан ажраладиган шаклий элементлар йигитичга (сборник) 7 келиб тушади, зардоб эса қабул қилгичга 8 йўналтирилади.

Қоннинг сепараторга келишини ростлаш қалқовуч 10 билан қалқовуч камераси 9 хизмат қилади.



Қон учун СК-1 сепаратори:

1 -асос; 2-копкоқ; 3-тарелка ушлагич; 4-тарелка пакети; 5- ажратувчи тарелка; 6- бириктирувчи халқа; 7-ийгич (сборник); 8-қабул қилгич (приемник); 9- қалқовучли камера; 10 -қалқовуч; 11- станина; 12- вал; 13 – юқориги таянч; 14- пастки таянч; 15 – винтли жуфтлик.

Аппаратнинг ҳамма деталлари станинага 11 маҳкамланган. Юқориги ва пастки таянчларга 13, 14 эга вертикал валга 12 барабан маҳкамланган. Вал винтли жуфтлик 15 ва фрикцион марказдан қочма муфта орқали фланецли электродвигател ёрдамида ҳаракатга келтирилади. Барабан тарелкаси зангламайдиган пўлатдан тайёрланади.

Кичик корхоналарда қонни сепарациялаш учун АС-1Ж и АС-2Ж сепараторларидан фойдаланиш мумкин. Уларнинг унумдорлиги 40-100 л/соат -ни ташкил этади. Сепараторлар оқова сувлардан ёғни ва оқсилли аралашмаларни ушлашда, елимли бульонларни тиндириш ва тозалаш учун ҳам қўлланилади.

Сепараторни ишга туширишда дастлаб, барабанни айланишини 3-10 мин давомида тезлаштириб олинади. Бу вақт давомида сепарацияланадиган маҳсулот сепаратор барабанига узатилмайди. Сўнгра маҳсулот узатилиши бошланади ва фракция сифатини назорат қилиши учун даврий равишда намуналар олинади.

Сепарациялаш тугагандан кейин тўхтатиш тутгаси босилади ва электродвигатель ўчирилади. Агар сепаратор тўхтагандан кейин барабанда суюқлик ёки чўкма қолса, унда улардан тозалаш керак. Бунинг учун барабан очилиб, қисмларга ажратилади, тарелкалар ювиладилар ва шу тартибда у ийғилади. Гўшт корхоналарида сепараторлар кичик таъмирдан ўтказилади. Капитал таъмирлашда эса сепараторлар маҳсус корхоналарга йўналитирилади. Эксплуатация жараёнида ишқаланиб ишлайдиган сепаратор деталлари ўз вақтида ва тўғри мойлаш керак. Бу мақсадда ишлатиладиган мойлар таркибида механик аралашмалар ёки сув бўлмаслиги керак. Мойни тўлиқ алмаштириш сепаратор ҳар 300-350 соат ишлагандан кейин амалга оширилади.

Сепаратор унумдорлиги қуйидаги тенглама орқали аниқланади:

$$Q = 4,8 \beta n^2 z \operatorname{tg} \alpha (R_{\max}^3 - R_{\min}^3) d^2 t \text{ л/соат},$$

Бу ерда β - барабаннинг Ф.И.К. (0,5-0,7); n - барабаннинг минутдаги айланишлар сони; z – барабандаги тарелкалар сони; α - барабан тарелкасининг оғиш бурчаги, град; R_{\max} – барабан тарелкасининг максимал радиуси, см; R_{\min} – барабан тарелкасининг минимал радиуси, см; d - заррачалар диаметри, см; t – маҳсулотнинг ҳарорати, °C.

Сепаратор электродвигатели қувватини қуйидаги тенглама орқали аниқлаш мумкин:

$$N = \frac{\beta \cdot \varphi \cdot (R + H) R^3 n^3}{1,36 \cdot 10^{11}} \text{ kBt},$$

бунда β - ишқаланишда қувват сарфини инобатга олувчи коэффициент (1,1-1,5); φ – коэффициент, $\varphi=1,5-1,6$; R – барабаннинг ташки радиуси, см; n – барабаннинг секунддаги айланишлар сони; H — конус қобигининг ярмигача барабан баландлиги, см.

Кон учун ишлатиладиган сепараторлар унумдорлиги қуидаги тенглама оркали ифодаланади:

$$Q = 0,04 \frac{100}{64} \beta \cdot r z P V n^2 \text{ л/сек},$$

Бунда β - сепараторнинг технологик Ф.И.К. ($\beta = 0,6$); r – қоннинг ажralувчанлиги ($r = 2,2 \cdot 10^{-8}$ сек); z – тарелкалар сони; V - ҳисобий ҳажм, cm^3 , у қуидаги тенглама бўйича аниқланади:

$$V = \pi (R_{\max}^2 - R_{\min}^2) h \text{ cm}^3,$$


R_{\max} - тарелкани максимал радиуси, см; R_{\min} - тарелкани минимал радиуси, см; H - тарелкалар ўртасидаги масофа, см; n -барабаннинг минутдаги айланишлар сони; P - барабаннинг тўлиши:

$$P = \varphi \frac{H}{h};$$

H - барабан баландлиги, см.

Икки валецили барабанли қуриткич

Бу құриткич (41-расм) қуритилаётган маҳсулот-қон, сут, бульон ва бошқа суюқ маҳсулотлар билан иситувчи агент түғридан-түғри контактда бўлмайдиган, узлуксиз равишда ишлайди.



Икки вальцли барабанли қурилкич.

1-таянчлар; 2-куритиш вальцлари; 3-электрдвигатель; 4,5-редукторлар; 6-шестернялар; 7-вал сальниги; 8-кувур; 9-ванналар; 10-пичоклар; 11-шнек; 12-циклон; 13,14-вентиляторлар.

Қурилкич қуйидаги тартибда ишлайди. Бұғ узатилади ва айланыётган валең 110°C ҳароратгача иситилади, шундан кейин вентилятор ишлатилади ва сочувчан мосламага ҳавони узатилади. Сүнгра кран очилади ва ванналарга қувур бўйича қон (ёки бошқа суюқ маҳсулот) узатила бошланади. Бунда маҳсулотнинг ванналарга бир текисда келишини, сочувчан механизмни нормал ишлашини, буғ ва қурилилаётган маҳсулотнинг ҳароратини кузатиш керак. Агар буғ ҳарорати паст бўлса, валеңнинг айланышлар сони бир неча бор камаяди. Машинанинг ишқаланувчан қисмлари яхшилаб мойланади, барабан юзаси бўйлаб пичоқлар қаттиқ зичлаштирилади. Валеңнинг юзаси тоза бўлиши керак.

Нормал шароитда ишлайдиган қурилкич унумдорлиги соатига 120 кг буғлатилган намликни ташкил этади. 1 кг буғлатилаётган намликка $1,25 \text{ кг}$ буғ, $120 \text{ m}^3/\text{соат}$ ҳаво сарфланади. Валеңларнинг ишчи юзаси $4,4 \text{ m}^2$.

Пурковчи қурилкичлар

Пурковчи қурилкичларда эритмалар 20-60 микрон ўлчамдаги томчиларни пуркалади ва қисқа вақт мобайнида қуқунсимон қуруқ маҳсулотга айлантирилади. Бунда атроф-мухит ҳароратига қараганда томчилар (заррачалар) эрта қурилилади, бу юқори ҳароратга сезгир оқсилли эритмалар учун муҳимдир. Бу эса маҳсулот сифатини пасайтирмасдан қурилкичда ҳароратни $180-200^{\circ}\text{C}$ га етказиш имконини беради.

Улар юқори унумдорликка эга, қурилилаётган маҳсулот билан иситилган ҳаво билан тўғридан-тўғри контактда ишлаши бўйича таққослагандага тежамкордир.

Пурковчи қурилкичларни камчилигига ўлчамининг катталиги, юқори босимли буғ микдорининг кераклиги, қимматлилигини кўрсатиш мумкин.

Пурковчи қурилкичлар ҳавони иситиш мосламасидан, қурилиш камерасидан, маҳсулотни пуркаш учун механизмдан, ҳавони йўқотиш ва узатиш мосламасидан, қурилкичдан чиқариладиган ҳавони тозалаш учун фильтрдан ва қурилилаётган маҳсулотни чиқариш механизмидан иборат.

Уларнинг конструкцияси ва унумдорлиги турлича, биринчидан улар эритмани пуркаш усулига (механик форсунка, пневматик форсунка ва дискли пуркагичлар) боғлиқ..

Механик форсункаларга эритма насосда 50-60 ати босим остида узатилади ва 0,5-1,5 мм диаметрдаги тешиклар орқали пуркалади. Бунда суюқликлар айланувчан харакатга келтирилади. Натижада маҳсулотнинг буғланиш юзаси бирмунча ортади. Форсункада пуркалган 1 л қон 5000 см^2 юзага эга. 1 та механик форсунка соатига 4 т эритма пуркашни таъминлаши мумкин.

Механик форсункаларни камчилиги:

- қурилиш жараёнида кўпинча улар ифлосланади;
- чиқиши тешиклари кенгаяди ва уларни унумдорлигини ростлаш мумкин эмас.

Пневматик форсункаларда насос типига қараб, қурилилаётган маҳсулот билан бир вақтда форсункага эритма, сиқилган ҳаво оқими ёрдамида пуркалади.

Бу форсункалар кам ифлосланади ва емирилади, пуркалаётган маҳсулотнинг дисперс даражаси юқори.

Диски айланышидан ($10\,000$ айл/мин гача) ҳосил бўладиган марказдан қочма кучлар ёрдамида пуркаш замонавий ва тежамкор усули хисобланади.

Махсус электрдвигатель ёки буғ турбиналари ёрдамида пурковчи диск айлантирилади. Замонавий пурковчи қурилкичларда дискни айланыш тезлиги $120-130 \text{ м/сек}$ – га етади. Диски айланыш тезлиги ва диаметри қанча катта бўлса, эритмани томчи (пуркалаётган заррачалар) ўлчами шунча кичик бўлади. Диск билан қовушқоқ суюқликларни ҳам пуркаш мумкин. Диск камдан-кам ифлосланади.

Қурилиш камерасига иситилган ҳавонинг узатилиш усулига қараб, қурилкичлар тўғридан-тўғри, қарама-қарши ва аралаш бўлиши мумкин.

Кўргина ҳолларда қурилиш камералари вертикаль минора қўринишида конструктив бажарилади, унга иситилган ҳаво ва эритма узатилади. Механик форсункалар қўзғалмас ёки айланувчан бўлиши мумкин.

Кўпгина хорижий фирмалар - «Геринг» (ГФР), «Таг» (ГФР), «Краузе» (ГФР), «Свенсон» (Швеция), «Ниро-Атомайзер» (Дания), «Империал» (ГФР), «Нема» (ГДР) пурковчи қуриткичларни ишлаб чиқаради.

Механик айланадиган форсункали «Геринг» пурковчи қуриткич

Узлуксиз равишда ишлайдиган қуриткич унумдорлиги соатига 300-500 кг гача буғлатилган намлиқка эга. Бу қуриткич қон, сут, елимли эритмалар, тухум қукуни ишлаб чиқариш учун хизмат қиласди.

Қуриткич қуйидаги тартибда ишлайди. Қон бакдан 21 сўрувчи қувур 17 бўйича катта босимли насосга 18, сўнгра 50 ати босим остида назорат қилувчи манометрли ресиверга 19 келади. Ресивердан ҳайдаш қувури бўйича қон форсункали 7 айланувчи колонкага 8 узатилади.

Ташки ҳаво, марказдан қочма куч таъсирида ишлайдиган вентилятор 1 орқали олинади, пластинали калорифер 2 орқали ҳаракатланади, у ерда буғ ёрдамида иситилади ва ҳавони ташувчи қувурга 4 келиб тушади. Бунда келаётган ҳавонинг микдори дросселли заслонка 3 ёрдамида ростланади. Иситилган ҳаво минорага узатилади ва тарелкали ажратгич 5 ёрдамида миноранинг 6 бутун кесими бўйича бир текисда тақсимланади.

Қон зарралари кичик томчилар кўринишида форсунка орқали пастдан юқорига чиқарилади ва иссиқ ҳаво оқими билан учрашади, минора тагига қуруқ қукун ҳолатида қисқа муддат ичидаги тушади.

Айланувчи чўтка қуруқ қукунни пол тешикларидан 5 артиб олади ва улар шнек ариқасига (желоб) 11 келиб тушади ва чиқарилади тешигига ташилади. Қайта ишланган ҳаво минорадан пастки тешик орқали чиқарилади ва ҳавони ташувчи қувур 10 бўйича матоли енг тизими мавжуд 13 фильтрга 12 йўналтирилайди. Ҳаво зич тўқимали енг орқали ўтиб, қуритилган маҳсулот зарралари ушлаб қолинади. Енг 13 маҳсус механизм 14 ёрдамида даврий равишда силкитилади, маҳсулот зарралари фильтрга 16 тушади, ундан яна шнекда 11 олинади. Тозаланган ҳаво фильтрдан канал 15 бўйича йўқотилади.

Минорага келаётган ҳавонинг ҳарорати $130-135^0$ С-ни ташкил этади. Буғлатилаётган намлик бўйича қуриткични унумдорлиги қуйидаги тенглама бўйича аниқланади:


$$W=V \cdot A \quad \text{кг/соат},$$

Бу ерда V — қуритиш минорасининг ички ҳажми, m^3 ;

A — қуриткич ҳажмининг кучланиши, $m^3/\text{соат}$ бирлиқдаги

кг буғлатилаётган намлик ($A=2,5-4 \text{ кг}/m^3 \cdot \text{соат}$).

1 соат ичидаги қуритиш камерасининг $1 m^3$ ҳажмига тўғри келган буғлатилаётган намлик микдорига қуриткични кучланиши деб аталади.



Пурковчи қурияткич:

1- вентилятор; 2- пластинали калорифер; 3- дросселли заслонка; 4, 10- ҳавони ташувчи йўл; 5- тарелкасимон тақсимлагич; 6-минора; 7-форсункалар; 8-айланувчан колонка; 9-чиқариш тешиги; 11- маҳсулот учун шнек; 12,16-фильтрлар; 13-енгли мато; 14- силкитгич; 15- ҳаво учун канал; 17-катта босим остида ишлайдиган насос; 18- насос узатмаси; 19- ресивер; 20-ҳайдаш кувури; 21- қон учун бак.

Қуритилаётган эритма заррачаларига иссиқ ҳаво орқали берилаётган ва намликини буғланиши, заррачаларни иситиш учун сарфланадиган иссиқлик микдори қуидаги тенглама орқали топилади:

$$Q = W (595 + 0,47t_{\text{п}} - t_0) + c_2 G_2 (t_2 - t_0) \text{ ккал/соат},$$

Бу ерда W — эритмадан буғлатилаётган намлик микдори, кг/соат;

G_2 — қуруқ маҳсулот бўйича қуриткичнинг унумдорлиги, кг/соат;

c_2 — қуруқ маҳсулотнинг иссиқлик сифими, ккал/(кг*град);

$t_{\text{п}}$ — қуритиш охиридаги ҳавонинг ҳарорати, °C;

t_0 — эритманинг қуритишга бўлган ҳарорати, °C;

t_2 — маҳсулотнинг қуритишдан кейинги ҳарорати, °C.

Форсунканинг пуркашдаги истеъмол қилинадиган қуввати қуидаги ифода бўйича аниқланади:

$$N = \frac{MH}{3600 \cdot 102 \cdot \eta} \text{ кВт},$$

Бу ерда M — бошланғич маҳсулот бўйича қуриткич унумдорлиги, кг/соат;

H — плунжерли насос ёрдамида ҳосил қилинган босим (напор), м;

η — насоснинг Ф.И.К. ($\eta = 0,6-0,8$).

Диска пуркаладиган двигатель қуввати қуидаги ифода бўйича аниқланади:

$$N = \frac{2,55 \cdot v^2 \cdot M}{1000 \cdot 2 \cdot 3600} \text{ кВт},$$


Бу ерда v — дискни айланиш тезлиги, м/сек;

M — нам маҳсулот бўйича дискни унумдорлиги, кг/соат.

KVM-4,6 вакуум-горизонтал қозони (котел)

Бу қозон гўшт ва парранда гўштини қайта ишлайдиган корхоналарни техник фабрикатлар ва ёғ цехларида ўрнатилган, универсал ва кенг тарқалган аппарат ҳисобланади.

КВМ-4,6 қозони замонавий конструкцияли, аввал ишлаб чиқарилган қозонларга солиширганда эса мукамаллаштирилган бўлиб, гўшт корхоналарини лойиҳалаш институти томонидан ишлаб чиқилган. КВМ-4,6 қозони ҳайвон ёғларини эритиш, гўшт-сүяк хомашёларини ва ливер-паштет ишлаб чиқаришда жигарни пишириш, озиқ-овқат маҳсулоти бўлмаган чиқитларни ишлаб чиқаришда пишириш, сетрилизация ва сувсизланитириш ҳамда улардан техник ёғ, куруқ ем олишда, озиқ-овқат концентратлари ишлаб чиқариш учун мўлжалланган.



КВМ-4,6 вакуум-горизонтал қозони (котел):

1- қозон корпуси; 2- корпус қобиғи; 3-аралаштиргич (мешалка); 4-аралаштиргич парраги; 5-ю클аш бўйни (горловина); 6-бўйин қопқоғи; 7-босимли бугель; 8-таянч оёқлар; 9- рама; 10-патрубок; 11- таянч подшипниклар; 12-электродвигатель; 13-тасмали узатма; 14-редуктор; 15-муфта.

Қозоннинг геометрик сифими $4,6 \text{ м}^3$, иситиш юзаси $17,2 \text{ м}^2$. Қозон хомашёга ишлов беришда иссиқлик усуллари, уларни атмосфера босими, вакуум ёки юқори атмосфера босими остида амалга оширишда комбинация қилиш имкониятини беради. Олдинги моделларига қараганда КВМ-4,6 қозони аралаштиригични айланишлар сонини минутига 50 марта оширилиши, хомашёни қайта ишлаш циклини 30-35%-га камайтиради; юклаш бўйни, раманинг таянч подшипниклари, аралаштиргич парраклари конструкцияси яхшиланган. Бу қозонлардаги ёғ сув қўшмасдан қуруқ усул билан эритилади. Маҳсулотни сифатини яхшилаш ва эритишни тезлаштириш учун хомашёни саралаш, ювиш ва майдалаш тавсия этилади.

Қозон корпуси 1 қалинлиги 18 мм бўлган листли пўлатдан чокланган, ташқаридан 12 мм ли пўлат листли қобиқ 2 ўрнатилган. Буғни киритиш ва конденсатни чиқариш учун қобиқда щтуцер, яна ўлчов-назорат асбоблари ўрнатиш учун щтуцер мавжуд.

Мустаҳкамланган рамада 9 қозон учун оёқ 8 ва узатма механизми ўрнатилган. Қозон корпусининг юқори қисмида, унинг ўртасида қопқоқ 6 диаметри 410 мм бўлган юклаш бўйни 5 ва босимли бугель 7 чокланган. Олдинги қисмда эса тўғри бурчакли патрубка 10 кесилган. Юклаш бўйининг 5 баландлиги шундай қилинганки, у кейинги қаватни ёпиш орқали чиқиши керак.

Қозоннинг ичидаги бир-бираига 120° бурчак остида, винтли чизиги бўйича жойлашган парраги 4 бўлган аралаштиргич 3 мавжуд. Парракнинг охирида қозон деворидан 4-5 мм масофада маҳсус шаклдаги қисқичлар ўрнатилган. Аралаштиригичнинг соат стрелькаси бўйича айланишида хомашёнинг жадал аралashiши, тескари томонга айланишида эса скосни оғиши туфайли қозондаги паррак охиридан хомашёни чиқариш содир бўлади.

Олти қиррали шаклга эга аралаштиргич вали парракларни болътларда маҳкамлаш учун кулагай бўлиб, қозондан вални емирилмасдан тез алмаштириш имконини беради. Зичлаштириладиган сальникли иккита таянч подшипника 11 вал айланади.

Аралаштиргични вал ҳаракати 23,34 узатиш сонига эга цилиндрик икки погонали редуктор 14 ва айланиш сони минутига 1470 га тенг бўлган тасмали узатма 13 орқали қуввати 40 квт-ли электродвигателдан 12 амалга ошади.

Редуктор, вал билан муфта 15 ёрдамида биректирилган.

Қозонда вакуум алоҳида ўрнатилган ВВН-3 (электродвигатель қуввати 7 квт) насос ва барометрик конденсатор ёрдамида ҳосил қилинади. Вакуум тизими қувурлар билан қозонга уланган.

Қозонда ёғни эритиш одатда 3 фазада олиб борилади:

700 мм.рт.ст. гач вакуум остида хомашёни дастлабки сувсизлантириш;

Қозонда хомашёдан намликни буғлатиш натижасида ҳосил қилинадиган босим остида пишириш;

650 мм.рт.ст. вакуум остида қуритиш ёки охирги сувсизлантириш.

Агар хомашёдаги намлик 25-30% дан ошмаса, иссиқлик билан ишлов беришни икки фазада, дастлабки сувсизлантиришсиз, олиб бориш мүмкін.

Ёғни эритиш жараёнининг тугатгандан кейин қозонда қолганлари штуцер орқали қуилади, сўнgra люк очилади ва жизза чиқарилади.

Ёғни эритиш жараёнининг давомийлиги одатда чуқур вакуум остида 3-4 соатни ташкил этади. Чўчқа ва мол гўшти ёғларини эритишда 1 кг ёғ хомашёсига мос равища үртacha 0,3 ва 0,65 кг буғ сарф қилинади.

Вакуум-горизонтал қозоннинг иссиқлик ҳисоби қуйидаги ифодалар асосида аникланади:

1. Қозоннинг деворини, бўйини, тагини (днища) ва бошқа металли қисмларини иситишдадаги иссиқлик сарфи -Q:

$$Q_1 = cG(t_2 - t_1) \text{ кДж},$$

Бу ерда c – қозон металл қисмининг иссиқлик сифими, $c = 0,48 \text{ кДж/кг}$;

G - қозон металл қисмининг массаси, кг ;

t_2 – қозон деворининг охирги ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$;

t_1 — қозон девори ва бошқа қисмининг бошланғич ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$.

Қозон изоляциясини иситиш учун иссиқлик сарфи ҳисоби шу тартибда амалга оширилади.

2. Хомашёни ва ёғни эриш ҳароратигача кетган иссиқлик сарфи- Q_2 . Қозонга G оғирликда маҳсулот солингандা, жарён тугаганда ёпиқ қозонда жizzалар G_1 ва ёғ G_2 олинади ва маҳсулотдан буғлатилган намлик G_3 ёки

$$G = G_1 + G_2 + G_3 \text{ кг}.$$

Шунда

$$Q_2 = c_1 G_1 (t_k - t_0) + G_2 [c_2' (t_n - t_0) + r_{\infty} + c_2'' (t_k - t_n)] \text{ кДж} - \text{га тенг бўлади.}$$

бунда c_1 – жizzани иссиқлик сифими (одатда 20—22 кДж/кг); t_k - шкварлар ва ёғнинг охирги ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$; t_0 - шкварлар ва ёғнинг бошланғич ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$; c_2' - эришгача бўлган ёғнинг иссиқлик сифими ($1,7 \text{ кДж/кг}$); c_2'' - эришдан кейинги ёғнинг иссиқлик сифими ($2,1 \text{ кДж/кг}$); r_{∞} - ёғнинг эришдаги яширин иссиқлиги (165 кДж/кг); t_n - ёғнинг эриш ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$.

3. Маҳсулотдан намликни буғлатиш учун сарфланган иссиқликни сарфи Q_3 :

$$Q_3 = G_3 (t_{cp} - t_0 + \tau_v) \text{ кДж},$$

Бу ерда G_3 - буғлатилган сув массаси, кг ; t_{cp} - буғлатилган сувнинг үртacha ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$; t_0 - маҳсулотдаги сувнинг бошланғич ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$; τ_v - t_{cp} да сувнинг буғланишдаги яширин иссиқлиги.

1. Атроф-муҳитга йўқотиладиган иссиқлик сарфи Q_4 .

$$Q_4 = kF\tau(t_n - t_v) \text{ кДж}$$

Бу ерда k - иссиқликни узатишнинг умумий коэффициенти, $\text{кДж}/(m^2 \cdot \text{соат} \cdot \text{град})$; F - иссиқлик узатиш юзаси, m^2 ; τ - иссиқлик узатишнинг давомийлиги, соат; t_n - қозон қобигидаги буғнинг ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$; t_v - цех атрофидаги ҳавонинг ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$.

5. Иссиқлик сарфининг умумий йигиндиши

$$\sum Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 \text{ кДж.}$$

Назорат саволлари:

1. Қуритиши усулига боғлиқ ҳолда, қандай тиңда ва конструкциясидаги құриткичлар мавжуд?
2. Сепараторларнинг вазифасы, түзилиши ва ишилаш принциптері.
3. Сепараторлар технологик белгисига күра, неча гурухга бўлинади?
3. Сепаратор унумдорлиги қайси тенглама орқали аниқланади?
4. Икки valeeli барабанли құриткичи вазифасы, түзилиши ва ишилаш принциптері.
5. Пурковчи құриткичининг вазифасы, түзилиши ва ишилаш принциптері.
6. Дискда туркаладиган двигател қуввати қайси ифода бўйича аниқланади?
7. КВМ-4,6 вакуум-горизонтал қозонининг (котел) вазифасы, түзилиши ва ишилаш принциптері.
8. Вакуум-горизонтал қозоннинг иссиқлик ҳисоби нечта ифода асосида аниқланади?

11-МАВЗУ: ГЎШТ ВА ГЎШТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ТЕЗ СОВУТИШ ВА МУЗЛАТИШ УЧУН ЖИҲОЗЛАР

РЕЖА:

1. Совутиши – бу иссиқлик жараёни
2. Бир фазали музлатиши Икки фазали музлатиши
3. Совутиши жараёнининг давомийлиги ва унинг ахамияти

Таянч сўзлар: суюқ муҳитда совутиши, совутилаётган муҳит, совуқ ҳаво, рассол, муз, газ атроф-муҳит, иссиқлик алмашиниши

Совутиш – бу иссиқлик жараёнидир. Бунда маҳсулотга нисбатан ҳарорати паст бўлган совуқни ташувчи агент, ажратувчи девор орқали ёки тўғридан-тўғрига маҳсулот ўзининг иссиқлигини атроф-муҳитга беради.

Совутиш жараёни оддий иссиқлик жараёни бўлиб, иссиқлик ўтказувчанлик, конвекция ва нур ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

Маҳсулотдан атроф-муҳитга берилаётган иссиқлик миқдори иссиқлик бериш йўли билан йўқотиладиган иссиқликка Q_1 ва маҳсулотдан намликни буғлатиш учун сарфланадиган иссиқликларга Q_2 тенг.

Демак,

$$Q = Q_1 + Q_2$$

Бу ташкил этувчиларнинг сонли қиймати қуидаги берилган тенглама билан тавсифланади:

$$Q_1 = \frac{F}{G} \alpha T (t_1 - t_2) \text{ кдж/кг},$$

Бу ерда F — маҳсулот юзаси, m^2 ; G - маҳсулот массаси, кг; α - атроф-муҳитга берилаётган иссиқлик узатиш коэффициенти, $\text{кДж}/(m^2 \cdot \text{соат} \cdot \text{град})$; T - иссиқлик алмашинишининг давомийлиги, соат; t_1 - совутилаётган маҳсулот юзасидаги ҳарорат, $^{\circ}\text{C}$; t_2 - совутаётган муҳитнинг ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$.

Маҳсулотдан буғлатилаётган намликка сарфланаётган иссиқлик миқдори Q_2 , формула бўйича топилади.

$$Q_2 = \sigma \frac{F}{G} (i_1 - i_2),$$

Бу ерда σ — буғланиш коэффициенти, $\text{кг}/(m^2 \cdot \text{соат} \cdot \text{град})$; i_1 - тўйиниш ҳолатидаги ҳавонинг иссиқлик ушлашига тенг бўлган ўртача ҳароратдаги маҳсулот юзасидаги иссиқлик

ушлаши, кДж/кг ; i_2 - нисбий намликин ҳисобга олувчи совутилаётган ҳавонинг иссиқлик ушлаши, кДж/кг .

Совутишнинг жадал бориши маҳсулотнинг физик хоссаларига, материал юзасининг ўлчамларига, иссиқлик узатиш коэффициенти ва усулига, материал ва атроф-мухитдаги ҳарорат фарқига боғлиқ.

Совутилаётган муҳит бўлиб, совуқ ҳаво, рассол, муз, газ хизмат қилиши мумкин. Маҳсулот билан атроф-муҳит ўртасидаги иссиқлик алманиши кўпгина сабабларга боғлиқ.

Ҳисоблаш учун қўйидаги иссиқлик бериш коэффициенти α қийматларини қабул қилиш мумкин.

Муҳит	$a, \text{кДж}/(\text{м}^2 \cdot \text{соат} \cdot \text{град})$
Тинч турган ҳаво	14—40
Ҳаракатдаги ҳаво (бу ерда v ҳавонинг ҳаракат тезлиги, м/сек)	$8,4-42\sqrt{v}$
Тинч турган суюқлик	1250—2090
Ҳаракатдаги суюқлик	8370—16700

Маҳсулотни суюқ муҳитда совутишда жараён бир неча марта тезлашади, бироқ бунда маҳсулотни намлигини ростлаш имконияти бўлмайди.

Маҳсулотни ҳавода совутишда маҳсулотни қайта ишлашга тегишлилигини таъминлади, охирида намланиши, қуритилиши керакли ҳароратгача етказилади.

Совутиш жараёнининг давомийлиги ҳам катта аҳамиятга эга. Иссиқликни тезда тушириш ва ҳавонинг тегишли намлиги гўшт танасининг юзасини сифатли термик ишлов беришни таъминлаш имкониятини яратилади.

Шоҳли йирик мол гўшти, чўчқа, ҳам қўй таналари, субмаҳсулотлар ва қуш танаси совутилади.

Гўшт ва гўшт маҳсулотларини музлатишда аниқ чегаравий ҳароратгача совутилганда маҳсулот намлиги кристалл моддага айланади.

Ҳароратни пасайтириш билан гўштдаги намлик музлатилади, жумладан ҳар бир ҳароратнинг қиймати аниқ музлатилаётган сув миқдорига мос келади.

Планк ҳисоби бўйича $62-65^\circ \text{C}$ ҳароратда гўшт тўқималаридаги ҳамма сув музлайди, бироқ музлатиш жараёни нафақат намлики музлатишдан иборат эмас, гўштдаги бошқа физик ва кимёвий ўзгаришларига ҳам боғлиқ.

Музлатилган намликнинг миқдорини ошириш даражаси бўйича маҳсулотнинг иссиқлик ўтказувчанлиги ошади ва музлатиш ҳамда совутиш жараёнлари маҳсулот ва атроф – муҳит ҳарорати фарқлари камайгунича тезлашади.

Музлатиш тезлиги маҳсулотнинг шакли ва ўлчамига, гўшт қатламининг катталигига, иссиқлик ўтказувчанлигига, ҳарорат фарқига боғлиқ. Музлатиш бир ва икки фазали бўлиши мумкин.

Икки фазали музлатиш – олдин совутиш камерасида маҳсулот 4°C ҳароратгача совутилади, кейин эса музлатиш камерасига жойлаштирилади ва -8°C гача музлатилади. Бунда ҳавонинг ҳарорати музлаткичда -18 до -25°C бўлади.

Бир фазали музлатиш – бу жараёнда гўшт оёғи ва субмаҳсулотлари дастлабки совутишга учраган ҳолда музлаткичга юборилади.

Гўшт ва гўшт маҳсулотларини совутиш ва музлатишда муҳит маҳсулотга тескари таъсир қиласлиги керак, маҳсулотдаги иссиқлик иложи борича тез ва ҳар томондан бир текисда, маҳсулот сифатига, жараён тезлиги таъсир қиласлиги, совутиш аппаратлари эксплуатация учун оддий ва қулай бўлиши керак.

Музлатиш ҳавода, рассолда ёки совуқ ташувчи агентлар (аммиак, фреон, рассол), металл плиткада циркуляция ёрдамида ҳам амалга оширилиши мумкин. Энг кўп тарқалгани эса туннелларда, камераларда, шкафларда ҳавони мажбурий циркуляциялашни қўллаш ҳисобланади.

Сунъий совуқ олиш учун унумдорлыги ҳар хил совутиш қурилмали арматуралар ва коммуникациялар билан ҳосил бўладиган турли хилдаги совутиш қурилмалари – компрессорлар, конденсаторлар, буғлаткичлар, ҳаво совуткичлар, кондиционерлар ва бошқа аппаратлар қўлланилади.

Совутиш қурилмаларини мосламалари, уларнинг ишалш принциплари ва эксплуатацияси маҳсус курсда ўрганилади ва берилади. Бу бўлимда фақат гўшт саноати корхоналарида кўлланиладиган, гўшт ва гўшт маҳсулотларига совуқ технологик ишлов бериш учун баъзи машина ва аппаратлар кўриб чиқилади.


Тангасимон муз (чещуйчатый лед) тайёрлаш учун АИЛ-200 аппарати.

Бу аппарат бугланаётган аммиак билан ичидан совутыладиган айланма барабанда узлуксиз равишида сувни музлатиш йўли билан қор ёки тангасимон кўринишидаги музни тайёрлаш учун хизмат қиласи.

Тайёрланаётган муз колбаса маҳсулотлари ишлаб чиқаришда, қиймани куттерлашда совутиш учун қўлланилади, шунинг учун аппарат гўшт корхоналарининг колбаса цехларида ўрнатилади.

Аппаратнинг асосий ишчи органи икки подшипниқда 3 айланувчи валга 2 маҳкамланган 700 мм диаметрга ва узунлиги 800 мм –га эга барабан 1 ҳисобланади, ташкариси текисланган.

Барабан цилиндрик шестернялар жуфтлиги ва 950 айл/мин га эга червякли редуктор 5 орқали қуввати 2,8 квт бўлган электродвигателдан 4 харакатга келтирилади.



**Тангасимон муз (чешуйчатый лед) тайёrlаш учун
АИЛ-200 аппарати:**

1- барабан; 2- барабан вали; 3-вал подшипники; 4-электродвигатель; 5- червякли редуктор; 6-сув учун ванна; 7-аммиак буғлари учун қувур; 8-аммиак қувури; 9- пластинали пичок; 10- ўрнатувчи болт; 11-иссик сув учун қувур; 12- тогора.

Барабан 8,5 айл/мин –га эга. Совитувчи қурилмасидан суюқ аммиак қувур 8 орқали барабан ичига келиб тушади. Барабан ичида - 23⁰ С ҳароратда аммиак буғланади ва барабан юзасини совутади. Ванна барабан тагида жойлашган бўлиб, унга 10⁰ С ҳароратда сув келиб тушади. Барабаннинг узлуксиз айланишидан сув деворни хўллайди ва бу сув тезда музлайди. Барабаннинг бошқа томонида, маҳкамланадиган болтлар 10 ёрдамида юзасига зичлаштирилган пластинали пичоқ 9 ўрнатилган ва тангалик музни (кор) қиради (супуради), қайсики тоғорага 12 келиб тушади.


Буғлатилган аммиак барабандан қувур 7 бўйича сўриб олинади. Аппаратдаги музни эритиш учун, уни ювишда ва тозалашда аммиак берилаётган қувурга 8 босимли вентилга эга иссиқ сув қувури 11 уланган. Барабандан олинаётган музнинг ҳарорати -5 дан -8° С -гача.

Аппарат унумдорлиги аммиакни буғлатиш ҳароратига боғлиқ. Келаётган сув 10° С ва аммиакни буғланиши -33° С ҳароратда аппарат унумдорлиги 330 кг/соатга; -23° С ҳароратда эса 225 кг/соатга етади. Аппаратдаги ўртача совук сарфи 40 000 ккал/соатни ташкил этади.

Гўшт саноати корхоналарида кўп миқдорда гўштни, субмаҳсулотларни, гўшт тўпламларини ва бўлакларини музлатиш учун турли хилдаги тез музлатувчан аппаратлар кўлланилади.


Тез музлатувчан конвейерли ГКА-2 аппарати ва МА-10 роторли блок-музлатгичли агрегат Бу аппарат совук ҳаво оқимида гўшт маҳсулотларини узлуксиз равишда музлатиш учун мўлжалланган. У изоляция қилинган музлатиш камерасидан 2 иборат. Камеранинг юкори қисмида музлатилаётган маҳсулотлар учун тагликлар ўрнатилган кареткали 7 токчалар қаторидан 14 иборат бўлган маҳсулотни музлатилиши амалга ошириладиган юклаш туйнуғи жойлашган.

Унинг тагида умумий совутиш юзаси 1025 m^2 га teng совутиш батареялари ўрнатилган. Аппаратда ҳавони циркуляция қилиш учун 970 айл/мин –га эга ва 10 квт қувватли электродвигателдан 1 харакатга келтириладиган, $7,7 \text{ m}^3/\text{сек}$ унумдорликка эга вентилятор 3 ўрнатилган. Аппаратдаги ҳавонинг ҳарорати -35° С-ни, маҳсулот тепасидаги ҳавонинг ҳаракат тезлиги 7 м/сек –ни ташкил этади.



Тез музлатувчан ГКА-2 аппарати:

1- электродвигатель; 2- музлатиш камераси; 3- вентилятор; 4 –совитувчи батареялар; 5-қирғичлар; 6- токчалар; 7 -аравачалар; 8-юклаш ойнаси; 9- кўтарувчи винт; 10- чиқариш ойнаси.



МА-10 роторли блок-музлатгичли агрегат:

1-ротор; 2-храпли механизм; 3- эгилувчан шланг; 4, 6, 9- гидроцилиндрлар; 5- юклаш мосламаси; 7- вал; 8-қофозни узатиш механизми; 10- муштли вал; 11 — итаргич (толкатель).

Маҳсулотлар мавжуд бўлган тагликлар камеранинг ўнг томонининг юкориги бурчагида жойлашган ойна 8 орқали юкланди, кўтарувчи винтлар ёрдамида тагликлар

камерага келиб тушади. Юқори ҳолатдаги тагликли аравача мажбуран аппаратга киритилади. Аравачаларнинг кейинги жойлашиши тишли маҳсус қирғичлар 5 ёрдамида автоматик равишда зигзаг кўринишдаги йўналиш бўйча юқоридан пастга тушади.

Қирғичлар 5 юклаш туйнугини ён томонида жойлашган ва маҳсус механизм ёрдамида горизонтал ва вертикал йўналишда ҳаракатга келади, бунга асосан тагликли аравачалар ҳар бир кетма-кет қаторга вертикал пастга тушади ва горизонтал бўйча суриласди. Қирғичлар 5 синхрон ҳаракатланади. Бу вактда чап қирғич кейинги аравачани қабул киласди, у билан четга чиқади, бир қатор пастга туширади ва кареткани кейинги қаторга суради, ўнг қирғич ўз ўрнида туради ва ўзининг тишлари билан аравачани қабул қиласди. Сўнгра ҳаракат тескари тартибда тақорорланади. Энг пастки қаторда аравача ойна 10 орқали чиқарилади ва иш шундай тартибда узлуксиз содир бўлади.

Аппаратнинг унумдорлиги аммиакнинг қайнаш ҳарорати —40° Сда суткасига 20 т (50—70 мм бўлакчаларда) гўшт ёки балиқни ташкил этади.

Бир вактда аппаратга умумий юзаси 86 м² эга 216 та таглик жойлашади. Аппаратнинг ўлчамлари 2400 x 7300 x 3100 мм.

Назорат саволлари

- 1.Совутиши жараёни қандай амалга оширилади*
- 2.Музлатии тезлигинималарга боғлиқ*
- 3.Неча хилдаги совутиши қурилмаларини биласиз*

12-МАВЗУ: ТЎЛДИРИШ, ДОЗАЛАШ, ШАКЛ БЕРИШ ВА ҚАДОҚЛАШ МАШИНАЛАРИ

Режа:

- 1.Дозалаши-тўлатии машиналари*
- 2.Шприцлар*
- 3.Дозаторлар*

Таянч сўзлар: оқим-технологик линия, даврий ва узлуксиз, цилиндрли, горизонтал ёки вертикал шприцлар

Колбаса маҳсулотлари, гўшт консервалари, чучвара, котлет ва бошқа гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқаришда қиймани колбаса қобиқларига тўлдириш, консерва банкаларини гўшт билан тўлдириш, донали маҳсулотларни тайёрлашда гўшт ва хамир порцияларини оғирлик ёки ҳажми бўйича бўлиши операциялари бажарилади. Уларга маълум шакл берилади, қадоқланади ва ўраб қўйилади.

Бу операциялар жараён унумдорлигини оширувчи ва маҳсулот сифатини яхшиловчи турли машиналар ёрдамида оқим-технологик линия ташкил этиб амалга оширилади.

Дозалаш-тўлатиш машиналари

Тўлатиш ва дозалаш машиналари гўшт ва парранда комбинатларининг колбаса ва консервалаш цехларида кенг қўламда ишлатилади. Бу гурух машиналарга биринчи навбатда шприц, ёки колбаса қобиқларига механик усуслда қийма тўлдириш машиналари киради.

Шприцлар

Ишлаш принципи бўйича шприцлар даврий ва узлуксиз ишловчи бўлади.

Даврий ишловчи шприцлар нисбатан кичик унумдорлиги билан тавсифланади. Унинг фарш солиш резервуари қиймани резервуардан қобиқка сиқиб чиқарish поршен шаклидаги

мосламаси билан бирга қурилган. У қўл кучи, механик ва гидравлик юритмаларидан ҳаракатга келтирилади.

Узлуксиз ишловчи шприцлар унумли ва колбаса ишлаб чиқариш оқим-технологик линияларини вужудга келтириш учун жуда қулай. Бу машиналар узлуксиз равишда шприц орқали колбаса қобиғига қийма беришни таъминлайди. Қийманни резервуардан босим билан бериш учун узлуксиз ишловчи эксцентрик лопастли конструкцияли, винтли ёки шнекли, шестерняли ва ротацион ишчи органли механизмлар кўлланади. Юритма тури бўйича механик ва гидравлик машиналарга ажралади.

Узлуксиз ишловчи қийма чиқаргичларнинг камчилиги қиймага нисбатан босим teng тарқалмаслигидан иборат. Қийма узатиш айрим ҳолларда силташлар кўринишида амалга оширилади, агар қийма сарфи камайса, унинг кўп марта айлантирилиши (рециркуляцияси) рўй беради, натижада қийма сели чиқиб кетади, қийма корпусга кўп ишқаланиб, сифати ёмонлашади.

Поршенли қийма сиқиб чиқарувчи шприцларда цилиндр кесимининг барча нукталари бўйича қийма бир текисда сиқилади, бунинг натижасида гўшт сели деярли чиқмайди, қийма бериш доимий босим остида амалга оширилади, қиймада ҳаво тўлиб қолган бўшликлар хосил бўлиш эҳтимоли деярли қолмайди .

Шприцлар бир ёки бир неча цилиндрли, горизонтал ёки вертикал бўлиши мумкин. Шприцларнинг айрим конструкцияларида маҳсус дозаловчи ёки буровчи қурилмалари бўлиши мумкин.

Шприцларга қуйидаги талаблар қўйилади: юқори унумдорлик, маҳсулот бирлигига сарфланадиган қувватнинг минималлиги, қийма чиқиши босим ва тезлигини ростлаш имконияти, қийманинг таркиб ва структурасини сақлаш, қобиқга тиқиши зичлиги, қийма юклаш қулилиги, машина конструкциясининг ишончлилиги, конструкцияни ечиш осонлиги ва санитар ишлов бериш осонлиги, хизмат кўрсатишида ҳавфсизлик таъминланиши.

Қобиқни қийма билан тўлдириш вақтида унинг ичига ҳаво кирмаслиги энг асосий омил хисобланади. Шунинг учун шприцларнинг охирги конструкцияларида цилинтридан вакуум-насос ёрдамида ҳавони сўриш қурилмаси кўлланилган.

Даврий ишловчи гидравлик шприц. Шприцда икки цилиндр бор: ишчи 5 ва гидравлик (мойли) 8. Цилиндрларда умумий шток билан уланган поршенлар 6 ва 9 ҳаракат қиласиди. Шестерняли насос 3 ёрдамида суюқлик (мой) йиғувчидан 10 поршень 9 остига берилади, у ўз навбатида кўтарилади ва қийманни ишчи цилиндрдан 5 цевка 1 орқали сиқиб чиқаради. Цилиндр 5 юқори қисми қопқоқ 7 билан беркитилган.

Қийманни ишчи цилиндрдан сиқиб чиқариш жараёни бажарилгач, кран 2 қайта очилади ва мой поршен усти бўшлиғига 5 кира бошлайди, натижада поршень 9 ва у билан боғлиқ поршень 6 пастга туша бошлайди. Ишчи цилиндр 5 қопқоғи 7 ишчи томонидан очилади ва унга қийманинг кейинги қисми солинади, кейин яна шприцлаш жараёни бошланади. Бир томони боғланган қобиқ оғзи очик ҳолда шприц цевкаси (найчаси)-га кийдирилади ва фарш тўлдириш вақтида қўл билан маҳкам ушлаб турилади.

Чет эл фирмалари «Комплекс» (ВХР), «Саксония» (ГДР), «Вемаг» ва «Александер Верке» (ГФР), «Глоуб» ва «Босс» (АҚШ) ва х.к. томонидан қийма солиш цилинтри 30 дан 350 литргача бўлган гидравлик шприцлар кўп микдорда ишлаб чиқарилади. Улар ташки кўриниши, ишлови, оғирлиги, дозалаш қурилмасининг борлиги, қийма юклаш мосламаларининг конструкцияси билан фарқ қиласиди.


Пневматик шприц. Бу шприц ҳам даврий ишлайди, ишчи цилиндр 3, сиқилган ҳаво таъсирида унда ҳаракатланувчи поршень 4, вентиль 2 ёрдамида поршеньга ҳаво бериш насосидан 5 ташкил топган. Цилиндрнинг юқори қисмидаги қопқоқ 6 ва цевка 1 мавжуд.

Охирги йилларда бундай шприцлар тобора кам ишлатилмоқда. Улар ишлашда ҳавфли, гидравлик шприцлардан кўра афзалликка эга эмас.

Парракли ротацион шприц. Шприц узлуксиз ишловчи бўлиб, корпусдан 5 иборат. Унда парраклар 2 ротор 3 эксцентрик билан ўрнатилган ва парраклари ҳаракат қиласиди. Ротор айланганда, корпусида роторнинг кесмаларида паррак ҳаракатланади, бункердан 1 қийма олади

ва уни босим остида цевка орқали чиқаради. Парраклар пружинага маҳкамланган.

Винтли шприц. Бу шприц узлуксиз ишлайди. Корпус 3, унинг ичида шнек 1 айланади, бункердан 4 қийма олади ва найчага (цевка) 2 беради.



Шприцлар тузилиши схемалари:

a – даврий ишловчи гидравлик шприц: 1-найча (цевка); 2-очиб-ёпувчи кран; 3- шестерняли насос; 4-манометр; 5-ишчи цилиндр; 6- қийма узатиш поршени; 7- қопқок; 8 -мой цилинди; 9-поршень; 10 – мой йигувчи;

b - пневматик ишловчи шприц: 1- шприц цевкаси; 2-вентиль; 3-ишчи цилиндр; 4- поршень; 5- насос; 6-қопқок;


c- ротацион паррак харакатли шприц: 1-юклаш бункери; 2-парраклар; 3- ротор; 4 - цевка; 5 – шприц корпуси;

г -вирт таъсирли: 1-шнеклар; 2-шприц цевкаси; 3- шприц корпуси; 4-юклаш бункери.

Шприцларнинг юқорида ёритилган принципиал схемаларини конструкциялари турлича шакллантирилиши мумкин. Айрим шприцларнинг конструкциялари қиймани механик юклаш мосламалари ҳамда қийма ўлчамларини ажратиш қурилмалари билан таъминланган. Бу донали маҳсулотлар: сосиска, сарделька ишлаб чиқариш имкониятини беради.

Шприцларнинг алоҳида конструкциялари тузилишини тўлиқроқ кўриб чиқамиз.

ГШУ-65 русумли гидравлик шприц. Шприц гўшт комбинатларида кенг тарқалган. У қийма учун ҳажми 65 л бўлган ишчи цилиндрдан 1 иборат. Цилиндр чўяндан қувиш йўли билан тайёрланган, ичида поршень ва зичлаш ҳалқалари мавжуд. Ҳалқалар қийманинг поршень ости бўшлиғига тутишдан асрайди.



ГШУ-65 русумли гидравлик шприц:

а –умумий қўриниши; б- кинематик схема: 1- ишчи цилиндр; 2- цилиндр қопқоғи; 3-босгич (траверза); 4-штурвал; 5-жуфтланган цевка; 6-қийма цилиндри поршени; 7-шток; 8-мой цилиндри поршени; 9-электродвигатель; 10-шестерняли насос; 11- сақланиш клапани; 12- тақсимлаш краны; 13-цевка краны.

Қийма цилиндри поршени 6 шток 7 орқали поршень 8 балан қаттиқ уланган. Шунинг билан иккала поршенлар бирга ҳаракат қилишади. Қийма цилиндри 1 юқори қисмидан қопқоқ 2 ва зичлаштириш ҳалқаси билан беркитилган. Қопқоқ траверза 3 билан штурвал 4 ёрдамида зич сиқилади. Қийма чиқиши учун цилиндрнинг иккала томонидан иккита жуфтланган найча (цевка) 5 ўрнатилган. Улар кран 13 билан беркитилади. Цевкалар битталик бўлиши ҳам мумкин. Жуфтланган цевкалар шприц унумдорлигини ошириш имкониятини беради.

Шприц электродвигавтелдан 9 (қуввати 2,2 кВт, айланиш тезлиги 1500 айл/мин) юритилади. Электродвигатель шестерняли насоси 10-ни ҳаракатга келтиради. Насос резервуудан мойни сўради ва босим остида қувурлар ва тақсимлаш крани 12 орқали мой цилиндрининг поршень бўшлиғига берилади. Поршень 8, у билан биргаликда поршень 6 кўтарилилади, қиймани ишчи цилиндрдан сиқиб-чиқариб цевкага 5 беради. Шприцлаш вақтидаги мой цилиндрдаги максимал босим 13 атм-ни ташкил этади; қийма цилиндрдаги максимал босим 8 атм.

Қийма цилиндри поршенининг силжиши (ход) 440 мм-ни ташкил этади. Шприцлаш тугагач поршень қийма цилинтрида энг юқори нуқтани эгаллаганда тарқатиш крани 12 I ҳолатга ўгирилади, мой насосдан поршень усти бўшлиғига туша бошлайди, поршень пастга ҳаракат қиласи, поршень остидаги мой бўлса резервуарга қараб сиқилади.

Поршень пастга тушгач цилиндр қопқоғи очилади ва цилиндрга керакли миқдорда қийма солинади. Кейин қопқоқ зич беркитилади, тарқатиш кранининг II ҳолати ўрнатилади ва яна шприцлаш жараёни бошланади.

Сақлаш клапани 11 босим рухсат этилгандан ортишига йўл қўймайди ва босим 13-15 атм –дан ортганда очилади. Бунда насос мой резервуари билан туташади ва мой цилиндрга бошқа кирмайди. Босимни назорат қилиш учун манометр ўрнатилган.

ГШУ-65 шприци унумдорлиги 500 кг/с-ни ташкил этади. Россия машинасозлик заводларида ФГШ-30 русумли цилиндр ҳажми 30 л бўлган гидравлик шприцлар ишлаб чиқарилади.

Бу шприц қуввати унча катта бўлмаган колбаса цехларида ўрнатилади.

ФГШ-30 шприцининг унумдорлиги 150 кг/с-ни ташкил этади. Фарш цилиндрининг диаметри 310 мм, поршень силжиш масофаси 400 мм, электродвигатель қуввати 1,1 кВт. Ишчи цилиндрда битта цевка ўрнатилган, у буралиб, қийманинг қобиққа кириш йўлини очиши ёки ёпиши мумкин. Шприцлашнинг ишчи босими колбаса навига боғлиқ ва сақланиш клапани ёрдамида ўрнатилади.


ФЛН-1 русумли шприц. Вакумм электрогидравлик шприц-дозалагич ФЛН-1 нинг конструкцияси ВНИИЭКИПродмаш-да ишлаб чиқилган. Шприц (66-расм) донали ва оғирлиги бўйича хисоб олиб борувчи колбасалар ва сосискалар ишлаб чиқариш учун мўлжалланган. У якка тартибда ва оқим-механизациялашган линия таркибида ишлатилиши мумкин.

Шприцнинг бошқалардан асосий фарқи унинг цилиндрга қийма юклаш операциясини механизациялаштирилганлиги ва фаршдан ҳавони чиқариш учун вакуумдан фойдаланганлигидадир..

Шприц вертикал қийма ишчи цилинтри 4 ва мой цилинтридан 5 иборат. Уларда шток ёрдамида ўзаро қаттиқ туташтирилган поршенлар ҳаракатланади. Қийма цилинтрида оддий шприцлаш учун иккита цевка мавжуд, ён томонларида эса иккита дозалаш бўлими 3 мавжуд. Дозалагичларда тегишли ўлчагич ва айлантириб-бураш механизмлари ўрнатилган. Қийма вакуум бўйинли 2 бункерга солинади, бункерда қийма узатиш шнеклари ўрнатилади.

Машина ишлашининг автоматик даври поршеннинг энг юқори даги ҳолатидан бошланади. Бу онда қийма юклаш механизми 1 автоматик тарзда ишга тушади, вакуум-насос ишга тушади ва поршень пастга тушади. Қийма бункердан узатиш шнеки ёрдамида олинади, ишчи цилиндр бўйнига туширилади ва поршень энг пастги ҳолатни эгаллагунча тўлдирилади.

Пастки ҳолатда поршень 2 сек бўлади, сўнгра вакуум-насос ўчади, қийма берувчи шнеклар тўхтайди, поршеннинг юқорига ҳаракати ишга тушади ва қийма цилиндрдан чиқарила бошлайди. Дозалашсиз шприцлашда одатдаги заслонкали цевкалардан фойдаланилади. Улар оёқ педали ёрдамида ёқилади ва ўчирилади.




ФЛН-1 русумли шприц:

1- қийма юклаш механизми; 2-вакуум головка; 3-дозалаш головка; 4-қийма солиш цилиндр; 5-мой цилиндр; 6-электродвигатель; 7-мой насоси.

Шприц ва мойли насосга 7 кийма узатиш механизмлари электродвигателдан 6 ҳаракатга келтирилади. Унинг қуввати 6 кВт, айланиш тезлиги 960 айл/мин. Вакумм-насос ва дозалаш бўйинлари эса қуввати 1,7 кВт ва айланиш тезлиги 1450 айл/мин –ли электродвигателдан ҳаракатга келтирилади.

Дозалаш бўйинлари билан ишлаш вақтида, ишлаш схемаси 67-расмда акс эттирилган қурилма қўшилади.

Дозалаш қурилмаси асос 1 ва унда эксцентрик механизм ёрдамида ҳаракатланадиган иккала цилиндрга туташтирилган рейкадан 2 иборат. Рейка илгарилама-қайтма ҳаракат қиласи ва шестерняга 3 ҳаракатни узатади. Шестерня валда 5 эркин ўрнатилган, яриммуфта 4 билан тишлари орқали туташган. Рейка юқорига ҳаракатланганда шестерня 3, тишли яриммуфта 4 ва цилиндрда 7 жойлашган дозалаш поршени 8 180° -га бурилади. Рейка тескари йўналишда пастга ҳаракатланганда бурилиш бўлмайди. Бу бўш юриш бўлади. Қийма цилиндрдан дозалаш цилиндрига штуцер орқали К йўналишида киради ва дозалаш головкасининг А бўшлигини тўлдиради. Бунда қийма босими остида поршень 8 ўнг томонга N йўналишда таяниш бўйнигача 9 Н катталикка ҳаракат қиласи.



Дозалаш қурилмаси:

1-дозатор асоси; 2- рейка; 3, 6- шестеренкалар; 4- яриммуфта; 5- вал; 7-дозатор цилинди; 8-дозалаш поршени; 9- таяниш головкаси (винт); 10- бураш механизми валики.

А бўшлиғи тўлдирилгач дозалаш поршени 180° -га бурилади ва қийманинг кейинги келишида В бўшдиқ тўлдирилади. Бир вақтнинг ўзида поршень чапга М йўналишда ҳаракатлана бошлайди ва А бўшлиқдан қийма дозасини L йўналишда цевка томонга сикиб боради. Цевка шестернялар 6 воситасида айланади ва қобиқни бурайди. Кейин дозаловчи поршень яна ярим айланага айланади ва цикл давом этади.

Берилаётган қийма дозаси винт 9 ёрдамида поршень ва винт головкаси оралиғидаги масофа Я-ни ўзгартириб, ростланади.


ФЛН-1 шприци унумдорлиги 360 доза/мин-ни ташкил этади, қийма цилиндрининг сифими 70 л, юклаш бункерининг сифими 250 л.

ФДН-1 русумли қийма дозатори.

Дозатор гүшт комбинатларыда сосиска ишлаб чиқаришда қўлланилади ва кўчма машина ҳисобланади. Уни осонлик билан дозалаш механизми бўлмаган одатдаги гидравлик ва пневматик шприцларга улаш мумкин.

ФДН-1 дозатори донали ва оғирлиги бўйича ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар: сосиска ва сарделькалар учун одатдаги шприцлари мавжуд бўлган гўшт комбинатларида кўлланиши мумкин.

ФДН-1 дозатори станица 1, унинг ичига жойлаштирилган юритма 2, унинг плита 18-га ўрнатилган АОЛ 32-4 маркали қуввати 1 kW ва айланиш тезлиги 1410 $айл/мин$ бўлган электродвигатели 17-дан иборат. Ҳаракат понасимон тасмали узаткич 16 –дан РЧН 80 А-4-П типдаги узатиш сони 10,25-га тенг бўлчан червякли редукторга орқали узатилади.



ФДН-1 русумли қийма дозатори:

1-станица; 2-юритма; 3- эксцентрикли механизм; 4- эксцентрик; 5-тортгич (тяга); 6-тишли рейка; 7-дозалаш бўйни; 8-цевка; 9-юлдузча; 10-ўнг яриммуфта; 11-етакловчи вал; 12- ричагли қурилма; 13-чап ярим муфта; 14- занжирили узатма; 15-редуктор; 16-тасмали узатма; 17-электродвигатель; 18- плита; 19- педаль; 20- қувурча.

Ҳаракат редуктор юлдузчасидан занжирили узатма 14 орқали юлдузча 9-га ва вал 11-да эркин айланавчи тишли ўнг ярим муфта 10-га узатилади.

Қийма бўлагини дозалаш ва қобиқни бураш дозалаш бўйни 7 ва эксцентрикли механизм 3 ёрдамида амалга оширилади.

Эксцентрикли механизм етаклавчи вал 11, унда айланувчи тишли яриммуфтали 10 юлдузча 9 , эксцентрик 4, тортгич (тяга) 5 ва чап тишли яриммуфта 13 дан иборат.

Дозалаш механизми 7 нинг қўшилишидан илгари ичак қобиғи цевка 8- га кийдирилади, педаль 19 босилади. У ричагги қурилма 12 орқали яриммуфталар 10 ва 13 ни бириктиради, натижада вал 11 ҳаракатлантирилади. Вал ўз навбатида ҳаракатни эксцентрик 4, тяга 5 ва тишли рейка 6 га узатади. Бунда дозалаш қурилмаси 180° га бурилади ва фарш порциясини бериш билан биргаликда қобиқни бурайди. Рейка тескари йўналишда ҳаракатланганда цикл тарорланади. Бу оператор оёғини педальдан олгунича давом этади.


ФДН-1 дозаторининг унумдорлиги 180 доза/мин –ни ташкил этади. Қобиқ диаметрига боғлиқ равишда цевкани алмаштириш мумкин. Бунинг учун маҳсус штуцердан фойдаланилади. Шприцга дозатор қувурча 20 ёрдамида бириктирилади.

Гидросистемадаги максимал босим $50 \text{ кг}/\text{см}^2$. Дозалаш қурилмасининг тасвир этилган принципи ФДН-1 русумли қийма кўчма дозаторида ҳам кўлланилган.

Эксцентрик-парракли ротацион шприц. Бу шприц узлуксиз ишлайди. Неведомский ва Скрипник томонидан яратилган шприцлар асосида ишлаб чиқилган.

Шприц корпус 1, унинг ён деворлари 2 ва 3-дан ташкил топган. Деворлардан бири резина прокладкали бўлиб осон олинади. Девор 2 гайка барашкалар 9 ёрдамида ўрнатилади,

девор 3 болтлар билан маҳкамланган. Корпус деворларида суриладиган подшипниклар ўрнатилган, уларда вал 4 ва уларга шлицаларда роторнинг дисклари 5 ва 6 ўрнатиладиган. Ротор дискларининг узунаси бўйича ариқча очилган бўлиб, ротор айланганда уларда насоснинг 7 парраклари ҳаракатланади. Ротор корпусга нисбатан эксцентрик билан ўрнатилган. Парраклар юклаш бункеридан 10 қийма олади ва чиқиш туйнуги 12 томонга суради. Роторнинг эксцентрики туфайли қийма порциялари парраклар орасида ҳажм камайиши ҳисобига секин аста сиқилади ва қийма чиқиш туйнутига босим билан берилади.



Эксцентрик-парракли ротацион шприц:

1-шприц корпуси; 2-олинувчан ён девор; 3-корпуснинг ён девори; 4- шприц вали; 5, 6-ротор дисклари; 7- насос парраклари; 8-корпусдаги йўл (канавка); 9-гайка-барашибалар; 10-юклаш бункери; 11-бириктирувчи муфта; 12-чиқиш туйниги; 13-кима узатгич (фаршепровод); 14- цевка;

Қийма узатиш вақтидаги туртиш ва насоснинг пульсация билан ишлашини юмшатиш учун шприц корпусининг остида ариқча 8 йўл ўйилган, унинг ёрдамида қийманинг бир қисмини бир отсекдан иккинчисига чиқариш имконияти мавжуд. Бу айни вақтда қийма структурасини сақлаш имконияти беради ва уни кераксиз ишқаланишини бартараф этади. Ротор айланиши вақтида фарш узлуксиз қийма ўтказгич 13 орқали цевка 14 га берилади. Шприц дозалаш қурилмаси билан таъминланishi мумкин.

Ротор 2.8 кВт күвватлы, 1500 айл/мин тезликка эга электродвига-тельдан редуктор ва ярим каттык мұфта 11 орқали ҳаракатта көлтирилади.

Роторда 18 та паррак мавжуд. Унинг айланиш тезлигини тезлик вариатори ёрдамида ўзгартириш мумкин. Бундай шприцнинг унумдорлиги соатига 4-5 тоннани ташкил этади, юқлаш бункерининг сиғими 200 кг.

Шприц одатда конвейер столининг олдида ўрнатилади, унинг ёнида эса батон боғловчи аёллар бригадаси ишлайди. Ишга туширишдан илгари шприц аввало бўш ишга туширилади, бар неча маротаба айланишига имконият берилади, ва унинг ишга тайёрлигига ишонч хосил қилгач қийма юклаш ва шприцлаш жараёни бошланади.

Иш туганда гайка-бараңкалар 9 ечилади, девор 2 олинади, роторли вал чиқариб олинади, қиймадан тозаланади, ротор, корпус ва қийма ўтказгич ювилади, сүнгра эса барча деталлар яна корпусга йиғилади.

Неведомский ва Скрипникларнинг шприцлари конструкцияси асосида Гипрогўшт лойиҳалаш институтида Еленич системасининг ШИД-1 ва бошқа конструкцияли шприцлари ишлаб чиқилган. Бироқ улар саноатда кенг тарқала олмади.

«Глоуб» (АҚШ), «Стоук ва Далтон» (Англия) ва «Беккер» (ГФР) фирмалари юқори унумли горизонтал қийма сиқиб чиқаргичли, вакуум қўлланилган экскентрик-парракли шприцлар ишлаб чиқаришган. «Контифлоу» фирмасининг шприци $8 \text{ m}^3/\text{сат}$ унумдорликка эга. Унга қийма юклаш машинани тўхтатмай амалга оширилади ва қийма лентали транспортёр ёки махсус юклаш қурилмаси ёрдамида берилади.

Эксцентрик-парракли шприцлар камчилигига қийманинг бирмунча қизиши ва ишқаланиши киради. Шунинг учун бу шприцлар асосан структурасиз колбасалар ишлаб чиқаришда қўлланади.


Шнекли шприц (винтли сиқиб чиқарувчи билан). Шприц узлуксиз ишлайди. Зангламас пўлатдан тайёрланган юклаш бункери 1, горизонтал цилиндр 2, унда айланувчи шнекдан 3 изборат.

Шнек харакатга электродвигателдан (кувати $1,5 \text{ kW}$) 10 занжирли узатма 8 ва муфта 4 ёрдамида келтирилади.

Қийма бўйин 5 орқали цевкага 6 берилади. Найчага ичак қобиги кийдирилади. Остида вакуум-насос 11 ни ишлатиш учун иккинчи электродвигатель 12 ўрнатилган, унинг куввати $0,55 \text{ kW}$. Механизмларни ишга солиш учун оёқ педали 15 ва пускателлар 13 ҳамда 14 мавжуд. Шприцдаги хавосизлантириш даражаси вакумметр 16 ёрдамида назорат қилинади.

Шприц икки шнекли бўлиши ҳам мумкин. Юклаш бункерининг ҳажми 90 л. Шнекнинг айланиш тезлиги 610 айл/мин. Шприц унумдорлиги 1600-1800 кг/смена.

Шприцлаш тугагач, муфта 4 ўчирилади ва шнек юритмадан ажратилади, тозалаш ва ювиш учун ўқ 9 да 90° га бурилади, бункер 1 олинади.



Узлуксиз ишловчи шнекли шприц:

1-юклаш бункери; 2-цилиндр; 3-шнек; 4-муфта; 5-бўйин; 6-цевка; 7- шнек вали; 8- занжирли узатма; 9-ўқ; 10, 12- электродвигателлар; 11-вакуум-насос; 13, 14- пускателлар; 15- оёқ педали; 16- вакуумметр.

Шприцлар унумдорлиги қуйидаги формулалар ёрдамида ҳисобланади.

а) Даврий ишловчи поршенли шприцлар

$$Q = 60\alpha \frac{\pi D^2}{4T} H\rho \quad \text{кг/соат},$$

бунда α - шприц цилиндрининг қийма билан тўлдириш коэффициенти, фарш сиқилиши ва юклаш усулини ҳисобга олади ($\alpha=0,8-0,95$ қабул қилинади); D – цилиндрнинг ички диаметри, m ; H – цилиндр баландлиги, m ; ρ - қийма зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$; T - шприцлаш жараёнининг тўлиқ даври, (ёрдамчи операцияларни ҳам қўшганда), мин.

б) Эксцентрик-парракли шприцлар.

Ротацион шприцлар унумдорлиги қийманинг айланувчи ротор ва корпус орасидаги очик жойда эгаллаган ҳажмига ва роторнинг айланиш тезлигига қараб ҳисобланади.

Ротор парраклари қалинлигини ҳисобга олмасак у ҳолда ротацион-парракли шприц унумдорлиги қуйидагига тенг бўлади

$$Q = 60\alpha \frac{\pi(D^2 - D_1^2)}{4} Ln\rho \quad \text{кг/соат}$$

бунда α - шприцга қийма бериш коэффициенти (қийма қовушқоқлиги ва қиймани шприцга бериш усули: эркин ёки мажбурий беришга боғлик), $\alpha = 0,5-0,8$ қабул қилиш мумкин; D – шприц корпусининг ички диаметри, m ; D_1 – роторнинг ташки диаметри, m ; L – ротор эни (узунлиги), m ; n – роторнинг минутдаги айланишлар сони; ρ - маҳсулот зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$.

А. И. Пелеев эксцентрик-парракли шприц унумдорлигини ҳисоблаш учун қуйидаги ифодани таклиф этган:

$$M_0 = 60\varphi\varphi_0\varepsilon (\pi D + \pi d - 2cz) bn \quad \text{м}^3/\text{соат},$$

бунда M_0 – эксцентрик-парракли шприцнинг максимал мумкин бўлган унумдорлиги, $\text{м}^3/\text{с}$; φ - қийма бериш коэффициент; φ_0 – қийма сиқилиш ҳисобига ҳажми камайиши коэффициенти; ε - барабан ўрнатилиши эксцентриклик катталиги, m ; D – корпусдаги ариқча диаметри, m ; d – барабан диаметри, m ; c – паррак қалинлиги, m ; z – парраклар сони; b – паррак кенглиги, m ; n – барабаннинг айланиш тезлиги.

в) винтли (икки шнекли) шприц.

Унумдорлик қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$Q = \lambda \frac{15\pi}{cos\alpha} (D^2 - d^2) \cdot S \cdot K \cdot n \cdot \rho \quad \text{кг/с},$$

бунда λ - қийма бериш коэффициенти (0,5-0,65); α - шнек винт линиясининг кўтарилиш бурчаги, град; D – шприц ишчи қисмининг ташки диаметри, m ; d - шприц ишчи қисмининг ички диаметри, m ; S - винт қадами (шнек қадами), m ; K – винтнинг тушиш жойи кенглигининг катталлашиш коэффициенти ($K = 1,075$); n – шнекнинг айланиш тезлиги; ρ - маҳсулот зичлиги, $\text{м}^3/\text{м}^2$ ($\rho = 1,05$).

Винт ёки шнекли маҳсулот бергичнинг унумдорлиги Шенкел усули билан топилади.

$$M_0 = \pi D h z \varphi_0 [0,5 K K_1 (t - n_0 l) \cos^2 \varphi \frac{K_2 h^2 p \sin^2 \varphi}{12 L \eta}] \quad \text{м}^3/\text{сек},$$

бунда D - винт ёки шнекнинг ташки диаметри, m ; h – ариқча чуқурлиги, m ; z - винт ёки шнеклар сони; φ_0 – шнек ва винт контакти ҳисобига унумдорлик камайишини ҳисобга олиш коэффициенти; K - коэффициент ($K = 0,5 - 0,7$); K_1 - коэффициент ($K_1 = 0,6 - 0,8$); t – винт линияси кесилиши қадамининг ўртача қиймати, m ; n_0 – винт киришлар сони; l - винт лентасининг ўртача қалинлиги, m ; φ - винт ўрта чизиги кесимининг буралиш бурчаги; K_2 – маҳсулотнинг орқага қайтишига боғлик коэффициент ($0,6-0,8$); p - маҳсулот чиқишида винт орқали ҳосил қилинадиган босим, $\text{Н}/\text{м}^2$; L – шнек ёки винт узунлиги, m ; η - харакатланувчи маҳсулот қовушқоқлиги, $\text{м}\cdot\text{сек}/\text{м}^2$.

Даврий равишида ишлайдиган поршенли шприц двигателининг қуввати қуйидаги ифода бўйича аниқланади:

$$N = \frac{P \cdot F \cdot v}{1000\eta} , \text{ кВт},$$

бунда P - шприц ишчи цилинтридаги босим, Н/см^2 ; F - поршень майдони, см^2 ; v - поршень ҳаракат тезлиги, м/сек ; η - электродвигателдан поршенга узатиш ФИК-и.

Назорат саволлари:

1. Шприцлар, уларнинг турлари, тузилиши ва ишилаш тартиби.
2. Даврий ишловчи гидравлик шприцнинг тузилиши ва ишилаш тартиби.
3. Эксцентрик-парракли ротацион шприцнинг тузилиши ва ишилаш тартиби.
4. Шнекли шприцнинг тузилиши ва ишилаш тартиби.
5. А. И. Пелеев таклиф этган эксцентрик-парракли шприц унумдорлигини ҳисоблаши ифодасини келтиринг.

13-МАВЗУ: ГЎШТ ВА ГЎШТ МАҲСУЛОТЛАРИГА ИССИҚЛИК БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШ ЖИҲОЗЛАРИ. ЁҒ ВА ТЕХНИК ХОМ АШЁНИ ҚАЙТА ИШЛАШ УЧУН ОҚИМЛИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШГАН ЛИНИЯЛАРИ

Режа:

- 1.Иситиши жиҳозлари
- 2.Колбаса қовуриши камералари
- 3.Автоматик тутун генераторлари
- 4.Ёғ ва техник хом ашёни қайта ишилаш учун оқимли-механизациялашган линиялари

Таянч сўзлар: Сепаратор, сув ва ёғ, озукавий ва техник ёғ, тутун тайёрлаш, қозон, автоклавлар

Иситиши жиҳозлари


Иссиқлик билан ишлов бериш деганда гўшт ва гўшт маҳсулотларига қисқа ёки узок вақт иссиқлик энергиясининг бевосита kontakt ёки ажратиб турувчи девор орқали таъсири тушунилади. Иссиқлик таъсири ёнаётган газ орқали ҳам амалга оширилиши мумкин.

Гўшт ва парранда корхоналарида маҳсулот кўриниши ва ҳолатига қараб, турли иссиқлик ишловлари амалга оширилади. Маҳсулот очиқ аппаратларда, атмосфера босими остида иситилади ёки ёпиқ аппаратларда (қозон, автоклавлар) юқори босим остида иситилади.

Бевосита kontakt орқали иссиқлик билан ишлов берилганда маҳсулот иссиқ сувга солинади (чўчқа ёки парранда танасини шпаркалаш, колбаса ва окорок пишириш ва х.к.) ёки маҳсулотга иссиқ газлар билан таъсири қилинади (сосиска ва колбаса пишириш, гўшт нонларини қовуриш, пирожоклар пишириш, субмаҳсулотларни куйдириб олиш, парранда таналарини куйдириб олиш ва х.к.).

Ажратувчи девор орқали иссиқлик энергияси таъсир этганда маҳсулот қозон, чан, чўқтиргич, автоклав ва бошқа сифимли аппаратларга солиниб, улардаги қобиғларга иситиш учун буг ёки иссиқ сув берилади. Шундай жараёнларга ёғнинг эритилиши мисол бўла олади.

Ротацион печь. Бу газ иситгичли гўшт нони, буженина ва бошқа гўшт маҳсулотлари пишириш печи



Ротацион печь:

1-печь цилиндр; 2-станина; 3-юклаш учун эшик; 4-газлар учун туйнук; 5-чикарувчи зонт; 6-ротор; 7-ротор люлькаси; 8- электродвигатель; 9-газ горелкаси.

У горизонтал цилиндр шаклидаги корпусдан иборат. Корпус листли пўлатдан тайёрланган ички ва ташқи ёпкичга эга. Ёпкич ва корпус орасига иссиқлик изоляцияси жойлаштирилган. Цилиндр станинада ўрнатилган. Ичидан учта газ горелкалари ўрнатилган. Ёкиш электр ёққич ёрдамида амалга оширилади. Газ сарфи пеъч ичидаги ҳарорат $169\text{--}180^{\circ}\text{C}$ бўлганда $1,8 \text{ m}^3/\text{с}$ ни ташкил этади. Цилиндрнинг олдинги қисмида маҳсулот юклаш ва тушириш учун эшикча, юқори қисмида эса ишлатилган газларни чиқариш учун туйник мавжуд. Эшик очилишини осонлаштириш учун қарши оғирлик осилган.

Печдан чиқувчи иссиқ газлар ва тутун вентилятор билан туташган зонт орқали узоклаштирилади.

Печнинг асосий ишчи органи ротор ҳисобланади, унга шарнирли ушлагичларда люлькалар осилган, ротор айланганда горизонтал ҳолати сақланади. Ротор вали печнинг ён деворига қотирилган иккита чиқиб турган подшипниқда ўрнатилган. Ротор $0,6 - \text{айл/мин}$ тезлик билан айланади. Ҳаракат электродвигателдан 5 (куввати $0,6 \text{ кВт}$) червякли редуктор орқали узатилади. Иссиқ газлар пеъчга пастдаги туйнукдан киради, пеъч бўйлаб юқорига ҳаракат қиласида ва унинг уст қисмидан чиқарилади. Бунда ротор узлусиз айланади, бу эса люлька ва металл шаклларга жойлаштирилган маҳсулотга бир хилда ишлов берилишини таъминлайди.

Гўшт комбинатида газ бўлмаган ҳолда электр спираллар қўйилиши мумкин, бу энергия ҳаражатини оширади.

Пеъч қуйидаги тартибда ишлайди. Эшикча очилади, ротор юритмаси ишга туширилади, газ қўйилади ва горелкалар ёқилади. Пеъч $180\text{--}200^{\circ}\text{C}$ ҳароратгача иситилади, сўнгра маҳсулотни барча лъюлкага 8 юклаш бошланади. Кейин шибер (эшикча) ёпилади ва пишириш жараёни амалга оширилади. Ҳарорат пеъчнинг ўнг томонига ўрнатилган термометр ёрдамида назорат қилинади, уни ушлаш эса газни горелкаларда ёқиши орқали амалга оширилади.

Роторга юклаш фарқи 30 кг дан ошмаслиги керак. Роторли пеъч унумдорлиги 100 кг/с.

Пирожоклар тайёрлаш (ясан) ва қовуриш автомати. Автомат қовурилган қиймали хамир пирожоклар ишлаб чиқариш учун мўлжалланган. Унинг унумдорлиги соатига 800 дона.


Автомат икки қисмдан иборат – шакллантируви ва иссиқлик билан ишлов берувчи. Хамир бункер 1 га солинади, гўшт қиймаси – бункер 2 га. Хамир сиқилган ҳаво ёрдамида 2 атм босим остида дозатор 3 га берилади, қийма эса шнекли насос ёрдамида – дозаторга 4 берилади.

Дозаторлардан хамир ва қийма шакллантирувчи патрон (головка) 5 га боради. Хамир ҳалқасимон тешикдан сиқиб чиқарилиши натижасида яхлит чексиз най ҳосил қиласида, қийма эса бу найнинг ичига киради. Хамир ва фаршга мутаносиб даврий ҳаракат берилади, лекин

хамир ҳаракатланиш даври күпроқ, шунинг учун қийма қисқа танаффуслар билан ўрнаштирилади. Шакллантириш патронидан чиқувчи қиймали хамир найи даврий пичоқ би билан узунлиги баробар бўлакларга кесилади, ҳосил бўлган узунча пирожоклар пўлат транспортёрга 7 тушади ва отувчи 5 занжири транспортёрнинг лотогига 9 ташлади.

Пирожка отувчининг ҳар бир ҳаракати натижасида уч дона пирожкка отилади. Занжири транспортёр пирожжаларни ошириш шкафига 10 беради.

Ошириш давомийлиги 15-20 мин. Ошириш охирида лоток ағдарилади ва пирожжалар қовуриш ваннаси 12 нинг роторли барабани 11 нинг мувофиқ бўлимига тушади. Барабан айланиш вақтида пирожжалар ёғнинг 180°C гача иситилган зонаси бўйлаб ҳаракат қиласи, қовурилади ва ўз оғирлиги таъсири остида қабул лотоги 13 га туширилади. Қовуриш давомийлиги 2 мин. Қовуриш ваннасидаги ёғ ҳажми 22-27 л. Ўсимлик ёғи ишлатилади, унинг ишчи ҳарорати 180°C, электр иситкичлар ёрдамида доимий ҳарорат ушлаб турилади. Атоматнинг барча механизмлари синхрон равишда ишлади ва қуввати 1,5 kW бўлган бир электродвигателдан ҳаракатга келтирилади. Қовуриш ваннаси 12 сарф бакидан, сарф баки 15 орқали насос 14 ёрдамида ёғ билан тўлдирилади, реле 16 қовуриш камераси ёғ ваннасидаги ёғ сатҳини бир хил ушлаб туради.




Пирожоклар тайёрлаш (ясаш) ва қовуриш автомати:

1-хамир учун бункер; 2- қийма учун бункер; 3- хамир дозатори; 4- фарш дозатори; 5- шакллантириш учи; 6-пичоқ; 7-транспортер; 8-отгич; 9-конвейер лотоки; 10-oshiриш шкафи; 11-роторли барабан; 12-қовуриш ваннаси; 13- қабул лотоки; 14- насос; 15 - сарф баки; 16- ёғ сатҳи релеси; 17-бачок; 18- компрессор.

Колбаса маҳсулотлари нафақат қозон ва пишириш хоналарида иссиқ сувда, балки буғ ёрдамида стационар камераларда ҳам пиширилади.

Бугда пишириш камералари (хоналари). Бугда пишириш камералари стационар ишлаб чиқариш хоналари бўлиб, уларда колбаса маҳсулотларига буғ билан термик ишлов берилади.

Расмда буғ билан пишириш камераси қўрсатилган. Унинг асосий деворлари 1 темир бетондан тайёрланган. Камера ичи иссиқликни ташқи мухитга чиқиб кетишдан сақлавчи термоизоляцион материал 2 қатлами билан қопланган. Унинг полида пайвандлаш йўли билан тайёрланган металл поддон 3 ўрнатилган. Поддон остида гидрозатвор билан беркитиладиган суюқлик оқизиши тешиги мавжуд.



Бугда пишириш камералари:

a – темир бетонли; *b* - металли:

1-камера девори; 2-термоизоляция; 3-сув учун поддон; 4-тўкиш тешиги; 5-эшик; 6-осма йўл; 7-рама; 8-буғ келиш қувури; 9-сув келиш қувури.

Камерага металл эшик 5 ўрнатилган, у орқали камерани юклаш ва ундан маҳсулотни тушириш операциялари бажарилади. Эшик периметр бўйича зич ёпилади ва винтли затвор ёрдамида тортилади.

Маҳсулот рамкалар 7 да юкланади. Рамкалар 2,45 м баландликда жойлашган осма йўллар 6 орқали камераги олиб келинади. Камераларнинг сифими бир, икки ва уч рамага мослаштириб курилади. Уч рама сиғадиган камера ўлчами 1,45x3,4 м, юкланадиган маҳсулотнинг максимал миқдори 600 кг.

Буг камерага қувур 8 орқали поддондаги сув орқали ёки бевосита ўткир буг кўринишида берилади. Поддондаги сув орқали бериладиган бугни намлигини керакли даражада ошириш мумкин. Поддонга сув қувур 9 орқали келади, камера устида ўрнатилган дудлаш қурилмаси орқали эса ушбу сув пиширилган маҳсулотни рамкаларда совутиш учун ишлатилади.

Бугнинг ўртача сарфи 1 м маҳсулот учун 185 кг, сувники эса 55 л ни ташкил этади. Ишчи босим 2 атм.

Металли буғ билан пишириш камераси металл каркас 1 дан иборат бўлиб, шлаквата 2 билан 50 *мм* қалинликда изоляцияланган ва зангламас пўлат листлари билан қопланган. Камера поли темирбетон, азбокартон ва азбозурит билан 150 *мм* қалинликда изоляцияланган. Полда поддон 3 ўрнатилган, унда суюқлик тўкиш тешиги 4 мавжуд. Камеранинг уст қисмида камерага маҳсулотли рамаларни 7 юклаш учун осма йўл 6 ўрнатилган. Камера металл эшик 5 билан зич беркитилади. Буғ қувур 8, сув эса қувур 9 орқали берилади.

Чехия ва Венгрия бир рамали кўчма металли буғ билан пишириш камераларини ишлаб чиқарди. Улар иссиқлик жараёнини автоматик назорат қилиш ва ростлаш приборлари билан таъминланган.

Буғ билан пишириш камераларида, иссиқлик камерани металл қисмларини (рамалар, осма йўллар ва х.к.) камера ҳароратигача дастлабки қиздиришга, маҳсулотни пишириш ҳароратигача қиздиришгача, пиширишга ва ташқи муҳитга сарфланади.

Буғ билан пишириш камерасида иссиқликни фойдали ишга сарфи ва йўқотишлари суммаси иссиқликка эҳтиёжни акс эттиради.

Колбаса қовуриш камералари. Бу камералар даврий ва узлуксиз ишлайди, колбаса маҳсулотларини қовуриш учун ишлатилади.

Даврий ишловчи камералар бир қаватли тайёрланади (рамали), уларга рамалар бир ярусада ўрнатилади. Кўпинча барча камералар сигими уч рамага ҳисобланади.

Камералар бир неча қаватли кўп ярусли ҳам бўлиши мумкин. Маҳсулот осма ёки пол усти рамаларида юкланди.

Иситиш ўчоғи камерали одатда таг қисмида ўрнатилади, ундан тутун ва ҳаво аралашмаси решеткали полдан камерага ўтади ва рамаларга жойлаштирилган маҳсулотни иситади.


Агар камерада битта маҳсулот юклаш ва чиқариш эшиги бўлса унда уларни боши берк деб аталади; агар юклаш бир томонидан, тушириш эса иккинчи томонидан амалга оширилса ундай камералар ўтувчи камера дейилади.

74-расмда кўп қаватли қовуриш камераси акс эттирилган. У вертикал ғишт шахта 1 ва унинг остига ўрнатилган ўчоқдан 2 иборат. Ўчоққа подвалдан эшик 3 боради. Тутун ва ҳаво аралашмаси ўчоқдан шахта бўйлаб решётка 5 орқали камера полида тарқалади ва ростланадиган тешиклар 8 , тутун мўриси 10 орқали чиқиб кетади.

Маҳсулот ҳар бир қаватнинг осма йўллари орқали рамаларда камераларга юкланди ва туширилади.

Сосиска қовуриш циклининг давомийлиги 25-30 мин, колбаса учун 45-50 мин.

Узлуксиз ишловчи қовуриш камераларида маҳсулотни юклаш, қовуриш, дудлаш ва тушириш операциялари узлуксиз амалга оширилади. Бунинг учун вертикал шахтада харакатланувчи, иситилиши керак бўлган, маҳсулотни осиш штангалари билан уланган чексиз занжир ишлатилади.




Кўп қаватли қовуриш камераси:

1-шахта; 2-ўчоқ; 3- ўчоқ эшиги; 4-осма йўл; 5-решетка; 6-тутун камераси; 7-темир бетон плита; 8- ростланувчи тешиклар; 9- тутун мўриси; 10- шибер.

Гўшт комбинатларида бундай камералар автокоптилка дейилади. Колбасани қовуриш ва дудлаш учун ишлатилади.

Автокоптилка. Автокоптилка кўп қаватли ёки темир бетон шахтадан 1, унинг ичида эса ҳар вақт горизонтал ҳолатни сақловчи, шарнирга осилган, люл типидаги траверзалар 3 орасига бириктирилган, иккита ён девор вертикал йўналишда ҳаракатланадиган иккита чексиз пластина-шарнирли занжирлардан 2 иборат. Траверзалар ишлов берилаётган маҳсулотни бир жойдан иккинчи жойга вертикал йўналишда жойлашиши учун хизмат қиласи ва штанг ёки токча кўринишида бажарилиши мумкин. Занжирлар юлдузчаларга 2 кийдирилган бўлиб, занжирли узатма ва ҳар бир узатишлар сони 37-га тенг РЧП 180-1 типидаги иккита червякли редуктор, қуввати 4,5 квт бўлган АОЛ 52-6 типидаги электродвигателдан иборат юритма станциясидан 5 айланади. Тягали пластина-шарнирли занжир қадами 150 мм, траверзалар орасидаги қадам 900 мм, траверзалар сони – 107, занжирнинг айланма тезлиги 1 м/мин, занжирлар орасидаги масофа (шахта эни бўйича) 2300 мм. Пастда юк типидаги тортиш станцияси жойлашган.

Ўчоқ 6 шахтанинг тагида жойлашган ва тутун-ҳаво аралашмаси ҳаракатланаётган занжирда траверзаларга осилган маҳсулотга бир текис таъсир этиб, ҳамма шахта бўйича эркин кўтарилилади.



Автокоптилка:

1-шахта; 2- пластина-шарнирли занжирлар; 3- маҳсулотларни илиш учун траxерзалар; 4-юлдузчалар; 5- юритмали станция; 6-ўчок; 7- сўриш тешиги; 8- шибер.

Маҳсулот иморатнинг мос қаватларида жойлашган шахта эшиги орқали юкланди ва чиқарилади. Шахтанинг юқори қисмида автокоптилка юритма станциясига хизмат қилиш учун маҳсус майдонча бор. Қайта ишланган газлар ростловчи шибер 8 бўлган сўриш тешиги 7 орқали канал бўйича шахтадан йўқотилади.


Ҳавони иситиш учун шахтада иситиш асбоблари (калориферлар, батареялар) ўрнатилади, иситишни юзаси ва микдори ўрнатилган технологик параметрларга боғлиқ бўлади.

Автокоптилкалар иккита ўлчамда тузилади: шахта ўлчами $2,5 \times 3,2$ м, занжир узунлиги 194 м ва юкламаси 14,5 т –ли кичик модель; шахта ўлчами $3,85 \times 5,13$ м, занжир узунлиги 372 м ва юкламаси 30 т –ли катта модель.

Автоматик тутун генераторлари. Тутун тайёрлаш учун, ўчоқдан ташқари, камераларда турли конструкциядаги тутун генераторларини қўллаш мумкин. Бу тутун генераторлари иккиси асосий гурухга бўлиш мумкин: қипиқларни ёниш принципи бўйича ишлайдиган ёки айланадиган ёғочли брускови диск ўртасидаги ишқаланиш ҳисобига ҳосил бўладиган тутун.

Тутун генераторларининг иккинчи гурухи технологик камчиликлар қаторига эга эмас.

ЕЛРО русумли автоматик тутун генератори колбаса маҳсулотларини дудлашда тутунни узлуксиз олиш учун хизмат қиласди.



ЕЛРО русумли автоматик тутун генератори:

1-қипик учун генератори; 2-ёниш камераси; 3-ҳавони узатиш; 4-электродвигатель; 5-фильтр; 6-фильтр-ютгич; 7-күзғатгич; 8-парракли аралаштиргич; 9-үт ёқиши решеткаси; 10- клапан; 11-ҳаво шибери (задвижка); 12-вентилятор.

Бункерга 1 ёғоч қипиқлар юкланади. Бункер сифими 90 кг, қипиқларнинг ўртача сарфи (хароратли режимга боғлиқ ҳолда) 10 кг/соат-дан 20кг/соат-гача. Бункердан 1 қипиқлар ўз оқимида ёниш камерасига 2 келиб тушади. Бункерда қипиқларни босилиб қолмаслиги учун махсус күзғатгич 7 бор. Бу күзғатгич редуктор орқали 0,6 кВт қувватли электродвигателдан 4 ҳаракатга келади.

Қипиқлар ўт ёқиши решеткасига 9 тўкилади, лопастли аралаштиргич 8 билан қатлам қалинлиги бўйича бир текисда тенглаштирилади. Бунда қипиқлар аралаштирилади ва ёнишнинг барқарор режими ҳосил бўлади, унда тутун ҳарорати 300°C -дан ошмайди.

Ҳаво шибери (задвижка) 11 ёрдамида тутун ҳарорати ростланади. Ёниш камерасида 2 ҳосил бўлган тутун вентилятор 12 ёрдамида фильтр камерасига сўриб олинади. Бу ерда уни аввал фильтр 5 ёрдамида механик аралашмалардан тозаланади, сўнгра эса фильтр-ютгич 6 орқали концероген моддалар ўтказилади, ундан кейин вентиляторда 12 дудлаш камерасига узатилади.

Тутун генератори унумдорлиги 500 m^3 тутун/соат-ни ташкил этади. Тутуннинг ҳарорати 30°C -дан 120°C -гача. Тутун ҳароратининг юқори чегарасини чегаралаш учун автоматик соленоидли вентил ўрнатилади. Тутун ҳароратининг рухсат этилган тебраниши $\pm 2\%$.

ЁҒ ВА ТЕХНИК ХОМ АШЁНИ ҚАЙТА ИШЛАШ УЧУН ОҚИМЛИ-МЕХАНИЗАЦИЯЛАШГАН ЛИНИЯЛАРИ

Озуқавий ва техник ёғлар ишлаб чиқариш ва техник хом ашёларни қуритилган оқсилли ҳайвон озуқасига айлантириш учун оқимли-механизациялашган линиялар ишлаб чиқарилган.

Ёғли озиқ-овқат хом ашёсини қайта ишлаганда озуқавий ҳайвон (мол, чўчқа, қўй) ёғи ва айрим колбаса турлари, чорва озуқавий унига қўшиладиган озуқавий жизза ишлаб чиқарилади. Техник хом ашё қайта ишланганда техник ёғ ва қуритилган оқсилли ҳайвон озуқаси олинади.

Ёғларнинг озуқавий ва техник ёғларга бўлинишига мувофиқ тарзда ускуналар хам таснифланади. Улар ёғ ажратиб олиш усулига қараб иссиқлиқ, механик ва кимёвий ускуналарга ажралади.

Ёғли чиқиндиларни қайта ишлашдан асосий мақсад –иссиқлик ва механик энергияни имкон қадар кам сарфлаган ҳолда ёғни максимал даражада ажратиб олиш ва маҳсулот сифати юқори бўлишини таъминлашдир. Бунинг учун хомашёни қайта ишлаш ҳарорати иложи борича паст бўлиши керак.

Оқим-механизациялашган линиялар технологик оқим ҳосил қилиш, юқори даражадаги ишлаб чиқариш маданияти ва меҳнатнинг юқори унумдорлигига эришиш имкониятини беради.

Оқим-механизациялашган линиялар операциялар кетма-кетлиги бўйича ягона тизимга жойлаштирилган машина ва аппаратлардан иборат. Унда қуйидаги операциялар бажарилади: ёғли хом ашёни тайёрлаш, майдалаш, ёғни ажратиб олиш, жizzани ажратиш, ёғ ва сувни ажратиш, ёғни совутиш ва қадоқлаш, жizzани пресслаш.

АВЖ русумли турли ҳайвонларнинг юмшоқ (сұяксиз) янги ҳосил бўлган ёки совутилган ёғли хом ашёсини қайта ишлаш оқим-механизациялашган линиялари кенг тарқалган.


АВЖ оқим-механизациялашган линияси. Ушбу линия ВНИИМП да ишлаб чиқилган ва кўплаб гўшт комбинатларида амалда қўлланилади

Линиянинг асосий аппарати АВЖ-245 русумли марказдан қочма машина бўлиб, Ануфриев, Вечканов ва Землянниковлар томонидан ишлаб чиқилган. У хом ашёни майдалайди ва ундан ёғни эритиб олади.

АВЖ линияси бир неча заводда ишлаб чиқариладиган ускуналардан йигилади.

Линиянинг унумдорлиги хом ашё бўйича соатига 500 кг-ни ташкил этади. Линия қуйидаги тартибда ишлайди.

Дастлаб навланган ва ювилган хом ашё марказдан қочма машинанинг АВЖ-245 қабул воронкасига солинади. Бир вақтда бу машинага хом ашёга иссиқлик билан ишлов бериш учун буғ ва 85-90°C –ли сув берилади. Центрифугада жizzани яхши ажратиб олиш учун сувнинг микдори хом ашё микдорига тенг бўлиши керак.



АВЖ русумли ёғни эритиб оқим-механизациялашган линияси:

1- АВЖ-245 машинаси; 2-насос; 3-насос бакчаси; 4- ЦНС-70 сепаратори; 5- ёғ сепаратори; 6-насос; 7- НОГШ-325 центрифугаси; 8- жizzаз учун тележка, 9- қабул баки; 10- ёғ совутчи.

Ёғ, жizzаз ва сув аралашмаси насос 2 ёрдамида (ёки ўзи оқизилади) узлуксиз ишловчи горизонтал чўқтируви центрифугага 7НОГШ-325 берилади. Центрифуга ёғни жizzаз ва сувдан ажратади.

Жizzаз центрифуга остига қўйилган тележкага ағдарилади, ёғ ва сув аралашмаси (эмульсия) насос 6 ёрдамида буғ эмульсорлари орқали ҳайдалади. Эмульсорда қоган ёғлар

батамом эритилади. Эриган ёғ сатҳи шарли клапан ёрдамида доимий ушлаб туриладиган бакка 3 тушади.

Иситгичдаги узатиш ва насоси сифатида марказдан қочма АВЖ-Ю7 марказдан қочма машинаси ишлатилади. Унда айланувчан барабан, ўртасида турғун ўрнатилган канотча ва икки пичноғи мавжуд. Пичоқлар барабан деворларига марказдан қочма куч таъсирида киритилган ёғларни кесиши учун хизмат қиласи. Бу ерда ёғни буғ ёрдамида құшимча равища иситилади. Керакли босим марказдан қочма куч ҳисобига ҳосил қилинади. Барабан 2880 айл/мин тезлик билан айланади. АВЖ-Ю7 машинасининг унумдорлиги 1500 кг/с –ни ташкил этади, электродвигатель қуввати 2,8 кВт.

Қабул қилиш бакидан ёғ эмульсияси ўз оқими билан биринчи сепараторга ЦНС-70 (ёки РТ-ОМ-4,6) 4 келади, сўнгра иккинчи сепараторга 5 якуний тозалаш учун боради.

Сепараторда сув ва ёғ ажралади, ёғнинг сувда қолган қисми 0,05-0,1 % -дан ошмайди.

Ёғ эмульсиясининг ҳарорати сепараторга кириш вақтида 85-90°С –дан кам бўлмаслиги керак.

Ёғ сепаратордан 5 насос 6 воситасида қабул бакига 9 ҳайдалади, у ердан ОФИ-6 русумли ёғ совутгичга 10 совуқ сув ёки тузли эритма ёрдамида совутиш учун ҳайдалади.

Тозаланган, оқартирилган ва совутилган ёғ идишларга солинади ёки қадоқлаб ўралади.

Ажратилган жizzада қолган ёғларни чиқариш учун уни прессга юборилади.


Линияга учинчи сепаратор қўшиб, унинг унумдорлиги соатига 800-1000 кг-га етказилган.

Ёғ хом ашёсини қайта ишлаш давомийлиги 6-7 минутни ташкил этади. Бу эса ажратиб олинган ёғнинг юкори сифатини таъминлайди.

Линиядаги жараёнларнинг алоҳида босқичларида ҳароратни назорат қилиш учун у приборлар билан таъминланган. Линия жуда компакт ўлчамли бўлиб, 35 м² майдонни эгаллади, бир ёки икки қаватда жойлашиши мумкин. Буғнинг ўртача сарфи 1 т қайта ишланаётган хом ашё учун қарийб 100 кг, буғ босими 1,5 ати. Электроэнергиянинг 1 т хом ашё учун сарфи 62,8 кВт•с.

АВЖ-245 русумли марказдан қочма машина ёғни майдалаш ва эритиш учун ишлатилади ва оқим-механизациялашган линия таркибиға киради.

Машинанинг асосий ишчи органи ён томони перфорацияланган (тешиклар диаметри 2-4 мм, шахмат тартибда ўрнашган) оғма пўлат барабандир 1, барабан оғма вал 2-да ўрнатилган, вал икки подшипниқда айланади, яримдағал муфта 3 орқали қуввати 10 кВт ва айланиш тезлиги 1460 айл/мин бўлган электродвигатель 4 билан уланган. Барабан 1 турғун ҳимоя қобиқ 5 билан ўралган.



АВЖ-245 русумли марказдан қочма машина:

1-ишли барабан; 2-оғма вал; 3- яримдағал муфта; 4- электродвигатель; 5-чегаравий кожух; 6- юклаш воронкаси; 7- ҳалқасимон бўшлиқ; 8-буғ учун қувур; 9- соленоидли вентиль; 10- ротацион насос; 11-ёғ-сув массаси учун қувур; 12- электродвигатель; 13- редуктор; 14-станина.

Унинг ўртасида воронкали 6 юклаш тешиги мавжуд. Барабан остида, унинг марказида хом ашёни бирламчи майдалаш ва барабан деворларига суриш учун спираль шаклидаги ҳаракатланувчи пичоқ ўрнатилган. Бу пичоқдан ташқари барабаннинг ички томонида параллел равишда икки турғун пичоқ 180°С бурчак остида ўрнатилган. Улар ҳаракатсиз қобиқ 5-нинг қопқоғига махсус бурама болтлар ёрдамида пичоқларнинг тиғлари ва барабаннинг ички девори оралиғидаги масофани ўзгартириладиган имкониятини қолдириб ўрнатилади. Ишчи ҳолатда бу масофа 1-2 мм –ни ташкил этади.

Айланувчи барабан1 ва турғун қобиқ 5 оралиғида ҳалқасимон бўшлиқ ҳосил қилинади. Унга ўткир буғ қувур 8 орқали берилади. Буғ миқдори соленоид клапани 9 орқали ростланади. Қобиқнинг иккинчи томони ротацион-лопастли насос 10 билан уланган, у ёғ-сув аралашмасини қувур 11 орқали узатади. Насос электродвигателдан 12 редуктор 13 орқали ҳаракатга келтирилади. Машинанинг барча қисми пайвандлаб ясалган станинада 14 ўрнатилган.

АВЖ-245 марказдан қочма машина қуйидаги тарзда ишлайди: ёғ хом ашёси бир маромда айланаетган барабанга юкланди. У ерда хом ашё ҳаракатсиз пичоқ ёрдамида бўллакларга кесилади ва барабаннинг ички деворига отиласди.

Назорат саволлари:

1. Ротацион печнинг вазифаси, тузилиши ва ишилаш тартиби.
2. Пирожоклар тайёрлаш ва қовуриш автоматининг вазифаси, тузилиши ва ишилаш тартиби.
3. Бугда пишириши камераларининг вазифаси, тузилиши ва ишилаш тартиби.
4. Колбаса қовуриши камераларининг вазифаси, тузилиши ва ишилаш тартиби.
5. Автокоптилка, унинг вазифаси, тузилиши ва ишилаш тартиби.

6. Автоматик тутун генераторлари, уларнинг вазифаси, тузилиши ва ишлаши мартеби.
7. АВЖ-245 русумли марказдан қочма машинасининг вазифаси, тузилиши ва ишлаши мартеби.
8. АВЖ линияси унумдорлиги қанча?
9. Ёғли чиқиндиларни қайта ишлайдан асосий мақсад нима?
10. АВЖ линиясининг асосий аппаратини айтинг.

СУТ ВА СУТ МАҲСУЛОТЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСИ

14-МАВЗУ: УМУМИЙ ТЕХНОЛОГИК ҚУРИЛМАЛАР. ТЕХНОЛОГИК ҚУРИЛМАЛАРИ СТРУКТУРАСИ СИНФЛАНИШИ, АСОСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА УЛАРГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Режа:

1. Ускуналар структураси (таркиби)
2. Тасниф (классификация)
3. Ускуналарнинг асосий кўрсаткичлари
4. Кичик корхоналар ускуналарига қўйиладиган талаблар

Таянч сўзлар: технологик, машина, аппарат, ускуна, ишчи, резервуар, корпуслар, рамалар, станина, сепараторлар, транспортировка қилувчи, кўтариувчи мослама ёки қисм.

Сут саноати корхоналари қўл меҳнатини механизациялаштириш ва уни бошқаришни автоматлаштиришга хизмат қиласидиган ускуналар билан жихозланган. Сут хом ашёсини озиқ – овқат ва техник маҳсулотларга қайта ишлайдаги операцияларни бажаришга мўлжалланган ишлаб чиқариш ускуналари технологик деб аталади.

Ишлов берилаётган маҳсулот ўз физ – механик ва бошқа хоссаларини сақлаган ҳолда факат шаклини, ўлчамларини ва шунга ўхшаш жихатларини ўзгарирадиган технологик қурилма машина деб аталади. Машинанинг конструктив жихатдан ажралиб туриши – маҳсулотга механик таъсир кўрсатувчи характеристикадиган ишчи органларининг борлиги.

Ишлов берилаётган маҳсулот ўз физ–механик, биокимёвий хоссаларини ёки агрегат ҳолатини ўзгариридиган технологик ускуна – аппарат деб аталади. Аппарат конструкциясининг ўзига хослиги – маҳсулот хусусятларин ўзгариши мақсадида таъсир кўрсатиш имконини берадиган реакцион бўшлиқ (хажм) ёки ишчи камеранинг (резервуар) мавжудлиги.

Бундан ташқари аппарат фаолият кўрсатиши учун иссиқлик ва совуқлик ташувчи ҳар хил суюқликлардан (иссиқ сув, совуқ, яхна сув, буғ ва бошқалар) фойдаланилади.

Ишчи суюқлик ва ишлов берилаётган маҳсулот аппарат ичидаги бир – бири билан бевосита контактда ёки ёки контактсиз ҳолда бўлиши мумкин. Иккинчи ҳолда, аксарият ўзаро таъсир ажратиб турувчи юза (қисм) орқали (метал девор) амалга оширилади.

Ускуналар структураси (таркиби)

Хар бир технологик ускуна бирлиги қўйидаги қисмлардан иборат: станиналар (корпуслар, рамалар ва б.х.к.), маҳсулот соладиган (бўшатиладиган) мослама ёки қисм, химоя (блокировка), узатиш ва иш механизmlар, ишчи бажарувчи орган ва назорат – ўлчов асбоблари. Ускуна техник таснифини белгиловчи асосий қисмлар узатиш қисми, иш механизм ва ишчи органларининг ўзаро (боғлиқликдаги) фаолиятидир.

Станина ускунанинг барча қисмларини маҳкамлаш учун, шу жумладан қушимча мосламаларни (транспортировка қилувчи, кўтарувчи ва х.к.) мўлжалланган. Баъзи бир ускуна турларида (сепараторлар ва бошқалар) станина асосий вазифадан ташқари ишчи механизмни мойлаш учун мўлжалланган мой турадиган мослама (картер) вазифасини ҳам ўтайди.

Юклаш ва бўшатиш мосламаси маҳсулотни ускунага даврий ёки узлуксиз равиша солиб туриш, ҳамда технологик жараён талабидан келиб чиқиб уни хажм ёки массасига қараб дозировка қилиш имконини беради.

Ҳимоя мосламаси (блокировка) ускунанинг баъзи қисмларини нотўғри ёки бевакт ишга тушиб кетиши олдини олиш ёки уларнинг авария вақтида бузилишидан сақлаб қолиш учун хизмат қиласди.

Узатиш (привод) харакатни ишчи механизм ёки ишчи органлар орқали узатиш учун керак. Узатувчи сифатида электр, гидравлик ва пневматик механизmlар қўлланилади.

Электр узатмалар энг кенг тарқалган механизmlардир. Унинг асосий қисми электродвигател.

Электр токига қараб электродвигателлар уч гурухга бўлинади:

Ўзгармас ток ўзгармас ёки бошқариладиган, кучланишли. Уларда вал айланиш частотасини кенг миқиёсида силлиқ (плвное) ўзгартириш имкони бор;

Уч фазали ўзгарувчан ток (трёх фазные переменного тока) – нисбатан кам қўлланиладиган синхрон ва кенг қўлланиладиган асинхрон. Синхрон электродвигателлар валнинг доимий частотаси билан (перечулируемой) нагрузкадан боғлиқ бўлмаган ҳолда ишлайди. Асинхронларга қараганда улар анча юқори фойдали иш коэффициентига эга, юқори юкланишларга чидамли. Асинхрон электродвигателлар технологик ускуналарни харакатга келтириш учун фойдаланилади, улар конструктив ва ҳазмат кўрсатиш бўйича содда, уларни сетга бевосита, (преобразователларсиз) ток ўзгартиргичларсиз улаш мумкин;

Кам қувватли бир фазали асинхрон. Уларни (аксарият) кўпинча, ёрдамчи курилмаларда қўлланилади.

Уч фазали асинхрон электродвигателлар бир ва кўп тезликка эга бўлиши мумкин (тезлик сони – максимал тўртта). Катта тезликка эга электродвигателларнинг қулайлиги шундан иборатки, улар ўзгарувчан тезлик (ступенчато) билан ишлаши мумкин.

Уч фазали асинхрон электродвигателлар ёпиқ (суюқлик томчилари ва чангдан) ҳолда ёпиқ ва (шамоллатиш) еллатиладиган (обдувасном) ҳолда, ёпиқ ва еллатиладиган юқори ишга тушириш моментига эга ҳолда, юқори сирпалишишли (скользисением) ёпиқ ва бошқа ҳолда ишлаб чиқарилади.

Таянчга (опора) махкамлаш конструкцияси бўйича электродвигателлар фланецли, чиқиши пастда жойлашган вертикал, силжийдиган (сирпаладиган) плитали ва (встраиваемые) ўрнатиладиганга ажратадилар. Электр харакатга келтирувчи сифатида тизим электродвигателлари (линейные электродвигателлари) ва соленоидлар (электро магниты) ҳам хизмат қилишлари мумкин.

Гидравлик харакатга келтирувчи ишчи суюқликни гидросистемага ва ундаги босим ва сарф меъенини таъминлаб турувчи насосдан узатувчи (минерал ва кастор ёғи, глицерин, сув ва бошқалар) (харакатни ишчи механизмга узатувчи) гидродвигателдан, насос ва гидродвигателни боғловчи қувурлардан, ишчи суюқликларни сақловчи идишлардан; ишчи суюқликларни тозалаш (фільтр) ва совутиш қурилмаларидан ташкил топган. Ишчи суюқликни узатиш учун (лопастли) шестреряли, поршенли ва бошқа турдаги насослар қўлланилади.

Гидродвигателлар ротацион, буриладиган (поворотные) (сервомоторы) ва поршенли (гидроцилиндрлар) бўладилар. Биринчилари иш механизмини айланма, иккинчилари – бурилиш ва учинчилари – олдига ва орқага (возвратно-поступательное) харакатга келтирадилар.

Пневматик харакатга келтиришда ишчи восита сифатида қисилган ҳаводан фойдаланилади. Узатгич таркибига системага ҳаво пуфлайдиган компрессор, ҳаво

захирадини ҳосил қилиш учун ресивер (герметик идиш); фильтр; қувурлар; пневмодвигателлар; назорат ва автоматика асбоблари киради. Пневмодвигателлар ротацион, поршенли, мембранали ва бошқа турли бўлади. Поршенли кенг тарқалган.

Ишчи(узатиш) механизми. (Исполнительный (передаточный)

Ҳаракатни харакатлантирувчидан технологик ускунанинг ишчи органларига узатиш учун ҳизмат қилади.

Бу механизм привод билан боғланган етакловчи звенодан ва ишчи органлар билан бо?ланган эргашувчи звенодан иборат. Ишчи механизм фаолиятини ба?олайдиган асосий кўрсаткич – узатиш (сони) нисбати.

У қўйидагилар нисбати билан ифодаланади; тишли узаткичларда етакловчи ва эргашувчи тишлар сонининг етакловчи ва эргашувчи шестернялар диаметрига; тишли ва ременли узаткичларда эргашувчи шестерня(шкив) айланиш частотасининг етакловчи шестерня (шкив) айланиш частотасига.

Узатиш механизми ишчи органлар ишлаш шароити билан баҳоланади.

Қўйидаги узатиш механизмлари мавжуд:

Узлуксиз ишлайдиган – иш органлари ишлов берилаётган маҳсулот билан механизмларнинг бутун цикли давомида доимий контактда бўладилар;

Даврий ишлайдиган – иш органлари ишлов берилаётган маҳсулот билан узатиш механизми ҳаракатининг бир қисми давомида контактда бўладилар, қолган вақтда ишсиз ҳолатда бўладилар.

Узатиш механизмлари қаттиқ ва юмшоқ бўлиши мумкин. Тишли, червякли, ричагли, кривошип-шатунли, шарнирли, крест қўринишли, пружинали, планетар, фракцион ва дифференциал турдагилар қаттиқ узатиш механизмларига киради. Юмшоқ узатиш механизмлари – ременли, занжирли, тасмали ва х.к.лар кичик узатиш нисбатида, ҳамда қаттиқ механизмлар билан бирга ишлатилади.

Ишчи органлар ишлов берилаётган маҳсулотга бевосита энаргетик (механик, иссиқлик) таъсир кўрсатиш ёки ишлов берилаётган маҳсулотнинг ишчи восита ёки энергетик майдон билан ўзаро таъсирда бўладиган шароит яратиш учун ҳизмат қилади. Бу органларт маҳсулот ҳоссалари, уларга бериладиган ишлов усули, режими ва йўналишидан келиб чиқсан ҳолда ҳар-хил конструкцияда бўладилар.

Ишчи органлар конструкцияси бўйича шнек ва винтли, барабанли, вальцовье, мембранали ва шлангли, тасмали, тўрли, фракцион, цилиндр-поршен жуфтлигида, соплали, форсункали ва дискли бўлиши мумкин.

Кўрсатадига н таъсир бўйича ишчи органларни тозалайдиган, майдалайдиган, аралаштирадиган ва иссиқлик берувчи, узатадиган бўлиши мумкин.

Тасниф (классификация)

Сут саноати корхоналари технологик ускуналари тузилиши, ишлаш принципи, бажарадиган технологик операциялари ва уларни амалга ошириш усулларига қараб ажратилади. Ускуналар ўзларига тегишли бўлган умумий ҳусусиятларига қараб у ёки бу гурухга бирлаштирилиб тавсифланиши мумкин: иш цикли характеристери билан, ишлаб чиқариш тизимига мослиги билан, механизмланиш ва автоматлаштириш даражаси билан, функционал вазифаси билан ва бошқалар.

Иш цикли характеристига қараб ускуналар даврий ва узлуксиз бўлади. Даврий ишлайдиган ускунада маълум вақт давомида ишлов берилади, сўнг бўшатилади. Узлуксиз ишлайдиган ускунада маҳсулотни юклаш(ортиш), ишлов бериш ва бўшатиш бир вақтда амалга оширилади.

Ускунанинг механизациялаш ва автоматлаштириш даражаси у бажарадиган асосий ва ёрдамчи операцияларнинг нисбати билан белгиланади. Бу нисбатдан елиб чиқсан ҳолда ускуналар автоматлаштирилмаган, ярим автоматлаштирилган ва автоматлаштирилган турларга бўлинади.

Автоматлаштирилмаган ускуналарда ёрдамчи ва асосий операцияларнинг бир қисми қўл меҳнати ёрдамида бажарилади. Яримавтомат ускуналарда асосий операцияларни ускуна, ёрдамчиларни эса одамлар бажаради. Томатларда ҳамма операциялар ускунада бажарилади.

Технологик ускунанинг ишлаб чиқариш тизимидағи тутган ўрнига қараб алоҳида бирликлари (битта операцияни бажаради), агрегатлар (кетма-кет ?ар-хил операцияни бажаради), ускуналар комбинацияси (якунланган операциялар циклини бажаради) ва потокли технологик линиялар (ҳамма операциялар узлуксиз потокда бажарилади)

Сут хом ашёсига ишлов бериш усули ва таъсир кўрсатиш принципларига қараб ускуналар функцияси белгиланади. Функционал белгисига қараб ускуналар куйидаги умумий гурухларга бўлинади: сутни қабул қилиш, транспортировка қилиш ва сақлаш учун; сутга механик ишлов бериш учун; сутга исси?лик ишловини бериш учун; қуюлтириш ва қутиши учун; сут ва сут маҳсулотларини куйиш, қадоқлаш ва упаковка қилиш учун. Функционал алматларига қараб таснифлаш ускуна иш принципини механика, гидромеханика, иссиқлик физикаси, физкимё, биокимё ва микробиология қонунлари билан маҳкамроқ боғлаш имконини беради.

Бундан ташқари сут маҳсулотларининг конкрет турларини ишлаб чиқариш учун қўлланиладиган ускуналардан (сариёғ тайёрловчи, сариёғ ҳосил қилувчи, фризерлар, сыр учун пресслар) ҳам фойдаланилади)

Ускуналарнинг асосий кўрсаткичлари

Технологик ускуналарнинг иши техник характеристикасини ташкил қилувчи технологик ва техник кўрсаткичлари орқали ифодаланади. Уларга одатда қуйидагилар киради:

- Қуввати, яъни қайта ишланадиган хом ашё ёки ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг вақт бирлигидаги миқдори;
- сарфланадиган энергетик қувват, вақт бирлигидаги иссиқлик ёки совуқлик миқдори, электр энергияси билан ифодаланади;
- электр энергияси кўрсаткичлари (кучланиш, частота, фазалар сони) иссиқлик ташувчи кўрсаткичлари (харорати, босими). Совуқлик ташувчи кўрсаткичлари(тури, харорати);
- хом-ашё ва ишлаб чиқарадиган маҳсулот кўрсаткичлари;
- ускуна ва унинг айрим элементлари ва қисмлари ишлаш режими кўрсаткичлари – босим, ҳарорат, айланиш частотаси ва бошқалар;
- ускуна габарит ўлчамлари ва массаси;
- эксплуатация шароитлари (ишлаб чиқариш биноси характеристикаси, ҳарорати ва ҳавонинг нисбий намлиги)

Ускуна техник характеристикини унинг конкрет маҳсулот турини ишлаб чиқарадиган технологик операцияни бажара олишга яроқли эканлигини аниқлаб беради.

Ускунага қўйиладиган асосий талаблар

Сут саноати корхоналари технологик ускуналарига, ҳамма турдаги озиқ-овқат ускуналарига тегишли умумий талаблар билан бирга маҳсус, яъни қайта ишланадиган хом ашёнинг хусусиятларига қараб ҳамда ҳавфсизликни таъминловчи талаблар қўйилади.

Сут корхоналари технологик ускуналарига қўйиладиган умумий талабларга, керак даражадаги қуввати, материал ва энергиянинг минимал сарфланиши, меҳнат ҳажми ва фойдаланиш ҳавфсизлиги, ишлаб чиқариладиган маҳсулот сифати, ремонт қилиш имкони, ишончлилиги, узоқ муддатлилиги, экологик ҳавфсизлиги киради.

Сут хом-ашёсини қайта ишловчи технологик ускуналарнинг ўзига хослиги–бу унинг конструкциясига қўйиладиган юқори даражадаги санитария талаблари. Технологик ускуналарнинг иш органлари конструкцияси шундай бажарилган бўлиши керакки, эксплуатация шароити бузилган нокулай шароитда ҳам мойловчи ёғлар, занг ёки металл

чанглари ва бошқа ёт материаллар ва предметлар иш зонасига тушиб қолиш эхтимоли бўлмасин.

Технологик ускуналар конструкцион материаллари озиқ-овқат маҳсулотлари билан контактда бўлганда, маҳсулотни ифлослантируйдиган ва сифатини туширмайдиган бўлиши лозим. Иш зонасида қўрошиндан, цинқдан, мисдан, уларнинг қотишмаларидан ясалган деталлардан фойдаланиш ҳамда кадмий, никель, хром, эмал, пенопластлар, формальдегид асосида тайёрланган пластмассалар, такибида ойна толаси (стекловолокно) бўлган материаллар, асбест керамикадан, шишадан ясалган қисмлар қопланишлар ёрдамида кўлланилиши ман этилади.

Фойдаланилайдиган материаллар ускуналарни сурункали ювиш, тозалаш ва дезинфекциялар жараёнларидаги кимёвий, иссиқлик ва механик таъсирларга бардош бера оладиган бўлиши лозим. Конструкцион материалларнинг иш зонасидаги ранги озиқ-овқат маҳсулоти сифатини аниқлашга ва тозалигини назорат қилиб туришга ҳалал бермаслиги керак.

Металлоконструкциялар (рамалар, станица, боғловчи ва бошқалар) ясаш учун қирқим бўйича ёпиқ шаклдаги профиллардан фойдаланиш лозим.

Ускуналар конструкцияси маҳсулотни ташқи муҳитдан ифлосланишдан ҳимоя қила олиши керак, маҳсулотни ёки ёрдамчи материалларни атрофга сочилиш эхтимолини олдини олиш, ускунанинг тўла бўшатилиши ва сифатли тозаланиши, маҳсулот қолдиқлари қолиб чириши жараёнини олдини олиш имконларини бериши керак. Ҳамма ёғи санитар ишлови бериш ва уни назорат қилиш учун қулай бўлиши шарт.

Маҳсулотга ишлов бериш зонаси конструкциясида, агар технологик талабларга асосан кўзда тутилмаган бўлса, ювилмайдиган жойлар, тор чўнтаксимон чукурлар, ёриқлар, тўсиклар, зиначалар (ступенка), кескин торайган кесимли жойлар бўлмаслиги керак. Жумладан ванналар, металл идишлар ва қисмлар осон ювиб тозаланадиган силлик, тозалашни қийинлаштирадиган, ҳалақит берадиган дўнглик, тор оралиқлар, деталларсиз юзага эга бўлишлари лозим.

Ёпиқ тизимда санитар ишлови(безразборная мойка) беришга мўлжалланган маҳсулот зонаси конструкцияси, вақти – вақтида ечилиб қўл билан ювиб тозалаш ва назорат қилиш имконини бера оладиган бўлиши керак. Ечиладиган ва йигиладиган қисмлар ва деталлар осон бўлинадиган бириктирувчилар билан жиҳозланган бўлиши лозим.

Ускунанинг маҳсулот зонасида заклепка, болтлар, нуқтали пайвандлаш, бир-бирига кийдирилиб маҳкамланган боғланишлар кўлланилиши ман этилади. Юзалар уланган жойи ва бурчак қирралари 6 мм дан кўпроқ радиус бўйича, механик ювиш кўлланилганда 50 мм дан кам бўлмаган радиусда бажарилган бўлиши лозим. Ускунадан чиқсан оқава сувлар тўкиладиган қувурлар канализация тизимига сифонлар ёрдамида ёпиқ ҳолда уланган бўлиши керак. Валларнинг зичлаб маҳкамланган мосламалари хом-ашё, ювиш воситаларининг узатиш механизмларига, мойловчи материалларнинг эса, маҳсулот зонасига тушиши холлари олдини олиш шарт. Ускунанинг жойлашиши, унинг қувурлар билан уланиши, канализацияга боғланиши санитар ишлов бериш ва назорат қилишга тўсқинлик бермаслиги лозим. Арматуралар жойлашуви ва қувурлар уланган ерлари маҳсулотга бошқа нарсалар (гидравлик ёғ, совутиш суюқликлари ва х.к) оқиб тушиб ифлослантириши ва ускунага санитар ишлов беришга ҳалақит қилиши холларига йўл қўймаслик керак.

Ускуна ташқариси изоляцияси атроф муҳитни ва маҳсулотни ифлослантируйдиган, ҳароратни ўтказмайдиган материаллардан бажарилган бўлиши керак. Жумладан, ҳар қандай юзани стекловолокно ёки шлаковата таркибли материаллар қўллаб изоляция қилиш мумкин эмас.

ГОСТ 12.2.003 “Ишлаб чиқариш ускуналари. Ҳавфсизлик умумий талаблари” ишлаб чиқариш ускуналарига ҳавфсизлик талабларини белгилайди, жумладан конструкцияларга, уларни бошқарув органларига, ҳимоя воситаларига, ҳамда монтаж ва таъмирлаш ишлари, ишлаб чиқариш ускуналарини транспортировка қилиш ва сақлаш хусусиятлари билан белгиланадиган ҳавфсизлик талабларини. Ускуналар монтаж, эксплуатация, таъмирлаш,

транспортировка ва сақлашда ҳавфсиз бўлишлари, ташқи муҳитни ўрнатилган меъёрдан ортиқ заҳарли моддалар чиқариб ифлослантираслиги керак. Ускуналар ҳавфсизлиги фаолият принципини, конструктив схемаларни, ҳавфсиз конструкцион элементларни танлаш ва х.к., механизациялар, автоматлаштириш, дистанцион бошқариш ва ҳимоя воситаларини қўллаш ёрдамида; эргономика талабларини бажариш билан; техник хужжатлар таркибига монтаж, эксплуатация, таъмиглаш, транспортировка қилиш ва сақлаш жараёнларидағи ҳавфсизлик талабларини киритиш билан таъминланади. Ускуналар ёнгин ва портлашдан ҳавфсиз, юқори намлиқка, ҳарорат ва босим ҳзгаришига, агрессив моддалар таъсирига, шамол кучига, музлашга чидамли бўлиши керак.

Ускунанинг харакатланувчи қисмлари – сидирувчи, валларнинг учлари ва уларнинг элементлари (винтлар, шпонкалар), валиклар, роликлар, очиқ узаткичлар, конвейер тасмаси қайрилган еридаги барабан ёnlари, пайвандланган жойлар, маҳсулот солиш бункерлари(воронка) – тўсиқлар ёрдамида ўралган бўлиши лозим. Тишли узатмаларнинг бутунлай маҳкамлаб ташланмаган тўсиқлари (болтлар, винтлар ва х.к.) машина тўла тўхтагандан сўнг очиш имконини берадиган ёки тўла ёпилганда машина ишга туша оладиган мослама билан жихозланган бўлиши керак.

Ишчи хизматчилар иш зонаси механизмлар, хом ашё ва тайёр маҳсулотлар характеристланиш зонасидан ташқарида бўлиши керак.

Ускуналар конструкциясида конвекцион ва нурли иссиқлик (лучостого тепла) ажralиб чиқишини чегаралаш чораларини қўриш имконини бериши лозим (теплоизоляция). Белгиланган жойни совутадиган машиналарда, совутиш агенти (хладоноситель) йўқ бўлганда машинани ишга тушишини блокировковчи мослама ўрнатилган бўлиши лозим.

Намлиқ, газлар чанг ва ёт хидларни ажратиб чиқарувчи ускуналар максимал равища герметик ёпилган бўлиши керак.

Герметик етарлича бўлмаса, вентиляцион тизим ёрдамида ҳавони хайдашни таъминлаш лозим.

Ускуна ташқи қисмидаги бўртиқ қисмлари 5 мм дан катта радиусда юмалоқланган бўлиши керак. Ишлаб чиқариш ускунасини ишга тушириш кнопкаси коробка корпусидан 3 – 5 мм чуқурликда ўрнатилган бўлиши керак.

Доимий иш жойидаги бошқарув органлари (кнопкалар, қўлушлагичлар, маҳовиклар ва х.к.) қуйидагича чегараланган иш зонасида жойлашган бўлиши керак: узунасига 0,7 м гача, 0,4 м гача чуқурликда, 0,6 м гача баландликда. Кўрсатилган бошқариш органлари пол юзасидан (площадқадан) 0,9–1,5 м тик туриб бошқарилганда ва 06–1,2 ўтириб бошқарилганда баландликда бўлиши керак. Барча қўлушлагичлар, кнопкалар, маҳовиклар ва бошқа бошқариш органлари уларнинг функционал вазифаларини билдирадиган белгилар ёки ёзувларга эга бўлишлари ҳамда мос рангларга бўялган бўлишлари лозим:

Кизил – тўхташ;

Ахроматик (қора, кулранг ёки оқ), баъзида яшил – ишга тушириши;

Сарик – аввррия холатида ишга тушириши;

Ахроматик ёки кўк – маҳсус улании.

Юқорида жойлашган машина ва ускуналарга хизмат кўрсатиш майдонлари тўсиқлар ва зиналар (қўлушлагичлари билан) билан жихозланган бўлиши керак, ҳамда 0,7 м дан кам бўлмаган ўтиш йўлкачаларига эга бўлиши лозим.

Майдончалар юзаси сирпанчик бўлмаслиги ва чекка қисмлари 0,15 м баландликда бўлиши керак. Тўсиқлар ва перилалар баландлиги 1 м дан кам бўлмаслиги, майдончаси (зина) юзасидан 0,5–0,6 м баландликда эса узунастга қўшимча тўсиқ ва ҳар 1,2 м дан узок бўлмаган оралиқда вертикал устунлар ўрнатилмоғи лозим. Зиналар 3–5 м баландликда ўтиш майдончалари билан жихозланган бўлиши керак; зина кенглиги – 0,6 м дан кам бўлмаслиги; босқичлар оралиғи – 0,2 м, босқич кенглиги – 0,12 м дан кам бўлмаслиги керак. 1,5 м дан баланд зиналар 45^0 дан кам бўлмаган қияликка, кам баландликдагилар–горизонтга нисбатан 60^0 гача қиялиқка эга бўлиши керак.

Ускуналарнинг оёқ ёрдамида бошқариш (педиллари) мосламалари тўсиқлар билан жихозланган ёки ускунанинг бехосдан тўхтаб қолиши олдини оладиган (бехос педал босилиши, бирор нарса тушиб кетиши), сақлагичлар (предохранитель) билан жихозланган бўлиши керак.

Педал тўсиғи мустахкам бўлиши, қирралари текисланган ва оёқ харакатига халил қилмайдиган бўлиши лозим. Педал юзаси тўғри ғадур – будур юзали ва боши юмалоқланган ва оёқни тираш учун тўсиқли бўлиши керак. Педал кенглиги 80 мм дан кам бўлмаслиги тираш тўсиғигача узунлик эса – 110 – 130 мм керак.

Педал майдон (пол) юзасидан 120 мм гача баландликда (ишга тушмасдан), босилиши 60 мм (ишга тушгач) ни ташкил қилиши; ўтириб бошқарганда педалга тушган қучланиш – 24,5 Н, тик турганда – 34,5 Н ни ташкил қилиши лозим.

Полдан 2 м баландликда ёки чуқурликда жойлашган задвижкалар, вентиллар ва кранлар иш жойидан туриб очиш ва ёпиш имконини берадиган мосламаларга эга бўлиши керак.

Иш жойларига ўрнатилган стационар назорат ўлчаш аппаратуралари полдан 2 м гача баландликда бўлиши керак.

Ускуналарнинг ток ўтказувчи қисмлари ишончли қилиб электроизоляцияланган, тўсиғилган ёки одамлар тега олмайдиган жойларга бўлиши керак.

Технологик ускуналарга ўрнатилган электр аппаратлари, хада уларнинг ерга уланган симлари электрұскуналари қурилмалари қоидалари талабларига жавоб бериши лозим.

Ускуналар юзасининг иш жойларидаги тўсиқ ва қувурларнинг қизиш даражаси 45 °C дан ошмаслиги лозим. Ванна, баклар ва бошқа ишчи идишлар канализация тизими билан ёпиқ усулда боғланган тўкиш, тошиб қуилиш мосламалари ва ёниб қўйиш мосламалари билан жихозланган бўлиши керак.

Босим остида ишлайдиган ускуналар (автоклавлар, стерилизаторлар ва б.) босим остида ишлайдиган идишларни эксплуатация қилиш хавфсизлиги ва тузилиш қонунларига асосан лойихаланади ва эксплуатация қилинади.

Бу қоидалар 0,07 Мпа дан ортиқ босимда ишлайдиган металл идишларга тегишли.

Идишлар конструкцияси ишончли, эксплуатация қилишда хавфсиз, кўздан кечириш, санитар ишловчи ва таъмирлаш имконини берадиган бўлиши лозим. Ич қисмини кўздан кечиришга халақит қиладиган ҳамма нарса олинадиган бўлиши керак. Ички диаметри 800 мм катта бўлган идишлар сони етарлича бўлган таъмирлаш ва кўздан кечириш тешикларига (туйнук) эга бўлишлари керакки, улар хизмат кўрсатиш учун кулай ерларда жойлашган бўлсин. Туйнуйнуклар юмалоқ ва овал шаклда бўлади. айлана шаклдаги туйнуклар диаметри 400 мм дан кам бўлмаслиги, овал шаклдагилар кичик ўқи камида 325 мм, каттаси – 400 мм бўлиши керак. Қувурсимон иссиқлик алмаштиргичлар кўринишидаги идишлар люк ва туйнукларсиз ясалган бўлиши мумкин. Тўнтариладиган идишлар ўз–ўзидан тўнтарилиб кетиши олдини оладиган мосламаларга эга бўлиши керак. Идишлар таги одатда элиптик шаклда бўлади, лекин шар ёки шар сегменти кўринишида ҳам ясалган бўлиши мумкин. Идишларнинг пайвандланган ерлари фақат бир – бирига нисбатан бир текислика бажарилган бўлиши керак. Ҳар хил қалинликдаги элементлар пайвандланганда бир элементдан иккинчи элементга қирраларсиз, бир маромда ўтиши керак. Ўтиш юзаси қиялиги 15 ° ошмаслиги лозим.

Пайвандланадиган элементлар қалинлиги нисбати 30% дан кўп бўлмаса ва юпқа элемент қалинлиги 5 мм дан ортиқ бўлмаса, қалин элементларни юпқаламасдан пайвандлашга рухсат этилади.

Пастки қисми кўздан кечириш учун ноқулай бўлган горизонтал идишларда бўйича пайвандланган йўл 140 ° га teng пастки қисмидаги марказий бурчакка тўғри келмаслиги лозим.

Туйнук ва люклар тешиклари пайвандлаш чокларига тўғри келмайдиган (жойларда) ерларда қурилиши жойлашган бўлиши керак.

Идишларни (сосудларни) тайёрлаш ва таъмирлаш учун босим остида ишлайдиган сосудлар таркиби ва хавфсизлик қонун ва қоидаларида келтирилгандар материаллардан фойдаланиш лозим.

Кичик корхоналар ускуналарига қўйиладиган талаблар

Кичик қувватли корхоналарда катта қувватга эга технологик ускуналардан фойдаланиш, максадга мувофиқ эмас, чунки улар қиммат нархга эга, уларни тўла қувватда эксплуатация қилишга хом ашё етишмайди.

Ҳар томонлама универсал (бажаридиган иши бўйича) ва кўпоперацияли ускуна қўллаш иқтисодий қулайдир. У осон ва тез ўзгартирладиган, арzon, ишончли ва кўп муддатли бўлиши лозим. Бундай ускунани агрегатлаш принципига асосан, умумий узатгичдан фойдаланиб, ҳар хил операцияларни бажарадиган ўзлаштирилладиган ишчи органларига эга қилиб яратиш мумкин. Деталларни ва қисмлари (унифицированные) алмаштирилладиган ва минимал ўлчамда бўлиши мумкин.

Ускуналарнинг кичик корхоналарда ишлаши учун, одатда, буғ, сиқилган ҳаво ва газ қўлланилмайди. Ускуналар ва кичик корхона фаолиятининг юқори самарадорлиги махаллий иссиқлик, сув, совуқлик билан таъминловчи манбаларга боғлик. Ишлаб чиқариш корхоналарини лойиҳалашда маҳсулотларни ва хом ашёни сақлаш учун табиий манбалардан фойдаланиш имкониятларини ҳисобга олиш керак. Кичик корхоналардаги ускуналарни эксплуатация қилиш учун маҳсус тайёрланган матахассислар – технологлар, механиклар, лаборантлар ва ишчилар талаб қилинади.

Назорат саволлари:

1. *Машина ва аппарат деганда нимани тушиunasиз?*
2. *Қурилма структураси синфланиши.*
3. *Ҳимоя мосламаси деганда нимани тушиunasиз?*
4. *Ускунанинг ишчи органи нима?*
5. *Ускуналарнинг асосий параметрлари.*
6. *Ускуналар конструкциясига қўйиладиган талаблар.*

15-МАВЗУ: НАСОСЛАР, ШНЕКЛАР ВА ПНЕВМАТИК УЗАТИШ МОСЛАМАЛАРИ.

Режа:

- 1.*Насос турлари*
- 2.*Сут қувурлари ва арматуралар*
- 3.*Сутни қабул қилиши, совутиши ва сақлаши ускуналари*
- 4.«Альфа - Лаваль» фирмасининг Резервуар – совутгичи

Таянч сўзлар: қаймоқ, сметана, музқаймоқ аралашмаси, творог, узатиши ва босим, парракли насос, дискли насос

Сут саноатида сутни транспортировка қилиш ускуналаридан насослар – асосий ҳисобланади. Улар хом ашё – сутни қабул қилишда, ускуналарга узатиши ва уларни бўшатиши учун ҳамда бажариладиган технологик операциялар оралиғида транспортировка қилиш учун мўлжалланган. Сутни арматуралар ўрнатилгандан сут қувурлари орқали транспортировка қилинади. Сут саноатида 2 турдаги насослар қўлланилади:

Динамик ва хажмли.

Насослар ишини баҳоловчи асосий кўрсаткичлар – узатиш ва босим. Узатиш шундай кўрсаткички, у вақт бирлигидан насос билан узатиладиган маҳсулот миқдорини кўрсатади. Босим – маҳсулотни сўриб олиш сатхидан уни узатишнинг энг юқори нуқтасигача бўлган баландлик.

Динамик насослар. Бу турдаги насосларга парракли, вихрлм ва бошқалар киради. парракли насослар ўз навбатида марказдан қочма ва ўқли хилларга бўлинади. Динамик насосларнинг ишчи органлари айланадиган ишчи ғилдиракдир. Энергия маҳсулотга ишчи ғилдиракдан паррак ёки дискларнинг тегиб турган сутга динамик таъсири орқали ўтади.

Сутни хайдаб бериш учун марказдан қочма насослар кенг кўлланилади.

Марказдан қочма насослар. Улар қуйидаги асосий қисмлардан иборат: корпус, қопқоқ, ишчи ғилдирак, зичлагич ва куч узатиш корпус қопқоқ билан бирга камера ҳосил қиласи. Корпусга босим ва кириш патрубоглари ўрнатилган. Куч бевосита электродвигатель валидан узатилади. Бу насосларнинг ишлаш принципи корпусга ўрнатилган, қопқоқ билан ёпилган ишчи ғилдиркнинг катта тезлиқда айланishiдан ҳосил бўлган марказдан қочма кучдан фойдаланишга асосланган. Маҳсулот марказдан қочма куч таъсирида камера перифериясига отилиб, ундан эса босим патрубогига киради. Бунинг натижасида камера марказида босим пасайиши юз беради.

Маҳсулотнинг янги қисми атмосфера босими остида сўриш трубоироводы орқали камеранинг марказий қисми тўлдирилади ва цикл такрорланади.

Насослар икки гурухга бўлинади: суюқлик билан тўлдирилган ва ўзи сўриб оладиган. Ишчи ғилдиракнинг конструкциясига асосан марказдан қочма насослар парракли ва дискли бўлади.

Парракли насослар одатда суюқлик билан тўлдирилиб туриб ишлайди ва маҳсулотни уччалик баланд бўлмаган сатхга хайдай оладиган (10м гача).

Дискли насослар бир ва икки босқичли бўлади. асосан бир босқичли насослар кенг тарқалган. Бу насосларнинг ишчи ғилдираги йўналтирувчи каналлардан иборат дискидир. Бундай конструкция сутга салбий таъсир этувчи олимларни камайтиради (кўпириш, кувланиш натижасида сут ёғининг дисперсланиши ва х.к.). Бундай насослар босими сутни 30 м дан ҳам юқорироқ баланддикка узатиш имконини беради.

Икки босқичли дискли насослар 100м гача босим ҳосил қилишлари мумкин. Улар конструктив оддий, ювиш учун қулай, осон қисмларга ажралади ва йифилади.

Хажмли насослар. Уларнинг ишлаш принципи шундан иборатки, ишчи камерага келиб тушаётган маҳсулотнинг маълум бир хажмли иш органи орқали босим патрубкасига итариб киргизилади. Корпус ва қопқоқ насоснинг босим берувчи ва сўрувчи патрубкалари билан бирга ишчи камерасини ҳосил қиласи. Бу насослар ёпишқоқ, пластик консистенцияли сут маҳсулотларини хайдаш учун қўлланилади (қаймоқ, сметана, музқаймоқ аралашмаси, творог ва б.).

Хажмли насослар роторли, винтли, шиберли, кулачковые, шестерняли, мембранили, поршенли бўладилар. Роторли, винтли ва плунжерли насослар кенг тарқалган.


Роторли насос қуйидаги асосий қисмларидан ташкил топган: рама, привод, насоснинг ўзи ва (копсух) кобиқ.

Рама юпқа материалдан пайвандлаб ясалган конструкция бўлиб, насос приводини, насоснинг ўзи ва бошқа узелларни монтаж қилиш учун мўлжалланган.

Роторли насослар (В3-ОРА-2, В3-ОРА-10) сут маҳсулотларини (қаймоқ, концентрланган ва қуюлтирилган(45%) сут, музқаймоқ аралашмаси, гордон сут маҳсулотлари) 90 °C ҳароратгача қувурлар орқали узатишга мўлжалланган.


Хажмли насослардан бири К5-ОНВ. У сут-консерва заводларида қуюлтирилган сутни пуркаб қуритадиган ускунага хайдаб бериш учун ишлатилади. Бу насос уч плунжерли юқори босим ҳосил қилувчи насосдир. У кривошип-шатун механизмидан, привод, гидравликали блок ва қобиғдан иборат. Кривошип-шатун механизми ҳаракатга электродвигательдан клиноременли узаткич ёрдамида келтирилади.

Корпус ичиди мой ваннаси мавжуд. Ишқаланиш юзалари мойни пуркаш йўли билан мойланиб турилади. Корпусга электродвигатель иккита таянч орқали шарнирли қилиб ўрнатилг




Марказдан қочма электронасослар.

a – 36-1Ц2.8-20 (Г2-ОПБ), 36-1Ц1.8-12 (Г2-ОПА): 1 – облицовочный кожух; 2 – электродвигатель; 3 – кронштейн; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – накидная гайка; 6 – зажимное кольцо; 7 – крышка; 8 – трубный наконечник; 9 – опора; 10 – фланец; *b* – 50-1Ц7.1-31 (1Г2-ОПД): 1 – крышка; 2 – рабочее колесо; 3, 11 – уплотнительные кольца; 4 – наконечник; 5 – зажимное кольцо; 6 – штифт; 7 – электродвигатель; 8 – кожух; 9 – опора; 10 – фланец; *c* – 75-1Ц14.0-31 (2Г2-ОПД): 1 – кожух; 2 – электродвигатель; 3 – фланец; 4 – откидной болт; 5 – крышка; 6, 9 – уплотнительные кольца; 7 – рабочее колесо; 8 – специальная гайка; 10 – штифт; 11 – наконечник




K5-OHB насосининг техник характеристикиси

Суюқлик узатиш, м ³ /соат	0,25
Босим, МПа	16
Колен вал айланиш частотаси,	3,84
Махсулот ҳарорати, °C	60-80
Плунжерлар сони	3
Плунжер қадами, мм	40
Белгиланган кувват, кВт	2,2
Габарит ўлчамлари, мм	845x510x790
Масса, кг	360



Юқори босимли насос.

1 – ограждение; 2 – гидравлический блок; 3 – кривошипно-шатунный механизм; 4 – опора; 5 – плита; 6 – электролдвигатель; 7 – регулировочный винт; 8 – болт для подводки заземления



Автомолцистерналар.

а – автоприцеп-цистерна В1-ОТА-13,5; 1 – автомобиль; 2 – цистерна; 3 – люк с крышкой; 4 – площадка обслуживания; 5 – система мойки (перемешивания); 6 – лестница; 7 – шасси-полуприцеп цистерны; 8 – опорное устройство; 9 – электрооборудование; б – автопоезд-цистерна Г6-ОПА-15,5; 1 – автомобиль; 2 – люк с крышкой; 3, 5 – цистерны; 4 – лестница

Сут қувурлари ва арматуралар

Сутни қабул қилиш, резервуарларга, технологик ускуналарга узатиш ва операциялар орасида ҳайдаш сут қувурлари – зангламайдиган пўлат, алюмин, шиша ва полимер материаллардан ясалган қувурлар орқали амалга оширилади. Сут қувурлари конструкцияси юқори даражали санитария шароитлари талабларига жавоб берадиган, ювиш ва дезинфекциялаш учун осон ечиладиган ва йифиладиган бўлиши лозим.

Сут саноатида ички диаметри 25, 32, 36, 50, 75 мм, девор қалинлиги 1 ва 1,5 мм га тенг бўлган зангламас пўлатдан ясалган қувурлар кенг тарқалган. Уларни одатда 2–4 м узунликдаги бўлаклардан йифилади. Улар уланиш учун мос деталлар (ниппель гайкаси, резбали штуцер, зичлагич) билан жиҳозланган.

Шиша қувурлар оддий ва иссиқга чидамли материалдан ясалган бўлади. Оддий шишадан ясалган қувурлар учун ҳарорат 40°C гача ўзгариши, иссиққа чидамли учун $90\text{--}100^{\circ}\text{C}$ гача ўзгариши мумкин. Уларнинг диаметри 12–100 мм ва узунлиги 1–3 м ни ташкил этади.

Уларнинг камчилиги: мўртлиги, кескин механик куч ва катта динамик кучланишга чидамсизлиги.

Полимер материаллар ясалган қувурлар коррозияга чидамли, гидравлик қаршилиги металдан ясалгандан камроқдир. Монтаж қилиш кам меҳнат талаб қиласи. Лекин улар иссиққа чидамсиз. Ишчи ҳарорати $80-85^{\circ}\text{C}$, буғ билан дзенфекция қилиш имкони йўқ.

Технологик ускуналар, ҳамда сут қувурлари арматуралар билан жихозланади. Улар коммуникацияларни улаш, оқинни ташкил этиш ва бошқариш, улар йўналишини ўзгартириш, рационал равишда транспортировка қилиш имконини беради. Сут арматуралари, одатда сут қувурларига монтаж қилинади.

Арматура конструкцияси юқори санитария шароитлари талабига жавоб бериши ва ювиш, дезинфекция қилиш учун осон ечиладиган ва йифиладиган бўлиши керак.

Сут арматураларининг асосий турлари

Номи	Асосий элементлари	Бажарадиган операциялар
Запорная ёпқичли	Кранлар, вентиллар, клапанлар, задвижка, диски затвор	Маҳсулот узатиш вақтинча ёки бутунлай тўхтатиш ёки узатишни бошлиш.
Тақсимловчи	Уч ва тўрт йўлли кранлар, маҳсус клапанлар (обратные, возвратные и др.).	Маҳсулот йўналишини ўзгартириш мақсадида сут қувурлари ва ускуналар участкаларини бир вақтда ўчириш ёки ёкиш.
Бошқарувчи (регулирующая)	Сарфўлчагич, сатхўлчагич, мембрани монометр, босим бошқарувчи, термометр ва бошқалар	Ускуналар ва сут қувурлари ишлаш технологик режимларини бошқариш (сарф, босим, ҳароат, тезлик, сатх ва б.)
Авария	Клапанлар, (тескари – обратные ва асраш), маҳсус (перекусные) клапанлар ва х.к.	Маҳсулот белгиланган параметрлардан ошиқ ускуна ва сут қувурларига узатила бошласа тўхтатиш.
Боғловчи (присоединительная)	Муфта, тирсак, отвод, учлик ва бошқалар	Сут қувурларини ускуналар билан ва траспорт линиясининг айрим участкалари билан боғлаш.

Сутни қабул қилиш, совутиш ва сақлаш ускуналари

Бунинг учун асосан девор оралиғида совуқ ташувчиси бўлган резервуарлардан, совутиш аппаратларидан фойдаланилади.


Резервуарлар вертикал, горизонтал, шакли бўйича эса–цилиндр, тўғрибурчакли ва тоғарасимон бўлиши мумкин.

Ҳар хил турдаги совутиш агрегатлари билан жихозланган бўлиши мумкин. Оралиқ хладагент сифатида хладондан ($R 12$ ва $R 22$) фойдаланиш мумкин.

Бак ва ванналар бир хил конструкцияда зангламас пўлатдан ёки алюминидан ясалган бўлиши мумкин. Улар қопқоқ, тўкиш патрубкаси билан жихозланган. Зарурятга қараб бошқа технологик ускуна ва қувурлар билан кранлар орқали уланадилар. Улар оёкларда, маҳсус тагдонли, рамали бўлишлари мумкин.


Сақлаш учун идишлар. Улар совутилган сутни тўплаш ва сақлаш (24 соатгача) учун мўлжалланганлар. Идиш корпуси термоизоляцияланади, (пробка ёки полимер материал) темирдан (пўлатдан) ясалган ҳимоя қобиғига эга. Термоизоляция сут ҳароратини 12 соат мобайнида атроф мухит ҳарорати 20°C шароитда 1°C дан ортиқ ўзгармаслигини таъминлаш керак. Идишлар сутни аралаштириш учун механик аралаштиргичларга эга.

Катта хажмдаги резервуарларда сақланадиган сут насослар ёки ҳаво ёрдамида аралаштирилиб турилади. Идишлар сут сифатини назорат қилиш асбоблари (pH , ҳарорат), ҳамда автоматика жихозлари билан таъминланади.



Сут совутиш резервуари.

1, 4 – патрубки для залива молока; 2 – привод мешалки; 3 – вентиляционное отверстие; 5 – крышка; 6, 7, 9 – микропроцессорные датчики; 8 – корпус; 10 – трехходовой сливной патрубок; 11 – опора; 12 – сопло для мойки; 13 – мешалка



Сут сақлаш танкі Г6 – ОМГ – 25.

1 – опора; 2 – трубопровод; 3 – болт заземления; 4 – переходник; 5, 24 – трехходовые краны; 6 – крышка люка; 7 – электрооборудование; 8 – лестница; 9 – наружный корпус; 10 – датчик к электронному индикатору уровня; 11 – алюминиевая емкость; 12 – датчик верхнего предельного уровня; 13 – ушко; 14 – моечная головка; 15 – трубопровод; 16 – кожух; 17 – электрошарф; 18 – смотровое окно; 19 – фильтр; 20 – светильник; 21 – датчик термометра; 22 – узел блокировки крышки люка; 23 – насадка; 25 – центробежный насос; 26 – проходной кран; 27 – сливной патрубок; 28 – датчик нижнего предельного уровня

«Альфа - Лаваль» фирмасининг Резервуар – совутгичи

Бу резервуар зангламас пўлатдан ясалган, пасттезликдаги аралаштиргич билан жихозланган.

Аралаштиргич штоки пастида ювиш учун сопла ўрнатилган. Аралаштиргич двигатели маҳсус герметик улаш шланги орқали мешалка штокига бириктирилган. Резервуарлар иши хажми $7,16\text{--}16\text{ м}^3$ ни ташкил этади. Электрон бошқарув пульти ёрдамида сут сифати ва резервуар ишлаши назорат қилиб турилади.

Совутиш агрегати бевосита резервуарга бириктирилган. Совутувчи агент – хладон (R 22).

Назорат саволлари:

1. Кайси насос турларини биласиз?
2. Сут саноатида ишилатиладиган қувурлар турлари.
3. Сутни сақлаши идишилари.

16-МАВЗУ: ЭМУЛСОРЛАР ВА ГОМОГЕНИЗАТОРЛАР

Режа:

1. Эмулсорларни ишилаш принциплари
2. Гомогенизаторлар түзилиши
3. Гомогенизаторларни құлланилиши

Таянч сүзлар: эмульгатор, эмульсор, вибратор, насос, плунжер блоки, корпус, плунжерлар, манжетли зичлагичлар, олдинги, орқа ва тена қопқоқлар, сүриши ва хайдаш клапанлари, клапанлар седласи, зичлагичлар, втулкалар, пружиналар, фильтр.

Сут маҳсулотини гомогенизациялаш


Сутнинг липидли қисмини ёғли эмульзия ташкил этади. Сут таркибида учрайдиган күргина ёғ шарчаларининг ўлчамлари 0,5 дан 10 мкм оралиғида бўлади. 1 мл сут таркибида уларнинг сони 2-4 миллиардгача.

Коалесценция (ирик-ирик ўлчамларга эга бўлган ёғ шарчаларининг юқорига сузуб чиқиши) натижасида оддий сут юзасида 2-3 соатдан сўнг қаймоқ қатлами ҳосил бўлиши кузатилади, яъни сут бир жинсли бўлмайди. Гомогенизация жараёни натижасида бу камчилик йўқотилади.

Гомогенизация ичиладиган сут, сут-ачитқи маҳсулотлари, сметана, музқаймоқ, сут консервалари ишлаб чиқаришда жуда кенг қўлланилади.

Гомогенизациялашдан мақсад - сут таркибидаги ёғ шарчаларини янада кичик заррачаларга парчалаш.

Сутнинг гомогенизатор жихозида ҳаракатланиш схемаси қўйидаги расмда келтирилган.



Сутнинг гомогенизаторда ҳаракатланиши схемаси

1-сўриб оловчи труба, 2-сўриб оловчи клапан, 3-клапан, 4-камера, 5-пластинка, 6-труба, 7-пружина, 8-босим ўлчагич, 9-клапан, 10-клапандаги бўшлиқ, 11-манометр, 12-плунжер.

12,5-15 МПа босим остида сут плунжер насос ёрдамида нагнетателли камерага тушади. Клапан сал очилади ва сут клапан билан бўшлиқ орасидан ўтади. Мана шу бўшлиқдан ўтиш пайтида сутдаги ўлчами 5-10 мкм бўлган ёғ шарчалари парчаланади. Сут 60 °C хароратда гомогенизацияланади. Ёғ шарчаларининг парчаланиш даражаси билан сутнинг харорати орасидаги боғлиқлик қуйидаги жадвалда келтирилган.

Ёғ шарчаларининг парчаланиши даражаси билан сутнинг ҳарорати орасидаги боғлиқлик

Ёғ шарчалари диаметри, мкм	Гомогенизациялаш ҳароратида ёғ шарчалари миқдори			Ёғ шарчалари диаметри, мкм	Гомогенизациялаш ҳароратида ёғ шарчалари миқдори		
	20°C	40°C	65°C		20°C	40°C	65°C
0-1	2	2	4	3-4	30	25	12
1-2	29	37	75	4-5	16	15	0
2-3	23	21	9	5-6	0	0	0

Сутнинг эфектли гомогенизацияланиши фақатгина сут таркибидаги ёғ шарчаларининг ҳароратига боғлик бўлмасдан, балки гомогенизатор жиҳозида хосил бўладиган босимга ҳам боғлиқдир. Гомогенизациялашда босим қанча юқори бўлса, йирик ўлчамдаги ёғ шарчаларини парчалаш шунча эфектли кечади.

Гомогенизациялаш жараёнидаги босим, МПа	Ёғ шарчаларининг доимий диаметри, мкм	Ёғ шарчаларининг ўртача диаметри, мкм
0	1-18	3,7
3,7	1-14	2,4
7,3	1-7	1,7
11,0	1-4	1,4
14,6	1-3	1,1
18,3	1-3	1,0
22,0	0,5-2	0,8

Жадвалдан кўриниб турибдики, босимнинг ошиши билан маҳсулотга механик таъсир этиш тезлашади, натижада ёғнинг дисперслиги ошиб, ёғ шарчаларининг диаметри кичраяди.

Бир қатор олимларнинг изланишлари шунга олиб келдики, сутга 14-15 МПа босим таъсир эттирилганда ёғ шарчаларининг ўртача диаметри 1,1-1,43 мкмга teng бўлади ва бунда гомогенизациялаш даражасининг эфектлилиги 74% ни ташкил этади. Гомогенизатор жиҳози ёрдамида фақатгина сут таркибидаги ёғ шарчаларини майдаланмайди. Балки шундай маҳсус гомогенизаторлан яратилганки, қайсиким улар ёрдамида пишлок ва сариёғ консистенцияси бир жинсли бўлади.


Гомогенизаторлар тузилиши

Гомогенизаторлар сут, суюқ сут маҳсулотлари ва музқаймоқ таркиби-даги ёғ шарчаларини парчалаб майдалаш учун қўлланилади. Сутни гомогенлаш учун бошқа ускуналардан ҳам фойдаланилади (эмульгатор, эмульсор, вибратор ва х.к.), лекин уларнинг самарадорлиги камроқ.

Сут саноатида клапан туридаги, юқори босимли плунжерли насос ва гомогенлаш головкасидан иборат бўлган гомогенизаторлар кенг тарқалган.

Гомогенизаторлар қуидаги қисмлардан иборат: кривошип – шатун механизми мойлаш ва совутиш системаси билан, гомогенлаш ва манометрли головкали плунжер блоки сақлаш клапани билан станица. Харакатга клиноременли узатгич ёрдамида электродвигатель келтирилади.

Кривошип – шатун механизми плунжерларни узатма ёрдамида олди – орқага харакатга келтиради. Плунжер блоки ишчи камерасида суюқлик керакли босимга учрайди.




Гомогенизатор A1 – ОГМ – 2,5.

1 – станица; 2 – сливная пробка; 3 – маслоуказатель; 4 – крышка; 5 – кривошипно-шатунный механизм; 6 – шатун; 7 – вкладыш; 8 – палец; 9 – ползун; 10 – плунжер; 11 – гомогенизирующая головка; 12 – плунжерный блок; 13 – змеевик; 14 – электродвигатель; 15 – плита;

Кривошип–шатун механизми иккита роликли шарикоподшипникка ўрнатилган тирсакли валдан; подшипниклар қопқоғидан; шатунлардан қопқоқ ва вкладишлари билан; стаканлардан; зичлагичлардан ва бошқа қисмлардан иборат. Кривошип – шатун механизмининг ички қисми – мой ваннаси. Орқа қисмида мойўлчагич ва тўкиш пробкаси жойлашган. Деталларни айланиб турадиган тирсакли ва сочма равишида мойлаб туради. Водопровод суви фақат плунжерларни совутиб туради. Баъзи гомогенизаторларда змеевикдаги сув билан мой ҳам совутиб турилади.

Кривошип–шатун механизми корпусга иккита шпилка ёрдамида плунжер блоки махкамланган. У маҳсулотни сўриб олиш ва юқори босим остида гомогенлаш головкасига хайдаш вазифасини бажаради. Плунжер блоки корпус, плунжерлар, манжетли зичлагичлар, олдинги, орқа ва тепа қопқоқлар, сўриш вахайдаш клапанлари, клапанлар седласи, зичлагичлар, втулкалар, пружиналар, фильтр ва бошқа қисмлардан иборат. Плунжер блокининг Торцевой томонида гомогенлаш головкаси бор.

Плунжер блокининг юқори юзасида манометр головкаси ўрнатилган. У гомогенлаш босимини назорат қилиб туриш имкинини беради.



Гомогенлаш бўлими схемаси.

a – одноступенчатой; *b* – двухступенчатой; 1 – кривошипно-шатунный механизм; 2 – плунжерный насос; 3 – предохранительный клапан; 4, 12 – гомогенизирующие клапаны первой и второй ступени; 5 – пружина; 6 – регулировочные винты; 7 – седло; 8 – манометр; 9 – нагнетательная камера; 10, 11 – нагнетательный и всасывающий клапаны

Химоя клапани гомогенлаш босими ошии кетиши олдини олишга хизмат қиласи.

Гомогенизатор станицаси швеллерлардан ясалган ва пўлат туника тўшалган конструкциядир. Станица устки қисмига кривошип–шатун механизми ўрнатилган. Ички қисмида иккита кронштейнга шарнирли қилиб электродвигатель плитаси махкамланган. Плита клиноременларни созлаб турувчи винтларни ҳам тутиб туради.

Сут ёки сут маҳсулоти насос ёрдамида плунжер блокининг сўриш каналига берилади.

Блокнинг ишчи бўшлиғидан маҳсулот босим остида хайдаш канали орқали гомогенлаш головкаси тушади ва катта тезлик билан гомогенлаш клапани ва унинг седлоси юзалари ҳосил қилувчи халқали тирқиши орқали ўтади. Бунда маҳсулот суюқ қисми дисперсланиши рўй беради. Гомогенизатордан чиқкан маҳсулот сут қувури орқали кейинги технологик операцияни бажариш ёки саклаш учун юборилади.

Назорат саволлари:

*Гомогенизатор станинаси нималардан ясалган
Химоя клапани гомогенлаш босимиға қандай хизмат қиласы.
Дисперсланиши нима ва у қандай рүй беради рүй беради*

17-МАВЗУ: СЕПАРАТОРЛАР ВА ЦЕНТРИФУГАЛАР. УЛАРНИНГ ИШЛАШ ПРИНЦИПЛАРИ ВА ТУЗИЛИШИ.

Режа:

- 1. Сепараторлар таснифи ва асосий қисмлари.*
- 2. Қабул қилиши – чиқарии мосламаси.*
- 3. электр харакатлан-тирувчи қисми*
- 4. Сутни фракцияларга ажратиши.*

Таянч сўзлар: қаймоқ ва ёғсизлантирилган сут учун.қопқоқ, асос, тортини, халқа – гайка, тозаланган сут учун, сепаратлаш мосламаси


Сепараторлар таснифи ва асосий қисмлари. Технологик жараёнларни амалга оширишига қараб бу ускуна икки асосий грухга бўйинади: Сепаратор–сут тозалагич ва сепаратор–қаймоқ ажратгич. Сепаратор–сут тозалагичларда сутни механик ва табиий кўшилмалардан марказдан қочма равища тозаланади. Бу грухга, шунингдек оқсилни зардобдан ажратувчи, творог лахтасини намсизлантирувчи сепараторлар ва сепаратор–бактерия ажратгичлар киради. Сепаратор–қаймоқ ажратгичларда сут қаймоқ ва ёғсизлантирилган сутга ажратилади, сут ёғи миқдори меъёrlаштирилади (кўшимча мосламалар ўрнатилгач), зардоб ёғсизлантирилади ва юкори ёғлили қаймоқ олинади.

Конструктив тузилишга қараб, сепараторлар очик, яримёпиқ, ёпиқ турларга бўлинади. Очик сепараторларда сут кириши ва фракцияларнинг чиқиши герметикланмаган. Яримёпиқ турларда сутнинг кириши очик ёки ёпиқ, лекин босимсиз, маҳсулот чиқиши эса–ёпиқ, сепараторда ҳосил бўлган босим остида бўлади. Ёпиқ сепараторларда сут кириши, фракцияларга ажратилиши ва уларнинг чиқиши герметикланган. Сут келиши ва фракциялар чиқиши босим остида амалга оширилади.

Сутни тозалаш

Сутни тозалаш дағал тозалаш филтрлари ёрдамида ёки сепаратор–сут тозалаш жиҳозида олиб борилади. Сут кўп миқдордаги бактериал тўқима ва микроорганизмлар кўринишидаги биологик ифлосликлардан тозаланади. Сут таркибидағи бундай микроорганизмлардан тўлиқ тозаланиши учун кўшимча пастеризация ва стерилизацияланади.

Сутнинг фильтрларда ҳаракатланиш схемаси қуйидаги расмда кўрсатилган.



Сутнинг фильтрларда ҳаракатланиши схемаси.


1- қопқоқ, 3-айлантирувчи механизм, 4-фильтровчি материал, 5-цилиндр, 6- ва 7- тур, 8-каркас, 9- жиҳоз туби, 10-ушлагич.

Сепаратор-сүт тозалагич жиҳози марказдан қочма куч таъсирида ҳаракатланиб механик чиқиндиларни ажратади. Сепаратор жиҳозида сутни тозалаш 3-4 соат давом этиши мумкин. Иш жараёнида ускуналар кетма-кетлигининг узлуксиз ишлашини таъминлаш мақсадида сепаратор-сүт тозалагич жиҳозлари параллел ўрнатилади.

Тозалаш жараёнининг схемаси қўйидаги расмда келтирилган.

Тозалаш жараёни

a-Сүт тозалагич,
б-Қаймоқ ажратувчи, 1-
сүтнинг келиб тушиши,
2-енгил фракция
(тозаланган сут ёки
қаймоқ)
3-чўкма ҳосил қўлувчи
заррачалар, 4-чўкма,
5-огир фракция
(ёғсизлантирилган сут).



Сут таркибида сут плазмаси ва бегона чиқинди заррачалари бўлади. Мана шу заррачалар зичлиги орасидаги фарқ ҳисобидан бу жиҳозларда сутни тозалаш амалга оширилади. Бегона чиқиндиларнинг зичлиги сут плазмасига қараганда катта, шунинг учун улар марказдан қочма куч таъсирида барабан деворига келиб тушади. Сепаратор – сут тозалаш жиҳозида сутни тозалаш қўйидагича олиб борилади.

Тозалаш учун келтирилган сут жиҳознинг марказий трубаси орқали ликопча ушлагичга келиб тушади. Сўнгра сут ликопча ушлагич ва ликопчалар оралиғидаги бўшлиқдан ўтади ва ликопчалар орқали юқорига кўтарилади ҳамда барабан қопқоғидаги тешикдан чиқади. Сутни тозалаш жараёни ликопча ушлагичда бошланиб ликопчалар орасидаги бўшликларда тугайди.

Бу жиҳозларда сутдаги механик чиқиндиларнинг янада кўпроқ чўкмага тушириш учун сут 30-45 °С ҳароратда тозаланади. Ҳозирги пайтда сутни узлуксиз иситиб берувчи пластинкали иситгичлар кенг қўлланилади.

Шунингдек, сепараторлар чўкмани чиқариш усулига қараб ҳам таснифланади: чўкмани сепараторни тўхтатиб, барабанларни ажратиб чиқариш, сепараторни узлуксиз ишлаш жараёнида даврий марказдан қочма ва узлукиз чиқариш.

Сепараторлар қўйидаги асосий қисмлардан иборат: коса кўринишидаги станина, барабан, қабул қилиш-чиқариш мосламаси ва (узатиш) ҳаракатга келтириш механизми

Станинага сепараторнинг барча қисми ва узеллари бириктирилган, паст қисмидан харакатлантирувчи механизм жойлашган. Станина косасида тормоз, стопор (тарелкаларнинг ўз – ўзидан айланиб кетмаслиги учун), ҳамда қабул қилиш – чиқариш мосламаси маҳкамланган.


Станинанинг ич қисми (картер) бир вақтнинг ўзида мой идиш вазифасини ҳам ўтайди.

Барабан (сепаратлаш мосламаси) сепараторнинг ишчи органи. Барабанлар конструкцияси сут тозалагич ва қаймоқ ажратгичларда фарқ қиласи: қаймоқ ажратгичларда фарқ қиласи: қаймоқ қиласи: қаймоқ ажратгичларда сут тарелкалар оралиғига тарелкалардан тешиклардан тушади, сут тозалагичларда эса – перифериядан, чунки сут тозалагич тарелкаларида тешиклар бўлмайди; сут тозалагичнинг қабул қилиш – чиқариш ускунаси битта чиқариш патрубкасига эга (тозаланган сут учун), қаймоқ тозалигичда эса – иккита (қаймоқ ва ёғсизлантирилган сут учун); тарелкалар аро масофа сут тозалагичда катта (2–5 мм), қаймоқ ажратгичда эсас кичик (0,6 – 0,8 мм); периферия бўшлифи (грязевое) сут тозалагичда каттароқ.

Барабаннинг асосий қисмлари (қопқоқ, асос, тортиш, халқа – гайка) штамповкаланган пўлатдан ясалган. Тортиш гайкаси чап резбали бўлади. ликопчалар листлари материал ишлаб чиқарган завод маркери билан белгиланади. Зичлагичлар шакллаш усулида озукавий резинадан ясалади. Ҳамма зичлагичлар ювиш ва дезенфекциялаш воситаларига чидамли бўлиши керак, иссиқликка чидамли 80 °С дан юқори, 20% ли азот кислотасига чидамли бўлиши лозим. Ёт хидли ва захарли бўлмасликлари керак.

Қабул қилиш – чиқариш мосламаси. Сепараторнинг юқори қисмига ўрнатилади.конструкциялари ҳар хил, лекин ҳаммаларида қаймоқ ва ёғсизлантирилган сутни қабул қилиш ва фракциялари учун босим дисклари бор. Қабул қилиш мосламаси иккита изоляцияланган (қаймоқ ва ёғсизлантирилган сут учун) камералардан иборат. Қаймоқ енгил фракция сифатида барабандан пастки, ёғсизлантирилган сут эса – юқори патрубкадан чиқади. Қаймоқ чиқадиган патрубкага ёғлилигини ўзгартириш учун винт ва қаймоқ микдорини аниқлаш учун ротиметр ўрнатилади. Қабул қилиш – чиқариш мосламаси сутнинг ёғлилигини меъёrlаш қурилмаси билан жихозланиши мумкин.

Ҳамма саноатда ишлатиладиган сепараторлар **электр харакатлан-тирувчиға** эга. Уларнинг асосий қисми электродвигатель: марказдан қочма муфта (эргашувчи ва эргаштирувчи полумуфта); тишли эргаштирувчи ғилдирак; эргашувчи мультиплікатор ғилдираги, вертикал вал.




Сепаратор барабанидаги сут, тозаланган сут, қаймоқ ва ёғсизлантирилган сут йўналишлари схемаси.

а – сут тозалагичда; б – қаймоқ ажратгичда.

Сутни фракцияларга ажратиш. Жараён сепаратлаш мосламасида (барабанда), асосдан (дно), консухдан (крышка), ликопча тутгичдан (тарелкодержатель) ва конуссимон

оралиқ ва ажратувчи ликопчалардан ташкил топган, амалға оширилади. Сут барабанған юқоридан ёки пастдан берилади. Сут қабул камерасидан (сүт тозалагичда) барабанған келиб тушади ва ликопча тутгич каналлари орқали барабан перифериясига отилади. У ердан сүт ликопчалар оралиғига киради. Марказдан қочма күч остида, зичлиги сутницидан катта бўлған ёт қўшилмалар, барабандан оғир фракция сифатида ўтаётіб барабаннинг ички чиқинди – (грязевом) шлам оралиғида (простракстве) чўкади (ёпишади). Оралиқ тўлгач сепаратор тўхтатилиб барабан ювилади. Сепараторнинг тўхтовсиз ишлаш даври 2 – 2,5 соат.



Сепаратор сут тозалагич ОМ – 1А.

a – общий вид: 1 – станина; 2 – привод; 3 – стопор; 4 – кожух; 5 – приемно-выводное устройство; 6 – ручка тормоза; 7 – отверстие для залива масла; 8 – кнопка пульсатора; 9 – смотровое стекло; *b* – вид в разрезе: 1 – станина; 2 – вертикальный вал (веретено); 3 – чаша; 4 – тормоз; 5 – крыльчатка; 6 – крышка; 7 – напорный диск; 8 – кольцо резиновое; 9 – гайка; 10 – прижим; 11 – стопор; 12 – пробка; 13 – кнопка пульсатора; 14 – смотровое стекло; 15 – отверстие для слива масла

Сепаратор-қаймоқ ажратгичда сут барабандан ликопча тутгич каналлари орқали периферия томон боради ва бунда ликопчалар оралиғига тарқалади. Марказдан қочма күч таъсирида сут плазмаси оғир фракция сифатида периферияга қараб оқади, ёғ шарчалари эса сутнинг енгил фракцияси сифатида – айланиш ўқи томонга силжийди.

Ликопчаларнинг ташки юзасига сузиб чиқиб ва тўпланган ёғ шарчалари қаймоқ оқимини хосил қиласи, улар тарелкалардан барабан ўқи томон боради.

Доимий кириб келаётган сут оқими остида қаймоқ ва ёғсизлантирилган сут оқимлари барабаннинг юқори қисмiga сиқиб чиқарилади ва махсус тешиклардан чиқарилади. Оқимлар аралашиб кетмаслиги учун ликопчалар пакетига махсус қовурғали ликопча ўрнатилган.

Ёғсизлантирилган сут ажратувчи ликопча ва барабан кожухи оралиғидаги бўшлиқдан кожухнинг юқори қисмiga йўлланади ва у ердан чиқариб юборилади. Қаймоқ юқорига ликопча тутгич каналлари орқали ажратувчи ликопчадаги қаймоқ камерасига келиб тушади ва узлуксиз чиқариб турилади.

Назорат саволлари:

1. Сутга механик ишлов берши турлари.
2. Сепараторлар ишилаш принципи.
3. Сепараторлар турлари.

18-МАВЗУ: СУТ ВА СУТ МАҲСУЛОТЛАРИ УЧУН ИССИҚЛИК АЛМАШТИРГИЧ АППАРАТЛАРИ.

Режа:

1. Қувурли иссиқлик алмаштиргичлар
2. пластинкали аппаратлар
3. Инфузион турдаги бұг контактлы стериллаш усқунасы

Таянч сўзлар: қиздириш, пастерлаш, репуперация ва совутии, пакет–пластиналар гурӯҳи, иссиқлик алмашинув цилиндрлари, қувурли аппаратлар

Сутни қиздириш ва совутиш учун қувурли, пластинкали, спиралли, девор оралиқли иссиқлик алмаштиргичлардан фойдаланилади. Қувурли ва пластинкали аппаратлар кенг тарқалган.

Қувурли иссиқлик алмаштиргичлар қобиқли қўвурли (кожухотрубные – «трубов трубе»), элементли (секцияли) ва илон сифат турларига бўлинади. Қобиқли қувурли иссиқлик алмаштиргичлар ихчам, содда тайёрланиши ва ишлатиш ишончли бўлгани туфайли саноатда кенг тарқалган.

Пластинкали аппаратнинг асосий иш органи иссиқлик алмаштирувчи пластина ҳисобланади. Уни қалинлиги 0,8 – 1,5 мм ли зангламас юпқа пўлатни штамповка килиш йўли билан тайёрланади. Оқимни турбулентлаш учун пластинкалар махсус ариқчаларга (гофра) эга.

Пластинкали аппаратларда лентали ва сетка – оқимли пластинкалар қўлланилади. Ариқчалар йўналиши ҳар хил (горизонтал, вертикаль, 60° бурчак остида) бўлади. бу турбулент оқим ҳосил килиш ҳамда пластинкаларга мустахкамлик бериш имконини беради.

Пластинкалар аппаратда бажарадиган вазифасига қараб оддий (рабочий – ишчи), чегара ва охириги деб юритилади.

Пластинкалар периферия ёки баъзи тешиклар атрофи зичлаш резиналари учун (канавка) чуқурчалардан иборат. Зичлагичларнинг жойлашишига қараб пластиналар иккى томонли, бир томонли ва силлиқ бўладилар.




Рис. 4.2. Аппараты для тепловой обработки:

a — пластинчатый аппарат: 1, 2, 11, 12 — штуцера; 3 — передняя стойка; 4 — верхнее угловое отверстие; 5 — малая кольцевая резиновая прокладка; 6 — граничная пластина; 7 — штанга; 8 — нажимная плита; 9 — задняя стойка; 10 — винт; 13 — большая резиновая прокладка; 14 — нижнее угловое отверстие; 15 — рабочая пластина; *b* — трубчатый аппарат: 1 — цилиндр; 2 — трубная решетка; 3 — уплотнительная прокладка; 4 — крышка; 5 — облицовочный кожух; 6 — рычаг; 7 — гайка; 8 — кран для спуска воздуха; 9 — теплоизоляция; 10 — пастеризационная труба; 11 — вытеснитель

Оддий (ишчи) пластиналар 4 та бурчак тешиклариға эга — йиғилгач коллектор каналларига айланади. Чегара пластиналари тешиклари 4 дан кам бўлиб, уларни оқим йўналишини ўзгартириш керак бўлган жойларга ўрнатилади. Охириги пластиналар секциялар сўнгига ўрнатилади.


Пакет—пластиналар гуруҳи, улар оралиғида маҳсулот ёки (теплохладоноситель) иссиқлик ва совуқ ташиш агенти бир йўналишда харакатланади. Пластиналар пакетлари аппарат секцияларини ҳосил қиласи, улар ҳар хил операцияларни (қиздириш, пастерлаш, репуперация ва срвутиш) бажарадилар.

Пластиналарда олди ва орқа устунларга тепа ва пастки штанга (тўсин) учлари маҳкамланган. Тепа штанга платиналарни осиш учун мўлжалланган.

Пластиналар йиғилгач зичлаш прокладкалари аппаратда иккита изоляцияланган герметик каналлар системасини ҳосил қиласи. Бу системалардан бири қайноқ ишчи муҳит учун, бошқаси—совуқ учун мулжалланган.

Кувурли аппаратлар модификацияланган иссиқлик алмашинув цилиндрлари асосида ишланади. Бу цилиндрларда қувурлар асосий элементлардир. Улар решеткаларга ввальцовка қилинади. Решеткалар термоизоляцияланган ва қобиқ (кожух) билан ўралган цилиндрга ўрнатилади.


Иссиқлик ёки совуқ ташувчи суюқлик қувурлар оралиғига, маҳсулот эса — қувурларга юборилади. Қувурли аппаратлар бир қанча устунликларга эга: резина зичлагичларнинг миқдори кўп эмас ва уларнинг ўлчамлари кичик; иссиқлик алмашиш самарадорлигини ошириш учун маҳсулот харакатини юқори тезликда таъминлаш; маҳсулотни 100 °C дан кўпроқ ҳароратда қиздириш; эксплуатация қилишнинг юқори даражада ишончлилиги ва иссиқлик узатувчи қувурлар ич қисмини механик усулда тозалаш имкони борлиги.



Пастерлаш учун резервуарлар.

— универсальная емкость Г2-ОТ2-А: 1 — привод мешалки; 2 — ванна; 3 — корпус; 4 — крышка; 10 — крышка; 11 — сливная труба; 12 — термометр; б — ванна Г6-ОПА-600 (Г6-ОП1); б — кран; 7 — опора; 8 — вентиль; 9 — парораспределительная головка; 10 — крышка корпуса; 5 — змеевик; 6 — кран для слива; 7 — опора; 8 — вентиль; 9 — парораспределительная головка; 1 — привод мешалки; 2 — мешалка; 3 — внутренняя ванна; 4 — корпус; 5 — переливные трубы; электромагнитный вентиль

Инфузион турдаги бүгконтактли стериллаш усқунаси. Хом сут бакдан биринчи, сүнг иккинчи иситгичга берилади. Сут биринчи иситгичда иккиламчи ва қозонхонадан келган иккинчи иситгичдаги бүг билан қиздирилади. Сут иситилгач юқори босимли насос билан бүгконтактли иситгичга узатилади. У вертикал цилиндрик камера бўлиб, сут қиздирувчи бүг ичига пуркаб сочилади. Стерилланган сут бүгконтактли иситгичдан вакуум – камерага ўтади, қайнайди, сийрак босимда совайди ва таркибидан конденсацияланган ортиқча намлик ажралиб чиқади. Куруқ модда ва намлик нисбатини маҳсус регуляторга назорат қилиб туради. Сут вакуум – камерадан асептик насос билан асептик гомогенизаторга юборилади. Гомогенланган стерилланган сут совутилиб қадоқланади ва жойланади.



Бүг контактлы стерилилаш ускунаси схемаси

а — инжекционного типа: 1 — уравнительный бак; 2 — конденсатор; 3 — вакуум-камера; 4 — пароконтактный нагреватель; 5 — регулятор температуры стерилизации; 6 — регулятор уровня; 7 — охладитель; 8 — асептический гомогенизатор; 9 — насос высокого давления; 10 — асептический насос; 11 — регулятор соотношений; 12, 13 — подогреватели; 14 — насос; б — инфузийного типа: 1 — уравнительный бак; 2 — регулятор температуры стерилизации; 3 — пароконтактный нагреватель; 4 — вакуум-камера; 5 — охладитель; 6 — асептический гомогенизатор; 7 — асептический насос; 8 — насос высокого давления; 9 — регулятор соотношений; 10, 11 — подогреватели; 12 — насос для конденсата; 13 — насос для молока

Назорат саволлари:

1. Күвурли аппаратлар қайси материаллар асосида ишиланади
2. Күвурли аппаратлар қандай устунликларга эга
3. Пластиналар пакетлари қайси операцияларни бажаради

19-МАВЗУ: ПАСТЕРЛАШ СОВУТИШ АГРЕГАТЛАРИ.

Режа:

1. ВДП. Узоқ мұддатлы пастерлаш ваннаси
2. Универсал ванна (Г2 – ОТ2 – А)
3. Электропастеризатор А1 – ОПЭ – 250
4. Вакуум – дезодорацион қурилма ОДУ-3

Таянч сүзлар: гидросистемани стерилилаш, сутни пастерлаш, гидросистемани шиқор ва кислота билан юшии (сұнба оралиқ чайшии билан), сут ва қаймоқни дезодорация қилиши учун дезодорацион қурилма, дезодоратор камераси, конденсатор ва тағ, ҳамда конденсат ва қаймоқ учун насослар, клапанлар, бошқарув шити ва вакуум – насос

ВДП. Узоқ мұддатлы пастерлаш ваннаси

Бу ванна ички зангламас пўлат корпусдан ясалган бўлиб икки деворли корпуси ичига ўрнатилган. Ички корпус остида буғ мосламаси чиқариш патрубкаси билан бирга ўрнатилган.

Махсулот аралаштиргич ёрдамида аралаштирилади. У ўз навбатида узатувчи мослама, электродвигател ва бошқа узеллари билан харакатга келтирилади.

Деворлар оралиғидаги сув ва маҳсулот ҳарорати термометр ёрдамида назорат қилиб турилади. Ванна учта таянчга ўрнатилган.

Ванна маҳсулот билан тўлдирилгач, девор оралиғига сув тўлдирилади (ортиқчаси патрубкадан чиқа бошлагунча). Сув буғ билан қиздирила бошлагич иссиқлик ички корпус девори орқали сутга ўта бошлади. Текис қизиши учун маҳсулот аралаштиргич ёрдамида аралаштириб турилади. Маҳсулотни совутиш учун девор оралиғига яхна сув юборилади. Пастерланган маҳсулот кран орқали керак йўналишда хайдалади. Сув эса тўкиш патрубкаси орқали тўкиб ташланади.

Универсал ванна (Г2 – ОТ2 – А)


Бу ускуна сут ва қаймокқа иссиқлик ишлови беришда, қиздирилган сариёғ, ряженка, кефир, сметана, музқаймоқ аралашмаси ва бошқа сут маҳсулотлари ишлаб чиқаришда қўлланилади. У уч қаватли цилиндр шаклидаги вертикал ваннадир. Ички корпуси зангламас пўлатдан ясалган, таянчлари бор. Деворлари оралиғига сув, буғ хайдаш ва тўкиш учун патрубкаларга эга. Тўкиш патрубкаси воронка орқали канализация билан боғланган.

Тайёр маҳсулот 50 мм ли кран орқали бўшатиб олинади. Ванна қопқоғи икки бўлақдан иборат. Яримта қопқоқ осон очилиб ёпилади. Иккинчи ярми болтлар билан қотирилган. Таянчлар фундаментга болтлар билан маҳкамланади.

Электропастеризатор А1 – ОПЭ – 250

Электропастеризатор А1–ОПЭ–250 инфракизил нур ёрдамида сутни пастерлаш имконини беради.

Бу аппарат кичик фермаларда қўлланилади. Унинг таркиби тўлдириш баки, насос, пластинкали регенератор–совуткич киради. ИК–иситиш секцияси метал (переходниклар) ўтказгичлар билан кетма–кет уланган кварц найчалари йиғиндисидан иборатdir. Найчалар ичидаги ишлов бериладиган сут айланади.



Қувурсимон пастерлаш ускунаси Т1 – ОУТ.

1 – центробежный электронасос; 2 – термодинамический конденсатоотводчик; 3, 12, 14, 15, 19 – трубы; 4 – угольник; 5, 6 – трубы конденсата; 7–10, 24 – молокопровод; 11 – перепускной клапан; 13 – регулятор температуры прямого действия типа РТ; 16 – колыцеобразный перегородочный клапан; 17 – перегородочный клапан; 18 – паровой питатель; 20 – промежуточный клапан; 21–25 – манометры; 22 – фланец; 23 –

Хар бир найчада электриситкич (катта диаметрли нехром ўрамли кварц найчаси) бор. Аппаратни қўлда ёки ярим автомат режимда бошқарилади.

Электропастеризатор А1–ОПЭ–250 нинг техник характеристикаси
Куввати, л/соат 250

Сут ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$:

бошлангич	10 – 35
пастерлаш	81 ± 2
совутилган (яхна сув билан)	4 – 6


ИК – иситиши секциясида ишлов бериш даври, сек 2 – 4

Габарит ўлчамлари, мм

1600x800x1500

Масса, кг

300



Электропастеризатор А1 – ОПЭ – 250.

1 – трехходовой клапан; 2 – секция ИК-нагрева; 3 – пластинчатый регенератор-охладитель; 4 – смотровое стекло; 5 – вентиль; 6 – пульт управления; 7 – рама; 8 – трехходовые краны; 9 – затвор; 10 – насос; 11 – бак-питатель

Технологик жараён қуйидаги кетма – кет этаплардан иборат: гидросистемани стериллаш, сутни пастерлаш, гидросистемани ишқор ва кислота билан ювиш (сувда оралиқ чайиш билан).

Сут ва қаймоқни дезодорация қилиш учун дезодорациюн қурилмалардан фойдаланилади. Унинг таркибиға дезодоратор камераси билан, конденсатор ва таг, ҳамда конденсат ва қаймоқ учун насослар, клапанлар, бошқарув шити ва вакуум – насос киради.

A1-OTB қурилмасининг технологик схемаси расмда күрсатилган. Қаймоқ резервуардан қабул қилиш бакига пүкакли – клапан аниқлаб берадиган сатхгача келади. Бачоқдан 15–25% ёғлилиқдаги қаймоқ насос билан регенерация секциясига 1 узатилиб, 35–40 °C ҳароратгача илитилади ва сепаратор – мөйрәлагичга узатилади.

Сепараторда қаймоқ тозаланади ва ёт микдори 38–43% гача мөйрәлаштирилади. Мөйрәланган ва тозаланган қаймоқ пластинкали аппаратнинг регенерация секциясига 2 қайтади, 75–85 °C ҳароратгача қиздирилиб дезодораторга юборилади. Үнда қаймоқ кириш мосламасидан ўта туриб юпқа қатлам ҳосил қилиб айланиб дезодоратор камераси девори бўйлаб харакатланади. Камерада вакуум – насос ёрдамида 50 кПа гача вакуум ҳосил қилиб турилишини ҳисобга олсак, қаймоқ қизиб қайнатилади, буғ билан бирга дезодоратордан учувчан қаймоқ учун ёт бўлган хидлар чиқариб юборилади. Буғ ва хидлар дезодоратор камерасидан конденсаторга келиб тушиб совук сув (11 – 13 °C) билан конденсацияланганди, сўнг вакуум – насос билан канализацияга чиқариб юборилади.

Дезодорацияланган қаймоқ камерадан марказдан қочма насос билан қувурсимон регенераторнинг қувурлар оралиғига хайдалади.

У ерда қаймоқ 74–81 °C дан 93 °C гача қиздирилиб 85–115 °C ҳароратда пастерлаш учун қувурли пастеризаторга келиб тушади. Бу цилиндрларда қиздириш ва кожух оралиғига берилган буғ ёрдамида амалга оширилади. Бу босими 120 – 140 кПа, 120 – 125 °C конденсация ҳароратига тўғри келади.

Шундан сўнг пастерланган қаймоқ қувурли регенерация секциясига юборилиб совутилади, сўнгра автоматик клапан ёрдамида пластинкали аппаратнинг регенерация

секциясига 2 хайдалади. Ундан насос билан пластинкали аппаратнинг регенерация ва совутиш секцияларидан хайдалиб, сўнгра рециркуляция автоматик клапани орқали етилтиришга юборилади. Курилмада совутиш 80% регенератив усулда амалга оширилади. Шундан қувурли регенераторда қаймоқ ҳарорати 115 дан 100 °C гача пасайса, 4–6 °C гача пластинкали аппаратда яхна сув ёрдамида совутилади.

Қаймоққа иссиқлик ишлови бериш жараёнлари параметрлари А1 – ОТВ ускунасида автоматик равишда назорат қилинади, бошқарилади ва ёзib борилади. Агар ускунага буғ бериш тўхтаб қолса, автоматик қайтариш клапани қаймоқ оқимини қайтадан ишлов беришга йўналтиради, бу холат товуш ва чироқ сигналлари ишга тушади. Қабул бакидаги қаймоқ сатхи минимал ҳолга келганда рециркуляцион автоматик клапан ишга тушади, товуш ва чироқ сиганлизацияси ишга тушади.

А1 – ОТВ қурилмасининг техник характеристика қуввати, 26 – 35% ёғлили қаймоқ, л/соат 3500 – 5000 ҳарорат, °C:

Бошланғич қаймоқ	5 – 10
Сепаратлаш	35 – 40
Дезодорация	75 – 85
Пастерлаш	85 – 115
Қаймоқни совутиш	4 – 6
Дезодоратор суви	12 – 13
Қаймоқ кислоталилиги, °T	18
Буғ сарфи, кг/соат гача	125
Белгиланган қувват, кВт	13
Габарит ўлчами, мм	4300x5250x2600
Масса, кг	2100

Вакуум – дезодорацион қурилма ОДУ-3

Сут ва қаймоқдан озуқа ва бошқа ёт хид ва таъмларни ажратиш учун хизмат қиласи.

Курилма вакуум–дезодорацион камера, вакуум–асос ва коммуникацион қувурлардан ташкил топган, ҳамда назоарт–ўлчов ва бошқарув асбоблари билан жихозланган. Вакуум–дезодорацион камера цилиндр шаклидаги герметик пайвандлаб ясалган идишdir. Камера ичida (юқори қисмида) инерт шарсимон танаҷалар билан пуркагич жойлашган. Камерада (60 кПа гача) ҳаво сийраклашгич ва иссиқ пастерланган қаймоқ (сут) пуркагичдаги шарсимон инерт танаҷалар остига келади, у ерда интенсив парчаланиши натижасида буғланиш юзаси кўпаяди. Босим пастлигидан камерадаги маҳсулот кескин қайнайди, намлиқ буғга айланиб специфик хидлар қисман ажралади. Айтиш жоизки, хид ва таъмлар бутунлай йўқолмайди. Маҳсулот майда томчилар кўринишида пуркагич тешиклари орқали камера тагига тушади, у ердан насос ёрдамида сўриб олинади. Буғ ва ҳаво аралашмаси учувчи компонентлар билан бирга вакуум – насосда камерадан конденсатор орқали сўриб олинади, у ерда конденсацияланиб сув билан канализацияга ташлаб юборилади.

Вакуум – дезодорацион қурилма ОДУ – 3 техник характеристикаси.

Қувват, кг/соат, кам эмас	3000
Босим камерада, кПа	60
Маҳсулот бошланғич ҳарорати, °C	75 – 95
Совутиш суви сарфи, м ³ /соат	1
Белгиланган қувват, кВт	4,5
Габарит ўлчамлари, мм	1600x750x2300
Масса, кг	3000

Назорат саволлари:

1. Иссиқлик ишлови бериши деганда нимани тушунасиз?
2. Пастеризаторлар турлари.
3. Электропастеризатор ишиш принципи.
4. Пластинкали пастерлаш – совутиши ускунаси тузилиши.

20-МАВЗУ: СУТНИ ЮҚОРИ ТЕМПЕРАТУРАДА ПАСТЕРЛАШ ВА СТЕРИЛЛАШ УСКУНАЛАРИ.

Режа:

1. Солод ва таъм берувчи пастерланган сут ишлаб чиқарии технологияси
2. Стериллаш қурилмалари
3. Пастерланган қаймоқ ишлаб чиқарии.
4. Стерилланган қаймоқ.

Таянч сўзлар: Тайёр маҳсулот, тоза, сал ширинроқ таъмли, солод ҳиди келадиган; ранги оқ; консистенцияси бир жинсли, сал қовушқоқроқ суюқлик, сут, сут ассортиментлари, пастерланган сут, қайнатилган сут, стерилланган сут, ионитли сут, оқсилли сут, қайта тикланган сут, витаминлаштирилган сут, таркибида оз миқдорда лактоза ёки натрий тузлари сақлаган сут, солод ва таъм берувчи қўшимчали ёғилиги паст пастерланган сут, эритилган сут.

Солод ва таъм берувчи қўшимчали ёғилиги паст пастерланган сут ишлаб чиқариш технологияси. Бундай сут меъёrlаштирилган пастерланган сутга солод экстракти қўшиб ишлаб чиқарилади. Солод экстракти буғдой уни ва майдаланган солоддан тайёрланади. Қайсиким, бунда ферментациялаш натижасида крахмал ва бошқа компонентлар парчаланади. Ферментация $45-47^{\circ}\text{C}$ ҳароратда 30-35 минут сақлаш билан олиб борилади. Бунинг натижасида крахмал доналари оддий молекулагача парчаланади. Шу билан бир вақтда малтоза ва бошқа моддаларнинг ҳосил бўлиши билан қандлаштирилади. Қандлаштирилган маҳсулотларнинг (50 % гача) ҳосил бўлиши учун экстракт аста-секин $68-72^{\circ}\text{C}$ ҳароратгача қиздирилади. Экстракт ҳарорати 72°C дан ошгач амилаза ферментининг инактивацияланиши натижасида қандлаштириш жараёни тўхтайди. Солод экстрактини аралаштиргичи бўлган ваннада тайёрлаш мумкин. Фильтрланган солод экстракти меъёrlаштирилган сутга қўшилади, 10-15 минут давомида аралаштирилади ва $78-80^{\circ}\text{C}$ ҳароратда 20 секунд сақлаш билан пастерланади. Сут таъмини яхшилаш мақсадида 10-12,5 МПа босимда гомогенизациялаш тавсия этилади.

Тайёр маҳсулот тоза, сал ширинроқ таъмли, солод ҳиди келадиган; ранги оқ; консистенцияси бир жинсли, сал қовушқоқроқ суюқлик бўлиши керак. Унинг таркибида ёғ микдори 1,5 %, кислоталилиги 20°T дан ошмаслиги, зичлиги $1035 \text{ кг}/\text{м}^3$ дан паст бўлмаслиги лозим. Бундай тайёрланган маҳсулот углеводларга, ўсимлик оқсиллари ва биологик актив моддаларга, хусусан B_1 ва РР витаминларга бой бўлади.

Стериллаш қурилмалари

Сут саноатида бу ускуналар икки турга бўлиниши мумкин: сутни тарада стериллаш ва сутни оқимда стериллаш. Биринчи турдаги ускуналар даврий (автоклавлар), яримузлуксиз (стерилизаторы туннельного типа) ва узлуксиз (гидростатик стерилизатор) ишлайдиган аппаратлар киради. Иккинчи гурӯҳ икки ҳилдаги: юзали (пластиинкали, қувурли ва б.) ва буғ контактли инфузион (сут буғга) ва инпекцион (буғ сутга) аппаратлардан ташкил топган. Юзали стериллаш – совутиш ускуналари конструкцион жихатдан юзали пастерлаш – совутиш ускуналарига ўхшайди. Уларнинг (стерилизаторлар) конструктив хусусятлари сутга ишлов бериш режимлари, параметрлари билан боғлик: қиздириш 100°C юқори ҳароратда олиб борилади, сут кўпириб кетмаслиги учун уни аппаратдан юқори боисмда хайдаб ўтказилади. Бу эса ўз навбатида стериллаш – совутиш аппарати ва барча бирлаштириб турувчи узелларга қўшимча мустахкамлика эга бўлиш талабларини кўяди.

Даврий ишлайдиган автоклавлар. Улар икки турда: вертикал ва горизонтал тўрли ва банкалар учун карзинасиз бўлинади

Вертикал автоклавлар бир, икки ва тўрт тўрли бўлиши мумкин. Даврий ишлайдиган аппаратларда сут шиша бутилкаларда, сим карзиналарига жойланиб стерилланади. Камерага

бу хайдалиб маҳсулот қиздирилади ва стерилланади. Стериллаш ҳароратига 20 – 25 мин. да етилади.

Туннел туридаги стерилизатор. У конструкцияси бўйича (камера) тўғри бурчакли кесимдаги туннелдан иборат. Узунлиги 10 м гача келади. Камера бўйлаб полда конвейер ўрнатилган. Кириш ва чиқиш (штор) парда билан беркитилган. Туннел, маҳсулот ортилган тележкалар билан тўлдирилган бўлиб, деворлар ёрдамида зоналарга бўлинган. Ҳар бир зонада сут олинган бутилкалар аввал иссиқ ҳаво билан 120 °C гача қиздирилади сўнг сув билан 20–24 °C гача совутилади. Бундай аппаратлар қуввати соитига 4000 литргача етади.

Сутни тарада стериллаш ускуналарининг камчилиги: секинлиги ва маҳсулотнинг стериллаш ҳароратигача қиздириш бир текис кечмаслигидир.


Юзали пластинкали стериллаш – совутиш ускунаси схемаси. Сут тенглаш бакидан марказдан қочма насосда биринчи регенерация секциясига берилади, сўнг иккинчисига. Иккинчи регенерация секциясидан гомогенизаторга хайдалади. Сўнг стериллаш секциясига келиб тушади, у ерда буғ ёрдамида стериллаш ҳароратигача қиздирилади. Совутиш сут иссиқларини кетма – кет биринчи, иккинчи ва учинчи секцияларда совуқ сутга бериш йўли билан бажарилади. Охиригача совутгичда совутилади. Пластинкали стериллаш – совутиш ускуналарининг қуввати соитига 500 – 10000 л ва ундан юқори бўлиши мумкин.

Буғ контактли инжектор туридаги қиздиргичли стериллаш ускунаси қуйидагича ишлайди. Сут бакдан биринчи сўнг иккинчи илитгичга юборилади. Иккинчи иситичда у қозонхонадан келган буғ билан иситилади, биринчиде эса – иккиласми, биринчи иситгичдан келаётган буғ билан. Сўнгра юқори босимли насос билан сут буғконтактли иситгичга хайдалади, у ерда стериллаш ҳароратгача қиздирилади ва вакуум камерасига (дезодоратор) юборилади.

Инжекторли буғ контактли иситгич бу қиздириладиган сут ҳароратланадиган ёпиқ каналдан иборат. Сут оқимига маҳсус тешиклар орқали тўйинтирилган буғ берилади. Буғ хажми ва унинг ҳарорати орқали қиздириш даражаси аниқланади. Конструктив жихатдан улар ҳар хил бўлиши мумкин.

Вакуум камерасида сут қайнайди. Бунда у совийди ва намлик буғланади. Стерилланган сут вакуум камерадан асептик насос билан асептик гомогенизаторга хайдалади.

Гомогенланган, стерилланган сут совутгичда совутилади. Қуруқ модда миқдори бошланғич ва тайёр (стерилланган) маҳсулот таркибида регуляторлар ёрдамида назорат қилиб турилади.



Стериллаш, совутиш ускунаси схемаси.

а – пластинчатая установка: 1 – уравнительный бак; 2 – насос; 3 – предохранительный клапан; 4 – гомогенизатор; 5 – регулятор температуры стерилизации; 6 – возвратный клапан; 7 – секция стерилизации; 8–10 – секции регенерации; 11 – кран; 12 – охладитель; б – трубчатая установка: 1 – уравнительный бак; 2, 4 – секции регенерации; 3 – гомогенизатор; 5 – секция стерилизации; 6 – паровой вентиль; 7 – регулятор температуры; 8 – выдерживатель; 9 – охладитель; 10 – кран; 11 – насос

Пастерланган қаймоқ. Қаймоқлар таркибида ёғи 8, 10, 20 ва 35 %ли қилиб ишлаб чиқарилади. Уларнинг таъми нафис ва сал ширинроқ, бир жинсли консистенцияли, қовушқоқлиги сал юқори бўлиб, ранги оқ сарғишроқdir.

Пастерланган қаймоқ ишлаб чиқаришда қуйидаги маҳсулотлар ишлатилади:

кислоталилиги 19 °T дан юқори бўлмаган ва иккинчи навдан паст бўлмаган сут.

- плазмасининг кислоталилиги 24^0T дан юқори бўлмаган, бегона таъм ва ҳидсиз бўлган тоза тайёрланган қаймоқ
- қуруқ қаймоқ ёки пластик кўринишдаги қаймоқ;
- сариёғ

Пастерланган қаймоқ ишлаб чиқариш технологик жараёни сутни пастерлаш жараёнига ўхшаш.


Уларни ишлаб чиқариш учун табиий, қуруқ, пластик қаймоқ, ҳамда сариёғ, соф ва ёғсизлантирилган сут ишлатилади. Юқорида келтирилган барча компонентлардан керакли ёғ миқдорига эга бўлган меъёрлаштирилган аралашма тайёрланади. Бунинг учун пластик кўринишдаги қаймоқ олдиндан кесилади ва ҳарорати 60^0C дан ошмаган иссиқ сутда эритилади. Куруқ қаймоқ дастлаб ҳарорати $45-50^0\text{C}$ гача бўлган сувда эритилади, сўнгра фильтрланади ва қолган компонентлар билан аралаштирилади.

Ёғ шарчаларининг бир текисда тақсимланиши ва унинг дисперслигини ошириш мақсадида қаймоқ $55-60^0\text{C}$ ҳарорат ва $5-10$ МПа босимда гомогенизацияланади. Қаймоқ таркибида ёғ миқдори қанча кўп бўлса, гомогенизациялаш жараёнида шунча паст босим ва юқори ҳарорат қўлланилади.

Ёғлилиги 8 ва 10 % бўлган қаймоқ учун пастерлаш $78-80^0\text{C}$, ёғлилиги 20-35 % бўлган қаймоқ учун пастерлаш $85-87^0\text{C}$ ҳароратда 15-30 секунд давомида олиб борилади.

Сифатига кўра пастерланган қаймоқнинг ташқи кўриниши ва консистенцияси бир жинсли, ёғи тўдаланиб қолмаган, таъм ва хиди тоза, пастерланганга хос, бегона таъм ва ҳидсиз бўлиши керак. Унинг ранги оқ-сарғишроқ, таркибидаги ёғ миқдори 10, 20, 35 %, кислоталилиги $16-19^0\text{T}$ га тенг.

Пастерланган қаймоқ ишлаб чиқариши технологик схемаси



Стерилланган қаймоқ. Стерилланган қаймоқ тоза таъм ва ҳидга, бир жинсли консистенцияга ва бир текисда тарқалган оқ - сарғишроқ рангга эга бўлиши керак. Стерилланган қаймоқ таркибида ёғ миқдори 10 % ни ташкил этган бўлиб, кислоталилиги 19^0T дан ошмаслиги лозим. Келтирилган қаймоқ аввал 11-17 МПа босимда гомогенизацияланади, сўнгра 135^0C ҳароратда 20 секунд давомида стерилизаторни стерилизацияланади. Стерилланган қаймоқ шиша идишларга қуйиб қадоқланади ва 110^0C ҳароратда 18 минут давомида стерилизатор жиҳозида стерилизаторни стерилизацияланади.

Назорат саволлари.

1. *Пастерланган сут нима ва у қандай тайёрланади?*
2. *Пастерланган сут ишлаб чиқарии технологик схемасида қандай жараёнлар олиб борилади?*
3. *Қайнатилған сут ишлаб чиқарии технологик схемасида қандай жараёнлар олиб борилади?*
4. *Стерилланган ва ионитли сут ишлаб чиқарии технологик схемасида қандай жараёнлар олиб борилади?*
5. *Оқсилли ва қайта тикланған сут ишлаб чиқарии технологик схемасида қандай жараёнлар олиб борилади?*
6. *Витаминлаштирилған сут ишлаб чиқарии технологик схемасида қандай жараёнлар олиб борилади?*
7. *Таркибида оз миқдорда лактоза ёки натрий тузлари сақлаган сут нима?*
8. *Солод ва таъм берувчи құшимчали ёғлилігін паст пастерланған сут нима?*

21-МАВЗУ: САРИЁФ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСКУНАЛАРИ

Режа:

1. *Даврий ишлайдиган сариёғ тайёрлаши ускуналари*
2. *Вальцовкасиз сариёғ тайёрлаши ускуналари.*
3. *Вальцовкалы сариёғ тайёрлаши ускуналари*
4. *Узлуксиз сариёғ тайёрлаши ускуналари*
5. *Сариёғ ҳосил қилиши ускуналари ва сариёғ ишлаб чиқарии линиялари.*

Таянч сұздар: дезодорация, гомогенизация, ёғ доначалари ва ардоб, парраклар, қаймоқни кувлаш, резервуар

Сариёғ ишлаб чиқарыш технологик жараёни моҳияти фазаны ўзgartиришдан иборатки, натижада янги структура ҳосил бўлади.

Сариёғ тайёрлаш жараёни учун қуйидаги икки этап характерлидир: қаймоқни кувлаб ёғ ҳосил қилиш (структурообразование) ва ёғ доначаларига ишлов бериш – бир жинсли бўлиши ва таркибини мөъёрлаш учун пресслаш. Бунинг учун иккита техник йўналиш бор: структура ҳосил қилиб сўнг таркибни мөъёрлаш ва таркибни мөъёрлаш сўнг структура ҳосил қилиш.

Сариёғ олиш машиналари бир неча типда бўлади: кувлаш ва ишлов бериш алоҳида бажарилади (маслоизготовители) ва кувлаш ишлов бериш жараёнлари бирга олиб бориладиган (маслообразователи)

Сариёғ тайёрлаш ускуналари даврий вуа узлуксиз ишлайдиган бўлади. Сариёғ ҳосил қилиш ускуналари сариёғни узлуксиз равишда (в потоке) тайёрлаш имконини беради.

Даврий ишлайдиган сариёғ тайёрлаш ускуналари. Улар вальцовкали ва вальцовкасиз ясаладилар. Қаймоқни кувлаб ёғ олиш гравитацион кучлар ёрдамида рўй беради. Юқорига кўтарилған қаймоқ ўз оғирлик кучи таъсирида отилиб механик ишлов олади. Унинг баландлиги, кучи бочка ўлчамига ва унинг айланиш тезлигига боғлиқ.


Вальцовкали сариёғ тайёрлаш ускуналарида ёғ пласти айланаётган вальцовкалар оралиғида кўп маротаба тортилиш натижасида ишланса, валцовкасизда эса – кўп марта ёғ уюмини кўтариб ташланиши натижасида.

Вальцовкасиз сариёғ тайёрлаш ускуналари. Уларнинг ишчи органи (резервуар) цилиндр, конус, куб ва бошқа қўринишларда бўлиши мумкин. Уларнинг ич қисми кўнга ўхшашиб ишлов бериб зангламас пўлатдан ясалган. Қопқоғи орқали сариёғ бўшатиб олинади.

Махсус мослама вакуум остида ишлов бериш имконини беради. Одатда, қаймоқ ва сариёғни илитиш ёки совутиш учун (ороситель) душга ўхшаш қурилма билан жиҳозланган.

Конуссимон ускуна 50 % гача ишчи хажмга эга бўлиб босим ва вакуум билан ишлаш мумкин. Улар бир неча хил тезлик билан (3 -8) айланада оладилар.

Баъзи сакриёғ тайёрлаш ускуналарида сариёғ пневматик усулда кран орқали бўшатиб олинади. Бунинг учун ёпиқ мокли ускуна ичига сиқилган ҳаво ҳайдалиб босим ҳосил қилинади ($12 -13 \cdot 10^4 \text{ Н/м}^2$)



Валцовкасиз сариёғ тайёрлаш ускунаси ММ - 2000

1 — рабочий резервуар; 2 — люк с крышкой; 3 — воздушный клапан; 4 — орошающее устройство; 5 — приводной механизм; 6 — смотровое окно; 7 — клиновременная передача; 8 — электродвигатель.

Вальцовкали сариёғ тайёрлаш ускуналари

Улар ёғоч ёки металл бочкалар бўлиб (20000 л гача) ич қисмида вальцовкаларига эга. Улар люк, кранлар, ҳаво чиқариш мосламалари, ҳаракатга келтириш механизмлари билан жиҳозланган.

Вальцовкалар сони бочка катталигига қараб ҳар -хил - бир, икки ёки уч жуфт бўлиши мумкин.

Узлуксиз сариёғ тайёрлаш ускуналари

Улар қуйидаги технологик схемалардан бири бўйича ишлайдилар:

Қаймоқни кувлаш – ёғ доначаларига ишлов бериш (2 этап)

Қаймоқни квлаш – донларни ҳосил қилиш – ишлов бериш (3 этап)

Қаймоқни кувлаш кескин аралаштириш натижасида парраклар билан уриб амалга оширилади. Ёғ донларини пресслаш шнекли мосламада олиб борилади.


Сариёғ тайёрлаш ускунасининг горизонтал кувлаш цилинтрида тўрт парракли таёқ (било) жойлашган. (1400 – 2800 айл/мин). Цилиндр ва парраклар пўлатдан ясалган. Парраклар эни 15 мм. Паррак ва цилиндр девори оралиғи 2 – 2,5 мм.

Ишлов бериш ускунаси шнекдир. Қуйма алюмин қути ичидаги ҳар тарфга иккита шнек айланади. Шнек моалсамаи охирида шибер плитаси бор. Унда тешик бўлиб, юқори камера билан боғлаб туради. У ерда ҳам иккита шнек (каттароқ қадамли) жойлашган. Шнек камераси юқори қисмида конуссимон (насадка) қисм ўрнатилган. Парракли аралаштиргич билан насадка охирида тўрт бурчакли тешикдан тайёр маҳсулот чиқади. Шнеклар бир минутда 35 -40 марта айланади.

Қаймоқ кувлаш цилинтрига тушгач, айланадиган парраклар ёрдамида деворга юпқа ҳолда отилади.

Бир неча секунд ичидаги ёғга айлангач, ёғ доначалари ва ардоб воронка орқали пресслаш камерасига ўтади. Ёғ доначалари шнеклар билан прессланади. Ардоб сифон орқали чиқариб юборилади. Сўнг ёғ доначалари кейинги ишлов бериш камерасига ўтиб сариёғга айланади. Тайёр маҳсулот узлуксиз чиқиб туради.

Парраклар бундай аппаратларда ўзгарувчан тезликда (1000 дан 2000 айл/мин) харакатланади.



Узлуксиз сариёг тайёрлаши ускуналари.

a — с горизонтальным цилиндром для сбивания: 1 — сбиватель; 2 и 6 — рубашки водяного охлаждения; 3 — вал с лопастями; 4 — отпрессовочная камера; 5 — шnek; 7 — камера для обработки масла; 8 — перегородка с отверстиями; 9 и 10 — электродвигатели;


b — с вертикальным цилиндром для сбивания: 1 — сбивальный цилиндр (статор); 2 — обработчик; 3 — мешалка (ротор); 4 — электродвигатель; 5 — варнатор скоростей; 6 — станина.

Цилиндрнинг вертикал жойлашуви машина габарити ўлчамларини кичрайтириш ва юқори унумдорликни имконини беради. (соатига 400 кг сариёғ)

Сариёғ тайёрлаш ускуналари кўплаб фирмалар томонидан ишлаб чиқариляпти. “Контимаб” (Франция), “Альфа Лаваль” (Швецария) ва бошқалар. Уларнинг унумдорлиги ҳар хил бўлиши билан бирга, бажарадиган технологик операцияларни сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш имконини беради (дезодорация, гомогенизация).

Сариёғ ҳосил қилиш ускуналари ва сариёғ ишлаб чиқариш линиялари

Сариёғ ҳосил қилиш ускуналарида ёғ интенсив совутилади ва кристалланади. Сариёғ юқори ёғлили қаймоққа механик ва иссиқлик таъсири натижасида ҳосил бўлади.



Икки секцияли сариёғ ҳосил қилиши ускунаси.

1 и 2 — передние стенки верхней и нижней секций; 3 — вытеснительный барабан; 4 и 5 — крышки верхнего и нижнего цилиндров; 6 — щит станины; 7 — поворотный отвод; 8 — труба; 9 — цепная передача; 10 — ограждение; 11 — натяжной ролик; 12 — электродвигатель; 13 — кран, регулирующий выход масла; 14 — охлаждающая рубашка; 15 — кожух; 16 — щековая лента; 17 — внутренний цилиндр; 18 — болты крепления заднего фланца; 19 — болты крепления переднего фланца; 20 — кран для выпуска воздуха; 21 — термометр; 22 — нож.

Икки секцияли сариёғ ҳосил қилиш ускунаси икки ўзаро боғланган цилиндрлардан иборат. Цилиндрлар ичида 150 айл/мин тезликда сиқувчи барабанлар айланади. Барабанларнинг отма пичоқлари иш вақтида маҳсулотни совутиш юзасидан ажратиб олади. Цилиндрлар қопқоқ билан ёпилади. Юқоридаги цилиндр ҳаво қрани билан жиҳозланган.

Юқори ёғлили қаймоқ насос билан пастки цилиндрга берилади, барабан ва цилиндр оралиғида юпқа бўлиб совутилади. Сўнг қувур орқали намакоб билан совутиб туриладиган

юқори цилиндрға ўтади. Тайёр маҳсулот винтли регеляторли кран орқали ташқарига чиқарилади.

Маҳсулот ҳарорати 12–17 °C, ускуна ичида бўлиши 3 – 6 минутни ташкил этади. Керак бўлиб қолса цилиндр девор оралиғига иссиқ сув ёки буғ бериш кўзда тутилган.

Сариёғ ишлаб чиқаришни узлуксиз равишда ташкил этиш учун машина ва аппаратлар системасига узлуксиз ишлайдиган сариёғ тайёрлагич ёки сариёғ ҳосил қилиш ускунаси киритилади.

Қаймоқ қабул ваннасидан қувурсимон пастеризаторга тушиб, 85 °C ҳароратда пастерланади. Сўнг бак орқали сепараторга берилиб, юқори ёғлили қаймоқ тарнов орқали бакка тушади ва меъёрланади. Сариёғ ҳосил қилиш ускунасидан тайёр маҳсулот бўлиб чиқади.

Назорат саволлари:

1. *Сариёғ тайёрлаш ускуналари турлари.*
2. *Узлуксиз сариёғ тайёрлаш ускунаси тузилиши.*
3. *Сариёғ ҳосил қилиши ускуналари.*

22-МАВЗУ: ПИШЛОҚ ВА ТВОРОГ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСКУНАЛАРИ

Режа:

1. *П – 663 пишлоқ тайёрлаш ваннаси.*
2. *СПД – 2 Пишилоқ тайёрлаш ускунаси*
3. *Пишилоққа ишлов берини ускуналари*
4. *Ажратилии усули ёрдамида творог ишлаб-чиқарии.*

Таянч сўзлар: ричагли, винтли, ричаг–винтли, пружино–винтли ва пневматик пресслар, лиралар, планетар, каретка эса олди-орқага ҳаракат

П – 663 пишлоқ тайёрлаш ваннаси. Бу ванна сутдан ишлов бериб пишлоқ тайёрлаш учун мўлжалланган. Аралаштиргич, девор оралиғи ва бошқа узеллардан иборат бўлиб, унда сут илитиб томизғи ёрдамида ивтилиади, лахтага ишлов берилиб, ўосил бўлган пишлоқ пласти қирқилади. У зангламас пўлатдан ясалган.

Ванна пишлоқ доналарини, зардобни ва ювиш воситаларини чиқариш учун клапан типидаги кран билан жиҳозланган. Ваннадан суюқликни батамом чиқиб кетиши учун, ваннани қўл билан чиқариш крани томон қийшайтирилади.

Аралаштиргич механизми маҳсус картага ўрнатилган бўлиб, электродвигатель ёрдамида занжирли узатгич билан швейлер балкалардаги ғилдиракларда горизонтал йўналишда ҳаракат қилиш мумкин.

Лиралар планетар, каретка эса олди-орқага ҳаракат қила олади.

Аралаштириш тезлиги ҳам вариатор ва редуктор ёрдамида минутига 5 дан 26 гача айланади.

СПД – 2 Пишилоқ тайёрлаш ускунаси - даврий ишлайдиган ҳар турдаги пишлоқларни қуиши усулида тайёрлаш учун қўлланилади. У ҳаракатлантирувчи механизмли қозон ва шакл берувчи (тележка) аравачадан иборат.

Пишилоқ тайёрлаш қозони таг қисми конусли цилиндр шаклидаги зангламас пўлатдан пайвандлаб ясалган бўлади.. Изоляцияланган девор оралиғи (рубашка) га эга. Қолган қисмлари расмда кўрсатилган.

Шаклаш аравачаси пишлок массасини қозондан қабул қилиш, пишлок пластини ҳосил қилиш, уни брусколарга кесиш ва кейинги ишлов бериш жойига элтиш учун күлланилади. Ванна алюминидан ясалган.

Пишлок тайёрлаш учун қозон сут билан түлдирилиб, барботерга буғ ҳайдалади.

Сут ширдон ферменти билан ивитилади. 30 минутдан сўнг пишлок лахтаси ҳосил бўлади, айланма ва планетар пичоклар ёрдамида кесиб майдаланади. Бу вақтда зардобнинг бир қисми ($1/2$ гача) тўкилади. Сўнг иккинчи қиздиришдан сўнг пишлок доналари зардоб билан бирга шаклаш аравасига тўкилади. Унда пресслангач пишлок пласти ҳосил бўлади.

Сўнг бўлакларга (брюски) кесилиб формаларга жойланади. Қозон хажми 2000 л.

Пишлокқа ишлов бериш ускуналари


Пишлокларни ювиш ускуналари. Пишлоклар шчеткали ва шчеткасиз машиналарда ювилади. Энг кўп тарқалгани оддий цилиндр шаклидаги горизонтал ўрнатилган, ўз ўқи атрофида 200 айл/мин тезликда харакатланувчи. Шчетка илиқ сувга қисман ботиб туради. Ишчи сирни ўгириб турган ҳолда ювишни амалга оширади.

Тунелли конвейер типидаги шчеткали ва шчеткасиз машиналар юқори қувватга эга. Унда пишлок автоматик равишда ўгириб турилади ва иссиқ сувда ҳамма томонлари ювиб чиқарилади.

Меърдан ортиқ қуриб қолиши ҳамда моғор ва микроблардан ҳимоялаш мақсадида пишлоклар парафин билан қопланади. Пишлокни 1 -2 сек давомида $150 - 160^{\circ}\text{C}$ гача эритилган парафин аралашмасига ботириб олинади.

Прафинёр тузилиши расмда кўрсатилган.

Эритилган пишлоклар ишлаб чиқариш буғ билан қиздириладиган қозонларда амалга оширилади. Бу қозонлар аралаштиргич вакуум мосламалари билан жиҳозланган. Одатда, уларни фойдали иш хажми 50 -80 кг ни ташкил этади. Қозонлар зангламаси пўлатдан ясалади. Пишлок массаси $75 - 80^{\circ}\text{C}$ гача интенсив аралаштирилиб туриб қиздирилади. Эритиш 12 -18 мин давом этади. Буғ ва конденсат қувурлари эгилувчан қувурдан тайёрланади. Бу қурилмалар вакуум насос, назорат, бошқариш ва автоматлаштириш мосламалари билан жиҳозланган.



Пишлок тайёрлаш ваннаси 5000 л.

1 — ванна; 2 — внутренний резервуар; 3 — обшивка; 4 — паропровод; 5 — средняя опора; 6 — патрубок ввода пара; 7 — стальная пластина; 8 — патрубок для ввода охлаждающей воды; 9 — перфорированная труба; 10 — кран спуска сыворотки; 11 — шарнирный механизм; 12 — прессовальная установка; 13 — ребро; 14 — мост; 15 — балки; 16 и 21 — вали мешалки; 17 — каретка; 18 — шарнирный стержень; 19 — электродвигатель; 20 — электрокабель; 22 — цепная передача; 23 — подшипник скольжения; 24 — вилка; 25 — головка мешалки; 26 — мешалка; 27 — упор; 28 — нажимные плиты; 29 — вилки; 30 — прессовочные плиты; 31 — нажимные стержни.


Пресслар

Пишлок массасини пресслаш учун ҳар – хил конструкциядаги: ричагли, винтли, ричаг–винтли, пружино–винтли ва пневматик пресслар қўлланилади.

Ажратилиши усул ёрдамида творог ишлаб-чиқариши. Бунда аввал сут пластинкали ускунада $40-45^{\circ}\text{C}$ ҳароратгача иситилади ва сепараторда ёғлилиги 50-55 % бўлган қаймоқ олинади. Қаймоқ 90°C ҳароратда пластинкали қурилмада пастерланади, $2-4^{\circ}\text{C}$ ҳароратгача совутилади ва маълум вақтгача сақланади.

Ёғизлантирилган сут эса 20 секунд давомида $78-80^{\circ}\text{C}$ ҳароратда пастерланади, $30-34^{\circ}\text{C}$ ҳароратгача совутилади ва ивтиш учун идишга юборилади. Бунда закваска: кальций хлор ва фермент қўшилади. Аралашма яхшилаб аралаштирилади ва кислоталилиги $90-100^{\circ}\text{T}$ бўлгунча ивтилади.

Олинган қуюқлик аввал яхшилаб аралаштирилади ва насос орқали пластинкали иссиқлик алмашув жиҳозига юборилади. Қайсиким, бунда қуюқлик аввал $60-62^{\circ}\text{C}$ ҳароратгача қиздирилади, сўнгра эса то $28-32^{\circ}\text{C}$ ҳароратгача совутилади. Натижада қуюқлик оқсилли ва зардобли қисмларга тезда ажралади.



Ажратилиши усул ёрдамида творог ишлаб-чиқаришинг технологик схемаси

1, 7 - идишлар, 2 – сут учун насос, 3 – пластинкали пастеризатор, 4 – сепаратор – қаймоқ ажратгич, 5 – қаймоқ учун насос, 6 – қаймоқ учун пластинкали пастерлаш – совутиш жиҳози, 8 – насос, 9 – закваска тайёрлагич, 10 – аралаштиргич, 11 – мембранны насос, 12 – пластинкали иссиқлик алмаштиргич, 13 – сепаратор – творог ажратгич, 14 – йифгич, 15 – творог учун насос, 16 – творогни совутгич, 17 – аралаштиргич.

Босим остида қуюқлик иссиқлик алмашувчи жиҳоздан сепаратор – творог тайёрловчи жиҳозга келтирилади ва зардоб ҳамда творогга ажратилади.

Олинган творогли қуйқа 8°C ҳароратгача совутилади ва гомогенли консистенция ҳосил бўлгунча эзилтирилади. Совутилган творог қориш жиҳозига юборилади ва бунда насос орқали пастерланган ва совутилган қаймоқ билан яхшилаб аралаштирилади.

Бундай технологик усул орқали творогнинг қуйидаги турларини тайёрлаш мумкин: ёғли, ўртача ёғли творог, «Дехқонча», парҳезбоп юмшоқ, мевали парҳезбоп юмшоқ твороглар. Таркибидағи ёғига қараб серёғ творог-18 % ёғи, кам ёғли творог - 9 % ёғи бор ва ёғсиз творог бўлади. Юмшоқ парҳезбоп творог ёғи олинган сутга қаймоқ қўшиб олинади.

Унинг таркибида ёғ микдори 11 % дан кам бўлмайди. «Деҳқонча» творог ҳам ёғсиз сутга қаймоқ қўшиб олинади. Унда ёғ микдори 5 % дан кам бўлмайди. Хонаки пишлоқ ёки қаймоқ аралаш донадор творог таркибидаги оқсил, ёғ, намлиқ микдори жиҳатидан камёғ творогга яқин бўлади, лекин тузилиши донадор бўлади. Таркибида 8 % ёғ ва 1 % туз бўлади.

Назорат саволлари:

1. Аралашибиргич тузилиши.
2. Зардоб ажратилии сепараторлари.
3. Сир тайёрлаши ваннаси.
4. Сирга ишлов берииш ускуналари.
5. Творог нима ва у қандай тайёрланади?
6. Творог неча усулда ишлаб чиқарилади?
7. Творогнинг асосий кўрсаткичларига нималар киради?
8. Ажратилии усули ёрдамида творог ишлаб чиқаришнинг моҳияти нимада?

23-МАВЗУ: ВАКУУМ- БУГЛАТИШ УСКУНАЛАРИ

Режа:


1. Пленкали вакуум – буглатиши ускунаси.
2. Дискли марказдан қочма туркагич.
3. Узлуксиз ишлайдиган плёнка туридаги ускуна A2–OVB–4.
4. Қуритиши ускуналари.
5. Чиқаётган газ иссиқлигини рекунерация қилиши ускуналаридан фойдаланиши ёки фойдаланмаслик
6. Сут туркагич И7 – ОРБ.
7. Пуркаб қуритиши ускунаси A1–ОРЗ.

Таянч сўзлар: камерали, вальцовкали, барабанли, (лентали) тасмали, қурутувчи агент, конвектив, кондуктив, комбинированный; дискли ва форсункали пуркаш, газ, мазут

Бу ускуналар сут ва сут маҳсулотларидан сувнинг бир қисмини буғлантириш йўли билан концентрлаш учун мўлжалланган.

Буғлантириш бир ва кўп корпусли аппаратларда босим остида ёки вакуум ҳосил қилиб олиб борилиши мумкин.

Вакуум – буглатиши ускунаси вакуум – аппаратлар, конденсаторлар, вакуум – насослар, буғ ҳайдаш (пароструйний) аппаратлар ва боғловчи қувурлар, коммуникациялар, ёрдамчи мосламалар (тутқичлар, намуна олиш жойлари ва конденсатоотводчик) назорат–ўлчов ва бошқариш ускуналаридан ташкил топган.



Пленкали вакуум – буглатиши ускунаси.

a — с соосной нагревательной камерой: 1 — нижняя камера; 2, 3, 7, 9 — штуцера; 4 — брызгоуловитель; 5 — сепаратор; 6 — отбойник; 8 — греющая камера; б — с выносным кипятильником и стекающей пленкой: 1, 4—7, 9 — штуцера; 2 — сепаратор; 3 — брызгоуловитель; 8 — камера; в — роторный: 1, 2, 8 — штуцера; 3 — подвижные лопасти; 4 — вертикальный вал; 5 — двигатель; 6 — клиноременная передача; 7 — сепаратор; 9 — корпус; 10 — нагревательная рубашка

Вакуум аппарат калоризатор (қиздириш камераси) ва сепаратордан (буғ ажратгич) иборат. Қиздириш камераси сепараторга нисбатан ҳар –хил сатҳда жойлашган бўлиши мумкин. Вакуум аппаратлар қиздириш юзасининг жойлашишига қараб вертикал, горизонтал ва эгик (наклоннкй) турларга бўлинади. Қиздириш юзаси шаклига асосан илонсимон, қувурли ва пластинкали бўлади. Циркуляция сонига қараб вакуум – аппаратлар (прямоточнк) тўғри йўналишли (маҳсулот қиздириш юзасидан бир маротаба ўтади) ва кўп маротаба циркуляцияланадиган бўлиши мумкин. Циркуляция режимига қараб аппаратлар: мажбурий, (принудительная) табиий циркуляцияланиш, пленкали, тартибсиз табиий циркуляцияланишли бўлади.

Вакуум аппаратлар асосан сув буғи билан қиздирилади. Сут саноатида қиздириш юзаси қувурли, пластинкали ва пленкали иссиқлик алмаштиргичлардан ясалган вакуум-аппаратлардан фойдаланилади.

Пленкали аппаратларда маҳсулот қиздириш юзасидан юпқа пленка кўринишида оқиб тушади. Сутни қуюлтириш 2–3 мин давом этади. Маҳсулот сифати юқори, сув ва буғ сарфи камаяди, кўпик ҳосил бўлиши ва йўқотиш камаяди.


Пленкали аппаратлар қувурлари (7–8 м) анча баландлиги, роторлиларда эса – конструкциянинг мураккаблиги ва қимматлиги уларнинг камчилигидир.

Пленкали аппарат кўтариливчи пленка билан қуйидаги қисмлардан иборат: қиздириш камераси, отбойник ва (бркзгоотделитель) томчи ажратувчи билан сепаратор, пастки камера. Қиздириш камераси конструкцияси қувурлар тўпламидан (5 – 8м) иборат. Уларнинг томонлари решеткаларга (развалцовкага) бириктирилган.

Эритма пастки камерага ўрнатилган штуцер орқали қиздириш камераси қувурларига киради. Қувур баландлигининг $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{5}$ қисмида қайнай бошлайди. Иккиласми буғ катта тезликда ўз ортидан эритмани юпқа пленка тарзида қувур периметри бўйлаб эргаштиради. Юқорига харакатланаётганда намлик буғланади. Ҳосил бўлган буғ суюқлик аралашма горизонтал диск (лопастларига) парракларига урилиб айланма харакатга келади ва периферияга сочилади. Иккиласми буғ томчи ажратувчидан ўтиб, аппаратдан штуцер орқали чиқиб кетади. Буғлатилган маҳсулот сепараторнинг таг қисмидаги штуцердан чиқариб олинади. Шундай қилиб буғланиш юпқа қаватда қиздириш камераси қувуридан бир маротаба ўтишда 60 -90 сек ичидаги амалга оширилади.

Вакуум аппаратлар асосан сув буғи билан қиздирилади. Сут саноатида қиздириш юзаси қувурли, пластинкали, ва плёнкали иссиқлик алмаштиргичлардан ясалган вакуум – аппаратлардан фойдаланилади.

Плёнкали аппаратларда маҳсулот қиздириш юзасидан юпқа плёнка күринишида оқиб тушади. Сутни қуолтириш 2 – 3 мин. давом этади. Маҳсулот сифати юқори, сув ва буғ сарфи камаяди, кўпик ҳосил бўлиши ва йўқотиш камаяди.



Вакуум – буглатиши ускунасининг технологик схемаси A2 – OVB – 4.

Пс – свежий пар; Пг – греющий пар; М – молоко; В – питьевая вода; Вт – техническая вода; К – конденсат; Г – неконденсирующиеся газы; Mp – моющие растворы; Bn – паровой вентиль; Вв – водяной вентиль; Кр – регулирующий кран; Кн – пробковый кран; Ко – обратный клапан; Ка – автоматический клапан; Ш – дроссельная шайба; Ф – моющая форсунка; I – IIV – греющие камеры; Ic – 3c – сепараторы; I – IIV – подогреватели; V – пастеризатор; 4, 5 – конденсаторы; 6, 7 – инжекторы; БИЛ – бак исходного продукта; Вд – выдерживатель; СК – сборник конденсата; Бл – промежуточный бак; КСП – коллектор свежего пара; 1Н – 5Н – центробежные насосы


Плёнкали аппаратлар қувурлари (7–8 м) анча баландлиги, роторлиларда эса – конструкциянинг мураккаблиги ва қимматлиги уларнинг камчилигидир.

Плёнкали аппарат кўтарилиувчи (восходящей) плёнка билан қўйидаги қисмлардан иборат: қиздириш камераси, отбойник ва (брэзгоотделител) томчи ажратувчи билан сепаратор, пастки камера. Қиздириш камераси, конструкцияси қувурлар тўпламидан (5 – 8 м) иборат. Уларнинг томонлари решеткаларга бириклирилган.

Эритма пастки камерага ўрнатилган штуцер орқали қиздириш камераси қувурларига киради. Қувур баландлигининг $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{5}$ қисмида қайнай бошлайди. Иккиламчи буғ катта тезликда ўз ортидан эритмани юпқа плёнка тарзида қувур периметри бўйлаб эргаштиради. Юқорига харакатланаётганда намлик буғланади. Ҳосил бўлган буғсуюқлик аралашма горизонтал диск (лопастларига) парракларига урилиб айланма харакатга келади ва периферияга сочилади. Иккиламчи буғ томчи ажратувчидан ўтиб, аппаратдан штуцер орқали чиқиб кетади. Буғлатилаётган маҳсулот сепараторнинг таг қисмидаги штуцердан чиқариб олинади. Шундай қилиб буғланиш юпқа қаватда қиздириш камераси қувуридан бир маротаба ўтишда 60–90 сек ичидаги амалга оширилади.

Ташки қайнатгич ва оқар плёнкали камераси конструкцияси ўхшашиб, фақат сепаратор устида жойлашган.

Маҳсулот штуцер орқали юқоридан насос билан қиздириш камерси қувурларига хайдалади. Юпқа плёнка бўлиб оқиб тушгач буғсуюқлик аралашма сепараторга киради. Бу ерда иккиламчи буғ ва тайёр маҳсулот ўзларига мос штуцерлардан чиқиб кетади. Қиздириш буги қувурлар оралигига берилади. Конденсат штуцердан чиқиб кетади. Аппарат узлуксиз ишлашга мўлжалланган.



Диски марказдан қочма пуркагич.


а — И7-ОРБ: 1 — корпус; 2 — плита; 3 — рама; 4 — электродвигатель; 5 — маслоуказатель; 6 — бак для молока; 7, 9, 11, 13 — маслопроводы; 8 — трубопровод для молока; 10 — щетки; 12 — насосная установка; 14 — запорный вентиль; 15 — подставка; 16 — кожух; 6 — РЦ-1500; 1 — электродвигатель; 2 — редуктор; 3 — трубопровод для продукта; 4 — маслонасос; 5 — фильтр; 6 — распыливающий диск; 8 — эжектор; 9 — сливная емкость

Роторли аппаратларда валга ўрнатилган роторлар айланаб туриб маҳсулотни дөврларга сочиш натижасида юпқа плёнка ҳосил бўлади. маҳсулотнинг қиздириш юзаси билан контактда бўлиш даври 5 – 25 сек. Буғлатилган маҳсулот парраклар (лопаст) ёрдамида қириб олинади ва аппарат пастки чиқариб олинади.

Сут саноатида вакуум – буғлатиш қурилмаларининг 1,2,3 корпуслиги қўлланилади.

Узлуксиз ишлайдиган плёнка туридаги ускуна А2-ОВВ-4. Иккита вакуум-аппаратдан иборат бўлиб, унинг комплектига яна иситгичлар, пастеризаторлар, тутиб турувчилар, конденсаторлар ва ёрдамчи ускуналар киради. Қиздирувчи буғни тежаш мақсадида вакуум – аппаратлар кетма – кет уланган. Ундан ташқари, ускунанинг биринчи корпусида ва пастеризаторда биринчи корпусда инжекторланувчи иккиламчи буғ (иккинчи корпус буғ камераси орқали ўтадиган) фойдаланилади. Ускуна ва аппаратлар қурилмага технологик жараёнлар йўналишига қараб компановка қилинади.

Маҳсулотни, ҳамда ювиш эритмаларини қабул қилиш ва узатиш учун технологик коммуникацияга ва маҳсулот йўқ ҳолларда сувни автоматик тарзда бериш учун дастлабки маҳсулот солиш идиши қўлланилади. У вертикал цилиндр шаклли сатх датчиклари ва бўшатиш кран ва пўякакли мосламалар билан жихозланган.



Пуркаб қуритиш ускунасининг (А1 – ОРЗ) технологик схемаси.

1, 22 — фильтры; 2 — ванна с продуктом; 3 — бачок для воды; 4 — мосчный насос; 5 — насос-дозатор; 6 — привод пневмоочистки; 7 — охладитель воздуха; 8 — теплообменник; 9 — газодувка; 10 — воздушный фильтр; 11 — шлюзовой затвор; 12 — пневмоохладитель; 13 — держатель-мешконаполнитель; 14 — платформенные весы; 15 — зашивочная машина; 16 — просеиватель; 17 — роторный затвор; 18 — ловушка; 19, 23 — циркуляционные насосы; 20, 26 — разгрузочные циклоны; 21 — ёмкость; 24 — установка скруббера; 25, 27, 34 — вентиляторы; 28 — пневмометла; 29 — сушильная камера; 30 — центробежный распылитель; 31 — пневмокороб; 32 — паровой калорифер; 33 — электрический каторифер

Хом ашёни буғлатиш ҳароратигача иситиши-вертикаль саккиз йўналиши қувурли иссиқлик алмаштиргичлабада бажарилади.

Вакуум – аппарат – бу юқори маҳсулот камераси тарқатиш (плёнка қилиб), вертикаль қайнатиш қувурлари жойлашган буғ камераси ва ташқарига чиқарилган марказдан қочма сепаратор боғланган пастки маҳсулот камерасидан ташкил топган иссиқлик алмаштиргич. Сепаратор конструкцияси асосида суюқликни буғлатиш принципи ётади. Суюқик гравитацион равишида плёнка ҳосил қилиб, вертикаль қайнатиш қувурларининг ички девори бўйлаб оқади. Пастеризатор қиздириш юзаси 3m^2 саккиз йўлли қувурсимон иссиқлик алмаштиргичдан иборат. Тушиб тургич диаметри 180 мм ва иккита қопқоқдан ташкил топган қувурдир. Конденсатор – вертикаль қувурсимон олти йўлли иссиқлик алмашинув юзаси 24 m^2 бўлган иссиқлик алмаштиргич. Вакуум – буғлатиш ускунасида биринчи корпус буғ йўналтирувчи инжектори сифатида бир сопполи цилиндрли аралаштириш камерали инжектор кўлланилган.

Конденсацияланмаган газларни конденсатордан хайдаш учун ва қурилмада сийрак босим ҳосил қилиш учун буғ йўлловчи икки босқичли вакуум – насос юзали тўрт йўлли конденсатор билан (совутиш юзаси $0,9\text{ m}^2$) қўлланилади.

Тайёрланган хом ашё қабул идишига ўлчаб солингач, насос билан иситгичга I узатилиб кетма – кет барча иситгичлар ва пастеризатордан V ётади. Тушиб тургич Вд дан маҳсулот қиздириш камерасининг юқори қисмига узатилади. У ердан пленка ҳолида қайнатиш қувурларидан пастга оқиб тушга бошлайди. Суюқликнинг буғдан ажраши марказдан қочма сепараторда 1 с кечади.

Суюқлик сепаратор тубидан ва қиздириш камерасидан йигилиб насос 24 билан қиздириш камерасига 2 узатилади. Буғлантирилаётган маҳсулот бу ерда аналогик йўлни босиб ётади.

Иккинчи корпус қиздириш камерасида сутни иситиши сепаратордан олинган иккиласми буғ билан амалга оширилади. Иккинчи корпус буғ камерасида фойдаланилган буғ инжектор 6 ёрдамида олиниб ўткир буғ билан аралаштирилади ва биринчи корпус буғ камерасига берилади. A2 – ОВВ – 4 қурилмасида иккинчи корпус биринчи камераси буғи учинчи корпус қайнатиш қувурларини иситиши кондесаторга келиб тушади, A2 – ОВВ – 2 қурилмасида эса буғ кондесаторга келади ва конденсация ҳисобига сийраклик ҳосил бўлади (тушиб туришни пастроқ ҳароратда ўтказиш учун зарур бўлган).

Буғлантирилаётган сут билан ўтадиган, ҳамда вакуум шароитида ишлаётган идишларга зичлагичлар ва боғловчилардан ўтиб кирадиган конденсацияланмаган газлар икки босқичли буғ йўналтирувчи компрессор ёрдамида хайдаб ажратилади.

Қуритиш ускуналари Бу ускуналар қуритилган сут маҳсулотлари олишга мўлжалланган. Хом ашёниг агрегат холатидан келиб чиқиб қуритиш ускуналарини икки асосий гурухга бўлиш мумкин: сут ва суюқ сут маҳсулотларини қуритиш учун ва қаттиқ сут маҳсулотларини қуритиш учун. Бундан ташқари бу асосий гурухларни таснифлаш мумкин:


– конструкцион фарқи – камерали, вальцовкали, барабанли, (лентали) тасмали, куриладиган ва х.к.;

– курутувчи агент ва маҳсулот йўналишига қараб – тўғри йўналиши, тескари йўналиши, аралаш турдаги;

–иссиқликни нам маҳсулотга узатиш усули бўйича– конвектив,кондуктив, комбинированный;

– қуритилаётган маҳсулотни пуркаш усулига қараб (диспергирования) – марказдан қочма дискли ва форсункали пуркаш;

курутувчи агентни қиздириш усулига қараб буғ калориферлари билан, алангали (газ, мазут) иссиқлик генераторлари билан;



Куритиш – кукунлаш агрегати СДА – 250.

1 – сушилка; 2 – ножи; 3 – зонт; 4 – дробилка; 5 – коллекторы; 6 – вальцы; 7 – сальниковое устройство; 8 – шнек; 9 – электродвигатель; 10 – редуктор; 11 – цепная передача; 12 – зубчатые колеса

- иссиқ ташувчидан фойдаланиш сонига қараб – түғри йұналишли ва рециклияцион;
- гидродинамик режим тури бүйіча – плёнка күренишидаги құзғалмас қатlam билан, оқимда қурутувчи агентни пуркаш йўли билан (муаллак қаватга);
- куритилаётган маҳсулотни транспортировка қилиш турига қараб – механик арапаштириш, пневмотранспорт, маҳсулот зичлиги юқори бўлганда импульсли пневмотранспорт билан;
- фойдаланилган ҳавони тозалаш усулига қараб – циклонли бир ва икки босқичли тозалаш, матоли фильтрларда тозалаш ва аралаш тозалаш ва бошқалар.

Чиқаётган газ иссиқлигини рекунерация қилиш ускуналаридан фойдаланиш ёки фойдаланмаслик

Пуркаш йўли билан қуритиш ускуналари кенг тарқалған. Бу агрегат мураккаб қурилмадир. Унинг таркибига тақсимлагич ва ҳаво чиқариш мосламалари пуркагичлар билан жихозланған қуритиш минораси, ҳамда маҳсулотни бўшатиш унга минорадан чиқишида ишлов бериш, транспортировка қилиш, циклон фракциясини қутувчи минорага қайтариш, ҳавони тозалаш, калориферлар ва вентиляторлар киради.

Қуритиш минораси қурилманинг асосий ускуналаридан бири. Улар вертикал ва горизонтал конструкцияли бўлади. Вертикал минора юқори цилиндрли ва пастки конуссимон қисмлардан иборат камерадир; горизонтал минора эса – юқори қисми тўғрибурчакли, пастки қисми учбурчак шаклли кути (короб). Минора термоизоляцияланған. Минорани маҳсулотдан бўшатиш учун локал ёки умумий равишда унинг юзаси ҳаво билан пуркаш, сидиргич ва бошқа механик, пневматик мосламалардан фойдаланиш билан амалга оширилади.

Маҳсулотни қуритиш минорасида дисперслаш марказдан қочма дискли ва форсункали пуркагичлар ёрдамида бажарилади. Дискли пуркагичлар бир ва кўпярусли бўлиб ҳар хил шаклдаги каналлардан иборат (букилган, радиал, эгик, тангенциал ва х.к.).

Форсункали пуркагичлар (струяли) оқимли ва марказдан қочма бўлиб, уларнинг ишлаш принципи маҳсулотни юқори босим остида кичик тешиклардан сочиб беришдан иборат. Дискли пуркагичлар кўпроқ тарқалган.

Сут пуркагич И7 – ОРБ қуйидаги қисмлардан ташкил топган: конус, рама, плиталар, насос ускуналар, мой қувурлари, қобиқ, ўрнатиш ўрни. Конус ичиде икки подшипники таянчга вертикал вал ўрнатилған. Вал юқорисида шкив, пастки қисмиде тўғрибурчак шаклидаги радиал каналли пуркаш диски ўрнатилған. Вал электродвигателдан ремен ёрдамида характеристика келтирилади. Пуркагич ишлаш давомида мойлаб турлади. Бунинг учун мойни йигувчи бак, насос, мой найчалари мавжуд.

Пуркагич қуидагида ишлайди. Маҳсулот 0,2 Мпа босим билан қувурдан тез айланадиган дискка беради ва мараздан қочма куч таъсирида диск каналларидан юпқа плёнка бўлиб оқади.

Канал қирраларидан 170 м/сек айланма тезлик таъсирида ажраб чиққан маҳсулот майда 5 – 200 мкм ўлчамдаги томчиларга парчаланиб, чангланган маҳсулотнинг полидисперс алансаси ҳосил бўлади.

Қуритиш ускунаси камерасидаги қиздирилган ҳаво оқимиға тўқнаш келган маҳсулот намлигини йўқотиб қуруқ қаттиқ заррачаларга айланади.

Вентилятор ва иккита шланг ёрдамида пуркагич совутиб турилади.

Ишламаётган вақтда пуркагич маҳсус тагликка ўрнатилади. Пуркаш диски ҳимоя қобиги билан ёпилади.

Пуркаб қуритиш ускунаси А1–ОРЗ. У қуритиш ускунасидан, газпуркаш мосламаси, скруббер қурилмаси, назорат ва бошқариш шити, ҳаво қувурлари ва бошқалардан ташкил топган.

У цех поли ва метал конструкцияларга монтаж қилинган. Полда қуритиш камераси, маҳсулот узатиш системаси, ювиш мосламаси, ҳаво совутгич, бўшатиш циклони, тутгич (ловушка), затвор, элак ва пневмотраспорт вентилятори ўрнатилади. Майдон икки сатхда, бир – бири билан боғланган бўлади.

Қуритиш камерасини пневмотозалаш мосламасига сиқилган ҳавони газпуркагич ускунаси беради. У ротацион ҳаво компрессоридир. Фильтр шовқинтўсич, иссиқлик алмаштиргич ва қувурлар билан жихозланган. У алоҳида хонага ўрнатилади.

Маҳсулот узатиш системаси хом ашёни фильтраш, қуритишдан аввал йифиб сақлаб туриш, иситиш ёки совутиш, ҳамда дозировка қилиш имконига эга.

Калорифер – вентилятор ускунаси ҳавони чантдан тозалаб, иситиб, қуритиш камерасига хайдаш учун фойдаланилади. У ҳаво фильтри, вентиляторлар, буғ ва электрли калориферлар, ушлаш мосламалари, буғ конденсат қувурлари ва арматуралардан иборат.

Қуритиш камераси пуркалган суюқ маҳсулотни иссиқ ҳаво билан сувсизлантириб майда кукун кўринишидаги қуруқ маҳсулот олишга хизмат қилади.

Камера эшиксимон цилиндрисимон корпусдан, таянчлар, маҳсулотни бўшатиш ускунасидан, пневмокороба пневмометла билан, совутиш вентилятори ва ҳимояловчи томдан ташкил топган. Қуритиш камераси корпуси икки қават бўлиб, ички қават зангламас металдан полировкаланиб чсалган. Девор оралиғи изоляцион материал билан тўлдирилган. Устки қават – алюмин қотишмали тунукдан ясалган. Қуритиш камераси томида марказий тешик, пуркагич ўрнатиш учун жойлашган ва иссиқ ҳавони хайдаш учун изоляцияланган канал патрубка билан ўрнатилган.

Томнинг ташқарисида совутиш учун бериладиган ҳавога мўлжалланган патрубок ўрнатилган. Қуритиш камераси таг қисмида пневмокороб ва пневмометла ёрдамида қуриган кукуни бўшатиб олиш учун зарур отвод ўрнатиладиган марказий тешик жойлашган.

Пневмометла роликлар ёрдамида камера деворига суюниб айланиб турувчи (перфорированный) тешклари бор қувурдан иборат. У пневмокороб билан бирга айланиб кукунни пуркаб йифиб беради.

Сўриш системаси (отсасывания) қуритиш камерасидан ишлатилган ҳавони ва қуруқ маҳсулотни чиқариш, уларни ажратиш, ҳавони скрубберда тозалаш ва атмосферага чиқариб ташлаш учун қўлланилади. У ҳаво найлари, асосий циклон (роторли шлюзли кулар билан) ва сўриб олувчи вентилятордан ташкил топган.

Кукунни ҳаводан ажратиб берувчи асосий циклон ички юзаси (полировкалланган) силлиқланган зангламас пўлат тунукдан ясалган. Унга электромагнит силкиткич, роторли шлюзли қулф, ювиш форсункалари туйнуклари (гнезда), тўртта тозалаш учун ечиладиган люк ўрнатилган. Қуруқ маҳсулотни асосий циклондан герметикликни бузмай бўшатиш учун мўлжалланган шлюзли қулф (затвор) бу алюмин қотишмасидан қуйилган корпус бўлиб, унда кичик конусли секторли ролик айланади.

Ротор корпус ўқи бўйлаб силжиши мумкин, созлаш вақтида ротор ва корпус оралиғида минимал масофа қолдирилади. Затворни электродвигатель (червячный) редуктор орқали харакатга келтиради. Системага кераклича босим ва ҳаво бериш учун рамага радиал вентилятор (В–Ц6–28–8) ўрнатилган.

Ҳавони тозалаш совутиш ва қуритиш совутгичи икки фильтр, бешта калорифер, томчиажратгич ва иситгичдан иборат. Улар умумий асосга (тагликка) ўрнатилиб тунука билан ёпилган. Калориферлар ўзаро ҳаво ва совутувчи сувларга мўлжалланган қувунлар билан уланган.

Махсулотни совутиш ускунаси (вихо) ўрама туридаги аппарат бўлиб, диаметри 800 мм, эни 160 мм дан иборат. У таянч рама, эшиклар, люклар, патрубкалар билан жихозланган. Зангламас пўлат тунукадан ясалган.

Бўшатувчи циклдан чиқаётган қуқунни йиғиш учун тутгич сифатида горизонтал ўқли ва икки тарафи эшикли цилиндрик идишдан фойдаланилади. Валга сидириш механизми ўрнатилган, (червячный) редуктор ёрдамида харакаталанади.

Роторли шлюзли қулф (затвор) асосий циклон қулфига (аналогик) ўхшашибир.

Полиэтиленли (крафт–мешки) қоғоз қопларни қуруқ маҳсулот билан тўлдириш учун ўрнатиб маҳкамловчи механизм–мешконаполнитель заслонкали ва патрубкали вертикаль қувурдан иборат.

Ювиш системаси электронасос агрегатидан (х20/53–К–СД), марказдан қочма сут насосидан (36–1 Ц 2,8–20), гидромонитордан, гидропистолетдан, ювиш форсункаларидан, ювиш эритмасини йиғиш мосламасидан, қувурлардан, шланг ва арматуралардан иборат.

Қурилма қуйидаги тарзда ишлайди. Қуруқ модда миқдори 43–48% гача вакуум – буғлатиш ускунасида қуюлтирилган маҳсулот фильтр 1 орқали ваннага берилади. Насос–дозатор ёрдамида қуритиш камерасидаги марказдан қочма пуркагичга хайдаб берилади. Камерада диаметри 10–100 мкм ўлчамли суюқ заррачалардан гулхан ҳосил бўлади.

Тозалangan қиздирилган ҳаво таксимловчи мослама ёрдамида қуритиш камерасига берилади. Бир–бири билан тўқнашиши натижасида суюқ заррачалар намлигидан ажрагиб қуруқ қуқунга айланади.

Қуритилган маҳсулот ишлатиб бўлинган ҳаво билан бирга бўшатиш циклонига 26 келиб тушади.

У ерда уларни ажратиш амалга оширилади. Ҳаво скрубберга тозаланиш учун, қуруқ қуқун эса роторли шлюзли қулф орқали совутиш ва бўшатиш системасига йўналтирилади.

Совутилган, элакланган кондицион қуқун қоғоз қопларга (полэтилен қаватли) жойланиб тортилади ва оғизи тикиб ёпилади.

Қуритиш камераси деворларига ўтириб қолган қуқун пневмотозалагич – пневмосипириги ёрдамида йигиб олинади.

А1–ОРЗ қурилмаси дистанцион ва автоматик режимда ишлаши мумкин. Қуритиш камерасидан чиқаётган ҳаво ҳарорати бошқариладиган параметрdir. Қуруқ маҳсулот намлигини белгиловчи бу ҳарорат, пуркагичка берилаётган маҳсулот миқдорини ўзгартириш ўйли ушлаб турилади.

Қурилма автоматик ўт ўчириш системаси билан жихозланган. Қурилма марказий назорат ва бошқарув шитидан бошқариб борилади.

Назорат саволлари:

1. Буғлатии ускуналари турлари.
2. Вакуум – буғлатии ускунаси ишилаш принципи.
3. Уч корпусли вакуум – буғлатии ускунаси.
4. Қуритии ускуналари турлари.
5. Пуркагич конструкциясини тушунтириб беринг.
6. Пуркаб қуритии ускунаси.
7. Қуритии – қуқунлаши агрегати СДА – 250.
8. Буғлатии ва қуритии ускуналари ҳавфсизлик мосламалари.

24-МАВЗУ: ФРИЗЕРЛАШ, МУЗЛАТИШ ВА ТОБЛАШ КАМЕРАЛАРИ


Режа:

1. Даврий ишлайдиган фризерлар
2. Узлуксиз ишлайдиган фризерлар
3. Музқаймоқни тоблаши ускуналари

Таянч сўзлар: музлатиши, фризерланган аралашма, тоблаш, аммиак ёки фреон, сигнал, электродвигатель

Музқаймоқ ишлаб чиқариш асосий технологик жараёнлари қуйидагилар: фризерлаш–маҳсулот таркибидаги сувни қисман музлатишиш ва майда дисперсланган ҳаво билан тўйинтиришиш; тоблаш (закалка) – фризерланган аралашмани музлатишиш. Фризерлаш жараёнида 25 – 60% сув музга айланади ва аралашма хажми аэрация натижасида тахминан икки баробар ортади; тоблаш натижасида 85 – 90% гача сув музлайди.

Фризерларни қуйидагича таснифлаши мумкин



Цилиндрирининг жойлашишига қараб фризерлар вертикал ва горизонталга бўлинади.

Даврий ишлайдиган фризерлар


Уларда аралашма қарама–қарши томонга характерланадиган металка ва қириб олувчи пичноқлар ёрдамида кувланади. Пичноқлар марказдан қочма куч таъсирида цилиндр деворига ёпишиб музланган қатлами қириб олинади. Цилиндр диаметри 300–400 мм, мешалка айланиш тезлиги 180–200 айл/мин ни ташкил этади.

Цилиндр фланецларга эга. Орқа фланецга чўян қопқоқ маҳкамланган. Цилиндр станинага ўрнатилган. Одди қопқоқ қабал воронкаси билан ўрнатилган. Цилиндр олди қисмидаги таянчга подшипникдаги мешалка маҳкамланган. Цилиндр ички қисми–қалайланган (олова). Устки қисмига устки цилиндр пайвандланган. Цилиндр юқори қисмидаги аммиак буғини чиқариш патрубкаси ва ўлчов ваннаси учун таянч устуни бор. Устки цилиндр изоляция ва металл қобиғ билан ўралган.

Чўян станина ичидаги электродвигатель иккита валикка ўрнатилган. Мой қуйиш ва чиқариш мосламалари ва бошқа узеллар билан станина қобиғи жиҳозланган.

Ўлчов ваннаси аралашмага тўлгач, пўкак кувурни ёпади. Аралашма цилиндрга қириб музлайди ва етарлича ишлов берилгач цилиндр пастки қисмидаги крандан чиқарилади.

Кувлаш механизми мешалкаси планкаларига штифтлар билан маҳкамланган вал кўринишидаги прутлари (ургич) бор. Мешалка палеци ёрдамида узатиш коробкаси вали билан боғланган. Қирғичлар (скребки) планкаларга пайвандланган ва винт чизиги бўйича жойлашган. Улар кувланётган массани циркуляция қилиш ва тайёр маҳсулотни чиқариб бериш учун керак.



Даврий ишлайдиган фризер – ОФН – М.

1 — вентиль; 2 — мешалка; 3 — крышка передняя; 4 — мерная ванна; 5 — цилиндр; 6 — кожух; 7 — рассолопровод; 8 — вентиль; 9 — станина; 10 — клиновременная передача; 11 — электродвигатель.

Суюк аммиак вентиль ва пўқак регулятор клапани орқали аккумуляторга, ундан қувур орқали йиғиш идишидан цилиндр девор оралиғига йўл олади. Системага мой тушса, кран орқали чиқариб юборилади.

Цилиндр девор оралиғида аммиак буғланади. У ердан қувур орқали буғ ва суюк аммиак аралашмаси чиқади. Манометр системадаги босимни назорат қилиш имконини беради. Бугсимон аммиак ёпиш (запорнӣ) крандан аккумуляторга ўтади. Ундан бугсимон аммиак фильтр ва бародроселли вентиль орқали системадан чиқиб кетади.

Узлуксиз ишлайдиган фризерлар

Бир цилиндрли узлуксиз ишлайдиган фризер электродвигатель билан харакатга келтирилади. Мешалка ва насослар ишга туширилади.

Аралашма биринчи насос билан иккинчи босқич насосга узатилади.. Иккинчи насос икки баробар кучлироқ ишлайди. Шунинг учун ҳаво клапани орқали ҳаво ҳам сўрилади. Ҳаво аралашган аралашма фризерлаш учун цилиндрга берилади. Пичоқлар музлаган аралашмани қириб олади. Тайёр маҳсулот патрубка орқали чиқиб туради. Фризер қуввати соатига 250 -300 кг.

Узлуксиз ишлайдиган фризерлар маҳсус ҳимоя мосламалари билан жиҳозланади. Музлаш, ҳарорат ўзгариши натижасида электродвигательга ортиқча қаршилик пайдо бўлади. Бу ҳолда овоз ва чироқ ҳрдамида сигнал берилади. Шундан сўнг цилиндр девор оралиғи аммиакдан тезда бўшатилади ва музлаш бархам топади.

Мешалка ҳам латун (юмшоқ) шпилькалар билан валга маҳкамланган. Аммиак системаси ҳам ҳимоя клапани билан жиҳозланган.

Музқаймоқни тоблаш усқуналари

Тоблаш камераларида ҳарорат ни ташкил этади. Тоблаш жараёни музқаймоқ турига қараб 26 соатгача давом этади.

Тез музлатиш аппарати (хладогенератор) – тузли муз аралашмали бункерли резервуардан иборат. Аралашма эриб $-16 \div -25^{\circ}\text{C}$ бункер решеткалари орқали аппаратга кириб, музқаймоқ солинган идишларни ювади.

Музқаймоқ генераторларда 15– 20 мин тобланади. Эскимогенераторлар карусель, сандик типида бўлади. Тез музлатиш усқуналари творогли сақлаш учун музлатишда ҳам қўлланилади.

Назорат саволлари:

1. *Фризер турлари.*
2. *Фризер ишилаши принципи.*
3. *Эскимогенератор нима?*

**25-МАВЗУ: ХОМ АШЁ ВА ТАЙЁР МАҲСУЛОТ УЧУН
МЎЛЖАЛЛАНГАН ТАРОЗИЛАР ВА ҲИСОБЧИ МОСЛАМАЛАР**

Режа:

1. *Тарозилардан фойдаланиши усуллари*
2. *Сарфўлчагич-хисоблагичлар*
3. *Суюқлик индукцион*

Таянч сўзлар: узлуксимон (*ротаметрик*), трубинали, электромагнитли, ультратратовушили фильтрнасос, пропорционал частота, импульс, электрод

Сут хом ашёси ёрдамчи материалларнинг микдорини ўлчаш учун массани хажмини аниқлаш асбобларидан фойдаланилади.

Тарозилар. Улар ричагли ва қиферблатли бўладилар. Тарозиларнинг асосий кўрсаткичлари – тортиш чегараси ва тафовут микдоридир (погрешн). Сут ва сут маҳсулотлари бундай тарозиларда тара билан (флягаларда, каробкаларда, бочкаларда ва х.к.) тортилади. Катта габарит ўлчамли юклар учун платформали станоклар тарозилар қўлланилади.

Сутни ўлчаши тарозиларининг техник таснифи (характеристикаси)

Кўрсаткич	СМИ-100	СМИ-250	СМИ-500
Тортиш диапазони, кг	5-100	12,5-250	25-500
Максимал юк тортишдаги рухсат берилган тафовут, кг	0,1	0,25	0,5
Қабул қилиш резервуарлари сиғими, м ³	0,1	0,25	0,5
Габарит улчамлари, мм	960x1057x1824	1710x1300x1810	1710x1300x1810
Массаси, кг	193	310	350

Сут ва қаймоқни таросиз тортиш учун осма ванна (люлька) ўрнатилган ричагли ва циаербланли тарозилардан фойдаланилади. Бундай тарозилар учун тортиш чегараси 500кг гача, тафовут $+0,05$ дан $+0,5$ кг гачани ташкил этади. Бундай кўрсаткичларга СМИ русумли тарозилар мос равишда жавоб берадилар ва сут саноати корхоналарида кенг тарқалган. Улар

иккитаянчли колона (устун) дан, юк солинадиган иккисенцияли ванналардан, ричаг ёрдамида бошқариладиган чиқариш клапанларидан ва кўрсатиш қиёмидан ташкил топган.

Кўрсатиш қисми корпус фланцедаги циферблатли асбобдан иборат. Тарози даврий циклда ишлайди. Жараён юк қабул қилиш ванналарини сут (қаймок) билан тўлдириш. Тўлдириш ва уни тўкишдан иборат.

Шунингдек қабул қилинаётган сутни автоматик циклда тортиб оладиган, хамда амалда тарози функциясини бажарадиган тензометрик датчили резервуарлар хам маълум. Массани узлуксиз тортиш учун конвейерли тарозилардан фойдаланилади.

Сут ва қаймокни автоцистерна ва флягалардан қабул қилиб олиш тензометрик мослама қўлланилади. Бу мослама сут массасини аниклаш ва қабул вақтидаги хароратни назорат қилиш имконини беради. Бундан ташқари Ушбу мосламани сут ва қаймокни ёғ массавий улуши буйича меъёрлаш операцияларини бажариш сут ва қаймок микдорини цехлараро ва жараёнлараро ўлчаш учун қўллаш мумкин.

Мослама ВП типидаги тарозилар платформасидаги тензотортувчи терминалли (ТВ-003/0,5Д) резервуардан иборат. Мослама таркибига бундан ташқари Яна сутни узатиш ва хайдаш учун насослар, сутни тозалаш учун фильтр, боғловчи сут қувурлари ва назорат-бошкарув шитлари киради. Мосламани тензотортувчи терминалли бўш идиш массасини индикацияга чиқишини нолга белгилашни, маҳсулот массасини идишда ва у сиз ўлчашни бажаради. Бундай мосламалар техник таснифи жадвалда келтирилган.

Кўрсаткич	РТВ-1-1	РТВ-1-2	РТВ-1-3	РТВ-1-4	РТВ-1-5
Резервуар сигими, м ³	0,4	0,8	1,3	1,8	2,8
Массани ўлчашдаги рухсат этилган тафовут, кг	0,2	0,2	0,5	0,5	1
Габарит ўлчамлари, мм	1000 1000 700	1100 1100 750	2000 1500 700	2000 1500 800	2100 1600 900

Сарфўлчагич-хисоблагичлар

Улар конструкцияси бўйича узлуксимон (ротаметрик), трубинали, электромагнитли, ультратовушли бўладилар. Сарфўлчагич-хисоблагичлар одатда сут қабул қилиш мосламалари таркибига киради. Улар фильтрнасос қайтарма клапан, хисоблагич-сарфўлчагичдан ташкил топган бўлиб, ўзаро қувурлар билан боғланадилар. Сарфўлчагич-хисобўлчагичлар асосий техник кўрсаткичлари: ўлчаш диапозони, рухсат этилган ўлчаш тафовути чегараси, ўлчанаётгандаги ташқи мухит параметрлари, энергия манбай сарфланадиган қувват, шартли ўтиш диаметри ва чиқиш сигналлари.

Сут сарфи ва хажмини ўлчаш учун ГУ ВНИМИ да ВРТК-2000 русумли хисоблагич-сарфўлчагич ва индукцион хисоблагич яратилган.

ВРТК-2000 вихрли электромагнитли ВПР ва ўлчаш ПИ дан иборат. ВПР нинг ишлаш принципи оқимга ўрнатилган тўсик ортида хосил бўлган вихрли йўлакча узилиш частотасининг электр сигнални частотасига ўзгаришига асосланган. Суюклик оқими ўрамасида (вихрида) магнит майдон таъсирида, сарфланаётган суюклик хажмига пропорционал частотада ЭДС хосил бўлади.

ЭДС сигналли электродлар томонидан олинниб сигнални қайта ишлайдиган чиқища импульсларга шакиллантирадиган Микропроцессорли блокка узатилади. Импульслар ПИ ўзгартиргичга келиб тушади ва у ерда суюклик хажми (м³) ва сарфи (м³/с) ўлчанади ва индикацияланади. ПИ икки хил кўринишда тайёрланади: ПИ-К (компантли) ВПР ўзгартиргичи билан бир корпусда ва ПИ-В (ташқи) алоҳида корпусда бўлиб, ВПР ўзгартиргич билан иккисимли алоқа тизимли орқали боғланади.

Суюқлик индукцион

ДРЖИ типидаги ҳисоблагич суюқлик оқими тезлигига пропорционал бўлган частотали сигнал шакиллантирувчи, электромагнитли датчикдан ва ПУС типидаги иккиламчи частотали сигнални микропроцессорли ўзгартиргичдан иборат. Ҳисоблагич сутқувурларига 35 ва 50ммли стандарт арматуралар ёрдамида ўрнатилади.

ПУС ўзгартиргичи қуийдаги функцияларни бажарилишини таминлайди: датчикдан ўтган, суюқлик хажми ва сарфининг бирламчи ва якуний миқдорини ҳисоблаш; Бажарувчи механизм бошқарув сигналини шакллантириш билан суюқликнинг кўзда тутилган хажми ҳисобини олиб бориш; бошқарув пультидан клавматурасидан суюқлик зичлиги кўрсаткичини киритиш; бирламчи (розовому) хажмига мос келадиган маҳсулот массасини ҳисоблаш ва ҳисоблаб чиқарилган кўрсаткичларни дисплейда ифодалаш.

Ҳисоблагичлар техник таснифи

Кўрсаткич	Вихрли ҳисоблагич-сарфўлчагич ВРТК-2000	Суюқлик учун индукцион ҳисоблагичи
Ўлчаш диапазони m^3/s :		
d=35мм да	0,3-12,5	0,2-8
d=50 мм да	0,6-30	0,8-30
Хажм Ѣлчаш рухсат этилган тавовути,%	± 1	$\pm 0,5$
Ўлчаш мухити ҳарорати, $^{\circ}C$	2 ÷ 60	2 ÷ 60

Сутни автоцинетерлардан ёки флягалардан қабул қилиб олиш учун, унинг хажми, массаси ва сарфини оператор берган зичлик миқдорини ҳисобга олган холда назорат қилиш учун Я9-ПМС русумли ускуналар комплекти ишлаб чиқарилган.

У қуийдагилардан иборат: қабул қилувчи сўрувчи насос, сут қувурлари, сатх датчиги ва соленоидли вентилли циклон типидаги хавоажратгич ; ДРЖИ-МП датчик; ҳарорат термоўзгартиргичи; қайтма клапан; рама ва ПУС ўзгартиргичли назорат ва бошқарув пульти; САУ-М7 САТХ сигнализатори ва ҳарорат ўлчагичи.

Ушбу қурилма комплектининг бошқа фирмалар, мисол учун, Chirana (Словения) СМ-65 ва СМЗ-2П Koltek (Финляндия)нинг сутни қабул қилиш ускуналаридан фарқи –унинг таркибида электромагнит ҳисоблагични сатх кондуктометрих датчикли хавоажратгич ва попли мослама ўрнига электромагнитли клапанларнинг қўлланилишида. Бу циркуляцион ювишни қисмларга ажратмасдан олиб бориш имконини беради, хавоажратгичнинг метал сарфини камайтиради.

Я 9-ПМС ускунаси комплекти техник таснифи

Кўрсаткич	Я 9-ПМС-1	Я 9-ПМС-2
Насос қуввати m^3/s	9	25
Насос энергия қуввати, кв	1.1	5,5
Боғловчи қисмлар шартли диаметри, мм	35	50
Сатх ўлчаш нисбий тафовути,%	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$
Ўлчаш ҳарорати диапазони, $^{\circ}C$	0 ÷ 100	0 ÷ 100
Габарит ўлчамлари мм	1000x1000x1800	1000x1000x1800

Назорат саволлари

1. Тарозиларнинг асосий кўрсаткичларини гапиринг
2. Сарфўлчагич-ҳисоблагичлар одатда қайси мосламалар маркибига киради
3. Я 9-ПМС ускунаси комплектини техник таснифланг

26-МАВЗУ: СУТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ УПАКОВКАЛАШ, БЕРКИТИШ ВА ҚАДОҚЛАШ УСКУНАЛАРИ

Режа:

1. Қовушқоқ ва қовушқоқ пластик сут маҳсулотлари
2. Сочиувчан сут маҳсулотлари
3. Қовушқоқ ва қовушқоқпластик маҳсулотларни қадоқлаши ва беркитиш жиҳозлари.
4. Мб-ор2-д автоматларининг техник характеристикаси

Таянч сўзлар: сут, қаймоқ, нордон –сүт ичимликлари, нордон –сүт маҳсулотлари, творог ва творогли маҳсулотлар, қуюлтирилган маҳсулотлар

Кутини қадоқлаш ва жойлаштириш сутни қайта ишлашнинг якунловчи технологик жараёнларидир. Уларнинг асосий вазифаси истеъмолчига, қулай қадоқланган тайёр сут маҳсулотларининг замон талабига мос кўринишини таминлаган холда сифатини сақлаб қолиш, санитария хавфсизлигини таминлаш ҳамда транспортировка қилиш имконига эга бўлишидир.

Барча сут маҳсулотларини ўзининг физик-механик хоссаларига кўра уч асосий гурухга бўлиш мумкин: суюқ (сүт, қаймоқ, нордон–сүт ичимликлари) ва қовушқоқ ва пластик (вязкопластичные) (нордон –сүт маҳсулотлари, творог ва творогли маҳсулотлар, қуюлтирилган маҳсулотлар ва бошқалар) ва сочиувчан (сынучие) (курук сут маҳсулотлари). Куйиш қадоқлаш ва тахлаб жойлаштириш жараёнларининг техник хоссалари, ҳамда фойдаланиладиган тара турига қараб аниқланади.

Бу жараёнларни амалга оширишда маҳсулот аввал тарага ўлчаб солинади сўнгра тахлаб жойлаштирилади. Куйиш қадоқлаш ва жойлаштиришга технологик ишлов берилган ва истемол қилиш даражасигача совитилган сут маҳсулотлари ва тайёрлаб қўйилган тара (юборилади) узатилади. Нордон- сүт маҳсулотларини термостат усулда чиқаришда қуйиш уларни термостат камсерасига юборишдан аввал амалга оширилади.

Сут маҳсулотлари асосан хажми ўлчаниб дозировка қилинади. Бу усул кўпчилик куйиш машиналари ва қадоқлаш-жойлаштириш автоматларининг дозировкалаш мосламалари конструкциялари асосида ётади. Суюқ сут маҳсулотларини оддий ва асентик шароитларда дозировка қилинади. Иккинчи хол ёпиқ, дастлаб стерилизацияланган системада кечади: маҳсулот машина ичидаги шакланиб стерилланган пакетларга стерил шароитда қўйилади. Машинанинг стерил зонаси ўлчами унча катта бўлмайди, ва у ерда харакатдаги кисмлар ҳам кам. Бу ўз навбатида бутун ёпиқ системанинг стериллигини тамиnlайди.

Сут маҳсулотларини қадоқлаш тара ва қадоқлаш материалларига дозировкадан олдин ва кейин ишлов бериш операцияларини кетма кет амалга оширишдан иборат. Сут маҳсулотларини турдаги тарага қадоқланади: транепортавка қилиш учун мўлжаланган. Тара бевосита дозировка қилиш олдидан (қоғоз пакетларни шакллантириш, полимер қутичаларни, стаканчикларни штамповка қилиш ва бошқалар) тайёрланиши ёки тайёр холда бўлиши (шиша бутылка ва банкалар, метал банкалар, полимер стаканчиклар ва бошқалар) муикин.

Тара тайёрлашда полимер материаллар, шиша, металл, фольга, пергамент, қофоз, картон ва бошқалар қўлланилади. Полимер тараларга амалда барча турдаги сут маҳсулотлари, шиша идишларга–суюқ сут маҳсулотлари, металл тараларга –қовушқоқ, пластикли ва аксарият қуюлтирилган сут консервалари қадоқланади. Пермагент, фольга, қофозга творог, творогли маҳсулотлар ва сариёғ қадоқланади. Сут ва сут маҳсулотларини қадоқлаш учун қўлланиладиган материаллари ва таралар амалдаги меъёрий хужжатлардаги талабларга жавоб бериши шарт.

Қовушқоқ ва қовушқоқ пластик сут маҳсулотлари

Бундай маҳсулотлар учун истеъмол тараларини бевосита уларни маҳсулот билан

түлдиришдан олдин ясалади ва тайёр күринишда қўлланилади. Истеъмол тараларини ясаш учун қуидаги қадоқлаш материалларидан фойдаланилади: сут маҳсулоти билан тўлидиришга мўлжалланган полимер плёнкаси (ту 6-05-1524); озиқ-овқат маҳсулотлари ва медикаментлар учун мўлжалланган 11-74ЭМ русумли поливинилхlorид плёнкаси (ту 6-01-1009); озиқ-овқат маҳсулотлари солиш учун тара ясашга полистирол лентаси (ост 49-49); ламинацияланган (термосваривающимся) термопайвандланадиган 0.05 мм.ли қаватли (слой) алюмин фольга (полимер қутичалар, стаканчиклар ва бошқалар қопқоғи учун); фта5 (гост 745) русумли алюмин фольга (IV тип гост 15844 сут бутилкалари қалпоқчаси учун); пюр-пак комбинацияланган материаллари.

Сметана, творог, творог маҳсулотлари ва бошқа қовушқоқ пластик маҳсулотлар учун истеъмол тараларини қадоқлаш материалларидан турли шакл ва ҳажмда (пакетлар, коробкалар, стаканлар ва б.) ясад олинади, сўнгра қопқоқ ёпиширилади ёки қотирилади (запечатывание). Маҳсулотни дозировка қилишдан аввал тарани иссиқ ҳаво, газ ёрдамида стерилланади ёки бактерицид ишлови берилади.

Қуюлтирилган стерилланган консервалар №7 ва 1 метал банкаларга, қуюлтирилган шакарли консервалар эса 115-3850г масса билан метал банкаларга, 220-260г сифимли алюмин тубларга (2) ва 650г массали „пюр-пак асептик” комбинацияланган материалдан ясалган картон пакетларга қадоқлкнади. Метал банкалар маҳсулот билан тўлдирилишидан аввал 38-40 секунд давомида 80-90 °C хароратли қайноқ сув билан, сўнгра 20-22 секунд буғ билан ишлов берилади, ювилган банкалар 110 °C хароратли ҳаво ёрдамида қуритилади. Қопқоқларга хам банкалар сингари ишлов берилади. Маҳсулот тўлдирилган, беркитилган банкалар банка ювиш машинасида илиқ сувда ювиб ҳаво билан қуритилади. Транспорт тара сифатида бочкалар, метал флягалар, цистерналар (авто.т.йўл.) ва бошқалар қўлланилади.

Сочилувчан сут маҳсулотлари

Сочилувчан маҳсулотлар қуритиш ускунаси минорасидан чиққач (вибраторда) виброэлақдан ўтказилади ва 15-20 С гача пневмотранспорт системасида ёки вибрацион аппаратда совутилади. Қуруқ маҳсулотларни қадоқлаш учун қуидаги истеъмол тараларидан фойдаланилади: 250, 500, 1000 гр маҳсулотга мўлжалланган метал банкалар (тўла ёки очиладиган қопқоқли); 250 ва 500 г маҳсулот солинадиган қопқоқли комбинацияланган банкалар; ички қисми герметик алюмин фольга, қофоз, лавсан пакетдан ясалган 250, 400, 500г маҳсулотга мўлжалланган целлофан (вкладишли) астарли клеен пачкалар. комбинированные банкаларни ва фольгани, очиладиган қопқоқлар учун, бактерицид лампалар билан нурлантириб ишлов берилади. банкалар тубини закатка билан қилишдан аввал бактерицид лампа билан ишлов берилади ёки қайноқ ҳаво ёрдамида стерилизацияланади. маҳсулот банкаларга солингач улар закатка қилинади.

Юқори эрувчанликка эга қуруқ сут маҳсулотлари оддий усулда ва ваакум остида азот мухитида закатка қилинади, қуруқ нордон сут маҳсулотлари эса фақат ваакумланган азот мухитида.

Қуруқ сут маҳсулотлари учун транспорт тараси сифатида 20-30 кг маҳсулотга мўлжалланган тўрт ва беш қаватли полиэтилен астарли (вкладые) қофоз қоплар; полиэтилен, целлофан ва пергемение тўшалган фанер бочкалар ҳамда ёғоч, картон ва гофра картондан ясалган яшиклар (кутилар) полиэтилен тўшалган ҳолда қўлланилади.

Қовушқоқ ва қовушқоқпластик маҳсулотларни қадоқлаш ва беркитиш жиҳозлари

Сметана, творог, творогли маҳсулотлар ва бошқа қовушқоқ ва қовушқоқпластик маҳсулотларни майда тараларга қадоқлаш-беркитиш машиналарида қадоқлаб беркитилади. Бу автоматлар учун умумий конструктив жиҳатлар - маҳсулотларни ҳажм бўйича дозировка қилиш қўлланилади, ишчи органлар ва шаклловчи стол ҳаракатларининг даврийлиги. Автоматлар қабул бункери шнекли таъминловчига (дозатор маҳсулот зонасини маҳсулотга тўлдирувчи) эга. Дозатордан маҳсулот порцияси поршен ёрдамида сиқиб чиқарилади. Маҳсулот порцияси ҳажми дозатор поршени қадамини (уход) ўзгартириб ростланади.

Қадоқлаш-беркитиши автоматларидан майда тара тайёрланади, у маҳсулотга тўлдирилади, пайвандланади ёки қопқоқ ёпилади ва коробкага тахлаш жойига узатилади.

М6ОР2-Д автомати тарани полимер материаллардан тўртбурчакли (коробкалар) қутичалар кўринишида шакл бериш ва уларга 200 ва 250 г дан сметана солиб юқоридан алюмин фольга ёки қоғоз (ламинацияланган термопайвандланувчи қаватли) билан ёпиш учун хизмат қиласи. Автомат рама, қутичани шакллантириш механизми, муҳрлаш механизми, плёнкани тортиш механизми, дозаторнинг кесиши штампи, конвейер ва матрицалардан иборат. Автоматнинг икки М6-ОР2-Д-1 ва М6-ОР2-Д-2 модификациялари фақат технологик жиҳозланиши (остнастка) билан фарқ қиласи. Дозатор конструкцияси бир хил ва автомат рамасига ўрнатилган, дозатор пневмоюритичда ишлайди.

Автоматда барча қадоқлаш ва беркитиши жараёнлари бир текис кетма-кет амалга оширилади. Асосий боғловчи звено бўлиб хизмат иқлувчи рамага қутичаларни шакллантирувчи ва беркитувчи механизмлар, кесувчи штамп, дозатор ёки дозалаш боши (головка) ўрнатилган. Ёпиштириб беркитиши (замечатывания) механизмига плёнкани тортиш механизми, унинг корпусига эса конвейер маҳкамланган.

Плёнкани тортиш ва ёпиштириш механизмлари, шунингдек, дозатор қўзғалмас равишда ўрнатилган. Қутичаларни шакллантириш ва кесиши штампи рама узунаси ўки бўйлаб ўзгарувчан равишда ўрнатилади. (Ўз жойини ўзгартириш мумкин). Бу автоматнинг асосий ишчи органлари оралиғидаги масофани талаб қилинган аниқликда ўзгартириб, плёнка тортиш каррали қадамини (236 мм) таъминлаш имконини беради.

Автомат рамаси ичидаги сиқилган ҳавони тайёрлаш аппаратлари, ҳавони тақсимлаш асбобларининг бир қисми, сиқилган ҳаво ва совутувчи сув босимларини блокировкалаш релеси, электр, ҳаво ва сув ўтказиш қувурлари жойлашган.

Автоматнинг олд (лицевой) қисмидаги қутичалар учун йўналтириладиган қадоқлаш плёнкаси ўрам (рулонини) тутқичи, ёпиштириб беркитиши материали ўрам (рулонини) тутқичи, чиқиндиларни ўраш барабани, бошқарув пульти ва автоматни аварияли тўхтатиши планкаси жойлашган. Электр ускуналар шкафи автоматнинг орқа қисмидаги бошқарув пульти ортида жойлашган.

Автомат иш циклини уч қисмга ажаратиши мумкин. Биринчи қисм - шакл берувчи пресс, ёпиштириш штампи, кесиши штампи ва плёнка тормози сиқилган. Бу вақтда беркитувчи плёнка ўрамдан тортиб олинади ва қиздирилади. Қутичалар шакл бериш прессида ясалади, дозатор ёрдамида маҳсулотга тўлдирилади, материал билан ёпиштириб беркитилади. Тайёр қадоқлар (қутичалар) кесиши штампидаги ажратилади. Ҳосил бўлган чиқинди барабангага ўралади. Тайёр маҳсулот ҳаракатланувчи стол ёрдамида туртиб узатилади.

Иккинчи қисм - барча штамплар очик, плёнка тормози бўшатилган (кўйиб юборилган). Бу ҳолда беркитувчи плёнка ёпиштириб беркитиладиган материал ва чиқиндилар тортилади, шунингдек, шаклланган ва тўлдирилган қутичалар узатилади. Беркитиши плёнкаси узатиш ва кисиши роликлари ёрдамида рулондан йўналтирувчи ролик 10 бўйлаб ўрамдан тортиб олинади. Плёнка тортиши роликидан ўтаётуб, бир қадам (236 мм) узунлигига тенг плёнка (сафига компенсациялаб) петля А (боғич) ҳосил қиласи.

Учинчи қисм - ёпиштирувчи материал йўналтирувчи роликлар З ва 14 бўйлаб узатувчи ролик - ўрамтутқич ёрдамида ўрамдан тортиб олинади. Ролик 4 ёрдамида тортиб олинган ёпиштирувчи материал сарфи бир қадамини компенсацияловчи (беркитувчи плёнка билан бирга) петля Б ҳосил қилинади.

Қадоқлаш плёнкаси ва у билан термопайвандланган материалнинг тешикли лента кўринишидаги қолдилари чиқинди сифатида йўналтирувчи роликлар 20 орқали қисқичлар билан тортилиб барабангага 16 ўралади.

М6-ор2-д автоматларининг техник характеристикаси

ПАД-3 яrimавтомати қовушқоқ маҳсулотларни (сут оқсилли пасталар, кремлар ва х.к.) Қадоқлаш учун қўлланилади. Яrimавтоматнинг асосий қисмлари - пайвандланган

конструкцияли станина, дозировка мосламаси, қабул қилиш бункери ва узатувчи стол. Станина ичидаги двигатель (привод) узатгич ва столнинг вертикаль вали, занжирни тарангловчи ғилдирак (звёздочка) ва доза ҳажмини ростлагичнинг (кулисные) кулисли механизми жойлашган. Дозали ускунаси учи улли кран жўмрак ва поршенли цилиндрдан иборат. (Кран) жўмрак тиқини тишли жуфтлик (рейка, шестерня) ва станина ичидаги жойлашган механизм орқали поршен ва узатувчи стол билан боғланган.

ПАД-3 яримавтоматининг кинематик схемаси кўрсатилган. Махсулотни цилиндрдан итариб чиқараётганда, шестерня жўмрак тиқинини буриб цилиндрни жўмракдаги чиқариш тешиги билан боғлади. Сиқиши вактида узатувчи стол кўзғалмасдан туради, тара маҳсулот билан тўлдирилади. Цилиндр ичига поршен ҳаракати ёрдамида сўриладиган маҳсулот ҳажми маҳовик айланиши билан ростланади. Маҳовик кулисли механизмга таъсир кўрсатиб поршен қадами узунлигини ўзгартиради. Маҳовикда "Больше" ва "Меньше" ёзуви стрелкалар, айланиш йўналишини кўрсатадиган бор.

Занжирли узатгич эксцентрики стол приводи кулачоки билан боғланган. Кулачокнинг ҳар бир айланишида стол 30 оға айланади ва стол уяси (гнездо) краннинг чиқариш туйнуғи қаршишига тўғри келади. Столнинг краннинг чиқарув туйнуғига нисбатан баландлиги валга ўрнатилган шайбалар ёрдамида ростланади. Автомат двигателдан редуктор ва клинтастмали узатгич ёрдамида узатиладиган куч билан ҳаракатга келтирилади. Узатиш столи ёнида рамага электрли блок-контакт ўрнатилган бўлиб, у тарани уяга (гнездо) бериш тўхтатилганда полуавтомат ҳаракатини тўхтатади.

ПАД-3 полуавтомати техник характеристикаси

Унумдорлик, порция соатига	2615
Порция ҳажми см ³ :	
энг катта	300
энг кичик	50
Узатиш столи уяси сони	12
Дозировка мосламаси поршени диаметри мм.	60
Поршен қадами сони, мин.	45
Поршен қадами, мм:	
энг катта	108
энг кичик	18
Белгилangan қувват, квт	0.55
Габарит ўлчамлари, мм	1150x620x1450
Масса, кг	245

Назорат саволлари

1. М6ОР2-Д автомати нима вазифани бажаради.
2. М6ОР2-Д автомат иши циклини неча қисмга ажратиш мумкин
3. Қуруқ маҳсулотларни қадоқлаши учун қайси истеъмол тараларидан фойдаланилади

27-МАВЗУ: СУТ ВА СУТ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА ФОЙДАЛАНИЛАЁТГАН ЯНГИ ҚУРИЛМАЛАР

Режа:

1. Технологик жиҳоз танлаши.
2. Жиҳоз техник тавсифи
3. Машина ва аппаратлар миқдорини аниқлаши. Даврий ишлайдиган жиҳознинг ишилии графиги
4. Сут ва сут маҳсулотларини корхона ичидаги ҳаракатлантирувчи маҳсус транспорт воситалари

Таянч сўзлар: автоматлаштирилмаган, қисман автоматлаштирилган, автоматлаштирилган, буғлатишӣ аппаратлари, пресслар, қадоқлагичлар, беркитиш машиналари

Технологик жиҳоз танлаш. Техник тавсиф ва ҳисоб.

Умумий тушунчалар. Жиҳоз танлашда умумий принципларга таянилади. Материал (мисол учун мис), автоматлаштирилмаган, қисман автоматлаштирилган, автоматлаштирилганлиги ҳисобга олинади.

Пировард операцияларни бажарувчи жиҳозлар тўлиқ ишлатилиши керак. Масалан, буғлатиш аппаратлари, пресслар, қадоқлагичлар, беркитиш машиналари.

Сут корхоналарида линиялар параллел қўйилиши мумкин ва бошқа маҳсулотга ўтиб беркитиш машинасини ишлатиш керак. Асептик қадоқлашни кенг қўллаш керак, бунинг учун омбор, катта сифимлар, совутиш, қувурларда ташиш, ферментатив жараёнларни амалга ошириш шароитларини лойиҳада ҳисобга олиш керак. Цех ичи транспорти бир-бирига туташган бўлиши керак.

Жиҳозни қайси бири бор, арzon, олиб келиш осон, таъмирлаш осон, заҳира қисми бор, қисмларни алмаштириш мумкин бўлган жиҳатларга қараб танлаш керак.

Цехни рационал жиҳоз билан комплектлаштириш учун параметрларни мавқе қатори тузилиши керак.

1. Бош параметр – унумдорлик.
2. Ўлчов бирлиги – масса (т), ҳажм (л), вақт бирлигига ва баъзан хом ашё миқдори билан белгиланади.

Миқдор – унумдорлик сон кўрсаткичи стандартга мос бўлиши керак.

4. Амалга оширилиш даражаси – танланган линия унумдорлиги амалга оширилганлиги хақидаги маълумот.

Лойиҳа - аппаратура қисми ишланганда ҳар бир аппарат ва машина тавсифи бўлиши керак, (каталог, технологик лойихалаш меъёрлари, маҳсус техник адабиёт).

Жиҳоз техник тавсифи қўйидагилардан иборат:

1. Жиҳозни тайёрлаган завод маркаси (бујуртма учун)
2. Жиҳознинг масса, ҳажм ва дона бўйича унумдорлиги соатига. Жиҳоз унумдорлиги маълум хом ашё учун берилади, бошқа хом ашё учун фарқ қиласди.
3. Габарит ўлчамлари. Цехда майдон ажратиш учун.
4. Жиҳозни юклаш ва бўшатиш баландликлари. Бу маълумотлар линияда уларни туташтириш учун керак.
5. Қувват, диаметр ва айланиш частотаси. Электр энергияни ҳисоблаш учун.
6. Иссиқлик аппаратларини иситиш юзаси, бу кўрсаткичдан аппарат унумдорлиги боғлиқ.
7. Патрубкалар диаметрлари (маҳсулот бериш, буғ, хлудоагент бериш ва қайтиш учун).
8. Машина ёки аппарат массаси.

Лойихалашда керакли унумдорликни таъминлаш учун машина ва аппаратдан бир нечтасини танлаш мумкин.

Кўл меҳнати бор жойга иш ҳажмига қараб, ишчи сони ва улар ишлайдиган ишлаб чикариш майдони лойихалаштирилади.

Буг, совуқликнинг керакли микдори ҳисоб-китоб қилинади. Шу асосда қувурлар диаметри топилади, қувурлар узунлиги ҳисобланади. Электродви-гателлар танланади, кинематик схемалар тайёрланади.

Машина ва аппаратлар микдорини аниқлаш. Даврий ишлайдиган жиҳознинг ишлаш графиги

Керакли машина ва аппарат микдори қуйидаги формула билан топилади

Узлуксиз ишлайдиган жиҳоз учун

$$n = \frac{N}{M}$$

N-цех соатли унумдорлиги, дона, кг, л;

M-машинанинг соатли унумдорлиги, дона кг, л.

Даврий ишлайдиган жиҳоз учун

$$n = \frac{N * \tau}{60 * v}$$

τ - тўлиқ цикл вакти;

V- аппаратнинг ишчи сифими.

Сут ва сут маҳсулотларини корхона ичида ҳаракатлантирувчи маҳсус транспорт воситалари

Хом ашё, ярим тайёр ва тайёр маҳсулотни ташиш учун гўшт комбинатларида турли корхона ичи транспорт воситалари: тележка, ковш, ванна, рама ва бошқалардан фойдаланилади.

Бу транспорт воситалари юкларни цех ичида бир ишчи ўриндан иккинчисигача силжитиш учун; турли цехлар ва бинолар орасида ҳамда корхона ҳудудида, совутиш камераси ва омборхона ичида ташиш учун хизмат қиласида.

Юк ташишнинг кўриниши ва усулига қараб транспорт воситалари икки хил бўлади:

1 - қўл кучи ёки механик тортувчи ёрдамида ҳаракатга келтирилувчи пол усти ғиддиракли аравача;

2 - осма йўлда қўл кучи ёки лебёдка ёрдамида ҳаракатга келтирилувчи осма транспорт.

Биринчи гурухга икки ғиддиракли чўмичли аравача, юкхонаси ванна шаклидаги аравалар, таги (платформаси) кўтариладиган аравачалар, ящик ва бочка ташиш учун мосланган аравачалар, бутун танали гўшт ташувчи аравача, автокара ва автоюкловчилар, вагонеткалар киради.

Иккинчи гурухга осма йўлда ҳаракатлантирилувчи осма чўмичлар, ролик ёки роликли тележкаларга осиладиган рама ва люстралар киради.

Транспорт воситаларининг конструкцияси ташиладиган юк тури (қаттиқ, суюқ, паста шаклидаги, сочилиувчан) га боғлиқ..


Сутни қайта ишлаш корхоналари ичида ҳаракатланувчи транспорт воситаларига қўйиладиган талаб қуйидагилардан иборат: конструкция мустаҳкамлик ва ишончлилик, яхши маневрлилик, юк ташиш вақтида кичик тортиш коэффициенти, санитар тозалашнинг

осонлиги, хизмат кўрсатиши персонали учун хавфсизлиги. Транспорт воситаси юк кўтариш ва юриш қисмларидан иборат.

Юк кўтариш жойи юк турига қараб сиғим кўринишида – чўмич, ванна ёки очик платформа ҳамда токча ва илгакли рама кўринишида ишлаб чиқарилади. Илгак зангламас темирдан ёки каррозияга қарши қопламали металдан тайёрланади. Юк кўтариш қисми маҳсулотларни ўрнатиш ва сақлаш учун хизмат қиласди.

Юриш қисми транспорт воситасини бевосита ҳаракатлантирувчи механизмлар, тележкани тортувчи ва буруувчи ғилдираклар, таянч роликлар ва подшипниклардан иборат.

-расмда сут корхоналарида кенг тарқалган пол усти ғилдиракли транспорт турлари келтирилган.



Сут корхоналари пол усти ғилдиракли транспорт турлари.

а- чўмичли арава; б-тўрт ғилдиракли юк аравачаси; в-кўтариб юрувчи аравача; г- бочкаларни ташувчи маҳсус аравача; д-ванна-аравача.

Чўмичли пол усти аравачаси. Тележка (*А*) сут ва сут маҳсулотларини ташиш учун хизмат қиласди. У зангламас темирдан ишлаб чиқилган 50 дан 250 л-гача ҳажмга эга икки резина қопланган йирик диаметрли ғилдиракка ўрнатилган чўмичдан иборат. Тележканинг олд қисмига ушлагичлар ва икки таянч мосламаси пайвандланган. Таянч мосламаси тележкани тўхташ пайтида ағдарилишидан сақлаш учун қилинган.

Тўрт ғилдиракли юк аравачаси. Бу аравача (*б*) юкни ташиш учун хизмат қиласди. У бурчакли пўлатли сортаментдан пайвандлаш усули билан тайёрланган рамадан, иккита ўрта ўқса жойлашган шарикоподшипник кийдирилган резина қопламали ғилдиракдан иборат. Раманинг олдига ва орқа қисмларида биттадан кичик диаметрли, ўз ўқи бўйлаб эркин айланада олувчи таянч ғилдираклар ўрнатилган. Бу ғилдираклар араванинг ҳаракати йўналишини осонлик билан алмаштириш учун хизмат қиласди. Тележкани ҳаракатга келтириш учун рама ён чеккаларига икки жуфт ушлагич пайвандланган. Тележка юк кўтариш қобилияти 500 кг -ни, оғирлиги 170 кг -ни, полдан платформа текислигигача баландлик 345 мм, ўлчамлари 1700×900×705 мм - ни ташкил этади.

Кўтарилувчан асосли (платформали) аравача (тележка). Тележка (*в*) донали юкларни ташиш учун хизмат қиласди. У пайвандлаб тайёрланган рамадан иборат бўлиб унга тўрт дона шарнирли ричаг ёрдамида юк кўтариб туриш платформаси ўрнатилган. Пружина орқали, ўрнаштирилган мослама ёрдамида платформани юқорига кўтариш ва пастга тушириш мумкин. Мосламанинг вертикал ўрнашган холатида платформа энг паст юзани эгаллайди ва унга юк ўрнатилади, мослама ости туширилади ва платформа юк билан бирга кўтарилади, тележка юкни силжитишга тайёр бўлади.

Тележканинг юк кўтариш қобилияти 300 кг – ни ташкил этади. Тележканинг уч ғилдираги бор: иккитаси асосий бўлиб диаметри катта ва резина билан қопланган, биттаси кичик диаметрли бўлиб бурилиш учун хизмат қиласди.

Бочка ташиш учун ихтисослашган тележка. Тележка (*г*) темир қувурлардан тайёрланган рамадан иборат. Рама остида икки ғилдирак ўрнатилган ўқ ва таянчи бўлиб, таянч бочка ортиш учун хизмат қиласи ва уни ташиш вақтида ушлайди.

Бу тележкаларда вазни 250 кг –гача бўлган ёғ, ишлов берилмаган ичак, туз ва бошқа юклар солинган бочкалар ташилади.

Ванна-аравача. Бу тележка (*е*) хамирсимон ва суюқ юкларни ташиш учун хизмат қиласи. У 300 л ҳажмли зангламас пўлат ёки коррозияга қарши қопламали оддий пўлатдан тайёрланган ваннадан иборат. Тўрта ғилдираги мавжуд: иккитаси тележка ўртасида жойлаштирилган катта диаметрли, ва иккитаси кичик диаметрли, биттадан тележканинг олд ва орқа қисмида ўрнатилган. Улар ванна-аравачанинг бурилиш ва таянишини таъминлайди.

Сут корхоналарида тўрт ғилдиракли, тор йўлакли рельсларда ҳаракатланувчи вагонеткалар ҳам ишлатилади.

Бу вагонеткалар қозонхонада қўмир ва шлак, таъмирлаш-механик устахоналарда деталь ва бутловчи қисм, қурилиш материаллари ташиш учун ишлатилади.

Юқорида келтирилган барча тележкалар қўл кучи ёрдамида ҳаракатга келтирилади, шунинг учун уларни ҳаракат доираси, поллар юқ ташиш вақтида енгил ҳаракатланишини таъминлайдиган ҳолатда бўлиши керак.

Пол усти тележкаларини юқ билан ҳаракатлантиришда тортиш кучи қўйидаги формула орқали ҳисоблаб топилади:

$$S = (G + P) \left[\left(\frac{\mu d + 2f}{D} \right) \cos \alpha + \sin \alpha \right] k \Gamma$$

Бунда S - тележкани ҳаракатлантиришдаги тортиш кучи, кг; G – юқ массаси (оғирлиги), кг; P – тележка массаси (оғирлиги), кг; μ - тележка ўқидаги сирпаниш коэффициенти; d – тележка ўқи цапфасининг диаметри, см; D – юрувчи ғилдирак диаметри, см; F – думалаш ишқаланиши коэффициенти, см; α – пол текислининг эгиш бурчаги, град.

Агар $\alpha = 0$, бўлса у ҳолда формула қўйидаги кўринишни олади

$$S = (G + P) \left[\left(\frac{\mu d + 2f}{D} \right) \right] k \Gamma$$

$\frac{\mu d + 2f}{D}$ ибора тортишнинг келтирилган коэффициенти деб юритилади ва K билан белгиланади. У ҳолда

$$S = K (G + P) \quad \text{ёки} \quad S = g K (G + P), \quad \text{Н}$$

бунда $g = 9,81 \text{ м/сек}^2$.

K -нинг қийматига подшипникларнинг конструкцияси, мойнинг мавжудлиги, $\frac{d}{D}$ -

нисбатининг мумкин қадар камлиги ва пол ҳолати катта таъсир кўрсатади.

Одатда K -ни сирпаниш подшипниклари учун $K=0,05-01$, думалаш подшипниклари учун $K=0,025-0,05$ га teng деб олинади.

Мисол: 170 кг юқ ортилган горизонтал йўналишда ҳаракатланаётган думалаш подшипники пол усти ковшли тележкасини тортиш учун сарфланадиган кучни топиш талааб этилади, агар тележкани ўзининг оғирлиги 85 кг – ни ташкил этса ва келтирилган тортиш коэффициенти $K = 0,08$ га teng бўлса

$$S = 0,08 * (170 + 85) = 20 \text{ кг}, \quad \text{ёки} \quad 196 \text{ Н}$$


Ўзиорар тележкалар. Бу тележкалар пол усти транспорти гурухига киради, аммо юқорида келтирилган транспорт воситаларидан фарқли улароқ уларда механик ёки электрик юритма мавжуд. Аккумулятор батареясидан энергия ҳисобига доимий электр токида ишлайдиган ўзиорар транспорт воситалари сут корхоналарида кўп тарқалган.

Бу тележкалар (электрокаралар) нинг фойдали юқ кўтариш қобилияти 750 дан 1000 кг – гача, юриш тезлиги 6-8 км/соат, юқ ортиш платформасининг ўлчамлари 900×1200 мм.

Платформа остида темир-никелли аккумулятор батареяси ўрнаштирилган. Унда 26 элемент бўлиб, 250 а/с сифимга эга. Керак бўлганда аккумулятор батареялари маҳсус станцияда зарядланади.

Электрокарани, платформа олдида тик ҳолатда турувчи, ишчи бошқаради. Чап ва ўнгга бурилиш каранинг тортиш механизми билан туташган икки оёқ педаллари ёрдамида амалга оширилади. Электродвигатель ёкиш механизмининг ушлагичи ёрдамида ишга тушуриласди.

Расмда 2000 кг юк кўтариш қобилиятига эга бўлган, ҳаракатланиш тезлиги 4-5 м/с ни ташкил этган ЭК-2 электрокараси акс эттирилган.



Эк-2 русумли электрокара.

Электрокара қуввати 4 кВт бўлган МТ-4 электродвигатели билан таъминланган, аккумулятор батареясининг маркаси 28 элементли 28 ТЖН-250. Юк платформасининг ўлчамлари 1140×2093 мм, ердан 600 мм баландликда жойлашган, ғилдираклар оралиғи кенглиги 720 мм –ни ташкил этади, ғилдираклар диаметри 400 мм.

6-расмдан кўриниб турибдики, электрокара олдинги ғилдираклар 1 ва 2-орқага таянган пайвандлаб тайёрланган пўлат рамададан 5 иборат. Олдинги қисмиди электродвигатель 9 ўрнатилган, унинг вали ҳаракатни орқа ғилдираклар ўқига шестерняли қути орқали узатувчи кардан валининг 5 шлица туташтирувчисига эга. Орқа оёқ ўқига коробка 11 орқали ҳаракат узатилади.

Шунингдек олдинги қисмиди аккумулятор батареяли назоратлови 6, бошқариш ушлагичлари 4 ва 8, қўшиш педали 7 жойлаштирилган.

Электрокара схемаси 6 б расмда кўрсатилган. Бунда 9 – назоратлагич контактлари, 10-ёкиш қаршилиги. Ҳаракат вақтида огоҳлантириш учун сигнал (сирена) мавжуд. Аккумулятор батареяси 14 электродвигатель 19 ва бошқа қурилмаларни юритиш учун хизмат қиласди. Фара 15 кнопкa 17 ёрдамида ёқилади.

Автоюклагич. Автоюклагич ёки штабелтахлагич совутгич, альбумин цехларида, техник маҳсулотлар заводларида ва омборхоналарда кенг ишлатилади. Унинг вазифаси юкни ташиш ва штабель кўринишида тахлаш.

Автоюклагич юриш қисми, тележка 1, электродвигатель 2, аккумулятор 5, юк олиш шохлари 4, уни ҳаракатлантирувчи телескопик кўтаргич 5, назоратчи 7 билан буриш мосламасидан 6 иборат.

Урал заводи ишлаб чиқарган юк кўтариш машиналари 4004-А русумли автоюклагичининг юк кўтариш қобилияти 750 кг - ни ташкил этади, юкнинг кўтарилиш

баландлиги 2,8 м, юк билан юриш тезлиги 8,5 км/соат, юксиз эса 10 км/соат, юкни юқорига күтариш тезлиги 10 м/мин- ни ташкил этади.


Бу автоюклагич ёрдамида темир йўл вагонида келтирилган юк туширилади, совуткич камераларида гўшт таналарини штабел кўринишида тахлаш, донали юкларни ташиш ва бошқа операцияларни бажариш учун ишлатилади.

Автоюклагич ғилдиракларининг резина билан қопланганлиги пол эзилмаслиги, автоюклагични юмшоқ ва равон юриши ҳамда енгил бурилишини таъминлайди.

Юкланган автоюклагич юриши учун сарфланадиган қувват қуидаги формула орқали топилади:

$$N = \frac{(G + P)(K + \operatorname{tg} \alpha)v}{102\eta} \text{ кг}$$

бунда G – юк массаси (оғирлиги), кг; P – автоюклагич массаси (оғирлиги), кг; K – тортиш келтирилган коэффициенти (K - 0,015); α – йўлнинг қиялик бурчаги, град; v - автоюклагичнинг юриш тезлиги, м/сек; η - юритма ф.и.к -и (η = 0,7 - 0,8).



404-А русумли автоюклагич.

1-юриш тележкаси; 2-электродвигатель; 3- аккумулятор батареяси; 4- юк олиш шохлари; 5- телескопик күтариш мханизми ; 6- буриш мосламаси ; 7- назоратчи;

Назорат саволлари:

1. Меъёрий кўрсатгичлар, иши режими, қурилиши ва лойиҳа умумий талаблари.
2. Технологик жиҳоз танлаши.
3. Техник тавсиф ва ҳисоб. Умумий тушунчалар.
4. Машина ва аппаратлар миқдорини аниқлаши.
5. Даврий ишлайдиган жиҳознинг ишланиши графиги.