

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

ТОШКЕНТ КИМЁ-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ

***БОҒЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ
ЧИҚАРИШДА УСКУНА ВА ЖИҲОЗЛАР
фани бўйича амалий машгулотлар
ва масалалар тўплами***

ТОШКЕНТ – 2007

З.А.Мухамедбаева, Т.А.Отақүзиев, И.А.Чориева

**БОГЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ
ЧИҚАРИШДА УСКУНА ВА ЖИХОЗЛАР**
*фани бўйича амалий машгулотлар
ва масалалар тўплами*

Тошкент Кимё-технология институти, 2007

УДК 666.94.013.0.23:623.923

З.А.Мухамедбаева, Т.А.Отакўзиев, И.А.Чориева

«Боғловчи материаллар ишлаб чиқаришда ускуна ва жиҳозлар» курснинг асосий мақсади – ускуналар конструкцияси машина ва аппаратларни танлаш усууллари, унумдорлиги ва асосий кўрсаткичларини ҳисоби тўғрисидаги маълумотларни системалаштириш, курсни ўзлаштиришда амалий машғулотларнинг, уй вазифаларнинг ва курс лойиҳанинг ахамияти.

Ўқув қўлланманинг мақсади – курсни ўзлаштиришда, уй вазифаларни, курс ва битирув ишларини бажаришда талабаларга ёрдам бериш.

Ўқув қўлланма силикат материаллар ишлаб чиқаришда қўлланадиган аппарат ва машиналарни асосий қисмларининг, кўрсаткичларининг ҳисобини ўз ичига олган.

Ўқув қўлланма В 5522400 «Кимёвий технология» (ишлаб чиқариш турлари бўйича) йўналишда таълим олаётган талабалар ва 5A522415, 5A522414, 5A522413 магистратура мутахассислиги учун мўлжалланган.

Тўплам «Силикат материаллар технологияси» кафедраси мажлисида мухокама қилинган Баённома № июн 2006 йил.

Тўплам Тошкент Кимё-технология институти илмий-услубий кенгаш қарорига биноан нашрдан чиқарилган. Баённома № июн 2006 йил.

Тақризчилар: ЎзРФА «Умумий ва ноорганик кимё» институти,
«Силикатлар технологияси» лабораторияси мудири,
техника фанлари доктори Қодирова З.Р.

Тошкент Кимё-технология институти профессори,
кимё фанлари доктори Ахмеров К.А.

Тошкент Кимё-технология институти, 2007

Мундарижа

	Кириш	5
I. Боб.	Майдалаш ускуналари – майдалагичлар.....	7
I. бўлим		
§1.	Жағли майдалагичларнинг асосий кўрсаткичларининг ҳисоби.....	7
§2.	Эксцентрикли ўқнинг энг қулай айланиш тезлиги.....	9
II. бўлим.	Конуссимон майдалагичлар.....	16
§1.	Конуссимон майдалагичларни асосий кўрсаткичларининг ҳисоби	16
§2.	Валнинг айланишлар тезлиги	18
§3.	Жували майдалагичларни асосий кўрсаткичларининг ҳисоби	21
§4.	Зарбий майдалагичларни асосий кўрсаткичларининг ҳисоби.....	25
II. Боб.	Майдалаш ускуналари – тегирмонлар. Тегирмонларнинг асосий кўрсаткичини ҳисоби.....	27
§1.	Барабаннинг айланиш тезлиги.....	27
§2.	Золдирларнинг барабан ичида харакатланиш йўли.....	31
§3.	Майдаловчи жисмларнинг харакат қилувчи изи ва уларнинг оғирлиги	32
§4.	Ишлатиладиган қувват.....	34
III. Боб.	Юк ташиш машиналари	42
§1.	Бункерлар	43
§2.	Чўмичли элеваторлар	44
§3.	Тасмали транспортерлар	45
	Адабиётлар	47

КИРИШ

Кимё саноатида майдалаш жараёни катта аҳамиятга эга. Қаттиқ жинсда жойлашган зарур модда майдалаш орқали очилади, таъсирилашувчи массаларнинг (гетероген муҳитда) фаза сиртининг контактини оширади. Ўта майдаланган ҳолда пигмент ва тўлдиргичларни ишлатадилар, шунингдек табиий материаллар, хом ашё, яримфабрикат ва истемолга зарур маҳсулотларни ҳам майдалашга учратадилар.

Майдаланадиган қаттиқ материаллар турларининг кўплиги, майдалаш даражаси бўйича ва майдалагичларнинг турлари бўйича кимё саноати олдинги қаторларда туради.

Майдаланадиган материаллар қаттиқ, юмшоқ, мўрт, қовушқоқ, ёпишқоқ, термик барқарормас, нейтрал, кимёвий актив, ёнувчи ва портловчи, атрофдагилар учун заарли ва заарсиз бўлиши мумкин.

Кимёвий технологияда ҳамма тур майдалагичлар энг катта ўлчамли жинсларни майдалашдан то коллоидли моддагача, коллоидли модда заррачаларининг ўлчамлари микронни кичкина улишига teng бўлиши мумкин.

Майдалагичларни тип ва ўлчамларининг турли-туманлиги кимёвий ишлаб чиқаришнинг кўлами ва характеристери билан тушунилади.

Митти майдалагичлар ҳам мавжуд бўлиб, уларнинг иш унуми соатига бир неча кг ташкил қиласди. Гигант майдалагичлар ҳам мавжуд бўлиб, уларнинг иш унуми соатига 1000-1500 т ни ташкил этади.

Кимё саноатининг ривожланиши билан минерал хом ашё, яримфабрикатларда ва истемол маҳсулотларни қайта ишлаш ҳажми ортиб бормоқда. Натижада майдалаш жараёни учун зарур жиҳозларга талаб шунга яраша ўсмоқда.

Ноорганик моддалар ва нометалл материаллар корхоналарида, заводларида қўлланиладиган асосий жиҳозларни қуидаги хилларга бўлиш мумкин:

- Механик жараёнларни бажарадиган жиҳозлар;
- Иссиклик жараёнларини бажарадиган жиҳозлар;

- Бўлак ва кукунсимон материалларни хилларига ажратиш ва классификациялаш;
- Газларни чангдан тозалайдиган жиҳозлар;
- Ташиш воситалар.

Жиҳозлар қўйидаги асосий иш кўрсаткичлари билан ифодаланади: иш унумдорлиги, электр қуввати сарфи, фойдаланиш коэффициенти. Иш унумдорлиги вақт бирлиги мобайнида маҳсулот ишлаб чиқариш билан баҳоланади. Электр қуввати катталиги: юритманинг умумий ўрнатиш қуввати ва ишлаб чиқарилаётган маҳсулот бирлигига электр энергиянинг солиширима сарфи билан тавсифлаш мумкин. Жиҳоздан фойдаланиш коэффициент машина тузилишини пухта ишлашини баҳолайди ва машина ҳақиқий иш вақтининг календар вақтга нисбати билан белгиланиб, ҳар доим 1 дан кичик бўлади.

Барча жиҳозларга хос бўлган умумий талаблар: тузилишининг оддийлиги, унга хизмат кўрсатищнинг қулайлиги ва хавфсизлиги, ейиладиган деталларнинг иложи борича камлиги – уларни иложи борича осон алмаштириш мумкинлиги, фойдаланиш коэффициентининг юқорилиги, электр қуввати ва ёнилғи солиширима сарфининг кичиклиги, ўлчамларининг кичиклиги ва енгиллиги, шовқин, титраш ва ҳавонинг чанглилиги жиҳатдан санитария-гигиена меёrlарига риоя қилиниши, автоматик тарзда ростлашга ўтказиш мумкинлиги.

I БОБ. МАЙДАЛАШ УСКУНАЛАРИ-МАЙДАЛАГЧЛАР

I БҮЛİM.

1-§. ЖАҒЛИ МАЙДАЛАГИЧЛАРНИ АСОСИЙ КҮРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҲИСОБИ

Жағли майдалагичларни ҳисоблаш учун дастлабки маълумотлар сифатида дастлабки материал бўлакларининг максимал йириклиги, тайёр маҳсулотнинг зарур максимал йириклиги, материалнинг мустаҳкамлиги ва иш унумдорлиги олинади.

Материал солинадиган тешикнинг эни максимал йириклидаги бўлаклар bemalol ўтадиган даражада бўлиши керак. Шунинг учун қуидаги шарт бажарилиши лозим:

$$B \geq \frac{D_{\max}}{0,85} \quad (1)$$

Операторнинг кузатувисиз ишлайдиган автомат линияларидаги майдалагичлар учун материал солиш тешигининг эни ва солинадиган материал бўлакларининг максимал ўлчами қуидаги шартга мос келиши керак:


$$B \geq \frac{D_{\max}}{0,5} \quad (2)$$

Чиқиш тирқишининг эни тайёр маҳсулот бўлакларининг максимал йириклиги билан қуидагича боғланган:

$$d_{\max} = 1,2 b \quad (3)$$

Майдалаш камераси шаклини ясаш учун B ва d қийматлардан ташқари қамров бурчагини, яъни қўзғалувчан жағ қўзғалмас жағта яқинлашган пайтдаги ҳосил бўлган бурчакни аниқлаш керак. Қамров бурчаги шундай бўлиши керакки, жағлар орасидаги турган материал юқорига чиқиб кетмасдан эзилиб майдалансин. Қамров бурчаги ошган сари ҳомуза эни катталашади ва майдалагичга йирик бўлакларнинг тушиши имконияти ошади. Лекин бу бурчак жуда катта бўлса, материал бўлаклари чиқиб кетади, агар кичик бўлса, майдалаш даражаси кичик бўлади. Чегаравий қамров бурчагининг катталиги майдаловчи жағларнинг айни босимида фақат материал бўлаклари билан жағ

сиртлари орасидаги сирпанма ишқаланиш коэффициенти орқали аниқланади. Материал майдалагичдан чиқиб кетмайдиган оптималь қамров бурчагини аниқлаш учун жағлар вертикал текисликка бир хил бурчак остида жойлаштирилади (1-расм). Кўзғалувчан жағ материал бўлагига босганда унинг жағ сиртига тегиши нуқтасида нормал босим кучи P ва ишқаланиш кучи P_f пайдо бўлади. P кучлари ташкил этувчилик — горизонтал $P \cdot \cos \frac{\alpha}{2}$ ва вертикал $P \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$ ташкил этувчилик — ажралади, вертикал ташкил этувчи кучлар материални тешикдан чиқаришга интилади, горизонтал ташкил этувчи кучлар эса материалнинг чиқиб кетишига қаршилик қиласади.



1-расм. Жағли майдалагичнинг оптималь қамров бурчагини аниқлаш схемаси.

$P \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$ ташкил этувчилик — ажралади, вертикал ташкил этувчи кучлар материални тешикдан чиқаришга интилади, горизонтал ташкил этувчи кучлар эса материалнинг чиқиб кетишига қаршилик қиласади.

Жағли майдалагич нормал ишлаши учун қуидаги шарт бажарилиши керак:

$$2P \sin \frac{\alpha}{2} \leq 2P_f \cos \frac{\alpha}{2} \quad (4)$$

Тенгламанинг иккала қисмини $2P \cdot \cos \frac{\alpha}{2}$ бўлиб, қуидагини ҳосил қиласади:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \leq f \quad (5)$$

Механика курсидан маълумки, $f = \operatorname{tg} \varphi$, бунда φ ишқаланиш бурчаги, бу ҳолда

$$\alpha \leq 2\varphi$$

Демак, майдалагич нормал ишлаши учун қамров бурчаги иккиланган ишқаланиш бурчагига тенг ёки ундан кичик бўлиши керак. Амалда $\alpha = 15-25^\circ$ деб олинади, бунда $i = 3 - 6$, материал солиш тешигининг чуқурлиги эса энидан 2 - 2,5 марта катта бўлади.

2-§. ЭКСЦЕНТРИКЛИ ЎҚНИНГ ЭНГ ҚУЛАЙ АЙЛАНИШ ТЕЗЛИГИ

Қўзғалувчан жағ қўзғалмас жағдан S қийматга жағ йўлига қочганда (2-расм) майдаланган материал оғирлик кучи таъсирида бўшатиш тирқишидан ўзи тушади. Агар материал трапециедал призма шаклида тушса ва қамров бурчаги ўзгармай қолса, материал призмасининг баландлиги $h = \frac{S}{tga}$ бўлади, бунда h — призма баландлиги, м., S — жағ йўлининг катталиги, м.

Жисмнинг эркин тушиш қонунига асосан $h = \frac{gt^2}{2}$ — м, бундан $t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ с, бунда t_1 — эркин тушиш вақти; g — материалнинг эркин тушиш тезланиши, $\text{м}/\text{с}^2$. Иккинчи томондан, агар қўзғалувчан жағ секундига п тўлиқ тебранса, бир йўл вақти (эксцентрикли валнинг ярим айланиши вақтига ўтиладиган бир йўл вақти) $t_1 = \frac{1}{2n}$. Призманинг тушиши учун $t_1 = t_2$ бўлиши керак.

$$\frac{1}{2n} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

h нинг ўрнига унинг қийматини қўйиб, қуйидагини оламиз:

$$1 = 2n \sqrt{\frac{2h}{g}} = 2n \sqrt{\frac{2S}{g.tga}} \quad (6)$$

бундан

$$n = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g.tga}{2S}} \text{ айд/с.} \quad (7)$$

Техник бирликлар тизимида формула (13) қуйидаги кўринишни олади:

$$t = \frac{1}{2} \cdot \frac{60}{n_1} = \frac{30}{n_1} \text{ с, } n_1 = 30 \sqrt{\frac{g.tga}{2S}} \text{ айл/мин,} \quad (8)$$

бунда n_1 — эксцентрикли валнинг айланишлар сони. Амалда валнинг айланиш тезлиги


$$n_1 = 27 \sqrt{\frac{g.tga}{2S}} \text{ айл/мин,} \quad (9)$$

яъни назарий н ни чиқаришда материал майдалагичдан эркин тушади деб қабул қилинди.

Қамров бурчаги $\alpha = 20^0$ бўлганда $n = \frac{400}{\sqrt{S}}$ айл/мин.

Кичик ва ўрта ўлчамли майдалагичлар учун чиқарилган формулалар амалдагига яқин натижаларни беради. Йирик майдалагичлар учун вал айланишлар сонини ишда юз берадиган катта динамик зўриқишиларни пасайтириш мақсадида айланишлар сонини камайтирадиган коэффициентлар киритиб пасайтириш тавсия этилади.

Фараз қилайлик, қўзғалувчан жағ нари кетгандагина материал бўшайди ва валнинг бир айланишида асосининг юзаси F бўлган материал призмаси (2-расм) тушади.



2-расм. Эксцентрик ўқнинг бурчак тезлигини ва майдалагичнинг унумдорлигини аниқлаш схемаси.

$$F = \frac{a + S + a}{2} \cdot h = \frac{2a + S}{2} \cdot h, \text{м}^2 \quad (10)$$

Бунда a — бўшатиш тешигининг энг кичик эни; s — жағ йўли; h — асос баландлиги.

Призма ҳажми

$$V = \frac{(2a + S) \cdot S}{2 \operatorname{tg} \alpha} \cdot Z, \text{м}^3, \quad (11)$$

бунда Z — жағ ёки ҳомузга эни, м.

Майдалагичнинг иш унумдорлиги қўйидагига тенг:

$$Q = V \cdot n \cdot \rho \cdot \mu \quad (12)$$

Бунда n — эксцентрикли валнинг айланишлар сони, айл/с, ρ — материал зичлиги, кг/м³; μ — юмшатиш коэффициенти - 0,3 - 0,7.

Майдалагичдан тушадиган материал бўлакларининг энг кичик ўлчами α , энг катта ўлчами d деб ҳисоблаб, тушадиган бўлакларнинг ўртача ўлчамини қўйидагича олиш мумкин:

$$\alpha = \frac{2a + S}{2} \quad (13)$$

(11) ва (13) формулалардаги V ва α қийматларини (12) формулага қўйиб, қўйидагини ҳосил қиласиз:

$$Q = \frac{d \cdot s \cdot n \cdot z}{\operatorname{tg} \alpha} \cdot \rho \cdot \mu \text{ кг/с} \quad (14)$$

μ ни танлашда материалнинг қаттиклигини ҳам ҳисобга олиш керак. Майдаланадиган материалнинг пишиқлиги ва уни майдалаш даражаси ошган сари унинг юмшатиш қаттиқлигини кичик чегарага яқин олиш керак.

Электроритгич қуввати ҳисобланадиган формулаларни уч гурухга бўлиш мумкин.

Биринчи гурух жағли майдалагичлар саноат шароитида ишлатилганда энергия сарфини ўлчаб топиладиган статик маълумотлар асосида таклиф қилинган эмперик формулаларни бирлаштиради. Бонвич формуласи шу гурухга ҳос бўлиб, у юритма қувватини майдалагичнинг қабул тешиги юзасига ва майдалаш босқичларига боғлаб аниқлашни тавсия қиласи.

Йирик майдалагичлар учун:

$$N = \frac{B \cdot \alpha}{200} \text{ ,кВт} \quad (15)$$

ўртача майдалагичлар учун:

$$N = \left(\frac{B\alpha}{100} + \frac{B\alpha}{150} \right), \text{ кВт} \quad (16)$$

майда майдалагичлар учун:

$$N = \frac{B\alpha}{60}, \text{ кВт} \quad (17)$$

бунда B ва α қабул тешигининг эни ва узунлиги, см.

Майдалагич зўриқишлиари қийматларини ўз ичига оладиган аналитик боғлиқликлар иккинчи гурух формулалари қаторига киради. Профессор В.А.

Бауман чиқарған ва профессор В.А. Олевский ўзгартырган формула шундай формулалардир.

Жағи оддий ҳаракатланадиган майдалагичлар учун:

$$N = 700 \cdot m \cdot a \cdot H \cdot s \cdot n \quad (18)$$

Жағи мураккаб ҳаракатланадиган майдалагичлар учун:

$$N = 720 \cdot a \cdot H \cdot n \cdot r, \quad (19)$$

бунда N — күвват, кВт, m — тузилиш коэффициенти, 0,56—0,60 га тенг; a — майдалаш камерасининг узунлиги, м; H — қўзғалмас плита баландлиги, м; S — жағнинг пастки зонадаги йўли, м; r — вал эксцентриситети, м; n — валнинг айланишлар сони, айл/с.

Асосий майдалаш энергетика қонунлари асосида чиқарилган боғлиқликлар учинчи гурух формулалар жумласига киради.

Кичик ўлчамли майдалагичлар учун 1 т ишлаб чиқарилган маҳсулотга сарфланадиган энергиянинг солиштирма нормаси — 2,2 кВт соат/т, ўртacha ўлчамли майдалагичлар учун — 1,3 кВт соат/т гача, йирик ўлчамли майдалагичлар учун — 1,1 кВт соат/т гача.

Жағли майдалагичларда майдаланганды пўлат сарфи майдаловчи ва қоплама плиталарнинг ишқаланишидан аниқланади ва улар ясалган материалнинг пишиқлигига ҳамда майдаланадиган материалнинг қаттиқлигига боғлиқ бўлади. Плиталар марганецли пўлатдан тайёрланганды пўлат сарфи 0,05—0,03 кг, тобланган чўяндан тайёрланганды 0,01—0,1 кг (1 т майдаланганды маҳсулот учун). Жағли майдалагичларнинг тавсифи 1 ва 2-жадвалларда кўрсатилган.

1-жадвал

Жағли майдалагичлар электроритгичининг қуввати

B x L ўлчамли майдалагич модели, мм	N = $\frac{\sigma_{сик}\pi L}{12E\eta} (D^2 - d^2)n$ формуласи билан хисобланган қувват, кВт	Электр юриткининг белгиланган қуввати, кВт	Хисобланган қувват амалдаги қувватга нисбатан ортиқ, марта
400x60	103	28	3,68
600x900	300	75	4,0
900x1200	528	100	5,28
1200x1500	945	160	5,9
1500x2100	1660	250	6,65

2-жадвал

Жағли майдалагичнинг техник тавсифи

Кўрсаткич	Майдалагич модели						
	Оддий		Мураккаб				
	УЗТМ-1	УЗТМ-2	Ш5	СМ-204А	СМ-190	СМ-16А	СМ-166А
Ҳомузаси ўлчами, мм	900 x 1200	1200 x 1500	250x 400	600x 900	175x 250	600x 900	250x 900
Жағнинг минутига айланиш сони	170	135	220- 275	225	330	250	275
Дастлабки маҳсу- лот бўлаклари, мм	750	100	220	500	150	500	220
Тирқиши кенглиги, мм	200	280	35- 180	100- 200	20	75- 200	80 гача
Иш унумдорлиги, м ³ /соат	90-125	100-220	7-16	70	2,5	35- 120	6-30
Электр юриткич қуввати, кВт	110	175	15	80	10	75	28
Габарит ўлчами, мм:							
Узунлиги	4840	6200	2300	3450	1085	2250	1352
Кенглиги	3690	4450	1560	2460	1000	2280	2045
Баландлиги	2700	3650	1250	2420	935	2430	1230
Майдалагич оғирлиги, т	58,5	140	215	4,5	23	15,3	5,83

1. Амалий машғулот

Жағли майдалагичнинг хисоби, майдалашнинг қамров бурчагини, эксцентрик ўқининг тезлигини электр юритмани қувватини аниқлаш.

Масала. Соатига 20 m^3 оқактош майдалайдиган жағли майдалагич хисоблансин. Оқактош булакларининг бошлангич ўлчами $D_{\max} = 0,2 \text{ м}$. майдалашдан сўнг ҳосил бўлган булакларнинг ўлчами $D_{\max} = 0,07 \text{ м}$ $D_{\min} = 0,05 \text{ м}$.

Материалнинг эркин тушуши учун материал ортиладиган жой B . Бу жой $B \geq D_{\max}$ кам бўлмаслиги зарур.

$$B \geq D_{\max} / 0,85 = 0,2 / 0,85 = 0,235 \text{ м}$$

$B = 0,25 \text{ м}$ деб қабул қиласиз.

Майдаланган маҳсулотни чиқиб кетадиган жойини кенглиги b деб белгилаб оламиз ва у майдаланган маҳсулотнинг максимал ўлчамдаги бўлакларга боғлик.

$$b = d_{\max} / 1,2 = 0,07 / 1,2 = 0,058 \text{ м}$$

Демак $b = 0,06 \text{ м}$ деб қабул қиласиз.

Мураккаб харакатланадиган жағли майдалагичларнинг харакатининг юқори нуқтаси $P_B = (0,06 - 0,03) \text{ қуйи нуқтасида } P_h = 7 + 0,1 b$

$$P_B = (0,06 - 0,03) \text{ қуйи нуқтасида } P_h = 7 + 0,1 b$$

$$P_h = 8 + 0,26 b$$

Майдалагичнинг юқори харакатининг юқори нуқтасини аниқлаймиз.

$$P_B = 0,05 B = 0,05 \cdot 0,25 = 0,0125 \text{ м}$$

Қуйи нуқтаси

$$P_h = 7 + 0,1 b = 7 + 0,1 \cdot 0,058 = 7,058 \text{ м}$$

$$P_h = 7,058 \text{ деб қабул қиласиз.}$$

Майдалаш қамров бурчаги иккиланган ишқалаш бурчақдан кам бўлади.

2φ , ёки $\alpha \leq 2\varphi$. Ишқалаш коэффициенти.

$$f = 0,25 \quad \varphi = \operatorname{arctg} 0,25 = 14^0 23'$$

қамров бурчагини қабул қиласиз $\alpha = 20^0$

Эксцентрик ўқининг тезлигини қуйидаги формула орқали аниқлаймиз.

$$n = \frac{1}{2} \sqrt{(dtg \alpha) / 2S_n}$$

$$n = \frac{1}{2} \sqrt{(9,81 \bullet 0,364) / 2 \bullet 0,015} = 5,45 \text{ c}^{-1} = 327 \text{ ай/мин.}$$

Материал майдалагичдан эркин тушиб бориши жағлар орасида тұхташларга сабаб бўлади. Шунинг учун олинган натижалар 5 – 10 % га камайтирамиз ва $n = 4,9 \text{ c}^{-1}$

$$n = 294 \text{ ай/мин.}$$

Ортиш тешигининг узунлиги қуйидаги формула орқали топамиз.

$$L = \frac{Q}{150nd_{\max} P_n \mu}$$

$$\text{Бу ерда } \mu = 0,4 - 0,6$$

Q – ишлаб чиқариш унумдорлиги

$$L = \frac{20}{150 \bullet 294 \bullet 0,07 \bullet 0,015 \bullet 0,5} = 0,864 \text{ м} \approx 0,9 \text{ м}$$

$$\text{Чуқурлиги эса } \mu = (2 \div 2,5) B = 2 \bullet 0,25 = 0,5 \text{ м}$$

ёки қуйидаги формула орқали топилади.

$$H = \frac{[B - (\varepsilon + P_n)]}{tg \alpha} = \frac{[0,25(0,06 + 0,013)]}{0,364} = 0,492$$

Демак майдалаш камерасининг баландлиги $H = 0,5 \text{ м.}$

Двигателнинг қувватини аниқлашга келганда

$$N = 720 \text{ L}Hrn \text{ формуласидан фойдаланамиз – бу ерда } r = 0,012 \text{ м}$$

$$N = 720 \bullet 0,9 \bullet 0,5 \bullet 0,012 \bullet 4,9 = 19,05 \text{ кВт}$$

II бўлим.

КОНУССИМОН МАЙДАЛАГИЧЛАР

Ноорганик моддалар ва нометалл материаллар ишлаб чиқариладиган корхоналар табиий намлиги кичик материалларни майдалаш учун конуссимон майдалагичлардан фойдаланилади. Уларда материал иккита кесик конус орасидаги ҳалқасимон бўшлиқда узлуксиз аста-секин кучайиб борадиган сиқиш кучи таъсирида эзилади. Конуслар бир-бирининг ичига ёки станина қопламаси билан ички майдаловчи конус орасига қўйилади. Майдаловчи сиртлар яқинлашганда материал майдаланади, бир-биридан узоклашганда майдаланган материал пастга тушади.

Конуссимон майдалагичлар қўйидаги асосий аломатлари бўйича таснифланади (хилларга ажратилади):

1. Вертикал вал ёки ўқни ўрнатиши—қўзгалувчан валнинг юқори таянчи билан, қўзгалувчан валнинг пастки таянчи билан.
2. Қўзгалувчан конуснинг ҳаракат хили бўйича — айланма тебранма ҳаракатланадиган конусли, қўзгалмас конуснинг ички сиртига нисбатан эксцентрик, горизонтал текисликда илгарилама ҳаракатланадиган конусли.
3. Юритманинг хили бўйича—бир томонли ва икки томонли тасмали ёки редукцион юритмали.

1-§. КОНУССИМОН МАЙДАЛАГИЧЛАРНИ АСОСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҲИСОБИ

Вал бир марта айланганда майдалагич камерасига кесимли материал тушади. Тушаётган материал бўлагининг ҳалқаси ўрта диаметрини майдаловчи конуснинг пастки диаметрига teng деб олиб, валнинг бир айланишида майдалагичдан тушадиган материал ҳажмини аниқлаймиз:

$$V = \pi D \frac{2a + S}{2} \cdot h \text{ m}^3 \quad (20)$$

Баландлик h ни учбурчак ABC дан аниқлаймиз: $S=2r$, бунда r — вал эксцентрикитети.

$C = h \cdot \operatorname{tg}\beta$, $b = h \cdot \operatorname{tg}\beta_1$, C ва b нинг йиғиндиси қуидагига тенг бўлади:

$c + b = h(\operatorname{tg}\beta + \operatorname{tg}\beta_1) = S = 2r$, бундан S ўрнига $2r$ ни қўйиб, қуидагини оламиз:

$$h = \frac{2r}{\operatorname{tg}\beta + \operatorname{tg}\beta_1} \text{ м}, \quad V = \pi D \frac{2(a+S) \cdot 2r}{2(\operatorname{tg}\beta + \operatorname{tg}\beta_1)} \text{ м}^3 \quad (21)$$

Секундига айланишлар сони n ва юмшатиш коэффициенти μ бўлганда майдалагичнинг иш унумдорлиги қуидагига тенг:

$$Q = V \cdot n \cdot \mu \cdot \rho;$$

$$Q = \frac{377D_H(a+c)r \cdot n \cdot \mu \cdot \rho}{\operatorname{tg}\beta + \operatorname{tg}\beta_1} \text{ кг/с,} \quad (22)$$

Формула (28)да барча чизиқли ўлчамлар метрда берилган, n — айл/с, r — материал зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$.

ЎМК ва ММК майдалагичлар учун валнинг бир айланишида майдалагичдан тушадиган материал ҳажми 8-расмга мувофиқ:

$$V = d \cdot l \cdot \pi \cdot D_{\text{yp}} \text{ м}^3;$$

бунда d — чиқаётган бўлаклар диаметри, l — параллеллик зонасининг узунлиги, D_{yp} — параллеллик зонасидаги майдаловчи конуснинг ўртача диаметри, одатда, пастки диаметр D_n га тенг деб олинади.

Валнинг секундига айланишлар сони n да ва юмшатиш коэффициенти μ бўлганда майдалагичнинг иш унумдорлиги:

$$V = \pi \cdot D_n \cdot d \cdot l \cdot n \cdot \mu \text{ м}^3/\text{с}; \quad (23)$$

$$Q = \pi \cdot D_n \cdot d \cdot l \cdot n \cdot \mu \cdot j \text{ кг/с.}$$

2-§. ВАЛНИНГ АЙЛАНИШЛАР ТЕЗЛИГИ

Узун конусли майдалагичлар учун валнинг айланишлар сони материалнинг эркин тушиш шартидан топилади.

Эркин тушиш баландлиги қўйидаги формуладан аниқланади:

$$h = 0,706 \div 0,745 \sqrt{\frac{tg\beta + tg\beta_1}{r}} \quad \text{айл/с.} \quad (24)$$

ЎМК ва ММК учун

$$h \geq 2,2 \sqrt{\frac{\sin\beta - t \cos\beta}{l}} \quad \text{айл/с.} \quad (25)$$

Йирик майдалайдиган конусли майдалагичларнинг қувватини тишли майдалагичлар учун тавсия қилинган формулалар бўйича аниқлаш мумкин. Қувват формула бўйича ҳисобланганда натижа ҳақиқийга яқин чиқади. Ўртача ва майда қилиб майдалагичларнинг қуввати эмперик формуладан топилади:


$$N = 8,8 Dn^3 \sqrt{D^2} \quad \text{kВт,} \quad (26)$$

бунда Dn — конуснинг пастки диаметри, м; D — майдаланадиган бўлакларнинг ўртача диаметри, м.

Электр энергиясининг солиштирма сарфи ККД учун 0,1—0,3 квт соат/т, ЎМК ва ММК учун 0,5—2,5 квт соат/т. 3-жадвалда конуссимон майдалагичларнинг электр юритгич қуввати берилган.

3-жадвал
Йирик майдалайдиган конуссимон майдалагичларнинг (ЙМКМ) электр юритгич қуввати

Майдалагич модели	$N = \frac{\sigma_{cuk}\pi L}{12E\eta}(D^2 - d^2)n$ формуласи билан ҳисобланган қувват, кВт	Электр юритгичнинг белгиланган қуввати, кВт	Мутаносиблик коэффициенти R_{mut}
ЙМКМ-500/75	121,3	125,0	0,96
ЙМКМ-900/160	237,3	250,0	0,698
ЙМКМ-1200/150	362,8	—	0,625
ЙМКМ-1500/180	383,6	400,0	0,555



3-расм. Конуссимон майдалагичнинг
хисоб схемаси

2. Амалий машғулот

Конуссимон майдалагичларнинг асосий кўрсаткичларини аниқлаш, ишлаб чиқариш унумдорлигини, электр юритмасини қуввати ва тик ўқнинг айланиш тезлигини.

Масала. Соатига 20 m^3 фосфоритни майдалайдиган конуссимон майдалагични кўриб чиқамиз. Бўлакларнинг бошланғич ўлчами $d_\delta = 0,06 \text{ м}$ дан ўлчами $d_{ax} = 0,01$ тенг бўлсин.

Сўнги паралелл зонасининг ўлчами

$$l = 0,08 \text{ D}_n = 0,08 \cdot 1,2 = 0,096 \text{ м.}$$

Тик ўқнинг айланиш тезлиги қўйидаги формула орқали топишимиш мумкин.

$$n = \sqrt{\frac{g(\sin \gamma - f \cos \gamma)}{2l}} \text{ c}^{-1}$$

бу ерда $f = 0,35$

γ – конуснинг майдалаш бурчаги (у кўпинча $\gamma = 39 - 41^\circ$) ни ташкил қиласди. Демак биз $\gamma = 40^\circ$ деб қабул қилиб оламиз.

$$n = \sqrt{\frac{9,81(\sin 40^\circ - f \cos 40^\circ)}{2 \cdot 0,096}} = \sqrt{\frac{9,81(0,64 - 0,35 \cdot 0,77)}{2 \cdot 0,096}} = 4,34 \text{ c}^{-1}$$

Ишлаб чиқариш унумдорлиги аниқланади формуладан

$$Q_v = \pi d_x 0,008 D_n^2 n \cdot \mu$$

$$\mu = 0,25 \div 0,6 = 0,4$$

$$Q_v = 3,14 \cdot 0,01 \cdot 0,08 \cdot 1,2^2 \cdot 4,34 \cdot 0,4 = 0,006279 \text{ м}^3/\text{сек} = 22,6 \text{ м}^3/\text{сек}$$

Ортиш тешикнинг кенглиги В ни топамиз.

$$B = d_n (0,75 \cdot 0,8) = 0,06/0,8 = 0,075 \text{ м}$$

Майдаланган материал бўлакларининг чиқиш жойини кенглиги бўлакларнинг сўнгги ўлчамига яъни d_{ax} га тенг деб оламиз $b \approx d_{ax} = 0,01 \text{ м}$.

Ички конуснинг юқори диаметри марказий ўқ ўтган ступица яъни марказий ўқнинг диаметрига тенг.

Конуснинг баландлигини топамиз.

$$H = (D_n - d_1) \alpha \operatorname{tg} j = (1,2 - 0,06) \cdot 2 \operatorname{tg} 40^\circ = 1,14 \cdot 2 \cdot 0,8391 = 1,9 \text{ м.}$$

$$r = 0,015$$

$$D = D_n + 2 \cos j + 2(b + r) = 1,2 + 0,096 \cdot 0,77 + 2(0,01 + 0,015) = 1,327 \text{ м.}$$

$$D = 1,35 \text{ м} \text{ деб қабул қиласиз.}$$

3-§. ЖУВАЛИ МАЙДАЛАГИЧЛАР АСОСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҲИСОБИ

Икки жували майдалагичларда қамров бурчаги деб материал бўлаги жува сиртига тегиб турган нуқта орқали ўтказилган уринмалар ҳосил қилган бурчакка айтилади. Бунда α — ишқаланиш бурчаги, $\alpha \leq 2I$, $\operatorname{tg}\phi = f$ — сирпанма ишқаланиш коэффициенти қаттиқ жинслар учун $f = 0,3$; нам ва юмшоқ жинслар учун $f = 0,45$.

Жуваларнинг узунлиги L , жувалар орасидаги масофа 1 бўлса, чиқаётган материал лентасининг кесим юзаси $F = L \cdot 1$. Вақт бирлигига жувалардан чиқаётган материалнинг ҳажми назарий жиҳатдан $1 \cdot L \cdot W \text{ m}^3/\text{с}$. Чиқаётган материал лентасининг тезлиги $W \text{ m}^3/\text{с}$ ни ташкил қиласи.

Фараз қилайлик, материал лентасининг чиқиш тезлиги тахминан жуваларнинг айланма тезлигига тенг бўлсин,

$$V_{\text{айл}} = \pi Dn$$

$$Q = \pi \cdot D \cdot n \cdot L \cdot 1 \cdot \mu \cdot \rho \quad \text{кг/с} \quad (27)$$

Бунда D — жувалар диаметри, м; l — жувалар орасидаги тирқиши эни, м; L — жувалар узунлиги, м; n — секундига айланышлар сони; ρ — материалнинг ҳажмий зичлиги, $\text{кг}/\text{м}^3$; μ — юмшатиш коэффициенти. Қаттиқ жинслар учун $\mu = 0,2—0,3$; нам ва ёпишқоқ материаллар учун $\mu = 0,5—0,7$.

Жуваларнинг айланышлар сони қанча катта бўлса, иш унумдорлиги шунча юқори бўлади, лекин бу маълум чегарагача ўринли, чунки ишқаланиш кучи жувалар орасидаги тирқишдан материални тутиб қолиш учун етарли бўлмаслиги мумкин.

Профессор Левинсон айланышлар сонини қуйидаги формуладан топишни тавсия қиласи:

$$n \leq 102,5 \sqrt{\frac{f}{\rho \cdot j \cdot D}} \quad \text{айл/с} \quad (28)$$

Бунда ρ — айланадиган бўлаклар ўлчами, м; D — жува диаметри, м; j — материалнинг ҳажмий массаси, $\text{кг}/\text{м}^3$; f — материалнинг жуваларга ишқаланиш коэффициенти, секин ишлайдиган майдалагичларда қаттиқ материалларни

майдалашда 0,5—2,5 м/с, тез ишлайдиган майдалагичларда юмшоқ материалларни майдалашда 6—8 м/с.

В.П. Ромадин жували майдалагичнинг қувватини (қўмирни майдалашда) қуйидаги аниқлашни тавсия қилади:

$$N = 0,1i \cdot Q \text{ кВт}, \quad (29)$$


Бунда i — майдалаш даражаси; Q — иш унумдорлиги, т/соат.

Қуйидаги эмперик формула ҳам тавсия қилинади:

$$N = k \cdot D \cdot L \cdot h \text{ кВт}. \quad (30)$$

Бунда k — коэффициент, 0,85 га тенг.

Электр энергиясининг солиштирма сарфи 0,4-3 кВт/соат.



4-расм. Жували майдалагичнинг ҳисоб схемаси.

3. Амалий машғулот

Жували майдалагичларнинг қамров бурчагини аниқлаш, ишлаб чиқариш унумдорлигини, тушган материалларни бўлакларининг ўлчамлари ва ўқ диаметри орасидаги нисбатини аниқлаш.

Масала. Унумдорлиги $G = 25$ м/соат аммофосни майдалайдиган жували майдалагични кўриб чиқамиз. Грануланинг бошланғич ўлчами $d_{\delta} = 45$ мм сўнгги бўлагининг максимал ўлчами $d_{max} = 5$ мм $d_{min} = 1$ мм. Материалнинг зичлиги $\rho = 1800$ кг/м³. Жуванинг диаметри қуйидаги формуладан аниқланади.

$$D_p = 45 \cdot 20 = 900 \text{ мм}$$

Демак жуванинг диаметрини 1 м деб қабул қилсак бўлади. Жуванинг узунлигини қуйидагича топамиз.

$$L = (0,3 \div 0,7) \cdot D$$

$$L = 0,5 \cdot 1 = 0,5 \text{ м}$$

Энди жуваларнинг максимал айланишлар тезлигини аниқлаймиз бунинг учун қуидаги формуладан фойдаланамиз.

$$n_{\max} = 102,5 \sqrt{\frac{f}{\rho \cdot d_m \cdot D}}$$

бу ерда f – ишқаланиш коэффиценти $f = 0,3$

$$n_{\max} = 102,5 \sqrt{\frac{0,3}{1800 \cdot 45 \cdot 10^3 \cdot 1,01}} = 6,2379 \text{ с}^{-1}$$

$$n_{\phi} = (0,4 \div 0,7) n_{\max} = 0,4 \cdot 6,2379 = 2,5 \text{ с}^{-1}$$

Энди жувалар билан майдаланаётган материал бўлакларининг орасидаги оралиқ масофани аниқлаймиз. У қуидагича аниқланади.

$$d = d_{\delta}/i$$

бу ерда i ни аммофос бўлгани учун юмшоқ материал учун бўлган $i = 10$ деб қабул қиласиз.

$$d = d_{\delta}/i \cdot 45/10 = 4,5 \text{ мм}$$

Демак, максимал масофа $d = d_{\max} = 5 \text{ мм}$ деб қабул қиласиз.

Майдалагичнинг ишлаб чиқариш унумдорлигини қуидаги формула орқали топамиз.

$$G = 188,4 \cdot x \cdot L \cdot D_n \cdot \mu \cdot p$$

μ ни қуидаги жадвалдан аниқлаймиз.

Жувалар орасидаги масофа	μ
25 дан ортиқ	0,1
0,2 – 25	0,15 – 0,20
6,5 дан кам	0,2 – 0,3

Демак, $\mu = 0,3$

$$G = 188,4 \cdot 0,005 \cdot 0,55 \cdot 1,0 \cdot 100 \cdot 0,3 \cdot 1,8 = 27,9774 \text{ т/соат}$$

Жуванинг ўртача босимини аниқлаймиз.

$$P_{\text{ж}} = KV [2h m.c/(\delta - 1) \Delta h] [(b_{\text{н.с}}/b_k)^2 - 1]$$

K – коэффицент 1,15 деб қабул қиласиз V – материал зичлиги

$$V = 8 \cdot 10^6 \text{ Па}$$

$b_{\text{н.с}}$ – нейтрал қатлам қалинлиги $b_{\text{н.с}} = 0,045 \text{ м}$

b_k – жувалар орасидаги масофа $b_k = 5 \text{ мм}$

$$b_{\text{н.с}} = \sqrt{b_{\text{н}} \cdot b_k} = \sqrt{0,045 \cdot 0,05} = 0,015 \text{ м}$$

$$\delta = f/\tan\alpha/2 = 0,3/0,17 = 1,76 \approx 2$$

$$\Delta b = 2R (1 - \cos\alpha) = 0,06 \text{ м}$$

бу ерда α – қамров бурчаги R – жува радиуси

$$P_{\text{ж}} = 1,15 \cdot 8 \cdot 10^6 \cdot [2 \cdot 0,015 / (2-1) \cdot 0,06] \cdot [(0,015/0,05)^2 - 1] = 36,8 \cdot 10^6 \text{ Па}$$

4-§. ЗАРБИЙ МАЙДАЛАГИЧЛАРНИ АСОСИЙ КҮРСАТКИЧЛАРИ ҲИСОБИ

Б.В. Берёзиннинг аниқлашича, панжара тешиклари ўлчами билан майдаланган материал зарраларининг энг катта ўлчами орасидаги боғлиқлик қуидаги қоидалардан келиб чиқади.

Шу пайтдаги радиал тезлик

$$v_{\text{рад}} = W \sqrt{R^2 - r_0^2}, \text{ м/с.} \quad (31)$$

Бунда R — майдалагич роторнинг радиуси, м; r_0 — зарранинг болғалар нам қиррасига томон бошланғич ҳаракати радиуси, м.

$$\frac{v_{\text{рад}}}{v_{\text{аул}}} = \frac{d}{l-d}$$

Бунда d — майдаланган маҳсулот зарраларининг ўлчами; l — болғаларнинг ҳаракат йўналишида панжара тешикларининг ўлчами,

$$1 \geq \frac{v_{\text{аул}} + d}{v_{\text{рад}}} + d,$$

$v_{\text{аул}}$ ва $v_{\text{рад}}$ қийматларни қўйиб, қуидагини ҳосил қиласиз:

$$1 \geq \frac{W \bullet R \bullet d}{W \sqrt{l^2 - r_0^2}} + d; \quad 1 \geq \frac{R \bullet d}{\sqrt{R^2 - r_0^2}} + d \quad (32)$$

Майдалагичнинг иш унумдорлиги тахминан қуидаги формуладан аниқланиши мумкин:

$$Q = \frac{K \bullet Z \bullet d^2 \bullet n^2}{3600(i-l)} \text{ м/соат} \quad (33)$$

Бунда Z — ротор узунлиги, м; K — майдалагич тузилишига боғлик коэффициент ($K = 0,12—0,22$); d — болғалар айланиши ташқи доирасининг диаметри, м; n — роторнинг айланиш тезлиги, айл/мин; i — майдалаш даражаси.

Лойиҳаланадиган майдалагичнинг иш унумдорлигини Разумовнинг қуидаги формуласидан аниқлаш мумкин:

$$Q = Q_1 \bullet K_1 \bullet K_2 \bullet \frac{N \bullet l}{N_1 \bullet l_1} \quad (34)$$

Q —қидирилаётган иш унумдорлиги; Q_1 —майдалагичнинг иш унумдорлиги; K_1 —майдаланадиган материални майдалаш коэффициенти; K_2 —материалларнинг йириклиги орасидаги фарқни ҳисобга оладиган коэффициент; l —ротор диаметри; l_1 —ротор узунлиги; N —истеъмолчи қуввати.

В.П. Ромадин қувватни аниқлаш учун қуйидаги формулани чиқарган:

$$N = 7,5D \cdot Z \left(\frac{\eta}{60} \right) \text{ кВт} \quad (35)$$

В.А. Олевский юритгичнинг қувватини тахминий ҳисоблаш учун қуйидаги формулани келтиради: $N = 0,15D^2 \cdot \alpha \cdot \eta \text{ кВт}$.

Яна бир эмперик формула ҳам мавжуд:

$$N = (0,18-0,15) i \cdot Q \text{ кВт},$$

бунда i — майдалаш даражаси; Q — иш унумдорлиги.

4-жадвал


Зарбий майдалагичларнинг техник тавсифи

Кўрсаткичлар	C- 218	СМ- 18	СМ- 131	СМ- 155	СМ- 198	СМ- 170
Ротор ўлчамлари, мм ташқи диаметри	600	800	800	800	1000	1300
узунлиги	450	400	600	600	800	1600
Солинадиган материал ўлчами, мм	100 гача	100 гача	100 гача	25 гача	300 гача	300 гача
Панжара орасидаги бўшатиш тирқишининг кенглиги, мм	35 гача	13 гача	13 гача	3	45 гача	10 гача
Унумдорлик, т/соат (оҳактошни майдалагандан)	17-21	6-10	10-14	4,8	54	150- 200
Юритгич қуввати, кВт	14	27-47	55-70	20	115	150- 200
Роторнинг айланиш сони, мин.	1250	950- 1300	1000- 1300	1100- 1300	1000	580- 730
Габарит ўлчамлари, мм: узунлиги	1050	1350	1350	1350	2230	2820
кенглиги	1029	1000	1255	1315	1740	2424
баландлиги	1122	1180	1230	1270	1515	1942
Майдалагичнинг оғирлиги, кг	1280	2000	2310	2200	5050	12560


II БОБ. МАЙДАЛАШ УСКУНАЛАРИ-ТЕГИРМОНЛАР. ТЕГИРМОНЛАРНИНГ АСОСИЙ КҮРСАТКИЧЛАРИНИ ҲИСОБИ.

1-§. БАРАБАННИНГ АЙЛANIШ ТЕЗЛИГИ

Тегирмон барабанининг айланиш тезлигига қараб асосан икки хил режимда ишлайди: 1) каскад режими (барабан секинроқ айланади) ва 2) шаршара режими (барабан жуда тез айланади). Каскад режимидаги золдирлар майдаланаётган материал билан биргаликда салгина тепага күтарилиб, ётиқ ўққа нисбатан қия жойлашади. Шаршара режимидаги золдирларниң ташқи қатори марказдан қочма куч таъсирида юқори күтарилиб, барабанниң деворчасига сиқилади ва муайян баландликдан материал устига шар-шарадек, зарб билан қулаб тушиб, уни янчади, майдалайди. Тегирмон шу тартибда



5-расм. Золдирларниң шаршара тартибдаги ҳаракат йўли: а – материал ва золдирларниң барабан секин айлангандаги ҳолати; б – бир оз тезроқ айлангандаги ҳолати ва в – жуда тез айлангандаги ҳолати



ишлаганда золдирларниң ҳаракат йўли (траекторияси) қандайдир қатламда икки қисмга бўлинади (5-расм).

Золдир қулаб тушиш нуқтаси B дан узилиш нуқтаси A га күтарилаётганда — доиравий йўлдан, A нуқтадан B нуқтага қулаб тушганида эса AB чизик бўйича ҳаракатланади. Золдирниң доиравий йўлдаги вазияти тегирмон барабанининг золдир марказидан ўтадиган радиуси ҳамда барабанниң тик диаметри

хосил қиладиган бурчак билан белгиланади. Золдирга ҳар қандай нүктада оғирлик кучи J билан марказдан қочирма куч p таъсир кўрсатиб туради:

$$p = \frac{m \cdot g^2}{2}, \text{ бу ерда } g — \text{ золдирнинг чизиқ тезлиги. Оғирлик кучини тузувчиларга ажратиш мумкин: радиал тузувчи куч } N = I \cos a \text{ ва тангенциал тузувчи куч } T = I \sin a.$$

Барабаннинг айланиши бурчак тезлиги ўзгаришсиз қолганда тангенциал куч T тегирмон ўқидан унинг четигача бўлган йўлини ва қиймати (катталиги)ни илгариги ҳолича сақлаб қолади. Радиал кучнинг катталиги ва йўналиши эса ўзгаради ва золдирнинг доиравий йўлидаги вазиятига боғлиқ бўлади. Барабаннинг ички юзаси билан золдирларнинг унга тегиб турган сиртқи қатлами орасида хосил бўладиган ишқаланиш кучлари золдирларни доиравий йўлдан ҳаракатланишга мажбур этади. Ишқаланиш кучининг катталиги ишқаланиш коэффициенти билан кучлар босимига боғлиқ бўлади.

Т куч золдирларни барабаннинг айланиш томонига қарши йўналтирилмоқчи бўлади. Золдирлар барабаннинг ички юзаси бўйича сирпанмаслиги учун ишқаланиш кучлари моменти тангенциал кучлар моментига tenglashmoғи лозим.

Радиал кучлар N ва P бир томонга таъсир кўрсатадиган қуий квадрантларда золдирлар барабаннинг ички юзасини катта куч билан босади. Энг катта ишқаланиш кучи айни шу ерда вужудга келиб, золдирларнинг айланиб ҳаракатланишини таъминлайдиган бамисоли "тамба" хосил қилади. N куч юқориги квадрантда қарама-қарши томонга таъсир кўрсатади, бунинг натижасида P кучнинг босими, бинобарин, ишқаланиш кучи камаяди.

Золдир доиравий йўлдан ҳаракатланганда A нүктада N куч марказдан қочма куч Rg га tenglashади. Золдирларнинг шу қатламидаги навбатдаги қатори қаршилик кўрсатиши оқибатида тангенциал куч T сўнади ва золдирлар таъсир кучидан халос бўлади. Тезлик ϑ золдир марказининг R радиусли доиравий йўлдан айланма ҳаракатланиш тезлигига teng; золдир шундай тезликка эришгач, нүкта A дан бошлаб (уфққа нисбатан муайян қиялиқда ϑ тезликда

ирғитилған жисм каби) ўз оғирлиги таъсирида параболик йўлдан ҳаракатланади (сирпанмайди, деб фараз қилинади):

$$P = N$$

$$\frac{m \cdot g^2}{R} = I \cos \alpha,$$

$$\frac{m \cdot g^2}{R} = m \cdot g \cdot \cos \alpha,$$

$$g^2 = R \cdot g \cdot \cos \alpha, V = \frac{2\pi \cdot R \cdot n}{60} = \frac{\pi \cdot R \cdot n}{30},$$

бу ерда n — тегирмон барабанинг бир минутдаги айланишлар сони.

$$\frac{\pi^2 \cdot R^2 \cdot n^2}{30} = R g \cos \alpha,$$

$$n = \frac{30 \cdot \sqrt{g}}{\pi \cdot \sqrt{R}} \cdot \sqrt{\cos \alpha},$$

$$\cos \alpha = \frac{\pi^2 R}{900}$$

Бу тенглама золдирнинг тегирмонда ҳаракатланишининг асосий тенгламаси деб аталади.

Барабанинг айлана тезлигини янада ошириш золдирларнинг оғирлик кучини оширадиган марказдан қочирма кучлар вужудга келишига сабаб бўлади. Бу ҳолда золдирлар барабанинг зирҳ қопламасига қапишиб олиб, тегирмон билан бирга силжийди, натижада материалнинг майдаланиши тўхтайди. Тегирмон барабанинг бир минутдаги айланишлар сони муайян микдорга етганда золдирлар барабанинг зирҳ қопламасидан узилмай қолади, барабанинг ана шу айланиш тезлиги критик айланишлар сони деб аталади:

$$\cos \alpha = 1, \text{ чунки } \alpha = 0.$$

Шундай тезликда айланаётган барабан ичидағи золдирларнинг ҳаракатини ифодалайдиган тенглама:

$$1 = \frac{R \cdot n^2}{900},$$

бундан келиб чиқадиган критик айланишлар сони

$$n_{kp} = \frac{30 \cdot \sqrt{g}}{\pi \cdot \sqrt{R}} = \frac{30}{\sqrt{R}} = \frac{42,3}{\sqrt{D}} \text{ айл/мин,}$$

бу ерда D — тегирмон барабанинг ички диаметри, м.

Барабаннинг иш бажараётган вақтдаги айланиш тезлиги

$$n_{ish} = 0,76 \text{ ёки } n_{ish} = \frac{32}{\sqrt{D}}$$

Барабан доимо бир хил тезликда айланганда золдирларнинг кўтарилиш баландлиги зирҳ қопламанинг шаклига, материални туйиш усулига (қуруқ ёки хўл усулда туйилишига) ва унинг қандай майдаликда туйилишига боғлик бўлади. Барабаннинг зирҳ қопламаси золдирларнинг ўз-ўзича табақаланиши (сарапаниши)га имкон туғдирадиган бўлса, бундай ҳолларда барабаннинг айланиш тезлигини зирҳ қопламанинг шаклига мослаштириш алоҳида аҳамият касб этади. Барабаннинг ички юзасига конус шаклидаги, сирти силлик зирҳ тахталар қопланган бўлса, золдирларнинг яхши табақаланишини таъминлаш учун тегирмон барабанинг айланиш тезлигини $n = 0,8 - 0,9$ гача ошириш керак бўлади, бу эса қуйидаги қийматларга мос келади:

$$n = \frac{34}{\sqrt{D}} \div \frac{38}{\sqrt{D}}$$

Конус шаклидаги ва сирти тўлқинсимон барабаннинг қуйидаги тезликда айланиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

$$n = 0,7 \div 0,8 \text{ ёки } n = \frac{30}{\sqrt{D}} \div \frac{33}{\sqrt{D}}$$

Конус шаклидаги ва сирти муштчали барабанда золдирларнинг яхши табақаланишига эришиш ҳамда уларга мақбул иш шароити яратиш учун барабан қуйидаги тезликда айланмоғи лозим:

$$n = 0,6 \div 0,7 \text{ ёки } n = \frac{26}{\sqrt{D}} \div \frac{29}{\sqrt{D}}$$

2-§. ЗОЛДИРЛАРНИНГ БАРАБАН ИЧИДА ХАРАКАТЛАНИШ ЙЎЛИ

Золдирларнинг барабан ичида ҳаракатланиш йўли ўзгармас радиусли ёй ва параболадан ташкил топтган ёпиқ (туташ) эгри чизик кўринишида бўлади (32-расм). Золдирнинг ҳаракат йўлининг доиравий қисмига ўтган пайтдаги вазияти кўтарилиш бурчаги α билан аниқланади, уни $D = 25 \cdot S \sqrt[3]{d}$ тенгламадан топиш мумкин. Золдирнинг тепадан зарб билан қулаб тушган нуқтаси B (айланадаги ўрни) XAY координаталар тизимида



6-расм. Золдирларнинг барабан ичида ҳаракатланиш йўлини аниқлаш схемаси

ХВ ва УВ координаталар билан ёки β бурчак билан аниқланади (6-расмда кўрсатилган)

$$XB = 4R \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha,$$

$$UB = 4R \cdot \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha,$$

$$\beta = 3\alpha - \frac{\pi}{2}.$$

Золдирнинг кўтарилиш бурчаги α маълум бўлса, бурчак β ни топиш қийин бўлмайди; шунингдек, золдир айлананинг қаерига қулаб тушганлигини, яъни B нуқтани ҳам осонгина топса бўлади.

3-§. МАЙДАЛОВЧИ ЖИСМЛАРНИНГ ҲАРАКАТ ҚИЛУВЧИ ИЗИ ВА УЛАРНИНГ ОФИРЛИГИ

Тегирмон барабанига ташланган золдирлар микдори барабанни тўлдириш коэффициенти Z билан таърифланади: бу коэффициент золдирлар қўйма ҳажмининг барабан ички ҳажмига нисбатини билдиради, яъни:

$$Z = \frac{V_3}{V_\delta} \quad (36)$$

бу ерда V_3 — золдирларнинг уйма ҳажми; V_δ — барабаннинг ички қажми; R , Z — барабаннинг ички радиуси ва узунлиги. (55) формуладан кўринишича:

$$V_3 = Z \cdot V_\delta = Z \cdot \pi \cdot R^2 \cdot a.$$

Тегирмонга солинадиган золдирларнинг умумий оғирлиги қўйидаги формула бўйича ҳисоблаб топилади:

$$P = \frac{\pi D^2}{4} \cdot Z = 0,185 D^2 \cdot Z \cdot j,$$

бу ерда P — золдирларнинг оғирлиги, кг; D — тегирмоннинг ички диаметри, м; Z — тегирмоннинг ички томондан узунлиги (тўсиқларнинг қалинлиги бу ҳисобга кир-майди); j — золдирнинг уйма вазни.

Тегирмон барабанига золдирлар тўлдириш коэффициенти золдирлар қатлами кесим майдонининг барабан қимирамай турган пайтдаги нисбати сифатида ифодаланган:

$$F = \pi R_\delta^2, \quad Z = \frac{F}{\pi R_\delta^2}, \quad (37)$$

Барабаннинг диаметри ва узунлиги кўрсатилган ўлчамда бўлганда тегирмондаги золдирларнинг иши барабаннинг айланишлар сонига ҳамда золдирлар тўлдириш коэффициентига боғлиқ бўлади. Барабаннинг айланишлар сони ва золдирлар тўлдириш коэффициенти Z маълум бўлса, золдирларнинг бир минутда бажарган ишини қўйидаги формула ёрдамида ҳисоблаш мумкин:

$$A = M \cdot R_\delta^{2,5} \cdot Z \cdot j \text{ кгс.м/мин},$$

бу ерда M — сон билан ифодаланган микдор; ундан барабаннинг айланишлар сонига ҳамда золдирлар тўлдириш коэффициентига қараб фойдаланилади. Мазкур соннинг катталиги $M^{+0,5}/\text{мин}$, қиймати эса б-расмда берилган.

Ҳар бир золдирлар тўлдириш коэффициентига барабаннинг фақат золдирлар энг кўп иш бажарадиган айланишлар сони мос келади:

$$Z \quad 0,3 \quad 0,35 \quad 0,4 \quad 0,45 \quad 0,535$$

$$n \quad \frac{27 \div 28}{\sqrt{D}} \quad \frac{30}{\sqrt{D}} \quad \frac{32}{\sqrt{D}} \quad \frac{34}{\sqrt{D}} \quad \frac{37,2}{\sqrt{D}}$$

золдирлар тўлдириш коэффициентининг барабаннинг айланишлар сонига боғлиқлиги (орадаги боғланиш) қуидагича ифодаланади:

$$n = a, Z = b, \quad (38)$$

бу ерда a, b — номаълум ўзгармас микдорлар; уларни иккита маълум нуқта ёрдамида аниқлаш мумкин:

$$\frac{30}{\sqrt{D}} = 0,35 a + b \text{ ҳамда } \frac{34}{\sqrt{D}} = 0,45 a + b,$$

a билан b га оид бу тенгламаларни биргаликда ечиб, қуидаги қийматларни топамиз:

$$a = \frac{40}{\sqrt{D}}, \quad b = \frac{16}{\sqrt{D}}$$

Ҳосил бўлган a ва b қийматларни (60) тенгламага қўйиб чиқсак, барабаннинг айланиш сони, радиуси ҳамда унга золдирлар тўлдириш коэффициенти ўртасидаги боғланиш маълум бўлади:

$$n = \frac{8}{\sqrt{D}} (S \cdot Z + 2). \quad (39)$$

Ҳосил бўлган тенглама барабаннинг айланишлар сонини унинг диаметри билангина эмас, балки золдирлар тўлдириш коэффициенти билан ҳам боғлайди ва тушунилиши осон формула ҳисобланади.

4-§. ИШЛАТИЛАДИГАН ҚУВВАТ

Фойдали қувват N_n — золдирлар ишининг ўрнини қоплайди (яъни иш кўрсаткичидир). П.М. Сидоренко фойдали қувватни қуидаги тенглама ёрдамида топишни таклиф этади:

$$N_n = \frac{A}{60 \cdot 75 \cdot 1,36} = \frac{M \cdot R_{\delta}^{2,5} \cdot Z \cdot j}{6120} \text{ кВт.} \quad (40)$$

Фойдали қувват тегирмон барабанинг яширин имкониятларини ифодалайди. У турли катталиқдаги тегирмонларни ўзаро таққослашга имкон берадиган умумий мезон ҳисобланади. Ичидағи золдирларнинг умумий қуввати ўзаро тенг бўлган ҳар икки тегирмон тенг қимматга эга бўлади.

Е.Е. Андреев фойдали қувватни қуидаги формула ёрдамида аниқлашни тавсия этади:

$$N_n = 0,866 \cdot \pi \cdot D^{2,5} \cdot Z \cdot j \cdot n \left[\frac{9}{4} n^2 (1 - k^4) - \frac{4}{3} n^6 \cdot (1 + k^b) \right] \text{ кВт,}$$

бу ерда D — тегирмоннинг ички диаметри, м; Z — тегирмоннинг узунлиги, м; n — тегирмоннинг айланишлар сони ($n = 0,75 n_{kp}$); $Z = 0,35$ ва $K=0,618$ бўлгандаги нисбат R_u/R_{δ} .

Тегирмон юритгичининг қуввати. Л.Б. Левинсоннинг аниқлашича, золдирлар тўлдириш коэффициенти 0,3 бўлганда барабандаги жами золдирларнинг атиги 55 фоизи барабан корпуси билан бирга айланади (ҳаракатланади), қолган 45 фоизи эса параболик йўлда қулаб тушиш босқичида бўлади:

$$M = 0,55^{P,a} \text{ Т/с.} \quad (41)$$

бу ерда P — золдирларнинг умумий оғирлиги, т;

$P \cdot a$ — куч елкаси (золдирлар оғирлик марказидан ва тегирмон кесими марказидан ўтган тик чизиқлар орасидаги масофага тенг); бу елка 0,62 от кучи (K) га тахминан тенг деб қабул қилинган ($P=0,62 K$).

$$N_n = \frac{0,55 \cdot R \cdot a \cdot 2\pi \cdot n \cdot 1000}{60 \cdot 75} \text{ от кучи.} \quad (42)$$

Тегирмонда туйиладиган материалнинг оғирлиги жами золдирлар оғирлигининг 14 фоизига тенг деб қабул қилинади; шунга кўра ичига

золдирлар ва хом ашё (материал) тўлдирилган тегирмонни айлантиришга сарфланадиган қувватни ҳисобга олганда формула қўйидаги кўринишга эга бўлади:

$$N_n = 0,545 \cdot p \cdot R \cdot n \text{ от кучи}$$

ёки

$$N_n = 0,4 \cdot P \cdot R_n = 0,2P \cdot D \cdot n \text{ кВт.} \quad (43)$$

Қувурли тегирмоннинг иш унумдорлиги, золдирли тегирмонники каби, кўпгина омилларга боғлик; тегирмоннинг тузилиши, материални туйиш, майдалаш схемаси (ёпиқ ёки очик цикл), материал билан таъминлаб туриш усули, барабанга солинадиган золдирлар микдори ва уларнинг ўлчами шулар жумласига киради. Лекин иш унумдорлиги биринчи навбатда туйиладиган материалнинг хоссаларига, тегирмонга ташланган материал бўлакларининг иирик-майдалигига, материалнинг барабанга бир текисда ташлаб турилишига, материалнинг пишиқлик ва намлик даражасига ва ниҳоят унинг қанчалик майда туйилишига ва туйиш усулига (қуруқ ёки хўл усул қўлланилишига) боғлик бўлади.

Қувурли кўп хонали (кўп камерали) тегирмонда (цемент клинкери) туйилганда тегирмоннинг қандай унум билан ишлиши (иш унумдорлиги)ни билиш учун унинг фойдали қувватини қўйидаги формула бўйича аниклаш керак:

$$N_n = 6,45 \cdot V \cdot \sqrt{D} \cdot \left(\frac{P}{V} \right)^{0,8} \text{ кВт} \quad (44)$$

Бу формула $N_n = 0,545 \cdot P \cdot R_n$ от кучи кўринишидаги назарий формулани тажриба йўли билан ишлаб чиқиши натижасида ҳосил бўлган; бунда барабаннинг айланишлар сони $n = 0,75n_{kp}$, золдирлар тўлдириш коэффициенти $0,2 - 0,3$ ва золдирларнинг ўртача уйма зичлиги $4,5 \text{ т}/\text{м}^3$ қилиб олинган.

$Q = N_n \cdot h \cdot q \cdot k$ формуласига N_n ва S қийматларни қўйиб чиқсак, $N_n = 6,45 \cdot V \cdot \sqrt{D} \cdot \left(\frac{P}{V}\right)^{0,8}$ формула $Q = 6,45 \cdot V \cdot \sqrt{D} \cdot \left(\frac{P}{V}\right)^{0,8} \cdot q \cdot k \cdot \eta$ т/с кўринишини олади.

Материални қуруқ туйиш усули қўлланилганда тегирмон шамоллатилади, яъни унинг барабани ҳавони сўриб оладиган вентиляторга уланганлиги сабабли барабан ичидаги ҳаво сийраклашади. Тегрмонларнинг иш шароитини санитария-гигиена нуқтаи назаридан яхшилаш учун бу зарур талаблардан бири ҳисобланиб, материални туйиш жараёнига ижобий таъсир кўрсатади, чунки бунда золдирларга ёпишиб қолиб, материални туйишга халақит берадиган энг майда қуқунни вентилятор сўриб чиқариб ташлайди. Санитария-гигиена талабларидан яна бир ҳавонинг сўриб чиқарилиш тезлигини $0,2 \div 0,3$ м/с атрофида сақлаб туришдир; материалнинг туйилиш шароитини яхшилаш нуқтаи назаридан қараганда, бу тезликни $0,7$ м/с гача ошириш керак. Вентилятор сўриб олган ҳаво маҳсус аппаратларга ўтиб, чангдан тозаланади; ҳавони сўрувчи ва тозаловчи тизимга аспирацион тизим дейилади. Вентиляторнинг ҳавони сўриш тезлиги тегирмоннинг иш унумдорлигига қандай таъсир кўрсатаётганини ҳисобга олиб бориш учун (66) формулага шамоллатиш коэффициенти $K_{ш}$ киритилади; сурилиш тезлиги $0,2 \div 0,3$ м/с бўлганда мазкур коэффициент 1 га teng қилиб, тезлик $0,7 - 1,0$ м/с бўлганда эса (портландцементни туйишда) 1,25 га teng қилиб олинади:

$$Q = 6,45 \cdot V \cdot \sqrt{D} \cdot \left(\frac{P}{V}\right)^{0,8} \cdot q \cdot k \cdot n \cdot K_c \text{ т/соат.} \quad (45)$$

Бу ҳолда тегирмон вентиляторининг иш унумдорлигини қўйидаги формула ёрдамида ҳисоблаб чиқариш мумкин:

$$V_{m.b.} = 36000 \frac{\pi \cdot \sqrt{D^2}}{4} (1 - Z) \cdot V \cdot R_n \cdot n \text{ м}^3/\text{соат},$$

бу ерда V – ҳавони сўриб олиш тезлиги, м/с; R_n – ҳаво сўриш коэффициенти – $1,5 \div 2$ га teng қилиб олинади.

Тегирмоннинг қуруқ материални түйиш вақтидаги иш унумдорлиги қуйидаги аниқланади:

$$Q = \frac{100 - W_m}{100 - W_{n.l}} \text{ т/соат.} \quad (46)$$

Тегирмоннинг түйилган материални қуритишдаги иш унумдорлиги қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$Q_k = \frac{Q_{m.b.}}{100 \bullet V_{x.m.}} \text{ т/соат,} \quad (47)$$

бу ерда $Q_{m.b.}$ – тегирмон вентиляторининг иш унумдорлиги; $V_{x.m.}$ – тегирмоннинг охирги қисмидаги намни қуритиш агентининг ҳажмий миқдори, $\text{м}^3/\text{кг}$ материал.

$$V_{x.m.} = \left(\frac{1 + K_1}{j_e} \bullet q_1 + \frac{\Delta W}{0,805} \right) \frac{273 + t^2}{273} \text{ м}^3/\text{кг}, \quad (48)$$

бу ерда V , q – хом ашёning ҳар бир килограммига түғри келадиган қуритиш миқдори (килограмм ҳисобида).

Буғланган намнинг миқдори қуйидаги формула ёрдамида ҳисоблаб чиқарилади:

$$\Delta W = \frac{W_m - W_{n.n.}}{100 - W_{n.l.}} \text{ кг/кг хом ашё.}$$

4. Амалий машғулот

1. Масала: 7,0 т/с гипс тошини майдалаш учун золдирли тегирмонни танлаб олиш. Бўлак ўлчамлари майдаланадиган гипс тошининг майдалиги $d_h = 10$ мм, майдаланган гипснинг майдалиги $d_k = 0,3$ мм. Юқорида берилган усул бўйича тегирмоннинг ҳисобини олиб борамиз.

Ҳисобни қилишдан аввал тегирмон барабанининг диаметрини тахминан $D_b = 2$ м деб оламиз. Туювчи жинслар сифатида пўлат шарларни ишлатамиз: массаси $\gamma_h = 41000 \text{ Н/м}^3$, зичлиги $\rho_m = 7,8 \cdot 10^{+4} \text{ Н/м}^3$.

Тегирмон барабанини золдирлар тўлдириш коэффициенти билан таърифланади:

$$\varphi = F_3 / F_c$$

Цапфанинг радиуси $r_u = (0,2 \div 0,3) R_\delta$ қабул қиласиз $r_u = 0,2 R_\delta = 0,2 \cdot 1 = 0,2$ м.

Таъминлаш майдонини кесими қуидаги формуладан аниқланади.

$$F_3 = (\pi R_\delta^2 / 360) \beta - r_u \sqrt{R_\delta^2 - r^2}$$

Бу ерда β – таъминлашнинг марказий бурчаги

$$\cos \beta/2 = r_u/R_\delta, \quad \cos \beta/2 = 0,2/1,$$

$$\beta/2 = 78^\circ 21' \quad \beta = 156^\circ 56'$$

таъминлаш коэффициентининг қиймати формуладан чиқиб келади.

$$\varphi = F_3 / F_c = \beta/360 - r_u \sqrt{1 - r_u^2 / R_\delta^2} / \pi = 156^\circ 56' / 360 - 0,2 \sqrt{1 - 0,2^2} / 1^2 / 3,14 =$$

0,368.

Одатда пўлат шарлар фойдаланганда φ қабул қилинади $0,25 - 0,38$
 $\varphi = 0,38$.

Бундан келиб чиқадиган критик айланишлар сони.

$$N_{kp} = 42,3 \sqrt{D} = 30,07 \text{ айл/мин.} = 0,501 \text{ c}^{-1}$$

Барабаннинг иш бажараётган вактдаги айланиш тезлиги критик айланишлар сонидан $60 - 80\%$ ни ташкил этади, яъни $h = 0,501 \cdot 0,8 = 0,408 \text{ c}^{-1}$

Барабанинг айланиш сонини $n = 0,4 \text{ c}^{-1}$ деб қабул қиласиз.

Барабанни узунлиги қуидагида аниқланади.

$$L_\delta = 6 \cdot 10^4 \cdot \mathcal{E} \cdot Cs/M \cdot \gamma_H \cdot R_\delta^{2,5}, \text{ м}$$

бу ерда \mathcal{E} – майдалашнинг солиштирма энергияси $\mathcal{E} = 15,2 \text{ кВт}\cdot\text{с}/\text{т}; Cs$ – унумдорлик, $\text{т}/\text{с}; M$ – ва φ кўрсаткичларга боғлиқ коэффициент $n = \sqrt{D_\delta} = 24 \cdot 1,41 = 33,9 \text{ м}^{0,5}/\text{мин}$ да $M = 80,0 \text{ га}$ тенг бўлади; γ_H – берилган ишловнинг массаси, $\text{н}/\text{м}^3$ қабул қиласиз $\gamma_H = 41 \cdot 10^3 \text{ н}/\text{м}^3$, шунда

$$L_\delta = 6 \cdot 10^4 \cdot 15,2 \cdot 7,0/80 \cdot 41 \cdot 10^3 \cdot 1^{2,5} = 1,946 \text{ м}$$

Одатда $L_\delta \leq 1,5 D_\delta$; $L_\delta/D_\delta = 1,5$ ва $L_\delta = 1,5 D_\delta = 1,5 \cdot 2 = 3 \text{ м}$.

Олинган натижалар бўйича диаметри $D_\delta = 2100 \text{ мм}$, узунлиги $L_\delta = 3000 \text{ мм}$, айланиш сони $n = 0,4 \text{ c}^{-1}$ марказий қисмидан тушиб турадиган золдирили тегирмонни танлаб оламиз. Тегирмоннинг белгилари: МШЦ 2100 x 3000 ГОСТ 10141-81.

Шарнинг оптимал шартидан чиқиб турувчи жинсларнинг оғирлигини аниқлаймиз.

$$q_m = cE_0 / \{8[R_\delta^2(n/30)^2 - 2R_\delta^4(n/30)^6 + R_\delta^6(n/30)^{10}]\}.$$

бу ерда: с – майдалаш шартини бажарувчи тажриба коэффициенти қуруқ усул бўйича 0,57; хўл усул бўйича 5,5; E_o – материалнинг бошланғич тузилишига сафланадиган энергия. $E_o = 0,7$ Дж.

Демак,

$$q_m = 0,57 \cdot 0,7 / 8 \cdot [1,05^2 \cdot (24/30)^2 - 2 \cdot 1,05^4 \cdot (24/30)^6 \cdot (24/30)^6 + 1,05^6 \cdot (24/30)^{10}] = 0,237 \text{ Н}$$

$q_m = 4/3 \pi j_m^3 j_m$ нисбатан аниқлаб чиқамиз.

$$\Gamma = \sqrt[3]{q_m \cdot 3/4 \pi \gamma_m} = \sqrt[3]{q2,37 \cdot 3/4 \cdot 3,14 \cdot 78006} = 0,009 \text{ м}$$

γ_m – золдирларнинг солиширига оғирлиги.

1 м материалга 0,8 – 1,2 кг золдирларнинг ишқаланиши тўғри келади. Берилган тегирмоннинг 7 т/с унумдорлигига шарларнинг сарфиёти 56-84 кг/с диаметри $d_m = 25$ мм деб қабул қилинади.

Золдирларнинг уйма вазни қўйидагича.

$$V_m = \pi \cdot R_\delta^2 \cdot L_\delta \cdot \varphi = 3,14 \cdot 1,05^2 \cdot 3,0 \cdot 0,38 = 3,95 \text{ м}^3$$

Оғирлик кучи

$$P_m = V_m \cdot \gamma_H = 3,95 \cdot 4,1 \cdot 10^4 = 1,62 \cdot 10^5 \text{ Н.}$$

Пастда берилган формуладан тегирмоннинг унумдорлигини аниқлаймиз.

$$G = Q_{yz} \cdot K_p \cdot K_s \cdot 6,75 \cdot 10^{-3} \cdot V \cdot \sqrt{D_\delta} \cdot m_m / \nu \eta_s ; \text{м/с}$$

Бу ерда Q_{yz} – тегирмоннинг солиширига унумдорлиги (30 – 40 кг/кВт • с)

Қабул қиласиз $Q_{yz}=35$; K_p – материалнинг майдаланган даражасини белгилаб берувчи коэффицент $K_p=0,8-2,2$; қабул қиласиз, $K_p=1,3$; K_s – майдалаш даражасини тўғриловчи коэффициент $K_s=0,588-1,425$; V -тегирмоннинг хажми; m_i – золдорларнинг уйма вазни, $m(m_i = P_m / 9,81 \cdot 10^3 = 1,62 \cdot 10^5 / 9,81 \cdot 10^3 = 16,51 \text{ м})$; η_s – майдалашнинг самарадорлигини белгиловчи коэффициент, $\eta_s=0,9-1,3$; $\eta_s=1,0$

$$\text{Маълумотларни хисобга олган ҳолда } G = 35 \cdot 1,3 \cdot 1,425 \cdot 6,75 \cdot 10^{-3} \\ \cdot 8 \sqrt{2,1 \cdot 16,51 / 8 \cdot 1,0} = 7,3 \text{ T/C}$$

Ҳисоб бўйича тегирмоннинг унумдорлиги танланган унумдорлигига тўғри келади.

Золдирнинг ҳажми қўйдагича:

$$V_m = m_m / P_m = 16,5 / 7,8 = 2,05 \text{ m}^3$$

Электрдвигател қуввати:

$$N_{db} = 1,1M \cdot \gamma_{yp} \cdot R_\delta^{2,5} \cdot L_6 / 61200 = 1,1 \cdot 80 \cdot 50265 \cdot 1,05^{25} \cdot 3 / 61200 = 245 \text{ kVt.}$$

γ_{yp} - пўлат золдирларнинг ўртача солиштирма оғирлиги, $\gamma_{yp} = 50265 \text{ N/m}^3$.

Одатда электрдвигател қуввати қўйидаги формуладан аниқланади.

$$N = c \cdot P_m \cdot \sqrt{D_\delta}, \text{ kVt}$$

$$N = 0,6 \cdot 162 \cdot \sqrt{2,1} = 140,9 \text{ kVt.}$$

Электрмоторнинг ФИКни хисобга олган ҳолда

$$N_{db} = N / \eta_\Sigma = 140,9 / 0,75 = 187,7 \text{ kVt} \approx 200 \text{ kVt.}$$

2. Масала.

100 т/соат ишлайдиган 2 камерали трубали майдалагичнинг асосий параметрлари аниқлансин.

$$\phi = \frac{0,29 + 0,25}{2} = 0,27$$

$$P = 4,6 \text{ t/m}^3$$

$$m = 0,785 D_0^2 \cdot 0,27 - 4,6 = 0,975 \cdot D_0^2 \cdot L$$

унумдорлиги

$$\Pi = 6,45 V \sqrt{D_0} \left(\frac{0,975 \cdot D_0^2 \cdot L}{V} \right)^{0,8} \cdot \delta \cdot \eta \cdot \epsilon$$

$$\eta = 1,2B = 0,042 \text{ т/квт соат} \quad \sum = 1 \text{ деб қабул қиласиз.}$$

$$\Pi = 6,45 V \sqrt{D_0} \left(\frac{0,975 \cdot D_0^2 \cdot L}{V} \right)^{0,8} \cdot 1 \cdot 1,2 \cdot 0,042 = 0,32 D_0^{2,5} \cdot L$$

$$\Pi = 100 \text{ т/соат бўлганда}$$

$$D_0^{2,5} \cdot L = \frac{100}{0,325} = 307,7$$

Корпус узунлигини диаметрига нисбати $L : D = 4 : 1$

Бу ерда $L = 4 \cdot D_0$

Шунда $D_0^{2,5} \cdot 4 D_0 = 307,7$ ёки $D_0 = 3,46$ м

$D_0 = (0,94 \div 0,95)$ формуладан майдалагичнинг ички диаметрига ўтамиз.

$$D = \frac{D_4}{0,94 \cdot 0,95} = \frac{3,46}{0,94 \cdot 0,95} = 3,68 \div 3,64.$$

Демак $D = 4$ деб қабул қилсак бўлади.

Шунда $D_0 = 3,76 \div 3,80$ м

$$L = 4 (3,76 \div 3,80) = 1,2 \div 15 \text{ м.}$$

Майдалагичнинг ички ҳажми

$$V = \frac{\pi D_0^2}{4} L = \frac{3,14 \cdot 3,8^2}{4} \cdot 12 = 124,7 \text{ м}^3$$

$$m = 0,785 \cdot 3,8^2 \cdot 12 \cdot 0,27 \cdot 4,6 = 154,9 \text{ м}$$

$$\Pi = 6,45 \cdot 124,7 \sqrt{3,8} \cdot \left(\frac{154,9}{124,7} \right)^{0,8} \cdot 1 \cdot 1,2 \cdot 0,042 = 93,99 \text{ м}$$

Ишчи айланишлар частотаси

$$n = 31,7 / \sqrt{3,8} = 16,27 \text{ ай/мин.}$$

$$N_{kp} = 42,3 / \sqrt{D}$$

$$\left[n = \varphi \cdot n_{kp} = 0,75 \cdot 42,3 / \sqrt{D_0} = 31,7 \sqrt{D} \right]$$

$$N = 6,55 \cdot 124,7 \cdot \sqrt{3,8} \cdot \left(\frac{154,9}{124,7} \right)^{0,7} = 1853,2 \text{ квт}$$

$$(130 \%) = 2403 \text{ квт.}$$

III БОБ. ЮК ТАШИШ МАШИНАЛАРИ.

Юк ташиш машиналари асосан юкларни горизонтал йўналишда ташиш учун мўлжалланган, айримлари эса юкларни юқорига ёки бурчак остида йўналтириш учун ишлатилади.

Юкларни юқорига кўтариш учун хизмат қиласидиган юк ташиш машиналари элеваторлар дейилади.

Улар сочилувчан, пластик ва майда донли юкларни ташиш учун ишлатилади. Улар ёрдамида юклар оқим усулида тўхтовсиз, иш унумдорлиги ўзгармас ҳолда ва маълум йўналишда ташилади. Бу машиналарни бир жойдан иккинчи жойга олиб қўйиш қийинлиги сабабли, улар қўзғалмас ва яrim қўзғалмас ҳолда ишлатилади.

Ишчи аъзосининг турига кўра юк ташиш машиналари лентали(тасмали), тўшамали, роликли, винтли, айланувчи қувурли турларга ажралади. Юклар механик, инерция ва оғирлик кучлари таъсирида харакатлантирилади. Бу белгисига кўра юк ташиш машиналари механик, инерцияли, гравитацион турларга ажралади. Инерцияли машиналарга тебранувчи қурилмалар, гравитацион машиналар, айланувчи қия қурилмалар ва бошқалар киради.

Бу машина ва қурилмаларда ташилаётган юклар 3 гурӯхга бўлинади: 1-донали, 2-сочилувчан, 3-хамирсимон (ёпишқоқ).

Маълум шакл ва ўлчамдаги, сони ҳисобланадиган якка ва жуфт юклар донали юклар турқумини ташкил этади. Бу юклар ҳажмий ўлчамлари, шакли, сараланиш даражаси, жойлаштирилиши ва бошқа хоссалари билан фарқланади.

Ҳар хил массали донадор ва чангсимон юклар сочилувчан юклар дейилади. Сочилувчан юклар йириклиги, ҳажмий ва солишишима оғирлиги, намлиги, табиий оғиш бурчаги, ёйилиш хусусияти ва бошқа хоссалари билан фарқланади.

Айрим сочилувчан юклар заррачаларининг чизиқли ўлчамлари бўйича қўйидагича гурӯхларга бўлинади:

1. Чангсимон (зарра ўлчамлари 0,5 мм гача);
2. Донадор (зарра ўлчамлари 0,5 – 10 мм гача);

3. Майда бўлаклар (зарра ўлчамлари 10 – 60 мм гача);
4. Ўрта бўлаклар (зарра ўлчамлари 60 – 120 мм гача);
5. Йирик бўлакли (зарра ўлчамлари 160 мм дан юқори).

Таркибидаги заррачаларнинг йириклигига кўра юклар – материаллар оддий ва сараланган бўлади.

1-§. Бункерлар.


Масала. Оҳактош учун қуидаги кўрсаткичлари бўйича бункернинг ҳисоби: оҳактошнинг сарфиёти $\varsigma = 37000$ кг, хом ашё билан бункер $\tau = 16$ соатга таъминлаб бериш лозим.

Технологик ҳисоби.

Тўлдириш коэффициенти $\phi = 0,8$ деб ва оҳактошнинг зичлигини ҳисобга олиб $\gamma_3 = 1600$ кг/м³, бункернинг ҳажмини аниқлаймиз.

$$V_\delta = \varsigma \cdot \tau / \gamma_3 \cdot \phi = 37000 \cdot 16 / 16000 \cdot 0,8 = 474 \text{ м}^3.$$

Режада бункерни тўғри бурчакли 2 та пирамида тубли шаклда қабул қилиб (7-расм) бункернинг ўлчамини аниқлаймиз.



7-расм. Бункерни ҳисоб схемаси.
Бункер тубининг баландлиги

$$v_1 = (a - a_1)/2 \operatorname{tg} 30 = (5,2 - 0,5)/2 \cdot 0,577 = 4,07 \text{ м.}$$

Пирамида тубининг ҳажми

$$V_m = v_1(F_1 + F_2) + F_1 \cdot F_2/3 = 4,07 \cdot (5,2^2 + 0,5^2 + 5,2 \cdot 0,5)/3 = 40,551 \text{ м}^3$$

бу ерда

F_1, F_2 – асосий пирамиданинг юқори ва пастки майдони.

Бункернинг тўғри бурчак қисмининг баландлигини аниқлаймиз.

$$v_2 = (V_\delta - 2 V_m)/F_0 = (474 - 2 \cdot 40,551)/10,8 \cdot 5,2 = 7 \text{ м}$$


бу ерда F_0 бункернинг майдони,

$$F_0 = l_a = 10,8 \cdot 5,2$$

2-§. Чўмичли элеваторлар

Масала. 100 т/с тош кўмирни 20 м баландликка кўтариш учун чўмичли элеваторни танлаб олиш. Тош кўмирнинг массаси $\gamma_n = 1000 \text{ кг/м}^3$. Элеваторнинг таъминлашининг бир текисда бўлмагани ҳисобга олган ҳолда, унинг унумдорлиги қўйидагича ($k = 1,2$).

$$C_{Sp} = 100 \cdot 1,2 = 120 \text{ т/с}$$



8-расм. Элеваторни ҳисоб схемаси ва таранг кучларни диаграммаси.

Элеваторнинг ҳисоблаш схемаси 8 – расмда берилган. ГОСТ 2036-77 бўйича секин юрувчи занжирли элеваторни танлаб оламиз, торткич воситаси – занжир, чўмичлар тури – Г, таъминлаш усули гравитационли. Занжирнинг тезлик харакати $v = 0,8$ м/с. Чўмичларни тўлдириш коэффициенти $\varphi = 0,85$, чўмичлараро қадам $S = 0,8$ м.

Чўмичнинг керакли ҳажмини аниқлаймиз.

$$V_q = \frac{CsS}{3,5 \cdot v \cdot \varphi \cdot \gamma_H} = \frac{120 \cdot 0,8}{3,6 \cdot 0,8 \cdot 0,85 \cdot 1000} = 0,0032 \text{ м}^3.$$

ГОСТ 2036-77 бўйича танлаб оламиз. Чўмичнинг тури Г, $V = 45$ л, эни $B = 1000$ мм. Элеваторнинг маркаси ЦГГ – 1000 ГОСТ 2036-77.

Электроритгичнинг қуввати умумий фойдали коэффициент бўйича.

$$\eta = \eta_{\text{эл.}} \cdot \eta_{\text{ред.}} \cdot \eta_{\text{зв}} = 0,9 \cdot 0,96 \cdot 0,9 = 0,77 \text{ тенг бўлади.}$$

$$N = \frac{P \cdot v}{1,02 \cdot 10^3 \cdot 0,77} = \frac{0,95 \cdot 10^4 \cdot 0,8}{1,02 \cdot 10^3 \cdot 0,77} = 9,67 \text{ кВт}$$


Каталог бўйича электрориткичнинг тури АО2 – 62 – 8. Қуввати 10 кВт, айланма сони $n = 735$ айл/мин.

3-§. Тасмали транспортерлар.

Тасмали транспорторнинг ҳисоби қия бурчакни, тасманинг эни ва тезлиги, торткич кучларни юритманинг қувватини аниқлашдан иборат.

Масала: Узунлиги $L = 90$ м ли, унумдорлиги $\zeta = 950$ т/сут оҳактоши таъминлаш бўйича қия тасмали транспортёрнинг асосий кўрсаткичларини аниқлаш. Оҳактошнинг массаси $\gamma_H = 1,9$ т/м³. Материалнинг таъминлашининг бир текис эмаслигини ҳисобга олуви коэффициент $K = 1,5$. Материалнинг табиий тушиш бурчаги $P_m = 45^0$.

Тасмали конвейернинг ҳисоб – схемаси бўйича конвейернинг кўтаргич баландлиги ёки бўшатиш ва таъминлаш нуқталардаги фарқи қуидаги аниқланади (9-расм).



9-расм. Тасмали конвейерни ҳисоб схемаси.

$$H = L \cdot \sin\beta = L \sin 20^0 = 90 \cdot 0,342 = 30,8 \text{ м.}$$

Қия қисмининг проекцияси.

$$L_r = L \cos\beta = L \cos 20^0 = 90 \cdot 0,9397 = 84,6 \text{ м.}$$

Коэффициент К ни ҳисобга олган ҳолда транспортернинг унумдорлиги.

$$Cs_p = K \cdot Cs/24 = 1,5 \cdot 950/24 = 59,4 \text{ т/с} = 16,39 \text{ кг/сут.}$$

Тасмали конвейерларнинг тавсифи

Тасманинг тури	Қистирманинг маркаси	Қистирмали чўзишга мустахкамлиги τ_p , кН/м	Юритма барабаннинг диаметри D_δ , мм
Резина қистирмали	Б – 820	55	(125 – 130) i
Бельтинг	ОПБ – 5	115	(150 – 160) i
Лавсан, анид	ТА -150, ТЛ -150	150	(160 – 200) i
Капрон	ТК – 300	300	(240 – 280) i
	ТК – 400	400	
Резина	РТЛ – 1500	1500	1000
	РТЛ – 2500	2500	1250
	РТЛ – 3500	3500	1600

Адабиётлар

1.	Отакўзиев Т.А., Мухамедбаева З.А. Кимё саноатида майдалаш. Тошкент «Ўзбекистон» нашриёти – Матбаа ижодий уйи 2004. – 126 б.
2.	Отакўзиев Т.А., Туробжонов С.М., Мухамедбаева З.А. Кимё саноати жиҳозлари ва ишлаб чиқаришнинг экологик муаммолари. Тошкент 2002. – 120 б.
3.	Бауман В.А., Клушанцев Б.В., Мартынов В.Д. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. – М.: Машиностроение, 1981. – 327 с.
4.	Ильевич А.К. Машины и оборудование для заводов по производству керамики и огнеупоров. – М.: Высшая школа, 1979. – 343 с.
5.	Сапожников М.Я., Дроздов И.Е. Справочник по оборудованию заводов строительных материалов. – М.: Изд-во лит. По строительству, 1970. – 487 с.
6.	Козулин Н.А., Соколов В.Н., Шапиро А.Я. Примеры и задачи по курсу «Оборудование заводов химической промышленности». – Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 1966. – 491 с.
7.	Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. – М.: Машиностроение, 1980, т.2. – 553 с.
8.	Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятий строительных материалов. – М.: Высшая школа., 1971. – 382 с.
9.	Сиденко П.М. Измельчение в химической промышленности. – М.: Хими, 1977. – 368 с.
10.	Расчеты по технологии неорганических веществ/ Под ред.проф. М.Е.Позина. – Л.: Химия. Ленингр. отд-ние, 1977. – 496 с.

